GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUAI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | INCAN Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO DE PRECIO ADJUDICAD A G&B DE CATALINA B. ALMADA RUC N° 610403-7

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Minimo	Monto Maximo	Precio Unitario	Precio Total
1	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora Marca Brother Modelo: 8155DN - 1200**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
2	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora Marca Brother Modelo:8155DN**	Unidad	EVENTO	1			**1775000**	**1775000**
2.1	REPARACION DE UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			350000	350000
2.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			300000	300000
2.3	REPARACION DE UNIDAD REVELADORA	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
2.4	PLACA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1			25000	25000
2.5	PROVICION DE CUCHILA	Unidad	EVENTO	1			25000	25000
2.6	FUENTE	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
2.7	PROVISION DE RODILLO MAGNETICO	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
2.8	MOTOR DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1			20000	20000
2.9	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
2.10	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1			40000	40000
2.11	REPARACION DE UNIDAD DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			100000	100000
2.12	ALMOHADILLA DE SEPARACION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			130000	130000
2.13	PROVISION DE RODILLO DE RECOLECCION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			70000	70000
2.14	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			15000	15000
2.15	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1			100000	100000
3	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora Marca Brother Modelo HL 1200**	Unidad	EVENTO	1			**120000**	**120000**
3.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			120000	120000
4	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora Marca Brother Modelo: HL 1200**	Unidad	EVENTO	1			**1364000**	**1364000**
4.1	REPARACION DE UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			200000	200000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

4.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			180000	180000
4.3	REPARACION DE UNIDAD REVELADORA	Unidad	EVENTO	1			25000	25000
4.4	PLACA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1			20000	20000
4.5	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1			40000	40000
4.6	FUENTE	Unidad	EVENTO	1			90000	90000
4.7	PROVISION DE RODILLO MAGNETICO	Unidad	EVENTO	1			60000	60000
4.8	MOTOR DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1			30000	30000
4.9	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			300000	300000
4.10	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1			74000	74000
4.11	REPARACION DE UNIDAD DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
4.12	ALMOHADILLA DE SEPARACION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			30000	30000
4.13	PROVISION DE RODILLO DEV RECOLECCION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			30000	30000
4.14	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			15000	15000
4.15	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1			120000	120000
5	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora - Marca Sansum. Modelo: Lx 6260FD**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
5.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
6	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora - Marca Sansum Modelo: LX - 6260 FD**	Unidad	EVENTO	1			**3045000**	**3045000**
6.1	REPARACION DE UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			800000	800000
6.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
6.3	REPARACION DE UNIDAD REVELADORA	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
6.4	PLACA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1			190000	190000
6.5	PROVISION DE CUCHILA	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
6.6	FUENTE	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
6.7	PROVISION DE RODILLO MAGNETICO	Unidad	EVENTO	1			420000	420000
6.8	MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1			230000	230000
6.9	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			320000	320000
6.10	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1			60000	60000
6.11	REPARACION DE UNIDAD DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			550000	550000
6.12	ALMOHADILLA DE SEPARACION	Unidad	EVENTO	1			30000	30000
6.13	PROVISION DE RODILLO DE RECOLECCION	Unidad	EVENTO	1			30000	30000
6.14	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			15000	15000
6.15	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1			200000	200000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

7	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora - Marca Sansum Modelo M4020nd**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**
7.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
8	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora Marca Sansum Modelo M4020ND**	Unidad	UNIDAD	1	**4180000**	**4180000**
8.1	REPARACION DE UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1	900000	900000
8.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1	300000	300000
8.3	REPARACION DE UNIDAD REVELADORA	Unidad	EVENTO	1	200000	200000
8.4	PLACA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1	200000	200000
8.5	PROVISION DE CUCHILA	Unidad	EVENTO	1	250000	250000
8.6	FUENTE	Unidad	EVENTO	1	250000	250000
8.7	PROVISION DE RODILLO MAGNETICO	Unidad	EVENTO	1	250000	250000
8.8	MOTOR DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
8.9	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1	350000	350000
8.10	CAMBIO DE GOMA	Unidad	UNIDAD	1	80000	80000
8.11	REPARACION DE UNIDAD DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1	650000	650000
8.12	ALMOHADILLA DE SEPARACION	Unidad	EVENTO	1	200000	200000
8.13	PROVISION DE RODILLO DE RECOLECCION	Unidad	EVENTO	1	200000	200000
8.14	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1	20000	20000
8.15	MANO DE OBRA POR EVENTO	Unidad	EVENTO	1	180000	180000
9	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora Marca Sansum. Modelo:ML - 1665**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**
9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
10	**Mantenimiento Correctyivo de fotocopiadora - Marca Sansum. Modelos: ML - 1665**	Unidad	EVENTO	1	**2375000**	**2375000**
10.1	REPARACION DE UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1	200000	200000
10.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
10.3	REPARACION DE UNIDAD REVELADORA	Unidad	EVENTO	1	250000	250000
10.4	PLACA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
10.5	PROVISION DE CUCHILA	Unidad	EVENTO	1	200000	200000
10.6	FUENTE	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
10.7	PROVISION DE RODILLO MAGNETICO	Unidad	EVENTO	1	110000	110000
10.8	MOTOR DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1	100000	100000
10.9	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1	330000	330000
10.10	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1	65000	65000
10.11	REPARACION DE UNIDAD DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1	250000	250000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

10.12	ALMOHADILLA DE SEPARACION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			60000	60000
10.13	PROVISION DE RODILLO DE RECOLECCION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			60000	60000
10.14	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
10.15	MANO DE OBRA POR EVENTO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
11	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora Marca Ricoh Modelo SPA4510 SF**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
11.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
12	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora Marca Ricoh Modelo SP4510SF**	Unidad	EVENTO	1			**2175000**	**2175000**
12.1	REPARACION DE UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			600000	600000
12.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			750000	750000
12.3	REPARACION DE UNIDAD REVELADORA	Unidad	EVENTO	1			700000	700000
12.4	PLACA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1			550000	550000
12.5	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1			300000	300000
12.6	FUENTE	Unidad	EVENTO	1			400000	400000
12.7	PROVISION RODILLO MAGNETICO	Unidad	EVENTO	1			450000	450000
12.8	MOTOR DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
12.9	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			390000	390000
12.10	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1			90000	90000
12.11	REPARACION DE UNIDAD DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			1300000	1300000
12.12	ALMOHADILLA DE SEPARACION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			220000	220000
12.13	PROVISION DE RODILLO DE RECOLECCION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			200000	200000
12.14	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			200000	200000
12.15	MANO DE OBRA POR EVENTO	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
13	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora Marca Canon Modelo MAXIFY 2760**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
13.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
14	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora Marca Canon Modelo Maxify 2760**	Unidad	EVENTO	1			**1735000**	**1735000**
14.1	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			1000000	1000000
14.2	PLACA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1			120000	120000
14.3	PROVISION DE CUCHILA	Unidad	EVENTO	1			40000	40000
14.4	FUENTE	Unidad	EVENTO	1			40000	40000
14.5	PROVISION DE RODILLO MAGNETICO	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
14.6	MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1			20000	20000
14.7	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			110000	110000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

14.8	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1			30000	30000
14.9	ALMOHADILLA DE SEPARACION DE ADF	Unidad	EVENTO	1			60000	60000
14.10	PROVISIONDE RODILLO DE RECOLECCION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
14.11	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			15000	15000
14.12	CABEZAL DE IMPRESION	Unidad	EVENTO	1			110000	110000
14.13	MANO DE OBRA POR EVENTO	Unidad	EVENTO	1			90000	90000
15	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora Marca Canon Modelo IR1643**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
15.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
16	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora Marca Canon Modelo IR1643**	Unidad	EVENTO	1			**2215000**	**2215000**
16.1	REPARACION DE UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			220000	220000
16.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			140000	140000
16.3	REPARACION DE UNIDAD REVELADORA	Unidad	EVENTO	1			140000	140000
16.4	PLACA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1			100000	100000
16.5	PROVISION DE CUCHILA	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
16.6	FUENTE	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
16.7	PROVISION DE RODILLO MAGNETICO	Unidad	EVENTO	1			350000	350000
16.8	MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1			90000	90000
16.9	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			320000	320000
16.10	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1			40000	40000
16.11	REÁRACION DE UNIDAD DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			130000	130000
16.12	ALMOHADILLA DE SEPARACION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			90000	90000
16.13	PROVISION DE RODILLO DE RECOLLECION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			90000	90000
16.14	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			15000	15000
16.15	MANO DE OBRA POR EVENTO	Unidad	EVENTO	1			90000	90000
17	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora Marca Pantum Modelo BM5100ADW**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
17.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
18	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora Marca Pantum ModeloBM5100DW**	Unidad	EVENTO	1			**3230000**	**3230000**
18.1	REPARACION DE UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			350000	350000
18.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			350000	350000
18.3	REPARACION DE UNIDAD REVELADORA	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
18.4	PLACA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
18.5	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1			250000	250000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CR Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

18.6	FUENTE	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
18.7	PROVISION DE RODILLO MAGNETICO	Unidad	EVENTO	1			450000	450000
18.8	MOTOR DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1			80000	80000
18.9	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			350000	350000
18.10	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1			60000	60000
18.11	REPARACION DE UNIDAD DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
18.12	ALMOHADILLA DE SEPARACION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
18.13	PROVISION DE RODILLO DE RECOLECCION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
18.14	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			20000	20000
18.15	MANO DE OBRA POR EVENTO	Unidad	EVENTO	1			120000	120000
19	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora Marca Pantum Modelo P2509W**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
19.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
20	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora Marca Pantum Modelo P2509W**	Unidad	EVENTO	1			**2280000**	**2280000**
20.1	REPARACION DE UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
20.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			200000	200000
20.3	REPARACION DE UNIDAD REVELADORA	Unidad	EVENTO	1			100000	100000
20.4	PLACA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1			70000	70000
20.5	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
20.6	FUENTE	Unidad	EVENTO	1			120000	120000
20.7	PROVISION DE RODILLO MAGNETICO	Unidad	EVENTO	1			350000	350000
20.8	MOTOR DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
20.9	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			350000	350000
20.10	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
20.11	REPARACION DE UNIDAD DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
20.12	ALMOHADILLA DE SEPARACION	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
20.13	PROVISION DE RODILLO DE RECOLECCION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
20.14	PROVISION DE OBTURADOR SE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			20000	20000
20.15	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1			120000	120000
21	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora EDSON Modelo L33250**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
21.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
22	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora Marca EPSON ModeloL33250**	Unidad	EVENTO	1			**2020000**	**2020000**
22.1	BOTONERA DE CONTROL	Unidad	EVENTO	1			200000	200000

Ing. Juan Lopez Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

22.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			350000	350000
22.3	PLACA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1			60000	60000
22.4	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1			60000	60000
22.5	FUENTE	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
22.6	PROVISION DE RODILLO	Unidad	EVENTO	1			120000	120000
22.7	MOTOR DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
22.8	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
22.9	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
22.10	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			20000	20000
22.11	CABEZAL DE IMPRESION	Unidad	EVENTO	1			750000	750000
22.12	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1			160000	160000
23	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora Marca EPSON Modelo L3110**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
23.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
24	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora Marca EPSON Modelo L3110**	Unidad	EVENTO	1			**2280000**	**2280000**
24.1	BOTONERA A CONTROL	Unidad	EVENTO	1			100000	100000
24.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			450000	450000
24.3	PLACA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1			200000	200000
24.4	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1			60000	60000
24.5	FUENTE	Unidad	EVENTO	1			200000	200000
24.6	PROVISION DE RODILLO	Unidad	EVENTO	1			120000	120000
24.7	MOTOR DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1			70000	70000
24.8	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
24.9	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1			80000	80000
24.10	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			20000	20000
24.11	CABEZAL DE IMPRESION	Unidad	EVENTO	1			750000	750000
24.12	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1			180000	180000
25	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora Impresora Marca HP DESKJET 2135**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
25.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
26	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora , Impresora Marca HP DESKJET 2135**	Unidad	EVENTO	1			**245000**	**245000**
26.1	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1			40000	40000
26.2	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
26.3	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			5000	5000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

26.4	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
27	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora, Impresora Marca HP DESKJET 2375**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
27.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
28	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora, Impresora Marca HP DESKJET 2375**	Unidad	EVENTO	1			**245000**	**245000**
28.1	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1			40000	40000
28.2	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
28.3	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			5000	5000
28.4	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
29	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora, Impresora Marca HP LASERJET PROM102W**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
29.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
30	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora, Impresora Marca HP LASERJET PROM102W**	Unidad	EVENTO	1			**1740000**	**1740000**
30.1	REPARACION DE UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			230000	230000
30.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			20000	20000
30.3	REPARACION DE UNIDAD REVELADORA	Unidad	EVENTO	1			30000	30000
30.4	PLACA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1			100000	100000
30.5	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1			300000	300000
30.6	FUENTE	Unidad	EVENTO	1			140000	140000
30.7	PROVISION DE RODILLO MAGNETICO	Unidad	EVENTO	1			90000	90000
30.8	MOTOR DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1			80000	80000
30.9	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			360000	360000
30.10	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1			70000	70000
30.11	REPARACION DE UNIDAD DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
30.12	ALMOHADILLA DE SEPARACION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			15000	15000
30.13	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			15000	15000
30.14	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1			140000	140000
31	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora, Impresora Marca HP LASERJET PROM 1130W**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
31.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
32	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora, Impresora Marca HP LASEJET PROM1300W.**	Unidad	EVENTO	1			**1830000**	**1830000**
32.1	REPARACION DE UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
32.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			200000	200000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

32.3	REPARACION DE UNIDAD REVELADORA	Unidad	EVENTO	1	20000	20000
32.4	PLACA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1	120000	120000
32.5	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
32.6	FUENTE	Unidad	EVENTO	1	120000	120000
32.7	PROVISION DE RODILLO MAGNETICO	Unidad	EVENTO	1	90000	90000
32.8	MOTOR DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1	80000	80000
32.9	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1	350000	350000
32.10	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1	60000	60000
32.11	REPARACION DE UNIDAD DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1	200000	200000
32.12	ALMOHADILLA DE SEPARACION	Unidad	EVENTO	1	50000	50000
32.13	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1	20000	20000
32.14	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	120000	120000
33	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora, Impresora Marca HP LASERJET 1006**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**
33.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
34	Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora, Impresora Marca HP LASERJET 1006	Unidad	EVENTO	1	1160000	1160000
34.1	REPARACION DE UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
34.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
34.3	REPARACION UNIDAD REVELADORA	Unidad	EVENTO	1	20000	20000
34.4	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
34.5	FUENTE	Unidad	EVENTO	1	120000	120000
34.6	PROVISION DE RODILLO MAGNETICO	Unidad	EVENTO	1	50000	50000
34.7	MOTOR DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1	80000	80000
34.8	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1	250000	250000
34.9	REPARACION DE UNIDAD DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1	80000	80000
34.10	PROVISION DE RODILLO DE RECOLECCION	Unidad	EVENTO	1	20000	20000
34.11	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1	20000	20000
34.12	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	70000	70000
35	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora,Impresora Marca HP DESKJET 1115**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**
35.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
36	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora, Impresora Marca HP DESKJET 1115**	Unidad	EVENTO	1	**185000**	**185000**
36.1	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1	30000	30000
36.2	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1	30000	30000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

36.3	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			15000	15000
36.4	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1			110000	110000
37	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora, Impresora Marca HP DESKJET 1015**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
37.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
38	Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora Impresora Marca HP DESKJET 1015	Unidad	EVENTO	1			175000	175000
38.1	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1			30000	30000
38.2	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			30000	30000
38.3	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			15000	15000
38.4	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1			100000	100000
39	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora, Impresora Marca HP LASERJET 1102W**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
39.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
40	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora, Impresora Marca HP LASERJET 1102W**	Unidad	EVENTO	1			**1890000**	**1890000**
40.1	REPARACION DE UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			210000	210000
40.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			120000	120000
40.3	REPARACION DE UNIDAD REVELADORA	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
40.4	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1			340000	340000
40.5	FUENTE	Unidad	EVENTO	1			130000	130000
40.6	MOTOR DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1			160000	160000
40.7	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			450000	450000
40.8	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1			80000	80000
40.9	REPARACION DE UNIDAD DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			170000	170000
40.10	PROVISION DE RODILLO DE RECOLECCION	Unidad	EVENTO	1			60000	60000
40.11	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			20000	20000
40.12	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1			100000	100000
41	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora, mpresora Marca HP LASERJET M1132MFP**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
41.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
42	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora, Impresora Marca HP LASERJET M1132MFP**	Unidad	EVENTO	1			**1930000**	**1930000**
42.1	REPARACION DE UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			230000	230000
42.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			200000	200000
42.3	REPARACION DE UNIDAD REVELADORA	Unidad	EVENTO	1			40000	40000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

42.4	PLACA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
42.5	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
42.6	FUENTE	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
42.7	PROVISION DE RODILLO MAGNETICO	Unidad	EVENTO	1			90000	90000
42.8	MOTOR DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
42.9	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			400000	400000
42.10	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
42.11	REPARACION DE UNIDAD DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			320000	320000
42.12	PROVISION DE RODILLO DE RECOLECCION	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
42.13	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			20000	20000
42.14	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1			130000	130000
43	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora, Marca Konica BIZHUB 363**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
43.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
44	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora, Marca Konica BIZHUB 363**	Unidad	EVENTO	1			4830000	4830000
44.1	REPARACION DE UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			600000	600000
44.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			600000	600000
44.3	REPARACION DE UNIDAD REVELADORA	Unidad	EVENTO	1			330000	330000
44.4	PLACA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
44.5	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1			350000	350000
44.6	FUENTE	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
44.7	PROVISION DE RODILLO MAGNETICO	Unidad	EVENTO	1			550000	550000
44.8	MOTOR DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1			220000	220000
44.9	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			500000	500000
44.10	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1			90000	90000
44.11	REPARACION DE UNIDAD DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			450000	450000
44.12	ALMOHADILLA DE SEPARACION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
44.13	PROVISION DE RODILLO RECOLECCION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1			250000	250000
44.14	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1			20000	20000
44.15	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1			120000	120000
45	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora, XEROX 3040**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
45.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
46	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora XEROX 3040**	Unidad	EVENTO	1			**1880000**	**1880000**
46.1	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			80000	80000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

46.2	PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1		100000	100000
46.3	REPARACION DE UNIDAD REVELADORA	Unidad	EVENTO	1		100000	100000
46.4	PROVISION DE CUCHILLA	Unidad	EVENTO	1		300000	300000
46.5	FUENTE	Unidad	EVENTO	1		100000	100000
46.6	PROVISION DE RODILLO MAGNETICO	Unidad	EVENTO	1		400000	400000
46.7	MOTOR DE ARRASTRE	Unidad	EVENTO	1		20000	20000
46.8	PROVISION DE RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1		350000	350000
46.9	CAMBIO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1		50000	50000
46.10	REPARACION DE UNIDAD DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1		250000	250000
46.11	ALMOHADILLA DE SEPARACION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1		30000	30000
46.12	PROVISION DE RODILLO DE RECOLECCION DEL ADF	Unidad	EVENTO	1		30000	30000
46.13	PROVISION DE OBTURADOR DE SENSOR	Unidad	EVENTO	1		20000	20000
46.14	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1		50000	50000
47	**Mantenimiento Preventivo de fotocopiadora XEROX WORKCENTER 5230 CON PROVISION DE RESPUESTOS ORIGINALES**	Unidad	EVENTO	1		**180000**	**180000**
47.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1		180000	180000
48	**Mantenimiento Correctivo de fotocopiadora, XEROX WORKCENTER 5230 CON PROVISION DE RESPUESTOS ORIGINALES**	Unidad	EVENTO	1		**30837750**	**30837750**
48.1	CAMBIO DE SCANNER	Unidad	EVENTO	1		3000000	3000000
48.2	CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1		2187750	2187750
48.3	CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO	1		500000	500000
48.4	CAMBIO CONJUNTO ALIMENTADOR DE PAPEL	Unidad	EVENTO	1		900000	900000
48.5	CAMBIO DE MOTOR PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1		1000000	1000000
48.6	CAMBIO DE LASER	Unidad	EVENTO	1		1500000	1500000
48.7	CAMBIO DE PUERTA LATERAL	Unidad	EVENTO	1		1250000	1250000
48.8	CAMBIO DE ALIMENTADOR BY PASS	Unidad	EVENTO	1		1000000	1000000
48.9	CAMBIO DE ENSAMBLE DE SALIDA DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1		800000	800000
48.10	CAMBIO DE ALIMENTADOR DE BANDEJA B1	Unidad	EVENTO	1		1000000	1000000
48.11	CAMBIO DE FUENTE DE BAJA TENSION	Unidad	EVENTO	1		1000000	1000000
48.12	CAMBIO DE BISAGRAS	Unidad	EVENTO	1		850000	850000
48.13	CAMBIO DE PANEL DE CONTROL	Unidad	EVENTO	1		1900000	1900000
48.14	CAMBIO DE BANDEJA DE BY PAS	Unidad	EVENTO	1		1000000	1000000
48.15	CAMBIO DE CRISTAL DE EXPOSICION	Unidad	EVENTO	1		550000	550000
48.16	CAMBIO DE CORREA DE SCANNER	Unidad	EVENTO	1		450000	450000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

48.17	MANTENIMIENTO DE KIT MODULO XEROGRAFICO (INCLUYE CILINDRO, CUCHILLA DE LIMPIEZA Y RODILLO DE CARGA)	Unidad	EVENTO	1			3000000	3000000
48.18	CAMBIO DE PILA MNV	Unidad	EVENTO	1			400000	400000
48.19	KIT DE RODILLO DE BANDEJA	Unidad	EVENTO	1			400000	400000
48.20	CONJUNTO ALIMENTADOR DEL ADO	Unidad	EVENTO	1			1000000	1000000
48.21	RODILLO DEL ADO	Unidad	EVENTO	1			650000	650000
48.22	BUJE DE EMBRAGUE TAKE GUAY	Unidad	EVENTO	1			400000	400000
48.23	CAMBIO DE DUPLEX DE FOTOCOPIADORA XEROX 5230	Unidad	EVENTO	1			900000	900000
48.24	CAMBIO DE FUENTE BAJA DE FOTOCOPIADORA XEROX 5230	Unidad	EVENTO	1			500000	500000
48.25	CAMBIO DE ALIMENTADOR DE ORIGINALES	Unidad	EVENTO	1			4500000	4500000
48.26	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	FARDO	1			200000	200000
49	**Mantenimiento Preventivo e Notebook DELL Precisión 350**	Unidad	EVENTO	1			**180000**	**180000**
49.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			180000	180000
50	**Mantenimiento Correctivo de Notebook DELL Precisión 350**	Unidad	EVENTO	1			**2008000**	**2008000**
50.1	INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
50.2	DISCO DURO	Unidad	EVENTO	1			135000	135000
50.3	PILA	Unidad	FARDO	1			20000	20000
50.4	MEMORIA RAM ACORDE A LA FRECUENCIA	Unidad	EVENTO	1			180000	180000
50.5	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1			180000	180000
50.6	CARGADOR DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1			90000	90000
50.7	LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA	Unidad	EVENTO	1			140000	140000
50.8	BATERIA D ELITIO DE NOTEBOOK	Unidad	EVENTO	1			115000	115000
50.9	MOUSE	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
50.10	PANTALLA DE NOTEBOOK	Unidad	EVENTO	1			230000	230000
50.11	CAMARA	Unidad	EVENTO	1			140000	140000
50.12	TECLADO DE NOTEBOOK	Unidad	EVENTO	1			110000	110000
50.13	BISAGRAS	Unidad	EVENTO	1	750.000.000	1.500.000.000	236000	236000
50.14	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1			132000	132000
51	**Mantenimiento Preventivo de Notebook Lenovo IDEA PAD 7105 -13LKD**	Unidad	EVENTO	1			**180000**	**180000**
51.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			180000	180000
52	**Mantenimiento Correctivo de Notebook Lenovo IDEA PAD 7105 -13LKD**	Unidad	EVENTO	1			**1870000**	**1870000**
52.1	INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO	Unidad	EVENTO	1			140000	140000
52.2	DISCO DURO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

52.3	PILA	Unidad	EVENTO	1	30000	30000
52.4	MEMORIA RAM ACORDE A LA FRECUENCIA	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
52.5	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	180000	180000
52.6	CARGADOR DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	90000	90000
52.7	LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA	Unidad	EVENTO	1	140000	140000
52.8	BATERIA DE LITIO PARA NOTEBOOK	Unidad	EVENTO	1	110000	110000
52.9	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	100000	100000
52.10	PANTALLA LCD DE NOTEBOOK	Unidad	EVENTO	1	230000	230000
52.11	CAMARA	Unidad	EVENTO	1	100000	100000
52.12	TECLADO DE NOTEBOOK	Unidad	EVENTO	1	100000	100000
52.13	BISAGRAS	Unidad	EVENTO	1	220000	220000
52.14	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	130000	130000
53	**Mantenimiento Preventivo de Notebook ACER ASPIRE E15 ES - 57372SU**	Unidad	EVENTO	1	**180000**	**180000**
53.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	180000	180000
54	**Mantenimiento Correctivo de Notebook ACER ASPIRE E15 ES - 57372SU**	Unidad	EVENTO	1	**1930000**	**1930000**
54.1	INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO	Unidad	EVENTO	1	140000	140000
54.2	DISCO DURO	Unidad	FARDO	1	150000	150000
54.3	PILA	Unidad	EVENTO	1	20000	20000
54.4	MEMORIA RAM ACORDE A LA FRECUENCIA	Unidad	EVENTO	1	180000	180000
54.5	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	140000	140000
54.6	CARGADOR DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	90000	90000
54.7	LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA	Unidad	EVENTO	1	170000	170000
54.8	BATERIA DE LITIO PARA NOTEBOOK	Unidad	EVENTO	1	110000	110000
54.9	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	120000	120000
54.10	PANTALLA LCD DE NOTEBOOK	Unidad	EVENTO	1	230000	230000
54.11	CAMARA	Unidad	EVENTO	1	140000	140000
54.12	TECLADO DE NOTEBOOK	Unidad	EVENTO	1	110000	110000
54.13	BISAGRAS	Unidad	EVENTO	1	200000	200000
54.14	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	130000	130000
55	**Mantenimiento y Preventivo de NotebookASU XS 543UA - DM21800T**	Unidad	EVENTO	1	**180000**	**180000**
55.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	180000	180000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

56	**Mantenimiento Correctivo de Notebook ASU XS 543UA - DM21800T**	Unidad	EVENTO	1	**2500000**	**2500000**
56.1	INSTALACION DE SIATEMA OPERATIVO	Unidad	EVENTO	1	140000	140000
56.2	DISCO DURA	Unidad	EVENTO	1	170000	170000
56.3	PILA	Unidad	EVENTO	1	20000	20000
56.4	MEMORIA RAM ACORDE A LA FRECUENCIA	Unidad	EVENTO	1	170000	170000
56.5	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	140000	140000
56.6	CARGADORCECBATERIA	Unidad	EVENTO	1	140000	140000
56.7	LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA	Unidad	EVENTO	1	110000	110000
56.8	BATERIA DE LITIO PARA NOTEBOOK	Unidad	EVENTO	1	20000	20000
56.9	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	140000	140000
56.10	PANTALLA LCD DE NOTEBOOK	Unidad	EVENTO	1	640000	640000
56.11	CAMARA	Unidad	EVENTO	1	170000	170000
56.12	TECLADO DE NOTEBOOK	Unidad	EVENTO	1	220000	220000
56.13	BISAGRAS	Unidad	EVENTO	1	220000	220000
56.14	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	200000	200000
57	**Mantenimiento Preventivo de Notebook HP CEL - 15 - DA0001LA**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**
57.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
58	**Mantenimiento Correctivo de Notebook HP CEL - 15 - DA0001LA**	Unidad	EVENTO	1	**1928000**	**1928000**
58.1	INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO	Unidad	EVENTO	1	140000	140000
58.2	DISCO DURO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
58.3	PILA	Unidad	EVENTO	1	23000	23000
58.4	MEMORIA RAM ACORDE A LA FRECUENCIA	Unidad	EVENTO	1	170000	170000
58.5	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	140000	140000
58.6	CARGADOR DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	90000	90000
58.7	LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA	Unidad	EVENTO	1	100000	100000
58.8	BATERIA DE LITIO PARA NOTEBOOK	Unidad	EVENTO	1	115000	115000
58.9	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
58.10	PANTALLA LCD DE NOTEBOOK	Unidad	EVENTO	1	235000	235000
58.11	CAMARA	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
58.12	TECLADO DE NOTEBOOK	Unidad	EVENTO	1	110000	110000
58.13	BISAGRAS	Unidad	EVENTO	1	225000	225000
58.14	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	130000	130000
59	**Mantenimiento Preventivo de PC E TECH**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**
59.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Domínguez
Director Administrativo
INCAN

60	**Mantenimiento Correctivo de PC E-TECH**	Unidad	EVENTO	1			**2175000**	**2175000**
60.1	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			400000	400000
60.2	TECLADO	Unidad	EVENTO	1			70000	70000
60.3	MEMORIA RAM 4GB	Unidad	EVENTO	1			125000	125000
60.4	MEMORIA RAM 8GB	Unidad	EVENTO	1			180000	180000
60.5	DISCO DURO 500GB	Unidad	EVENTO	1			180000	180000
60.6	DISCO DURO 1TB	Unidad	EVENTO	1			280000	280000
60.7	PROCESADOR INTEL/AMD	Unidad	EVENTO	1			230000	230000
60.8	MOUSE	Unidad	EVENTO	1			60000	60000
60.9	CABLE HYDMI O IGUAL, D-SUB,DVI PORT	Unidad	EVENTO	1			50000	50000
60.10	FUENTE DE PODER ATX	Unidad	EVENTO	1			90000	90000
60.11	CABLE DE ENERGIA	Unidad	EVENTO	1			30000	30000
60.12	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1			30000	30000
60.13	PILA	Unidad	EVENTO	1			25000	25000
60.14	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1			140000	140000
60.15	COOLER DE PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1			240000	240000
60.16	COOLER DE PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1			25000	25000
60.17	CABLE USB	Unidad	EVENTO	1			20000	20000
61	**Mantenimiento Preventivo de PC MTEK**	Unidad	EVENTO	1			**150000**	**150000**
61.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000
62	**Mantenimiento Correctivo de PC MTEK**	Unidad	EVENTO	1			**1867000**	**1867000**
62.1	TECLADO	Unidad	EVENTO	1			75000	75000
62.2	MEMORIA RAM 4GB	Unidad	EVENTO	1			125000	125000
62.3	MEMORIA RAM 8GB	Unidad	EVENTO	1			175000	175000
62.4	DISCO DURO 500 GB	Unidad	EVENTO	1			180000	180000
62.5	DISCO DURO 1 TB	Unidad	EVENTO	1			280000	280000
62.6	PROCESOR INTEL/ AMD	Unidad	EVENTO	1			235000	235000
62.7	MOUSE	Unidad	EVENTO	1			60000	60000
62.8	CABLE HDMI IGUAL, D SUB, DVI PORT	Unidad	EVENTO	1			45000	45000
62.9	FUENTE DE PODER ATX	Unidad	EVENTO	1			85000	85000
62.10	CABLE DE ENERGIA	Unidad	EVENTO	1			32000	32000
62.11	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1			25000	25000
62.12	PILA	Unidad	EVENTO	1			20000	20000
62.13	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1			150000	150000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

62.14	COOLER DEL PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1	220000	220000
62.15	COOLER	Unidad	EVENTO	1	25000	25000
62.16	CABLE USB	Unidad	EVENTO	1	23000	23000
62.17	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	112000	112000
63	**Mantenimiento Preventivo de HP PC**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**
63.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	UNIDAD	1	150000	150000
64	**Mantenimiento Correctivo de HP PC**	Unidad	EVENTO	1	**2361000**	**2361000**
64.1	PLACA MADRE	Tonelada	EVENTO	1	480000	480000
64.2	TECLADO	Unidad	EVENTO	1	100000	100000
64.3	MEMORIA RAM 4 GB	Unidad	EVENTO	1	120000	120000
64.4	MEMORIA RAM 8 GB	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
64.5	DISCO DURO 500 GB	Unidad	EVENTO	1	180000	180000
64.6	DISCO DURO 1 TB	Unidad	EVENTO	1	280000	280000
64.7	PROCESADOR INTEL / AMD	Unidad	EVENTO	1	235000	235000
64.8	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	80000	80000
64.9	CABLE HDMI O IGUAL, D SUB, DVI PORT	Unidad	EVENTO	1	45000	45000
64.10	FUENTE DE PODER ATX	Unidad	EVENTO	1	85000	85000
64.11	CABLE DE ENERGIA	Unidad	EVENTO	1	25000	25000
64.12	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1	25000	25000
64.13	PILA	Unidad	EVENTO	1	15000	15000
64.14	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	130000	130000
64.15	COOLER DE PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1	250000	250000
64.16	COOLER	Unidad	EVENTO	1	28000	28000
64.17	CABLE USB	Unidad	EVENTO	1	21000	21000
64.18	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	112000	112000
65	**Mantenimiento Preventivo de PC PRODESK 400GS**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**
65.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
66	**Mantenimiento Correctivo de PC HP PRODESK400GS**	Unidad	EVENTO	1	**2438500**	**2438500**
66.1	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	485000	485000
66.2	TECLADO	Unidad	EVENTO	1	115500	115500
66.3	MEMORIA RAM 4 GB	Unidad	EVENTO	1	126000	126000
66.4	MEMORIA RAM 8 GB	Unidad	EVENTO	1	180000	180000
66.5	DISCO DURO DE 500GB	Unidad	EVENTO	1	180000	180000
66.6	DISCO DURO DE 1 TB	Unidad	EVENTO	1	280000	280000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

66.7	PROCESADOR INTEL /AMD	Unidad	EVENTO	1	230000	230000
66.8	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	85000	85000
66.9	CABLE HDMI I IGUAL, D SUB , DVI PORT	Unidad	EVENTO	1	55000	55000
66.10	FUENTE DE PODER ATX	Unidad	EVENTO	1	85000	85000
66.11	CABLE DE ENERGIA	Unidad	EVENTO	1	25000	25000
66.12	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1	28000	28000
66.13	PILA	Unidad	EVENTO	1	21000	21000
66.14	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	143000	143000
66.15	COOLER DE PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1	240000	240000
66.16	COOLER	Yardas	EVENTO	1	20000	20000
66.17	CABLE USB	Unidad	EVENTO	1	20000	20000
66.18	MANO DE OBRA POR EVENTO Y EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	120000	120000
67	**Mantenimiento Preventivo de PC HP PRODESK 600G6**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**
67.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
68	**Mantenimiento Correctivo de PC HP PRODESK 600G6**	Unidad	EVENTO	1	**2374000**	**2374000**
68.1	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	420000	420000
68.2	TECLADO	Unidad	EVENTO	1	100000	100000
68.3	MEMORIA RAM 4GB	Unidad	EVENTO	1	120000	120000
68.4	MEMORIA RAM 8GB	Unidad	EVENTO	1	170000	170000
68.5	DISCO DURO 500 GB	Unidad	EVENTO	1	180000	180000
68.6	DISCO DURO 1 TB	Unidad	EVENTO	1	280000	280000
68.7	PROCESADOR INTEL/AMD	Unidad	EVENTO	1	230000	230000
68.8	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	85000	85000
68.9	CABLE HDMI O IGUAL D SUB, DVI PORT	Unidad	EVENTO	1	45000	45000
68.10	FUENTE DE PODER ATX	Unidad	EVENTO	1	90000	90000
68.11	CABLE DE ENERGIA	Unidad	EVENTO	1	30000	30000
68.12	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1	30000	30000
68.13	PILA	Unidad	EVENTO	1	25000	25000
68.14	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	145000	145000
68.15	COOLER DE PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1	245000	245000
68.16	COOLER	Unidad	EVENTO	1	25000	25000
68.17	CABLE USB	Unidad	EVENTO	1	24000	24000
68.18	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	130000	130000
69	**Mantenimiento Preventivo de PC HP PRODESK 600**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

69.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
70	**Mantenimiento Correctivo de PC HP PRODESK 600**	Unidad	EVENTO	1	**2259750**	**2259750**
70.1	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	390000	390000
70.2	TECLADO	Unidad	EVENTO	1	110000	110000
70.3	MEMORIA RAM 4 GB	Unidad	EVENTO	1	120000	120000
70.4	MEMORIA RAM 8 GB	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
70.5	DISCO DURO 500 GB	Unidad	EVENTO	1	180000	180000
70.6	DISCO DURO 1 TB	Unidad	EVENTO	1	280000	280000
70.7	PROCESADOR INTEL/AMD	Unidad	EVENTO	1	235000	235000
70.8	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	77000	77000
70.9	CABLE HDMI O IGUAL, D SUB, DVI PORT	Unidad	EVENTO	1	38500	38500
70.10	FUENTE DE PODER ATX	Unidad	EVENTO	1	89250	89250
70.11	CABLE DE ENERGIA	Unidad	EVENTO	1	25000	25000
70.12	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1	28000	28000
70.13	PILA	Unidad	EVENTO	1	20000	20000
70.14	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	140000	140000
70.15	COOLER DEL PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1	217000	217000
70.16	COOLER	Unidad	EVENTO	1	25000	25000
70.17	CABLE USB	Unidad	EVENTO	1	25000	25000
70.18	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	110000	110000
71	**Mantenimiento Preventivo de PC MSPTECH SFF**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**
71.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
72	**Mantenimiento Correctivo de PC MSPTECH SFF**	Unidad	EVENTO	1	2215500	2215500
72.1	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	310000	310000
72.2	TECLADO	Unidad	EVENTO	1	75000	75000
72.3	MEMORIA RAM 8GB	Unidad	EVENTO	1	125000	125000
72.4	MEMORIA RAM DE 8GB	Unidad	EVENTO	1	185500	185500
72.5	DISCO DURO 500 GB	Unidad	EVENTO	1	180000	180000
72.6	DISCO DURO 1 TB	Unidad	EVENTO	1	280000	280000
72.7	PROCESADOR INTEL/ AMD	Unidad	EVENTO	1	235000	235000
72.8	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	70000	70000
72.9	CABLE HDMI O IGUAL D SUB DVI PORT.	Unidad	EVENTO	1	45000	45000
72.10	FUENTE DE PODER ATX	Unidad	EVENTO	1	90000	90000
72.11	CABLE DE ENERGIA	Unidad	EVENTO	1	25000	25000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

72.12	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1	30000	30000
72.13	PILA	Unidad	EVENTO	1	20000	20000
72.14	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	140000	140000
72.15	COOLER DEL PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1	225000	225000
72.16	COOLER	Unidad	EVENTO	1	30000	30000
72.17	CABLE USB	Unidad	EVENTO	1	30000	30000
72.18	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	120000	120000
73	Mantenimiento Preventivo de PC DELL OPTIPLEX 9020 MT	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**
73.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
74	Mantenimiento Correctivo de Pc DELL OPTIPLEX 9020 MT	Unidad	EVENTO	1	**2631000**	**2631000**
74.1	PLACA MADRE	Unidad	NVASE ESTER	1	550000	550000
74.2	TECLADO	Unidad	EVENTO	1	100000	100000
74.3	MEMORIA RAM 4GB	Unidad	EVENTO	1	126000	126000
74.4	MEMORIA RAM 8 GB	Unidad	EVENTO	1	170000	170000
74.5	DISCO DURO 500GB	Unidad	EVENTO	1	180000	180000
74.6	DISCO DURO 1 TB	Unidad	EVENTO	1	350000	350000
74.7	PROCESOR INTEL/ AMD	Unidad	EVENTO	1	230000	230000
74.8	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	77000	77000
74.9	CABLE HDMI O IGUAL, D SUB, DVI PORT	Unidad	EVENTO	1	50000	50000
74.10	FUENTE DE PODER ATX	Unidad	EVENTO	1	80000	80000
74.11	CABLE DE ENERGIA	Unidad	EVENTO	1	30000	30000
74.12	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1	30000	30000
74.13	PILA	Unidad	EVENTO	1	28000	28000
74.14	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	160000	160000
74.15	COOLER DEL PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1	290000	290000
74.16	COOLEER	Unidad	EVENTO	1	30000	30000
74.17	CABLE USB	Unidad	EVENTO	1	25000	25000
74.18	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	125000	125000
75	**Mantenimiento Preventivo de PC DELL OPTIPLEX 9020MT**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**
75.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
76	**Mantenimiento Correctivo de PC DELL OPTIPLEX 9020MT**	Unidad	EVENTO	1	**1847000**	**1847000**
76.1	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	290000	290000
76.2	TECLADO	Unidad	EVENTO	1	80000	80000
76.3	MEMORIA RAM 4GB	Unidad	EVENTO	1	126000	126000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

76.4	DISCO DURO 500 GB	Unidad	EVENTO	1	180000	180000
76.5	DISCO DURO1TB	Unidad	EVENTO	1	280000	280000
76.6	PROCESOR INTEL / AMD	Unidad	EVENTO	1	235000	235000
76.7	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	65000	65000
76.8	CABLE HDMI 0 IGUAL D SUB, DVI PORT	Unidad	EVENTO	1	45000	45000
76.9	FUENTE DE PODER ATX	Unidad	EVENTO	1	90000	90000
76.10	CABLE DE ENERGIA	Unidad	EVENTO	1	25000	25000
76.11	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1	30000	30000
76.12	PILA	Unidad	EVENTO	1	25000	25000
76.13	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	138000	138000
76.14	COOLER DE PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1	65000	65000
76.15	COOLER	Unidad	EVENTO	1	24000	24000
76.16	CABLE USB	Unidad	EVENTO	1	24000	24000
76.17	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	125000	125000
77	**Mantenimiento Preventivo de PC DELL OPTIPLEX 3040**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**
77.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
78	**Mantenimiento Correctivode PC DELL OPTIPLEX 3040**	Unidad	EVENTO	1	**2193000**	**2193000**
78.1	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	380000	380000
78.2	TECLADO	Unidad	EVENTO	1	80000	80000
78.3	MEMORIA RAM 4GB	Unidad	EVENTO	1	120000	120000
78.4	MEMORIA RAM 8GB	Unidad	EVENTO	1	185000	185000
78.5	DISCO DURO 500GB	Tonelada	EVENTO	1	185000	185000
78.6	DISCO DURO 1TB	Unidad	EVENTO	1	280000	280000
78.7	PROCESOR INTEL/ AMD	Unidad	EVENTO	1	235000	235000
78.8	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	60000	60000
78.9	CABLE HDMI IGUAL D SUB DVI PORT	Unidad	FARDO	1	40000	40000
78.10	FUENTE DE PODER ATX	Unidad	EVENTO	1	89000	89000
78.11	CABLE DE ENERGIA	Unidad	EVENTO	1	24000	24000
78.12	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1	28000	28000
78.13	PILA	Unidad	EVENTO	1	21000	21000
78.14	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	142000	142000
78.15	COOLER DE PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1	142000	142000
78.16	COOLER	Unidad	EVENTO	1	25000	25000
78.17	CABLE USB	Unidad	EVENTO	1	25000	25000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

78.18	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	132000	132000
79	**Mantenimiento Preventivo de PC DELL CORE DUO HDD 260**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**
79.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
80	**Mantenimiento Correctivo de PC DELL CORE DUO HDD 260**	Unidad	EVENTO	1	**1799000**	**1799000**
80.1	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	200000	200000
80.2	TECLADO	Unidad	EVENTO	1	75000	75000
80.3	MEMORIA RAM 4GB	Unidad	EVENTO	1	126000	126000
80.4	DISCO DURO 500 GB	Unidad	EVENTO	1	180000	180000
80.5	DISCO DURO 1 TB	Unidad	EVENTO	1	280000	280000
80.6	PROCESADOR INTEL / AMD	Unidad	EVENTO	1	235000	235000
80.7	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	65000	65000
80.8	CABLE HDMI O IGUAL D SUB DVI PORT	Unidad	EVENTO	1	45000	45000
80.9	FUENTE DE PODER ATX	Unidad	EVENTO	1	90000	90000
80.10	CABLE DE ENERGIA	Unidad	FARDO	1	25000	25000
80.11	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1	25000	25000
80.12	PILA	Unidad	EVENTO	1	25000	25000
80.13	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	130000	130000
80.14	COOLER DEL PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1	115000	115000
80.15	COOLER	Unidad	EVENTO	1	28000	28000
80.16	CABLE USB	Unidad	EVENTO	1	25000	25000
80.17	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	130000	130000
81	**Mantenimiento Preventivo de PC DELL OPTIPLEX 7090**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**
81.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
82	Mantenimiento y Correctivo PC DELL OPTIPLEX 7090	Unidad	EVENTO	1	**2646000**	**2646000**
82.1	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	630000	630000
82.2	TECLADO	Unidad	EVENTO	1	75000	75000
82.3	MEMORIA RAM 4GB	Unidad	EVENTO	1	126000	126000
82.4	MEMORIA RAM 8GB	Unidad	EVENTO	1	225000	225000
82.5	DISCO DURO 500 GB	Unidad	EVENTO	1	180000	180000
82.6	DISCI DURO	Unidad	EVENTO	1	315000	315000
82.7	PROCESADOR INTEL / AMD	Unidad	EVENTO	1	235000	235000
82.8	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	65000	65000
82.9	CABLE HDMI O IGUAL, D SUB, DVI PORT	Unidad	EVENTO	1	55000	55000
82.10	FUENTE DE PODER ATX	Unidad	EVENTO	1	90000	90000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP. Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

82.11	CABLE DE ENERGIA	Unidad	EVENTO	1	30000
82.12	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1	30000
82.13	PILA	Unidad	EVENTO	1	25000
82.14	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	175000
82.15	COOLER DE PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1	210000
82.16	COOLER	Unidad	EVENTO	1	25000
82.17	CABLE USB	Unidad	EVENTO	1	25000
82.18	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	FARDO	1	130000
83	**Mantenimiento Preventivo de una Viltros Rasberry**	Unidad	EVENTO	1	**100000**
83.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	NVASE ESTER	1	100000
84	**Mantenimiento Correctivo de una Viltros Rasberry**	Unidad	EVENTO	1	**948000**
84.1	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	145000
84.2	TECLADO	Unidad	EVENTO	1	65000
84.3	MEMORIA MINI CD	Unidad	EVENTO	1	80000
84.4	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	55000
84.5	CABLE HDMI O IGUAL D SUB DVI PORT	Unidad	EVENTO	1	55000
84.6	FUENTE DE PODER ATX	Unidad	EVENTO	1	100000
84.7	CABLE DE ENERGIA	Unidad	EVENTO	1	30000
84.8	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1	40000
84.9	PILA	Unidad	EVENTO	1	30000
84.10	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	132000
84.11	COOLER PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1	75000
84.12	COOLER	Unidad	EVENTO	1	25000
84.13	CABLE USB	Unidad	EVENTO	1	28000
84.14	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	88000
85	**Mantenimiento Preventivo de una SSANSUM PC**	Unidad	EVENTO	1	**150000**
85.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000
86	**Mantenimiento Correctivo de una SSANSUM PC**	Unidad	EVENTO	1	**1832500**
86.1	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	175500
86.2	TECLADO	Unidad	EVENTO	1	65000
86.3	MEMORIA RAM 4GB	Unidad	EVENTO	1	117000
86.4	MEMORIA RAM 8 GB	Unidad	EVENTO	1	195000
86.5	DISCO DURO 500 GB	Unidad	EVENTO	1	165000
86.6	DISCO DURO 1 TB	Unidad	EVENTO	1	250000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

86.7	PROCESADOR INTEL / AMD	Unidad	EVENTO	1	210000	210000
86.8	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	50000	50000
86.9	CABLE HDMI O IGUAL D SUB DVI PORT	Unidad	EVENTO	1	45000	45000
86.10	FUENTE DE PODER ATX	Unidad	EVENTO	1	80000	80000
86.11	CABLE DE ENERGIA	Unidad	EVENTO	1	35000	35000
86.12	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1	35000	35000
86.13	PILA	Unidad	EVENTO	1	30000	30000
86.14	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	135000	135000
86.15	COOLER DE PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1	90000	90000
86.16	COOLER	Unidad	EVENTO	1	35000	35000
86.17	CABLE USB	Unidad	EVENTO	1	28000	28000
86.18	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1	92000	92000
87	**Mantenimiento Preventivo de una PC ACER VX4630G**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**
87.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
88	**Mantenimiento Correctivo de una PC ACER VX4630G**	Unidad	EVENTO	1	**2305000**	**2305000**
88.1	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	500000	500000
88.2	TECLADO	Unidad	EVENTO	1	70000	70000
88.3	MEMORIA RAM 4GB	Unidad	EVENTO	1	130000	130000
88.4	MEMORIA RAM 8GB	Unidad	EVENTO	1	130000	130000
88.5	DISCO DURO 500GB	Unidad	EVENTO	1	170000	170000
88.6	DISCO DURO 1TB	Unidad	EVENTO	1	250000	250000
88.7	PROCESADOR INTEL / AMD	Unidad	EVENTO	1	250000	250000
88.8	MOUSE	Unidad	EVENTO	1	60000	60000
88.9	CABLE HDMI O IGUAL D SUB DVI PORT	Unidad	EVENTO	1	50000	50000
88.10	FUENTE DE PODER ATX	Unidad	EVENTO	1	130000	130000
88.11	CABLE DE ENERGIA	Unidad	EVENTO	1	40000	40000
88.12	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1	40000	40000
88.13	PILA	Unidad	EVENTO	1	35000	35000
88.14	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1	130000	130000
88.15	COOLER DEL PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1	150000	150000
88.16	COOLER	Unidad	EVENTO	1	35000	35000
88.17	CABLE	Unidad	EVENTO	1	35000	35000
88.18	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUUIPO	Unidad	EVENTO	1	100000	100000
89	**Mantenimiento Preventivo de una GURU**	Unidad	EVENTO	1	**150000**	**150000**

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

89.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1		150000	150000
90	**Mantenimiento Correctivo de una GURU**	Unidad	EVENTO	1		**1755000**	**1755000**
90.1	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1		130000	130000
90.2	TECLADO	Unidad	EVENTO	1		65000	65000
90.3	MEMORIA RAM 4GB	Unidad	EVENTO	1		115000	115000
90.4	MEMORIA RAM 4GB	Unidad	EVENTO	1		185000	185000
90.5	DISCO DURO 500GB	Unidad	EVENTO	1		160000	160000
90.6	DISCO DURO 1 TB	Unidad	EVENTO	1		220000	220000
90.7	PROCESOR INTEL / AMD	Unidad	EVENTO	1		210000	210000
90.8	MOUSE	Unidad	EVENTO	1		50000	50000
90.9	CABLE HDMI O MIGUAL D-SUB, DVI PORT	Unidad	EVENTO	1		80000	80000
90.10	FUENTE DE PODER ATX 500W	Unidad	EVENTO	1		80000	80000
90.11	CABLE DE ENERGIA	Unidad	EVENTO	1		40000	40000
90.12	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1		20000	20000
90.13	PILA	Unidad	FARDO	1		20000	20000
90.14	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1		135000	135000
90.15	COOLER DEL PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1		110000	110000
90.16	COOLER	Unidad	EVENTO	1		30000	30000
90.17	CABLE USB	Unidad	EVENTO	1		25000	25000
90.18	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1		80000	80000
91	**Mantenimiento Preventivo de una PC CLOON**	Unidad	EVENTO	1		**150000**	**150000**
91.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	NVASE ESTER	1		150000	150000
92	**Mantenimiento Correctivo de una PC CLOON**	Unidad	EVENTO	1		**2350000**	**2350000**
92.1	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1		160000	160000
92.2	TECLADO	Unidad	EVENTO	1		60000	60000
92.3	MEMORIA RAM 4GB	Unidad	EVENTO	1		117000	117000
92.4	MEMORIA RAM 8GB	Unidad	EVENTO	1		120000	120000
92.5	DISCO DURO 500 GB	Unidad	EVENTO	1		160000	160000
92.6	DISCO DURO	Unidad	EVENTO	1		260000	260000
92.7	PROCESADOR CORE 2 DUO O SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1		210000	210000
92.8	MOUSE	Unidad	EVENTO	1		45000	45000
92.9	CABLE HBMI O IGUAL O SUB DVI PORT	Unidad	EVENTO	1		40000	40000
92.10	FUENTE DE PODER ATX 500W	Unidad	EVENTO	1		80000	80000
92.11	CABLE DE ENERGIA	Unidad	EVENTO	1		30000	30000

Ing. Juan López Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN

92.12	CABLE VGA	Unidad	EVENTO	1			20000	20000
92.13	PILA	Yardas	EVENTO	1			15000	15000
92.14	LECTOR OPTICO	Unidad	EVENTO	1			140000	140000
92.15	COOLER DEL PROCESADOR	Unidad	EVENTO	1			90000	90000
92.16	COOLER	Unidad	EVENTO	1			28000	28000
92.17	CABLE USB	Unidad	EVENTO	1			20000	20000
92.18	PROCESADOR CELERON O SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1			230000	230000
92.19	MEMORIA 2 GB RAM	Unidad	EVENTO	1			85000	85000
92.20	HDD 250 GB	Unidad	EVENTO	1			130000	130000
92.21	PROCESOR CORE I3 - 4170 O SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1			240000	240000
92.22	MANO DE OBRA POR EVENTO Y POR EQUIPO	Unidad	EVENTO	1			70000	70000
MONTO TOTALES							134.000.000	134.000.000

Ing. Juan Lopez Villalba
Jefe de Informática
INCAN - MSPBS

CP Josue Dominguez
Director Administrativo
INCAN