3	4	4.7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	140.000	137.459
3	4	4.8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	280.000	251.871
3	4	4.9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	380.000	423.434
3	4	4.10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	220.000	100.000
T						**Total Ítem 4**	**2.655.000**	**2.624.812**
3	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	95.000	116.674
3	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.240
3	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	240.000	243.248
3	5	5.4	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.389
3	5	5.5	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	800.000	682.518
3	5	5.6	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	900.000	739.393
3	5	5.7	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	160.000	173.969
3	5	5.8	Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	160.000	171.975
3	5	5.9	Cambio de Torreta	Unidad	EVENTO	1	240.000	308.684
3	5	5.10	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	220.000	90.000
T						**Total Ítem 5**	**3.095.000**	**2.813.090**
3	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	300.000	357.557
3	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	220.000	207.904
3	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	220.000	228.017
3	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	2.217.865
3	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	280.000	300.314
3	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	280.000	332.500
3	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	480.000	719.533

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

3	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	280.000	385.000
3	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	90.000	91.466
3	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	180.000	187.423
3	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	220.000	100.000
T						**Total Ítem 6**	**4.150.000**	**5.127.579**
3	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	220.000	208.130
3	7	7.2	Cambio de Precaps	Unidad	EVENTO	1	220.000	222.613
3	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	320.000	350.000
3	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	60.000	63.000
3	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	220.000	85.000
T						**Total Ítem 7**	**1.040.000**	**928.743**
3	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	680.000	817.173
3	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	680.000	745.106
3	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	380.000	416.036
3	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	680.000	756.391
3	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	340.000	339.408
3	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	160.000	163.546
3	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	320.000	140.000
T						**Total Ítem 8**	**3.240.000**	**3.377.660**
3	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	320.000	332.500
3	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	320.000	315.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titu
Consejo de Administración - DIBEN

3	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	75.000	73.182
3	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	320.000	355.109
3	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	320.000	315.398
3	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	280.000	350.000
3	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	300.000	286.481
3	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	220.000	230.240
3	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	220.000	78.000
T						**Total Ítem 9**	**2.375.000**	**2.335.910**
3	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	320.000	389.157
3	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	340.000	397.667
3	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	480.000	762.208
3	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	320.000	377.362
3	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	160.000	173.042
3	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	320.000	140.000
Monto Mínimo:			**8.000.000**			**Total Ítem 10**	**1.940.000**	**2.239.436**
Monto Máximo:			**16.000.000**	**TOTAL DEL LOTE 3**			**22.315.000**	**23.350.460**
4	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	50.000	35.355
4	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	50.000	40.286
4	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	50.000	40.286
4	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	160.000	118.999
4	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	190.000	134.693
4	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	190.000	135.599
4	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	120.000	44.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

T						Total Ítem 1	**810.000**	**549.218**
4	2	2.1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	80.000	105.000
4	2	2.2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	280.000	286.459
4	2	2.3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	600.000	647.500
4	2	2.4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	680.000	835.206
4	2	2.5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	80.000	87.500
4	2	2.6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.480
4	2	2.7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	320.000	373.071
4	2	2.8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	220.000	93.000
T						Total Ítem 2	**2.550.000**	**2.718.216**
4	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	300.000	402.500
4	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	180.000	173.324
4	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	180.000	182.323
4	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	80.000	85.980
4	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	35.000	49.676
4	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	140.000	75.000
T						Total Ítem 3	**915.000**	**968.803**
4	4	4.1	cambio de correa de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	140.000	142.531
4	4	4.2	cambio de correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	140.000	146.320
4	4	4.3	cambio de tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	420.000	469.000
4	4	4.4	cambio de tensor de cadena de distrubución	Unidad	EVENTO	1	420.000	469.000
4	4	4.5	cambio de guía cadena	Unidad	EVENTO	1	280.000	308.279

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	4	4.6	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	180.000	70.000
T						Total Ítem 4	**1.580.000**	**1.605.130**
4	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	95.000	127.877
4	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	95.000	122.245
4	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	320.000	336.913
4	5	5.4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	220.000	277.407
4	5	5.5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	120.000	125.504
4	5	5.6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	120.000	122.252
4	5	5.7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	95.000	115.415
4	5	5.8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	600.000	462.215
4	5	5.9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	600.000	457.745
4	5	5.10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	220.000	222.469
4	5	5.11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	320.000	115.000
T						Total Ítem 5	**2.805.000**	**2.485.042**
4	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	300.000	327.337
4	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	280.000	219.918
4	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	280.000	277.802
4	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.855.008
4	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	340.000	341.338
4	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	260.000	262.500
4	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	300.000	315.000
4	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	300.000	332.500
4	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	95.000	113.628

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	190.000	193.272
4	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	320.000	125.000
T						**Total Ítem 6**	**4.265.000**	**4.363.303**
4	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	180.000	201.503
4	7	7.2	Cambio de Precaps de dirección	Unidad	EVENTO	1	220.000	224.036
4	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	400.000	420.000
4	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	60.000	57.320
4	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	180.000	60.000
T						**Total Ítem 7**	**1.040.000**	**962.859**
4	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	800.000	846.851
4	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	600.000	613.648
4	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	400.000	440.813
4	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	800.000	735.679
4	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	340.000	349.934
4	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	95.000	105.495
4	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	400.000	145.000
T						**Total Ítem 8**	**3.435.000**	**3.237.420**
4	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	280.000	269.500
4	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	400.000	472.500
4	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	60.000	62.011
4	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	380.000	370.962
4	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	420.000	434.349

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
4	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	480.000	527.602
4	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	160.000	168.000
4	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	50.000
T						**Total Ítem 9**	**2.440.000**	**2.494.924**
4	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	280.000	294.154
4	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	320.000	458.171
4	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	480.000	763.000
4	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	280.000	314.229
4	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	160.000	150.457
4	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	320.000	129.000
Monto Mínimo:			**8.000.000**			**Total Ítem 10**	**1.840.000**	**2.109.011**
Monto Máximo:			**16.000.000**	**TOTAL DEL LOTE 4**			**21.680.000**	**21.493.926**
5	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	50.000	35.355
5	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	50.000	40.286
5	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	50.000	40.286
5	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	160.000	118.999
5	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	190.000	134.693
5	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	190.000	135.599
5	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	120.000	44.000
T						**Total Ítem 1**	**810.000**	**549.218**
5	2	2.1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	80.000	105.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

5	2	2.2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	280.000	286.459
5	2	2.3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	600.000	647.500
5	2	2.4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	680.000	835.206
5	2	2.5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	80.000	94.500
5	2	2.6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.480
5	2	2.7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	320.000	373.071
5	2	2.8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	220.000	93.000
T						**Total Ítem 2**	**2.550.000**	**2.725.216**
5	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	300.000	437.500
5	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	180.000	173.324
5	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	180.000	182.323
5	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	80.000	85.980
5	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	35.000	49.676
5	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	140.000	70.000
T						**Total Ítem 3**	**915.000**	**998.803**
5	4	4.1	cambio de correa de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	140.000	142.531
5	4	4.2	cambio de correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	140.000	146.320
5	4	4.3	cambio de tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	420.000	469.000
5	4	4.4	cambio de tensor de cadena de distrubución	Unidad	EVENTO	1	420.000	469.000
5	4	4.5	cambio de guía cadena	Unidad	EVENTO	1	280.000	308.279
5	4	4.6	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	180.000	85.000
T						**Total Ítem 4**	**1.580.000**	**1.620.130**

Abg. César Ramero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

5	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	95.000	127.877
5	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	95.000	122.245
5	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	320.000	336.913
5	5	5.4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	220.000	277.407
5	5	5.5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	120.000	125.504
5	5	5.6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	120.000	122.252
5	5	5.7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	95.000	115.415
5	5	5.8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	600.000	462.215
5	5	5.9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	600.000	457.745
5	5	5.10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	220.000	222.469
5	5	5.11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	320.000	115.000
T						**Total Ítem 5**	**2.805.000**	**2.485.042**
5	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	300.000	327.337
5	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	280.000	219.918
5	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	280.000	277.802
5	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.855.008
5	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	340.000	341.338
5	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	260.000	276.391
5	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	300.000	332.500
5	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	300.000	332.500
5	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	95.000	113.628
5	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	190.000	193.272

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

5	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	320.000	120.000
T						Total Ítem 6	**4.265.000**	**4.389.694**
5	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	180.000	201.503
5	7	7.2	Cambio de Precaps de dirección	Unidad	EVENTO	1	220.000	224.036
5	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	400.000	420.000
5	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	60.000	50.750
5	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	180.000	65.000
T						Total Ítem 7	**1.040.000**	**961.289**
5	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	800.000	846.851
5	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	600.000	613.648
5	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	400.000	440.813
5	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	800.000	735.679
5	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	340.000	349.934
5	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	95.000	105.495
5	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	400.000	150.000
T						Total Ítem 8	**3.435.000**	**3.242.420**
5	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	280.000	255.500
5	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	400.000	490.000
5	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	60.000	62.011
5	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	380.000	370.962
5	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	420.000	434.349
5	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titt
Consejo de Administración - DIBEN

5	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	480.000	527.602
5	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	160.000	168.000
5	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	50.000
T						Total Ítem 9	**2.440.000**	**2.498.424**
5	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	280.000	294.154
5	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	320.000	458.171
5	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	480.000	763.000
5	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	280.000	314.229
5	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	160.000	150.457
5	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	320.000	129.000
Monto Mínimo:			**8.000.000**			Total Ítem 10	**1.840.000**	**2.109.011**
Monto Máximo:			**16.000.000**			**TOTAL DEL LOTE 5**	**21.680.000**	**21.579.247**

Abg. Cesar Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN