DICTAMEN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Asunción, 29 de diciembre de 2022

Ref.: Licitación por Concurso de Ofertas Nº 06/2022 "Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos de la Institución" (Ad Referéndum - Plurianual 2023 2024) - ID 420.436.

Señor Presidente:

El Comité conformado para el estudio y evaluación de las ofertas en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 06/2022 "Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos de la Institución" (Ad Referéndum - Plurianual 2023 2024) - ID 420.436, integrado por los funcionarios: María Lourdes Martínez de Reynal, Coordinadora General de Administración; Luis Silveira, Jefe del Dpto. de Transporte y Modesto Salinas, Director de Gabinete de la Dirección General de Administración y Finanzas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27º de la Ley Nº 2.051/2003 "Contrataciones Públicas" y el Artículo 8º del Decreto 2992/2019 por la cual se reglamenta la citada Ley; y a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del llamado en cuestión, cumple en manifestarle cuanto sigue:

Que, al acto de apertura de sobres realizado en fecha 12 de diciembre de 2022, se presentaron las empresas: **1) AUTOCENTER de Chul Choi Chung** – *RUC 4828148-4,* **2) TALLER INTEGRAL S.A.** – *RUC 80053036-5,* **3) AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.** – *RUC 80028285-0* y **4) TALLER MECANICAR S.A.** – *RUC 80055807-3*.

Que, la Firma **AUTOCENTER de Chul Choi Chung** presento Constancia SIPE N° 1726645, la Firma **TALLER INTEGRAL S.A.** presento Constancia SIPE N° 11726187, la Firma **AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.** presento Constancia SIPE N° 1726600 y la Firma **TALLER MECANICAR S.A.** presento Constancia SIPE N° 1726600, cuyos contenidos han sido verificados en el Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas (SICP).

Que, en primer término, fueron verificadas las documentaciones de carácter sustancial solicitadas en el PBC; y su presentación por parte de las empresas oferentes que se observan en el siguiente cuadro:

DOCUMENTOS SUSTANCIALES PERSONA FISICA			
EMPRESA	Formulario de Oferta – Lista de Precios. (Incluye DDJJ. art.40)	Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta
AUTOCENTER de Chul Choi Chung	Cumple	Cumple	Cumple

DOCUMENTACIONES SUSTANCIALES PERSONAS JURIDICAS				
EMPRESA	Formulario de Oferta – Lista de Precios. (Incluye DDJJ. art.40)	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica	Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente
TALLER INTEGRAL S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
TALLER MECANICAR S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Que, todas las empresas oferentes, cumplen con la provisión de los documentos sustanciales respetando el formato establecido, por lo tanto, se ajustan sustancialmente a los documentos de la licitación.

Que, luego se procedió a cargar el Cuadro Comparativo de Ofertas (**ANEXO - CUADRO I**), en concordancia con las Listas de Precios presentadas por los oferentes.

Lic. Luis Silveira
Jefe de Transporte
Cámara de Diputados

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
HC. Diputados

María Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Que, a continuación, se ordenan las ofertas de menor a mayor:

Nro	EMPRESA	Monto Gs.
1	AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.	741.482.790.-
2	MECANICAR S.A.	1.332.007.300
3	TALLER INTEGRAL S.A.	1.456.016.400
4	AUTOCENTER de Chul Choi Chung	1.479.857.300

Que, en concordancia con el Cuadro Comparativo de Ofertas confeccionado, y lo expresado en los párrafos precedentes, fue seleccionada provisoriamente la empresa con el precio más bajo, detallado a continuación:

EMPRESA	Monto Gs.
AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.	741.482.790.-

Que, el Sistema de Adjudicación de la presente licitación es por el **TOTAL.**

Análisis de los precios ofertados:

Que, se analizaron los precios unitarios de cada Ítem en virtud a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones para verificar si los mismos no se apartan de los márgenes establecidos respecto a los precios referenciales, en este sentido se pudo constatar lo siguiente:

Que, todos los precios unitarios presentados por la firma **AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.** presentan una diferencia superior al veinticinco por ciento (25%) por debajo de los precios referenciales.

Que, se solicitó nota mediante, a la firma **AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.** remitan Desglose de precios – Explicación detallada de la composición del precio unitario ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, según lo analizado, en virtud a lo dispuesto en la *SECCIÓN II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION - Análisis de los precios ofertados, del PBC.*

Que, la firma **AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.,** ha respondido a la nota enviada dentro del plazo concedido para el efecto, presentando el cuadro de composición de los precios que se encuentran por debajo del 25% (veinticinco por ciento) del referencial, dicho cuadro ha sido analizado en forma pormenorizada, luego del cual, el Comité de Evaluación consideró que la información arrimada resulta insuficiente, además de que, dista mucho de los precios de mercado para este tipo de servicios, esto es fácilmente comprobable comparando con las demás ofertas presentadas en este mismo llamado, con las cuales existe una diferencia de aproximadamente el cincuenta por ciento por debajo de ellas, por lo tanto se consideró inaceptable los precios ofertados, en consecuencia y basado en lo establecido en el PBC Sección: Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación - Análisis de los precios ofertados donde se expresa textualmente: *"Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada"*, el Comité de Evaluación procede a **rechazar** la oferta de la firma **AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.**

Que, luego se procedió a seleccionar la siguiente oferta más baja que se detalla seguidamente:

EMPRESA	Monto Gs.
MECANICAR S.A.	1.332.007.300.-

Análisis de los precios ofertados:

Que, se analizaron los precios ofertados en virtud a lo dispuesto en el en el Pliego de Bases y Condiciones; donde los precios unitarios ofertados por la firma **MECANICAR S.A.;** no presentan una diferencia superior al veinticinco por ciento (25%) por debajo y del quince por ciento (15%) por encima de los precios unitarios referenciales preparado por la Convocante y difundido con el llamado a contratación.

Lic. Luis Silveira
Jefe de Transporte
Cámara de Diputados

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.P
H.C. Diputados

María Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Certificado de Producto y Empleo Nacional – Margen de Preferencia

Que, la aplicación del margen de preferencia para productos y servicios nacionales, no corresponde en este caso, considerando que la empresa **MECANICAR S.A.** cuenta con Certificado de Origen Nacional – M.I.C N° 144640.

Que, se solicitó nota mediante, a la firma **MECANICAR S.A.** remitan los siguientes documentos:

- (Tres) Cartas de Referencia emitidas por empresas o instituciones públicas o privadas, que avalen la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos por parte de la empresa oferente
- Balance General de los años 2019 - 2020 -2021
- Estado de Resultado de los años 2019 - 2020 – 2021
- Copia autenticada de habilitación de la MADES para operar como taller mecánico. (no se aceptarán comprobantes en trámite del documento solicitado).
- Plano edilicio referencial de ubicación del Taller
- Copia de la Aprobación de Plano Municipal para corroborar la superficie
- Copia del Certificado de Licencia Comercial expedida por la Municipalidad de Asunción para los talleres ubicados en Asunción. En caso de que el taller del oferente se encuentre en otro municipio (dentro del radio de distancia de 7 Km de la Honorable Cámara de Diputados) deberá presentar copia de Resolución Municipal equivalente
- Copia de Contrato con prestadora de servicio de guardia de seguridad permanente 24 Hs.
- Copia autenticada de certificación profesional de 4 mecánicos
- Copia de Certificados de 2 (dos) electricistas
- Copia de Certificados de 1 (un) técnico en aire acondicionado
- Copia de la Cedula Verde o Contrato vigente de Servicio de Grúa
- Certificado de Disposición final de Residuos de hidrocarburos
- Plano de Prevención de Incendios aprobado por el Municipio y verificación emitida por los Bomberos

Que, la firma **MECANICAR S.A.**, ha respondido a la nota enviada dentro del plazo concedido para el efecto, presentando todos los documentos solicitados.

Calificación legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40

Que, el oferente seleccionado MECANICAR S.A. ha indicado bajo fe de juramento que no se encuentra comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Art.40, Inc. "a" y "b" de la Ley Nº 2051/03, en base a la aplicación del análisis establecido en el Artículo 1º de la Resolución DNCP Nº 849/2015. Dicho análisis se ha realizado verificando la base de datos del SINARH, al que se tiene acceso en la Institución, verificando en este caso al Sr. Roberto Lucas Recalde Osorio, la Sra. Carmen Victoriana Osorio de Recalde y el Sr. Idilio Bartolomé Recalde Aguero, cuyos nombres no se han encontrado en dicha base de datos, por lo tanto, no son funcionarios públicos actualmente.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación:

Que, las documentaciones solicitadas en el PBC - *Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación,* y su cumplimiento por parte de la empresa seleccionada provisoriamente **MECANICAR S.A.** se detalla a continuación:

Documentos	MECANICAR S.A.
1.Formulario de Oferta	Cumple
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	Cumple
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	No Aplica
5. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios	Cumple
6. Certificado de Cumplimiento Tributario	Cumple
7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Cumple
8. Documentos legales	
8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	
• Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	Cumple
• Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	Cumple

Lic. Luis Silveira
Jefe de Transporte
Cámara de Diputados

Moises Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

María Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

• Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	Cumple

Otros requisitos documentales solicitados para evaluación de criterios	**MECANICAR S.A.**
Balance General de los años 2019 - 2020 -2021.-	Cumple
Estado de Resultado de los años 2019 - 2020 – 2021.-	Cumple
Constancia de RUC.	Cumple
Copias de contratos y/o facturaciones y/o constancia de facturación emitida por las empresas a las cuales prestó servicios iguales a los ofertados (Reparación de Vehículos), por montos o volúmenes (en sumatoria) iguales o superiores al 50% del monto máximo a ser contratado en la presente licitación, en los últimos 3 (tres) años (2019-2020-2021).	Cumple
(Tres) Cartas de Referencia emitidas por empresas o instituciones públicas o privadas, que avalen la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos por parte de la empresa oferente.	Cumple

Que, la verificación del suministro de los requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación por parte de las empresas seleccionadas, se encuentran detalladas en el **ANEXO - CUADRO II**, que forma parte del presente Dictamen de Evaluación.

Capacidad Financiera:

Que, siguiendo los criterios de evaluación, se analizaron los indicadores financieros, correspondientes a los Balances Generales de los tres últimos ejercicios cerrados 2019, 2020 y 2021, de los oferentes:

Ratios financieros - MECANICAR S.A.(Gs.)

	Año 2019	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**
Ratio de liquidez Activo corriente/Pasivo corriente	34,62	3,62	8,00	15,41
Endeudamiento Pasivo total/Activo total	0,35	0,28	0,23	0,29
Rentabilidad Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital	1,15	1,06	0,79	1,00

Datos de los Estados Contables - (Gs.)

	Año 2019	**Año 2020**	**Año 2021**
Activo corriente	1.088.876.947	1.427.118.012	2.111.955.685
Activo total	2.373.795.119	3.174.834.161	3.157.765.128
Pasivo corriente	31.452.495	394.729.350	264.008.037
Pasivo total	820.287.704	895.044.559	738.232.848
Utilidad del ejercicio	493.150.018	592.067.460	694.556.752
Capital	430.000.000	557.909.797	880.400.500

Indicadores mínimos requeridos:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2019; 2020; 2021) - **MECANICAR S.A. – *"CUMPLE"***

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2019; 2020; 2021) – **MECANICAR S.A. – *"CUMPLE"***

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2019; 2020; 2021) – **MECANICAR S.A. – *"CUMPLE"***

Lic. Luis Silveira
Jefe de Transporte
Cámara de Diputados

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

María Equides Raynal
Coordinación Gral. Administrativa

Ratios financieros - AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.(Gs.)

	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Promedio
Ratio de liquidez Activo corriente/Pasivo corriente	1,16	1,22	1,25	1,21
Endeudamiento Pasivo total/Activo total	0,57	0,56	0,56	0,56
Rentabilidad Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital	0,01	0,01	0,03	0,02

Datos de los Estados Contables - (Gs.)

	Año 2019	Año 2020	Año 2021
Activo corriente	3.709.023.893	3.809.447.819	3.927.616.747
Activo total	5.617.227.840	5.573.882.023	5.639.238.979
Pasivo corriente	3.191.065.699	3.133.623.657	3.145.059.997
Pasivo total	3.191.065.699	3.133.623.657	3.145.059.997
Utilidad del ejercicio	5.061.641	13.391.414	58.382.846
Capital	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000

Obs.: *Los Ratios Financieros de las firmas **TALLER INTEGRAL S.A. y AUTOCENTER de Chul Choi Chung** no se han podido calcular considerando que no han presentado en su oferta los Balances Generales y tampoco se encuentran disponibles en el SIPE.*

Experiencia requerida:

Se verificaron las documentaciones proporcionadas por el oferente seleccionado que demuestren su cumplimiento con los requisitos de experiencia:

Requisitos	Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:	MECANICAR S.A.
Se exigirá una antigüedad mínima de 3 (tres) años como empresa de reparación de vehículos a ser verificada en la Constancia del RUC. El Oferente deberá presentar copias de contratos y/o facturaciones y/o constancia de facturación emitida por las empresas a las cuales prestó servicios iguales a los ofertados (Reparación de Vehículos), por montos o volúmenes (en sumatoria) iguales o superiores al 50% del monto máximo a ser contratado en la presente licitación, en los últimos 3 (tres) años (2019-2020-2021). Podrán presentarse la cantidad de contratos, facturas, constancias de facturación y recepciones finales que fueren necesarios. Deberá presentar 3 (tres) cartas de referencia emitidas por empresas o instituciones públicas o privadas, que avalen la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos por parte de la empresa oferente.	- *Constancia de RUC.* - Copias de contratos y/o facturaciones y/o constancia de facturación emitida por las empresas a las cuales prestó servicios iguales a los ofertados (Reparación de Vehículos), por montos o volúmenes (en sumatoria) iguales o superiores al 50% del monto máximo a ser contratado en la presente licitación, en los últimos 3 (tres) años (2019-2020-2021). - (Tres) Cartas de Referencia emitidas por empresas o instituciones públicas o privadas, que avalen la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos por parte de la empresa oferente.	Cumple

Lic. Luis Silveira
Jefe de Transporte
Cámara de Diputados

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

María Lourdes Reyn
Coordinación Gral. Administrativa

Capacidad técnica:

Requisitos	Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica:	MECANICAR S.A.
• *El taller deberá estar ubicado a una distancia de recorrido no mayor de 7 kms a la redonda del edificio de la Convocante con plano aprobado de por la Municipalidad.* • *Deberá contar con la Habilitación del MADES (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) para operar como taller mecánico. (no se aceptarán comprobantes en trámite del documento solicitado).* • *El Oferente deberá contar con una Póliza con una Compañía Aseguradora Autorizada por la Superintendencia de Seguros con una Cobertura de todo Riesgo, incendio, robo o hurto etc., y la misma deberá estar vigente al momento de la apertura POR UN MONTO MINIMO DE GS. 1.100.000.000 (Mil Cien millones).* • *Debe contar con una póliza de seguros total para pruebas fuera del taller del oferente hasta un radio de 05 kms a la redonda.* • *Superficie Requerida: El Oferente deberá contar con infraestructura propia (no tercerizada) de 650 m2 como mínimo de superficie total del Terreno que deberá demostrar con la presentación del Certificado de Licencia Comercial expedido por la Municipalidad de Asunción para los Talleres ubicados en Asunción actualizado. En caso de que el taller del oferente se encuentre en otro municipio (dentro del radio de distancia de 7 Km de la Convocante) deberá presentar Resolución Municipal equivalente. (no en trámite).* • *Deberá presentar contratos similares de reparación de vehículos de los años 2.019, 2.020 y 2.021 hasta un monto de 50% de la oferta.* *La superficie del Inmueble debe estar distribuidos en las siguientes áreas y características:* • *Superficie del Terreno: 650 m² mínimo. -* • *Superficie Área de Trabajo: 450 m² mínimo.* • *El área de trabajo es la parte destinada exclusivamente para los trabajos de reparación y mantenimiento. No incluye oficinas administrativas, depósitos de insumos.* • *Seguridad del Local y área de trabajo: debe estar totalmente cubierto con techo de tinglado con un área perimetral cerrado y amurallado íntegramente con mampostería de 2,90 metros mínimo desde el Piso para garantizar la seguridad en el resguardo de los vehículos, en 1 o 2 bloques contiguos. No se admitirán estructuras que no se encuentren contiguas con el fin de acreditar las superficies mínimas solicitadas. Sólo en caso de representantes oficiales podrán incluir los sucursales, caso contrario será tenido en cuenta solo la casa central. -* • *Debe contar con guardia de seguridad permanente 24 Hs. para garantizar la protección de los vehículos, presentar contrato con prestadora.* • *Poseer circuito cerrado de TV y servicio de monitoreo las 24 hs. que garantice a la convocante que tenga la seguridad desde el ingreso del vehículo hasta la salida a ser comprobado mediante la verificación in-situ.* • *El taller deberá contar 4 (cuatro) mecánicos con certificación profesional. (presentar listado con certificados correspondientes)* • *2 (dos) electricistas permanentes. (presentar listado con certificados correspondientes)* • *1 (un) técnico en aire acondicionado*	1. Plano edificio referencial de ubicación del Taller. 2. Declaración Jurada donde manifieste contar con la infraestructura técnica y herramientas 3. Copia autenticada de habilitación de la MADES *para operar como taller mecánico. (no se aceptarán comprobantes en trámite del documento solicitado).* 4. Copia de Resolución de Aprobación del plan de adecuación a los aspectos ambientales 5. Copia de la Póliza con una Compañía Aseguradora *Autorizada por la Superintendencia de Seguros la misma deberá estar vigente al momento de la apertura POR UN MONTO MINIMO DE GS. 1.100.000.000 (Mil Cien millones).* 6. Copia de la Aprobación de Plano Municipal para corroborar la superficie 7. Copia del Certificado de Licencia Comercial expedida por la Municipalidad de Asunción para los talleres ubicados en Asunción. En caso de que el taller del oferente se encuentre en otro municipio (dentro del radio de distancia de 7 Km de la Honorable Cámara de Diputados) deberá presentar copia de Resolución Municipal equivalente 8. Copia de Contrato con prestadora de servicio de guardia de seguridad permanente 24 Hs. 9. Copia autenticada de certificación profesional de 4 mecánicos 10. Copia de Certificados de 2 (dos) electricistas 11. Copia de Certificados de 1 (un) técnico en aire acondicionado 12. *Copia de la Cedula Verde o Contrato vigente de Servicio de Grúa* 13. *Póliza de seguro total para pruebas fuera del taller hasta un radio de 05 kms a la redonda.* 14. *Registro Profesional emitido por MTESS* 15. *Certificado de Disposición final de Residuos de hidrocarburos.* 16. *Declaración Jurada de conocer aceptar y aplicar las Leyes Ambientales Mencionados.* 17. *Plano de Prevención de Incendios aprobado por el Municipio y verificación emitida por los Bomberos* 18. *Presentar lista de empleados con seguro social con más de 6 (seis) meses de antigüedad. (presentar listado con datos completos)*	Cumple

Ing. Luis Silveira
Jefe de Transporte
Cámara de Diputados

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.P
H.C.Diputados

María Lourdes R.
Coordinadora Gral. Adm.

• Un mínimo de 06 (seis) empleados con seguro social con más de 6 (seis) meses de antigüedad. (presentar listado con datos completos) • Poseer indefectiblemente un sistema de protección contra incendio, con alarma en todas sus instalaciones, balde de arena, extintores, sistema de detección de humo, sensor de humo con sirena (se probará el funcionamiento del mismo en la visita de la verificación técnica), poseer de carteles indicadores de salida de emergencia, boca hidrante, Sistema BIE, PCI (Plano de prevención contra incendio aprobado) será verificada en la inspección técnica en la oportunidad de la visita de la comisión evaluadora, a las instalaciones de los aferentes. El aferente deberá presentar Plano de Prevención de Incendios aprobado por el Municipio y verificación final emitida por los Bomberos. • Herramientas Requeridas: El Taller aferente deberá contar con herramientas propias (no de terceros), que deberán estar operativas durante la verificación in-situ y deberá estar en la presentación de la Planilla de Datos Garantizados, mínimamente deberá contar: • Equipo de medición de presión de sistema de refrigeración motor. • Un compresor de aire de 2hp de potencia • Un torno para realizar trabajos de tornería en general (ej. reparación de cardanes, paliers, en funcionamiento) para la agilidad en los trabajos, se podrá presentar relación comercial con empresa tercerizada. • Seis Gatos hidráulicos • Un equipo para control de carga de alternador • Un compresímetro para realizar mediciones de compresión de motores diésel. • Un compresímetro para realizar mediciones de compresión de motores nafteros • Un equipo de alineación de faros portátil Alto y Baja propio. (no se acepta contrato con terceros) • Scanner para diagnóstico electrónico computarizado de los diferentes marcas de vehículos. • Un Banco de prueba para limpieza, reparación y testeo de picos inyectores común rail (DIESEL). • Deberá contar con maquinaria de soldadura tipo MIG, eléctrica autógeno, y portátil eléctrico. • Una Fosa bien equipado y azulejado. • Un succionador de aceite al vacío • Un Comprimidor de espirales tipo mac-person • Dos Manómetros para carga de gas R134 ecológico. • Un equipo para la recuperación, acopiado, filtrado y reciclado de gas refrigerante con un tanque colector de gas correspondiente y debidamente certificado, a fin de contribuir con la disminución de emisión de gases que dañan la capa de ozono. • Un banco para montaje y desmontaje de caja de cambios hidráulico • Un banco para armado de motores • Un manómetro para medir presión de bombas eléctricas de combustibles nafteros • Una maquina intercambiadora de fluidos automática para sistemas ABS con función de purgado automático. • Una máquina lavadora de piezas con depósito propio. • Equipo de alineación y balanceo computarizado de ruedas propio en el local (se verificará funcionamiento in situ)		Cumple

Lic. Luis Silveira
Jefe de Transporte
Cámara de Diputados

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

María Lourdes Reyna
Coordinación Gral. Administrativa

• *Boroscopio endoscopio con cámara de inspección.* • *El taller deberá contar con herramientas propias, para lo cual deberá presentar una declaración jurada de que cuenta con las herramientas requeridas.* • *Poseer planos contra incendio aprobado por la municipalidad.* • *Presentar licencia comercial definitiva actualizada.* • *Poseer como mínimo 4 elevadores (3 DE ELLOS CAPACIDAD DE 4.200 KGS)* • *El Oferente debe contar con sala de reparaciones de motor, caja y diferencial,(LA MISMA DEBE SER CERRADA PARA EVITAR QUE ELEMENTOS CONTAMINANTES INGRESEN) el mismo deberá contar con las herramientas necesarias para el efecto, deberá contar con las herramientas de precisión para esos efectos, como torqui metros, micrómetros, reloj comparador para medidas internas/externas, multimetro para realizar mediciones en reparaciones de sistema electrónico concernientes a inyección electrónica, prensa hidráulica, mordazas, equipos de soldaduras (autógeno y/o arco eléctrico), acoples de baterías, actuadores hidráulico para elevamiento de vehículos, Comprimidor de espirales McPherson. Llaves de mano, succionador de aceite al vacío, actuador hidráulico para caja, engrasador neumático, banco soporte, medidor de compresión motor y power.* • *Los repuestos deben ser originales de la marca del vehículo y serán requeridos las piezas cambiadas.* • *Nota en carácter de DDJJ en la que declare conocer, aceptar y aplicar las disposiciones establecidas en la Ley Nº 5211/2014 De Calidad el Aire; el Decreto Nº 12685/2008 Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías Alternativas; y, la Resolución Nº 1242/2014 de fecha 3 de octubre de 2014 dictada por la Entidad Ambiental Competente (MADES).* • *Deberá contar con un móvil taller para realizar auxilios en cualquier parte del país, equipado con las herramientas necesarias para reparaciones varias, este móvil debe contar con cédula verde y póliza de seguro vigente contra todo riesgo y ésta debe estar a nombre del proveedor, no se aceptan contratos privados.* • *El taller oferente deberá contar indefectiblemente con el servicio de grúa propio o tercerizado permanente para todos los vehículos de la institución para el transporte desde cualquier punto del país. El taller deberá contar con un seguro contra todo riesgo del local, incluyendo los vehículos depositados en el mismo.* • *Certificado de disposición final de residuos de hidrocarburos para su recuperación y reciclado correspondiente.* • *Pistola de diagnóstico de temperatura.* • *01 detector de fugas de radiador* • *Pistolas neumáticas* • *Deberá contar indefectiblemente con un personal técnico en seguridad ocupacional que se encargue de la seguridad y el buen trabajo desempeñado por cada uno de los mecánicos con todos los equipos de seguridad pertinentes. Presentar registro profesional técnico emitido por el MTESS.*		Cumple

Que, analizado el Cuadro Comparativo de Precios y considerando los Criterios de Evaluación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, el Comité de Evaluación recomienda, <u>*Adjudicar*</u> el servicio de mantenimiento y reparación menor de vehículos; en el marco del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 06/2022 "Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos de la Institución"

Lic. Luis Silveira
Jefe de Transporte
Cámara de Diputados

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

María Lourdes Reyna
Coordinación Gral. Administrativa

(Ad Referéndum - Plurianual 2023 2024) - ID 420.436, por haber cumplido con la totalidad de los requisitos económicos, legales y técnicos, a la siguiente empresa:

Empresa	Monto Mínimo Gs.	Monto Máximo Gs.
MECANICAR S.A.	245.000.000.-	490.000.000.-

Los montos a ser ejecutados durante los Ejercicios Fiscales 2023 y 2024, se presentan a continuación:

Monto Ejercicio Fiscal 2023	Monto Ejercicio Fiscal 2024	Monto Total Plurianual
245.000.000.-	245.000.000.-	490.000.000.-

Salvo mejor parecer, es Dictamen del Comité.

Lic. Luis Silveira
Jefe de Transporte
Cámara de Diputados

María Lourdes Martínez de Reynal
Coordinadora General de Administración

Luis Silveira
Jefe del Dpto. de Transporte

Modesto Salinas
Director de Gabinete
Dirección General de Administración y Finanzas

Planilla de Precios Referenciales
Lista de Servicios Solicitados

María Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.P
H.C. Diputados

Luis Silveira
de Transporte
Cámara de Diputados

Ref.: Licitación por Concurso de Ofertas Nº 06/2022 "Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos de la Institución" (Ad Referéndum - Plurianual 2023 2024) - ID 420.436.

Item	Descripción del Bien	MECANICAR S.A.	AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.	TALLER INTEGRAL S.A.	AUTOCENTER
1	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL				
1.1	Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	978.030	543.350	900.000	1.086.700
1.2	Mano de obra - Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM	389.970	216.650	433.300	433.300
1.3	Reparacion general de motor	4.470.030	2.483.350	4.200.000	4.966.700
1.4	Mano de obra - Reparacion general de motor	2.670.030	1.483.350	2.500.000	2.966.700
1.5	Trabajos de tapa motor	2.484.000	1.380.000	2.450.000	2.760.000
1.6	Mano de obra - Trabajos de tapa motor	1.154.970	641.650	1.100.000	1.283.300
1.7	Valvulas de admision c/u	335.430	186.350	372.700	372.700
1.8	Mano de obra - Valvulas de admision c/u	35.730	19.850	39.700	39.700
1.9	Guias de valvulas c/u	406.800	226.000	452.000	452.000
1.10	Mano de obra - Guias de valvulas c/u	35.730	19.850	39.700	39.700
1.11	Valvulas de escape c/u	335.430	186.350	372.700	372.700
1.12	Mano de obra - Valvulas de escape c/u	35.730	19.850	39.700	39.700
1.13	Pico inyector electronico c/u	4.875.030	2.708.350	5.000.000	5.416.700
1.14	Mano de obra - Pico inyector electronico	291.870	162.150	324.300	324.300
1.15	Buje de biela	222.030	123.350	246.700	246.700
1.16	Mano de obra - Buje de biela	130.500	72.500	145.000	145.000
1.17	Cambio de brazo de biela	1.552.500	862.500	1.725.000	1.725.000
1.18	Mano de obra - Cambio de brazo de biela	397.530	220.850	441.700	441.700
1.19	Juego de Casquillo de biela	639.630	355.350	710.700	710.700
1.20	Mano de obra - Juego de Casquillo de biela	106.830	59.350	118.700	118.700
1.21	Juego de Casquillo de bancada	639.630	355.350	710.700	710.700
1.22	Mano de obra - Juego de Casquillo de bancada	106.830	59.350	118.700	118.700
1.23	Cambio de reten bancada	577.530	320.850	641.700	641.700
1.24	Mano de obra - Cambio de reten bancada	391.230	217.350	434.700	434.700
1.25	kit de cadena con tensores	3.897.000	2.165.000	3.900.000	4.330.000
1.26	Mano de obra - kit de cadena con tensores	568.170	315.650	631.300	631.300
1.27	Bomba de aceite motor	248.400	138.000	276.000	276.000
1.28	Mano de obra - bomba de aceite motor	443.970	246.650	493.300	493.300
1.29	Cambio de bulbo de aceite	515.430	286.350	572.700	572.700
1.30	Mano de Obra - Cambio de bulbo de aceite	317.970	176.650	353.300	353.300
1.31	Cambio de arandela base pico	14.580	8.100	16.200	16.200
1.32	Mano de obra - Cambio de arandela base pico	35.730	19.850	39.700	39.700
1.33	Juego de aros	3.012.030	1.673.350	3.346.700	3.346.700
1.34	Mano de Obra - Juego de aros	568.170	315.650	631.300	631.300
1.35	Juego de juntas	1.071.000	595.000	1.190.000	1.190.000
1.36	Mano de obra - Juego de juntas	293.400	163.000	326.000	326.000
1.37	Juego de piston	2.044.530	1.135.850	2.271.700	2.271.700
1.38	Mano de obra - Juego de piston	443.970	246.650	493.300	493.300
1.39	Juego de camisa	2.855.970	1.586.650	3.173.300	3.173.300
1.40	Mano de obra - Juego de camisa	443.970	246.650	493.300	493.300

1.41	Reparacion de turbo motor	2.127.000	1.595.000	3.190.000	3.190.000
1.42	Mano de obra - reparacion de turbo motor	568.170	315.650	631.300	631.300
1.43	Arbol de levas	1.071.000	595.000	1.190.000	1.190.000
1.44	Mano de obra - Arbol de levas	336.870	187.150	374.300	374.300
1.45	Cepillado de tapa motor	641.070	356.150	712.300	712.300
1.46	Mano de obra - Cepillado de tapa motor	223.470	124.150	248.300	248.300
1.47	Junta tapa motor	447.030	248.350	496.700	496.700
1.48	Mano de obra - Junta tapa motor	105.570	58.650	117.300	117.300
1.49	Polea Cigueñal	2.756.970	1.531.650	3.063.300	3.063.300
1.50	Mano de obra - Polea Cigueñal	222.030	123.350	246.700	246.700
1.51	Tornillos de tapa motor	222.030	123.350	246.700	246.700
1.52	Mano de obra - Tornillos de tapa motor	71.100	39.500	79.000	79.000
1.53	Cambiar bomba de agua	1.110.870	617.150	1.234.300	1.234.300
1.54	Mano de obra - Cambiar bomba de agua	568.170	315.650	631.300	631.300
1.55	Cambiar reten frente motor	178.470	99.150	198.300	198.300
1.56	Mano de obra - Cambiar reten frente motor	568.170	315.650	631.300	631.300
1.57	Cambiar soporte motor	1.071.000	595.000	1.190.000	1.190.000
1.58	Mano de obra - Cambio soporte motor	568.170	315.650	631.300	631.300
1.59	Cambiar ventilador de motor	1.633.500	907.500	1.815.000	1.815.000
1.60	Mano de obra - Cambio ventilador de motor	447.030	248.350	496.700	496.700
1.61	Repararacion de radiador	888.030	493.350	986.700	986.700
1.62	Mano de obra - Repararacion de radiador	391.230	217.350	434.700	434.700
1.63	Cambio de manguera de radiador SUP	338.400	188.000	376.000	376.000
1.64	Mano de obra - Cambio de manguera de radiador SUP	88.470	49.150	98.300	98.300
1.65	cambio de manguera de radiador INF	336.870	187.150	374.300	374.300
1.66	Mano de obra - cambio de manguera de radiador INF	88.470	49.150	98.300	98.300
2	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de caja HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL				
2.1	Filtro de caja automatica	1.086.030	603.350	1.206.700	1.206.700
2.2	Mano de obra - Filtro de caja automatica	178.470	99.150	198.300	198.300
2.3	Solenoide de caja c/u	2.043.000	1.135.000	2.270.000	2.270.000
2.4	Mano de obra - solenoide de caja c/u	397.530	220.850	441.700	441.700
2.5	Reparacion de convertidor	2.826.000	1.570.000	3.140.000	3.140.000
2.6	Mano de obra - Reparacion de convertidor	568.170	315.650	631.300	631.300
2.7	kit de discos c/u	2.809.530	1.560.850	3.121.700	3.121.700
2.8	Mano de obra - kit de discos	555.750	308.750	617.500	617.500
2.9	Cambio de aceite de caja	1.071.000	595.000	1.190.000	1.190.000
2.10	Mano de obra - Cambio de aceite de caja	338.400	188.000	376.000	376.000
2.11	Juego de junta caja	639.630	355.350	710.700	710.700
2.12	Mano de obra - Juego de junta caja	301.230	167.350	334.700	334.700
3	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de transmición HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL				
3.1	Cambiar centralizador cardan	1.071.000	595.000	1.190.000	1.190.000
3.2	Mano de obra - Cambiar centralizador cardan	293.400	163.000	326.000	326.000
3.3	Cambio cruzeta cardan c/u.	621.000	345.000	690.000	690.000
3.4	Mano de obra - Cambio cruzeta cardan.	391.230	217.350	434.700	434.700
3.5	Reparacion de macho y Hembra cardan	1.332.000	740.000	1.480.000	1.480.000
3.6	Mano de obra - Reparacion de macho y Hembra cardan	338.400	188.000	376.000	376.000
3.7	Junta para diferencial	3.818.970	2.121.650	4.243.300	4.243.300
3.8	Mano de obra - Junta para diferencial	293.400	163.000	326.000	326.000
3.9	Cambio de aceite diferencial	533.970	296.650	593.300	593.300

María Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Carlos Silveira
Jefe de Departamento
Cámara de Diputados

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

3.10	Mano de obra - Cambio de aceite diferencial	71.100	39.500	79.000	79.000
3.11	calce del engranaje satelite	338.400	188.000	376.000	376.000
3.12	Mano de obra - Calce del engranaje satelite	515.430	286.350	572.700	572.700
3.13	Calce del engranaje del planetario	338.400	188.000	376.000	376.000
3.14	Mano de obra - Calce del engranaje del planetario	515.430	286.350	572.700	572.700
4	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de dirección HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL				
4.1	Cambio de bomba direccion hidraulica	2.576.970	1.431.650	2.863.300	2.863.300
4.2	Mano de obra - Cambio de bomba direccion hidraulica	338.400	188.000	376.000	376.000
4.3	Reparacion de cremallera de direccion.	2.373.030	1.318.350	2.636.700	2.636.700
4.4	Mano de obra - Reparacion de cremallera de direccion.	568.170	315.650	631.300	631.300
4.5	Cambio cremallera de direccion	6.954.030	3.863.350	7.726.700	7.726.700
4.6	Mano de obra - Cambio cremallera de direccion	568.170	315.650	631.300	631.300
4.7	Cambiar muñequines - c/u	319.770	177.650	355.300	355.300
4.8	Mano de obra - Cambiar muñequines -	441.000	245.000	490.000	490.000
4.9	Precap de direccion	322.830	179.350	358.700	358.700
4.10	Mano de obra - Precap de direccion	443.970	246.650	493.300	493.300
4.11	Guardapolvo de precap	88.470	49.150	98.300	98.300
4.12	Mano de obra - guardapolvo de precap	71.100	39.500	79.000	79.000
4.13	Cambiar buje estabilizador	293.400	163.000	326.000	326.000
4.14	Mano de obra - Cambiar buje estabilizador	88.470	49.150	98.300	98.300
4.15	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	391.230	217.350	434.700	434.700
4.16	Mano de obra - Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	88.470	49.150	98.300	98.300
4.17	Alineacion y balanceo de ruedas	141.300	78.500	157.000	157.000
4.18	Mano de obra - Alineacion y balanceo de ruedas	70.830	39.350	78.700	78.700
4.19	Cambio de ruleman masa delantera	978.030	543.350	1.086.700	1.086.700
4.20	Mano de obra - Cambio de ruleman masa delantera	293.400	163.000	326.000	326.000
4.21	Fluido para direccion	44.730	24.850	49.700	49.700
4.22	Mano de obra - Fluido para direccion	35.730	19.850	39.700	39.700
4.23	Cruceta de columna de direccion	267.030	148.350	296.700	296.700
4.24	Mano de obra - Cruceta de columna de direccion	391.230	217.350	434.700	434.700
5	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL				
5.1	Amortiguador trasero c/u	844.470	469.150	938.300	938.300
5.2	Mano de obra - Amortiguador trasero	267.030	148.350	296.700	296.700
5.3	Amortiguador delantero c/u	787.500	437.500	875.000	875.000
5.4	Mano de obra - Amortiguador delantero	357.030	198.350	396.700	396.700
5.5	Buje parrilla c/u	178.470	99.150	198.300	198.300
5.6	Mano de obra - buje parrilla	262.530	145.850	291.700	291.700
5.7	Rotula c/u	338.400	188.000	376.000	376.000
5.8	Mano de obra - Rotula	319.500	177.500	355.000	355.000
5.9	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	88.470	49.150	98.300	98.300
5.10	Mano de obra - Prisionero con tuerca de rueda -	18.000	10.000	20.000	20.000
5.11	Buje de suspension trasera c/u	293.400	163.000	326.000	326.000
5.12	Mano de obra - Buje de suspension trasera	267.030	148.350	296.700	296.700
5.13	Bieleta estabilizadora	391.230	217.350	434.700	434.700
5.14	Mano de obra - Bieleta estabilizadora	71.100	39.500	79.000	79.000
6	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL				
6.1	Bomba central de freno	161.370	89.650	179.300	179.300
6.2	Mano de obra - Bomba central de freno	266.580	148.100	296.200	296.200
6.3	Disco de freno rectificar	177.750	98.750	197.500	197.500

Maria Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Lic. Luis Silveira
Jefe de Transporte
Cámara de Diputados

Mu[illegible] Salinas
Director de Gabinete D.G.A.P
H.C. Diputados

6.4	Mano de obra - Disco de freno rectificar	44.460	24.700	49.400	49.400
6.5	Disco de freno cambiar	1.155.330	641.850	1.283.700	1.283.700
6.6	Mano de obra - Disco de freno cambiar	44.460	24.700	49.400	49.400
6.7	Juego Pastilla de freno	711.000	395.000	790.000	790.000
6.8	Mano de obra - Juego Pastilla de freno	133.290	74.050	148.100	148.100
6.9	Caño flexible de freno	319.950	177.750	355.500	355.500
6.10	Mano de obra - Caño flexible de freno	88.830	49.350	98.700	98.700
6.11	Reparacion de servo freno	764.280	424.600	849.200	849.200
6.12	Mano de obra - Reparacion de servo freno	266.580	148.100	296.200	296.200
6.13	Fibra de freno	159.930	88.850	177.700	177.700
6.14	Mano de obra - Fibra de freno	177.750	98.750	197.500	197.500
6.15	Cabo freno de mano	399.960	222.200	444.400	444.400
6.16	Mano de obra - Cabo freno de mano	311.040	172.800	345.600	345.600
6.17	Fluido de freno	35.550	19.750	39.500	39.500
6.18	Mano de obra - Fluido de freno	13.680	7.600	15.200	15.200
7	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL				
7.1	Relay temporizador de bujias	355.500	197.500	395.000	395.000
7.2	Mano de obra - Relay temporizador de bujias	88.830	49.350	98.700	98.700
7.3	Sensor de rotacion	319.950	177.750	355.500	355.500
7.4	Mano de obra - Sensor de rotacion	88.830	49.350	98.700	98.700
7.5	Sensor de presion de turbo	515.430	286.350	572.700	572.700
7.6	Mano de obra - Sensor de presion de turbo	88.830	49.350	98.700	98.700
7.7	Reparacion de motor de arranque	444.330	246.850	493.700	493.700
7.8	Mano de obra - Reparacion de motor de arranque	266.580	148.100	296.200	296.200
7.9	Cambiar solenoide o automatico del arranque	293.130	162.850	325.700	325.700
7.10	Mano de obra - Cambiar solenoide o automatico del arranque	133.290	74.050	148.100	148.100
7.11	Vendix de arranque	373.230	207.350	414.700	414.700
7.12	Mano de obra - Vendix de arranque	133.290	74.050	148.100	148.100
7.13	Bujes de arranque	53.370	29.650	59.300	59.300
7.14	Mano de obra - Bujes de arranque	45.000	25.000	50.000	50.000
7.15	Cambiar bujias incandescentes c/u	71.100	39.500	79.000	79.000
7.16	Mano de obra - Cambiar bujias incandescentes	178.470	99.150	198.300	198.300
7.17	Cambiar bulbo de aceite	133.470	74.150	148.300	148.300
7.18	Mano de obra - Cambiar bulbo de aceite	71.100	39.500	79.000	79.000
7.19	Cambiar bulbo de temperatura	98.370	54.650	109.300	109.300
7.20	Mano de obra - Cambiar bulbo de temperatura	71.100	39.500	79.000	79.000
7.21	Reparar alternador	447.030	248.350	496.700	496.700
7.22	Mano de obra - Reparar alternador	310.500	172.500	345.000	345.000
7.23	Tensor de correa pk	639.630	355.350	710.700	710.700
7.24	Mano de obra - Tensor de correa pk	267.030	148.350	296.700	296.700
7.25	Correa pk	490.500	272.500	545.000	545.000
7.26	Mano de obra - Correa pk	222.030	123.350	246.700	246.700
7.27	Regulador de voltaje	462.600	257.000	514.000	514.000
7.28	Mano de obra - Regulador de voltaje	177.570	98.650	197.300	197.300
7.29	Ruleman de alternador	44.370	24.650	49.300	49.300
7.30	Mano de obra - Ruleman de alternador	71.100	39.500	79.000	79.000
7.31	Fusibles - cada uno	18.000	10.000	20.000	20.000
7.32	Mano de obra - Fusibles - cada uno	9.000	5.000	10.000	10.000
7.33	Cambio de motor levanta vidrio	978.030	543.350	1.086.700	1.086.700

María Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

Silveira
Jefe de Transporte
Cámara de Diputados

María Lourdes Rey...
Coordinación Gral. Administrativa

...Silveira
Jefe de Apoyo ...
Cámara de Diputados

7.34	Mano de obra - Cambio de motor levanta vidrio	267.030	148.350	296.700	296.700
7.35	Rotor de alternador	322.830	179.350	358.700	358.700
7.36	Mano de obra - Rotor de alternador	178.470	99.150	198.300	198.300
7.37	Campo de alternador	322.830	179.350	358.700	358.700
7.38	Mano de obra - Campo de alternador	177.750	98.750	197.500	197.500
7.39	Faro trasero	2.399.580	1.333.100	2.666.200	2.666.200
7.40	Mano de obra - Faro trasero	88.830	49.350	98.700	98.700
7.41	Cambio de motor levanta vidrio c/u	977.580	543.100	1.086.200	1.086.200
7.42	Mano de obra - Cambio de motor levanta vidrio	222.300	123.500	247.000	247.000
7.43	Bendix de arranque	391.050	217.250	434.500	434.500
7.44	Mano de obra – Bendix de arranque	88.830	49.350	98.700	98.700
7.45	Cambio de bateria	782.100	434.500	869.000	869.000
7.46	Mano de obra - Cambio de bateria	38.700	21.500	43.000	43.000
8	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL				
8.1	Sensor de presion de a.a.	337.680	187.600	375.200	375.200
8.2	Mano de obra - Sensor de presion de a.a.	177.750	98.750	197.500	197.500
8.3	Carga de Gas r134 (Ecologico)	311.040	172.800	345.600	345.600
8.4	Mano de obra - Carga de Gas r134 (Ecologico)	88.830	49.350	98.700	98.700
8.5	Filtro AA	222.210	123.450	246.900	246.900
8.6	Mano de obra - Filtro AA	71.100	39.500	79.000	79.000
8.7	Termostato	177.750	98.750	197.500	197.500
8.8	Mano de obra - Termostato	71.100	39.500	79.000	79.000
8.9	Evaporador	1.688.580	938.100	1.876.200	1.876.200
8.10	Mano de obra - Evaporador	888.750	493.750	987.500	987.500
8.11	Caños A.A c/u	373.230	207.350	414.700	414.700
8.12	Mano de obra - Caños A.A	177.750	98.750	197.500	197.500
8.13	Aceite de Compresor	106.650	59.250	118.500	118.500
8.14	Mano de obra - Aceite de Compresor	88.830	49.350	98.700	98.700
8.15	Ruleman de Compresor	222.210	123.450	246.900	246.900
8.16	Mano de obra - Ruleman de Compresor	222.210	123.450	246.900	246.900
8.17	Correa de Aire	248.850	138.250	276.500	276.500
8.18	Mano de obra - Correa de Aire	88.830	49.350	98.700	98.700
8.19	Ruleman tensor de correa	53.280	29.600	59.200	59.200
8.20	Mano de obra - Ruleman tensor de correa	53.280	29.600	59.200	59.200
8.21	Cambio de valvula de expansion de AA	497.700	276.500	553.000	553.000
8.22	Mano de obra - Cambio de valvula de expansion de AA	177.750	98.750	197.500	197.500
8.23	Cambio de bobina de AA	248.850	138.250	276.500	276.500
8.24	Mano de obra - Cambio de bobina de AA	266.580	148.100	296.200	296.200
8.25	Cambio de juego de junta y reten de AA	497.700	276.500	553.000	553.000
8.26	Mano de obra - Cambio de juego de junta y reten de AA	222.210	123.450	246.900	246.900
8.27	Cambio de compresor de AA	5.510.070	3.061.150	6.122.300	6.122.300
8.28	Mano de obra - Cambio de compresor de AA	311.040	172.800	345.600	345.600
9	Servicio de Gomería HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL				
9.1	Cambio de cubiertas	950.000	691.250	987.500	987.500
9.2	Mano de obra - Cambio de cubiertas	68.490	38.050	76.100	76.100
10	Servicio de mantenimiento y reparacion de MOTOR HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013				
10.1	Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	977.580	543.100	900.000	1.086.200
10.2	Mano de obra mantenimiento motor cada 5.000 kms	88.830	49.350	98.700	98.700
10.3	Mano de obra - Reparacion general de motor	3.288.240	1.826.800	3.300.000	3.653.600

Mariano Salinas
Director de Gabinete D.G.A.P
Cámara de Diputados

10.4	Trabajos de tapa motor	1.233.080	740.600	1.481.200	1.481.200
10.5	Mano de obra - Trabajos de tapa motor mano de obra	550.980	306.100	612.200	612.200
10.6	Valvulas de admision c/u	133.290	74.050	148.100	148.100
10.7	Mano de obra - Valvulas de admision	35.550	19.750	39.500	39.500
10.8	Guias de valvulas c/u	71.100	39.500	79.000	79.000
10.9	Mano de obra- Guias de valvulas	35.550	19.750	39.500	39.500
10.10	Valvulas de escape c/u	248.850	138.250	276.500	276.500
10.11	Mano de obra - Valvulas de escape	35.550	19.750	39.500	39.500
10.12	Pico inyector c/u	5.510.070	3.061.150	6.122.300	6.122.300
10.13	Mano de obra - Pico inyector	222.210	123.450	246.900	246.900
10.14	Buje de biela	53.280	29.600	59.200	59.200
10.15	Mano de obra - Buje de biela	53.280	29.600	59.200	59.200
10.16	Cambio de brazo de biela	782.100	434.500	869.000	869.000
10.17	Mano de obra - Cambio de brazo de biela	88.830	49.350	98.700	98.700
10.18	Cambio de juego buje balanceador	53.280	29.600	59.200	59.200
10.19	Mano de obra - Cambio de juego buje balanceador	88.830	49.350	98.700	98.700
10.20	Juego de Casquillo de biela	293.310	162.950	325.900	325.900
10.21	Mano de obra - Juego de Casquillo de biela	71.100	39.500	79.000	79.000
10.22	Juego de Casquillo de bancada	293.310	162.950	325.900	325.900
10.23	Mano de obra - Juego de Casquillo de bancada	53.280	29.600	59.200	59.200
10.24	cambio de medialuna tapa balancin	133.290	74.050	148.100	148.100
10.25	Mano de obra - cambio de medialuna tapa balancin	71.100	39.500	79.000	79.000
10.26	Cambio de reten bancada	133.290	74.050	148.100	148.100
10.27	Mano de obra - Cambio de reten bancada	224.910	124.950	249.900	249.900
10.28	cambio de cabezal de bomba inyectora	2.843.910	1.579.950	3.000.000	3.159.900
10.29	Mano de obra - Cambio de cabezal de bomba inyectora	888.750	493.750	987.500	987.500
10.30	cambio de eje balancin	1.199.750	666.550	1.000.000	1.333.100
10.31	Mano de obra - cambio de eje balancin	222.210	123.450	246.900	246.900
10.32	cambio de martillete c/u	106.650	59.250	118.500	118.500
10.33	Mano de obra - cambio de martillete	222.300	123.500	247.000	247.000
10.34	cambio de tornillo reg c/tuerca	133.290	74.050	148.100	148.100
10.35	Mano de obra - cambio de tornillo reg c/tuerca	53.280	29.600	59.200	59.200
10.36	cambio de bulbo de aceite	222.210	123.450	246.900	246.900
10.37	Mano de obra -cambio de bulbo de aceite	71.100	39.500	79.000	79.000
10.38	Reparacion de bomba inyectora	2.843.910	1.579.950	3.159.900	3.159.900
10.39	Mano de obra - Reparacion de bomba inyectora	888.750	493.750	987.500	987.500
10.40	cambio de arandela base pico	248.850	138.250	276.500	276.500
10.41	Mano de obra - cambio de arandela base pico	133.290	74.050	148.100	148.100
10.42	Juego de aros	1.199.790	666.550	1.333.100	1.333.100
10.43	Mano de obra - Juego de aros	533.250	296.250	592.500	592.500
10.44	Juego de juntas	711.000	395.000	790.000	790.000
10.45	Mano de obra - Juego de juntas	266.580	148.100	296.200	296.200
10.46	Juego de piston	2.221.830	1.234.350	2.468.700	2.468.700
10.47	Mano de obra - Juego de piston	222.210	123.450	246.900	246.900
10.48	Juego de camisa	1.066.500	592.500	1.185.000	1.185.000
10.49	Mano de obra - Juego de camisa	222.210	123.450	246.900	246.900
10.50	Cigueñal	3.910.410	2.172.450	4.344.900	4.344.900
10.51	Mano de obra - Cigueñal	222.210	123.450	246.900	246.900
10.52	Perno piston - cada uno	97.740	54.300	108.600	108.600

María Lourdes Reynal
Coordinación Administrativa

Lic. Luis Silveira
Jefe de Apoyo y Transporte
Cámara de Diputados

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

10.53	Mano de obra .- Perno piston -		29.600	59.200	59.200
10.54	Cambiar correa dentada	550.980	306.100	612.200	612.200
10.55	Mano de obra - Cambiar correa dentada	266.580	148.100	296.200	296.200
10.56	Tensor de correa dentada	497.700	276.500	553.000	553.000
10.57	Mano de obra - Tensor de correa dentada	133.290	74.050	148.100	148.100
10.58	cambio de turbo	9.775.890	5.431.050	9.000.000	10.862.100
10.59	Mano de obra - cambio de turbo	1.955.160	1.086.200	1.900.000	2.172.400
10.60	Arbol de levas	1.155.330	641.850	1.283.700	1.283.700
10.61	Mano de obra - Arbol de levas	177.750	98.750	197.500	197.500
10.62	Tapa motor	4.976.910	2.764.950	5.000.000	5.529.900
10.63	Mano de obra - Tapa motor	888.750	493.750	987.500	987.500
10.64	Cepillado de tapa motor	550.980	306.100	612.200	612.200
10.65	Mano de obra - Cepillado de tapa motor	311.040	172.800	345.600	345.600
10.66	Junta tapa motor	604.350	335.750	671.500	671.500
10.67	Mano de obra - Junta tapa motor	266.580	148.100	296.200	296.200
10.68	Polea Cigueñal	888.750	493.750	987.500	987.500
10.69	Mano de obra - Polea Cigueñal	222.210	123.450	246.900	246.900
10.70	Tornillos de tapa motor	71.100	39.500	79.000	79.000
10.71	Mano de obra - Tornillos de tapa motor	222.210	123.450	246.900	246.900
10.72	Cambiar bomba de agua	550.980	306.100	612.200	612.200
10.73	Mano de obra - Cambiar bomba de agua	266.580	148.100	296.200	296.200
10.74	Embrague ventilador	666.540	370.300	740.600	740.600
10.75	Mano de obra - Embrague ventilador	222.210	123.450	246.900	246.900
10.76	Cambiar reten frente motor	222.210	123.450	246.900	246.900
10.77	Mano de obra - Cambiar reten frente motor	133.290	74.050	148.100	148.100
10.78	Cambiar soporte motor	497.700	276.500	553.000	553.000
10.79	Mano de obra - Cambiar soporte motor	222.210	123.450	246.900	246.900
10.80	Bomba de aceite	1.333.080	740.600	1.481.200	1.481.200
10.81	Mano de obra - Bomba de aceite	222.210	123.450	246.900	246.900
10.82	Cambiar ventilador de motor	426.600	237.000	474.000	474.000
10.83	Mano de obra - Cambiar ventilador de motor	88.830	49.350	98.700	98.700
10.84	Repararacion de radiador	426.600	237.000	474.000	474.000
10.85	Mano de obra - Repararacion de radiador	133.290	74.050	148.100	148.100
10.86	cambio de manguera de radiador SUP	399.960	222.200	444.400	444.400
10.87	Mano de obra - cambio de manguera de radiador SUP	106.650	59.250	118.500	118.500
10.88	cambio de manguera de radiador INF	373.230	207.350	414.700	414.700
10.89	Mano de obra - cambio de manguera de radiador INF	133.290	74.050	148.100	148.100
11	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013				
11.1	Soldadura de campana	119.250	66.250	132.500	132.500
11.2	Mano de obra - Soldadura de campana	55.440	30.800	61.600	61.600
11.3	Tapon de caja	37.710	20.950	41.900	41.900
11.4	Mano de obra - Tapon de caja	16.650	9.250	18.500	18.500
11.5	Cambio aceite de Caja	383.490	213.050	426.100	426.100
11.6	Mano de obra - Cambio aceite de Caja	71.100	39.500	79.000	79.000
11.7	Reparar asiento de sincronizadores	286.290	159.050	318.100	318.100
11.8	Mano de obra - Reparar asiento de sincronizadores	69.480	38.600	77.200	77.200
11.9	Rodillo cada uno	219.510	121.950	243.900	243.900
11.10	Mano de obra - Rodillo	69.480	38.600	77.200	77.200
11.11	Rulemen eje cuadruple	416.970	231.650	463.300	463.300

Sergio Reynal
Administrativo

María Lourdes
Coordinación de

Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

11.12	Mano de obra - Ruleman eje cuadruple	69.480	38.600	77.200	77.200
11.13	Cambio de anillos sincronizadores c/u	416.970	231.650	463.300	463.300
11.14	Mano de obra - Cambio de anillos sincronizadores	606.060	336.700	673.400	673.400
11.15	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	278.010	154.450	308.900	308.900
11.16	Mano de obra - Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	606.060	336.700	673.400	673.400
11.17	Eje mando	1.959.480	1.088.600	2.177.200	2.177.200
11.18	Mano de obra - Eje mando	224.910	124.950	249.900	249.900
11.19	Eje cuadruple	1.625.400	903.000	1.806.000	1.806.000
11.20	Mano de obra - Eje cuadruple	224.910	124.950	249.900	249.900
11.21	Ruleman eje mando	416.970	231.650	463.300	463.300
11.22	Mano de obra - Ruleman eje mando	224.820	124.900	249.800	249.800
11.23	Juego reten de caja	199.800	111.000	222.000	222.000
11.24	Mano de obra - Juego reten de caja	110.250	61.250	122.500	122.500
11.25	Selectores de cambio	209.250	116.250	232.500	232.500
11.26	Mano de obra - Selectores de cambio	224.820	124.900	249.800	249.800
11.27	Cambiar soporte de caja	1.306.350	725.750	1.451.500	1.451.500
11.28	Mano de obra - Cambiar soporte de caja	224.820	124.900	249.800	249.800
12	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013				
12.1	Cambiar centralizador cardan	530.910	294.950	589.900	589.900
12.2	Mano de obra - Cambiar centralizador cardan	188.460	104.700	209.400	209.400
12.3	Cambiar cruceta cardan - cada uno	358.470	199.150	398.300	398.300
12.4	Mano de obra - Cambiar cruceta cardan -	177.750	98.750	197.500	197.500
12.5	Cambiar reten de piñon	736.650	409.250	818.500	818.500
12.6	Mano de obra - Cambiar reten de piñon	130.590	72.550	145.100	145.100
12.7	Reparacion de macho y hembra cardan	642.420	356.900	713.800	713.800
12.8	Mano de obra - Reparacion de macho y hembra cardan	224.820	124.900	249.800	249.800
12.9	Junta para diferencial	52.740	29.300	58.600	58.600
12.10	Mano de obra - Junta para diferencial	36.090	20.050	40.100	40.100
12.11	Cambio de Aceite diferencial	147.330	81.850	163.700	163.700
12.12	Mano de obra - Cambio de Aceite diferencial	365.850	203.250	406.500	406.500
12.13	Reten palier cada uno	138.960	77.200	154.400	154.400
12.14	Mano de obra - Reten palier	224.820	124.900	249.800	249.800
12.15	Cambio corona y piñon de diferencial	4.169.520	2.316.400	4.632.800	4.632.800
12.16	Mano de obra - Cambio corona y piñon de diferencial	736.650	409.250	818.500	818.500
12.17	Calce del engranaje satelite c/u	48.600	27.000	54.000	54.000
12.18	Mano de obra - Calce del engranaje satelite	52.740	29.300	58.600	58.600
12.19	Calce del engranaje del planetario c/u	44.460	24.700	49.400	49.400
12.20	Mano de obra - Calce del engranaje del planetario	52.740	29.300	58.600	58.600
12.21	Rulemanes de diferencial cada uno	344.700	191.500	383.000	383.000
12.22	Mano de obra - Rulemanes de diferencial	475.380	264.100	528.200	528.200
12.23	Cambiar satelite y planetario c/u	1.431.630	795.350	1.590.700	1.590.700
12.24	Mano de obra - Cambiar satelite y planetario	694.890	386.050	772.100	772.100
13	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013				
13.1	Cambio de bomba direccion hidraulica	1.554.570	863.650	1.727.300	1.727.300
13.2	Mano de obra - Cambio de bomba direccion hidraulica	432.990	240.550	481.100	481.100
13.3	Reparacion de cremallera de direccion.	1.299.060	721.700	1.443.400	1.443.400
13.4	Mano de obra - Reparacion de cremallera de direccion.	443.700	246.500	493.000	493.000
13.5	Cambio cremallera de direccion	8.019.900	4.455.500	8.911.000	8.911.000
13.6	Mano de obra - Cambio cremallera de direccion	443.700	246.500	493.000	493.000

María Lolides Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Mario Salinas
Director de Gabinete D.G.A.P
Diputados

13.7	Cambiar muñequines - c/u	307.890	171.050	342.100	342.100
13.8	Mano de obra - Cambiar muñequines -	219.150	121.750	243.500	243.500
13.9	Precap de direccion	332.910	184.950	369.900	369.900
13.10	Mano de obra - Precap de direccion	224.460	124.700	249.400	249.400
13.11	Guardapolvo de precap	107.730	59.850	119.700	119.700
13.12	Mano de obra - Guardapolvo de precap	52.740	29.300	58.600	58.600
13.13	Cambiar buje estabilizador	130.410	72.450	144.900	144.900
13.14	Mano de obra – Cambiar buje estabilizador	52.650	29.250	58.500	58.500
13.15	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	416.340	231.300	462.600	462.600
13.16	Mano de obra - Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	69.390	38.550	77.100	77.100
13.17	Alineacion y balanceo de ruedas	155.430	86.350	172.700	172.700
13.18	Mano de obra - Alineacion y balanceo de ruedas	44.370	24.650	49.300	49.300
13.19	Cambio de ruleman masa delantera	641.520	356.400	712.800	712.800
13.20	Mano de obra - Cambio de ruleman masa delantera	213.840	118.800	237.600	237.600
13.21	Fluido para direccion	44.370	24.650	49.300	49.300
13.22	Mano de obra - Fluido para direccion	44.370	24.650	49.300	49.300
13.23	Correa direccion	97.110	53.950	107.900	107.900
13.24	Mano de obra - Correa direccion	52.650	29.250	58.500	58.500
13.25	Ruleman tensor	94.410	52.450	104.900	104.900
13.26	Mano de obra - Ruleman tensor	52.650	29.250	58.500	58.500
13.27	Cruceta de columna de direccion	224.460	124.700	249.400	249.400
13.28	Mano de obra – Cruceta de columna de direccion	224.460	124.700	249.400	249.400
14	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013				
14.1	Espiral delantero	693.900	385.500	771.000	771.000
14.2	Mano de obra - Espiral delantero	260.910	144.950	289.900	289.900
14.3	Amortiguador trasero c/u	474.750	263.750	527.500	527.500
14.4	Mano de obra - Amortiguador trasero	260.910	144.950	289.900	289.900
14.5	Amortiguador delantero c/u	533.070	296.150	592.300	592.300
14.6	Mano de obra – Amortiguador delantero	260.910	144.950	289.900	289.900
14.7	Buje parrilla cada uno	130.410	72.450	144.900	144.900
14.8	Mano de obra – Buje parrilla	216.450	120.250	240.500	240.500
14.9	Rotula c/u	372.330	206.850	413.700	413.700
14.10	Mano de obra - Rotula	224.550	124.750	249.500	249.500
14.11	Parrilla suspension completa	1.299.060	721.700	1.443.400	1.443.400
14.12	Mano de obra - Parrilla suspension completa	260.910	144.950	289.900	289.900
14.13	Torreta de amortiguador	327.600	182.000	364.000	364.000
14.14	Mano de obra - Torreta de amortiguador	260.910	144.950	289.900	289.900
14.15	Bieleta estabilizadora	327.600	182.000	364.000	364.000
14.16	Mano de obra - Bieleta estabilizadora	105.390	58.550	117.100	117.100
15	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013				
15.1	Bomba central de embrague	1.299.060	721.700	1.443.400	1.443.400
15.2	Mano de obra – Bomba central de embrague	224.550	124.750	249.500	249.500
15.3	Bomba auxiliar de embrague	592.650	329.250	658.500	658.500
15.4	Mano de obra - Bomba auxiliar de embrague	53.550	29.750	59.500	59.500
15.5	Fluido de embrague	44.370	24.650	49.300	49.300
15.6	Mano de obra - Fluido de embrague	8.820	4.900	9.800	9.800
15.7	Plato de presion	1.043.550	579.750	1.159.500	1.159.500
15.8	Mano de obra – Plato de presion	224.550	124.750	249.500	249.500
15.9	Disco de embrague	765.900	425.500	851.000	851.000

Lic. Pablo Silveira
Jefe Departamento
Compras y Suministros

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.P
H. Diputados

15.10	Mano de obra - Disco de embrague	290.500	72.500	145.000	145.000
15.11	Cojinete de empuje	416.340	231.300	462.600	462.600
15.12	Mano de obra - Cojinete de empuje	130.410	72.450	144.900	144.900
15.13	Rulemen piloto	69.390	38.550	77.100	77.100
15.14	Mano de obra - Rulemen piloto	130.410	72.450	144.900	144.900
16	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013				
16.1	Bomba central de freno	641.430	356.350	712.700	712.700
16.2	Mano de obra - Bomba central de freno	224.550	124.750	249.500	249.500
16.3	Disco de freno rectificar	155.430	86.350	172.700	172.700
16.4	Mano de obra - Disco de freno rectificar	69.390	38.550	77.100	77.100
16.5	Disco de freno cambiar	1.095.840	608.800	1.217.600	1.217.600
16.6	Mano de obra - Disco de freno cambiar	69.390	38.550	77.100	77.100
16.7	Juego pastilla de freno	483.030	268.350	536.700	536.700
16.8	Mano de obra - Juego pastilla de freno	130.410	72.450	144.900	144.900
16.9	Caño flexible de freno	138.780	77.100	154.200	154.200
16.10	Mano de obra - Caño flexible de freno	53.550	29.750	59.500	59.500
16.11	Reparacion de servo freno	443.700	246.500	493.000	493.000
16.12	Mano de obra - Reparacion de servo freno	130.410	72.450	144.900	144.900
16.13	Fibra de freno	224.550	124.750	249.500	249.500
16.14	Mano de obra - Fibra de freno	130.410	72.450	144.900	144.900
16.15	Cabo freno de mano	1.914.930	1.063.850	2.127.700	2.127.700
16.16	Mano de obra - Cabo freno de mano	307.890	171.050	342.100	342.100
16.17	Fluido de freno	52.740	29.300	58.600	58.600
16.18	Mano de obra - Fluido de freno	17.730	9.850	19.700	19.700
17	Servicio de reparacion y mantenimiento deSistema electrico HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013				
17.1	Relay temporizador de bujias	138.780	77.100	154.200	154.200
17.2	Mano de obra - Relay temporizador de bujias	69.390	38.550	77.100	77.100
17.3	Sensor de rotacion	483.030	268.350	536.700	536.700
17.4	Mano de obra - Sensor de rotacion	69.390	38.550	77.100	77.100
17.5	Sensor de presion de turbo	483.030	268.350	536.700	536.700
17.6	Mano de obra - Sensor de presion de turbo	69.390	38.550	77.100	77.100
17.7	Reparacion de motor de arranque	432.990	240.550	481.100	481.100
17.8	Mano de obra - Reparacion de motor de arranque	224.460	124.700	249.400	249.400
17.9	Cambiar solenoide o automatico del arranque	372.330	206.850	413.700	413.700
17.10	Mano de obra - Cambiar solenoide o automatico del arranque	177.480	98.600	197.200	197.200
17.11	Vendix de arranque	285.930	158.850	317.700	317.700
17.12	Mano de obra - Vendix de arranque	130.410	72.450	144.900	144.900
17.13	Bujes de arranque	130.410	72.450	144.900	144.900
17.14	Mano de obra - Bujes de arranque	69.390	38.550	77.100	77.100
17.15	Cambiar bujias incandescentes c/u	173.160	96.200	192.400	192.400
17.16	Mano de obra - Cambiar bujias incandescentes	216.450	120.250	240.500	240.500
17.17	Cambiar bulbo de aceite	104.310	57.950	115.900	115.900
17.18	Mano de obra - Cambiar bulbo de aceite	69.390	38.550	77.100	77.100
17.19	Cambiar bulbo de temperatura	194.130	107.850	215.700	215.700
17.20	Mano de obra - Cambiar bulbo de temperatura	52.650	29.250	58.500	58.500
17.21	Reparar alternador	555.120	308.400	616.800	616.800
17.22	Mano de obra - Reparar alternador	216.450	120.250	240.500	240.500
17.23	Cambiar correa de alternador	138.780	77.100	154.200	154.200
17.24	Mano de obra - Cambiar correa de alternador	52.650	29.250	58.500	58.500

Maria Cpurdes Rey
Coordinadora Gral. Administrativa

Lic. Jose Oliveira
Jefe de Deportes
Cámara de Diputados

Manuel Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
Cámara de Diputados

17.25	Placa de diodo	216.450	120.250	240.500	240.500
17.26	Mano de obra - Placa de diodo	52.650	29.250	58.500	58.500
17.27	Regulador de voltaje	377.640	209.800	419.600	419.600
17.28	Mano de obra - Regulador de voltaje	52.650	29.250	58.500	58.500
17.29	Ruleman de alternador	69.390	38.550	77.100	77.100
17.30	Mano de obra - Ruleman de alternador	36.000	20.000	40.000	40.000
17.31	Fusibles - cada uno	16.650	9.250	18.500	18.500
17.32	Mano de obra - Fusibles - cada uno	5.760	3.200	6.400	6.400
17.33	Cambio de motor levanta vidrio	1.039.230	577.350	1.154.700	1.154.700
17.34	Mano de obra - Cambio de motor levanta vidrio	216.450	120.250	240.500	240.500
17.35	Rotor de alternador	416.340	231.300	462.600	462.600
17.36	Mano de obra - Rotor de alternador	224.460	124.700	249.400	249.400
17.37	Campo dealternador	372.240	206.800	413.600	413.600
17.38	Mano de obra - Campo dealternador	224.460	124.700	249.400	249.400
17.39	Foco luz baja	69.390	38.550	77.100	77.100
17.40	Mano de obra - Foco luz baja	36.000	20.000	40.000	40.000
17.41	Cambio de bateria	760.590	422.550	845.100	845.100
17.42	Mano de obra - Cambio de bateria	44.370	24.650	49.300	49.300
18	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013				
18.1	Sensor de presion de a.a.	227.520	126.400	252.800	252.800
18.2	Mano de obra - Sensor de presion de a.a.	130.410	72.450	144.900	144.900
18.3	Carga de Gas r134 (Ecologico)	328.680	182.600	365.200	365.200
18.4	Mano de obra - Carga de Gas r134 (Ecologico)	130.410	72.450	144.900	144.900
18.5	Filtro AA	310.950	172.750	345.500	345.500
18.6	Mano de obra - Filtro AA	52.650	29.250	58.500	58.500
18.7	Termostato	69.390	38.550	77.100	77.100
18.8	Mano de obra - Termostato	69.390	38.550	77.100	77.100
18.9	Evaporador	1.299.060	721.700	1.443.400	1.443.400
18.10	Mano de obra - Evaporador	865.980	481.100	962.200	962.200
18.11	Caños A.A c/u	327.600	182.000	364.000	364.000
18.12	Mano de obra - Caños A.A	216.450	120.250	240.500	240.500
18.13	Aceite de Compresor	69.390	38.550	77.100	77.100
18.14	Mano de obra - Aceite de Compresor	102.690	57.050	114.100	114.100
18.15	Ruleman de Compresor	310.590	172.550	345.100	345.100
18.16	Mano de obra - Ruleman de Compresor	224.460	124.700	249.400	249.400
18.17	Correa de Aire	177.480	98.600	197.200	197.200
18.18	Mano de obra - Correa de Aire	52.650	29.250	58.500	58.500
18.19	Ruleman tensor de correa	163.800	91.000	182.000	182.000
18.20	Mano de obra - Ruleman tensor de correa	52.650	29.250	58.500	58.500
18.21	Cambio de valvula de expansion de AA	416.340	231.300	462.600	462.600
18.22	Mano de obra - Cambio de valvula de expansion de AA	130.410	72.450	144.900	144.900
18.23	Cambio de bobina de AA	391.320	217.400	434.800	434.800
18.24	Mano de obra - Cambio de bobina de AA	130.410	72.450	144.900	144.900
18.25	Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	391.320	217.400	434.800	434.800
18.26	Mano de obra - Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	216.450	120.250	240.500	240.500
18.27	Refrigerantes	327.600	182.000	364.000	364.000
18.28	Mano de obra - Refrigerantes	52.650	29.250	58.500	58.500
18.29	Cambio de compresor de AA	5.994.900	3.330.500	6.661.000	6.661.000
18.30	Mano de obra - Cambio de compresor de AA	307.890	171.050	342.100	342.100

Maria Lourdes Rey
Coordinadora Gral. Administrativa

Modesto Sabinas Galarcete D.G.A.F
Director
Diputados

19	Servicio de Gomeria HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013				
19.1	Cambio de cubiertas	857.700	667.100	953.000	953.000
19.2	Mano de obra - Cambio de cubiertas	71.370	39.650	79.300	79.300
20	Servicio de reparacion y mantenimiento de DE MOTOR MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL				
20.1	Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	814.050	452.250	904.500	904.500
20.2	Mano de obra - Servicio de mantenimiento cada 5.000 kms	130.410	72.450	144.900	144.900
20.3	Reparacion general de motor mano de obra	2.858.940	1.588.300	2.850.000	3.176.600
20.4	Trabajos de tapa motor mano de obra	857.700	476.500	953.000	953.000
20.5	Mano de obra - Trabajos de tapa motor mano de obra	1.043.460	579.700	1.159.400	1.159.400
20.6	Valvulas de admision c/u	130.410	72.450	144.900	144.900
20.7	Mano de obra - Valvulas de admision	51.930	28.850	57.700	57.700
20.8	Guias de valvulas c/u	64.890	36.050	72.100	72.100
20.9	Mano de obra - Guias de valvulas	51.930	28.850	57.700	57.700
20.10	Valvulas de escape c/u	138.510	76.950	153.900	153.900
20.11	Mano de obra - Valvulas de escape	51.930	28.850	57.700	57.700
20.12	Pico inyector mecanico	736.110	408.950	817.900	817.900
20.13	Mano de obra - Pico inyector mecanico	129.870	72.150	144.300	144.300
20.14	Buje de biela	64.890	36.050	72.100	72.100
20.15	Mano de obra - Buje de biela	51.930	28.850	57.700	57.700
20.16	Cambio de brazo de biela	736.110	408.950	817.900	817.900
20.17	Mano de obra - Cambio de brazo de biela	51.930	28.850	57.700	57.700
20.18	Cambio de juego buje balanceador	73.530	40.850	81.700	81.700
20.19	Mano de obra - Cambio de juego buje balanceador	51.930	28.850	57.700	57.700
20.20	Juego de Casquillo de biela	303.030	168.350	336.700	336.700
20.21	Mano de obra - Juego de Casquillo de biela	51.930	28.850	57.700	57.700
20.22	Juego de Casquillo de bancada	329.040	182.800	365.600	365.600
20.23	Mano de obra - Juego de Casquillo de bancada	51.930	28.850	57.700	57.700
20.24	cambio de medialuna tapa balancin	190.530	105.850	211.700	211.700
20.25	Mano de obra - cambio de medialuna tapa balancin	129.870	72.150	144.300	144.300
20.26	Pico inyector electronico	2.424.870	1.347.150	2.450.000	2.694.300
20.27	Mano de obra - Pico inyector electronico	736.110	408.950	817.900	817.900
20.28	Cambio de reten bancada	389.700	216.500	433.000	433.000
20.29	Mano de obra - Cambio de reten bancada	476.280	264.600	529.200	529.200
20.30	cambio de cabezal de bomba inyectora	2.165.040	1.202.800	2.000.000	2.405.600
20.31	Mano de obra - cambio de cabezal de bomba inyectora	1.299.060	721.700	1.200.000	1.443.400
20.32	cambio de eje balancin	1.385.640	769.800	1.250.000	1.539.600
20.33	Mano de obra - cambio de eje balancin	476.280	264.600	529.200	529.200
20.34	cambio de martillete c/u	103.860	57.700	115.400	115.400
20.35	Mano de obra - cambio de martillete	389.700	216.500	433.000	433.000
20.36	cambio de tornillo reg c/tuerca	69.210	38.450	76.900	76.900
20.37	Mano de obra - cambio de tornillo reg c/tuerca	173.160	96.200	192.400	192.400
20.38	cambio de bulbo de aceite	216.450	120.250	240.500	240.500
20.39	Mano de obra -cambio de bulbo de aceite	103.860	57.700	115.400	115.400
20.40	Reparacion de bomba inyectora	3.334.230	1.852.350	3.704.700	3.704.700
20.41	Mano de obra - Reparacion de bomba inyectora	1.299.060	721.700	1.443.400	1.443.400
20.42	cambio de arandela base pico	216.450	120.250	240.500	240.500
20.43	Mano de obra - cambio de arandela base pico	190.530	105.850	211.700	211.700
20.44	Juego de aros	95.220	57.900	105.800	105.800
20.45	Mano de obra - Juego de aros	129.870	72.150	144.300	144.300

María Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Silveira
Jefe de Transporte
Diputados

Mariano Salinas
Director de Cabinete D.G.A.P.
H.C. Diputados

20.46	Juego de juntas	952.600	476.300	952.600	952.600
20.47	Mano de obra - Juego de juntas	216.450	120.250	240.500	240.500
20.48	Juego de piston	1.558.800	866.000	1.732.000	1.732.000
20.49	Mano de obra - Juego de piston	216.450	120.250	240.500	240.500
20.50	Juego de camisa	476.280	264.600	529.200	529.200
20.51	Mano de obra - Juego de camisa	216.450	120.250	240.500	240.500
20.52	Cigueñal	4.312.800	2.396.000	4.400.000	4.792.000
20.53	Mano de obra - Cigueñal	303.030	168.350	336.700	336.700
20.54	Cambiar correa dentada	476.280	264.600	529.200	529.200
20.55	Mano de obra - Cambiar correa dentada	216.450	120.250	240.500	240.500
20.56	Tensor de correa dentada	476.280	264.600	529.200	529.200
20.57	Mano de obra - Tensor de correa dentada	216.450	120.250	240.500	240.500
20.58	cambio engranaje frente motor	7.621.110	4.233.950	8.467.900	8.467.900
20.59	Mano de obra - cambio engranaje frente motor	1.039.230	577.350	1.154.700	1.154.700
20.60	Reparacion sistema de turbo	2.121.750	1.178.750	2.100.000	2.357.500
20.61	Mano de obra - Reparacion sistema de turbo	588.870	327.150	654.300	654.300
20.62	cambio de turbo	9.526.410	5.292.450	9.500.000	10.584.900
20.63	Mano de obra - cambio de turbo	1.299.060	721.700	1.443.400	1.443.400
20.64	Arbol de levas	1.602.090	890.050	1.780.100	1.780.100
20.65	Mano de obra - Arbol de levas	303.120	168.400	336.800	336.800
20.66	Cepillado de tapa motor	432.990	240.550	481.100	481.100
20.67	Mano de obra - Cepillado de tapa motor	259.740	144.300	288.600	288.600
20.68	Junta tapa motor	285.750	158.750	317.500	317.500
20.69	Mano de obra - Junta tapa motor	389.700	216.500	433.000	433.000
20.70	Polea Cigueñal	1.294.650	719.250	1.438.500	1.438.500
20.71	Mano de obra - Polea Cigueñal	303.030	168.350	336.700	336.700
20.72	Tornillos de tapa motor	190.530	105.850	211.700	211.700
20.73	Mano de obra - Tornillos de tapa motor	216.450	120.250	240.500	240.500
20.74	Cambiar bomba de agua	736.110	408.950	817.900	817.900
20.75	Mano de obra - Cambiar bomba de agua	389.700	216.500	433.000	433.000
20.76	Embrague ventilador	432.990	240.550	481.100	481.100
20.77	Mano de obra - Embrague ventilador	216.450	120.250	240.500	240.500
20.78	Cambiar reten frente motor	138.510	76.950	153.900	153.900
20.79	Mano de obra - Cambiar reten frente motor	303.120	168.400	336.800	336.800
20.80	Cambiar soporte motor	484.920	269.400	538.800	538.800
20.81	Mano de obra - Cambiar soporte motor	389.700	216.500	433.000	433.000
20.82	Bomba de aceite	1.558.800	866.000	1.732.000	1.732.000
20.83	Mano de obra - Bomba de aceite	216.450	120.250	240.500	240.500
20.84	Cambiar ventilador de motor	562.860	312.700	625.400	625.400
20.85	Mano de obra - Cambiar ventilador de motor	129.870	72.150	144.300	144.300
20.86	Repararacion de radiador	381.240	211.800	423.600	423.600
20.87	Mano de obra - Repararacion de radiador	216.450	120.250	240.500	240.500
20.88	cambio de manguera de radiador SUP	303.120	168.400	336.800	336.800
20.89	Mano de obra - cambio de manguera de radiador SUP	129.870	72.150	144.300	144.300
20.90	cambio de manguera de radiador INF	303.120	168.400	336.800	336.800
20.91	Mano de obra - cambio de manguera de radiador INF	129.870	72.150	144.300	144.300
20.92	Regular valvulas	95.220	52.900	105.800	105.800
20.93	Mano de obra - Regular valvulas	303.120	168.400	336.800	336.800
21	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL				

Manuel Cordes Reynal
Coordinador Adm. Administrativo

Director Dibuste D.G.A.F
Diputados

21.1	Soldadura de campana	164.520	91.400	182.800	182.800
21.2	Mano de obra - Soldadura de campana	216.450	120.250	240.500	240.500
21.3	Tapon de caja	38.970	21.650	43.300	43.300
21.4	Mano de obra - Tapon de caja	17.280	9.600	19.200	19.200
21.5	Cambio de Aceite de Caja	329.040	182.800	365.600	365.600
21.6	Mano de obra - Cambio deAceite de Caja	51.930	28.850	57.700	57.700
21.7	Reparar asiento de sincronizadores	389.700	216.500	433.000	433.000
21.8	Mano de obra - Reparar asiento de sincronizadores	129.870	72.150	144.300	144.300
21.9	Rodillo cada uno	138.510	76.950	153.900	153.900
21.10	Mano de obra - Rodillo	129.870	72.150	144.300	144.300
21.11	Ruleman de eje mando c/u	303.120	168.400	336.800	336.800
21.12	Mano de obra - Ruleman de eje mando	259.740	144.300	288.600	288.600
21.13	Ruleman eje cuadruple c/u	303.030	168.350	336.700	336.700
21.14	Mano de obra - Ruleman eje cuadruple	303.030	168.350	336.700	336.700
21.15	Anillos sincronizadores cada uno	303.030	168.350	336.700	336.700
21.16	Mano de obra - Anillos sincronizadores cada uno	303.030	168.350	336.700	336.700
21.17	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	381.060	211.700	423.400	423.400
21.18	Mano de obra - Engranaje 1a. a 5a.	562.860	312.700	625.400	625.400
21.19	Eje mando	1.294.650	719.250	1.438.500	1.438.500
21.20	Mano de obra - Eje mando	432.990	240.550	481.100	481.100
21.21	Eje cuadruple	1.602.090	890.050	1.780.100	1.780.100
21.22	Mano de obra - Eje cuadruple	432.990	240.550	481.100	481.100
21.23	Juego de reten	285.750	158.750	317.500	317.500
21.24	Mano de obra - Juego de reten	103.860	57.700	115.400	115.400
21.25	Selectores de cambio	649.530	360.850	721.700	721.700
21.26	Mano de obra - Selectores de cambio	476.280	264.600	529.200	529.200
21.27	Cambiar soporte de caja	415.620	230.900	461.800	461.800
21.28	Mano de obra - Cambiar soporte de caja	216.450	120.250	240.500	240.500
21.29	Cambio de cadena 4x4	3.810.510	2.116.950	4.233.900	4.233.900
21.30	Mano de obra Cambio de cadena 4x4	736.110	408.950	817.900	817.900
21.31	Cambio de engranaje 4x4	1.385.640	769.800	1.539.600	1.539.600
21.32	Mano de obra - Cambio de engranaje 4x4	762.030	423.350	846.700	846.700
21.33	Cambio de ruleman caja 4x4 c/u	285.750	158.750	317.500	317.500
21.34	Mano de obra - Cambio de ruleman caja 4x4	432.990	240.550	481.100	481.100
21.35	Cambio de juego de junta caja 4x4	95.220	52.900	105.800	105.800
21.36	Mano de obra - Cambio de juego de junta caja 4x4	103.860	57.700	115.400	115.400
21.37	Cambio de reten caja 4x4	138.510	76.950	153.900	153.900
21.38	Mano de obra - Cambio de reten caja 4x4	69.210	38.450	76.900	76.900
22	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL				
22.1	Cambiar centralizador cardan	649.530	360.850	721.700	721.700
22.2	Mano de obra - Cambiar centralizador cardan	216.450	120.250	240.500	240.500
22.3	Cambiar cruceta cardan - cada uno	285.750	158.750	317.500	317.500
22.4	Mano de obra - Cambiar cruceta cardan -	216.450	120.250	240.500	240.500
22.5	Reparacion diferencial	1.039.230	577.350	1.154.700	1.154.700
22.6	Mano de obra - Reparacion diferencial	865.980	481.100	962.200	962.200
22.7	Reparacion de Macho y Hembra cardan trasero	432.990	240.550	481.100	481.100
22.8	Mano de obra - Reparacion de Macho y Hembra cardan trasero	303.120	168.400	336.800	336.800
22.9	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	432.990	240.550	481.100	481.100
22.10	Mano de obra - Cubo de Rueda libre de 4x4	303.030	168.350	336.700	336.700

María Lourdes
Coordinación Gral. Administrativa

Modesta Salinas
Director de Tribunal D.G.A.F
Diputados

22.11	Junta para diferencial	86.600	48.100	96.200	96.200
22.12	Mano de obra - Junta para diferencial	51.930	28.850	57.700	57.700
22.13	Cambio de Aceite para diferencial	173.160	96.200	192.400	192.400
22.14	Mano de obra - Cambio de Aceite para diferencial	51.930	28.850	57.700	57.700
22.15	Reten palier cada uno	95.220	52.900	105.800	105.800
22.16	Mano de obra - Reten palier	129.870	72.150	144.300	144.300
22.17	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	3.767.220	2.092.900	4.185.800	4.185.800
22.18	Mano de obra - Cambiar corona y piñon diferencial trasero	562.860	312.700	625.400	625.400
22.19	Cambiar calce del engranaje satelite	51.930	28.850	57.700	57.700
22.20	Mano de obra - Cambiar calce del engranaje satelite	129.870	72.150	144.300	144.300
22.21	Cambiar calce del engranaje del planetario	60.570	33.650	67.300	67.300
22.22	Mano de obra - Cambiar calce del engranaje del planetario	129.870	72.150	144.300	144.300
22.23	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	363.690	202.050	404.100	404.100
22.24	Mano de obra - Cambiar rulemanes de diferencial	476.280	264.600	529.200	529.200
22.25	Cambiar satelite y planetario c/u	1.732.050	962.250	1.924.500	1.924.500
22.26	Mano de obra - Cambiar satelite y planetario	736.110	408.950	817.900	817.900
23	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL				
23.1	Reparacion de bomba direccion hidraulica	1.299.060	721.700	1.443.400	1.443.400
23.2	Mano de obra - Reparacion de bomba direccion hidraulica	432.990	240.550	481.100	481.100
23.3	Reparacion de sinfin direccion	1.299.060	721.700	1.443.400	1.443.400
23.4	Mano de obra - Reparacion de sinfin direccion	432.990	240.550	481.100	481.100
23.5	Cambiar muñequines - c/u	303.030	168.350	336.700	336.700
23.6	Mano de obra - Cambiar muñequines -	303.030	168.350	336.700	336.700
23.7	Cambiar brazo zeta	303.030	168.350	336.700	336.700
23.8	Mano de obra - Cambiar brazo zeta	303.030	168.350	336.700	336.700
23.9	Cambiar brazo pitman	303.030	168.350	336.700	336.700
23.10	Mano de obra - Cambiar brazo pitman	303.030	168.350	336.700	336.700
23.11	Cambiar bomba de direccion hidraulica	1.991.880	1.106.600	2.213.200	2.213.200
23.12	Mano de obra - Cambiar bomba de direccion hidraulica	432.990	240.550	481.100	481.100
23.13	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	380.970	211.650	423.300	423.300
23.14	Mano de obra - Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	216.450	120.250	240.500	240.500
23.15	Alineacion y balanceo de ruedas	173.160	96.200	192.400	192.400
23.16	Mano de obra - Alineacion y balanceo de ruedas	51.930	28.850	57.700	57.700
23.17	Cambio de ruleman masa delantera	588.870	327.150	654.300	654.300
23.18	Mano de obra - Cambio de ruleman masa delantera	303.030	168.350	336.700	336.700
23.19	cambio de Bieleta estabilizadora	311.760	173.200	346.400	346.400
23.20	Mano de obra - cambio de Bieleta estabilizadora	259.830	144.350	288.700	288.700
23.21	Cambio de reten masa delantera	311.760	173.200	346.400	346.400
23.22	Mano de obra - Cambio de reten masa delantera	216.450	120.250	240.500	240.500
23.23	Correa direccion	190.530	105.850	211.700	211.700
23.24	Mano de obra - Correa direccion	103.860	57.700	115.400	115.400
24	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL				
24.1	Cambiar amortiguador trasero c/u	628.650	349.250	698.500	698.500
24.2	Mano de obra - Cambiar amortiguador trasero	314.280	174.600	349.200	349.200
24.3	Cambio de buje elastico	628.650	349.250	698.500	698.500
24.4	Mano de obra - cambio de buje elastico	314.280	174.600	349.200	349.200
24.5	Cambio de grillete el?stico	404.100	224.500	449.000	449.000
24.6	Mano de obra - cambio de grillete elastico	314.280	174.600	349.200	349.200
24.7	Cambio de centro elastico	404.100	224.500	449.000	449.000

María Lourdes Ray... Coordinadora Adm. Administrativa

...s Silveir... Transport... Diputad...

Modesto Salinas
...ector de Gabinete D.G.A.F
...Diputados

24.8	Mano de obra - cambio de centro elastico	314.280	174.600	349.200	349.200
24.9	Cambiar amortiguador delantero c/u	673.560	374.200	748.400	748.400
24.10	Mano de obra - Cambiar amortiguador delantero	314.280	174.600	349.200	349.200
24.11	Cambiar buje parrilla superior cada uno	179.550	99.750	199.500	199.500
24.12	Mano de obra - Cambiar buje parrilla superior	404.100	224.500	449.000	449.000
24.13	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	493.920	274.400	548.800	548.800
24.14	Mano de obra - Cambiar buje parrilla inferior	404.100	224.500	449.000	449.000
24.15	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	404.100	224.500	449.000	449.000
24.16	Mano de obra - Cambiar buje tensor de rueda cada uno	314.280	174.600	349.200	349.200
24.17	Cambiar buje amortiguador cada uno	89.730	49.850	99.700	99.700
24.18	Mano de obra - Cambiar buje amortiguador	107.730	59.850	119.700	119.700
24.19	Cambio de bujes estabilizador	134.640	74.800	149.600	149.600
24.20	Mano de obra - cambio de bujes estabilizador	107.730	59.850	119.700	119.700
24.21	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	107.730	59.850	119.700	119.700
24.22	Mano de obra - Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	53.820	29.900	59.800	59.800
24.23	Cambio de rotula c/u	449.010	249.450	498.900	498.900
24.24	Mano de obra - cambio de rotula	314.280	174.600	349.200	349.200
25	Servicio de reparacion y mantenimiento deSISTEMA DE EMBRAGUE MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL				
25.1	bomba central de embrague	987.840	548.800	1.097.600	1.097.600
25.2	Mano de obra - bomba central de embrague	224.460	124.700	249.400	249.400
25.3	bomba auxiliar de embrague	395.100	219.500	439.000	439.000
25.4	Mano de obra - bomba auxiliar de embrague	224.460	124.700	249.400	249.400
25.5	Cambio de horquilla de embrague	404.100	224.500	449.000	449.000
25.6	Mano de obra - cambio de horquilla de embrague	314.280	174.600	349.200	349.200
25.7	Cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	134.640	74.800	149.600	149.600
25.8	Mano de obra - cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	107.730	59.850	119.700	119.700
25.9	fluido de embrague	53.820	29.900	59.800	59.800
25.10	Mano de obra - fluido de embrague	17.910	9.950	19.900	19.900
25.11	plato de presion	1.212.390	673.550	1.347.100	1.347.100
25.12	Mano de obra -cambio plato de presion	404.100	224.500	449.000	449.000
25.13	disco de embrague	790.290	439.050	878.100	878.100
25.14	Mano de obra - cambio disco de embrague	314.280	174.600	349.200	349.200
25.15	cojinete de empuje	493.920	274.400	548.800	548.800
25.16	Mano de obra - cambio cojinete de empuje	224.460	124.700	249.400	249.400
25.17	rulemen piloto	76.320	42.400	84.800	84.800
25.18	Mano de obra - cambio rulemen piloto	89.730	49.850	99.700	99.700
26	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL				
26.1	Cambiar bomba central de freno	1.005.840	558.800	1.117.600	1.117.600
26.2	Mano de obra - Cambiar bomba central de freno	493.920	274.400	548.800	548.800
26.3	Rectificar disco de freno	224.460	124.700	249.400	249.400
26.4	Mano de obra - rectificar disco de freno	134.640	74.800	149.600	149.600
26.5	Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	404.100	224.500	449.000	449.000
26.6	Mano de obra - cambio de juego rep mordaza de freno	314.280	174.600	349.200	349.200
26.7	Cambiar disco de freno	1.302.210	723.450	1.446.900	1.446.900
26.8	Mano de obra - Cambiar disco de freno	404.100	224.500	449.000	449.000
26.9	juego Pastilla de freno	673.560	374.200	748.400	748.400
26.10	Mano de obra -cambio juego Pastilla de freno	314.280	174.600	349.200	349.200
26.11	caño flexible de freno	134.730	74.850	149.700	149.700
26.12	Mano de obra - caño flexible de freno	134.730	74.850	149.700	149.700

Maria Lourdes Reyes
Coordinación Gral. Administrativa

Silveira
Transporte
Salinas

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.P
Diputados

26.13	reparacion de servo freno	675.500	374.200	748.400	748.400
26.14	Mano de obra - reparacion de servo freno	310.280	174.600	349.200	349.200
26.15	rectificar tambor de freno	89.730	49.850	99.700	99.700
26.16	Mano de obra - rectificar tambor de freno	224.460	124.700	249.400	249.400
26.17	cambiar tambor de freno	763.380	424.100	848.200	848.200
26.18	Mano de obra - cambiar tambor de freno	224.460	124.700	249.400	249.400
26.19	fibra de freno c/u	112.230	62.350	124.700	124.700
26.20	Mano de obra - fibra de freno	197.550	109.750	219.500	219.500
26.21	cabo freno de mano	493.920	274.400	548.800	548.800
26.22	Mano de obra - cambio cabo freno de mano	314.280	174.600	349.200	349.200
26.23	cilindro de freno	314.280	174.600	349.200	349.200
26.24	Mano de obra - cilindro de freno	224.460	124.700	249.400	249.400
26.25	fluido de freno	49.320	27.400	54.800	54.800
26.26	Mano de obra – fluido de freno	17.910	9.950	19.900	19.900
27	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema eléctrico MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL				
27.1	relay temporizador de bujias	143.640	79.800	159.600	159.600
27.2	Mano de obra - cambio relay temporizador de bujias	71.820	39.900	79.800	79.800
27.3	sensor de rotacion	449.010	249.450	498.900	498.900
27.4	Mano de obra -cambio sensor de rotacion	71.820	39.900	79.800	79.800
27.5	sensor de presion de turbo	449.010	249.450	498.900	498.900
27.6	Mano de obra - cambio sensor de presion de turbo	71.820	39.900	79.800	79.800
27.7	buje de arranque	53.820	29.900	59.800	59.800
27.8	Mano de obra – cambio buje de arranque	134.640	74.800	149.600	149.600
27.9	Reparacion de motor de arranque	404.100	224.500	449.000	449.000
27.10	Mano de obra - Reparacion de motor de arranque	404.100	224.500	449.000	449.000
27.11	Cambiar solenoide o automatico del arranque	287.370	159.650	319.300	319.300
27.12	Mano de obra – Cambiar solenoide o automatico del arranque	224.550	124.750	249.500	249.500
27.13	Cambiar bujias incandescentes c/u	143.640	79.800	159.600	159.600
27.14	Mano de obra - Cambiar bujias incandescentes	269.370	149.650	299.300	299.300
27.15	Cambiar bulbo de aceite	161.640	89.800	179.600	179.600
27.16	Mano de obra - Cambiar bulbo de aceite	134.640	74.800	149.600	149.600
27.17	Cambiar bulbo de temperatura	152.640	84.800	169.600	169.600
27.18	Mano de obra - Cambiar bulbo de temperatura	134.640	74.800	149.600	149.600
27.19	Reparar alternador	449.010	249.450	498.900	498.900
27.20	Mano de obra - Reparar alternador	404.100	224.500	449.000	449.000
27.21	Cambiar correa de alternador	143.640	79.800	159.600	159.600
27.22	Mano de obra - Cambiar correa de alternador	107.730	59.850	119.700	119.700
27.23	vendix de arranque	377.190	209.550	419.100	419.100
27.24	Mano de obra - vendix de arranque	107.730	59.850	119.700	119.700
27.25	Fusibles - cada uno	17.910	9.950	19.900	19.900
27.26	Mano de obra - Fusibles -	4.500	2.500	5.000	5.000
27.27	Cambio de focos C/U	134.640	74.800	149.600	149.600
27.28	Mano de obra - cambio de focos	53.820	29.900	59.800	59.800
27.29	Cambio de regulador de voltaje	493.920	274.400	548.800	548.800
27.30	Mano de obra - cambio de regulador de voltaje	224.460	124.700	249.400	249.400
27.31	Cambio de terminal de bateria	71.820	39.900	79.800	79.800
27.32	Mano de obra - cambio de terminal de bateria	53.820	29.900	59.800	59.800
27.33	Cambio de plaqueta de diodo	431.010	239.450	478.900	478.900
27.34	Mano de obra - cambio de plaqueta de diodo	236.250	131.250	262.500	262.500

Maria Lourdes Re... Dirección Gral. Administrativo

Silvelra

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F

27.35	Cambio de ruleman alternador	141.750	78.750	157.500	157.500
27.36	Mano de obra - cambio de ruleman alternador	113.400	63.000	126.000	126.000
27.37	Cambio de reten de alternador	103.950	57.750	115.500	115.500
27.38	Mano de obra - cambio de reten de alternador	94.500	52.500	105.000	105.000
27.39	Solenoide de presion de turbo	1.039.590	577.550	1.155.100	1.155.100
27.40	Mano de obra - cambio de solenoide de presion de turbo	236.250	131.250	262.500	262.500
27.41	Cambio de bateria	831.690	462.050	924.100	924.100
27.42	Mano de obra - Cambio de bateria	56.700	31.500	63.000	63.000
28	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL				
28.1	sensor de presion de a.a.	264.600	147.000	294.000	294.000
28.2	Mano de obra - sensor de presion de a.a.	113.400	63.000	126.000	126.000
28.3	Carga de Gas r134 (Ecologico)	415.800	231.000	462.000	462.000
28.4	Mano de obra - Carga de Gas r134 (Ecologico)	141.750	78.750	157.500	157.500
28.5	Filtro AA	340.200	189.000	378.000	378.000
28.6	Mano de obra - cambio Filtro AA	56.700	31.500	63.000	63.000
28.7	Termostato	264.600	147.000	294.000	294.000
28.8	Mano de obra - cambio Termostato	56.700	31.500	63.000	63.000
28.9	Evaporador	1.890.180	1.050.100	2.100.200	2.100.200
28.10	Mano de obra - cambio Evaporador	945.090	525.050	1.050.100	1.050.100
28.11	Caños A.A c/u	415.800	231.000	462.000	462.000
28.12	Mano de obra - cambio Caños A.A	236.250	131.250	262.500	262.500
28.13	Aceite de Compresor	85.050	47.250	94.500	94.500
28.14	Mano de obra - cambio Aceite de Compresor	56.700	31.500	63.000	63.000
28.15	Ruleman de Compresor	425.250	236.250	472.500	472.500
28.16	Mano de obra - cambio Ruleman de Compresor	330.750	183.750	367.500	367.500
28.17	Correa de Aire	151.200	84.000	168.000	168.000
28.18	Mano de obra - cambio Correa de Aire	56.700	31.500	63.000	63.000
28.19	Ruleman tensor de correa	103.950	57.750	115.500	115.500
28.20	Mano de obra - cambio ruleman tensor de correa	75.600	42.000	84.000	84.000
28.21	Cambio de valvula de expansion de AA	264.600	147.000	294.000	294.000
28.22	Mano de obra - Cambio de valvula de expansion de AA	236.250	131.250	262.500	262.500
28.23	Cambio de bobina de AA	264.600	147.000	294.000	294.000
28.24	Mano de obra - Cambio de bobina de AA	236.250	131.250	262.500	262.500
28.25	Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	311.850	173.250	346.500	346.500
28.26	Mano de obra - Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	207.900	115.500	231.000	231.000
28.27	Cambio de compresor de AA	5.292.630	2.940.350	5.880.700	5.880.700
28.28	Mano de obra - Cambio de compresor de AA	425.250	236.250	472.500	472.500
29	Servicio de Gomería MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL				
29.1	Cambio de cubiertas	945.090	735.070	1.050.100	1.050.100
29.2	Mano de obra - Cambio de cubiertas	47.250	26.250	52.500	52.500
30	Servicio de reparacion y mantenimiento de DE MOTOR MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL				
30.1	Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	850.590	472.550	945.100	945.100
30.2	Mano de obra servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 kms	9.450	5.250	10.500	10.500
30.3	Reparacion general de motor mano de obra	3.591.450	1.995.250	3.990.500	3.990.500
30.4	Trabajos de tapa motor mano de obra	1.181.340	656.300	1.312.600	1.312.600
30.5	Mano de obra - Trabajos de tapa motor mano de obra	472.500	262.500	525.000	525.000
30.6	valvulas de admision c/u	141.750	78.750	157.500	157.500
30.7	Mano de obra - valvulas de admision	56.700	31.500	63.000	63.000
30.8	Guias de valvulas c/u	75.600	42.000	84.000	84.000

María Lourdes
Coordinación Gral. Administrativa

Mosqueira Salinas
Director de Gabinete D.G.A.P
Diputados

30.9	Mano de obra - Guias de valvulas	56.700	31.500	63.000	63.000
30.10	valvulas de escape c/u	170.100	94.500	189.000	189.000
30.11	Mano de obra - valvulas de escape	56.700	31.500	63.000	63.000
30.12	pico inyector mecanico	548.100	304.500	609.000	609.000
30.13	Mano de obra - pico inyector mecanico	472.500	262.500	525.000	525.000
30.14	Buje de biela	56.700	31.500	63.000	63.000
30.15	Mano de obra - Buje de biela	56.700	31.500	63.000	63.000
30.16	cambio de brazo de biela	945.090	525.050	1.050.100	1.050.100
30.17	Mano de obra - cambio de brazo de biela	141.750	78.750	157.500	157.500
30.18	cambio de juego buje balanceador	151.200	84.000	168.000	168.000
30.19	Mano de obra - cambio de juego buje balanceador	141.750	78.750	157.500	157.500
30.20	Juego de Casquillo de biela	415.800	231.000	462.000	462.000
30.21	Mano de obra - Juego de Casquillo de biela	189.000	105.000	210.000	210.000
30.22	Juego de Casquillo de bancada	415.800	231.000	462.000	462.000
30.23	Mano de obra - Juego de Casquillo de bancada	189.000	105.000	210.000	210.000
30.24	cambio de medialuna tapa balancin	236.250	131.250	262.500	262.500
30.25	Mano de obra - cambio de medialuna tapa balancin	141.750	78.750	157.500	157.500
30.26	pico inyector electronico	4.158.450	2.310.250	4.620.500	4.620.500
30.27	Mano de obra - cambio pico inyector electronico	472.500	262.500	525.000	525.000
30.28	cambio de reten bancada	170.100	94.500	189.000	189.000
30.29	Mano de obra - cambio de reten bancada	425.250	236.250	472.500	472.500
30.30	cambio de cabezal de bomba inyectora	3.780.450	2.100.250	4.200.500	4.200.500
30.31	Mano de obra - cambio de cabezal de bomba inyectora	1.417.680	787.600	1.575.200	1.575.200
30.32	cambio de eje balancin	2.079.180	1.155.100	2.310.200	2.310.200
30.33	Mano de obra - cambio de eje balancin	567.000	315.000	630.000	630.000
30.34	cambio de martillete c/u	75.600	42.000	84.000	84.000
30.35	Mano de obra - cambio de martillete c/u	330.750	183.750	367.500	367.500
30.36	cambio de tornillo reg c/tuerca	113.400	63.000	126.000	126.000
30.37	Mano de obra -cambio de tornillo reg c/tuerca	94.500	52.500	105.000	105.000
30.38	cambio de bulbo de aceite	236.250	131.250	262.500	262.500
30.39	Mano de obra -cambio de bulbo de aceite	94.500	52.500	105.000	105.000
30.40	reparacion de bomba inyectora	3.780.450	2.100.250	4.200.500	4.200.500
30.41	Mano de obra - reparacion de bomba inyectora	945.090	525.050	1.050.100	1.050.100
30.42	cambio de arandela base pico	330.750	183.750	367.500	367.500
30.43	Mano de obra - cambio de arandela base pico	236.250	131.250	262.500	262.500
30.44	Juego de aros	1.417.680	787.600	1.575.200	1.575.200
30.45	Mano de obra - cambio Juego de aros	236.250	131.250	262.500	262.500
30.46	Juego de juntas	831.690	462.050	924.100	924.100
30.47	Mano de obra - cambio Juego de juntas	236.250	131.250	262.500	262.500
30.48	Juego de piston	1.795.680	997.600	1.995.200	1.995.200
30.49	Mano de obra - cambio Juego de piston	330.750	183.750	367.500	367.500
30.50	Juego de camisa	756.090	420.050	840.100	840.100
30.51	Mano de obra - cambio Juego de camisa	236.250	131.250	262.500	262.500
30.52	Cigueñal	4.158.720	2.310.400	4.620.800	4.620.800
30.53	Mano de obra - cambio Cigueñal	425.250	236.250	472.500	472.500
30.54	cañeria de bomba iny. c/u	264.600	147.000	294.000	294.000
30.55	Mano de obra - cambio cañeria de bomba iny.	236.250	131.250	262.500	262.500
30.56	manguera de turbo	311.850	173.250	346.500	346.500
30.57	Mano de obra - cambio manguera de turbo	141.750	78.750	157.500	157.500

Maria Lourdes Reynal
Coordinadora Adm. Administrativa

Silveira
Transporte
Diputados

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.P
H.C. Diputados

30.58	cambio de kit de cadena con tensores	3.969.450	2.205.250	4.410.500	4.410.500
30.59	Mano de obra -cambio de kit de cadena con tensores	567.000	315.000	630.000	630.000
30.60	Reparacion sistema de turbo	1.181.340	656.300	1.312.600	1.312.600
30.61	Mano de obra - Reparacion sistema de turbo	472.500	262.500	525.000	525.000
30.62	Cambio de turbo	11.814.030	6.563.350	13.126.700	13.126.700
30.63	Mano de obra - cambio de turbo	1.417.680	787.600	1.575.200	1.575.200
30.64	Arbol de levas	3.969.450	2.205.250	4.410.500	4.410.500
30.65	Mano de obra - cambio Arbol de levas	519.750	288.750	577.500	577.500
30.66	Cepillado de tapa motor	614.250	341.250	682.500	682.500
30.67	Mano de obra - Cepillado de tapa motor	614.250	341.250	682.500	682.500
30.68	Junta tapa motor	425.250	236.250	472.500	472.500
30.69	Mano de obra - cambio Junta tapa motor	519.750	288.750	577.500	577.500
30.70	Polea Cigueñal	1.039.590	577.550	1.155.100	1.155.100
30.71	Mano de obra - Polea Cigueñal	236.250	131.250	262.500	262.500
30.72	Tornillos de tapa motor	141.750	78.750	157.500	157.500
30.73	Mano de obra - Tornillos de tapa motor	113.400	63.000	126.000	126.000
30.74	Cambiar bomba de agua	803.340	446.300	892.600	892.600
30.75	Mano de obra - Cambiar bomba de agua	614.250	341.250	682.500	682.500
30.76	Embrague ventilador	567.000	315.000	630.000	630.000
30.77	Mano de obra - Embrague ventilador	113.400	63.000	126.000	126.000
30.78	Cambiar reten frente motor	151.200	84.000	168.000	168.000
30.79	Mano de obra - Cambiar reten frente motor	236.250	131.250	262.500	262.500
30.80	Cambiar soporte motor	567.000	315.000	630.000	630.000
30.81	Mano de obra - Cambiar soporte motor	330.750	183.750	367.500	367.500
30.82	Bomba de aceite	1.471.770	817.650	1.635.300	1.635.300
30.83	Mano de obra - Bomba de aceite	330.750	183.750	367.500	367.500
30.84	Cambiar ventilador de motor	378.000	210.000	420.000	420.000
30.85	Mano de obra - Cambiar ventilador de motor	113.400	63.000	126.000	126.000
30.86	Repararacion de radiador	425.250	236.250	472.500	472.500
30.87	Mano de obra - Repararacion de radiador	330.750	183.750	367.500	367.500
30.88	cambio de manguera de radiador SUP	330.750	183.750	367.500	367.500
30.89	Mano de obra - cambio de manguera de radiador SUP	94.500	52.500	105.000	105.000
30.90	cambio de manguera de radiador INF	330.750	183.750	367.500	367.500
30.91	Mano de obra -cambio de manguera de radiador INF	113.400	63.000	126.000	126.000
30.92	Regular valvulas	359.100	199.500	399.000	399.000
30.93	Mano de obra - Regular valvulas	302.400	168.000	336.000	336.000
31	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL				
31.1	Soldadura de campana	189.000	105.000	210.000	210.000
31.2	Mano de obra - Soldadura de campana	56.700	31.500	63.000	63.000
31.3	Tapon de caja	47.250	26.250	52.500	52.500
31.4	Mano de obra - Tapon de caja	23.580	13.100	26.200	26.200
31.5	Cambio de Aceite de Caja	359.100	199.500	399.000	399.000
31.6	Mano de obra - Cambio de Aceite de Caja	75.600	42.000	84.000	84.000
31.7	Reparar asiento de sincronizadores	415.800	231.000	462.000	462.000
31.8	Mano de obra - Reparar asiento de sincronizadores	330.750	183.750	367.500	367.500
31.9	Rodillo cada uno	151.200	84.000	168.000	168.000
31.10	Mano de obra - Rodillo cada uno	113.400	63.000	126.000	126.000
31.11	Rulemen de eje mando c/u	311.850	173.250	346.500	346.500
31.12	Mano de obra - Rulemen de eje mando	330.750	183.750	367.500	367.500

María Lourdes Reynal
Coordinadora Gral. Administrativa

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C.Diputados

31.13	Ruleman eje cuadruple c/u	311.850	173.250	346.500	346.500
31.14	Mano de obra - Ruleman eje cuadruple	330.750	183.750	367.500	367.500
31.15	Anillos sincronizadores cada uno	311.850	173.250	346.500	346.500
31.16	Mano de obra - Anillos sincronizadores cada uno	141.750	78.750	157.500	157.500
31.17	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	425.250	236.250	472.500	472.500
31.18	Mano de obra - Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	141.750	78.750	157.500	157.500
31.19	Eje mando	1.417.680	787.600	1.575.200	1.575.200
31.20	Mano de obra - Eje mando	330.750	183.750	367.500	367.500
31.21	Eje cuadruple	1.748.430	971.350	1.942.700	1.942.700
31.22	Mano de obra - Eje cuadruple	330.750	183.750	367.500	367.500
31.23	Juego de reten	311.850	173.250	346.500	346.500
31.24	Mano de obra - Juego de reten	113.400	63.000	126.000	126.000
31.25	Selectores de cambio	708.840	393.800	787.600	787.600
31.26	Mano de obra - Selectores de cambio	330.750	183.750	367.500	367.500
31.27	Cambiar soporte de caja	453.600	252.000	504.000	504.000
31.28	Mano de obra - Cambiar soporte de caja	236.250	131.250	262.500	262.500
31.29	cambio de cadena 4x4	4.063.950	2.257.750	4.515.500	4.515.500
31.30	Mano de obra - cambio de cadena 4x4	803.340	446.300	892.600	892.600
31.31	Cambio de engranaje 4x4	1.512.180	840.100	1.680.200	1.680.200
31.32	Mano de obra - Cambio de engranaje 4x4	803.340	446.300	892.600	892.600
31.33	Cambio de ruleman caja 4x4 c/u	311.850	173.250	346.500	346.500
31.34	Mano de obra - Cambio de ruleman caja 4x4	425.250	236.250	472.500	472.500
31.35	Cambio de juego de junta caja 4x4	103.950	57.750	115.500	115.500
31.36	Mano de obra - Cambio de juego de junta caja 4x4	141.750	78.750	157.500	157.500
31.37	Cambio de reten caja 4x4	151.200	84.000	168.000	168.000
31.38	Mano de obra - Cambio de reten caja 4x4	141.750	78.750	157.500	157.500
32	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL				
32.1	Cambiar centralizador cardan	708.840	393.800	787.600	787.600
32.2	Mano de obra - Cambiar centralizador cardan	330.750	183.750	367.500	367.500
32.3	Cambiar cruceta cardan - cada uno	311.850	173.250	346.500	346.500
32.4	Mano de obra - Cambiar cruceta cardan -	330.750	183.750	367.500	367.500
32.5	Reparacion diferencial mano de obra	1.417.680	787.600	1.575.200	1.575.200
32.6	Mano de obra - Reparacion diferencial mano de obra	803.340	446.300	892.600	892.600
32.7	Rparacion de Macho y Hembra cardan trasero	472.500	262.500	525.000	525.000
32.8	Mano de obra - Rparacion de Macho y Hembra cardan trasero	330.750	183.750	367.500	367.500
32.9	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	472.500	262.500	525.000	525.000
32.10	Mano de obra - Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	472.500	262.500	525.000	525.000
32.11	Junta para diferencial	94.500	52.500	105.000	105.000
32.12	Mano de obra - Junta para diferencial	113.400	63.000	126.000	126.000
32.13	Cambio de Aceite para diferencial	170.100	94.500	189.000	189.000
32.14	Mano de obra - Cambio de Aceite para diferencial	56.700	31.500	63.000	63.000
32.15	Reten palier cada uno	103.950	57.750	115.500	115.500
32.16	Mano de obra - Reten palier	113.400	63.000	126.000	126.000
32.17	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	4.063.950	2.257.750	4.515.500	4.515.500
32.18	Mano de obra - Cambiar corona y piñon diferencial trasero	1.417.680	787.600	1.575.200	1.575.200
32.19	Cambiar calce del engranaje satelite	56.700	31.500	63.000	63.000
32.20	Mano de obra - Cambiar calce del engranaje satelite	56.700	31.500	63.000	63.000
32.21	Cambiar calce del engranaje del planetario	66.150	36.750	73.500	73.500
32.22	Mano de obra - Cambiar calce del engranaje del planetario	56.700	31.500	63.000	63.000

Maria Dolores Heyne... Dirección Gral. Administrativa

Silveira ... Soporte ... Diputados

Modesto Salinas
Director General D.G.A.F.
H.C. Diputados

32.23	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	306.600	220.500	441.000	441.000
32.24	Mano de obra - Cambiar rulemanes de diferencial	236.060	131.250	262.500	262.500
32.25	Cambiar satelite y planetario c/u	1.890.180	1.050.100	2.100.200	2.100.200
32.26	Mano de obra - Cambiar satelite y planetario	803.340	446.300	892.600	892.600
32.27	ATF	75.600	42.000	84.000	84.000
32.28	Mano de obra - ATF	28.350	15.750	31.500	31.500
33	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL				
33.1	Reparacion de bomba direccion hidraulica	1.460.880	811.600	1.623.200	1.623.200
33.2	Mano de obra - Reparacion de bomba direccion hidraulica	486.900	270.500	541.000	541.000
33.3	Reparacion de sinfin direccion	1.460.880	811.600	1.623.200	1.623.200
33.4	Mano de obra - Reparacion de sinfin direccion	486.900	270.500	541.000	541.000
33.5	Cambiar muñequines - c/u	409.050	227.250	454.500	454.500
33.6	Mano de obra - Cambiar muñequines -	340.830	189.350	378.700	378.700
33.7	Cambiar brazo zeta	632.970	351.650	703.300	703.300
33.8	Mano de obra - Cambiar brazo zeta	340.830	189.350	378.700	378.700
33.9	Cambiar brazo pitman	632.970	351.650	703.300	703.300
33.10	Mano de obra - Cambiar brazo pitman	340.830	189.350	378.700	378.700
33.11	Cambiar bomba de direccion hidraulica	2.240.010	1.244.450	2.488.900	2.488.900
33.12	Mano de obra - Cambiar bomba de direccion hidraulica	486.900	270.500	541.000	541.000
33.13	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	428.490	238.050	476.100	476.100
33.14	Mano de obra - Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	116.820	64.900	129.800	129.800
33.15	Alineacion y balanceo de ruedas	194.760	108.200	216.400	216.400
33.16	Mano de obra - Alineacion y balanceo de ruedas	58.410	32.450	64.900	64.900
33.17	Cambio de ruleman masa delantera	681.750	378.750	757.500	757.500
33.18	Mano de obra - Cambio de ruleman masa delantera	340.830	189.350	378.700	378.700
33.19	cambio de Bieleta estabilizadora	350.550	194.750	389.500	389.500
33.20	Mano de obra - cambio de Bieleta estabilizadora	243.450	135.250	270.500	270.500
33.21	Cambio de reten masa delantera	350.550	194.750	389.500	389.500
33.22	Mano de obra - Cambio de reten masa delantera	292.140	162.300	324.600	324.600
33.23	Correa direccion	214.200	119.000	238.000	238.000
33.24	Mano de obra - cambio de Correa direccion	58.410	32.450	64.900	64.900
33.25	Extremos de Direccion	350.550	194.750	389.500	389.500
33.26	Mano de obra - cambio de Extremos de Direccion	243.450	135.250	270.500	270.500
33.27	Precaps	438.210	243.450	486.900	486.900
33.28	Mano de obra - cambio de Precaps	243.450	135.250	270.500	270.500
34	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL				
34.1	Cambiar amortiguador trasero c/u	837.540	465.300	930.600	930.600
34.2	Mano de obra - Cambiar amortiguador trasero	361.440	200.800	401.600	401.600
34.3	cambio de buje elastico	542.160	301.200	602.400	602.400
34.4	Mano de obra - cambio de buje elastico	316.260	175.700	351.400	351.400
34.5	cambio de grillete elastico	433.710	240.950	481.900	481.900
34.6	Mano de obra - cambio de grillete elastico	316.260	175.700	351.400	351.400
34.7	cambio de centro elastico	343.350	190.750	381.500	381.500
34.8	Mano de obra - cambio de centro elastico	316.350	175.750	351.500	351.500
34.9	Cambiar amortiguador delantero c/u	813.330	451.850	903.700	903.700
34.10	Mano de obra - Cambiar amortiguador delantero	406.620	225.900	451.800	451.800
34.11	Cambiar buje parrilla superior cada uno	180.720	100.400	200.800	200.800
34.12	Mano de obra - Cambiar buje parrilla superior	316.260	175.700	351.400	351.400
34.13	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	162.630	90.350	180.700	180.700

Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

34.14	Mano de obra - Cambiar buje parrilla inferior	316.260	175.700	351.400	351.400
34.15	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	135.540	75.300	150.600	150.600
34.16	Mano de obra - Cambiar buje tensor de rueda	316.260	175.700	351.400	351.400
34.17	Cambiar buje amortiguador cada uno	72.270	40.150	80.300	80.300
34.18	Mano de obra - Cambiar buje amortiguador	225.900	125.500	251.000	251.000
34.19	cambio de bujes estabilizador	225.900	125.500	251.000	251.000
34.20	Mano de obra - Provision y cambio de bujes estabilizador	180.720	100.400	200.800	200.800
34.21	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	108.450	60.250	120.500	120.500
34.22	Mano de obra - cambio prisionero con tuerca de rueda –	90.360	50.200	100.400	100.400
34.23	cambio de rotula c/u	587.340	326.300	652.600	652.600
34.24	Mano de obra - cambio de rotula	379.530	210.850	421.700	421.700
35	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL				
35.1	bomba central de embrague	994.050	552.250	1.104.500	1.104.500
35.2	Mano de obra - cambio bomba central de embrague	316.260	175.700	351.400	351.400
35.3	bomba auxiliar de embrague	406.620	225.900	451.800	451.800
35.4	Mano de obra - cambio bomba auxiliar de embrague	271.080	150.600	301.200	301.200
35.5	Cambio de horquilla de embrague	343.350	190.750	381.500	381.500
35.6	Mano de obra - cambio de horquilla de embrague	225.900	125.500	251.000	251.000
35.7	Cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	135.540	75.300	150.600	150.600
35.8	Mano de obra -cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	72.270	40.150	80.300	80.300
35.9	fluido de embrague	54.180	30.100	60.200	60.200
35.10	Mano de obra - cambio fluido de embrague	18.000	10.000	20.000	20.000
35.11	plato de presion	1.265.130	702.850	1.405.700	1.405.700
35.12	Mano de obra - cambio plato de presion	406.620	225.900	451.800	451.800
35.13	disco de embrague	777.150	431.750	863.500	863.500
35.14	Mano de obra -cambio disco de embrague	406.620	225.900	451.800	451.800
35.15	cojinete de empuje	506.070	281.150	562.300	562.300
35.16	Mano de obra - cambio cojinete de empuje	406.620	225.900	451.800	451.800
35.17	ruleman piloto	81.270	45.150	90.300	90.300
35.18	Mano de obra- cambio ruleman piloto	108.450	60.250	120.500	120.500
36	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL				
36.1	bomba central de freno cambiar	1.012.140	562.300	1.124.600	1.124.600
36.2	Mano de obra - bomba central de freno cambiar	451.800	251.000	502.000	502.000
36.3	disco de freno rectificar	271.080	150.600	301.200	301.200
36.4	Mano de obra - disco de freno rectificar	135.540	75.300	150.600	150.600
36.5	Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	316.260	175.700	351.400	351.400
36.6	Mano de obra - cambio de juego rep mordaza de freno	225.900	125.500	251.000	251.000
36.7	disco de freno cambiar	904.590	502.550	1.005.100	1.005.100
36.8	Mano de obra - disco de freno cambiar	225.900	125.500	251.000	251.000
36.9	juego Pastilla de freno	451.800	251.000	502.000	502.000
36.10	Mano de obra -cambio de juego Pastilla de freno	316.260	175.700	351.400	351.400
36.11	caño flexible de freno	135.540	75.300	150.600	150.600
36.12	Mano de obra - cambio de caño flexible de freno	108.450	60.250	120.500	120.500
36.13	reparacion de servo freno	704.880	391.600	783.200	783.200
36.14	Mano de obra - reparacion de servo freno	406.620	225.900	451.800	451.800
36.15	rectificar tambor de freno	135.540	75.300	150.600	150.600
36.16	Mano de obra - rectificar tambor de freno	135.540	75.300	150.600	150.600
36.17	cambiar tambor de freno	1.355.580	753.100	1.506.200	1.506.200
36.18	Mano de obra - cambiar tambor de freno	406.620	225.900	451.800	451.800

Maria Lourdes
Coordinación Gral. Administrativa

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.P
H. Diputados

36.19	fibra de freno c/u	402.400	200.800	401.600	401.600
36.20	Mano de obra - cambio fibra de freno	225.900	125.500	251.000	251.000
36.21	cabo freno de mano	542.160	301.200	602.400	602.400
36.22	Mano de obra - cambio de cabo freno de mano	271.080	150.600	301.200	301.200
36.23	cilindro de freno	406.620	225.900	451.800	451.800
36.24	Mano de obra - cambio de cilindro de freno	225.900	125.500	251.000	251.000
36.25	fluido de freno	54.180	30.100	60.200	60.200
36.26	Mano de obra - fluido de freno	18.000	10.000	20.000	20.000
36.27	Bujes mordaza	316.260	175.700	351.400	351.400
36.28	Mano de obra - cambio de Bujes mordazas	180.720	100.400	200.800	200.800
36.29	Rectificacion de Disco	225.900	125.500	251.000	251.000
36.30	Mano de obra - Rectificacion de Disco	135.540	75.300	150.600	150.600
37	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema eléctrico MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL				
37.1	relay temporizador de bujias	433.710	240.950	481.900	481.900
37.2	Mano de obra - cambio relay temporizador de bujias	135.540	75.300	150.600	150.600
37.3	sensor de rotacion	451.800	251.000	502.000	502.000
37.4	Mano de obra - cambio de sensor de rotacion	108.450	60.250	120.500	120.500
37.5	sensor de presion de turbo	406.620	225.900	451.800	451.800
37.6	Mano de obra - cambio de sensor de presion de turbo	135.540	75.300	150.600	150.600
37.7	buje de arranque	135.540	75.300	150.600	150.600
37.8	Mano de obra - cambio de buje de arranque	54.180	30.100	60.200	60.200
37.9	Reparacion de motor de arranque	632.610	351.450	702.900	702.900
37.10	Mano de obra - Reparacion de motor de arranque	406.620	225.900	451.800	451.800
37.11	Cambiar solenoide o automatico del arranque	289.170	160.650	321.300	321.300
37.12	Mano de obra - Cambiar solenoide o automatico del arranque	180.720	100.400	200.800	200.800
37.13	Cambiar bujias incandescentes c/u	144.540	80.300	160.600	160.600
37.14	Mano de obra - Cambiar bujias incandescentes	316.260	175.700	351.400	351.400
37.15	Cambiar bulbo de aceite	162.630	90.350	180.700	180.700
37.16	Mano de obra - Cambiar bulbo de aceite	135.540	75.300	150.600	150.600
37.17	Cambiar bulbo de temperatura	225.900	125.500	251.000	251.000
37.18	Mano de obra - Cambiar bulbo de temperatura	135.540	75.300	150.600	150.600
37.19	Reparar alternador	632.610	351.450	702.900	702.900
37.20	Mano de obra - Reparar alternador	433.800	241.000	482.000	482.000
37.21	Cambiar correa de alternador	144.540	80.300	160.600	160.600
37.22	Mano de obra - Cambiar correa de alternador	72.270	40.150	80.300	80.300
37.23	vendix de arranque	379.530	210.850	421.700	421.700
37.24	Mano de obra - vendix de arranque	72.270	40.150	80.300	80.300
37.25	Fusibles - cada uno	18.000	10.000	20.000	20.000
37.26	Mano de obra - Fusibles - cada uno	9.000	5.000	10.000	10.000
37.27	Cambio de focos C/U	135.540	75.300	150.600	150.600
37.28	Mano de obra - cambio de focos	45.180	25.100	50.200	50.200
37.29	Cambio de regulador de voltaje	343.350	190.750	381.500	381.500
37.30	Mano de obra - cambio de regulador de voltaje	135.540	75.300	150.600	150.600
37.31	Cambio de terminal de bateria	72.270	40.150	80.300	80.300
37.32	Mano de obra - cambio de terminal de bateria	36.090	20.050	40.100	40.100
37.33	Cambio de plaqueta de diodo	343.350	190.750	381.500	381.500
37.34	Mano de obra - cambio de plaqueta de diodo	135.540	75.300	150.600	150.600
37.35	Cambio de ruleman alternador	135.540	75.300	150.600	150.600
37.36	Mano de obra - cambio de ruleman alternador	72.270	40.150	80.300	80.300

Maria Lourdes Reynat
Coordinadora Gral. Administrativa

Director de Finanzas
H.C. Diputados

37.37	Cambio de reten de alternador	72.270	40.150	80.300	80.300
37.38	Mano de obra - cambio de reten de alternador	54.180	30.100	60.200	60.200
37.39	Solenoide de presion de turbo	994.050	552.250	1.104.500	1.104.500
37.40	Mano de obra - cambio de solenoide de presion de turbo	225.900	125.500	251.000	251.000
37.41	Juego de cepillo limpia parabrisas	90.360	50.200	100.400	100.400
37.42	Mano de obra - cambio de Juego de cepillo limpia parabrisas	27.090	15.050	30.100	30.100
37.43	Cambio de bateria	795.240	441.800	883.600	883.600
37.44	Mano de obra - Cambio de bateria	54.180	30.100	60.200	60.200
38	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL				
38.1	sensor de presion de a.a.	252.990	140.550	281.100	281.100
38.2	Mano de obra - cambio sensor de presion de a.a.	225.900	125.500	251.000	251.000
38.3	Carga de Gas r134 (Ecologico)	406.620	225.900	451.800	451.800
38.4	Mano de obra - Carga de Gas r134 (Ecologico)	135.540	75.300	150.600	150.600
38.5	Filtro AA	325.350	180.750	361.500	361.500
38.6	Mano de obra -cambio Filtro AA	135.540	75.300	150.600	150.600
38.7	Termostato	252.990	140.550	281.100	281.100
38.8	Mano de obra - cambio Termostato	135.540	75.300	150.600	150.600
38.9	Evaporador	1.717.020	953.900	1.907.800	1.907.800
38.10	Mano de obra - cambio Evaporador	1.084.410	602.450	1.204.900	1.204.900
38.11	Caños A.A c/u	397.620	220.900	441.800	441.800
38.12	Mano de obra -cambio de Caños A.A	225.900	125.500	251.000	251.000
38.13	Aceite de Compresor	135.540	75.300	150.600	150.600
38.14	Mano de obra - Aceite de Compresor	90.360	50.200	100.400	100.400
38.15	Ruleman de Compresor	451.800	251.000	502.000	502.000
38.16	Mano de obra - cambio Ruleman de Compresor	225.900	125.500	251.000	251.000
38.17	Correa de Aire	144.540	80.300	160.600	160.600
38.18	Mano de obra - cambio Correa de Aire	72.270	40.150	80.300	80.300
38.19	Ruleman tensor de correa	994.050	552.250	1.104.500	1.104.500
38.20	Mano de obra - cambio Ruleman tensor de correa	316.260	175.700	351.400	351.400
38.21	Cambio de valvula de expansion de AA	252.990	140.550	281.100	281.100
38.22	Mano de obra - Cambio de valvula de expansion de AA	316.260	175.700	351.400	351.400
38.23	Cambio de bobina de AA	252.990	140.550	281.100	281.100
38.24	Mano de obra - Cambio de bobina de AA	343.350	190.750	381.500	381.500
38.25	Cambio de Juego de junta y reten de compresor AA	298.170	165.650	331.300	331.300
38.26	Mano de obra - Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	225.900	125.500	251.000	251.000
38.27	Cambio de compresor de AA	5.060.790	2.811.550	5.623.100	5.623.100
38.28	Mano de obra - Cambio de compresor de AA	496.980	276.100	552.200	552.200
39	Servicio de Gomería MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL				
39.1	Cambio de cubiertas	903.690	702.870	1.004.100	1.004.100
39.2	Mano de obra - Cambio de cubiertas	135.540	75.300	150.600	150.600
40	Servicio de reparacion y mantenimiento de MOTOR CHEVROLET S-10 AÑO 2010				
40.1	Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite y aire)	813.330	451.850	903.700	903.700
40.2	Mano de obra Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 XM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	36.000	20.000	40.000	40.000
40.3	Reparacion general de motor	3.388.950	1.882.750	3.765.500	3.765.500
40.4	Mano de obra - Reparacion general de motor	2.711.160	1.506.200	3.012.400	3.012.400
40.5	Trabajos de tapa motor mano de obra	2.259.270	1.255.150	2.510.300	2.510.300
40.6	Mano de obra - Trabajos de tapa motor mano de obra	1.355.580	753.100	1.506.200	1.506.200
40.7	valvulas de escape c/u	135.540	75.300	150.600	150.600
40.8	Mano de obra - valvulas de escape	54.180	30.100	60.200	60.200

Maria Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

40.9	Guias de valvulas c/u	169.900	125.500	251.000	251.000
40.10	Mano de obra - Guias de valvulas	54.180	30.100	60.200	60.200
40.11	valvulas de admision c/u	225.900	125.500	251.000	251.000
40.12	Mano de obra - valvulas de admision	54.180	30.100	60.200	60.200
40.13	Juegos de buje de biela	162.630	90.350	180.700	180.700
40.14	Mano de obra - cambio Juegos de buje de biela	108.360	60.200	120.400	120.400
40.15	Juegos Casquillo de biela	433.710	240.950	481.900	481.900
40.16	Mano de obra -cambio Juegos Casquillo de biela	180.720	100.400	200.800	200.800
40.17	Juegos de casquillo de bancada	433.800	241.000	482.000	482.000
40.18	Mano de obra -cambio Juegos de casquillo de bancada	180.720	100.400	200.800	200.800
40.19	Juegos de Casquillo de leva	316.260	175.700	351.400	351.400
40.20	Mano de obra - cambio Juegos de Casquillo de leva	225.900	125.500	251.000	251.000
40.21	Juego de aros	994.050	552.250	1.104.500	1.104.500
40.22	Mano de obra - cambio Juego de aros	587.340	326.300	652.600	652.600
40.23	Juego de juntas	704.880	391.600	783.200	783.200
40.24	Mano de obra -cambio Juego de juntas	451.800	251.000	502.000	502.000
40.25	Juego de piston	1.717.020	953.900	1.907.800	1.907.800
40.26	Mano de obra - Juego de piston	406.620	225.900	451.800	451.800
40.27	Juego de camisa	903.690	502.050	1.004.100	1.004.100
40.28	Mano de obra -cambio Juego de camisa	451.800	251.000	502.000	502.000
40.29	Cigueñal	4.337.820	2.409.900	4.819.800	4.819.800
40.30	Mano de obra -cambio Cigueñal	451.800	251.000	502.000	502.000
40.31	Perno piston - cada uno	316.260	175.700	351.400	351.400
40.32	Mano de obra -cambio de Perno piston -	135.540	75.300	150.600	150.600
40.33	Cambiar correa dentada	813.330	451.850	903.700	903.700
40.34	Mano de obra - Cambiar correa dentada	406.620	225.900	451.800	451.800
40.35	Tensor de correa dentada	433.710	240.950	481.900	481.900
40.36	Mano de obra - Tensor de correa dentada	316.260	175.700	351.400	351.400
40.37	Pico inyector - cada uno	1.626.660	903.700	1.807.400	1.807.400
40.38	Mano de obra -cambio Pico Inyector -	587.430	326.350	652.700	652.700
40.39	Calibrar pico inyector	677.790	376.550	753.100	753.100
40.40	Mano de obra - Calibrar pico inyector	316.260	175.700	351.400	351.400
40.41	Arbol de levas	2.259.270	1.255.150	2.510.300	2.510.300
40.42	Mano de obra - cambio Arbol de levas	451.800	251.000	502.000	502.000
40.43	Tapa motor	7.229.700	4.016.500	8.033.000	8.033.000
40.44	Mano de obra -cambio Tapa motor	1.355.580	753.100	1.506.200	1.506.200
40.45	Cepillado de tapa motor	813.330	451.850	903.700	903.700
40.46	Mano de obra - Cepillado de tapa motor	451.800	251.000	502.000	502.000
40.47	Junta tapa motor	722.970	401.650	803.300	803.300
40.48	Mano de obra - cambio Junta tapa motor	406.620	225.900	451.800	451.800
40.49	Polea Cigueñal	1.355.580	753.100	1.506.200	1.506.200
40.50	Mano de obra - cambio Polea Cigueñal	542.160	301.200	602.400	602.400
40.51	Volante motor	4.337.820	2.409.900	4.819.800	4.819.800
40.52	Mano de obra -cambio Volante motor	587.430	326.350	652.700	652.700
40.53	Tornillos de tapa motor	614.520	341.400	682.800	682.800
40.54	Mano de obra -cambio Tornillos de tapa motor	225.900	125.500	251.000	251.000
40.55	Junta carter	135.540	75.300	150.600	150.600
40.56	Mano de obra - cambio Junta carter	72.270	40.150	80.300	80.300
40.57	Reparacion de carter	722.970	401.650	803.300	803.300

María Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Moderato Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

40.58	Mano de obra - Reparacion de carter	225.900	125.500	251.000	251.000
40.59	Cambiar bomba de agua	1.355.580	753.100	1.506.200	1.506.200
40.60	Mano de obra - Cambiar bomba de agua	406.620	225.900	451.800	451.800
40.61	Cambiar sensor de velocimetro	496.980	276.100	552.200	552.200
40.62	Mano de obra - Cambiar sensor de velocimetro	316.260	175.700	351.400	351.400
40.63	Cambiar reten bancada	343.350	190.750	381.500	381.500
40.64	Mano de obra - Cambiar reten bancada	451.800	251.000	502.000	502.000
40.65	Cambiar reten frente motor	180.720	100.400	200.800	200.800
40.66	Mano de obra - Cambiar reten frente motor	406.620	225.900	451.800	451.800
40.67	Cambiar soporte motor	1.185.480	658.600	1.317.200	1.317.200
40.68	Mano de obra - Cambiar soporte motor	592.740	329.300	658.600	658.600
40.69	Cambiar junta tapa balancin	345.780	192.100	384.200	384.200
40.70	Mano de obra - Cambiar junta tapa balancin	246.960	137.200	274.400	274.400
40.71	Cambiar ventilador de motor	543.330	301.850	603.700	603.700
40.72	Mano de obra - Cambiar ventilador de motor	246.960	137.200	274.400	274.400
40.73	Reparacion de radiador	592.740	329.300	658.600	658.600
40.74	Mano de obra - Reparacion de radiador	345.780	192.100	384.200	384.200
40.75	Regular valvulas	345.780	192.100	384.200	384.200
40.76	Mano de obra - Regular valvulas	246.960	137.200	274.400	274.400
40.77	tensor de correa pk	839.700	466.500	933.000	933.000
40.78	Mano de obra - cambio tensor de correa pk	246.960	137.200	274.400	274.400
40.79	correa pk	444.510	246.950	493.900	493.900
40.80	Mano de obra - cambio correa pk	148.140	82.300	164.600	164.600
40.81	cañeria multiple de agua	543.330	301.850	603.700	603.700
40.82	Mano de obra - cambio cañeria multiple de agua	246.960	137.200	274.400	274.400
40.83	botadores c/u	177.840	98.800	197.600	197.600
40.84	Mano de obra - cambio botadores	345.780	192.100	384.200	384.200
40.85	polea gia	543.330	301.850	603.700	603.700
40.86	Mano de obra -cambio polea gia	246.960	137.200	274.400	274.400
41	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA CHEVROLET S-10 AÑO 2010				
41.1	Soldadura de campana	246.960	137.200	274.400	274.400
41.2	Mano de obra - Soldadura de campana	49.410	27.450	54.900	54.900
41.3	Tapon de caja	59.220	32.900	65.800	65.800
41.4	Mano de obra - Tapon de caja	19.800	11.000	22.000	22.000
41.5	Cambio de Aceite de Caja	375.390	208.550	417.100	417.100
41.6	Mano de obra - Cambio de Aceite de Caja	79.020	43.900	87.800	87.800
41.7	Rodillo cada uno	276.570	153.650	307.300	307.300
41.8	Mano de obra - cambio de Rodillo	543.330	301.850	603.700	603.700
41.9	Ruleman eje cuadruple	444.600	247.000	494.000	494.000
41.10	Mano de obra -cambio de Ruleman eje cuadruple	246.960	137.200	274.400	274.400
41.11	Anillos sincronizadores cada uno	474.210	263.450	526.900	526.900
41.12	Mano de obra - Anillos sincronizadores cada uno	296.370	164.650	329.300	329.300
41.13	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	790.380	439.100	878.200	878.200
41.14	Mano de obra - Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	345.780	192.100	384.200	384.200
41.15	Eje mando	4.445.820	2.469.900	4.500.000	4.939.800
41.16	Mano de obra - cambio Eje mando	1.481.940	823.300	1.400.000	1.646.600
41.17	Eje cuadruple	4.347.000	2.415.000	4.200.000	4.830.000
41.18	Mano de obra - cambio Eje cuadruple	1.481.940	823.300	1.500.000	1.646.600
41.19	Ruleman eje mando	543.330	301.850	600.000	603.700

Maria Cristina Reynal
Contadora Gral. Administrativa

Modesto Salinas
Director de Compras D.G.A.T
H.C.Diputados

Silveira
Contador
Tribunal de Cuentas

41.20	Mano de obra - cambio Ruteman eje mando	246.960	137.200	274.400	274.400
41.21	Juego de reten	148.140	82.300	164.600	164.600
41.22	Mano de obra - cambio Juego de reten	59.220	32.900	65.800	65.800
41.23	Selectores de cambio	1.541.160	856.200	1.650.000	1.712.400
41.24	Mano de obra - cambio Selectores de cambio	543.330	301.850	603.700	603.700
41.25	Cambiar soporte de caja	1.185.480	658.600	1.250.000	1.317.200
41.26	Mano de obra - Cambiar soporte de caja	592.740	329.300	580.000	658.600
42	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION CHEVROLET S-10 AÑO 2010				
42.1	Cambiar centralizador cardan	1.234.890	686.050	1.372.100	1.372.100
42.2	Mano de obra - Cambiar centralizador cardan	543.330	301.850	603.700	603.700
42.3	Cambiar cruceta cardan - cada uno	444.600	247.000	494.000	494.000
42.4	Mano de obra - Cambiar cruceta cardan	345.780	192.100	384.200	384.200
42.5	Cambiar reten de piñon	325.980	181.100	362.200	362.200
42.6	Mano de obra - Cambiar reten de piñon	256.860	142.700	285.400	285.400
42.7	Reparacion de Macho y Hembra cardan	691.560	384.200	768.400	768.400
42.8	Mano de obra - Reparacion de Macho y Hembra cardan	543.330	301.850	603.700	603.700
42.9	Junta para diferencial	98.730	54.850	109.700	109.700
42.10	Mano de obra -cambio de Junta para diferencial	79.020	43.900	87.800	87.800
42.11	Cambio de Aceite diferencial	276.570	153.650	307.300	307.300
42.12	Mano de obra - Cambio de Aceite diferencial	118.530	65.850	131.700	131.700
42.13	Reten palier cada uno	345.780	192.100	384.200	384.200
42.14	Mano de obra - cambiar Reten palier	246.960	137.200	274.400	274.400
42.15	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	3.754.260	2.085.700	4.171.400	4.171.400
42.16	Mano de obra - Cambiar corona y piñon diferencial trasero	987.930	548.850	1.097.700	1.097.700
42.17	Cambiar calce satelite	148.140	82.300	164.600	164.600
42.18	Mano de obra - Cambiar calce satelite	79.020	43.900	87.800	87.800
42.19	Cambiar calce del planetario	148.140	82.300	164.600	164.600
42.20	Mano de obra - Cambiar calce del planetario	79.020	43.900	87.800	87.800
42.21	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	642.150	356.750	713.500	713.500
42.22	Mano de obra - Cambiar rulemanes de diferencial	345.780	192.100	384.200	384.200
42.23	Cambiar juegos de satelite y planetario	2.469.870	1.372.150	2.744.300	2.744.300
42.24	Mano de obra - Cambiar juegos de satelite y planetario	839.700	466.500	933.000	933.000
43	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION CHEVROLET S-10 AÑO 2010				
43.1	Reparacion de bomba direccion hidraulica	1.481.940	823.300	1.646.600	1.646.600
43.2	Mano de obra - Reparacion de bomba direccion hidraulica	493.920	274.400	548.800	548.800
43.3	Reparacion de sinfin direc.	1.481.940	823.300	1.646.600	1.646.600
43.4	Mano de obra - Reparacion de sinfin direc.	543.330	301.850	603.700	603.700
43.5	Prov. y cambio de rotulas	671.760	373.200	746.400	746.400
43.6	Mano de obra - cambio de rotulas	395.100	219.500	439.000	439.000
43.7	Prov. y cambio de buje estabilizador	217.350	120.750	241.500	241.500
43.8	Mano de obra -cambio de buje estabilizador	148.140	82.300	164.600	164.600
43.9	Cambiar mufequines - c/u	395.100	219.500	439.000	439.000
43.10	Mano de obra - Cambiar mufequines	246.960	137.200	274.400	274.400
43.11	Cambiar brazo zeta	839.700	466.500	933.000	933.000
43.12	Mano de obra - Cambiar brazo zeta	345.780	192.100	384.200	384.200
43.13	Cambiar brazo pitman	790.380	439.100	878.200	878.200
43.14	Mano de obra - Cambiar brazo pitman	444.600	247.000	494.000	494.000
43.15	Cambiar bomba de direccion hidraulica	3.932.100	2.184.500	4.369.000	4.369.000
43.16	Mano de obra - Cambiar bomba de direccion hidraulica	839.700	466.500	933.000	933.000

Maria Lourdes Reynat
Coordinacion Gral. Administrativa

Silvelra
Transporte
de Pasajeros

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
C. Diputados

43.17	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	123.500	247.000	494.000	494.000
43.18	Mano de obra - Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	109.750	109.750	219.500	219.500
43.19	Alineacion y balanceo de ruedas	197.550	109.750	219.500	219.500
43.20	Mano de obra - Alineacion y balanceo de ruedas	79.020	43.900	87.800	87.800
43.21	Cambio de ruleman masa delantera	938.520	521.400	1.042.800	1.042.800
43.22	Mano de obra - Cambio de ruleman masa delantera	345.780	192.100	384.200	384.200
43.23	Cambio de reten masa delantera	276.570	153.650	307.300	307.300
43.24	Mano de obra - Cambio de reten masa delantera	197.550	109.750	219.500	219.500
43.25	Fluido para direccion	108.630	60.350	120.700	120.700
43.26	Mano de obra - cambio de fluido para direccion	59.220	32.900	65.800	65.800
43.27	Cruceta de columna de direccion	474.210	263.450	526.900	526.900
43.28	Mano de obra - cambio de cruceta de columna de direccion	345.780	192.100	384.200	384.200
44	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION CHEVROLET S-10 AÑO 2010				
44.1	Cambiar amortiguador trasero c/u	766.800	426.000	852.000	852.000
44.2	Mano de obra - Cambiar amortiguador trasero	335.430	186.350	372.700	372.700
44.3	Cambiar amortiguador delantero c/u	814.770	452.650	905.300	905.300
44.4	Mano de obra - Cambiar amortiguador delantero c/u	335.430	186.350	372.700	372.700
44.5	Cambiar buje parrilla c/u	364.230	202.350	404.700	404.700
44.6	Mano de obra - Cambiar buje parrilla c/u	335.430	186.350	372.700	372.700
44.7	Cambiar juegos de buje amortiguador	143.730	79.850	159.700	159.700
44.8	Mano de obra - Cambiar juegos de buje amortiguador	95.850	53.250	106.500	106.500
44.9	Cambiar barra torsion de suspension cada uno	1.389.870	772.150	1.544.300	1.544.300
44.10	Mano de obra - Cambiar barra torsion de suspension	623.070	346.150	692.300	692.300
44.11	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	143.730	79.850	159.700	159.700
44.12	Mano de obra -cambio de prisionero con tuerca de rueda	76.680	42.600	85.200	85.200
44.13	Soporte barra torsion	575.100	319.500	639.000	639.000
44.14	Mano de obra - cambio de soporte barra torsion	431.280	239.600	479.200	479.200
44.15	taqueador de parrilla	268.380	149.100	298.200	298.200
44.16	Mano de obra - cambio de taqueador de parrilla	143.730	79.850	159.700	159.700
45	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE CHEVROLET S-10 AÑO 2010				
45.1	bomba central de embrague	1.150.200	639.000	1.278.000	1.278.000
45.2	Mano de obra -cambio bomba central de embrague	431.280	239.600	479.200	479.200
45.3	bomba auxiliar de embrague	527.130	292.850	585.700	585.700
45.4	Mano de obra - cambio de bomba auxiliar de embrague	239.580	133.100	266.200	266.200
45.5	fluido de embrague	57.510	31.950	63.900	63.900
45.6	Mano de obra - cambio de fluido de embrague	19.170	10.650	21.300	21.300
45.7	plato de presion	1.677.420	931.900	1.863.800	1.863.800
45.8	Mano de obra - cambio de plato de presion	527.220	292.900	585.800	585.800
45.9	disco de Embrague	1.437.840	798.800	1.597.600	1.597.600
45.10	Mano de obra - cambio de disco de Embrague	431.280	239.600	479.200	479.200
45.11	cojinete de empuje	536.760	298.200	596.400	596.400
45.12	Mano de obra - cambio de cojinete de empuje	239.580	133.100	266.200	266.200
45.13	ruleman piloto	115.020	63.900	127.800	127.800
45.14	Mano de obra - cambio de ruleman piloto	76.680	42.600	85.200	85.200
46	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS CHEVROLET S-10 AÑO 2010				
46.1	bomba central de freno	1.150.200	639.000	1.278.000	1.278.000
46.2	Mano de obra - cambio de bomba central de freno	431.280	239.600	479.200	479.200
46.3	disco de freno rectificar	239.580	133.100	266.200	266.200
46.4	Mano de obra - disco de freno rectificar	115.020	63.900	127.800	127.800

Mariano Pardes Reynal
Coordinador Gral. Administrativo

Silvetra
Transporte
Equipado

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

46.5	Prov. y cambio de seguro pastilla de freno	210.820	117.150	234.300	234.300
46.6	Mano de obra - cambio de seguro pastilla de freno	115.020	63.900	127.800	127.800
46.7	Prov. y cambio de rep mordaza de freno	364.230	202.350	404.700	404.700
46.8	Mano de obra - cambio de rep mordaza de freno	239.580	133.100	266.200	266.200
46.9	Prov. y cambio de zapata de freno	364.230	202.350	404.700	404.700
46.10	Mano de obra - cambio de zapata de freno	239.580	133.100	266.200	266.200
46.11	disco de freno cambiar	1.150.700	639.000	1.278.000	1.278.000
46.12	Mano de obra - disco de freno cambiar	239.580	133.100	266.200	266.200
46.13	Juego de pastilla de freno	575.100	319.500	639.000	639.000
46.14	Mano de obra - cambio de juego de pastilla de freno	239.580	133.100	266.200	266.200
46.15	Caño flexible de freno	172.530	95.850	191.700	191.700
46.16	Mano de obra - cambio de caño flexible de freno	115.020	63.900	127.800	127.800
46.17	reparacion de servo freno	910.620	505.900	1.011.800	1.011.800
46.18	Mano de obra - reparacion de servo freno	479.250	266.250	532.500	532.500
46.19	rectificar tambor de freno	239.580	133.100	266.200	266.200
46.20	Mano de obra - rectificar tambor de freno	115.020	63.900	127.800	127.800
46.21	cambiar tambor de freno	1.198.170	665.650	1.331.300	1.331.300
46.22	Mano de obra - cambiar tambor de freno	239.580	133.100	266.200	266.200
46.23	fibra de freno trasero	364.230	202.350	404.700	404.700
46.24	Mano de obra - cambio de fibra de freno trasero	239.580	133.100	266.200	266.200
46.25	Cabo freno de mano	431.280	239.600	479.200	479.200
46.26	Mano de obra -cambio de cabo freno de mano	239.580	133.100	266.200	266.200
46.27	Cilindro de freno	479.250	266.250	532.500	532.500
46.28	Mano de obra - cambio de cilindro de freno	239.580	133.100	266.200	266.200
46.29	fluido de freno	76.680	42.600	85.200	85.200
46.30	Mano de obra - cambio de fluido de freno	38.340	21.300	42.600	42.600
47	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico CHEVROLET S-10 AÑO 2010				
47.1	bujias c/u	76.680	42.600	85.200	85.200
47.2	Mano de obra - cambio de bujias	143.730	79.850	159.700	159.700
47.3	juego de cables de bujias	939.330	521.850	1.043.700	1.043.700
47.4	Mano de obra - cambio de juego de cables de bujias	335.430	186.350	372.700	372.700
47.5	sensor de temperatura de agua	239.580	133.100	266.200	266.200
47.6	Mano de obra - cambio de sensor de temperatura de agua	95.850	53.250	106.500	106.500
47.7	bomba electrica de combustible de tanque	2.683.980	1.491.100	2.982.200	2.982.200
47.8	Mano de obra -cambio de bomba electrica de combustible de tanque	527.220	292.900	585.800	585.800
47.9	carcaza de bomba combustible completa	1.533.690	852.050	1.704.100	1.704.100
47.10	Mano de obra - cambio de carcaza de bomba combustible completa	527.220	292.900	585.800	585.800
47.11	bobina de encendido	1.246.140	692.300	1.384.600	1.384.600
47.12	Mano de obra - cambio de bobina de encendido	431.370	239.650	479.300	479.300
47.13	focos c/u	143.730	79.850	159.700	159.700
47.14	Mano de obra - cambio de focos	57.510	31.950	63.900	63.900
47.15	Reparacion de motor de arranque(con repuestos incluido)	958.500	532.500	1.065.000	1.065.000
47.16	Mano de obra - Reparacion de motor de arranque(con repuestos incluido)	431.370	239.650	479.300	479.300
47.17	Cambiar bulbo de aceite	239.580	133.100	266.200	266.200
47.18	Mano de obra - Cambiar bulbo de aceite	76.680	42.600	85.200	85.200
47.19	Reparar alternador (repuestos incluidos)	958.500	532.500	1.065.000	1.065.000
47.20	Mano de obra - Reparar alternador (repuestos incluidos)	431.370	239.650	479.300	479.300
47.21	polea cliket de alternador	939.330	521.850	1.043.700	1.043.700
47.22	Mano de obra - cambio de polea cliket de alternador	431.370	239.650	479.300	479.300

María Lourdes Reynal
Coordinación Fisl. Administrativa

Modesto Salinas
Director Gabinete D.G.A.P
H.C. Diputados

47.23	relay	299.580	133.100	266.200	266.200
47.24	Mano de obra -cambio de relay	63.910	31.950	63.900	63.900
47.25	Faro delantero	1.917.090	1.065.050	2.130.100	2.130.100
47.26	Mano de obra -cambio de faro delantero	239.580	133.100	266.200	266.200
47.27	Faro trasero	1.437.840	798.800	1.597.600	1.597.600
47.28	Mano de obra - cambio de faro trasero	239.580	133.100	266.200	266.200
47.29	Fusibles - cada uno	28.800	16.000	32.000	32.000
47.30	Mano de obra - cambio de fusibles	9.540	5.300	10.600	10.600
47.31	Cambio de bateria	862.650	479.250	958.500	958.500
47.32	Mano de obra - Cambio de bateria	76.680	42.600	85.200	85.200
48	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado CHEVROLET S-10 AÑO 2010				
48.1	sensor de presion de gas	364.230	202.350	404.700	404.700
48.2	Mano de obra - cambio de sensor de presion de gas	143.730	79.850	159.700	159.700
48.3	Carga de Gas 134 (Ecologico)	431.370	239.650	479.300	479.300
48.4	Mano de obra - Carga de Gas 134 (Ecologico)	14.400	8.000	16.000	16.000
48.5	Filtro AA	335.430	186.350	372.700	372.700
48.6	Mano de obra - cambio de filtro AA	143.730	79.850	159.700	159.700
48.7	Termostato	364.230	202.350	404.700	404.700
48.8	Mano de obra - cambio de termostato	143.730	79.850	159.700	159.700
48.9	Evaporador	2.683.980	1.491.100	2.982.200	2.982.200
48.10	Mano de obra - cambio de evaporador	1.437.840	798.800	1.597.600	1.597.600
48.11	Caños AA	460.080	255.600	511.200	511.200
48.12	Mano de obra - cambio de caños AA	239.580	133.100	266.200	266.200
48.13	Cambio de Compresor	4.121.820	2.289.900	4.579.800	4.579.800
48.14	Mano de obra - Cambio de Compresor	527.220	292.900	585.800	585.800
48.15	Aceite de Compresor	153.360	85.200	170.400	170.400
48.16	Mano de obra - cambio de aceite de Compresor	95.850	53.250	106.500	106.500
48.17	Ruleman de Compresor	421.740	234.300	468.600	468.600
48.18	Mano de obra -cambio de ruleman de Compresor	239.580	133.100	266.200	266.200
48.19	juego de junta compresor	383.400	213.000	426.000	426.000
48.20	Mano de obra - cambio de juego de junta compresor	239.580	133.100	266.200	266.200
48.21	Cambio de valvula de expansion de AA	575.100	319.500	639.000	639.000
48.22	Mano de obra - Cambio de valvula de expansion de AA	143.730	79.850	159.700	159.700
48.23	Cambio de bobina de AA	421.740	234.300	468.600	468.600
48.24	Mano de obra - Cambio de bobina de AA	210.870	117.150	234.300	234.300
49	Servicio de Gomería CHEVROLET S-10 AÑO 2010				
49.1	Cambio de cubiertas	958.500	745.500	1.065.000	1.065.000
49.2	Mano de obra - Cambio de cubiertas	95.850	53.250	106.500	106.500
50	Servicio de reparacion y mantenimiento de MOTOR TOYOTA HIACE CONMUTER 2005				
50.1	Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	929.160	516.200	1.032.400	1.032.400
50.2	Mano de obra servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 kms	92.880	51.600	103.200	103.200
50.3	Reparacion general de motor mano de obra	6.504.120	3.613.400	7.226.800	7.226.800
50.4	Trabajos de tapa motor	2.601.630	1.445.350	2.890.700	2.890.700
50.5	Mano de obra - Trabajos de tapa motor	1.672.470	929.150	1.858.300	1.858.300
50.6	valvulas de escape c/u	334.440	185.800	371.600	371.600
50.7	Mano de obra - cambio valvulas de escape	139.320	77.400	154.800	154.800
50.8	Guias de valvulas c/u	148.680	82.600	165.200	165.200
50.9	Mano de obra - cambio de guias de valvulas	111.420	61.900	123.800	123.800
50.10	valvulas de admision c/u	353.070	196.150	392.300	392.300

Maria Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Maderto Salinas
Director Gabinete D.S.A.F
H.C.-Diputados

50.11	Mano de obra - cambio de valvulas de admision	111.510	61.950	123.900	123.900
50.12	Juegos de buje de biela	278.730	154.850	309.700	309.700
50.13	Mano de obra - cambio de juegos de buje de biela	232.290	129.050	258.100	258.100
50.14	Juegos Casquillo de biela	631.800	351.000	702.000	702.000
50.15	Mano de obra - cambio de Juegos Casquillo de biela	232.290	129.050	258.100	258.100
50.16	Juegos de casquillo de bancada	687.600	382.000	764.000	764.000
50.17	Mano de obra -cambio de Juegos de casquillo de bancada	232.290	129.050	258.100	258.100
50.18	Juegos de Casquillo de leva	306.630	170.350	340.700	340.700
50.19	Mano de obra – cambio de Juegos de Casquillo de leva	232.290	129.050	258.100	258.100
50.20	Juego de aros	1.579.500	877.500	1.755.000	1.755.000
50.21	Mano de obra -cambio de Juego de aros	418.140	232.300	464.600	464.600
50.22	Juego de juntas	1.858.320	1.032.400	2.064.800	2.064.800
50.23	Mano de obra - cambio de Juego de juntas	418.140	232.300	464.600	464.600
50.24	Juego de piston	4.088.250	2.271.250	4.542.500	4.542.500
50.25	Mano de obra - cambio de Juego de pistones	464.580	258.100	516.200	516.200
50.26	Juego de camisa	1.115.010	619.450	1.238.900	1.238.900
50.27	Mano de obra - cambio de Juego de camisa	464.580	258.100	516.200	516.200
50.28	Cigueñal	6.318.270	3.510.150	7.020.300	7.020.300
50.29	Mano de obra - cambio de cigueñal	418.140	232.300	464.600	464.600
50.30	Perno piston - cada uno	371.700	206.500	413.000	413.000
50.31	Mano de obra - cambio de perno piston -	18.540	10.300	20.600	20.600
50.32	Cambiar correa dentada	613.260	340.700	681.400	681.400
50.33	Mano de obra - Cambiar correa dentada	418.050	232.250	464.500	464.500
50.34	Tensor de correa dentada	882.720	490.400	980.800	980.800
50.35	Mano de obra - cambio de tensor de correa dentada	418.050	232.250	464.500	464.500
50.36	Pico inyector - cada uno	2.601.630	1.445.350	2.890.700	2.890.700
50.37	Mano de obra -cambio de pico inyector	510.930	283.850	567.700	567.700
50.38	Calibrar pico inyector	64.980	36.100	72.200	72.200
50.39	Mano de obra - Calibrar pico inyector	511.020	283.900	567.800	567.800
50.40	Arbol de levas	5.770.170	3.205.650	6.411.300	6.411.300
50.41	Mano de obra - cambio de arbol de levas	929.160	516.200	1.032.400	1.032.400
50.42	Tapa motor	10.593.540	5.885.300	11.770.600	11.770.600
50.43	Mano de obra - cambio de tapa motor	1.672.470	929.150	1.858.300	1.858.300
50.44	Cepillado de tapa motor	743.310	412.950	825.900	825.900
50.45	Mano de obra - Cepillado de tapa motor	1.022.040	567.800	1.135.600	1.135.600
50.46	Junta tapa motor	873.000	485.000	970.000	970.000
50.47	Mano de obra -cambio de junta tapa motor	556.290	309.050	618.100	618.100
50.48	Polea Cigueñal	929.160	516.200	1.032.400	1.032.400
50.49	Mano de obra -cambio de polea Cigueñal	511.920	284.400	568.800	568.800
50.50	Volante motor	2.508.660	1.393.700	2.787.400	2.787.400
50.51	Mano de obra - Volante motor	606.600	337.000	674.000	674.000
50.52	Tornillos de tapa motor	189.360	105.200	210.400	210.400
50.53	Mano de obra -cambio de tornillos de tapa motor	139.050	77.250	154.500	154.500
50.54	Junta carter	260.370	144.650	289.300	289.300
50.55	Mano de obra - cambio de junta carter	139.050	77.250	154.500	154.500
50.56	Reparacion de carter	233.730	129.850	259.700	259.700
50.57	Mano de obra - Reparacion de carter	112.410	62.450	124.900	124.900
50.58	Cambiar bomba de agua	1.115.010	619.450	1.238.900	1.238.900
50.59	Mano de obra - Cambiar bomba de agua	508.950	282.750	565.500	565.500

María Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

50.60	Cambiar sensor de velocimetro	304.830	169.350	338.700	338.700
50.61	Mano de obra - Cambiar sensor de velocimetro	139.050	77.250	154.500	154.500
50.62	Cambiar reten bancada	423.090	235.050	470.100	470.100
50.63	Mano de obra - Cambiar reten bancada	423.090	235.050	470.100	470.100
50.64	Cambiar reten frente motor	278.100	154.500	309.000	309.000
50.65	Mano de obra - Cambiar reten frente motor	322.560	179.200	358.400	358.400
50.66	Cambiar soporte motor	631.800	351.000	702.000	702.000
50.67	Mano de obra - Cambiar soporte motor	418.050	232.250	464.500	464.500
50.68	Cambiar junta tapa balancin	204.390	113.550	227.100	227.100
50.69	Mano de orba - Cambiar junta tapa balancin	139.320	77.400	154.800	154.800
50.70	Cambiar ventilador de motor	650.970	361.650	723.300	723.300
50.71	Mano de obra - Cambiar ventilador de motor	233.730	129.850	259.700	259.700
50.72	Reparacion de radiador	603.630	335.350	670.700	670.700
50.73	Mano de obra - Reparacion de radiador	233.730	129.850	259.700	259.700
50.74	Regular valvulas	139.050	77.250	154.500	154.500
50.75	Mano de obra - Regular valvulas	316.620	175.900	351.800	351.800
50.76	tensor de correa pk	631.800	351.000	702.000	702.000
50.77	Mano de obra - cambio de tensor de correa pk	325.170	180.650	361.300	361.300
50.78	correa pk	306.630	170.350	340.700	340.700
50.79	Mano de obra - cambio de correa pk	232.290	129.050	258.100	258.100
50.80	cañeria multiple de agua	557.460	309.700	619.400	619.400
50.81	Mano de obra - cambio de cañeria multiple de agua	325.170	180.650	361.300	361.300
50.82	botadores c/u	74.340	41.300	82.600	82.600
50.83	Mano de obra - cambio de botadores	418.140	232.300	464.600	464.600
50.84	polea guia	557.460	309.700	619.400	619.400
50.85	Mano de obra -cambio de polea guia	232.290	129.050	258.100	258.100
50.86	Cambio de bomba de aceite	2.137.050	1.187.250	2.374.500	2.374.500
50.87	Mano de obra - Cambio de bomba de aceite	1.393.740	774.300	1.548.600	1.548.600
50.88	Cambio de bujia incandecente	418.050	232.250	464.500	464.500
50.89	Mano de obra - Cambio de bujia incandecente	232.290	129.050	258.100	258.100
50.90	Reparacion y limpieza de bomba inyectora	3.252.060	1.806.700	3.613.400	3.613.400
50.91	Mano de obra - Reparacion y limpieza de bomba inyectora	1.393.740	774.300	1.548.600	1.548.600
50.92	Cambiar polea rulemon tensor de correas	520.740	289.300	578.600	578.600
50.93	Mano de obra - Cambiar polea rulemon tensor de correas	233.730	129.850	259.700	259.700
50.94	Cambiar reten culata motor	449.730	249.850	499.700	499.700
50.95	Mano de obra - Cambiar reten culata motor	325.440	180.800	361.600	361.600
51	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA TOYOTA HIACE CONMUTER 2005				
51.1	Soldadura de campana	185.760	103.200	206.400	206.400
51.2	Mano de obra - Soldadura de campana	111.600	62.000	124.000	124.000
51.3	Tapon de caja	47.340	26.300	52.600	52.600
51.4	Mano de obra - cambio de tapon de caja	37.800	21.000	42.000	42.000
51.5	Cambio de Aceite de Caja	408.780	227.100	454.200	454.200
51.6	Mano de obra - Cambio de Aceite de Caja	94.680	52.600	105.200	105.200
51.7	Rodillo cada uno	186.390	103.550	207.100	207.100
51.8	Mano de obra - cambio de rodillo	511.920	284.400	568.800	568.800
51.9	Ruleman eje cuadruple	1.115.010	619.450	1.238.900	1.238.900
51.10	Mano de obra -cambio de ruleman eje cuadruple	743.310	412.950	825.900	825.900
51.11	Anillos sincronizadores cada uno	911.340	506.300	1.012.600	1.012.600
51.12	Mano de obra - cambio de anillos sincronizadores	929.160	516.200	1.032.400	1.032.400

María Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

51.13	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	1.023.840	568.800	1.137.600	1.137.600
51.14	Mano de obra - cambio de engranajes 1a. a 5a.	2.322.900	1.290.500	2.581.000	2.581.000
51.15	Eje mando	2.601.630	1.445.350	2.890.700	2.890.700
51.16	Mano de obra - cambio de eje mando	789.750	438.750	877.500	877.500
51.17	Eje cuadruple	3.530.790	1.961.550	3.923.100	3.923.100
51.18	Mano de obra -cambio de eje cuadruple	789.750	438.750	877.500	877.500
51.19	Ruleman eje mando	464.580	258.100	516.200	516.200
51.20	Mano de obra - cambio de ruleman eje mando	325.170	180.650	361.300	361.300
51.21	Juego de reten	352.170	195.650	391.300	391.300
51.22	Mano de obra - cambio de juego de reten	232.290	129.050	258.100	258.100
51.23	Selectores de cambio	789.750	438.750	877.500	877.500
51.24	Mano de obra - cambio de selectores de cambio	418.050	232.250	464.500	464.500
51.25	Cambiar soporte de caja	650.340	361.300	722.600	722.600
51.26	Mano de obra - Cambiar soporte de caja	325.170	180.650	361.300	361.300
51.27	Cambio eje ranurado	3.995.370	2.219.650	4.439.300	4.439.300
51.28	Mano de obra - Cambio eje ranurado	789.750	438.750	877.500	877.500
52	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005				
52.1	Cambiar centralizador cardan	836.190	464.550	929.100	929.100
52.2	Mano de obra - Cambiar centralizador cardan	418.050	232.250	464.500	464.500
52.3	Cambiar cruceta cardan - cada uno	603.900	335.500	671.000	671.000
52.4	Mano de obra - Cambiar cruceta cardan -	325.170	180.650	361.300	361.300
52.5	Cambiar reten de piñon	147.960	82.200	164.400	164.400
52.6	Mano de obra - Cambiar reten de piñon	92.880	51.600	103.200	103.200
52.7	Reparacion de Macho y Hembra cardan	882.630	490.350	980.700	980.700
52.8	Mano de obra - Reparacion de Macho y Hembra cardan	325.440	180.800	361.600	361.600
52.9	Junta para diferencial	139.050	77.250	154.500	154.500
52.10	Mano de obra -cambiar junta para diferencial	112.410	62.450	124.900	124.900
52.11	Cambio de Aceite diferencial	239.580	133.100	266.200	266.200
52.12	Mano de obra - Cambio de Aceite diferencial	73.980	41.100	82.200	82.200
52.13	Reten paller cada uno	165.690	92.050	184.100	184.100
52.14	Mano de obra - cambiar reten paller	227.880	126.600	253.200	253.200
52.15	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	8.362.440	4.645.800	9.291.600	9.291.600
52.16	Mano de obra - Cambiar corona y piñon diferencial trasero	1.686.600	937.000	1.874.000	1.874.000
52.17	Cambiar calce satelite	139.320	77.400	154.800	154.800
52.18	Mano de obra - Cambiar calce satelite	111.600	62.000	124.000	124.000
52.19	Cambiar calce del planetario	111.600	62.000	124.000	124.000
52.20	Mano de obra - Cambiar calce del planetario	111.600	62.000	124.000	124.000
52.21	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	445.950	247.750	495.500	495.500
52.22	Mano de obra - Cambiar rulemanes de diferencial	325.170	180.650	361.300	361.300
52.23	Cambiar juegos de satelite y planetario	2.322.900	1.290.500	2.581.000	2.581.000
52.24	Mano de obra - Cambiar juegos de satelite y planetario	1.672.470	929.150	1.858.300	1.858.300
53	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005				
53.1	Reparacion de bomba direccion hidraulica	1.672.470	929.150	1.858.300	1.858.300
53.2	Mano de obra - Reparacion de bomba direccion hidraulica	464.580	258.100	516.200	516.200
53.3	Reparacion de sinfin direc.	1.672.470	929.150	1.858.300	1.858.300
53.4	Mano de obra - Reparacion de sinfin direc.	464.580	258.100	516.200	516.200
53.5	cambio de rotulas	631.800	351.000	702.000	702.000
53.6	Mano de obra - cambio de rotulas	325.170	180.650	361.300	361.300
53.7	cambio de buje estabilizador	139.320	77.400	154.800	154.800

María Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Silveira
rte
dos

Modesto Salinas
Director Ejecutivo D.G.A.F
H.C. Diputados

53.8	Mano de obra - cambio de buje estabilizador	92.880	51.600	103.200	103.200
53.9	Cambiar mufiequines - c/u	557.460	309.700	619.400	619.400
53.10	Mano de obra - Cambiar mufiequines	232.290	129.050	258.100	258.100
53.11	Cambiar brazo zeta	817.650	454.250	908.500	908.500
53.12	Mano de obra - Cambiar brazo zeta	325.170	180.650	361.300	361.300
53.13	Cambiar brazo pitman	919.800	511.000	1.022.000	1.022.000
53.14	Mano de obra - Cambiar brazo pitman	325.170	180.650	361.300	361.300
53.15	Cambiar bomba de direccion hidraulica	5.760.720	3.200.400	6.400.800	6.400.800
53.16	Mano de obra - Cambiar bomba de direccion hidraulica	464.580	258.100	516.200	516.200
53.17	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	631.800	351.000	702.000	702.000
53.18	Mano de obra - Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	232.290	129.050	258.100	258.100
53.19	Alineacion y balanceo de ruedas	232.290	129.050	258.100	258.100
53.20	Mano de obra - Alineacion y balanceo de ruedas	46.440	25.800	51.600	51.600
53.21	Cambio de ruleman masa delantera	724.680	402.600	805.200	805.200
53.22	Mano de obra - Cambio de ruleman masa delantera	232.290	129.050	258.100	258.100
53.23	Cambio de reten masa delantera	325.170	180.650	361.300	361.300
53.24	Mano de obra - Cambio de reten masa delantera	232.290	129.050	258.100	258.100
53.25	Fluido para direccion	111.600	62.000	124.000	124.000
53.26	Mano de obra -cambiar fluido para direccion	55.710	30.950	61.900	61.900
53.27	Cruceta de columna de direccion	445.950	247.750	495.500	495.500
53.28	Mano de obra - cambiar cruceta de columna de direccion	390.240	216.800	433.600	433.600
53.29	Reparar eje cardanica de direccion	743.310	412.950	825.900	825.900
53.30	Mano de obra - Reparar eje cardanica de direccion	464.580	258.100	516.200	516.200
53.31	Reparar Cremallera	1.672.470	929.150	1.858.300	1.858.300
53.32	Mano de obra - Reparar Cremallera	418.050	232.250	464.500	464.500
54	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005				
54.1	Cambiar amortiguador trasero c/u	650.340	361.300	722.600	722.600
54.2	Mano de obra - Cambiar amortiguador trasero	325.170	180.650	361.300	361.300
54.3	Cambiar amortiguador delantero c/u	650.340	361.300	722.600	722.600
54.4	Mano de obra - Cambiar amortiguador delantero	325.170	180.650	361.300	361.300
54.5	Cambiar buje parrilla c/u	418.050	232.250	464.500	464.500
54.6	Mano de obra Cambiar buje parrilla	325.170	180.650	361.300	361.300
54.7	Cambiar juegos de buje amortiguador	55.710	30.950	61.900	61.900
54.8	Mano de obra - Cambiar juegos de buje amortiguador	37.170	20.650	41.300	41.300
54.9	Cambiar barra torsion de suspension cada uno	2.648.070	1.471.150	2.942.300	2.942.300
54.10	Mano de obra - Cambiar barra torsion de suspension	511.020	283.900	567.800	567.800
54.11	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	185.760	103.200	206.400	206.400
54.12	Mano de obra - Prisionero con tuerca de rueda -	74.340	41.300	82.600	82.600
54.13	Soporte barra torsion	743.310	412.950	825.900	825.900
54.14	Mano de obra - cambio de soporte barra torsion	232.290	129.050	258.100	258.100
54.15	taqueador de parrilla	325.170	180.650	361.300	361.300
54.16	Mano de obra - cambio de taqueador de parrilla	139.320	77.400	154.800	154.800
54.17	Reparacion y cambio de hojas elasticas traseros	1.393.740	774.300	1.548.600	1.548.600
54.18	Mano de obra - Reparacion y cambio de hojas elasticas traseros	464.580	258.100	516.200	516.200
54.19	Cambio de buje elastico	353.070	196.150	392.300	392.300
54.20	Mano de obra - Cambio de buje elastico	139.320	77.400	154.800	154.800
54.21	Cambio buje barra estabilizadora	167.220	92.900	185.800	185.800
54.22	Mano de obra - Cambio buje barra estabilizadora	139.320	77.400	154.800	154.800
54.23	Cambio buje tensor de rueda	445.950	247.750	495.500	495.500

Maria Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

54.24	Mano de obra - Cambio buje tensor de rueda	232.290	129.050	258.100	258.100
54.25	Cambio buje amortiguador	55.710	30.950	61.900	61.900
54.26	Mano de obra - Cambio buje amortiguador	37.170	20.650	41.300	41.300
55	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE TOYOTA HIACE CONMUTER 2005				
55.1	bomba central de embrague	1.068.480	593.600	1.187.200	1.187.200
55.2	Mano de obra -cambio de bomba central de embrague	418.050	232.250	464.500	464.500
55.3	bomba auxiliar de embrague	538.830	299.350	598.700	598.700
55.4	Mano de obra -cambio de bomba auxiliar de embrague	325.170	180.650	361.300	361.300
55.5	fluido de embrague	55.710	30.950	61.900	61.900
55.6	Mano de obra - cambio de fluido de embrague	18.540	10.300	20.600	20.600
55.7	plato de presion	1.765.350	980.750	1.961.500	1.961.500
55.8	mano de obra - cambio de plato de presion	511.020	283.900	567.800	567.800
55.9	disco de Embrague	2.137.050	1.187.250	2.374.500	2.374.500
55.10	Mano de obra - cambio de disco de Embrague	511.020	283.900	567.800	567.800
55.11	cojinete de empuje	836.190	464.550	929.100	929.100
55.12	Mano de obra - cambio de cojinete de empuje	371.610	206.450	412.900	412.900
55.13	ruleman piloto	139.320	77.400	154.800	154.800
55.14	Mano de obra - cambio de ruleman piloto	55.710	30.950	61.900	61.900
56	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS TOYOTA HIACE CONMUTER 2005				
56.1	bomba central de freno	2.229.930	1.238.850	2.477.700	2.477.700
56.2	Mano de obra - cambio de bomba central de freno	511.020	283.900	567.800	567.800
56.3	disco de freno rectificar	232.290	129.050	258.100	258.100
56.4	Mano de obra - disco de freno rectificar	139.320	77.400	154.800	154.800
56.5	Cambio de seguro pastilla de freno	232.290	129.050	258.100	258.100
56.6	Mano de obra - cambio de seguro pastilla de freno	111.420	61.900	123.800	123.800
56.7	Cambio de rep mordaza de freno	696.870	387.150	774.300	774.300
56.8	Mano de obra - cambio de rep mordaza de freno	204.390	113.550	227.100	227.100
56.9	Cambio de zapata de freno	557.460	309.700	619.400	619.400
56.10	Mano de obra - cambio de zapata de freno	139.320	77.400	154.800	154.800
56.11	disco de freno cambiar	1.765.350	980.750	1.961.500	1.961.500
56.12	Mano de obra - cambio de disco de freno	232.290	129.050	258.100	258.100
56.13	Juego de pastilla de freno	650.340	361.300	722.600	722.600
56.14	Mano de obra - cambio de juego de pastilla de freno	232.290	129.050	258.100	258.100
56.15	Caño flexible de freno	464.580	258.100	516.200	516.200
56.16	Mano de obra - cambio de caño flexible de freno	139.320	77.400	154.800	154.800
56.17	reparacion de servo freno	929.160	516.200	1.032.400	1.032.400
56.18	Mano de obra - reparacion de servo freno	511.020	283.900	567.800	567.800
56.19	rectificar tambor de freno	232.290	129.050	258.100	258.100
56.20	Mano de obra - rectificar tambor de freno	111.600	62.000	124.000	124.000
56.21	cambiar tambor de freno	2.137.050	1.187.250	2.374.500	2.374.500
56.22	Mano de obra - cambiar tambor de freno	232.290	129.050	258.100	258.100
56.23	fibra de freno trasero	353.070	196.150	392.300	392.300
56.24	Mano de obra - cambiar fibra de freno trasero	111.600	62.000	124.000	124.000
56.25	Cabo freno de mano	696.870	387.150	774.300	774.300
56.26	Mano de obra - cambiar cabo freno de mano	232.290	129.050	258.100	258.100
56.27	Cilindro de freno	650.340	361.300	722.600	722.600
56.28	Mano de obra - cambiar cilindro de freno	232.290	129.050	258.100	258.100
56.29	fluido de freno	55.710	30.950	61.900	61.900
56.30	Mano de obra -cambiar fluido de freno	27.900	15.500	31.000	31.000

María Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Silvera
Secretario
Diputados

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.P
H.C. Diputados

56.31	Cementado zapatas frenos traseros	353.070	196.150	392.300	392.300
56.32	Mano de obra - Cementado zapatas frenos traseros	139.320	77.400	154.800	154.800
57	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico TOYOTA HIACE CONMUTER 2005				
57.1	sensor de temperatura de agua	232.290	129.050	258.100	258.100
57.2	Mano de obra - cambiar sensor de temperatura de agua	111.600	62.000	124.000	124.000
57.3	focos c/u	83.610	46.450	92.900	92.900
57.4	Mano de obra - cambio de focos	55.710	30.950	61.900	61.900
57.5	Reparacion de motor de arranque(con repuestos incluido)	929.160	516.200	1.032.400	1.032.400
57.6	Mano de obra - Reparacion de motor de arranque(con repuestos incluido)	418.050	232.250	464.500	464.500
57.7	Cambiar bulbo de aceite	167.220	92.900	185.800	185.800
57.8	Mano de obra - Cambiar bulbo de aceite	92.880	51.600	103.200	103.200
57.9	Reparar alternador (repuestos incluidos)	929.160	516.200	1.032.400	1.032.400
57.10	Mano de obra - Reparar alternador (repuestos incluidos)	418.050	232.250	464.500	464.500
57.11	polea cliket de alternador	882.630	490.350	980.700	980.700
57.12	Mano de obra - cambio de polea cliket de alternador	418.050	232.250	464.500	464.500
57.13	relay	167.220	92.900	185.800	185.800
57.14	Mano de obra - cambio de relay	55.710	30.950	61.900	61.900
57.15	Faro delantero	2.044.080	1.135.600	2.271.200	2.271.200
57.16	Mano de obra - cambio de faro delantero	139.320	77.400	154.800	154.800
57.17	Faro trasero	1.486.620	825.900	1.651.800	1.651.800
57.18	Mano de obra -cambio de faro trasero	139.320	77.400	154.800	154.800
57.19	Fusibles - cada uno	18.540	10.300	20.600	20.600
57.20	Mano de obra -cambio de Fusibles -	9.270	5.150	10.300	10.300
57.21	Cambiar palanca comando señaleros, luces	2.694.510	1.496.950	2.993.900	2.993.900
57.22	Mano de obra - Cambiar palanca comando señaleros, luces	418.050	232.250	464.500	464.500
57.23	Cambiar regulador de voltaje	1.393.740	774.300	1.548.600	1.548.600
57.24	Mano de obra - Cambiar regulador de voltaje	325.170	180.650	361.300	361.300
57.25	Cambiar llave de contacto	650.340	361.300	722.600	722.600
57.26	Mano de obra - Cambiar llave de contacto	232.290	129.050	258.100	258.100
57.27	Cambiar terminal de bateria	74.340	41.300	82.600	82.600
57.28	Mano de obra - Cambiar terminal de bateria	55.710	30.950	61.900	61.900
57.29	Control de bateria	111.600	62.000	124.000	124.000
57.30	Mano de obra - Control de bateria	55.710	30.950	61.900	61.900
57.31	Reparar sistema limpia parabrisas completo	743.310	412.950	825.900	825.900
57.32	Mano de obra - Reparar sistema limpia parabrisas completo	232.290	129.050	258.100	258.100
57.33	Cambiar solenoides o automatico del arranque	325.170	180.650	361.300	361.300
57.34	Mano de obra - Cambiar solenoides o automatico del arranque	232.290	129.050	258.100	258.100
57.35	Alinear luces	74.340	41.300	82.600	82.600
57.36	Mano de obra - Alinear luces	37.170	20.650	41.300	41.300
57.37	Cambiar correa de alternador	278.730	154.850	309.700	309.700
57.38	Mano de obra - Cambiar correa de alternador	92.880	51.600	103.200	103.200
57.39	Cambiar faros de luces laterales delanteros	511.020	283.900	567.800	567.800
57.40	Mano de obra - Cambiar faros de luces laterales delanteros	139.320	77.400	154.800	154.800
57.41	Cambio de limpia parabrisas	139.320	77.400	154.800	154.800
57.42	Mano de obra - Cambio de limpia parabrisas	55.710	30.950	61.900	61.900
57.43	Cambio de bateria	882.630	490.350	980.700	980.700
57.44	Mano de obra - Cambio de bateria	743.310	412.950	825.900	825.900
58	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado TOYOTA HIACE CONMUTER 2005				
58.1	sensor de presion de gas	371.610	206.450	412.900	412.900

Maria Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Modesto Salinas
Director de Despacho D.G.A.P.
H. Diputados

58.2	Mano de obra -cambio de sensor de presion de gas	139.320	77.400	154.800	154.800
58.3	Carga de Gas 134 (Ecologico)	408.780	227.100	454.200	454.200
58.4	Mano de obra - Carga de Gas 134 (Ecologico)	139.320	77.400	154.800	154.800
58.5	Filtro AA	408.780	227.100	454.200	454.200
58.6	Mano de obra - cambio de filtro AA	139.320	77.400	154.800	154.800
58.7	Termostato	334.440	185.800	371.600	371.600
58.8	Mano de obra - cambio de termostato	139.320	77.400	154.800	154.800
58.9	Evaporador	3.716.640	2.064.800	3.600.000	4.129.600
58.10	Mano de obra - cambio de evaporador	1.393.740	774.300	1.250.000	1.548.600
58.11	Caños AA	9.105.750	5.058.750	9.000.000	10.117.500
58.12	Mano de obra - cambio de caños AA	418.050	232.250	464.500	464.500
58.13	Cambio de Compresor	6.504.120	3.613.400	7.226.800	7.226.800
58.14	Mano de obra – Cambio de Compresor	454.500	252.500	505.000	505.000
58.15	Aceite de Compresor	181.800	101.000	202.000	202.000
58.16	Mano de obra – Aceite de Compresor	123.930	68.850	137.700	137.700
58.17	Ruleman de Compresor	661.140	367.300	734.600	734.600
58.18	Mano de obra - cambio de ruleman de Compresor	289.260	160.700	321.400	321.400
58.19	juego de junta compresor	561.960	312.200	624.400	624.400
58.20	Mano de obra -cambio de juego de junta compresor	289.260	160.700	321.400	321.400
58.21	Cambio de valvula de expansion de AA	1.198.350	665.750	1.331.500	1.331.500
58.22	Mano de obra - Cambio de valvula de expansion de AA	289.260	160.700	321.400	321.400
58.23	Cambio de bobina de AA	661.140	367.300	734.600	734.600
58.24	Mano de obra - Cambio de bobina de AA	289.260	160.700	321.400	321.400
58.25	Cambio de correa de A.A	272.700	151.500	303.000	303.000
58.26	Mano de obra - Cambio de correa de A.A	99.090	55.050	110.100	110.100
59	Servicio de Gomeria TOYOTA HIACE CONMUTER 2005				
59.1	Cambio de cubiertas	826.380	642.740	918.200	918.200
59.2	Mano de obra - Cambio de cubiertas	82.620	45.900	91.800	91.800
60	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - TOYOTA LAND CRUISER - AÑO 2007 - DIESEL				
60.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.	887.400	493.000	986.000	986.000
60.2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM	1.129.410	627.450	1.254.900	1.254.900
61	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA y TRANSMESION TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER 2007				
61.1	Cambio Soporte de caja	887.400	493.000	986.000	986.000
61.2	Mano de obra – Cambio Soporte de caja	443.700	246.500	493.000	493.000
61.3	Cambio Eje directa y rodillo interior	968.040	537.800	1.075.600	1.075.600
61.4	Mano de obra - Cambio Eje directa y rodillo interior	443.700	246.500	493.000	493.000
61.5	Cambio de crucetas, cardanes delanteros y traseros (completo)	2.823.660	1.568.700	2.900.000	3.137.400
61.6	Mano de obra - Cambio de crucetas, cardanes delanteros y traseros (completo)	444.600	247.000	494.000	494.000
61.7	Caja de transferencia 4 x 4	24.202.800	13.446.000	25.000.000	26.892.000
61.8	Mano de obra - Caja de transferencia 4 x 4	1.613.520	896.400	1.792.800	1.792.800
61.9	Cambio de engranaje 4 x 4	2.016.900	1.120.500	2.241.000	2.241.000
61.10	Mano de obra - Cambio de engranaje 4 x 4	1.210.140	672.300	1.344.600	1.344.600
61.11	Cambio de rulemán 4 x 4	2.016.900	1.120.500	2.241.000	2.241.000
61.12	Mano de obra - Cambio de rulemán 4 x 4	1.210.140	672.300	1.344.600	1.344.600
61.13	Cambio de juego de junta de caja 4 x 4	629.190	349.550	699.100	699.100
61.14	Mano de obra – Cambio de juego de junta de caja 4 x 4	362.970	201.650	403.300	403.300
61.15	Cambio de reten de caja 4 x 4	605.070	336.150	672.300	672.300
61.16	Mano de obra - Cambio de reten de caja 4 x 4	287.330	156.850	313.700	313.700
61.17	Mantenimiento de sistema de Rueda Libre 4 x 4	968.040	537.800	1.075.600	1.075.600

María Lourdes Reyna
Coordinación Gral. Administrativa

Morfeo Salinas
Director de Talleres D.G.A.P
H. Diputados

61.18	Mano de obra - Mantenimiento de sistema de Rueda Libre 4 x 4	443.700	246.500	493.000	493.000
61.19	Cambiar reten de bancada	403.380	224.100	448.200	448.200
61.20	Mano de obra - Cambiar reten de bancada	645.390	358.550	717.100	717.100
62	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007				
62.1	Cambiar muñequines c/u ambos lados	484.020	268.900	537.800	537.800
62.2	Mano de obra - Cambiar muñequines	362.970	201.650	403.300	403.300
62.3	Cambiar bomba de dirección hidráulica	5.485.950	3.047.750	5.500.000	6.095.500
62.4	Mano de obra - Cambiar bomba de dirección hidráulica	443.700	246.500	493.000	493.000
62.5	Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	1.008.450	560.250	1.000.000	1.120.500
62.6	Mano de obra - Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	443.700	246.500	493.000	493.000
62.7	Reparar eje cardánica de dirección	1.210.140	672.300	1.000.000	1.344.600
62.8	Mano de obra - Reparar eje cardánica de dirección	403.380	224.100	448.200	448.200
62.9	Reparar cremallera	2.258.910	1.254.950	2.100.000	2.509.900
62.10	Mano de obra - Reparar cremallera	484.020	268.900	537.800	537.800
62.11	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u ambos lados	968.040	537.800	950.000	1.075.600
62.12	Mano de obra - Cambiar guardapolvo de homocinética c/u ambos lados	484.020	268.900	537.800	537.800
62.13	Cambiar homocinética	6.857.460	3.809.700	7.200.000	7.619.400
62.14	Mano de obra - Cambiar homocinética	443.700	246.500	493.000	493.000
62.15	Alineación y balanceo de ruedas	225.900	125.500	251.000	251.000
62.16	Mano de obra - Alineación y balanceo de ruedas	80.640	44.800	89.600	89.600
62.17	Cambio de juego de bujes de barra estabilizadora delantera	419.490	233.050	466.100	466.100
62.18	Mano de obra - Cambio de juego de bujes de barra estabilizadora delantera	201.690	112.050	224.100	224.100
62.19	Cambiar rulemán carcasa	2.016.900	1.120.500	2.241.000	2.241.000
62.20	Mano de obra - Cambiar rulemán carcasa	524.340	291.300	582.600	582.600
62.21	Cambiar reten carcasa	1.210.140	672.300	1.344.600	1.344.600
62.22	Mano de obra - Cambiar reten carcasa	403.380	224.100	448.200	448.200
62.23	Cambio de rulemán punta eje	1.452.150	806.750	1.613.500	1.613.500
62.24	Mano de obra - Cambio de rulemán punta eje	484.020	268.900	537.800	537.800
62.25	Cambio de retén punta eje	362.970	201.650	403.300	403.300
62.26	Mano de obra - Cambio de retén punta eje	282.330	156.850	313.700	313.700
62.27	Cambio de retenes de diferenciales	1.210.140	672.300	1.344.600	1.344.600
62.28	Mano de obra - Cambio de retenes de diferenciales	362.970	201.650	403.300	403.300
62.29	Cambio de rulemanes palleres traseros	2.420.280	1.344.600	2.689.200	2.689.200
62.30	Mano de obra - Cambio de rulemanes palleres traseros	484.020	268.900	537.800	537.800
62.31	Cremallera de direccion	14.925.060	8.291.700	16.583.400	16.583.400
62.32	Mano de obra - cambio de cremallera de direccion	1.613.520	896.400	1.792.800	1.792.800
62.33	Precap	2.258.010	1.254.450	2.508.900	2.508.900
62.34	Mano de obra - cambio de precap	443.700	246.500	493.000	493.000
63	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007				
63.1	Cambiar amortiguador trasero c/u	1.774.800	986.000	1.972.000	1.972.000
63.2	Mano de obra - Cambiar amortiguador trasero	484.020	268.900	537.800	537.800
63.3	Cambiar amortiguador delantero c/u	2.258.910	1.254.950	2.509.900	2.509.900
63.4	Mano de obra - Cambiar amortiguador delantero	484.020	268.900	537.800	537.800
63.5	Cambiar buje parrilla inferior c/u	726.030	403.350	806.700	806.700
63.6	Mano de obra - Cambiar buje parrilla inferior	645.390	358.550	717.100	717.100
63.7	Cambiar buje barra estabilizadora	201.690	112.050	224.100	224.100
63.8	Mano de obra - Cambiar buje barra estabilizadora	120.960	67.200	134.400	134.400
63.9	Barra de torsion c/u	2.420.280	1.344.600	2.689.200	2.689.200
63.10	Mano de obra -cambio de Barra de torsion	645.390	358.550	717.100	717.100

María Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Silveira

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

63.11	Cambiar buje amortiguador	387.180	215.100	430.200	430.200
63.12	Mano de obra - Cambiar buje amortiguador	282.330	156.850	313.700	313.700
63.13	Cambiar rótulas-c/u	548.550	304.750	609.500	609.500
63.14	Mano de obra - Cambiar rótulas-	484.020	268.900	537.800	537.800
63.15	Cambiar espiral de suspensión c/u	968.040	537.800	1.075.600	1.075.600
63.16	Mano de obra - Cambiar espiral de suspensión	484.020	268.900	537.800	537.800
63.17	Cambiar buje parrilla superior c/u	1.532.790	851.550	1.703.100	1.703.100
63.18	Mano de obra - Cambiar buje parrilla superior	645.390	358.550	717.100	717.100
64	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007				
64.1	Cambiar pastillas de freno delantero	968.040	537.800	1.075.600	1.075.600
64.2	Mano de obra - Cambiar pastillas de freno delantero	403.380	224.100	448.200	448.200
64.3	Cambiar pastillas de freno trasero	887.400	493.000	986.000	986.000
64.4	Mano de obra - Cambiar pastillas de freno trasero	362.970	201.650	403.300	403.300
64.5	Rectificar discos de freno - c/u	242.010	134.450	268.900	268.900
64.6	Mano de obra - Rectificar discos de freno	120.960	67.200	134.400	134.400
64.7	Cambiar fibras, freno de mano ambos	322.650	179.250	358.500	358.500
64.8	Mano de obra - Cambiar fibras, freno de mano ambos	120.960	67.200	134.400	134.400
64.9	Cambiar juego reparo bomba central freno	1.290.780	717.100	1.434.200	1.434.200
64.10	Mano de obra - Cambiar juego reparo bomba central freno	362.970	201.650	403.300	403.300
64.11	Cambiar bomba central de freno	20.169.000	11.205.000	22.410.000	22.410.000
64.12	Mano de obra - Cambiar bomba central de freno	1.210.140	672.300	1.344.600	1.344.600
64.13	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	605.070	336.150	672.300	672.300
64.14	Mano de obra - Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	362.970	201.650	403.300	403.300
64.15	Rectificar tambor freno trasero- ambos	242.010	134.450	268.900	268.900
64.16	Mano de obra - Rectificar tambor freno trasero- ambos	120.960	67.200	134.400	134.400
64.17	Cambiar servofreno	5.647.320	3.137.400	6.274.800	6.274.800
64.18	Mano de obra - Cambiar servofreno	484.020	268.900	537.800	537.800
64.19	Cambiar caño flexible – Frenos	387.180	215.100	430.200	430.200
64.20	Mano de obra - Cambiar caño flexible – Frenos	120.960	67.200	134.400	134.400
64.21	Cambiar cabo de freno de mano	968.040	537.800	1.075.600	1.075.600
64.22	Mano de obra - Cambiar cabo de freno de mano	484.020	268.900	537.800	537.800
64.23	Cementado zapatas frenos traseros	371.070	206.150	412.300	412.300
64.24	Mano de obra - Cementado zapatas frenos traseros	120.960	67.200	134.400	134.400
65	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007				
65.1	Tablero	8.067.600	4.482.000	8.964.000	8.964.000
65.2	Mano de obra - Tablero	806.760	448.200	896.400	896.400
65.3	Cambiar focos por unidad	120.960	67.200	134.400	134.400
65.4	Mano de obra - Cambiar focos por unidad	64.530	35.850	71.700	71.700
65.5	Cambiar palanca comando señaleros, luces	5.485.950	3.047.750	6.095.500	6.095.500
65.6	Mano de obra - Cambiar palanca comando señaleros, luces	645.390	358.550	717.100	717.100
65.7	Cambiar regulador de voltaje	1.210.140	672.300	1.344.600	1.344.600
65.8	Mano de obra - Cambiar regulador de voltaje	443.700	246.500	493.000	493.000
65.9	Cambiar llave contacto	2.662.290	1.479.050	2.958.100	2.958.100
65.10	Mano de obra - Cambiar llave contacto	443.700	246.500	493.000	493.000
65.11	Cambiar terminal de batería	201.600	112.050	224.100	224.100
65.12	Mano de obra - Cambiar terminal de batería	64.530	35.850	71.700	71.700
65.13	Control de batería	64.530	35.850	71.700	71.700
65.14	Mano de obra - Control de batería	48.420	26.900	53.800	53.800
65.15	Control de carga del alternador	64.530	35.850	71.700	71.700

María Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Lic. Juan Silveira
Jefe de Transporte
Cámara de Diputados

Modesto Molinas
Director de Gabinete D.G.A.P
H.C. Diputados

65.16	Mano de obra - Control de carga del alternador	48.420	26.900	53.800	53.800
65.17	Colocar relay luz alta	282.330	156.850	313.700	313.700
65.18	Mano de obra - Colocar relay luz alta	65.790	36.550	73.100	73.100
65.19	Recargar batería	118.800	66.000	132.000	132.000
65.20	Mano de obra - Recargar batería	39.600	22.000	44.000	44.000
65.21	Reparación de motor de arranque	806.760	448.200	896.400	896.400
65.22	Mano de obra - Reparación de motor de arranque	361.260	200.700	401.400	401.400
65.23	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	645.390	358.550	717.100	717.100
65.24	Mano de obra - Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	322.650	179.250	358.500	358.500
65.25	Cambiar solenoide o automático del arranque	968.040	537.800	1.075.600	1.075.600
65.26	Mano de obra - Cambiar solenoide o automático del arranque	361.260	200.700	401.400	401.400
65.27	Ajustar faro auxiliar	282.060	156.700	313.400	313.400
65.28	Mano de obra - Ajustar faro auxiliar	121.230	67.350	134.700	134.700
65.29	Alinear luces	126.720	70.400	140.800	140.800
65.30	Mano de obra - Alinear luces	63.360	35.200	70.400	70.400
65.31	Cambiar bulbo de aceite	464.220	257.900	515.800	515.800
65.32	Mano de obra - Cambiar bulbo de aceite	97.470	54.150	108.300	108.300
65.33	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	282.330	156.850	313.700	313.700
65.34	Mano de obra - Cambiar bulbo de temperatura o Relay	97.470	54.150	108.300	108.300
65.35	Reparar alternador	968.040	537.800	1.075.600	1.075.600
65.36	Mano de obra - Reparar alternador	361.260	200.700	401.400	401.400
65.37	Cambiar correa de alternador	242.460	134.700	269.400	269.400
65.38	Mano de obra - Cambiar correa de alternador	97.470	54.150	108.300	108.300
65.39	Cambiar faros de luces laterales delanteros	4.437.180	2.465.100	4.930.200	4.930.200
65.40	Mano de obra - Cambiar faros de luces laterales delanteros	361.260	200.700	401.400	401.400
65.41	Cambio de limpia parabrisas	361.260	200.700	401.400	401.400
65.42	Mano de obra - Cambio de limpia parabrisas	97.470	54.150	108.300	108.300
66	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema de Motor TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007				
66.1	Cambiar correa dentada motor	968.040	537.800	1.075.600	1.075.600
66.2	Mano de obra - Cambiar correa dentada motor	443.700	246.500	493.000	493.000
66.3	Reparación completa de tapa motor	3.630.420	2.016.900	4.033.800	4.033.800
66.4	Mano de obra - Reparación completa de tapa motor	806.760	448.200	896.400	896.400
66.5	Rectificación de cigüeñal	806.760	448.200	896.400	896.400
66.6	Mano de obra - Rectificación de cigüeñal	403.380	224.100	448.200	448.200
66.7	Cambio de pistones	6.454.080	3.585.600	6.800.000	7.171.200
66.8	Mano de obra - Cambio de pistones	1.210.140	672.300	1.200.000	1.344.600
66.9	Cambio de camisas (cilindros)	4.840.560	2.689.200	5.000.000	5.378.400
66.10	Mano de obra - Cambio de camisas (cilindros)	1.210.140	672.300	1.300.000	1.344.600
66.11	Cambio de válvulas (admisión)	2.098.530	1.165.850	2.000.000	2.331.700
66.12	Mano de obra - Cambio de válvulas (admisión)	440.460	244.700	489.400	489.400
66.13	Cambio de válvulas (escape)	3.065.670	1.703.150	3.000.000	3.406.300
66.14	Mano de obra - Cambio de válvulas (escape)	440.460	244.700	489.400	489.400
66.15	Cambio de guías de válvula	1.860.930	1.033.850	2.067.700	2.067.700
66.16	Mano de obra - Cambio de guías de válvula	440.460	244.700	489.400	489.400
66.17	Rectificación completa de motor	6.454.080	3.585.600	7.171.200	7.171.200
66.18	Mano de obra - Rectificación completa de motor	3.227.040	1.792.800	3.585.600	3.585.600
66.19	Cambio de casquillo de biela	968.040	537.800	1.075.600	1.075.600
66.20	Mano de obra - Cambio de casquillo de biela	361.260	200.700	401.400	401.400
66.21	Cambio de casquillo de bancada	968.040	537.800	1.075.600	1.075.600

María Dolores Reynal
Coordinadora Gral. Administrativa

Lic. Oliveira
Dto. de Transporte
Jefa de Depósitos

Modesto Salinas
Director de Tesorería D.G.A.F
H.C. Diputados

66.22	Mano de obra - Cambio de casquillo de bancada	361.260	200.700	401.400	401.400
66.23	Cambio de juegos de aro	3.065.670	1.703.150	3.406.300	3.406.300
66.24	Mano de obra - Cambio de juegos de aro	121.230	67.350	134.700	134.700
66.25	Cambio de correas Varias	459.360	255.200	510.400	510.400
66.26	Mano de obra - Cambio de correas Varias	202.860	112.700	225.400	225.400
66.27	Cambio de bomba de aceite	2.016.900	1.120.500	2.000.000	2.241.000
66.28	Mano de obra - Cambio de bomba de aceite	687.960	382.200	764.400	764.400
66.29	Cambio de juegos de junta motor	2.281.770	1.267.650	2.000.000	2.535.300
66.30	Mano de obra - Cambio de juegos de junta motor	687.960	382.200	764.400	764.400
66.31	Cambio de bujia incandescente	974.970	541.650	1.083.300	1.083.300
66.32	Mano de obra - Cambio de bujía incandescente	361.260	200.700	401.400	401.400
66.33	Limpieza y calibración de picos inyectores	2.016.900	1.120.500	2.241.000	2.241.000
66.34	Mano de obra - Limpieza y calibración de picos inyectores	643.410	357.450	714.900	714.900
66.35	Cambio de pico inyector c/u	3.058.740	1.699.300	3.000.000	3.398.600
66.36	Mano de obra - Cambio de pico inyector	806.760	448.200	896.400	896.400
66.37	Reparación y limpieza de bomba inyectora	5.642.370	3.134.650	5.800.000	6.269.300
66.38	Mano de obra - Reparación y limpieza de bomba inyectora	1.210.140	672.300	1.300.000	1.344.600
66.39	Cambiar bomba de agua	2.016.900	1.120.500	2.000.000	2.241.000
66.40	Mano de obra - Cambiar bomba de agua	974.970	541.650	1.000.000	1.083.300
66.41	Cambiar correa/cadena de distribución	1.210.140	672.300	1.000.000	1.344.600
66.42	Mano de obra - Cambiar correa/cadena de distribución	403.380	224.100	448.200	448.200
66.43	Cambiar polea rulemán tensor de correas	806.760	448.200	896.400	896.400
66.44	Mano de obra - Cambiar polea rulemán tensor de correas	403.380	224.100	448.200	448.200
66.45	Cambiar reten culata motor	443.700	246.500	493.000	493.000
66.46	Mano de obra - Cambiar reten culata motor	362.970	201.650	403.300	403.300
66.47	Cambiar reten frente motor	201.690	112.050	224.100	224.100
66.48	Mano de obra - Cambiar reten frente motor	362.970	201.650	403.300	403.300
66.49	Cambiar soporte motor	1.290.780	717.100	1.434.200	1.434.200
66.50	Mano de obra - Cambiar soporte motor	440.460	244.700	489.400	489.400
66.51	Cambiar junta tapa balancin	342.450	190.250	380.500	380.500
66.52	Mano de obra - Cambiar junta tapa balancín	123.660	68.700	137.400	137.400
66.53	Reparación y limpieza de radiador	485.010	269.450	538.900	538.900
66.54	Mano de obra - Reparación y limpieza de radiador	202.860	112.700	225.400	225.400
66.55	Reparación cafio de escape	524.610	291.450	582.900	582.900
66.56	Mano de obra - Reparación cafio de escape	202.860	112.700	225.400	225.400
66.57	Regular válvulas	643.410	357.450	714.900	714.900
66.58	Mano de obra - Regular válvulas	405.810	225.450	450.900	450.900
66.59	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1.210.140	672.300	1.344.600	1.344.600
66.60	Mano de obra - Rectificar asiento válvulas y esmerilar	403.380	224.100	448.200	448.200
66.61	Turbo	22.594.140	12.552.300	25.104.600	25.104.600
66.62	Mano de obra - cambio de Turbo	1.210.140	672.300	1.344.600	1.344.600
66.63	Limpieza de tanque de combustible	722.610	401.450	802.900	802.900
66.64	Mano de obra - Limpieza de tanque de combustible	643.410	357.450	714.900	714.900
67	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007				
67.1	Carga de Gas	550.000	291.450	300.000	582.900
67.2	Mano de obra - Carga de Gas	121.500	67.500	135.000	135.000
67.3	Cambio de filtro A.A.	643.500	357.500	715.000	715.000
67.4	Mano de obra - Cambio de filtro A.A.	125.000	68.300	136.600	136.600
67.5	Reparación de Compresor de A.A.	3.060.000	1.700.000	2.000.000	3.400.000

María Lourdes Reynal
Coordinación Gral. Administrativa

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

67.6	Mano de obra - Reparación de Compresor de A.A.	405.810	225.450	450.900	450.900
67.7	Cambio de Rulemán de Compresor A.A.	550.000	304.650	609.300	609.300
67.8	Mano de obra - Cambio de Rulemán de Compresor A.A.	202.860	112.700	225.400	225.400
67.9	Cambio de Correa de A.A.	326.610	181.450	362.900	362.900
67.10	Mano de obra - Cambio de Correa de A.A.	202.860	112.700	225.400	225.400
67.11	Cambio de Rulemán Tensor de Correa de A.A.	387.530	215.300	430.600	430.600
67.12	Mano de obra - Cambio de Rulemán Tensor de Correa de A.A.	210.000	112.050	224.100	224.100
67.13	Mantenimiento General del Acondicionador de Aire	1.613.600	896.400	1.792.800	1.792.800
67.14	Mano de obra - Mantenimiento General del Acondicionador de Aire	443.840	246.500	493.000	493.000
68	Servicio de Gomería TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007				
68.1	Cambio de cubiertas	1.650.000	1.254.960	1.200.000	1.792.800
68.2	Mano de obra - Cambio de cubiertas	238.000	132.000	200.000	264.000
	TOTAL Gs.	**1.332.007.300**	**741.482.790**	**1.456.016.400**	**1.479.857.300**

Modesto Salinas
Director de Gabinete D.G.A.F
H.C. Diputados

Marta Lourdes Reyral
Coordinación Gral. Administrativa

Luis Silveira
Jefe de Transporte
Cámara de Diputados