# Anexo 2

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 02/2020 _ Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos del Ministerio de Desarrollo Social_ ID Nº 383.893**

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| Oferente | | | | | | | | GILCO PAR S.R.L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 78181507-001 | Camión Mercedes Benz - Cambio de aceite y filtros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.155.420 | 1.155.420 |
| 1.1 | | Aceite Motor 15w 40. .](por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 1.2 | | Aceite Caja .](por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 1.3 | | Aceite Diferencial 80w 90. .](por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 1.4 | | Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 1.5 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.960 | 282.960 |
| 1.6 | | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 2 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.857.480 | 4.857.480 |
| 2.1 | | Rectificacion Tamboi de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 2.2 | | Rectificacion de Tambor/Disco de Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 2.3 | | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 416.580 | 416.580 |
| 2.4 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 2.5 | | cambio de Fibra de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 487.320 | 487.320 |
| 2.6 | | Cambio de Fibra de Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 487.320 | 487.320 |
| 2.7 | | Cambio bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 2.8 | | Reparacion de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 2.9 | | Cambio flixible de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.360 | 204.360 |
| 3 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.367.640 | 1.367.640 |
| 3.1 | | Reparacion de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 3.2 | | Limpieza de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.000 | 393.000 |
| 3.3 | | Manguera de Agua para Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 267.240 | 267.240 |
| 3.4 | | Refrigerante para radiador galon de 4 lts. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 4 | 78181507-001 | Cambio de correas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 271.170 | 271.170 |
| 4.1 | | Correa Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.480 | 141.480 |
| 4.2 | | Correa de direccion Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.690 | 129.690 |
| 5 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspension | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.496.660 | 8.496.660 |
| 5.1 | | Buje Estabilizador Central | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.080 | 220.080 |
| 5.2 | | Buje Estabilizador Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.080 | 220.080 |
| 5.3 | | cambio de punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.986.800 | 2.986.800 |
| 5.4 | | cambio de ruleman punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 581.640 | 581.640 |
| 5.5 | | cambio de reparo punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 5.6 | | Cambio Amortiguador Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 5.7 | | Cambio Amortiguador Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 565.920 | 565.920 |
| 5.8 | | Cambio de bujes elasticos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.320 | 94.320 |
| 5.9 | | Hoja elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 5.10 | | Grampa de elastico (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.780 | 180.780 |
| 5.11 | | Cambio de Bieletas con buje (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 5.12 | | Cruzeta Cardan (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 5.13 | | Centralizador cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 6 | 78181507-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de tren trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.513.120 | 12.513.120 |
| 6.1 | | Eje paliier (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.868.900 | 2.868.900 |
| 6.2 | | Reten piñon | Unidad | EVENTO | 1 | | | 322.260 | 322.260 |
| 6.3 | | Corona y piñon (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.384.100 | 5.384.100 |
| 6.4 | | Brida cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.061.100 | 1.061.100 |
| 6.5 | | Prisionero de rueda (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 6.6 | | Rulemanes de diferencial (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 6.7 | | Satelite y planitario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.886.400 | 1.886.400 |
| 6.8 | | calce satelite y planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 6.9 | | Reten de paliier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 7 | 78181507-001 | Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.901.080 | 6.901.080 |
| 7.1 | | Cambio de Extremo de Muñequin corto de direccion (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 416.580 | 416.580 |
| 7.2 | | Cambio de Barra larga de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 7.3 | | Cambio de Barra corta de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 683.820 | 683.820 |
| 7.4 | | Cambio de Pitman de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 7.5 | | Balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 7.6 | | Grasa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 7.7 | | Cambio de Bujes Estabilizadores (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 7.8 | | Manguera de direccion hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.060 | 165.060 |
| 7.9 | | Cambio de bomba de direccion hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.986.800 | 2.986.800 |
| 7.10 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 7.11 | | Alineacion de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 8 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague y caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.123.380 | 19.123.380 |
| 8.1 | | Cambio de Plato de Presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.807.800 | 1.807.800 |
| 8.2 | | cambio de bomba central | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 8.3 | | cambio de bomba auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 8.4 | | Cambio de Disco de Embrage | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.375.500 | 1.375.500 |
| 8.5 | | Cambio Cojinete de Embrage | Unidad | EVENTO | 1 | | | 974.640 | 974.640 |
| 8.6 | | Cambio fluido de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 8.7 | | Cambio de Ruleman piloto eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.760 | 125.760 |
| 8.8 | | Rectificacion de volante de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 8.9 | | Cambio de sincronizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.061.100 | 1.061.100 |
| 8.10 | | Eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.515.200 | 2.515.200 |
| 8.11 | | Eje cuadrugle | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.599.880 | 3.599.880 |
| 8.12 | | Ruleman de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 8.13 | | Cambio selector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.340 | 542.340 |
| 8.14 | | Cambio desplazante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 8.15 | | Cambio horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 8.16 | | Cambio de engranaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.829.600 | 2.829.600 |
| 9 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.274.800 | 9.274.800 |
| 9.1 | | Reparacion de Motor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 9.2 | | Reparacion de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 9.3 | | cambio de regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 9.4 | | cambio de placa de diodo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 9.5 | | Cambio de foco alta y baja (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 9.6 | | cambio bendix | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 9.7 | | Faro trasero (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.720 | 15.720 |
| 9.8 | | Cambio de focos de 1 y 2 filamentos (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.720 | 15.720 |
| 9.9 | | Cambio de espejos laterales (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.226.160 | 1.226.160 |
| 9.10 | | Cambio de bocina (par) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 9.11 | | Cambio de cepillo limpiaparabrisas (par) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 9.12 | | cambio de carbon | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 9.13 | | cambio de campo arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 9.14 | | Reparacion de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 10 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparación de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.580.440 | 36.580.440 |
| 10.1 | | cambio de piston (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.464.480 | 4.464.480 |
| 10.2 | | cambio de aro (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 10.3 | | cambio de camisa (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.515.200 | 2.515.200 |
| 10.4 | | cambio de casquillo biela (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 10.5 | | cambio de casquillo bancada (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 982.500 | 982.500 |
| 10.6 | | cambio de juego de juntas (juntas) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 10.7 | | cambio de junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 440.160 | 440.160 |
| 10.8 | | cambio de bomba de aceite | Costo por Mil | EVENTO | 1 | | | 1.886.400 | 1.886.400 |
| 10.9 | | cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 | | reparacion de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.401.600 | 4.401.600 |
| 10.11 | | Cepillado de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 10.12 | | cambio de pico inyector (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.301.200 | 3.301.200 |
| 10.13 | | cambio de valvula admision (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 10.14 | | cambio de valvula de escape (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 10.15 | | cambio de guia de valvula (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 10.16 | | cambio de polea cigueñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 10.17 | | cambio de eje de leva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.100.400 | 1.100.400 |
| 10.18 | | Reparacion de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 10.19 | | Cambio de brazo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.122.200 | 2.122.200 |
| 10.20 | | Cambio buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 10.21 | | Cambio de cigueñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.873.200 | 4.873.200 |
| 11 | 78181507-001 | Camion IZUSU - Cambio de aceite y filtros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.123.980 | 1.123.980 |
| 11.1 | | Aceite Motor 15w 40. )(por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 11.2 | | Aceite Caja )(por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 11.3 | | Aceite Diferencial 80w 90. )(por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 11.4 | | Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.960 | 282.960 |
| 11.5 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 11.6 | | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.420 | 369.420 |
| 12 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.338.720 | 4.338.720 |
| 12.1 | | Rectificacion Tambor de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 12.2 | | cambio de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 12.3 | | cambio de cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 12.4 | | Cambio de Fibra de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 12.5 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 12.6 | | Reparacion de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.336.200 | 1.336.200 |
| 12.7 | | Cambio flixible de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 13 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.218.300 | 1.218.300 |
| 13.1 | | Reparacion de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 13.2 | | Manguera de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 13.3 | | Tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 13.4 | | Refrigerante para radiador galon de 4 lts. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 14 | 78181507-001 | Cambio de correas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.860 | 400.860 |
| 14.1 | | Correa Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.780 | 180.780 |
| 14.2 | | Correa de direccion Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.080 | 220.080 |
| 15 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.853.504 | 8.853.504 |
| 15.1 | | Buje Estabilizador Central | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 15.2 | | Buje Estabilizador Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 15.3 | | cambio de punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.892.480 | 2.892.480 |
| 15.4 | | cambio de ruleman punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 15.5 | | cambio de reparo punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 15.6 | | Cambio Amortiguador Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 15.7 | | Cambio Amortiguador Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.360 | 597.360 |
| 15.8 | | Cambio de bujes elasticos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 15.9 | | Hoja elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 15.10 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.080 | 220.080 |
| 15.11 | | Cambio de Bieletas con buje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 15.12 | | Cruzeta Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 15.13 | | Centralizador cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 749.844 | 749.844 |
| 16 | 78181507-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de tren trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.848.580 | 9.848.580 |
| 16.1 | | Eje palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.043.600 | 2.043.600 |
| 16.2 | | Reten piñon | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 16.3 | | Brida cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 16.4 | | Prisionero de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 16.5 | | Corona y piñon (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.659.200 | 5.659.200 |
| 16.6 | | Rulemanes de diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.080 | 613.080 |
| 17 | 78181507-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.447.720 | 9.447.720 |
| 17.1 | | Cambio de Extremo de Muñequin corto de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 17.2 | | Cambio de Barra larga de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 17.3 | | Cambio de Barra corta de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 17.4 | | Balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 17.5 | | Grasa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 17.6 | | Cambio de Pitman de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 17.7 | | Cambio de Bujes Estabilizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.100.400 | 1.100.400 |
| 17.8 | | Manguera de direccion hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 17.9 | | Reparacion de sinfin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 17.10 | | Cambio de bomba de direccion hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.751.000 | 2.751.000 |
| 17.11 | | Alineacion de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 18 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague y caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.461.360 | 19.461.360 |
| 18.1 | | Cambio de Plato de Presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 18.2 | | cambio de bomba central | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.375.500 | 1.375.500 |
| 18.3 | | cambio de bomba auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 18.4 | | Cambio de Disco de Embrage | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.406.940 | 1.406.940 |
| 18.5 | | Cambio Cojinete de Embrage | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 18.6 | | Cambio de Ruleman piloto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 18.7 | | Rectificacion de volante de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 18.8 | | Cambio de sincronizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.037.520 | 1.037.520 |
| 18.9 | | Eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.200.800 | 2.200.800 |
| 18.10 | | Eje cuadruple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 18.11 | | Ruleman de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 18.12 | | Cambio selector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 18.13 | | Cambio desplazante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.061.100 | 1.061.100 |
| 18.14 | | Cambio horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.336.200 | 1.336.200 |
| 18.15 | | Cambio de engranaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.082.900 | 2.082.900 |
| 19 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.253.000 | 8.253.000 |
| 19.1 | | Mantenimiento de Motor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 19.2 | | mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.061.100 | 1.061.100 |
| 19.3 | | cambio de regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 19.4 | | cambio de placa de diodo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.200 | 550.200 |
| 19.5 | | Cambio de foco alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 19.6 | | cambio vendix | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 19.7 | | Faro trasero (por unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 19.8 | | Cambio de focos de 1 y 2 filamentos (por unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.720 | 15.720 |
| 19.9 | | Cambio de espejos laterales ( por unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 19.10 | | Cambio de bocina el par | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 19.11 | | Cambio de cepillo limpiaparabrisas el par | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 19.12 | | cambio de carb?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.180 | 495.180 |
| 19.13 | | cambio de campo arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 20 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparación de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 42.860.580 | 42.860.580 |
| 20.1 | | cambio de piston (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.951.800 | 4.951.800 |
| 20.2 | | cambio de aro (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 20.3 | | cambio de camisa (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.694.200 | 3.694.200 |
| 20.4 | | cambio de casquillo biela (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 20.5 | | cambio de casquillo bancada (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 20.6 | | cambio de juego de juntas (juntas) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 20.7 | | cambio de junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 20.8 | | cambio de bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.436.600 | 2.436.600 |
| 20.9 | | cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 20.10 | | reparacion de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.637.400 | 4.637.400 |
| 20.11 | | Cepillado de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 20.12 | | cambio de pico inyector (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.757.080 | 3.757.080 |
| 20.13 | | cambio de valvula admision (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 20.14 | | cambio de valvula de escape (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 903.900 | 903.900 |
| 20.15 | | cambio de guia de valvula (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 20.16 | | cambio de polea cigueñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 20.17 | | cambio de eje de leva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.18 | | Reparacion de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 20.19 | | Cambio de brazo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.436.600 | 2.436.600 |
| 20.20 | | Cambio buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 20.21 | | Cambio de cigueñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.130.800 | 6.130.800 |
| 21 | 78180101-014 | FORD RANGER - Mantenimiento Preventivo de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.998.960 | 4.998.960 |
| 21.1 | | Cambio aceite motor (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 21.2 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 21.3 | | Cambio y control aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 21.4 | | Cambio y control aceite de caja (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 21.5 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.220 | 212.220 |
| 21.6 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 21.7 | | Cambio bujia incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 361.560 | 361.560 |
| 21.8 | | Cambio correa dentada y otras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.751.000 | 2.751.000 |
| 21.9 | | Cambio aleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 22 | 78180101-007 | Servicio de gomeria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.735.280 | 2.735.280 |
| 22.1 | | Servicio de provision y cambio de cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 22.2 | | Servicio de provisi?n y cambio de llanta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.320.480 | 1.320.480 |
| 23 | 78180101-001 | Servicio de alineacion y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 23.1 | | Servicio de alineacion y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 24 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.115.832 | 50.115.832 |
| 24.1 | | Reparacion de caja completa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 23.187.000 | 23.187.000 |
| 24.2 | | Cambio de cardan trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.012.632 | 2.012.632 |
| 24.3 | | Cambio de cruceta (cu) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 24.4 | | Cambio de reten palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 24.5 | | Desmontar y montar caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 24.6 | | Reparacion de diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.418.800 | 12.418.800 |
| 24.7 | | Reparacion de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.807.500 | 10.807.500 |
| 25 | 78180101-022 | Servicio de Engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 25.1 | | Servicio de engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 26 | 78180101-003 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.102.920 | 4.102.920 |
| 26.1 | | Cambio muñequin de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 26.2 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.320 | 94.320 |
| 26.3 | | Precat de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 26.4 | | Cambio bomba de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.301.200 | 3.301.200 |
| 27 | 78180101-004 | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.813.566 | 2.813.566 |
| 27.1 | | Cambio amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 27.2 | | Cambio amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 27.3 | | Cambio espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.391.220 | 1.391.220 |
| 27.4 | | Cambio de taquedador de parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.046 | 204.046 |
| 28 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.096.374 | 6.096.374 |
| 28.1 | | Cambio flexible de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 83.474 | 83.474 |
| 28.2 | | Cambio de bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 28.3 | | Cambio actuador de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.218.300 | 1.218.300 |
| 28.4 | | Cambio plato de presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.729.200 | 1.729.200 |
| 28.5 | | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.454.100 | 1.454.100 |
| 28.6 | | Rectificacion de corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 29 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.431.999 | 9.431.999 |
| 29.1 | | Fluido de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 29.2 | | Cambio caliper de mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 29.3 | | Cambio cubeta de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 29.4 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.375.500 | 1.375.500 |
| 29.5 | | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 29.6 | | Cambio juego de reparo de mordaza freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.510 | 27.510 |
| 29.7 | | Cambio fibra de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 29.8 | | Cambio cabo freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 29.9 | | Reparaci?n depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.320 | 94.320 |
| 29.10 | | Reparaci?n Homocin?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 29.11 | | Cambio de servofreno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.537.000 | 3.537.000 |
| 29.12 | | Cambio de cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 29.13 | | Rectificacion de tambo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 29.14 | | Cambio de dep?sito de fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 231.870 | 231.870 |
| 29.15 | | Rectificaci?n disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.599 | 78.599 |
| 30 | 78180101-009 | Serv. de repar., y mant. de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 16.006.890 | 16.006.890 |
| 30.1 | | Reparacion alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.572.000 | 1.572.000 |
| 30.2 | | Reparacion motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 30.3 | | Reparacion motor limpia parabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.061.100 | 1.061.100 |
| 30.4 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 30.5 | | Reparacion o cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 30.6 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.000 | 393.000 |
| 30.7 | | Levanta vidrios electricos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 30.8 | | Desempañador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 30.9 | | Luz de estacionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.710 | 184.710 |
| 30.10 | | Cambio de focos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 30.11 | | Verificacion de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 30.12 | | Cambio de Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 770.280 | 770.280 |
| 30.13 | | Llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 30.14 | | Control y reparacion de tablero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 30.15 | | Cambio bulbo de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 30.16 | | Vulvo presion de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 30.17 | | Antena electrica p/ radio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 30.18 | | Retrovisor electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 30.19 | | Techo corredizo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.358.000 | 2.358.000 |
| 30.20 | | Valvula crucero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 30.21 | | Cambio terminal de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 30.22 | | Regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 30.23 | | Vulvoelect. ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.100.400 | 1.100.400 |
| 30.24 | | Brazo elev. vidrio de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 30.25 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 30.26 | | Copias de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 31 | 78180101-010 | Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 31.1 | | Servicio de reparacion y mantenimiento de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 32 | 78180101-011 | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero y trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.483.460 | 11.483.460 |
| 32.1 | | Cambio muñequin de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 32.2 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 32.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 32.4 | | Cambio de buje de parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 408.720 | 408.720 |
| 32.5 | | Cambio buje de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 32.6 | | Cambio de rulemán de masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.430.520 | 1.430.520 |
| 32.7 | | Cambio de parrilla superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 32.8 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 32.9 | | Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 32.10 | | Cambio de homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.305.500 | 5.305.500 |
| 32.11 | | Cambio de bieleta estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.420 | 369.420 |
| 32.12 | | Cambio grillete elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 32.13 | | Cambio centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.080 | 220.080 |
| 32.14 | | Cambio hoja de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 33 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 53.613.060 | 53.613.060 |
| 33.1 | | Cambio brazo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.087.200 | 4.087.200 |
| 33.2 | | Cepillado tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 33.3 | | Cambio junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 33.4 | | Cambio junta tapa balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 33.5 | | Cambio retenes frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 33.6 | | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 33.7 | | Casquillos bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 982.500 | 982.500 |
| 33.8 | | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.558.800 | 4.558.800 |
| 33.9 | | Juegos de aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 33.10 | | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |

Hugo Rafael Gonzalez R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministerio
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.11 | | Juego bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.080 | 613.080 |
| 33.12 | | Juego junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 33.13 | | Juego vavula de admision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 33.14 | | Juego valvula Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.061.100 | 1.061.100 |
| 33.15 | | Juego guias de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 33.16 | | Rectificacion en torneria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 33.17 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.326.560 | 2.326.560 |
| 33.18 | | Tensor de correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 33.19 | | Soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 903.900 | 903.900 |
| 33.20 | | Limpieza de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 33.21 | | Limpieza y calibracion pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.461.960 | 1.461.960 |
| 33.22 | | Reparacion bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.873.200 | 4.873.200 |
| 33.23 | | Regulador de presion de rail | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 33.24 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.043.600 | 2.043.600 |
| 33.25 | | Control agua destilada bater?i | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 33.26 | | Cambiode bujias incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 33.27 | | Cambio cabo acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.320 | 94.320 |
| 33.28 | | Cambio cabo velocimetro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 33.29 | | Regulador de presion de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.925.700 | 1.925.700 |
| 33.30 | | cambio de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.464.480 | 4.464.480 |
| 33.31 | | Cambio tapa combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 33.32 | | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.000 | 393.000 |
| 33.33 | | Cambio soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 33.34 | | Cambio de cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.423.400 | 5.423.400 |
| 33.35 | | Cambio de correa poli-v | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 33.36 | | Cambio tensor de correa poli-v | Unidad | EVENTO | 1 | | | 770.280 | 770.280 |
| 34 | 78180101-015 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.682.040 | 1.682.040 |
| 34.1 | | Cambio manguera Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 34.2 | | Cambio tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.080 | 220.080 |
| 34.3 | | Reparacion de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 34.4 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 34.5 | | Cambio manguera calefaccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 35 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.295.560 | 15.295.560 |
| 35.1 | | Mantenimiento del sistema de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 35.2 | | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 35.3 | | Cambio de evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 35.4 | | Carga de gas r 12 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 35.5 | | Carga de gas r 134 ecologico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 35.6 | | Reparacion de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.572.000 | 1.572.000 |
| 35.7 | | Cambio de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.759.600 | 6.759.600 |
| 35.8 | | Cambio de filtro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 487.320 | 487.320 |
| 35.9 | | Valvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 581.640 | 581.640 |
| 35.10 | | Manguera de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 35.11 | | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 35.12 | | Termostato de a.a. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 35.13 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 36 | 78180101-017 | Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.181.728 | 3.181.728 |
| 36.1 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 36.2 | | Brazo elev. vidrio de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.061.100 | 1.061.100 |
| 36.3 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 36.4 | | Copias de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.680 | 298.680 |
| 36.5 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 124.188 | 124.188 |
| 37 | 78180101-018 | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.598.100 | 4.598.100 |
| 37.1 | | Cambio flotador de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.218.300 | 1.218.300 |
| 37.2 | | Cambio de reloj marcador de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.572.000 | 1.572.000 |
| 37.3 | | Cambio de bomba de tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.807.800 | 1.807.800 |
| 38 | 78180101-019 | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.321.844 | 2.321.844 |
| 38.1 | | Correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 38.2 | | Tensores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 38.3 | | Retenes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 38.4 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 278.244 | 278.244 |
| 39 | 78180101-021 | Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.144.000 | 3.144.000 |
| 39.1 | | Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 39.2 | | Alfombra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 40 | 78180101-023 | Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.545.600 | 7.545.600 |
| 40.1 | | Servicio de mantenimiento, reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.545.600 | 7.545.600 |
| 41 | 78180101-028 | Readecuacion de Transportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 16.788.960 | 16.788.960 |
| 41.1 | | Cambio completo de ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.301.200 | 3.301.200 |
| 41.2 | | Reparaci?n de ca?os de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 41.3 | | Chaper?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.681.000 | 6.681.000 |
| 41.4 | | Guardabarros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 41.5 | | Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.751.000 | 2.751.000 |
| 41.6 | | Pintura de logotipos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 41.7 | | Paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 42 | 78180101-014 | KIA PREGGIO - Mantenimiento Preventivo de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.946.460 | 7.946.460 |
| 42.1 | | Cambio de Aceite de Motor (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 42.2 | | Cambio de Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.360 | 204.360 |
| 42.3 | | Control Agua Destilada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 42.4 | | Cambio Aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 42.5 | | Cambio Aceite de Caja (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 42.6 | | Cambio Aceite de Direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 42.7 | | Cambio de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 42.8 | | Cambio de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.220 | 212.220 |
| 42.9 | | Control de Buj?as Incandescentes o cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 42.10 | | Limpieza Filtro, Tornillo hueco entrada comb. Bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 42.11 | | Cambio de Cabo Acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 42.12 | | Cambio de caño de retorno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 42.13 | | Cambio de Cabo de Veloc?metro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.960 | 282.960 |
| 42.14 | | Cambio manguera radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 42.15 | | Cambio manguera radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 42.16 | | Cambio de Tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 42.17 | | Cambio Tapa de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 42.18 | | Electro Ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 42.19 | | Cambio manguera de Calefacci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.640 | 188.640 |
| 42.20 | | Cambio de Correa dentada y rulem?n tensor del mismo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 42.21 | | Cambio correa del Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 42.22 | | Cambio de Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 42.23 | | Regulaci?n de V?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 42.24 | | Limpieza y reparaci?n de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 42.25 | | Reservorio Aceite de Direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 42.26 | | Cambio polea rulem?n tensor de correas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 581.640 | 581.640 |
| 43 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 21.222.000 | 21.222.000 |
| 43.1 | | Cambio centra lizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 43.2 | | Encarnizar Brida Piñon | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 43.3 | | Cambio Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.043.600 | 2.043.600 |
| 43.4 | | Reten Piñon Diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 43.5 | | Cambio de cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 43.6 | | Cambio de rulemán palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 43.7 | | Cambio de palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.320.480 | 1.320.480 |
| 43.8 | | Cambiar corona y piñon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.109.000 | 5.109.000 |
| 43.9 | | Cambiar Arandela o calce de engranaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 43.10 | | Arandela Carter | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 43.11 | | Cambiar Arandela o calce de engranaje planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 43.12 | | Cambiar engranaje satelite y planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.729.200 | 1.729.200 |
| 43.13 | | Cambiar rulemanes diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 43.14 | | Cambiar ruleman piñon | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |

Hugo Rafael Gonzalez R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.15 | | Cambiar perno satelite, pasador o seguro del mismo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.960 | 282.960 |
| 43.16 | | Reparacion general trasmision - Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.895.000 | 5.895.000 |
| 44 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.736.760 | 10.736.760 |
| 44.1 | | Caño Flexible de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.360 | 204.360 |
| 44.2 | | Plato de presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 770.280 | 770.280 |
| 44.3 | | Bomba Central de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 44.4 | | Fluido de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 44.5 | | Reten Caja Transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 44.6 | | Regulaci?n de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 44.7 | | Reparar Caja de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.109.000 | 5.109.000 |
| 44.8 | | Bombin auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 44.9 | | Cambio de horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 44.10 | | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 44.11 | | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 44.12 | | Rectificaci?n corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 44.13 | | Cambio rulem?n piloto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.360 | 204.360 |
| 45 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.204.060 | 9.204.060 |
| 45.1 | | Fluido de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 45.2 | | Rectificar discos de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 45.3 | | Rectificar tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 45.4 | | Control de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 45.5 | | Regulaci?n de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 45.6 | | Cambio juego reparaci?n cilindro de freno s Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 45.7 | | Cambio juego reparaci?n bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 45.8 | | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 45.9 | | Cambio juego reparaci?n mordaza de frenos de ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 45.10 | | Cambio de fibra de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 45.11 | | Cambio cabo freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 45.12 | | Cambio de caliper de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 45.13 | | Cambio depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 45.14 | | Cambio ca?o flexible mordaza freno delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.360 | 204.360 |
| 45.15 | | Cambio bomba de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 951.060 | 951.060 |
| 45.16 | | Reparaci?n de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 45.17 | | Cambio de Disco de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.336.200 | 1.336.200 |
| 45.18 | | Cambio tambor de freno - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.320.480 | 1.320.480 |
| 45.19 | | Cambio de pist?n de mordaza freno delantero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 45.20 | | Cambio cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 46 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 16.262.340 | 16.262.340 |
| 46.1 | | Cambio de engranaje de Veloc?metro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.200 | 550.200 |
| 46.2 | | Relay Se?alero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 46.3 | | Plaqueta de diodos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 46.4 | | Reparaci?n alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 46.5 | | Reparaci?n motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.061.100 | 1.061.100 |
| 46.6 | | Reparaci?n motor limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 46.7 | | Cepillo limpia parabrisa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 46.8 | | Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 46.9 | | Cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 46.10 | | Reparaci?n mecanismo levanta vidrio - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 46.11 | | Cambio llave de luz estacionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 46.12 | | Cambio de focos - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 46.13 | | Cambio de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 46.14 | | Confeccionar llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 46.15 | | Reparaci?n de tablero instrumental | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 46.16 | | Cambio de bulbo de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.960 | 282.960 |
| 46.17 | | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 385.140 | 385.140 |
| 46.18 | | Cambio de flotador tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 46.19 | | Cambio reloj marcador de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 46.20 | | Reparaci?n de asientos - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 46.21 | | Reparaci?n auto radio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 46.22 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 526.620 | 526.620 |
| 46.23 | | Interruptor Marcha atr?s corsa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 46.24 | | Foco luz de techo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 46.25 | | L?mpara de 2 Filamentos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 46.26 | | Sensor Velocidad | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 46.27 | | Sensor Presi?n de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 46.28 | | Cambio faro delantero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.068.960 | 1.068.960 |
| 46.29 | | Faro antiniebla L.I | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 46.30 | | Faro antiniebla L.D | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 46.31 | | Cambio faro se?alero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 46.32 | | Cambio faro trasero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 46.33 | | Cambio palanca comando se?alero, luces | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 46.34 | | Cambio terminal de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 46.35 | | Colocar relay luz alta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.640 | 188.640 |
| 46.36 | | Cambiar solenoide o autom?tico de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.960 | 282.960 |
| 46.37 | | Ajustar faro auxiliar - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 46.38 | | Alinear luces | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 47 | 78180101-011 | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.309.916 | 14.309.916 |
| 47.1 | | Cambiar mu?equin direcci?n - | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 47.2 | | Regulaci?n de pisada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 47.3 | | Cambio rotula superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 47.4 | | Buje tensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 47.5 | | Cambio rotula inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 47.6 | | Buje Estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 47.7 | | Juego de Reparo Cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 47.8 | | Cambio de brazo de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 47.9 | | Cambio brazo pitman de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 47.10 | | Cambio brazo central de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 47.11 | | Cambio buje parrilla superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 47.12 | | Cambio de buje parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 47.13 | | Cambio de barra de torsi?n de suspensi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 47.14 | | Cambio amortiguador delantero universal - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 47.15 | | Reparaci?n sin fin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 47.16 | | Cambio de bomba de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.087.200 | 4.087.200 |
| 47.17 | | Cambio ca?o de alta presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 185.496 | 185.496 |
| 47.18 | | Taquerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 47.19 | | Juego Bujes Bieleta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 47.20 | | Juego Buje Estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 47.21 | | Bieleta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 47.22 | | Reparar eje cardánica de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 47.23 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 47.24 | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 47.25 | | Reten de masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 47.26 | | Cambio buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 47.27 | | Alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 48 | 78180101-012 | Serv. de mant. y repar. de Tren trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.627.020 | 1.627.020 |
| 48.1 | | Cambio centro el?stico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 48.2 | | Cambio grillete el?stico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 48.3 | | Cambio amortiguador trasero Universal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 526.620 | 526.620 |
| 48.4 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 48.5 | | Cambio de el?stico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 48.6 | | Reten Trasero de Eje Salida s | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 48.7 | | Cambio buje el?stico trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 48.8 | | Cambio buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 49 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 46.444.740 | 46.444.740 |
| 49.1 | | Correa Serpiente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.420 | 369.420 |
| 49.2 | | Cambio Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.087.200 | 4.087.200 |
| 49.3 | | Reservorio Aceite de Direcci?n Hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 | | Tensor de Correa Serpiente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 49.5 | | Juego de Pist?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.301.200 | 3.301.200 |
| 49.6 | | Brazo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 49.7 | | Juego de Camisa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.515.200 | 2.515.200 |
| 49.8 | | V?lvula Control de alta Presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 49.9 | | Refrigerante anticongelante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 49.10 | | Aditivo Refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 49.11 | | Cambio v?vula reguladora presi?n de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 49.12 | | Pedal de Acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 49.13 | | Pedal de Acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 49.14 | | Reparaci?n de Cableado Sensor ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 49.15 | | Juego Casquillo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 49.16 | | Juego casquillo Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 49.17 | | Juego buje de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 49.18 | | Juego de Aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 49.19 | | Juego calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 49.20 | | Juego gu?a de V?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 49.21 | | Bomba de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.886.400 | 1.886.400 |
| 49.22 | | Juego de Juntas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 49.23 | | Juego v?lvulas de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 49.24 | | Juego v?lvulas de Admisi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 982.500 | 982.500 |
| 49.25 | | Rectificaci?n de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 49.26 | | Rectificaci?n de Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 49.27 | | Cepillado Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 49.28 | | Alineaci?n Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 49.29 | | Rebajar Cabeza de Pist?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 49.30 | | Cepillado Superficie de Block | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 49.31 | | Control Bomba de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 49.32 | | Cambio Gu?a de V?lvulas Admisi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 49.33 | | Cambio gu?as de V?lvula de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 49.34 | | Esmerilar Asiento de v?lvulas admisi?n y escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 49.35 | | Cambio Asiento de v?lvulas de admisi?n y escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 49.36 | | Rectificaci?n de Leva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.960 | 282.960 |
| 49.37 | | Cambio de Juego de Leva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.061.100 | 1.061.100 |
| 49.38 | | Cambio juego buje eje balanceador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 49.39 | | Anillo Ca?o Retorno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 49.40 | | Alinear t?nel bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 49.41 | | Armar v?lvula de admisi?n, escape, reten, pastilla y regulaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 49.42 | | Buje Motor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 49.43 | | Reparaci?n bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 49.44 | | Cambiar Pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.065.400 | 3.065.400 |
| 49.45 | | Cambio soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 49.46 | | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 49.47 | | Cambio de junta de balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 49.48 | | Cambio junta tapa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 49.49 | | Cambio embrague ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 49.50 | | Cambio termostato de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 581.640 | 581.640 |
| 49.51 | | Rectificaci?n de motor comp. En rectificadora - M. de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.537.000 | 3.537.000 |
| 49.52 | | Reparaci?n de Motor completo - Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.986.800 | 2.986.800 |
| 50 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.297.340 | 14.297.340 |
| 50.1 | | Cambio de rulem?n de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 487.320 | 487.320 |
| 50.2 | | Correa de A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 50.3 | | Tensor de Correa A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 487.320 | 487.320 |
| 50.4 | | Cambio de condensador (Radiador de A/A) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 50.5 | | Desmontar y montar carcaza de evaporador A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.180 | 495.180 |
| 50.6 | | Compresor de A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.558.800 | 4.558.800 |
| 50.7 | | Carga de Gas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 50.8 | | Cambio de Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.375.500 | 1.375.500 |
| 50.9 | | Carga de gas R12 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 50.10 | | Reparaci?n de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 50.11 | | Cambio de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.420 | 369.420 |
| 50.12 | | Cambio de Filtro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 455.880 | 455.880 |
| 50.13 | | Cambio de v?lvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 50.14 | | Cambio de manguera de alta presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 50.15 | | Cambio de embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 581.640 | 581.640 |
| 50.16 | | Cambio de termostato de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 50.17 | | Cambio presostato de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 51 | 78180101-023 | Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.659.200 | 5.659.200 |
| 51.1 | | Servicio de mantenimiento, reparaci?n o colocaci?n de puertas, ventanas y espejos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.659.200 | 5.659.200 |
| 52 | 78180101-002 | Servicio de reparacion y mantenimiento de Caja de Velocidad | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.196.940 | 13.196.940 |
| 52.1 | | Juego anillo sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 52.2 | | Cola de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 52.3 | | Cambio de guardapolvo lado caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 52.4 | | Engranaje 3ra. a 5ta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.320.480 | 1.320.480 |
| 52.5 | | Eje ranurado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.515.200 | 2.515.200 |
| 52.6 | | Eje cu?druple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.537.000 | 3.537.000 |
| 52.7 | | Rulem?n eje ranurado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 52.8 | | Rulem?n cu?druple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 52.9 | | Reten cola de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 52.10 | | Reten eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.680 | 298.680 |
| 52.11 | | Juego de junta caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 52.12 | | Soporte caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 52.13 | | Reparaci?n general de caja - Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 53 | 78180101-028 | Readecuacion de Transportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.487.020 | 9.487.020 |
| 53.1 | | Chaper?a menores y pintura completa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.895.000 | 5.895.000 |
| 53.2 | | Desmontar tanque de combustible para limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 53.3 | | Reservorio Limpia Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 487.320 | 487.320 |
| 53.4 | | Confecci?n soporte de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 53.5 | | Bisagra trasera L/D | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 53.6 | | Bisagra trasera L/I | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 53.7 | | Ajuste completo de carrocer?a, tapa parrilla y paragolpes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 53.8 | | Tapizado de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 53.9 | | Pintura de logotipos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 53.10 | | Sellador gris | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 53.11 | | Bomba Dep. Limp. Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 53.12 | | Manija tapa trasera s-10 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 54 | 78180101-014 | MAHINDRA PICK - Mantenimiento Preventivo de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.279.400 | 2.279.400 |
| 54.1 | | Cambio aceite motor (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 54.2 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 54.3 | | Cambio o control aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 54.4 | | Cambio y control aceite de caja (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 54.5 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 54.6 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.080 | 613.080 |
| 54.7 | | Cambio buj?a incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 54.8 | | Cambio correa dentada y otras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 62.880 | 62.880 |
| 55 | 78180101-007 | Servicio de gomeria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.908.200 | 2.908.200 |
| 55.1 | | Servicio de provisi?n y cambio de cubiertas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 55.2 | | Servicio de provisi?n y cambio de llantas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 56 | 78180101-001 | Servicio de alineacion y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 56.1 | | Servicio de alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 57 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.445.780 | 41.445.780 |
| 57.1 | | Reparacion de caja completa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.541.000 | 14.541.000 |
| 57.2 | | Cambio de cardan trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.087.200 | 4.087.200 |
| 57.3 | | Cambio de cruceta (cu) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 57.4 | | Cambio de reten palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 581.640 | 581.640 |
| 57.5 | | Desmontar y montar caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

Dr. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 | | Reparaci?n de diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.315.880 | 8.315.880 |
| 57.7 | | Reparaci?n de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.065.100 | 12.065.100 |
| 58 | 78180101-022 | Servicio de Engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 58.1 | | Servicio de engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 59 | 78180101-003 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.857.480 | 4.857.480 |
| 59.1 | | Cambio mu?equin de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 59.2 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 59.3 | | Precat de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 455.880 | 455.880 |
| 59.4 | | Reparacion de sinfin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 59.5 | | Reparacion de cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.807.800 | 1.807.800 |
| 60 | 78180101-004 | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.694.200 | 3.694.200 |
| 60.1 | | Cambio amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 60.2 | | Cambio amortiguador trasero ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 903.900 | 903.900 |
| 60.3 | | Cambio espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 60.4 | | Cambio de taqueador de parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 61 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.239.060 | 7.239.060 |
| 61.1 | | Fluido de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 61.2 | | Cambio de bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 61.3 | | Cambio de bomba aux. de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 61.4 | | Cambio plato de presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.122.200 | 2.122.200 |
| 61.5 | | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.729.200 | 1.729.200 |
| 61.6 | | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 61.7 | | Rectificacion de corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 62 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.900.040 | 11.900.040 |
| 62.1 | | Caliper de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 62.2 | | Regulacion de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 62.3 | | Cambio cubeta de freno ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.320 | 94.320 |
| 62.4 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.532.700 | 1.532.700 |
| 62.5 | | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 62.6 | | Reparacion de mordaza freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 62.7 | | Cambio fibra de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 62.8 | | Cambio cabo freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.840 | 738.840 |
| 62.9 | | Reparacion depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 958.920 | 958.920 |
| 62.10 | | Reparacion Homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 62.11 | | Cambio de servofreno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.301.200 | 3.301.200 |
| 62.12 | | Cambio de cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 62.13 | | Cambio de juego de reparaci?n de cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 62.14 | | Cambio de deposito de fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.200 | 550.200 |
| 62.15 | | Rectificacion disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 62.16 | | Rectificacion de tambio de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 63 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.349.840 | 11.349.840 |
| 63.1 | | Reparacion alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.320.480 | 1.320.480 |
| 63.2 | | Reparacion motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 63.3 | | Reparacion motor limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 63.4 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 63.5 | | Reparacion o cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 63.6 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 63.7 | | Levanta vidrios electricos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 63.8 | | Cambio de terminal de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 63.9 | | Luz de estacionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 63.10 | | Cambio de focos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 63.11 | | Verificacion de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 63.12 | | Cambio de Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 63.13 | | Llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 63.14 | | Control y reparacion de tablero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 786.000 | 786.000 |
| 63.15 | | Cambio bulbo de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 63.16 | | Vulvo presion de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 63.17 | | Antena electrica p/ radio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 63.18 | | Retrovisor electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 63.19 | | Cambio de foco alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 63.20 | | Regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 63.21 | | Vulvoelect. ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.640 | 188.640 |
| 63.22 | | Brazo elev. vidrio de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 63.23 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 63.24 | | Copias de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 64 | 78180101-010 | Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 64.1 | | Servicio de reparacion y mantenimiento de turbo. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 65 | 78180101-011 | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero y trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.283.400 | 13.283.400 |
| 65.1 | | Cambios de Bujes, laterales de barra estabilizadoras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 65.2 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 65.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 770.280 | 770.280 |
| 65.4 | | Cambio espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 65.5 | | Cambio amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 65.6 | | Cambio amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 903.900 | 903.900 |
| 65.7 | | Reparacion brazo central de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 65.8 | | Cambio de parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.898.560 | 3.898.560 |
| 65.9 | | Cambio prisonero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 65.10 | | Cambios de Bujes centrales | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.680 | 298.680 |
| 65.11 | | Homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.829.600 | 2.829.600 |
| 65.12 | | Alineacion y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 65.13 | | Guardapolvo de homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 65.14 | | Guardapolvo de cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.680 | 298.680 |
| 66 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 53.491.230 | 53.491.230 |
| 66.1 | | Reparacion motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.183.000 | 12.183.000 |
| 66.2 | | Cepillado tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 66.3 | | Cambio junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 66.4 | | Cambio junta tapa balancin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 66.5 | | Cambio retenes frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 66.6 | | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 66.7 | | Casquillos bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 66.8 | | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.591.026 | 4.591.026 |
| 66.9 | | Juegos de aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.082.900 | 2.082.900 |
| 66.10 | | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 408.720 | 408.720 |
| 66.11 | | Juego bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.180 | 495.180 |
| 66.12 | | Juego junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.320.480 | 1.320.480 |
| 66.13 | | Juego valvula de admision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 66.14 | | Juego valvula Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 66.15 | | Juego guias de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 66.16 | | Rectificacion en torneria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.537.000 | 3.537.000 |
| 66.17 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.185.080 | 2.185.080 |
| 66.18 | | Soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 66.19 | | cambio de camisa (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.043.600 | 2.043.600 |
| 66.20 | | Reparacion y calibracion pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 66.21 | | Reparacion bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.451.904 | 4.451.904 |
| 66.22 | | Cambio de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.340.500 | 3.340.500 |
| 66.23 | | Cambio de cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.798.900 | 6.798.900 |
| 66.24 | | Cambio sensor de acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 66.25 | | Cambio sensor velocimetro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 66.26 | | Cambio tapa combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 66.27 | | Cambio manguera calefaccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 66.28 | | Engrase de rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 66.29 | | Brazo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 67 | 78180101-015 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.824.260 | 5.824.260 |
| 67.1 | | Cambio manguera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 67.2 | | Cambio tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 67.3 | | Cambio de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.654.900 | 3.654.900 |
| 67.4 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 581.640 | 581.640 |

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.5 | | Aditivo Refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.000 | 393.000 |
| 67.6 | | Reparacion de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 68 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.505.574 | 12.505.574 |
| 68.1 | | Mantenimiento del sistema de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 68.2 | | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 68.3 | | Cambio de evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 68.4 | | Carga de gas r 12 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 68.5 | | Carga de gas r 134 ecologico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 68.6 | | Reparacion de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 982.500 | 982.500 |
| 68.7 | | Cambio de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.344.800 | 5.344.800 |
| 68.8 | | Cambio de filtro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.420 | 369.420 |
| 68.9 | | Valvula expamsora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 68.10 | | Manguera de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 68.11 | | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 723.434 | 723.434 |
| 68.12 | | Termostato de a.a. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 68.13 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 69 | 78180101-017 | Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.365.860 | 2.365.860 |
| 69.1 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 69.2 | | Brazo elev. vidrio de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.037.520 | 1.037.520 |
| 69.3 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.340 | 542.340 |
| 69.4 | | Copias de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 70 | 78180101-018 | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.454.100 | 1.454.100 |
| 70.1 | | Cambio flotador de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 70.2 | | Cambio de reloj marcador de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 71 | 78180101-019 | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.532.700 | 1.532.700 |
| 71.1 | | Correa unica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 71.2 | | Tensor de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 72 | 78180101-021 | Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.454.100 | 1.454.100 |
| 72.1 | | Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 72.2 | | Alfombra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 73 | 78180101-023 | Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.935.872 | 5.935.872 |
| 73.1 | | Servicio de mantenimiento, reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.935.872 | 5.935.872 |
| 74 | 78180101-028 | Readecuacion de Transportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.628.084 | 11.628.084 |
| 74.1 | | Cambio completo de caño de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 74.2 | | Reparacion de caños de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 741.984 | 741.984 |
| 74.3 | | Chaperia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.751.000 | 2.751.000 |
| 74.4 | | Guardabarros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 74.5 | | Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.986.800 | 2.986.800 |
| 74.6 | | Pintura de logotipos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 74.7 | | Paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 74.8 | | Otros equipos auxiliares de transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 75 | 78180101-014 | SSANGYONG REXTON - Mantenimiento Preventivo de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.244.100 | 13.244.100 |
| 75.1 | | Cambio de Aceite de Motor (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 75.2 | | Cambio de Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 75.3 | | Control Agua Destilada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 75.4 | | Cambio Aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 75.5 | | Cambio Aceite de Caja (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 75.6 | | Cambio Aceite de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 75.7 | | Cambio de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 75.8 | | Cambio de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 75.9 | | Control de Bujias Incandescentes o cambio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 75.10 | | Limpieza Filtro, Tornillo hueco entrada comb. Bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 75.11 | | Cambio sensor Acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 75.12 | | Confeccion caño de retorno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 75.13 | | Cambio de sensor de Velocimetro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.336.200 | 1.336.200 |
| 75.14 | | Cambio manguera radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 75.15 | | Cambio manguera radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.340 | 542.340 |
| 75.16 | | Cambio de Tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 75.17 | | Cambio Tapa de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 75.18 | | Electro Ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.336.200 | 1.336.200 |
| 75.19 | | Cambio manguera de Calefaccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 75.20 | | Cambio de Correa y ruleman tensor del mismo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.689.900 | 1.689.900 |
| 75.21 | | Cambio correa del Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 75.22 | | Cambio de Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.375.500 | 1.375.500 |
| 75.23 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 75.24 | | Limpieza y reparacion de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 75.25 | | Reservorio Aceite de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 75.26 | | Cambio polea ruleman tensor de correas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 76 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.265.530 | 12.265.530 |
| 76.1 | | Fluido de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 76.2 | | Rectificar discos de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 76.3 | | Rectificar tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 76.4 | | Control de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 76.5 | | Regulacion de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 76.6 | | Cambio juego reparacion cilindro de freno ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 172.920 | 172.920 |
| 76.7 | | Cambio juego reparacion bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 76.8 | | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 76.9 | | Cambio juego reparacion mordaza de frenos de ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 76.10 | | Cambio de fibra de frenos de ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 76.11 | | Cambio cabo freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 758.490 | 758.490 |
| 76.12 | | Cambio bomba de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.807.800 | 1.807.800 |
| 76.13 | | Cambio depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 76.14 | | Cambio caño flexible mordaza freno delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.080 | 220.080 |
| 76.15 | | Reparacion de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.320.480 | 1.320.480 |
| 76.16 | | Cambio de Disco de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 76.17 | | Cambio tambor de freno - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.807.800 | 1.807.800 |
| 76.18 | | Cambio de piston de mordaza freno delantero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 76.19 | | Cambio cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 77 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 23.352.060 | 23.352.060 |
| 77.1 | | Cambio de engranaje de Velocimetro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 77.2 | | Relay Señalero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 77.3 | | Diagnostico de falla y borrado de codigos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 77.4 | | Reparacion alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 77.5 | | Reparacion motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.139.700 | 1.139.700 |
| 77.6 | | Reparacion motor limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 77.7 | | Kit de Filtros de Bomba Electrica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.301.200 | 3.301.200 |
| 77.8 | | Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 77.9 | | Cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.080 | 220.080 |
| 77.10 | | Reparacion mecanismo levanta vidrio - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 77.11 | | Cambio llave de luz estacionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 77.12 | | Cambio de focos - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 77.13 | | Cambio de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 77.14 | | Confeccionar llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 77.15 | | Reparacion de tablero instrumental | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 77.16 | | Cambio de bulbo de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 77.17 | | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 77.18 | | Cambio de flotador tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 77.19 | | Cambio reloj marcador de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 77.20 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 77.21 | | Interruptor Marcha atras corsa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 77.22 | | Foco luz de techo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 77.23 | | Lampara de 2 Filamentos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 77.24 | | Sensor Velocidad | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 77.25 | | Sensor Presion de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 77.26 | | Cambio faro delantero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.043.600 | 2.043.600 |
| 77.27 | | Faro antiniebla L.I | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

Dr. Luis Ruiz Díaz
Secretario
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.28 | | Faro antiniebla L.D | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 77.29 | | Cambio faro señalero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 77.30 | | Cambio faro trasero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.100.400 | 1.100.400 |
| 77.31 | | Cambio palanca comando señalero, luces | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 77.32 | | Cambio terminal de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 77.33 | | Colocar relay luz alta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 77.34 | | Cambiar solenoide o autom?tico de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 77.35 | | Ajustar faro auxiliar - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 78 | 78180101-011 | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.166.240 | 17.166.240 |
| 78.1 | | Cambiar muñequin direccion - | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 78.2 | | Regulacion de pisada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 78.3 | | Cambio rotula superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 78.4 | | Cambio rotula inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 78.5 | | Buje Estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 78.6 | | Juego de Reparo Cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 78.7 | | Cambio de brazo de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 78.8 | | Cambio brazo pitman de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 78.9 | | Cambio brazo central de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 78.10 | | Cambio buje parrilla superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 78.11 | | Cambio de buje parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 78.12 | | Cambio de barra de torsion de suspension | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 78.13 | | Cambio amortiguador delantero universal - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 982.500 | 982.500 |
| 78.14 | | Reparacion sin fin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 78.15 | | Cambio de bomba de direccion hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.165.800 | 4.165.800 |
| 78.16 | | Cambio caño de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 78.17 | | Taqueador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 78.18 | | Juego Bujes Bieleta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.420 | 369.420 |
| 78.19 | | Juego Buje Estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 78.20 | | Bieleta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.420 | 369.420 |
| 78.21 | | Reparar eje cardanica de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 78.22 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 78.23 | | Cambio buje central de barra estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 78.24 | | Cambio buje lateral de barra estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 78.25 | | Cambio buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 78.26 | | Alineacion y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 78.27 | | Cambio de rulemun de masa delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.026.100 | 3.026.100 |
| 79 | 78180101-012 | Serv. de mant. y repar. de Tren trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.870.680 | 1.870.680 |
| 79.1 | | Cambio centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 79.2 | | Cambio grillete elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 79.3 | | Cambio amortiguador trasero Universal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 79.4 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 79.5 | | Cambio de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 79.6 | | Reten Trasero de Eje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.780 | 180.780 |
| 79.7 | | Cambio buje elastico trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 79.8 | | Cambio buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 80 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.129.440 | 73.129.440 |
| 80.1 | | Correa Serpiente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 80.2 | | Cambio Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.256.560 | 6.256.560 |
| 80.3 | | Reservorio Aceite de Direccion Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 80.4 | | Tensor de Correa Serpiente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 80.5 | | Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.344.800 | 5.344.800 |
| 80.6 | | Bomba de Alta Presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.619.600 | 14.619.600 |
| 80.7 | | Juego de Camisa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 80.8 | | Valvula Control de alta Presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 982.500 | 982.500 |
| 80.9 | | Aditivo Refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 80.10 | | Cambio valvula reguladora presion de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 80.11 | | Pedal de Acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.847.100 | 1.847.100 |
| 80.12 | | Cambio de polea de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 80.13 | | Reparacion de Cableado Sensor ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 80.14 | | Juego Casquillo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 80.15 | | Juego casquillo Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 80.16 | | Juego buje de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 683.820 | 683.820 |
| 80.17 | | Juego de Aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 80.18 | | Juego calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.180 | 495.180 |
| 80.19 | | Juego guia de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 80.20 | | Bomba de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.161.500 | 2.161.500 |
| 80.21 | | Juego de Juntas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.320.480 | 1.320.480 |
| 80.22 | | Juego valvulas de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 80.23 | | Juego valvulas de Admision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 80.24 | | Rectificacion de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 80.25 | | Rectificacion de Cigueñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 80.26 | | Cepillado Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 80.27 | | Alineacion Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 80.28 | | Rebajar Cabeza de Piston | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 80.29 | | Cepillado Superficie de Block | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 80.30 | | Control Bomba de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 80.31 | | Cambio Guia de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 80.32 | | Cambio guias de Valvula de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 80.33 | | Esmerilar Asiento de valvulas admision y escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 80.34 | | Cambio Asiento de v?avulas de admision y escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 80.35 | | Rectificacion de Leva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.060 | 165.060 |
| 80.36 | | Cambio de Juego de Leva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.760 | 125.760 |
| 80.37 | | Cambio juego buje eje balanceador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 80.38 | | Reparacion de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.043.600 | 2.043.600 |
| 80.39 | | Alinear tunel bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 80.40 | | Armar valvula de admision, escape, reten, pastilla y regulacion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 80.41 | | Buje Motor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 80.42 | | Reparacion bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.895.000 | 5.895.000 |
| 80.43 | | Cambiar Pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.912.500 | 4.912.500 |
| 80.44 | | Cambio soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.139.700 | 1.139.700 |
| 80.45 | | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 80.46 | | Cambio de junta de balancin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 80.47 | | Cambio junta tapa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 80.48 | | Cambio embrague ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.240.100 | 2.240.100 |
| 80.49 | | Cambio termostato de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.420 | 369.420 |
| 80.50 | | Rectificacion de motor comp. En rectificadora - M. de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.537.000 | 3.537.000 |
| 80.51 | | Reparacion de Motor completo - Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.751.000 | 2.751.000 |
| 81 | 78180101-002 | Reparacion y mantenimiento correctivo de caja de velocidad | Unidad | EVENTO | 1 | | | 33.074.880 | 33.074.880 |
| 81.1 | | Aceite para caja (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 81.2 | | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 81.3 | | Junta de carter | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 81.4 | | Kit de reparaci?n de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.995.400 | 6.995.400 |
| 81.5 | | Soporte caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 81.6 | | Cambio de solenoide | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.100.400 | 1.100.400 |
| 81.7 | | Reten cola de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 81.8 | | Cambio de carcasa principal de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.320 | 94.320 |
| 81.9 | | Reparaci?n de turbina de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.200.800 | 2.200.800 |
| 81.10 | | Reten caja de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 81.11 | | Reparar caja de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.969.000 | 12.969.000 |
| 81.12 | | Cadena de caja de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 81.13 | | Cambio de turbina de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.843.540 | 3.843.540 |
| 81.14 | | Reparacion general de caja - Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 81.15 | | Mantenimiento de caja (mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 82 | 78180101-002 | Reparacion y mantenimiento correctivo trasmision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.653.560 | 17.653.560 |
| 82.1 | | Cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 82.2 | | Cambiar reten de masa Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 82.3 | | Encarnizar Brida Piñon | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

Vicepresidente
Vicepresidencia de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.4 | | Homocin?tica Cardan Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 82.5 | | Homocin?tica Cardan 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 82.6 | | Reten Pi??n Diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 82.7 | | Cambio de rulem?n palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 82.8 | | Cambio de palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 82.9 | | Cambiar corona y pi??n diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.130.800 | 6.130.800 |
| 82.10 | | Cambiar Arandela o calce de engranaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 82.11 | | Cambiar Arandela o calce de engranaje planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 82.12 | | Cambiar engranaje sat?lite y planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.515.200 | 2.515.200 |
| 82.13 | | Cambiar rulemanes diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 82.14 | | Cambiar rulem?n pi??n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.200 | 550.200 |
| 82.15 | | Cambiar perno sat?lite, pasador o seguro del mismo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.760 | 125.760 |
| 82.16 | | Reparaci?n general trasmisi?n - Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 83 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.629.240 | 13.629.240 |
| 83.1 | | Cambio de rulem?n de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 83.2 | | Cambio de condensador (Radiador de A/A) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 83.3 | | Desmontar y montar carcaza de evaporador A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 83.4 | | Compresor de A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.659.200 | 5.659.200 |
| 83.5 | | Carga de Gas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 83.6 | | Cambio de Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 83.7 | | Reparaci?n de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 83.8 | | Cambio de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 83.9 | | Cambio de Filtro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 83.10 | | Cambio de v?lvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 770.280 | 770.280 |
| 83.11 | | Cambio de manguera de alta presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 83.12 | | Cambio de embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.200 | 550.200 |
| 83.13 | | Cambio de termostato de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 83.14 | | Cambio presostato de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 84 | 78180101-023 | Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.109.000 | 5.109.000 |
| 84.1 | | Servicio de mantenimiento, reparaci?n o colocaci?n de puertas, ventanas y espejos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.109.000 | 5.109.000 |
| 85 | 78180101-028 | Readecuacion de Transportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.584.900 | 7.584.900 |
| 85.1 | | Chaper?a menores y pintura completa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.558.800 | 4.558.800 |
| 85.2 | | Desmontar tanque de combustible para limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 85.3 | | Reservorio Limpia Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 85.4 | | Confecci?n soporte de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 85.5 | | Bisagra trasera L/D | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 85.6 | | Bisagra trasera L/I | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 85.7 | | Ajuste completo de carrocer?a, tapa parrilla y paragolpes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 85.8 | | Destapizar puertas para eliminar falso contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 85.9 | | Pintura de logotipos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 85.10 | | Sellador gris | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 85.11 | | Bomba Dep. Limp. Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 85.12 | | Polarizados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 86 | 78180101-014 | NISSAN PATROL - Mantenimiento Preventivo de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.611.300 | 1.611.300 |
| 86.1 | | Cambio aceite motor (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 86.2 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.680 | 298.680 |
| 86.3 | | Cambio o control aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 86.4 | | Cambio o control aceite de caja (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 86.5 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 86.6 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 86.7 | | Cambio buj?a incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 463.740 | 463.740 |
| 87 | 78180101-007 | Servicio de gomeria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.593.800 | 2.593.800 |
| 87.1 | | Servicio de provisi?n y cambio de cubiertas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 87.2 | | Servicio de provisi?n y cambio de llantas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 88 | 78180101-001 | Servicio de alineacion y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 88.1 | | Servicio de alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 89 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.029.940 | 45.029.940 |
| 89.1 | | Reparacion de caja completa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.327.000 | 15.327.000 |
| 89.2 | | Cambio de cardan trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.873.200 | 4.873.200 |
| 89.3 | | Cambio de cruceta (cu) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 89.4 | | Cambio de reten palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 322.260 | 322.260 |
| 89.5 | | Desmontar y montar caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 89.6 | | Reparaci?n de diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.418.800 | 12.418.800 |
| 89.7 | | Reparaci?n de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.375.200 | 10.375.200 |
| 90 | 78180101-022 | Servicio de Engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 90.1 | | Servicio de engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 91 | 78180101-003 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.655.432 | 8.655.432 |
| 91.1 | | Cambio mu?equin de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 91.2 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 91.3 | | Brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 91.4 | | Brazo zeta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 771.852 | 771.852 |
| 91.5 | | Reparacion de sinfin de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 91.6 | | Cambio brazo largo de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 91.7 | | Cambio de bomba de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.401.600 | 4.401.600 |
| 91.8 | | Fluido de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 92 | 78180101-004 | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.916.060 | 2.916.060 |
| 92.1 | | Cambio amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 92.2 | | Cambio amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 92.3 | | Cambio espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.061.100 | 1.061.100 |
| 92.4 | | Cambio espiral trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 440.160 | 440.160 |
| 93 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.020.760 | 6.020.760 |
| 93.1 | | Regulaci?n de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 93.2 | | Cambio de bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 93.3 | | Cambio de bomba aux. de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 93.4 | | Cambio plato de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 93.5 | | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.540.560 | 1.540.560 |
| 93.6 | | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 93.7 | | Rectificaci?n de corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 93.8 | | fluido de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 94 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.235.814 | 9.235.814 |
| 94.1 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 94.2 | | Caliper de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 94.3 | | Cambio cubeta de freno ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 94.4 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 94.5 | | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 94.6 | | Reparacion de mordaza freno del | Unidad | EVENTO | 1 | | | 723.434 | 723.434 |
| 94.7 | | Cambio fibra de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 94.8 | | Cambio cabo freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 94.9 | | Reparaci?n depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 94.10 | | Reparaci?n Homocin?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 94.11 | | Cambio de servofreno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.200.800 | 2.200.800 |
| 94.12 | | Cambio de Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 94.13 | | Cambio de dep?sito de fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 94.14 | | Rectificaci?n disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 94.15 | | Rectificacion de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 95 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.350.367 | 13.350.367 |
| 95.1 | | Reparacion alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 95.2 | | Reparaci?n motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 95.3 | | Reparaci?n motor limpia parabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.061.100 | 1.061.100 |
| 95.4 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 95.5 | | Reparaci?n o cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.960 | 282.960 |
| 95.6 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 95.7 | | Levanta vidrios el?ctricos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 95.8 | | Desempa?ador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 95.9 | | Luz de estacionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 95.10 | | Cambio de foco alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |

Hugo Rafael Godoy
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Díaz
Contador
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.11 | | Cambio de foco señalero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 95.12 | | Cambio de Bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 95.13 | | Llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 95.14 | | Control y reparaci?n de tablero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.061.100 | 1.061.100 |
| 95.15 | | Cambio bulbo de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 95.16 | | Vulvo presi?n de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.847 | 129.847 |
| 95.17 | | Cambio foco doble filamento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 95.18 | | Retrovisor el?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.807.800 | 1.807.800 |
| 95.19 | | Cambio terminal de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 95.20 | | Reparaci?n autoradio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 95.21 | | Regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 95.22 | | Vulvoelect. ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 95.23 | | Brazo elev. vidrio de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 95.24 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 95.25 | | Copias de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 96 | 78180101-010 | Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.615.600 | 3.615.600 |
| 96.1 | | Servicio de reparacion y mantenimiento de turbo. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.615.600 | 3.615.600 |
| 97 | 78180101-011 | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero y trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.629.240 | 13.629.240 |
| 97.1 | | Cambio mu?equin de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.180 | 495.180 |
| 97.2 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 97.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 573.780 | 573.780 |
| 97.4 | | Cambio ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 97.5 | | Cambio reten de masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 97.6 | | Reparacion de homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 97.7 | | Reparaci?n parrilla superior e inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 97.8 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 97.9 | | Cambio buje tensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 97.10 | | Cambios de Bujes laterales de barra estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.960 | 282.960 |
| 97.11 | | Cambio de sinf?n de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.320.480 | 1.320.480 |
| 97.12 | | Cambios de Bujes centrales barra estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 97.13 | | Precat de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.680 | 298.680 |
| 97.14 | | Cambio de Homocin?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.012.900 | 6.012.900 |
| 97.15 | | Alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 97.16 | | Reparaci?n de llantas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 97.17 | | Vulcanizaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 98 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 52.276.940 | 52.276.940 |
| 98.1 | | Reparacion motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.658.900 | 14.658.900 |
| 98.2 | | Cepillado tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 98.3 | | Cambio junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 526.620 | 526.620 |
| 98.4 | | Cambio junta tapa balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 98.5 | | Cambio retenes frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 98.6 | | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 98.7 | | Casquillos bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 98.8 | | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.694.200 | 3.694.200 |
| 98.9 | | Juegos de aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.391.220 | 1.391.220 |
| 98.10 | | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 231.870 | 231.870 |
| 98.11 | | Juego bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 98.12 | | Juego junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.320.480 | 1.320.480 |
| 98.13 | | Juego v?lvula de admisi?n | Unidad | FARDO | 1 | | | 677.061 | 677.061 |
| 98.14 | | Juego v?lvula Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 783.721 | 783.721 |
| 98.15 | | Juego gu?as de v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 677.061 | 677.061 |
| 98.16 | | Rectificaci?n en torner?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.537.000 | 3.537.000 |
| 98.17 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.043.600 | 2.043.600 |
| 98.18 | | Tensor de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 741.984 | 741.984 |
| 98.19 | | Soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 98.20 | | Cambio de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.757.080 | 3.757.080 |
| 98.21 | | Reparacion de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.493.400 | 1.493.400 |
| 98.22 | | Reparaci?n bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.470.560 | 5.470.560 |
| 98.23 | | Juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.515.200 | 2.515.200 |
| 98.24 | | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.375.500 | 1.375.500 |
| 98.25 | | agua destilada bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 98.26 | | Embrague de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.320.480 | 1.320.480 |
| 98.27 | | Cambio cabo acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 98.28 | | Cambio cabo veloc?metro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 98.29 | | Cambio manguera sup. Rad. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 199.408 | 199.408 |
| 98.30 | | Cambio tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 98.31 | | Cambio tapa combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 98.32 | | Cambio manguera calefacci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 208.683 | 208.683 |
| 98.33 | | Aleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 98.34 | | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.992 | 370.992 |
| 99 | 78180101-015 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.187.258 | 4.187.258 |
| 99.1 | | Cambio manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 99.2 | | Cambio tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.080 | 220.080 |
| 99.3 | | Cambio de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.326.560 | 2.326.560 |
| 99.4 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 479.460 | 479.460 |
| 99.5 | | Cambio manguera calefacci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 217.958 | 217.958 |
| 99.6 | | Reparacion de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 100 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.017.940 | 12.017.940 |
| 100.1 | | Mantenimiento del sistema de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 100.2 | | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 100.3 | | Cambio de evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.493.400 | 1.493.400 |
| 100.4 | | Reparaci?n de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 100.5 | | Cambio de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.344.800 | 5.344.800 |
| 100.6 | | Cambio de filtro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 581.640 | 581.640 |
| 100.7 | | V?lvula expamsora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.960 | 282.960 |
| 100.8 | | Manguera de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 100.9 | | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 100.10 | | Termostato de a.a. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.340 | 542.340 |
| 101 | 78180101-017 | Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.925.700 | 1.925.700 |
| 101.1 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 101.2 | | Brazo elev. vidrio de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 101.3 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 101.4 | | Copias de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 102 | 78180101-018 | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.504.196 | 2.504.196 |
| 102.1 | | Cambio flotador de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 927.480 | 927.480 |
| 102.2 | | Cambio de reloj marcador de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.576.716 | 1.576.716 |
| 103 | 78180101-019 | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.892.060 | 1.892.060 |
| 103.1 | | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 389.542 | 389.542 |
| 103.2 | | Tensores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 834.732 | 834.732 |
| 103.3 | | Retenes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 667.786 | 667.786 |
| 104 | 78180101-021 | Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.318.056 | 2.318.056 |
| 104.1 | | Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.024.972 | 2.024.972 |
| 104.2 | | Alfombra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 293.084 | 293.084 |
| 105 | 78180101-023 | Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 105.1 | | Servicio de mantenimiento, reparaci?n o colocaci?n de puertas, ventanas y espejos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 106 | 78180101-028 | Readecuacion de Transportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.868.600 | 11.868.600 |
| 106.1 | | Cambio completo de ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 106.2 | | Reparaci?n de ca?os de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 106.3 | | Chaper?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.851.400 | 3.851.400 |
| 106.4 | | Guardabarros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 106.5 | | Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.751.000 | 2.751.000 |
| 106.6 | | Pintura de logotipos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 106.7 | | Paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 107 | 78180101-014 | NISSAN FRONTIER - Mantenimiento Preventivo de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.898.976 | 1.898.976 |
| 107.1 | | Cambio aceite motor (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 107.2 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 267.240 | 267.240 |

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.3 | | Cambio o control aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 107.4 | | Cambio o control aceite de caja (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 107.5 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.080 | 220.080 |
| 107.6 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 389.856 | 389.856 |
| 107.7 | | Cambio buj?a incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 455.880 | 455.880 |
| 108 | 78180101-007 | Servicio de gomeria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.436.600 | 2.436.600 |
| 108.1 | | Servicio de provisi?n y cambio de cubiertas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 108.2 | | Servicio de provisi?n y cambio de llantas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 109 | 78180101-001 | Servicio de alineacion y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 109.1 | | Servicio de alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 110 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.433.620 | 39.433.620 |
| 110.1 | | Reparacio de mec?nica completa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.189.080 | 13.189.080 |
| 110.2 | | Cambio de cardan trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 110.3 | | Cambio de cruceta (cu) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 110.4 | | Cambio de reten palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 110.5 | | Cambio ruleman palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.180 | 495.180 |
| 110.6 | | Reparaci?n de diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.947.200 | 11.947.200 |
| 110.7 | | Reparaci?n de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.253.000 | 8.253.000 |
| 110.8 | | Cambio centrtalizador cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 111 | 78180101-022 | Servicio de Engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 111.1 | | Servicio de engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 112 | 78180101-003 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.211.920 | 9.211.920 |
| 112.1 | | Cambio muñequin de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 112.2 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 112.3 | | Brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 112.4 | | Brazo zeta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 112.5 | | Juego de rep. de sinf?n de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 112.6 | | Reparacion de sinfin de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 112.7 | | Cambio bomba de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.951.800 | 4.951.800 |
| 112.8 | | Aceite de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 113 | 78180101-004 | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.420.880 | 2.420.880 |
| 113.1 | | Cambio amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 113.2 | | Cambio amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 573.780 | 573.780 |
| 113.3 | | Cambio espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 114 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.185.820 | 6.185.820 |
| 114.1 | | Regulaci?n de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 114.2 | | Cambio de bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 114.3 | | Cambio de bomba aux. de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 114.4 | | Cambio plato de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.807.800 | 1.807.800 |
| 114.5 | | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.540.560 | 1.540.560 |
| 114.6 | | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 114.7 | | Rectificaci?n de corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 114.8 | | Fluido de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 115 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.392.700 | 9.392.700 |
| 115.1 | | Reparacion de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 115.2 | | Caliper de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 115.3 | | Cambio cubeta de freno ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 115.4 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.493.400 | 1.493.400 |
| 115.5 | | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 115.6 | | Reparaci?n de mordaza freno del ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 115.7 | | Cambio fibra de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 115.8 | | Cambio cabo freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.360 | 597.360 |
| 115.9 | | Reparaci?n depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.180 | 495.180 |
| 115.10 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 115.11 | | Cambio de servofreno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.043.600 | 2.043.600 |
| 115.12 | | Cambio de cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 487.320 | 487.320 |
| 115.13 | | Cambio de juego de reparaci?n de cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.780 | 180.780 |
| 115.14 | | Cambio de dep?sito de fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 115.15 | | Rectificaci?n disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 115.16 | | Rectificacio de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 116 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.092.980 | 14.092.980 |
| 116.1 | | Reparaci?n alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 116.2 | | Reparaci?n motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 116.3 | | Reparaci?n motor limpia parabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 116.4 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 116.5 | | Reparaci?n o cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 116.6 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 116.7 | | Levanta vidrios el?ctricos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 116.8 | | Desempa?ador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 116.9 | | Luz de estacionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 116.10 | | Cambio de focos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 116.11 | | Verificaci?n de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 116.12 | | Cambio de Bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 116.13 | | Llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 116.14 | | Control y reparaci?n de tablero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 116.15 | | Cambio bulbo de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.760 | 125.760 |
| 116.16 | | Vulvo presi?n de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.040 | 110.040 |
| 116.17 | | Antena el?ctrica p/ radio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 116.18 | | Retrovisor el?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 116.19 | | Asientos el?ctricos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 116.20 | | Techo corredizo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.572.000 | 1.572.000 |
| 116.21 | | V?vula crucero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 116.22 | | Reparaci?n autoradio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.360 | 204.360 |
| 116.23 | | Regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 116.24 | | Vulvoelect. ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.360 | 204.360 |
| 116.25 | | Brazo elev. vidrio de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 116.26 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 116.27 | | Copias de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 117 | 78180101-010 | Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 117.1 | | Servicio de reparaci?n y mantenimiento de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 118 | 78180101-011 | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.094.020 | 9.094.020 |
| 118.1 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 118.2 | | Cambio de rotula superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.360 | 597.360 |
| 118.3 | | Cambio espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 118.4 | | Cambio buje de parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 416.580 | 416.580 |
| 118.5 | | Cambio amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 118.6 | | Cambio amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 723.120 | 723.120 |
| 118.7 | | Reparaci?n brazo central de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 118.8 | | Reparaci?n parrilla superior e inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 118.9 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 118.10 | | Cambios de Bujes centrales barra estabilizadoras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 118.11 | | Cambio de bieleta estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 118.12 | | Cambio buje tensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 118.13 | | Cambios de Bujes laterales de barra estabilizadoras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 118.14 | | Precat de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 118.15 | | Homocin?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.279.400 | 2.279.400 |
| 118.16 | | Alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 118.17 | | Reparaci?n de llantas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 118.18 | | Vulcanizaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 118.19 | | Cambio de taqueador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 119 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 51.606.716 | 51.606.716 |
| 119.1 | | Reparaci?n motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.471.000 | 18.471.000 |
| 119.2 | | Cepillado tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 119.3 | | Cambio junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 119.4 | | Cambio junta tapa balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.510 | 27.510 |
| 119.5 | | Cambio retenes frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.380 | 259.380 |
| 119.6 | | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.7 | | Casquillos bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.360 | 597.360 |
| 119.8 | | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.301.200 | 3.301.200 |
| 119.9 | | Juegos de aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.807.800 | 1.807.800 |
| 119.10 | | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 119.11 | | Juego bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 119.12 | | Juego junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 119.13 | | Juego v?lvula de admisi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 119.14 | | Juego v?lvula Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 119.15 | | Juego gu?as de v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 119.16 | | Rectificaci?n en torner?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.537.000 | 3.537.000 |
| 119.17 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.886.400 | 1.886.400 |
| 119.18 | | Tensor de correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 119.19 | | Soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.360 | 597.360 |
| 119.20 | | Cambio soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.180 | 495.180 |
| 119.21 | | Reparacion y calibraci?n pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.540.560 | 1.540.560 |
| 119.22 | | Reparaci?n bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.109.000 | 5.109.000 |
| 119.23 | | Control agua destilada bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 119.24 | | Cambio cabo acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.360 | 204.360 |
| 119.25 | | Cambio cabo veloc?metro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 119.26 | | Cambio tapa combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.946 | 166.946 |
| 119.27 | | Cambio manguera calefacci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.760 | 125.760 |
| 119.28 | | Engrase de rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 119.29 | | Cambio de brazo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.043.600 | 2.043.600 |
| 119.30 | | Cambio bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.682.040 | 1.682.040 |
| 119.31 | | CAMBIO EMBRAGUE DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.682.040 | 1.682.040 |
| 119.32 | | Cambio aleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 120 | 78180101-015 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.784.960 | 5.784.960 |
| 120.1 | | Cambio manguera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 120.2 | | Cambio tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 120.3 | | Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.323.000 | 4.323.000 |
| 120.4 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.960 | 282.960 |
| 120.5 | | Aditivo de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 120.6 | | Reparacion de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 121 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.169.060 | 11.169.060 |
| 121.1 | | Mantenimiento del sistema de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 121.2 | | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 121.3 | | Cambio de evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.493.400 | 1.493.400 |
| 121.4 | | Reparacion de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 121.5 | | Cambio de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.951.800 | 4.951.800 |
| 121.6 | | Cambio de filtro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 121.7 | | Valvula expamsora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 121.8 | | Manguera de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 121.9 | | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.340 | 542.340 |
| 121.10 | | Termostato de a.a. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 122 | 78180101-017 | Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.493.400 | 1.493.400 |
| 122.1 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 122.2 | | Brazo elev. vidrio de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 122.3 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 122.4 | | Copias de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 122.5 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 123 | 78180101-018 | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.925.700 | 1.925.700 |
| 123.1 | | Cambio flotador de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 982.500 | 982.500 |
| 123.2 | | Cambio de reloj marcador de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 123.3 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 124 | 78180101-019 | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.572.000 | 1.572.000 |
| 124.1 | | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.200 | 550.200 |
| 124.2 | | Cambio de Tensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 124.3 | | Retenes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 124.4 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 125 | 78180101-023 | Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.611.300 | 1.611.300 |
| 125.1 | | Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 125.2 | | Alfombra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 125.3 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 126 | 78180101-023 | Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 126.1 | | Servicio de mantenimiento, reparaci?n o colocaci?n de puertas, ventanas y espejos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 127 | 78180101-028 | Readecuacion de Transportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.287.700 | 15.287.700 |
| 127.1 | | Cambio completo de ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 127.2 | | Reparacion de caños de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 127.3 | | Chaperia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.109.000 | 5.109.000 |
| 127.4 | | Guardabarros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 127.5 | | Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.323.000 | 4.323.000 |
| 127.6 | | Pintura de logotipos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 127.7 | | Paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 127.8 | | Otros equipos auxiliares de transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 128 | 78180101-014 | NISSAN NAVARA - Mantenimiento Preventivo de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.898.976 | 1.898.976 |
| 128.1 | | Cambio aceite motor (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 128.2 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 267.240 | 267.240 |
| 128.3 | | Cambio o control aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 128.4 | | Cambio o control aceite de caja (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 128.5 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.080 | 220.080 |
| 128.6 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 389.856 | 389.856 |
| 128.7 | | Cambio bujia incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 455.880 | 455.880 |
| 129 | 78180101-007 | Servicio de gomeria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.436.600 | 2.436.600 |
| 129.1 | | Servicio de provision y cambio de cubiertas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 129.2 | | Servicio de provision y cambio de llantas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 130 | 78180101-001 | Servicio de alineacion y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 130.1 | | Servicio de alineacion y balanceo de ruedas | Unidad Medida | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 131 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.433.620 | 39.433.620 |
| 131.1 | | Reparacion de mecanica completa | Unidad Medida | EVENTO | 1 | | | 13.189.080 | 13.189.080 |
| 131.2 | | Cambio de cardan trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 131.3 | | Cambio de cruceta (cu) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 131.4 | | Cambio de reten palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 131.5 | | Cambio ruleman palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.180 | 495.180 |
| 131.6 | | Reparacion de diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.947.200 | 11.947.200 |
| 131.7 | | Reparacion de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.253.000 | 8.253.000 |
| 131.8 | | Cambio centralizador cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 132 | 78180101-022 | Servicio de Engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 132.1 | | Servicio de engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 133 | 78180101-003 | Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.211.920 | 9.211.920 |
| 133.1 | | Cambio muñequin de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 133.2 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 133.3 | | Brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 133.4 | | Brazo zeta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 133.5 | | Juego de rep. de sinfin de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 133.6 | | Reparacion de sinfin de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 133.7 | | Cambio bomba de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.951.800 | 4.951.800 |
| 133.8 | | Aceite de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 134 | 78180101-004 | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.420.880 | 2.420.880 |
| 134.1 | | Cambio amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 134.2 | | Cambio amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 573.780 | 573.780 |
| 134.3 | | Cambio espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 135 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.185.820 | 6.185.820 |
| 135.1 | | Regulacion de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 135.2 | | Cambio de bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 135.3 | | Cambio de bomba aux. de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 135.4 | | Cambio plato de presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.807.800 | 1.807.800 |

Hugo Rafael Godoy
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

Raúl Díaz
Coordinador
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 | | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.540.560 | 1.540.560 |
| 135.6 | | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 135.7 | | Rectificacion de corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 135.8 | | Fluido de embriague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 136 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.392.700 | 9.392.700 |
| 136.1 | | Reparacion de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 136.2 | | Caliper de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 136.3 | | Cambio cubeta de freno ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 136.4 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.493.400 | 1.493.400 |
| 136.5 | | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 136.6 | | Reparacion de mordaza freno del ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 136.7 | | Cambio fibra de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 136.8 | | Cambio cabo freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.360 | 597.360 |
| 136.9 | | Reparacion depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.180 | 495.180 |
| 136.10 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 136.11 | | Cambio de servofreno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.043.600 | 2.043.600 |
| 136.12 | | Cambio de cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 487.320 | 487.320 |
| 136.13 | | Cambio de juego de reparaci?n de cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.780 | 180.780 |
| 136.14 | | Cambio de deposito de fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 136.15 | | Rectificacion disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 136.16 | | Rectificacio de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 137 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.092.980 | 14.092.980 |
| 137.1 | | Reparacion alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 137.2 | | Reparacion motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 137.3 | | Reparacion motor limpia parabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 137.4 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 137.5 | | Reparacion o cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 137.6 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 137.7 | | Levanta vidrios electricos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 137.8 | | Desempañador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 137.9 | | Luz de estacionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 137.10 | | Cambio de focos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 137.11 | | Verificacion de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 137.12 | | Cambio de Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 137.13 | | Llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 137.14 | | Control y reparacion de tablero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 137.15 | | Cambio bulbo de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.760 | 125.760 |
| 137.16 | | Vulvo presion de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.040 | 110.040 |
| 137.17 | | Antena electrica p/ radio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 137.18 | | Retrovisor electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 137.19 | | Asientos electricos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 137.20 | | Techo corredizo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.572.000 | 1.572.000 |
| 137.21 | | Valvula crucero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 137.22 | | Reparacion autoradio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.360 | 204.360 |
| 137.23 | | Regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 137.24 | | Vulvoelect. ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.360 | 204.360 |
| 137.25 | | Brazo elev. vidrio de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 137.26 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 137.27 | | Copias de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 138 | 78180101-010 | Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 138.1 | | Servicio de reparacion y mantenimiento de turbo. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 139 | 78180101-011 | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero y Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.094.020 | 9.094.020 |
| 139.1 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 139.2 | | Cambio de rotula superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.360 | 597.360 |
| 139.3 | | Cambio espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 139.4 | | Cambio buje de parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 416.580 | 416.580 |
| 139.5 | | Cambio amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 139.6 | | Cambio amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 723.120 | 723.120 |
| 139.7 | | Reparacion brazo central de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 139.8 | | Reparacion parrilla superior e inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 139.9 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 139.10 | | Cambios de Bujes centrales barra estabilizadoras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 139.11 | | Cambio de bieleta estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 139.12 | | Cambio buje tensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 139.13 | | Cambios de Bujes laterales de barra estabilizadoras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 139.14 | | Precat de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 139.15 | | Homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.279.400 | 2.279.400 |
| 139.16 | | Alineacion y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 139.17 | | Reparacion de llantas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 139.18 | | Vulcanizacion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 139.19 | | Cambio de taqueador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 140 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 51.606.716 | 51.606.716 |
| 140.1 | | Reparacion motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.471.000 | 18.471.000 |
| 140.2 | | Cepillado tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 140.3 | | Cambio junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 140.4 | | Cambio junta tapa balancin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.510 | 27.510 |
| 140.5 | | Cambio retenes frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.380 | 259.380 |
| 140.6 | | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 140.7 | | Casquillos bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.360 | 597.360 |
| 140.8 | | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.301.200 | 3.301.200 |
| 140.9 | | Juegos de aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.807.800 | 1.807.800 |
| 140.10 | | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 140.11 | | Juego bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 140.12 | | Juego junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 140.13 | | Juego valvula de admision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 140.14 | | Juego valvula Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 140.15 | | Juego guias de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 140.16 | | Rectificacion en torneria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.537.000 | 3.537.000 |
| 140.17 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.886.400 | 1.886.400 |
| 140.18 | | Tensor de correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 140.19 | | Soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.360 | 597.360 |
| 140.20 | | Cambio soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.180 | 495.180 |
| 140.21 | | Reparacion y calibracion pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.540.560 | 1.540.560 |
| 140.22 | | Reparacion bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.109.000 | 5.109.000 |
| 140.23 | | Control agua destilada bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 140.24 | | Cambio cabo acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.360 | 204.360 |
| 140.25 | | Cambio cabo velocimetro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 140.26 | | Cambio tapa combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 166.946 | 166.946 |
| 140.27 | | Cambio manguera calefaccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.760 | 125.760 |
| 140.28 | | Engrase de rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 140.29 | | Cambio de brazo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.043.600 | 2.043.600 |
| 140.30 | | Cambio bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.682.040 | 1.682.040 |
| 140.31 | | CAMBIO EMBRAGUE DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.682.040 | 1.682.040 |
| 140.32 | | Cambio aleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 141 | 78180101-015 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.784.960 | 5.784.960 |
| 141.1 | | Cambio manguera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 141.2 | | Cambio tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 141.3 | | Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.323.000 | 4.323.000 |
| 141.4 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.960 | 282.960 |
| 141.5 | | Aditivo de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 141.6 | | Reparacion de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 142 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.169.060 | 11.169.060 |
| 142.1 | | Mantenimiento del sistema de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 142.2 | | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 142.3 | | Cambio de evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.493.400 | 1.493.400 |
| 142.4 | | Reparacion de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 142.5 | | Cambio de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.951.800 | 4.951.800 |

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

Carlos Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.6 | | Cambio de filtro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 142.7 | | Valvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 142.8 | | Manguera de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 142.9 | | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.340 | 542.340 |
| 142.10 | | Termostato de a.a. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 143 | 78180101-017 | Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.493.400 | 1.493.400 |
| 143.1 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 143.2 | | Brazo elev. vidrio de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 143.3 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 143.4 | | Copias de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 143.5 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 144 | 78180101-018 | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.925.700 | 1.925.700 |
| 144.1 | | Cambio flotador de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 982.500 | 982.500 |
| 144.2 | | Cambio de reloj marcador de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 144.3 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 145 | 78180101-019 | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.572.000 | 1.572.000 |
| 145.1 | | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.200 | 550.200 |
| 145.2 | | Cambio de Tensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 145.3 | | Retenes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 145.4 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 146 | 78180101-021 | Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.611.300 | 1.611.300 |
| 146.1 | | Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 146.2 | | Alfombra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 146.3 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 147 | 78180101-023 | Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.323.000 | 4.323.000 |
| 147.1 | | Servicio de mantenimiento, reparaci?n o colocaci?n de puertas, ventanas y espejos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.323.000 | 4.323.000 |
| 148 | 78180101-028 | Readecuacion de Transportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.287.700 | 15.287.700 |
| 148.1 | | Cambio completo de caño de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 148.2 | | Reparacion de caños de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 148.3 | | Chapería | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.109.000 | 5.109.000 |
| 148.4 | | Guardabarros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 148.5 | | Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.323.000 | 4.323.000 |
| 148.6 | | Pintura de logotipos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 148.7 | | Paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 148.8 | | Otros equipos auxiliares de transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 149 | 78180101-014 | MITSUBISHI TRITON - Mantenimiento Preventivo de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.351.920 | 1.351.920 |
| 149.1 | | Cambio de Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 149.2 | | cambio de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 149.3 | | Cambio de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 361.560 | 361.560 |
| 149.4 | | Cambio de aceite motor (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 149.5 | | Cambio de aceite caja (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 149.6 | | cambio de fluido para frenos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 149.7 | | cambio de fluido para direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 149.8 | | cambio de aceite diferencial delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 149.9 | | cambio de aceite caja reductora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 149.10 | | refrigerante para radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 149.11 | | Cambio aceite diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 150 | 78180101-007 | Servicio de gomeria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.593.800 | 2.593.800 |
| 150.1 | | Servicio de provisi?n y cambio de cubiertas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 150.2 | | Servicio de provisi?n y cambio de llantas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 151 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 81.893.340 | 81.893.340 |
| 151.1 | | Cambio correa/cadena distribucion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 151.2 | | Cambio de tensor de correa/cadena | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 151.3 | | Cambio correa de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 151.4 | | Cambio correa de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.680 | 298.680 |
| 151.5 | | Cambio correa de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.960 | 282.960 |
| 151.6 | | Cambio correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.380 | 259.380 |
| 151.7 | | Reparacion de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 151.8 | | Cambio de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.829.600 | 2.829.600 |
| 151.9 | | Cambio de paleta ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 151.10 | | Limpieza de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 151.11 | | Cambio de tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 151.12 | | Cambio de tapa de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 151.13 | | Reparaci?n de inyeccion electronica diesel | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.759.600 | 6.759.600 |
| 151.14 | | Cambio de bomba inyectora de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.960.100 | 17.960.100 |
| 151.15 | | Cambio de bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 151.16 | | Cambio de picos inyectores diesel | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.637.400 | 4.637.400 |
| 151.17 | | Cambio de valvula EGR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.868.900 | 2.868.900 |
| 151.18 | | Cambio de Sensor de cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.751.000 | 2.751.000 |
| 151.19 | | Cambio de polea cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 151.20 | | Cambio de tapa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.584.900 | 7.584.900 |
| 151.21 | | Cepillado tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 151.22 | | Cambio junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 151.23 | | Cambio junta tapa balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 151.24 | | Cambio retenes frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 151.25 | | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 151.26 | | Casquillos bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 151.27 | | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.065.400 | 3.065.400 |
| 151.28 | | Juegos de aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 151.29 | | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 151.30 | | Juego bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 151.31 | | Juego junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 151.32 | | Juego valvula de admision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 151.33 | | Juego valvula Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 151.34 | | Juego guias de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 151.35 | | Rectificacion en torneria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.537.000 | 3.537.000 |
| 151.36 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.436.600 | 2.436.600 |
| 151.37 | | Tensor de correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 151.38 | | Soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 151.39 | | Cambio de brazo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 151.40 | | Cambio soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.080 | 613.080 |
| 151.41 | | Cambio bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 151.42 | | CAMBIO EMBRAGUE DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 151.43 | | Reaparacion de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.807.800 | 1.807.800 |
| 152 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.851.980 | 38.851.980 |
| 152.1 | | Cambio de cruceta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 152.2 | | Mantenimiento de sistema de 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 152.3 | | Cambio de centralizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 152.4 | | Cambio de Rueda Libre | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 152.5 | | Reparacion de caja reductora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.253.000 | 8.253.000 |
| 152.6 | | Reparacion de diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.846.800 | 10.846.800 |
| 152.7 | | Reparacion de caja de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.379.500 | 12.379.500 |
| 152.8 | | Cambio de ruleman palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 152.9 | | Cambio reten palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.420 | 369.420 |
| 153 | 78180101-004 | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension delantera y trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.878.772 | 15.878.772 |
| 153.1 | | Alineacion de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 153.2 | | Balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 153.3 | | Cambio de bujes de suspension | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 153.4 | | Cambio de precat | Unidad | EVENTO | 1 | | | 463.740 | 463.740 |
| 153.5 | | cambio de buje elasticos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 153.6 | | Cambio de bujes parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 153.7 | | Cambio de guardapolvo de homocin?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.960 | 282.960 |
| 153.8 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 153.9 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.360 | 597.360 |
| 153.10 | | Cambio de espiral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.240.100 | 2.240.100 |

Hugo Rafael Godoy
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

Vicente Ibarra
Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.11 | | Cambio de ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.870.680 | 1.870.680 |
| 153.12 | | Cambio de muñequin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 408.720 | 408.720 |
| 153.13 | | Cambio de rotula | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 153.14 | | Cambio de bieletas estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.992 | 370.992 |
| 153.15 | | Cambio de bujes estabilizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 153.16 | | Cambio bomba de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.401.600 | 4.401.600 |
| 153.17 | | Reparacion de cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 153.18 | | Aceite de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 153.19 | | Cambio hoja de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 154 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.649.560 | 6.649.560 |
| 154.1 | | Cambio de disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.807.800 | 1.807.800 |
| 154.2 | | Cambio de plato de presion de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.004.300 | 2.004.300 |
| 154.3 | | Cambio de cojinete | Unidad | EVENTO | 1 | | | 982.500 | 982.500 |
| 154.4 | | Cambio bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 154.5 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 154.6 | | Rectificacion de volante de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 155 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.549.160 | 5.549.160 |
| 155.1 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 155.2 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 155.3 | | Cambio de cilindro de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 155.4 | | Rectificacion de tambor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 155.5 | | Cambio de Pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 155.6 | | Cambio de fibra de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 155.7 | | Reparacion de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 155.8 | | Reparacion de depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 156 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.339.460 | 8.339.460 |
| 156.1 | | Cambio de terminales de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 156.2 | | Cambio de focos (baja y alta) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 156.3 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 156.4 | | Cambio de foco de se?ñalero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 156.5 | | Cambio de foco de marcha atras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 156.6 | | Cambio de foco de Chapa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 156.7 | | Cambio de fusibles | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.720 | 15.720 |
| 156.8 | | Cambio de relay | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 156.9 | | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 156.10 | | Cambio de bulbo de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 156.11 | | Cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 156.12 | | Cambio de Buj?as Incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 156.13 | | Cambio de faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 156.14 | | Cambio de faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 156.15 | | Reparacion de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 156.16 | | Reparacion de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 156.17 | | Cambio de bendix | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 156.18 | | Cambio de bulbo de marcha atras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 157 | 78180101-010 | Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.161.200 | 11.161.200 |
| 157.1 | | Cambio de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.584.900 | 7.584.900 |
| 157.2 | | Caño flexible de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 157.3 | | Reparacion de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.986.800 | 2.986.800 |
| 158 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.933.260 | 10.933.260 |
| 158.1 | | cambio de Filtro Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 158.2 | | Cambio de Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 267.240 | 267.240 |
| 158.3 | | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 158.4 | | Cambio de Filtro Aire de cabina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 158.5 | | Cambio de valvulas expansora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.116.120 | 1.116.120 |
| 158.6 | | compresor de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.895.000 | 5.895.000 |
| 158.7 | | evaporador de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.043.600 | 2.043.600 |
| 159 | 78180101-028 | Readecuacion de Transportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.851.100 | 12.851.100 |
| 159.1 | | Cambio completo de caño de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 159.2 | | Reparacion de caños de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 159.3 | | Chaperia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.323.000 | 4.323.000 |
| 159.4 | | Guardabarros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 159.5 | | Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.065.400 | 3.065.400 |
| 159.6 | | Pintura de logotipos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 159.7 | | Paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 159.8 | | Otros equipos auxiliares de transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 160 | 78180101-014 | HYUNDAI H1 - Mantenimiento Preventivo de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.364.080 | 3.364.080 |
| 160.1 | | Cambio aceite motor (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 160.2 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 160.3 | | Cambio o control aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 160.4 | | Cambio o control aceite de caja (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 160.5 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 160.6 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 160.7 | | Cambio bujia incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 160.8 | | Cambio correa dentada y tensores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.807.800 | 1.807.800 |
| 161 | 78180101-007 | Servicio de gomeria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.593.800 | 2.593.800 |
| 161.1 | | Servicio de provisi?n y cambio de cubiertas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 161.2 | | Servicio de provisi?n y cambio de llantas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 162 | 78180101-001 | Servicio de alineacion y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 162.1 | | Servicio de alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 163 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 31.451.790 | 31.451.790 |
| 163.1 | | Reparacion Caja mec?nica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.969.000 | 12.969.000 |
| 163.2 | | Cambio de cardan trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 163.3 | | Cambio de cruceta (cu) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 163.4 | | Cambio de reten palier c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 163.5 | | Cambio centralizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 758.490 | 758.490 |
| 163.6 | | Reparaci?n de diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.554.200 | 11.554.200 |
| 163.7 | | Cambio ruleman y reten palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.061.100 | 1.061.100 |
| 164 | 78180101-022 | Servicio de Engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 164.1 | | Servicio de engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 165 | 78180101-003 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.681.000 | 6.681.000 |
| 165.1 | | Cambio mu?equin de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 165.2 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 165.3 | | Precat de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 165.4 | | Cambio de bomba de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.087.200 | 4.087.200 |
| 165.5 | | Reparacion de cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 166 | 78180101-004 | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.055.760 | 4.055.760 |
| 166.1 | | Cambio amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 166.2 | | Cambio amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 166.3 | | Cambio espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.336.200 | 1.336.200 |
| 166.4 | | Cambio espiral trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.375.500 | 1.375.500 |
| 167 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.034.700 | 7.034.700 |
| 167.1 | | Regulaci?n de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 167.2 | | Cambio de bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 167.3 | | Cambio de bomba aux. de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 167.4 | | Cambio plato de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.886.400 | 1.886.400 |
| 167.5 | | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 167.6 | | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 982.500 | 982.500 |
| 167.7 | | Rectificaci?n de corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 167.8 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 168 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.276.580 | 8.276.580 |
| 168.1 | | Control de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 168.2 | | Cambio de caliper de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 168.3 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 168.4 | | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 168.5 | | Reparaci?n de mordaza freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 168.6 | | Cambio fibra de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 168.7 | | Cambio cabo freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 581.640 | 581.640 |

Rafael Godoy R.
Administrativo
Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.8 | | Reparaci?n depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 168.9 | | Cambio de servofreno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.751.000 | 2.751.000 |
| 168.10 | | Cambio de dep?sito de fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 168.11 | | Rectificaci?n disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 168.12 | | Reactificacion de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 169 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.800.380 | 14.800.380 |
| 169.1 | | Reparaci?n alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 169.2 | | Reparaci?n motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 169.3 | | Reparaci?n motor limpia parabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 169.4 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 169.5 | | Reparaci?n o cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 169.6 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 169.7 | | Levanta vidrios el?ctricos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 169.8 | | Desempa?ador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.640 | 188.640 |
| 169.9 | | Luz de estacionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 169.10 | | Cambio de focos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 169.11 | | Verificaci?n de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.000 | 393.000 |
| 169.12 | | Cambio de Bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 169.13 | | Llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 169.14 | | Control y reparaci?n de tablero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 581.640 | 581.640 |
| 169.15 | | Cambio bulbo de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.000 | 393.000 |
| 169.16 | | Vulvo presi?n de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 169.17 | | Antena el?ctrica p/ radio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 169.18 | | Retrovisor el?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 169.19 | | Asientos el?ctricos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 169.20 | | V?lvula crucero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 169.21 | | Reparaci?n autoradio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 169.22 | | Regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 169.23 | | Vulvoelect. ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 169.24 | | Brazo elev. vidrio de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 660.240 | 660.240 |
| 169.25 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 169.26 | | Copias de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 170 | 78180101-010 | Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 170.1 | | Servicio de reparaci?n y mantenimientode turbo. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 171 | 78180101-011 | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero y trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.092.910 | 3.092.910 |
| 171.1 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 171.2 | | Cambio de buje de parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.210 | 381.210 |
| 171.3 | | Cambios de Bujes centrales barra estabilizadoras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 171.4 | | Cambio bieleta estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.540 | 306.540 |
| 171.5 | | Reparacion brazo central de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 171.6 | | Reparacion parrilla superior e inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 171.7 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 171.8 | | Cambios de Bujes laterales de barra estabilizadoras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 171.9 | | Precat de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 408.720 | 408.720 |
| 171.10 | | Alineacion y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 171.11 | | Reparacion de llantas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 171.12 | | Vulcanizacion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 172 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 63.052.920 | 63.052.920 |
| 172.1 | | Reparaci?n motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.471.000 | 18.471.000 |
| 172.2 | | Cepillado tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 172.3 | | Cambio junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 172.4 | | Cambio junta tapa balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 172.5 | | Cambio retenes frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 172.6 | | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 172.7 | | Casquillos bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 172.8 | | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.338.720 | 4.338.720 |
| 172.9 | | Juegos de aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.682.040 | 1.682.040 |
| 172.10 | | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 172.11 | | Juego bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 172.12 | | Juego junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.336.200 | 1.336.200 |
| 172.13 | | Juego v?lvula de admisi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 172.14 | | Juego v?lvula Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 172.15 | | Juego gu?as de v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.100.400 | 1.100.400 |
| 172.16 | | Rectificaci?n en torner?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.537.000 | 3.537.000 |
| 172.17 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.240.100 | 2.240.100 |
| 172.18 | | Tensor de correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 172.19 | | Soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 172.20 | | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 172.21 | | Limpieza y calibraci?n pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.493.400 | 1.493.400 |
| 172.22 | | Reparaci?n bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.165.800 | 4.165.800 |
| 172.23 | | Cambio de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.305.500 | 5.305.500 |
| 172.24 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.399.080 | 1.399.080 |
| 172.25 | | Control agua destilada bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 172.26 | | Control buj?as incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 172.27 | | Cambio cabo acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 172.28 | | Cambio cabo veloc?metro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.780 | 180.780 |
| 172.29 | | Brazo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.200.800 | 2.200.800 |
| 172.30 | | Cambio de cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.462.700 | 5.462.700 |
| 172.31 | | Cambio tapa combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 172.32 | | Cambio manguera calefacci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 172.33 | | Reparacion de interculer | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 173 | 78180101-015 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.519.500 | 4.519.500 |
| 173.1 | | Cambio manguera sup. Rad. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 173.2 | | Cambio tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 173.3 | | Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.986.800 | 2.986.800 |
| 173.4 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 173.5 | | aditivo de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 173.6 | | Reparacion de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 174 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.124.420 | 14.124.420 |
| 174.1 | | Mantenimiento del sistema de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 174.2 | | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 174.3 | | Cambio de evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.515.200 | 2.515.200 |
| 174.4 | | Reparacion de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.218.300 | 1.218.300 |
| 174.5 | | Cambio de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.895.000 | 5.895.000 |
| 174.6 | | Cambio de filtro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 174.7 | | Valvula expamsora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 174.8 | | Manguera de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 416.580 | 416.580 |
| 174.9 | | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 660.240 | 660.240 |
| 174.10 | | Termostato de a.a. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.420 | 369.420 |
| 175 | 78180101-017 | Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.397.300 | 2.397.300 |
| 175.1 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 175.2 | | Brazo elev. vidrio de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 175.3 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 175.4 | | Copias de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 175.5 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 176 | 78180101-018 | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.886.400 | 1.886.400 |
| 176.1 | | Cambio flotador de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 176.2 | | Cambio de reloj marcador de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 176.3 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 177 | 78180101-019 | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.540.560 | 1.540.560 |
| 177.1 | | Correa de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 177.2 | | Correa de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 177.3 | | Correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 345.840 | 345.840 |
| 177.4 | | Cambio de tensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 178 | 78180101-021 | Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.532.700 | 1.532.700 |
| 178.1 | | Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 178.2 | | Alfombra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |

ugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
sterio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.3 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 179 | 78180101-023 | Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.445.200 | 6.445.200 |
| 179.1 | | Servicio de mantenimiento, reparaci?n o colocaci?n de puertas, ventanas y espejos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.445.200 | 6.445.200 |
| 180 | 78180101-028 | Readecuacion de Transportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 16.938.300 | 16.938.300 |
| 180.1 | | Cambio completo de ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 180.2 | | Reparaci?n de ca?os de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 180.3 | | Chaper?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.130.800 | 6.130.800 |
| 180.4 | | Guardabarros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 180.5 | | Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.109.000 | 5.109.000 |
| 180.6 | | Pintura de logotipos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 180.7 | | Paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 180.8 | | Otros equipos auxiliares de transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 181 | 78180101-014 | HYUNDAI ACCENT - Mantenimiento Preventivo de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.278.980 | 2.278.980 |
| 181.1 | | Cambio aceite motor (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 181.2 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 181.3 | | Cambio o control aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 46.740 | 46.740 |
| 181.4 | | Cambio o control aceite de caja (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 181.5 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 181.6 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 181.7 | | Cambio correa dentada y otras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 181.8 | | Cambio de bujia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 182 | 78180101-007 | Servicio de gomeria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.807.800 | 1.807.800 |
| 182.1 | | Servicio de provisi?n y cambio de cubiertas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 182.2 | | Servicio de provisi?n y cambio de llantas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 183 | 78180101-001 | Servicio de alineacion y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 183.1 | | Servicio de alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 184 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.039.000 | 9.039.000 |
| 184.1 | | Reparacion de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.253.000 | 8.253.000 |
| 184.2 | | Desmontar y montar caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 786.000 | 786.000 |
| 185 | 78180101-022 | Servicio de Engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 185.1 | | Servicio de engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 186 | 78180101-003 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.792.820 | 5.792.820 |
| 186.1 | | Cambio mu?equin de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 186.2 | | Fluido de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 186.3 | | Precat de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.420 | 369.420 |
| 186.4 | | Cambio de bomba de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 186.5 | | Reparacion de cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 187 | 78180101-004 | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.016.460 | 4.016.460 |
| 187.1 | | Cambio de taqueador de amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 187.2 | | Cambio amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 187.3 | | Cambio amortiguador trasero a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 187.4 | | Cambio espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 187.5 | | Cambio espiral trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 786.000 | 786.000 |
| 187.6 | | Cambio de torreta de amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 188 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.649.190 | 4.649.190 |
| 188.1 | | Regulaci?n de embraguev | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.230 | 43.230 |
| 188.2 | | Cambio de bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 188.3 | | Cambio de bomba aux. de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 188.4 | | Cambio plato de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.218.300 | 1.218.300 |
| 188.5 | | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 188.6 | | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 188.7 | | Rectificaci?n de corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 188.8 | | Fluido de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 189 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.474.860 | 7.474.860 |
| 189.1 | | Caliper de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 189.2 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 189.3 | | Cambio cubeta de freno ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 189.4 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 189.5 | | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 189.6 | | Reparaci?n de mordaza freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 189.7 | | Cambio fibra de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 189.8 | | Cambio cabo freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 581.640 | 581.640 |
| 189.9 | | Reparaci?n depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 189.10 | | Cambio de servofreno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 189.11 | | Cambio de cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 487.320 | 487.320 |
| 189.12 | | Cambio de juego de reparaci?n de cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 189.13 | | Cambio de dep?sito de fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 189.14 | | Rectificaci?n disco de freno - ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 189.15 | | Rectificacion de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 190 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.819.290 | 10.819.290 |
| 190.1 | | Reparaci?n alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 190.2 | | Reparaci?n motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 190.3 | | Reparaci?n motor limpia parabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 190.4 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 190.5 | | Reparaci?n o cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 190.6 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 190.7 | | Levanta vidrios el?ctricos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 190.8 | | Desempa?ador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 190.9 | | Luz de estacionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 190.10 | | Cambio de focos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 190.11 | | Verificaci?n de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 190.12 | | Cambio de Bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 190.13 | | Llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 190.14 | | Control y reparaci?n de tablero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 190.15 | | Cambio bulbo de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.760 | 125.760 |
| 190.16 | | Vulvo presi?n de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 190.17 | | Antena el?ctrica p/ radio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 190.18 | | Retrovisor el?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 190.19 | | Asientos el?ctricos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 190.20 | | Techo corredizo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.100.400 | 1.100.400 |
| 190.21 | | V?lvula crucero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 190.22 | | Reparaci?n autoradio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.760 | 125.760 |
| 190.23 | | Regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 455.880 | 455.880 |
| 190.24 | | Vulvoelect. ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.690 | 129.690 |
| 190.25 | | Brazo elev. vidrio de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 190.26 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 190.27 | | Copias de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 190.28 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 191 | 78180101-011 | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero y trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.832.282 | 8.832.282 |
| 191.1 | | Reparaci?n Homocin?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 191.2 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 191.3 | | Cambio de guardapolvo de homocin?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 191.4 | | Cambio de bieleta estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.680 | 298.680 |
| 191.5 | | Cambio de buje de parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.942 | 36.942 |
| 191.6 | | Cambios de Bujes laterales de barra estabilizadoras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 191.7 | | Cambio de parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.493.400 | 1.493.400 |
| 191.8 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 191.9 | | Cambios de Bujes centraless de barra estabilizadoras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 191.10 | | Cambio de Homocin?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.240.100 | 2.240.100 |
| 191.11 | | Alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 191.12 | | Reparaci?n de llantas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 191.13 | | Vulcanizaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 191.14 | | Cambio de ruleman de masa delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 191.15 | | Cambio de reten de masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 191.16 | | Cambio de ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 192 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.180.736 | 38.180.736 |

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Díaz
Vice Ministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.1 | | Reparaci?n motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.561.436 | 14.561.436 |
| 192.2 | | Cepillado tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 192.3 | | Cambio junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 192.4 | | Cambio junta tapa balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 192.5 | | Cambio retenes frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 192.6 | | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 192.7 | | Casquillos bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 192.8 | | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.554.500 | 2.554.500 |
| 192.9 | | Juegos de aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.336.200 | 1.336.200 |
| 192.10 | | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 192.11 | | Juego bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 192.12 | | Juego junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.454.100 | 1.454.100 |
| 192.13 | | Juego v?lvula de admisi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 192.14 | | Juego v?lvula Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 192.15 | | Juego gu?as de v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 192.16 | | Rectificaci?n en torner?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.537.000 | 3.537.000 |
| 192.17 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.532.700 | 1.532.700 |
| 192.18 | | Tensor de correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 192.19 | | Soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 192.20 | | Limpieza y calibraci?n pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 192.21 | | Cambio de bomba de combiustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 192.22 | | Control agua destilada bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 192.23 | | Cambio cabo acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 192.24 | | Cambio cabo veloc?metro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 192.25 | | Cambio de Correa dentada y rulem?n tensor del mismo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 192.26 | | Cambio de correa UNICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 455.880 | 455.880 |
| 192.27 | | Cambio tapa combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.180 | 495.180 |
| 192.28 | | Cambio manguera calefacci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.060 | 165.060 |
| 192.29 | | Cambio soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 192.30 | | Cambio de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 193 | 78180101-015 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.676.700 | 4.676.700 |
| 193.1 | | Cambio manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 193.2 | | Cambio tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.080 | 220.080 |
| 193.3 | | Cambio de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.515.200 | 2.515.200 |
| 193.4 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.640 | 188.640 |
| 193.5 | | Reparacion de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 193.6 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 194 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.037.220 | 10.037.220 |
| 194.1 | | Mantenimiento del sistema de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 194.2 | | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 194.3 | | Cambio de evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.493.400 | 1.493.400 |
| 194.4 | | Reparaci?n de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 194.5 | | Cambio de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 194.6 | | Cambio de filtro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 194.7 | | V?lvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 194.8 | | Manguera de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 194.9 | | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 194.10 | | Termostato de a.a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 133.620 | 133.620 |
| 195 | 78180101-017 | Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.208.660 | 2.208.660 |
| 195.1 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 195.2 | | Brazo elev. vidrio de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.700 | 746.700 |
| 195.3 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.360 | 597.360 |
| 195.4 | | Copias de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 195.5 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 196 | 78180101-018 | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.454.100 | 1.454.100 |
| 196.1 | | Cambio flotador de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 196.2 | | Cambio de reloj marcador de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 196.3 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 197 | 78180101-019 | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.556.280 | 1.556.280 |
| 197.1 | | Correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 197.2 | | Tensores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 197.3 | | Retenes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 197.4 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 198 | 78180101-021 | Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.925.700 | 1.925.700 |
| 198.1 | | Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 198.2 | | Alfombra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 198.3 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 199 | 78180101-023 | Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.200.800 | 2.200.800 |
| 199.1 | | Servicio de mantenimiento, reparaci?n o colocaci?n de puertas, ventanas y espejos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.200.800 | 2.200.800 |
| 200 | 78180101-028 | Readecuacion de Transportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.369.860 | 13.369.860 |
| 200.1 | | Cambio completo de ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.729.200 | 1.729.200 |
| 200.2 | | Reparaci?n de ca?os de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 200.3 | | Chaper?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.109.000 | 5.109.000 |
| 200.4 | | Guardabarros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 200.5 | | Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.986.800 | 2.986.800 |
| 200.6 | | Pintura de logotipos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 200.7 | | Paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 201 | 78180101-014 | CHEVROLET CAPTIVA - Mantenimiento Preventivo de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.554.500 | 2.554.500 |
| 201.1 | | Cambio aceite motor (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 201.2 | | Cambio filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.080 | 220.080 |
| 201.3 | | Cambio o control aceite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 201.4 | | Cambio o control aceite de caja (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 201.5 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 201.6 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 201.7 | | Cambio correa dentada y otras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 201.8 | | Cambio de bujia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 202 | 78180101-007 | Servicio de gomeria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.043.600 | 2.043.600 |
| 202.1 | | Servicio de provisi?n y cambio de cubiertas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 202.2 | | Servicio de provisi?n y cambio de llantas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 203 | 78180101-001 | Servicio de alineacion y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 203.1 | | Servicio de alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 204 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.397.000 | 11.397.000 |
| 204.1 | | Reparacion de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.611.000 | 10.611.000 |
| 204.2 | | Desmontar y montar caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 786.000 | 786.000 |
| 205 | 78180101-022 | Servicio de Engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 205.1 | | Servicio de engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 206 | 78180101-003 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.093.280 | 5.093.280 |
| 206.1 | | Cambio mu?equin de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 487.320 | 487.320 |
| 206.2 | | Fluido de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 206.3 | | Precat de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.860 | 400.860 |
| 206.4 | | Cambio de bomba de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.165.800 | 4.165.800 |
| 207 | 78180101-004 | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.299.420 | 4.299.420 |
| 207.1 | | Cambio de taqueador de amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.000 | 393.000 |
| 207.2 | | Cambio amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 207.3 | | Cambio amortiguador trasero a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 723.120 | 723.120 |
| 207.4 | | Cambio espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 207.5 | | Cambio espiral trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 207.6 | | Cambio de torreta de amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 208 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.089.350 | 5.089.350 |
| 208.1 | | Regulaci?n de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.230 | 43.230 |
| 208.2 | | Cambio de bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.037.520 | 1.037.520 |
| 208.3 | | Cambio de bomba aux. de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 208.4 | | Cambio plato de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 208.5 | | Cambio disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.061.100 | 1.061.100 |
| 208.6 | | Cambio cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 208.7 | | Rectificación de corona [illegible] | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. [illegible]
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
[illegible] Desarrollo Social

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.8 | | Fluido de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 209 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.003.260 | 7.003.260 |
| 209.1 | | Caliper de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 209.2 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 209.3 | | Cambio cubeta de freno ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 209.4 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.480 | 141.480 |
| 209.5 | | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 209.6 | | Reparaci?n de mordaza freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 209.7 | | Cambio fibra de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 209.8 | | Cambio cabo freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 209.9 | | Reparaci?n depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 209.10 | | Cambio de servofreno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.925.700 | 1.925.700 |
| 209.11 | | Cambio de cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 209.12 | | Cambio de juego de reparaci?n de cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 209.13 | | Cambio de dep?suto de fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 209.14 | | Rectificaci?n disco de freno - ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 209.15 | | Rectificacion de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 210 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.831.080 | 10.831.080 |
| 210.1 | | Reparaci?n alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 210.2 | | Reparaci?n motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 210.3 | | Reparaci?n motor limpia parabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 210.4 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 210.5 | | Reparaci?n o cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 210.6 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 210.7 | | Levanta vidrios el?ctricos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 210.8 | | Desempa?ador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 210.9 | | Luz de estacionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 210.10 | | Cambio de focos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 210.11 | | Verificaci?n de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 210.12 | | Cambio de Bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 210.13 | | Llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 210.14 | | Control y reparaci?n de tablero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 210.15 | | Cambio bulbo de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 210.16 | | Vulvo presi?n de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 210.17 | | Antena el?ctrica p/ radio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 210.18 | | Retrovisor el?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 210.19 | | Asientos el?ctricos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 786.000 | 786.000 |
| 210.20 | | Techo corredizo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 210.21 | | V?lvula crucero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 210.22 | | Reparaci?n autoradio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.760 | 125.760 |
| 210.23 | | Regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 210.24 | | Vulvoelect. ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 210.25 | | Brazo elev. vidrio de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 210.26 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 210.27 | | Copias de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 210.28 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 211 | 78180101-011 | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero y trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.155.120 | 10.155.120 |
| 211.1 | | Reparaci?n Homocin?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 211.2 | | Cambio de rotula inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.200 | 550.200 |
| 211.3 | | Cambio de guardapolvo de homocin?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 211.4 | | Cambio de bieleta estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 211.5 | | Cambio de buje de parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 408.720 | 408.720 |
| 211.6 | | Cambios de Bujes laterales de barra estabilizadoras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 211.7 | | Cambio de parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.729.200 | 1.729.200 |
| 211.8 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 211.9 | | Cambios de Bujes centraless de barra estabilizadoras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 211.10 | | Cambio de Homocin?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.515.200 | 2.515.200 |
| 211.11 | | Alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 211.12 | | Reparaci?n de llantas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 211.13 | | Vulcanizaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 211.14 | | Cambio de ruleman de masa delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 211.15 | | Cambio de reten de masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 211.16 | | Cambio de ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 212 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 42.458.148 | 42.458.148 |
| 212.1 | | Reparaci?n motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.405.600 | 15.405.600 |
| 212.2 | | Cepillado tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 212.3 | | Cambio junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.200 | 550.200 |
| 212.4 | | Cambio junta tapa balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 212.5 | | Cambio retenes frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 212.6 | | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 212.7 | | Casquillos bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 212.8 | | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.829.600 | 2.829.600 |
| 212.9 | | Juegos de aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.485.540 | 1.485.540 |
| 212.10 | | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.200 | 550.200 |
| 212.11 | | Juego bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 212.12 | | Juego junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.572.000 | 1.572.000 |
| 212.13 | | Juego v?lvula de admisi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 212.14 | | Juego v?lvula Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 212.15 | | Juego gu?as de v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 212.16 | | Rectificaci?n en torner?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.417.320 | 4.417.320 |
| 212.17 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 212.18 | | Tensor de correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 212.19 | | Soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 212.20 | | Limpieza y calibraci?n pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 212.21 | | Cambio de bomba de combiustible | Unidad | EJEMPLAR | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 212.22 | | Control agua destilada bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 212.23 | | Cambio cabo acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 212.24 | | Cambio cabo veloc?metro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 212.25 | | Cambio de Correa dentada y rulem?n tensor del mismo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 212.26 | | Cambio de correa UNICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 212.27 | | Cambio tapa combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 548.628 | 548.628 |
| 212.28 | | Cambio manguera calefacci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 212.29 | | Cambio soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 212.30 | | Cambio de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 213 | 78180101-015 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.541.300 | 5.541.300 |
| 213.1 | | Cambio manguera de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 213.2 | | Cambio tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 213.3 | | Cambio de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.829.600 | 2.829.600 |
| 213.4 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.080 | 220.080 |
| 213.5 | | Reparacion de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 213.6 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 214 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.941.120 | 10.941.120 |
| 214.1 | | Mantenimiento del sistema de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 214.2 | | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 214.3 | | Cambio de evaporizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 214.4 | | Reparaci?n de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 214.5 | | Cambio de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.087.200 | 4.087.200 |
| 214.6 | | Cambio de filtro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 214.7 | | V?lvula expamsora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 214.8 | | Manguera de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 214.9 | | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 214.10 | | Termostato de a.a. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 215 | 78180101-017 | Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.515.200 | 2.515.200 |
| 215.1 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 215.2 | | Brazo elev. vidrio de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 215.3 | | Cerradura de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 215.4 | | Copias de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |

Hugo Bertel Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administraciones y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.5 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 216 | 78180101-018 | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.689.900 | 1.689.900 |
| 216.1 | | Cambio flotador de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 216.2 | | Cambio de reloj marcador de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 216.3 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 217 | 78180101-019 | Cambio de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.878.540 | 1.878.540 |
| 217.1 | | Correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 675.960 | 675.960 |
| 217.2 | | Tensores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 683.820 | 683.820 |
| 217.3 | | Retenes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 440.160 | 440.160 |
| 217.4 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 218 | 78180101-021 | Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.200.800 | 2.200.800 |
| 218.1 | | Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 218.2 | | Alfombra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 218.3 | | Otros Equipos Auxiliares de Transporte | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 219 | 78180101-023 | Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.358.000 | 2.358.000 |
| 219.1 | | Servicio de mantenimiento, reparaci?n o colocaci?n de puertas, ventanas y espejos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.358.000 | 2.358.000 |
| 220 | 78180101-028 | Readecuacion de Transportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.369.860 | 13.369.860 |
| 220.1 | | Cambio completo de ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.729.200 | 1.729.200 |
| 220.2 | | Reparaci?n de ca?os de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 220.3 | | Chaper?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.109.000 | 5.109.000 |
| 220.4 | | Guardabarros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 220.5 | | Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.986.800 | 2.986.800 |
| 220.6 | | Pintura de logotipos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 220.7 | | Paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 221 | 78180101-014 | TOYOTA HILUX - Mantenimiento Preventivo de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.540.560 | 1.540.560 |
| 221.1 | | Cambio de Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 221.2 | | cambio de Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 221.3 | | Cambio de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 416.580 | 416.580 |
| 221.4 | | Cambio de aceite motor (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 221.5 | | Cambio de aceite caja (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 221.6 | | cambio de fluido para frenos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 221.7 | | cambio de fluido para direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 221.8 | | cambio de aceite diferencial delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 221.9 | | cambio de aceite caja reductora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 221.10 | | refrigerante para radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 221.11 | | Cambio aceite diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 222 | 78180101-007 | Servicio de gomeria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.672.400 | 2.672.400 |
| 222.1 | | Servicio de provisi?n y cambio de cubiertas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 222.2 | | Servicio de provisi?n y cambio de llantas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 223 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.065.590 | 89.065.590 |
| 223.1 | | Cambio correa/cadena distribucion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.139.700 | 1.139.700 |
| 223.2 | | Cambio de tensor de correa/cadena | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 223.3 | | Cambio correa de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.680 | 298.680 |
| 223.4 | | Cambio correa de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 282.960 | 282.960 |
| 223.5 | | Cambio correa de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 294.750 | 294.750 |
| 223.6 | | Cambio correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 223.7 | | Reparaci?n de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 223.8 | | Cambio de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.301.200 | 3.301.200 |
| 223.9 | | Cambio de paleta ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 223.10 | | Limpieza de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 223.11 | | Cambio de tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 223.12 | | Cambio de tapa de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 223.13 | | Reparaci?n de inyecci?n electr?nica diesel | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.759.600 | 6.759.600 |
| 223.14 | | Cambio de bomba inyectora de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.099.800 | 19.099.800 |
| 223.15 | | Cambio de bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 223.16 | | Cambio de picos inyectores diesel | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.873.200 | 4.873.200 |
| 223.17 | | Cambio de valvula EGR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.222.600 | 3.222.600 |
| 223.18 | | Cambio de Sensor de cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.986.800 | 2.986.800 |
| 223.19 | | Cambio de polea cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.847.100 | 1.847.100 |
| 223.20 | | Cambio de tapa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.229.420 | 8.229.420 |
| 223.21 | | Cepillado tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 223.22 | | Cambio junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 223.23 | | Cambio junta tapa balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 322.260 | 322.260 |
| 223.24 | | Cambio retenes frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 223.25 | | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 223.26 | | Casquillos bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 982.500 | 982.500 |
| 223.27 | | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.537.000 | 3.537.000 |
| 223.28 | | Juegos de aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.729.200 | 1.729.200 |
| 223.29 | | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 223.30 | | Juego bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 223.31 | | Juego junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.847.100 | 1.847.100 |
| 223.32 | | Juego v?lvula de admisi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 223.33 | | Juego v?lvula Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 223.34 | | Juego gu?as de v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.061.100 | 1.061.100 |
| 223.35 | | Rectificaci?n en torner?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.537.000 | 3.537.000 |
| 223.36 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.986.800 | 2.986.800 |
| 223.37 | | Tensor de correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 223.38 | | Soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 223.39 | | Cambio de brazo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.751.000 | 2.751.000 |
| 223.40 | | Cambio soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 223.41 | | Cambio bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 223.42 | | CAMBIO EMBRAGUE DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.200.800 | 2.200.800 |
| 223.43 | | Reparacion de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.925.700 | 1.925.700 |
| 224 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.666.600 | 45.666.600 |
| 224.1 | | Cambio de cruceta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 652.380 | 652.380 |
| 224.2 | | Mantenimiento de sistema de 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 224.3 | | Cambio de centralizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 224.4 | | Cambio de Rueda Libre | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.087.200 | 4.087.200 |
| 224.5 | | Reparacion de caja reductora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.060.800 | 10.060.800 |
| 224.6 | | Reparacion de diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.025.800 | 12.025.800 |
| 224.7 | | Reparacion de caja de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.737.500 | 14.737.500 |
| 224.8 | | Cambio de ruleman palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.886.400 | 1.886.400 |
| 224.9 | | Cambio reten palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 440.160 | 440.160 |
| 225 | 78180101-004 | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.720.000 | 15.720.000 |
| 225.1 | | Alineaci?n de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 225.2 | | Balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 225.3 | | Cambio de bujes de suspensi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 408.720 | 408.720 |
| 225.4 | | Cambio de precat | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 225.5 | | cambio de buje elasticos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 225.6 | | Cambio de bujes parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 440.160 | 440.160 |
| 225.7 | | Cambio de guardapolvo de homocin?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 322.260 | 322.260 |
| 225.8 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 225.9 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 660.240 | 660.240 |
| 225.10 | | Cambio de espiral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.279.400 | 2.279.400 |
| 225.11 | | Cambio de ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.886.400 | 1.886.400 |
| 225.12 | | Cambio de mu?equin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 225.13 | | Cambio de rotula | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 225.14 | | Cambio de bieletas estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 225.15 | | Cambio de bujes estabilizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 225.16 | | Cambio bomba de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 225.17 | | Reparacion de cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 225.18 | | Aceite de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 225.19 | | Cambio hoja de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 226 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.374.460 | 6.374.460 |
| 226.1 | | Cambio de disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 226.2 | | Cambio de plato de presi?n de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.847.100 | 1.847.100 |

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.3 | | Cambio de copinete | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 226.4 | | Cambio bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.100.400 | 1.100.400 |
| 226.5 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 226.6 | | Rectificacion de volante de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 227 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.423.400 | 5.423.400 |
| 227.1 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.375.500 | 1.375.500 |
| 227.2 | | Rectificaci?n de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 227.3 | | Cambio de cilindro de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 227.4 | | Rectificaci?n de tambor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 227.5 | | Cambio de Pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 227.6 | | Cambio de fibra de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 227.7 | | Reparacion de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 227.8 | | Reparacion de depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 228 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.392.700 | 9.392.700 |
| 228.1 | | Cambio de terminales de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 228.2 | | Cambio de focos (baja y alta) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 228.3 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 228.4 | | Cambio de foco de se?alero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 228.5 | | Cambio de foco de marcha atr?s | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 228.6 | | Cambio de foco de Chapa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 228.7 | | Cambio de fusibles | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.720 | 15.720 |
| 228.8 | | Cambio de relay | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 228.9 | | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 228.10 | | Cambio de bulbo de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 228.11 | | Cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 228.12 | | Cambio de Buj?as Incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 228.13 | | Cambio de faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 228.14 | | Cambio de faro trasero | Unidad | EJEMPLAR | 1 | | | 1.540.560 | 1.540.560 |
| 228.15 | | Reparaci?n de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 228.16 | | Reparaci?n de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 228.17 | | Cambio de bendix | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.200 | 550.200 |
| 228.18 | | Cambio de bulbo de marcha atr?s | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 228.19 | | Cambio de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 229 | 78180101-010 | Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.872.160 | 9.872.160 |
| 229.1 | | Cambio de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.445.200 | 6.445.200 |
| 229.2 | | Ca?o flexible de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 440.160 | 440.160 |
| 229.3 | | Reparacion de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.986.800 | 2.986.800 |
| 230 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.475.600 | 11.475.600 |
| 230.1 | | cambio de Filtro Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.200 | 550.200 |
| 230.2 | | Cambio de Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 230.3 | | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 230.4 | | Cambio de filtro Aire de cabina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 230.5 | | Cambio de v?lvulas expansora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 230.6 | | compresor de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.523.800 | 6.523.800 |
| 230.7 | | evaporador de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.004.300 | 2.004.300 |
| 231 | 78180101-028 | Readecuacion de Transportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.772.500 | 12.772.500 |
| 231.1 | | Cambio completo de ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 231.2 | | Reparaci?n de ca?os de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 231.3 | | Chaper?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.323.000 | 4.323.000 |
| 231.4 | | Guardabarros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 231.5 | | Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.065.400 | 3.065.400 |
| 231.6 | | Pintura de logotipos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 231.7 | | Paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 232 | 78180101-014 | CHEVROLET S-10 - Mantenimiento Preventivo de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.281.180 | 1.281.180 |
| 232.1 | | Cambio de Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 232.2 | | cambio de Filtro de Aceite | Unidad | FARDO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 232.3 | | Cambio de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 232.4 | | Cambio de aceite motor (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 232.5 | | Cambio de aceite caja (por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 232.6 | | cambio de fluido para frenos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 232.7 | | cambio de fluido para direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 232.8 | | cambio de aceite diferencial delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 232.9 | | cambio de aceite caja reductora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 232.10 | | refrigerante para radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 232.11 | | Cambio aceite diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 233 | 78180101-007 | Servicio de gomeria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.593.800 | 2.593.800 |
| 233.1 | | Servicio de provisi?n y cambio de cubiertas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 233.2 | | Servicio de provisi?n y cambio de llantas con sus servicios conexos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 234 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.291.240 | 66.291.240 |
| 234.1 | | Cambio correa/cadena distribucion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 234.2 | | Cambio de tensor de correa/cadena | Unidad | EVENTO | 1 | | | 786.000 | 786.000 |
| 234.3 | | Cambio correa de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 234.4 | | Cambio correa de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.360 | 204.360 |
| 234.5 | | Cambio correa de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 234.6 | | Cambio correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.680 | 298.680 |
| 234.7 | | Reparaci?n de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 234.8 | | Cambio de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.436.600 | 2.436.600 |
| 234.9 | | Cambio de paleta ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 234.10 | | Limpieza de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.000 | 393.000 |
| 234.11 | | Cambio de tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.780 | 180.780 |
| 234.12 | | Cambio de tapa de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 234.13 | | Reparaci?n de inyecci?n electr?nica diesel | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.109.000 | 5.109.000 |
| 234.14 | | Cambio de bomba inyectora de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.383.800 | 14.383.800 |
| 234.15 | | Cambio de bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.000 | 393.000 |
| 234.16 | | Cambio de picos inyectores diesel | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.222.600 | 3.222.600 |
| 234.17 | | Cambio de valvula EGR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.326.560 | 2.326.560 |
| 234.18 | | Cambio de Sensor de cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 234.19 | | Cambio de polea cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.336.200 | 1.336.200 |
| 234.20 | | Cambio de tapa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.012.900 | 6.012.900 |
| 234.21 | | Cepillado tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 234.22 | | Cambio junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 234.23 | | Cambio junta tapa balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 234.24 | | Cambio retenes frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 234.25 | | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 234.26 | | Casquillos bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 234.27 | | Juego de pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.908.200 | 2.908.200 |
| 234.28 | | Juegos de aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 234.29 | | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.000 | 393.000 |
| 234.30 | | Juego bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 234.31 | | Juego junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 234.32 | | Juego v?lvula de admisi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 234.33 | | Juego v?lvula Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 234.34 | | Juego gu?as de v?lvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 786.000 | 786.000 |
| 234.35 | | Rectificaci?n en tornero?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.537.000 | 3.537.000 |
| 234.36 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.200.800 | 2.200.800 |
| 234.37 | | Tensor de correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 786.000 | 786.000 |
| 234.38 | | Soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 234.39 | | Cambio de brazo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.807.800 | 1.807.800 |
| 234.40 | | Cambio soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.200 | 550.200 |
| 234.41 | | Cambio bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 982.500 | 982.500 |
| 234.42 | | CAMBIO EMBRAGUE DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.493.400 | 1.493.400 |
| 234.43 | | Reaparacion de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.375.500 | 1.375.500 |
| 235 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.084.220 | 41.084.220 |
| 235.1 | | Cambio de cruceta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 235.2 | | Mantenimiento de sistema de 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 235.3 | | Cambio de centralizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 235.4 | | Cambio de Rueda Libre | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.515.200 | 2.515.200 |

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.5 | | Reparacion de caja reductora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.825.000 | 9.825.000 |
| 235.6 | | Reparacion de diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.004.000 | 11.004.000 |
| 235.7 | | Reparacion de caja de automatica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.658.900 | 14.658.900 |
| 235.8 | | Cambio de ruleman palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 235.9 | | Cambio reten palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 236 | 78180101-004 | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.613.520 | 13.613.520 |
| 236.1 | | Alineaci?n de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 236.2 | | Balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 236.3 | | Cambio de bujes de suspensi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 236.4 | | Cambio de precat | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.000 | 393.000 |
| 236.5 | | cambio de buje elasticos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 236.6 | | Cambio de bujes parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 236.7 | | Cambio de guardapolvo de homocin?tica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 251.520 | 251.520 |
| 236.8 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.200 | 550.200 |
| 236.9 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 236.10 | | Cambio de espiral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.572.000 | 1.572.000 |
| 236.11 | | Cambio de ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 236.12 | | Cambio de mu?equin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 236.13 | | Cambio de rotula | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 236.14 | | Cambio de bieletas estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 236.15 | | Cambio de bujes estabilizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 236.16 | | Cambio bomba de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.898.560 | 3.898.560 |
| 236.17 | | Reparacion de cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 236.18 | | Aceite de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.160 | 47.160 |
| 236.19 | | Cambio hoja de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 237 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.418.800 | 12.418.800 |
| 237.1 | | Cambio de disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 237.2 | | Cambio de plato de presi?n de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.729.200 | 1.729.200 |
| 237.3 | | Cambio de cojinete | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.467.000 | 7.467.000 |
| 237.4 | | Cambio bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 237.5 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.200 | 550.200 |
| 237.6 | | Rectificacion de volante de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 157.200 | 157.200 |
| 238 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.109.000 | 5.109.000 |
| 238.1 | | Cambio de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 238.2 | | Rectificaci?n de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 238.3 | | Cambio de cilindro de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 238.4 | | Rectificaci?n de tambor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 238.5 | | Cambio de Pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 238.6 | | Cambio de fibra de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 238.7 | | Reparacion de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 238.8 | | Reparacion de depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 239 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.221.560 | 8.221.560 |
| 239.1 | | Cambio de terminales de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 239.2 | | Cambio de focos (baja y alta) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 239.3 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 239.4 | | Cambio de foco de se?alero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 239.5 | | Cambio de foco de marcha atr?s | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 239.6 | | Cambio de foco de Chapa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 239.7 | | Cambio de fusibles | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.720 | 15.720 |
| 239.8 | | Cambio de relay | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 239.9 | | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 239.10 | | Cambio de bulbo de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.080 | 220.080 |
| 239.11 | | Cambio de bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 361.560 | 361.560 |
| 239.12 | | Cambio de Buj?as Incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 239.13 | | Cambio de faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 239.14 | | Cambio de faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.061.100 | 1.061.100 |
| 239.15 | | Reparaci?n de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.414.800 | 1.414.800 |
| 239.16 | | Reparaci?n de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.296.900 | 1.296.900 |
| 239.17 | | Cambio de bendix | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 239.18 | | Cambio de bulbo de marcha atr?s | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 239.19 | | Cambio de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 240 | 78180101-010 | Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.903.600 | 9.903.600 |
| 240.1 | | Cambio de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.445.200 | 6.445.200 |
| 240.2 | | Ca?o flexible de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 240.3 | | Reparacion de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.986.800 | 2.986.800 |
| 241 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.777.840 | 9.777.840 |
| 241.1 | | cambio de Filtro Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 408.720 | 408.720 |
| 241.2 | | Cambio de Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 314.400 | 314.400 |
| 241.3 | | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 241.4 | | Cambio de Filtro Aire de cabina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 241.5 | | Cambio de v?lvulas espansora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 241.6 | | compresor de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.384.100 | 5.384.100 |
| 241.7 | | evaporador de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.682.040 | 1.682.040 |
| 242 | 78180101-028 | Readecuacion de Transportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.772.500 | 12.772.500 |
| 242.1 | | Cambio completo de ca?o de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 242.2 | | Reparaci?n de ca?os de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 242.3 | | Chaper?a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.323.000 | 4.323.000 |
| 242.4 | | Guardabarros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 242.5 | | Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.065.400 | 3.065.400 |
| 242.6 | | Pintura de logotipos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 242.7 | | Paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | | | 864.600 | 864.600 |
| 243 | 78181507-001 | CAMION HINO- Cambio de aceite y filtros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 243.1 | | Aceite Motor 15w 40. .|(por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | 47.160 | 47.160 |
| 243.2 | | Aceite Caja .|(por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | 47.160 | 47.160 |
| 243.3 | | Aceite Diferencial 80w 90. .|(por litro) | Unidad | EVENTO | 1 | | 47.160 | 47.160 |
| 243.4 | | Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 408.720 | 408.720 |
| 243.5 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 243.6 | | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 244 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.682.780 | 5.682.780 |
| 244.1 | | Rectificacion Tambor de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 244.2 | | Rectificacion de Tambor/Disco de Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 244.3 | | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 244.4 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 244.5 | | cambio de Fibra de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 244.6 | | Cambio de Fibra de Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 244.7 | | Cambio bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.004.300 | 2.004.300 |
| 244.8 | | Reparacion de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 244.9 | | Cambio flexible de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 245 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.532.700 | 1.532.700 |
| 245.1 | | Reparacion de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 245.2 | | Limpieza de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.000 | 393.000 |
| 245.3 | | Manguera de Agua para Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 245.4 | | Refrigerante para radiador galon de 4 lts. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 246 | 78181507-001 | Cambio de correas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.280 | 377.280 |
| 246.1 | | Correa Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 246.2 | | Correa de direccion Hidraulica Correa de direccion Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.780 | 180.780 |
| 247 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.964.700 | 10.964.700 |
| 247.1 | | Buje Estabilizador Central | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 247.2 | | Buje Estabilizador Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 247.3 | | cambio de punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.772.800 | 3.772.800 |
| 247.4 | | cambio de ruleman punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 247.5 | | cambio de reparo punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.965.000 | 1.965.000 |
| 247.6 | | Cambio Amortiguador Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |
| 247.7 | | Cambio Amortiguador Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 644.520 | 644.520 |
| 247.8 | | Cambio de bujes elasticos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 247.9 | | Hoja elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 589.500 | 589.500 |

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.10 | | Grampa de elastico (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.800 | 235.800 |
| 247.11 | | Cambio de Bieletas con buje (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 298.680 | 298.680 |
| 247.12 | | Cruzeta Cardan (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.900 | 510.900 |
| 247.13 | | Centralizador cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 248 | 78181507-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de tren trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.273.552 | 15.273.552 |
| 248.1 | | Eje palier (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.301.200 | 3.301.200 |
| 248.2 | | Reten piñon | Unidad | EVENTO | 1 | | | 433.872 | 433.872 |
| 248.3 | | Corona y piñon (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.012.900 | 6.012.900 |
| 248.4 | | Brida cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 248.5 | | Prisionero de rueda (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.320 | 94.320 |
| 248.6 | | Rulemanes de diferencial (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 248.7 | | Satelite y planitario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.829.600 | 2.829.600 |
| 248.8 | | calce satelite y planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 353.700 | 353.700 |
| 248.9 | | Reten de palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.480 | 534.480 |
| 249 | 78181507-001 | Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.410.200 | 8.410.200 |
| 249.1 | | Cambio de Extremo de Muñequin corto de direccion (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 487.320 | 487.320 |
| 249.2 | | Cambio de Barra larga de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 249.3 | | Cambio de Barra corta de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 249.4 | | Cambio de Pitman de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 249.5 | | Balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 249.6 | | Grasa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 249.7 | | Cambio de Bujes Estabilizadores (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 408.720 | 408.720 |
| 249.8 | | Manguera de direccion hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 249.9 | | Cambio de bomba de direccion hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.851.400 | 3.851.400 |
| 249.10 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 249.11 | | Alineacion de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 250 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague y caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.220.590 | 24.220.590 |
| 250.1 | | Cambio de Plato de Presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.200.800 | 2.200.800 |
| 250.2 | | cambio de bomba central | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 250.3 | | cambio de bomba auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 250.4 | | Cambio de Disco de Embrage | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.807.800 | 1.807.800 |
| 250.5 | | Cambio Cojinete de Embrage | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 250.6 | | Cambio fluido de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 39.300 | 39.300 |
| 250.7 | | Cambio de Rulerman piloto eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 250.8 | | Rectificacion de volante de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 117.900 | 117.900 |
| 250.9 | | Cambio de sincronizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 250.10 | | Eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.537.000 | 3.537.000 |
| 250.11 | | Eje cuadruple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.401.600 | 4.401.600 |
| 250.12 | | Ruleman de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.100 | 275.100 |
| 250.13 | | Cambio selector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 668.100 | 668.100 |
| 250.14 | | Cambio desplazante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.167.210 | 1.167.210 |
| 250.15 | | Cambio horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.257.600 | 1.257.600 |
| 250.16 | | Cambio de engranaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.757.080 | 3.757.080 |
| 251 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.479.160 | 9.479.160 |
| 251.1 | | Reparacion de Motor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.729.200 | 1.729.200 |
| 251.2 | | Reparacion de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.200.800 | 2.200.800 |
| 251.3 | | cambio de regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 251.4 | | cambio de placa de diodo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 432.300 | 432.300 |
| 251.5 | | Cambio de foco alta y baja (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 78.600 | 78.600 |
| 251.6 | | cambio bendix | Unidad | EVENTO | 1 | | | 628.800 | 628.800 |
| 251.7 | | Faro trasero (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.720 | 15.720 |
| 251.8 | | Cambio de focos de 1 y 2 filamentos (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.720 | 15.720 |
| 251.9 | | Cambio de espejos laterales (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.021.800 | 1.021.800 |
| 251.10 | | Cambio de bocina (par) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 251.11 | | Cambio de cepillo limpiaparabrisas (par) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.500 | 196.500 |
| 251.12 | | cambio de carbon | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.120 | 330.120 |
| 251.13 | | cambio de campo arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.400 | 707.400 |
| 251.14 | | Reparacion de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 252 | 78181507-001 | Servicio de mantenimiento y reparación de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.815.060 | 19.815.060 |
| 252.1 | | cambio de junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 754.560 | 754.560 |
| 252.2 | | cambio de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 252.3 | | reparacion de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.873.200 | 4.873.200 |
| 252.4 | | Cepillado de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 471.600 | 471.600 |
| 252.5 | | cambio de pico inyector (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.890.700 | 3.890.700 |
| 252.6 | | cambio de valvula admision (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 252.7 | | cambio de valvula de escape (juego) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 943.200 | 943.200 |
| 252.8 | | cambio de guia de valvula (por Unidad) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 786.000 | 786.000 |
| 252.9 | | cambio de polea cigueñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| 252.10 | | cambio de eje de leva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.200.800 | 2.200.800 |
| 252.11 | | Reparacion de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.600 | 1.650.600 |
| | | **Precio Total** | | | | | | | **2.753.144.560** |

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministerio
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social