CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO

COMITÉ DE EVALUACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N° de PAC : 33
N° de Id. : 386.608
Nombre del llamado : Mantenimiento Preventivo y Reparador de Ascensores
Modalidad : Concurso de Ofertas

ITEM	CÓDIGO	CANT. REQ.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. (C.G.I. S.R.L.)			
				UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNIT. (IVA. INC.)	PRECIO TOTAL (IVA INC.)
1	72101506-001	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS Nº DE SERIE H3NO3001 Y H3NO3002				3.709.965
1.1		1	Revisión, regulación de correas.	UNIDAD	EVENTO	59.303	59.303
1.2		1	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores.	UNIDAD	EVENTO	81.059	81.059
1.3		1	Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos del cubo o pozo. Limpieza de guías.	UNIDAD	EVENTO	81.059	81.059
1.4		1	Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores.	UNIDAD	EVENTO	81.059	81.059
1.5		1	Verificación y control del interruptor del final de carrera.	UNIDAD	EVENTO	72.527	72.527
1.6		1	Control de la tornillería y del estado de las poleas de suspensión y de desvío. Eliminación de grasa excedente.	UNIDAD	EVENTO	71.060	71.060
1.7		1	Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable.	UNIDAD	EVENTO	94.283	94.283
1.8		1	Revisión general de pérdidas de aceite de motores y máquinas de ascensores, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	UNIDAD	EVENTO	71.060	71.060
1.9		1	Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina).	UNIDAD	EVENTO	94.283	94.283
1.10		1	Revisión de sistema de iluminación interna de la cabina, sala de máquinas y pozo.	UNIDAD	EVENTO	81.327	81.327
1.11		1	Verificación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles.	UNIDAD	EVENTO	71.060	71.060
1.12		1	Prueba, verificación de intercomunicadores de cabina.	UNIDAD	EVENTO	71.060	71.060
1.13		1	Verificación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactos principales y cuando haya baño de aceite controlar que éste no esté sucio.	UNIDAD	EVENTO	94.283	94.283
1.14		1	Control de chumaceras del motor principal (que no tengan pérdida de aceite).	UNIDAD	EVENTO	72.527	72.527

Lic. Juan Manuel Benegas Ramírez
Servicios Generales

Lic. Nery Osmar Alfonzo
Jefe de Sección
Informática

Ruth Noemí Ocampos H.
Asistente Administrativo

Arq. Elizabeth Zaldívar
Jefa de Obras Civiles

1.15		1	Verificación y control del juego axial entre la corona y el sinfín, así como también las chumaceras y amortiguadores de la máquina.	UNIDAD	EVENTO	94.283	94.283
1.16		1	Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos de la porta llantas.	UNIDAD	EVENTO	72.527	72.527
1.17		1	Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. Control del espesor del forro de las balatas. Verificación del estado del segmento dentado del piñón y su funcionamiento. Control del paquete de resortes y el contacto.	UNIDAD	EVENTO	94.283	94.283
1.18		1	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente	UNIDAD	EVENTO	72.674	72.674
1.19		1	Limpieza de cuadro de comando	UNIDAD	EVENTO	94.283	94.283
1.20		1	Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés.	UNIDAD	EVENTO	94.283	94.283
1.21		1	Limpieza integral de sala de máquina.	UNIDAD	EVENTO	94.283	94.283
1.22		1	Verificación de funcionamiento de cabina que debe ser silencioso o pobre en ruidos	UNIDAD	EVENTO	83.283	83.283
1.23		1	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina	UNIDAD	EVENTO	83.283	83.283
1.24		1	Prueba y verificación del software de monitoreo.	UNIDAD	EVENTO	83.283	83.283
1.25		1	Control de funcionamiento de puerta de cabina y de pisos	UNIDAD	EVENTO	82.060	82.060
1.26		1	Control del topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento.	UNIDAD	EVENTO	94.283	94.283
1.27		1	Control de funcionamiento silencioso de puertas de cabina, control de sistemas de apertura y cierre, cerraduras, contactos y rodillos de arrastre	UNIDAD	EVENTO	83.283	83.283
1.28		1	Control de funcionamiento de botoneras de pisos y cabina.	UNIDAD	EVENTO	137.721	137.721
1.29		1	Prueba, verificación, ajuste del sistema de Emergencia; sistemas de sobrecargas y sistemas de paragolpes.	UNIDAD	EVENTO	81.059	81.059
1.30		1	Limpieza integral del interior de cabinas.	UNIDAD	EVENTO	70.059	70.059
1.31		1	Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapesos.	UNIDAD	EVENTO	72.527	72.527
1.32		1	Control de aceites de motor y de máquina.	UNIDAD	EVENTO	68.837	68.837
1.33		1	Control de funcionamiento de zapatas o rodillos guiadores. Control de juego de cabina y de desgaste del forro.	UNIDAD	EVENTO	81.059	81.059
1.34		1	Control de contrapesos. Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados.	UNIDAD	EVENTO	70.059	70.059
1.35		1	Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación.	UNIDAD	EVENTO	70.059	70.059
1.36		1	Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre.	UNIDAD	EVENTO	81.059	81.059
1.37		1	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje.	UNIDAD	EVENTO	94.283	94.283
1.38		1	Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo la verificación de las piezas desgastadas y/o dañadas.	UNIDAD	EVENTO	94.283	94.283
1.39		1	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina.	UNIDAD	EVENTO	94.283	94.283
1.40		1	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	UNIDAD	EVENTO	115.060	115.060

Lic. Juan Manuel Benegas Ramírez
Servicios Generales

Lic. Nery Osmar Alfonzo
Jefe de Sección
Informática

Ruth Noemí Ocampos H.
Asistente Administrativo

Arq. Elizabeth Zaldívar
Jefa de Obras Civiles

1.41		1	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes.	UNIDAD	EVENTO	94.283	94.283
1.42		1	Control del estado de los cables tractores o cabos, control de autolubricación, lubricación y limpieza.	UNIDAD	EVENTO	94.283	94.283
1.43		1	Control de funcionamiento del sistema de paracaídas.	UNIDAD	EVENTO	85.727	85.727
1.44		1	Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobrerecorrido.	UNIDAD	EVENTO	83.283	83.283
2	**72101506-001**	**1**	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARADOR DE ASCENSORES MARCA OTIS Nº DE SERIE H3NO3001 Y H3NO3002**				**84.950.341**
2.1		1	Variador de frecuencia integrado 5.5 KW.	UNIDAD	EVENTO	19.360.000	19.360.000
2.2		1	Fuente de operador de puerta YSK-01	UNIDAD	EVENTO	6.388.800	6.388.800
2.3		1	Motor operador de puerta	UNIDAD	EVENTO	3.859.166	3.859.166
2.4		1	Cambio de contactor de fuerza SW.	UNIDAD	EVENTO	1.595.000	1.595.000
2.5		1	Cambio de contactor auxiliar BY.	UNIDAD	EVENTO	981.750	981.750
2.6		1	Contacto de puerta.	UNIDAD	EVENTO	275.000	275.000
2.7		1	Contacto de seguridad SOS, OS y GTC.	UNIDAD	EVENTO	253.000	253.000
2.8		1	Fuente para alarma.	UNIDAD	EVENTO	527.634	527.634
2.9		1	Guiador de cabina y contrapeso.	UNIDAD	EVENTO	495.000	495.000
2.10		1	Indicadores de peso (pesacarga).	UNIDAD	EVENTO	1.595.000	1.595.000
2.11		1	Indicador de cabina. (CPI)	UNIDAD	EVENTO	3.410.000	3.410.000
2.12		1	Sensor magnético.	UNIDAD	EVENTO	519.750	519.750
2.13		1	Botones para llamadas de piso y cabina.	UNIDAD	EVENTO	173.250	173.250
2.14		1	Placa para control SM.02 H / SM.02 G	UNIDAD	EVENTO	1.980.000	1.980.000
2.15		1	Inserto de puerta de piso y cabina.	UNIDAD	EVENTO	68.016	68.016
2.16		1	Barrera infrarroja.	UNIDAD	EVENTO	5.500.000	5.500.000
2.17		1	Cabito de puerta.	UNIDAD	EVENTO	138.600	138.600
2.18		1	Encoder para motor de tracción.	UNIDAD	EVENTO	5.683.334	5.683.334
2.19		1	Correa de operador de puerta.	UNIDAD	EVENTO	1.443.750	1.443.750
2.20		1	Roldana de puerta de piso y cabina.	UNIDAD	EVENTO	682.000	682.000
2.21		1	Fuente 24 V.	UNIDAD	EVENTO	542.666	542.666
2.22		1	Fuente de freno.	UNIDAD	EVENTO	866.250	866.250
2.23		1	Botonera de piso completo (HPI)	UNIDAD	EVENTO	1.773.750	1.773.750
2.24		1	Cambio de iluminación.	UNIDAD	EVENTO	495.000	495.000
2.25		1	Encoder de motor operador.	UNIDAD	EVENTO	2.636.975	2.636.975
2.26		1	Cabo de tracción por metro.	UNIDAD	EVENTO	49.500	49.500
2.27		1	Cabo regulador de velocidad.	UNIDAD	EVENTO	23.650	23.650
2.28		1	Rectificación de polea de tracción.	UNIDAD	EVENTO	4.950.000	4.950.000
2.29		1	Cambio de polea de tracción.	UNIDAD	EVENTO	17.737.500	17.737.500
2.30		1	Cambio de ruleman polea de contrapeso.	UNIDAD	EVENTO	886.875	886.875
2.31		1	Cable viajero.	UNIDAD	EVENTO	59.125	59.125
			PRECIO TOTAL				**88.660.306**

Lic. Juan Manuel Benegas
Servicios Generales

Lic. Nery Osmar Alfonzo
Jefe de Sección
Informática

Ruth Noemí Ocampos H.
Asistente Administrativo

Arq. Elizabeth Zaldívar
Jefa de Obras Civiles