DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

OBS.: **SE TRATA DE UN PROCESO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIER**

LOTE		Descripción	Ingeniería Civil y Arquitectura S.A. - ICATURBO					Hidráulica Del Brasil S.A.				
			Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Monto Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Monto Total (Precio unitario por cantidad)
1	A.1	Reparación de Hidroforadar Alco Modelo AK.7550	860.678.000	1	GCA	Nac.	860.678.000	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	B.1	Reparación de Hidroforadar Alco Modelo DR60.12	881.973.000	1	GCA	Nac.	881.973.000	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	C.1	Reparación de Hidroforadar Bylcabo	313.321.349	1	GCA	Nac.	313.321.349	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	D.1	Reparación de Hidroforadar Ricino Salado 10 HPT/O	934.783.710	1	GCA	Nac.	934.783.710	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	F.1	Reparación de Gasa Bluff Design	1.122.237.026	1	GCA	Nac.	1.122.237.026	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	F.1	Reparación de Gasa Filtro del 20020 al 25000	854.868.089	1	GCA	Nac.	854.868.089	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	G.1	Reparación de Gasa Lob CL.1600	724.866.330	1	GCA	Nac.	724.866.330	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	H.1	Reparación de Gasa Pemar Hub 3500	980.780.486	1	GCA	Nac.	980.780.486	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	I.1	Reparación de Gasa Pemar Hub 1265	981.088.000	1	GCA	Nac.	981.088.000	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	J.1	Reparación de Hidroforadar VAM	488.488.948	1	GCA	Nac.	488.488.948	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	K.1	Reparación de Motoarranqu Clark C500 y 1100 (A.500)	914.103.000	1	GCA	Nac.	914.103.000	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	L.1	Reparación de Motoarranqu Clark C5P9MD	496.387.514	1	GCA	Nac.	496.387.514	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	M.1	Reparación de Motoarranqu Toyoto	481.861.750	1	GCA	Nac.	481.861.750	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	N.1	Reparación de Motoarranqu Hitaci	387.464.700	1	GCA	Nac.	387.464.700	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	Ñ.1	Reparación de Motoarranqu F.C.M. HD 35EX 8000MGB	489.823.260	1	GCA	Nac.	489.823.260	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	O.1	Reparación de Camión Volquete (A.004)	350.928.000	1	GCA	Nac.	350.928.000	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	P.1	Reparación de Camión Volquete (A.033)	234.123.000	1	GCA	Nac.	234.123.000	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
	Q.1	Reparación de Motoarranqu Clark CMP45DT – Año 2000 en Adriano	926.261.400	1	GCA	Nac.	926.261.400	No Cotiza	.....	.....	.....	.....
2	A.1	Reparación de Hidroforadar Pemar-MAR (A.211)	No Cotiza	.....	.....	.....	.....	1.216.328.312	1	HB	Nac.	1.216.328.312
	B.1	Reparación de Hidroforadar Pemar-MAL.M02 (A.211)	No Cotiza	.....	.....	.....	.....	1.186.839.741	1	HB	Nac.	1.186.839.741
	C.1	Reparación de Hidroforadar Pemar-Delaco PC 15GT (A.204)	No Cotiza	.....	.....	.....	.....	1.192.848.120	1	HB	Nac.	1.192.848.120
	D.1	Reparación de Hidroforadar Hidromecánica PST 17k	No Cotiza	.....	.....	.....	.....	671.455.314	1	HB	Nac.	671.455.314
	E.1	Reparación de Hidroforadar Hidrogeber BL.15	No Cotiza	.....	.....	.....	.....	843.790.457	1	HB	Nac.	843.790.457
	F.1	Reparación de Hidroforadar Hidrogeber BL.15/CA	No Cotiza	.....	.....	.....	.....	838.529.298	1	HB	Nac.	838.529.298
	G.1	Reparación de Hidroforadar Hidrogeber LIPT BL.15/CA	No Cotiza	.....	.....	.....	.....	870.591.687	1	HB	Nac.	870.591.687
	H.1	Reparación de Gasa Refriger BCD500/A.V.C.(A.07/A.211)	No Cotiza	.....	.....	.....	.....	417.209.070	1	HB	Nac.	417.209.070
	I.1	Reparación de Gasa Refriger 3200 (A.248)	No Cotiza	.....	.....	.....	.....	378.418.582	1	HB	Nac.	378.418.582
	J.1	Reparación de Gasa Refriger P 70 (ANDE 036)	No Cotiza	.....	.....	.....	.....	356.362.487	1	HB	Nac.	356.362.487
	K.1	Reparación de Gasa Refriger P	No Cotiza	.....	.....	.....	.....	352.350.073	1	HB	Nac.	352.350.073
3	A.1	Reparación de Grues Michel 15S7	597.529.229	1	GCA	Nac.	597.529.229	420.792.442	1	HB	Nac.	420.792.442
	B.1	Reparación de Grues Michel7	579.054.920	1	GCA	Nac.	579.054.920	458.231.973	1	HB	Nac.	458.231.973
	C.1	Reparación de Grue Morch 5t6	592.624.103	1	GCA	Nac.	592.624.103	454.091.247	1	HB	Nac.	454.091.247
	D.1	Reparación de Grue Morch 15t6	600.048.989	1	GCA	Nac.	600.048.989	450.048.398	1	HB	Nac.	450.048.398

Ing. Carlos Migliz