Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Descripción del llamado: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN "

Modalidad: Contratación Directa I.D. Nº 236.152

EXPEDIENTE Nº 347.048			M & R INGENIERÍA		MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.		BIOS GROUP S.R.L.		IGC S.R.L.		OLAM SERVICE de Nelson Coronel		SISTECO PARAGUAY S.A.		SERVICIOS ALLTEL de	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS INCLUIDOS MANO DE OBRA Y REPUESTOS SEGÚN SIGUIENTE DETALLE:															
	PARA LOS EFECTOS DEL CONTRATO ABIERTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SE PREVEE UN MONTO MÍNIMO 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) Y UN MONTO MÁXIMO DE 100.000.000 (Guaraníes cien millones).															
	SERVICIOS EN NOTEBOOK															
1	Cambio pantalla	1	670.000	M & R	680.000	Master Soft	630.000	BIOS	485.000	IGC	328.000	OLAM	500.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
2	Cambio disco duro	1	290.000	M & R	310.000	Master Soft	380.000	BIOS	410.000	IGC	165.000	OLAM	500.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
3	Cambio o ampliación de memoria	1	230.000	M & R	160.000	Master Soft	280.000	BIOS	185.000	IGC	84.000	OLAM	160.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
4	Cambio teclado	1	35.000	M & R	90.000	Master Soft	200.000	BIOS	355.000	IGC	157.250	OLAM	450.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
5	Reparación fuente	1	140.000	M & R	105.000	Master Soft	130.000	BIOS	85.000	IGC	18.000	OLAM	200.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
6	Cambiar unidad de cd/dvd	1	365.000	M & R	160.000	Master Soft	220.000	BIOS	285.000	IGC	125.500	OLAM	300.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
7	Reparación cargador de notebook	1	130.000	M & R	160.000	Master Soft	80.000	BIOS	160.000	IGC	18.000	OLAM	200.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
8	Recuperación de datos de notebook	1	135.000	M & R	105.000	Master Soft	80.000	BIOS	280.000	IGC	10.000	OLAM	140.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
9	Reemplazo de Batería notebook serie hstnn-ib42 li-ion hp pavilion dv26240	1	245.000	M & R	250.000	Master Soft	370.000	BIOS	480.000	IGC	265.000	OLAM	540.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
10	Reemplazo de Batería notebook serie hstnn-db05 li-ion hp compaq nx6125	1	415.000	M & R	250.000	Master Soft	370.000	BIOS	480.000	IGC	265.000	OLAM	540.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
11	Reemplazo Cargador de notebook HP para hp compaq nx6125	1	240.000	M & R	250.000	Master Soft	370.000	BIOS	280.000	IGC	135.000	OLAM	440.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
12	Reemplazo Cargador de notebook HP para pavilion dv2000	1	250.000	M & R	250.000	Master Soft	370.000	BIOS	280.000	IGC	135.000	OLAM	440.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
	SERVICIOS MONITORES LCD															
13	Reparación de fuente de monitor LCD	1	240.000	M & R	80.000	Master Soft	100.000	BIOS	140.000	IGC	35.000	OLAM	180.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
14	Cambio de Circuitos inversores	1	275.000	M & R	120.000	Master Soft	100.000	BIOS	140.000	IGC	157.000	OLAM	200.000	SISTECO	215.000	ALLTEL

Lic. AMADA GONZALEZ [illegible]
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción del llamado: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN "

Modalidad: Contratación Directa I.D. Nº 236.152

EXPEDIENTE Nº 347.048			M & R INGENIERÍA		MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.		BIOS GROUP S.R.L.		IGC S.R.L.		OLAM SERVICE de Nelson Coronel		SISTECO PARAGUAY S.A.		SERVICIOS ALLTEL de	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca
	SERVICIOS MONITORES CTR															
15	Reparación de fuente de monitor CTR	1	195.000	M & R	80.000	Master Soft	70.000	BIOS	80.000	IGC	45.000	OLAM	50.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
16	Reparación de interruptor de encendido	1	35.000	M & R	15.000	Master Soft	50.000	BIOS	40.000	IGC	10.000	OLAM	50.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
17	Cambio de Circuitos inversores	1	305.000	M & R	115.000	Master Soft	50.000	BIOS	30.000	IGC	251.000	OLAM	50.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
	SERVICIOS SCANNER															
18	Reparación de bandeja de alimentador automático	1	130.000	M & R	25.000	Master Soft	150.000	BIOS	80.000	IGC	10.000	OLAM	50.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
19	Reparación Fuente de alimentación	1	130.000	M & R	50.000	Master Soft	100.000	BIOS	65.000	IGC	15.000	OLAM	50.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
20	Reparación de lector de imágenes	1	190.000	M & R	30.000	Master Soft	100.000	BIOS	125.000	IGC	25.000	OLAM	50.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
21	Cambio de motor principal	1	170.000	M & R	210.000	Master Soft	100.000	BIOS	70.000	IGC	143.000	OLAM	50.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
22	Engranajes de acople	1	70.000	M & R	190.000	Master Soft	60.000	BIOS	45.000	IGC	43.000	OLAM	50.000	SISTECO	215.000	ALLTEL
	SERVICIOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES															
23	Reparación de fuente de alimentación switch	1	50.000	M & R	50.000	Master Soft	30.000	BIOS	80.000	IGC	15.000	OLAM	50.000	SISTECO	185.000	ALLTEL
	SERVICIO DE REPARACIÓN CON LIMPIEZA															
24	Impresora Láser B/N HP 2420	1	110.000	M & R	40.000	Master Soft	80.000	BIOS	85.000	IGC	18.000	OLAM	200.000	SISTECO	66.000	ALLTEL
25	Impresora Láser B/N HP 3005	1	110.000	M & R	40.000	Master Soft	80.000	BIOS	85.000	IGC	18.000	OLAM	200.000	SISTECO	66.000	ALLTEL
26	Impresora Láser B/N HP P2015dn	1	110.000	M & R	40.000	Master Soft	80.000	BIOS	85.000	IGC	18.000	OLAM	200.000	SISTECO	66.000	ALLTEL
27	Impresora Láser color HP 3505	1	110.000	M & R	40.000	Master Soft	80.000	BIOS	85.000	IGC	18.000	OLAM	250.000	SISTECO	66.000	ALLTEL
28	Impresora Láser color LEXMARK C524	1	110.000	M & R	40.000	Master Soft	80.000	BIOS	185.000	IGC	18.000	OLAM	250.000	SISTECO	66.000	ALLTEL
29	Impresora Matricial Carro Largo LQ 2090	1	90.000	M & R	40.000	Master Soft	80.000	BIOS	65.000	IGC	15.000	OLAM	140.000	SISTECO	66.000	ALLTEL
30	Impresora Matricial Carro Largo FX 2190	1	90.000	M & R	40.000	Master Soft	80.000	BIOS	125.000	IGC	15.000	OLAM	140.000	SISTECO	66.000	ALLTEL
	PRECIO DE REPUESTOS															

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Elias Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción del llamado: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN "

Modalidad: Contratación Directa I.D. Nº 236.152

EXPEDIENTE Nº 347.048			M & R INGENIERÍA		MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.		BIOS GROUP S.R.L.		IGC S.R.L.		OLAM SERVICE de Nelson Coronel		SISTECO PARAGUAY S.A.		SERVICIOS ALLTEL de	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca
31	Fusor de Impresora Láser HP2420	1	1.210.000	M & R	610.000	Master Soft	650.000	BIOS	1.485.000	IGC	298.000	OLAM	1.200.000	SISTECO	130.000	ALLTEL
32	Fusor de Impresora Láser HP3005	1	1.060.000	M & R	610.000	Master Soft	650.000	BIOS	1.485.000	IGC	324.500	OLAM	1.200.000	SISTECO	130.000	ALLTEL
33	Fusor de Impresora Láser HP2015dn	1	990.000	M & R	610.000	Master Soft	650.000	BIOS	885.000	IGC	343.500	OLAM	1.200.000	SISTECO	130.000	ALLTEL
34	Fusor de Impresora Láser HP3505	1	960.000	M & R	610.000	Master Soft	650.000	BIOS	1.485.000	IGC	346.700	OLAM	1.200.000	SISTECO	130.000	ALLTEL
35	Film de fusor HP2420	1	410.000	M & R	160.000	Master Soft	200.000	BIOS	145.000	IGC	223.600	OLAM	380.000	SISTECO	180.000	ALLTEL
36	Film de fusor HP3005	1	410.000	M & R	160.000	Master Soft	200.000	BIOS	145.000	IGC	223.600	OLAM	380.000	SISTECO	180.000	ALLTEL
37	Film de fusor HP2015dn	1	410.000	M & R	160.000	Master Soft	200.000	BIOS	120.000	IGC	298.300	OLAM	380.000	SISTECO	180.000	ALLTEL
38	Film de fusor HP3505	1	410.000	M & R	160.000	Master Soft	200.000	BIOS	145.000	IGC	298.300	OLAM	380.000	SISTECO	180.000	ALLTEL
39	Rodillo de presión de fusor HP2420	1	310.000	M & R	160.000	Master Soft	200.000	BIOS	185.000	IGC	164.780	OLAM	450.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
40	Rodillo de presión de fusor HP3005	1	310.000	M & R	160.000	Master Soft	200.000	BIOS	185.000	IGC	164.780	OLAM	450.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
41	Rodillo de presión de fusor HP2015dn	1	310.000	M & R	160.000	Master Soft	200.000	BIOS	160.000	IGC	164.780	OLAM	450.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
42	Rodillo de presión de fusor HP3505	1	310.000	M & R	160.000	Master Soft	200.000	BIOS	185.000	IGC	164.780	OLAM	450.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
43	Bujes del rodillo de presión de fusor HP2420	1	190.000	M & R	60.000	Master Soft	50.000	BIOS	35.000	IGC	22.000	OLAM	350.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
44	Bujes del rodillo de presión de fusor HP3005	1	190.000	M & R	60.000	Master Soft	50.000	BIOS	35.000	IGC	22.000	OLAM	350.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
45	Bujes del rodillo de presión de fusor HP2015dn	1	190.000	M & R	60.000	Master Soft	50.000	BIOS	35.000	IGC	22.000	OLAM	350.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
46	Bujes del rodillo de presión de fusor HP3505	1	190.000	M & R	60.000	Master Soft	50.000	BIOS	35.000	IGC	22.000	OLAM	350.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
47	Engranaje del mecanismo de fusor HP2420	1	100.000	M & R	40.000	Master Soft	40.000	BIOS	35.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
48	Engranaje del mecanismo de fusor HP3005	1	100.000	M & R	40.000	Master Soft	40.000	BIOS	35.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
49	Engranaje del mecanismo de fusor HP2015dn	1	100.000	M & R	40.000	Master Soft	40.000	BIOS	35.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
50	Engranaje del mecanismo de fusor HP3505	1	100.000	M & R	40.000	Master Soft	40.000	BIOS	35.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
51	Engranaje acople presion HP2420	1	100.000	M & R	140.000	Master Soft	50.000	BIOS	40.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARMALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Dr. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción del llamado: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN "

Modalidad: Contratación Directa I.D. Nº 236.152

EXPEDIENTE Nº 347.048			M & R INGENIERÍA		MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.		BIOS GROUP S.R.L.		IGC S.R.L.		OLAM SERVICE de Nelson Coronel		SISTECO PARAGUAY S.A.		SERVICIOS ALLTEL de	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca
52	Engranaje acople presion HP3005	1	100.000	M & R	140.000	Master Soft	50.000	BIOS	40.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
53	Engranaje acople presion HP2015	1	100.000	M & R	140.000	Master Soft	50.000	BIOS	40.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
54	Engranaje acople presion HP3505	1	100.000	M & R	140.000	Master Soft	50.000	BIOS	40.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
55	Engranaje acople presion HP4525	1	100.000	M & R	140.000	Master Soft	50.000	BIOS	40.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
56	Engranaje acople presion HP4700	1	100.000	M & R	140.000	Master Soft	50.000	BIOS	40.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
57	Cinta de arrastre HP 2420	1	90.000	M & R	240.000	Master Soft	200.000	BIOS	25.000	IGC	249.650	OLAM	100.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
58	Cinta de arrastre HP 3005	1	90.000	M & R	240.000	Master Soft	200.000	BIOS	25.000	IGC	249.650	OLAM	100.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
59	Cinta de arrastre HP 2015	1	90.000	M & R	240.000	Master Soft	200.000	BIOS	25.000	IGC	249.650	OLAM	100.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
60	Cinta de arrastre HP 3505	1	90.000	M & R	240.000	Master Soft	200.000	BIOS	25.000	IGC	249.650	OLAM	100.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
61	Cinta de arrastre HP 4525	1	90.000	M & R	240.000	Master Soft	200.000	BIOS	25.000	IGC	249.650	OLAM	100.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
62	Cinta de arrastre HP 4700	1	90.000	M & R	690.000	Master Soft	200.000	BIOS	25.000	IGC	249.650	OLAM	100.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
63	Resorte cubierta tambor HP2420	1	50.000	M & R	40.000	Master Soft	40.000	BIOS	20.000	IGC	22.000	OLAM	50.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
64	Resorte cubierta tambor HP3005	1	50.000	M & R	40.000	Master Soft	40.000	BIOS	20.000	IGC	22.000	OLAM	50.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
65	Resorte cubierta tambor HP2015	1	50.000	M & R	40.000	Master Soft	40.000	BIOS	20.000	IGC	22.000	OLAM	50.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
66	Resorte cubierta tambor HP3505	1	50.000	M & R	40.000	Master Soft	40.000	BIOS	20.000	IGC	22.000	OLAM	50.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
67	Resorte cubierta tambor HP4525	1	50.000	M & R	40.000	Master Soft	40.000	BIOS	20.000	IGC	22.000	OLAM	50.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
68	Resorte cubierta tambor HP4700	1	50.000	M & R	40.000	Master Soft	40.000	BIOS	20.000	IGC	22.000	OLAM	50.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
69	Leva sosten derecho HP3005	1	30.000	M & R	220.000	Master Soft	90.000	BIOS	50.000	IGC	46.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
70	Leva sosten derecho HP2420	1	30.000	M & R	220.000	Master Soft	90.000	BIOS	50.000	IGC	46.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
71	Leva sosten derecho HP2015	1	30.000	M & R	220.000	Master Soft	90.000	BIOS	50.000	IGC	46.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
72	Leva sosten derecho HP3505	1	30.000	M & R	220.000	Master Soft	90.000	BIOS	50.000	IGC	46.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Dr. Carlos Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción del llamado: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN "

Modalidad: Contratación Directa I.D. Nº 236.152

EXPEDIENTE Nº 347.048			M & R INGENIERÍA		MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.		BIOS GROUP S.R.L.		IGC S.R.L.		OLAM SERVICE de Nelson Coronel		SISTECO PARAGUAY S.A.		SERVICIOS ALLTEL de	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca
73	Leva sosten derecho HP4525	1	30.000	M & R	220.000	Master Soft	90.000	BIOS	50.000	IGC	46.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
74	Leva sosten derecho HP4700	1	30.000	M & R	220.000	Master Soft	90.000	BIOS	50.000	IGC	46.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
75	Leva sosten izquierdo HP3005	1	30.000	M & R	220.000	Master Soft	90.000	BIOS	50.000	IGC	46.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
76	Leva sosten izquierdo HP4525	1	30.000	M & R	220.000	Master Soft	90.000	BIOS	50.000	IGC	46.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
77	Leva sosten izquierdo HP4700	1	30.000	M & R	220.000	Master Soft	90.000	BIOS	50.000	IGC	46.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
78	Leva sosten izquierdo HP2420	1	30.000	M & R	220.000	Master Soft	90.000	BIOS	50.000	IGC	46.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
79	Leva sosten izquierdo HP2015	1	30.000	M & R	220.000	Master Soft	90.000	BIOS	50.000	IGC	46.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
80	Leva sosten izquierdo HP3505	1	30.000	M & R	220.000	Master Soft	90.000	BIOS	50.000	IGC	46.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
81	Engranaje motor HP3005	1	190.000	M & R	200.000	Master Soft	60.000	BIOS	45.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
82	Engranaje motor HP2420	1	190.000	M & R	200.000	Master Soft	60.000	BIOS	45.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
83	Engranaje motor HP2015	1	190.000	M & R	200.000	Master Soft	60.000	BIOS	45.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
84	Engranaje motor HP3505	1	190.000	M & R	200.000	Master Soft	60.000	BIOS	45.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
85	Engranaje motor HP4525	1	190.000	M & R	200.000	Master Soft	60.000	BIOS	45.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
86	Engranaje motor HP4700	1	190.000	M & R	200.000	Master Soft	60.000	BIOS	45.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
87	Cambio de motor de fusor HP3005	1	240.000	M & R	650.000	Master Soft	80.000	BIOS	95.000	IGC	142.500	OLAM	400.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
88	Cambio de motor de fusor HP2015	1	240.000	M & R	650.000	Master Soft	80.000	BIOS	95.000	IGC	142.500	OLAM	400.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
89	Cambio de motor de fusor HP2420	1	240.000	M & R	650.000	Master Soft	80.000	BIOS	95.000	IGC	142.500	OLAM	400.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
90	Cambio de motor de fusor HP3505	1	240.000	M & R	650.000	Master Soft	80.000	BIOS	95.000	IGC	142.500	OLAM	400.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
91	Cambio de motor de fusor HP4525	1	240.000	M & R	650.000	Master Soft	80.000	BIOS	95.000	IGC	142.500	OLAM	500.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
92	Cambio de motor de fusor HP4700	1	240.000	M & R	650.000	Master Soft	80.000	BIOS	95.000	IGC	142.500	OLAM	500.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
93	Cambio de resorte de fusor HP3505	1	50.000	M & R	130.000	Master Soft	50.000	BIOS	30.000	IGC	142.500	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Benito Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción del llamado: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN "

Modalidad: Contratación Directa I.D. Nº 236.152

EXPEDIENTE Nº 347.048			M & R INGENIERÍA		MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.		BIOS GROUP S.R.L.		IGC S.R.L.		OLAM SERVICE de Nelson Coronel		SISTECO PARAGUAY S.A.		SERVICIOS ALLTEL de	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca
94	Cambio de resorte de fusor HP2420	1	50.000	M & R	130.000	Master Soft	50.000	BIOS	30.000	IGC	142.500	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
95	Cambio de resorte de fusor HP2015	1	50.000	M & R	130.000	Master Soft	50.000	BIOS	30.000	IGC	142.500	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
96	Cambio de resorte de fusor HP3005	1	50.000	M & R	130.000	Master Soft	50.000	BIOS	30.000	IGC	142.500	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
97	Cambio de resorte de fusor HP4525	1	50.000	M & R	130.000	Master Soft	50.000	BIOS	30.000	IGC	142.500	OLAM	100.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
98	Cambio de resorte de fusor HP4700	1	50.000	M & R	130.000	Master Soft	50.000	BIOS	30.000	IGC	142.500	OLAM	100.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
99	Goma de arrastre de papel HP3005	1	70.000	M & R	70.000	Master Soft	70.000	BIOS	30.000	IGC	46.300	OLAM	70.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
100	Goma de arrastre de papel HP2420	1	70.000	M & R	70.000	Master Soft	70.000	BIOS	30.000	IGC	46.300	OLAM	70.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
101	Goma de arrastre de papel HP2015	1	70.000	M & R	70.000	Master Soft	70.000	BIOS	30.000	IGC	46.300	OLAM	70.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
102	Goma de arrastre de papel HP3505	1	70.000	M & R	70.000	Master Soft	70.000	BIOS	30.000	IGC	46.300	OLAM	70.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
103	Goma de arrastre de papel HP4525	1	70.000	M & R	70.000	Master Soft	70.000	BIOS	30.000	IGC	46.300	OLAM	70.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
104	Goma de arrastre de papel HP4700	1	70.000	M & R	70.000	Master Soft	70.000	BIOS	30.000	IGC	46.300	OLAM	70.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
105	Sensor de papel HP3005	1	50.000	M & R	190.000	Master Soft	70.000	BIOS	85.000	IGC	66.000	OLAM	80.000	SISTECO	125.000	ALLTEL
106	Sensor de papel HP2420	1	50.000	M & R	190.000	Master Soft	70.000	BIOS	85.000	IGC	66.000	OLAM	80.000	SISTECO	125.000	ALLTEL
107	Sensor de papel HP2015	1	50.000	M & R	190.000	Master Soft	70.000	BIOS	85.000	IGC	66.000	OLAM	80.000	SISTECO	125.000	ALLTEL
108	Sensor de papel HP3505	1	50.000	M & R	190.000	Master Soft	70.000	BIOS	85.000	IGC	66.000	OLAM	80.000	SISTECO	125.000	ALLTEL
109	Sensor de papel HP4525	1	50.000	M & R	190.000	Master Soft	70.000	BIOS	85.000	IGC	66.000	OLAM	80.000	SISTECO	125.000	ALLTEL
110	Sensor de papel HP4700	1	50.000	M & R	190.000	Master Soft	70.000	BIOS	85.000	IGC	66.000	OLAM	80.000	SISTECO	125.000	ALLTEL
111	Engranaje acople fusor HP3005	1	70.000	M & R	40.000	Master Soft	70.000	BIOS	35.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
112	Engranaje acople fusor HP2420	1	70.000	M & R	40.000	Master Soft	70.000	BIOS	35.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
113	Engranaje acople fusor HP2015	1	70.000	M & R	40.000	Master Soft	70.000	BIOS	35.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
114	Engranaje acople fusor HP3505	1	70.000	M & R	40.000	Master Soft	70.000	BIOS	35.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción del llamado: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN "

Modalidad: Contratación Directa I.D. Nº 236.152

EXPEDIENTE Nº 347.048			M & R INGENIERÍA		MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.		BIOS GROUP S.R.L.		IGC S.R.L.		OLAM SERVICE de Nelson Coronel		SISTECO PARAGUAY S.A.		SERVICIOS ALLTEL de	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca
115	Engranaje acople fusor HP4525	1	70.000	M & R	40.000	Master Soft	70.000	BIOS	35.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
116	Engranaje acople fusor HP4700	1	70.000	M & R	40.000	Master Soft	70.000	BIOS	35.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
117	Engranajes	1	250.000	M & R	40.000	Master Soft	70.000	BIOS	35.000	IGC	44.000	OLAM	80.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
118	Termostato HP2420	1	100.000	M & R	170.000	Master Soft	130.000	BIOS	85.000	IGC	126.400	OLAM	90.000	SISTECO	145.000	ALLTEL
119	Termostato HP3005	1	100.000	M & R	170.000	Master Soft	130.000	BIOS	85.000	IGC	126.400	OLAM	90.000	SISTECO	145.000	ALLTEL
120	Termostato HP2015	1	100.000	M & R	170.000	Master Soft	130.000	BIOS	85.000	IGC	126.400	OLAM	90.000	SISTECO	145.000	ALLTEL
121	Termostato HP3505	1	100.000	M & R	170.000	Master Soft	130.000	BIOS	85.000	IGC	126.400	OLAM	90.000	SISTECO	145.000	ALLTEL
122	Termostato HP4525	1	100.000	M & R	170.000	Master Soft	130.000	BIOS	85.000	IGC	126.400	OLAM	90.000	SISTECO	145.000	ALLTEL
123	Termostato HP4700	1	100.000	M & R	170.000	Master Soft	130.000	BIOS	85.000	IGC	126.400	OLAM	90.000	SISTECO	145.000	ALLTEL
124	Cambio motor de fusor HP3505	1	240.000	M & R	550.000	Master Soft	70.000	BIOS	95.000	IGC	142.500	OLAM	200.000	SISTECO	115.000	ALLTEL
125	Cambio motor de fusor HP4525	1	240.000	M & R	550.000	Master Soft	70.000	BIOS	95.000	IGC	142.500	OLAM	200.000	SISTECO	115.000	ALLTEL
126	Cambio motor de fusor HP4700	1	240.000	M & R	550.000	Master Soft	70.000	BIOS	95.000	IGC	276.600	OLAM	200.000	SISTECO	115.000	ALLTEL
127	Juegos de engranaje aclople fusor HP3505	1	290.000	M & R	40.000	Master Soft	110.000	BIOS	70.000	IGC	44.000	OLAM	90.000	SISTECO	125.000	ALLTEL
128	Juegos de engranaje aclople fusor HP4525	1	290.000	M & R	40.000	Master Soft	110.000	BIOS	70.000	IGC	44.000	OLAM	90.000	SISTECO	125.000	ALLTEL
129	Juegos de engranaje aclople fusor HP4700	1	290.000	M & R	40.000	Master Soft	110.000	BIOS	70.000	IGC	44.000	OLAM	90.000	SISTECO	125.000	ALLTEL
130	Reparación unidad de imagen HP2015	1	330.000	M & R	420.000	Master Soft	200.000	BIOS	1.765.000	IGC	218.000	OLAM	500.000	SISTECO	145.000	ALLTEL
131	Reparación unidad de imagen HP2420	1	330.000	M & R	420.000	Master Soft	200.000	BIOS	1.765.000	IGC	218.000	OLAM	500.000	SISTECO	145.000	ALLTEL
132	Reparación unidad de imagen HP3005	1	330.000	M & R	420.000	Master Soft	200.000	BIOS	1.765.000	IGC	218.000	OLAM	500.000	SISTECO	145.000	ALLTEL
133	Reparación unidad de imagen HP3505	1	330.000	M & R	420.000	Master Soft	200.000	BIOS	1.765.000	IGC	218.000	OLAM	500.000	SISTECO	145.000	ALLTEL
134	Reparación unidad de imagen HP4525	1	330.000	M & R	420.000	Master Soft	200.000	BIOS	1.765.000	IGC	218.000	OLAM	500.000	SISTECO	145.000	ALLTEL
135	Reparación unidad de imagen HP4700	1	550.000	M & R	420.000	Master Soft	200.000	BIOS	1.765.000	IGC	487.600	OLAM	500.000	SISTECO	145.000	ALLTEL

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción del llamado: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN "

Modalidad: Contratación Directa I.D. Nº 236.152

EXPEDIENTE Nº 347.048			M & R INGENIERÍA		MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.		BIOS GROUP S.R.L.		IGC S.R.L.		OLAM SERVICE de Nelson Coronel		SISTECO PARAGUAY S.A.		SERVICIOS ALLTEL de	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca
136	Cambio placa controladora fotoconductor LexmarkC524	1	1.610.000	M & R	950.000	Master Soft	650.000	BIOS	375.000	IGC	385.000	OLAM	450.000	SISTECO	155.000	ALLTEL
137	Cambio de Fusor LexmarkC524	1	1.210.000	M & R	900.000	Master Soft	800.000	BIOS	505.000	IGC	552.000	OLAM	1.200.000	SISTECO	115.000	ALLTEL
138	Engranaje acople de fusor LexmarkC524	1	130.000	M & R	200.000	Master Soft	150.000	BIOS	45.000	IGC	66.000	OLAM	90.000	SISTECO	115.000	ALLTEL
139	Reparación de fuente de alimentación LexmarkC524	1	290.000	M & R	250.000	Master Soft	150.000	BIOS	85.000	IGC	85.000	OLAM	90.000	SISTECO	164.000	ALLTEL
140	Cambio cinta de arrastre LexmarkC524	1	130.000	M & R	450.000	Master Soft	230.000	BIOS	60.000	IGC	288.000	OLAM	90.000	SISTECO	115.000	ALLTEL
141	Resorte cubierta tambor LexmarkC524	1	50.000	M & R	40.000	Master Soft	100.000	BIOS	45.000	IGC	45.000	OLAM	90.000	SISTECO	115.000	ALLTEL
142	Termostato LexmarkC524	1	190.000	M & R	110.000	Master Soft	150.000	BIOS	115.000	IGC	112.000	OLAM	90.000	SISTECO	145.000	ALLTEL
143	Sensor de papel LexmarkC524	1	90.000	M & R	160.000	Master Soft	70.000	BIOS	115.000	IGC	98.000	OLAM	80.000	SISTECO	125.000	ALLTEL
144	Goma de arrastre de papel LexmarkC524	1	70.000	M & R	80.000	Master Soft	100.000	BIOS	115.000	IGC	22.000	OLAM	70.000	SISTECO	115.000	ALLTEL
145	Cambio de resorte de fusor LexmarkC524	1	50.000	M & R	40.000	Master Soft	70.000	BIOS	45.000	IGC	32.000	OLAM	90.000	SISTECO	115.000	ALLTEL
146	Cambio de placa principal LexmarkC524	1	1.810.000	M & R	1.700.000	Master Soft	700.000	BIOS	485.000	IGC	465.500	OLAM	90.000	SISTECO	115.000	ALLTEL
147	Rodillo de presión LexmarkC524	1	310.000	M & R	700.000	Master Soft	230.000	BIOS	185.000	IGC	46.000	OLAM	120.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
148	Cambio de uña separadora LexmarkC524	1	50.000	M & R	120.000	Master Soft	100.000	BIOS	50.000	IGC	46.000	OLAM	90.000	SISTECO	100.000	ALLTEL
149	Reparación unidad de imagen LexmarkC524	1	350.000	M & R	450.000	Master Soft	250.000	BIOS	1.805.000	IGC	112.000	OLAM	500.000	SISTECO	150.000	ALLTEL
150	Cambio Juego de espejos (Proyector Digital, Marca Infocus IN32)	1	130.000	M & R	310.000	Master Soft		BIOS	485.000	IGC	223.600	OLAM	600.000	SISTECO	115.000	ALLTEL
151	Cambio Placa fuente (Proyector Digital, Marca Infocus IN32)	1	290.000	M & R	270.000	Master Soft	600.000	BIOS	215.000	IGC	198.000	OLAM	600.000	SISTECO	115.000	ALLTEL
152	Cambio Juego de espejos (Proyector Digital, Marca Infocus LP600)	1	130.000	M & R	380.000	Master Soft	200.000	BIOS	485.000	IGC	267.100	OLAM	600.000	SISTECO	115.000	ALLTEL
153	Cambio Placa fuente (Proyector Digital, Marca Infocus LP600)	1	290.000	M & R	310.000	Master Soft	600.000	BIOS	215.000	IGC	198.000	OLAM	600.000	SISTECO	115.000	ALLTEL
154	Cambio Juego de espejos (Proyector Digital, Marca Infocus IN2102)	1	130.000	M & R	270.000	Master Soft	200.000	BIOS	485.000	IGC	282.750	OLAM	600.000	SISTECO	115.000	ALLTEL
155	Cambio Placa fuente (Proyector Digital, Marca Infocus IN2102)	1	290.000	M & R	310.000	Master Soft	600.000	BIOS	215.000	IGC	198.000	OLAM	600.000	SISTECO	115.000	ALLTEL
156	Cambio Juego de espejos (Proyector Digital, Marca NEC115)	1	130.000	M & R	380.000	Master Soft	200.000	BIOS	485.000	IGC	303.400	OLAM	600.000	SISTECO	115.000	ALLTEL

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

RINALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Pablo Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción del llamado: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN "

Modalidad: Contratación Directa I.D. Nº 236.152

EXPEDIENTE Nº 347.048			M & R INGENIERÍA		MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.		BIOS GROUP S.R.L.		IGC S.R.L.		OLAM SERVICE de Nelson Coronel		SISTECO PARAGUAY S.A.		SERVICIOS ALLTEL de	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca
157	Cambio Placa fuente (Proyector Digital, Marca NEC115)	1	290.000	M & R	380.000	Master Soft	600.000	BIOS	215.000	IGC	281.000	OLAM	600.000	SISTECO	115.000	ALLTEL

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ANALIA DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción