1.10		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
10	**78180101-004**	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN TRASERA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Amortiguadores traseros.	Unidad	EVENTO	1	710.000	710.000
1.2		Bujes traseros.	Unidad	EVENTO	1	2.480.000	2.480.000
1.3		Juego de calces.	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1.4		Bieletas estabilizadoras.	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000
1.5		Parrilla de suspensión trasera.	Unidad	EVENTO	1	970.000	970.000
1.6		Brazo de suspensión.	Unidad	EVENTO	1	1.256.000	1.256.000
1.7		Brazo trasero.	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
1.8		Juego de bujes trasero.	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
1.9		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.10		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
11	**78180101-018**	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Bomba de combustible.	Unidad	EVENTO	1	1.426.000	1.426.000
1.2		Bomba de alta presión.	Unidad	EVENTO	1	12.250.000	12.250.000
1.3		Inyectores.	Unidad	EVENTO	1	6.440.000	6.440.000
1.4		Regulador de presión de combustible.	Unidad	EVENTO	1	3.960.000	3.960.000
1.5		Sensor posición de cigüeñal.	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
1.6		Sensor posición de árbol de levas.	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1.7		Sensor de flujo de aire.	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1.8		Juego de caños sistema de admisión turbo/ Intercooler.	Unidad	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
1.9		Tubo de combustible.	Unidad	EVENTO	1	3.418.000	3.418.000
1.10		Sensor de presión cammon rail.	Unidad	EVENTO	1	1.971.000	1.971.000
1.11		Válvula control de aire.	Unidad	EVENTO	1	2.042.000	2.042.000
1.12		Conjunto pedal acelerador.	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
1.13		Flotador de tanque.	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000
1.14		Filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.15		Válvula de solenoide.	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1.16		Juego de mangueras de combustible.	Unidad	EVENTO	1	3.125.000	3.125.000
1.17		Intercooler.	Unidad	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
1.18		Válvula EGR.	Unidad	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000
1.19		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.20		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
12	**78180101-006**	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DE FRENOS**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Juego de pastillas delantero.	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000
1.2		Discos de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
1.3		Mordaza de freno.	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
1.4		Juego de pastillas de freno trasero.	Unidad	EVENTO	1	540.000	540.000
1.5		Discos de freno trasero.	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000
1.6		Cabos de frenos de mano.	Unidad	EVENTO	1	554.000	554.000
1.7		Bomba central de freno.	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
1.8		Fluido de freno.	Litros	EVENTO	1	32.000	32.000
1.9		Caños flexibles de frenos.	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
1.10		Rectificación de dos discos de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.11		Rectificación de dos discos de freno trasero.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.12		Servo freno.	Unidad	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
1.13		Perno mordaza delantera.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.14		Reparo mordaza.	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
1.15		Perno mordaza trasera.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.16		Juego de calces.	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.17		Juego de bujes.	Unidad	EVENTO	1	498.000	498.000
1.18		Juego de guía y perno.	Unidad	EVENTO	1	689.000	689.000
1.19		Arandelas.	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
1.20		Juego reparo.	Unidad	EVENTO	1	247.000	247.000
1.21		Tornillos.	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
1.22		Tuerca.	Unidad	EVENTO	1	17.000	17.000
1.23		Seguros.	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
1.24		Sensor ABS de rueda izquierda.	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000
1.25		Sensor ABS de rueda derecha.	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARTIN [illegible]
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

1.26		Sensores ABS de ruedas traseras.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
1.27		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.28		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
13	**78180101-004**	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Amortiguadores delanteros.	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
1.2		Rotulas inferiores.	Unidad	EVENTO	1	322.000	322.000
1.3		Bieletas estabilizadoras.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.4		Bujes de parrilla superior.	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
1.5		Bujes central estabilizador.	Unidad	EVENTO	1	76.000	76.000
1.6		Parrilla de suspensión.	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
1.7		Porta maza.	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
1.8		Torreta.	Unidad	EVENTO	1	432.000	432.000
1.9		Taqueadores.	Unidad	EVENTO	1	232.000	232.000
1.10		Guardapolvo amortiguador.	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
1.11		Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
1.12		Rulemán torreta.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.13		Barra estabilizadora.	Unidad	EVENTO	1	890.000	890.000
1.14		Juego espaciadores.	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
1.15		Maza rueda delantera.	Unidad	EVENTO	1	1.550.000	1.550.000
1.16		Juego de bujes delanteros.	Unidad	EVENTO	1	860.000	860.000
1.17		Tornillos.	Unidad	EVENTO	1	23.000	23.000
1.18		Tuerca.	Unidad	EVENTO	1	19.000	19.000
1.19		Abrazadera buje central.	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.20		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.21		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
14	**78180101-009**	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Bendix de arranque.	Unidad	EVENTO	1	292.000	292.000
1.2		Automático de arranque.	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000
1.3		Inducido de arranque.	Unidad	EVENTO	1	990.000	990.000
1.4		Juego de carbones.	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1.5		Motor de arranque completo.	Unidad	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
1.6		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.7		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
15	**78180101-009**	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DE ALTERNADOR**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Regulador de voltaje.	Unidad	EVENTO	1	990.000	990.000
1.2		Diodo rectificador.	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
1.3		Correa de Alternador.	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1.4		Rulemánes de alternador.	Unidad	EVENTO	1	1.030.000	1.030.000
1.5		Polea de alternador.	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000
1.6		Tapa delantera alternador.	Unidad	EVENTO	1	1.030.000	1.030.000
1.7		Estator.	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.350.000
1.8		Rotor.	Unidad	EVENTO	1	1.655.000	1.655.000
1.9		Alternador completo.	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
1.10		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.11		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
16	**78180101-009**	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - PARTES ELÉCTRICAS EN GENERAL.**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Foco de alta y baja.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.2		Focos de filamentos.	Unidad	EVENTO	1	24.000	24.000
1.3		Focos de un filamento.	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
1.4		Focos de busca huellas.	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
1.5		Foco de luz de techo.	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
1.6		Faro delantero.	Unidad	EVENTO	1	1.830.000	1.830.000
1.7		Faro trasero.	Unidad	EVENTO	1	3.664.000	3.664.000
1.8		Faritos de luz de chapa.	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
1.9		Faros busca huellas.	Unidad	EVENTO	1	1.920.000	1.920.000
1.10		Conmutador de luces.	Unidad	EVENTO	1	530.000	530.000
1.11		Bulbo de marcha atrás.	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
1.12		Fusibles.	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
1.13		Relay.	Unidad	EVENTO	1	179.000	179.000

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ REBEBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. [illegible] MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

1.14		Mini fusibles.	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
1.15		Interruptor levantavidrios.	Unidad	EVENTO	1	1.950.000	1.950.000
1.16		Bulbo de freno.	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
1.17		Bulbo de neutro.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
1.18		Interruptor limpiaparabrisas.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.19		Control de apertura.	Unidad	EVENTO	1	820.000	820.000
1.20		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.21		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
17	**78180101-014**	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DE MOTOR**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Pistones.	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1.2		Juego de aros.	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
1.3		Juego de juntas.	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.350.000
1.4		Casquillos de biela.	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
1.5		Casquillos de bancada.	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000
1.6		Válvulas de admisión.	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.7		Válvulas de escape.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.8		Junta de tapa de cilindros.	Unidad	EVENTO	1	370.000	370.000
1.9		Árbol de levas admisión.	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
1.10		Árbol de levas de escape.	Unidad	EVENTO	1	2.130.000	2.130.000
1.11		Junta de múltiple de admisión.	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
1.12		Junta de múltiple de escape.	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
1.13		Junta tapa balancín.	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
1.14		Reten frente motor.	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1.15		Conjunto alojamiento.	Unidad	EVENTO	1	922.000	922.000
1.16		Resortes de válvulas.	Unidad	EVENTO	1	416.000	416.000
1.17		Martilletes de válvulas.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
1.18		Retén guía de válvulas.	Unidad	EVENTO	1	17.000	17.000
1.19		Juego de engranajes del frente motor.	Unidad	EVENTO	1	1.780.000	1.780.000
1.20		Cadena de distribución.	Unidad	EVENTO	1	976.000	976.000
1.21		Cambio aceite motor (6litros)	Litros	EVENTO	1	288.000	288.000
1.22		Filtro de aceite.	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
1.23		Filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000
1.24		Filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000
1.25		Tensor de cadena de distribución.	Unidad	EVENTO	1	625.000	625.000
1.26		Soporte de caja.	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
1.27		Balanceador.	Unidad	EVENTO	1	6.645.000	6.645.000
1.28		Calce lateral.	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.29		Soportes de motor.	Unidad	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000
1.30		Juego de calces.	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
1.31		Juego de prisionero.	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
1.32		Bulones.	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
1.33		Tuercas.	Unidad	EVENTO	1	27.000	27.000
1.34		Trabajos de terceros (rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
1.35		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.36		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
18	**78180101-003**	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DE DIRECCIÓN**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Cremallera de dirección.	Unidad	EVENTO	1	4.210.000	4.210.000
1.2		Precap.	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1.3		Guardapolvo.	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
1.4		Muñequin.	Unidad	EVENTO	1	295.000	295.000
1.5		Prisioneros de rueda.	Unidad	EVENTO	1	14.000	14.000
1.6		Tuercas de rueda.	Unidad	EVENTO	1	13.000	13.000
1.7		Juego reparo cremallera.	Unidad	EVENTO	1	1.235.000	1.235.000
1.8		Eje cremallera.	Unidad	EVENTO	1	1.758.000	1.758.000
1.9		Buje de eje.	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
1.10		Buje regulador.	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
1.11		Goma cremallera.	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000
1.12		Juego de calces.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.13		Alineación y balanceo.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.14		Fluido de dirección hidráulica.	Litros	EVENTO	1	35.000	35.000
1.15		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.16		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

19	**78180101-016**	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Radiador de agua.	Unidad	EVENTO	1	2.450.000	2.450.000
1.2		Bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	930.000	930.000
1.3		Ventilador de radiador.	Unidad	EVENTO	1	1.850.000	1.850.000
1.4		Termostato.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
1.5		Junta de termostato.	Unidad	EVENTO	1	18.000	18.000
1.6		Manguera de radiador.	Unidad	EVENTO	1	192.000	192.000
1.7		Juego de mangueras de calefacción.	Unidad	EVENTO	1	2.780.000	2.780.000
1.8		Condensador de aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	3.050.000	3.050.000
1.9		Evaporador de aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	1.720.000	1.720.000
1.10		Válvula expansora.	Unidad	EVENTO	1	695.000	695.000
1.11		Filtro recibidor de aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000
1.12		Gas refrigerante 134 A.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.13		Agua refrigerante con aditivo.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.14		Bobina.	Unidad	EVENTO	1	718.000	718.000
1.15		Compresor de aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	6.200.000	6.200.000
1.16		Polea de compresor.	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
1.17		Embrague de compresor.	Unidad	EVENTO	1	457.000	457.000
1.18		Caño de compresor.	Unidad	EVENTO	1	390.000	390.000
1.19		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.20		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
20	**78180101-005**	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DE EMBRAGUE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Plato de presión y disco de embrague.	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
1.2		Bomba central de embrague.	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
1.3		Cojinete de empuje.	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
1.4		Goma pedal de embrague.	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
1.5		Cambio de aceite diferencial trasero (3 litros)	Litros	EVENTO	1	40.000	40.000
1.6		Cambio aceite de caja (4 litros)	Litros	EVENTO	1	67.000	67.000
1.7		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.8		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
21	**78180101-004**	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN TRASERA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Amortiguadores traseros.	Unidad	EVENTO	1	1.056.000	1.056.000
1.2		Bujes traseros.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
1.3		Juego de calces.	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1.4		Bieletas estabilizadoras.	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1.5		Parrilla de suspensión trasera.	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
1.6		Brazo de suspensión.	Unidad	EVENTO	1	1.256.000	1.256.000
1.7		Brazo trasero.	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
1.8		Juego de bujes traseros.	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
1.9		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.10		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
22	**78180101-006**	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DE FRENOS**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Juego pastilla freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
1.2		Juego pastilla freno trasero.	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1.3		Juego pistón mordaza.	Unidad	EVENTO	1	598.400	598.400
1.4		Juego reten mordaza.	Unidad	EVENTO	1	171.600	171.600
1.5		Juego guardapolvo mordaza.	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
1.6		Juego perno mordaza.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.7		Disco freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
1.8		Disco freno trasero.	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
1.9		Bomba central freno.	Unidad	EVENTO	1	1.520.000	1.520.000
1.10		Cabo freno mano LH.	Unidad	EVENTO	1	401.500	401.500
1.11		Cabo freno mano RH.	Unidad	EVENTO	1	401.500	401.500
1.12		Servo freno.	Unidad	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
1.13		Fluido de freno.	Litros	EVENTO	1	35.200	35.200
1.14		Sensor ABS delantero LH.	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
1.15		Sensor ABS delantero RH.	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
1.16		Sensor ABS trasero LH.	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCAÑAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCAÑAZ ORTIZ
Miembro

Lic. [illegible]
Gerente
[illegible]

1.17		Sensor ABS trasero RH.	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
1.18		Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	308.000	308.000
1.19		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
23	**78180101-004**	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Amortiguador delantero.	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
1.2		Amortiguador trasero.	Unidad	EVENTO	1	643.500	643.500
1.3		Parrilla suspensión LH.	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
1.4		Parrilla suspensión RH.	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
1.5		Maza rueda delantero.	Unidad	EVENTO	1	2.250.000	2.250.000
1.6		Punta eje LH.	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000
1.7		Punta eje RH.	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000
1.8		Juego buje estabilizador delantero.	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
1.9		Barra estabilizadora delantera.	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
1.10		Bieleta estabilizador delantero LH.	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000
1.11		Bieleta estabilizador delantero RH.	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000
1.12		Juego Taqueador amortiguador delantero.	Unidad	EVENTO	1	236.500	236.500
1.13		Juego guardapolvo amortiguador delantero.	Unidad	EVENTO	1	231.000	231.000
1.14		Juego torreta amortiguador delantero.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.15		Rotula suspensión.	Unidad	EVENTO	1	521.400	521.400
1.16		Juego Taqueador amortiguador trasero.	Unidad	EVENTO	1	646.250	646.250
1.17		Espiral trasero.	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
1.18		Espiral delantero.	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
1.19		Buje trasero.	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
1.20		Brazo trasero.	Unidad	EVENTO	1	995.000	995.000
1.21		Brazo tensor.	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1.22		Barra trasera.	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
1.23		Juego buje estabilizador Trasero.	Unidad	EVENTO	1	81.400	81.400
1.24		Bieleta estabilizador trasero LH.	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000
1.25		Bieleta estabilizador trasero RH.	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000
1.26		Juego buje de parrilla.	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000
1.27		Llanta.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
1.28		Taza rueda.	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
1.29		Tuerca rueda.	Unidad	EVENTO	1	475.200	475.200
1.30		Prisionero rueda.	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
1.31		Barra estabilizadora trasera.	Unidad	EVENTO	1	463.100	463.100
1.32		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	308.000	308.000
1.33		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
24	**78180101-009**	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS EN GENERAL.**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Motor arranque.	Unidad	EVENTO	1	2.930.400	2.930.400
1.2		Alternador.	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
1.3		Cepillos limpia parabrisas.	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
1.4		Bendix arranque.	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000
1.5		Automático arranque.	Unidad	EVENTO	1	368.500	368.500
1.6		Inducido arranque.	Unidad	EVENTO	1	920.000	920.000
1.7		Porta carbón.	Unidad	EVENTO	1	460.000	460.000
1.8		Campo arranque.	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1.9		Reductora arranque.	Unidad	EVENTO	1	192.500	192.500
1.10		Bujía incandescente.	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
1.11		Rotor alternador.	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1.12		Estator alternador.	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1.13		Regulador voltaje.	Unidad	EVENTO	1	690.000	690.000
1.14		Rectificador.	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
1.15		Bomba vacio alternador.	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
1.16		Rulemán alternador frontal.	Unidad	EVENTO	1	181.500	181.500
1.17		Rulemán alternador tapa.	Unidad	EVENTO	1	148.500	148.500
1.18		Válvula solenoide.	Unidad	EVENTO	1	913.000	913.000
1.19		Faros delanteros.	Unidad	EVENTO	1	2.893.000	2.893.000
1.20		Faros traseros.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
1.21		Faros de busca huella.	Unidad	EVENTO	1	869.000	869.000
1.22		Focos alta.	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
1.23		Focos baja.	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro

Lic. POLICARPO MARIANO DÍAZ VERA
Chairperson

1.24		Focos de un filamento.	Unidad	EVENTO	1	85.800	85.800
1.25		Focos de dos filamentos.	Unidad	EVENTO	1	31.900	31.900
1.26		Focos luz chica.	Unidad	EVENTO	1	30.800	30.800
1.27		Focos de busca huella.	Unidad	EVENTO	1	145.200	145.200
1.28		Faro patente LH.	Unidad	EVENTO	1	79.200	79.200
1.29		Faro patente RH.	Unidad	EVENTO	1	79.200	79.200
1.30		Fusibles 10 Amper.	Unidad	EVENTO	1	27.500	27.500
1.31		Fusibles 15 Amper.	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500
1.32		Fusibles 20 Amper.	Unidad	EVENTO	1	49.500	49.500
1.33		Lámpara interior.	Unidad	EVENTO	1	605.000	605.000
1.34		Interruptor limpiaparabrisas.	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
1.35		Bobina de contacto.	Unidad	EVENTO	1	588.500	588.500
1.36		Interruptor de luces.	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1.37		Bocina.	Unidad	EVENTO	1	342.650	342.650
1.38		Antena.	Unidad	EVENTO	1	126.500	126.500
1.39		Sensor cigüeñal.	Unidad	EVENTO	1	352.000	352.000
1.40		Motor limpiaparabrisas delantero.	Unidad	EVENTO	1	920.000	920.000
1.41		Motor limpiaparabrisas trasero.	Unidad	EVENTO	1	820.000	820.000
1.42		Válvula EGR.	Unidad	EVENTO	1	1.614.800	1.614.800
1.43		Bomba vacío motor.	Unidad	EVENTO	1	999.900	999.900
1.44		Válvula.	Unidad	EVENTO	1	418.000	418.000
1.45		Bulbo marcha atrás.	Unidad	EVENTO	1	184.800	184.800
1.46		Bulbo neutro.	Unidad	EVENTO	1	148.500	148.500
1.47		Base antena.	Unidad	EVENTO	1	306.900	306.900
1.48		Motor lanza agua.	Unidad	EVENTO	1	301.400	301.400
1.49		Bulbo presión aceite.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.50		Sensor temperatura agua.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
1.51		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.52		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
25	**78180101-014**	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DE MOTOR**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		2 Pistón STD 1&2.	Unidad	EVENTO	1	1.210.440	1.210.440
1.2		2 Pistón STD 3&4.	Unidad	EVENTO	1	1.210.440	1.210.440
1.3		Juego aros STD.	Unidad	EVENTO	1	1.278.000	1.278.000
1.4		Casquillo bancada.	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
1.5		Juego casquillo biela.	Unidad	EVENTO	1	602.800	602.800
1.6		Juego calce lateral.	Unidad	EVENTO	1	310.200	310.200
1.7		Rulemán piloto.	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500
1.8		Juego buje biela.	Unidad	EVENTO	1	162.800	162.800
1.9		Juego juntas motor.	Unidad	EVENTO	1	1.485.000	1.485.000
1.10		Juego camisa motor.	Unidad	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000
1.11		Filtro aceite.	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
1.12		Cambio aceite motor (8 litros)	Litros	EVENTO	1	316.800	316.800
1.13		Filtro aire.	Unidad	EVENTO	1	115.000	115.000
1.14		Filtro combustible.	Unidad	EVENTO	1	327.800	327.800
1.15		Cigüeñal.	Unidad	EVENTO	1	5.600.000	5.600.000
1.16		Polea cigüeñal.	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
1.17		Carter motor.	Unidad	EVENTO	1	933.900	933.900
1.18		Eje leva LH.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
1.19		Eje leva RH.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
1.20		Sensor flujo aire.	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000
1.21		Juego martillito leva admisión.	Unidad	EVENTO	1	1.082.400	1.082.400
1.22		Juego martillito leva escape.	Unidad	EVENTO	1	1.082.400	1.082.400
1.23		Juego botador hidráulico.	Unidad	EVENTO	1	1.580.000	1.580.000
1.24		Reten frente.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.25		Reten bancada.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.26		Reten leva.	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
1.27		Juego buje balanceador.	Unidad	EVENTO	1	70.400	70.400
1.28		Junta tapa motor.	Unidad	EVENTO	1	633.600	633.600
1.29		Tapa balancín.	Unidad	EVENTO	1	885.000	885.000
1.30		Junta tapa balancín.	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
1.31		Bomba aceite.	Unidad	EVENTO	1	975.000	975.000
1.32		Carcaza frente.	Unidad	EVENTO	1	993.000	993.000
1.33		Tapa filtro aire.	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro

1.34		Base filtro aire.	Unidad	EVENTO	1	216.700	216.700
1.35		Conducto aire.	Unidad	EVENTO	1	231.000	231.000
1.36		Manguera depurador aire.	Unidad	EVENTO	1	535.000	535.000
1.37		Junta liquida.	Unidad	EVENTO	1	366.000	366.000
1.38		Soporte motor.	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
1.39		Soporte caja.	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
1.40		Juego guía válvula admisión.	Unidad	EVENTO	1	140.800	140.800
1.41		Juego guía válvula escape.	Unidad	EVENTO	1	171.600	171.600
1.42		Correa dentada larga	Unidad	EVENTO	1	575.000	575.000
1.43		Tensor correa grande	Unidad	EVENTO	1	335.000	335.000
1.44		Correa dentada corta	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
1.45		Tensor Correa chico	Unidad	EVENTO	1	295.000	295.000
1.46		Juego válvula admisión	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000
1.47		Juego válvula escape	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
1.48		Correa alternador	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
1.49		Correa dirección hidráulica.	Unidad	EVENTO	1	79.200	79.200
1.50		Correa aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
1.51		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.52		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
26	**78180101-002**	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DE DIRECCIÓN**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Extremo dirección largo.	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
1.2		Extremo dirección corto.	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
1.3		Guardapolvo cremallera.	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
1.4		Precap LH.	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
1.5		Precap RH.	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
1.6		Buje cremallera.	Unidad	EVENTO	1	181.500	181.500
1.7		Buje.	Unidad	EVENTO	1	148.500	148.500
1.8		Bomba dirección hidráulica.	Unidad	EVENTO	1	2.135.000	2.135.000
1.9		Columna dirección.	Unidad	EVENTO	1	2.035.000	2.035.000
1.10		Deposito fluido dirección hidráulica.	Unidad	EVENTO	1	206.800	206.800
1.11		Manguera dirección hidráulica.	Unidad	EVENTO	1	1.067.000	1.067.000
1.12		Cremallera dirección hidráulica.	Unidad	EVENTO	1	7.580.000	7.580.000
1.13		Fluido Súper ATF.	Litros	EVENTO	1	70.400	70.400
1.14		Alineación y balanceo.	Unidad	EVENTO	1	176.000	176.000
1.15		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.16		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
27	**78180101-016**	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	1.025.000	1.025.000
1.2		Junta bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500
1.3		Ventilador.	Unidad	EVENTO	1	335.500	335.500
1.4		Embrague ventilador.	Unidad	EVENTO	1	1.248.000	1.248.000
1.5		Radiador de agua.	Unidad	EVENTO	1	2.560.000	2.560.000
1.6		Manguera superior.	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.7		Manguera inferior.	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.8		Radiador de aceite.	Unidad	EVENTO	1	1.710.500	1.710.500
1.9		Polea tensora.	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
1.10		3 Polea.	Unidad	EVENTO	1	709.500	709.500
1.11		2 Polea.	Unidad	EVENTO	1	420.200	420.200
1.12		Depósito de agua del radiador.	Unidad	EVENTO	1	258.000	258.000
1.13		Termostato.	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
1.14		Condensador aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	3.350.000	3.350.000
1.15		Protector ventilador.	Unidad	EVENTO	1	302.500	302.500
1.16		Conjunto ventilador aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	1.645.000	1.645.000
1.17		Compresor aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	6.197.400	6.197.400
1.18		Disco de compresor aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	620.000	620.000
1.19		Bobina compresor aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	808.500	808.500
1.20		Polea compresor aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000
1.21		Reten compresor.	Unidad	EVENTO	1	71.500	71.500
1.22		Juego de manguera aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	1.236.400	1.236.400
1.23		Manguera central aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	470.800	470.800
1.24		Evaporador aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	4.350.000	4.350.000

SALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comite de Evaluación de Ofertas

1.25		2 Filtro aire acondicionado habitáculo.	Unidad	EVENTO	1	303.600	303.600
1.26		Núcleo evaporador aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	1.985.000	1.985.000
1.27		Comando interruptor aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	2.585.000	2.585.000
1.28		Actuador.	Unidad	EVENTO	1	436.000	436.000
1.29		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	308.000	308.000
1.30		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
28	**78180101-002**	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DEL TRANSMISIÓN**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Eje cuádruple.	Unidad	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000
1.2		Eje principal.	Unidad	EVENTO	1	1.776.500	1.776.500
1.3		Eje de mando.	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000
1.4		Juego rulemánes.	Unidad	EVENTO	1	1.320.000	1.320.000
1.5		Dos Anillo Sincronizador primera y segunda	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1.6		Tres Anillo Sincronizador tercera, cuarta y quinta.	Unidad	EVENTO	1	676.500	676.500
1.7		Juego Rodillos	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
1.8		Desplazable primera y segunda.	Unidad	EVENTO	1	1.041.700	1.041.700
1.9		Desplazable tercera y cuarta.	Unidad	EVENTO	1	968.000	968.000
1.10		Desplazable quinta y reversa.	Unidad	EVENTO	1	676.500	676.500
1.11		Engranaje primera.	Unidad	EVENTO	1	797.500	797.500
1.12		Engranaje segunda.	Unidad	EVENTO	1	964.700	964.700
1.13		Engranaje tercera.	Unidad	EVENTO	1	678.700	678.700
1.14		Engranaje quinta.	Unidad	EVENTO	1	458.700	458.700
1.15		Juego engranaje reversa.	Unidad	EVENTO	1	1.573.000	1.573.000
1.16		Engranaje cuarta.	Unidad	EVENTO	1	628.100	628.100
1.17		Retenes de caja.	Unidad	EVENTO	1	259.600	259.600
1.18		Cabo de cambio.	Unidad	EVENTO	1	566.500	566.500
1.19		Engranaje velocímetro.	Unidad	EVENTO	1	1.618.600	1.618.600
1.20		Conjunto selector.	Unidad	EVENTO	1	922.900	922.900
1.21		Aceite de transmisión (3litros)	Litros	EVENTO	1	425.000	425.000
1.22		Cambio de aceite de caja (3 litros)	Litros	EVENTO	1	425.000	425.000
1.23		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000
1.24		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
29	**78180101-014**	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DE EMBRAGUE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Disco embrague.	Unidad	EVENTO	1	865.000	865.000
1.2		Plato embrague.	Unidad	EVENTO	1	1.022.000	1.022.000
1.3		Cojinete empuje.	Unidad	EVENTO	1	346.500	346.500
1.4		Horquilla embrague.	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
1.5		Guardapolvo.	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500
1.6		Bomba auxiliar embrague.	Unidad	EVENTO	1	322.300	322.300
1.7		Bomba central embrague.	Unidad	EVENTO	1	907.500	907.500
1.8		Volante motor.	Unidad	EVENTO	1	1.642.300	1.642.300
1.9		Corona volante.	Unidad	EVENTO	1	299.200	299.200
1.10		Manguera.	Unidad	EVENTO	1	192.500	192.500
1.11		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.12		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
30	**78180101-9995**	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Bomba combustible.	Unidad	EVENTO	1	16.890.000	16.890.000
1.2		Flotador combustible.	Unidad	EVENTO	1	416.900	416.900
1.3		Pedal acelerador.	Unidad	EVENTO	1	786.500	786.500
1.4		Filtro combustible con soporte.	Unidad	EVENTO	1	2.520.000	2.520.000
1.5		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	308.000	308.000
1.6		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000

➢ **Oferente: TOYOTOSHI S.A.**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído) G.	Precio total (IVA incluido) G.
1	**78180101-014**	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO DE MOTOR**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Cambio de aceite de motor (6,90 litros)	Litros	EVENTO	1	49.700	49.700
1.2		Cambio de filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	188.150	188.150

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro

Lic. HUGO IGNACIO DIAZ VERA
Presidente
Comité de Evaluación de Ofertas

1.3		Cambio de filtro de aceite.	Unidad	EVENTO	1	84.950	84.950
1.4		Cambio de filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	203.700	203.700
1.5		Servicio de engrase de rulem?nes y alemites.	Unidad	EVENTO	1	24.000	24.000
1.6		Reparacion de cubiertas.	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
1.7		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
2	**78180101-002**	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO DE CAJA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Cambio de aceite de caja (2,7 litros)	Litros	EVENTO	1	77.450	77.450
1.2		Cambio de aceite diferencial (3,5 litros)	Litros	EVENTO	1	51.600	51.600
1.3		Bulbo de marcha atrás.	Unidad	EVENTO	1	217.300	217.300
1.4		Disco de embrague.	Unidad	EVENTO	1	1.213.700	1.213.700
1.5		Regulación de embrague - M.O.	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
1.6		Plato de presión.	Unidad	EVENTO	1	1.483.750	1.483.750
1.7		Cojinete de empuje.	Unidad	EVENTO	1	833.200	833.200
1.8		Horquilla de embrague.	Unidad	EVENTO	1	609.550	609.550
1.9		Bomba central de embrague.	Unidad	EVENTO	1	730.800	730.800
1.10		Bombín auxiliar de embrague.	Unidad	EVENTO	1	420.900	420.900
1.11		Reparación de bomba central de embrague.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
1.12		Reparación de bombín de embrague.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.13		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
3	**78180101-004**	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO TREN DELANTERO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Carga fluido de dirección hidráulica.	Litros	EVENTO	1	68.000	68.000
1.2		Alineación y balanceo de ruedas.	Unidad	EVENTO	1	128.000	128.000
1.3		Cambio de bujes centrales y laterales de barra estabilizadora.	Unidad	EVENTO	1	106.600	106.600
1.4		Cambio de rotula inferior.	Unidad	EVENTO	1	651.400	651.400
1.5		Buje parrilla superior.	Unidad	EVENTO	1	221.150	221.150
1.6		Buje parrilla inferior.	Unidad	EVENTO	1	345.950	345.950
1.7		Buje tensor delantero.	Unidad	EVENTO	1	461.300	461.300
1.8		Buje tensor trasero.	Unidad	EVENTO	1	25.450	25.450
1.9		Rulemánes de masa.	Unidad	EVENTO	1	1.043.300	1.043.300
1.10		Amortiguadores delantero.	Unidad	EVENTO	1	1.204.950	1.204.950
1.11		Buje de amortiguadores.	Unidad	EVENTO	1	84.700	84.700
1.12		Barra estabilizadores.	Unidad	EVENTO	1	1.921.800	1.921.800
1.13		Rotula superior.	Unidad	EVENTO	1	435.100	435.100
1.14		Bomba de dirección hidráulica.	Unidad	EVENTO	1	4.611.200	4.611.200
1.15		Extremo de dirección.	Unidad	EVENTO	1	960.650	960.650
1.16		Bieleta de estabilizador delantero.	Unidad	EVENTO	1	864.600	864.600
1.17		Bieleta estabilizador trasero.	Unidad	EVENTO	1	726.600	726.600
1.18		Cremallera de dirección.	Unidad	EVENTO	1	10.462.350	10.462.350
1.19		Bujes de cremallera.	Unidad	EVENTO	1	181.750	181.750
1.20		Terminal de cremallera.	Unidad	EVENTO	1	1.389.100	1.389.100
1.21		Guardapolvo de cremallera.	Unidad	EVENTO	1	116.900	116.900
1.22		Homocinética.	Unidad	EVENTO	1	4.453.850	4.453.850
1.23		Taqueador de parrilla superior delantero.	Unidad	EVENTO	1	185.300	185.300
1.24		Taqueador de parrilla inferior delantero.	Unidad	EVENTO	1	192.300	192.300
1.25		Guardapolvo de homocinética interior.	Unidad	EVENTO	1	1.046.300	1.046.300
1.26		Guardapolvo de homocinética exterior.	Unidad	EVENTO	1	1.095.650	1.095.650
1.27		Cambio de prisionero y tuerca de rueda.	Unidad	EVENTO	1	1.494.400	1.494.400
1.28		Cambio de parrilla superior.	Unidad	EVENTO	1	2.357.900	2.357.900
1.29		Cambio de parrilla inferior.	Unidad	EVENTO	1	3.269.750	3.269.750
1.30		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
4	**78180101-004**	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO TREN TRASERO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Juego reparo perno pibot.	Unidad	EVENTO	1	533.350	533.350
1.2		Juego perno pibot.	Unidad	EVENTO	1	402.400	402.400
1.3		Espiral de suspensión LH - RH	Unidad	EVENTO	1	949.150	949.150
1.4		Barra tensor trasero inferior LH – RH	Unidad	EVENTO	1	1.488.560	1.488.560
1.5		Bujes de barra tensor.	Unidad	EVENTO	1	13.400	13.400
1.6		Barra tensor trasero superior LH – RH	Unidad	EVENTO	1	83.300	83.300
1.7		Amortiguadores traseros.	Unidad	EVENTO	1	407.250	407.250
1.8		Cambio de prisionero y tuerca de rueda.	Unidad	EVENTO	1	1.494.400	1.494.400
1.9		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BNF

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

5	**78180101-006**	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Juego seguros de pastilla de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	764.450	764.450
1.2		Pastilla de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	811.750	811.750
1.3		Disco de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	1.372.800	1.372.800
1.4		Rectificación de disco de freno.	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
1.5		Reparación de sistema servo freno.	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
1.6		Servo freno.	Unidad	EVENTO	1	4.279.150	4.279.150
1.7		Fibra de freno trasero.	Unidad	EVENTO	1	875.900	875.900
1.8		Rectificación de tambor de freno.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.9		Juego de cubetas.	Unidad	EVENTO	1	712.900	712.900
1.10		Cabo de freno de mano.	Unidad	EVENTO	1	399.600	399.600
1.11		Bomba central de freno.	Unidad	EVENTO	1	2.393.000	2.393.000
1.12		Juego reparo bomba central de freno.	Unidad	EVENTO	1	211.400	211.400
1.13		Cilindro de freno.	Unidad	EVENTO	1	473.450	473.450
1.14		Juego de zapatas de freno.	Unidad	EVENTO	1	875.900	875.900
1.15		Mordaza de freno.	Unidad	EVENTO	1	3.658.900	3.658.900
1.16		Tambor de freno.	Unidad	EVENTO	1	1.184.200	1.184.200
1.17		Caño flexible de freno.	Unidad	EVENTO	1	196.150	196.150
1.18		Juego de reparo para zapatas de freno.	Unidad	EVENTO	1	369.500	369.500
1.19		Juego de reparo mordaza de freno.	Unidad	EVENTO	1	369.550	369.550
1.20		Carga de fluido de freno.	Litros	EVENTO	1	70.200	70.200
1.21		Cambio de cubeta de freno ambos lados.	Unidad	EVENTO	1	648.100	648.100
1.22		Sensor ABS de rueda izquierda.	Unidad	EVENTO	1	1.346.750	1.346.750
1.23		Sensor ABS de rueda derecha.	Unidad	EVENTO	1	1.346.750	1.346.750
1.24		Sensores ABS de ruedas traseras.	Unidad	EVENTO	1	1.346.750	1.346.750
1.25		Modulo con unidad hid. De ABS	Unidad	EVENTO	1	14.654.200	14.654.200
1.26		Regulación de frenos.	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000
1.27		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
6	**78180101-9996**	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - REPARACIÓN RADIADOR DE AGUA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Carga aditivo para radiador (4 litros)	Litros	EVENTO	1	315.250	315.250
1.2		Control de agua destilada batería.	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.3		Limpieza de radiador.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.4		Reparación por fuga.	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
1.5		Cambio de radiador.	Unidad	EVENTO	1	5.816.300	5.816.300
1.6		Manguera superior.	Unidad	EVENTO	1	112.800	112.800
1.7		Manguera inferior.	Unidad	EVENTO	1	112.800	112.800
1.8		Abrazaderas.	Unidad	EVENTO	1	22.850	22.850
1.9		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
7	**78180101-008**	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Motor limpia Parabrisas.	Unidad	EVENTO	1	2.459.400	2.459.400
1.2		Brazo limpia Parabrisas.	Unidad	EVENTO	1	442.000	442.000
1.3		Cepillo limpia Parabrisas.	Unidad	EVENTO	1	309.200	309.200
1.4		Reservorio agua limpiaparabrisas.	Unidad	EVENTO	1	1.287.300	1.287.300
1.5		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
8	**78180101-009**	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO PARTE ELÉCTRICA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Antena eléctrica para auto radio.	Unidad	EVENTO	1	1.493.900	1.493.900
1.2		Autorradio.	Unidad	EVENTO	1	23.404.450	23.404.450
1.3		Parlantes.	Unidad	EVENTO	1	774.500	774.500
1.4		Bloqueo central de puertas.	Unidad	EVENTO	1	2.323.000	2.323.000
1.5		Bulbo presión de aceite.	Unidad	EVENTO	1	188.600	188.600
1.6		Cambio bulbo de temperatura.	Unidad	EVENTO	1	254.900	254.900
1.7		Cambio de control de mando de luces, señaleros, etc.	Unidad	EVENTO	1	604.450	604.450
1.8		Cambio de focos de faro delantero.	Unidad	EVENTO	1	1.497.050	1.497.050
1.9		Cambio de faros delanteros.	Unidad	EVENTO	1	4.967.750	4.967.750
1.10		Cambio de faros traseros.	Unidad	EVENTO	1	895.200	895.200
1.11		Motor Levanta vidrio eléctrico.	Unidad	EVENTO	1	1.818.400	1.818.400
1.12		Llave de Luz de estacionamiento.	Unidad	EVENTO	1	352.850	352.850
1.13		Cambio de bocina.	Unidad	EVENTO	1	333.500	333.500

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro

LIC. HUGO MARIANO ÍÑIGUEZ VERA
Presidente
Comité de Evaluación de Ofertas

1.14		Foco luz de techo.	Unidad	EVENTO	1	13.050	13.050
1.15		Relay de freno.	Unidad	EVENTO	1	406.950	406.950
1.16		Relay señalero.	Unidad	EVENTO	1	509.350	509.350
1.17		Llave de luces antiniebla.	Unidad	EVENTO	1	754.700	754.700
1.18		Bujías incandescentes.	Unidad	EVENTO	1	223.450	223.450
1.19		Relay precalentador temporizador.	Unidad	EVENTO	1	420.850	420.850
1.20		Bulbo de freno.	Unidad	EVENTO	1	226.700	226.700
1.21		Bulbo marcha atrás.	Unidad	EVENTO	1	176.050	176.050
1.22		Focos de freno.	Unidad	EVENTO	1	41.150	41.150
1.23		Focos luz de tablero.	Unidad	EVENTO	1	48.500	48.500
1.24		Faro antiniebla.	Unidad	EVENTO	1	109.700	109.700
1.25		Flotador de tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1	428.300	428.300
1.26		Sensor de velocímetro.	Unidad	EVENTO	1	1.376.400	1.376.400
1.27		Fusibles.	Unidad	EVENTO	1	7.050	7.050
1.28		Porta fusibles.	Unidad	EVENTO	1	1.394.800	1.394.800
1.29		Llave de levantavidrios.	Unidad	EVENTO	1	1.627.100	1.627.100
1.30		Sistema de alarma.	Unidad	EVENTO	1	1.686.500	1.686.500
1.31		Tambor de llave de contacto.	Unidad	EVENTO	1	1.032.350	1.032.350
1.32		Duplicados de llave.	Unidad	EVENTO	1	1.521.400	1.521.400
1.33		Focos de señaleros.	Unidad	EVENTO	1	22.750	22.750
1.34		Retrovisores eléctricos.	Unidad	EVENTO	1	1.816.600	1.816.600
1.35		Tambor llave de contacto.	Unidad	EVENTO	1	549.050	549.050
1.36		Polarizado general.	Unidad	EVENTO	1	259.950	259.950
1.37		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
9	**78180101-009**	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - REPARACIÓN DE ALTERNADOR COMPLETO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Alternador nuevo.	Unidad	EVENTO	1	6.986.400	6.986.400
1.2		Rotor rebobinado.	Unidad	EVENTO	1	1.249.000	1.249.000
1.3		Regulador de voltaje.	Unidad	EVENTO	1	977.550	977.550
1.4		Estator.	Unidad	EVENTO	1	484.250	484.250
1.5		Campo rebobinado.	Unidad	EVENTO	1	3.423.350	3.423.350
1.6		Inducido.	Unidad	EVENTO	1	1.194.700	1.194.700
1.7		Placas de diodo.	Unidad	EVENTO	1	87.700	87.700
1.8		Porta carbón.	Unidad	EVENTO	1	151.650	151.650
1.9		Colector de rotor alternador.	Unidad	EVENTO	1	127.750	127.750
1.10		Juego de carbón.	Unidad	EVENTO	1	203.750	203.750
1.11		Rulemánes.	Unidad	EVENTO	1	365.200	365.200
1.12		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
10	78180101-009	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	5.659.150	5.659.150
1.2		Cambio de Inducido.	Unidad	EVENTO	1	219.700	219.700
1.3		Cambio Porta carbón.	Unidad	EVENTO	1	297.900	297.900
1.4		Cambio de Bendix.	Unidad	EVENTO	1	1.002.750	1.002.750
1.5		Cambio de campo de arranque.	Unidad	EVENTO	1	664.950	664.950
1.6		Cambio de Automático de arranque.	Unidad	EVENTO	1	1.567.750	1.567.750
1.7		Cambio de carbón.	Unidad	EVENTO	1	127.600	127.600
1.8		Cambio de bujes.	Unidad	EVENTO	1	87.950	87.950
1.9		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
11	78180101-016	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Cambio de evaporizador.	Unidad	EVENTO	1	4.895.600	4.895.600
1.2		Cambio de filtro.	Unidad	EVENTO	1	568.800	568.800
1.3		Carga de gas Ecológico.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.4		Embrague de compresor.	Unidad	EVENTO	1	3.493.000	3.493.000
1.5		Mantenimiento del sistema de Aire Acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
1.6		Cambio de compresor.	Unidad	EVENTO	1	6.707.000	6.707.000
1.7		Cambio filtro deshidratador de gas.	Unidad	EVENTO	1	426.250	426.250
1.8		Cambio válvula Expansora.	Unidad	EVENTO	1	912.650	912.650
1.9		Cambio manguera de baja presión.	Unidad	EVENTO	1	1.069.250	1.069.250
1.10		Cambio manguera de alta presión.	Unidad	EVENTO	1	962.550	962.550

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO FABRICIO DIAZ VERA
Presidente
Comité de Evaluación de Ofertas

1.11		Cambio de polea.	Unidad	EVENTO	1	1.158.100	1.158.100
1.12		Cambio de filtros.	Unidad	EVENTO	1	468.850	468.850
1.13		Reparación de compresor.	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
1.14		Cambio bulbo presión de gas.	Unidad	EVENTO	1	949.800	949.800
1.15		Acondicionamiento parte eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
1.16		Cambio rulemán de polea.	Unidad	EVENTO	1	237.350	237.350
1.17		Electro ventilador.	Unidad	EVENTO	1	1.458.900	1.458.900
1.18		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
12	78180101-004	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - SUSPENSIÓN Y DIRECCION**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Rotula superior	Unidad	EVENTO	1	478.600	478.600
1.2		Parrilla de suspensión inferior RH	Unidad	EVENTO	1	3.316.950	3.316.950
1.3		Parrilla de suspensión inferior LH	Unidad	EVENTO	1	3.316.950	3.316.950
1.4		Parrilla de suspensión superior RH	Unidad	EVENTO	1	2.357.950	2.357.950
1.5		Parrilla de suspensión superior LH	Unidad	EVENTO	1	2.357.950	2.357.950
1.6		Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	1.579.100	1.579.100
1.7		Taqueador delantero	Unidad	EVENTO	1	370.450	370.450
1.8		Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	370.450	370.450
1.9		Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	1.209.950	1.209.950
1.10		Brazo de suspensión superior RH	Unidad	EVENTO	1	2.357.900	2.357.900
1.11		Brazo de suspensión superior LH	Unidad	EVENTO	1	2.357.900	2.357.900
1.12		Bieleta delantera LH	Unidad	EVENTO	1	726.600	726.600
1.13		Bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	193.950	193.950
1.14		Bieleta delantera RH	Unidad	EVENTO	1	726.600	726.600
1.15		Rulemán palier	Unidad	EVENTO	1	817.400	817.400
1.16		Rulemán de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	1.896.900	1.896.900
1.17		Rotula inferior	Unidad	EVENTO	1	651.450	651.450
1.18		Amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	407.200	407.200
1.19		Tuerca prisionero de rueda	Unidad	EVENTO	1	45.300	45.300
1.20		Cremallera	Unidad	EVENTO	1	10.462.350	10.462.350
1.21		Bomba hidráulica	Unidad	EVENTO	1	4.611.200	4.611.200
1.22		Manguera bomba hidráulica	Unidad	EVENTO	1	1.437.650	1.437.650
1.23		Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	247.250	247.250
1.24		Eje de dirección	Unidad	EVENTO	1	2.130.900	2.130.900
1.25		Eje columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	1.159.800	1.159.800
1.26		Terminal de cremallera	Unidad	EVENTO	1	864.650	864.650
1.27		Alineación	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.28		Balanceo	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
1.29		Aceite ATF para dirección hidráulica por Litros	Litros	EVENTO	1	35.200	35.200
1.30		Servicio de engrase suspensión	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
1.31		Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
1.32		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
13	78180101-005	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - CAJA Y EMBRAGUE**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
1.2		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	453.000	453.000
1.3		Aceite de caja y Transferencia por Litros (6,2 litros)	Litros	EVENTO	1	77.450	77.450
1.4		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
14	78180101-002	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA TRANSMISION**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Crucetas cardan	Unidad	EVENTO	1	602.650	602.650
1.2		Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	639.200	639.200
1.3		Horquilla embrague	Unidad	EVENTO	1	653.550	653.550
1.4		Plato de presión	Unidad	EVENTO	1	1.483.750	1.483.750
1.5		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	916.500	916.500
1.6		Soporte de horquilla	Unidad	EVENTO	1	105.550	105.550
1.7		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.292.050	1.292.050
1.8		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
15	78180101-014	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA MOTOR**	Unidad	EVENTO	**1**		

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comite de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro

1.1		Juego de junta motor	Unidad	EVENTO	1	1.298.800	1.298.800
1.2		Cigüeñal std	Unidad	EVENTO	1	8.639.050	8.639.050
1.3		Cemento	Unidad	EVENTO	1	476.650	476.650
1.4		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	11.440.850	11.440.850
1.5		Junta tapa cilindro	Unidad	EVENTO	1	485.250	485.250
1.6		Juego de guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	1.630.300	1.630.300
1.7		Árbol de levas	Unidad	EVENTO	1	2.445.250	2.445.250
1.8		Bombín manual de combustible	Unidad	EVENTO	1	787.250	787.250
1.9		Sensor trampa de agua	Unidad	EVENTO	1	592.250	592.250
1.10		Juego de bancaditas para árbol de levas	Unidad	EVENTO	1	919.050	919.050
1.11		Brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	4.765.550	4.765.550
1.12		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.514.100	1.514.100
1.13		Junta balancín	Unidad	EVENTO	1	119.200	119.200
1.14		Juego Casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	919.850	919.850
1.15		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.222.900	1.222.900
1.16		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	519.250	519.250
1.17		Tensor de correa grande	Unidad	EVENTO	1	392.050	392.050
1.18		Tensor de correa chico	Unidad	EVENTO	1	689.700	689.700
1.19		Correa dentada	Unidad	EVENTO	1	466.900	466.900
1.20		Juego de Válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	974.650	974.650
1.21		Juego de Válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	1.290.800	1.290.800
1.22		Botador 5.08	Unidad	EVENTO	1	1.547.300	1.547.300
1.23		Reten 32-46-6	Unidad	EVENTO	1	62.400	62.400
1.24		Reten 95-115-9	Unidad	EVENTO	1	332.550	332.550
1.25		juego de Retenes de válvulas	Unidad	EVENTO	1	898.300	898.300
1.26		Limpia inyector diésel	Unidad	EVENTO	1	188.200	188.200
1.27		Refrigerante p/radiador 4LT	Litros	EVENTO	1	315.250	315.250
1.28		Carter inferior.	Unidad	EVENTO	1	2.447.900	2.447.900
1.29		Soporte motor	Unidad	EVENTO	1	432.250	432.250
1.30		Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	2.055.850	2.055.850
1.31		Aleta ventilador	Unidad	EVENTO	1	718.700	718.700
1.32		Manguera de radiador inferior con abrazaderas	Unidad	EVENTO	1	128.650	128.650
1.33		Manguera de radiador superior con abrazaderas	Unidad	EVENTO	1	155.050	155.050
1.34		Junta escape	Unidad	EVENTO	1	276.750	276.750
1.35		Junta de admisión	Unidad	EVENTO	1	66.800	66.800
1.36		Tubo, escape frontal	Unidad	EVENTO	1	8.589.550	8.589.550
1.37		Tubo, escape central	Unidad	EVENTO	1	2.672.600	2.672.600
1.38		Tubo, escape trasero	Unidad	EVENTO	1	3.676.600	3.676.600
1.39		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	194.700	194.700
1.40		Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	171.050	171.050
1.41		Pico Inyector	Unidad	EVENTO	1	19.352.700	19.352.700
1.42		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	77.200	77.200
1.43		Volante motor	Unidad	EVENTO	1	3.667.850	3.667.850
1.44		Turbo alimentador	Unidad	EVENTO	1	19.736.600	19.736.600
1.45		Junta, tubo escape	Unidad	EVENTO	1	85.600	85.600
1.46		Soporte silenciador	Unidad	EVENTO	1	99.300	99.300
1.47		Bomba de inyección	Unidad	EVENTO	1	13.258.700	13.258.700
1.48		Relay bomba inyectora.	Unidad	EVENTO	1	60.250	60.250
1.49		Conjunto filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	787.250	787.250
1.50		Conjunto riel común	Unidad	EVENTO	1	6.025.700	6.025.700
1.51		Sensor de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	1.373.400	1.373.400
1.52		Manguera de calefacción	Unidad	EVENTO	1	192.100	192.100
1.53		Bulón tubo de escape	Unidad	EVENTO	1	13.900	13.900
1.54		Juego de calces cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	269.150	269.150
1.55		Juego de 4 Pistón de motor	Unidad	EVENTO	1	2.702.050	2.702.050
1.56		Conjunto tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	1.439.250	1.439.250
1.57		Polea intermedia N2	Unidad	EVENTO	1	1.158.100	1.158.100
1.58		Polea intermedia	Unidad	EVENTO	1	1.158.100	1.158.100
1.59		Aceite motor por Litros (6,90 litros)	Litros	EVENTO	1	37.650	37.650
1.60		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
16	178180101-006	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA FRENO**	Unidad	EVENTO	1		

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

1.1		Manguera flexible freno	Unidad	EVENTO	1	177.000	177.000
1.2		Juego de pastilla de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	800.750	800.750
1.3		Juego reparo mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	406.500	406.500
1.4		Juego de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	875.900	875.900
1.5		Bomba de vacío	Unidad	EVENTO	1	5.166.400	5.166.400
1.6		Tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	1.184.250	1.184.250
1.7		Juego de reparo freno trasero	Unidad	EVENTO	1	469.850	469.850
1.8		Disco de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	1.372.850	1.372.850
1.9		Servo freno	Unidad	EVENTO	1	3.941.600	3.941.600
1.10		Palanca freno	Unidad	EVENTO	1	100.900	100.900
1.11		Conjunto de Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	399.600	399.600
1.12		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	2.323.000	2.323.000
1.13		Caño de freno	Unidad	EVENTO	1	87.300	87.300
1.14		Cilindro de freno RH	Unidad	EVENTO	1	483.850	483.850
1.15		Pistón de freno RH	Unidad	EVENTO	1	128.700	128.700
1.16		Juego de Seguros, pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
1.17		Pistón de freno LH	Unidad	EVENTO	1	128.750	128.750
1.18		Mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	7.316.050	7.316.050
1.19		Fluído freno 355cc	Unidad	EVENTO	1	77.250	77.250
1.20		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
17	78180101-009	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL / ALTERNADOR**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Alternador nuevo	Unidad	EVENTO	1	6.986.400	6.986.400
1.2		Juego de carbón depresor	Unidad	EVENTO	1	203.800	203.800
1.3		Rotor rebobinado	Unidad	EVENTO	1	1.046.350	1.046.350
1.4		Campo rebobinado	Unidad	EVENTO	1	3.423.350	3.423.350
1.5		Plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	581.600	581.600
1.6		Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	974.550	974.550
1.7		Reten depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	32.400	32.400
1.8		Depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	5.166.400	5.166.400
1.9		Reparación depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	269.500	269.500
1.10		Rulemán	Unidad	EVENTO	1	363.700	363.700
1.11		Carbón	Unidad	EVENTO	1	203.800	203.800
1.12		Colector de rotor	Unidad	EVENTO	1	1.249.000	1.249.000
1.13		Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	696.550	696.550
1.14		Rellenar y tornear asiento de rulemán y reten	Unidad	EVENTO	1	231.000	231.000
1.15		Encamisado de tapa alojamiento de rulemán	Unidad	EVENTO	1	231.000	231.000
1.16		Rectificación de colector	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
1.17		Bujes soporte alternador	Unidad	EVENTO	1	87.750	87.750
1.18		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
18	78180101-009	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL ELECTRICIDAD PARTE DE MOTOR DE ARRANQUE**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Motor de arranque nuevo	Unidad	EVENTO	1	5.659.150	5.659.150
1.2		Enducido rebobinado	Unidad	EVENTO	1	1.194.700	1.194.700
1.3		Campo rebobinado	Unidad	EVENTO	1	731.400	731.400
1.4		Colector	Unidad	EVENTO	1	394.900	394.900
1.5		Carbón	Unidad	EVENTO	1	127.750	127.750
1.6		Porta carbón	Unidad	EVENTO	1	127.750	127.750
1.7		Automático	Unidad	EVENTO	1	1.425.250	1.425.250
1.8		Vendi	Unidad	EVENTO	1	1.002.750	1.002.750
1.9		Rulemán	Unidad	EVENTO	1	332.050	332.050
1.10		Rellenar y tornear asiento de rulemán y reten	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
1.11		Confección de buje enducido	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.12		Encamisado de buje reductora	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.13		Soldadura de torpedo	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.14		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
19	78180101-009	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 -**	Unidad	EVENTO	**1**		

BALBINO SAHIRIS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BNF

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

		ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL ELECTRICIDAD ACCESORIOS					
1.1		Faro delantero RH	Unidad	EVENTO	1	1.692.600	1.692.600
1.2		Faro delantero LH	Unidad	EVENTO	1	1.692.600	1.692.600
1.3		Faro trasero RH	Unidad	EVENTO	1	798.100	798.100
1.4		Faro trasero LH	Unidad	EVENTO	1	798.100	798.100
1.5		Faro de luz techo	Unidad	EVENTO	1	195.550	195.550
1.6		Relay de freno	Unidad	EVENTO	1	560.300	560.300
1.7		Relay precalentador temporizador	Unidad	EVENTO	1	533.200	533.200
1.8		Interruptor luz de stop	Unidad	EVENTO	1	210.650	210.650
1.9		Bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	280.400	280.400
1.10		Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	199.900	199.900
1.11		Bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	425.750	425.750
1.12		Bulbos marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	226.700	226.700
1.13		Faro señalero esquinero	Unidad	EVENTO	1	859.300	859.300
1.14		Bujías incandescentes	Unidad	EVENTO	1	223.450	223.450
1.15		Relay de señalero	Unidad	EVENTO	1	494.700	494.700
1.16		Flotador de combustible	Unidad	EVENTO	1	422.800	422.800
1.17		Conjunto tablero de instrumentos	Unidad	EVENTO	1	4.491.650	4.491.650
1.18		Interruptor freno estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	787.600	787.600
1.19		Motor, mecanismo L/P	Unidad	EVENTO	1	2.459.400	2.459.400
1.20		Conjunto de Bocinas	Unidad	EVENTO	1	667.050	667.050
1.21		Foco HB2 12V, 60W55W	Unidad	EVENTO	1	235.300	235.300
1.22		Terminal positivo	Unidad	EVENTO	1	164.550	164.550
1.23		Terminal negativo	Unidad	EVENTO	1	72.900	72.900
1.24		Cerradura puerta FR RH bloqueo eléctrico	Unidad	EVENTO	1	1.647.000	1.647.000
1.25		Cerradura puerta FR LH bloqueo eléctrico	Unidad	EVENTO	1	1.647.000	1.647.000
1.26		Cerradura de puerta RR RH bloqueo eléctrico	Unidad	EVENTO	1	1.431.100	1.431.100
1.27		Conjunto cierre, puerta RR LH bloqueo eléctrico	Unidad	EVENTO	1	1.431.100	1.431.100
1.28		Fusible eslabón	Unidad	EVENTO	1	184.850	184.850
1.29		Relay	Unidad	EVENTO	1	420.850	420.850
1.30		Porta fusible interno	Unidad	EVENTO	1	5.171.250	5.171.250
1.31		Interruptor principal levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	2.323.050	2.323.050
1.32		Motor lanza agua L/P	Unidad	EVENTO	1	725.000	725.000
1.33		Motor levanta vidrio LH	Unidad	EVENTO	1	1.818.400	1.818.400
1.34		Motor levanta vidrio RH	Unidad	EVENTO	1	1.818.400	1.818.400
1.35		Antena	Unidad	EVENTO	1	743.550	743.550
1.36		Foco mediano 1F. 12V	Unidad	EVENTO	1	22.700	22.700
1.37		Foco tubular 12V 10W	Unidad	EVENTO	1	18.400	18.400
1.38		Foco, 2FIL. 12VOLT	Unidad	EVENTO	1	31.100	31.100
1.39		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
20	78180101-016	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	6.707.100	6.707.100
1.2		Evaporador de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	4.065.300	4.065.300
1.3		Juego junta y retenes	Unidad	EVENTO	1	670.650	670.650
1.4		Rulemán	Unidad	EVENTO	1	239.550	239.550
1.5		Bobina	Unidad	EVENTO	1	1.154.250	1.154.250
1.6		Embrague	Unidad	EVENTO	1	3.493.200	3.493.200
1.7		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.158.100	1.158.100
1.8		Termostato de cortes	Unidad	EVENTO	1	332.550	332.550
1.9		Filtro ceadora	Unidad	EVENTO	1	517.050	517.050
1.10		Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	912.650	912.650
1.11		Válvula de orificio	Unidad	EVENTO	1	836.750	836.750
1.12		Condensador	Unidad	EVENTO	1	4.838.150	4.838.150
1.13		Llave A. C.	Unidad	EVENTO	1	967.750	967.750
1.14		Electro ventilador	Unidad	EVENTO	1	3.004.200	3.004.200
1.15		Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	EVENTO	1	2.305.550	2.305.550
1.16		Gas y aceites ecológico	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
1.17		Correa del compresor	Unidad	EVENTO	1	633.200	633.200
1.18		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

LIC. HUGO MARIANO SIMONVERA
Presidente
Comité de Evaluación de Ofertas

21	78180101-004	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - SUSPENSIÓN Y DIRECCION**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Rotula superior	Unidad	EVENTO	1	478.600	478.600
1.2		Parrilla de suspensión inferior RH	Unidad	EVENTO	1	3.216.950	3.216.950
1.3		Parrilla de suspensión inferior LH	Unidad	EVENTO	1	3.216.950	3.216.950
1.4		Parrilla de suspensión superior RH	Unidad	EVENTO	1	2.357.950	2.357.950
1.5		Parrilla de suspensión superior LH	Unidad	EVENTO	1	1.257.950	1.257.950
1.6		Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	1.579.100	1.579.100
1.7		Taqueador delantero	Unidad	EVENTO	1	370.450	370.450
1.8		Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	370.450	370.450
1.9		Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	1.209.950	1.209.950
1.10		Brazo de suspensión superior RH	Unidad	EVENTO	1	2.357.900	2.357.900
1.11		Brazo de suspensión superior LH	Unidad	EVENTO	1	2.357.900	2.357.900
1.12		Bieleta delantera LH	Unidad	EVENTO	1	726.600	726.600
1.13		Bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	193.950	193.950
1.14		Bieleta delantera RH	Unidad	EVENTO	1	726.600	726.600
1.15		Rulemán palier	Unidad	EVENTO	1	814.450	814.450
1.16		Rulemán de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	1.896.900	1.896.900
1.17		Rotula inferior	Unidad	EVENTO	1	592.250	592.250
1.18		Amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	45.300	45.300
1.19		Tuerca prisionero de rueda	Unidad	EVENTO	1	4.611.200	4.611.200
1.20		Cremallera	Unidad	EVENTO	1	10.465.350	10.465.350
1.21		Bomba hidráulica	Unidad	EVENTO	1	1.437.650	1.437.650
1.22		Manguera, bomba hidráulica	Unidad	EVENTO	1	272.000	272.000
1.23		Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	2.130.900	2.130.900
1.24		Eje de dirección	Unidad	EVENTO	1	1.159.800	1.159.800
1.25		Eje, columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	864.650	864.650
1.26		Terminal de cremallera	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
1.27		Alineación	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1.28		Balanceo	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
1.29		Aceite ATF para dirección hidráulica por envase	Litros	EVENTO	1	35.200	35.200
1.30		Servicio de engrase suspensión	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
1.31		Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
1.32		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
22	78180101-005	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - CAJA Y EMBRAGUE**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	758.600	758.600
1.2		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	463.000	463.000
1.3		Aceite de caja y Transferencia por Litros (6,2 litros)	Litros	EVENTO	1	77.450	77.450
1.4		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
23	78180101-002	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA TRANSMISION**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Crucetas cardan	Unidad	EVENTO	1	662.950	662.950
1.2		Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	703.150	703.150
1.3		Horquilla embrague	Unidad	EVENTO	1	653.550	653.550
1.4		Plato de presión	Unidad	EVENTO	1	1.483.750	1.483.750
1.5		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	833.200	833.200
1.6		Soporte de horquilla	Unidad	EVENTO	1	105.550	105.550
1.7		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.174.600	1.174.600
1.8		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
24	78180101-014	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA MOTOR**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Juego de junta motor	Unidad	EVENTO	1	1.298.850	1.298.850
1.2		Cigüeñal std	Unidad	EVENTO	1	8.639.000	8.639.000
1.3		Cemento	Unidad	EVENTO	1	476.650	476.650
1.4		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	1.140.850	1.140.850
1.5		Junta tapa cilindro	Unidad	EVENTO	1	485.200	485.200
1.6		Juego de guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	1.630.300	1.630.300
1.7		Árbol de levas	Unidad	EVENTO	1	2.445.250	2.445.250
1.8		Bombín manual de combustible	Unidad	EVENTO	1	715.650	715.650

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ALFREDO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

1.9		Sensor trampa de agua	Unidad	EVENTO	1	592.250	592.250
1.10		Juego de bancaditas para árbol de levas	Unidad	EVENTO	1	919.050	919.050
1.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.376.500	1.376.500
1.12		Junta balancín	Unidad	EVENTO	1	108.300	108.300
1.13		Juego Casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	919.800	919.800
1.14		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.222.900	1.222.900
1.15		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	472.050	472.050
1.16		Tensor de correa grande	Unidad	EVENTO	1	356.400	356.400
1.17		Tensor de correa chico	Unidad	EVENTO	1	627.000	627.000
1.18		Correa dentada	Unidad	EVENTO	1	466.900	466.900
1.19		Juego de Válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	886.050	886.050
1.20		Juego de Válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	1.290.800	1.290.800
1.21		Botador 5.08	Unidad	EVENTO	1	1.406.650	1.406.650
1.22		Reten 32-46-6	Unidad	EVENTO	1	62.400	62.400
1.23		Reten 95-115-9	Unidad	EVENTO	1	332.550	332.550
1.24		juego de Retenes de válvulas	Unidad	EVENTO	1	898.300	898.300
1.25		Limpia inyector diésel	Unidad	EVENTO	1	188.200	188.200
1.26		Refrigerante para radiador 4LT	Litros	EVENTO	1	315.200	315.200
1.27		Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	2.055.850	2.055.850
1.28		Aleta ventilador	Unidad	EVENTO	1	718.750	718.750
1.29		Manguera de radiador inferior con abrazaderas	Unidad	EVENTO	1	128.650	128.650
1.30		Manguera de radiador superior con abrazaderas	Unidad	EVENTO	1	155.050	155.050
1.31		Junta escape	Unidad	EVENTO	1	276.750	276.750
1.32		Junta de admisión	Unidad	EVENTO	1	66.800	66.800
1.33		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	214.250	214.250
1.34		Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	188.150	188.150
1.35		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	84.900	84.900
1.36		Conjunto filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	787.250	787.250
1.37		Juego de 4 Pistón de motor	Unidad	EVENTO	1	2.456.400	2.456.400
1.38		Conjunto tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	1.308.400	1.308.400
1.39		Aceite motor por Litros (6,90 litros)	Litros	EVENTO	1	37.650	37.650
1.40		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
25	78180101-006	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA FRENO**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Manguera flexible freno	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
1.2		Juego de Pastilla de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	811.750	811.750
1.3		Juego Reparo mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	406.500	406.500
1.4		Juego de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	875.900	875.900
1.5		Bomba de vacío	Unidad	EVENTO	1	5.266.400	5.266.400
1.6		Tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	1.184.300	1.184.300
1.7		juego de reparo freno trasero	Unidad	EVENTO	1	469.900	469.900
1.8		Disco de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	1.472.850	1.472.850
1.9		Servo freno	Unidad	EVENTO	1	3.941.600	3.941.600
1.10		Palanca freno	Unidad	EVENTO	1	100.900	100.900
1.11		Conjunto de cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	399.650	399.650
1.12		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	2.323.000	2.323.000
1.13		Caño de freno	Unidad	EVENTO	1	87.300	87.300
1.14		Cilindro de freno RH	Unidad	EVENTO	1	483.850	483.850
1.15		Pistón de freno RH	Unidad	EVENTO	1	128.700	128.700
1.16		juego de Seguros, pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
1.17		Pistón de freno LH	Unidad	EVENTO	1	128.700	128.700
1.18		Mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	7.216.050	7.216.050
1.19		Fluido freno 355cc	Unidad	EVENTO	1	77.250	77.250
1.20		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
26	78180101-009	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL / ALTERNADOR**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Alternador Nuevo	Unidad	EVENTO	1	6.986.400	6.986.400
1.2		Juego de Carbón depresor	Unidad	EVENTO	1	203.800	203.800
1.3		Rotor rebobinado	Unidad	EVENTO	1	1.151.000	1.151.000
1.4		Campo rebobinado	Unidad	EVENTO	1	3.423.350	3.423.350
1.5		Plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	528.750	528.750

SALVADOR BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

1.6		Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	974.550	974.550
1.7		Reten depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	32.400	32.400
1.8		Depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	5.166.400	5.166.400
1.9		Reparación depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
1.10		Rulemán	Unidad	EVENTO	1	363.700	363.700
1.11		Carbón	Unidad	EVENTO	1	203.800	203.800
1.12		Colector de rotor	Unidad	EVENTO	1	1.249.000	1.249.000
1.13		Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	696.550	696.550
1.14		Rellenar y tornear asiento de rulemán y reten	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
1.15		Encamisado de tapa alojamiento de rulemán	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500
1.16		Rectificación de colector	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
1.17		Bujes soporte alternador	Unidad	EVENTO	1	87.750	87.750
1.18		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
27	78180101-009	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL / ELECTRICIDAD parte de motor de arranque**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Motor de arranque Nuevo	Unidad	EVENTO	1	5.659.100	5.659.100
1.2		Enducido rebobinado	Unidad	EVENTO	1	1.194.750	1.194.750
1.3		Campo rebobinado	Unidad	EVENTO	1	664.950	664.950
1.4		Colector	Unidad	EVENTO	1	394.850	394.850
1.5		Carbón	Unidad	EVENTO	1	127.750	127.750
1.6		Porta carbón	Unidad	EVENTO	1	127.750	127.750
1.7		Automático	Unidad	EVENTO	1	1.425.200	1.425.200
1.8		Vendi	Unidad	EVENTO	1	1.002.700	1.002.700
1.9		Rulemán	Unidad	EVENTO	1	365.250	365.250
1.10		Rellenar y tornear asiento de rulemán y reten	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.11		Confección de buje enducido	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.12		Encamisado de buje reductora	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.13		Soldadura de torpedo	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.14		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
28	78180101-009	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL / ELECTRICIDAD ACCESORIOS**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Faro delantero RH	Unidad	EVENTO	1	1.538.800	1.538.800
1.2		Faro delantero LH	Unidad	EVENTO	1	1.538.800	1.538.800
1.3		Faro trasero RH	Unidad	EVENTO	1	765.600	765.600
1.4		Faro trasero LH	Unidad	EVENTO	1	765.600	765.600
1.5		Faro de luz techo	Unidad	EVENTO	1	195.500	195.500
1.6		Relay de freno	Unidad	EVENTO	1	560.300	560.300
1.7		Relay precalentador temporizador	Unidad	EVENTO	1	533.200	533.200
1.8		Interruptor luz de stop	Unidad	EVENTO	1	210.650	210.650
1.9		Bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	280.400	280.400
1.10		Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	199.900	199.900
1.11		Bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	425.750	425.750
1.12		Bulbos marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	226.700	226.700
1.13		Faro señalero esquinero	Unidad	EVENTO	1	945.250	945.250
1.14		Bujías incandescentes	Unidad	EVENTO	1	223.450	223.450
1.15		Relay de señalero	Unidad	EVENTO	1	494.750	494.750
1.16		Flotador de combustible	Unidad	EVENTO	1	422.800	422.800
1.17		Conjunto tablero de instrumentos	Unidad	EVENTO	1	4.491.650	4.491.650
1.18		Interruptor freno estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	866.400	866.400
1.19		Motor, mecanismo L/P	Unidad	EVENTO	1	2.459.400	2.459.400
1.20		conjunto de Bocinas	Unidad	EVENTO	1	733.750	733.750
1.21		Foco HB2 12V, 60W55W	Unidad	EVENTO	1	235.300	235.300
1.22		Terminal positivo	Unidad	EVENTO	1	164.500	164.500
1.23		Terminal negativo	Unidad	EVENTO	1	72.900	72.900
1.24		Cerradura puerta FR RH bloqueo eléctrico	Unidad	EVENTO	1	1.647.000	1.647.000
1.25		Cerradura puerta FR LH bloqueo eléctrico	Unidad	EVENTO	1	1.647.000	1.647.000
1.26		Cerradura de puerta RR RH bloqueo eléctrico	Unidad	EVENTO	1	1.431.150	1.431.150
1.27		Conjunto cierre, puerta RR LH bloqueo eléctrico	Unidad	EVENTO	1	1.431.150	1.431.150

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MANUELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELIPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Comite de Evaluación de Ofertas

1.28		Fusible eslabón	Unidad	EVENTO	1	184.850	184.850
1.29		Relay	Unidad	EVENTO	1	420.850	420.850
1.30		Porta fusible interno	Unidad	EVENTO	1	5.171.250	5.171.250
1.31		Interruptor principal levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	2.323.050	2.323.050
1.32		Motor lanza agua L/P	Unidad	EVENTO	1	797.500	797.500
1.33		Motor levanta vidrio LH	Unidad	EVENTO	1	1.918.400	1.918.400
1.34		Motor levanta vidrio RH	Unidad	EVENTO	1	1.918.400	1.918.400
1.35		Antena	Unidad	EVENTO	1	743.550	743.550
1.36		Foco mediano 1F. 12V	Unidad	EVENTO	1	22.700	22.700
1.37		Foco tubular 12V 10W	Unidad	EVENTO	1	14.500	14.500
1.38		Foco, 2FIL. 12VOLT	Unidad	EVENTO	1	41.200	41.200
1.39		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
29	78180101-016	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO.**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	6.707.100	6.707.100
1.2		Evaporador de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	4.065.300	4.065.300
1.3		Juego junta y retenes	Unidad	EVENTO	1	737.750	737.750
1.4		Rulemán	Unidad	EVENTO	1	239.550	239.550
1.5		Bobina	Unidad	EVENTO	1	1.269.650	1.269.650
1.6		Embrague	Unidad	EVENTO	1	3.493.200	3.493.200
1.7		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.273.900	1.273.900
1.8		Termostato de cortes	Unidad	EVENTO	1	332.550	332.550
1.9		Filtro ceadora	Unidad	EVENTO	1	568.800	568.800
1.10		Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	912.650	912.650
1.11		Válvula de orificio	Unidad	EVENTO	1	836.750	836.750
1.12		Condensador	Unidad	EVENTO	1	4.938.150	4.938.150
1.13		Llave aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	967.750	967.750
1.14		Electro ventilador	Unidad	EVENTO	1	3.004.200	3.004.200
1.15		Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	EVENTO	1	2.305.500	2.305.500
1.16		Gas y aceites ecológico	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
1.17		Correa del compresor	Unidad	EVENTO	1	696.550	696.550
1.18		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
30	78180101-004	**TOYOTA HIACE AÑO 2018 MOTOR 2,5 - SUSPENSIÓN Y DIRECCION.**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Rotula superior	Unidad	EVENTO	1	855.050	855.050
1.2		Parrilla de suspensión inferior RH	Unidad	EVENTO	1	1.411.450	1.411.450
1.3		parrilla de suspensión inferior LH	Unidad	EVENTO	1	1.411.600	1.411.600
1.4		Parrilla de suspensión superior RH	Unidad	EVENTO	1	2.869.200	2.869.200
1.5		Parrilla de suspensión superior LH	Unidad	EVENTO	1	2.869.200	2.869.200
1.6		Taqueador delantero	Unidad	EVENTO	1	197.000	197.000
1.7		Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	274.350	274.350
1.8		Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	434.350	434.350
1.9		Brazo de suspensión superior RH	Unidad	EVENTO	1	2.869.200	2.869.200
1.10		Brazo de suspensión superior LH	Unidad	EVENTO	1	2.869.200	2.869.200
1.11		Bieleta delantera LH	Unidad	EVENTO	1	533.950	533.950
1.12		Juego de Bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	166.250	166.250
1.13		Bieleta delantera RH	Unidad	EVENTO	1	533.950	533.950
1.14		Rulemán palier	Unidad	EVENTO	1	520.800	520.800
1.15		Rulemán de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	910.050	910.050
1.16		Rotula inferior	Unidad	EVENTO	1	855.050	855.050
1.17		Amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	434.300	434.300
1.18		Tuerca prisionero de rueda	Unidad	EVENTO	1	569.600	569.600
1.19		Cremallera	Unidad	EVENTO	1	10.514.600	10.514.600
1.20		Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	3.982.400	3.982.400
1.21		Manguera, Bomba hidráulica	Unidad	EVENTO	1	3.378.000	3.378.000
1.22		Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	299.300	299.300
1.23		Eje de dirección	Unidad	EVENTO	1	472.450	472.450
1.24		Eje, columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	1.535.300	1.535.300
1.25		Terminal de cremallera	Unidad	EVENTO	1	864.650	864.650
1.26		Alineación	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1.27		Balanceo	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
1.28		Aceite ATF para dirección hidráulica por Litros	Litros	EVENTO	1	35.200	35.200
1.29		Servicio de engrase suspensión	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000

BALBINO RAMIREZ GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro

1.30		Reparación de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
1.31		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
31	78180101-005	**TOYOTA HIACE AÑO 2018 MOTOR 2,5 - CAJA Y EMBRAGUE.**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	501.500	501.500
1.2		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	742.300	742.300
1.3		Aceite de caja y Transferencia por Litros (5,4 litros)	Litros	EVENTO	1	77.450	77.450
1.4		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
32	78180101-002	**TOYOTA HIACE AÑO 2018 MOTOR 2,5 - REPUESTOS PARA TRANSMISION**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Crucetas cardan	Unidad	EVENTO	1	610.700	610.700
1.2		Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	359.350	359.350
1.3		Horquilla embrague	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
1.4		Plato de presión	Unidad	EVENTO	1	1.311.000	1.311.000
1.5		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	578.350	578.350
1.6		Soporte de horquilla	Unidad	EVENTO	1	105.550	105.550
1.7		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.006.750	1.006.750
1.8		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
33	78180101-014	**TOYOTA HIACE AÑO 2018 MOTOR 2,5 - REPUESTOS PARA MOTOR**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Juego de junta motor	Unidad	EVENTO	1	1.126.950	1.126.950
1.2		Junta tapa cilindro	Unidad	EVENTO	1	502.450	502.450
1.3		Juego de guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	485.500	485.500
1.4		Árbol de levas	Unidad	EVENTO	1	2.352.500	2.352.500
1.5		Bombín manual de combustible	Unidad	EVENTO	1	647.900	647.900
1.6		Sensor trampa de agua	Unidad	EVENTO	1	715.700	715.700
1.7		Juego de bancaditas para árbol de levas	Unidad	EVENTO	1	814.400	814.400
1.8		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.367.050	1.367.050
1.9		Junta balancín	Unidad	EVENTO	1	191.150	191.150
1.10		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	740.350	740.350
1.11		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.222.850	1.222.850
1.12		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	470.050	470.050
1.13		Tensor de correa grande	Unidad	EVENTO	1	774.350	774.350
1.14		Tensor de correa chico	Unidad	EVENTO	1	674.450	674.450
1.15		Correa dentada	Unidad	EVENTO	1	513.700	513.700
1.16		Juego de Válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	487.300	487.300
1.17		Juego de Válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	709.900	709.900
1.18		Botador 5.08	Unidad	EVENTO	1	774.200	774.200
1.19		Reten 32-46-6	Unidad	EVENTO	1	62.400	62.400
1.20		Reten 95-115-9	Unidad	EVENTO	1	332.550	332.550
1.21		juego de retenes de válvulas	Unidad	EVENTO	1	383.000	383.000
1.22		Limpia inyector diésel	Unidad	EVENTO	1	188.200	188.200
1.23		Refrigerante para radiador 4LT	Litros	EVENTO	1	315.200	315.200
1.24		Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	1.337.300	1.337.300
1.25		Aleta ventilador	Unidad	EVENTO	1	510.800	510.800
1.26		Manguera de radiador inferior con abrazaderas	Unidad	EVENTO	1	307.950	307.950
1.27		Manguera de radiador superior con abrazaderas	Unidad	EVENTO	1	165.350	165.350
1.28		Junta escape	Unidad	EVENTO	1	69.000	69.000
1.29		Junta de admisión	Unidad	EVENTO	1	136.050	136.050
1.30		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	268.950	268.950
1.31		Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	188.150	188.150
1.32		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	84.550	84.550
1.33		Conjunto filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	787.250	787.250
1.34		Juego de 4 Pistón de motor	Unidad	EVENTO	1	4.405.200	4.405.200
1.35		Conjunto tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	1.439.250	1.439.250
1.36		Aceite motor por Litros (6,5 litros)	Litros	EVENTO	1	37.650	37.650
1.37		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
34	78180101-006	**TOYOTA HIACE AÑO 2018 MOTOR 2,5 - REPUESTOS PARA FRENO**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Manguera flexible freno	Unidad	EVENTO	1	215.750	215.750
1.2		Juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	803.700	803.700
1.3		Juego reparo mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	436.150	436.150
1.4		Juego de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	663.300	663.300

SABINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Ing. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Asesor Técnico
Comité de Evaluación de Ofertas

1.5		Bomba de vacío	Unidad	EVENTO	1	4.679.400	4.679.400
1.6		Tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	2.187.150	2.187.150
1.7		Juego de reparo freno trasero	Unidad	EVENTO	1	344.040	344.040
1.8		Disco de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	2.630.050	2.630.050
1.9		Servo freno	Unidad	EVENTO	1	4.241.450	4.241.450
1.10		Palanca freno	Unidad	EVENTO	1	196.200	196.200
1.11		Conjunto de Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	1.108.950	1.108.950
1.12		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.816.650	1.816.650
1.13		Caño de freno	Unidad	EVENTO	1	497.600	497.600
1.14		Cilindro de freno RH	Unidad	EVENTO	1	497.600	497.600
1.15		Pistón de freno RH	Unidad	EVENTO	1	288.200	288.200
1.16		Juego de Seguros, pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	84.100	84.100
1.17		Pistón de freno LH	Unidad	EVENTO	1	288.200	288.200
1.18		Mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	2.646.950	2.646.950
1.19		Fluido freno 355cc	Unidad	EVENTO	1	77.250	77.250
1.20		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
35	78180101-009	**TOYOTA HIACE AÑO 2018 MOTOR 2,5 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL / ALTERNADOR**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Alternador Nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.308.800	1.308.800
1.2		Juego de carbón depresor	Unidad	EVENTO	1	226.750	226.750
1.3		Rotor rebobinado	Unidad	EVENTO	1	1.151.000	1.151.000
1.4		Campo rebobinado	Unidad	EVENTO	1	3.423.350	3.423.350
1.5		Plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	1.075.900	1.075.900
1.6		Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	1.093.350	1.093.350
1.7		Reten depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	66.600	66.600
1.8		Depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	4.679.400	4.679.400
1.9		Reparación depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.10		Rulemán	Unidad	EVENTO	1	365.250	365.250
1.11		Carbón	Unidad	EVENTO	1	134.400	134.400
1.12		Colector de rotor	Unidad	EVENTO	1	862.550	862.550
1.13		Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	373.300	373.300
1.14		Rellenar y tornear asiento de rulemán y reten	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000
1.15		Encamisado de tapa alojamiento de rulemán	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000
1.16		Rectificación de colector	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000
1.17		Bujes soporte alternador	Unidad	EVENTO	1	104.250	104.250
1.18		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
36	78180101-009	**TOYOTA HIACE AÑO 2018 MOTOR 2,5 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL / ELECTRICIDAD PARTE DE MOTOR DE ARRANQUE**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Motor de arranque Nuevo	Unidad	EVENTO	1	6.462.400	6.462.400
1.2		Enducido rebobinado	Unidad	EVENTO	1	1.404.350	1.404.350
1.3		Campo rebobinado	Unidad	EVENTO	1	1.243.700	1.243.700
1.4		Colector	Unidad	EVENTO	1	1.768.550	1.768.550
1.5		Carbón	Unidad	EVENTO	1	297.950	297.950
1.6		Porta carbón	Unidad	EVENTO	1	685.600	685.600
1.7		Automático	Unidad	EVENTO	1	1.425.200	1.425.200
1.8		Vendí	Unidad	EVENTO	1	1.360.700	1.360.700
1.9		Rulemán	Unidad	EVENTO	1	177.700	177.700
1.10		Rellenar y tornear asiento de rulemán y reten	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
1.11		Confección de buje enducido	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000
1.12		Encamisado de buje reductora	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000
1.13		Soldadura de torpedo	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000
1.14		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
37	78180101-016	**TOYOTA HIACE AÑO 2018 MOTOR 2,5 - REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO.**	Unidad	EVENTO	**1**		
1.1		Compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	11.826.600	11.826.600
1.2		Evaporador de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	6.807.850	6.807.850
1.3		Juego junta y retenes	Unidad	EVENTO	1	737.700	737.700
1.4		Rulemán	Unidad	EVENTO	1	237.350	237.350
1.5		Bobina	Unidad	EVENTO	1	774.400	774.400
1.6		Embrague	Unidad	EVENTO	1	3.004.200	3.004.200

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Comité de Evaluación de Ofertas

1.7		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	784.100	784.100
1.8		Termostato de cortes	Unidad	EVENTO	1	219.200	219.200
1.9		Filtro ceadora	Unidad	EVENTO	1	568.800	568.800
1.10		Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	741.600	741.600
1.11		Válvula de orificio	Unidad	EVENTO	1	549.050	549.050
1.12		Condensador	Unidad	EVENTO	1	5.026.250	5.026.250
1.13		Llave aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	180.250	180.250
1.14		Electro ventilador	Unidad	EVENTO	1	3.869.600	3.869.600
1.15		Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	EVENTO	1	1.098.800	1.098.800
1.16		Gas y aceites ecológico	Unidad	EVENTO	1	105.600	105.600
1.17		Correa del compresor	Unidad	EVENTO	1	373.300	373.300
1.18		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000

➢ **Oferente: TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído) G.	Precio total (IVA incluído) G.
1	**78180101-014**	**SISTEMA DE LUBRICACION**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Soporte de filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.874.080	2.874.080
1.2		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	283.360	283.360
1.3		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	250.976	250.976
1.4		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	3.748.448	3.748.448
1.5		Varilla medidor nivel de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	388.608	388.608
1.6		Tapón de drenaje aceite motor	Unidad	EVENTO	1	801.504	801.504
1.7		Aceite motor por Litro (13 litros)	Litros	EVENTO	1	31.625	31.625
1.8		Aditivo para radiador (por Litro)	Litros	EVENTO	1	50.129	50.129
1.9		Filtro trampa de agua	Unidad	EVENTO	1	348.128	348.128
1.10		Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	412.896	412.896
1.11		Fluido DOT-3 (Pote de 500 cc)	Unidad	EVENTO	1	40.250	40.250
1.12		Aceite de caja (4,5 litros)	Litros	EVENTO	1	37.950	37.950
1.13		Aceite diferencial trasero (4 Litros)	Litros	EVENTO	1	53.130	53.130
1.14		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	92.000	92.000
1.15		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
2	**78180101-004**	**CONJUNTO DELANTERO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	1.076.768	1.076.768
1.2		Amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	1.262.976	1.262.976
1.3		Buje amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	291.456	291.456
1.4		Buje amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	291.456	291.456
1.5		Barra completa de dirección LD	Unidad	EVENTO	1	6.031.520	6.031.520
1.6		Extremo barra de dirección exterior L/D	Unidad	EVENTO	1	922.944	922.944
1.7		Barra corta de dirección	Unidad	EVENTO	1	3.635.104	3.635.104
1.8		Pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	2.874.080	2.874.080
1.9		Tapita grasera punta eje delantero	Unidad	EVENTO	1	250.976	250.976
1.10		Correa de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	453.376	453.376
1.11		Aceite de dirección	Litros	EVENTO	1	41.745	41.745
1.12		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	92.000	92.000
1.13		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
3	**78180101-006**	**SISTEMA DE FRENO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Tambor de freno trasero rectificar	Unidad	EVENTO	1	2.070.000	2.070.000
1.2		Juego de remache para fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	2.104.960	2.104.960
1.3		Juego de resortes y seguros de zapatas traseras	Unidad	EVENTO	1	2.024.000	2.024.000
1.4		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	92.000	92.000
1.5		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
4	**78180101-009**	**SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Faro delantero doble (luz chica, alta / baja)	Unidad	EVENTO	1	647.680	647.680
1.2		Faro señalero	Unidad	EVENTO	1	404.800	404.800
1.3		Faro trasero completo	Unidad	EVENTO	1	364.320	364.320
1.4		Tapa faro trasero	Unidad	EVENTO	1	234.761	234.761
1.5		Farito techo cabina	Unidad	EVENTO	1	461.472	461.472
1.6		Flotador de combustible	Unidad	EVENTO	1	2.266.880	2.266.880
1.7		Reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	8.719.392	8.719.392
1.8		Reloj velocímetro	Unidad	EVENTO	1	8.719.392	8.719.392

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro

SALVINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

1.9		Tacómetro RPM	Unidad	EVENTO	1	8.719.392	8.719.392
1.10		Indicador de temperatura	Unidad	EVENTO	1	8.719.392	8.719.392
1.11		Indicador nivel de combustible	Unidad	EVENTO	1	8.719.392	8.719.392
1.12		Sensor presión de aceite	Unidad	EVENTO	1	728.640	728.640
1.13		Interruptor combinado – palanca señalero	Unidad	EVENTO	1	2.428.800	2.428.800
1.14		Interruptor de 1 punto	Unidad	EVENTO	1	194.304	194.304
1.15		Interruptor de 2 puntos	Unidad	EVENTO	1	210.496	210.496
1.16		Interruptor de contacto de arranque	Unidad	EVENTO	1	2.210.208	2.210.208
1.17		Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	971.520	971.520
1.18		Cable de tierra del motor al panel DASH	Unidad	EVENTO	1	552.000	552.000
1.19		Cable maza a tierra	Unidad	EVENTO	1	253.000	253.000
1.20		Cable negativo bateria	Unidad	EVENTO	1	287.500	287.500
1.21		Caja de fusibles	Unidad	EVENTO	1	5.489.088	5.489.088
1.22		Fusible de 10	Unidad	EVENTO	1	56.672	56.672
1.23		Fusible de 15	Unidad	EVENTO	1	56.672	56.672
1.24		Cable de 1 mm. (el metro)	Metros	EVENTO	1	1.451	1.451
1.25		Cable de 2 mm. (el metro)	Metros	EVENTO	1	2.024	2.024
1.26		Cable de 3 mm. (el metro)	Metros	EVENTO	1	4.938	4.938
1.27		Rele de 3 patitas	Unidad	EVENTO	1	364.320	364.320
1.28		Rele de bocina	Unidad	EVENTO	1	226.688	226.688
1.29		Rele de señalero	Unidad	EVENTO	1	259.072	259.072
1.30		Rele temporizador señalero	Unidad	EVENTO	1	461.472	461.472
1.31		Relay auxiliar para luz alta y baja	Unidad	EVENTO	1	307.648	307.648
1.32		Traba de dirección con rulemán	Unidad	EVENTO	1	2.266.880	2.266.880
1.33		Cilindro con llave de la ignición	Unidad	EVENTO	1	2.210.208	2.210.208
1.34		Motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	1.732.475	1.732.475
1.35		Bocina eléctrica	Unidad	EVENTO	1	688.160	688.160
1.36		Foco señalero 12X21	Unidad	EVENTO	1	32.384	32.384
1.37		Foco alta y baja H1	Unidad	EVENTO	1	56.672	56.672
1.38		Foco luz chica 12X5	Unidad	EVENTO	1	32.384	32.384
1.39		Foco farito techo 12X5	Unidad	EVENTO	1	32.384	32.384
1.40		Foco faro trasero 12X5	Unidad	EVENTO	1	32.384	32.384
1.41		Foco faro trasero 12X21	Unidad	EVENTO	1	32.384	32.384
1.42		Foco alumbra chapa	Unidad	EVENTO	1	32.384	32.384
1.43		Porta foco H1	Unidad	EVENTO	1	323.840	323.840
1.44		Porta foco señalero	Unidad	EVENTO	1	323.840	323.840
1.45		Lámpara de linterna y pisca tablero	Unidad	EVENTO	1	32.384	32.384
1.46		Foco lámpara del tablero	Unidad	EVENTO	1	32.384	32.384
1.47		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	109.250	109.250
1.48		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
5	**78180101-009**	**ALTERNADOR**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Alternador cambiar	Unidad	EVENTO	1	4.048.000	4.048.000
1.2		Rulemán delantero	Unidad	EVENTO	1	202.400	202.400
1.3		Rulemán chico tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	202.400	202.400
1.4		Tapa delantera	Unidad	EVENTO	1	1.376.320	1.376.320
1.5		Tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	1.376.320	1.376.320
1.6		Rotor del alternador	Unidad	EVENTO	1	1.862.080	1.862.080
1.7		Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	647.680	647.680
1.8		Estator del alternador	Unidad	EVENTO	1	1.943.040	1.943.040
1.9		Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	728.640	728.640
1.10		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	97.750	97.750
1.11		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000
6	**78180101-009**	**MOTOR DE ARRANQUE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Motor de arranque cambiar	Unidad	EVENTO	1	2.550.240	2.550.240
1.2		Inducido	Unidad	EVENTO	1	1.781.120	1.781.120
1.3		Interruptor magnético del arranque	Unidad	EVENTO	1	1.214.400	1.214.400
1.4		Juego palanca (horquilla) de arranque	Unidad	EVENTO	1	582.912	582.912
1.5		Tapa trasera de arranque con cojinete	Unidad	EVENTO	1	566.720	566.720
1.6		Cojinete de arranque	Unidad	EVENTO	1	202.400	202.400
1.7		Carbón escobilla de arranque	Unidad	EVENTO	1	647.680	647.680
1.8		Bobina campo de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.376.320	1.376.320
1.9		Piñon bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	728.640	728.640
1.10		Buje cojinete de arranque	Unidad	EVENTO	1	202.400	202.400

SALVIO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARÁZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

1.11		Juego reparo de arranque	Unidad	EVENTO	1	824.654	824.654
1.12		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	103.500	103.500
1.13		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	150.000	150.000

➢ **Oferente: CONDOR S.A.C.I.,**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído) G.	Precio total (IVA incluído) G.
1	**78180101-014**	**MOTOR OM 364**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Motor Compacto Cambiar	Unidad	EVENTO	1	35.535.600	35.535.600
1.2		Motor Completo Rectificar	Unidad	EVENTO	1	3.240.000	3.240.000
1.3		Grupo 110 Block de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	10.327.500	10.327.500
1.4		Cilindro de Block Motor (Camisa)	Unidad	EVENTO	1	540.111	540.111
1.5		Reten Bancada	Unidad	EVENTO	1	291.339	291.339
1.6		Campana Trasera	Unidad	EVENTO	1	1.386.180	1.386.180
1.7		Juego de Juntas de Motor Completo	Unidad	EVENTO	1	1.303.562	1.303.562
1.8		Carter de Aceite	Unidad	EVENTO	1	3.172.500	3.172.500
1.9		Juego de Bujes Árbol de Levas (Medida 1)	Unidad	EVENTO	1	291.781	291.781
1.10		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
2	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento CULATA Y CUBIERTA DE BALANCINreparacion de Motor**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Tapa Cilindros Cambiar	Unidad	EVENTO	1	8.810.593	8.810.593
1.2		Tapa Cilindros Rectificar	Unidad	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000
1.3		Junta Culata/ Junta Cabeza Cil. (Medida 1)	Unidad	EVENTO	1	261.818	261.818
1.4		Turbo Compresor Desmontar	Unidad	EVENTO	1	263.145	263.145
1.5		Turbo Compresor Montar	Unidad	EVENTO	1	263.145	263.145
1.6		Turbo Compresor Cambiar	Unidad	EVENTO	1	5.522.220	5.522.220
1.7		Junta Con Múltiple y Turbo Compresor	Unidad	EVENTO	1	223.673	223.673
1.8		Caño Presión de Aceite del Turbo Compresor	Unidad	EVENTO	1	280.946	280.946
1.9		Asiento Válvula Admisión	Unidad	EVENTO	1	152.469	152.469
1.10		Asiento Válvula Escape	Unidad	EVENTO	1	181.548	181.548
1.11		Junta Silicona Sello	Unidad	EVENTO	1	58.600	58.600
1.12		Junta Tapa Balancines	Unidad	EVENTO	1	141.855	141.855
1.13		Tapa Cubierta Balancines	Unidad	EVENTO	1	1.287.450	1.287.450
1.14		Tapón Llenado de Aceite	Unidad	EVENTO	1	67.113	67.113
1.15		Guía Válvula Admisión y Escape	Unidad	EVENTO	1	257.617	257.617
1.16		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
3	**78180101-014**	**PIEZ MOTRIC PIST, CIGÜEÑAL Y VOL MOTOR**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	10.280.334	10.280.334
1.2		Pistón y Bulón/ Pistón C/ Perno P/4 Bocas (Medida 1)	Unidad	EVENTO	1	932.850	932.850
1.3		Segmentos/ Juego de Aros (Anillo)	Unidad	EVENTO	1	379.349	379.349
1.4		Kit Reparación de Motor Pistón ,Camisa, Aros, Bujes Cojinetes, Juntas Sup, Buje de Biela para 4 Bocas	Unidad	EVENTO	1	5.583.533	5.583.533
1.5		Juego Cojinete Cigüeñal (Std)	Unidad	EVENTO	1	384.214	384.214
1.6		Juego Cojinete Cigüeñal ((Medida 1)	Unidad	EVENTO	1	384.214	384.214
1.7		Juego Cojinete Cigüeñal (Medida 2)	Unidad	EVENTO	1	384.214	384.214
1.8		Juego Cojinete Cigüeñal (Medida 3)	Unidad	EVENTO	1	384.214	384.214
1.9		Juego Cojinete Cigüeñal (Medida 4)	Unidad	EVENTO	1	384.214	384.214
1.10		Volante Motor Desmontar	Unidad	EVENTO	1	37.592	37.592
1.11		Volante Motor Montar	Unidad	EVENTO	1	37.592	37.592
1.12		Volante Motor Cambiar	Unidad	EVENTO	1	4.968.000	4.968.000
1.13		Volante Motor Rectificar	Unidad	EVENTO	1	93.981	93.981
1.14		Buje Piloto Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	154.791	154.791
1.15		Polea Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	770.306	770.306
1.16		Cojinete Biela (Medida 1)	Unidad	EVENTO	1	299.963	299.963
1.17		Cojinete Biela (Medida 2)	Unidad	EVENTO	1	301.180	301.180
1.18		Buje de Bilela	Unidad	EVENTO	1	230.529	230.529
1.19		Biela	Unidad	EVENTO	1	3.141.705	3.141.705
1.20		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
4	**78180101-014**	**CUBIERTA DELANTERA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Tapa de Distribución Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	1.385.640	1.385.640

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

1.2		Reten de Aceite Cigüeñal Delantero	Unidad	EVENTO	1	597.494	597.494
1.3		Reten de Frente Motor	Unidad	EVENTO	1	371.941	371.941
1.4		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
5	**78180103-001**	**SISTEMA DE LUBRICACIÓN**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Soporte Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000
1.2		Filtro Aceite	Unidad	EVENTO	1	52.200	52.200
1.3		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	799.200	799.200
1.4		Bomba Aceite	Unidad	EVENTO	1	4.843.800	4.843.800
1.5		Varilla Medidor Nivel Aceite Motor	Unidad	EVENTO	1	210.600	210.600
1.6		Tapón de Drenaje Aceite Motor	Unidad	EVENTO	1	87.750	87.750
1.7		Aceite Motor por litro (11 litros)	Litros	EVENTO	1	33.000	33.000
1.8		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
6	**78180101-014**	**ÁRBOL DE LEVAS Y MECANISMO DE VALVULAS**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Válvula Escape	Unidad	EVENTO	1	211.180	211.180
1.2		Válvula Admisión	Unidad	EVENTO	1	176.850	176.850
1.3		Levanta Válvulas Botadores	Unidad	EVENTO	1	163.858	163.858
1.4		Varilla Botador o Empuje	Unidad	EVENTO	1	329.670	329.670
1.5		Árbol de Levas	Unidad	EVENTO	1	3.803.436	3.803.436
1.6		Eje Balancín	Unidad	EVENTO	1	516.892	516.892
1.7		Balancín (Martillo) de Válvulas Adm	Unidad	EVENTO	1	293.992	293.992
1.8		Balancín (Martillo) de Válvulas Esc	Unidad	EVENTO	1	293.992	293.992
1.9		Soporte Eje Balancines	Unidad	EVENTO	1	237.163	237.163
1.10		Soporte Eje Balancines	Unidad	EVENTO	1	202.334	202.334
1.11		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
7	**78180101-014**	**MONTAJE MOTOR Y TRANSMISION DE Y ESCAPE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Soporte Motor Trasero (Soporte Motor) Cambiar	Unidad	EVENTO	1	626.400	626.400
1.2		Soporte Motor Delantero (Soporte Motor) Cambiar	Unidad	EVENTO	1	626.400	626.400
1.3		Travesaño Montura Motor Trasero (Soporte Motor) Cambiar	Unidad	EVENTO	1	1.701.000	1.701.000
1.4		Soporte de Escape Cambiar	Unidad	EVENTO	1	91.800	91.800
1.5		Caño de Escape del Múltiple al Silenciador Cambiar	Unidad	EVENTO	1	702.000	702.000
1.6		Caño de Escape del Silenciador a la Salida Final	Unidad	EVENTO	1	702.000	702.000
1.7		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
8	**78180101-999**	**MULTIPLE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Múltiple Escape Cambiar	Unidad	EVENTO	1	4.498.200	4.498.200
1.2		Junta Múltiple Escape A	Unidad	EVENTO	1	197.208	197.208
1.3		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
9	**78180101-015**	**BOMBA AGUA, VENT, REFRI Y TERMOSTATO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Bomba Agua Cambiar	Unidad	EVENTO	1	2.070.000	2.070.000
1.2		Bomba Agua Reparar	Unidad	EVENTO	1	855.000	855.000
1.3		Junta Caja Termostato	Unidad	EVENTO	1	69.988	69.988
1.4		Junta Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	83.258	83.258
1.5		Reparo Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	2.835.000	2.835.000
1.6		Abrazadera para Mangu Sup E Inf de Radiador	Unidad	EVENTO	1	271.105	271.105
1.7		Manguera Superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	302.400	302.400
1.8		Reservorio de Agua del Radiador	Unidad	EVENTO	1	3.408.750	3.408.750
1.9		Termostato	Unidad	EVENTO	1	229.865	229.865
1.10		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
10	**78180101-9996**	**RADIADOR Y SISTEMA DE COMBUSTIBLE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Radiador de Agua (Completo) Cambiar	Unidad	EVENTO	1	8.527.326	8.527.326
1.2		Radiador de Agua (Completo) Reparar	Unidad	EVENTO	1	882.000	882.000
1.3		Intercooler Cambiar	Unidad	EVENTO	1	1.412.468	1.412.468
1.4		Intercooler Repar	Unidad	EVENTO	1	648.000	648.000
1.5		Tapa de Radiador	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
1.6		Tapa Reservorio de Agua del Radiador	Unidad	EVENTO	1	175.356	175.356
1.7		Cano Agua Radiador Superior	Unidad	EVENTO	1	734.400	734.400
1.8		Cano Agua Radiador Inferior	Unidad	EVENTO	1	734.400	734.400
1.9		Aditivo de Radiador	Litros	EVENTO	1	7.700	7.700

SALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

1.10		Correas de Ventilador	Unidad	EVENTO	1	173.700	173.700
1.11		Correa de Dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	126.598	126.598
1.12		Ventilador Completo	Unidad	EVENTO	1	3.377.209	3.377.209
1.13		Tanque de Combustible Cambiar	Unidad	EVENTO	1	4.950.000	4.950.000
1.14		Tanque de Combustible Reparar	Unidad	EVENTO	1	828.000	828.000
1.15		Tanque de Combustible Limpiar	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
1.16		Tapa Tanque de Combustible	Unidad	EVENTO	1	305.640	305.640
1.17		Flotador de Combustible	Unidad	EVENTO	1	333.828	333.828
1.18		Cano Retorno Combustible	Unidad	EVENTO	1	199.800	199.800
1.19		Cano Alimentación Combustible	Unidad	EVENTO	1	415.800	415.800
1.20		Soporte Tanque de Combustible	Unidad	EVENTO	1	671.130	671.130
1.21		Suncho Tanque de Combustible	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000
1.22		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	1.312.200	1.312.200
1.23		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	580.500	580.500
1.24		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
11	**78180101-9996**	**RADIADOR, BOVEDA Y PARTES DE FIJACIA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Radiador de Aceite Intercambiador	Unidad	EVENTO	1	1.530.000	1.530.000
1.2		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
12	**78180101-9995**	**BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Bomba Inyectora Cambiar	Unidad	EVENTO	1	26.154.000	26.154.000
1.2		Bomba Inyectora Reparar	Unidad	EVENTO	1	6.173.213	6.173.213
1.3		Picos Inyectores Cambio	Unidad	EVENTO	1	2.070.000	2.070.000
1.4		Picos Inyectores Limpieza	Unidad	EVENTO	1	783.169	783.169
1.5		Picos Inyectores Conectores	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000
1.6		Junta Base Bomba de Inyección	Unidad	EVENTO	1	24.300	24.300
1.7		Engranaje Impulsor Bomba Inyect	Unidad	EVENTO	1	902.210	902.210
1.8		Válvula de Descarga	Unidad	EVENTO	1	1.318.378	1.318.378
1.9		Válvula de Retención de la Galería	Unidad	EVENTO	1	486.486	486.486
1.10		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
13	**78180101-005**	**EMBRAGUE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Placa de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.944.000	1.944.000
1.2		Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	2.783.700	2.783.700
1.3		Cojinete de Empuje del Embrague con Cilindro Incorporado	Unidad	EVENTO	1	2.376.000	2.376.000
1.4		Cilindro Transmisor Embrague Cambiar	Unidad	EVENTO	1	613.193	613.193
1.5		Cilindro Transmisor Embrague Reparar	Unidad	EVENTO	1	281.941	281.941
1.6		Jgo Reparo Cilindro Transmisor Embrague	Unidad	EVENTO	1	473.218	473.218
1.7		Fluido Dot-3 (Pote De 500 Cc)	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
1.8		Manguera Bomba Central de Embrague	Unidad	EVENTO	1	81.000	81.000
1.9		Manguera Inferior de Bomba Central Embrague	Unidad	EVENTO	1	81.000	81.000
1.10		Vastago Embrague	Unidad	EVENTO	1	318.600	318.600
1.11		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
14	**78180101-002**	**CONJUNTO CAJA DE CAMBIOS**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Caja de Cambios Nuevo	Unidad	EVENTO	1	40.680.000	40.680.000
1.2		Caja de Cambios Reparar	Unidad	EVENTO	1	1.409.704	1.409.704
1.3		Carcaza de Caja de Cambios	Unidad	EVENTO	1	8.505.000	8.505.000
1.4		Reten del Frente de la Caja de Cambios	Unidad	EVENTO	1	293.440	293.440
1.5		Reten Trasero Tapa Caja Cambios	Unidad	EVENTO	1	422.358	422.358
1.6		Árbol Eje de Mando o Eje Primario	Unidad	EVENTO	1	2.617.627	2.617.627
1.7		Rodillo Int Árbol Primario o Eje de Mando	Unidad	EVENTO	1	308.477	308.477
1.8		Rulemán Árbol de Mando o Eje de Mando	Unidad	EVENTO	1	482.625	482.625
1.9		Seguro Interno Árbol Primario	Unidad	EVENTO	1	118.305	118.305
1.10		Lamina de Ajuste Rulemán Árbol de Mando	Unidad	EVENTO	1	59.705	59.705
1.11		Árbol Secundario o Eje Secundario	Unidad	EVENTO	1	9.787.500	9.787.500
1.12		Rulemán Árbol Secundario	Unidad	EVENTO	1	482.625	482.625
1.13		Árbol Intermedio o Eje Cuádruple	Unidad	EVENTO	1	354.693	354.693
1.14		Rodillo Rulemán del Árbol Intermedio o de Eje Cuádruple	Unidad	EVENTO	1	389.963	389.963
1.15		Rulemán Árbol Intermedio o Eje Cuádruple	Unidad	EVENTO	1	441.375	441.375
1.16		Sincronizador de 1ra	Unidad	EVENTO	1	940.005	940.005
1.17		Cubo Desplazable 1ra y 2da	Unidad	EVENTO	1	7.138.800	7.138.800
1.18		Seguro de Sincronizadores de 1ra y 2da	Unidad	EVENTO	1	110.012	110.012

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro

1.19		Rodillo 1ra	Unidad	EVENTO	1	201.782	201.782
1.20		Engranaje de 1ra	Unidad	EVENTO	1	2.504.298	2.504.298
1.21		Rodillo de 1ra Marcha	Unidad	EVENTO	1	201.782	201.782
1.22		Engranaje	Unidad	EVENTO	1	201.782	201.782
1.23		Sincronizador de 2da	Unidad	EVENTO	1	2.504.298	2.504.298
1.24		Engranaje de 2da	Unidad	EVENTO	1	2.528.622	2.528.622
1.25		Sincronizador 3ra	Unidad	EVENTO	1	973.746	973.746
1.26		Sincronizador 4ta	Unidad	EVENTO	1	679.423	679.423
1.27		Conjunto Desplazable de 3ra y 4ta	Unidad	EVENTO	1	2.147.946	2.147.946
1.28		Seguro Sincronizadores 3ra y 4ta	Unidad	EVENTO	1	97.297	97.297
1.29		Rodillo de Engr 3ra y 4ta	Unidad	EVENTO	1	103.950	103.950
1.30		Engranaje de 3ra	Unidad	EVENTO	1	2.747.541	2.747.541
1.31		Rodillo de Engr 3ra	Unidad	EVENTO	1	103.950	103.950
1.32		Sincronizador de 5ta	Unidad	EVENTO	1	726.413	726.413
1.33		Cubo Desplazable 1ra y 2da	Unidad	EVENTO	1	713.988	713.988
1.34		Seguro de Sincronizadores de 1ra y 2da	Unidad	EVENTO	1	91.217	91.217
1.35		Rodillo 1ra	Unidad	EVENTO	1	198.464	198.464
1.36		Engranaje de 1ra	Unidad	EVENTO	1	2.607.411	2.607.411
1.37		Rodillo de 1ra Marcha	Unidad	EVENTO	1	198.464	198.464
1.38		Engranaje	Unidad	EVENTO	1	2.526.411	2.526.411
1.39		Cubo Desplazable de 5ta y Marcha Atrás	Unidad	EVENTO	1	3.615.300	3.615.300
1.40		Seguro Sincronizador de 5ta y Re	Unidad	EVENTO	1	78.502	78.502
1.41		Engranaje de 5ta	Unidad	EVENTO	1	1.863.021	1.863.021
1.42		Rodillo de 5ta	Unidad	EVENTO	1	251.536	251.536
1.43		Palanca de Cambios	Unidad	EVENTO	1	655.098	655.098
1.44		Puno Palanca de Cambios	Unidad	EVENTO	1	245.565	245.565
1.45		Bulbo de M/Atrás	Unidad	EVENTO	1	819.000	819.000
1.46		Aceite de Caja (5 litros)	Litros	EVENTO	1	33.000	33.000
1.47		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
15	**78180101-012**	**EJE TRASERO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Caja Eje Trasero Reparar	Unidad	EVENTO	1	1.183.680	1.183.680
1.2		Cojinete Lateral Diferencial	Unidad	EVENTO	1	810.442	810.442
1.3		Satélite Lateral	Unidad	EVENTO	1	316.216	316.216
1.4		Corona y Piñón Diferencial	Unidad	EVENTO	1	11.016.000	11.016.000
1.5		Eje Satélite Lateral	Unidad	EVENTO	1	316.216	316.216
1.6		Arandela Ajuste Piñón Ataque	Unidad	EVENTO	1	22.140	22.140
1.7		Arandela Ajuste Cojinete Piñón Ataque	Unidad	EVENTO	1	90.774	90.774
1.8		Cojinete Piñón Mando Delantero	Unidad	EVENTO	1	804.361	804.361
1.9		Brida Acoplamiento de Cardan	Unidad	EVENTO	1	955.282	955.282
1.10		Tuerca Piñón Ataque	Unidad	EVENTO	1	89.100	89.100
1.11		Junta Aceite Piñón Impulsión (Reten)	Unidad	EVENTO	1	129.195	129.195
1.12		Tapón Drenaje	Unidad	EVENTO	1	67.113	67.113
1.13		Respiradero Diferencial	Unidad	EVENTO	1	50.307	50.307
1.14		Palier L/I	Unidad	EVENTO	1	4.265.045	4.265.045
1.15		Palier L/D	Unidad	EVENTO	1	4.264.865	4.264.865
1.16		Rulemán de Masatrasero L/D	Unidad	EVENTO	1	1.055.700	1.055.700
1.17		Rulemán de Masa Trasero L/I	Unidad	EVENTO	1	1.055.700	1.055.700
1.18		Reten de Aceite del Palier Trasero	Unidad	EVENTO	1	202.666	202.666
1.19		Grasa	Unidad	EVENTO	1	31.327	31.327
1.20		Aceite Diferencial Trasero por litro (5 litros)	Litros	EVENTO	1	38.500	38.500
1.21		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
16	**78180101-002**	**TRANSMISIÓN**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Árbol de Transmisión Cambiar	Unidad	EVENTO	1	7.452.000	7.452.000
1.2		Centralizador	Unidad	EVENTO	1	1.063.260	1.063.260
1.3		Crucetas 31829	Unidad	EVENTO	1	1.744.200	1.744.200
1.4		Brida 31872	Unidad	EVENTO	1	2.008.800	2.008.800
1.5		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
17	**78180101-011**	**CONJUNTO DE EJE DELANTERO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Jgo de Reparo Eje Delantero	Unidad	EVENTO	1	1.113.750	1.113.750
1.2		Cubo de Masa A/L	Unidad	EVENTO	1	2.106.000	2.106.000
1.3		Rulemán Int de Masa A/L	Unidad	EVENTO	1	625.356	625.356
1.4		Rulemán Ext de Masa A/L	Unidad	EVENTO	1	625.356	625.356
1.5		Seguro de Masa Delantera A/L	Hora	EVENTO	1	234.287	234.287
1.6		Reten de Grasa Rueda Delantera	Hora	EVENTO	1	126.929	126.929

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

1.7		Prisionero de Ruedas	Hora	EVENTO	1	81.818	81.818
1.8		Mangueta Punta Eje Delantero	Hora	EVENTO	1	3.790.800	3.790.800
1.9		Juego Perno Pivote Eje Delantero Medida Std	Hora	EVENTO	1	1.208.250	1.208.250
1.10		Barra Estabilizadora Delantera Cambiar	Hora	EVENTO	1	3.855.600	3.855.600
1.11		Amortiguador Delantero	Hora	EVENTO	1	712.800	712.800
1.12		Amortiguador Trasero	Hora	EVENTO	1	378.686	378.686
1.13		Buje Amortiguador Delantero	Hora	EVENTO	1	122.728	122.728
1.14		Buje Amortiguador Trasero	Hora	EVENTO	1	94.533	94.533
1.15		Barra Completa de Dirección L/D	Hora	EVENTO	1	4.235.040	4.235.040
1.16		Extremo Barra de Dirección Ext L/D	Hora	EVENTO	1	621.000	621.000
1.17		Barra Corta de Dirección	Hora	EVENTO	1	1.863.000	1.863.000
1.18		Pitman de Dirección	Hora	EVENTO	1	2.106.000	2.106.000
1.19		Tapita Grasera Punta Eje Delantero	Hora	EVENTO	1	137.654	137.654
1.20		Soporte de Cabina Delantero	Hora	EVENTO	1	518.550	518.550
1.21		Soporte de Cabina Trasero	Hora	EVENTO	1	518.550	518.550
1.22		Sin Fin de Dirección Cambio	Hora	EVENTO	1	12.204.000	12.204.000
1.23		Sin Fin de Dirección Reparar	Hora	EVENTO	1	5.850.315	5.850.315
1.24		Jgo Reparación de sin fin de Dirección	Hora	EVENTO	1	3.150.000	3.150.000
1.25		Columna de Dirección Cambio	Hora	EVENTO	1	2.430.000	2.430.000
1.26		Bomba de Dirección Hidráulica Cambio	Hora	EVENTO	1	4.665.843	4.665.843
1.27		Bomba de Dirección Hidráulica Reparar	Hora	EVENTO	1	1.305.000	1.305.000
1.28		Correa de Dirección Hidráulica	Hora	EVENTO	1	198.000	198.000
1.29		Caño de Alta Presión de la Bomba al sin fin	Hora	EVENTO	1	445.025	445.025
1.30		Cruceta de Dirección	Hora	EVENTO	1	1.069.200	1.069.200
1.31		Aceite Dirección	Hora	EVENTO	1	32.500	32.500
1.32		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
18	**78180101-006**	**SISTEMA DE FRENO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Válvula Pedal de Freno Cambiar	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.350.000
1.2		Válvula Pedal de Freno Reparar	Unidad	EVENTO	1	503.071	503.071
1.3		Válvula Limitadora de Presión	Unidad	EVENTO	1	369.000	369.000
1.4		Válvula Protectora de 4 Salidas	Unidad	EVENTO	1	1.333.800	1.333.800
1.5		Disco de Freno Delantero Cambiar	Unidad	EVENTO	1	1.895.400	1.895.400
1.6		Disco de Freno Delantero Rectificar	Unidad	EVENTO	1	375.921	375.921
1.7		Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	340.872	340.872
1.8		Jgo Remache para Fibra de Freno	Unidad	EVENTO	1	183.600	183.600
1.9		Tambor de Freno Trasero Cambiar	Unidad	EVENTO	1	1.317.600	1.317.600
1.10		Tambor de Freno Trasero Rectificar	Unidad	EVENTO	1	280.800	280.800
1.11		Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	669.600	669.600
1.12		Jgo Remache para Fibra de Freno	Unidad	EVENTO	1	84.583	84.583
1.13		Jgo Reparación de Caliper (Mordaza)	Unidad	EVENTO	1	167.400	167.400
1.14		Manguera Flexible de Freno Delantero L/ Derecho	Unidad	EVENTO	1	191.278	191.278
1.15		Manguera Flexible de Freno Delantero L/ Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	191.278	191.278
1.16		Flexible de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	621.929	621.929
1.17		Cilindro de Freno Trasero -(10)	Unidad	EVENTO	1	7.562.700	7.562.700
1.18		Regulador de Freno Lado Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	2.754.000	2.754.000
1.19		Regulador de Freno Lado Derecho	Unidad	EVENTO	1	2.754.000	2.754.000
1.20		Jgo Zapatas de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	669.600	669.600
1.21		Jgo de Resortes y Seguros de Zapatas Traseras	Unidad	EVENTO	1	183.600	183.600
1.22		Seguro de Rulemán de Palier L/I	Unidad	EVENTO	1	66.893	66.893
1.23		Cilindro Tristop Freno Trasero Cambio	Unidad	EVENTO	1	5.497.200	5.497.200
1.24		Cilindro Tristop Freno Trasero Rectificar	Unidad	EVENTO	1	2.610.000	2.610.000
1.25		Carcaza Tristop Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	400.799	400.799
1.26		Jgo de Reparo Tristop Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	175.230	175.230
1.27		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
19	**78180101-011**	**ELASTICO DELANTERO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Mazo Elástico Delantero Cambio	Unidad	EVENTO	1	4.374.000	4.374.000
1.2		Mazo Elástico Delantero Reparar	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
1.3		1ra. Hoja Elástico	Unidad	EVENTO	1	267.015	267.015
1.4		2da. Hoja Elastico Delantero	Unidad	EVENTO	1	382.001	382.001
1.5		3ra. Hoja Elastico Delantero	Unidad	EVENTO	1	488.200	488.200
1.6		Perno Elastico	Unidad	EVENTO	1	59.400	59.400
1.7		Buje Elastico	Unidad	EVENTO	1	162.088	162.088

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro

1.8		Grampa Elastico	Unidad	EVENTO	1	102.273	102.273
1.9		Seguro Conico	Unidad	EVENTO	1	23.760	23.760
1.10		Centro Elastico	Unidad	EVENTO	1	280.800	280.800
1.11		Alemite	Unidad	EVENTO	1	63.575	63.575
1.12		Arandela	Unidad	EVENTO	1	161.425	161.425
1.13		Bulon	Unidad	EVENTO	1	129.914	129.914
1.14		Grillete Elastico	Unidad	EVENTO	1	70.208	70.208
1.15		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
20	**78180101-012**	**ELASTICO TRASERO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Mazo Elástico Trasero Cambio	Unidad	EVENTO	1	5.688.000	5.688.000
1.2		Mazo Elástico Trasero Reparar	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
1.3		1ra. Hoja Elástico Trasero	Unidad	EVENTO	1	267.015	267.015
1.4		2da. Hoja Elástico Trasero	Unidad	EVENTO	1	382.001	382.001
1.5		3ra.Hoja Elástico Trasero	Unidad	EVENTO	1	488.200	488.200
1.6		Perno Elástico	Unidad	EVENTO	1	59.400	59.400
1.7		Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	162.088	162.088
1.8		Grampa Elástico	Unidad	EVENTO	1	102.273	102.273
1.9		Seguro Cónico	Unidad	EVENTO	1	23.760	23.760
1.10		Centro Elástico	Unidad	EVENTO	1	280.800	280.800
1.11		Alemite	Unidad	EVENTO	1	63.575	63.575
1.12		Arandela	Unidad	EVENTO	1	161.425	161.425
1.13		Bulón	Unidad	EVENTO	1	129.914	129.914
1.14		Grillete Elástico	Unidad	EVENTO	1	70.208	70.208
1.15		Mano De Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
21	**78180101-009**	**SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Faro Delantero Doble (Luz Chica y Alta/Baja)	Unidad	EVENTO	1	250.762	250.762
1.2		Faro Señalero	Unidad	EVENTO	1	186.303	186.303
1.3		Faro Trasero Completo	Unidad	EVENTO	1	665.126	665.126
1.4		Tapa Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	268.121	268.121
1.5		Farito Techo Cabina	Unidad	EVENTO	1	95.639	95.639
1.6		Reloj Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	8.424.000	8.424.000
1.7		Tacómetro Rpm	Unidad	EVENTO	1	1.501.200	1.501.200
1.8		Indicador de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	514.128	514.128
1.9		Indicador Nivel de Combustible	Unidad	EVENTO	1	168.059	168.059
1.10		Sensor de Presión de Aceite	Unidad	EVENTO	1	665.601	665.601
1.11		Interruptor Combinado - Palanca Señalero	Unidad	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000
1.12		Llave de Luz de Giro	Unidad	EVENTO	1	747.000	747.000
1.13		Interruptor de 1 Punto	Unidad	EVENTO	1	197.505	197.505
1.14		Interruptor de 2 Puntos	Unidad	EVENTO	1	197.505	197.505
1.15		Interruptor de Contacto de Arranque	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
1.16		Interruptor de Advertencia Llave de Estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	163.350	163.350
1.17		Cable de Tierra de Motor al Panel Dash	Unidad	EVENTO	1	276.413	276.413
1.18		Cable Maza a Tierra	Unidad	EVENTO	1	276.413	276.413
1.19		Cable Negativo de Batería	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
1.20		Caja de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	288.000	288.000
1.21		Fusible de 10	Unidad	EVENTO	1	30.406	30.406
1.22		Fusible de 15	Unidad	EVENTO	1	30.406	30.406
1.23		Cable de 1 Mm. (El Metro)	Unidad	EVENTO	1	2.765	2.765
1.24		Cable de 2 Mm. (El Metro)	Unidad	EVENTO	1	2.765	2.765
1.25		Cable de 3 Mm. (El Metro)	Unidad	EVENTO	1	3.317	3.317
1.26		Rele de 3 Patitas	Unidad	EVENTO	1	224.100	224.100
1.27		Rele de Bocina	Unidad	EVENTO	1	224.100	224.100
1.28		Rele de Señalero	Unidad	EVENTO	1	210.600	210.600
1.29		Rele Temporizador Señalero L / Parag	Unidad	EVENTO	1	203.440	203.440
1.30		Relay Auxiliar para Luz Alta/Baja	Unidad	EVENTO	1	86.241	86.241
1.31		Trava de Dirección con Rulemán	Unidad	EVENTO	1	309.029	309.029
1.32		Cilindro con Llaves de la Ignición	Unidad	EVENTO	1	447.789	447.789
1.33		Motor Limpia Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	638.513	638.513
1.34		Bocina Eléctrica	Unidad	EVENTO	1	335.012	335.012
1.35		Foco Señalero 12x21	Unidad	EVENTO	1	51.966	51.966
1.36		Foco Alta Y Baja H1	Unidad	EVENTO	1	86.241	86.241
1.37		Foco Luz Chica 12x5	Unidad	EVENTO	1	50.307	50.307
1.38		Foco Farito Techo 12x5	Unidad	EVENTO	1	50.307	50.307

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPICIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIA

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

1.39		Foco Faro Trasero 12x5	Unidad	EVENTO	1	50.307	50.307
1.40		Foco Faro Trasero 12x21	Unidad	EVENTO	1	51.966	51.966
1.41		Foco Alumbra Chapa	Unidad	EVENTO	1	49.755	49.755
1.42		Porta Foco H1	Unidad	EVENTO	1	95.639	95.639
1.43		Porta Foco Señalero	Unidad	EVENTO	1	91.769	91.769
1.44		Lámpara de Linterna y Pisca(Tablero)	Unidad	EVENTO	1	100.062	100.062
1.45		Foco Lámpara de Tablero	Unidad	EVENTO	1	50.307	50.307
1.46		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
22	**78180101-009**	**ALTERNADOR**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Alternador Cambiar	Unidad	EVENTO	1	2.943.794	2.943.794
1.2		Alternador Reparar	Unidad	EVENTO	1	281.941	281.941
1.3		Rulemán Delantero	Unidad	EVENTO	1	384.521	384.521
1.4		Ruleman Chico Tapa Trasera	Unidad	EVENTO	1	170.824	170.824
1.5		Tapa Delantera	Unidad	EVENTO	1	433.968	433.968
1.6		Tapa Trasera	Unidad	EVENTO	1	260.381	260.381
1.7		Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	1	1.225.800	1.225.800
1.8		Polea de Alternador	Unidad	EVENTO	1	489.251	489.251
1.9		Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1	1.100.675	1.100.675
1.10		Regulador de Voltaje	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000
1.11		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
23	**78180101-009**	**MOTOR DE ARRANQUE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Motor de Arranque Cambiar	Unidad	EVENTO	1	6.128.066	6.128.066
1.2		Motor de Arranque Reparar	Unidad	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000
1.3		Inducido	Unidad	EVENTO	1	2.916.000	2.916.000
1.4		Interruptor Magnético Automático	Unidad	EVENTO	1	2.424.600	2.424.600
1.5		Juego Palanca (Horquilla) de Arranque	Unidad	EVENTO	1	290.234	290.234
1.6		Tapa Trasera de Arranque con Cojinete	Unidad	EVENTO	1	268.341	268.341
1.7		Cojinete de Arranque	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
1.8		Carbón Escobilla de Arranque	Unidad	EVENTO	1	676.800	676.800
1.9		Bobina Campo de Arranque	Unidad	EVENTO	1	2.916.000	2.916.000
1.10		Jgo de Engranajes de Reducción de Bendix	Unidad	EVENTO	1	2.200.244	2.200.244
1.11		Piñon Bendix de Arranque	Unidad	EVENTO	1	723.600	723.600
1.12		Buje Cojinete de Arranque	Unidad	EVENTO	1	540.000	540.000
1.13		Jgo Reparo Arranque	Unidad	EVENTO	1	2.205.000	2.205.000
1.14		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
24	**78180101-027**	**CHAPERIA Y PINTURA PARTE FRONTAL (EN CASO DE REP. POR PARTE)**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Cuadro Frontal	Unidad	EVENTO	1	469.902	469.902
1.2		Parrilla Frontal	Unidad	EVENTO	1	187.961	187.961
1.3		Paragolpes de Metal	Unidad	EVENTO	1	234.951	234.951
1.4		Cubre Faros Metálicos	Unidad	EVENTO	1	93.981	93.981
1.5		Faro Delantero (alineación chapería)	Unidad	EVENTO	1	46.991	46.991
1.6		Señaleros (alineación chapería)	Unidad	EVENTO	1	47.261	47.261
1.7		Esquineros RH y LH	Unidad	EVENTO	1	93.981	93.981
1.8		Base de Señaleros	Unidad	EVENTO	1	93.981	93.981
1.9		Soportes de Chasis Frontal	Unidad	EVENTO	1	93.981	93.981
1.10		Guardabarros Externo	Unidad	EVENTO	1	187.421	187.421
1.11		Guardabarros Interior	Unidad	EVENTO	1	187.421	187.421
1.12		Capot	Unidad	EVENTO	1	140.971	140.971
1.13		Cerradura de Capot	Unidad	EVENTO	1	93.981	93.981
1.14		Cabo de Cerradura de Capot	Unidad	EVENTO	1	93.981	93.981
1.15		Cambio y Alineación de Parabrisas Blindado	Unidad	EVENTO	1	281.941	281.941
1.16		Bisagras de Capot	Unidad	EVENTO	1	93.981	93.981
1.17		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
25	**78180101-027**	**CHAPERIA Y PINTURA PARTE COSTADOS (EN CASO DE REP. POR PARTE)**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Puertas Laterales	Unidad	EVENTO	1	718.673	718.673
1.2		Tranca Interna	Unidad	EVENTO	1	906.633	906.633
1.3		Cerradura de Puertas	Unidad	EVENTO	1	981.000	981.000
1.4		Manija de Puertas	Unidad	EVENTO	1	740.700	740.700
1.5		Copia de Llave	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
1.6		Reparación de Puerta Interna Bóveda	Unidad	EVENTO	1	939.803	939.803
1.7		Posa Pies Costados	Unidad	EVENTO	1	558.000	558.000
1.8		Reparación de Cerradura de Bóveda Interna	Unidad	EVENTO	1	1.080.000	1.080.000

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

1.9		Mecanismo de Cerradura de Bóveda	Unidad	EVENTO	1	702.000	702.000
1.10		Bisagras de Puertas	Unidad	EVENTO	1	497.543	497.543
1.11		Retrovisores Laterales	Unidad	EVENTO	1	828.000	828.000
1.12		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000
26	**78180101-027**	**CHAPERIA Y PINTURA PARTE TRASERA (EN CASO DE REP. POR PARTE)**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Paragolpes de Metal	Unidad	EVENTO	1	1.083.537	1.083.537
1.2		Soporte de Paragolpes	Unidad	EVENTO	1	652.334	652.334
1.3		Caño de Escape	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.350.000
1.4		Soportes de Caño de Escape	Unidad	EVENTO	1	386.978	386.978
1.5		Múltiple del caño de Escape	Unidad	EVENTO	1	386.978	386.978
1.6		Silenciador	Unidad	EVENTO	1	663.390	663.390
1.7		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000

Las presentes adjudicaciones se formalizaran mediante contrato abierto.

LOTE Nº 1 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI	
Monto Mínimo	G. 500.000.000.-
Monto Máximo	G. 1.000.000.000.-

LOTE Nº 2 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA,	
Monto Mínimo	G. 500.000.000.-
Monto Máximo	G. 1.000.000.000.-

LOTE Nº 3 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS DE LA MARCA FORD.	
Monto Mínimo	G. 50.000.000.-
Monto Máximo	G. 100.000.000.-

LOTE Nº 4 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS DE LA MARCA MERCEDEZ–BENZ	
Monto Mínimo	G. 75.000.000.-
Monto Máximo	G. 150.000.000

- **Recomendación**:

Sobre la base del análisis realizado, expresado precedentemente, y, atendiendo a lo establecido en los Artículos 27° y 28° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", este Comité de Evaluación de Ofertas recomienda para el servicio de "REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, solicitada en la LICITACION PUBLICA NACIONAL BNF LPN N° 8/2020 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS" cuanto sigue:

- Adjudicar a **AUTOMOTOR S.A.**, el **LOTE Nº 1 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI**, en la modalidad de Contrato Abierto, por un Monto Mínimo de G. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un monto Máximo de G. 1.000.000.000 (Guaraníes mil millones), incluido el impuesto al Valor Agregado (IVA), por el plazo de 12 (doce) meses, conforme a la propuesta de adjudicación.

- Adjudicar a **TOYOTOSHI S.A.**, el **LOTE Nº 2 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA**, en la modalidad de Contrato Abierto, por un Monto Mínimo de G. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un monto Máximo de G. 1.000.000.000 (Guaraníes mil millones), incluido el impuesto al Valor Agregado (IVA), por el plazo de 12 (doce) meses, conforme a la propuesta de adjudicación.

Los documentos emitidos en el exterior de TOYOTOSHI S.A. deberán estar legalizados para la firma del contrato (Art. 48 del Decreto N° 2992/2019).

- Adjudicar a **TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.**, el **LOTE Nº 3 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS DE LA MARCA FORD**, en la modalidad de Contrato Abierto, por un Monto Mínimo de G. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un monto Máximo de G. 100.000.000 (Guaraníes cien millones), incluido el impuesto al Valor Agregado (IVA), por el plazo de 12 (doce) meses, conforme a la propuesta de adjudicación.

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

- Adjudicar a **CONDOR S.A.C.I.**, el **LOTE Nº 4 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS DE LA MARCA MERCEDEZ–BENZ,** en la modalidad de Contrato Abierto, por un Monto Mínimo de G. 75.000.000 (Guaraníes setenta y cinco millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un monto Máximo de G. 150.000.000 (Guaraníes ciento cincuenta millones), incluido el impuesto al Valor Agregado (IVA), por el plazo de 12 (doce) meses, conforme a la propuesta de adjudicación.

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
MIEMBRO

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
MIEMBRO

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
MIEMBRO

HUGO MARIANO DIAZ VERA
COORDINADOR

<u>Nota:</u> El funcionario **RICARDO ABDÓN PENAYO, SECRETARIO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN**, se encuentra ausente por aplicación del Protocolo Sanitario por Covid-19.