JEVYRÃ HA TETÃ
AMBUÉPE OÍVA YKEKORÃ
Sãmbyhyká
Secretaría de
DESARROLLO PARA REPATRIADOS
Y REFUGIADOS CONNACIONALES

Paraguay de la gente

ANEXO AL DECRETO N° 1145/2019

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE REPATRIADOS" - ID N° 364.411.

			CRLA CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES.			LV SERVICE			QUINTANA RUIZ DIAZ S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72154048-001	Tratamiento de balcones	16	59.208	947.328	16	92.000	1.472.000	16	48.000	768.000
2	72101603-001	Reparación de uniones de canaletas y limpieza	22	65.000	1.430.000	22	93.000	2.046.000	22	59.000	1.298.000
3	72101601-001	Tratamiento de goteras con membranas.	322	62.332	20.070.904	322	70.000	22.540.000	322	38.000	12.236.000
4	72101601-001	Colocación de bavetas con membranas.	4	75.000	300.000	4	83.000	332.000	4	68.000	272.000
5	81141807-001	Reparación de rejilla corrida en estacionamiento, segun lo solicitado, en el umbral de puerta de acceso a edificio, desde el estacionamiento y conexion con registros pluviales existentes.	1	11.972.671	11.972.671						
5.1		Demolición de registro existente	1	300.000	300.000	1	390.000	390.000	1	250.000	250.000
5.2		mamposteria de 0.15 para registro	10,56	65.000	686.400	10,56	70.000	739.200	10,56	80.000	844.800
5.3		revoque de mampostería	10,56	25.000	264.000	10,56	25.000	264.000	10,56	17.500	184.800
5.4		Rejilla c, marco metálico	1	10.722.271	10.722.271	1	8.900.000	8.900.000	1	8.600.000	8.600.000
6	72101510-005	Reparación de dos registros pluviales, en el patio de estacionamiento, a ,modo de sumideros.	1	4.844.322	4.844.322						
6.1		Demolición de registro existente	2	300.000	600.000	2	260.000	520.000	2	180.000	360.000
6.2		Mamposteria de 0.15 para registro	3,2	65.000	208.000	3,2	62.000	198.400	3,2	55.000	176.000
6.3		Revoque de Mampostería	3,2	25.000	80.000	3,2	23.000	73.600	3,2	20.000	64.000
6.4		Rejilla c, marco metálico	2	1.978.161	3.956.322	2	1.812.000	3.624.000	2	1.300.000	2.600.000
7	81141807-999	Reparación de registro de rampa de acceso a estacionamiento, rejilla corrida, mantenimiento y puesta en punto de desagüe.	1	7.028.351	7.028.351						
7.1		Demolición de registro existente	1	300.000	300.000	1	340.000	340.000	1	230.000	230.000
7.2		mampostería de 0.15 para registro	7,04	65.000	457.600	7,04	60.000	422.400	7,04	50.000	352.000
7.3		limpieza de desague	1	200.000	200.000	1	370.000	370.000	1	175.000	175.000
7.4		Revoque de mampostería	7,04	250.000	1.760.000	7,04	20.000	140.800	7,04	15.000	105.600
7.5		Rejilla c, marco metálico	1	5.894.751	5.894.751	1	4.020.000	4.020.000	1	3.900.000	3.900.000
8	72101703-011	Mantenimiento de muro lindero, direccion calle Brasil. Reparacion de union de muro lindero del vecino con muro de la Institucion a fin de evitar entrada de agua en el espacio entre ambos.	15	468.557	7.028.355	15	405.000	6.075.000	15	300.000	4.500.000
9	72131701-006	Limpieza general y retiro de escombros.	1	2.166.667	2.166.667	1	2.260.000	2.260.000	1	1.500.000	1.500.000
				Precio Total	55.788.598		Precio Total	54.727.400		Precio Total	38.416.200

MARCOS A. ROLÓN B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS
Y REFUGIADOS CONNACIONALES
LEY N° 227/93

C.P. Daniel González
Encarg. Dpto. de Presupuesto
DGAF

Ag. Hilda Riquelme
Directora
Dirección de Inclusión a la Nacionalidad