Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO
MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTORES DE AIRE, PLOTTER Y EQUIPO CHILLER CARRIER
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		CONSUREMA S.A.									OURA S.R.L.								BRITAM S.A.								THERMEC INGENIERIA de Luis Alberto Villamayor Hermosa							
Item	Descripción	Costo Referencial	Porcentaje de Variacion	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Porcentaje de variacion	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspon	Precio Total (IVA incluido si correspond e)	Porcentaje de variacion	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Porcentaje de variacion	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	Lote 1																																
	Mantenimiento y Reparación de Extractores de Aire																																
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO																																
1	Lubricación de los rulemanes de los motores.	102.000	19,61%			Evento	Unidad	1	122.000	122.000	-6,86%			Evento	Unidad	1	95.000	95.000				Evento	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	71.400	
2	Limpieza de ventiladores (paletas) para evitar acumulación de hollín.	84.000	19,05%			Evento	Unidad	1	100.000	100.000	-4,76%			Evento	Unidad	1	80.000	80.000				Evento	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	58.800	
3	Limpieza externa de los motores (para disipación del calor).	66.000	19,70%			Evento	Unidad	1	79.000	79.000	-9,09%			Evento	Unidad	1	60.000	60.000				Evento	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	46.200	
4	Testeo completo de las partes eléctricas	102.000	19,61%			Evento	Unidad	1	122.000	122.000	-6,86%			Evento	Unidad	1	95.000	95.000				Evento	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	71.400	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: (según necesidad).																																
5	Provisión y colocación de ventilador axial (en caso de que deban ser sustituidos).	993.000	19,94%			Evento	Unidad	1	1.191.000	1.191.000	0,70%			Evento	Unidad	1	1.000.000	1.000.000				Evento	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	695.100	
6	Reparación de turbinas y aspas.	804.000	19,90%			Evento	Unidad	1	964.000	964.000	11,94%			Evento	Unidad	1	900.000	900.000				Evento	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	562.800	
7	Lubricación de los rulemanes de los motores.	102.000	19,61%			Evento	Unidad	1	122.000	122.000	-11,76%			Evento	Unidad	1	90.000	90.000				Evento	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	71.400	
8	Rebobinado de motores eléctricos.	576.000	19,97%			Evento	Unidad	1	691.000	691.000	4,17%			Evento	Unidad	1	600.000	600.000				Evento	Unidad	1			-30,00%			Evento	Unidad	1	403.200	
9	Provisión e instalación de guarda motores para la protección de los mismos, por eventuales fallas eléctricas que puedan surgir.	1.029.000	19,92%			Evento	Unidad	1	1.234.000	1.234.000	0,00%			Evento	Unidad	1	1.029.000	1.029.000				Evento	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	720.300	
	TOTAL LOTE 1									4.625.000								3.949.000															2.700.600	
	Lote 2																																
	Mantenimiento y Reparación de Equipo Chiller - Carrier																																
	UMA (Unidad Manejadora de Aire)																																
1	Limpieza de filtros comunes (ocho filtros en total), Limpieza de bandeja de condensado, Limpieza de serpentina.	931.000				Evento	Unidad	1		No cotiza				Evento	Unidad	1			0,97%			Evento	Unidad	1	940.000	940.000	-30,00%			Evento	Unidad	1	651.700	651.700
	Cambio de repuestos según necesidad																																
2	Cambio de filtros UMA-01 VortexPro 12 TR Filtro Fino: F9 Multi-Bolsa	3.493.000				Unidad	Unidad	1		No Cotiza				Unidad	Unidad	1			0,20%			Unidad	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	2.445.100	2.445.100
3	Cambio del motor del ventilador	5.400.000				Unidad	Unidad	1		No Cotiza				Unidad	Unidad	1			0,37%			Unidad	Unidad	1	5.420.000	5.420.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	3.780.000	3.780.000
4	Cambio de turbina	16.690.000				Unidad	Unidad	1		No Cotiza				Unidad	Unidad	1			0,06%			Unidad	Unidad	1	16.700.000	16.700.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	11.683.000	11.683.000
5	Cambio de Serpentina	44.500.000				Unidad	Unidad	1		No Cotiza				Unidad	Unidad	1			0,02%			Unidad	Unidad	1	44.510.000	44.510.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	31.150.000	31.150.000
6	Cambio de Capacitores	180.000				Unidad	Unidad	1		No Cotiza				Unidad	Unidad	1			11,11%			Unidad	Unidad	1	200.000	200.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	126.000	126.000
7	Cambio de Contactores	700.000				Unidad	Unidad	1		No Cotiza				Unidad	Unidad	1			7,14%			Unidad	Unidad	1	750.000	750.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	490.000	490.000
8	Cambio de Correas	160.000				Unidad	Unidad	1		No Cotiza				Unidad	Unidad	1			0,00%			Unidad	Unidad	1	160.000	160.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	112.000	112.000
9	Cambio de correa 11 AX	120.000				Unidad	Unidad	1		No Cotiza				Unidad	Unidad	1			0,00%			Unidad	Unidad	1	120.000	120.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	84.000	84.000
10	Cambio de filtros de bolsa de 12 x 24 x 22 de 95 % de eficiencia.	495.000				Unidad	Unidad	1		No Cotiza				Unidad	Unidad	1			1,01%			Unidad	Unidad	1	500.000	500.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	346.500	346.500
	CHILLER (Unidad Enfriadora de Agua)																																
11	Mantenimiento preventivo	1.331.000				Evento	Unidad	1		No cotiza				Evento	Unidad	1			0,68%			Evento	Unidad	1	1.340.000	1.340.000	-30,00%			Evento	Unidad	1	931.700	931.700
	Cambio de repuestos según necesidad																																
12	Cambio de Traductor de Alta	4.300.000				Unidad	Unidad	1		No cotiza				Unidad	Unidad	1			0,93%			Unidad	Unidad	1	4.340.000	4.340.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	3.010.000	3.010.000
13	Cambio de Traductor de Baja	4.300.000				Unidad	Unidad	1		No cotiza				Unidad	Unidad	1			0,93%			Unidad	Unidad	1	4.340.000	4.340.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	3.010.000	3.010.000
14	Cambio de Válvula de expansión electrónica	9.400.000				Unidad	Unidad	1		No cotiza				Unidad	Unidad	1			0,96%			Unidad	Unidad	1	9.490.000	9.490.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	6.580.000	6.580.000
15	Cambio de Placa de la válvula de expansión	2.032.000				Unidad	Unidad	1		No cotiza				Unidad	Unidad	1			0,39%			Unidad	Unidad	1	2.040.000	2.040.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	1.422.400	1.422.400
16	Cambio de Sensor de la válvula de expansión	405.000				Unidad	Unidad	1		No cotiza				Unidad	Unidad	1			1,23%			Unidad	Unidad	1	410.000	410.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	283.500	283.500
17	Cambio de Placa madre	10.800.000				Unidad	Unidad	1		No cotiza				Unidad	Unidad	1			0,37%			Unidad	Unidad	1	10.840.000	10.840.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	7.560.000	7.560.000
18	Cambio de Cuadro Sinóptico	2.032.000				Unidad	Unidad	1		No cotiza				Unidad	Unidad	1			0,39%			Unidad	Unidad	1	2.040.000	2.040.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	1.422.400	1.422.400
19	Cambio de Evaporador	24.300.000				Unidad	Unidad	1		No cotiza				Unidad	Unidad	1			[illegible]			Unidad	Unidad	1	24.390.000	24.390.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	17.010.000	17.010.000

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arroyo
Jefa Dpto. de Adquisiciones Menores - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Stela Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche Aranda
Directora U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Jesús Rondan
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO
MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTORES DE AIRE, PLOTTER Y EQUIPO CHILLER CARRIER
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		CONSUREMA S.A.									OURA S.R.L.								BRITAM S.A.								THERMEC INGENIERIA de Luis Alberto Villamayor Hermosa							
Ítem	Descripción	Costo Referencial	Porcentaje de Variacion	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Porcentaje de variacion	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspon	Precio Total (IVA incluido si correspond e)	Porcentaje de variacion	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Porcentaje de variacion	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
20	Cambio de Compresor	27.091.000				Unidad	Unidad	1		No cotiza				Unidad	Unidad	1			0,03%			Unidad	Unidad	1	27.100.000	27.100.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	18.963.700	18.963.700
21	Cambio de Contactor	5.400.000				Unidad	Unidad	1		No cotiza				Unidad	Unidad	1			0,37%			Unidad	Unidad	1	5.420.000	5.420.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	3.780.000	3.780.000
22	Cambio de Motor Ventilador del condensador	8.120.000				Unidad	Unidad	1		No cotiza				Unidad	Unidad	1			0,12%			Unidad	Unidad	1	8.130.000	8.130.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	5.684.000	5.684.000
23	Cambio de Ruleman y sello mecánico	700.000				Unidad	Unidad	1		No cotiza				Unidad	Unidad	1			10,00%			Unidad	Unidad	1	770.000	770.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	490.000	490.000
24	Rebobinado de motor de aguas de 2HP.	990.000				Unidad	Unidad	1		No cotiza				Unidad	Unidad	1			0,00%			Unidad	Unidad	1	990.000	990.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	693.000	693.000
25	Cambio de turbina 38 AX	385.000				Unidad	Unidad	1		No cotiza				Unidad	Unidad	1			1,30%			Unidad	Unidad	1	390.000	390.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	269.500	269.500
26	Provisión de cable de alimentación de 4 x 1 (por metro)	22.000				Metros	Metros	1		No cotiza				Metros	Metros	1			4,55%			Metros	Metros	1	23.000	23.000	-30,00%			Metros	Metros	1	15.400	15.400
27	Provisión y colocación de motobomba de 2 hp y contactor Guardamotor de 15 amp	4.631.000				Unidad	Unidad	1		No cotiza				Unidad	Unidad	1			1,49%			Unidad	Unidad	1	4.700.000	4.700.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	3.241.700	3.241.700
28	Provision y cambio de sensor de entrada/salida agua fria	2.000.000				Unidad	Unidad	1		No cotiza				Unidad	Unidad	1			0,00%			Unidad	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	-30,00%			Unidad	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
	TOTAL LOTE 2																									181.553.000								126.635.600
	Lote 3																																
	Mantenimiento y Reparación de Plotter																																
1	**Mantenimiento y Reparacion de Plotter SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL** (Limpieza, lubricacion y mantenimiento del alimentador de papel, Circuitos de transferencia de papel, areas de tinta superior, deposito de residuo de tinta).	1.556.500				Evento	Unidad	1		No Cotiza	-3,63%			Evento	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000			Evento	Unidad	1		No cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	1.089.550	
	SUSTITUCION DE CABEZALES, según necesidad																																
2	Cambio de Cabezal de impresión negro C 4810 (mano de obra + repuesto)	317.467				Evento	Unidad	1		No cotiza	-5,50%			Evento	Unidad	1	300.000	300.000	300.000			Evento	Unidad	1		No cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	222.227	
3	Cambio de Cabezal de impresión Cyan C 4811 (mano de obra + repuesto)	325.967				Evento	Unidad	1		No cotiza	-7,97%			Evento	Unidad	1	300.000	300.000	300.000			Evento	Unidad	1		No cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	228.177	
4	Cambio de Cabezal de impresión Magneta C 4812 (mano de obra + repuesto)	325.967				Evento	Unidad	1		No cotiza	-7,97%			Evento	Unidad	1	300.000	300.000	300.000			Evento	Unidad	1		No cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	228.177	
5	Cambio de Cabezal de impresión Amarillo C 4813	325.967				Evento	Unidad	1		No cotiza	-7,97%			Evento	Unidad	1	300.000	300.000	300.000			Evento	Unidad	1		No cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	228.177	
	PROVISION DE PARTES Y ACCESORIOS, según necesidad																																
6	Cambio de Cable USB (prolongador 5 metros)	170.000				Evento	Unidad	1		No Cotiza	-11,76%			Evento	Unidad	1	150.000	150.000	150.000			Evento	Unidad	1		No Cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	119.000	
7	Cambio de correa (mano de obra + repuesto)	770.500				Evento	Unidad	1		No Cotiza	-15,64%			Evento	Unidad	1	650.000	650.000	650.000			Evento	Unidad	1		No Cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	539.350	
8	Provisión de Flat (mano de obra + repuesto)	615.000				Evento	Unidad	1		No Cotiza	-2,44%			Evento	Unidad	1	600.000	600.000	600.000			Evento	Unidad	1		No Cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	430.500	
9	Provisión de Encoger (mano de obra + repuesto)	705.000				Evento	Unidad	1		No Cotiza	-7,80%			Evento	Unidad	1	650.000	650.000	650.000			Evento	Unidad	1		No Cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	493.500	
10	Cambio de palanca de paso de papel (mano de obra + repuesto)	117.000				Evento	Unidad	1		No Cotiza	-14,53%			Evento	Unidad	1	100.000	100.000	100.000			Evento	Unidad	1		No Cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	81.900	
11	Cambio de porta cabezal (mano de obra + repuesto)	2.835.000				Evento	Unidad	1		No Cotiza	-11,82%			Evento	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000			Evento	Unidad	1		No Cotiza	-30,00%			Evento	Unidad	1	1.984.500	
	TOTAL LOTE 3																	7.350.000	7.350.000														5.645.058	

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arroyo
Jefa Dpto. de Adquisiciones
Menores - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Stela Gomez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Isabel Froche Aranda
Directora U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Jesús Rondan
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público