COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARATIVD DE OFERTAS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
LDTE N° 1 - UR 310 - FUERZA AEREA

			2B REFRIGERACIÓN			PC'S SERVICIOS			TECNO FRIO		
ITEMS	DESCRIPCIDN	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario (IVA iocluido)	Precio Total (1VA incluido)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**A.A TIPO SPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDEA: ROT. N° 1799 GRUPO DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICA**	**Unidad**									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.800	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de le cañeria	Unidad	1	33.888	33.000	1	60.000	80.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	958.800	950.000	1	50.000	50.000	1	150.000	150.000
	Provisión y cambio de serpentines	Unidad	1	5.508	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	165.888	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de dasmontaje, rebobinado, montsje del motor de evaporador	Unidsd	1	88.000	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor vantilador del condenseder	Unidad	1	110.000	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio da rulemán dal aja dal motor del ventilader de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.500	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Cambio de rulamán del eje del motor dal ventilador de la unidad condensedere	Unidad	1	5.500	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Provisión y cambio da alata de ventilador del evaporsder	Unidad	1	88.000	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de alete de ventilador del condensador	Unidad	1	88.880	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Raparación da válvula inversora	Unidad	1	132.808	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección da pérdida de gas, soldadura da cierre, prueba de hermaticidad con nitrógano	Unidad	1	165.888	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpiaza da filtro de eire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.888	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de corraa del avaporsdor	Unidad	1	1.188	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio da luger e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	330.000	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceita anticongelante	Unidad	1	1.100	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Ravisión y Raparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.000	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.800	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaparia	Unidad	1	22.000	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cembio de Capilar	Unidad	1	33.000	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.000	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
2	**A.A TIPO SPLIT DE 24.888 BTU MARCA MIDEA: ROT. N° 1818 GRUPO DE COMUNICACIONES Y ELECTRDNICA DEL C.F.N° 4**	**Unidad**									
	Limpiaza completa del aparato	Unidad	1	88.000	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	33.000	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	950.000	950.000	1	50.000	50.000	1	150.000	150.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.500	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	165.800	165.000	1	60.000	60.000	1	25.888	25.000
	Provisión da servicio da dasmontaje, rebobinado, montaja del motor da avaporador	Unidad	1	88.000	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión da sarvicio da dasmontaja, rabobinado, montaje dal motor ventilador dal condensador	Unidad	1	118.000	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del aja dal motor del ventilador de la unidad avaporadsra	Unidad	1	5.500	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Cambio de rulemán del eja del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.580	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Provisión y cambio da alata de vantilador dai avaporador	Unidad	1	88.000	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	88.000	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación da válvula invarsora	Unidad	1	132.880	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida da gas, soldadura da ciarra, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	165.000	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimianto y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.000	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa dal avaporador	Unidad	1	1.180	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cembio de lugar a instalación, con provision da cableado y cañarias	Unidad	1	330.000	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio da Aceite anticongelante	Unidad	1	1.100	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Raparación del circuito aléctrico y electrónico	Unidad	1	22.008	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio da Capacitor	Unidad	1	44.000	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	22.800	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	33.088	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro da gas	Unidad	1	33.008	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950

3	**A.A TIPO SPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 1676 DEL C.F.Nº 4**	**Unidad**									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**66.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	80.000	80.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	150.000	150.000
	Provisión y cambio da sarpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**165.880**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rabobinado , montaje del motor da evaporador	Unidad	1	**88.800**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad eveporadora	Unidad	1	**5.580**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Cambio de rulemán del eje del motor dal ventilador de la unided condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Provisión y cambio de eleta de ventiledor del evaporador	Unidad	1	**66.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.008**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación da válvula inversora	Unidad	1	**132.888**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de ciarre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.880**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar a instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**338.888**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceita anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito aláctrico y electrónico	Unidad	1	**22.008**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	80.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio da Capilar	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.080**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
4	**A.A TIPO SPLIT OE 24.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 1612 DEL C.F.Nº 4**	**Unidad**									
	Limpieza completa del eparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	160.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del intarior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	150.000	150.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carge de ges refrigerante	Unidad	1	**185.800**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rabobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**68.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaja, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**118.800**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio da rulemán dal aja dal motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Cambio de rulemán del eja del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.580**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.008**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**66.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógano	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza da filtro de aira, incluya provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación da correa dal evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar a instalación, con provision da cableado y cañerias	Unidad	1	**338.888**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.108**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Raparación del circuito aláctrico y electrónico	Unidad	1	**22.888**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.008**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperie	Unided	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio da Capilar	Unided	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
5	**A.A TIPO SPLIT OE 24.008 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 1811 DEL C.F.Nº 4**	**Unidad**									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del intarior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	150.000	150.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigeranta	Unidad	1	**185.888**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio da dasmontaja, rabobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventiledor de le unidad eveporadore	Unidad	1	**5.588**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**86.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio da alata da vantilador dal condensador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.008**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de ges, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**185.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.108**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.888**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.008**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro da gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950

5	**A.A TIPO SPLIT DE 12.000 BTU MARCA MIDEA ROT. 2327 DE LA ASESORIA JURIDICA**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.800**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**600.000**	600.000	1	50.000	50.000	1	130.000	130.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**155.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evsporador	Unidad	1	**88.888**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Pravisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**118.888**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.580**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Cambio de rulamán del eje del motor del ventilador de la unidad condensedora	Unidad	1	**5.588**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Pravisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Pravisión y cambio da aleta de ventilador del condensedor	Unidad	1	**58.900**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Raparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aira, incluye provisión y colocación del mismo	Unided	1	**33.008**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Pravisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.188**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**338.808**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelanta	Unidad	1	**1.188**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación dai circuito eiáctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.800**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio da Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.808**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
7	**A.A TIPO SPLIT DE 10.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 1802 DEL DPTO. DE EDUCACION FISICA**	Unided				1					
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unided	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio da motor compresor	Unidad	1	**700.000**	700.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**6.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carge de ges refrigerante	Unidad	1	**155.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Pravisión de servicio de dssmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**08.008**	66.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rabobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**118.808**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventiledor de la unided evaporadora	Unidad	1	**6.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Provisión y cambio de eleta de ventilador del eveporador	Unidad	1	**88.888**	66.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Pravisión y cambio de aiela de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.008**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvule inversora	Unidad	1	**132.888**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**155.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación da correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con pravision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Acaite enticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.008**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	80.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de cheperia	Unided	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cembio de Filtro de gas	Unided	1	**33.800**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
0	**A.A TIPO SPLIT DE 48.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 2827 DEL C.F.Nº 4**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**1.550.000**	1.650.000	1	50.000	50.000	1	170.000	170.000
	Pravisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.588**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Pravisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**165.888**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporedor	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unided	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**6.680**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Provisión y cambio da aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.800**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reperación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdide de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno.	Unidad	1	**155.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Pravisión y colocación de corree del eveporador	Unidad	1	**1.188**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cembio de lugar e instalación, con pravision de cableado y cañerles	Unidad	1	**338.008**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Acaite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eiáctrico y electrónico	Unided	1	**22.800**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio da Capacitor	Unidad	1	**44.808**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.088**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950

9	**A.A TIPO SPLIT DE 48.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 2824 DEL C.F.Nº 4**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**1.650.000**	1.650.000	1	50.000	50.000	1	170.000	170.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigarante	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio da desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de sarvicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidsd	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del ejs del motor del ventilador de la unidad avaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Cambio da rulemán del eja dal motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**86.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio da aleta de ventilador del condansador	Unidad	1	**88.888**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvuls invarsora	Unidad	1	**132.888**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida da gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aira, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación da corree del evaporador	Unidad	1	**1.188**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio da lugar e instalación, con provision da cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio da Capacitor	Unidad	1	**44.008**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio da Filtro de gas	Unided	1	**33.806**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
10	**A.A TIPO SPLIT DE 48.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 2825 DEL C.F. Nº 4**	Unidad									
	Limpieza completa dal aparato	Unided	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañaria	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**1.650.000**	1.650.000	1	50.000	50.000	1	170.000	170.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga da gas refrigarante	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio da desmontaje, rebobinado , montaja dal motor de avaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio da dasmontaje, rebobinado , montaja dal motor vantilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán dal eje del motor del vantilador da la unidad avaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Cambio de rulemán del aja del motor del ventilador de la unidad condansadora	Unidad	1	**5.588**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Provisión y cambio de alata da vantilador del evaporador	Unidad	1	**66.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta da vantilador del condensador	Unidad	1	**86.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación da válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de ciarre, prueba de hermaticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mentanimiento y limpieza de fitro da aira, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision da cableado y cañerias	Unidad	1	**338.800**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio da Acaite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación dal circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Cepacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio da Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
11	**A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA MIDEA RDT. Nº 2328 DEL C.F. Nº 4**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	160.000	160.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior da la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**750.000**	750.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio da serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**165.008**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión da servicio da dasmontaja, rabobinado , montaja del motor da evaporador	Unidad	1	**66.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión da sarvicio de desmontaja, rebobinado , montaje del motor ventiledor dal condensador	Unidad	1	**118.008**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio da rulemán del aja del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Cambio da rulemán del eje del motor del ventilador da la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Provisión y cambio de alete da ventilador del aveporador	Unidad	1	**66.888**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta da vantilador del condansador	Unidad	1	**86.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unided	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección da pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aira, incluya provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación da correa del evaporador	Unidad	1	**1.188**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar a instalación, con provision de cableado y cañarias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceita anticongelanta	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Raparación del circuito eléctrico y electrónico	Unided	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio da Capacitor	Unidad	1	**44.008**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo da chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio da Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950

12	**A.A TIPO SPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDEA ROT. Nº 1803 DEL C.F. Nº 4**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**850.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	150.000	150.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**155.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**118.888**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.008**	88.000	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	2.500	2.500
	Reparación de válvula inversore	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdide de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.080**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	688	688
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerles	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.188**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reperación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cembio de Capacitor	Unidad	1	**44.800**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.808**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.088**	33.000	1	1.000	1.000	1	858	858
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
13	**A.A TIPO SPLIT DE 24.000 BTU MARCA RDC; ROT. Nº 2830 GRUPO DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICA**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unided	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	150.000	158.000
	Provisión y cambio de serpentines	Unidad	1	**6.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**155.800**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , monteje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinedo , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de le unidad eveporadora	Unidad	1	**5.588**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de eleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**66.000**	86.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.088**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.800**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticided con nitrógeno	Unidad	1	**185.800**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerles	Unidad	1	**338.800**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Acaite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cembio de Capacitor	Unidad	1	**44.800**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperie	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
14	**A.A TIPO SPLIT OE 24.800 BTU MARCA RDC ROT. Nº 2832 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL A-1**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.888**	86.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de le cañeria	Unidad	1	**33.888**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**958.800**	950.000	1	50.000	50.000	1	150.000	150.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmonteje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**66.000**	66.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**118.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cembio de rulemán del eje del motor del ventilador de le unidad evaporadora	Unidad	1	**5.508**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cembio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del eveporador	Unidad	1	**88.888**	66.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**aa.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.008**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del eveporador	Unidad	1	**1.188**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**338.888**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Acaite anticongelante	Unided	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Cepiler	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	858	858
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.888**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950

15	**A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA RDC ROT. Nº 2836 DEL A-6**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañaria	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**750.000**	750.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga da gas refrigerante	Unidad	1	**165.008**	165.000	1	80.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaja dai motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Pravisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador dal condansador	Unidad	1	**118.888**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio da rulamán dal aja del motor dal ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.508**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulamán del eje del motor dal ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador dei evaporador	Unidad	1	**88.800**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Pravisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.888**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Raparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de ges, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**185.880**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza da filtro da aire, incluye pravisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación da correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision da cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio da Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1		33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
15	**A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA RDC RDT. Nº 2848 DEL A - 4**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.888**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.888**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**750.000**	750.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigeranta	Unidad	1	**185.800**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión da sarvicio de desmontaje, rabobinado , montaje dei motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rabobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.588**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán dal eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de vantilador del evaporador	Unidad	1	**88.008**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio da aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.008**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.800**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida da gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantanimiento y limpieza de filtro de aira, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación da correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**338.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio da Aceite anticongalante	Unidad	1	**1.188**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio da Capilar	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
17	**A.A TIPO SPLIT DE 24.000 BTU MARCA RDC ROT. 2828 DEL A - 3**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	160.000	160.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	150.000	150.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de ges refrigerante	Unidad	1	**185.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Pravisión de servicio da desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Pravisión da servicio de desmontaje, rabobinado , montaje del motor ventilador dai condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio da rulemán dei eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje dei motor dei ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador dal avaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador dal condensador	Unidad	1	**88.800**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermaticidad con nitrógano	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza da filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision da cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito aléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.008**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950

18	**A.A VENTANA DE 12.000 BTU MARCA RDC ROT. Nº 2837 DEL A - 2**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.008**	88.000	1	180.000	180.000	1	35.000	35.000
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**658.000**	650.000	1	50.000	50.000	1	130.000	130.000
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**55.000**	55.000	1	33.000	33.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	**132.800**	132.000	1	60.000	60.000	1	6.800	6.800
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	**132.008**	132.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta del ventiledor	Unidad	1	**88.800**	88.000	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Reparación da válvula inversora	Unidad	1	**220.000**	220.000	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Detección de pérdida de gás, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**55.888**	55.000	1	5.000	5.000	1	1.800	1.800
	Cambio del termostato	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Cambio de la llave selectora	Unidad	1	**33.888**	33.000	1	1.000	1.000	1	350	350
	Cambio del Capilar	Unidad	1	**15.008**	15.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Aceite enticongelente	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	1.600	1.600
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	80.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
19	**A.A TIPO SPLIT DE 12.000 BTU MARCA RDC ROT. Nº 2836 DEL C.F. Nº 4**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.800**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**658.000**	650.000	1	50.000	50.000	1	130.000	130.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carge de gas refrigerante	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	60.000	80.000	1	25.000	25.000
	Provisión da servicio da dasmontaje, rabobinado , montaje del molor de evaporador	Unidad	1	**86.080**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensedor	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio da rulemán del eje del motor del ventilador da la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del avaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de eleta da ventilador del condensador	Unidad	1	**86.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación da válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**185.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza da filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar a instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio da Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.108**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Camtio de Capacitor	Unidad	1	**44.800**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio da Capilar	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro da gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
28	**A.A TIPO SPLIT DE 24.008 BTU MARCA RDC ROT. Nº 2834 DEL GRUPO DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICA**	Unidad									
	Limpieza completa del eparato	Unidad	1	**68.800**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañaria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**958.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	150.000	150.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**165.008**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión da servicio da dasmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**66.800**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio da dasmontaje, rebobinado , montaje dai motor vantilador del condensador	Unidad	1	**118.800**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad avaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje dai motor del ventilador da la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura da cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mentenimiento y limpieza da filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite enticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de cheperie	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio da Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950

21	**A.A TIPO SPLIT DE 12.000 BTU MARCA MIDAS ROT. Nº 1800 DEL GRUPO DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICA**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**650.000**	650.000	1	50.000	50.000	1	150.000	150.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**185.080**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.008**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.008**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.080**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
22	**A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA MIDAS ROT. Nº 1804 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL A-1**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**68.000**	66.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**750.000**	750.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**185.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**86.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**185.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
23	**A.A TIPO SPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDAS ROT.Nº 1805 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL A-1**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	150.000	150.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	66.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.000**	66.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**185.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950

24	**A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA MIDAS ROT. 1807 DEL A - 3**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	160.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de le cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor comprasor	Unidad	1	**750.000**	750.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**185.888**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de eveporador	Unidad	1	**88.800**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**118.888**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de le unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del sje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.008**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.008**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**185.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Camtiio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerles	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelanla	Unidad	1	**1.188**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unided	1	**22.800**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.800**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chsperia	Unidad	1	**22.888**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
25	**A.A TIPO SPLIT DE 48.000 BTU MARCA MIDAS ROT. Nº 1649 DEL C.F. Nº 4**	Unidad									
	Limpieze completa del eparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	160.000	160.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañerie	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y camtiio de motor comprasor	Unidad	1	**1.658.880**	1.550.000	1	50.000	50.000	1	170.000	170.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**155.880**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.880**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor dal ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensedora	Unidad	1	**5.580**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventiledor del condensador	Unidad	1	**88.088**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Repareción de válvula inversora	Unidad	1	**132.880**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdide de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieze de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de corree del evaporador	Unided	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de luger e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Acaite anticongeiente	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unided	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Cepilar	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cemtiio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
26	**A.A TIPO SPLIT DE 24.000 BTU MARCA MIDAS ROT. Nº 1801 DEL C.F. Nº 4**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieze del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**958.800**	950.000	1	50.000	50.000	1	150.000	150.000
	Provisión y cambio de serpentines	Unidad	1	**5.580**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**185.008**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmonteje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.888**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensedor	Unided	1	**110.008**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad eveporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unided condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del eveporador	Unidad	1	**88.888**	88.000	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventiledor del condensador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvule inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**185.800**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unided	1	**33.800**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.180**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar a instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite enticongelente	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Camtiio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cembio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950

27	**A.A VENTANA DE 12.000 BTU MARCA TOKYO ROT. Nº 1793 DEL GRUPO DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICA**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.800**	88.000	1	180.000	180.000	1	10.570	10.570
	Limpieza del interior de la cañaria	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	80.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**650.000**	650.000	1	50.000	50.000	1	130.000	130.000
	Provisión y carga da ges refrigerante	Unidad	1	**55.008**	55.000	1	33.000	33.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventiledor	Unidad	1	**132.008**	132.000	1	60.000	60.000	1	50.000	50.000
	Cembio de rulemán dal eje del motor del ventilador	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**220.000**	220.000	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Detección de pérdida da gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**55.888**	55.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Cembio del termostato	Unidad	1	**118.800**	110.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Cambio de la llave selactora	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio del Cepilar	Unidad	1	**15.000**	15.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Cambio de Aceite enticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	80.000	1	28.000	28.000
	Arreglo de chapeña	Unidad	1	**1.188**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
28	**A.A CENTRAL DE 60.000 BTU ROT. Nº 0020 DE LA ASESORIA JURICA FUERA DE SERVICID**	Unidad									
	Limpieza completa del apareto	Unidad	1	**aa.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	245.000	245.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de ges refrigeranta	Unidad	1	**166.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión da servicio de desmontaja, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión da sarvicio de desmontaja, rebobinado , montaje dai motor ventilador dei condansador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eja del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán dei eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, pruebe de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**185.000**	185.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.725	2.725
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite enticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chapeña	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	858	858
	Cambio de Filtro de ges	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
29	**A.A CENTRAL DE 60.000 BTU ROT. Nº 0023 DE COMFAER FUERA DE SERVICIO**	Unidad									
	Limpieza completa dei aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	160.000	160.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	245.000	245.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de ges refrigerante	Unided	1	**155.000**	165.000	1	80.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporedor	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadore	Unided	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del aje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio da aleta de ventiiador del eveporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventiiador del condensador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unided	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.725	2.725
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cembio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cembio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chapeña	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	858	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950

38	**A.A CENTRAL DE 68.800 BTU ROT. Nº 8821 DEL JEMFAER FUERA DE SERVICIO**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	68.888	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	33.888	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	958.800	950.000	1	50.000	50.000	1	245.000	245.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.588	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	165.800	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	88.000	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rabobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	118.000	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.588	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.588	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta da vantilador del evaporador	Unidad	1	88.000	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventiledor del condensador	Unidad	1	88.888	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	132.000	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	155.888	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aira, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.000	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.100	1.100	1	1.000	1.000	1	2.725	2.725
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	338.888	330.000	1	20.000	20.000	1	28.800	28.000
	Cambio de Acoita anticongelante	Unidad	1	1.100	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.888	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.000	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arregio de chaperia	Unidad	1	22.000	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	33.000	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.888	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
31	**A.A CENTRAL DE 60.000 BTU ROT. Nº 0022 DE LA AYUDANTIA GENERAL FUERA DE SERVICID**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.800	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieze del interior de la cañeria	Unidad	1	33.888	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	958.888	950.000	1	50.000	50.000	1	245.000	245.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.500	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	165.000	165.000	1	80.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rabobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	88.888	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	118.008	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio da rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.888	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.500	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	88.888	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	88.000	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	132.000	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	166.888	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantanimiento y limpieza de filtro de aira, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.000	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.188	1.100	1	1.000	1.000	1	2.725	2.725
	Cambio de lugar e instalación, con provision da cableado y cañerias	Unidad	1	330.008	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	1.100	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.008	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.000	44.000	1	80.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arregio de chaperia	Unidad	1	22.000	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	33.888	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.008	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
32	**A.A TIPD VENTANA DE 18.008 BTU MARCA SPRINGER ROT. Nº 1399 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL A-1**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.008	88.000	1	160.000	160.000	1	50.000	50.000
	Limpieza del interior da ta cañería	Unidad	1	1.188	1.100	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor comprasor	Unidad	1	850.008	650.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y carga de gas refrigeranta	Unidad	1	55.800	55.000	1	33.000	33.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	132.888	132.000	1	60.000	60.000	1	50.000	50.000
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventiledor	Unidad	1	132.000	132.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ia turbina	Unidad	1	88.008	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	88.000	88.000	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	228.888	220.000	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	55.000	55.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Cambio dai termostato	Unidad	1	118.000	110.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Cambio de la llave selectora	Unidad	1	33.000	33.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio del Capilar	Unidad	1	15.000	15.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	1.100	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	1.100	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	33.008	33.000	1	60.000	60.000	1	28.000	28.000
	Arregio de chaperia	Unidad	1	1.100	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	1.100	1.100	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800

33	**A.A VENTANA DE 18.000 BTU MARCA SPRINGER ROT. Nº 1809 DEL A - 3**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	35.000	35.000
	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**650.000**	650.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**55.000**	55.000	1	33.000	33.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	60.000	60.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	**66.000**	66.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**220.000**	220.000	1	5.000	5.000	1	2.600	2.600
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**55.000**	55.000	1	5.000	5.000	1	2.900	2.900
	Cambio del termostato	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	1.000	1.000	1	1.600	1.600
	Cambio de la llave selectora	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	950	950
	Cambio del Capilar	Unidad	1	**15.000**	15.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	1.250	1.250
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**1.188**	1.100	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chapería	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.500	2.500
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
34	**A.A VENTANA DE 12.000 BTU MARCA SPRINGER ROT. Nº 250 DEL A - 3**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	66.000	1	160.000	160.000	1	50.000	50.000
	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**658.000**	650.000	1	50.000	50.000	1	130.000	130.000
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**55.000**	55.000	1	33.000	33.000	1	1.900	1.900
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y monteja da motor ventilador	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	60.000	60.000	1	50.000	50.000
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	**88.888**	66.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio da aleta del ventilador	Unidad	1	**88.000**	66.000	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**220.088**	220.000	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Detección da pérdida da gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**55.000**	55.000	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio del termostato	Unidad	1	**118.000**	110.000	1	1.000	1.000	1	2.900	2.900
	Cambio de la llave selectora	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio del Capilar	Unidad	1	**15.000**	15.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**1.108**	1.100	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	60.000	60.000	1	28.000	28.000
	Arreglo de chapería	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Filtro da gas	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	1.250	1.250
35	**A.A TIPO SPLIT DE 16.000 BTU MARCA JAM ROT. Nº 2191 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL A-1**	Unidad									
	Limpiaza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**050.000**	850.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio da dasmontaje, rebobinado , monteja del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión da sarvicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**118.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán dal eja dal motor del vantilador da la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor dal vantilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de alata de ventilador del condansador	Unidad	1	**88.888**	66.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reperación de válvula inversora	Unidad	1	**132.800**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección da pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro da aire, incluye provisión y colocación dal mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio da lugar a instalación, con provision de cableado y cañerías	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.108**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Ravisión y Raparación del circuito aléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chapería	Unidad	1	**22.008**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio da Capilar	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950

38	**A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JAM ROT. Nº 2553 DEL COFA**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.008**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañaria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.508**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**165.008**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rabobinedo , montaje del motor ventiledor del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.588**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.588**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de eleta de ventilador del condensador	Unided	1	**88.800**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldedura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Raperación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.800**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.888**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperie	Unidad	1	**22.008**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capiler	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cembio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
37	**A.A TIPO SPLIT DE 12.000 BTU MARCA JAM ROT.Nº 2190 DEL TALLER DE INFORMATICA**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.900**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor comprasor	Unided	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	130.000	130.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rabobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unided	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.588**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**66.080**	86.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.008**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.008**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.188**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.800**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.888**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
38	**A.A TIPO SPLIT DE 12.008 BTU MARCA JAM ROT. Nº 2838 DEL C.F. Nº 4**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.888**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**958.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	130.000	130.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.588**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**165.888**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rabobinado , montaje del motor de evaporador	Unided	1	**88.800**	68.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**118.800**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**68.880**	86.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.800**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de ges, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.808**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**338.008**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.680	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.888**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.008**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Cepiler	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cembio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950

39	**A.A TIPO SPLIT DE 16.000 BTU MARCA JAMES RDT. Nº 2554 DEL CDFA**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**96.006**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**956.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**6.666**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**166.000**	165.000	1	60.000	80.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**116.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.508**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**99.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de alete de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.088**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**155.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.180**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerías	Unidad	1	**338.008**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.888**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo da chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
40	**A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JAMES ROT. Nº 2556 DEL CDFA**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**68.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**960.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.580**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**105.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rabobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.800**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor vantilador del condensador	Unidad	1	**118.008**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de alata de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**00.888**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación da válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermaticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerías	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio da Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.500	2.500
	Revisión y Raparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.800**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.888**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro da gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.958	1.950
41	**A.A VENTANA DE 12.888 BTU MARCA CDNSUL RDT. Nº 1359 DEL A - 2**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	35.000	35.000
	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	60.000	60.000	1	1.600	1.800
	Provisión y cambio de motor comprasor	Unidad	1	**650.000**	650.000	1	50.000	50.000	1	130.000	130.000
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**66.000**	55.000	1	33.000	33.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio da desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	60.000	60.000	1	12.500	12.500
	Cambio de rulemán del eje del motor dal ventilador	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	10.000	10.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	**00.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.900	2.900
	Provisión y cambio da alata del ventilador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	2.600	2.600
	Reperación de válvula inversora	Unidad	1	**228.000**	220.000	1	5.000	5.000	1	1.900	1.900
	Detección da pérdida de ges, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**55.000**	55.000	1	5.000	5.000	1	1.600	1.600
	Cambio del termostato	Unidad	1	**118.000**	110.000	1	1.000	1.000	1	958	958
	Cambio de la llave selectora	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio del Capilar	Unidad	1	**16.000**	15.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Aceite anticongalante	Unidad	1	**1.188**	1.100	1	1.000	1.000	1	1.258	1.250
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**33.888**	33.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.500	2.500
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900

42	**A.A TIPO SPLIT DE 48.000 BTU MARCA ELECTRA ROT. Nº 1647 EN DEPOSITO FUERA DE SERVICIO**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.888**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.888**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	178.000	170.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.508**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga da gas refrigerante	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	80.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de sarvicio de desmontaje, rabobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**66.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**118.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio da rulemán dal eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.588**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del avaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**66.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.088**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección da pérdida da gas, soldadura da cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza da filtro de aira, incluya provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.880**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio da lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.888**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.188**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Ravisión y Reparación dal circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.008**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.800**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo da chaperia	Unidad	1	**22.880**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro da gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.958	1.950
43	**A.A TIPO 8PLIT DE 48.000 BTU MARCA ELECTRA ROT. Nº 1650 DEL C.F. Nº 4**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	80.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio da motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	170.000	170.000
	Provisión y cambio da serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga da gas refrigaranta	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaja, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisiòn de servicio da desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio da rulemán del eje del motor dal ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del aja del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del avaporador	Unidad	1	**66.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta da vantilador dal condensador	Unidad	1	**68.008**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de harmaticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aira, incluya provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del avaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio da lugar a instalación, con provision da cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio da Aceite anticongelanta	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Ravisión y Reparación dal circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	80.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio da Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
44	**A.A TIPO SPLIT DE 48.000 BTU MARCA ELECTRA ROT. Nº 1647 DEL C.F. Nº 4**	Unidad									
	Limpieza completa dal aperato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañaria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	80.000	1	1.500	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**850.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	170.000	170.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**105.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de sarvicio de desmontaje, rebobinado , montaje dal motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión da servicio da dasmontaje, rabobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulamán dal eje del motor dal ventilador da la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio da rulemán del aje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio da aleta de vantilador del evaporador	Unidad	1	**86.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de alata da ventilador del condensador	Unidad	1	**66.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula invarsora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección da pérdida de gas, soldadura de ciarre, prueba da harmaticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimianto y limpieza de filtro de aire, incluya provisión y colocación dal mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación da correa del avaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio da lugar a instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelanta	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación dal circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arregio de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950

45	**A.A TIPO SPLIT DE 48.800 BTU MARCA ELECTRA ROT. Nº 1648 DEL DPTO. DE INFORMATICA**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.888**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.808**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.800**	950.000	1	50.000	50.000	1	170.000	170.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.588**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**165.008**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaja dal motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Previsión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio da rulemán dai eje dai motor dal vantilador da la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del vantilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta da ventilador dei avaporador	Unidad	1	**88.008**	88.000	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de alata da vantilador dal condensador	Unidad	1	**68.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Raparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura da cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantanimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación dal mismo	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.188**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision da cablaado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Acaita anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Ravisión y Reparación dai circuito eléctrico y alectrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo da chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.888**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
46	**A.A TIPO SPLIT DE 48.000 BTU MARCA ELECTRA ROT. Nº 1704 DEL DPTO. DE INFORMATICA**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	170.000	178.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga da gas refrigeranta	Unidad	1	**185.800**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Previsión da servicio de desmontaja, rebobinado , montaje del motor da evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaja, rabobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.580**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.600**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio da aleta de ventilador del avaporador	Unidad	1	**88.000**	86.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta da ventilador del condensador	Unidad	1	**88.888**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación da válvula invarsora	Unidad	1	**132.080**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura da cierre, prueba de hermeticidad con nitrógano	Unidad	1	**165.000**	185.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantanimiento y limpieza de filtro de aire, incluye previsión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.080**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.108**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	25.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arregio da chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
47	**A.A TIPO SPLIT DE 12.000 BTU MARCA VCP ROT. Nº 1852 QEL C.F. Nº4**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	160.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	138.000	130.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**185.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporader	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Previsión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventiledor del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de ta unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.508**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Previsión y camtio de aleta de ventilador dei evaporador	Unidad	1	**66.000**	86.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.008**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**185.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye previsión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Previsión y colocación de corree del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	688
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Cepacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arregio de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	858
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950

48	**A.A TIPO SPLIT DE 12.008 BTU MARCA VCP ROT. Nº 1651 DEL C.F. Nº4**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**958.800**	950.000	1	50.000	50.000	1	130.000	130.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.588**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**155.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio da dasmontaje, rabobinado , montaje del motor de evaporador	Unidsd	1	**88.008**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio da rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condansadore	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.008**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**185.008**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza da filtro de aira, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongalante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
48	**A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET. ROT. Nº 3199 DEL A - 1**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor comprasor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	130.000	130.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigeranta	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rabobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	12.500	12.500
	Pravisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.800**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**98.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**185.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aira, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reperación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.880**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
60	**A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET. ROT. Nº 3200 DEL DPTO. DE OBRAS**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**98.000**	88.000	1	160.000	160.000	1	3.500	3.500
	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	**33.008**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	2.200	2.200
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.600	2.600
	Provisión y carga de ges rafrigerante	Unidad	1	**155.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	680	680
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**89.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	28.000	28.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilader del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.600	2.600
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	1.800	1.800
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilsdor de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	5.000	5.000
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.080**	88.000	1	5.000	5.000	1	1.900	1.900
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.008**	88.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Reparación de válvule inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**338.800**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelanta	Unidad	1	**1.180**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	33.000	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.000	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950

51	**A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET RDT. Nº 3201 DEL A - 4**	Unidad							1		
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	160.000	160.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, monteje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**118.800**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unided	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del avaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.008**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.800**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieze de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.888**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de corree del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unided	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.800**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de ges	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
52	**A.A TIPO SPLIT DE 18.008 BTU MARCA JET ROT. Nº 3202 DEL CIVA**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de ta cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.008**	950.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carge de gas refrigerante	Unidad	1	**165.008**	185.000	1	60.000	60.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rabobinado, montaje del motor de eveporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**118.888**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unided condensadora	Unidad	1	**5.588**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del eveporador	Unidad	1	**88.888**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.008**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reperación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticided con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieze de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.888**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.800**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.800**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de ges	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
53	**A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET ROT. Nº 3283 DEL A - 3**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor comprasor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas rafrigerante	Unidad	1	**165.088**	165.000	1	60.000	60.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmonteje, rabobinado, montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, monteje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**118.800**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de vantilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.888**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.808**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**338.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Acaite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.888**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.800**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.808**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.800**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950

54	**A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET. ROT. Nº 3204 DEL CIVA**	Unided									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañerie	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unided	1	**165.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad eveporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de ges, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de eira, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Cepacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
55	**A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET. ROT. Nº 3205 DEL C.F. Nº 4**	Unidad									
	Limpieza complete del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	**185.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor venlilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventiledor de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unided	1	**88.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**185.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del eveporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
56	**A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JET ROT. Nº 3205 DEL C.F. Nº 4**	Unidad									
	Limpieza complela del aparato	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	60.000	80.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	**950.000**	950.000	1	50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerente	Unidad	1	**155.000**	165.000	1	60.000	60.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , monteje del motor de evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	**110.000**	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	t	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventiledor de la unidad condensadora	Unidad	1	**5.500**	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de eleta de vantilador del condensador	Unidad	1	**88.000**	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	**132.000**	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	**165.000**	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mentanimiento y limpieza de filtro de aira, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	**330.000**	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	**1.100**	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unided	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	**44.000**	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arregto de chaperia	Unidad	1	**22.000**	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	**33.000**	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850

57	A.A TIPO SPLIT DE 24.880 BTU MARCA JET. ROT. Nº 3207 DEL C.F. Nº 4	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.888	88.000	1	180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	33.088	33.000	1	60.000	80.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	950.000	950.000	1	50.000	50.000	1	150.000	150.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.588	5.500	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	185.880	165.000	1	80.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de sarvicio de desmontaje, rebobinado , montaje dal motor de evaporador	Unidad	1	88.000	88.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaja, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	118.888	110.000	1	10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.588	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.500	5.500	1	5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta da ventilador del evaporador	Unidad	1	88.800	88.000	1	5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta da ventilador del condensador	Unidad	1	88.008	88.000	1	1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de váivula inversora	Unidad	1	132.000	132.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Datección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de harmeticidad con nitrógeno	Unidad	1	165.088	165.000	1	1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantanimiento y limpieza de filtro de aire, inciuye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.000	33.000	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.100	1.100	1	1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	338.000	330.000	1	20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	1.100	1.100	1	1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito aléctrico y electrónico	Unidad	1	22.888	22.000	1	1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio da Capacitor	Unidad	1	44.800	44.000	1	60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaparia	Unidad	1	22.000	22.000	1	1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capiiar	Unidad	1	33.080	33.000	1	1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro da gas	Unidad	1	33.888	33.000	1	1.000	1.000	1	1.950	1.950
	TOTAL LOTE Nº 1				135.384.700			27.645.000			14.399.920

Monto Mínimo a ser Contratado as de Guaraníes 28.000.008 (Veinte millones) y el monto máximo a ser contratado es de Guaraníes 48.800.008 (Cuarenta millones)

LOTE Nº 2 - UR 312 - BRIGADA AERDTRANSPDRTADA											
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACDNDICIONADORES DE AIRE			2B REFRIGERACION			PC'S SERVICIOS			TECND FRID		
ITEMS	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**Acondicionader de Aire tipo split de 18.080 B.T.U marca RBD Rot. Nº 1613, ubicado en aula de la escuela de PCD**	Unidad									
	Limpieze completa del aparato	Unidad	1	88.888	88.000		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	33.888	33.000		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	950.008	950.800		50.000	50.000	1	180.000	180.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.508	5.588		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de ges refrigerante	Unidad	1	165.008	165.800		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmonteje, rebobinado , monteje del motor de eveporador	Unided	1	88.000	88.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	110.000	110.800		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cemblo de rulemán del eje del motor del vantiledor de le unidad evaporadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.508	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	88.000	88.880		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	88.000	88.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	132.000	132.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de ges, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	165.000	185.880		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mentenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unided	1	33.880	33.000		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaparador	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerías	Unidad	1	330.800	330.000		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cembio de Aceite anticongelante	Unidad	1	1.100	1.108		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.000	44.000		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chepería	Unidad	1	22.000	22.008		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capiler	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.000	33.080		1.000	1.000	1	1.950	1.950
2	**Acendicienador de Aire tipo split de 18.000 B.T.U marca RBD, Rot. Nº 1812, ubicado en la recepcion del Batallon de Apoyo y Servicio de la BAT**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.888	88.000		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañerie	Unidad	1	33.000	33.000		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	950.000	950.000		50.000	50.000	1	180.000	180.000
	Provisión y cambio de serpentines	Unidad	1	5.508	5.500		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	155.000	165.000		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	88.000	88.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmonteje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	110.000	110.800		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.508	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.508	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	88.000	88.000		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unided	1	80.000	88.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	132.000	132.800		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	155.000	165.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.000	33.008		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.180	1.100		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instaleción, con provision de cableado y cañerías	Unided	1	330.000	330.000		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cembio de Aceite anticongelante	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.000	44.000		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	33.000	33.080		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	1.950	1.950

3	**Acondicionador de Aire tipo split de 12.008 B.T.U marca RBD, Rot. Nº 1371, ubicado en la recepcion de la Armeria del Batallon de Apoyo y Servicio de la BAT**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.000	88.800		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	33.000	33.000		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	950.000	950.000		50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio da serpentinas	Unidad	1	5.588	5.500		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	155.800	165.008		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión da servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	88.000	88.800		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaja dai motor ventiiador dei condensador	Unidad	1	110.008	110.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán dai eje dei motor dei ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.500	5.508		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de ruiemán dei eje del motor dei ventiiador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador dei evaporador	Unidad	1	88.000	88.000		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio da aleta de ventiiador dei condensador	Unidad	1	88.000	88.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de váivula inversora	Unidad	1	132.000	132.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soidadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	185.088	165.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación dei mismo	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa dei evaporador	Unidad	1	1.108	1.100		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	330.000	330.800		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceita anticongeiante	Unidad	1	1.100	1.180		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación dei circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.800	22.008		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.800	44.008		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	33.080	33.000		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.800	33.008		1.000	1.000	1	1.950	1.950
4	**Acondicionador de Aira tipo split de 24.000 B.T.U marca RBD, Rot. Nº 1815, ubicado en ia Armeria dei Batallon de Apoyo y Servicio de ia BAT**	Unidad									
	Limpieza compieta del aparato	Unidad	1	88.088	88.000		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	33.880	33.000		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	950.000	958.000		50.000	50.000	1	480.000	480.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.500	5.588		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	165.000	155.888		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje dei motor de evaporador	Unidad	1	88.008	86.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje dei motor ventiiador dei condensador	Unidad	1	110.000	118.800		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán dei eje dei motor dei ventiiador de ia unidad evaporadora	Unidad	1	5.588	5.508		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de ruiemán del eja del motor del ventilador de ia unidad condensadora	Unidad	1	5.588	5.508		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	88.000	88.880		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de alata de ventilador dei condensador	Unidad	1	88.000	88.880		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de váivula inversora	Unidad	1	132.088	132.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida da gas, soidadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	165.880	165.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimianto y limpieza da filtro de aira, incluye provisión y colocación dei mismo	Unidad	1	33.800	33.008		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa dai evaporador	Unidad	1	1.108	1.180		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	338.008	330.800		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongeiante	Unidad	1	1.100	1.180		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Raparación dei circuito aléctrico y electrónico	Unidad	1	22.088	22.000		1.000	1.000	1	1.800	1.600
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.888	44.000		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arregio da chaperia	Unidad	1	22.888	22.000		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capiiar	Unidad	1	33.008	33.000		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro da gas	Unidad	1	33.088	33.000		1.000	1.000	1	1.950	1.950

5	**Acondicionador do Aire tipo split de 48.000 B.T.U marca Gotze, Rot. N° 1487, ubicado on Salon Auditorio de la BAT**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.800	88.088		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	33.000	33.000		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	968.000	950.008		50.000	50.000	1	280.000	280.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.500	6.500		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	165.000	165.080		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinedo , montaje del motor de evaporador	Unided	1	88.000	88.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	110.000	110.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	88.000	88.000		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	88.880	88.008		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	132.880	132.008		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	185.800	166.880		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantanimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.180	1.188		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerías	Unidad	1	338.088	330.000		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongeiente	Unidad	1	1.188	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.800	44.000		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chapería	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	33.080	33.000		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio do Filtro de gas	Unidad	1	33.800	33.000		1.000	1.000	1	1.950	1.950
6	**Acondicionador de aira tipo split de 12.800 B.T.U marca WHITE WESTING HOUSE, Rot. N° 1673, ubicado en el Batalion PCD N°1**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.000	88.00o		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de le cañería	Unidad	1	33.088	33.000		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	968.008	950.800		50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.688	5.500		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerente	Unidad	1	165.000	165.008		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rabobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	88.800	88.088		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	110.000	118.800		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.588	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	88.008	88.000		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	88.000	88.800		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	132.000	132.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	165.888	165.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantanimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.088	33.000		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.180	1.100		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	330.008	338.800		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	1.188	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.880	22.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.000	44.880		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chapería	Unidad	1	22.008	22.000		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	33.880	33.008		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	1.950	1.950

7	**Acendicionader de aire tipo spilt de 12.000 B.T.U marca MIDAS, Ret. N° 1351, ubicado en ia cemandancia de ia escueia de PCD**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.800	88.088		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza dai intarior de le cañeria	Unidad	1	33.000	33.000		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de moter compresor	Unidad	1	950.000	950.000		50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.500	5.500		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigaranta	Unidad	1	165.008	185.000		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicie de desmentaje, rabobinado , montaje dai metor de evaporader	Unidad	1	88.800	88.008		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de sarvicio de desmentaje, rebobinado , montaje del motor ventiiador del condensador	Unidad	1	118.000	110.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán dei eje del motor dei ventiiador de ia unidad evaporadera	Unidad	1	5.508	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio da rulamán dei aja dai motor dei vantiiador da ia unidad condensadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio da aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	88.000	88.800		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador dei condensador	Unidad	1	88.000	88.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de váivula inversora	Unidad	1	132.000	132.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida da gas, soldadura da ciarre, prueba da hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	165.000	165.080		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantanimiento y limpiaza de filtro de aire, incluya provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa dei evaporador	Unidad	1	1.100	1.180		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio da iugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	330.000	330.000		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceita anticongeiante	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación dei circuito eiéctrico y electrónico	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.000	44.000		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio da Capilar	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.080	33.000		1.000	1.000	1	1.950	1.950
8	**Acondicienader da Aire tipo spiit de 12.000 B.T.U marca MIDAS, Rot. N° 1356, ubicado en la comandancia dei Batailon PCD**	Unidad									
	Limpiaza completa dei aparato	Unidad	1	88.000	aa.000		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	33.000	33.000		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	950.000	960.000		50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de sarpentinas	Unidad	1	5.500	5.588		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	165.000	185.000		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión da sarviclo de desmontaje, rebobinado , montaja dai motor de evaporador	Unidad	1	88.000	88.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , monlaje del motor vantiiador del condensador	Unidad	1	110.000	110.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán dai eje del motor dai ventiiador de ia unidad avaporadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motar del ventiiador de ia unidad condensadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio da aleta de ventiiador dei evaporador	Unidad	1	88.000	88.000		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de alata da ventiiador dai condensador	Unidad	1	88.000	88.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de váivula inversora	Unidad	1	132.000	132.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	165.000	165.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimianto y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación dai mismo	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa dei avaporador	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de iugar e instaiación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	330.000	338.880		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceita anticongeiante	Unidad	1	1.100	1.180		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Raparación dei circuito aiéctrico y elactrónico	Unidad	1	22.000	22.800		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.000	44.000		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo da chaperia	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio da Capiiar	Unidad	1	33.008	33.000		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	1.950	1.950

9	**Acondicionador da Aire tipe split de 12.006 B.T.U marca MIDAS, Rot. N° 1352, ubicado en ia direccion Administrativa de ia BAT**	Unidad									
	Limpieza completa dei eparato	Unidad	1	88.000	88.000		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza dei interior de le cañeria	Unidad	1	33.080	33.000		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	950.000	950.000		50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpantinas	Unided	1	5.500	5.500		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	165.600	165.000		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de sarvicie de desmontaje, rebobinado , mentaje dai motor da evaporador	Unidad	1	88.000	88.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión da servicio de desmontaje, rebobinado , montaje dei motor ventilador dei condensador	Unidad	1	110.000	110.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje dei motor dei ventilador de ia unidad evaporadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio da rulamán dei eje del motor dei ventiiador de ia unidad condensadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio da aleta de ventilador dei evaporador	Unidad	1	88.000	88.000		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventiiador del condensedor	Unidad	1	88.000	88.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unided	1	132.000	132.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de ciarre, prueba da hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	165.000	165.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpiaza de filtro de aire, incluya provisión y colocación dei mismo	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa dei evaporador	Unided	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de iugar e instalación, con provision de cabiaado y cañarias	Unidad	1	330.000	330.000		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unided	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación dei circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Cepacitor	Unidad	1	44.000	44.000		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo da chaperia	Unidad	1	22.006	22.000		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	1.950	1.950
10	**Acondicienader de Aire tipo split de 12.000 B.T.U marca MIDAS, Ret. N° 1353, ubicado sn departamento de personal G-1 de la BAT**	Unidad									
	Limpieza complete del aparato	Unidad	1	88.000	06.000		160.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañaria	Unidad	1	33.000	33.000		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	950.00a	850.000		50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.500	5.500		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	165.000	165.000		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor da evaporador	Unidad	1	88.000	88.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinedo , montaje del motor ventilador dei condensador	Unidad	1	110.000	110.a00		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eja del motor del ventiledor de ia unidad evaporadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje dei motor dei ventiiador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de alete de ventiiador dei eveporador	Unidad	1	88.000	88.000		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventiiador dei condensador	Unidad	1	88.000	08.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reperación de válvuia inversora	Unidad	1	132.000	132.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unided	1	165.000	165.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación dei mismo	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa dei evaporador	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	330.000	330.000		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite enticongeiante	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación dei circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cembio da Capacitor	Unidad	1	44.000	44.000		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unided	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	1.950	1.950

11	**Acondicionader de aire tipo split de 12.800 B.T.U marca MIDAS, Rot. Nº 1589, ubicade en la Ayudantia de la Jefatura de Estado Mayor BAT**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.000	88.080		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	33.000	33.800		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	950.000	950.000		50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentines	Unidad	1	5.500	5.580		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	165.000	165.000		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	88.000	88.800		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	110.000	110.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.500	5.508		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	88.000	88.000		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	88.000	88.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	132.000	132.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gaa, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	165.000	185.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aira, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	680	680
	Cemtio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	330.000	330.000		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	1.180	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reperación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.000	44.800		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	22.008	22.000		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	1.950	1.950
12	**Acondicionador de aire tipo split de 12.080 B.T.U marca MIDAS, Rot. Nº 1590, ubicado en la Jefatura de Estado Mayor BAT**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.000	88.000		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	33.000	33.000		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	950.000	950.000		50.000	50.000	1	140.000	140.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.500	5.500		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	155.000	165.000		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	88.080	88.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	110.000	110.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	88.800	88.000		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	88.000	86.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversore	Unidad	1	132.000	132.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	155.800	165.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.180	1.100		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	330.000	330.000		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unid8d	1	1.180	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.000	44.000		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	33.008	33.000		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	1.950	1.950

13	**Acondicionador de Aire tipo split de 24.000 B.T.U marca VCP, Rot. Nº 1614, ubicado en le recepcion de la escuela de PCD**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.800	88.000		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañaria	Unidad	1	33.000	33.080		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio da motor compresor	Unidad	1	958.888	950.000		50.000	50.000	1	480.000	480.000
	Provisión y cambio da serpentinas	Unidad	1	5.500	5.500		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga da gas rafrigerante	Unidad	1	165.000	165.008		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de dasmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	88.880	86.008		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión da sarvicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador dal condensador	Unidad	1	110.000	118.008		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor dal ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.500	5.588		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del vantilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y camtiio da aleta de ventilador del avaporador	Unidad	1	88.000	68.888		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio da aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	88.008	88.800		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Raparación de válvula inversora	Unidad	1	132.000	132.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Datección de pérdida de gas, soldadura da cierre, prueba de hermaticidad con nitrógeno	Unidad	1	165.088	165.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.008	33.000		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision da cabiaado y cañerias	Unidad	1	330.000	338.088		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio da Aceite anticongelanta	Unidad	1	1.100	1.188		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Ravisión y Reparación del circuito aléctrico y electrónico	Unidad	1	22.800	22.088		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.000	44.000		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio da Capilar	Unidad	1	33.800	33.008		1.000	1.000	1	a50	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.800	33.088		1.000	1.000	1	1.950	1.950
	TOTAL LOTE Nº 2				31.755.108			6.385.000			3.996.340

Monto Minimo a sar Contratado os da Guaranies 2.000.008 (Dos miiiones) y el monto máximo a ser contratado es do Guaranies 4.800.080 (Cuatro millones)

LOTE Nº 3 - UR 313 - CIAERE											
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE											
ITEMS	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**Acondicionador de Aire, tipe split, marca Midea de 48.000 BTU. Retuiade Nº 0976, ubicado en ei Aula Nº 1 de ia EFSOFAER.-**	Unidad									
	Limpiezs completa del aparato	Unidad	1	88.080	88.000		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpiezs del interior de ia cañeria	Unidad	1	33.080	33.000		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	950.000	950.000		50.000	50.000	1	180.000	180.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.500	5.500		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carge de gas refrigerante	Unided	1	185.088	165.000		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmonteje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidsd	1	88.000	88.880		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventiledor del condensador	Unidad	1	110.000	118.088		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cembio de rulemán del eje del motor del ventiledor de ie unided evaporadora	Unided	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de ia unided condensadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unided	1	88.000	88.888		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	88.000	88.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvuia inversora	Unidad	1	132.000	132.880		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticided con nitrógeno	Unidad	1	165.088	165.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.000	33.080		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.180	1.180		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de iugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	330.008	330.000		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite enticongelante	Unided	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Cepecitor	Unidad	1	44.080	44.000		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arregio de cheperia	Unidad	1	22.880	22.008		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capiler	Unidad	1	33.800	33.888		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	1.950	1.950
2	**Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Carrier de 24.000 BTU. Rotuiado Nº 0192 ubicade en ei G-2/G-3**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.800	88.088		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unided	1	33.000	33.888		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	958.000	958.008		50.000	50.000	1	120.000	120.000
	Provisión y cambio de serpentines	Unidad	1	5.500	5.500		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	165.000	185.880		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rabobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	88.800	88.088		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de dasmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	110.800	118.088		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unided	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventiledor de te unided condensadora	Unidad	1	5.500	5.588		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	88.800	88.008		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	88.000	88.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reperación de válvuia inversora	Unidad	1	132.000	132.088		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	165.000	165.800		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.180	1.108		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instelación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	330.008	330.800		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	1.188	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación dal circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.008	22.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cembio de Capacitor	Unidad	1	44.888	44.000		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de cheperia	Unidad	1	22.888	22.000		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	33.000	33.088		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de ges	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	1.950	1.950

3	**Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Carrier de 18.880 BTU. Rotulado N° 0805 ubicado en el dormitorio de la Efsofaer.-**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.000	66.600		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	1.100	1.160		60.000	60.000	1	4.780	4.780
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	650.000	650.000		50.000	50.000	1	126.400	126.400
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	55.000	55.000		33.000	33.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	132.000	132.000		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	132.000	132.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	66.000	88.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	86.000	66.000		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	220.000	220.000		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	55.000	55.000		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	110.000	110.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	15.000	15.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	1.350	1.350
	Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	33.000	33.000		60.000	60.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	1.800	1.800
4	**Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Admiral de 18.000 BTU. Rotulado N° 0528 ubicado en la Comandancia de la Efsofaer.-**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	66.000	86.000		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	1.100	1.100		60.000	60.000	1	3.750	3.750
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	650.000	650.000		50.000	50.000	1	126.400	126.400
	Provisión y recarga de gas refrigerante	Unidad	1	55.000	55.000		33.000	33.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaja del motor de ventilador	Unidad	1	132.000	132.000		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	132.000	132.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	66.000	86.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	provision y cambio de la aleta del ventilador	Unidad	1	66.000	66.000		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	220.000	220.000		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	55.000	55.000		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Cambio del termostato	Unidad	1	110.000	110.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Cambio de la llave selectora	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio del capilar	Unidad	1	15.000	15.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revicion y reparacion del circuito electrico y electronico	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	1.530	1.530
	Cambio de capacitor	Unidad	1	33.000	33.000		60.000	60.000	1	28.000	28.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Cambio de filtro de gas	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	1.800	1.800

5	**Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Springer de 12.000 BTU. Rotulado Nº 0013, ubicado en el dormitorio de la EFSOFAER.-**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.888	88.000		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	1.100	1.188		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	850.000	650.000		50.000	50.000	1	126.400	126.400
	Provisión y recarga de gas refrigerante	Unidad	1	55.000	55.000		33.000	33.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de ventilador	Unidad	1	132.000	132.888		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	132.000	132.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	88.000	88.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	provision y cambio de la aleta del ventilador	Unidad	1	88.008	88.000		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	220.000	228.000		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	55.000	55.000		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Cambio del termostato	Unidad	1	110.000	110.800		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Cambio de la llave selectora	Unidad	1	33.008	33.000		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio del capilar	Unidad	1	15.008	15.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Cambio de Aceite anticongelanta	Unidad	1	1.100	1.188		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revicion y reparacion del circuito electrico y electronico	Unidad	1	1.100	1.188		1.000	1.000	1	1.530	1.530
	Cambio de capacitor	Unidad	1	33.008	33.000		60.000	60.000	1	28.000	28.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Cambio de filtro de gas	Unidad	1	1.100	1.188		1.000	1.000	1	1.800	1.800
8	**Acondicienador do Aire, tipo ventana, marca TOKIO de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2347 ubicado en el Salon Auditorio.-**	Unidad									
	Limpieza completa del aparate	Unidad	1	88.880	88.000		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	1.100	1.100		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	650.000	650.800		50.000	50.000	1	180.000	180.000
	Provisión y cambio de serpentines	Unidad	1	55.008	55.008		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerente	Unidad	1	132.000	132.000		80.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	132.000	132.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	88.000	88.008		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporedora	Unidad	1	88.000	88.800		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	228.880	220.008		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	55.000	55.880		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	110.000	110.008		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	15.000	15.800		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	1.100	1.108		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporedor	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar 8 instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	33.000	33.000		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	1.100	1.188		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	1.100	1.188		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	1.100	1.188		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo da chaperia	Unidad	1	1.100	1.188		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio ds Capilar	Unidad	1	1.100	1.188		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	1.100	1.188		1.000	1.000	1	1.950	1.950

7	**Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca TOKIO de 48.000 BTU. Rotulade Nº 2348 ubicado en el Salon Auditorio.**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.008	88.000		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	1.100	1.180		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	650.000	650.800		50.000	50.000	1	180.000	180.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	55.000	55.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de ges refrigeranta	Unidad	1	132.008	132.000		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de sarvicio de dasmontaje, rabobinado , montaja del motor de evaporador	Unidad	1	132.008	132.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	88.000	68.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventiiador de la unidad evaporadora	Unidad	1	88.000	88.000		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de ia unidad condensadora	Unidad	1	220.000	220.000		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventiiador del evaporador	Unided	1	55.000	55.000		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condansador	Unidad	1	110.000	110.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	15.000	15.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	33.000	33.000		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceita anticongeiante	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Raparación dei circuito aléctrico y electrónico	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	1.100	1.100		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capiiar	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Fiitro de gas	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	1.950	1.950
8	**Acondicionador da Aire, cantral tipo ducto, marca GOODMAN de 60.000 BTU : Rotuiado Nº 0429, ubicado en el Salon Auditorio.**	Unidad									
	Limpieze completa del aparato	Unidad	1	66.000	88.000		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	33.000	33.000		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	950.000	950.000		50.000	50.000	1	220.000	220.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.500	5.500		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unided	1	165.000	165.000		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	88.000	88.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventiiador del condensador	Unidad	1	110.000	110.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio da rulemán del eje del motor del ventiiador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventiiador del evaporador	Unidad	1	88.000	88.000		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensedor	Unidad	1	88.000	68.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	132.000	132.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida da gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	165.000	155.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	330.000	330.000		20.000	20.000	1	26.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongaiante	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación dal circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.000	44.000		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arregio de chaperia	Unidad	1	22.000	22.900		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	650	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	1.950	1.950

9	**Acondicionador de Aire, central tipo ducto, marca GOODMAN de 60.000 BTU : Rotulado Nº 0430, ubicade en el Salon Auditorio.-**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.000	88.000		180.000	190.000	1	2.500	2.500
	Limpiaza del interior de la cañeria	Unidad	1	33.000	33.800		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	950.000	958.880		50.000	50.000	1	380.000	380.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.500	5.500		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigarante	Unidad	1	165.080	165.000		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor da avaporador	Unidad	1	88.008	88.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condansador	Unidad	1	110.800	110.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eja del motor del ventilador da la unidad avaporadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del aje del motor del ventilador da la unidad condensadora	Unidad	1	5.508	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio da aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	88.008	88.000		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta da vantilador del condensador	Unidad	1	88.000	88.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula invarsora	Unidad	1	132.000	132.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierra, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	165.000	165.800		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantanimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.000	33.880		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	330.000	330.000		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	1.180	1.108		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.080	22.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.000	44.000		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilsr	Unidad	1	33.088	33.000		1.000	1.000	1	850	850
	Csmbio de Filtro de gas	Unidad	1	33.800	33.088		1.000	1.000	1	1.950	1.950
10	**Acondicionador de Aire, cantral tipo ducto, marca GOODMAN de 60.000 BTU : Rotulado Nº 0431 ubicado en el Salon Auditorio.-**	Unidad									
	Limpieza completa del aparalo	Unidad	1	88.000	88.800		180.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	33.008	33.000		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	950.000	958.800		50.000	50.000	1	220.000	220.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.500	5.500		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	165.800	165.000		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	88.880	88.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor vantilador del condensador	Unidsd	1	110.860	118.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del aje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.580	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	88.800	88.008		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	88.000	88.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	132.000	132.880		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	185.080	165.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.088	33.000		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.108	1.100		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	330.000	338.000		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito aláctrico y electrónico	Unidad	1	22.000	22.800		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.000	44.000		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	22.800	22.008		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	33.000	33.888		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidsd	1	33.008	33.000		1.000	1.000	1	1.950	1.950

11	**Acondicionador de Aire, central tipo ducto, marca GOODMAN de 60.008 BTU : Rotulado Nº 0432 ubicado en el Salon Auditorio.-**	Unidad									
	Limpieza completa del aparato	Unidad	1	88.008	88.000		160.000	180.000	1	2.500	2.500
	Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	33.008	33.000		60.000	60.000	1	1.800	1.800
	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	950.000	950.000		50.000	50.000	1	220.000	220.000
	Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.500	5.500		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	165.000	165.000		60.000	60.000	1	25.000	25.000
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	88.000	88.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensedor	Unidad	1	110.000	110.000		10.000	10.000	1	2.500	2.500
	Cambio da rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.580	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.500	5.500		5.000	5.000	1	2.500	2.500
	Provisión y cambio de aleta de vantilador del evaporador	Unidad	1	88.000	88.000		5.000	5.000	1	3.500	3.500
	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	88.800	88.000		1.000	1.000	1	3.500	3.500
	Reparación de válvula inversora	Unidad	1	132.800	132.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Detección da pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	165.000	165.000		1.000	1.000	1	2.200	2.200
	Mantanimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	680	680
	Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	Unidad	1	330.000	330.000		20.000	20.000	1	28.000	28.000
	Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	1.100	1.100		1.000	1.000	1	2.600	2.600
	Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.800	1.800
	Cambio de Capacitor	Unidad	1	44.000	44.000		60.000	60.000	1	5.000	5.000
	Arreglo de chaperia	Unidad	1	22.000	22.000		1.000	1.000	1	1.900	1.900
	Cambio de Capilar	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	850	850
	Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	33.000	33.000		1.000	1.000	1	1.950	1.950
	TOTAL LOTE Nº 3				23.187.500			5.335.000			3.137.480

Monto Mínimo a ser Contratado es de Guaranies 2.508.000 (Dos millones quinientos mil) y el monto máximo a ser contratado es de Guaranies 5.000.000 (Cinco millones)

CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO
V/S1º TEC - MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACION

MILCIADES MECALDE MACHUCA
SO AVC - MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACION

CELSO DARIO JIMENEZ PIMENTEL
SO AVC - MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACION

RODRIGO ARIEL ARZA DIAZ
STTE JM - PRESIDENTE DE COMITÉ DE EVALUACION