CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCIÓN: Licitación por Concurso de Ofertas N° 12/2018 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" CONTRATO ABIERTO

Modalidad: LCO N° 12/2018 - ID Nº 343.492

								Shirosawa Company SAIC			OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia			MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.		
item	subitem	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Referencial Unitario (IVA INCLUÍDO)**	Precio Unitario (IVA INCLUÍDO)**	Precio Total (IVA incluido)**		Precio Unitario (IVA INCLUÍDO)**	Precio Total (IVA incluido)**		Precio Unitario (IVA INCLUÍDO) **	Precio Total (IVA incluido)**	
LOTE 1: SERVICIOS EN IMPRESORA MATRICIAL MONTO MÍNIMO: 5.932.000 MONTO MÁXIMO: 11.864.000																
1		81111812-002	**Mantenimiento preventivo EPSON FX-2190**					NO COTIZA								
	1.1		Diagnóstico, lubricación, ajustes, limpiezas, calibración y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000				670.000	670.000	-33%	700.000	700.000	-30%
2		81111812-002	**Mantenimiento correctivo y reparación/ reemplazo de componentes EPSON FX-2190**													
	2.1		GUIA DE PAPEL	UNIDAD	EVENTO	1	300.000				201.000	201.000	-33%	210.000	210.000	-30%
	2.2		PLACA DE FUENTE DE ALIMENTACION	UNIDAD	EVENTO	1	700.000				469.000	469.000	-33%	490.000	490.000	-30%
	2.3		PLACA PRINCIPAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000				1.340.000	1.340.000	-33%	1.400.000	1.400.000	-30%
	2.4		CABEZAL DE IMPRESION	UNIDAD	EVENTO	1	1.408.000				943.360	943.360	-33%	985.600	985.600	-30%
	2.5		PERILLA ASSY	UNIDAD	EVENTO	1	150.000				100.500	100.500	-33%	105.000	105.000	-30%
	2.6		Rodillo de Alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	198.000				132.660	132.660	-33%	138.600	138.600	-30%
	2.7		**Cinta para impresora fx-2190**	UNIDAD	EVENTO	1	275.000				184.250	184.250	-33%	192.500	192.500	-30%
3		81111812-002	**Mantenimiento preventivo FX-890**													
	3.1		Diagnóstico, lubricación, ajustes, limpiezas, calibración y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000				670.000	670.000	-33%	700.000	700.000	-30%
4		81111812-002	**Mantenimiento correctivo y reparación/ reemplazo de componentes FX-890**													
	4.1		GUIA DE PAPEL	UNIDAD	EVENTO	1	300.000				201.000	201.000	-33%	210.000	210.000	-30%
	4.2		PLACA DE FUENTE DE ALIMENTACION	UNIDAD	EVENTO	1	700.000				469.000	469.000	-33%	490.000	490.000	-30%
	4.3		PLACA PRINCIPAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000				1.340.000	1.340.000	-33%	1.400.000	1.400.000	-30%
	4.4		Cabezal de impresión genuino	UNIDAD	EVENTO	1	1.408.000				943.360	943.360	-33%	985.600	985.600	-30%
	4.5		PERILLA ASSY	UNIDAD	EVENTO	1	150.000				100.500	100.500	-33%	105.000	105.000	-30%
	4.6		Rodillo de Alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	198.000				132.660	132.660	-33%	138.600	138.600	-30%
	4.7		**Cinta para impresora fx-890**	UNIDAD	EVENTO	1	77.000				51.590	51.590	-33%	53.900	53.900	-30%
TOTAL LOTE 1												**7.948.880**			**8.304.800**	
LOTE 2: SERVICIOS EN IMPRESORA XEROX PHASER 5550 MONTO MÍNIMO: 10.250.000 MONTO MÁXIMO: 20.500.000																
item	subitem	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD										
1		81111812-002	**Mantenimiento preventivo: Ajustes, limpieza y puesta a punto del equipo**					NO COTIZA			NO COTIZA			NO COTIZA		
	1.1		Diagnóstico, lubricación, ajustes, limpiezas, calibración y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000									
2		81111812-002	**Mantenimiento correctivo y reparación / reemplazo de componentes**													
	2.1		UNIDAD DE FUSOR XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	3.500.000									
	2.2		UNIDAD DE IMAGEN XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	3.150.000									
	2.3		RODILLO DE FUSOR XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	850.000									
	2.4		RODILLO DE PRESION XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	800.000									
	2.5		GOMAS DE ARRASTRE DE PAPEL XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	50.000									
	2.6		ENGRANAJES XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	50.000									
	2.7		BUJES XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	40.000									
	2.8		FOTOCONDUCTOR XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	850.000									

Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

Ing. Luis Guillermo Moral Rodríguez
Director
Dirección de Informática

C.P. Mirian C. Unzain M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Econ. Miriam Yegros Arguello
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Abog. Letizia Salinas
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

C.P. María José Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. Teresita Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

	2.9		CUCHILLA DE LIMPIEZA XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	350.000							
	2.10		UNIDAD LASER XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	2.450.000							
	2.11		SENSOR XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	950.000							
	2.12		KIT DE MANTENIMIENTO XEROX PHASER 5550DN	UNIDAD	EVENTO	1	5.360.000							
	2.13		**Tóner Modelo 106R01294 de la misma marca que el equipo Xerox Phaser 5550DN**	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000							
LOTE 3: SERVICIOS EN IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3 MONTO MÍNIMO: 2.140.000 MONTO MÁXIMO: 4.280.000														
item	**subitem**			**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**								
1		81111812-002	**Mantenimiento preventivo: Ajustes, limpieza y puesta a punto del equipo**					**NO COTIZA**						
	1.1		Diagnóstico, lubricación, ajustes, limpiezas, calibración y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000		335.000	335.000	-33%	350.000	350.000	-30%
2		81111812-002	**Mantenimiento correctivo y reparación / reemplazo de componentes**											
	2.1		Cambio de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	330.000		221.100	221.100	-33%	231.000	231.000	-30%
	2.2		Cambio de placa principal	UNIDAD	EVENTO	1	3.000.000		2.010.000	2.010.000	-33%	2.100.000	2.100.000	-30%
	2.3		Cinta para zebra zxp series 3	UNIDAD	EVENTO	1	450.000		301.500	301.500	-33%	315.000	315.000	-30%
PRECIO TOTAL										**2.867.600**			**2.996.000**	
LOTE 4 SERVICIOS EN Impresora Kyocera MONTO MÍNIMO: 12.575.000 MONTO MÁXIMO: 25.150.000														
item	**subitem**			**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**								
1		81111812-002	**Mantenimiento preventivo: Ajustes, limpieza y puesta a punto del equipo Kyocera Modelo Taskalfa 5501i**								**NO COTIZA**		**NO COTIZA**	
	1.1		Diagnóstico, lubricación, ajustes, limpiezas, calibración y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000	800.000	800.000	-20%				
2		81111812-002	**Mantenimiento correctivo y reparación / reemplazo de componentes Kyocera Modelo Taskalfa 5501i**						0					
	2.1		Cambio de partes comprendidas en el kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	5.478.000	5.478.000	5.478.000	0%				
	2.2		Mantenimiento y reparación/reemplazo de kit fusor	UNIDAD	EVENTO	1	5.885.000	4.708.000	4.708.000	-20%				
	2.3		Mantenimiento y reparación/reemplazo de revelado DV-6305	UNIDAD	EVENTO	1	3.080.000	2.772.000	2.772.000	-10%				
	2.4		**Tóner de alto rendimiento para Kyocera TaskAlfa 5501i. Nro. de parte TK-6307H. De la misma marca del equipo.**			1	1.452.000	1.452.000	1.452.000	0%				
3		81111812-002	**Mantenimiento preventivo: Ajustes, limpieza y puesta a punto del equipo ECOSYS 2100 DN**											
	3.1		Diagnóstico, lubricación, ajustes, limpiezas, calibración y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000	450.000	450.000	-10%				
4		81111812-002	**Mantenimiento correctivo y reparación / reemplazo de componentes ECOSYS 2100 DN**											
	4.1		Mantenimiento y reparación/reemplazo de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	2.387.000	2.387.000	2.387.000	0%				
	4.2		Mantenimiento y reparación/reemplazo de kit fusor	UNIDAD	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000	1.265.000	0%				
	4.3		Mantenimiento y reparación/reemplazo de unidad de tambor	UNIDAD	EVENTO	1	1.980.000	1.782.000	1.782.000	-10%				
	4.4		Mantenimiento y reparación/reemplazo de unidad de revelador	UNIDAD	EVENTO	1	935.000	935.000	935.000	0%				
	4.5		Mantenimiento y reparación/reemplazo de rodillo de transferencia	UNIDAD	EVENTO	1	473.000	473.000	473.000	0%				
	4.6		Tóner de alto rendimiento para Kyocera 2100DN (incluye botella tóner residual). De la misma marca del equipo.	UNIDAD	EVENTO	1	715.000	850.000	850.000	19%				
Total									**23.352.000**					

Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

Ing. Luis Guillermo Díaz Rodríguez
Director
Dirección de Informática

C.P. Mirian O. Unzain M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Econ. Miriam Yegros Arguello
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Abog. Leticia Salinas
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

C.P. Marco José Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. Teresita Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

LOTE 5: SERVICIO PARA PC, IMPRESORAS Y SERVIDORES HP MONTO MÍNIMO: 45.000.000 MONTO MÁXIMO: 90.000.000

item	subitem			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD				
1		81111812-002	**Mantenimiento preventivo: Ajustes, limpieza y puesta a punto de impresora HP Laserjet 3015dn**							
	1.1		Diagnóstico, lubricación, ajustes, limpiezas, calibración y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000	335.000	335.000	-33%
2		81111812-002	**Mantenimiento correctivo y reparacion/reemplazo de componentes de impresora HP Laserjet 3015dn**							
	2.1		Reemplazo/provisión de Cassette. Nro. Parte RM1-6279-010CN	UNIDAD	EVENTO	1	905.000	606.350	606.350	-33%
	2.2		Reemplazo/ provisión de Kit de Servicio 220V. Nro. Parte CE525-67902	UNIDAD	EVENTO	1	3.161.000	2.117.870	2.117.870	-33%
	2.3		Módulo de memoria 512MB DIMM. Nro. Parte CE524-67904	UNIDAD	EVENTO	1	786.000	526.620	526.620	-33%
	2.4		Solenoide (SL1) para bandeja 1. Nro. de parte RK2-1490-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	231.000	154.770	154.770	-33%
	2.5		Solenoide (SL2) Para bandeja 2. Nro. de parte RK2-1492-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	165.000	110.550	110.550	-33%
	2.6		Conjunto Power Switch. Nro. de parte RM1-6283-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	154.000	103.180	103.180	-33%
	2.7		Switch para cartucho de tóner negro. Nro. de parte WC4-5136-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	143.000	95.810	95.810	-33%
	2.8		Conjunto Panel de control. Número de parte RM1-6518-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	770.000	515.900	515.900	-33%
	2.9		Conjunto Panel de control. Número de parte RM1-6519-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	803.000	538.010	538.010	-33%
	2.10		PCA formatter de red 07,040,7 Rohs2.04. Nro. de parte CE475-69003	UNIDAD	EVENTO	1	1.815.000	1.216.050	1.216.050	-33%
	2.11		Conjunto PCB power supply de alto voltaje.Nro de parte RM1-6280-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	1.023.000	685.410	685.410	-33%
	2.12		Controlador PCB 1.18 Conjunto-DC de 100V. Nro. de parte RM1-6316-020CN	UNIDAD	EVENTO	1	2.332.000	1.562.440	1.562.440	-33%
	2.13		Conjunto PCA controlador de motor para 220VAC. Nro. de parte RM1-6318-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	3.069.000	2.056.230	2.056.230	-33%
	2.14		Conjunto PCA USB frontal. Nro. de parte RM1-6514-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	132.000	88.440	88.440	-33%
	2.15		Conjunto fusor - para 220VAC.Nro de parte RM1-6319-030CN	UNIDAD	EVENTO	1	2.255.000	1.510.850	1.510.850	-33%
	2.16		Almohadilla de separación multipropósito/bandeja 1. Nro. de parte RC2-8575-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	143.000	95.810	95.810	-33%
	2.17		Ensamblado para bandeja 2 pickup de papel duplex. Nro. de parte RM1-6268-040CN	UNIDAD	EVENTO	1	693.000	464.310	464.310	-33%
	2.18		Ensamblado de pickup para cassette. Nro. de parte RM1-6299-030CN	UNIDAD	EVENTO	1	572.000	383.240	383.240	-33%
	2.19		Conjunto de rodillos de registración. Nro. de parte RM1-6272-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	572.000	383.240	383.240	-33%
	2.20		Cojunto de rodillos para entrega de papel. Nro. de parte RM1-6301-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	121.000	81.070	81.070	-33%
	2.21		Ensamblado de rodillos de salida del depósito de salida. Nro. de parte RM1-6311-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	231.000	154.770	154.770	-33%
	2.22		Conjunto de rodillos de pickup. Nro. de parte RM1-6323-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	231.000	154.770	154.770	-33%
	2.23		Rodillo de pickup multi-propósito/bandeja 1. Nro. de parte RL1-2412-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	176.000	117.920	117.920	-33%
	2.24		Cojunto de rodillos de transferencia. Nro. de parte RM1-6321-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	253.000	169.510	169.510	-33%
	2.25		Conjunto de laser/scanner. Nro. de parte RM1-6322-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	1.397.000	935.990	935.990	-33%
	2.26		**Tóner Modelo CE255X de alto rendimiento para HP 3015dn. De la misma marca que el equipo.**	UNIDAD	EVENTO	1	2.600.000	1.742.000	1.742.000	-33%
3		81111812-002	**Mantenimiento preventivo: Ajustes, limpieza y puesta a punto de impresora HP LASERJET COLOR CP4525**							

Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

Ing. Luis Guillermo Moe Rodríguez
Director
Dirección de Informática

C.P. Miriam C. Unzain M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Econ. Miriam Yegros Arguello
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGA YF

Abog. Leticia Salinas
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

C.P. Juan Carlos Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

	3.1		Diagnóstico, lubricación, ajustes, limpiezas, calibración y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000	NO COTIZA	670.000	670.000	-33%	NO COTIZA
4		81111812-002	**Mantenimiento correctivo y reparacion/reemplazo de componentes de impresora HP LASERJET COLOR CP4525**									
	4.1		Kit de mantenimiento transfer. Nro. de parte CC493-67910 CE249A	UNIDAD	EVENTO	1	8.019.000		5.372.730	5.372.730	-33%	
	4.2		Modulo de memoria x64 512MB 200pin DDR2 SODIMM. Nro. de parte CC493-67905	UNIDAD	EVENTO	1	825.000		552.750	552.750	-33%	
	4.3		Componente cable cover. Nro. de parte RM1-6695-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	121.000		81.070	81.070	-33%	
	4.4		Conjunto de engranaje principal. Nro de parte CC493-67915	UNIDAD	EVENTO	1	2.761.000		1.849.870	1.849.870	-33%	
	4.5		Conjunto de accionamiento duplex. Nro. de parte RM1-5546-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	572.000		383.240	383.240	-33%	
	4.6		Componente laser/scanner. Nro. de parte CC493-67914	UNIDAD	EVENTO	1	2.640.000		1.768.800	1.768.800	-33%	
	4.7		Enlace de puerta derecha. Nro de parte RC2-4726-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	121.000		81.070	81.070	-33%	
	4.8		Bloqueo de palanca de cartucho. Nro. de parte RC2-3986-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	110.000		73.700	73.700	-33%	
	4.9		Motor DC de desenganche. Nro. de parte RK2-2415-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	495.000		331.650	331.650	-33%	
	4.10		Componente motor del dispositivo principal. Nro. de parte RM1-5521-010CN	UNIDAD	EVENTO	1	1.584.000		1.061.280	1.061.280	-33%	
	4.11		Componente fusor. Nro. de parte CC493-67912 CE247A	UNIDAD	EVENTO	1	3.861.000		2.586.870	2.586.870	-33%	
	4.12		Guia de cassette opcional. Nro. de parte RC2-4741-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	154.000		103.180	103.180	-33%	
	4.13		Componente rodillo de registración. Nro. de parte CC493-67917	UNIDAD	EVENTO	1	2.640.000		1.768.800	1.768.800	-33%	
	4.14		Componente rodillo de alimentación de papel. Nro. de parte RM1-5525-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	297.000		198.990	198.990	-33%	
	4.15		Rodillo de pickup de papel. Nro. de parte CC493-67906	UNIDAD	EVENTO	1	231.000		154.770	154.770	-33%	
	4.16		Kit de rodilo de alimentación y separación. Nro. de parte CC493-67907	UNIDAD	EVENTO	1	495.000		331.650	331.650	-33%	
	4.17		**Cartucho de tóner negro de alto rendimiento CE260X para HP Laserjet CP4525. De la misma marca que el equipo.**	UNIDAD	EVENTO	1	3.069.000		2.056.230	2.056.230	-33%	
	4.18		**Cartucho de tóner cyan de rendimiento estándar CE261A para HP Laserjet CP4525.De la misma marca que el equipo.**	UNIDAD	EVENTO	1	3.531.000		2.365.770	2.365.770	-33%	
	4.19		**Cartucho de tóner amarillo de rendimiento estándar CE262A para HP Laserjet CP4525.De la misma marca que el equipo.**	UNIDAD	EVENTO	1	3.531.000		2.365.770	2.365.770	-33%	
	4.20		**Cartucho de tóner magenta de rendimiento estándar CE263A para HP Laserjet CP4525.De la misma marca que el equipo.**	UNIDAD	EVENTO	1	3.531.000		2.365.770	2.365.770	-33%	
5		81111812-9997	**Mantenimiento preventivo: Diagnostico, ajustes, limpiezas y configuraciones del equipo para un funcionamiento optimo de PC HP 8200 Elite All In One**									
	5.1		Diagnóstico, ajustes, limpiezas y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000		335.000	335.000	-33%	
6		81111812-9997	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE PC HP 8200 Elite All In One**									
	6.1		PLACA MADRE IPISB-KO 655876-001	UNIDAD	EVENTO	1	1.155.000		773.850	773.850	-33%	
	6.2		Procesador Intel Core i5 2400S / 2.5 Ghz LGA1155	UNIDAD	EVENTO	1	1.815.000		1.216.050	1.216.050	-33%	
	6.3		Memoria Ram DDR3 SDRAM, non-ECC 1333 MHz factor de forma SO DIMM 204-pin PC3-10600	UNIDAD	EVENTO	1	352.000		235.840	235.840	-33%	
	6.4		Disco duro 500 GB, standard, Serial ATA-600, 7200 rpm	UNIDAD	EVENTO	1	605.000		405.350	405.350	-33%	
	6.5		Cargador 150W 19.5V 7.7A compatible con HP 8200 Elite All In One	UNIDAD	EVENTO	1	825.000		552.750	552.750	-33%	

Lic. Amada Gonzalez de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

Ing. Luis Guillermo Moré Rodríguez
Director
Dirección de Informática

C.P. Miriam C. Unzaín M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Econ. Miriam Yegros Arguello
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGA YF

Abog. Leticia Salinas
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

C.P. [illegible] Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. Felicita Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

7		81111812-9997	**Mantenimiento preventivo: Diagnostico, ajustes, limpiezas y configuraciones del equipo para un funcionamiento optimo de Servidor HPE Proliant ML110 G9**	UNIDAD	EVENTO	1					
	7.1		Diagnóstico, ajustes, limpiezas y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo			1	500.000		670.000	670.000	34%	
8		81111812-9997	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN/AMPLIACION DE CAPACIDADES DE Servidor HPE Proliant ML110 G9**	UNIDAD	EVENTO	1					
	8.1		PLACA MADRE HP ProDesk 600 G3. Nro de parte 911988-601	UNIDAD	EVENTO	1	3.421.000		2.292.070	2.292.070	-33%	
	8.2		Reemplazo/Adicion Memoria Ram DDR4 4GB. Nro de Parte 922093-001	UNIDAD	EVENTO	1	979.000		655.930	655.930	-33%	
	8.3		Fuente de alimentacion PSU 180W, 92% EFF, 600 G3 SFF. Nro de parte 915545-001	UNIDAD	EVENTO	1	880.000		589.600	589.600	-33%	
	8.4		500GB SATA disco duro - 7,200 RPM, 7mm form factor, OPAL2 SED. Nro. de parte 916853-001	UNIDAD	EVENTO	1	1.672.000		1.120.240	1.120.240	-33%	
TOTAL:										52.276.750		

Lote 6: SERVICIO PARA PC DELL OPTIPLEX 790, 990, 7010, 9010, 9020,3010 MONTO MÍNIMO: 17.158.375 MONTO MÁXIMO: 34.316.750

item	subitem			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD				
1		81111812-9997	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PC DELL OPTIPLEX 790, 990, 7010, 9010, 9020,3010**	UNIDAD	EVENTO	1,00				
	1.1		Diagnóstico, ajustes, limpiezas y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo				500.000			
2		81111812-9997	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE DELL OPTIPLEX 790, 990, 7010, 9010, 9020,3010**	UNIDAD	EVENTO	1				
	2.1		PLACA MADRE DELL LA0531 SOCKET 1155 COMPATIBLE CON DELL OPTIPLEX 7010, 9010	UNIDAD	EVENTO	1	1.133.000			
	2.2		Placa Madre Dell Core i3,i5,i7 E93839 Socket 1155 PCI-E Compatible con Dell Optiplex 9020	UNIDAD	EVENTO	1	1.100.000			
	2.3		PLACA MADRE DELL E93839 LA0121 (mb814) compatible con los modelos OPTIPLEX 790, 990	UNIDAD	EVENTO	1	915.000			
	2.4		Placa Madre E93839 KA0121 LGA 1155/Socket H2 ATX Compatible con Optiplex 790	UNIDAD	EVENTO	1	1.045.000			
	2.5		Procesador Intel Core I7 SOCKET FCLGA1155 compatible con DELL OPTIPLEX 7010	UNIDAD	EVENTO	1	5.456.000			
	2.6		Procesador Intel Core i7-4790 Socket FCLGA1150 compatible con Dell Optiplex 9020	UNIDAD	EVENTO	1	4.840.000			
	2.7		Procesador Intel Core I7-2600 Socket LGA1155 compatible con Dell Optiplex 790	UNIDAD	EVENTO	1	4.972.000			
	2.8		Memoria Ram Samsung M378B5273CH0-CK0 4GB DDR3 1600Mhz compatible con Dell Optiplex 7010	UNIDAD	EVENTO	1	748.000			
	2.9		Memoria Ram HyperX HX316C10F/4 DDR3 1600 MHZ 4GB Compatible con Dell Optiplex 9020	UNIDAD	EVENTO	1	770.000			
	2.10		Memoria Ram SAMSUNG 1GB 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1333 (PC3 10600) M378B2873FH0-CH9	UNIDAD	EVENTO	1	330.000			
	2.11		Memoria Ram Crucial 4GB DDR3L-1600 UDIMM CT51264BF160B 1.35V cl11	UNIDAD	EVENTO	1	440.000			
	2.12		Lector Grabador de TOSHIBA - SAMSUNG STORAGE TECHNOLOGY MODEL: TS-H653 - TIPO SATA - PROCEDENCIA FILIPINA	UNIDAD	EVENTO	1	247.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
	2.13		Lector Grabador SONY NEC OPTIARC INC MODELO AB-7200S TIPO SATA - PROCEDENCIA CHINA	UNIDAD	EVENTO	1	214.500			
	2.14		Lector Grabador de DVD PHILIPS & LITE-ON DIGITAL MODELO DH-16AAS TIPO SATA - PROCEDENCIA CHINA	UNIDAD	EVENTO	1	180.000			

Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

Ing. Luis Guillermo Moyl Rodríguez
Director
Dirección de Informática

C.P. Mirian C. Unzain M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Econ. Miriam Negros Arguello
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGA YF

Abog. Leticia Salinas
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

C.P. María José Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. Tejera Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

	2.15		Fuente de alimentacion DELL INC MODEL: HU275AM-00 POTENCIA 275 Watts (24 PINES) compatible con Dell Optiplex 7010	UNIDAD	EVENTO	1	660.000						
	2.16		Fuente de alimentacion DELL INC MODEL: AC290EM-00 POTENCIA 290 Watts (8 PINES) Compatible con Dell Optiplex 9020	UNIDAD	EVENTO	1	770.000						
	2.17		Fuente de alimentacion DELL INC MODEL: B275AM -00 POTENCIA 275 Watts (12 PINES)	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000						
	2.18		Fuente de alimentacion DELL INC MODEL: H265AM-00 POTENCIA 265 Watts (24 PINES) Compatible con Dell Optiplex 790	UNIDAD	EVENTO	1	1.100.000						
	2.19		Disco duro TOSHIBA DT01ACA050 500GB 7200 RPM SATA 6.0Gb/s	UNIDAD	EVENTO	1	385.000						
	2.20		Disco Duro Seagate ST1000DM003 1TB 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5"	UNIDAD	EVENTO	1	1.067.000						
	2.21		Tarjeta de video AMD ATI RADEON model 109C26457-00 Dell HD 6450 1GB PCI-E DDR3	UNIDAD	EVENTO	1	726.000						
	2.22		Tarjeta de video para gráficos AMD Radeon 512 MB P/N 7120236200G	UNIDAD	EVENTO	1	285.750						
	2.23		Tarjetas de red TP-Link TG-3468 Gigabit PCI Express	UNIDAD	EVENTO	1	220.000						
	2.24		Tarjeta Wireless PCI Express TP-Link TL-WN781ND 150 Mbps IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b	UNIDAD	EVENTO	1	550.000						
	2.25		Tarjeta Wireless PCI Express TP-Link TL-WN851ND 300 Mbps IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b	UNIDAD	EVENTO	1	462.000						
	2.26		Placa madre para Dell Optiplex 3010	UNIDAD	EVENTO	1	4.000.000						
LOTE 7: SERVICIO DE REPARACIÓN CON CAMBIO DE REPUESTOS PARA PROYECTORES MULTIMEDIOS MONTO MÍNIMO: 4.023.000 MONTO MÁXIMO: 8.046.000													
item	**subitem**			**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**							
1		81111812-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PROYECTORES MULTIMEDIOS										
	1.1		Diagnóstico, ajustes, limpiezas y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000		335.000	335.000	-33%	350.000	350.000	-30%
2		81111812-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN PARA PROYECTORES MULTIMEDIOS										
	2.1		Cambio Placa principal (Proyector Digital, Marca Infocus IN124a)	UNIDAD	EVENTO	1	1.562.000	NO COTIZA	1.046.540	1.046.540	-33%	1.093.400	1.093.400	-30%
	2.2		Cambio de lámpara (Proyector Digital, Marca Infocus IN124a)	UNIDAD	EVENTO	1	1.386.000		928.620	928.620	-33%	970.200	970.200	-30%
	2.3		Cambio Placa fuente (Proyector Digital, Marca Epson PowerLite X14+)	UNIDAD	EVENTO	1	825.000		552.750	552.750	-33%	577.500	577.500	-30%
	2.4		Cambio Placa fuente (Proyector Digital, Marca Epson PowerLite X14+)	UNIDAD	EVENTO	1	825.000		552.750	552.750	-33%	577.500	577.500	-30%
	2.5		Cambio de placa principal (Proyector Digital, Marca Epson PowerLite X14+)	UNIDAD	EVENTO	1	1.562.000		1.046.540	1.046.540	-33%	1.093.400	1.093.400	-30%
	2.6		Cambio de lámpara (Proyector Digital, Marca Epson PowerLite X14+)	UNIDAD	EVENTO	1	1.386.000		928.620	928.620	-33%	970.200	970.200	-30%
TOTAL:										**5.390.820**			**5.632.200**	
LOTE 8: SERVICIOS EN IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LEXMARK MX810dfe MONTO MÍNIMO 12.500.000 MONTO MÁXIMO: 25.000.000													
item	**subitem**			**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**							
1		81111812-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LEXMARK MX810dfe										
	1.1		Diagnóstico, ajustes, limpiezas, calibraciones y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA			NO COTIZA	
2		81111812-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN PARA MULTIFUNCIÓN LEXMARK MX810dfe										
	2.1		Mantenimiento y reparación/reemplazo de unidad de imagen	UNIDAD	EVENTO	1	565.950						
	2.2		**Tóner de extra alto rendimiento 620XA (45000 páginas). De la misma marca del equipo.**	UNIDAD	EVENTO	1	4.828.400						
LOTE 9: SERVICIOS EN IMPRESORA MULTIFUNCIÓN Brother DCP-8150DN MONTO MÍNIMO: 2.862.500 MONTO MÁXIMO: 5.725.000													
item	**subitem**			**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**							
1		81111812-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN Brother DCP-8150DN										

Lic. Amada Gonzalez de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

Ing. Luis Guillermo Noff Rodriguez
Director
Dirección de Informática

C.P. Miriam C. Unzaín M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Econ. Miriam Yegros Arguello
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGA YF

Abog. Leticia Salinas
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

C.P. Marcelo José Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. Teresita Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

	1.1		Diagnóstico, ajustes, limpiezas, calibraciones y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000	NO COTIZA			335.000	335.000	-33%	350.000	350.000	-30%
2		81111812-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN PARA MULTIFUNCIÓN Brother DCP-8150DN													
	2.1		Mantenimiento y reparación/reemplazo de kit fusor	UNIDAD	EVENTO	1	2.090.000				1.400.300	1.400.300	-33%	1.463.000	1.463.000	-30%
	2.2		Tóner de alto rendimiento TN750 para Kyocera DCP-8150DN. De la misma marca que el equipo.	UNIDAD	EVENTO	1	1.375.000				921.250	921.250	-33%	962.500	962.500	-30%
												2.656.550			2.775.500	

								COMPU NEW & ASOCIADOS de ANTONIO R. FERNANDEZ A.			DOCUNET S.A.		
item	**subitem**	**CÓDIGO DE CATÁLOGO**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**	**Precio Referencial Unitario (IVA INCLUÍDO)****	**Precio Unitario (IVA INCLUÍDO)****	**Precio Total (IVA incluido)****		**Precio Unitario (IVA INCLUÍDO)****	**Precio Total (IVA incluido)****	
LOTE 1: SERVICIOS EN IMPRESORA MATRICIAL MONTO MÍNIMO: 5.932.000 MONTO MÁXIMO: 11.864.000													
1		81111812-002	**Mantenimiento preventivo EPSON FX-2190**								NO COTIZA		
	1.1		Diagnóstico, lubricación, ajustes, limpiezas, calibración y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0%			
2		81111812-002	**Mantenimiento correctivo y reparación/ reemplazo de componentes EPSON FX-2190**										
	2.1		GUIA DE PAPEL	UNIDAD	EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	0%			
	2.2		PLACA DE FUENTE DE ALIMENTACION	UNIDAD	EVENTO	1	700.000	700.000	700.000	0%			
	2.3		PLACA PRINCIPAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0%			
	2.4		CABEZAL DE IMPRESION	UNIDAD	EVENTO	1	1.408.000	1.408.000	1.408.000	0%			
	2.5		PERILLA ASSY	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	150.000	150.000	0%			
	2.6		Rodillo de Alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	198.000	198.000	198.000	0%			
	2.7		**Cinta para impresora fx-2190**	UNIDAD	EVENTO	1	275.000	275.000	275.000	0%			
3		81111812-002	**Mantenimiento preventivo FX-890**	UNIDAD	EVENTO	1							
	3.1		Diagnóstico, lubricación, ajustes, limpiezas, calibración y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0%			
4	**4**	81111812-002	**Mantenimiento correctivo y reparación/ reemplazo de componentes FX-890**										
	4.1		GUIA DE PAPEL	UNIDAD	EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	0%			
	4.2		PLACA DE FUENTE DE ALIMENTACION	UNIDAD	EVENTO	1	700.000	700.000	700.000	0%			
	4.3		PLACA PRINCIPAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0%			
	4.4		Cabezal de impresión genuino	UNIDAD	EVENTO	1	1.408.000	1.408.000	1.408.000	0%			
	4.5		PERILLA ASSY	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	150.000	150.000	0%			
	4.6		Rodillo de Alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	198.000	198.000	198.000	0%			
	4.7		**Cinta para impresora fx-890**	UNIDAD	EVENTO	1	77.000	77.000	77.000	0%			
TOTAL LOTE 1									**11.864.000**				
LOTE 2: SERVICIOS EN IMPRESORA XEROX PHASER 5550 MONTO MÍNIMO: 10.250.000 MONTO MÁXIMO: 20.500.000													
item	**subitem**	**Código de Catálogo**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**							
1		81111812-002	**Mantenimiento preventivo: Ajustes, limpieza y puesta a punto del equipo**										
	1.1		Diagnóstico, lubricación, ajustes, limpiezas, calibración y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	600.000				600.000	600.000	0%
2		81111812-002	**Mantenimiento correctivo y reparación / reemplazo de componentes**										
	2.1		UNIDAD DE FUSOR XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	3.500.000				3.500.000	3.500.000	0%
	2.2		UNIDAD DE IMAGEN XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	3.150.000				3.050.000	3.050.000	-3%
	2.3		RODILLO DE FUSOR XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	850.000				850.000	850.000	0%
	2.4		RODILLO DE PRESION XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	800.000				800.000	800.000	0%
	2.5		GOMAS DE ARRASTRE DE PAPEL XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	50.000				60.000	60.000	20%

Lic. Amada Gonzalez de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

Ing. Luis Guillermo Mori Rodríguez
Director
Dirección de Informática

C.P. Miriam G. Unzain M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Econ. Miriam Tegros Arguello
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Abog. Lucía Salinas
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

C.P. Mario José Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. Acosta Martinez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

	2.6		ENGRANAJES XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	50.000				50.000	50.000	0%
	2.7		BUJES XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	40.000				40.000	40.000	0%
	2.8		FOTOCONDUCTOR XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	850.000				850.000	850.000	0%
	2.9		CUCHILLA DE LIMPIEZA XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	350.000				350.000	350.000	0%
	2.10		UNIDAD LASER XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	2.450.000				2.940.000	2.940.000	20%
	2.11		SENSOR XEROX PHASER 5550 DN	UNIDAD	EVENTO	1	950.000				1.100.000	1.100.000	16%
	2.12		KIT DE MANTENIMIENTO XEROX PHASER 5550DN	UNIDAD	EVENTO	1	5.360.000				5.600.000	5.600.000	4%
	2.13		Tóner Modelo 106R01294 de la misma marca que el equipo Xerox Phaser 5550DN	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000				1.500.000	1.500.000	0%
TOTAL lote 2												21.290.000	
LOTE 3: SERVICIOS EN IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3 MONTO MÍNIMO: 2.140.000 MONTO MÁXIMO: 4.280.000													
item	**subitem**			**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**							
1		81111812-002	**Mantenimiento preventivo: Ajustes, limpieza y puesta a punto del equipo**										
	1.1		Diagnóstico, lubricación, ajustes, limpiezas, calibración y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	0%			
2		81111812-002	**Mantenimiento correctivo y reparación / reemplazo de componentes**										
	2.1		Cambio de rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	330.000	330.000	330.000	0%			
	2.2		Cambio de placa principal	UNIDAD	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0%			
	2.3		Cinta para zebra zxp series 3	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	450.000	450.000	0%			
PRECIO TOTAL									4.280.000				
LOTE 4 SERVICIOS EN Impresora Kyocera MONTO MÍNIMO: 12.575.000 MONTO MÁXIMO: 25.150.000													
item	**subitem**			**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**							
1		81111812-002	**Mantenimiento preventivo: Ajustes, limpieza y puesta a punto del equipo Kyocera Modelo Taskalfa 5501i**										
	1.1		Diagnóstico, lubricación, ajustes, limpiezas, calibración y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000						
2		81111812-002	**Mantenimiento correctivo y reparación / reemplazo de componentes Kyocera Modelo Taskalfa 5501i**										
	2.1		Cambio de partes comprendidas en el kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	5.478.000						
	2.2		Mantenimiento y reparación/reemplazo de kit fusor	UNIDAD	EVENTO	1	5.885.000						
	2.3		Mantenimiento y reparación/reemplazo de revelado DV-6305	UNIDAD	EVENTO	1	3.080.000						
	2.4		**Tóner de alto rendimiento para Kyocera TaskAlfa 5501i. Nro. de parte TK-6307H. De la misma marca del equipo.**			1	1.452.000						
item	**subitem**		**SERVICIOS EN Impresora Multifuncional Kyocera ECOSYS 2100 DN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**							
3		81111812-002	**Mantenimiento preventivo: Ajustes, limpieza y puesta a punto del equipo ECOSYS 2100 DN**										
	3.1		Diagnóstico, lubricación, ajustes, limpiezas, calibración y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000						
4		81111812-002	**Mantenimiento correctivo y reparación / reemplazo de componentes ECOSYS 2100 DN**										
	4.1		Mantenimiento y reparación/reemplazo de kit de mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1	2.387.000						
	4.2		Mantenimiento y reparación/reemplazo de kit fusor	UNIDAD	EVENTO	1	1.265.000						
	4.3		Mantenimiento y reparación/reemplazo de unidad de tambor	UNIDAD	EVENTO	1	1.980.000						
	4.4		Mantenimiento y reparación/reemplazo de unidad de revelador	UNIDAD	EVENTO	1	935.000						

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

Lic. Amada Gonzalez de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

Ing. Luis Guillermo Mora Rodríguez
Director
Dirección de Informática

C.P. Miriam C. Unzain M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Econ. Miriam Yegros Arguello
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGA YF

Abogd. Leticia Salinas
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

C.P. [illegible] Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. Teresita Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

	4.5		Mantenimiento y reparación/reemplazo de rodillo de transferencia	UNIDAD	EVENTO	1	473.000
	4.6		Tóner de alto rendimiento para Kyocera 2100DN (incluye botella tóner residual). De la misma marca del equipo.	UNIDAD	EVENTO	1	715.000
LOTE 5: SERVICIO PARA PC, IMPRESORAS Y SERVIDORES HP MONTO MÍNIMO: 45.000.000 MONTO MÁXIMO: 90.000.000							
ítem	**subitem**			**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**	
1		81111812-002	**Mantenimiento preventivo: Ajustes, limpieza y puesta a punto de impresora HP Laserjet 3015dn**				
	1.1		Diagnóstico, lubricación, ajustes, limpiezas, calibración y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
2		81111812-002	**Mantenimiento correctivo y reparacion/reemplazo de componentes de impresora HP Laseriet 3015dn**				
	2.1		Reemplazo/provisión de Cassette. Nro. Parte RM1-6279-010CN	UNIDAD	EVENTO	1	905.000
	2.2		Reemplazo/ provisión de Kit de Servicio 220V. Nro. Parte CE525-67902	UNIDAD	EVENTO	1	3.161.000
	2.3		Módulo de memoria 512MB DIMM. Nro. Parte CE524-67904	UNIDAD	EVENTO	1	786.000
	2.4		Solenoide (SL1) para bandeja 1. Nro. de parte RK2-1490-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
	2.5		Solenoide (SL2) Para bandeja 2. Nro. de parte RK2-1492-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
	2.6		Conjunto Power Switch. Nro. de parte RM1-6283-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	154.000
	2.7		Switch para cartucho de tóner negro. Nro. de parte WC4-5136-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	143.000
	2.8		Conjunto Panel de control. Número de parte RM1-6518-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	770.000
	2.9		Conjunto Panel de control. Número de parte RM1-6519-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	803.000
	2.10		PCA formatter de red 07,040,7 Rohs2.04. Nro. de parte CE475-69003	UNIDAD	EVENTO	1	1.815.000
	2.11		Conjunto PCB power supply de alto voltaje.Nro de parte RM1-6280-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	1.023.000
	2.12		Controlador PCB 1.18 Conjunto-DC de 100V. Nro. de parte RM1-6316-020CN	UNIDAD	EVENTO	1	2.332.000
	2.13		Conjunto PCA controlador de motor para 220VAC. Nro. de parte RM1-6318-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	3.069.000
	2.14		Conjunto PCA USB frontal. Nro. de parte RM1-6514-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	132.000
	2.15		Conjunto fusor - para 220VAC.Nro de parte RM1-6319-030CN	UNIDAD	EVENTO	1	2.255.000
	2.16		Almohadilla de separación multipropósito/bandeja 1. Nro. de parte RC2-8575-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	143.000
	2.17		Ensamblado para bandeja 2 pickup de papel duplex. Nro. de parte RM1-6268-040CN	UNIDAD	EVENTO	1	693.000
	2.18		Ensamblado de pickup para cassette. Nro. de parte RM1-6299-030CN	UNIDAD	EVENTO	1	572.000
	2.19		Conjunto de rodillos de registración. Nro. de parte RM1-6272-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	572.000
	2.20		Cojunto de rodillos para entrega de papel. Nro. de parte RM1-6301-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	121.000
	2.21		Ensamblado de rodillos de salida del depósito de salida. Nro. de parte RM1-6311-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
	2.22		Conjunto de rodillos de pickup. Nro. de parte RM1-6323-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	231.000
	2.23		Rodillo de pickup multi-propósito/bandeja 1. Nro. de parte RL1-2412-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	176.000
	2.24		Cojunto de rodillos de transferencia. Nro. de parte RM1-6321-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	253.000
	2.25		Conjunto de laser/scanner. Nro. de parte RM1-6322-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	1.397.000

Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

Ing. Luis Guillermo Moré Rodríguez
Director
Dirección de Informática

C.P. Miriam C. Unzain M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Econ. Miriam Yegros Arguello
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Abog. Leticia Salinas
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

C.P. Mario José Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. Zarraga Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

	2.26		**Tóner Modelo CE255X de alto rendimiento para HP 3015dn. De la misma marca que el equipo.**	UNIDAD	EVENTO	1	2.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3		81111812-002	**Mantenimiento preventivo: Ajustes, limpieza y puesta a punto de impresora HP LASERJET COLOR CP4525**						
	3.1		Diagnóstico, lubricación, ajustes, limpiezas, calibración y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000		
4		81111812-002	**Mantenimiento correctivo y reparacion/reemplazo de componentes de impresora HP LASERJET COLOR CP4525**						
	4.1		Kit de mantenimiento transfer. Nro. de parte CC493-67910 CE249A	UNIDAD	EVENTO	1	8.019.000		
	4.2		Modulo de memoria x64 512MB 200pin DDR2 SODIMM. Nro. de parte CC493-67905	UNIDAD	EVENTO	1	825.000		
	4.3		Componente cable cover. Nro. de parte RM1-6695-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	121.000		
	4.4		Conjunto de engranaje principal. Nro de parte CC493-67915	UNIDAD	EVENTO	1	2.761.000		
	4.5		Conjunto de accionamiento duplex. Nro. de parte RM1-5546-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	572.000		
	4.6		Componente laser/scanner. Nro. de parte CC493-67914	UNIDAD	EVENTO	1	2.640.000		
	4.7		Enlace de puerta derecha. Nro de parte RC2-4726-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	121.000		
	4.8		Bloqueo de palanca de cartucho. Nro. de parte RC2-3986-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	110.000		
	4.9		Motor DC de desenganche. Nro. de parte RK2-2415-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	495.000		
	4.10		Componente motor del dispositivo principal. Nro. de parte RM1-5521-010CN	UNIDAD	EVENTO	1	1.584.000		
	4.11		Componente fusor. Nro. de parte CC493-67912 CE247A	UNIDAD	EVENTO	1	3.861.000		
	4.12		Guia de cassette opcional. Nro. de parte RC2-4741-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	154.000		
	4.13		Componente rodillo de registración. Nro. de parte CC493-67917	UNIDAD	EVENTO	1	2.640.000		
	4.14		Componente rodillo de alimentación de papel. Nro. de parte RM1-5525-000CN	UNIDAD	EVENTO	1	297.000		
	4.15		Rodillo de pickup de papel. Nro. de parte CC493-67906	UNIDAD	EVENTO	1	231.000		
	4.16		Kit de rodilo de alimentación y separación. Nro. de parte CC493-67907	UNIDAD	EVENTO	1	495.000		
	4.17		**Cartucho de tóner negro de alto rendimiento CE260X para HP Laserjet CP4525. De la misma marca que el equipo.**	UNIDAD	EVENTO	1	3.069.000		
	4.18		**Cartucho de tóner cyan de rendimiento estándar CE261A para HP Laserjet CP4525.De la misma marca que el equipo.**	UNIDAD	EVENTO	1	3.531.000		
	4.19		**Cartucho de tóner amarillo de rendimiento estándar CE262A para HP Laserjet CP4525.De la misma marca que el equipo.**	UNIDAD	EVENTO	1	3.531.000		
	4.20		**Cartucho de tóner magenta de rendimiento estándar CE263A para HP Laserjet CP4525.De la misma marca que el equipo.**	UNIDAD	EVENTO	1	3.531.000		
5		81111812-9997	**Mantenimiento preventivo: Diagnostico, ajustes, limpiezas y configuraciones del equipo para un funcionamiento optimo de PC HP 8200 Elite All In One**						
	5.1		Diagnóstico, ajustes, limpiezas y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000		
6		81111812-9997	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE PC HP 8200 Elite All In One**						
	6.1		PLACA MADRE IPISB-KO 655876-001	UNIDAD	EVENTO	1	1.155.000		
	6.2		Procesador Intel Core i5 2400S / 2.5 Ghz LGA1155	UNIDAD	EVENTO	1	1.815.000		

Lic. Amada Gonzalez de Munoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

Ing. Luis Guillermo Moy Rodríguez
Director
Dirección de Informática

C.P. Miriam C. Unzain M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Econ. Miriam Yegros Arguello
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Abog. Leticia Salinas
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

C.P. Mario José Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. Martinez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

	6.3		Memoria Ram DDR3 SDRAM, non-ECC 1333 MHz factor de forma SO DIMM 204-pin PC3-10600	UNIDAD	EVENTO	1	352.000		
	6.4		Disco duro 500 GB, standard, Serial ATA-600, 7200 rpm	UNIDAD	EVENTO	1	605.000		
	6.5		Cargador 150W 19.5V 7.7A compatible con HP 8200 Elite All In One	UNIDAD	EVENTO	1	825.000		
7		81111812-9997	**Mantenimiento preventivo: Diagnostico, ajustes, limpiezas y configuraciones del equipo para un funcionamiento optimo de Servidor HPE Proliant ML110 G9**	UNIDAD	EVENTO	1			
	7.1		Diagnóstico, ajustes, limpiezas y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo			1	500.000		
8		81111812-9997	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN/AMPLIACION DE CAPACIDADES DE Servidor HPE Proliant ML110 G9**	UNIDAD	EVENTO	1			
	8.1		PLACA MADRE HP ProDesk 600 G3. Nro de parte 911988-601	UNIDAD	EVENTO	1	3.421.000		
	8.2		Reemplazo/Adicion Memoria Ram DDR4 4GB. Nro de Parte 922093-001	UNIDAD	EVENTO	1	979.000		
	8.3		Fuente de alimentacion PSU 180W, 92% EFF, 600 G3 SFF. Nro de parte 915545-001	UNIDAD	EVENTO	1	880.000		
	8.4		500GB SATA disco duro - 7,200 RPM, 7mm form factor, OPAL2 SED. Nro. de parte 916853-001	UNIDAD	EVENTO	1	1.672.000		
TOTAL:									

Lote 6: SERVICIO PARA PC DELL OPTIPLEX 790, 990, 7010, 9010, 9020,3010 MONTO MÍNIMO: 17.158.375 MONTO MÁXIMO: 34.316.750

item	subitem			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD			
1		81111812-9997	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PC DELL OPTIPLEX 790, 990, 7010, 9010, 9020,3010**	UNIDAD	EVENTO	1,00			
	1.1		Diagnóstico, ajustes, limpiezas y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo				500.000		
2		81111812-9997	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE DELL OPTIPLEX 790, 990, 7010, 9010, 9020,3010**	UNIDAD	EVENTO	1			
	2.1		PLACA MADRE DELL LA0531 SOCKET 1155 COMPATIBLE CON DELL OPTIPLEX 7010, 9010	UNIDAD	EVENTO	1	1.133.000		
	2.2		Placa Madre Dell Core I3,I5,I7 E93839 Socket 1155 PCI-E Compatible con Dell Optiplex 9020	UNIDAD	EVENTO	1	1.100.000		
	2.3		PLACA MADRE DELL E93839 LA0121 (mb814) compatible con los modelos OPTIPLEX 790, 990	UNIDAD	EVENTO	1	915.000		
	2.4		Placa Madre E93839 KA0121 LGA 1155/Socket H2 ATX Compatible con Optiplex 790	UNIDAD	EVENTO	1	1.045.000		
	2.5		Procesador Intel Core I7 SOCKET FCLGA1155 compatible con DELL OPTIPLEX 7010	UNIDAD	EVENTO	1	5.456.000		
	2.6		Procesador Intel Core i7-4790 Socket FCLGA1150 compatible con Dell Optiplex 9020	UNIDAD	EVENTO	1	4.840.000		
	2.7		Procesador Intel Core I7-2600 Socket LGA1155 compatible con Dell Optiplex 790	UNIDAD	EVENTO	1	4.972.000		
	2.8		Memoria Ram Samsung M378B5273CH0-CK0 4GB DDR3 1600Mhz compatible con Dell Optiplex 7010	UNIDAD	EVENTO	1	748.000		
	2.9		Memoria Ram HyperX HX316C10F/4 DDR3 1600 MHZ 4GB Compatible con Dell Optiplex 9020	UNIDAD	EVENTO	1	770.000		
	2.10		Memoria Ram SAMSUNG 1GB 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1333 (PC3 10600) M378B2873FH0-CH9	UNIDAD	EVENTO	1	330.000		
	2.11		Memoria Ram Crucial 4GB DDR3L-1600 UDIMM CT51264BF160B 1.35V cl11	UNIDAD	EVENTO	1	440.000		
	2.12		Lector Grabador de TOSHIBA - SAMSUNG STORAGE TECHNOLOGY MODEL: TS-H653 - TIPO SATA - PROCEDENCIA FILIPINA	UNIDAD	EVENTO	1	247.500	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

Ing. Luis Guillermo Mora Rodríguez
Director
Dirección de Informática

C.P. Miriam C. Unzain M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Econ. Miriam Yegros Arguello
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGA YF

Abogd. Leticia Salinas
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

C.P. Mario José Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. Mendoza Martinez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

	2.13		Lector Grabador SONY NEC OPTIARC INC MODELO AB-7200S TIPO SATA - PROCEDENCIA CHINA	UNIDAD	EVENTO	1	214.500				
	2.14		Lector Grabador de DVD PHILIPS & LITE-ON DIGITAL MODELO DH-16AAS TIPO SATA - PROCEDENCIA CHINA	UNIDAD	EVENTO	1	180.000				
	2.15		Fuente de alimentacion DELL INC MODEL: HU275AM-00 POTENCIA 275 Watts (24 PINES) compatible con Dell Optiplex 7010	UNIDAD	EVENTO	1	660.000				
	2.16		Fuente de alimentacion DELL INC MODEL: AC290EM-00 POTENCIA 290 Watts (8 PINES) Compatible con Dell Optiplex 9020	UNIDAD	EVENTO	1	770.000				
	2.17		Fuente de alimentacion DELL INC MODEL: B275AM -00 POTENCIA 275 Watts (12 PINES)	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000				
	2.18		Fuente de alimentacion DELL INC MODEL: H265AM-00 POTENCIA 265 Watts (24 PINES) Compatible con Dell Optiplex 790	UNIDAD	EVENTO	1	1.100.000				
	2.19		Disco duro TOSHIBA DT01ACA050 500GB 7200 RPM SATA 6.0Gb/s	UNIDAD	EVENTO	1	385.000				
	2.20		Disco Duro Seagate ST1000DM003 1TB 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5"	UNIDAD	EVENTO	1	1.067.000				
	2.21		Tarjeta de video AMD ATI RADEON model 109C26457-00 Dell HD 6450 1GB PCI-E DDR3	UNIDAD	EVENTO	1	726.000				
	2.22		Tarjeta de video para gráficos AMD Radeon 512 MB P/N 7120236200G	UNIDAD	EVENTO	1	285.750				
	2.23		Tarjetas de red TP-Link TG-3468 Gigabit PCI Express	UNIDAD	EVENTO	1	220.000				
	2.24		Tarjeta Wireless PCI Express TP-Link TL-WN781ND 150 Mbps IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b	UNIDAD	EVENTO	1	550.000				
	2.25		Tarjeta Wireless PCI Express TP-Link TL-WN851ND 300 Mbps IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b	UNIDAD	EVENTO	1	462.000				
	2.26		Placa madre para Dell Optiplex 3010	UNIDAD	EVENTO	1	4.000.000				
LOTE 7: SERVICIO DE REPARACIÓN CON CAMBIO DE REPUESTOS PARA PROYECTORES MULTIMEDIOS MONTO MÍNIMO: 4.023.000 MONTO MÁXIMO: 8.046.000											
item	**subitem**			**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**					
1		81111812-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PROYECTORES MULTIMEDIOS								
	1.1		Diagnóstico, ajustes, limpiezas y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	0%	
2		81111812-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN PARA PROYECTORES MULTIMEDIOS								
	2.1		Cambio Placa principal (Proyector Digital, Marca Infocus IN124a)	UNIDAD	EVENTO	1	1.562.000	1.562.000	1.562.000	0%	NO COTIZA
	2.2		Cambio de lámpara (Proyector Digital, Marca Infocus IN124a)	UNIDAD	EVENTO	1	1.386.000	1.386.000	1.386.000	0%	
	2.3		Cambio Placa fuente (Proyector Digital, Marca Epson PowerLite X14+)	UNIDAD	EVENTO	1	825.000	825.000	825.000	0%	
	2.4		Cambio Placa fuente (Proyector Digital, Marca Epson PowerLite X14+)	UNIDAD	EVENTO	1	825.000	825.000	825.000	0%	
	2.5		Cambio de placa principal (Proyector Digital, Marca Epson PowerLite X14+)	UNIDAD	EVENTO	1	1.562.000	1.562.000	1.562.000	0%	
	2.6		Cambio de lámpara (Proyector Digital, Marca Epson PowerLite X14+)	UNIDAD	EVENTO	1	1.386.000	1.386.000	1.386.000	0%	
TOTAL:									**8.046.000**		
LOTE 8: SERVICIOS EN IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LEXMARK MX810dfe MONTO MÍNIMO 12.500.000 MONTO MÁXIMO: 25.000.000											
item	**subitem**			**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**					
1		81111812-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LEXMARK MX810dfe								
	1.1		Diagnóstico, ajustes, limpiezas, calibraciones y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000	NO COTIZA			NO COTIZA
2		81111812-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN PARA MULTIFUNCIÓN LEXMARK MX810dfe								
	2.1		Mantenimiento y reparación/reemplazo de unidad de imagen	UNIDAD	EVENTO	1	565.950				

Lic. Amada Gonzalez de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

Ing. Luis Guillermo Moré Rodríguez
Director
Dirección de Informática

C.P. Miriam C. Unzain M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Econ. Miriam Yegros Arguello
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGA YF

Adm. Leticia Salinas
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

C.P. [illegible] Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. [illegible] Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

	2.2		**Tóner de extra alto rendimiento 620XA (45000 páginas). De la misma marca del equipo.**	UNIDAD	EVENTO	1	4.828.400				
LOTE 9: SERVICIOS EN IMPRESORA MULTIFUNCIÓN Brother DCP-8150DN MONTO MÍNIMO: 2.862.500 MONTO MÁXIMO: 5.725.000											
item	**subitem**			**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**					
1		81111812-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN Brother DCP-8150DN								
	1.1		Diagnóstico, ajustes, limpiezas, calibraciones y configuraciones del equipo para un funcionamiento óptimo	UNIDAD	EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	0%	
2		81111812-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN PARA MULTIFUNCIÓN Brother DCP-8150DN								NO COTIZA
	2.1		Mantenimiento y reparación/reemplazo de kit fusor	UNIDAD	EVENTO	1	2.090.000	2.090.000	2.090.000	0%	
	2.2		Tóner de alto rendimiento TN750 para Kyocera DCP-8150DN. De la misma marca que el equipo.	UNIDAD	EVENTO	1	1.375.000	1.375.000	1.375.000	0%	
TOTAL:									**3.965.000**		

Econ. Miriam Yegros Arguello
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGA YF

Abog. Leticia Salinas
Técnico
Dirección de Contrataciones - DGAYF

C.P. Mario José Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. Teresita Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

Ing. Luis Guillermo Moré Rodríguez
Director
Dirección de Informática

Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

C.P. Miriam C. Uhecin M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA