DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 31/2012 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESO, ALARMAS, RAYOS X DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

LOTE 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				Grupo Sensormatic SA			Preven-Tec SA		
Ítem	Descripción	Cant.	Unidad Medida	Marca	Proc.	Precio Unit.	Marca	Proc.	Precio Unit.
Grabadores Digitales - Mano de Obra Servicios									
33	Ajustes en la configuración del Grabador Digital Intellex	1	Unidad	Sensormatic	Py	968.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Grabadores Digitales - Mano de Obra Reparación (incluye repuestos)									
34	Reparación de un Grabador Digital Intellex, reemplazando la placa madre	1	Unidad	Sensormatic	Py	4.114.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
35	Reparación de un Grabador Digital Intellex, reemplazando la fuente de alimentación	1	Unidad	Sensormatic	Py	3.751.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
36	Reparación de un Grabador Digital Intellex, reemplazando la tarjeta de captura	1	Unidad	Sensormatic	Py	3.872.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
37	Reparación de la unidad Intellex, mediante la reparación o sustitución de partes menores	1	Unidad	Sensormatic	Py	1.210.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
38	Reinstalación de la aplicación del Intellex a partir de los discos de rescate, reconfiguración del mismo	1	Unidad	Sensormatic	Py	2.178.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
39	Reemplazo de las unidades de almacenamiento, reconfiguración de las mismas.	1	Unidad	Sensormatic	Py	1.694.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
40	Reposición plaqueta de entrada de video (p/8 cámaras)	1	Unidad	Sensormatic	Py	1.936.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Controlador Touch Tracker - Mano de Obra Servicios									
41	Verificación de funcionamiento y de sus valores nominales, ajuste de configuración	1	Unidad	Sensormatic	Py	605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
42	Calibración del Touchh Tracker para operación con cámaras móviles	1	Unidad	Sensormatic	Py	605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Controlador Touch Tracker - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)									
43	Reparación de CPU Board, a nivel de fuente de alimentación	1	Unidad	Sensormatic	Py	363.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
44	Reparación de CPU Board, reemplazando el mismo	1	Unidad	Sensormatic	Py	363.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
45	Reparación del Joystic de control reemplazando el mismo.	1	Unidad	Sensormatic	Py	363.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
46	Reemplazo del EIM del Touch Tracker	1	Unidad	Sensormatic	Py	363.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
47	Reemplazo de la fuente de alimentación del Touch Tracker	1	Unidad	Sensormatic	Py	363.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Estaciones Clientes de Network Client o Similares - Mano de Obra Servicios									
48	Instalación del software Network Client en una PC cliente, configuración para su comunicación con el Intellex	1	Unidad	Sensormatic	Py	847.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
49	Verificación y ajuste del software Network Client en una estación Cliente	1	Unidad	Sensormatic	Py	605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
50	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Sensormatic	Py	605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Estaciones Clientes de Network Client o Similares - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos									
51	Reparación de un estación Network Client reemplazando la placa madre	1	Unidad	Sensormatic	Py	605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
52	Reparación de un estación Network Client reemplazando el CPU	1	Unidad	Sensormatic	Py	484.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
53	Reparación de un estación Network Client reemplazando disco duro de 200G	1	Unidad	Sensormatic	Py	484.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Conmutador Matricial VM96 - Mano de Obra Servicios									
54	Verificación de funcionamiento del conmutador Matricial VM96, incluyendo el ajuste de sus parámetros de Configuración	1	Unidad	Sensormatic	Py	484.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
55	Mantenimiento preventivo del Conmutador Matricial VM96	1	Unidad	Sensormatic	Py	847.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Conmutador Matricial VM96 - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)									
56	Reemplazo del motherboard VM96	1	Unidad	Sensormatic	Py	605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
57	Reemplazo de la fuente de Alimentación del VM96	1	Unidad	Sensormatic	Py	605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
58	Reparación del video Capture board, en cuanto a componentes menores	1	Unidad	Sensormatic	Py	605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
59	Reemplazo del video Capture board	1	Unidad	Sensormatic	Py	605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
60	Reemplazo del Board de Comunicaciones	1	Unidad	Sensormatic	Py	605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Sistema de control de Acceso									
Dispositivos Periféricos de Control de Acceso - Mano de Obra Servicios									
61	Verificación y mantenimiento del servidor principal, incluir la restitución del software Cure800 en otra máquina en caso de avería del servidor principal	1	Unidad	Sensormatic	Py	3.025.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
62	Verificación y mantenimiento de las maquinas que contienen el software de control de visitas incluir restablecimiento del software en otra máquina en caso de avería de la actual.	1	Unidad	Sensormatic	Py	2.420.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
63	Verificación, ajuste y configuración de Lectoras de Control de Acceso	1	Unidad	Sensormatic	Py	605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
64	Verificación y ajuste de cerraduras electromagnéticas	1	Unidad	Sensormatic	Py	605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Dispositivos Periféricos de Control de Acceso - Mano de Obra Reparación (incluye repuestos)							No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

César Fretes Ortiz
UOC - BCP

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación
BCP

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 31/2012 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESO, ALARMAS, RAYOS X DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

LOTE 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				Grupo Sensormatic SA			Preven-Tec SA		
Ítem	Descripción	Cant.	Unidad Medida	Marca	Proc.	Precio Unit.	Marca	Proc.	Precio Unit.
65	Reparación del panel central de control de accesos	1	Unidad	Sensormatic	Py	10.890.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
66	Reemplazo Detector de Aberturas	1	Unidad	Sensormatic	Py	242.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
67	Reemplazo de Brazo Hidráulico	1	Unidad	Sensormatic	Py	484.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
68	Reemplazo de Cerradura Electromagnética	1	Unidad	Sensormatic	Py	605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
69	Reemplazo de Pestillo Eléctrico	1	Unidad	Sensormatic	Py	484.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Sistema de Alarma contra Intrusión									
Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra Servicios									
70	Verificación y ajuste de Panel de Alarma, fuente de Alimentación y Baterías	1	Unidad	Sensormatic	Py	544.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
71	Programación de Panel de Alarma, variación de cualquier parámetro programable	1	Unidad	Sensormatic	Py	544.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
72	Verificación de niveles, ajuste de funciones de Teclado.	1	Unidad	Sensormatic	Py	484.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
73	Verificación de niveles sonoros	1	Unidad	Sensormatic	Py	242.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
74	Verificación de funcionamiento y niveles de dispositivo de Alarma (Detector de Movimiento o abertura) en forma individual	1	Unidad	Sensormatic	Py	484.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
75	Reemplazo de dispositivo de alarma (incluye dispositivo)	1	Unidad	Sensormatic	Py	242.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
76	Mantenimiento Preventivo Panel de alarma	1	Unidad	Sensormatic	Py	363.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
77	Mantenimiento Preventivo Teclado de alarma	1	Unidad	Sensormatic	Py	363.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
78	Mantenimiento Preventivo Dispositivo de Alarma (Detector de movimiento o abertura en forma unitaria)	1	Unidad	Sensormatic	Py	363.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
79	Mantenimiento Preventivo Sirenas	1	Unidad	Sensormatic	Py	242.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Paneles de Alarma Contra Intrusión - Mano de Obra									
80	Reparación de Panel de Alarma	1	Unidad	Sensormatic	Py	726.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
81	Reparación de Teclado	1	Unidad	Sensormatic	Py	605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
82	Reparación de Detector de Movimiento	1	Unidad	Sensormatic	Py	121.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
83	Reemplazo Panel de Alarma	1	Unidad	Sensormatic	Py	968.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
84	Reemplazo Teclado de Alarma	1	Unidad	Sensormatic	Py	726.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
85	Reemplazo de Detector de Movimiento	1	Unidad	Sensormatic	Py	484.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
86	Reemplazo de Detector de Aberturas	1	Unidad	Sensormatic	Py	121.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
87	Reemplazo de Sirena de Alarma	1	Unidad	Sensormatic	Py	363.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
88	Reemplazo de Fuente de Alimentación	1	Unidad	Sensormatic	Py	242.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
89	Reemplazo de Batería	1	Unidad	Sensormatic	Py	242.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
90	Reemplazo de cables multipares por metro lineal	1	Unidad	Sensormatic	Py	121.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Intercomunicadores									
Intercomunicadores - Mano de Obra Servicios									
91	Verificación de funcionamiento de Intercomunicadores	1	Unidad	Sensormatic	Py	121.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
92	Mantenimiento correctivo	1	Unidad	Sensormatic	Py	60.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Intercomunicadores - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)									
93	Reparación Intercomunicador	1	Unidad	Sensormatic	Py	121.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
94	Reemplazo de Fuente de Alimentación	1	Unidad	Sensormatic	Py	121.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Detectores de Metales					Py				
Arco Detector de Metal - Mano de Obra Servicios									
95	Verificación de funcionamiento, de niveles de alimentación y operación, ajustes de sensibilidad	1	Unidad	Sensormatic	Py	1.210.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
96	Programación del Arco Detector de Metal	1	Unidad	Sensormatic	Py	847.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
97	Verificación de funcionamiento y ajuste de Mango Detector de Metales	1	Unidad	Sensormatic	Py	181.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
98	Mantenimiento Preventivo del Arco Detector de Metales	1	Unidad	Sensormatic	Py	605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
99	Mantenimiento Preventivo del Mango Detector de Metales	1	Unidad	Sensormatic	Py	605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Detectores de Metal - Mano de Obra Reparación (no incluye repuestos)									
100	Reemplazo de Baterías	1	Unidad	Sensormatic	Py	544.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
						96.914.800			

César Fretes Ortiz
UOC - BCP

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
BCP
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 31/2012 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESO, ALARMAS,

LOTE 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				Preven-Tec SA			Grupo Sensormatic SA		
Ítem	Descripción	Cant.	Unidad Medida	Marca	Proc.	Precio Unit.	Marca	Proc.	Precio Unit.
1	Reparación y ajuste del equipo de rayos X (solo mano de obra)	1	Unidad	Preven-Tec SA	Py	1.595.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	Reparación de UPS (solo mano de obra)	1	Unidad	Preven-Tec SA	Py	250.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
						1.845.000			

Modalidad Contrato Abierto
Monto Máximo: Gs. 90.000.000
Monto Mínimo: Gs. 45.000.000

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
BCP
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación

César Fretes Ortiz
UOC - BCP