MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II

CONVENIO DE PRÉSTAMO Nº 1.880/BL-PR

CONTRATACIÓN DIRECTA MEC-BID Nº 04/2012

"CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD N° 04-2012 – ID N° 242.280 CON ABIERTO"

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los 25 días del mes de julio del año dos mil doce, se reúnen, en el local de la Unidad Coordinadora de Programas MEC-BID los miembros del Comité de Evaluación, conformado según Memorandum Nº 367/2012 por el **Abog. Jorge Ayala Stumpfs** Especialista Jurídico en representación de la Gerencia Administrativa Financiera, el **Econ. Arnaldo Morales** en representación de la Coordinación Administrativa; el **Lic. Gerardo Meira** y el **Sr. Javier Figueredo** en representación de la Coordinación de Contrataciones y como miembro certificado por la DNCP, todos funcionarios de la UCP- MEC/BID, a los efectos de proceder con la evaluación de las ofertas presentadas en el marco de la **Contratación Directa Nº 13/2012 – "CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD N° 04-2012 – ID N° 242.280"**, realizada atendiendo el Convenio de Préstamo 1880/BL-PR – PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II.

La evaluación fue elaborada en base a lo establecido en el Art. 26 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, y el Art. 61 del decreto Nº 21.909 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el decreto Nº 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto Nº 21.909 /03 y demás artículos concordantes.

1. **ANTECEDENTES:**

Por Resolución Nº 44/2012 de fecha 27 de junio de 2012, se acredita la autorización suficiente para iniciar el procedimiento para la **"CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD N° 04-2012 – ID N° 242.280"** conforme a la modalidad de Contratación Directa.

Dicho llamado se encuentra previsto en el PAC del Programa Escuela Viva II, bajo la modalidad Contrato Abierto, identificado con el ID Nº 242.280, por un monto total igual a Gs. 20.000.000.-

1. **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:**

El presente llamado se realiza con Contrato Abierto y conforme a los créditos presupuestarios del Programa 3-19-4 "Mejoramiento de la Educación Escolar Básica – Escuela Viva II", según CDP N° 427/2012.

El rubro a afectar es el 240 "GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES", Fuente de Financiamiento 10 y 20, por un monto total a contratar igual a Gs. 20.000.000.

2. ACTO DE APERTURA DE SOBRES OFERTAS:

En fecha 16 de julio de 2012, habiéndose cumplido el plazo establecido para la recepción de ofertas se constata que no se cuentan con la cantidad de oferentes mínimos para proceder al acto de apertura de ofertas, conforme lo establece el Art 34°, inciso "c" de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas".

En este sentido se procedió conforme lo establecido en la Resolución DNCP N° 805/2009, consecuentemente se labró el Acta respectiva y se resolvió la prorroga de la fecha de recepción y apertura de ofertas para el día Martes, 24 de julio de 2012.

La prórroga fue instrumentada a través de la addenda N° 1, la cual fue comunicada a la DNCP y a los potenciales oferentes, haciendo la salvedad que los documentos presentados en la primera convocatoria mantenían su validez y los plazos serían reducidos en un tiempo igual a la cantidad de días prorrogados.

En atención a lo dispuesto, en fecha 24 de julio, habiéndose cumplido el nuevo plazo establecido para la presentación de ofertas, se procedió a la apertura de las ofertas presentadas para el concurso según el siguiente detalle:

Nº	Oferentes	Precio Total de las Ofertas (IVA Incluido)	En Letras	Constancia del SIPE
1	**Wilcar S.A. de Comercio y Servicios**	43.922.018.-	Guaraníes cuarenta y tres millones novecientos veintidós mil diez y ocho.-	Presenta Constancia SIPE Nº 1.172.227
2	**Mitsubi Centro de Servicios S.A.**	174.619.000.-	Guaraníes ciento setenta y cuatro millones seiscientos diez y nueve mil.-	Presenta Constancia SIPE Nº 1.200.130

3. VERIFICACION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS:

De acuerdo al Método de Evaluación establecido en el Art. 61° del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, se procedió a verificar el cumplimiento de cada oferta respecto a la documentación básica de carácter sustancial y formal solicitada en el punto 10 de la invitación realizada a las empresas conforme se observa en el siguiente cuadro:

VERIFICACION DOCUMENTAL - LEGAL		
DOCUMENTOS	**WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS**	**MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.**
a) El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en **Anexo 2.**	CUMPLE	CUMPLE
b) El Formulario de las Especificaciones Técnicas en base al formulario estándar que se adjunta en el **Anexo 3.**	CUMPLE	CUMPLE
c) Los oferentes deberán contar con un mínimo de 3 (tres) años de antigüedad en el mercado lo cual será verificado con la fecha de la emisión del RUC;	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACION DOCUMENTAL - LEGAL		
DOCUMENTOS	**WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS**	**MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.**
d) Copia simple de los Balances de los últimos tres (3) ejercicios fiscales, presentados a la S.S.E.T., acompañados del Formulario 101;	CUMPLE	CUMPLE
e) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta;	CUMPLE	CUMPLE
f) Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC);	CUMPLE	CUMPLE
g) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente;	CUMPLE	CUMPLE
h) Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica);	CUMPLE	CUMPLE
i) Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio);	CUMPLE	CUMPLE
j) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas y conforme al Formulario que se anexa a este Carta de Invitación **(Anexo 4)**. La no presentación de este documento o presentación en forma deficiente, es motivo de descalificación de la oferta, teniendo en cuenta que constituye un documento no subsanable;	CUMPLE	CUMPLE
k) Declaración jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil, estipuladas en la constitución nacional, los convenios 138 y 182 de la organización internacional del trabajo (OIT), el código del trabajo, el código de la niñez y la adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay. **(Anexo 5)**	CUMPLE	CUMPLE
l) Declaración Jurada indicando que cuenta con Infraestructura Propia **(No Tercerizada)**, edilicia de un minimo de 800 (Ochocientos) metros cuadrados, de los cuales minimamente 500 metros cuadrados son techados y destinados exclusivamente para tareas del taller **(no tareas administrativas – oficinas y/o tercerizados)** y cerramiento perimetral amurallado, para garantizar las condiciones minimas de seguridad e integridad de los vehículos. Al mismo tiempo deberá declarar bajo fe de juramento que cuenta por lo menos con un guardia de seguridad en horario nocturno.(20:00 a 06:00);	CUMPLE	CUMPLE
m) Declaración Jurada de contar por lo menos con 1 fosa y/o elevador eléctrico y/o hidraúlico;	CUMPLE	CUMPLE
n) Declaración Jurada de contar con medidas de prevención contra incendios en todas sus instalaciones de acuerdo a la infraestructura declarada. (Ej. Extintores de incendio y/o alarmas sonoras, y/o detectores de humo, etc.);	CUMPLE	CUMPLE
o) Declaración Jurada de proveer garantía integral de cómo mínimo **3 (tres) meses o 15.000 km**. por el servicio prestado de mantenimiento y reparación de los vehículos. La garantía y el tiempo mencionados se extienden a las piezas y repuestos provistos;	CUMPLE	CUMPLE
p) Nomina del Personal Propuesto, conforme el **ANEXO 6** La nomina del personal propuesto deberà contemplar por lo menos 1 mecánico general profesional y 1 electricista automotriz profesional. Tanto el Mecanico General como el Electricista Automotriz deberán estar inscriptos en el IPS, a tal efecto se deberá presentar la ultima planilla presentada en el IPS. Los profesionales citados (Mecánico General y Electricista) deben pertencer a la nómina de personal fijo del Taller Mecánico, no deben ser profesionales tercerizados. Dicho requerimiento será verificado con la planillia del IPS.	CUMPLE	CUMPLE

A continuación se presenta la verificación detallada de las ofertas:

5.1. WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS:
Evaluada la oferta presentada por la firma oferente WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS se observó que no presenta lo requerido en el literal "p" del punto 10 del Pliego de Bases y Condiciones.

Adicionalmente se advirtió que la firma oferente WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIOS no presentó junto con su oferta los siguientes documentos de carácter formal: **1)** Nomina del Personal Propuesto, conforme el **ANEXO 6**. La nomina del personal propuesto deberà contemplar por lo menos 1 mecánico general profesional y 1 electricista automotriz profesional. Tanto el Mecanico General como el Electricista Automotriz deberán estar inscriptos en el IPS, a tal efecto se deberá presentar la ultima planilla presentada en el IPS. Los profesionales citados (Mecánico General y Electricista) deben pertencer a la nómina de personal fijo del Taller Mecánico, no deben ser profesionales tercerizados. Dicho requerimiento será verificado con la planillia del IPS.

Conforme lo anterior y atendiendo lo dispuesto en los Art. 57° y 59° del Decreto N° 21909/03 se solicitó a través de la nota UOC N° 298/2012 de fecha 24 de julio, la remisión de los documentos citados previamente.

Dentro de este contexto, en fecha 25 de julio, la firma oferente remitió los documentos requeridos, dando cumplimiento a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

Conforme lo anterior, el comité de evaluación concluye que la empresa oferente WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS cumple con los requisitos sustanciales y formales requeridos en las bases del llamado.

5. VERIFICACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS:
Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el decreto 5174/05, se ha procedido a la comparación de las ofertas presentadas conforme el siguiente detalle:

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR												
1.1		Cambio de Filtro de aceite.-	Sakura	Japones	1	70.000	1.000	71.000	MMC	JAP/BR	1	270.000	11.000	281.000
1.2		Cambio de Filtro de combustible.-	Sakura	Japones	1	45.000	1.000	46.000	MMC	JAPON	1	285.000	11.000	296.000
1.3		Cambio de Filtro de aire.-	Sakura	Japones	1	65.000	1.000	66.000	MMC	JAP/BR	1	350.000	11.000	361.000
1.4		Cambio de Aceite motor (7 litros por evento).-	Castrol	Americano	1	245.000	1.000	246.000	LUBRAX	BR	1	43.000	11.000	54.000
1.5		Cambio de Mantenimiento de Bomba Inyectora.-	Wilcar	Wilcar	1	300.000	50.000	350.000	EVENT.	PY	1	2.500.000	88.000	2.588.000
1.6		Reparación completo de bomba inyectora.-	Wilcar	Wilcar	1	800.000	50.000	850.000	EVENT.	PY	1	5.200.000	396.000	5.596.000
1.7		Cambio de Cabo de acelerador.-	SBK	Japones	1	70.000	5.000	75.000	MMC	JAP	1	450.000	44.000	494.000
1.8		Mantenimiento y calibración de picos inyectores.-	Wilcar	Wilcar	1	10.000	70.000	80.000	EVENT.	PY	1	220.000	33.000	253.000
1.9		Cambio de Picos inyectores.-	Denso	Japones	1	250.000	5.000	255.000	MMC	JAP	1	480.000	66.000	546.000
1.10		Limpieza de tanque de combustible.-	Wilcar	Wilcar	1	10.000	70.000	80.000	EVENT.	PYA	1	300.000	66.000	366.000
1.11		Cambio de Soporte motor.-	OTO	Japones	1	180.000	20.000	200.000	MMC	JAP	1	850.000	66.000	916.000
1.12		Cambio de Correa dentada Larga.-	Mitsubishi	Japones	1	400.000	50.000	450.000	MMC	JAP	1	690.000	165.000	855.000
1.13		Cambio de Correa dentada Corta.-	Mitsubishi	Japones	1	250.000	10.000	260.000	MMC	JAP	1	360.000	165.000	525.000
1.14		Cambio de Polea tensor para correa dentada larga.-	KOYO	Japones	1	300.000	10.000	310.000	MMC	JAP	1	450.000	165.000	615.000
1.15		Cambio de Polea tensor para correa dentada corta.-	KOYO	Japones	1	250.000	10.000	260.000	MMC	JAP	1	350.000	165.000	515.000
1.16		Cambio de Polea tensor Aire Acondicionado.-	KOYO	Japones	1	80.000	20.000	100.000	MMC	JAP	1	520.000	66.000	586.000
1.17		Cambio de Ruleman tensor de aire Acondicionado.-	NTN	Japones	1	60.000	20.000	80.000	MMC	JAP	1	120.000	44.000	164.000
1.18		Cambio de Retén cigüeñal frente motor.-	NOK	Japones	1	70.000	30.000	100.000	MMC	JAP	1	215.000	165.000	380.000
1.19		Cambio de Careta Superior Frente Motor.-	OTO	Japones	1	200.000	20.000	220.000	MMC	JAP	1	450.000	44.000	494.000
1.20		Cambio de Careta Inferior Frente Motor.-	OTO	Japones	1	90.000	20.000	110.000	MMC	JAP	1	450.000	44.000	494.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.21		Cambio de Retén bancada trasera.-	NOK	Japones	1	90.000	30.000	120.000	MMC	JAP	1	250.000	165.000	415.000
1.22		Cambio de Correa alternador.-	Bando Raf	Japones	1	70.000	5.000	75.000	MMC	JAP	1	220.000	18.500	238.500
1.23		Cambio de Correa de Aire Acondicionado.-	Bando Raf	Japones	1	60.000	5.000	65.000	MMC	JAP	1	200.000	18.500	218.500
1.24		Cambio de Correa de Dirección Hidráulica.-	Bando Raf	Japones	1	60.000	5.000	65.000	MMC	JAP	1	200.000	18.500	218.500
1.25		Cambio de Retén eje de leva.-	NOK	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	JAP	1	90.000	165.000	255.000
1.26		Cambio de Retén eje balanceador chico.-	NOK	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	JAP	1	90.000	88.000	178.000
1.27		Cambio de Retén eje balanceador grande.-	NOK	Japones	1	60.000	10.000	70.000	MMC	JAP	1	90.000	88.000	178.000
1.28		Cambio de Junta tapa balancín.-	NAKAMOTO	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	JAP	1	130.000	33.000	163.000
1.29		Cambio de Tapa de carga de aceite motor.-	TAMPS	Japones	1	60.000	5.000	65.000	MMC	JAP	1	200.000	5.500	205.500
1.30		Cambio de Reten media luna.-	NOK	Japones	1	30.000	5.000	35.000	MMC	JAP	1	69.000	5.500	74.500
1.31		Cambio de Soporte caño de escape.-	OTO	Japones	1	70.000	5.000	75.000	MMC	JAP	1	95.000	44.000	139.000
1.32		Cambio de Casquillo de bancada.-	TAIHO	Japones	1	150.000	10.000	160.000	MMC	JAP	1	750.000	0	750.000
1.33		Cambio de Casquillo de biela.-	TAIHO	Japones	1	180.000	10.000	190.000	MMC	JAP	1	750.000	0	750.000
1.34		Cambio de Buje de biela.-	TAIHO	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	JAP	1	250.000	0	250.000
1.35		Cambio de Brazo de biela.-	TAIHO	Japones	1	350.000	50.000	400.000	MMC	JAP	1	2.000.000	0	2.000.000
1.36		Cambio de Válvula de escape.-	TAIHO	Japones	1	350.000	50.000	400.000	MMC	JAP	1	300.000	0	300.000
1.37		Cambio de Válvula de admisión.-	TAIHO	Japones	1	125.000	10.000	135.000	MMC	JAP	1	350.000	0	350.000
1.38		Cambio de Guías de válvula.-	TAIHO	Japones	1	20.000	10.000	30.000	MMC	JAP	1	400.000	0	400.000
1.39		Cambio de Pistón.-	TOTO	Japones	1	250.000	30.000	280.000	MMC	JAP	1	950.000	0	950.000
1.40		Cambio de Aro.-	TP	Japones	1	500.000	50.000	550.000	MMC	JAP	1	2.200.000	0	2.200.000
1.41		Cambio de Camisa para cilindro.-	ISUMI	Japones	1	260.000	20.000	280.000	MMC	JAP	1	900.000	0	900.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.42		Cambio de Bomba de aceite.-	TAMPS	Japones	1	1.400.000	50.000	1.450.000	MMC	JAP	1	4.500.000	330.000	4.830.000
1.43		Cambio de Junta motor completo.-	NAKAMOTO	Japones	1	700.000	50.000	750.000	MMC	JAP	1	2.500.000	0	2.500.000
1.44		Cambio de Junta tapa motor.-	NAKAMOTO	Japones	1	300.000	50.000	350.000	MMC	JAP	1	660.000	330.000	990.000
1.45		Cambio de Eje de leva.-	NAKAMOTO	Japones	1	1.100.000	50.000	1.150.000	MMC	JAP	1	2.650.000	0	2.650.000
1.46		Cambio de Eje Cigüeñal.-	NAKAMOTO	Japones	1	2.200.000	100.000	2.300.000	MMC	JAP	1	11.000.000	0	11.000.000
1.47		Cambio de Eje flautín.-	NAKAMOTO	Japones	1	300.000	50.000	350.000	MMC	JAP	1	1.950.000	0	1.950.000
1.48		Cambio de Bancadita Nº 1.-	TP	Japones	1	150.000	20.000	170.000	MMC	JAP	1	1.200.000	0	1.200.000
1.49		Cambio de Bancadita Nº 2, Nº 3, Nº 4.-	TP	Japones	1	450.000	80.000	530.000	MMC	JAP	1	890.000	0	890.000
1.50		Cambio de Bancadita Nº 5.-	TP	Japones	1	200.000	20.000	220.000	MMC	JAP	1	1.200.000	0	1.200.000
1.51		Cambio de Martillete de admisión.-	TP	Japones	1	120.000	20.000	140.000	MMC	JAP	1	550.000	0	550.000
1.52		Cambio de Martillete de escape.-	TP	Japones	1	120.000	20.000	140.000	MMC	JAP	1	550.000	0	550.000
1.53		Cambio de Eje balanceador largo.-	TP	Japones	1	800.000	50.000	850.000	MMC	JAP	1	2.850.000	0	2.850.000
1.54		Cambio de Eje balanceador corto.-	TP	Japones	1	600.000	50.000	650.000	MMC	JAP	1	2.500.000	0	2.500.000
1.55		Cambio de Rectificación de cilindro.-	Wilcar	Wilcar	1	1	850.000	850.001	MMC	JAP	1	865.000	0	865.000
1.56		Rectificación de cigüeñal.-	Wilcar	Wilcar	1	1	320.000	320.001	EVENT.	PY	1	850.000	0	850.000
1.57		Rectificar asiento válvula y esmerilar.-	Wilcar	Wilcar	1	1	230.000	230.001	MMC	PY	1	600.000	0	600.000
1.58		Rectificar Tapa Motor.-	Wilcar	Wilcar	1	1	450.000	450.001	MMC	PY	1	850.000	330.000	1.180.000
1.59		Cambio buje de biela.-	TAIHO	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	PY	1	450.000	0	450.000
1.60		Cambio buje eje balanceador.-	TAIHO	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	PY	1	450.000	0	450.000
1.61		Cambio de guía de válvula.-	TAIHO	Japones	1	70.000	10.000	80.000	MMC	PY	1	400.000	0	400.000
1.62		Balanceo de cigüeñal y volante.-	Wilcar	Wilcar	1	1	110.000	110.001	MMC	PY	1	375.000	330.000	705.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.63		Reparación Frente Motor.-	Wilcar	Wilcar	1	1	110.000	110.001	MMC	PY	1	650.000	165.000	815.000
2	78180101-002	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN CAJA Y DIFERENCIAL.												
2.1		Cambio de Aceite caja, diferencial trasera y delantera, reductora (9 litros por evento).-	Castrol	Americana	1	350.000	10.000	360.000	LUBRAX	BR	1	70.000	33.000	103.000
2.2		Cambio de Cruceta de cardan trasera.-	GMB	Japones	1	120.000	20.000	140.000	MMC	JAP	1	620.000	66.000	686.000
2.3		Cambio de Cruceta de cardan delantera.-	GMB	Japones	1	120.000	20.000	140.000	MMC	JAP	1	620.000	66.000	686.000
2.4		Cambio de Centralizador de cardan.-	OTO	Japones	1	250.000	20.000	270.000	MMC	JAP	1	1.100.000	66.000	1.166.000
2.5		Cambio de Eje de mando.-	OTO	Japones	1	320.000	30.000	350.000	MMC	JAP	1	2.000.000	495.000	2.495.000
2.6		Cambio de Eje cuádruple.-	SBK	Japones	1	500.000	50.000	550.000	MMC	JAP	1	4.200.000	495.000	4.695.000
2.7		Cambio de Engranaje de velocímetro.-	SBK	Japones	1	170.000	10.000	180.000	MMC	JAP	1	680.000	44.000	724.000
2.8		Cambio de Cabo velocímetro.-	SBK	Japones	1	120.000	10.000	130.000	MMC	JAP	1	550.000	44.000	594.000
2.9		Cambio de Engranaje de primera.-	SBK	Japones	1	150.000	20.000	170.000	MMC	JAP	1	790.000	0	790.000
2.10		Cambio de Engranaje de segunda.-	SBK	Japones	1	220.000	10.000	230.000	MMC	JAP	1	820.000	0	820.000
2.11		Cambio de Engranaje de tercera.-	SBK	Japones	1	220.000	10.000	230.000	MMC	JAP	1	650.000	0	650.000
2.12		Cambio de Engranaje de cuarta.-	SBK	Japones	1	220.000	200.000	420.000	MMC	JAP	1	980.000	0	980.000
2.13		Cambio de Engranaje de quinta.-	SBK	Japones	1	220.000	10.000	230.000	MMC	JAP	1	1.350.000	0	1.350.000
2.14		Cambio de Sincronizadores (de primera a quinta).-	NOK	Japones	1	350.000	30.000	380.000	MMC	JAP	1	500.000	0	500.000
2.15		Cambio de Retén eje de mando.-	NOK	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	JAP	1	200.000	0	200.000
2.16		Cambio de Retén cola caja.-	NOK	Japones	1	60.000	30.000	90.000	MMC	JAP	1	165.000	55.000	220.000
2.17		Cambio de Retén salida transferencia.-	NOK	Japones	1	60.000	10.000	70.000	MMC	JAP	1	95.000	33.000	128.000
2.18		Cambio de Rulemán eje de mando.-	KOYO	Japones	1	120.000	200.000	320.000	MMC	JAP	1	568.000	0	568.000
2.19		Cambio de Rulemán eje principal Nº 6207.-	KOYO	Japones	1	70.000	20.000	90.000	MMC	JAP	1	250.000	0	250.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
2.20		Cambio de Rulemán eje cuádruple Nº 30205.-	KOYO	Japones	1	130.000	30.000	160.000	MMC	JAP	1	260.000	0	260.000
2.21		Cambio de Rodillo eje de mando.-	KOYO	Japones	1	130.000	30.000	160.000	MMC	JAP	1	69.000	0	69.000
2.22		Cambio de Junta caja.-	NAKAMOTO	Japones	1	50.000	20.000	70.000	MMC	JAP	1	689.000	495.000	1.184.000
2.23		Cambio de Soporte caja.-	OTO	Japones	1	110.000	10.000	120.000	MMC	JAP	1	850.000	66.000	916.000
2.24		Soporte auxiliar de caja.-	OTO	Japones	1	90.000	10.000	100.000	MMC	JAP	1	300.000	66.000	366.000
2.25		Cambio de Cambio de Corona.-	OTO	Japones	1	450.000	20.000	470.000	MMC	JAP	1	2.000.000	0	2.000.000
2.26		Cambio de Piñón.-	OTO	Japones	1	350.000	30.000	380.000	MMC	JAP	1	1.890.000	0	1.890.000
2.27		Cambio de Satélite y planetario.-	OTO	Japones	1	250.000	50.000	300.000	MMC	JAP	1	1.870.000	0	1.870.000
2.28		Cambio de Rulemán lateral.-	KOYO	Japones	1	110.000	10.000	120.000	MMC	JAP	1	450.000	0	450.000
2.29		Cambio de Rulemán piñón.-	KOYO	Japones	1	120.000	20.000	140.000	MMC	JAP	1	400.000	0	400.000
2.30		Cambio de Junta diferencial.-	NAKAMOTO	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	JAP	1	150.000	220.000	370.000
2.31		Cambio de Retén eje piñón.-	NOK	Japones	1	60.000	20.000	80.000	MMC	JAP	1	140.000	0	140.000
2.32		Bajar caja para reparación de embrague.-	Wilcar	Wilcar	1	1	350.000	350.001	EVENT.	JAP	1	4.500.000	165.000	4.665.000
2.33		Reparación de cuenta kilómetros.-	Wilcar	Wilcar	1	1	300.000	300.001	MMC	JAP	1	220.000	160.000	380.000
3	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, TREN DELANTERO Y TRASERO												
3.1		Cambio de Aceite ATF de dirección (para recarga).-	Castrol	Americano	1	40.000	1.000	41.000	LUBRAX	BR	1	69.000	33.000	102.000
3.2		Cambio de Brazo Z.-	555	Japones	1	250.000	50.000	300.000	MMC	JAP	1	1.200.000	33.000	1.233.000
3.3		Cambio de Brazo pitman.-	555	Japones	1	200.000	50.000	250.000	MMC	JAP	1	1.400.000	33.000	1.433.000
3.4		Cambio de Muñequín curvo interior.-	555	Japones	1	200.000	20.000	220.000	MMC	JAP	1	600.000	33.000	633.000
3.5		Cambio de Muñequín corto lado rueda.-	555	Japones	1	150.000	20.000	170.000	MMC	JAP	1	650.000	33.000	683.000
3.6		Cambio de Rótula superior.-	555	Japones	1	180.000	30.000	210.000	MMC	JAP	1	550.000	66.000	616.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
3.7		Cambio de Rótula inferior izquierdo.-	555	Japones	1	220.000	30.000	250.000	MMC	JAP	1	600.000	33.000	633.000
3.8		Cambio de Rótula inferior derecho.-	555	Japones	1	250.000	50.000	300.000	MMC	JAP	1	600.000	33.000	633.000
3.9		Cambio de Bomba de dirección Hidráulica.-	TAMPS	Japones	1	1.650.000	50.000	1.700.000	MMC	JAP	1	7.500.000	88.000	7.588.000
3.10		Cambio de Juego reparo Sinfín dirección.-	NAKAMOTO	Japones	1	250.000	50.000	300.000	MMC	JAP	1	1.200.000	154.000	1.354.000
3.11		Cambio de Rulemán de masa delantera.-	KOYO	Japones	1	70.000	10.000	80.000	MMC	JAP	1	480.000	88.000	568.000
3.12		Cambio de Retén de masa delantera.-	NOK	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	JAP	1	250.000	88.000	338.000
3.13		Cambio de Rodillo punta eje.-	NOK	Japones	1	90.000	10.000	100.000	MMC	JAP	1	150.000	66.000	216.000
3.14		Cambio de Guardapolvo de rodillo.-	NOK	Japones	1	60.000	10.000	70.000	MMC	JAP	1	160.000	66.000	226.000
3.15		Cambio de Guardapolvo de homocinética lado rueda.-	SEIKEN	Japones	1	50.000	10.000	60.000	MMC	JAP	1	750.000	66.000	816.000
3.16		Cambio de Guardapolvo homocinética lado diferencial.-	SEIKEN	Japones	1	60.000	10.000	70.000	MMC	JAP	1	650.000	66.000	716.000
3.17		Cambio de Seguro palier punta eje.-	GMB	Japones	1	30.000	5.000	35.000	MMC	JAP	1	75.000	66.000	141.000
3.18		Tuerca con seguro punta eje.-	GMB	Japones	1	30.000	5.000	35.000	MMC	JAP	1	198.000	66.000	264.000
3.19		Cambio de Rueda libre para 4x4 automático.-	GMB	Japones	1	600.000	50.000	650.000	MMC	JAP	1	2.000.000	88.000	2.088.000
3.20		Cambio de Rulemán palier trasero.-	KOYO	Japones	1	200.000	20.000	220.000	MMC	JAP	1	520.000	88.000	608.000
3.21		Cambio de Retén palier trasero.-	NOK	Japones	1	80.000	10.000	90.000	MMC	JAP	1	80.000	88.000	168.000
3.22		Cambio de Prisionero de rueda con tuerca.-	GMB	Japones	1	20.000	5.000	25.000	MMC	JAP	1	75.000	22.000	97.000
4	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE												
4.1		Cambio de Disco de embrague.-	TOKICO	Japones	1	450.000	50.000	500.000	MMC	JAP	1	1.650.000	165.000	1.815.000
4.2		Cambio de Plato de presión.-	TOKICO	Japones	1	650.000	50.000	700.000	MMC	JAP	1	1.300.000	165.000	1.465.000
4.3		Rectificación volante motor.-	Wilcar	Wilcar	1	100.000	20.000	120.000	EVENT.	PY	1	250.000	165.000	415.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
4.4		Cambio de Cojinete de empuje.-	KOYO	Japones	1	260.000	50.000	310.000	MMC	JAP	1	900.000	165.000	1.065.000
4.5		Cambio de Rulemán eje piloto.-	KOYO	Japones	1	50.000	5.000	55.000	MMC	JAP	1	85.000	165.000	250.000
4.6		Cambio de Horquilla de embrague.-	KOYO	Japones	1	50.000	5.000	55.000	MMC	JAP	1	596.500	165.000	761.500
4.7		Cambio de Fluido de embrague.-	SEIKEN	Japones	1	20.000	1.000	21.000	LUBRAX	BR	1	85.000	33.000	118.000
4.8		Cambio de Juego de Reparo bomba auxiliar de embrague.-	NOK	Japones	1	70.000	20.000	90.000	MMC	JAP	1	150.000	66.000	216.000
4.9		Cambio de Bomba auxiliar de embrague.-	NOK	Japones	1	150.000	20.000	170.000	MMC	JAP	1	580.000	66.000	646.000
4.10		Cambio de Juego de Reparo bomba central de embrague.-	NOK	Japones	1	90.000	20.000	110.000	MMC	JAP	1	385.000	66.000	451.000
4.11		Cambio de Bomba central de embrague.-	NOK	Japones	1	300.000	50.000	350.000	MMC	JAP	1	900.000	66.000	966.000
5	**78180101-006**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENO**												
5.1		Cambio de Juego de pastilla de freno para rueda delantera.-	OTO	Japones	1	330.000	20.000	350.000	MMC	JAP	1	1.200.000	93.500	1.293.500
5.2		Cambio de fibra de zapata freno trasero.-	OTO	Japones	1	250.000	20.000	270.000	MMC	JAP	1	760.000	93.500	853.500
5.3		Rectificación de disco de freno.-	Wilcar	Wilcar	1	130.000	20.000	150.000	EVENT.	PY	1	0	99.000	99.000
5.4		Rectificación de Tambor, trasero.-	Wilcar	Wilcar	1	130.000	20.000	150.000	EVENT.	PY	1	0	99.000	99.000
5.5		Cambio Fluido de Freno.-	SEIKEN	Japones	1	30.000	1.000	31.000	LUBRAX	BR	1	85.000	33.000	118.000
5.6		Cambio de Juego de reparo de mordaza de freno delantero.-	OTO	Japones	1	180.000	20.000	200.000	MMC	JAP	1	250.000	88.000	338.000
5.7		Cambio de Juego de Reparo de bomba central de freno.-	OTO	Japones	1	95.000	10.000	105.000	MMC	JAP	1	400.000	88.000	488.000
5.8		Cambio de Bomba central de freno.-	OTO	Japones	1	400.000	20.000	420.000	MMC	JAP	1	2.000.000	88.000	2.088.000
5.9		Cambio de Cañito Flexible de Freno macho - hembra delantero.-	Wilcar	Wilcar	1	90.000	20.000	110.000	MMC	JAP	1	125.000	44.000	169.000
5.10		Cambio de Cañito Flexible de Freno hembra - hembra delantero.-	Wilcar	Wilcar	1	90.000	20.000	110.000	MMC	JAP	1	125.000	44.000	169.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
			MITSUBISHI - L 200						MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
5.11		Cambio de Juego de reparo cilindro de freno trasero.-	OTO	Japones	1	30.000	10.000	40.000	MMC	JAP	1	150.000	88.000	238.000
5.12		Cambio de Cilindro de freno trasero completo.-	OTO	Japones	1	250.000	20.000	270.000	MMC	JAP	1	715.000	88.000	803.000
5.13		Cambio de Regulador de zapata de freno.-	OTO	Japones	1	40.000	10.000	50.000	MMC	JAP	1	230.000	44.000	274.000
6	78180101-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR												
6.1		Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	Wilcar	Wilcar	1	280.000	20.000	300.000	EVENT.	PY	1	0	300.000	300.000
6.2		Cambio de Manguera de radiador inferior.-	Wilcar	Wilcar	1	120.000	10.000	130.000	MMC	JAP	1	350.000	33.000	383.000
6.3		Cambio de Manguera de radiador superior.-	Wilcar	Wilcar	1	120.000	10.000	130.000	MMC	JAP	1	250.000	33.000	283.000
6.4		Cambio de Abrazadera para manguera.-	Wilcar	Wilcar	1	5.000	1.000	6.000	MMC	JAP	1	8.500	22.000	30.500
6.5		Cambio de Galón de 5 litros aditivo para radiador.-	Castrol	Americana	1	15.000	1.000	16.000	MMC	JAP	1	200.000	22.000	222.000
6.6		Cambio de Bomba de agua.-	GMB	Japones	1	900.000	50.000	950.000	MMC	JAP	1	2.500.000	132.000	2.632.000
6.7		Cambio de Tapa de Radiador.-	NOK	Japones	1	60.000	1.000	61.000	MMC	JAP	1	200.000	5.500	205.500
6.8		Cambio de Aleta de ventilador.-	JTL	Japones	1	150.000	20.000	170.000	MMC	JAP	1	750.000	55.000	805.000
6.9		Cambio de Embrague de ventilador.-	JTL	Japones	1	450.000	50.000	500.000	MMC	JAP	1	2.500.000	55.000	2.555.000
6.10		Cambio de Tapón para blok.-	NOK	Japones	1	10.000	1.000	11.000	MMC	JAP	1	25.000	220.000	245.000
7	78180101-004	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN TRASERA Y DELANTERA												
7.1		Cambio de Buje elástico trasero.-	GMB	Japones	1	10.000	1.000	11.000	MMC	JAP	1	35.000	88.000	123.000
7.2		Cambio de Buje blindado.-	GMB	Japones	1	20.000	1.000	21.000	MMC	JAP	1	250.000	88.000	338.000
7.3		Cambio de Amortiguadores Traseros.-	OTO	Japones	1	200.000	20.000	220.000	MMC	JAP	1	1.200.000	66.000	1.266.000
7.4		Cambio de Taqueador trasero.-	GMB	Japones	1	20.000	2.000	22.000	MMC	JAP	1	320.000	66.000	386.000
7.5		Cambio de Buje cónico de amortiguador trasero.-	GMB	Japones	1	10.000	1.000	11.000	MMC	JAP	1	160.000	66.000	226.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
			MITSUBISHI - L 200						MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
7.6		Cambio de Buje parrilla superior.-	GMB	Japones	1	90.000	10.000	100.000	MMC	JAP	1	200.000	110.000	310.000
7.7		Cambio de Buje parrilla inferior.-	GMB	Japones	1	150.000	10.000	160.000	MMC	JAP	1	250.000	110.000	360.000
7.8		Cambio de Buje barra estabilizador central.-	GMB	Japones	1	40.000	5.000	45.000	MMC	JAP	1	87.000	33.000	120.000
7.9		Buje barra estabilizador lateral.-	GMB	Japones	1	40.000	5.000	45.000	MMC	JAP	1	110.000	33.000	143.000
7.10		Cambio de Amortiguadores Delantero.-	TOKICO	Japones	1	250.000	20.000	270.000	MMC	JAP	1	1.000.000	66.000	1.066.000
7.11		Cambio de Taqueador de parrilla superior.-	GMB	Japones	1	60.000	5.000	65.000	MMC	JAP	1	250.000	110.000	360.000
7.12		Cambio de Taqueador de parrilla inferior.-	GMB	Japones	1	60.000	5.000	65.000	MMC	JAP	1	260.000	110.000	370.000
8	78180101-009	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO												
8.1		Cambio de Batería de 90 Amper.-	Helliar	Brasilera	1	650.000	5.000	655.000	MMC	JAP	1	545.000	22.000	567.000
8.2		Cambio de Flotador de combustible.-	GMB	Japones	1	250.000	10.000	260.000	MMC	JAP	1	550.000	66.000	616.000
8.3		Cambio de Bujías Incandecentes.-	NSK	Japones	1	75.000	5.000	80.000	MMC	JAP	1	450.000	66.000	516.000
8.4		Cambio de Foco delantero de 100 watt.-	NSK	Japones	1	35.000	5.000	40.000	MMC	JAP	1	220.000	33.000	253.000
8.5		Cambio de Faro trasero.-	JTL	Japones	1	150.000	10.000	160.000	MMC	JAP	1	850.000	66.000	916.000
8.6		Cambio de Faro delantero.-	JTL	Japones	1	90.000	5.000	95.000	MMC	JAP	1	980.000	66.000	1.046.000
8.7		Cambio de Focos, juego de 10 focos - incluir dos focos de doble filamento.-	FLOSSER	Brasilera	1	5.000	10	5.010	MMC	JAP	1	15.000	33.000	48.000
8.8		Cambio de Bulbo de temperatura.-	TAMPS	Japones	1	50.000	5.000	55.000	MMC	JAP	1	230.000	33.000	263.000
8.9		Cambio de Bulbo presión de aceite.-	TAMPS	Japones	1	50.000	5.000	55.000	MMC	JAP	1	220.000	33.000	253.000
8.10		Cambio de Bulbo de freno.-	TAMPS	Japones	1	50.000	5.000	55.000	MMC	JAP	1	160.000	66.000	226.000
8.11		Cambio de Relay de señalero.-	FLOSSER	Brasilera	1	90.000	5.000	95.000	MMC	JAP	1	180.000	22.000	202.000
8.12		Cambio de Automático de arranque.-	FLOSSER	Brasilera	1	250.000	10.000	260.000	MMC	JAP	1	975.000	99.000	1.074.000
8.13		Cambio de Bendix de arranque.-	FLOSSER	Brasilera	1	250.000	10.000	260.000	MMC	JAP	1	980.000	99.000	1.079.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
8.14		Cambio de Juego carbón de arranque.-	FLOSSER	Brasilera	1	30.000	5.000	35.000	MMC	JAP	1	125.000	66.000	191.000
8.15		Cambio de Rulemán de arranque.-	KOYO	Japones	1	50.000	5.000	55.000	MMC	JAP	1	130.000	99.000	229.000
8.16		Cambio de Reparación de campo de arranque.-	KOYO	Japones	1	150.000	10.000	160.000	MMC	JAP	1	125.000	99.000	224.000
8.17		Cambio de Colector de arranque.-	KOYO	Japones	1	50.000	5.000	55.000	MMC	JAP	1	820.000	99.000	919.000
8.18		Cambio de Inducido de arranque.-	KOYO	Japones	1	90.000	10.000	100.000	MMC	JAP	1	1.100.000	99.000	1.199.000
8.19		Cambio de Reparación campo de alternador.-	KOYO	Japones	1	150.000	10.000	160.000	MMC	JAP	1	860.000	99.000	959.000
8.20		Cambio de Plaqueta de diodos.-	KOYO	Japones	1	90.000	5.000	95.000	MMC	JAP	1	135.000	99.000	234.000
8.21		Cambio de Regulador de voltaje.-	KOYO	Japones	1	250.000	10.000	260.000	MMC	JAP	1	1.650.000	99.000	1.749.000
8.22		Cambio de Juego de carbón de alternador.-	KOYO	Japones	1	30.000	5.000	35.000	MMC	JAP	1	150.000	99.000	249.000
8.23		Cambio de Rulemán de alternador.-	KOYO	Japones	1	50.000	5.000	55.000	MMC	JAP	1	165.000	99.000	264.000
8.24		Cambio de Colector de alternador.-	KOYO	Japones	1	90.000	5.000	95.000	MMC	JAP	1	820.000	99.000	919.000
8.25		Cambio de Retén de alternador.-	KOYO	Japones	1	60.000	5.000	65.000	MMC	JAP	1	125.000	99.000	224.000
9	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA LIMPIAPARABRISAS												
9.1		Cambio de Mecanismo de levanta vidrio delantero.-	Wilcar	Wilcar	1	350.000	50.000	400.000	MMC	JAP	1	1.446.000	66.000	1.512.000
9.2		Cambio de Mecanismo de levanta vidrio trasero.-	Wilcar	Wilcar	1	350.000	50.000	400.000	MMC	JAP	1	950.000	66.000	1.016.000
9.3		Cambio de Manija levanta vidrio.-	Wilcar	Wilcar	1	30.000	5.000	35.000	MMC	JAP	1	180.000	33.000	213.000
9.4		Cambio de Manija de puerta interior.-	Wilcar	Wilcar	1	30.000	5.000	35.000	MMC	JAP	1	242.000	33.000	275.000
9.5		Cambio de Manija de puerta exterior.-	Wilcar	Wilcar	1	90.000	5.000	95.000	MMC	JAP	1	85.000	33.000	118.000
9.6		Cambio de Cepillo limpia parabrisas.-	Wilcar	Wilcar	1	20.000	1.000	21.000	MMC	JAP	1	280.000	22.000	302.000
9.7		Cambio de Espejo retrovisor externo.-	Wilcar	Wilcar	1	90.000	10.000	100.000	MMC	JAP	1	2.500.000	33.000	2.533.000
9.8		Cambio de Motor de limpia parabrisa.-	Wilcar	Wilcar	1	250.000	20.000	270.000	MMC	JAP	1	1.600.000	66.000	1.666.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS						MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.					
MITSUBISHI - L 200									MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
9.9		Lavado Completo.-	Wilcar	Wilcar	1	45.000	10.000	55.000	MMC	JAP	1	65.000	65.000	130.000
TOTAL DE LA OFERTA								43.922.018	TOTAL DE LA OFERTA					171.318.000

6. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

De acuerdo a las Especificaciones Técnicas solicitadas en el presente llamado, se observa que las ofertas cumplen con los requerimientos sustanciales y formales, cumplen con los requerimientos técnicos solicitados.

7. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR:

En base a lo expuesto anteriormente, conforme con los criterios de evaluación y comparación de ofertas establecidas en el punto 17 de la carta de invitación, a los criterios de adjudicación establecidos en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03 y de acuerdo a lo determinado en la Carta de Invitación que en el punto 18 establece: "*El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: POR EL TOTAL. Se aplicará la modalidad de Contrato Abierto, siendo el monto mínimo de Gs. 15.000.000 y el máximo de 20.000.000. La convocante solo está obligada a ejecutar el monto mínimo indicado dentro del periodo de vigencia del contrato.*", este comité de evaluación sugiere que la adjudicación del presente proceso recaiga en la empresa **WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS** considerando que la misma cumple con los requisitos legales, las especificaciones técnicas solicitadas y presenta el **precio evaluado** más bajo, según el siguiente detalle de precios unitarios y montos mínimos y máximos:

MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
15.000.000	**20.000.000**

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS					
MITSUBISHI - L 200								
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR						
1.1		Cambio de Filtro de aceite.-	Sakura	Japonés	1	70.000	1.000	71.000
1.2		Cambio de Filtro de combustible.-	Sakura	Japonés	1	45.000	1.000	46.000
1.3		Cambio de Filtro de aire.-	Sakura	Japonés	1	65.000	1.000	66.000
1.4		Cambio de Aceite motor (7 litros por evento).-	Castrol	Americano	1	245.000	1.000	246.000
1.5		Cambio de Mantenimiento de Bomba Inyectora.-	Wilcar	Wilcar	1	300.000	50.000	350.000
1.6		Reparación completo de bomba inyectora.-	Wilcar	Wilcar	1	800.000	50.000	850.000
1.7		Cambio de Cabo de acelerador.-	SBK	Japonés	1	70.000	5.000	75.000
1.8		Mantenimiento y calibración de picos inyectores.-	Wilcar	Wilcar	1	10.000	70.000	80.000
1.9		Cambio de Picos inyectores.-	Denso	Japonés	1	250.000	5.000	255.000
1.10		Limpieza de tanque de combustible.-	Wilcar	Wilcar	1	10.000	70.000	80.000
1.11		Cambio de Soporte motor.-	OTO	Japonés	1	180.000	20.000	200.000
1.12		Cambio de Correa dentada Larga.-	Mitsubishi	Japonés	1	400.000	50.000	450.000
1.13		Cambio de Correa dentada Corta.-	Mitsubishi	Japonés	1	250.000	10.000	260.000

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

MITSUBISHI - L 200

Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.14		Cambio de Polea tensor para correa dentada larga.-	KOYO	Japonés	1	300.000	10.000	310.000
1.15		Cambio de Polea tensor para correa dentada corta.-	KOYO	Japonés	1	250.000	10.000	260.000
1.16		Cambio de Polea tensor Aire Acondicionado.-	KOYO	Japonés	1	80.000	20.000	100.000
1.17		Cambio de Ruleman tensor de aire Acondicionado.-	NTN	Japonés	1	60.000	20.000	80.000
1.18		Cambio de Retén cigüeñal frente motor.-	NOK	Japonés	1	70.000	30.000	100.000
1.19		Cambio de Careta Superior Frente Motor.-	OTO	Japonés	1	200.000	20.000	220.000
1.20		Cambio de Careta Inferior Frente Motor.-	OTO	Japonés	1	90.000	20.000	110.000
1.21		Cambio de Retén bancada trasera.-	NOK	Japonés	1	90.000	30.000	120.000
1.22		Cambio de Correa alternador.-	Bando Raf	Japonés	1	70.000	5.000	75.000
1.23		Cambio de Correa de Aire Acondicionado.-	Bando Raf	Japonés	1	60.000	5.000	65.000
1.24		Cambio de Correa de Dirección Hidráulica.-	Bando Raf	Japonés	1	60.000	5.000	65.000
1.25		Cambio de Retén eje de leva.-	NOK	Japonés	1	50.000	10.000	60.000
1.26		Cambio de Retén eje balanceador chico.-	NOK	Japonés	1	50.000	10.000	60.000
1.27		Cambio de Retén eje balanceador grande.-	NOK	Japonés	1	60.000	10.000	70.000
1.28		Cambio de Junta tapa balancín.-	NAKAMOTO	Japonés	1	50.000	10.000	60.000
1.29		Cambio de Tapa de carga de aceite motor.-	TAMPS	Japonés	1	60.000	5.000	65.000
1.30		Cambio de Reten media luna.-	NOK	Japonés	1	30.000	5.000	35.000
1.31		Cambio de Soporte caño de escape.-	OTO	Japonés	1	70.000	5.000	75.000
1.32		Cambio de Casquillo de bancada.-	TAIHO	Japonés	1	150.000	10.000	160.000
1.33		Cambio de Casquillo de biela.-	TAIHO	Japonés	1	180.000	10.000	190.000
1.34		Cambio de Buje de biela.-	TAIHO	Japonés	1	50.000	10.000	60.000
1.35		Cambio de Brazo de biela.-	TAIHO	Japonés	1	350.000	50.000	400.000
1.36		Cambio de Válvula de escape.-	TAIHO	Japonés	1	350.000	50.000	400.000
1.37		Cambio de Válvula de admisión.-	TAIHO	Japonés	1	125.000	10.000	135.000
1.38		Cambio de Guías de válvula.-	TAIHO	Japonés	1	20.000	10.000	30.000
1.39		Cambio de Pistón.-	TOTO	Japonés	1	250.000	30.000	280.000
1.40		Cambio de Aro.-	TP	Japonés	1	500.000	50.000	550.000
1.41		Cambio de Camisa para cilindro.-	ISUMI	Japonés	1	260.000	20.000	280.000
1.42		Cambio de Bomba de aceite.-	TAMPS	Japonés	1	1.400.000	50.000	1.450.000
1.43		Cambio de Junta motor completo.-	NAKAMOTO	Japonés	1	700.000	50.000	750.000
1.44		Cambio de Junta tapa motor.-	NAKAMOTO	Japonés	1	300.000	50.000	350.000

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

MITSUBISHI - L 200

Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.45		Cambio de Eje de leva.-	NAKAMOTO	Japonés	1	1.100.000	50.000	1.150.000
1.46		Cambio de Eje Cigüeñal.-	NAKAMOTO	Japonés	1	2.200.000	100.000	2.300.000
1.47		Cambio de Eje flautín.-	NAKAMOTO	Japonés	1	300.000	50.000	350.000
1.48		Cambio de Bancadita Nº 1.-	TP	Japonés	1	150.000	20.000	170.000
1.49		Cambio de Bancadita Nº 2, Nº 3, Nº 4.-	TP	Japonés	1	450.000	80.000	530.000
1.50		Cambio de Bancadita Nº 5.-	TP	Japonés	1	200.000	20.000	220.000
1.51		Cambio de Martillete de admisión.-	TP	Japonés	1	120.000	20.000	140.000
1.52		Cambio de Martillete de escape.-	TP	Japonés	1	120.000	20.000	140.000
1.53		Cambio de Eje balanceador largo.-	TP	Japonés	1	800.000	50.000	850.000
1.54		Cambio de Eje balanceador corto.-	TP	Japonés	1	600.000	50.000	650.000
1.55		Cambio de Rectificación de cilindro.-	Wilcar	Wilcar	1	1	850.000	850.001
1.56		Rectificación de cigüeñal.-	Wilcar	Wilcar	1	1	320.000	320.001
1.57		Rectificar asiento válvula y esmerilar.-	Wilcar	Wilcar	1	1	230.000	230.001
1.58		Rectificar Tapa Motor.-	Wilcar	Wilcar	1	1	450.000	450.001
1.59		Cambio buje de biela.-	TAIHO	Japonés	1	50.000	10.000	60.000
1.60		Cambio buje eje balanceador.-	TAIHO	Japonés	1	50.000	10.000	60.000
1.61		Cambio de guía de válvula.-	TAIHO	Japonés	1	70.000	10.000	80.000
1.62		Balanceo de cigüeñal y volante.-	Wilcar	Wilcar	1	1	110.000	110.001
1.63		Reparación Frente Motor.-	Wilcar	Wilcar	1	1	110.000	110.001
2	78180101-002	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN CAJA Y DIFERENCIAL.						
2.1		Cambio de Aceite caja, diferencial trasera y delantera, reductora (9 litros por evento).-	Castrol	Americana	1	350.000	10.000	360.000
2.2		Cambio de Cruceta de cardan trasera.-	GMB	Japonés	1	120.000	20.000	140.000
2.3		Cambio de Cruceta de cardan delantera.-	GMB	Japonés	1	120.000	20.000	140.000
2.4		Cambio de Centralizador de cardan.-	OTO	Japonés	1	250.000	20.000	270.000
2.5		Cambio de Eje de mando.-	OTO	Japonés	1	320.000	30.000	350.000
2.6		Cambio de Eje cuádruple.-	SBK	Japonés	1	500.000	50.000	550.000
2.7		Cambio de Engranaje de velocímetro.-	SBK	Japonés	1	170.000	10.000	180.000
2.8		Cambio de Cabo velocímetro.-	SBK	Japonés	1	120.000	10.000	130.000
2.9		Cambio de Engranaje de primera.-	SBK	Japonés	1	150.000	20.000	170.000
2.10		Cambio de Engranaje de segunda.-	SBK	Japonés	1	220.000	10.000	230.000

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

MITSUBISHI - L 200								
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
2.11		Cambio de Engranaje de tercera.-	SBK	Japonés	1	220.000	10.000	230.000
2.12		Cambio de Engranaje de cuarta.-	SBK	Japonés	1	220.000	200.000	420.000
2.13		Cambio de Engranaje de quinta.-	SBK	Japonés	1	220.000	10.000	230.000
2.14		Cambio de Sincronizadores (de primera a quinta).-	NOK	Japonés	1	350.000	30.000	380.000
2.15		Cambio de Retén eje de mando.-	NOK	Japonés	1	50.000	10.000	60.000
2.16		Cambio de Retén cola caja.-	NOK	Japonés	1	60.000	30.000	90.000
2.17		Cambio de Retén salida transferencia.-	NOK	Japonés	1	60.000	10.000	70.000
2.18		Cambio de Rulemán eje de mando.-	KOYO	Japonés	1	120.000	200.000	320.000
2.19		Cambio de Rulemán eje principal Nº 6207.-	KOYO	Japonés	1	70.000	20.000	90.000
2.20		Cambio de Rulemán eje cuádruple Nº 30205.-	KOYO	Japonés	1	130.000	30.000	160.000
2.21		Cambio de Rodillo eje de mando.-	KOYO	Japonés	1	130.000	30.000	160.000
2.22		Cambio de Junta caja.-	NAKAMOTO	Japonés	1	50.000	20.000	70.000
2.23		Cambio de Soporte caja.-	OTO	Japonés	1	110.000	10.000	120.000
2.24		Soporte auxiliar de caja.-	OTO	Japonés	1	90.000	10.000	100.000
2.25		Cambio de Cambio de Corona.-	OTO	Japonés	1	450.000	20.000	470.000
2.26		Cambio de Piñón.-	OTO	Japonés	1	350.000	30.000	380.000
2.27		Cambio de Satélite y planetario.-	OTO	Japonés	1	250.000	50.000	300.000
2.28		Cambio de Rulemán lateral.-	KOYO	Japonés	1	110.000	10.000	120.000
2.29		Cambio de Rulemán piñón.-	KOYO	Japonés	1	120.000	20.000	140.000
2.30		Cambio de Junta diferencial.-	NAKAMOTO	Japonés	1	50.000	10.000	60.000
2.31		Cambio de Retén eje piñón.-	NOK	Japonés	1	60.000	20.000	80.000
2.32		Bajar caja para reparación de embrague.-	Wilcar	Wilcar	1	1	350.000	350.001
2.33		Reparación de cuenta kilómetros.-	Wilcar	Wilcar	1	1	300.000	300.001
3	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, TREN DELANTERO Y TRASERO						
3.1		Cambio de Aceite ATF de dirección (para recarga).-	Castrol	Americano	1	40.000	1.000	41.000
3.2		Cambio de Brazo Z.-	555	Japonés	1	250.000	50.000	300.000
3.3		Cambio de Brazo pitman.-	555	Japonés	1	200.000	50.000	250.000
3.4		Cambio de Muñequín curvo interior.-	555	Japonés	1	200.000	20.000	220.000
3.5		Cambio de Muñequín corto lado rueda.-	555	Japonés	1	150.000	20.000	170.000
3.6		Cambio de Rótula superior.-	555	Japonés	1	180.000	30.000	210.000
3.7		Cambio de Rótula inferior izquierdo.-	555	Japonés	1	220.000	30.000	250.000

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

MITSUBISHI - L 200

Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
3.8		Cambio de Rótula inferior derecho.-	555	Japonés	1	250.000	50.000	300.000
3.9		Cambio de Bomba de dirección Hidráulica.-	TAMPS	Japonés	1	1.650.000	50.000	1.700.000
3.10		Cambio de Juego reparo Sinfín dirección.-	NAKAMOTO	Japonés	1	250.000	50.000	300.000
3.11		Cambio de Rulemán de masa delantera.-	KOYO	Japonés	1	70.000	10.000	80.000
3.12		Cambio de Retén de masa delantera.-	NOK	Japonés	1	50.000	10.000	60.000
3.13		Cambio de Rodillo punta eje.-	NOK	Japonés	1	90.000	10.000	100.000
3.14		Cambio de Guardapolvo de rodillo.-	NOK	Japonés	1	60.000	10.000	70.000
3.15		Cambio de Guardapolvo de homocinética lado rueda.-	SEIKEN	Japonés	1	50.000	10.000	60.000
3.16		Cambio de Guardapolvo homocinética lado diferencial.-	SEIKEN	Japonés	1	60.000	10.000	70.000
3.17		Cambio de Seguro palier punta eje.-	GMB	Japonés	1	30.000	5.000	35.000
3.18		Tuerca con seguro punta eje.-	GMB	Japonés	1	30.000	5.000	35.000
3.19		Cambio de Rueda libre para 4x4 automático.-	GMB	Japonés	1	600.000	50.000	650.000
3.20		Cambio de Rulemán palier trasero.-	KOYO	Japonés	1	200.000	20.000	220.000
3.21		Cambio de Retén palier trasero.-	NOK	Japonés	1	80.000	10.000	90.000
3.22		Cambio de Prisionero de rueda con tuerca.-	GMB	Japonés	1	20.000	5.000	25.000
4	**78180101-005**	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE**						
4.1		Cambio de Disco de embrague.-	TOKICO	Japonés	1	450.000	50.000	500.000
4.2		Cambio de Plato de presión.-	TOKICO	Japonés	1	650.000	50.000	700.000
4.3		Rectificación volante motor.-	Wilcar	Japonés	1	100.000	20.000	120.000
4.4		Cambio de Cojinete de empuje.-	KOYO	Japonés	1	260.000	50.000	310.000
4.5		Cambio de Rulemán eje piloto.-	KOYO	Japonés	1	50.000	5.000	55.000
4.6		Cambio de Horquilla de embrague.-	KOYO	Japonés	1	50.000	5.000	55.000
4.7		Cambio de Fluido de embrague.-	SEIKEN	Japonés	1	20.000	1.000	21.000
4.8		Cambio de Juego de Reparo bomba auxiliar de embrague.-	NOK	Japonés	1	70.000	20.000	90.000
4.9		Cambio de Bomba auxiliar de embrague.-	NOK	Japonés	1	150.000	20.000	170.000
4.10		Cambio de Juego de Reparo bomba central de embrague.-	NOK	Japonés	1	90.000	20.000	110.000
4.11		Cambio de Bomba central de embrague.-	NOK	Japonés	1	300.000	50.000	350.000
5	**78180101-006**	**SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENO**						
5.1		Cambio de Juego de pastilla de freno para rueda delantera.-	OTO	Japonés	1	330.000	20.000	350.000
5.2		Cambio de fibra de zapata freno trasero.-	OTO	Japonés	1	250.000	20.000	270.000
5.3		Rectificación de disco de freno.-	Wilcar	Wilcar	1	130.000	20.000	150.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS					
MITSUBISHI - L 200								
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
5.4		Rectificación de Tambor, trasero.-	Wilcar	Wilcar	1	130.000	20.000	150.000
5.5		Cambio Fluido de Freno.-	SEIKEN	Japonés	1	30.000	1.000	31.000
5.6		Cambio de Juego de reparo de mordaza de freno delantero.-	OTO	Japonés	1	180.000	20.000	200.000
5.7		Cambio de Juego de Reparo de bomba central de freno.-	OTO	Japonés	1	95.000	10.000	105.000
5.8		Cambio de Bomba central de freno.-	OTO	Japonés	1	400.000	20.000	420.000
5.9		Cambio de Cañito Flexible de Freno macho - hembra delantero.-	Wilcar	Wilcar	1	90.000	20.000	110.000
5.10		Cambio de Cañito Flexible de Freno hembra - hembra delantero.-	Wilcar	Wilcar	1	90.000	20.000	110.000
5.11		Cambio de Juego de reparo cilindro de freno trasero.-	OTO	Japonés	1	30.000	10.000	40.000
5.12		Cambio de Cilindro de freno trasero completo.-	OTO	Japonés	1	250.000	20.000	270.000
5.13		Cambio de Regulador de zapata de freno.-	OTO	Japonés	1	40.000	10.000	50.000
6	78180101-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR						
6.1		Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	Wilcar	Wilcar	1	280.000	20.000	300.000
6.2		Cambio de Manguera de radiador inferior.-	Wilcar	Wilcar	1	120.000	10.000	130.000
6.3		Cambio de Manguera de radiador superior.-	Wilcar	Wilcar	1	120.000	10.000	130.000
6.4		Cambio de Abrazadera para manguera.-	Wilcar	Wilcar	1	5.000	1.000	6.000
6.5		Cambio de Galón de 5 litros aditivo para radiador.-	Castrol	Americana	1	15.000	1.000	16.000
6.6		Cambio de Bomba de agua.-	GMB	Japonés	1	900.000	50.000	950.000
6.7		Cambio de Tapa de Radiador.-	NOK	Japonés	1	60.000	1.000	61.000
6.8		Cambio de Aleta de ventilador.-	JTL	Japonés	1	150.000	20.000	170.000
6.9		Cambio de Embrague de ventilador.-	JTL	Japonés	1	450.000	50.000	500.000
6.10		Cambio de Tapón para blok.-	NOK	Japonés	1	10.000	1.000	11.000
7	78180101-004	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN TRASERA Y DELANTERA						
7.1		Cambio de Buje elástico trasero.-	GMB	Japonés	1	10.000	1.000	11.000
7.2		Cambio de Buje blindado.-	GMB	Japonés	1	20.000	1.000	21.000
7.3		Cambio de Amortiguadores Traseros.-	OTO	Japonés	1	200.000	20.000	220.000
7.4		Cambio de Taqueador trasero.-	GMB	Japonés	1	20.000	2.000	22.000
7.5		Cambio de Buje cónico de amortiguador trasero.-	GMB	Japonés	1	10.000	1.000	11.000
7.6		Cambio de Buje parrilla superior.-	GMB	Japonés	1	90.000	10.000	100.000
7.7		Cambio de Buje parrilla inferior.-	GMB	Japonés	1	150.000	10.000	160.000
7.8		Cambio de Buje barra estabilizador central.-	GMB	Japonés	1	40.000	5.000	45.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS					
MITSUBISHI - L 200								
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
7.9		Buje barra estabilizador lateral.-	GMB	Japonés	1	40.000	5.000	45.000
7.10		Cambio de Amortiguadores Delantero.-	TOKICO	Japonés	1	250.000	20.000	270.000
7.11		Cambio de Taqueador de parrilla superior.-	GMB	Japonés	1	60.000	5.000	65.000
7.12		Cambio de Taqueador de parrilla inferior.-	GMB	Japonés	1	60.000	5.000	65.000
8	78180101-009	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO						
8.1		Cambio de Batería de 90 Amper.-	Helliar	Brasilera	1	650.000	5.000	655.000
8.2		Cambio de Flotador de combustible.-	GMB	Japonés	1	250.000	10.000	260.000
8.3		Cambio de Bujías Incandescentes.-	NSK	Japonés	1	75.000	5.000	80.000
8.4		Cambio de Foco delantero de 100 watt.-	NSK	Japonés	1	35.000	5.000	40.000
8.5		Cambio de Faro trasero.-	JTL	Japonés	1	150.000	10.000	160.000
8.6		Cambio de Faro delantero.-	JTL	Japonés	1	90.000	5.000	95.000
8.7		Cambio de Focos, juego de 10 focos - incluir dos focos de doble filamento.-	FLOSSER	Brasilera	1	5.000	10	5.010
8.8		Cambio de Bulbo de temperatura.-	TAMPS	Japonés	1	50.000	5.000	55.000
8.9		Cambio de Bulbo presión de aceite.-	TAMPS	Japonés	1	50.000	5.000	55.000
8.10		Cambio de Bulbo de freno.-	TAMPS	Japonés	1	50.000	5.000	55.000
8.11		Cambio de Relay de señalero.-	FLOSSER	Brasilera	1	90.000	5.000	95.000
8.12		Cambio de Automático de arranque.-	FLOSSER	Brasilera	1	250.000	10.000	260.000
8.13		Cambio de Bendix de arranque.-	FLOSSER	Brasilera	1	250.000	10.000	260.000
8.14		Cambio de Juego carbón de arranque.-	FLOSSER	Brasilera	1	30.000	5.000	35.000
8.15		Cambio de Rulemán de arranque.-	KOYO	Japonés	1	50.000	5.000	55.000
8.16		Cambio de Reparación de campo de arranque.-	KOYO	Japonés	1	150.000	10.000	160.000
8.17		Cambio de Colector de arranque.-	KOYO	Japonés	1	50.000	5.000	55.000
8.18		Cambio de Inducido de arranque.-	KOYO	Japonés	1	90.000	10.000	100.000
8.19		Cambio de Reparación campo de alternador.-	KOYO	Japonés	1	150.000	10.000	160.000
8.20		Cambio de Plaqueta de diodos.-	KOYO	Japonés	1	90.000	5.000	95.000
8.21		Cambio de Regulador de voltaje.-	KOYO	Japonés	1	250.000	10.000	260.000
8.22		Cambio de Juego de carbón de alternador.-	KOYO	Japonés	1	30.000	5.000	35.000
8.23		Cambio de Rulemán de alternador.-	KOYO	Japonés	1	50.000	5.000	55.000
8.24		Cambio de Colector de alternador.-	KOYO	Japonés	1	90.000	5.000	95.000
8.25		Cambio de Retén de alternador.-	KOYO	Japonés	1	60.000	5.000	65.000

			WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS					
MITSUBISHI - L 200								
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
9	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA LIMPIAPARABRISAS						
9.1		Cambio de Mecanismo de levanta vidrio delantero.-	Wilcar	Wilcar	1	350.000	50.000	400.000
9.2		Cambio de Mecanismo de levanta vidrio trasero.-	Wilcar	Wilcar	1	350.000	50.000	400.000
9.3		Cambio de Manija levanta vidrio.-	Wilcar	Wilcar	1	30.000	5.000	35.000
9.4		Cambio de Manija de puerta interior.-	Wilcar	Wilcar	1	30.000	5.000	35.000
9.5		Cambio de Manija de puerta exterior.-	Wilcar	Wilcar	1	90.000	5.000	95.000
9.6		Cambio de Cepillo limpia parabrisas.-	Wilcar	Wilcar	1	20.000	1.000	21.000
9.7		Cambio de Espejo retrovisor externo.-	Wilcar	Wilcar	1	90.000	10.000	100.000
9.8		Cambio de Motor de limpia parabrisas.-	Wilcar	Wilcar	1	250.000	20.000	270.000
9.9		Lavado Completo.-	Wilcar	Wilcar	1	45.000	10.000	55.000
TOTAL DE LA OFERTA								43.922.018

Es nuestro informe,

Abog. Jorge Ayala Stumpfs
Gerencia Administrativa - Financiera
UCP MEC-BID

Econ. Arnaldo Morales
Coordinación Administrativa
UCP MEC – BID

Sr. Javier Figueredo
Coordinación de Contrataciones
UCP MEC-BID

Lic. Gerardo Meira
Coordinación de Contrataciones
UCP MEC-BID