Dirección Nacional de Aeronáutica Civil — DINAC

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONTRATACIÓN DIRECTA

CD N° 67/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS AUTOMATICAS DEL AISP"

ID. 425.499

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

						NOEL INGENIERIA DE OSVALDO BENITEZ		INFOMINGA DE ROQUE GAMARAA	
N.º Ítem	Código Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO									
1	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS AUTOMATICAS	Unidad	1	Evento	882.000	882.000	2.500.000	2.500.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
2	72102602-001	PROVISION DE PERFIL RODADURA DE 6,00ML	Unidad	1	Evento	1.503.000	1.503.000	3.816.000	3.816.000
3	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR LA COLOCACION DE DE PERFIL RODADURA DE 6,00ML	Unidad	1	Evento	382.000	382.000	1.500.000	1.500.000
4	72102602-001	PROVISION DE SELECTOR OPTIMA	Unidad	1	Evento	1.426.000	1.426.000	3.604.000	3.604.000
5	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE SELECTOR OPTIMA	Unidad	1	Evento	382.000	382.000	1.650.000	1.650.000
6	72102602-001	PROVISION DE MANDO A DISTANCIA DEL SELECTOR OPTIMA	Unidad	1	Evento	1.061.000	1.061.000	2.544.000	2.544.000
7	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE MANDO A DISTANCIA DEL SELECTOR OPTIMA	Unidad	1	Evento	359.000	359.000	1.540.000	1.540.000
8	72102602-001	PROVISION DE RADAR MANUSA PLANAR	Unidad	1	Evento	2.065.000	2.065.000	5.300.000	5.300.000
9	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE RADAR MANUSA PLANAR	Unidad	1	Evento	701.000	701.000	2.640.000	2.640.000
10	72102602-001	PROVISION DE CONJUNTO DE FOTOCELULA	Unidad	1	Evento	1.443.000	1.443.000	2.756.000	2.756.000
11	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE CONJUNTO DE FOTOCELULA	Unidad	1	Evento	488.000	488.000	1.760.000	1.760.000
12	72102602-001	PROVISION DE CERROJO AUTOMATICO BRAVO	Unidad	1	Evento	2.554.000	2.554.000	6.654.000	6.654.000
13	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE CERROJO AUTOMATICO BRAVO	Unidad	1	Evento	477.000	477.000	2.640.000	2.640.000
14	72102602-001	PROVISION DE PULSADOR DE CODO DE SOBREPONER PLATA	Unidad	1	Evento	2.495.000	2.495.000	6.360.000	6.360.000
15	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE PULSADOR DE CODO DE SOBREPONER PLATA	Unidad	1	Evento	740.000	740.000	2.530.000	2.530.000
16	72102602-001	PROVISION DE ELECTRONICA COMPLETA BRAVO 230V TROP	Unidad	1	Evento	9.838.000	9.838.000	22.000.000	22.000.000
17	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE ELECTRONICA COMPLETA BRAVO 230V TROP	Unidad	1	Evento	2.853.000	2.853.000	7.700.000	7.700.000
18	72102602-001	PROVISION DE CORREA HTD_5M_12 L: 2350(STANDARD)	Unidad	1	Evento	672.000	672.000	2.200.000	2.200.000
19	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR LA SUSTITUCIÓN DE CORREA HTD_5M_12 L: 2350(STANDARD)	Unidad	1	Evento	190.000	190.000	880.000	880.000
20	72102602-001	PROVISION DE L-5 BATERIA BRAVO	Unidad	1	Evento	732.000	732.000	1.908.000	1.908.000
21	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR LA SUSTITUCIÓN DE L-5 BATERIA BRAVO	Unidad	1	Evento	265.000	265.000	880.000	880.000
22	72102602-001	PROVISION DE L-20 RUEDA CONCENTRICA.BR.	Unidad	1	Evento	500.000	500.000	1.650.000	1.650.000
23	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR LA SUSTITUCION DE L-20 RUEDA CONCENTRICA.BR.	Unidad	1	Evento	152.000	152.000	1.200.000	1.200.000
24	72102602-001	PROVISION DE L-10 RUEDA EXCENTRICA.BR.	Unidad	1	Evento	652.000	652.000	1.760.000	1.760.000
25	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR LA SUSTITUCIÓN DE L-10 RUEDA EXCENTRICA.BR.	Unidad	1	Evento	198.000	198.000	1.200.000	1.200.000
26	72102602-001	PROVISION DE L-5 ENCODER COMPLETO	Unidad	1	Evento	597.000	597.000	1.870.000	1.870.000
27	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR LA SUSTITUCIÓN DE L-5 ENCODER COMPLETO	Unidad	1	Evento	172.000	172.000	1.200.000	1.200.000
28	72102602-001	PROVISION DE L-5 POLEA MOTOR BR. C/IMAN	Unidad	1	Evento	495.000	495.000	1.430.000	1.430.000
29	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR LA SUSTITUCION DE L-5 POLEA MOTOR BR. C/IMAN	Unidad	1	Evento	143.000	143.000	1.200.000	1.200.000
30	72102602-001	PROVISION DE PIÑON DE MOTOR BRAVO	Unidad	1	Evento	1.000.000	1.000.000	2.690.000	2.690.000
31	80111613-9999	COSTO DE MANO DE OBRA POR LA SUSTITUCIÓN DE PIÑON DE MOTOR BRAVO	Unidad	1	Evento	1.503.000	1.503.000	1.760.000	1.760.000
TOTAL (IVA INCLUIDO)							36.920.000		99.322.000

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) — DPTO. ELECT. — REPUBLICA DEL PARAGUAY

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) — GERENCIA TECNICA — REPUBLICA DEL PARAGUAY

J. Francisco Peña
Gerente Técnico Int. D.A.
DINAC