Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

ANEXO B-02-08

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO CHILLER - CARRIER DEL DEPARTAMENTO QUIMICO BIOLOGICO DEL LABORATORIO FORENSE

CUADRO COMPARATIVO

Ítem	Descripción	BRITAM S.A.														
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	**Mantenimiento y Reparación de Equipo Chiller – Carrier del Departamento Quimico Biológico**															
	1.1- UMA (Unidad Manejadora de Aire)															
	Limpieza de filtros comunes (ocho filtros en total). Limpieza de bandeja de condensado. Limpieza de serpentina.			1	700.000	700.000										
	Cambio de repuestos según necesidad															
	Cambio de filtros UMA-01 VortexPro 12 TR Filtro Fino: F9 Multi-Bolsa	Carrier	China	1	2.750.000	2.750.000										
	Cambio del motor del ventilador	Carrier	China	1	4.264.605	4.264.605										
	Cambio de turbina	Carrier	China	1	13.136.535	13.136.535										
	Cambio de Serpentina	Carrier	China	1	35.030.790	35.030.790										
	1.2- CHILLER (Unidad Enfriadora de Agua)															
	Inspección visual en busca de rastros de aceite. Chequeo de dispositivos de protección y compuertas. Inspección visual general. Control de temperatura de entrada y salida del intercambiador. Limpieza de la Sala de Maquinas y de la UMA. Limpieza de la serpentina del condensador. Limpieza del filtro de agua. Reapriete de terminales de conexión de los circuitos eléctricos y de comando. Limpieza general de las cajas de control. Control de ingreso de agua a las cajas de control. Chequeo de tornillos de sujeción de los ventiladores, compresores y cajas de control. Lectura de los parámetros del chiller. Prueba de funcionamiento de los sistemas de protección Anual. Cambio de correas del ventilador Anual.			1	1.000.000	1.000.000										
	Cambio de repuestos según necesidad															
	Cambio de Traductor de Alta	Carrier	China	1	3.411.675	3.411.675										
	Cambio de Traductor de Baja	Carrier	China	1	3.411.675	3.411.675										
	Cambio de Válvula de expansión electrónica	Carrier	China	1	7.463.070	7.463.070										
	Cambio de Placa de la válvula de expansión	Carrier	China	1	1.599.210	1.599.210										
	Cambio de Sensor de la válvula de expansión	Carrier	China	1	319.860	319.860										
	Cambio de Placa madre	Carrier	China	1	8.529.210	8.529.210										
	Cambio de Cuadro Sinóptico	Carrier	China	1	1.599.210	1.599.210										
	Cambio de Evaporador	Carrier	China	1	19.190.790	19.190.790										
	Cambio de Compresor	Carrier	China	1	21.323.070	21.323.070										
	Cambio de Contactor	Carrier	China	1	4.264.605	4.264.605										
	Cambio de Motor Ventilador del condensador	Carrier	China	1	6.397.003	6.397.003										
	TOTAL					**134.391.308**										

Econ. Gino F. Burgos F.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Firma del Responsable de la U.O.C.

000134