Direccion Nacional de Coordinacion y Adm[illegible]tracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 02/2017
ID Llamado: 326.837
Bien/Servicio: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS - CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

Cuadro Comparativo de Precios

LOTE 7 – MERCEDES

VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA : MERCEDES BENZ
MODELO: G 290

								TALLER INTEGRAL S.A.				AUTOMOTOR S.A.			
ITEM		C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
	1.1		Puerta delantera izquierda	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.2		Puerta delantera derecha	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.3		Puerta trasera izquierda	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.4		Puerta trasera derecha	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.5		Capot	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.259.367	2.259.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.6		Tapa valijera	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.900.033	1.900.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.8		Guardabarros delantero izquierdo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.109.500	1.109.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.9		Guardabarros delantero derecho	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.109.500	1.109.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.10		Guardabarros trasero izquierdo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.109.500	1.109.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.11		Guardabarros trasero derecho	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.109.500	1.109.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.12		Panel superior e inferior delantero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.684.433	1.684.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.13		Panel superior e inferior trasero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.684.433	1.684.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.14		Paragolpes delantero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.935.967	1.935.967	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.15		Paragolpes trasero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.935.967	1.935.967	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.16		Bases paragolpes delantero ambos lados	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1	1.17	78180101-001	Bases paragolpes trasero ambos lados	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.18	CHAPERIA Y PINTURA	Parabrisas delantero original	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.040.000	2.040.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.19		Parabrisas trasero original	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.978.033	2.978.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.20		Retrovisor delantero derecho e izquierdo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.720.367	1.720.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.21		Vidrios puerta delantera original	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.181.367	1.181.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.22		Vidrios puerta trasera original	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.181.367	1.181.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.24		Cambio de picaporte puerta delantera	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.25		Cambio de picaporte puerta trasera	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.26		Cambio cerradura puerta delantera	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	965.767	965.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.27		Cambio cerradura puerta trasera	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	965.767	965.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.28		Cambio cerradura de capot	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	965.767	965.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.29		Cambio cabo cerradura capot	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.109.500	1.109.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.30		Cambio mecanismo levantavidrios	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.31		Cambio manija levantavidrios puerta	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.32		Cambio de 4 (cuatro) guías de vidrio de puerta	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.331.233	2.331.233	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	1.33		Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.831	33.831	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	41.795.334				

LOTE 7 – MERCEDES

VEHÍCULO: CAMIONETA

MARCA : MERCEDES BENZ

MODELO: G 290

								TALLER INTEGRAL S.A.				AUTOMOTOR S.A.			
ITEM		C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
2	2.2	78180101-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Campana de caja	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.259.367	2.259.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.3			Cardán de caja reductora	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	3.768.567	3.768.567	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.4			Cardán nuevo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	4.702.833	4.702.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.5			Cemento	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.6			Centralizador cardán	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.7			Cojinete hidráulico de caja	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.001.700	1.001.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.9			Corona piñón	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	6.858.833	6.858.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.10			Crucetas	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.11			Eje cuádruple	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	4.415.367	4.415.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.12			Eje de mando	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	4.451.300	4.451.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.14			anillos sincronizadores c/u	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.695.213	1.695.213	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.15			engranaje 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. MT c/u	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.510.900	2.510.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.17			Juego de rodillos de caja	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	426.767	426.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.18			Juego de Ruleman de caja	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.19			Juego engranaje caja reductora	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.978.033	2.978.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.20			Palier nuevo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.546.833	2.546.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.25			Retén piñón	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	354.900	354.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.26			Retén salida caja	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	354.900	354.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.27			Ruleman de eje ranurado	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.28			Ruleman eje corto	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.29			Ruleman lateral de corona	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.30			Ruleman lateral de eje	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.31			Ruleman piñón	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.33			Soportes de caja	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	714.233	714.233	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	2.35			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.836	33.836	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
										TOTAL GS.	**43.525.346**				
	3.2			Buje estabilizador delantero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.3			Buje estabilizador trasero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.4			Buje parrilla superior	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.5			Buje parrilla inferior	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.6			Buje tensor delantero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	257.880	257.880	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.7			Buje tensor trasero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	257.880	257.880	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.8			Buje elástico	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.9			Brazo Z	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.10			Brazo Pitman	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.11			Centro elástico	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	822.033	822.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.12			Rulemanes de masa delantera	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.13			Amortiguadores delanteros	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.14			Espirales	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	714.233	714.233	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.15			Bujes de amortiguadores	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.16			Barras estabilizadoras	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.109.500	1.109.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

LOTE 7 – MERCEDES

VEHÍCULO: CAMIONETA

MARCA : MERCEDES BENZ

MODELO: G 290

								TALLER INTEGRAL S.A.				AUTOMOTOR S.A.			
ITEM		C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
3	3.17	78180101-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSIÓN — Rulemanes de masa trasera	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.18		Grillete de elásticos	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.19		Amortiguadores traseros	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	671.113	671.113	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.20		Brazo de parrilla superior	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.540.700	1.540.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.21		Brazo de parrilla inferior	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.540.700	1.540.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.22		Buje blindado de elástico	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.23		Cazueleta de amortiguadores	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	714.233	714.233	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.24		Cañonera o mástil de dirección	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.27		Muñequines de dirección	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.28		Bomba de dirección hidráulica	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	3.624.833	3.624.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.29		Alineación y Balanceo	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.30		Servicio de gomería	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	28.000	28.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.31		Rótula superior	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.32		Rótula inferior	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.33		Reparación sinfín de dirección	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.540.700	1.540.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.34		Juegos bujes Z	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.35		Bieleta de estabilizador delantero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.36		Bieleta de estabilizador trasero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.37		Taqueador de parrilla superior	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.38		Taqueador de parrilla inferior	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.39		Taqueador de elástico trasero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	3.40		Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.835	33.835	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	22.738.706				
4	4.3	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO — Pastillas de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	714.233	714.233	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.4		Disco de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.217.300	1.217.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.5		Reparación de sistema servo freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.540.700	1.540.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.6		Fibra de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.7		Rectificación de tambor de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	70.000	70.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.8		Juego de cubetas	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.9		Cambio depresor de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.540.700	1.540.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.10		Cabo freno de mano	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	426.767	426.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.11		Bomba central de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.546.833	2.546.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.12		Rectificación de disco de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	70.000	70.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.13		Cilindro de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	714.233	714.233	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.14		Zapata de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.15		Mordanza de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	3.265.500	3.265.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.16		Tambor de freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.454.460	1.454.460	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.17		Caño flexible de Freno	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	4.18		Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.835	33.835	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	14.547.027				
	5.2		Batería	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	786.100	786.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

LOTE 7 – MERCEDES

VEHÍCULO: CAMIONETA

MARCA : MERCEDES BENZ

MODELO: G 290

								TALLER INTEGRAL S.A.				AUTOMOTOR S.A.			
ITEM		C.C.		DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA incluido)**	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
	5.3			Mantenimiento de alternador	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.4			Luces faro delantero alta	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.5			Luces faro delantero baja	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.6			Luces faro trasero retroceso	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.7			Luces faro trasero estacionamiento	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.8			Luces faro trasero giro	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.9			Fusibles	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.10			Relai	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	175.233	175.233	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.11			Reparación básica de tablero	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	390.833	390.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.12			Mantenimiento motor arranque	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.13			Motor limpia parabrisas	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.14			Bulbo de temperatura	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.15		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO	Porta carbón de arranque	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	5.16	78180101-009		Juego de bujías incandescentes	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.17			Electro ventilador de motor	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.18			Electro ventilador de aire acondicionado	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.259.367	2.259.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.19			Alternador nuevo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	3.984.167	3.984.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.20			Motor arranque nuevo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	3.696.700	3.696.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.21			Motor limpia parabrisas nuevo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.22			Bocina nueva	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.23			placa de diodo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.24			rotor de alternador	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.25			campo de alternador	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.26			Rotor arranque	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.27			Bendix	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.28			Automático	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	836.407	836.407	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.29			Regulador voltaje	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	786.100	786.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	5.30			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.832	33.832	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
										TOTAL GS.	25.975.740				
	6.1			engranaje frente motor	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.295.300	2.295.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.3			Juego de retenes	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	390.833	390.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.4			Soporte motor	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	642.367	642.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.5			Juego de válvulas	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.7			Juego de aros	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.217.300	1.217.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.8			Juego de camisas	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.217.300	1.217.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.9			Juego de pistones	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.10			Juego de casquillos de biela	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.11			Juego casquillo de bancada	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.12			calce lateral	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.13			termostato	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.14			Rectificación de válvulas	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

LOTE 7 – MERCEDES

VEHÍCULO: CAMIONETA

MARCA : MERCEDES BENZ

MODELO: G 290

							TALLER INTEGRAL S.A.				AUTOMOTOR S.A.			
ITEM		C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
6	6.15	78180101-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR											
	6.16		Rectificación de cilindros	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.17		Reparación limpieza y calibración de bombas	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.18		Reparación limpieza y calibración de picos	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.19		Reparación y mantenimiento de turbo	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	2.259.367	2.259.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.20		Pico inyector c/u	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.21		Polea tensor de correa única	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.540.700	1.540.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.22		Ruleman polea	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	390.833	390.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.23		Brazo de biela	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.540.700	1.540.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.24		Junta tapa motor	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.26		Juego de junta motor	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.361.033	1.361.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.30		Buje de biela	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.31		Bomba de aceite	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.978.033	2.978.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.32		Reparación de radiador	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.33		Bomba de agua	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.540.700	1.540.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.34		Caño de radiador	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.36		Tapa motor	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	10.811.500	10.811.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.38		Eje balancín	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.828.167	1.828.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.41		Seguro de válvula	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.42		Cambio aceite motor	1	UNIDAD	Evento	Gonher	Mexico	354.900	354.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.43		Cambio de filtro de aceite	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	117.740	117.740	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.44		Cambio de filtro de aire	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.45		Cambio de filtro de trampa de agua	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.46		Cambio de filtro de combustible	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.47		Cambio de fluido de dirección hidráulica	1	UNIDAD	Evento	Gonher	Mexico	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.48		Cambio de fluido de freno	1	UNIDAD	Evento	Saiken	Japon	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.49		Embrague de ventilador	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	2.259.367	2.259.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	6.50		Paleta de ventilador	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.834	33.834	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	42.600.040				
7	7.2	78180101-016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE											
	7.3		Carga de gas	1	UNIDAD	Evento	Dupont	EEUU	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.6		Evaporador	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	3.265.500	3.265.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.7		Reparación de compresor	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.109.500	1.109.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.8		Compresor nuevo	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	4.415.367	4.415.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.9		Caño de alta presión	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	426.767	426.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.10		Filtro	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	642.367	642.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.11		Válvula expansora	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	570.500	570.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.12		Manguera de alta y baja	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.13		Embrague de compresor	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	1.540.700	1.540.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.14		Termostato de a.a.	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	426.767	426.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	7.15		Preostato	1	UNIDAD	Evento	Mercedes	Alemania	426.767	426.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.832	33.832	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

LOTE 7 – MERCEDES

VEHÍCULO: CAMIONETA

MARCA : MERCEDES BENZ

MODELO: G 290

								TALLER INTEGRAL S.A.				AUTOMOTOR S.A.			
ITEM		C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
										TOTAL GS.	13.639.733				
8	8.1	76111801-001	LAVADO COMPLETO	Lavado Completo de Vehículo	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	93.240	93.240	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
										TOTAL GS.	93.240				
9	9.1	78180101-026	Servicio de inspección vehicular	Inspección vehicular (mantenimiento preventivo)	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	73.500	73.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
										TOTAL GS.	73.500				
										TOTAL GENERAL POR VEHÍCULO Gs.	204.988.666				

CHRISTIAN MARECOS
Representante del Dpto. de Contrataciones
DINCAP-MAG

C.P. ROSANNA ESTIGARRIBIA
Representante PRODERS

Lic. OSCAR NUÑEZ
Representante del Proyecto de Desarrollo
Rural Sostenible PRODERS

Abog. JUAN EDUARDO ORTIZ
Representante de la Asesoría Legal de la
Dirección de Contratación del MAG

Abog. GREGORIO VEZCANO
Representante de la Dirección de Administración
Financiera de la DINCAP MAG