■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 6/2018 "ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACESORIOS PARA VEHICULOS"

ID:344.237

		AUTOMOTIVE S.A.I.E			CESAR MOSTAFA REPUESTOS DE CESAR MOSTAFA			RIEDER & CIA		
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia
LOTE 2 - REPUESTOS PARA MAHINDRA AÑO 2009/2010										
1	Filtros de aceite	36.600	TECFIL	BRASIL	60.000	TECFIL	BRASIL	NO COTIZA		
2	Filtros de combustible	36.600	TECFIL	BRASIL	65.000	TECFIL	BRASIL	NO COTIZA		
3	Filtros de aire	54.900	TECFIL	BRASIL	79.000	TECFIL	BRASIL	NO COTIZA		
4	Juego Pastilla de freno	164.700	FRASLEE	BRASIL	115.000	LITTON	ARGENTINA	NO COTIZA		
5	Amortiguador delantero	530.700	CORVEN	BRASIL	340.000	CORVEN	ARGENTINA	NO COTIZA		
6	Amortiguador Trasero	579.500	CORVEN	BRASIL	340.000	CORVEN	ARGENTINA	NO COTIZA		
7	Buje parrilla inferior	97.600	BORFLEX	BRASIL	75.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA		
8	Buje estabilizador	42.700	BORFLEX	BRASIL	25.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA		
9	Batería de 12 V 65 amp	402.600	CRAL	BRASIL	460.000	CRAL	BRASIL	NO COTIZA		
10	Bujías de encendido	119.560	NGK	BRASIL	30.000	NGK	BRASIL	NO COTIZA		
11	Rotula inferior	176.900	VIEMAR	BRASIL	155.000	CORVEN	ARGENTINA	NO COTIZA		
12	Masa trasera con ruleman	530.700	ASH	BRASIL	750.000	HIPER FREIOS	BRASIL	NO COTIZA		
13	Ruleman de masa delantera	579.500	ASH	BRASIL	180.000	FAG	BRASIL	NO COTIZA		
14	Homocinética delantera lado rueda	427.000	MECPAR	BRASIL	420.000	VETOR	BRASIL	NO COTIZA		
15	Homocinética lado caja (trizeta 21-30)	427.000	MECPAR	BRASIL	800.000	VETOR	BRASIL	NO COTIZA		
16	Soporte motor	390.400	BORFLEX	BRASIL	390.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA		
17	Soporte de caja (bieleta)	335.500	BORFLEX	BRASIL	340.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA		
18	Foco alta y baja H4	54.900	NARVA	ALEMANIA	30.000	NARVA	ALEMANIA	NO COTIZA		
19	Muñequin de dirección	183.000	VIERMAR	BRASIL	140.000	CORVEN	ARGENTINA	NO COTIZA		
20	Precat de dirección	109.800	VIEMAR	BRASIL	125.000	CORVEN	ARGENTINA	NO COTIZA		
21	Guardapolvo de cremallera de dirección	73.200	JAU	BRASIL	32.000	NAKATA	BRASIL	NO COTIZA		
22	Correa alternador 6PK2240	85.400	GATES	BRASIL	115.000	CONTINENTAL	BRASIL	NO COTIZA		
23	Cerradura de puerta derecho	488.000	ZWZ	CHINA	285.000	ATEMIS	BRASIL	NO COTIZA		
24	Cerradura de puerta izquierdo	488.000	ZWZ	CHINA	325.000	ATEMIS	BRASIL	NO COTIZA		
25	Picaporte de puertas exterior izq	305.000	ZWZ	CHINA	60.000	ATEMIS	BRASIL	NO COTIZA		
26	Picaporte de puertas exterior derecho	305.000	ZWZ	CHINA	60.000	ATEMIS	BRASIL	NO COTIZA		
27	Bomba central de embrague	549.000	CONTROIL	BRASIL	390.000	CONTROIL	BRASIL	NO COTIZA		
28	Cable de bujías (juego)	244.000	NGK	BRASIL	250.000	NGK	BRASIL	NO COTIZA		
29	Cepillo limpia parabrisa	54.900	VIEMAR	BRASIL	60.000	BOSCH	BRASIL	NO COTIZA		
30	Bieleta estabilizador	170.800	VIEMAR	BRASIL	125.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA		

31	Cremallera de dirección (caja de dirección completo)	2.440.000	DHB	BRASIL	4.120.000	FORD	BRASIL	NO COTIZA
32	Torreta de suspensión	161.040	BORFLEX	BRASIL	260.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA
33	Bomba central de freno	414.800	CONTROIL	BRASIL	520.000	CONTROIL	BRASIL	NO COTIZA
34	Cojinete de empuje c/ bomba auxiliar de embrague	488.000	CONTROIL	BRASIL	620.000	CONTROIL	BRASIL	NO COTIZA
35	Pico inyector	585.600	BOSCH	BRASIL	800.000	DELPHI	BRASIL	NO COTIZA
36	Bomba D/H	1.098.000	DHB	BRASIL	1.730.000	OSSCA	BRASIL	NO COTIZA
37	Polea de Tensor correa alternador	305.000	LNG	BRASIL	170.000	VETOR	BRASIL	NO COTIZA
38	Tapa tanque de combustible	54.900	TRINK	BRASIL	110.000	TRINK	BRASIL	NO COTIZA
39	Electroventilador	1.037.000	LNG	BRASIL	930.000	OMER	ARGENTINA	NO COTIZA
40	Bomba de agua	549.000	VMG	BRASIL	380.000	VMG	ARGENTINA	NO COTIZA
41	Tapa reservorio de agua radiador	61.000	TRINK	BRASIL	40.000	TRINK	BRASIL	NO COTIZA
42	Radiador de agua	1.464.000	VISCONDE	BRASIL	890.000	VISCONDE	BRASIL	NO COTIZA
43	Bocina	146.400	ZWZ	CHINA	100.000	GAUS	BRASIL	NO COTIZA
44	Motor de arranque	2.196.000	ZM	BRASIL	2.730.000	ZM	BRASIL	NO COTIZA
45	Bobina de encendido	268.400	ZM	BRASIL	490.000	DELPHI	BRASIL	NO COTIZA
46	Juego junta motor completo	402.600	SABO	BRASIL	350.000	SABO	BRASIL	NO COTIZA
47	Bendix de arranque	268.400	ZM	BRASIL	250.000	ZEN	BRASIL	NO COTIZA
48	Automatico de motor de arranque	305.000	ZM	BRASIL	270.000	ZM	BRASIL	NO COTIZA
49	Llanta de acero Aro 14□	976.000	ZWZ	CHINA	800.000	RCX	TAIWAN	NO COTIZA
50	Parrilla inferior de suspensión delantera lado derecho	1.342.000	BORFLEX	BRASIL	1.150.000	METALFORD	BRASIL	NO COTIZA
51	Parrilla inferior de suspensión delantero lado izquierdo	1.342.000	BORFLEX	BRASIL	1.150.000	METALFORD	BRASIL	NO COTIZA
52	Placa de embrague	854.000	LUK	BRASIL	700.000	SACHS	ARGENTINA	NO COTIZA
53	Disco de embrague	671.000	LUK	BRASIL	600.000	SACHS	ARGENTINA	NO COTIZA
54	Sensor velocimetro	463.600	RHO	BRASIL	330.000	OSSCA	BRASIL	NO COTIZA
55	Termostato completo	732.000	MTE	BRASIL	750.000	MT- THONPSON	BRASIL	NO COTIZA
	LOTE 8 - CHEVROLET MONTANA AÑO 2011							
1	Filtros de aceite	26.840	TECFIL	BRASIL	30.000	TECFIL	BRASIL	NO COTIZA
2	Filtros de combustible	26.840	TECFIL	BRASIL	30.000	TECFIL	BRASIL	NO COTIZA
3	Filtros de aire	42.700	TECFIL	BRASIL	80.000	TECFIL	BRASIL	NO COTIZA
4	Filtro de aire acondicionado	97.600	TECFIL	BRASIL	65.000	TECFIL	BRASIL	NO COTIZA
5	Kit de embrague	1.342.000	LUK	BRASIL	850.000	SACHS	ARGENTINA	NO COTIZA
6	Juego de 4 Pastilla de freno	109.800	FRASLEE	BRASIL	210.000	TRW	BRASIL	NO COTIZA
7	Amortiguador delantero	305.000	CORVEN	ARGENTINA	510.000	COFAP	BRASIL	NO COTIZA
8	Amortiguador Trasero	317.200	CORVEN	ARGENTINA	390.000	COFAP	BRASIL	NO COTIZA
9	Buje parrilla inferior	107.360	BORFLEX	BRASIL	60.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA
10	Buje estabilizador	30.500	BORFLEX	BRASIL	25.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA
11	Batería de 12 volts 65 amperes	402.600	CRAL	BRASIL	450.000	CRAL	BRASIL	NO COTIZA
12	Bomba de D/H	1.220.000	DHB	BRASIL	650.000	OSSCA	BRASIL	NO COTIZA
13	Terminal de batería +-	14.640	ZWZ	CHINA	20.000	ZM	BRASIL	NO COTIZA
14	Bujías de encendido	67.100	NGK	BRASIL	80.000	NGK	BRASIL	NO COTIZA
15	Automatico de arranque	585.600	ZM	BRASIL	410.000	ZM	BRASIL	NO COTIZA
16	Bendix de arranque	488.000	ZM	BRASIL	165.000	ZEN	BRASIL	NO COTIZA
17	Rotula inferior	103.700	VIEMAR	BRASIL	170.000	CORVEN	ARGENTINA	NO COTIZA
18	Masa trasera con ruleman	549.000	ASH	BRASIL	980.000	HIPER FREIOS	BRASIL	NO COTIZA
19	Ruleman de masa delantera	579.500	ASH	BRASIL	250.000	FAG	BRASIL	NO COTIZA

20	Homocinética delantera lado rueda	268.400	MAECPAR	BRASIL	310.000	NAKATA	BRASIL	NO COTIZA
21	Guardapolvo homocinética lado rueda	42.700	JAU	BRASIL	60.000	NAKATA	BRASIL	NO COTIZA
22	Homocinetica lado caja	305.000	MAECPAR	BRASIL	420.000	NAKATA	BRASIL	NO COTIZA
23	Guardapolvo homocinética lado caja	42.700	JAU	BRASIL	60.000	NAKATA	BRASIL	NO COTIZA
24	Cabo de embrague	158.600	CABO VELL	BRASIL	160.000	IKS	BRASIL	NO COTIZA
25	Juego de dos (2) cabos selector de cambios	475.800	VANNICCI	BRASIL	700.000	FREMEC	ARGENTINA	NO COTIZA
26	Soporte motor	335.500	BORFLEX	BRASIL	295.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA
27	Soporte caja	335.500	BORFLEX	BRASIL	350.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA
28	Foco luz alta H1	34.160	NARVA	ALEMANIA	30.000	NARVA	ALEMANIA	NO COTIZA
29	Muñequin de dirección	103.700	VIEMAR	BRASIL	195.000	CORVEN	ARGENTINA	NO COTIZA
30	Precat de dirección	54.900	VIEMAR	BRASIL	295.000	CORVEN	ARGENTINA	NO COTIZA
31	Caja de dirección (cremallera completa)	2.196.000	DHB	BRASIL	3.200.000	OSSCA	BRASIL	NO COTIZA
32	Correa alternador 5PK1780	122.000	GATES	BRASIL	150.000	CONTINENTAL	BRASIL	NO COTIZA
33	Bulbo de freno	183.000	RHO	BRASIL	90.000	3RHO	BRASIL	NO COTIZA
34	Bulbo de marcha atrás	146.400	RHO	BRASIL	120.000	3RHO	BRASIL	NO COTIZA
35	Cepillo limpia parabrisa	54.900	DEJALMA	BRASIL	60.000	BOSCH	BRASIL	NO COTIZA
36	Kit de cable de bujías	231.800	NGK	BRASIL	160.000	NGK	BRASIL	NO COTIZA
37	Correa dentada	146.400	CONTINENTAL	BRASIL	80.000	CONTINENTAL	ARGENTINA	NO COTIZA
38	Bomba de agua	427.000	VMG	BRASIL	195.000	VMG	ARGENTINA	NO COTIZA
39	Bomba central de frenos	341.600	CONTROIL	BRASIL	480.000	CONTROIL	BRASIL	NO COTIZA
40	Polea tensor de correa alternador	268.400	LNG	BRASIL	420.000	VETOR	BRASIL	NO COTIZA
41	Foco luz baja H7	36.600	NARVA	BRASIL	30.000	NARAVA	ALEMANIA	NO COTIZA
42	Tapa tanque de combustible	54.900	TRINK	BRASIL	45.000	TRINK	BRASIL	NO COTIZA
43	Compresor de A/C	3.416.000	DELFI	BRASIL	2.850.000	DELPHI	BRASIL	NO COTIZA
44	Tensor correa dentada	219.600	LNG	BRASIL	360.000	VETOR	BRASIL	NO COTIZA
45	Motor de arranque	2.440.000	ZM	BRASIL	2.200.000	ZM	BRASIL	NO COTIZA
46	Bobina de 5 patitas	195.200	ZM	BRASIL	520.000	DELPHI	BRASIL	NO COTIZA
47	Llantas de acero aro 15□	1.159.000	ZWZ	CHINA	800.000	RCX	TAIWAN	NO COTIZA
48	Junta tapa motor	146.400	SABO	BRASIL	160.000	SABO	BRASIL	NO COTIZA
49	Electroventilador	988.200	LNG	BRASIL	1.010.000	OMER	ARGENTINA	NO COTIZA
50	Sensor de velocidad	512.400	GM	BRASIL	370.000	OSSCA	BRASIL	NO COTIZA
51	Bulbo o sensor de temperatura	183.000	RHO	BRASIL	120.000	MT THONPSON	BRASIL	NO COTIZA
52	Torreta	268.400	BORFLEX	BRASIL	180.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA
53	Kit de embrague (cojinete. Plato y disco)	1.342.000	LUK	BRASIL	900.000	SACHS	ARGENTINA	NO COTIZA
54	Bocina	146.400	ZWZ	CHINA	160.000	FIAMM	BRASIL	NO COTIZA
55	Pico inyector	585.600	BOSCH	BRASIL	490.000	DELPHI	BRASIL	NO COTIZA
56	Cerradura de puerta	305.000	ZWZ	CHINA	820.000	ATEMIS	BRASIL	NO COTIZA
57	Tapa de reservorio de agua radiador	42.700	TRINK	BRASIL	35.000	TRINK	BRASIL	NO COTIZA
			LOTE 9 HYUNDAI H 1 AÑO 2011					
1	Bulbo o sensor de temperatura	61.000	MJ	CHINA	74.000	SAKURA	INDONESIA	NO COTIZA
2	Torreta	57.340	MJ	CHINA	215.000	SAKURA	INDONESIA	NO COTIZA
3	Kit de embrague (cojinete. Plato y disco)	42.700	MJ	CHINA	90.000	SAKURA	INDONESIA	NO COTIZA
4	Bocina	597.800	ZWZ	BRASIL	710.000	EVERLITE	BRASIL	NO COTIZA
5	Pico inyector	305.000	ZWZ	CHINA	295.000	CTR	KOREA	NO COTIZA
6	Cerradura de puerta	524.600	ZWZ	CHINA	780.000	KAYABA	JAPON	NO COTIZA

7	Amortiguador delantero	567.300	ZWZ	CHINA	560.000	SANGSIN	KOREA	NO COTIZA
8	Juego de 4 Pastilla de frenos delanteros	114.680	ZWZ	CHINA	120.000	NSO	JAPON	NO COTIZA
9	Buje parrilla inferior	42.700	ZWZ	CHINA	160.000	MITSUBOSHI	JAPON	NO COTIZA
10	Correa alternador (par)	109.800	ZWZ	CHINA	90.000	MITSUBOSHI	JAPON	NO COTIZA
11	Correa de aire	56.120	ZWZ	CHINA	80.000	MITSUBOSHI	JAPON	NO COTIZA
12	Correa de dirección	158.600	ZWZ	CHINA	195.000	CTR	KOREA	NO COTIZA
13	Muñequin de dirección	176.900	ZWZ	CHINA	190.000	CTR	KOREA	NO COTIZA
14	Precat de dirección	7.033.300	HYUNDAI	COREA	7.990.000	MANDO	KOREA	NO COTIZA
15	Cremallera de dirección (caja de dirección completo)	61.000	ZWZ	CHINA	160.000	FIRT	TAILANDIA	NO COTIZA
16	Guardapolvo de cremallera (par)	24.400	ZWZ	CHINA	45.000	ZM	BRASIL	NO COTIZA
17	Prisionero de rueda con tuerca	292.800	ZWZ	CHINA	495.000	MANDO	KOREA	NO COTIZA
18	Manija de puerta exterior de puerta	317.200	ZWZ	CHINA	320.000	GMB	JAPON	NO COTIZA
19	Cruceta cardan	442.860	ZWZ	CHINA	510.000	TEZUKA	JAPON	NO COTIZA
20	Centralizador de cardan	30.500	NARVA	ALEMANIA	45.000	NARVA	ALEMANIA	NO COTIZA
21	Foco luz alta H1	54.900	NARVA	ALEMANIA	60.000	NARVA	ALEMANIA	NO COTIZA
22	Foco luz baja H7	916.220	ZWZ	CHINA	1.100.000	NAKAMOTO	TAIWAN	NO COTIZA
23	Bomba central de freno	549.000	ZWZ	CHINA	590.000	NAKAMOTO	TAIWAN	NO COTIZA
24	Bomba central de embrague	54.900	ZWZ	CHINA	120.000	BOSCH	BRASIL	NO COTIZA
25	Cepillo limpia parabrisa 24□	54.900	ZWZ	CHINA	90.000	BOSCH	BRASIL	NO COTIZA
26	Cepillo limpia parabrisa 18□	225.700	ZWZ	CHINA	310.000	NAKAMOTO	TAIWAN	NO COTIZA
27	Bomba auxiliar de embrague	366.000	ZWZ	CHINA	370.000	SANGSIN	KOREA	NO COTIZA
28	Juego de 4 pastilla de frenos trasero	744.200	HYUNDAI	COREA	990.000	SHIMASHIDE	JAPON	NO COTIZA
29	Embrague vizcozo de ventilador	134.200	ZWZ	CHINA	160.000	TECFIL	BRASIL	NO COTIZA
30	Filtro de aire acondicionado (de habitáculo)	262.300	ZWZ	CHINA	260.000	ONNURI	KOREA	NO COTIZA
31	Cojinete de empuje	97.600	ZWZ	CHINA	160.000	NAKAMOTO	TAIWAN	NO COTIZA
32	Cañito flexible de freno	1.518.900	HYUNDAI	CHINA	1.410.000	DHI	JAPON	NO COTIZA
33	Bomba de D/H	146.400	ZWZ	CHINA	480.000	SUN	JAPON	NO COTIZA
34	Correa dentada larga	244.000	ZWZ	CHINA	360.000	GMB	KOREA	NO COTIZA
35	Tensor de correa dentada larga	2.002.020	HYUNDAI	COREA	1.990.000	MANDO	JAPON	NO COTIZA
36	Servo freno	54.900	ZWZ	CHINA	80.000	MUSASHI	JAPON	NO COTIZA
37	Reten piñon diferencial	73.200	ZWZ	CHINA	290.000	SUN	JAPON	NO COTIZA
38	Correa dentada corta	140.300	ZWZ	CHINA	260.000	GMB	JAPON	NO COTIZA
39	Tensor correa dentada corta	48.800	ZWZ	CHINA	180.000	HKT	JAPON	NO COTIZA
40	Bujia incandescente	183.000	ZWZ	CHINA	570.000	NEW- ERA	KOREA	NO COTIZA
41	Sensor de velocidad	585.600	ZWZ	CHINA	690.000	MANDO	KOREA	NO COTIZA
42	Bendix de arranque (conjunto)	195.200	ZWZ	CHINA	599.000	MANDO	KOREA	NO COTIZA
43	Bulbo de freno	73.200	ZWZ	CHINA	125.000	SANKEI	JAPON	NO COTIZA
44	Bulbo de marcha atrás	158.600	ZWZ	CHINA	170.000	GEN	JAPON	NO COTIZA
45	Juego de junta motor completo	231.800	ZWZ	CHINA	1.600.000	AJUSA	ESPAÑA	NO COTIZA
46	Bomba de agua 4D56T	707.600	ZWZ	CHINA	820.000	GMB	JAPON	NO COTIZA
47	Ruleman masa delantero (masa de rueda)	701.500	ZWZ	CHINA	1.140.000	NTN	JAPON	NO COTIZA
48	Muñequin bieleta estabilizador	181.780	ZWZ	CHINA	220.000	CTR	KOREA	NO COTIZA
49	Placa de presión de embrague	683.200	ZWZ	CHINA	980.000	LUK	BRASIL	NO COTIZA
50	Disco de embrague	581.940	ZWZ	CHINA	900.000	LUK	BRASIL	NO COTIZA
LOTE 10 CHEVROLET S10- AÑO 2017								

1	Filtro de aceite	109.800	TECFIL	BRASIL	185.000	TECFIL	BRASIL	NO COTIZA
2	Filtro de combustible (kit de 2 filtros)	195.200	SURE	INDONESIA	595.000	TECFIL	BRASIL	NO COTIZA
3	Filtro de aire	183.000	TECFIL	BRASIL	280.000	TECFIL	BRASIL	NO COTIZA
4	Filtro de A/C (de habitáculo)	146.400	TECFIL	BRASIL	99.000	TECFIL	BRASIL	NO COTIZA
5	Juego de 4 pastillas de freno	305.000	FRASLEE	BRASIL	950.000	FRASLE	BRASIL	NO COTIZA
6	Amortiguador delantero	366.000	CORVEN	BRASIL	850.000	COFAP	BRASIL	NO COTIZA
7	Amortiguador trasero	366.000	CORVEN	BRASIL	690.000	COFAP	BRASIL	NO COTIZA
8	Buje parrilla inferior	85.400	BORFLEX	BRASIL	140.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA
9	Buje estabilizador	85.400	BORFLEX	BRASIL	30.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA
10	Bateria de 12 volts 90 amp RC 170 min.	597.800	CRAL	BRASIL	680.000	EVERLITE	BRASIL	NO COTIZA
11	Bomba de D/H	1.464.000	GM	BRASIL	2.400.000	OSSCA	BRASIL	NO COTIZA
12	Automatico de arranque	183.000	ZM	BRASIL	590.000	ZM	BRASIL	NO COTIZA
13	Bendix de arranque	183.000	ZM	BRASIL	480.000	ZEN	BRASIL	NO COTIZA
14	Rotula superior	122.000	VIEMAR	BRASIL	350.000	NAKATA	BRASIL	NO COTIZA
15	Rotula inferior	122.000	VIEMAR	BRASIL	310.000	NAKATA	BRASIL	NO COTIZA
16	Ruleman de masa delantera	427.000	ASH	BRASIL	390.000	FAG	BRASIL	NO COTIZA
17	Homocinetica delantera con guardapolvo	549.000	MECPAR	BRASIL	3.990.000	OSSCA	BRASIL	NO COTIZA
18	Soporte motor	427.000	BORFLEX	BRASIL	1.380.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA
19	Soporte caja	427.000	BORFLEX	BRASIL	1.340.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA
20	Foco luz alta H1	54.900	NARVA	ALEMANIA	35.000	NARVA	ALEMANIA	NO COTIZA
21	Muñequin de dirección	122.000	VIEMAR	BRASIL	390.000	CORVEN	ARGENTINA	NO COTIZA
22	Precat de dirección	183.000	VIEMAR	BRASIL	320.000	CORVEN	ARGENTINA	NO COTIZA
23	Caja de dirección (cremallera completa)	3.050.000	DHB	BRASIL	9.100.000	OSSCA	BRASIL	NO COTIZA
24	Correa alternador	183.000	GATES	BRASIL	230.000	CONTINENTAL	BRASIL	NO COTIZA
25	Cepillo limpia parabrisa	103.700	ZWZ	CHINA	140.000	BOSCH	BRASIL	NO COTIZA
26	Tensor correa dentada	341.600	LNG	BRASIL	410.000	VETOR	BRASIL	NO COTIZA
27	Correa dentada	183.000	CONTINENTAL	BRASIL	490.000	GATES	BRASIL	NO COTIZA
28	Bomba de agua	854.000	VMG	BRASIL	1.750.000	VMG	BRASIL	NO COTIZA
29	Bomba central de freno	549.000	CONTROIL	BRASIL	940.000	CONTROIL	BRASIL	NO COTIZA
30	Polea loca de correa alternador	305.000	LNG	BRASIL	495.000	VETOR	BRASIL	NO COTIZA
31	Polea tensor de correa alternador	305.000	LNG	BRASIL	300.000	VETOR	BRASIL	NO COTIZA
32	Foco luz baja H7	54.900	NARVA	ALEMANIA	40.000	NARVA	ALEMANIA	NO COTIZA
33	Llanta de acero aro 15□	2.781.600	ZWZ	CHINA	2.800.000	RCX	BRASIL	NO COTIZA
34	Embrague viscoso de ventilador	2.196.000	BOSCH	BRASIL	2.600.000	OMER	BRASIL	NO COTIZA
35	Buje parrilla superior	97.600	BORFLEX	BRASIL	180.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA
36	Bieleta estabilizador	85.400	BORFLEX	BRASIL	260.000	BORFLEX	BRASIL	NO COTIZA
37	Cañito flexible de freno delantero	183.000	JAMAICA	BRASIL	210.000	NORFLEX	ARGENTINA	NO COTIZA
38	Cilindro de freno trasero	305.000	CONTROIL	BRASIL	310.000	CONTROIL	BRASIL	NO COTIZA
39	Cojinete de empuje	305.000	LUK	BRASIL	690.000	CONTROIL	BRASIL	NO COTIZA
40	Sensor de velocidad	305.000	RHO	BRASIL	420.000	DELPHI	BRASIL	NO COTIZA
41	Tapa de reservorio de agua radiador	85.400	ZWZ	CHINA	54.000	TRINK	BRASIL	NO COTIZA
42	Bomba central de embrague	915.000	CONTROIL	BRASIL	1.050.000	CONTROIL	BRASIL	NO COTIZA

JUAN D. CÁCERES Z.
Director
Departamento de Contrataciones