Facultad de Ciencias Económicas
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 17/2017 - "Refacción de la Escuela de Administración, Casa Matriz"

ÍTEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE TRABAJOS		ITINERA S.A.					ING. JUAN CANATTA					ENGINEERING S.A.				
			Unidad de Medidas	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)
		Refacción de la Escuela de Administración, Casa Matriz																
1	72131601-002	Desmonte de suelo	m3	14.126	27,00	Itinera S.A.	Paraguay	381.402	16.139	27,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	435.753	16.000	27,00	Engineering S.A.	Paraguay	432.000
2	72131601-002	Compactacion de suelo	m2	7.689	352,00	Itinera S.A.	Paraguay	2.706.528	8.589	352,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	3.023.328	8.000	352,00	Engineering S.A.	Paraguay	2.816.000
3	72131601-002	Remoción de balancines	un	61.357	8,00	Itinera S.A.	Paraguay	490.856	69.281	8,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	554.248	80.000	8,00	Engineering S.A.	Paraguay	640.000
4	72131601-002	Remosión de cielorraso	m2	9.914	320,00	Itinera S.A.	Paraguay	3.172.480	11.303	320,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	3.616.960	12.000	320,00	Engineering S.A.	Paraguay	3.840.000
5	72131601-008	Revoque de mochetas	un	56.438	8,00	Itinera S.A.	Paraguay	451.504	63.740	8,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	509.920	64.000	8,00	Engineering S.A.	Paraguay	512.000
6	72131601-008	Revoque de cielorraso	m2	23.555	320,00	Itinera S.A.	Paraguay	7.537.600	26.556	320,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	8.497.920	25.600	320,00	Engineering S.A.	Paraguay	8.192.000
7	72131601-004	Arenado para construcción de vereda de Hº Aº	m3	69.299	23,00	Itinera S.A.	Paraguay	1.593.877	77.728	23,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	1.787.744	96.000	23,00	Engineering S.A.	Paraguay	2.208.000
8	72131601-004	Losa de Hº Aº rodillado de 0,10 cm	m3	1.045.223	15,00	Itinera S.A.	Paraguay	15.678.345	1.175.423	15,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	17.631.345	1.200.000	15,00	Engineering S.A.	Paraguay	18.000.000
9	72131601-006	Aislacion de losa y terraza con membrana fibr	m2	75.051	220,00	Itinera S.A.	Paraguay	16.511.220	84.161	220,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	18.515.420	72.000	220,00	Engineering S.A.	Paraguay	15.840.000
10	72131601-012	Pintura de fleje de 15 cm bordes	ml	18.686	150,00	Itinera S.A.	Paraguay	2.802.900	21.071	150,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	3.160.650	17.600	150,00	Engineering S.A.	Paraguay	2.640.000
11	72131601-012	Pintura latex exterior con enduida	m2	14.702	4.730,00	Itinera S.A.	Paraguay	69.540.460	16.521	4.730,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	78.144.330	14.400	4.730,00	Engineering S.A.	Paraguay	68.112.000
12	72131601-012	Pintura de cielorraso	m2	14.702	320,00	Itinera S.A.	Paraguay	4.704.640	16.521	320,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	5.286.720	15.200	320,00	Engineering S.A.	Paraguay	4.864.000
13	72131601-010	Masillados de vidrios de ventanas	gl	1.455.861	1,00	Itinera S.A.	Paraguay	1.455.861	1.651.832	1,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	1.651.832	2.000.000	1,00	Engineering S.A.	Paraguay	2.000.000
14	72131601-010	Ventana de vidrios templados 8 mm 2.00 x 2.50 mts	un	1.596.100	8,00	Itinera S.A.	Paraguay	12.768.800	1.782.081	8,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	14.256.648	1.040.000	8,00	Engineering S.A.	Paraguay	8.320.000
15	72131601-001	Alumbrado con poste de caño metal de 3" brazo y cristal	un	636.132	12,00	Itinera S.A.	Paraguay	7.633.584	716.258	12,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	8.595.096	1.440.000	12,00	Engineering S.A.	Paraguay	17.280.000
16	72102304-005	Bajadas pluviales con caños de 150 mm	ml	45.069	55,00	Itinera S.A.	Paraguay	2.478.795	50.765	55,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	2.792.075	112.000	55,00	Engineering S.A.	Paraguay	6.160.000
17	72131601-01	Limpieza de obra	gl	2.233.248	1,00	Itinera S.A.	Paraguay	2.233.248	2.529.475	1,00	Ing. Juan Canatta	Paraguay	2.529.475	2.000.000	1,00	Engineering S.A.	Paraguay	2.000.000
		TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO						**152.142.100**					**170.989.464**					**163.856.000**

Lic. JOSÉ MENCHACA BERNAL
Jefe Interino
Departamento de Contrataciones