GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO
CENTRAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

## INFORME TÉCNICO FISCAL DE OBRAS

En la fecha me he constituido Como director de obras de la institución a su cargo, nos hemos constituido conforme a sus indicaciones a realizar un levantamiento se la situación en que se encuentra las calles Evidencia de las condiciones de las calles en los diferentes Ciudades del Departamento Central
Mencionamos que las calles de a ciudades se encuentran intransitable debido a la cantidad de aguas caídas de este temporal que azota al Departamento Central y las calles de la ciudad se encuentran ya en muy mal estados. Esta necesidad es de extrema urgencia sabiendo que es un peligro inminente para toda la gente que transitan la ciudad barrios Ante esta situación considere pertinente la intervención inmediata de la municipalidad. Adjunto imágenes de los lugares más urgente para realizar a hacer reparados

### Reparación de empedrados

**Lambaré**

**1.**

**Calle:** Aníbal Mojoli
**Barrio:** Mbachio II
**Intervención:** 954 m2

**Ubicación:** -25.362559, -57.621252 (GD)

**Registro fotográfico:**

ARQUITECTO
Reg. N° 2.087

**2.**
**Calle:** Arasa
**Barrio:** Mariscal López
**Intervención:** 1035.15 m2

**Ubicación:** -25.331003, -57.619645 (GD)

**Registro fotográfico:**

**3.**
**Calle:** Coronel Oviedo
**Barrio:** Villa Cerro Kora
**Intervención:** 583.20 m2

ARQUITECTO
Reg. N° 2.087

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO
CENTRAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

**Ubicación:** -25.343910, -57.616816 (GD)

**Registro fotográfico:**

**Villa Elisa**

**1.**

**Calle:** Próceres de Mayo 1

**Barrio:** Mbocajaty

**Intervención:** 220 m2

ARQUITECTO
Reg. Nº 2.087

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO
CENTRAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

**Ubicación:** -25.378404, -57.575755 (GD)

**Registro fotográfico:**

ARQUITECTO
Reg. N° 2.087

**2.**
**Calle:** Próceres de Mayo 2
**Barrio:** Mbocajaty
**Intervención:** 240 m2

**Ubicación:** -25.377609, -57.576203 (GD)

**Registro fotográfico:**

ARQUITECTO
Reg. Nº 2.087

ARQUITECTO
Reg. Nº 2.087

**3.**
**Calle:** Iturbe/Independencia Nacional
**Barrio:** Mbocajaty
**Intervención:** 36 m2

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO
CENTRAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

**Ubicación:** -25.377716, -57.577018 (GD)

**Registro fotográfico:**

ARQUITECTO
Reg. Nº 2.087