POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI Paraguái Ñetãyguáru mbaé

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 51/2018 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAMIONETA BLINDADA TOYOTA LAND CRUISER ID 354003.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180103-001	CAMBIO ACEITE MOTOR INCLUIDO EL ACEITE	Litros	EVENTO	1	87.732	87.732
2	78180103-001	CAMBIO ACEITE DE CAJA :ACEITE DE CAJA PRESENTACION 4 LITROS POR LITRO	Litros	EVENTO	1	645.072	645.072
3	72101803-001	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
4	78180101-019	CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO INCLUIDO EL ACEITE	Litros	EVENTO	1	106.118	106.118
5	78180101-019	CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL TRASERO INCLUIDO EL ACEITE	Litros	EVENTO	1	129.368	129.368
6	78180101-019	CAMBIO DE CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	1.367.323	1.367.323
7	78180101-019	CAMBIO DE BUJÍAS	Unidad	EVENTO	1	355.836	355.836
8	78180103-001	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	137.635	137.635
9	78180101-9994	CAMBIO FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	235.482	235.482
10	78180101-9994	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	220.887	220.887
11	78180101-9996	CARGA ADITIVO P/ RADIADOR	Litros	EVENTO	1	305.918	305.918
12	78180101-003	CAMBIO DE PRECAT C/U	Unidad	EVENTO	1	1.731.570	1.731.570
13	78180101-003	CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	4.775.516	4.775.516
14	78180101-003	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION D/H	Unidad	EVENTO	1	2.547.920	2.547.920
15	78180101-003	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMICINETICA C/U	Unidad	EVENTO	1	1.169.217	1.169.217
16	78180101-003	CAMBIO DE HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	4.868.461	4.868.461
17	78180101-001	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000
18	78180101-001	CAMBIO DE RULEMAN DE MASA	Unidad	EVENTO	1	1.284.619	1.284.619
19	78180101-001	CAMBIO DE RETEN DE MASA	Unidad	EVENTO	1	236.145	236.145
20	78180101-001	MANO DE OBRA DIRECCION	Unidad	EVENTO	1	2.080.000	2.080.000
21	78180101-001	CAMBIO ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA (VER OTROS)	Unidad	EVENTO	1	121.962	121.962
22	78180101-001	CARGA FLUIDO DE DIRECCIÓN	Litros	EVENTO	1	57.962	57.962
23	78180101-012	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO C/U	Unidad	EVENTO	1	516.242	516.242
24	78180101-004	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO C/U	Unidad	EVENTO	1	1.616.616	1.616.616
25	78180101-004	CAMBIO DE PARRILLA SUSP. INF. RH	Unidad	EVENTO	1	3.815.555	3.815.555
26	78180101-004	CAMBIO DE PARRILLA SUSP.INF. LH	Unidad	EVENTO	1	3.815.555	3.815.555
27	78180101-004	CAMBIO DETAQUEADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	855.672	855.672
28	78180101-012	CAMBIO FR TAQUEADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	855.672	855.672
29	78180101-004	CAMBIO DE BIELETA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1	682.412	682.412
30	78180101-	CAMBIO DE BUJE	Unidad	EVENTO	1	184.619	184.619

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 51/2018 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAMIONETA BLINDADA TOYOTA LAND CRUISER ID 354003.

	004	ESTABILIZADOR					
31	78180101-012	CAMBIO DE RULEMAN DE MASA TRASERA	Unidad	EVENTO	1	2.266.086	2.266.086
32	78180101-004	CAMBIO DE ESPIRAL DE SUSPENSION C/U	Unidad	EVENTO	1	1.363.594	1.363.594
33	78180101-004	MANO DE OBRA SUSPENSION TREN TRASERO Y DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	1.440.000	1.440.000
34	78180101-006	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO AMBOS	Unidad	EVENTO	1	1.926.355	1.926.355
35	78180101-006	RECTIFICACION DISCOS DE FRENO AMBOS	Unidad	EVENTO	1	368.000	368.000
36	78180101-006	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	32.145.122	32.145.122
37	78180101-006	CAMBIO DE JGO. DE REP. DE MORDAZA C/U	Unidad	EVENTO	1	336.043	336.043
38	78180101-006	CAMBIO DE JGO. DE SEGUROS DE PASTILLA	Unidad	EVENTO	1	102.430	102.430
39	78180101-006	CAMBIO DE DISCO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	1.494.249	1.494.249
40	78180101-006	CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO LH	Unidad	EVENTO	1	306.062	306.062
41	78180101-006	CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO RH	Unidad	EVENTO	1	306.062	306.062
42	78180101-006	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	253.399	253.399
43	78180101-006	CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	Unidad	EVENTO	1	656.578	656.578
44	78180101-006	MANO DE OBRA REPARACION DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
45	78180101-006	CARGA FLUIDO DE FRENO INCLUIDO EL FLUIDO	Litros	EVENTO	1	158.928	158.928
46	78180101-009	COMANDO CENTRAL DE BLOQUEO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1	2.590.770	2.590.770
47	78180101-009	CAMBIO DE FOCOS POR UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	1.568.300	1.568.300
48	78180101-009	CAMBIO DE PALANCA DE COMANDO SEÑALERO	Unidad	EVENTO	1	649.030	649.030
49	78180101-009	CAMBIO DE INTERRUPTOR DE ESTACIONAM.	Unidad	EVENTO	1	883.261	883.261
50	78180101-009	CAMBIO DE MOTOR LANZA AGUA	Unidad	EVENTO	1	1.222.766	1.222.766
51	78180101-009	CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	1.093.443	1.093.443
52	78180101-009	CAMBIO DE CAJA FUSILERA	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
53	78180101-009	CONTROL DE CARGA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	48.000	48.000
54	78180101-009	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	368.000	368.000
55	78180101-009	REPARACION DE SISTEMA DE LIMPIA PARAB.	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
56	78180101-009	AJUSTE DE FARO AUXILIAR	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
57	78180101-009	ALINEACION DE LUCES	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
58	78180101-009	CAMBIO BUJIAS INCANDESCENTES C/U	Unidad	EVENTO	1	355.836	355.836
59	78180101-009	CAMBIO DE BULBO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	390.414	390.414
60	78180101-009	CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	6.529.767	6.529.767
61	78180101-009	CAMBIO DE MOTOR LP	Unidad	EVENTO	1	2.827.882	2.827.882
62	78180101-009	CAMBIO DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	10.295.510	10.295.510

JOSE C. VERA GAMARRA
Comisario MAAP.
Tesorero Programa 1.2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 51/2018 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAMIONETA BLINDADA TOYOTA LAND CRUISER ID 354003.

63	78180101-016	CAMBIO DE EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1	4.257.678	4.257.678
64	78180101-016	CAMBIO DE CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	1	6.193.743	6.193.743
65	78180101-016	LIMPIEZA DE CONDENSADOR DE AIRE AC.	Unidad	EVENTO	1	208.000	208.000
66	78180101-009	MANO DE OBRA SISTEMA ELECTRICO Y A.A.	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
67	78180101-018	DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMB. P/LIMPIEZA	Unidad	EVENTO	1	232.000	232.000
68	78180101-009	CAMBIO DE CEPILLO LIMPIA PARABRISAS (AMBOS)	Unidad	EVENTO	1	451.116	451.116
69	78180101-009	CAMBIO DE GOMA LIMPIA PARABRIZA	Unidad	EVENTO	1	123.142	123.142
70	78180101-009	CAMBIO DE SILENCIADOR DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1	2.961.859	2.961.859
71	78180101-013	LIMPIAR INYECTOR	Unidad	EVENTO	1	292.887	292.887
72	78180101-006	ACEITE DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO	1	114.118	114.118
						Precio Total	**125.331.516**

ALFREDO ARRUA
Funcionario
Representante del Dpto. Jurídico.

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Sub Comisario INTD.
Jefa Interina – Dpto. UOC.

JOSÉ VERA GAMARRA
Crio. MAAP.
Tesorero Programa 1.2.0

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal MCP.
Representante Direc.Gral. Adm y Finanzas