Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 075/18 de fecha 01 de noviembre de 2018

RESOLUCIÓN C.A. Nº 075-013/18

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 08/18 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS".

VISTA: La Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 440/18, de fecha 26 de octubre de 2018, de la Oficina de Coordinación – DOP, recepcionada en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 26 de octubre de 2018, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe Final de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 08/18 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS"; y

CONSIDERANDO: Que, por Memorando DEM/EM2/Nº 75/17, de fecha 10 de noviembre de 2017, el Departamento de Electromedicina a través la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud, solicitó el inicio de los trámites del llamado para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS";

Que, por Memorando DOP/DTC/N° 276/18, de fecha 01 de marzo de 2018, el Departamento Técnico de Contrataciones, informó que se procedió a la inclusión en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2018, del llamado a "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS", bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, Subasta a la Baja Electrónica, con ID Nº 339750;

Que, por Resolución C.A. N° 009-006/18, de fecha 14 de febrero de 2018, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional - SBE N° 08/18 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE

FDO: ECON. ARMANDO DANIEL RODRÍGUEZ FRANCO. PRESIDENTE
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS"; se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones; se dispuso que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario Nº 21909/03, el Decreto Modificatorio N° 5174/05 y el Decreto N° 1107/14, y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP); y se encomendó a la Dirección Operativa de Contrataciones la realización de los ajustes necesarios en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado en cuestión, en lo concerniente a la denominación y numeración, como así también proceder a la realización de los trámites necesarios para la reprogramación presupuestaria correspondiente, a fin de comunicar el llamado a la Dirección Nacional de Contrataciones Púbicas, en atención a que han sido aprobados el Plan Financiero y el Programa Anual de Contrataciones, correspondientes al Instituto de Previsión Social en el Ejercicio Fiscal 2018;

Que, por Memorando DCP/DPR/PR2/N° 658/18, de fecha 27 de febrero de 2018, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido en cuestión afecta al Objeto de Gasto 240 "Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones" del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad", para el presente Ejercicio Fiscal por un monto de G. 399.436.897.- (Guaraníes trecientos noventa y nueve millones cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos noventa y siente). Cabe aclarar que el presente llamado es de carácter Plurianual, por un monto total a contratar de G. 1.065.165.058.- (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones ciento seseta y cinco mil cincuenta y ocho);

Que, por Nota G.A.L.D.O.P N° 553/18, de fecha 29 de mayo de 2018, la Dirección Operativa de Contrataciones, puso a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el inicio del llamado a Licitación Pública Nacional - SBE N° 08/18 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 339750;

Que, según Acta Nº 87/18, de fecha 19 de setiembre de 2018, se procedió a la apertura de los sobres-ofertas recepcionados, conforme al siguiente detalle:

FDO: ECON. ARMANDO DANIEL RODRÍGUEZ FRANCO. PRESIDENTE
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - CMPC

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

1. GRUPO IBP S.A. - RUC N°: 80091967-0: Según planilla de precios unitarios cotizó por un monto total de G. 7.343.711.000.- (Guaraníes siete mil trescientos cuarenta y tres millones setecientos once mil), y por el monto máximo de llamado de G. 1.065.165.058.- (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cincuenta y ocho), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 39.000.000.- (Guaraníes treinta y nueve millones). Empresa Aseguradora: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A., N° de Póliza: 31.1508.0010429.0000;

2. SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0: Según planilla de precios unitarios cotizó por un monto total de G. 7.340.396.743.- (Guaraníes siete mil trescientos cuarenta millones trescientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y tres), y por el monto máximo de llamado de G. 1.065.165.058.- (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cincuenta y ocho), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 33.000.000.- (Guaraníes treinta y tres millones). Empresa Aseguradora: CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS, N° de Póliza: 007.1508.043259/000;

Que, por Memorando de fecha 18 de octubre de 2018, la Comisión Evaluadora de Ofertas, elevó a la Dirección Operativa de Contrataciones, y por su intermedio, al Consejo de Administración, su Informe Final de Evaluación de Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 08/18 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS", en base a lo expuesto anteriormente y de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4° "Principios Generales" de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario, los criterios de evaluación y calificación estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos, así como también la Resolución DNCP/N° 411/18, con la sugerencia de adjudicar a la firma SOLUMEDIC S.A., por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras, establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

FDO: ECON. ARMANDO DANIEL RODRÍGUEZ FRANCO. PRESIDENTE
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 075/18 de fecha 01 de noviembre de 2018

RESOLUCIÓN C.A. Nº 075-013/18

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar la Licitación Pública Nacional - SBE N° 08/18 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS", a la firma SOLUMEDIC S.A., un por un monto máximo de G. 1.065.165.058.- (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cincuenta y ocho), IVA Incluido, conforme al Anexo que consta de 12 (doce) fojas, el cual se encuentra refrendado por el Secretario del Consejo de Administración, y se adjunta a la presente Resolución.----------

2°) Autorizar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, a notificar la presente Resolución a la firma adjudicada y a la no adjudicada y a proceder a la elaboración del Contrato correspondiente, detallando los documentos que deberán ser presentados para la firma del mismo.----------

3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

4°) Establecer que el Administrador del Contrato será la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud a través del Departamento de Electromedicina del IPS, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

5°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto la realización de los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería, a efectuar los pagos correspondientes, conforme al marco legal vigente.----------

6°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.----------

7°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/sm/jo.

FDO: ECON. ARMANDO DANIEL RODRÍGUEZ FRANCO. PRESIDENTE
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - IPS

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Monto Mínimo:	G. 532.582.529.- (Guaraníes quinientos treinta y dos millones quinientos ochenta y dos mil quinientos veinte y nueve), IVA Incluido.
Monto Máximo:	G. 1.065.165.058.- (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cincuenta y ocho), IVA Incluido.

SOLUMEDIC S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
4	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
5	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
6	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografosde la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
7	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
8	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
9	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
10	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
11	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
12	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
13	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
14	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asuncion	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - cruiz

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

15	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialítica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	8.364.180	8.364.180
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anti-glare screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 12.1 LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	8.171.583	8.171.583
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SHARP screen conn cable,12.1	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 DVI interface board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	3.631.815	3.631.815
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 mother board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	12.711.352	12.711.352
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card assembly of 6802	Unidad	EVENTO	1	2.421.210	2.421.210
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 Connection Cable Material Package	Unidad	EVENTO	1	2.179.089	2.179.089
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 3-Slot module rack communication board(integrate nios)	Unidad	EVENTO	1	5.084.541	5.084.541
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	19.369.680	19.369.680
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de T5 main control board assembly	Unidad	EVENTO	1	17.550.772	17.550.772
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9008 V2.0 SPO2 board PCBA	Unidad	EVENTO	1	3.268.300	3.268.300
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC connector	Unidad	EVENTO	1	181.580	181.580
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC connector with filter cable,T5,T8	Unidad	EVENTO	1	181.580	181.580
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Beneview T5 Service Pack	Unidad	EVENTO	1	2.311.155	2.311.155
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CCO/Sco2 interface module(FRU)	Unidad	EVENTO	1	2.905.450	2.905.450
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CCO/Sco2 interface module(FRU) (OEM)	Unidad	EVENTO	1	2.905.450	2.905.450
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card communication board	Unidad	EVENTO	1	1.452.720	1.452.720
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card shield	Unidad	EVENTO	1	90.794	90.794
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, connect mother board with CF card board	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de The Cable of CIS(long)	Unidad	EVENTO	1	1.089.540	1.089.540
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de The Cable of CIS(short)	Unidad	EVENTO	1	1.089.540	1.089.540

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - clruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS IRIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DPM6 FrontCover assembly,touch screen	Unidad	EVENTO	1	23.606.790	23.606.790
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DPM6 Front panel assembly(12.1anti-glar)	Unidad	EVENTO	1	16.343.160	16.343.160
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, connect main board with DVI interface board	Unidad	EVENTO	1	181.585	181.585
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DVI board	Unidad	EVENTO	1	3.631.814	3.631.814
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DVI board (Micro-D connector)	Unidad	EVENTO	1	3.631.814	3.631.814
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de sidestream CO2 module main unit	Unidad	EVENTO	1	16.343.160	16.343.160
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(12-full)	Unidad	EVENTO	1	11.803.398	11.803.398
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-standard)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-full)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-full-IBP+MASIMO)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board (big momery)	Unidad	EVENTO	1	9.987.490	9.987.490
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM10(Mindray SpO2 & 12 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	19.284.937	19.284.937
50	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-11 Module(MS-2011 Spo2/12lead/no IBP)	Unidad	EVENTO	1	21.100.845	21.100.845
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-11(Masimo/12 lead ECG/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	16.694.120	16.694.120
52	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM12(Nellcor/12 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	21.100.840	21.100.840
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM1(Mindray SpO2/3/5 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	15.653.120	15.653.120
54	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM2 module (Masimo SpO2,3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	14.890.440	14.890.440
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM2 module (MS-2011 SpO2,3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	17.469.000	17.469.000
56	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM3 module (Nellcor SpO2 ,3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	17.469.000	17.469.000
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM4(Mindray SpO2 & 12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	23.243.600	23.243.600
58	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM5(Masimo MS-2011 SpO2/12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	25.095.840	25.095.840
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM6(Nellcor SpO2 & 12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	25.059.520	25.059.520
60	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM7 module (Mindray SpO2 & 3/5 lead ECG	Unidad	EVENTO	1	11.658.120	11.658.120

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - cruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS CRUZ ARGUAMENTE
Secretario del Consejo de Administración

61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-8((MS-2011 3/5 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	13.474.000	13.474.000
62	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-8(Masimo 3/5 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	12.575.760	12.575.760
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-9(Nellcor/3/5 lead(Masimo 3/5 lead/n	Unidad	EVENTO	1	13.474.030	13.474.030
64	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM module rack comm board	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Patient Interface Cable (for BIS repair)	Unidad	EVENTO	1	3.631.815	3.631.815
66	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RM module	Unidad	EVENTO	1	8.353.174	8.353.174
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de T5 CF card function upgrade kit	Unidad	EVENTO	1	8.254.120	8.254.120
68	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Board	Unidad	EVENTO	1	9.079.537	9.079.537
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TR6F Recorder	Unidad	EVENTO	1	3.904.200	3.904.200
70	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USB_Hub board	Unidad	EVENTO	1	4.539.765	4.539.765
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, main unit to USB board	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590
72	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USB_Hub board(New Version/after EBR057)	Unidad	EVENTO	1	3.631.812	3.631.812
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Button board (touch screen)	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860
74	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Button board (anti-glare screen)	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, button board to mother board	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
76	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm board	Unidad	EVENTO	1	726.363	726.363
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm light board cable,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm board cover,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Encoder assembly	Unidad	EVENTO	1	1.634.315	1.634.315
80	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen control board cable,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90 795
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen kit (12.1 G-touch LCD)	Unidad	EVENTO	1	4.842.420	4.842.420
82	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery door	Unidad	EVENTO	1	363.181	363.181
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power button,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
84	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power switch and indicator	Unidad	EVENTO	1	544.770	544.770
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fan assembly	Unidad	EVENTO	1	544.770	544.770
86	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SMR with 8 Slots	Unidad	EVENTO	1	6.355.670	6.355.670
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silicagel keypad(T8/Spanlish)	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - Cruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

88	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silica gel keypad(T8/English)	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rear cover assembly	Unidad	EVENTO	1	3.268.633	3.268.633
90	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Recorder Cover(white),VS8	Unidad	EVENTO	1	62.144	62.144
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de module rack	Unidad	EVENTO	1	9.079.530	9.079.530
92	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother board	Unidad	EVENTO	1	13.619.300	13.619.300
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Invertor board(For Sharp TFT)DC-AC 12VDC 600Vrms 6mA	Unidad	EVENTO	1	907.950	907.950
94	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BeneView T1 Modulo de traslado	Unidad	EVENTO	1	28.996.530	28.996.530
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PICCO, 12 PIN CABLE FOR INJECTA TEMPERATURE AND BLOOD TEMPERATURE	Unidad	EVENTO	1	753.156	753.156
96	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PiCCO Module (PiCCO2 Technology with Spider Diagram)(w/o accessories)	Unidad	EVENTO	1	17.510.893	17.510.893
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IM2202 12 Pin IBP Cable (for BD)	Unidad	EVENTO	1	1.741.670	1.741.670
98	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Transductor de Presión Reusable RT2000 (BD)	Unidad	EVENTO	1	1.223.870	1.223.870
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Módulo óptico CeVOX + Cable + Sonda óptica de 35 cm	Unidad	EVENTO	1	54.603.860	54.603.860
100	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Saturacion de O2 Venosa Central (modulo)	Unidad	EVENTO	1	3.765.783	3.765.783
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	4.723.000	4.723.000
102	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	6.888.000	6.888.000
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Printer	Unidad	EVENTO	1	3.936.000	3.936.000
104	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de R3 main unit with battery, Mindray Algorithm and PDF format	Unidad	EVENTO	1	7.524.000	7.524.000
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+Bulbs+Clamps+Adu+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.435.000	3.435.000
106	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Adu+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.045.500	3.045.500
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Ped+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.045.500	3.045.500
108	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Neo+IEC	Unidad	EVENTO	1	3.091.500	3.091.500
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Paper (80 mm * 20 m)	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
110	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Folding thermal printing paper(80 mm * 14 m)	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Wireless 1D Barcode Scanner (USB, model: LS2208-SR)	Unidad	EVENTO	1	11.636.000	11.636.000
112	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Data viewer software,CadioVista	Unidad	EVENTO	1	2.967.000	2.967.000
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	4.748.000	4.748.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - cruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

114	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anti-glare screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	9.276.590	9.276.590
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 12.1 LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	9.276.590	9.276.590
116	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SHARP screen conn cable,12.1	Unidad	EVENTO	1	206.000	206.000
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 DVI interface board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	4.123.000	4.123.000
118	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 mother board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	14.430.000	14.430.000
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	20.615.000	20.615.000
120	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Service Pack	Unidad	EVENTO	1	2.811.000	2.811.000
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother board	Unidad	EVENTO	1	15.460.000	15.460.000
122	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de External paddles kit, Adu/Ped	Unidad	EVENTO	1	8.745.000	8.745.000
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Adu External Pads Kit,disposable	Unidad	EVENTO	1	7.058.000	7.058.000
124	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ped External Pads Kit,disposable	Unidad	EVENTO	1	7.290.000	7.290.000
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable of electrode pads with test load (50 ohm)	Unidad	EVENTO	1	7.340.000	7.340.000
126	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Test load (for use with 040-000545-00)	Unidad	EVENTO	1	4.370.000	4.370.000
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 1-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000
128	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 3-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000
130	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bedrail Hook	Unidad	EVENTO	1	1.451.000	1.451.000
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Trolley kit _D3	Unidad	EVENTO	1	18.890.000	18.890.000
132	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Table/vehicle mounting kit	Unidad	EVENTO	1	7.262.000	7.262.000
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mounting plate of external charger	Unidad	EVENTO	1	7.262.000	7.262.000
134	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Paper (50 mm * 20 m)	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grounding cable	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
136	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Analog output cable	Unidad	EVENTO	1	718.000	718.000
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Defib Sync cable	Unidad	EVENTO	1	718.000	718.000
138	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal recorder	Unidad	EVENTO	1	6.716.000	6.716.000
139	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Mobile LED surgical light with a single HyLED 760 lighthead. 1. Including Lead-Acid battery, 2 PCS. 2. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	153.296.000	153.296.000
140	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Mobile LED surgical light with a single HyLED730 lighthead. 1. Including Lead-Acid battery, 2 PCS. 2. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	144.216.000	144.216.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - Ciruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 single light, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	133.530.000	133.530.000
142	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 730 single light, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	122.850.000	122.850.000
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	189.617.000	189.617.000
144	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 combine with HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	200.300.000	200.300.000
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	210.980.000	210.980.000
146	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	283.000.000	283.000.000
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 combine with double HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	293.770.000	293.770.000
148	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 730 combine with double HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	304.456.000	304.456.000
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	315.130.000	315.130.000
150	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Covidien disposable sterilizing handle adapter	Unidad	EVENTO	1	3.205.000	3.205.000
151	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Sterilizable handle(HyLED) 1. Autoclavable handle cover, 1 piece. 2. It is the same handle for the lighthead, the Carrier-arm Camera and the display arm."	Unidad	EVENTO	1	1.068.000	1.068.000
152	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera handle(HyLED) Autoclavable handle cover, 1 piece."	Unidad	EVENTO	1	2.137.000	2.137.000
153	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Touch control panel One for each lighthead."	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
154	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2 Mega-pixel HD camera with swivel arm and spring arm.	Unidad	EVENTO	1	101.480.000	101.480.000
155	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated 2 Mega-pixel HD camera system 1. For HyLED 9700 and HyLED 760 light head. 2. Including update all control panels to touch control panels."	Unidad	EVENTO	1	96.140.000	96.140.000
156	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated SD camera system 1. Integrated camera with 400,000 pixel. 2. For HyLED 760 light head."	Unidad	EVENTO	1	48.070.000	48.070.000
157	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera reserved(interface) Reserve a swivel arm and a spring arm for carrier-arm camera."	Unidad	EVENTO	1	37.385.000	37.385.000
158	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera (for HyLED7&9 updating) 2 Mega-pixel HD camera for carrier-arm without spring arm."	Unidad	EVENTO	1	74.770.000	74.770.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - ciruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

159	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera reserved(interface) 1.For HyLED 9700 &HyLED 760 lighthead only. 2.Including update all control panels to touch control panels. 3. It can be updated with a camera in the ligth head in future."	Unidad	EVENTO	1	32.040.000	32.040.000
160	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated HD camera (for HyLED 7,8,9 updating) 1. Integrated camera with 2 Mega-pixel. 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	74.770.000	74.770.000
161	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated SD camera (for HyLED 760 updating) 1. Integrated camera with 400,000 pixel 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	25.370.000	25.370.000
162	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Camera remote control The remote control can adjust the integrated camera or the carrier arm camera, however, it can not control the lighthead."	Unidad	EVENTO	1	10.145.000	10.145.000
163	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for single monitor 1. For single display less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	37.385.000	37.385.000
164	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for double monitors 1. For double displays less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	106.820.000	106.820.000
165	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Backup Power System 1. One for each lighthead. 2. Including power module and battery system. 3. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	18.160.000	18.160.000
166	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	10.145.001	10.145.001
167	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	17.358.002	17.358.002
168	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Remote control module for digital OR system 1. For the digital OR system controlling the surgical light. 2. Mindray will provide the interface protocol in the Manual. "	Unidad	EVENTO	1	29.376.003	29.376.003
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery Pack	Unidad	EVENTO	1	6.677.000	6.677.000
170	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	274.696.012	274.696.012
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9500 combine with HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	291.865.075	291.865.075
172	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	309.034.000	309.034.000
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	371.984.567	371.984.567
174	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9700 combine with double HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	389.153.200	389.153.200
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9500 combine with double HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	406.322.123	406.322.123

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - CIRUIZ

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

176	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	423.490.490	423.490.490
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sterilizable handle(HyLED)	Unidad	EVENTO	1	1.145.000	1.145.000
178	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera handle(LED)	Unidad	EVENTO	1	2.285.000	2.285.000
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9700 color temp adjustment	Unidad	EVENTO	1	17.160.000	17.160.000
180	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9500 color temp adjustment	Unidad	EVENTO	1	11.445.789	11.445.789
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch control panel	Unidad	EVENTO	1	8.583.000	8.583.000
182	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2 Mega-pixel HD camera with swivel arm and spring arm.	Unidad	EVENTO	1	108.733.214	108.733.214
183	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera (for HyLED7&9 updating) 2 Mega-pixel HD camera for carrier-arm without spring arm."	Unidad	EVENTO	1	103.010.000	103.010.000
184	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera reserved(interface) Reserve a swivel arm and a spring arm for carrier-arm camera."	Unidad	EVENTO	1	40.060.000	40.060.000
185	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated 2 Mega-pixel HD camera system 1. For HyLED 9700 and HyLED 760 light head. 2. Including update all control panels to touch control panels."	Unidad	EVENTO	1	80.120.000	80.120.000
186	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera reserved(interface) 1.For HyLED 9700 &HyLED 760 lighthead only. 2.Including update all control panels to touch control panels. 3. It can be updated with a camera in the ligth head in future."	Unidad	EVENTO	1	34.336.000	34.336.000
187	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated HD camera (for HyLED 7,8,9 updating) 1. Integrated camera with 2 Mega-pixel. 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	80.120.000	80.120.000
188	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Camera remote control The remote control can adjust the integrated camera or the carrier arm camera, however, it can not control the lighthead."	Unidad	EVENTO	1	10.872.543	10.872.543
189	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Low ceiling spring arm 1. Suitable for when the false ceiling is less than 2,750 mm. 2. One for one light head; 3. The price is the difference between the low ceiling spring arm and the standard spring arm"	Unidad	EVENTO	1	17.168.000	17.168.000
190	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for single monitor 1. For single display less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	40.060.000	40.060.000
191	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for double monitors 1. For double displays less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	114.450.231	114.450.231
192	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Backup Power System 1. One for each lighthead. 2. Including power module and battery system. 3. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	19.457.852	19.457.852
193	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	10.870.321	10.870.321
194	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch wall control panel	Unidad	EVENTO	1	18.598.000	18.598.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - clruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

195	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery pack	Unidad	EVENTO	1	4.292.000	4.292.000
196	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.208.000	2.208.000
198	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.036.000	3.036.000
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
200	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.550.000	4.550.000
202	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Monitor Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.149.000	1.149.000
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Monitor Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000
204	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.036.000	3.036.000
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
206	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - CIRUIZ

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

208	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000
210	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
212	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.550.000	4.550.000
214	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000
216	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
218	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lámpara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sábados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
219	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000
220	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - clruiz

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

221	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.208.000	2.208.000
222	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000
223	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
224	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
225	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000

Monto Total Adjudicado LPN – SBE Nº 08/18: G. 1.065.165.058.- (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cincuenta y ocho), IVA Incluido.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - ciruiz