RESOLUCIÓN MINNA N° 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID N° 403.343.-

Asunción, 22 de noviembre de 2021

VISTO: El Memorando DGAF N° 537/2021 de la Dirección General de Administración y Finanzas, el Memorándum D.U.O.C N° 409/2021, y el informe de evaluación del llamado a LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021-2022 ID N° 403.343, elevada por los miembros del Comité de Evaluación designados según Resolución MINNA N° 942/2021 de fecha 20 de octubre de 2021, y;

CONSIDERANDO: La Ley N° 6174/2018 "Que eleva al rango de Ministerio, a la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) y pasa a denominarse Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)".

La Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" y su Decreto Reglamentario N° 21909/03, establecen las disposiciones que rigen para este tipo de procedimientos.

Las recomendaciones de adjudicación se hallan enmarcadas dentro de las disposiciones establecidas en el Artículo 28 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", la cual establece que: "ADJUDICACIÓN: Con base al informe de evaluación la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas...".

El acta de apertura del llamado a LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021-2022 ID N° 403.343, realizada a los quince días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

El informe de Evaluación del llamado a LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021-2022 ID N° 403.343, de fecha veintidós de noviembre de 2021, donde los miembros del Comité de Evaluación designados según Resolución MINNA N° 923/2021 de fecha 18 de octubre de 2021, concluyen: "Que una vez realizados todos los análisis establecidos conforme a la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto N° 2.992/2019 que lo reglamenta, en concordancia con los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, con respecto a la oferta que según el detallado análisis expuesto en este informe, acreditó que cumple sustancialmente con todos los requerimientos establecidos para el presente llamado, este Comité procede a emitir la recomendación a la Máxima Autoridad, según lo establecido en el artículo 63 del Decreto N° 2.992/2019 en los siguientes términos: ADJUDICAR el llamado a LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021-2022 id n° 403.343, a la oferta presentada por la firma RIO DE LA PLATA S.A., por un monto mínimo de Gs. 420.000.000 (Guaraníes cuatrocientos veinte millones) IVA incluido, y un monto máximo de Gs. 840.000.000 (Guaraníes ochocientos cuarenta millones) IVA incluido, por constituirse en la oferta que reúne todas la condiciones legales y técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y condiciones.

Abg. Alice Roquain [illegible]
Secretaria General
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

TERESA MARTINEZ ACOSTA
Ministra

RESOLUCIÓN MINNA N° 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID N° 403.343.-

La disponibilidad presupuestaria del presente llamado se encuentra prevista en la Ley Nº 6672/2021 de Presupuesto General de la Nación para la institución para el Ejercicio Fiscal 2021, según certificación de disponibilidad presupuestaria Nº 141/2021, correspondiente al PAC institucional Nº 403.343.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales;

LA MINISTRA DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

R E S U E L V E

Artículo 1°.- **Adjudicar,** la oferta presentada por la firma RIO DE LA PLATA S.A. por un monto mínimo de Gs. 420.000.000 (Guaraníes cuatrocientos veinte millones) IVA incluido, y un monto máximo de Gs. 840.000.000 (Guaraníes ochocientos cuarenta millones) IVA incluido, por constituirse en la oferta que reúne todas la condiciones legales y técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme a la siguiente lista de precios:

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos del MINNA" PLURIANUAL 2021-2022 ID Nº 403.343					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Oferente: Río de la Plata S.A.
1	Cambio de aceite y filtros para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captiva/ Kia K - 2700				
1.1	Fluido Hidráulico c/ litro	Unidad	EVENTO	1	52.000
1.2	Cambio de Aceite para motor 15/40 x c/ litro - Motores Diesel	Unidad	EVENTO	1	52.000
1.3	Cambio de Aceite para motor 20/40 x c/ litro - Motores Naftero	Unidad	EVENTO	1	52.000
1.4	Cambio de Aceite de Caja x c/ litro	Unidad	EVENTO	1	78.000
1.5	Cambio de Aceite de Diferencial x c/litro	Unidad	EVENTO	1	78.000
1.6	Fluido de Freno o embrague x c/ litro	Unidad	EVENTO	1	71.000
1.7	Cambio Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	157.000
1.8	Cambio de Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	184.000
1.9	Cambio de Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	144.000
2	Serv. de mant. y repar. de sistema de frenopara vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captiva/ Kia K - 2700				
2.1	Cambio de juego de pastillas de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	591.000
2.2	Cambio discos de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	1.577.000
2.3	Cambio juego de reparación de mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	591.000
2.4	Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	630.000
2.5	Cambio zapata de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	472.000
2.6	Cambio tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	1.577.000
2.7	Cambio cabo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	223.000
2.8	Cambio Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.120.333
2.9	Cambio Valvula de Freno	Unidad	EVENTO	1	103.000
2.10	Cambio caños flexibles de freno	Unidad	EVENTO	1	138.000
2.11	Cambio seguro de zpata de freno	Unidad	EVENTO	1	18.000
2.12	Rectificacion de discos de freno	Unidad	EVENTO	1	78.000
2.13	cementado de zapata	Unidad	EVENTO	1	566.000
2.14	Rectificación tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	210.000
2.15	Cambio resortes de zapata	Unidad	EVENTO	1	129.000
2.16	Cambio juego de reparación de cilindros de freno	Unidad	EVENTO	1	103.000
2.17	Regulación de Freno RH	Unidad	EVENTO	1	105.000
2.18	Regulación de freno LH	Unidad	EVENTO	1	105.000
2.19	Cambio de perno de zapatas	Unidad	EVENTO	1	129.000
2.20	Cambio de Pistón de mordaza	Unidad	EVENTO	1	189.000
2.21	Cambio de Mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1	558.000
2.22	Cambio de mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1	558.000

Abg. Alice Resquín Espínola

RESOLUCIÓN MINNA N° 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID N° 403.343.-

2.23	Cambio de perno de mordaza	Unidad	EVENTO	1	223.000
2.24	Cambio de tapa de guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	138.000
2.25	Cambio de goma de penal TM	Unidad	EVENTO	1	43.000
2.26	Cambio de bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	129.000
2.27	Mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	386.000
2.28	Cambio juego de reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	157.000
2.29	Cambio bomba de vacio	Unidad	EVENTO	1	129.000
2.30	Cambio de Servo Freno	Unidad	EJEMPLAR	1	944.000
2.31	Cambio de Válvula de freno	Unidad	EVENTO	1	343.000
2.32	Cambio de sensor de ABS de rueda izquierda	Unidad	EVENTO	1	515.000
2.33	Cambio sensor de ABS de rueda derecha	Unidad	EVENTO	1	515.000
2.34	Cambio sensor de ABS de rueda trasera	Unidad	EVENTO	1	687.000
2.35	Cambio modulo hidráulico de ABS	Unidad	EVENTO	1	601.000
2.36	Cambiar Cubeta de Freno	Unidad	EVENTO	1	35.000
3	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captiva/ Kia K - 2700**				
3.1	Cambio de amortiguadores delanteros c/u	Unidad	EVENTO	1	854.000
3.2	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	788.000
3.3	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	788.000
3.4	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	236.000
3.5	cambio de buje parrilla interior	Unidad	EVENTO	1	236.000
3.6	Cambio de parrilla suspensión interior	Unidad	EVENTO	1	729.000
3.7	cambio de parrilla suspensión superior	Unidad	EVENTO	1	729.000
3.8	Cambio buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	236.000
3.9	Cambio de bieleta estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	1	236.000
3.10	Cambio de bieleta estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	1	236.000
3.11	Cambio barra estabilizadora delantera	Unidad	EVENTO	1	591.000
3.12	Cambio de barra de torsion RH	Unidad	EVENTO	1	1.029.000
3.13	Cambio de barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	1.029.000
3.14	Cambio de brazo de torsion RH	Unidad	EVENTO	1	215.000
3.15	Cambio de brazo de torsion LH	Unidad	EVENTO	1	215.000
3.16	Cambio de asiento barra de torsion superior	Unidad	EVENTO	1	138.000
3.17	Cambio de asiento barra torsion inferior	Unidad	EVENTO	1	138.000
3.18	Cambio de Bulón de Torsion	Unidad	EVENTO	1	103.000
3.19	Cambio de punta eje RH	Unidad	EVENTO	1	386.000
3.20	Cambio de punta eje LH	Unidad	EVENTO	1	386.000
3.21	Cambio rodillo punta eje	Unidad	EVENTO	1	309.000
3.22	Cambio retén punta eje	Unidad	EVENTO	1	328.000
3.23	Cambio masa delantera	Unidad	EVENTO	1	1.115.000
3.24	Cambio rotor sensor	Unidad	EVENTO	1	472.000
3.25	Cambio de Ruleman masa delantera interior	Unidad	EVENTO	1	1.051.000
3.26	Cambio de Ruleman masa delantera exterior	Unidad	EVENTO	1	1.051.000
3.27	Cambio retén masa delantera	Unidad	EVENTO	1	328.000
3.28	Cambio tuerca de masa	Unidad	EVENTO	1	78.000
3.29	Cambio de arandela de masa	Unidad Internacional	EVENTO	1	26.000
3.30	Tapa de Masa	Costo por Mil		1	197.000
3.31	Cambio buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	35.000
3.32	Cambio perno de parrilla	Unidad	EVENTO	1	112.000
3.33	Cambio taqueador de suspension RH	Unidad	EVENTO	1	262.000
3.34	Cambio taqueador de suspension LHº	Unidad	EVENTO	1	262.000
3.35	tasas de rueda	Unidad	EVENTO	1	155.000
4	**Serv. de repar. y mant. de sistema de arranque para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captiva/ Kia K - 2700**				
4.1	Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	723.000
4.2	Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1	386.000
4.3	Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	558.000
4.4	Jugo de Carbones	Unidad	EVENTO	1	328.000
4.5	Motor de Arranque completo	Unidad	EVENTO	1	3.488.000
4.6	Automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	591.000
4.7	Ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1	289.000
4.8	Porta Carbon	Unidad	EVENTO	1	315.000
4.9	Bobina motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	460.000

Abg. Alice Resquin
Secretaria

MARIA TERESA MARTINEZ ACOSTA

RESOLUCIÓN MINNA Nº 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID Nº 403.343.-

5	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/ reparación de alternador para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captiva/ Kia K - 2700				
5.1	Juego de regulador de voltage y juego de diodos	Unidad	EVENTO	1	420.000
5.2	Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	1	352.000
5.3	Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1	386.000
5.4	Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	289.000
5.5	Rulemanes de alternador	Unidad	EVENTO	1	150.000
5.6	Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	275.000
5.7	Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	EVENTO	1	180.000
5.8	Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	189.000
5.9	Rebobinado de campo	Unidad	EVENTO	1	464.000
5.10	Alternador completo	Unidad	EVENTO	1	2.304.000
6	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico en general para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captiva/ Kia K - 2700				
6.1	foco de alta y baja	Unidad	EVENTO	1	65.000
6.2	Focos de filamentos	Unidad	EVENTO	1	43.000
6.3	focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	35.000
6.4	focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	60.000
6.5	foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	26.000
6.6	focos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	9.000
6.7	bulbo de marcha atras	Unidad	EVENTO	1	315.000
6.8	Bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	206.000
6.9	Tablero Instrumental	Unidad	EVENTO	1	129.000
6.10	comando central de levanta vidrios LH	Unidad	EVENTO	1	440.000
6.11	comando central de levanta vidrios RH	Unidad	EVENTO	1	412.000
6.12	Interruptor de levanta vidrio trasero LH	Unidad	EVENTO	1	240.000
6.13	nterruptor de levanta vidrio trasero RH	Unidad	EVENTO	1	240.000
6.14	Interruptores de puertas	Unidad	EVENTO	1	215.000
6.15	Interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	215.000
6.16	Interruptor de 4x4	Unidad	EVENTO	1	275.000
6.17	Interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	1	215.000
6.18	Relay	Unidad	EVENTO	1	236.000
6.19	Encendedor	Unidad	EVENTO	1	129.000
6.20	Alarma cinturon	Unidad	EVENTO	1	128.000
6.21	Bocina	Unidad	EVENTO	1	172.000
6.22	Bujias incandecentes	Unidad	EVENTO	1	210.000
6.23	Relay limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	341.000
6.24	motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	301.000
6.25	motor lanza agua	Unidad	EVENTO	1	301.000
6.26	cambiar terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	39.000
6.27	Arreglar velocimetro y cuenta kilometraje	Unidad	EVENTO	1	497.000
6.28	cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	723.000
7	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captiva/ Kia K - 2700				
7.1	Juego de pistones	Unidad	EVENTO	1	2.169.000
7.2	Juego de Aros	Unidad	EVENTO	1	1.170.000
7.3	Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	1.643.000
7.4	Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	1.301.000
7.5	Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	644.000
7.6	Casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	729.000
7.7	Valvula de admision	Unidad	EVENTO	1	687.000
7.8	Valcula de escape	Unidad	EVENTO	1	687.000
7.9	Junta de tapa de cilindros	Unidad	EVENTO	1	591.000
7.10	Arbol de levas adm.	Unidad	EVENTO	1	893.000
7.11	Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	5.850.000
7.12	Bielas	Unidad	EVENTO	1	292.000
7.13	Arbol de levas de escape	Unidad	EVENTO	1	841.000
7.14	Junta de multiple de admision	Unidad	EVENTO	1	289.000
7.15	Junta de multiple de escape	Unidad	EVENTO	1	289.000
7.16	Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	1	262.000
7.17	Correa principal frente motor	Unidad	EVENTO	1	315.000
7.18	Tensor de correa principal frente motor	Unidad	EVENTO	1	788.000
7.19	Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	275.000
7.20	Reten bancada trasera	Unidad	EVENTO	1	368.000

Abog. Alice Resquin

RESOLUCIÓN MINNA N° 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID N° 403.343.-

7.21	Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	986.000
7.22	resortes de valvulas	Unidad	EVENTO	1	180.000
7.23	Martilletes de valvulas	Unidad	EVENTO	1	515.000
7.24	Reten guia de valvulas	Unidad	EVENTO	1	215.000
7.25	Juego de Engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	583.000
7.26	Cadena de Distribucion	Unidad	EVENTO	1	2.275.000
7.27	Tensor de Cadena de distribucion	Unidad	EVENTO	1	1.117.000
7.28	Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	525.000
7.29	Soportes de motor	Unidad	EVENTO	1	571.000
7.30	Junta de Balancin	Unidad	EVENTO	1	103.000
7.31	Guia de valvulas	Unidad	EVENTO	1	301.000
7.32	Block motor 4JJI	Unidad	EVENTO	1	8.044.000
7.33	Carter motor	Unidad	EVENTO	1	558.000
7.34	Guia de cadena	Unidad	EVENTO	1	412.000
7.35	Leva de cadena	Unidad	EVENTO	1	515.000
7.36	Calce lateral	Unidad	EVENTO	1	155.000
7.37	Perno Piston	Unidad	EVENTO	1	215.000
7.38	Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	180.000
7.39	Seguro perno piston	Unidad	EVENTO	1	275.000
7.40	Rotor cigueñal	Unidad	EVENTO	1	558.000
7.41	Polea cigueñal	Unidad	EVENTO	1	2.298.000
7.42	Multiple de escape	Unidad	EVENTO	1	386.000
7.43	Caño flexible de escape	Unidad	EVENTO	1	360.000
7.44	Multiple de admision	Unidad	EVENTO	1	326.000
7.45	Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.761.000
7.46	Depurador de aire 4 JJI	Unidad	EVENTO	1	644.000
7.47	Tapa depurador	Unidad	EVENTO	1	343.000
7.48	Valvula de aire	Unidad	EVENTO	1	258.000
7.49	Manguera depurador	Unidad	EVENTO	1	360.000
7.50	Cambio de caño de alta presion	Unidad	EVENTO	1	172.000
7.51	Ducto de aire	Unidad	EVENTO	1	215.000
8	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision de Diferencial para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captiva/ Kia K - 2700**				
8.1	Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	4.713.000
8.2	Corona Piñon de Diferencial 4x4	Unidad	EVENTO	1	2.601.000
8.3	Rulemanes de corona	Unidad	EVENTO	1	412.000
8.4	Rulemanes de Piñon	Unidad	EVENTO	1	412.000
8.5	Rulemanes del tunel	Unidad	EVENTO	1	395.000
8.6	Reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	180.000
8.7	Tuerca de piñon	Unidad	EVENTO	1	52.000
8.8	Arandela diferencial	Unidad	EVENTO	1	35.000
8.9	Retenes del tunel del diferencial	Unidad	EVENTO	1	155.000
8.10	Guardapolvos de homocineticas	Unidad	EVENTO	1	210.000
8.11	Tulipas de Homocinetica lado caja	Unidad	EVENTO	1	764.000
8.12	Tulipas de Homocinetica lado rueda	Unidad	EVENTO	1	764.000
8.13	Bujes del soporte del tunel de diferencial	Unidad	EVENTO	1	215.000
8.14	Reten de homocinetica	Unidad	EVENTO	1	223.000
8.15	Ruleman eje de homocinetica	Unidad	EVENTO	1	558.000
8.16	Rodillo eje tunel	Unidad	EVENTO	1	275.000
8.17	Encastre de 4x4	Unidad	EVENTO	1	378.000
8.18	Deslizante de 4x4	Unidad	EVENTO	1	558.000
8.19	Acople	Unidad	EVENTO	1	129.000
8.20	Espaciador	Unidad	EVENTO	1	301.000
8.21	Perno diferencial	Unidad	EVENTO	1	215.000
8.22	Planetario	Unidad	EVENTO	1	729.000
8.23	Engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	583.000
8.24	Caja diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.441.000
9	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captiva/ Kia K - 2700**				
9.1	Cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	4.796.000
9.2	Precap	Unidad	EVENTO	1	473.000
9.3	Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	157.000
9.4	Muñequin	Unidad	EVENTO	1	420.000
9.5	Esparragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	157.000
9.6	Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	105.000

Abg. Alice Resquín Lehmann
Secretaria General

RESOLUCIÓN MINNA N° 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID N° 403.343.-

9.7	Bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	3.024.000
9.8	Reparacion de bomba de direccion	Unidad	EVENTO	1	1.370.000
9.9	Columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	301.000
9.10	Conjunto cilindro contacto	Unidad	EVENTO	1	360.000
9.11	Correa de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	262.000
9.12	Eje de direccion	Unidad	EVENTO	1	558.000
9.13	Tanque de fluido D/h	Unidad	EVENTO	1	301.000
9.14	Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	138.000
9.15	Manguera de retorno D/H	Unidad	EVENTO	1	155.000
9.16	Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	138.000
9.17	Juego de rep. retenes bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	755.000
9.18	Juegos de rep. cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	560.000
9.19	Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	412.000
9.20	Alineacion y Balanceo	Unidad	EVENTO	1	105.000
10	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captiva/ Kia K - 2700**				
10.1	Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	2.568.000
10.2	Radiador de intercooler	Unidad	EVENTO	1	2.097.000
10.3	Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	2.208.000
10.4	Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	867.000
10.5	Aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	591.000
10.6	Termostato	Unidad	EVENTO	1	328.000
10.7	Junta de Termostato	Unidad	EVENTO	1	69.000
10.8	Manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	180.000
10.9	Manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	1	180.000
10.10	Juego de manguera de calefaccion	Unidad	EVENTO	1	240.000
10.11	Condensador de A AC.	Unidad	EVENTO	1	583.000
10.12	Evaporador de A.AC.	Unidad	EVENTO	1	764.000
10.13	Valvula expansora	Unidad	EVENTO	1	549.000
10.14	Filtro recibidor a.ac.	Unidad	EVENTO	1	630.000
10.15	Gas refrigerante 134A	Unidad	EVENTO	1	657.000
10.16	Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	EVENTO	1	341.000
10.17	Compresor de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	5.606.000
10.18	Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	301.000
10.19	Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	386.000
10.20	Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	223.000
10.21	Guia ventilador	Unidad	EVENTO	1	138.000
10.22	Tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	52.000
10.23	Goma de soporte radiador	Unidad	EVENTO	1	103.000
10.24	Protector 4[]I	Unidad	EVENTO	1	275.000
10.25	Tanque aux. radiador	Unidad	EVENTO	1	103.000
10.26	Enfriador de aire	Unidad	EVENTO	1	180.000
10.27	Enfriador de aceite	Unidad	EVENTO	1	386.000
10.28	Correa A/A	Unidad	EVENTO	1	197.000
10.29	Conjunto de polea tensor A/A	Unidad	EVENTO	1	240.000
10.30	Manguera A/A	Unidad	EVENTO	1	112.000
10.31	Comando A/A	Unidad	EVENTO	1	112.000
10.32	Motor ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1	558.000
10.33	Nucleo evaporador A/A	Unidad	EVENTO	1	523.000
10.34	Motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	266.000
11	**Mantenimiento y reparacion de carroceria/Reparacion de la cabina para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captiva/ Kia K - 2700**				
11.1	Mecanismo de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	386.000
11.2	Mecanismo de levanta vidrio delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	386.000
11.3	Mecanismo de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	386.000
11.4	Mecanismo de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	386.000
11.5	Tapizado de pta. delantera izq.	Unidad	EVENTO	1	301.000
11.6	Tapizado de pta. delantera der.	Unidad	EVENTO	1	301.000
11.7	Tapizado de pta. trasera izq.	Unidad	EVENTO	1	301.000
11.8	Tapizado de pta. trasera der.	Unidad	EVENTO	1	301.000
11.9	Cerradura de puerta del. izq.	Unidad	EVENTO	1	223.000
11.10	Cerradura de puerta delantera der.	Unidad	EVENTO	1	223.000
11.11	Cerradura de puerta trasera izq.	Unidad	EVENTO	1	223.000

Abg. Alice Resq

RESOLUCIÓN MINNA Nº 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 - 2022. ID Nº 403.343.-

11.12	Cerradura de puerta trasera der.	Unidad	EVENTO	1	223.000
11.13	Juego de guia de asiento de conductor	Unidad	EVENTO	1	240.000
11.14	Tapizado asiento conductor	Unidad	EVENTO	1	215.000
11.15	Tapizado de asiento lado acompañante	Unidad	EVENTO	1	215.000
11.16	guia de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	1	240.000
12	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captiva/ Kia K - 2700**				
12.1	Juego de Anillos sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	412.000
12.2	Juego de rulemanes	Unidad	EVENTO	1	558.000
12.3	Juego de rulemanes	Unidad	EVENTO	1	386.000
12.4	Desplazable de 1y2da	Unidad	EVENTO	1	472.000
12.5	Desplazable 3ra. y 4ta.	Unidad	EVENTO	1	472.000
12.6	Desplazable 5ta. y M.atras	Unidad	EVENTO	1	472.000
12.7	Eje de mando	Unidad	EVENTO	1	1.158.000
12.8	Eje Principal	Unidad	EVENTO	1	1.158.000
12.9	Engranaje de Primera	Unidad	EVENTO	1	455.000
12.10	Engranaje de 2da	Unidad	EVENTO	1	455.000
12.11	Engranaje de 3ra.	Unidad	EVENTO	1	455.000
12.12	Engranaje de 5ta.	Unidad	EVENTO	1	455.000
12.13	Cuadruple	Unidad	EVENTO	1	1.544.000
12.14	Reten de cola	Unidad	EVENTO	1	189.000
12.15	Reten de frente caja	Unidad	EVENTO	1	189.000
12.16	Placa intermedia	Unidad	EVENTO	1	301.000
12.17	Juego de juntas caja	Unidad	EVENTO	1	206.000
12.18	Engranaje marcha atras	Unidad	EVENTO	1	386.000
12.19	Sincronizador	Unidad	EVENTO	1	369.000
12.20	Engranaje	Unidad	EVENTO	1	472.000
12.21	Caja selectora de cambios	Unidad	EVENTO	1	3.657.000
12.22	Palanca de cambios	Unidad	EVENTO	1	944.000
13	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captiva/ Kia K - 2700**				
13.1	Plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.775.000
13.2	Disco	Unidad	EVENTO	1	1.183.000
13.3	Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	1.512.000
13.4	Horquilla	Unidad	EVENTO	1	552.000
13.5	Guardapolvo de horquilla	Unidad	EVENTO	1	210.000
13.6	Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1	460.000
13.7	Volante de motor	Unidad	EVENTO	1	3.862.000
13.8	Tornillos de volantes	Unidad	EVENTO	1	197.000
13.9	Corona de volante	Unidad	EVENTO	1	3.862.000
13.10	Rectificacion de corona volante	Unidad	EVENTO	1	341.000
13.11	Bulbo de embrague	Unidad	EVENTO	1	155.000
13.12	Goma pedal de embrague	Unidad	EVENTO	1	138.000
13.13	Flexible de embrague	Unidad	EVENTO	1	155.000
13.14	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	350.000
13.15	Juego reparacion de aux de embrague	Unidad	EVENTO	1	103.000
13.16	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	350.000
13.17	Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	499.000
14	**Serv. de mant. y repar. de Tren/ Reparación Suspención trasera para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captivo/ Kia K - 2700**				
14.1	Amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	1	854.000
14.2	Buque de elasticos	Unidad	EVENTO	1	412.000
14.3	Grilletes de elásticos	Unidad	EVENTO	1	240.000
14.4	Curva Elástico	Unidad	EVENTO	1	240.000
14.5	Centro elástico	Unidad	EVENTO	1	180.000
14.6	Hoja Elástico	Unidad	EVENTO	1	301.000
14.7	Reparación de elásticos traseros	Unidad	EVENTO	1	386.000
14.8	Mazos elásticos - ambos lados	Unidad	EVENTO	1	1.098.000
14.9	Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	144.000
14.10	Perno elástico	Unidad	EVENTO	1	155.000
14.11	Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	35.000
14.12	Buje elástico	Unidad	EVENTO	1	69.000
14.13	Grampa elástico	Unidad	EVENTO	1	69.000

RESOLUCIÓN MINNA N° 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID N° 403.343.-

14.14	Mecanismo porta auxilio	Unidad	EVENTO	1	301.000
15	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision/ reparacion de sistema 4x4 para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captiva/ Kia K - 2700				
15.1	caja de transferencia completa	Unidad	EVENTO	1	6.907.000
15.2	actuador 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.244.000
15.3	Módulo 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.244.000
15.4	Comando 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.415.000
15.5	Reparación de sistema electronico 4x4	Unidad	EVENTO	1	472.000
15.6	Cardan completo	Unidad	EVENTO	1	1.158.000
15.7	Crucetas de cardan	Unidad	EVENTO	1	189.000
15.8	Centralizador de cardan	Unidad	EVENTO	1	472.000
15.9	Cardan delantero	Unidad	EVENTO	1	729.000
15.10	crucetas de cardan 4x4	Unidad	EVENTO	1	103.000
15.11	Brida de cardan trasero - lado diferencial	Unidad	EVENTO	1	386.000
15.12	Brida de cardan delantero - lado caja	Unidad	EVENTO	1	301.000
15.13	Interruptor inhibidor	Unidad	EVENTO	1	446.000
15.14	Cadena de transferencia	Unidad	EVENTO	1	1.072.000
15.15	Brida	Unidad	EVENTO	1	489.000
16	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captiva/ Kia K - 2700				
16.1	Bomba de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	1.544.000
16.2	Reparación de bomba alimentadora de combustible	Unidad	EVENTO	1	558.000
16.3	Pico inyector electrónico	Unidad	EVENTO	1	1.630.000
16.4	Solenoide alimentadora	Unidad	EVENTO	1	386.000
16.5	Sensor posición de cigüeñal 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	386.000
16.6	Sensor posición de árbol de levas 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	723.000
16.7	Sensor de Flujo de aire 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	723.000
16.8	Sensor de acelerador 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	472.000
16.9	Caudalimetro	Unidad	EVENTO	1	73.000
16.10	Base de filtro de combustib le	Unidad	EVENTO	1	215.000
16.11	Sensor de Presion Common Rail	Unidad	EVENTO	1	591.000
16.12	Limitador de presion Common Rail	Unidad	EVENTO	1	429.000
16.13	Flotador de tanque	Unidad	EVENTO	1	723.000
16.14	Pre-filtro	Unidad	EVENTO	1	328.000
16.15	Pedal de acelerador	Unidad	EVENTO	1	138.000
16.16	Sensor de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	591.000
16.17	Sensor de temperatura combustible	Unidad	EVENTO	1	369.000
16.18	Sensor presion combustible	Unidad	EVENTO	1	565.000
16.19	Tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	729.000
16.20	Retén de pico inyector	Unidad	EVENTO	1	138.000
16.21	Tapa tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	112.000
16.22	Protector del tanque	Unidad	EVENTO	1	120.000
16.23	Tubo de combustible	Unidad	EVENTO	1	215.000
16.24	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	197.000
17	Servicio de chapería y/o pintura para vehiculos tipo camioneta - Marca Izuzu D-max/ Ford Ranger/ Haima 7/JAC T6/ Toyota/ Nissan Frontier/ Mitsubishi Pajero/ Volkswagen/ Hyundai Tucson/ Chevrolet Captiva/ Kia K - 2700				
17.1	Servicio de pintura de logotipos cada puerta	Unidad	EVENTO	1	105.000
17.2	Cabo abre capot	Unidad	EVENTO	1	108.000
17.3	Varilla Capot	Unidad	EVENTO	1	129.000
17.4	Goma puertas ambos lados	Unidad	EVENTO	1	103.000
17.5	Cerradura Puerta trasera	Unidad	EVENTO	1	129.000
17.6	Espejo retrovisor interior	Unidad	EVENTO	1	215.000
17.7	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	65.000
18	Cambio de aceite y filtros para vehiculos tipo mini bus - marca Hyundai H1				
18.1	Fluido hidráulico c/ litro	Unidad	EVENTO	1	105.000
18.2	Cambio aceite para motor 15/40 x c/ littro	Unidad	EVENTO	1	91.000
18.3	Cambio de aceite de caja x c/ litro	Unidad	EVENTO	1	91.000
18.4	Cambio aceite de diferencial x c/ litro	Unidad	EVENTO	1	105.000
18.5	Fluido de freno o embrague x c/ litro	Unidad	EVENTO	1	85.000
18.6	Cabmio Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	170.000
18.7	Cambio Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	197.000
18.8	Cambio Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	164.000
19	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno para vehiculos tipo mini bus - marca Hyundai H1				
19.1	fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	85.000

RESOLUCIÓN MINNA N° 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID N° 403.343.-

19.2	Control de freno	Unidad Medida Global	EVENTO	1	103.000
19.3	Regulacion de freno	Unidad	EVENTO	1	103.000
19.4	Cambio de juego reparacion cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	180.000
19.5	Cambio juego reparacion bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	395.000
19.6	Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	1.117.000
19.7	Cambio juego reparacion mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	1.109.000
19.8	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	394.000
19.9	Cambio cabo freno de mano lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	386.000
19.10	Cambio cabo freno de mano lado derecho	Unidad	EVENTO	1	386.000
19.11	Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	1.869.000
19.12	cambio caño flexible mordaza freno delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	138.000
19.13	Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	1.077.000
19.14	Reparacion servo freno	Unidad	EVENTO	1	975.000
19.15	Cambio disco de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	1.244.000
19.16	Cambio tambor de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	1.244.000
19.17	Rectificacion disco de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	328.000
19.18	Rectificacion tambor de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	328.000
19.19	Cambio de pisto mordaza freno delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	472.000
19.20	Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.485.000
19.21	Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	416.000
20	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero para vehiculos tipo mini bus - marca Hyundai H1**				-
20.1	Grasa para masa	Unidad	EVENTO	1	103.000
20.2	Cambio muñequin direccion c/u	Unidad	EVENTO	1	630.000
20.3	Cambio brazo curvo	Unidad	EVENTO	1	583.000
20.4	Cabmio braco central de direccion	Unidad	EVENTO	1	729.000
20.5	cambio amortiguador de direccion	Unidad	EVENTO	1	498.000
20.6	cambio centro elastico	Unidad	EVENTO	1	326.000
20.7	Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	360.000
20.8	Cambio de espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	715.000
20.9	Cambio amortiguador delantero universal c/u	Unidad	EVENTO	1	1.709.000
20.10	Reparacion sinfin	Unidad	EVENTO	1	1.504.000
20.11	Cambio bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	3.657.000
20.12	Cambio caño de alta presion direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	841.000
20.13	Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	644.000
20.14	Reparar eje cardanica de direccion	Unidad	EVENTO	1	695.000
20.15	Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	215.000
20.16	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	420.000
20.17	Cambio de ruleman palier y seguro	Unidad	EVENTO	1	558.000
20.18	Cambio de palier	Unidad	EVENTO	1	815.000
20.19	Cambio de reten palier	Unidad	EVENTO	1	240.000
20.20	Cambio buje amortiguador inferior y superior c/u	Unidad	EVENTO	1	43.000
20.21	alineacion y balanceo de rueda	Unidad	EVENTO	1	341.000
20.22	Cambio ruleman m. delantero, reten y engrase del mismo	Unidad	EVENTO	1	460.000
20.23	Cambio reten delantero y engrase del mismo c/u	Unidad	EVENTO	1	157.000
21	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico para vehiculos tipo mini bus - marca Hyundai H1**				-
21.1	Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	788.000
21.2	Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1	472.000
21.3	Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	583.000
21.4	Juego de carbones	Unidad	EVENTO	1	394.000
21.5	Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	6.582.000
21.6	Automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	591.000
21.7	Ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1	289.000
21.8	Porta Carbon	Unidad	EVENTO	1	315.000
21.9	Bobina motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	901.000
22	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparacion de alternador para vehiculos tipo mini bus - marca Hyundai H1**				-
22.1	Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	EVENTO	1	1.308.000
22.2	Rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	472.000
22.3	Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1	644.000
22.4	Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	460.000
22.5	Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	1	578.000
22.6	Polea de Alternador	Unidad	EVENTO	1	1.242.000
22.7	Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	EVENTO	1	1.341.000
22.8	Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	1.341.000

RESOLUCIÓN MINNA Nº 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID Nº 403.343.-

22.9	Robobinado de campo	Unidad	EVENTO	1	691.000
22.10	Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1	7.841.000
23	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico para vehiculos tipo mini bus - marca Hyundai H1				-
23.1	Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	1	52.000
23.2	Focos de filamentos	Unidad	EVENTO	1	52.000
23.3	Focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	43.000
23.4	Focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	56.000
23.5	Foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	30.000
23.6	Focos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	18.000
23.7	Bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	206.000
23.8	Bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	206.000
23.9	Tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	1.219.000
23.10	Comando central de levanta vidrio LH	Unidad	EVENTO	1	894.000
23.11	Comando central de levanta vidrio RH	Unidad	EVENTO	1	894.000
23.12	Interruptor de levanta vidrio trasero LH	Unidad	EVENTO	1	732.000
23.13	Interruptor de levanta vidrio trasero RH	Unidad	EVENTO	1	732.000
23.14	Interruptores de puerta	Unidad	EVENTO	1	215.000
23.15	Interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	215.000
23.16	Interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	1	215.000
23.17	Relay	Unidad	EVENTO	1	155.000
23.18	Encendedor	Unidad	EVENTO	1	129.000
23.19	Alarma cinturón	Unidad	EVENTO	1	120.000
23.20	Bocina	Unidad	EVENTO	1	172.000
23.21	Relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	223.000
23.22	Bujías incandescentes	Unidad	EVENTO	1	138.000
23.23	Motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	890.000
23.24	Motor lanza agua	Unidad	EVENTO	1	825.000
23.25	Arreglar velocímetro y cuenta kilometraje	Unidad	EVENTO	1	691.000
23.26	Cambiar terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	43.000
23.27	Cambio de batería	Unidad	EVENTO	1	723.000
24	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1				-
24.1	Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	5.282.000
24.2	Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	2.032.000
24.3	Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	2.540.000
24.4	Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	687.000
24.5	Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	687.000
24.6	Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	258.000
24.7	Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	138.000
24.8	Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	386.000
24.9	Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	129.000
24.10	Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	1.158.000
24.11	Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	944.000
24.12	Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	815.000
24.13	Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	691.000
24.14	Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	691.000
24.15	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	103.000
24.16	Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	103.000
24.17	Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	138.000
24.18	Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	103.000
24.19	Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	56.000
24.20	Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	103.000
24.21	Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	103.000
24.22	Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	155.000
24.23	Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	172.000
24.24	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	103.000
24.25	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	172.000
24.26	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	206.000
24.27	Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	129.000
24.28	Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	1.115.000
24.29	Cambio juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	1.287.000
24.30	Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	206.000
24.31	Alinear tunel bancada	Unidad	EVENTO	1	206.000
24.32	Armar valv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación	Unidad	EVENTO	1	215.000
24.33	Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.287.000
24.34	Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	412.000

Abg. Alice Resc

RESOLUCIÓN MINNA Nº 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID Nº 403.343.-

24.35	Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	206.000
24.36	Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	215.000
24.37	Cambio junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	103.000
24.38	Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	429.000
24.39	Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	1.158.000
24.40	Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	258.000
25	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1				-
25.1	Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	7.800.000
25.2	Corona y Piñon de Dif.	Unidad	EVENTO	1	2.519.000
25.3	Rulemanes de Corona	Unidad	EVENTO	1	352.000
25.4	Rulemanes de Piñón	Unidad	EVENTO	1	258.000
25.5	Rulemanes del tunel	Unidad	EVENTO	1	326.000
25.6	Reten de piñón	Unidad	EVENTO	1	155.000
25.7	Tuerca de Piñón	Unidad	EVENTO	1	39.000
25.8	Arandela diferencial	Unidad	EVENTO	1	22.000
25.9	Retenes del Tunel del dif.	Unidad	EVENTO	1	155.000
25.10	Guardapolvos de homocinéticas	Unidad	EVENTO	1	138.000
25.11	Tulipas de Homoc. lado caja	Unidad	EVENTO	1	764.000
25.12	Tulipas de Homoc. lado rueda	Unidad	EVENTO	1	764.000
25.13	Bujes del soporte del tunel de Dif.	Unidad	EVENTO	1	215.000
25.14	Reten de homocinética	Unidad	EVENTO	1	223.000
25.15	Ruleman eje homocinética	Unidad	EVENTO	1	558.000
25.16	Rodillo eje tunel	Unidad	EVENTO	1	275.000
25.17	Encastre de 4x4	Unidad	EVENTO	1	944.000
25.18	Deslizante de 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.707.000
25.19	Acople	Unidad	EVENTO	1	129.000
25.20	Espaciador	Unidad	EVENTO	1	301.000
25.21	Perno diferencial	Unidad	EVENTO	1	215.000
25.22	Planetario	Unidad	EVENTO	1	729.000
25.23	Engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	583.000
25.24	Caja diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.365.000
26	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1				-
26.1	Cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	2.429.000
26.2	Precap	Unidad	EVENTO	1	729.000
26.3	Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	486.000
26.4	Muñequin	Unidad	EVENTO	1	729.000
26.5	Esparragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	219.000
26.6	Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	189.000
26.7	Bomba Dirección hidráulica	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.533.000
26.8	Reparación de bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	2.304.000
26.9	Columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	742.000
26.10	Conjunto cilindro contacto	Unidad	EVENTO	1	1.072.000
26.11	Correa de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	416.000
26.12	Eje de dirección	Unidad	EVENTO	1	742.000
26.13	Tanque de fluido D/H	Unidad	EVENTO	1	476.000
26.14	Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	318.000
26.15	Manguera de retorno D/H	Unidad	EVENTO	1	318.000
26.16	Manguera de D/H	Unidad	EVENTO	1	318.000
26.17	Jgo de rep retenes bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	644.000
26.18	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	476.000
26.19	Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	935.000
26.20	Alineación y balanceo	Unidad	EVENTO	1	318.000
27	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1				-
27.1	Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	2.568.000
27.2	Radiador de intercooler	Unidad	EVENTO	1	2.097.000
27.3	Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	1.441.000
27.4	Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	566.000
27.5	Aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	386.000
27.6	Termostado	Unidad	EVENTO	1	215.000
27.7	Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	69.000
27.8	Manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	180.000
27.9	Manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	1	180.000
27.10	Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	1	240.000
27.11	Condensador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	583.000

Ing. Alice Resquin
Secretaria

RESOLUCIÓN MINNA N° 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID N° 403.343.-

27.12	Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	764.000
27.13	Válvula expansora	Unidad	EVENTO	1	549.000
27.14	Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	630.000
27.15	Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	657.000
27.16	Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	EVENTO	1	223.000
27.17	Compresor de A. Ac.	Unidad	EVENTO	1	3.657.000
27.18	Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	301.000
27.19	Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	386.000
27.20	Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	223.000
27.21	Guia ventilador	Unidad	EVENTO	1	138.000
27.22	Tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	52.000
27.23	Goma soporte radiador	Unidad	EVENTO	1	103.000
27.24	Protector 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	275.000
27.25	Tanque aux radiador	Unidad	EVENTO	1	103.000
27.26	Enfriador de aire	Unidad	EVENTO	1	180.000
27.27	Enfriador de aceite	Unidad	EVENTO	1	386.000
27.28	Correa A/A	Unidad	EVENTO	1	129.000
27.29	Conjunto polea tensor A/A	Unidad	EVENTO	1	240.000
27.30	Manguera A/A	Unidad	EVENTO	1	112.000
27.31	Comando A/A	Unidad	EVENTO	1	112.000
27.32	Motor ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1	558.000
27.33	Nucleo evaporador A/A	Unidad	EVENTO	1	523.000
27.34	Motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	266.000
28	**Mantenimiento y reparación de carrocería/reparación interior de la cabina para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1**				-
28.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	890.000
28.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero	Unidad	EVENTO	1	890.000
28.3	Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	890.000
28.4	Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero	Unidad	EVENTO	1	890.000
28.5	Tapiz de pta. Del izq.	Unidad	EVENTO	1	644.000
28.6	Tapiz de pta. Del der.	Unidad	EVENTO	1	644.000
28.7	Tapiz de pta tras izq.	Unidad	EVENTO	1	644.000
28.8	Tapiz de pta tras der.	Unidad	EVENTO	1	644.000
28.9	Cerradura de puerta delantera izquierda	Unidad Medida Global	EVENTO	1	446.000
28.10	Cerradura de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	446.000
28.11	Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	446.000
28.12	Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	446.000
28.13	Juego de guia de asiento de conductor	Unidad	EVENTO	1	318.000
28.14	Tapizado de Asiento conductor	Unidad	EVENTO	1	446.000
28.15	Tapizado de Asiento lado acompañante	Unidad	EVENTO	1	446.000
28.16	Guia de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	1	318.000
29	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1**				-
29.1	Juego de Anillos Sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	3.332.000
29.2	Juego de Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	944.000
29.3	Juego De Rodillos	Unidad	EVENTO	1	944.000
29.4	Desplazable de 1y2da.	Unidad	EVENTO	1	343.000
29.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	EVENTO	1	343.000
29.6	Desplazable de 5ta y M.atras	Unidad	EVENTO	1	343.000
29.7	Eje de Mando	Unidad	EVENTO	1	1.801.000
29.8	Eje Principal	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
29.9	Engranaje de 1ra.	Unidad	EVENTO	1	1.105.000
29.10	Engranaje de 2da.	Unidad	EVENTO	1	1.105.000
29.11	Engranaje de 3ra.	Unidad	EVENTO	1	1.105.000
29.12	Engranaje de 5ta.	Unidad	EVENTO	1	1.105.000
29.13	Cuádruple	Unidad	EVENTO	1	2.032.000
29.14	Reten cola	Unidad	EVENTO	1	189.000
29.15	Reten de frente caja	Unidad	EVENTO	1	189.000
29.16	Placa intermedia	Unidad	EVENTO	1	301.000
29.17	Juego de juntas de caja	Unidad	EVENTO	1	206.000
29.18	Engranaje marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	558.000
29.19	Sincronizador	Unidad	EVENTO	1	369.000
29.20	Engranaje	Unidad	EVENTO	1	691.000
29.21	Caja selectora de cambios	Unidad	EVENTO	1	1.219.000
29.22	Palanca de cambios	Unidad	EVENTO	1	669.000
30	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1**				-

Abg. Alice Resquin
Secretaria

RESOLUCIÓN MINNA Nº 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID Nº 403.343.-

30.1	Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	2.951.000
30.2	Disco	Unidad	EVENTO	1	3.254.000
30.3	Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	1.288.000
30.4	Horquilla	Unidad	EVENTO	1	578.000
30.5	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	EVENTO	1	289.000
30.6	Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1	729.000
30.7	Volante de motor	Unidad	EVENTO	1	8.347.000
30.8	Tornillos de volante	Unidad	EVENTO	1	210.000
30.9	Corona volante	Unidad	EVENTO	1	8.347.000
30.10	Rectificacion de corona volante	Unidad	EVENTO	1	1.220.000
30.11	Bulbo de embrague	Unidad	EVENTO	1	986.000
30.12	Goma pedal de embrague	Unidad	EVENTO	1	318.000
30.13	Flexible de embrague	Unidad	EVENTO	1	378.000
30.14	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.364.000
30.15	Juego reparación bomba aux de embrague	Unidad	EVENTO	1	486.000
30.16	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.364.000
30.17	Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	2.367.000
31	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero para vehiculos tipo mini bus - marca Hyundai H1				-
31.1	Amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	1	1.868.000
31.2	Bujes de elásticos	Unidad	EVENTO	1	412.000
31.3	Grilletes de elásticos	Unidad	EVENTO	1	240.000
31.4	Curva elástico	Unidad	EVENTO	1	240.000
31.5	Centro elástico	Unidad	EVENTO	1	180.000
31.6	Hoja elástico	Unidad	EVENTO	1	301.000
31.7	Reparación de elásticos traseros	Unidad	EVENTO	1	386.000
31.8	Mazos elasticos ambos lados	Unidad	EVENTO	1	4.469.000
31.9	Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	220.000
31.10	Perno elástico	Unidad	EVENTO	1	155.000
31.11	Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	35.000
31.12	Buje elástico	Unidad	EVENTO	1	69.000
31.13	Grampa elástico	Unidad	EVENTO	1	69.000
31.14	Mecanismo porta auxilio	Unidad	EVENTO	1	1.179.000
32	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión/reparación sistema 4x4 para vehículos tipo mini bus - marca Hyundai H1				-
32.1	Caja de transferencia completa	Unidad	EVENTO	1	6.907.000
32.2	Actuador 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.179.000
32.3	Modulo 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.179.000
32.4	Comando 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.341.000
32.5	Reparacion de Sistema electrónico de 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	472.000
32.6	Cardan Completo	Unidad	EVENTO	1	1.681.000
32.7	Crucetas de Cardan	Unidad	EVENTO	1	289.000
32.8	Centralizador de Cardan	Unidad	EVENTO	1	723.000
32.9	Cardan delantero	Unidad	EVENTO	1	1.504.000
32.10	Crucetas de Cardan 4x4	Unidad	EVENTO	1	103.000
32.11	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	Unidad	EVENTO	1	386.000
32.12	Brida de Cardan Del. Lado Caja	Unidad	EVENTO	1	301.000
32.13	Interruptor inhibidor	Unidad	EVENTO	1	446.000
32.14	Cadena de transferencia	Unidad	EVENTO	1	1.016.000
32.15	Brida	Unidad	EVENTO	1	489.000
33	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible para vehiculos tipo mini bus - marca Hyundai H1				-
33.1	Bomba de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	1.235.000
33.2	Reparacion de bomba alimentadora de combustible	Unidad	EVENTO	1	558.000
33.3	Pico inyector electrónico	Unidad	EVENTO	1	2.616.000
33.4	Solenoide alimentadora	Unidad	EVENTO	1	386.000
33.5	Sensor posición de Cigüeñal 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	386.000
33.6	Sensor posición de árbol de Levas 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	723.000
33.7	Sensor de Flujo de Aire 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	723.000
33.8	Sensor de Acelerador 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	472.000
33.9	Caudalímetro	Unidad	EVENTO	1	73.000
33.10	Base de Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	215.000
33.11	Sensor de presión Common Rail	Unidad	EVENTO	1	2.796.000
33.12	Limitador de presión del Common Rail	Unidad	EVENTO	1	1.825.000
33.13	Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	1	1.544.000
33.14	Pre filtro	Unidad	EVENTO	1	328.000
33.15	Pedal de acelerador	Unidad	EVENTO	1	138.000
33.16	Sensor de Velocímetro	Unidad	EVENTO	1	591.000

Abg. Alice Ramírez

RESOLUCIÓN MINNA N° 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID N° 403.343.-

33.17	Sensor de temperatura combustible	Unidad	EVENTO	1	834.000
33.18	Sensor presión combustible	Unidad	EVENTO	1	1.825.000
33.19	Tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.264.000
33.20	Reten de pico inyector	Unidad	EVENTO	1	683.000
33.21	Tapa tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	378.000
33.22	Protector del tanque	Unidad	EVENTO	1	446.000
33.23	Tubo de combustible	Unidad	EVENTO	1	476.000
33.24	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	986.000
34	Servicio de chapería y/o pintura para vehiculos tipo mini bus - marca Hyundai H1				-
34.1	Servicio de Pintura de Logotipos cada puerta	Unidad	EVENTO	1	157.000
34.2	Cabo abre capot	Unidad	EVENTO	1	108.000
34.3	Varilla capot	Unidad	EVENTO	1	155.000
34.4	Goma puerta ambos lados	Unidad	EVENTO	1	301.000
34.5	Cerradura tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	301.000
34.6	Espejo retrovisor interior	Unidad	EVENTO	1	215.000
34.7	Cepillos limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	65.000
35	Cambio de aceite y filtros para vehiculos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia Rio				-
35.1	Fluido Hidraulico c/litro	Unidad	EVENTO	1	45.000
35.2	Cambio de aceite para motor 20/40 x c/litro- Motores naftero	Unidad	EVENTO	1	45.000
35.3	Cambio de aceite de caja x c/litro	Unidad	EVENTO	1	71.000
35.4	Cambio de aceite de diferencial x c/litro	Unidad	EVENTO	1	71.000
35.5	Fluido de freno o embrague x c/litro	Unidad	EVENTO	1	71.000
35.6	Cambio de filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	131.000
35.7	Cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	144.000
35.8	Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	124.000
36	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno para vehiculos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia Rio				-
36.1	Cambio de juego de pastilla de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	460.000
36.2	Cambio de discos de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	1.051.000
36.3	Cambio de juego de reparacion de mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	301.000
36.4	Cambio de cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	538.000
36.5	Cambio de zapata de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	412.000
36.6	Cambio de tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	1.495.000
36.7	Cambio de cabo de freno	Unidad	EVENTO	1	129.000
36.8	Cambio de bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	558.000
36.9	Cambio de valvula de freno	Unidad	EVENTO	1	86.000
36.10	Cambio de caños flexibles de freno	Unidad	EVENTO	1	103.000
36.11	Cambio de seguro de zapata	Unidad	EVENTO	1	18.000
36.12	Rectificacion de discos de freno	Unidad	EVENTO	1	78.000
36.13	Cementado de zapata	Unidad	EVENTO	1	407.000
36.14	Rectificacion de tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	184.000
36.15	Cambio resortes de zapata	Unidad	EVENTO	1	112.000
36.16	Cambio juego de reparacion de cilindros de freno	Unidad	EVENTO	1	95.000
36.17	Regulacion de frenoRH	Unidad	EVENTO	1	65.000
36.18	Regulacion de freno LH	Unidad	EVENTO	1	65.000
36.19	Cambio de perno de zapatas	Unidad	EVENTO	1	103.000
36.20	Cambio de piston de mordaza	Unidad	EVENTO	1	172.000
36.21	Cambio de mordaza de freno deltantero RH	Unidad	EVENTO	1	386.000
36.22	Cambio de mordaza de freno deltantero LH	Unidad	EVENTO	1	386.000
36.23	Cambio de perno mordaza	Unidad	EVENTO	1	129.000
36.24	Cambio de guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	112.000
36.25	Cambio de goma pedal TM	Unidad	EVENTO	1	43.000
36.26	Cambio de bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	103.000
36.27	Mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	301.000
36.28	Cambio de juego de reparacion bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	86.000
36.29	Cambio de bomba de vacio	Unidad	EVENTO	1	103.000
36.30	Cambio de servo freno	Unidad	EVENTO	1	772.000
36.31	Cambio de valvula de freno	Unidad	EVENTO	1	292.000
36.32	Cambio de sensor de ABS rueda izquierda	Unidad	EVENTO	1	343.000
36.33	Cambio de sensor de ABS rueda derecha	Unidad	EVENTO	1	343.000
36.34	Cambio de sensor de ABS rueda trasera	Unidad	EVENTO	1	515.000
36.35	Cambio de modulo hidraulico de ABS	Unidad	EVENTO	1	515.000
36.36	Cambiar cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1	35.000
37	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero/ Reparación de Suspención detantera para vehiculos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia Rio				-
37.1	Cambio de amortiguadores deltanteros c/u	Unidad	EVENTO	1	591.000

Abg. Alice Re[illegible]

RESOLUCIÓN MINNA N° 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID N° 403.343.-

37.2	Cambios de rotula inferior	Unidad	EVENTO	1	525.000
37.3	Cambio de rotula superior	Unidad	EVENTO	1	343.000
37.4	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	120.000
37.5	Cambio de buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	184.000
37.6	Cambio de parrilla suspencion interior	Unidad	EVENTO	1	558.000
37.7	Cambio de parrilla suspencion superior	Unidad	EVENTO	1	472.000
37.8	Cambio de buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	103.000
37.9	Cambio de bieleta estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	1	120.000
37.10	Cambio de bieleta estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	1	120.000
37.11	Cambio barra estabilizadora delantera	Unidad	EVENTO	1	258.000
37.12	Cambio de barra de torsion RH	Unidad	EVENTO	1	691.000
37.13	Cambio de barra de torsion LH	Unidad	EVENTO	1	691.000
37.14	Cambio de brazo de torsion RH	Unidad	EVENTO	1	120.000
37.15	Cambio de brazo de torsion LH	Unidad	EVENTO	1	120.000
37.16	Cambio de asiento barra torsion superior	Unidad	EVENTO	1	95.000
37.17	Cambio de asiento barra torsion inferior	Unidad	EVENTO	1	95.000
37.18	Cambio de bulón de torsion	Unidad	EVENTO	1	73.000
37.19	Cambio de punta eje RH	Unidad	EVENTO	1	394.000
37.20	Cambio de punta eje LH	Unidad	EVENTO	1	394.000
37.21	Cambio rodillo punta eje	Unidad	EVENTO	1	240.000
37.22	Cambio de reten punta eje	Unidad	EVENTO	1	155.000
37.23	Cambio masa deltantera	Unidad	EVENTO	1	1.183.000
37.24	Cambio rotor sensor	Unidad	EVENTO	1	258.000
37.25	Cambio de ruleman de masa deltantera interior	Unidad	EVENTO	1	343.000
37.26	Cambio de ruleman de masa deltantera exterior	Unidad	EVENTO	1	343.000
37.27	Cambio reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	129.000
37.28	Cambio tuerca de masa	Unidad	EVENTO	1	26.000
37.29	Cambio de arandela de masa	Unidad	EVENTO	1	18.000
37.30	Tapa de masa	Unidad	EVENTO	1	95.000
37.31	Cambio de buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	35.000
37.32	Cambio perno de parrilla	Unidad	EVENTO	1	78.000
37.33	Cambio de taqueador de suspension RH	Unidad	EVENTO	1	86.000
37.34	Cambio de taqueador de suspension LH	Unidad	EVENTO	1	86.000
37.35	Tasas de ruedas	Unidad	EVENTO	1	108.583
38	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/ sistema de arranque para vehiculos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia Rio**				-
38.1	Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	394.000
38.2	Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1	215.000
38.3	Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	360.000
38.4	Juego de carbones	Unidad	EVENTO	1	197.000
38.5	Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	1.287.000
38.6	Automatico de arranque	Unidad	EVENTO	1	420.000
38.7	Ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1	129.000
38.8	Porta carbon	Unidad	EVENTO	1	197.000
38.9	Bobina motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	240.000
39	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/reparacion de alternador para vehiculos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia Rio**				-
39.1	Juego de regulador de voltage y juego de diodos	Unidad	EVENTO	1	368.000
39.2	Rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	301.000
39.3	Estator de alternador	Unidad	EVENTO	1	301.000
39.4	Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	236.000
39.5	Rulemanes de alternador	Unidad	EVENTO	1	111.000
39.6	Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	205.667
39.7	Carcasa trasera de alternador	Unidad	EVENTO	1	155.000
39.8	Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	129.000
39.9	Rebobino de campo	Unidad	EVENTO	1	262.000
39.10	Alternador completo	Unidad	EVENTO	1	987.000
40	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico en general para vehiculos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia Rio**				-
40.1	Foco de alta y baja	Unidad	EVENTO	1	30.000
40.2	Focos de filamentos	Unidad	EVENTO	1	30.000
40.3	Focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	35.000
40.4	Focos de busca huella	Unidad	EVENTO	1	43.000
40.5	Foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	22.000
40.6	Focos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	9.000
40.7	Bulbo de marcha atras	Unidad	EVENTO	1	129.000
40.8	Bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	129.000

Abg. Alice Resquin Kanonnikoff

RESOLUCIÓN MINNA N° 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID N° 403.343.-

40.9	Tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	86.000
40.10	Comando central de lavanta vidrio LH	Unidad	EVENTO	1	301.000
40.11	Comando central de lavanta vidrio RH	Unidad	EVENTO	1	301.000
40.12	Interruptor de levanta vidrio LH	Unidad	EVENTO	1	258.000
40.13	Comando central de lavanta vidrio RH	Unidad	EVENTO	1	258.000
40.14	Interrptores de puerta	Unidad	EVENTO	1	129.000
40.15	Interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	129.000
40.16	Interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	1	155.000
40.17	Relay	Unidad	EVENTO	1	236.000
40.18	Encendedor	Unidad	EVENTO	1	73.000
40.19	Alarma cinturon	Unidad	EVENTO	1	95.000
40.20	Bocina	Unidad	EVENTO	1	86.000
40.21	Relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	103.000
40.22	Bujias incandecentes	Unidad	EVENTO	1	144.000
40.23	Motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	301.000
40.24	Motor lanza agua	Unidad	EVENTO	1	258.000
40.25	Arreglar velocimetro y cuenta kilometraje	Unidad	EVENTO	1	189.000
40.26	Cambiar terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	22.000
40.27	Cambio de Bateria	Unidad	EVENTO	1	460.000
41	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor para vehiculos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia Rio				-
41.1	Juego de pistones	Unidad	EVENTO	1	1.117.000
41.2	Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	920.000
41.3	Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	1.143.000
41.4	Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	986.000
41.5	Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	558.000
41.6	Casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	515.000
41.7	Valvula de admision	Unidad	EVENTO	1	472.000
41.8	Valvula de escape	Unidad	EVENTO	1	472.000
41.9	Junta de tapa de cilindros	Unidad	EVENTO	1	343.000
41.10	Arbol de levas admision	Unidad	EVENTO	1	657.000
41.11	Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	5.522.000
41.12	Bielas	Unidad	EVENTO	1	215.000
41.13	Arbol de levas de escape	Unidad	EVENTO	1	343.000
41.14	Junta de multiple de admision	Unidad	EVENTO	1	103.000
41.15	Junta de multiple escape	Unidad	EVENTO	1	103.000
41.16	Junta de frente motor	Unidad	EVENTO	1	86.000
41.17	Correa principal frente motor	Unidad	EVENTO	1	103.000
41.18	Tensor de correa principal frente motor	Unidad	EVENTO	1	460.000
41.19	Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	131.000
41.20	Reten de bancada tras.	Unidad	EVENTO	1	157.000
41.21	Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	446.000
41.22	Resortes de valvulas	Unidad	EVENTO	1	155.000
41.23	Martilletes de valvulas	Unidad	EVENTO	1	360.000
41.24	Reten guia de valvulas	Unidad	EVENTO	1	172.000
41.25	Juego de engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	360.000
41.26	Cadena de distribucion	Unidad	EVENTO	1	1.422.000
41.27	Tensor de cadena de distribucion	Unidad	EVENTO	1	386.000
41.28	Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	328.000
41.29	Soportes de motor	Unidad	EVENTO	1	328.000
41.30	Junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	73.000
41.31	Guia de valculas	Unidad	EVENTO	1	240.000
41.32	Block motor	Unidad	EVENTO	1	4.266.000
41.33	Carter motor	Unidad	EVENTO	1	386.000
41.34	Guia cadena	Unidad	EVENTO	1	258.000
41.35	Leva cadena	Unidad	EVENTO	1	258.000
41.36	Calce lateral	Unidad	EVENTO	1	103.000
41.37	Perno piston	Unidad	EVENTO	1	129.000
41.38	Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	129.000
41.39	Seguro perno piston	Unidad	EVENTO	1	129.000
41.40	Rotor cigueñal	Unidad	EVENTO	1	301.000
41.41	Polea cigueñal	Unidad	EVENTO	1	1.179.000
41.42	Multiple de escape	Unidad	EVENTO	1	258.000
41.43	Caño flexible de escape	Unidad	EVENTO	1	275.000
41.44	Multiple de admision	Unidad	EVENTO	1	275.000
41.45	Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.512.000
41.46	Depurador de aire	Unidad	EVENTO	1	360.000

Abg. Alice Resquin [illegible]
Secretaria General

RESOLUCIÓN MINNA Nº 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID Nº 403.343.-

41.47	Tapa depurador	Unidad	EVENTO	1	275.000
41.48	Valvula de aire	Unidad	EVENTO	1	215.000
41.49	Manguera depurador	Unidad	EVENTO	1	275.000
41.50	Cambio de caño alta presion	Unidad	EVENTO	1	129.000
41.51	Ducto de aire	Unidad	EVENTO	1	103.000
42	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección para vehiculos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia Rio				-
42.1	Cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	2.761.000
42.2	Precap	Unidad	EVENTO	1	197.000
42.3	Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	124.000
42.4	Muñequin	Unidad	EVENTO	1	328.000
42.5	Esparragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	82.000
42.6	Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	60.000
42.7	Bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.458.000
42.8	Reparacion de bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.117.000
42.9	Columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	172.000
42.10	Conjunto cilindro contacto	Unidad	EVENTO	1	301.000
42.11	Correa de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	86.000
42.12	Eje de direccion	Unidad	EVENTO	1	360.000
42.13	Tanque de fluido D/H	Unidad	EVENTO	1	155.000
42.14	Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	86.000
42.15	Manguera de retorno D/H	Unidad	EVENTO	1	95.000
42.16	Manguera de D/H	Unidad	EVENTO	1	103.000
42.17	Juego de rep. retenes bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	463.000
42.18	Juego de rep. cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	455.000
42.19	Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	301.000
42.20	Alineacion y Balanceo	Unidad	EVENTO	1	65.000
43	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado para vehiculos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia Rio				-
43.1	Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	1.723.000
43.2	Radiador de intercooler	Unidad	EVENTO	1	1.300.000
43.3	Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	986.000
43.4	Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	657.000
43.5	Aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	394.000
43.6	Termostato	Unidad	EVENTO	1	157.000
43.7	Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	65.000
43.8	Manguera de radiador	Unidad	EVENTO	1	103.000
43.9	Manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	1	103.000
43.10	Juego de mangueras de calefaccion	Unidad	EVENTO	1	129.000
43.11	Condensador de aire	Unidad	EVENTO	1	460.000
43.12	Evaporador de A.AC.	Unidad	EVENTO	1	552.000
43.13	Valvula expansora	Unidad	EVENTO	1	360.000
43.14	Filtro recibidor A.AC.	Unidad	EVENTO	1	407.000
43.15	Gas refrigerante 164A	Unidad	EVENTO	1	473.000
43.16	Agua refrigerada c/ aditivo	Unidad	EVENTO	1	144.000
43.17	Compresor de A.AC.	Unidad	EVENTO	1	2.275.000
43.18	Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	301.000
43.19	Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	386.000
43.20	Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	223.000
43.21	Guia ventilador	Unidad	EVENTO	1	138.000
43.22	Tapa de radiador	Unidad	EVENTO	1	52.000
43.23	Goma de soporte radiador	Unidad	EVENTO	1	103.000
43.24	Protector	Unidad	EVENTO	1	275.000
43.25	Tanque auxiliar de radiador	Unidad	EVENTO	1	103.000
43.26	Enfriador de aire	Unidad	EVENTO	1	180.000
43.27	Enfriador de aceite	Unidad	EVENTO	1	258.000
43.28	Correa A/A	Unidad	EVENTO	1	129.000
43.29	Conjunto Polea tensor A/A	Unidad	EVENTO	1	240.000
43.30	Manguera A/A	Unidad	EVENTO	1	112.000
43.31	Comando A/A	Unidad	EVENTO	1	112.000
43.32	Motor ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1	386.000
43.33	Nucleo evaporador	Unidad	EVENTO	1	446.000
43.34	Motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	215.000
44	Mantenimiento y reparacion de carroceria/ reparacion de interior de cabina para vehiculos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia Rio				-
44.1	Mecanismo de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	266.000
44.2	Mecanismo de levanta vidrio delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	266.000
44.3	Mecanismo de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	240.000

...ag. Alice Kesquin ... CARLOS MARTINEZ ACOSTA

RESOLUCIÓN MINNA N° 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID N° 403.343.-

44.4	Mecanismo de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	240.000
44.5	Tapiz de pta. delelantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	180.000
44.6	Tapiz de pta. delelantera derecha	Unidad	EVENTO	1	180.000
44.7	Tapiz de pta. trasera izq.	Unidad	EVENTO	1	180.000
44.8	Tapiz de pta. trasera der.	Unidad	EVENTO	1	180.000
44.9	Cerradura de puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	155.000
44.10	Cerradura de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	155.000
44.11	Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	129.000
44.12	Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	129.000
44.13	Juego de guia de asiento conductor	Unidad	EVENTO	1	180.000
44.14	Tapizado de asiento conductor	Unidad	EVENTO	1	180.000
44.15	Tapizado de asiento lado acompañante	Unidad	EVENTO	1	129.000
44.16	Guia de asiento acompañate	Unidad	EVENTO	1	95.000
45	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision para vehiculos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia Rio**				-
45.1	Juego de anillos sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	301.000
45.2	Juego de rulemanes	Unidad	EVENTO	1	258.000
45.3	Juego de rodillos	Unidad	EVENTO	1	343.000
45.4	Desplazable de 1ra y 2da	Unidad	EVENTO	1	275.000
45.5	Desplazable de 3ra y 4ta	Unidad	EVENTO	1	275.000
45.6	Desplazable de 5ta y marcha atras	Unidad	EVENTO	1	352.000
45.7	Eje de mando	Unidad	EVENTO	1	644.000
45.8	Eje principal	Unidad	EVENTO	1	644.000
45.9	Engranaje de 1ra	Unidad	EVENTO	1	360.000
45.10	Engranaje de 2da	Unidad	EVENTO	1	360.000
45.11	Engranaje de 3ra	Unidad	EVENTO	1	360.000
45.12	Engranaje de 5ta	Unidad	EVENTO	1	360.000
45.13	Cuadruple	Unidad	EVENTO	1	669.000
45.14	Reten cola	Unidad	EVENTO	1	129.000
45.15	Reten de frente caja	Unidad	EVENTO	1	129.000
45.16	Placa intermedia	Unidad	EVENTO	1	189.000
45.17	Juego de juntas de caja	Unidad	EVENTO	1	129.000
45.18	Engranaje marcha atras	Unidad	EVENTO	1	301.000
45.19	Sincronizador	Unidad	EVENTO	1	301.000
45.20	Engranaje	Unidad	EVENTO	1	258.000
45.21	Caja selectora de cambios	Unidad	EVENTO	1	1.747.000
45.22	Palanca de cambios	Unidad	EVENTO	1	644.000
46	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para vehiculos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia Rio**				-
46.1	Plato de presion	Unidad	EVENTO	1	946.000
46.2	Disco	Unidad	EVENTO	1	670.000
46.3	Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	893.000
46.4	Horquilla	Unidad	EVENTO	1	420.000
46.5	Guardapolvo de horquilla	Unidad	EVENTO	1	144.000
46.6	Ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	197.000
46.7	Volante motor	Unidad	EVENTO	1	975.000
46.8	Tornillos de volante	Unidad	EVENTO	1	111.000
46.9	Corona volante	Unidad	EVENTO	1	1.004.000
46.10	Rectificacion de corona volante	Unidad	EVENTO	1	328.000
46.11	Bulbo de embrague	Unidad	EVENTO	1	95.000
46.12	Goma pedal de embrague	Unidad	EVENTO	1	99.000
46.13	Flexible de embrague	Unidad	EVENTO	1	103.000
46.14	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	197.000
46.15	Juego reparacion bomba aux. de embrague	Unidad	EVENTO	1	111.000
46.16	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	197.000
46.17	Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	328.000
47	**Serv. de mant. y repar. de Tren trasero/suspension trasera para vehiculos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia Rio**				-
47.1	Amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	1	552.000
47.2	Bujes elasticos	Unidad	EVENTO	1	301.000
47.3	Grilletes elasticos	Unidad	EVENTO	1	180.000
47.4	Curva elastico	Unidad	EVENTO	1	180.000
47.5	Centro elastico	Unidad	EVENTO	1	103.000
47.6	Hoja elastico	Unidad	EVENTO	1	215.000
47.7	Reparacion de elasticos traseros	Unidad	EVENTO	1	172.000
47.8	Mazos elasticos ambos lados	Unidad	EVENTO	1	558.000
47.9	Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	129.000

Abg. Alice Resquin

RESOLUCIÓN MINNA N° 1107/2021

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINNA" PLURIANUAL 2021 – 2022. ID N° 403.343.-

47.10	Perno elastico	Unidad	EVENTO	1	120.000
47.11	Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	22.000
47.12	Buje elastico	Unidad	EVENTO	1	39.000
47.13	Grampa elastico	Unidad	EVENTO	1	39.000
47.14	Mecanismo porta auxilio	Unidad	EVENTO	1	180.000
48	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible para vehiculos tipo automovil - marca JAC J2 y Kia Rio				-
48.1	Bomba de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	986.000
48.2	Reparacion de bomba alimentadora de combustible	Unidad	EVENTO	1	301.000
48.3	Pico inyector electrónico	Unidad	EVENTO	1	815.000
48.4	Solenoide alimentadora	Unidad	EVENTO	1	258.000
48.5	Sensor posición de cigueñal	Unidad	EVENTO	1	394.000
48.6	Sensor posición de árbol de levas	Unidad	EVENTO	1	420.000
48.7	Sensor de flujo de aire	Unidad	EVENTO	1	420.000
48.8	Sensor de acelerador	Unidad	EVENTO	1	420.000
48.9	Caudalimetro	Unidad	EVENTO	1	157.000
48.10	Base de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	103.000
48.11	Sensor de presión	Unidad	EVENTO	1	394.000
48.12	Limitador de presión	Unidad	EVENTO	1	394.000
48.13	Flotador de tanque	Unidad	EVENTO	1	420.000
48.14	Pre filtro	Unidad	EVENTO	1	236.000
48.15	pedal de acelerador	Unidad	EVENTO	1	103.000
48.16	Sensor de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	460.000
48.17	Sensor de temperatura combustible	Unidad	EVENTO	1	460.000
48.18	Sensor de presion combustible	Unidad	EVENTO	1	460.000
48.19	Tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	438.000
48.20	Reten de pico inyector	Unidad	EVENTO	1	157.000
48.21	Tapa de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	73.000
48.22	Protector de tanque	Unidad	EVENTO	1	86.000
48.23	Tubo de combustible	Unidad	EVENTO	1	103.000
48.24	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	111.000
49	Servicio de chapería y/o pintura para vehículos tipo automóvil - marca JAC J2 y Kia Rio				-
49.1	Servicio de pintura de Logotipos cada puerta	Unidad	EVENTO	1	105.000
49.2	Cabo de abre capot	Unidad	EVENTO	1	86.000
49.3	Varilla de Capot	Unidad	EVENTO	1	103.000
49.4	Goma de puertas ambos lados	Unidad	EVENTO	1	86.000
49.5	Cerradur de tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	82.000
49.6	Espejo retrovisor interior	Unidad	EVENTO	1	155.000
49.7	Cepillos limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	65.000

Artículo 2°.- **Autorizar,** a la Dirección General de Administración y Finanzas a suscribir el contrato emergente de la presente Resolución, conjuntamente con la Máxima Autoridad Institucional.

Artículo 3°.- **Comunicar**, a quienes corresponda y cumplido archivar

Abg. Alice Resquin Kettermann
Secretaria General

Abg. Teresa Martínez Acosta
Ministra