Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Anexo: B-02-09

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN Nº: 06/2013 "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX"

ID. Nº 255404

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE 1

							EMPRESA 1 DOCUNET S.A.	
em	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario IVA INCL.
1	81141804-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS XEROX	DOCUNET	NACIONAL	Mensual	Unid.	1	1.200.000.
							Precio Total	1.200.000

LOTE 2

							EMPRESA 1 DOCUNET S.A.	
em	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario IVA INCL.
1	81141804-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS XEROX	DOCUNET	NACIONAL	Unid.	Unid.	1	200.000
		Fusor	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.400.000
		Scaneer	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.500.000
		Placa principal	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	3.000.000
		Rodillo de transferencias	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	250.000
		Conjunto alimentador de papel	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	480.000
		Motor principal	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	750.000
		Láser	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.650.000
		Puerta Lateral	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	920.000
		Duplex	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	785.000
		Alimentador By Pass	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	330.000
		Emsamble de salida de fusor	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	750.000
		Alimentador de Bandeja B1	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	350.000
		Fuente de Baja Tensión	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	2.600.000
		Bisegra	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	260.000
		Panel de Control	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	2.000.000
		Bandeja de By Pass	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	200.000
		Cristal de Exposición	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	900.000
		Correa del Scanner	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	100.000
		Módulo xerográfico	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.100.000
		Rodillo alimentador del cassete	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	100.000
		Cassete de alimentación	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	870.000
		Chasisi soporte del sensor	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	750.000
		Bandeja 1	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	870.000
		Memoria de MNV	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	300.000
		Pad de retardo del ado	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	100.000
		Mano de obra por sustitución de repuestos	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	200.000
		Tonner	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	700.000
							Precio Total	23.415.000

LIC. HUGO DANILO GONZÁLEZ R.
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
DINAC - U.O.C.

PEDRO ESTEBAN DELVALLE
Secretario Técnico SDPDS
DINAC

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC