Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción del Llamado: Mantenimiento y Reparaciones de Menores de Vehiculos
Modalidad: Licitacion por Concurso de Ofertas

Items	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	GILCO-PAR S.R.L.				FR Taller Integral				Taller Mecanico Clinica del Automovil			
				Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL
			Lote 1 - Mercedes Benz												
			Mercedes Benz, Sprinter, Chapa EAA 918												
			Mantenimiento de Rutina												
1	1	Unid.	Cambio de filtro de aire	Frann	Brasil	150.000	150.000	—	—	210.000	210.000	Mercedes-Benz	Brasil	70.000	70.000
2	1	Unid.	Cambio de filtro de combustible	Frann	Brasil	350.000	350.000	—	—	367.500	367.500	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000
3	1	Unid.	Cambio de filtro aceite	Frann	Brasil	120.000	120.000	—	—	126.000	126.000	Mercedes-Benz	Brasil	30.000	30.000
4	1	Unid.	Cambio de correa de alternador	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000	—	—	420.000	420.000	Mercedes-Benz	Brasil	235.000	235.000
5	1	Unid.	Cambio de correa de aire	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	23.500	23.500
6	1	Unid.	Cambio de correa de dirección hidraulica	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	10.000	10.000
7	1	Unid.	Cambio de aceite de motor	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
8	1	Unid.	Cambio de aceite de caja y diferencial	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
9	1	Unid.	Cambio de bujia	Mercedes-Benz	Brasil	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
10	1	Unid.	Limpieza de radiador	GILCO-PAR	Paraguay	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	15.000	15.000
11	1	Unid.	Cambio de liquido refrigerante	Fresstone	Americano	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Kraff	Español	20.000	20.000
			Tren Delantero												
12	1	Unid.	Cambio de rotula superior	Mercedes-Benz	Brasil	45.000	45.000	—	—	47.250	47.250	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
13	1	Unid.	Cambio de rotula inferior	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mercedes-Benz	Brasil	90.000	90.000
14	1	Unid.	Cambio de muñequines	Mercedes-Benz	Brasil	80.000	80.000	—	—	84.000	84.000	Mercedes-Benz	Brasil	80.000	80.000
15	1	Unid.	Cambio de bujes parrillas	Mercedes-Benz	Brasil	60.000	60.000	—	—	63.000	63.000	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000
16	1	Unid.	Cambio de buje estabilizador	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
17	1	Unid.	Cambio de amortiguadores delanteros	Mercedes-Benz	Brasil	500.000	500.000	—	—	682.500	682.500	Mercedes-Benz	Brasil	520.000	520.000
18	1	Unid.	Cambio de buje de juego buje tensor	Mercedes-Benz	Brasil	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mercedes-Benz	Brasil	13.000	13.000
19	1	Unid.	Mantenimiento de masa	GILCO-PAR	Brasil	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mercedes-Benz	Brasil	50.000	50.000
20	1	Unid.	Cambio de brazo zeta	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
21	1	Unid.	Cambio de brazo pigman	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
22	1	Unid.	Cambio de precat	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000
23	1	Unid.	Cambio de bieleta estabilizadora	Mercedes-Benz	Brasil	15.000	15.000	—	—	15.750	15.750	Mercedes-Benz	Brasil	15.000	15.000

24	1	Unid.	Cambio de elástico	Mercedes-Benz	Brasil	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000
25	1	Unid.	Cambio de amortiguador de dirección	Mercedes-Benz	Brasil	60.000	60.000	—	—	63.000	63.000	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
			Tren Trasero					—	—						
26	1	Unid.	Cambio de amortiguador trasero	Mercedes-Benz	Brasil	400.000	400.000	—	—	420.000	420.000	Mercedes-Benz	Brasil	325.000	325.000
27	1	Unid.	Cambio de buje trasero	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	5.000	5.000
28	1	Unid.	Cambio de buje elástico	Mercedes-Benz	Brasil	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mercedes-Benz	Brasil	750.000	750.000
29	1	Unid.	Cambio de ruleman de masa trasera	Mercedes-Benz	Brasil	35.000	35.000	—	—	36.750	36.750	Mercedes-Benz	Brasil	140.000	140.000
			Caja de Cambios												
30	1	Unid.	Cambio de anillo de sincronizador de 1ª a 5ª	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mercedes-Benz	Brasil	250.000	250.000
31	1	Unid.	Cambio de rulemán de eje de mando	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Mercedes-Benz	Brasil	150.000	150.000
32	1	Unid.	Cambio de eje de mando	Mercedes-Benz	Brasil	80.000	80.000	—	—	84.000	84.000	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
33	1	Unid.	Cambio de eje cuadruple	Mercedes-Benz	Brasil	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
34	1	Unid.	Cambio de engranaje de caja	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
35	1	Unid.	Realización de encastres	Gilco-Par	Paraguay	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	50.000	50.000
			Motor												
36	1	Unid.	Rectificación de motor	Gilco-Par	Paraguay	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	N/A	N/A	200.000	200.000
37	1	Unid.	Juego de piston	Mercedes-Benz	Brasil	400.000	400.000	—	—	472.500	472.500	Mercedes-Benz	Brasil	250.000	250.000
38	1	Unid.	Aro	Mercedes-Benz	Brasil	300.000	300.000	—	—	315.000	315.000	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
39	1	Unid.	Camisas	Mercedes-Benz	Brasil	450.000	450.000	—	—	472.500	472.500	Mercedes-Benz	Brasil	125.000	125.000
40	1	Unid.	Cojinete bancada	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mercedes-Benz	Brasil	120.000	120.000
41	1	Unid.	Cojinete de biela	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000
42	1	Unid.	Valvula de admisión	Mercedes-Benz	Brasil	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mercedes-Benz	Brasil	1.000.000	1.000.000
43	1	Unid.	Valvula de escape	Mercedes-Benz	Brasil	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mercedes-Benz	Brasil	1.000.000	1.000.000
44	1	Unid.	Buje de viela	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	500.000	500.000
45	1	Unid.	Juego de junta	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mercedes-Benz	Brasil	150.000	150.000
46	1	Unid.	Calce lateral	Mercedes-Benz	Brasil	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mercedes-Benz	Brasil	50.000	50.000
47	1	Unid.	Tapa motor	Mercedes-Benz	Brasil	1.000.000	1.000.000	—	—	1.050.000	1.050.000	Mercedes-Benz	Brasil	2.000.000	2.000.000
48	1	Unid.	Correas accesorios	Mercedes-Benz	Brasil	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Mercedes-Benz	Brasil	30.000	30.000
49	1	Unid.	Filtros	Mercedes-Benz	Brasil	650.000	650.000	—	—	682.500	682.500	Mercedes-Benz	Brasil	25.000	25.000
50	1	Unid.	Cemento gris	Permatex	Americano	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Lotai	Brasil	20.000	20.000
			Varios												
51	1	Unid.	Chaperia y pintura por pieza	Gilco-Par	Paraguay	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	N/A	N/A	250.000	250.000
52	1	Unid.	Cambio de bateria	Cral	Paraguay	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Cral	Brasil	650.000	650.000

53	1	Unid.	Servicio de gomeria con provisión de cubierta delantera Nº 225/70 R15	Fate o	Argentina	1.000.000	1.000.000	—	—	1.050.000	1.050.000	Firestone	Brasil	990.000	990.000
54	1	Unid.	Servicio de gomeria con provisión de cubierta trasera Nº 225/75 R15	Fate o	Argentina	1.000.000	1.000.000	—	—	1.050.000	1.050.000	Firestone	Brasil	990.000	990.000
			Mercedes Benz, Sprinter, Chapa EAA 916												
			Mantenimiento de Rutina												
55	1	Unid.	Cambio de filtro de aire	Frann	Brasil	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mercedes-Benz	Brasil	70.000	70.000
56	1	Unid.	Cambio de filtro de combustible	Frann	Brasil	350.000	350.000	—	—	367.500	367.500	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000
57	1	Unid.	Cambio de filtro aceite	Frann	Brasil	120.000	120.000	—	—	126.000	126.000	Mercedes-Benz	Brasil	30.000	30.000
58	1	Unid.	Cambio de correa de alternador	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000	—	—	210.000	210.000	Mercedes-Benz	Brasil	235.000	235.000
59	1	Unid.	Cambio de correa de aire	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	23.500	23.500
60	1	Unid.	Cambio de correa de dirección hidraulica	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	10.000	10.000
61	1	Unid.	Cambio de aceite de motor	Coastal	American	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
62	1	Unid.	Cambio de aceite de caja y diferencial	Coastal	American	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
63	1	Unid.	Cambio de bujia	Mercedes-Benz	Brasil	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
64	1	Unid.	Limpieza de radiador	Gilco-Par	Paraguay	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	15.000	15.000
65	1	Unid.	Cambio de liquido refrigerante	Fresstone	Americano	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Kraff	Español	20.000	20.000
			Tren Delantero												
66	1	Unid.	Cambio de rotula superior	Mercedes-Benz	Brasil	45.000	45.000	—	—	47.250	47.250	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
67	1	Unid.	Cambio de rotula inferior	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mercedes-Benz	Brasil	90.000	90.000
68	1	Unid.	Cambio de muñequines	Mercedes-Benz	Brasil	80.000	80.000	—	—	84.000	84.000	Mercedes-Benz	Brasil	80.000	80.000
69	1	Unid.	Cambio de bujes parrillas	Mercedes-Benz	Brasil	60.000	60.000	—	—	63.000	63.000	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000
70	1	Unid.	Cambio de buje estabilizador	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
71	1	Unid.	Cambio de amortiguadores delanteros	Mercedes-Benz	Brasil	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Mercedes-Benz	Brasil	520.000	520.000
72	1	Unid.	Cambio de buje de juego buje tensor	Mercedes-Benz	Brasil	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mercedes-Benz	Brasil	13.000	13.000
73	1	Unid.	Mantenimiento de masa	Gilco-Par	Paraguay	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mercedes-Benz	Brasil	50.000	50.000
74	1	Unid.	Cambio de brazo zeta	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
75	1	Unid.	Cambio de brazo pigman	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
76	1	Unid.	Cambio de precat	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000
77	1	Unid.	Cambio de bieleta estabilizadora	Mercedes-Benz	Brasil	15.000	15.000	—	—	15.750	15.750	Mercedes-Benz	Brasil	15.000	15.000
78	1	Unid.	Cambio de elástico	Gilco-Par	Paraguay	600.000	600.000	—	—	630.000	630.000	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000
79	1	Unid.	Cambio de amortiguador de dirección	Mercedes-Benz	Brasil	60.000	60.000	—	—	63.000	63.000	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
			Tren Trasero					—	—						
80	1	Unid.	Cambio de amortiguador trasero	Mercedes-Benz	Brasil	400.000	400.000	—	—	420.000	420.000	Mercedes-Benz	Brasil	325.000	325.000
81	1	Unid.	Cambio de buje trasero	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	5.000	5.000

82	1	Unid.	Cambio de buje elástico	Mercedes-Benz	Brasil	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mercedes-Benz	Brasil	750.000	750.000
83	1	Unid.	Cambio de ruleman de masa trasera	Mercedes-Benz	Brasil	35.000	35.000	—	—	36.750	36.750	Mercedes-Benz	Brasil	140.000	140.000
			Caja de Cambios												
84	1	Unid.	Cambio de anillo de sincronizador de 1ª a 5ª	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mercedes-Benz	Brasil	250.000	250.000
85	1	Unid.	Cambio de rulemán de eje de mando	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Mercedes-Benz	Brasil	150.000	150.000
86	1	Unid.	Cambio de eje de mando	Mercedes-Benz	Brasil	80.000	80.000	—	—	84.000	84.000	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
87	1	Unid.	Cambio de eje cuadruple	Mercedes-Benz	Brasil	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
88	1	Unid.	Cambio de engranaje de caja	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
89	1	Unid.	Realización de encastres	Mercedes-Benz	Brasil	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	50.000	50.000
			Motor												
90	1	Unid.	Rectificación de motor	Gilco-Par	Paraguay	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	N/A	N/A	200.000	200.000
91	1	Unid.	Juego de piston	Mercedes-Benz	Brasil	400.000	400.000	—	—	420.000	420.000	Mercedes-Benz	Brasil	250.000	250.000
92	1	Unid.	Aro	Mercedes-Benz	Brasil	300.000	300.000	—	—	315.000	315.000	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
93	1	Unid.	Camisas	Mercedes-Benz	Brasil	450.000	450.000	—	—	472.500	472.500	Mercedes-Benz	Brasil	125.000	125.000
94	1	Unid.	Cojinete bancada	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mercedes-Benz	Brasil	120.000	120.000
95	1	Unid.	Cojinete de biela	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000
96	1	Unid.	Valvula de admisión	Mercedes-Benz	Brasil	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mercedes-Benz	Brasil	1.000.000	1.000.000
97	1	Unid.	Valvula de escape	Mercedes-Benz	Brasil	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mercedes-Benz	Brasil	1.000.000	1.000.000
98	1	Unid.	Buje de viela	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	500.000	500.000
99	1	Unid.	Juego de junta	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mercedes-Benz	Brasil	150.000	150.000
100	1	Unid.	Calce lateral	Mercedes-Benz	Brasil	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mercedes-Benz	Brasil	50.000	50.000
101	1	Unid.	Tapa motor	Mercedes-Benz	Brasil	1.000.000	1.000.000	—	—	1.050.000	1.050.000	Mercedes-Benz	Brasil	2.000.000	2.000.000
102	1	Unid.	Correas accesorios	Mercedes-Benz	Brasil	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Mercedes-Benz	Brasil	30.000	30.000
103	1	Unid.	Filtros	Frann	Brasil	650.000	650.000	—	—	682.500	682.500	Mercedes-Benz	Brasil	25.000	25.000
104	1	Unid.	Cemento gris	Permatex	American	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Lotai	Brasil	20.000	20.000
			Varios												
105	1	Unid.	Chaperia y pintura por pieza	Gilco-Par	Paraguay	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	N/A	N/A	250.000	250.000
106	1	Unid.	Cambio de bateria	Cral	Brasil	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Cral	Brasil	650.000	650.000
107	1	Unid.	Servicio de gomeria con provisión de cubierta delantera Nº 225/70 R15	Fate o	Argentina	1.000.000	1.000.000	—	—	1.050.000	1.050.000	Firestone	Brasil	990.000	990.000
108	1	Unid.	Servicio de gomeria con provisión de cubierta trasera Nº 225/75 R15	Fate o	Argentina	1.000.000	1.000.000	—	—	1.050.000	1.050.000	Firestone	Brasil	990.000	990.000
109	1	Unid.	Diferencial	Mercedes-Benz	Brasil	800.000	800.000	—	—	840.000	840.000	Mercedes-Benz	Brasil	1.800.000	1.800.000
			Parte Eléctrica												
110	1	Unid.	Reparación de alternador	Gilco-Par	Paraguay	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	N/A	N/A	15.000	15.000
111	1	Unid.	Reparación de motor de arranque	Gilco-Par	Paraguay	1.000.000	1.000.000	—	—	1.050.000	1.050.000	N/A	N/A	15.000	15.000

112	1	Unid.	Cambio de relay	Mercedes-Benz	Brasil	25.000	25.000	—	—	26.250	26.250	Mercedes-Benz	Brasil	25.000	25.000
113	1	Unid.	Cambio de fusible	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000	—	—	2.100	2.100	Mercedes-Benz	Brasil	500.000	500.000
114	1	Unid.	Cambio de temporizador	Mercedes-Benz	Brasil	300.000	300.000	—	—	315.000	315.000	Mercedes-Benz	Brasil	55.000	55.000
115	1	Unid.	Cambio de regulador de voltaje	Mercedes-Benz	Brasil	300.000	300.000	—	—	315.000	315.000	Mercedes-Benz	Brasil	55.000	55.000
116	1	Unid.	Reparación de luces	Gilco-Par	Paraguay	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	15.000	15.000
			Mercedes Benz, Marcopolo												
			Mantenimiento de Rutina												
117	1	Unid.	Cambio de filtro de aire	Frann	Brasil	180.000	180.000	—	—	189.000	189.000	Mercedes-Benz	Brasil	70.000	70.000
118	1	Unid.	Cambio de filtro de combustible	Frann	Brasil	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000
119	1	Unid.	Cambio de filtro aceite	Frann	Brasil	170.000	170.000	—	—	178.500	178.500	Mercedes-Benz	Brasil	30.000	30.000
120	1	Unid.	Cambio de correa de alternador	Mercedes-Benz	Brasil	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mercedes-Benz	Brasil	33.000	33.000
121	1	Unid.	Cambio de correa de aire	Mercedes-Benz	Brasil	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mercedes-Benz	Brasil	23.500	23.500
122	1	Unid.	Cambio de correa de dirección hidraulica	Mercedes-Benz	Brasil	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mercedes-Benz	Brasil	10.000	10.000
123	1	Unid.	Cambio de aceite de motor	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
124	1	Unid.	Cambio de aceite de caja y diferencial	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
125	1	Unid.	Cambio de bujia	Mercedes-Benz	Brasil	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
126	1	Unid.	Limpieza de radiador	Gilco-Par	Paraguay	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	15.000	15.000
127	1	Unid.	Cambio de liquido refrigerante	Fresstone	Americano	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Kraff	Español	20.000	20.000
			Tren Delantero												
128	1	Unid.	Cambio de rotula superior	Mercedes-Benz	Brasil	60.000	60.000	—	—	63.000	63.000	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
129	1	Unid.	Cambio de rotula inferior	Mercedes-Benz	Brasil	70.000	70.000	—	—	73.500	73.500	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
130	1	Unid.	Cambio de muñequines	Mercedes-Benz	Brasil	250.000	250.000	—	—	262.500	262.500	Mercedes-Benz	Brasil	80.000	80.000
131	1	Unid.	Cambio de bujes parrillas	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
132	1	Unid.	Cambio de buje estabilizador	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	350.000	350.000
133	1	Unid.	Cambio de amortiguadores delanteros	Mercedes-Benz	Brasil	400.000	400.000	—	—	420.000	420.000	Mercedes-Benz	Brasil	400.000	400.000
134	1	Unid.	Cambio de buje de juego buje tensor	Mercedes-Benz	Brasil	25.000	25.000	—	—	26.250	26.250	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
135	1	Unid.	Mantenimiento de masa	Mercedes-Benz	Brasil	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mercedes-Benz	Brasil	50.000	50.000
136	1	Unid.	Cambio de brazo zeta	Mercedes-Benz	Brasil	70.000	70.000	—	—	73.500	73.500	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
137	1	Unid.	Cambio de brazo pigman	Mercedes-Benz	Brasil	80.000	80.000	—	—	84.000	84.000	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000
138	1	Unid.	Cambio de precat	Mercedes-Benz	Brasil	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
139	1	Unid.	Cambio de bieleta estabilizadora	Mercedes-Benz	Brasil	15.000	15.000	—	—	15.750	15.750	Mercedes-Benz	Brasil	15.000	15.000
140	1	Unid.	Cambio de elástico	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000
141	1	Unid.	Cambio de amortiguador de dirección	Mercedes-Benz	Brasil	75.000	75.000	—	—	78.750	78.750	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000

			Freno												
142	1	Unid.	Cambio de bomba central de freno	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mercedes-Benz	Brasil	300.000	300.000
143	1	Unid.	Cambio de disco de freno.	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mercedes-Benz	Brasil	400.000	400.000
144	1	Unid.	Cambio de pastilla de freno	Mercedes-Benz	Brasil	60.000	60.000	—	—	63.000	63.000	Mercedes-Benz	Brasil	180.000	180.000
145	1	Unid.	Cambio de cilindo de freno	Mercedes-Benz	Brasil	85.000	85.000	—	—	89.250	89.250	Mercedes-Benz	Brasil	35.000	35.000
146	1	Unid.	Cambio de fibra de zapata	Mercedes-Benz	Brasil	400.000	400.000	—	—	420.000	420.000	Mercedes-Benz	Brasil	700.000	700.000
147	1	Unid.	Cambio de tambor trasero	Mercedes-Benz	Brasil	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mercedes-Benz	Brasil	400.000	400.000
148	1	Unid.	Cambio de fluido de freno	YPF	Argentina	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000
			Motor				0								
149	1	Unid.	Rectificación de motor	Gilco-Par	Paraguay	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	N/A	N/A	200.000	200.000
150	1	Unid.	Juego de piston	Mercedes-Benz .	Brasil	300.000	300.000	—	—	315.000	315.000	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
151	1	Unid.	Aro	Mercedes-Benz	Brasil	250.000	250.000	—	—	262.500	262.500	Mercedes-Benz	Brasil	150.000	150.000
152	1	Unid.	Camisas	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mercedes-Benz	Brasil	125.000	125.000
153	1	Unid.	Cojinete bancada	Mercedes-Benz	Brasil	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mercedes-Benz	Brasil	120.000	120.000
154	1	Unid.	Cojinete de biela	Mercedes-Benz	Brasil	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000
155	1	Unid.	Valvula de admisión	Mercedes-Benz	Brasil	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mercedes-Benz	Brasil	1.000.000	1.000.000
156	1	Unid.	Valvula de escape	Mercedes-Benz	Brasil	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mercedes-Benz	Brasil	1.000.000	1.000.000
157	1	Unid.	Buje de viela	Mercedes-Benz	Brasil	25.000	25.000	—	—	26.250	26.250	Mercedes-Benz	Brasil	500.000	500.000
158	1	Unid.	Juego de junta	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mercedes-Benz	Brasil	225.000	225.000
159	1	Unid.	Calce lateral	Mercedes-Benz	Brasil	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mercedes-Benz	Brasil	30.000	30.000
160	1	Unid.	Tapa motor	Mercedes-Benz	Brasil	800.000	800.000	—	—	840.000	840.000	Mercedes-Benz	Brasil	2.000.000	2.000.000
161	1	Unid.	Correas accesorios	Mercedes-Benz	Brasil	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mercedes-Benz	Brasil	30.000	30.000
162	1	Unid.	Filtros	Frann	Brasil	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mercedes-Benz	Brasil	25.000	25.000
163	1	Unid.	Cemento gris	Permatex	Americano	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Lotai	Brasil	20.000	20.000
			Varios												
164	1	Unid.	Chaperia y pintura por pieza	Gilco-Par	Paraguay	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	N/A	N/A	250.000	250.000
165	1	Unid.	Cambio de bateria	Cral	Brasil	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Cral	Brasil	650.000	650.000
166	1	Unid.	Servicio de gomeria con provisión de cubierta Nº 8.5 R 17.5	Fate o	Argentina	1.000.000	1.000.000	—	—	1.050.000	1.050.000	Firestone	Brasil	2.000.000	2.000.000
			Parte Eléctrica												
167	1	Unid.	Reparación de alternador	Gilco-Par	Paraguay	250.000	250.000	—	—	262.500	262.500	N/A	N/A	15.000	15.000
168	1	Unid.	Reparación de motor de arranque	Gilco-Par	Paraguay	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	N/A	N/A	15.000	15.000
169	1	Unid.	Cambio de relay	Mercedes-Benz	Brasil	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mercedes-Benz	Brasil	25.000	25.000
170	1	Unid.	Cambio de fusible	Mercedes-Benz	Brasil	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mercedes-Benz	Brasil	500.000	500.000

171	1	Unid.	Cambio de temporizador	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mercedes-Benz	Brasil	55.000	55.000
172	1	Unid.	Cambio de regulador de voltaje	Mercedes-Benz	Brasil	250.000	250.000	—	—	262.500	262.500	Mercedes-Benz	Brasil	55.000	55.000
173	1	Unid.	Reparación de luces	Gilco-Par	Paraguay	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	15.000	15.000
			Mercedes Benz, Sprinter SPR 413 - Tipo Minibus - Chapa Nº PHT078												
			Mantenimiento de Rutina												
174	1	Unid.	Cambio de filtro de aire	Frann	Brasil	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mercedes-Benz	Brasil	70.000	70.000
175	1	Unid.	Cambio de filtro de combustible	Frann	Brasil	350.000	350.000	—	—	367.500	367.500	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000
176	1	Unid.	Cambio de filtro aceite	Frann	Brasil	120.000	120.000	—	—	126.000	126.000	Mercedes-Benz	Brasil	30.000	30.000
177	1	Unid.	Cambio de correa de alternador	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mercedes-Benz	Brasil	235.000	235.000
178	1	Unid.	Cambio de correa de aire	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	23.500	23.500
179	1	Unid.	Cambio de correa de dirección hidraulica	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	10.000	10.000
180	1	Unid.	Cambio de aceite de motor	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
181	1	Unid.	Cambio de aceite de caja y diferencial	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
182	1	Unid.	Cambio de bujia	Mercedes-Benz	Brasil	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
183	1	Unid.	Limpieza de radiador	Gilco-Par	Paraguay	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	15.000	15.000
184	1	Unid.	Cambio de liquido refrigerante	Fresstone	Americano	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Kraff	Español	20.000	20.000
			Tren Delantero												
185	1	Unid.	Cambio de rotula superior	Mercedes-Benz	Brasil	45.000	45.000	—	—	47.250	47.250	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
186	1	Unid.	Cambio de rotula inferior	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mercedes-Benz	Brasil	90.000	90.000
187	1	Unid.	Cambio de muñequines	Mercedes-Benz	Brasil	80.000	80.000	—	—	84.000	84.000	Mercedes-Benz	Brasil	80.000	80.000
188	1	Unid.	Cambio de bujes parrillas	Mercedes-Benz	Brasil	60.000	60.000	—	—	63.000	63.000	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000
189	1	Unid.	Cambio de buje estabilizador	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
190	1	Unid.	Cambio de amortiguadores delanteros	Mercedes-Benz	Brasil	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Mercedes-Benz	Brasil	480.000	480.000
191	1	Unid.	Cambio de buje de juego buje tensor	Mercedes-Benz	Brasil	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mercedes-Benz	Brasil	13.000	13.000
192	1	Unid.	Mantenimiento de masa	Gilco-Par	Paraguay	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mercedes-Benz	Brasil	50.000	50.000
193	1	Unid.	Cambio de brazo zeta	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
194	1	Unid.	Cambio de brazo pigman	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
195	1	Unid.	Cambio de precat	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000
196	1	Unid.	Cambio de bieleta estabilizadora	Mercedes-Benz	Brasil	15.000	15.000	—	—	15.750	15.750	Mercedes-Benz	Brasil	15.000	15.000
197	1	Unid.	Cambio de elástico	Mercedes-Benz	Brasil	1.000.000	1.000.000	—	—	1.050.000	1.050.000	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000
198	1	Unid.	Cambio de amortiguador de dirección	Mercedes-Benz	Brasil	60.000	60.000	—	—	63.000	63.000	Mercedes-Benz	Brasil	2.000	2.000
			Tren Trasero												
199	1	Unid.	Cambio de amortiguador trasero	Mercedes-Benz	Brasil	400.000	400.000	—	—	420.000	420.000	Mercedes-Benz	Brasil	250.000	250.000

200	1	Unid.	Cambio de buje trasero	Mercedes-Benz	Brasil	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mercedes-Benz	Brasil	5.000	5.000
201	1	Unid.	Cambio de buje elástico	Mercedes-Benz	Brasil	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mercedes-Benz	Brasil	750.000	750.000
202	1	Unid.	Cambio de ruleman de masa trasera	Mercedes-Benz	Brasil	35.000	35.000	—	—	36.750	36.750	Mercedes-Benz	Brasil	140.000	140.000
			Caja de Cambios												
203	1	Unid.	Cambio de anillo de sincronizador de 1ª a 5ª	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mercedes-Benz	Brasil	250.000	250.000
204	1	Unid.	Cambio de rulemán de eje de mando	Mercedes-Benz	Brasil	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Mercedes-Benz	Brasil	150.000	150.000
205	1	Unid.	Cambio de eje de mando	Mercedes-Benz	Brasil	80.000	80.000	—	—	84.000	84.000	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
206	1	Unid.	Cambio de eje cuadruple	Mercedes-Benz	Brasil	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
207	1	Unid.	Cambio de engranaje de caja	Mercedes-Benz	Brasil	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mercedes-Benz	Brasil	200.000	200.000
208	1	Unid.	Realización de encastres	Mercedes-Benz	Brasil	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	50.000	50.000
			Varios												
209	1	Unid.	Chaperia y pintura por pieza	Mercedes-Benz	Brasil	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	N/A	N/A	250.000	250.000
210	1	Unid.	Cambio de bateria	Mercedes-Benz	Brasil	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Cral	Brasil	650.000	650.000
211	1	Unid.	Servicio de gomeria con provisión de cubierta delantera Nº 225/70 R15	Mercedes-Benz	Brasil	1.000.000	1.000.000	—	—	1.050.000	1.050.000	Firestone	Brasil	990.000	990.000
212	1	Unid.	Servicio de gomeria con provisión de cubierta trasera Nº 225/75 R15	Mercedes-Benz	Brasil	1.000.000	1.000.000	—	—	1.050.000	1.050.000	Firestone	Brasil	990.000	990.000
							40.997.000				43.729.350				51.386.000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA INPRO ADQUISICIONES

Lic. Lourdes F. Díaz Chi.
Jefa de Adquisiciones
INPRO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN INPRO ADMINISTRACIÓN

Lic. Florentino Ayala
Director de Administración y Finanzas
INPRO - MEC

Cuadro Comparativo de Ofertas

Items	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	GILCO-PAR S.R.L.				FR Taller Integral				Taller Mecanico Clinica del Automovil			
				Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL
			Lote 2 - Mitsubishi												
			Mitsubishi L200 Modelo 1998 Azul												
			Mantenimiento de Rutina												
1	1	Unid.	Cambio de filtro de aire	Mitsubishi	Japones	120.000	120.000	—	—	126.000	126.000	Mitsubhi Motors	Japon	70.000	70.000
2	1	Unid.	Cambio de filtro de combustible	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	40.000	40.000
3	1	Unid.	Cambio de filtro aceite	Mitsubishi	Japones	95.000	95.000	—	—	99.750	99.750	Mitsubhi Motors	Japon	30.000	30.000
4	1	Unid.	Cambio de correa de alternador	Mitsubishi	Japones	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mitsubhi Motors	Japon	70.000	70.000
5	1	Unid.	Cambio de correa de aire	Mitsubishi	Japones	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mitsubhi Motors	Japon	35.000	35.000
6	1	Unid.	Cambio de correa de dirección hidraulica	Mitsubishi	Japones	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mitsubhi Motors	Japon	35.000	35.000
7	1	Unid.	Cambio de aceite de motor	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
8	1	Unid.	Cambio de aceite de caja y diferencial	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
9	1	Unid.	Cambio de bujia	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	100.000	100.000
10	1	Unid.	Limpieza de radiador	Gilco-Par	Paraguay	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	15.000	15.000
11	1	Unid.	Cambio de liquido refrigerante	Fresstone	Americano	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Kraff	Español	20.000	20.000
			Tren Delantero												
12	1	Unid.	Cambio de rotula superior	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	150.000	150.000
13	1	Unid.	Cambio de rotula inferior	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	150.000	150.000
14	1	Unid.	Cambio de muñequines	Mitsubishi	Japones	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mitsubhi Motors	Japon	150.000	150.000
15	1	Unid.	Cambio de bujes parrillas	Mitsubishi	Japones	350.000	350.000	—	—	367.500	367.500	Mitsubhi Motors	Japon	650.000	650.000
16	1	Unid.	Cambio de buje estabilizador	Mitsubishi	Japones	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mitsubhi Motors	Japon	500.000	500.000
17	1	Unid.	Cambio de amortiguadores delanteros	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	135.000	135.000
18	1	Unid.	Cambio de buje de juego buje tensor	Mitsubishi	Japones	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Mitsubhi Motors	Japon	20.000	20.000
19	1	Unid.	Mantenimiento de masa	Mitsubishi	Japones	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mitsubhi Motors	Japon	50.000	50.000
20	1	Unid.	Cambio de brazo zeta	Mitsubishi	Japones	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mitsubhi Motors	Japon	200.000	200.000
21	1	Unid.	Cambio de brazo pigman	Mitsubishi	Japones	180.000	180.000	—	—	189.000	189.000	Mitsubhi Motors	Japon	200.000	200.000
22	1	Unid.	Cambio de precat	Mitsubishi	Japones	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mitsubhi Motors	Japon	2.000	2.000

23	1	Unid.	Cambio de bieleta estabilizadora	Mitsubishi	Japones	25.000	25.000	—	—	26.250	26.250	Mitsubhi Motors	Japon	25.000	25.000
			Tren Trasero												
24	1	Unid.	Cambio de amortiguador trasero	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	150.000	150.000
25	1	Unid.	Cambio de buje trasero	Mitsubishi	Japones	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mitsubhi Motors	Japon	10.000	10.000
26	1	Unid.	Cambio de buje elástico	Mitsubishi	Japones	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mitsubhi Motors	Japon	750.000	750.000
27	1	Unid.	Cambio de ruleman de masa trasera	Mitsubishi	Japones	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mitsubhi Motors	Japon	125.000	125.000
			Freno												
28	1	Unid.	Cambio de bomba central de freno	Mitsubishi	Japones	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mitsubhi Motors	Japon	350.000	350.000
29	1	Unid.	Cambio de disco de freno.	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	200.000	200.000
30	1	Unid.	Cambio de pastilla de freno	Mitsubishi	Japones	120.000	120.000	—	—	126.000	126.000	Mitsubhi Motors	Japon	125.000	125.000
31	1	Unid.	Cambio de cilindo de freno	Mitsubishi	Japones	60.000	60.000	—	—	63.000	63.000	Mitsubhi Motors	Japon	30.000	30.000
32	1	Unid.	Cambio de fibra de zapata	Gilco-Par	Paraguay	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mitsubhi Motors	Japon	450.000	450.000
33	1	Unid.	Cambio de tambor trasero	Mitsubishi	Japones	120.000	120.000	—	—	126.000	126.000	Mitsubhi Motors	Japon	165.000	165.000
34	1	Unid.	Cambio de fluido de freno	YPF	Argentina	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mitsubhi Motors	Japon	25.000	25.000
			Embrague												
35	1	Unid.	Cambio de disco de embrague	Mitsubishi	Japones	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mitsubhi Motors	Japon	200.000	200.000
36	1	Unid.	Cambio de plato de embrague	Mitsubishi	Japones	300.000	300.000	—	—	315.000	315.000	Mitsubhi Motors	Japon	250.000	250.000
37	1	Unid.	Cambio de cojinete	Mitsubishi	Japones	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mitsubhi Motors	Japon	100.000	100.000
38	1	Unid.	Frenteado de embrague	Gilco-Par	Paraguay	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	N/A	N/A	35.000	35.000
			Varios												
39	1	Unid.	Chaperia y pintura por pieza	Gilco-Par	Paraguay	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	N/A	N/A	450.000	450.000
40	1	Unid.	Cambio de bateria	Cral	Brasil	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Cral	Brasil	650.000	650.000
41	1	Unid.	Servicio de gomeria con provisión de cubierta 185/R14	Fate o	Argentina	650.000	650.000	—	—	682.500	682.500	Firestone	Brasil	990.000	990.000
			Mitsubishi L200, Color Gris												
			Mantenimiento de Rutina												
42	1	Unid.	Cambio de filtro de aire	Mitsubishi	Japones	120.000	120.000	—	—	126.000	126.000	Mitsubhi Motors	Japon	70.000	70.000
43	1	Unid.	Cambio de filtro de combustible	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	262.500	262.500	Mitsubhi Motors	Japon	40.000	40.000
44	1	Unid.	Cambio de filtro aceite	Mitsubishi	Japones	95.000	95.000	—	—	99.750	99.750	Mitsubhi Motors	Japon	30.000	30.000

45	1	Unid.	Cambio de correa de alternador	Mitsubishi	Japones	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mitsubhi Motors	Japon	70.000	70.000
46	1	Unid.	Cambio de correa de aire	Mitsubishi	Japones	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mitsubhi Motors	Japon	35.000	35.000
47	1	Unid.	Cambio de correa de dirección hidraulica	Mitsubishi	Japones	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mitsubhi Motors	Japon	35.000	35.000
48	1	Unid.	Cambio de aceite de motor	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
49	1	Unid.	Cambio de aceite de caja y diferencial	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
50	1	Unid.	Cambio de bujia	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	100.000	100.000
51	1	Unid.	Limpieza de radiador	Gilco-Par	Paraguay	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	15.000	15.000
52	1	Unid.	Cambio de liquido refrigerante	Fresstone	Americano	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Kraff	Español	20.000	20.000
			Tren Delantero												
53	1	Unid.	Cambio de rotula superior	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	150.000	150.000
54	1	Unid.	Cambio de rotula inferior	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	150.000	150.000
55	1	Unid.	Cambio de muñequines	Mitsubishi	Japones	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mitsubhi Motors	Japon	150.000	150.000
56	1	Unid.	Cambio de bujes parrillas	Mitsubishi	Japones	350.000	350.000	—	—	367.500	367.500	Mitsubhi Motors	Japon	500.000	500.000
57	1	Unid.	Cambio de buje estabilizador	Mitsubishi	Japones	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mitsubhi Motors	Japon	650.000	650.000
58	1	Unid.	Cambio de amortiguadores delanteros	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	135.000	135.000
59	1	Unid.	Cambio de buje de juego buje tensor	Mitsubishi	Japones	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Mitsubhi Motors	Japon	20.000	20.000
60	1	Unid.	Mantenimiento de masa	Gico-Par	Paraguay	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mitsubhi Motors	Japon	50.000	50.000
61	1	Unid.	Cambio de brazo zeta	Mitsubishi	Japones	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mitsubhi Motors	Japon	200.000	200.000
62	1	Unid.	Cambio de brazo pigman	Mitsubishi	Japones	180.000	180.000	—	—	210.000	210.000	Mitsubhi Motors	Japon	200.000	200.000
63	1	Unid.	Cambio de precat	Mitsubishi	Japones	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mitsubhi Motors	Japon	2.000	2.000
64	1	Unid.	Cambio de bieleta estabilizadora	Mitsubishi	Japones	25.000	25.000	—	—	26.250	26.250	Mitsubhi Motors	Japon	25.000	25.000
			Tren Trasero												
65	1	Unid.	Cambio de amortiguador trasero	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	150.000	150.000
66	1	Unid.	Cambio de buje trasero	Mitsubishi	Japones	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mitsubhi Motors	Japon	10.000	10.000
67	1	Unid.	Cambio de buje elástico	Mitsubishi	Japones	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mitsubhi Motors	Japon	750.000	750.000
68	1	Unid.	Cambio de ruleman de masa trasera	Mitsubishi	Japones	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mitsubhi Motors	Japon	125.000	125.000
			Freno												

69	1	Unid.	Cambio de bomba central de freno	Mitsubishi	Japones	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mitsubhi Motors	Japon	350.000	350.000
70	1	Unid.	Cambio de disco de freno.	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	200.000	200.000
71	1	Unid.	Cambio de pastilla de freno	Mitsubishi	Japones	120.000	120.000	—	—	126.000	126.000	Mitsubhi Motors	Japon	125.000	125.000
72	1	Unid.	Cambio de cilindo de freno	Mitsubishi	Japones	60.000	60.000	—	—	63.000	63.000	Mitsubhi Motors	Japon	30.000	30.000
73	1	Unid.	Cambio de fibra de zapata	Gilco-Par	Paraguay	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mitsubhi Motors	Japon	450.000	450.000
74	1	Unid.	Cambio de tambor trasero	Mitsubishi	Japones	120.000	120.000	—	—	126.000	126.000	Mitsubhi Motors	Japon	165.000	165.000
75	1	Unid.	Cambio de fluido de freno	YPF	Argentina	20.000	20.000	—	—	36.750	36.750	Mitsubhi Motors	Japon	25.000	25.000
			Embrague												
76	1	Unid.	Cambio de disco de embrague	Mitsubishi	Japones	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mitsubhi Motors	Japon	200.000	200.000
77	1	Unid.	Cambio de plato de embrague	Mitsubishi	Japones	300.000	300.000	—	—	315.000	315.000	Mitsubhi Motors	Japon	250.000	250.000
78	1	Unid.	Cambio de cojinete	Mitsubishi	Japones	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mitsubhi Motors	Japon	100.000	100.000
79	1	Unid.	Frenteado de embrague	Gilco-Par	Paraguay	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	N/A	N/A	35.000	35.000
			Varios												
80	1	Unid.	Chaperia y pintura por pieza	Gilco-Par	Paraguay	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	N/A	N/A	450.000	450.000
81	1	Unid.	Cambio de bateria	Cral	Brasil	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Cral	Brasil	650.000	650.000
82	1	Unid.	Servicio de gomeria con provisión de cubierta	Fate o	Argentina	650.000	650.000	—	—	682.500	682.500	Firestone	Brasil	990.000	990.000
			Caja de Cambios												
83	1	Unid.	Cambio de anillo sincronizador de 1ª a 5ª	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	150.000	150.000
84	1	Unid.	Cambio de rulemán de eje de mando	Mitsubishi	Japones	60.000	60.000	—	—	63.000	63.000	Mitsubhi Motors	Japon	150.000	150.000
85	1	Unid.	Cambio de eje de mando	Mitsubishi	Japones	120.000	120.000	—	—	126.000	126.000	Mitsubhi Motors	Japon	150.000	150.000
86	1	Unid.	Cambio de eje cuadruple	Mitsubishi	Japones	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mitsubhi Motors	Japon	150.000	150.000
87	1	Unid.	Cambio de engranaje de caja	Mitsubishi	Japones	140.000	140.000	—	—	147.000	147.000	Mitsubhi Motors	Japon	850.000	850.000
88	1	Unid.	Realización de encastres	Gilco-Par	Paraguay	50.000	50.000	—	—	105.000	105.000	N/A	N/A	50.000	50.000
			Mitsubishi Camioneta L200, 4 x 4 Roja												
			Mantenimiento de Rutina												
89	1	Unid.	Cambio de filtro de aire	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	70.000	70.000
90	1	Unid.	Cambio de filtro de combustible	Mitsubishi	Japones	120.000	120.000	—	—	126.000	126.000	Mitsubhi Motors	Japon	40.000	40.000
91	1	Unid.	Cambio de filtro aceite	Mitsubishi	Japones	95.000	95.000	—	—	99.750	99.750	Mitsubhi Motors	Japon	30.000	30.000

92	1	Unid.	Cambio de correa de alternador	Mitsubishi	Japones	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mitsubhi Motors	Japon	70.000	70.000
93	1	Unid.	Cambio de correa de aire	Mitsubishi	Japones	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mitsubhi Motors	Japon	35.000	35.000
94	1	Unid.	Cambio de correa de dirección hidraulica	Mitsubishi	Japones	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mitsubhi Motors	Japon	35.000	35.000
95	1	Unid.	Cambio de aceite de motor	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
96	1	Unid.	Cambio de aceite de caja y diferencial	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	63.000	63.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
97	1	Unid.	Cambio de bujia	Mitsubishi	Japones	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mitsubhi Motors	Japon	100.000	100.000
98	1	Unid.	Limpieza de radiador	Gilco-Par	Paraguay	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	N/A	N/A	15.000	15.000
99	1	Unid.	Cambio de liquido refrigerante	Fresstone	Americano	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Kraf	Español	20.000	20.000
			Tren Delantero												
100	1	Unid.	Cambio de rotula superior	Mitsubishi	Japones	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mitsubhi Motors	Japon	150.000	150.000
101	1	Unid.	Cambio de rotula inferior	Mitsubishi	Japones	80.000	80.000	—	—	84.000	84.000	Mitsubhi Motors	Japon	150.000	150.000
102	1	Unid.	Cambio de muñequines	Mitsubishi	Japones	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mitsubhi Motors	Japon	150.000	150.000
103	1	Unid.	Cambio de bujes parrillas	Mitsubishi	Japones	25.000	25.000	—	—	26.250	26.250	Mitsubhi Motors	Japon	500.000	500.000
104	1	Unid.	Cambio de buje estabilizador	Mitsubishi	Japones	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mitsubhi Motors	Japon	650.000	650.000
105	1	Unid.	Cambio de amortiguadores delanteros	Mitsubishi	Japones	120.000	120.000	—	—	126.000	126.000	Mitsubhi Motors	Japon	135.000	135.000
106	1	Unid.	Cambio de buje de juego buje tensor	Mitsubishi	Japones	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mitsubhi Motors	Japon	20.000	20.000
107	1	Unid.	Mantenimiento de masa	Gilco-Par	Paraguay	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mitsubhi Motors	Japon	50.000	50.000
108	1	Unid.	Cambio de brazo zeta	Mitsubishi	Japones	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mitsubhi Motors	Japon	200.000	200.000
109	1	Unid.	Cambio de brazo pigman	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	200.000	200.000
110	1	Unid.	Cambio de precat	Mitsubishi	Japones	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mitsubhi Motors	Japon	2.000	2.000
111	1	Unid.	Cambio de bieleta estabilizadora	Mitsubishi	Japones	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mitsubhi Motors	Japon	25.000	25.000
			Tren Trasero												
112	1	Unid.	Cambio de amortiguador trasero	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	150.000	150.000
113	1	Unid.	Cambio de buje trasero	Mitsubishi	Japones	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mitsubhi Motors	Japon	10.000	10.000
114	1	Unid.	Cambio de buje elástico	Mitsubishi	Japones	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mitsubhi Motors	Japon	750.000	750.000
115	1	Unid.	Cambio de ruleman de masa trasera	Mitsubishi	Japones	15.000	15.000	—	—	15.750	15.750	Mitsubhi Motors	Japon	125.000	125.000
			Freno												
116	1	Unid.	Cambio de bomba central de freno	Mitsubishi	Japones	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mitsubhi Motors	Japon	350.000	350.000

117	1	Unid.	Cambio de disco de freno.	Mitsubishi	Japones	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mitsubhi Motors	Japon	200.000	200.000
118	1	Unid.	Cambio de pastilla de freno	Mitsubishi	Japones	80.000	80.000	—	—	84.000	84.000	Mitsubhi Motors	Japon	125.000	125.000
119	1	Unid.	Cambio de cilindo de freno	Mitsubishi	Japones	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mitsubhi Motors	Japon	30.000	30.000
120	1	Unid.	Cambio de fibra de zapata	Mitsubishi	Japones	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mitsubhi Motors	Japon	450.000	450.000
121	1	Unid.	Cambio de tambor trasero	Mitsubishi	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mitsubhi Motors	Japon	165.000	165.000
122	1	Unid.	Cambio de fluido de freno	YPF	Argentina	5.000	5.000	—	—	5.250	5.250	Mitsubhi Motors	Japon	25.000	25.000
			Varios												
123	1	Unid.	Chaperia y pintura por pieza	Gilco-Par	Paraguay	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	N/A	N/A	450.000	450.000
124	1	Unid.	Cambio de bateria	Cral	Brasil	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Cral	Brasil	650.000	650.000
125	1	Unid.	Servicio de gomeria con provisión de cubierta 225/75 R16	Fate o	Argentina	650.000	650.000	—	—	682.500	682.500	Firestone	Brasil	990.000	990.000
							13.000.000				**14.547.750**				**27.021.000**

Lourdes F. Díez Ch.
de Adquisiciones
INPRO

Lic. Florentino Ayala
de Administración y Finanzas

Cuadro Comparativo de Ofertas

Items	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	GILCO-PAR S.R.L.				FR Taller Integral				Taller Mecanico Clinica del Automovil			
				Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL
			Lote 3 - Toyota												
			Toyota Corola, Año 1989												
			Mantenimiento de Rutina												
1	1	Unid.	Cambio de filtro de aire	Toyota	Japones	120.000	120.000	—	—	126.000	126.000	Toyota Moto Corporation	Japon	70.000	70.000
2	1	Unid.	Cambio de filtro de combustible	Toyota	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Toyota Moto Corporation	Japon	40.000	40.000
3	1	Unid.	Cambio de filtro aceite	Toyota	Japones	95.000	95.000	—	—	99.750	99.750	Toyota Moto Corporation	Japon	30.000	30.000
4	1	Unid.	Cambio de correa de alternador	Toyota	Japones	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Toyota Moto Corporation	Japon	70.000	70.000
5	1	Unid.	Cambio de correa de aire	Toyota	Japones	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Toyota Moto Corporation	Japon	35.000	35.000
6	1	Unid.	Cambio de correa de dirección hidraulica	Toyota	Japones	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Toyota Moto Corporation	Japon	35.000	35.000
7	1	Unid.	Cambio de aceite de motor	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
8	1	Unid.	Cambio de aceite de caja y diferencial	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
9	1	Unid.	Cambio de bujia	Toyota	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Toyota Moto Corporation	Japon	100.000	100.000
10	1	Unid.	Limpieza de radiador	Gilco-Par	Paraguay	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	15.000	15.000
11	1	Unid.	Cambio de liquido refrigerante	Fresstone	Americano	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Kraff	Español	20.000	20.000
			Tren Delantero												
12	1	Unid.	Cambio de rotula superior	Toyota	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Toyota Moto Corporation	Japon	150.000	150.000
13	1	Unid.	Cambio de rotula inferior	Toyota	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Toyota Moto Corporation	Japon	150.000	150.000
14	1	Unid.	Cambio de muñequines	Toyota	Japones	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Toyota Moto Corporation	Japon	150.000	150.000
15	1	Unid.	Cambio de bujes parrillas	Toyota	Japones	350.000	350.000	—	—	367.500	367.500	Toyota Moto Corporation	Japon	500.000	500.000
16	1	Unid.	Cambio de buje estabilizador	Toyota	Japones	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Toyota Moto Corporation	Japon	650.000	650.000
17	1	Unid.	Cambio de amortiguadores delanteros	Toyota	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Toyota Moto Corporation	Japon	450.000	450.000
18	1	Unid.	Cambio de buje de juego buje tensor	Toyota	Japones	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Toyota Moto Corporation	Japon	2.000	2.000
19	1	Unid.	Mantenimiento de masa	Gilco-Par	Paraguay	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Toyota Moto Corporation	Japon	50.000	50.000
20	1	Unid.	Cambio de brazo zeta	Toyota	Japones	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Toyota Moto Corporation	Japon	2.000	2.000
21	1	Unid.	Cambio de brazo pigman	Toyota	Japones	180.000	180.000	—	—	189.000	189.000	Toyota Moto Corporation	Japon	2.000	2.000

22	1	Unid.	Cambio de precat	Toyota	Japones	180.000	180.000	—	—	189.000	189.000	Toyota Moto Corporation	Japon	110.000	110.000
23	1	Unid.	Cambio de bieleta estabilizadora	Toyota	Japones	25.000	25.000	—	—	26.250	26.250	Toyota Moto Corporation	Japon	25.000	25.000
			Motor												
24	1	Unid.	Rectificación de motor	Gilco-Par	Paraguay	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Toyota Moto Corporation	Japon	200.000	200.000
25	1	Unid.	Juego de piston	Toyota	Japones	450.000	450.000	—	—	472.500	472.500	Toyota Moto Corporation	Japon	200.000	200.000
26	1	Unid.	Aro	Toyota	Japones	300.000	300.000	—	—	315.000	315.000	Toyota Moto Corporation	Japon	150.000	150.000
27	1	Unid.	Camisas	Toyota	Japones	250.000	250.000	—	—	262.500	262.500	Toyota Moto Corporation	Japon	125.000	125.000
28	1	Unid.	Cojinete bancada	Toyota	Japones	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Toyota Moto Corporation	Japon	120.000	120.000
29	1	Unid.	Cojinete de biela	Toyota	Japones	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Toyota Moto Corporation	Japon	100.000	100.000
30	1	Unid.	Valvula de admisión	Toyota	Japones	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Toyota Moto Corporation	Japon	1.000.000	1.000.000
31	1	Unid.	Valvula de escape	Toyota	Japones	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Toyota Moto Corporation	Japon	1.000.000	1.000.000
32	1	Unid.	Buje cle viela	Toyota	Japones	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Toyota Moto Corporation	Japon	500.000	500.000
33	1	Unid.	Juego de junta	Toyota	Japones	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Toyota Moto Corporation	Japon	225.000	225.000
34	1	Unid.	Calce lateral	Toyota	Japones	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Toyota Moto Corporation	Japon	30.000	30.000
35	1	Unid.	Tapa motor	Toyota	Japones	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Toyota Moto Corporation	Japon	1.000.000	1.000.000
36	1	Unid.	Correas accesorios	Toyota	Japones	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Toyota Moto Corporation	Japon	30.000	30.000
37	1	Unid.	Filtros	Toyota	Japones	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Toyota Moto Corporation	Japon	25.000	25.000
38	1	Unid.	Cemento gris	Permatex	Americano	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Lotai	Brasil	20.000	20.000
			Varios												
39	1	Unid.	Chaperia y pintura por pieza	Gilco-Par	Paraguay	300.000	300.000	—	—	315.000	315.000	N/A	N/A	250.000	250.000
40	1	Unid.	Cambio de bateria	Cral	Brasil	300.000	300.000	—	—	315.000	315.000	Cral	Brasil	650.000	650.000
41	1	Unid.	Servicio de gomeria con provisión de cubierta 175/70 R13	Fate 0	Argentino	450.000	450.000	—	—	472.500	472.500	Firestone	Brasil	450.000	450.000
							5.880.000				**6.174.000**				**9.731.000**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA INPRO ADQUISICIONES REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Pablo A. Díaz Ortiz
Jefe de Adquisiciones
INPRO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA INPRO ADMINISTRACIÓN REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Florentino Ayala
Director de Administración y Finanzas
INPRO - MEC

Cuadro Comparativo de Ofertas

Items	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	GILCO-PAR S.R.L.				FR Taller Integral				Taller Mecanico Clinica del Automovil			
				Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL
			Lote 4 - Hyundai												
			Hyundai, H1												
			Mantenimiento de rutina												
1	1	Unid.	Cambio de filtro de aire	Hyundai	Corea	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Hyundai. Kia.Motors	Korea	70.000	70.000
2	1	Unid.	Cambio de filtro de combustible	Hyundai	Corea	130.000	130.000	—	—	136.500	136.500	Hyundai. Kia.Motors	Korea	40.000	40.000
3	1	Unid.	Cambio de filtro de aceite	Hyundai	Corea	95.000	95.000	—	—	99.750	99.750	Hyundai. Kia.Motors	Korea	30.000	30.000
4	1	Unid.	Cambio de correa de alternador	Hyundai	Corea	35.000	35.000	—	—	36.750	36.750	Hyundai. Kia.Motors	Korea	70.000	70.000
5	1	Unid.	Cambio de correa de aire	Hyundai	Corea	35.000	35.000	—	—	36.750	36.750	Hyundai. Kia.Motors	Korea	35.000	35.000
6	1	Unid.	Cambio de correa de dirección hidraulica	Hyundai	Corea	35.000	35.000	—	—	36.750	36.750	Hyundai. Kia.Motors	Korea	35.000	35.000
7	1	Unid.	Cambio de aceite motor	Coastal	USA	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
8	1	Unid.	Cambio de aceite de caja y diferencial	Coastal	USA	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
9	1	Unid.	Cambio de bujia	Hyundai	Corea	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Hyundai. Kia.Motors	Korea	100.000	100.000
10	1	Unid.	Limpieza de radiador	Gilco-Par	Paraguay	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	15.000	15.000
11	1	Unid.	Cambio de liquido refrigerante	Fresstone	USA	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Kraff	Español	20.000	20.000
			Tren delantero												
12	1	Unid.	Cambio de rotula superior	Hyundai	Corea	80.000	80.000	—	—	84.000	84.000	Hyundai. Kia.Motors	Korea	150.000	150.000
13	1	Unid.	Cambio de rotula inferior	Hyundai	Corea	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Hyundai. Kia.Motors	Korea	150.000	150.000
14	1	Unid.	Cambio de muñequines	Hyundai	Corea	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Hyundai. Kia.Motors	Korea	150.000	150.000
15	1	Unid.	Cambio de bujes parrillas	Hyundai	Corea	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Hyundai. Kia.Motors	Korea	50.000	50.000
16	1	Unid.	Cambio de buje estabilizador	Hyundai	Corea	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Hyundai. Kia.Motors	Korea	800.000	800.000
17	1	Unid.	Cambio de amortiguadores delanteros	Hyundai	Corea	120.000	120.000	—	—	126.000	126.000	Hyundai. Kia.Motors	Korea	200.000	200.000
18	1	Unid.	Cambio de buje de juego buje tensor	Hyundai	Corea	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Hyundai. Kia.Motors	Korea	20.000	20.000
19	1	Unid.	Mantenimiento de masa	Gilco-Par	Paraguay	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Hyundai. Kia.Motors	Korea	50.000	50.000
20	1	Unid.	Cambio de brazo zeta	Hyundai	Corea	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Hyundai. Kia.Motors	Korea	2.000	2.000
21	1	Unid.	Cambio de brazo pigman	Hyundai	Corea	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Hyundai. Kia.Motors	Korea	2.000	2.000

22	1	Unid.	Cambio de precat	Hyundai	Corea	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Hyundai. Kia.Motors	Korea	110.000	110.000
23	1	Unid.	Cambio de bieleta estabilizadora	Hyundai	Corea	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Hyundai. Kia.Motors	Korea	25.000	25.000
			Tren Trasero												
24	1	Unid.	Cambio de amortiguador trasero	Hyundai	Corea	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Hyundai. Kia.Motors	Korea	150.000	150.000
25	1	Unid.	Cambio de buje trasero	Hyundai	Corea	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Hyundai. Kia.Motors	Korea	10.000	10.000
26	1	Unid.	Cambio de buje elástico	Hyundai	Corea	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Hyundai. Kia.Motors	Korea	750.000	750.000
27	1	Unid.	Cambio de ruleman de masa trasera	Hyundai	Corea	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Hyundai. Kia.Motors	Korea	125.000	125.000
			Varios												
28	1	Unid.	Chaperia y pintura por pieza	Gilco-Par	Paraguay	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	N/A	N/A	450.000	450.000
29	1	Unid.	Cambio de bateria	Cral	Brasil	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Cral	Brasil	650.000	650.000
30	1	Unid.	Servicio de gomeria con provisión de cubierta Nº 205/70 R14	Fate O	Argentina	650.000	650.000	—	—	682.500	682.500	Firestone	Brasil	625.000	625.000
							2.770.000				**2.908.500**				**5.884.000**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN INPRO ADQUISICIONES

Lic. Lourdes F. Díaz C.
Jefa de Adquisiciones
INPRO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN INPRO ADMINISTRACIÓN

Lic. Florentino Ayala
Director de Administración y Finanzas
INPRO - MEC

Cuadro Comparativo de Ofertas

Items	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	GILCO-PAR S.R.L.				FR Taller Integral				Taller Mecanico Clinica del Automovil			
				Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL
			Lote 5 - Mahindra												
			Mahindra Doble Cabina - Color Blanco - Chapa Nº BEX828												
			Mantenimiento de Rutina												
1	1	Unid.	Cambio de filtro de aire	Mahindra	India	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	70.000	70.000
2	1	Unid.	Cambio de filtro de combustible	Mahindra	India	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	40.000	40.000
3	1	Unid.	Cambio de filtro de aceite	Mahindra	India	180.000	180.000	—	—	189.000	189.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	30.000	30.000
4	1	Unid.	Cambio de correa de alternador	Mahindra	India	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	70.000	70.000
5	1	Unid.	Cambio de correa de aire	Mahindra	India	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	35.000	35.000
6	1	Unid.	Cambio de correa de dirección hidraulica	Mahindra	India	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	35.000	35.000
7	1	Unid.	Cambio de aceite de motor	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
8	1	Unid.	Cambio de aceite de caja y diferencial	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
9	1	Unid.	Cambio de bujia	Mahindra	India	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	100.000	100.000
10	1	Unid.	Cambio de pastilla de freno	Mahindra	India	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	250.000	250.000
11	1	Unid.	Limpieza de radiador	Gilco-Par	Paraguay	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	15.000	15.000
12	1	Unid.	Cambio de liquido refrigerante	Fresstone	Americano	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Kraff	Español	20.000	20.000
13	1	Unid.	Cambio de fluido de freno	YPF	Argentina	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	22.000	22.000
			Tren Delantero												
14	1	Unid.	Cambio de rotula superior	Mahindra	India	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	155.000	155.000
15	1	Unid.	Cambio de rotula inferior	Mahindra	India	80.000	80.000	—	—	84.000	84.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	175.000	175.000
16	1	Unid.	Cambio de juego de muñequines	Mahindra	India	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	400.000	400.000
17	1	Unid.	Cambio de bujes parrillas	Mahindra	India	35.000	35.000	—	—	36.750	36.750	Mahindra CO.LTD.	INDIA	40.000	40.000
18	1	Unid.	Cambio de buje estabilizador	Mahindra	India	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	750.000	750.000
19	1	Unid.	Cambio de amortiguador delantero	Mahindra	India	180.000	180.000	—	—	189.000	189.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	380.000	380.000
20	1	Unid.	Cambio de juego buje tensor	Mahindra	India	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	20.000	20.000
21	1	Unid.	Mantenimiento de masa	Gilco-Par	Paraguay	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	50.000	50.000

22	1	Unid.	Cambio de brazo zeta	Mahindra	India	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	2.000	2.000
23	1	Unid.	Cambio de brazo pigman	Mahindra	India	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	2.000	2.000
24	1	Unid.	Cambio de precat	Mahindra	India	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	2.000	2.000
25	1	Unid.	Cambio de bieleta estabilizadora	Mahindra	India	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	40.000	40.000
			Tren Trasero												
26	1	Unid.	Cambio de amortiguador trasero	Mahindra	India	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	200.000	200.000
27	1	Unid.	Cambio de buje trasero	Mahindra	India	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	10.000	10.000
28	1	Unid.	Cambio de buje elástico	Mahindra	India	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	750.000	750.000
			Varios												
29	1	Unid.	Cambio de Cubierta	Fate O	Argentina	1.000.000	1.000.000	—	—	1.050.000	1.050.000	Firestone	Brasil	990.000	990.000
30	1	Unid.	Cambio de Bateria	Cral	Brasil	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Cral	Brasil	650.000	650.000
			Mahindra Tipo Rural - Skorpio Color Plata - Chapa Nº PHJ833												
			Mantenimiento de Rutina												
31	1	Unid.	Cambio de filtro de aire	Mahindra	India	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	70.000	70.000
32	1	Unid.	Cambio de filtro de combustible	Mahindra	India	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	40.000	40.000
33	1	Unid.	Cambio de filtro de aceite	Mahindra	India	180.000	180.000	—	—	189.000	189.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	30.000	30.000
34	1	Unid.	Cambio de correa de alternador	Mahindra	India	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	70.000	70.000
35	1	Unid.	Cambio de correa de aire	Mahindra	India	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	35.000	35.000
36	1	Unid.	Cambio de correa de dirección hidraulica	Mahindra	India	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	35.000	35.000
37	1	Unid.	Cambio de aceite de motor	Coastal	Americano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
38	1	Unid.	Cambio de aceite de caja y diferencial	Coastal	Amercicano	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
39	1	Unid.	Cambio de bujia	Mahindra	India	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	100.000	100.000
40	1	Unid.	Cambio de pastilla de freno	Mahindra	India	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	250.000	250.000
41	1	Unid.	Limpieza de radiador	Gilco-Par	Paraguay	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	15.000	15.000
42	1	Unid.	Cambio de liquido refrigerante	Fresstone	Americno	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Kraf	Español	20.000	20.000
43	1	Unid.	Cambio de fluido de freno	YPF	Argentina	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	22.000	22.000
			Tren Delantero												
44	1	Unid.	Cambio de rotula superior	Mahindra	India	80.000	80.000	—	—	84.000	84.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	155.000	155.000

45	1	Unid.	Cambio de rotula inferior	Mahindra	India	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	175.000	175.000
46	1	Unid.	Cambio de juego de muñequines	Mahindra	India	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	400.000	400.000
47	1	Unid.	Cambio de bujes parrillas	Mahindra	India	35.000	35.000	—	—	36.750	36.750	Mahindra CO.LTD.	INDIA	40.000	40.000
48	1	Unid.	Cambio de buje estabilizador	Mahindra	India	35.000	35.000	—	—	36.750	36.750	Mahindra CO.LTD.	INDIA	750.000	750.000
49	1	Unid.	Cambio de amortiguador delantero	Mahindra	India	180.000	180.000	—	—	189.000	189.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	380.000	380.000
50	1	Unid.	Cambio de juego buje tensor	Mahindra	India	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	20.000	20.000
51	1	Unid.	Mantenimiento de masa	Gilco-Par	Paraguay	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	50.000	50.000
52	1	Unid.	Cambio de brazo zeta	Mahindra	India	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	2.000	2.000
53	1	Unid.	Cambio de brazo pigman	Mahindra	India	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	2.000	2.000
54	1	Unid.	Cambio de precat	Mahindra	India	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	2.000	2.000
55	1	Unid.	Cambio de bieleta estabilizadora	Mahindra	India	10.000	10.000	—	—	10.500	10.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	40.000	40.000
			Tren Trasero												
56	1	Unid.	Cambio de amortiguador trasero	Mahindra	India	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Mahindra CO.LTD.	INDIA	200.000	200.000
57	1	Unid.	Cambio de buje trasero	Mahindra	India	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Mahindra CO.LTD.	INDIA	10.000	10.000
58	1	Unid.	Cambio de buje elástico	Mahindra	India	25.000	25.000	—	—	26.250	26.250	Mahindra CO.LTD.	INDIA	750.000	750.000
			Varios												
59	1	Unid.	Servicio de gomeria con provisión de Cubierta	Fate O	Argentina	1.000.000	1.000.000	—	—	1.050.000	1.050.000	Firestone	Brasil	990.000	990.000
60	1	Unid.	Cambio de Bateria	Cral	Brasil	500.000	500.000			525.000	525.000	Cral	Brasil	650.000	650.000
							6.890.000				7.234.500				12.606.000

Lic. Lourdes F. Díaz Ch.
Jefa de Adquisiciones
INPRO

Lic. Florentino Ayala
Director de Administración y Finanzas
INPRO - MEC

Cuadro Comparativo de Ofertas

Items	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	GILCO-PAR S.R.L.				FR Taller Integral				Taller Mecanico Clinica del Automovil			
				Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL
			Lote 6 - Nissan												
			Nissan - Ambulancia												
			Mantenimiento de Rutina												
1	1	Unid.	Cambio de filtro de aire	Nissan	Japon	80.000	80.000	—	—	84.000	84.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	70.000	70.000
2	1	Unid.	Cambio de filtro de combustible	Nissan	Japon	70.000	70.000	—	—	73.500	73.500	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	40.000	40.000
3	1	Unid.	Cambio de filtro aceite	Nissan	Japon	90.000	90.000	—	—	94.500	94.500	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	30.000	30.000
4	1	Unid.	Cambio de correa de alternador	Nissan	Japon	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	70.000	70.000
5	1	Unid.	Cambio de correa de aire	Nissan	Japon	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	35.000	35.000
6	1	Unid.	Cambio de correa de dirección hidraulica	Nissan	Japon	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	35.000	35.000
7	1	Unid.	Cambio de aceite de motor	Coastal	USA	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
8	1	Unid.	Cambio de aceite de caja y diferencial	Coastal	USA	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Lubrax	Brasil	500.000	500.000
9	1	Unid.	Cambio de bujia	Nissan	Japon	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	100.000	100.000
10	1	Unid.	Limpieza de radiador	Gilco-Par	Paraguay	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	15.000	15.000
11	1	Unid.	Cambio de liquido refrigerante	Fresstone	USA	20.000	20.000	—	—	21.000	21.000	Kraff	Español	20.000	20.000
			Tren Delantero												
12	1	Unid.	Cambio de rotula superior	Nissan	Japon	80.000	80.000	—	—	84.000	84.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	2.000	2.000
13	1	Unid.	Cambio de rotula inferior	Nissan	Japon	60.000	60.000	—	—	63.000	63.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	2.000	2.000
14	1	Unid.	Cambio de muñequines	Nissan	Japon	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	350.000	350.000
15	1	Unid.	Cambio de bujes parrillas	Nissan	Japon	35.000	35.000	—	—	36.750	36.750	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	2.000	2.000
16	1	Unid.	Cambio de buje estabilizador	Nissan	Japon	25.000	25.000	—	—	26.250	26.250	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	800.000	800.000
17	1	Unid.	Cambio de amortiguadores delanteros	Nissan	Japon	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	150.000	150.000
18	1	Unid.	Cambio de buje de juego buje tensor	Nissan	Japon	40.000	40.000	—	—	31.500	31.500	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	2.000	2.000
19	1	Unid.	Mantenimiento de masa	Gilco-Par	Paraguay	30.000	30.000	—	—	21.000	21.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	50.000	50.000
20	1	Unid.	Cambio de brazo zeta	Nissan	Japon	20.000	20.000	—	—	105.000	105.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	2.000	2.000
21	1	Unid.	Cambio de brazo pigman	Nissan	Japon	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	150.000	150.000

22	1	Unid.	Cambio de precat	Nissan	Japon	100.000	100.000	—	—	52.500	52.500	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	2.000	2.000
23	1	Unid.	Cambio de bieleta estabilizadora	Nissan	Japon	50.000	50.000	—	—	26.250	26.250	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	25.000	25.000
24	1	Unid.	Cambio de elástico	Nissan	Japon	25.000	25.000	—	—	105.000	105.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	100.000	100.000
25	1	Unid.	Cambio de amortiguador de dirección	Nissan	Japon	100.000	100.000	—	—	84.000	84.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	2.000	2.000
			Tren Trasero												
26	1	Unid.	Cambio de amortiguador trasero	Nissan	Japon	80.000	80.000	—	—	105.000	105.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	170.000	170.000
27	1	Unid.	Cambio de buje trasero	Nissan	Japon	100.000	100.000	—	—	42.000	42.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	10.000	10.000
28	1	Unid.	Cambio de buje elástico	Nissan	Japon	40.000	40.000	—	—	10.500	10.500	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	750.000	750.000
29	1	Unid.	Cambio de ruleman de masa trasera	Nissan	Japon	10.000	10.000	—	—	42.000	42.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	125.000	125.000
			Caja de Cambios												
30	1	Unid.	Cambio de anillo de sincronizador de 1ª a 5ª	Nissan	Japon	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	150.000	150.000
31	1	Unid.	Cambio de rulemán de eje de mando	Nissan	Japon	60.000	60.000	—	—	63.000	63.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	150.000	150.000
32	1	Unid.	Cambio de eje de mando	Nissan	Japon	80.000	80.000	—	—	84.000	84.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	150.000	150.000
33	1	Unid.	Cambio de eje cuadruple	Nissan	Japon	150.000	150.000	—	—	157.500	157.500	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	150.000	150.000
34	1	Unid.	Cambio de engranaje de caja	Nissan	Japon	100.000	100.000	—	—	105.000	105.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	850.000	850.000
35	1	Unid.	Realización de encastres	Gilco-Par	Paraguay	50.000	50.000	—	—	52.500	52.500	N/A	N/A	50.000	50.000
			Varios												
36	1	Unid.	Chaperia y pintura por pieza	Gilco-Par	Paraguay	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	N/A	N/A	450.000	450.000
37	1	Unid.	Cambio de bateria	Cral	Brasil	500.000	500.000	—	—	525.000	525.000	Cral	Brasil	650.000	650.000
38	1	Unid.	Servicio de gomeria con provisión de cubierta delantera	Fate O	Argentina	650.000	650.000	—	—	682.500	682.500	Firestone	Brasil	655.000	655.000
39	1	Unid.	Servicio de gomeria con provisión de cubierta trasera	Fate O	Argentina	650.000	650.000	—	—	682.500	682.500	Firestone	Brasil	655.000	655.000
40	1	Unid.	Diferencial	Nissan	Japon	40.000	40.000	—	—	42.000	42.000	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	1.500.000	1.500.000
			Parte Eléctrica												
41	1	Unid.	Reparación de alternador	Gilco-Par	Paraguay	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	N/A	N/A	15.000	15.000
42	1	Unid.	Reparación de motor de arranque	Gilco-Par	Paraguay	200.000	200.000	—	—	210.000	210.000	N/A	N/A	15.000	15.000
43	1	Unid.	Cambio de relay	Nissan	Japon	30.000	30.000	—	—	31.500	31.500	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	25.000	25.000
44	1	Unid.	Cambio de fusible	Nissan	Japon	5.000	5.000	—	—	5.250	5.250	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	500.000	500.000
45	1	Unid.	Cambio de temporizador	Nissan	Japon	70.000	70.000	—	—	73.500	73.500	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	55.000	55.000
46	1	Unid.	Cambio de regulador de voltaje	Nissan	Japon	95.000	95.000	—	—	99.750	99.750	Nissan Motor CO.,LTD	Japon	55.000	55.000

47	1	Unid.	Reparación de luces	Gilco-Par	Paraguay	35.000	35.000	—	—	36.750	36.750	N/A	N/A	15.000	15.000
							4.930.000				**5.176.500**				**10.199.000**

OBS.: La Firma FR Taller Integral no presento marca y procedencia

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA INPRO ADQUISICIONES

Lic. Lourdes F. Díaz Cit.
Jefa de Adquisiciones
INPRO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ing. Florentino Ayala
Director de Administración y Finanzas
INPRO