INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UOC

# RESOLUCIÓN PR N° 732 /2020

Asunción, 04 de diciembre de 2020

**POR LA QUE SE ADJUDICA EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2020 "ADQUISICIÓN DE PLACAS DE FUNDICIÓN PARA REVESTIMIENTO INTERNO DE LA TRITURADORA DE MATERIAS PRIMAS EV 200 X 200 DE FÁBRICA VALLEMÍ". ID N° 382.495.-**

**VISTA:** La Carta Interna U.O.C. N° 402/2020 de la Unidad Operativa de Contratación (U.O.C.), de fecha 04 de diciembre de 2020, por la que presenta el Informe del Comité de Evaluación N° 156/2020 referente al proceso de la Licitación Pública Nacional N° 08/2020 **"ADQUISICIÓN DE PLACAS DE FUNDICIÓN PARA REVESTIMIENTO INTERNO DE LA TRITURADORA DE MATERIAS PRIMAS EV 200 X 200". ID N° 382.495**; y,

**CONSIDERANDO:** Que, por Resolución PR N° 394/2020 de fecha 20 de julio 2020, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para el presente proceso.-

Que, en el marco de la Resolución PR N° 25/19 por la cual se dispone la conformación del Comité de Evaluación de la I.N.C., el mismo procede a realizar la evaluación de los documentos presentados en el marco del presente proceso.-

Que, el Comité de Evaluación en su Informe N° 156/2020 expresa que el día 23 de noviembre de 2020 se procedió al acto de apertura de sobres, cuyos detalles se hallan consignados en el Acta N° 150/2020. Que, la evaluación se realiza conforme a los criterios definidos en la Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas" del Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", considerando en el mismo sentido, los recaudos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado. El sistema de adjudicación es por LOTE.-

Que, se procede a la verificación de las ofertas presentadas por las firmas **DISTRIPEN de Haydee Bordón, INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A., DACA de Carlos Meyer y AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho,** a los efectos de examinarlas en su aspecto estrictamente legal. Se verifica el cumplimiento respecto a la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, acreditación suficiente del firmante de la oferta), solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, cumpliendo las mismas con dichos requisitos.-

Que, seguidamente sus ofertas fueron analizadas en su aspecto económico (precio unitario), resultando el siguiente cuadro:

| Ítem | Descripción | Cantidad Unidad | DISTRIPEN de Haydee Bordón | | INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A. | | DACA de Carlos Meyer | | AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario Guaraníes (G) IVA Incluido | Precio Total Guaraníes (G) IVA Incluido | Precio Unitario Guaraníes (G) IVA Incluido | Precio Total Guaraníes (G) IVA Incluido | Precio Unitario Guaraníes (G) IVA Incluido | Precio Total Guaraníes (G) IVA Incluido | Precio Unitario Guaraníes (G) IVA Incluido | Precio Total Guaraníes (G) IVA Incluido |
| LOTE N° 1 | | | | | | | | | | |
| Para Mandíbula ajustable – Croquis N° 7 | | | | | | | | | | |
| 1 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP1661 608856 | 2 | 7.007.000.- | 14.014.000.- | 8.101.687.- | 16.203.374.- | 6.984.500.- | 13.969.000.- | 4.184.715.- | 8.369.430.- |
| 2 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP1662 608857 | 1 | 5.970.000.- | 5.970.000.- | 7.135.431.- | 7.135.431.- | 7.125.190.- | 7.125.190.- | 2.756.656.- | 2.756.656.- |
| 3 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP1663 608858 | 2 | 9.770.000.- | 19.540.000.- | 8.889.557.- | 17.779.114.- | 7.651.135.- | 15.302.270.- | 4.915.379.- | 9.830.758.- |
| 4 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP1664 608859 | 1 | 6.670.000.- | 6.670.000.- | 7.120.565.- | 7.120.565.- | 6.967.803.- | 6.967.803.- | 3.221.803.- | 3.221.803.- |
| 5 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP1665 608860 | 2 | 8.047.000.- | 16.094.000.- | 7.912.448.- | 13.824.896.- | 7.199.280.- | 14.398.560.- | 4.450.411.- | 8.900.822.- |
| 6 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP1666 608861 | 1 | 5.670.000.- | 5.670.000.- | 7.581.395.- | 7.581.395.- | 7.139.986.- | 7.139.986.- | 2.889.504.- | 2.889.504.- |
| 7 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP1667 608862 | 2 | 10.070.000.- | 20.140.000.- | 13.230.278.- | 26.460.556.- | 1.014.698.- | 2.029.396.- | 6.775.253.- | 13.550.506.- |
| 8 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP1668 608863 | 1 | 7.370.000.- | 7.370.000.- | 8.919.288.- | 8.919.288.- | 9.282.370.- | 9.282.370.- | 4.383.987.- | 4.383.987.- |

Abog. Mg. Berenice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# RESOLUCIÓN PR N° 732 /2020

* HOJA N° 2 *

..//..

| Item | Descripción | Cantidad Unidad | DISTRITEK de Jaydee Benítez | | INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR SA. | | DACA de Carlos Meyer | | AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario Guaraníes (G) IVA incluido | Precio Total Guaraníes (G) IVA incluido | Precio Unitario Guaraníes (G) IVA incluido | Precio Total Guaraníes (G) IVA incluido | Precio Unitario Guaraníes (G) IVA incluido | Precio Total Guaraníes (G) IVA incluido | Precio Unitario Guaraníes (G) IVA incluido | Precio Total Guaraníes (G) IVA incluido |
| 9 | Perno de acero especial co 2 tuercas B749X350 | 36 | 707.000.- | 25.452.000.- | 1.070.315.- | 38.531.340.- | 320.368.- | 11.533.248.- | 1.373.466.- | 49.444.776.- |
| 10 | Resorte de disco 90X46X5 | 36 | 37.000.- | 1.332.000.- | 297.310.- | 10.703.160.- | 40.696.- | 1.465.056.- | 148.429.- | 5.343.444.- |
| | Para piezas laterales desmontables - Croquis N° 8 | | | | | | | | | |
| 11 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP2016 790214 | 2 | 5.687.000.- | 11.374.000.- | 6.689.466.- | 13.378.932.- | 5.651.335.- | 11.302.670.- | 3.011.223.- | 6.022.446.- |
| 12 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP2017 790215 | 2 | 5.687.000.- | 11.3784.000.- | 5.500.228.- | 11.000.456.- | 5.192.080.- | 10.384.160.- | 2.952.180.- | 5.904.360.- |
| 13 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP2020 790220 | 2 | 3.617.000.- | 7.234.000.- | 4.608.299.- | 9.216.598.- | 3.845.215.- | 7.690.430.- | 1.933.677.- | 3.867.354.- |
| 14 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP2021 790221 | 2 | 3.617.000.- | 7.234.000.- | 4.608.299.- | 9.216.598.- | 3.951.505.- | 7.903.010.- | 1.933.677.- | 3.867.354.- |
| 15 | Perno de acero especial con 2 tuercas B472MX220 | 94 | 127.000.- | 11.938.000.- | 222.982.- | 20.960.308.- | 129.987.- | 12.218.778.- | 150.069.- | 14.106.486.- |
| 16 | Perno de acero especial con 2 tuercas B33MX160 | 12 | 127.000.- | 1.524.000.- | 297.310.- | 3.567.720.- | 302.680.- | 2.444.160.- | 216.376.- | 2.596.512.- |
| | Piezas para rotor de martillos - Croquis N° 1 | | | | | | | | | |
| 17 | Disco de martillo de acero colado. Exterior PP2277 958546 | 2 | 123.177.000.- | 246.354.000.- | 84.287.275.- | 168.574.550.- | 138.946.104.- | 277.892.208.- | 104.218.514.- | 208.437.028.- |
| 18 | Disco de martillo de acero colado. PP2278 958547 | 7 | 120.670.000.- | 844.690.000.- | 94.544.457.- | 661.811.199.- | 138.946.104.- | 972.622.728.- | 87.472.059.- | 612.304.273.- |
| 19 | Disco de martillo de acero colado. PP2278 9058548 | 4 | 120.070.000.- | 480.280.000.- | 93.503.873.- | 374.015.492.- | 138.946.104.- | 555.784.416.- | 87.115.551.- | 348.462.204.- |
| 20 | Tornillo hexagonal de acero especial 4.011764 33X2S646 | 16 | 907.000.- | 14.512.000.- | 1.412.221.- | 22.595.536.- | 1.055.495.- | 16.887.920.- | 495.895.- | 7.934.320.- |
| 21 | Tornillo hexagonal de acero especial. 4.011764 33X2x796 | 8 | 1.037.000.- | 8.296.000.- | 1.456.817.- | 11.654.536.- | 1.055.495.- | 8.443.960.- | 540.881.- | 4.327.048.- |
| 22 | Tuerca 7.000018 33x2 | 24 | 167.000.- | 4.008.000.- | 133.789.- | 3.210.936.- | 55.595.- | 1.334.280.- | 31.864.- | 764.736.- |
| 23 | Arandela de desgaste de acero especial. 4.035.642 | 12 | 117.000.- | 1.404.000.- | 1.858.185.- | 22.298.220.- | 18.498.- | 221.976.- | 721.475.- | 8.654.100.- |
| 24 | Pivote guia. 774200 | 4 | 387.000.- | 1.548.000.- | 1.635.203.- | 6.540.812.- | 203.680.- | 814.720.- | 620.426.- | 2.481.704.- |
| | Croquis N° 2 | | | | | | | | | |
| 25 | Cilindro de entrada con levas. PP1993 862106 | 1 | 844.070.000.- | 844.070.000.- | 475.398.071.- | 475.398.071.- | 573.262.668.- | 573.262.668.- | 454.362.409.- | 454.362.409.- |
| 26 | Cilindro de entrada sin levas PP1994 862107 | 1 | 844.070.000 | 844.070.000.- | 445.964.419.- | 445.964.419.- | 530.946.900.- | 530.946.900.- | 464.101.603.- | 464.101.603.- |
| 27 | Taco de goma GU531.608846 | 192 | 137.000.- | 26.304.000.- | 1.189.238.- | 228.333.696.- | 135.986.- | 26.109.312.- | 537.952.- | 103.286.784.- |
| | Rejilla de salida - Croquis N° 5 | | | | | | | | | |
| 28 | Barra de rejilla de acero colado al manganeso. PP1843 675598 | 1 | 12.907.000.- | 12.907.000.- | 19.771.089.- | 19.771.089.- | 16.305.770.- | 16.305.770.- | 6.675.675.- | 6.675.675.- |
| 29 | Barra de rejilla de acero colado al manganeso. PP1844 675599 | 1 | 31.367.000.- | 31.367.000.- | 48.520.929.- | 48.520.929.- | 30.274.775.- | 30.274.775.- | 19.329.398.- | 19.329.398.- |
| 30 | Barra de rejilla de acero colado al manganeso. PP2527 1.028293 | 24 | 10.570.000.- | 253.680.000.- | 33.447.331.- | 802.735.944.- | 12.983.100.- | 311.594.400.- | 6.144.283.- | 147.462.792.- |
| 31 | Larguero para barra de rejilla de acero colado al manganeso. PP2505 1.028294 | 1 | 43.387.000.- | 43.387.000.- | 77.597.809.- | 77.597.809.- | 24.330.865.- | 24.330.865.- | 102.210.914.- | 102.210.914.- |
| 32 | Larguero para barra de rejilla de acero colado al manganeso. PP2506 1-028295 | 1 | 31.597.000.- | 31.597.000.- | 77.597.809.- | 77.597.809.- | 24.330.865.- | 24.330.865.- | 102.210.910.- | 102.210.914.- |
| 33 | Sector para larguero de acero colado al manganeso. PP1641 608822 | 1 | 817.000.- | 817.000.- | 1.560.875.- | 1.560.875.- | 1.129.490.- | 1.129.490.- | 383.783.- | 383.783.- |
| 34 | Sector para larguero de acero colado al manganeso. PP1642 608823 | 1 | 817.000.- | 817.000.- | 1.560.875.- | 1.560.875.- | 1.129.490.- | 1.129.490.- | 383.783.- | 383.783.- |
| 35 | Sector para larguero de acero colado al manganeso. PP1643 608824 | 8 | 817.000.- | 6.536.000.- | 1.263.566.- | 10.108.528.- | 674.030.- | 5.392.240.- | 354.261.- | 2.834.088.- |

Abog. Mg. Kerstine Savargnan
Secretaria General
Industria Nacional de Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

UOC

# RESOLUCIÓN PR N° 732 /2020

## * HOJA N° 3 *

../..

| Item | Descripción | Cantidad Unidad | DISTRIPEN de Hayde Bordón | | INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A. | | DACA de Carlos Meyer | | AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario Guaraníes (G) IVA Incluido | Precio Total Guaraníes (G) IVA Incluido | Precio Unitario Guaraníes (G) IVA Incluido | Precio Total Guaraníes (G) IVA Incluido | Precio Unitario Guaraníes (G) IVA Incluido | Precio Total Guaraníes (G) IVA Incluido | Precio Unitario Guaraníes (G) IVA Incluido | Precio Total Guaraníes (G) IVA Incluido |
| 36 | Remaches para sector 608966 | 40 | 77.000.- | 3.080.000.- | 118.924.- | 4.756.960.- | 46.295.- | 1.851.800.- | 143.157.- | 5.726.280.- |
| 37 | Perno con 2 tuercas | 2 | 1.237.000.- | 2.474.000.- | 7.581.395.- | 15.162.790.- | 5.462.450.- | 10.924.900.- | 14.479.974.- | 28.959.948.- |
| 38 | Tubo de protección 633068 | 2 | 157.000.- | 314.000.- | 1.189.238.- | 2.378.476.- | 185.180.- | 370.360.- | 237.580.- | 475.160.- |
| 39 | Arandela esférica 608961 | 2 | 47.000.- | 94.000.- | 1.337.893.- | 2.675.786.- | 101.890.- | 203.780.- | 811.380.- | 1.622.760.- |
| 40 | Arandela esférica 608962 | 2 | 157.000.- | 314.000.- | 891.929.- | 1.783.858.- | 101.890.- | 203.780.- | 150.089.- | 318.178.- |
| 41 | Perno tirante. Longitud 2036 mm. 608950A | 2 | 5.387.000.- | 10.774.000.- | 5.574.555.- | 11.149.110.- | 5.092.090.- | 10.184.180.- | 6.858.898.- | 13.717.796.- |
| 42 | Placas de seguridad 608952A | 2 | 147.000.- | 294.000.- | 743.274.- | 1.486.548.- | 36.995.- | 73.990.- | 163.658.- | 327.316.- |
| 43 | Tuerca M52X3 7.000.018 | 2 | 327.000.- | 654.000.- | 297.310.- | 594.620.- | 555.545.545.- | 1.111.090.- | 541.233.- | 1.082.466.- |
| 44 | Perno tirante. Longitud 2036 mm. 608950B | 2 | 9.570.000.- | 19.140.000.- | 7.135.431.- | 14.270.862.- | 6.110.490.- | 12.220.980.- | 9.145.197.- | 18.290.394.- |
| 45 | Placas de seguridad 608952B | 2 | 147.000.- | 294.000.- | 445.964.- | 891.928.- | 55.595.- | 111.190.- | 163.658.- | 327.316.- |
| 46 | Tuerca M64X4 7.000.018 | 2 | 447.000.- | 894.000.- | 386.502.- | 773.004.- | 740.625.- | 1.481.250.- | 541.233.- | 1.082.466.- |
| 47 | Placa de retención 2.061.603 | 2 | 16.517.000.- | 33.034.000.- | 41.994.983.- | 83.989.966.- | 240.675.- | 481.350.- | 45.649.489.- | 91.298.978.- |
| 48 | Anillo bipartido PP2447 2.041518 | 2 | 737.000.- | 1.474.000.- | 34.785.225.- | 69.570.450.- | 166.685.- | 333.370.- | 41.243.008.- | 82.486.016.- |
| | TOTAL LOTE N° 1 | | | 3.942.408.000.- | | 3.890.935.414.- | | 3.559.517.090.- | | 2.987.381.650.- |
| | LOTE N° 2 | | | | | | | | | |
| | Para piezas laterales en parte superior – Croquis N° 8 | | | | | | | | | |
| 1 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP1692 790218 | 2 | 6.707.000.- | 13.414.000.- | 7.759.781.- | 15.519.562.- | 7.062.295.- | 14.124.590.- | 3.749.268.- | 7.498.536.- |
| 2 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP1693 790219 | 2 | 6.707.000.- | 13.414.000.- | 7.700.319.- | 15.400.638.- | 7.062.295.- | 14.124.590.- | 3.786.170.- | 7.572.340.- |
| 3 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP1697 790222 | 2 | 4.797.000.- | 9.594.000.- | 4.979.936.- | 9.959.872.- | 5.514.250.- | 11.028.500.- | 2.907.897.- | 5.815.794.- |
| 4 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP1698 790223 | 2 | 4.797.000.- | 9.594.000.- | 4.979.936.- | 9.959.872.- | 5.514.250.- | 11.028.500.- | 2.848.853.- | 5.697.706.- |
| 5 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP2383 2.010097 | 2 | 5.167.000.- | 10.334.000.- | 4.801.550.- | 9.603.100.- | 5.514.250.- | 11.028.500.- | 3.025.984.- | 6.051.968.- |
| 6 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP2384 2.010098 | 2 | 5.167.000.- | 10.334.000.- | 4.801.550.- | 9.603.100.- | 5.514.250.- | 11.028.500.- | 2.981.701.- | 5.963.402.- |
| 7 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP2385 2.015400 | 2 | 5.167.000.- | 10.334.000.- | 4.756.954.- | 9.513.908.- | 5.484.650.- | 10.969.300.- | 2.686.483.- | 5.372.966.- |
| 8 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP2386 2.015401 | 2 | 5.167.000.- | 10.334.000.- | 4.756.954.- | 9.513.908.- | 5.484.650.- | 10.969.300.- | 2.656.962.- | 5.313.924.- |
| | Para pieza intermedia en parte inferior | | | | | | | | | |
| 9 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP1716 608921 | 4 | 4.797.000.- | 19.188.000.- | 5.054.263.- | 20.217.052.- | 3.916.310.- | 15.665.240.- | 2.302.700.- | 9.210.800.- |
| 10 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP1717 608922 | 2 | 5.577.000.- | 11.154.000.- | 5.083.994.- | 10.167.988.- | 5.060.590.- | 10.121.180.- | 2.671.722.- | 5.343.444.- |
| 11 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP1718 608923 | 2 | 5.577.000.- | 11.154.000.- | 5.381.304.- | 10.762.608.- | 5.060.590.- | 10.121.180.- | 2.671.722.- | 5.343.444.- |
| | Pieza para rotor martillos – Croquis N° 1 | | | | | | | | | |
| 12 | Perno de martillo de acero especial 3.047010 125X2035 | 6 | 29.777.000.- | 178.662.000.- | 16.352.029.- | 98.112.174.- | 15.498.450.- | 92.990.700.- | 29.659.568.- | 177.957.408.- |
| | Para piezas laterales desmontables – Croquis N° 8 | | | | | | | | | |
| 13 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP2014 790212 | 2 | 6.187.000.- | 12.374.000.- | 5.797.537.- | 11.595.074.- | 8.702.830.- | 17.405.660.- | 3.040.745.- | 6.081.490.- |
| 14 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP2015 790213 | 2 | 6.187.000.- | 12.374.000.- | 5.797.537.- | 11.595.074.- | 8.702.830.- | 17.405.660.- | 2.981.701.- | 5.963.402.- |
| | Dispositivo de seguridad | | | | | | | | | |
| 15 | Manguito de bronce para volante | 1 | 53.647.000.- | 53.647.000.- | 59.238.940.- | 59.238.940.- | 77.342.265.- | 77.342.265.- | 65.140.320.- | 65.140.320.- |
| | TOTAL LOTE N° 2 | | | 385.905.000.- | | 310.762.870.- | | 335.353.665.- | | 324.326.944.- |

Abog. Mg. Beatrice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

UOC

# RESOLUCIÓN PR N° 732 /2020



.//..

Que, conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 2992/19, Artículo 63, Método de Evaluación, Inciso a), Numeral 3): *S seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación...*", se seleccionaron las ofertas de las firmas **AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho,** para el Lote N° 1 e **INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.,** para el Lote N° 2 y se procedió a analizarlas en detalle.-

Que, conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículo 59: "*...Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar a los oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas...*", se solicitó a las firmas oferentes **AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho** e **INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.** la presentación de documentos formales requeridos en el pliego, cumpliendo las mismas con los documentos solicitados.-

Que, posteriormente se procedió a la evaluación de las ofertas de las firmas en su aspecto técnico conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Artículo 63, Numeral 3 "*...será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato...*". Se analizó el cumplimiento de otros requisitos de la licitación como Especificaciones Técnicas, Plazo de Entrega y Experiencia de las firmas para cumplir el contrato.-

Que, de la verificación realizada se comprueba que las firmas oferentes cumplen con las Especificaciones Técnicas, Plazo de Entrega y la Experiencia requeridos en el PBC del proceso.-

Que, conforme a lo requerido en el PBC, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Punto 7, Capacidad Financiera, y a los efectos de calificar la situación financiera de las firmas oferentes se procedió a evaluar sus Balances Generales y, en base a los cálculos se concluye que las firmas **AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho** e **INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.** cumplen con los Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad exigidos en el PBC, acreditando suficientemente su capacidad financiera.-

Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo 4° de la Resolución DNCP N° 1890/2020, se realizó un análisis de los precios ofertados y se solicitó desglose de precios a las firmas **INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.** por el Lote N° 2 y **AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho** por el Lote N° 2, puesto que sus ofertas en los mencionados lotes, presentan una variación superior al 25% por debajo del precio referencial y superior al 15% por encima del precio referencial respectivamente.-

Que, las mencionadas firmas presentaron en tiempo y forma los desgloses solicitados, los cuales fueron analizados por el área requirente, y mediante Carta Interna GI N° 433/2020 la Gerencia Industrial manifiesta que los precios ofertados se encuentran en congruencia con los precios actuales de mercado.-

Que, considerando que el proceso es plurianual, para el Ejercicio Fiscal 2020 se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 403/2020, por el monto total de Guaraníes novecientos cincuenta y seis millones once mil setecientos dos (₲ 956.011.702.-).-

Que, sobre la base del análisis realizado y conforme a lo establecido en el Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Sección VII "Adjudicación", Artículo 65° "Criterios de Adjudicación", el Comité de Evaluación eleva a consideración la recomendación de adjudicación del Lote N° 1 del proceso a favor de la firma **AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho,** por el monto total de Guaraníes dos mil novecientos ochenta y siete millones trescientos ochenta y un mil seiscientos cincuenta (₲ 2.987.381.650.-) y el Lote N° 2 a favor de la firma **INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.,** por el monto total de Guaraníes trescientos diez millones setecientos sesenta y dos mil ochocientos setenta (₲ 310.762.870.-), puesto que presentan las ofertas más bajas en los mencionados lotes y cumplen con todos los requisitos exigidos en el PBC del proceso.-

Abog. Mg. Stefanie Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

UOC

# RESOLUCIÓN PR N° 732 /2020



..//..

**POR TANTO,** en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 17° de la Ley N° 2199/2003, modificatoria del Art. 23° de la Ley N° 126/69 "Carta Orgánica de la Industria Nacional del Cemento".-

**EL PRESIDENTE DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO**
**RESUELVE:**

**Art. 1°** **Adjudicar** el Lote N° 1 del proceso de Licitación Pública Nacional N° 08/2020 **"ADQUISICIÓN DE PLACAS DE FUNDICIÓN PARA REVESTIMIENTO INTERNO DE LA TRITURADORA DE MATERIAS PRIMAS EV 200 X 200 DE FÁBRICA VALLEMÍ" ID N° 382.495 ,** a favor de la firma **AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho,** por el monto total de Guaraníes dos mil novecientos ochenta y siete millones trescientos ochenta y un mil seiscientos cincuenta (₲ 2.987.381.650.-) IVA incluido, según detalle.----------

| Ítem | Descripción | Cantidad Unidad | AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario Guaraníes (₲) IVA Incluido | Precio Total Guaraníes (₲) IVA Incluido |
| | **LOTE N° 1** | | | |
| | **Para Mandíbula ajustable – Croquis N° 7** | | | |
| 1 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP1661 608856 | 2 | 4.184.715.- | 8.369.430.- |
| 2 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP1662 608857 | 1 | 2.756.656.- | 2.756.656.- |
| 3 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP1663 608858 | 2 | 4.915.379.- | 9.830.758.- |
| 4 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP1664 608859 | 1 | 3.221.625.- | 3.221.625.- |
| 5 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP1665 608860 | 2 | 4.450.411.- | 8.900.822.- |
| 6 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP1666 608861 | 1 | 2.889.504.- | 2.889.504.- |
| 7 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP1667 608862 | 2 | 6.775.253.- | 13.550.506.- |
| 8 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP1668 608863 | 1 | 4.383.987.- | 4.383.987.- |
| 9 | Perno de acero especial co 2 tuercas B749X350 | 36 | 1.373.466.- | 49.444.776.- |
| 10 | Resorte de disco 90X46X5 | 36 | 148.429.- | 5.343.444.- |
| | **Para piezas laterales desmontables – Croquis N° 8** | | | |
| 11 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP2016 790214 | 2 | 3.011.223.- | 6.022.446.- |
| 12 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP2017 790215 | 2 | 2.952.180.- | 5.904.360.- |
| 13 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP2020 790220 | 2 | 1.933.677.- | 3.867.354.- |
| 14 | Placa de desgaste de acero colado al manganeso PP2021 790221 | 2 | 1.933.677.- | 3.867.354.- |
| 15 | Perno de acero especial con 2 tuercas B472MX220 | 94 | 150.069.- | 14.106.486.- |

Abog. Ma. Patrice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

UOC

# RESOLUCIÓN PR N° 732 /2020

* HOJA N° 6 *

..//..

| Ítem | Descripción | Cantidad-Unidad | AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario Guaraníes (₲) IVA Incluido | Precio Total Guaraníes (₲) IVA Incluido |
| 16 | Perno de acero especial con 2 tuercas B33MX160 | 12 | 216.376.- | 2.596.512.- |
| | Piezas para rotor de martillos – Croquis N° 1 | | | |
| 17 | Disco de martillo de acero colado. Exterior PP2277 958546 | 2 | 104.218.514.- | 208.437.028.- |
| 18 | Disco de martillo de acero colado. PP2278 958547 | 7 | 87.472.039.- | 612.304.273.- |
| 19 | Disco de martillo de acero colado. PP2278 9058548 | 4 | 87.115.551.- | 348.462.204.- |
| 20 | Tornillo hexagonal de acero especial 4.011764 33x2x646 | 16 | 495.895.- | 7.934.320.- |
| 21 | Tornillo hexagonal de acero especial. 4.011764 33x2x796 | 8 | 540.881.- | 4.327.048.- |
| 22 | Tuerca 7.000018 33x2 | 24 | 31.864 | 764.736.- |
| 23 | Arandela de desgaste de acero especial. 4.035.642 | 12 | 721.175.- | 8.654.100.- |
| 24 | Pivote guía. 774200 | 4 | 620.426.- | 2.481.704.- |
| | Croquis N° 2 | | | |
| 25 | Cilindro de entrada con levas. PP1993 862106 | 1 | 454.362.409.- | 454.362.409.- |
| 26 | Cilindro de entrada sin levas. PP1994 862107 | 1 | 464.104.603.- | 464.104.603.- |
| 27 | Taco de goma GU531 608846 | 192 | 537.952.- | 103.286.784.- |
| | Rejilla de salida – Croquis N° 5 | | | |
| 28 | Barra de rejilla de acero colado al manganeso. PP1843 675598 | 1 | 6.675.675.- | 6.675.675.- |
| 29 | Barra de rejilla de acero colado al manganeso. PP1844 675599 | 1 | 19.329.398.- | 19.329.398.- |
| 30 | Barra de rejilla de acero colado al manganeso. PP2527 1.028293 | 24 | 6.144.283.- | 147.462.792.- |
| 31 | Larguero para barra de rejilla de acero colado al manganeso. PP2505 1.028294 | 1 | 102.210.914.- | 102.210.914.- |
| 32 | Larguero para barra de rejilla de acero colado al manganeso. PP2506 1-028295 | 1 | 102.210.914- | 102.210.914.- |
| 33 | Sector para larguero de acero colado al manganeso. PP1641 608822 | 1 | 383.783.- | 383.783.- |
| 34 | Sector para larguero de acero colado al manganeso. PP1642 608823 | 1 | 383.783.- | 383.783.- |
| 35 | Sector para larguero de acero colado al manganeso. PP1643 608824 | 8 | 354.261.- | 2.834.088.- |
| 36 | Remaches para sector 608966 | 40 | 143.157.- | 5.726.280.- |
| 37 | Perno con 2 tuercas | 2 | 14.479.974.- | 28.959.948.- |
| 38 | Tubo de protección 633068 | 2 | 237.580.- | 475.160.- |
| 39 | Arandela esférica 608961 | 2 | 811.380.- | 1.622.760.- |
| 40 | Arandela esférica 608962 | 2 | 150.089.- | 318.178.- |

Abog. Mg. Bernice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

UOC

# RESOLUCIÓN PR N° 732 /2020

* HOJA N° 7 *

.//..

| Ítem | Descripción | Cantidad Unidad | AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario Guaraníes (₲) IVA Incluido | Precio Total Guaraníes (₲) IVA Incluido |
| 41 | Perno tirante. Longitud 2036 mm. 608950A | 2 | 6.858.898.- | 13.717.796.- |
| 42 | Placas de seguridad 608952A | 2 | 163.658.- | 327.316.- |
| 43 | Tuerca M52X3 7.000.018 | 2 | 541.233.- | 1.082.466.- |
| 44 | Perno tirante. Longitud 2036 mm. 608950B | 2 | 9.145.197.- | 18.290.394.- |
| 45 | Placas de seguridad 608952B | 2 | 163.658.- | 327.316.- |
| 46 | Tuerca M64X4 7.000.018 | 2 | 541.233.- | 1.082.466.- |
| 47 | Placa de retención 2-061.603 | 2 | 45.649.489.- | 91.298.978.- |
| 48 | Anillo bipartido PP2447 2.041518 | 2 | 41.243.008.- | 82.486.016.- |
| TOTAL LOTE N° 1 | | | | 2.987.381.650.- |

**Art. 2°** **Adjudicar** el Lote N° 2 del proceso de Licitación Pública Nacional N° 08/2020 **"ADQUISICIÓN DE PLACAS DE FUNDICIÓN PARA REVESTIMIENTO INTERNO DE LA TRITURADORA DE MATERIAS PRIMAS EV 200 X 200 DE FÁBRICA VALLEMÍ" ID N° 382.495,** a favor de la firma **INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.**, por el monto total de Guaraníes trescientos diez millones setecientos sesenta y dos mil ochocientos setenta (₲ 310.762.870.-) IVA incluido, según detalle.-

| Ítem | Descripción | Cantidad Unidad | INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario Guaraníes (₲) IVA Incluido | Precio Total Guaraníes (₲) IVA Incluido |
| LOTE N° 2 | | | | |
| Para piezas laterales en parte superior – Croquis N° 8 | | | | |
| 1 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP1692 790218 | 2 | 7.759.781.- | 15.519.562.- |
| 2 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP1693 790219 | 2 | 7.700.319.- | 15.400.638.- |
| 3 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP1697 790222 | 2 | 4.979.936.- | 9.959.872.- |
| 4 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP1698 790223 | 2 | 4.979.936.- | 9.959.872.- |
| 5 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP2383 2.010097 | 2 | 4.801.550.- | 9.603.100.- |
| 6 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP2384 2.010098 | 2 | 4.801.550.- | 9.603.100.- |
| 7 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP2385 2.015400 | 2 | 4.756.954.- | 9.513.908.- |
| 8 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP2386 2.015401 | 2 | 4.756.954.- | 9.513.908.- |
| Para pieza intermedia en parte inferior | | | | |
| 9 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP1716 608921 | 4 | 5.054.263.- | 20.217.052.- |
| 10 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP1717 608922 | 2 | 5.083.994.- | 10.167.988.- |

Abog. Mg. Beatriz Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

U.O.C

# RESOLUCIÓN PR N° 732 /2020



..//..

| Item | Descripción | Cantidad Unidad | INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario Guaraníes (₲) IVA Incluido | Precio Total Guaraníes (₲) IVA Incluido |
| 11 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP1718 608923 | 2 | 5.381.304.- | 10.762.608.- |
| | **Pieza para rotor martillos – Croquis N° 1** | | | |
| 12 | Perno de martillo de acero especial 3.047010 125X2035 | 6 | 16.352.029.- | 98.112.174.- |
| | **Para piezas laterales desmontables – Croquis N° 8** | | | |
| 13 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP2014 790212 | 2 | 5.797.537.- | 11.595.074.- |
| 14 | Placas de desgaste de acero colado al manganeso. PP2015 790213 | 2 | 5.797.537.- | 11.595.074.- |
| | **Dispositivo de seguridad** | | | |
| 15 | Manguito de bronce para volante PP-1660 68845 | 1 | 59.238.940.- | 59.238.940.- |
| | **TOTAL LOTE N° 2** | | | 310.762.870.- |

**Art. 3°** **Encargar** a la Unidad Operativa de Contrataciones los trámites que correspondan para la comunicación pertinente y la formalización de los contratos respectivos.----------

**Art. 4°** **Autorizar** a la Gerencia Financiera los trámites de pago e imputación en el Programa y Rubro correspondiente del Presupuesto General de la Institución.----------

**Art. 5°** **Comunicar** a quienes corresponda y luego archivar.----------

*ABG. BERENICE SAVORGNAN*
Secretaria General

*ABG. ERNESTO BENITEZ PETTERS*
Presidente