ARMADA PARAGUAYA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 3

**CCO - ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS con ID: 396916**

| | | | STAR COMPANY DE CYNTHIA HUESPE | | | | | | | AUTOMOTIVE S.A.I.E. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present | Cant | Marca | Proced | Precio unitario | Precio total | Unidad de Medida | Present | Cant | Marca | Proced | Precio unitario | Precio total |
| 1 | 40161504-003 | Filtros de aceite para camioneta Toyota Fortuner | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 45.000 | 45.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 35.438 | 35.438 |
| 2 | 40161505-004 | Filtros de aire para camioneta Toyota Fortuner | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 58.000 | 58.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 45.000 | 45.000 |
| 3 | 40161504-003 | Filtros de aceite para camioneta Toyota Hilux | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 49.000 | 49.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 38.475 | 38.475 |
| 4 | 40161505-004 | Filtros de aire para camioneta Toyota Hilux | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 58.000 | 58.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 45.000 | 45.000 |
| 5 | 40161504-003 | Filtros de aceite para camioneta isuzu | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 36.000 | 36.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 28.097 | 28.097 |
| 6 | 40161513-002 | Filtros de combustible para camioneta isuzu | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 43.000 | 43.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 33.716 | 33.716 |
| 7 | 40161505-004 | Filtros de aire para camioneta isuzu | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 57.000 | 57.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 44.955 | 44.955 |
| 8 | 40161504-002 | Filtros de aceite para automovil toyota corolla tipo sedan | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 32.000 | 32.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 25.313 | 25.313 |
| 9 | 40161513-001 | Filtros de combustible para automovil toyota corolla tipo sedan | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 65.000 | 65.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 50.575 | 50.575 |
| 10 | 40161505-003 | Filtros de aire para automovil toyota corolla tipo sedan | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 52.000 | 52.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 40.500 | 40.500 |
| 11 | 40161504-003 | Filtros de aceite de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 72.000 | 72.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 55.688 | 55.688 |
| 12 | 40161513-002 | Filtros de combustible de chevrolet S10 de combustible para camioneta | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 131.000 | 131.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 99.225 | 99.225 |
| 13 | 40161505-004 | Filtros de aire de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 72.000 | 72.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 56.194 | 56.194 |
| 14 | 40161513-002 | Tanques de almacenaje de combustible de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 335.000 | 335.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 253.125 | 253.125 |
| 15 | 25172009-001 | Amortiguador delantero de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 188.000 | 188.000 | Unidad | EVENTO | 1 | COFAP | BRASIL | 141.750 | 141.750 |
| 16 | 25172009-001 | Amortiguador trasero de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 220.000 | 220.000 | Unidad | EVENTO | 1 | COFAP | BRASIL | 167.063 | 167.063 |
| 17 | 25174204-013 | Brazo Z de dirección de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 297.000 | 297.000 | Unidad | EVENTO | 1 | VIEMAR | BRASIL | 224.775 | 224.775 |
| 18 | 25172009-005 | Buje parrilla superior de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 43.000 | 43.000 | Unidad | EVENTO | 1 | BORFLEX | BRASIL | 33.716 | 33.716 |
| 19 | 25172009-006 | Buje parrilla inferior de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 51.000 | 51.000 | Unidad | EVENTO | 1 | BORFLEX | BRASIL | 39.544 | 39.544 |
| 20 | 25174204-004 | Muñequin de dirección de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 126.000 | 126.000 | Unidad | EVENTO | 1 | VIEMAR | BRASIL | 96.188 | 96.188 |
| 21 | 25172001-006 | Rotula superior de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 113.000 | 113.000 | Unidad | EVENTO | 1 | VIEMAR | BRASIL | 86.063 | 86.063 |
| 22 | 25172001-005 | Rotula inferior de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 117.000 | 117.000 | Unidad | EVENTO | 1 | VIEMAR | BRASIL | 89.910 | 89.910 |
| 23 | 25174204-024 | Bomba central de frenos de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 372.000 | 372.000 | Unidad | EVENTO | 1 | CONTROIL | BRASIL | 280.969 | 280.969 |
| 24 | 25171708-001 | Disco de freno delantero de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 222.000 | 222.000 | Unidad | EVENTO | 1 | HIPPER FREIOS | BRASIL | 168.581 | 168.581 |
| 25 | 25171712-002 | Juego pastilla de freno de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 160.000 | 160.000 | Unidad | EVENTO | 1 | LITTON | ARGENTINA | 121.500 | 121.500 |
| 26 | 25171718-004 | Juego de reparo de anillos de mordaza de frenos de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 88.000 | 88.000 | Unidad | EVENTO | 1 | CONTROIL | BRASIL | 67.433 | 67.433 |

Pag - 01

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 40141705-999 | Caño flexible de frenos delantero de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 88.000 | 88.000 | Unidad | EVENTO | 1 | JAMAICA | BRASIL | 67.433 | 67.433 |
| 28 | 40141705-999 | Caño flexible de frenos trasero de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 80.000 | 80.000 | Unidad | EVENTO | 1 | JAMAICA | BRASIL | 67.433 | 67.433 |
| 29 | 25171714-002 | Tambores de frenos trasero de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 222.000 | 222.000 | Unidad | EVENTO | 1 | HIPPER FREIOS | BRASIL | 168.581 | 168.581 |
| 30 | 25171710-003 | Cilindros de frenos trasero de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 112.000 | 112.000 | Unidad | EVENTO | 1 | CONTROIL | BRASIL | 86.063 | 86.063 |
| 31 | 25171714-002 | Juego de zapata de freno trasero de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 267.000 | 267.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FRASLE | BRASIL | 202.298 | 202.298 |
| 32 | 25171507-003 | Cepillo limpia parabrisa de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 52.000 | 52.000 | Unidad | EVENTO | 1 | UNIPOIN | CHINA | 40.500 | 40.500 |
| 33 | 25172604-003 | Espejo retrovisor Convencional de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 582.000 | 582.000 | Unidad | EVENTO | 1 | JAMAICA | BRASIL | 438.311 | 438.311 |
| 34 | 46171503-021 | Cerradura interior LH-RH de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 120.000 | 120.000 | Unidad | EVENTO | 1 | JAMAICA | BRASIL | 90.188 | 90.188 |
| 35 | 46171503-021 | Cerradura exterior LH-RH de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 134.000 | 134.000 | Unidad | EVENTO | 1 | JAMAICA | BRASIL | 101.250 | 101.250 |
| 36 | 40151721-003 | Bomba de agua de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 522.000 | 522.000 | Unidad | EVENTO | 1 | VMG | ARGENTINA | 393.581 | 393.581 |
| 37 | 40141705-999 | Caño de radiador superior de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 134.000 | 134.000 | Unidad | EVENTO | 1 | JAMAICA | BRASIL | 101.250 | 101.250 |
| 38 | 40141705-999 | Caño de radiador inferior de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 146.000 | 146.000 | Unidad | EVENTO | 1 | JAMAICA | BRASIL | 111.375 | 111.375 |
| 39 | 25131707-213 | Correas de alternador de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 118.000 | 118.000 | Unidad | EVENTO | 1 | GATE | BRASIL | 89.910 | 89.910 |
| 40 | 26112004-001 | Kits de embrague de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 1.880.000 | 1.880.000 | Unidad | EVENTO | 1 | SACHS | BRASIL | 1.417.500 | 1.417.500 |
| 41 | 40161504-004 | Filtros de aceite de micro omnibus volare | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 44.000 | 44.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 33.716 | 33.716 |
| 42 | 40161513-003 | Filtros de combustible de micro omnibus volare | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 102.000 | 102.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 78.671 | 78.671 |
| 43 | 40161505-005 | Filtros de aire de micro omnibus volare | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 162.000 | 162.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 123.626 | 123.626 |
| 44 | 40151532-9998 | Trampa de Agua de micro omnibus volare | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 162.000 | 162.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 123.626 | 123.626 |
| 45 | 40161504-004 | Filtros de aceite de omnibus mercedes benz ideale 770 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 88.000 | 88.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 67.433 | 67.433 |
| 46 | 40161513-003 | Filtros de combustible de omnibus mercedes benz ideale 770 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 110.000 | 110.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 84.291 | 84.291 |
| 47 | 40161505-005 | Filtros de aire de omnibus mercedes benz ideale 770 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 214.000 | 214.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 162.000 | 162.000 |
| 48 | 40161504-004 | Filtros de aceite de mercedes benz 1624 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 80.000 | 80.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 61.814 | 61.814 |
| 49 | 40161513-003 | Filtros de combustible de mercedes benz 1624 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 100.000 | 100.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 76.424 | 76.424 |
| 50 | 40161505-005 | Filtros de aire de mercedes benz 1624 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 160.000 | 160.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 121.500 | 121.500 |
| 51 | 40151721-003 | Trampa de Agua de mercedes benz 1624 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 135.000 | 135.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 103.275 | 103.275 |
| 52 | 40161504-001 | Filtros de aceite de toyota coaster | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 44.000 | 44.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 33.716 | 33.716 |
| 53 | 40161513-002 | Filtros de combustible de toyota coaster | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 50.000 | 50.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 39.336 | 39.336 |
| 54 | 40161505-004 | Filtros de aire de toyota coaster | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 42.000 | 42.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 33.716 | 33.716 |
| 55 | 40161504-001 | Filtros de aceite de Hyundai HD -72 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 72.000 | 72.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 56.194 | 56.194 |
| 56 | 40161513-002 | Filtros de combustible de Hyundai HD -72 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 35.000 | 35.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 28.097 | 28.097 |
| 57 | 40161505-004 | Filtros de aire de Hyundai HD -72 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 80.000 | 80.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 61.814 | 61.814 |
| 58 | 40151721-003 | Trampa de Agua de Hyundai HD -72 | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 135.000 | 135.000 | Unidad | EVENTO | 1 | MJ | CHINA | 103.275 | 103.275 |
| 59 | 40161513-005 | Filtro de Combustible H10K Dalcanse . | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 106.000 | 106.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 81.000 | 81.000 |
| 60 | 40161504-001 | Filtro de Aceite 692 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 65.000 | 65.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 50.625 | 50.625 |
| 61 | 40161513-005 | Filtro de combustible 137/1 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 120.000 | 120.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 91.125 | 91.125 |
| 62 | 40161504-001 | Filtro de Aceite CLASIER 3762 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 38.000 | 38.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 30.375 | 30.375 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 40161505-001 | Filtro de Aire TECFIL AP1186 L330 182 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 188.000 | 188.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 141.750 | 141.750 |
| 64 | 40161513-005 | Filtro de Combustible TECFIL PSC 73/1 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 52.000 | 52.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 40.500 | 40.500 |
| 65 | 40161504-001 | Filtro de Aceite Tecfil PSL 171 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 72.000 | 72.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 55.688 | 55.688 |
| 66 | 40161513-005 | Filtro de Combustible Hasting P5132 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 52.000 | 52.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 40.500 | 40.500 |
| 67 | 40161504-001 | Filtro de Aceite Baldwin B202 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 106.000 | 106.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 81.000 | 81.000 |
| 68 | 40151721-003 | Filtro separador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 135.000 | 135.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 103.275 | 103.275 |
| 69 | 40161504-001 | Filtro de Aceite FF 5327 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 120.000 | 120.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 91.125 | 91.125 |
| 70 | 40161513-005 | Filtro de Combustible FF 5052 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 92.000 | 92.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 70.875 | 70.875 |
| 71 | 40161513-005 | Filtro de Combustible FF 5327 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 134.000 | 134.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 101.250 | 101.250 |
| 72 | 40161505-001 | Filtro de Aire K19900C1 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 242.000 | 242.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 182.250 | 182.250 |
| 73 | 25131707-213 | Correas REFM-6480 Motor Propulsor | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 52.000 | 52.000 | Unidad | EVENTO | 1 | GATE | BRASIL | 40.500 | 40.500 |
| 74 | 25131707-213 | Correas SET FREE 13X1422 A -56 Motor Propulsor Babor | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 80.000 | 80.000 | Unidad | EVENTO | 1 | GATE | BRASIL | 60.750 | 60.750 |
| 75 | 25131707-213 | Correas AVX 13X1075 Motor Propulsor Babor | Unidad | EVENTO | 1 | TRW | BRASIL | 45.000 | 45.000 | Unidad | EVENTO | 1 | GATE | BRASIL | 35.438 | 35.438 |
| 76 | 40161513-005 | Filtros de Combustible Marca CAT 1R-0716 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 120.000 | 120.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 91.125 | 91.125 |
| 77 | 40161504-001 | Filtros de Aceite Marca CAT 1R-0749 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 200.000 | 200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 151.875 | 151.875 |
| 78 | 40161505-001 | Filtro de Aire CAT 4N-0015 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 188.000 | 188.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 141.750 | 141.750 |
| 79 | 40161513-005 | Filtros de Combustible Marca TECFIL PC 2/255 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 52.000 | 52.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 40.500 | 40.500 |
| 80 | 40161504-001 | Filtros de Aceite Marca TECFIL PSL 123 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 86.000 | 86.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 65.813 | 65.813 |
| 81 | 40161505-001 | Filtros de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 188.000 | 188.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 141.750 | 141.750 |
| 82 | 40161513-005 | Filtro de Combustible Marca TECFIL PSC 496 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 54.000 | 54.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 42.525 | 42.525 |
| 83 | 40161504-001 | Filtro de Aceite Marca MILLARD de ML 36 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 96.000 | 96.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 72.900 | 72.900 |
| 84 | 40151721-003 | Filtros separador de Agua Marca TECFIL PSD 530/1 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 124.000 | 124.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 95.175 | 95.175 |
| 85 | 40161513-005 | Filtros de Combustible Marca NITOYO C11861Z | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 45.000 | 45.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 35.438 | 35.438 |
| 86 | 40161513-005 | Filtros de Combustible Marca TECFIL PSD 964 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 122.000 | 122.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 93.150 | 93.150 |
| 87 | 40161504-001 | Filtros de Aceite Marca TECFIL PSL 675 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 86.000 | 86.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 759.375 | 759.375 |
| 88 | 40161505-001 | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 188.000 | 188.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 141.750 | 141.750 |
| 89 | 40161513-005 | Filtro de Combustible TECFIL FC 212192 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 54.000 | 54.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 860.625 | 860.625 |
| 90 | 40161504-001 | Filtro de Aceite TECFILPSL 123 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 86.000 | 86.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 65.813 | 65.813 |
| | | | **Precio Total** | | | | | | 12.762.000 | | | | **Precio Total** | | | 11.234.580 |

COMANDO DE LA ARMADA
OPERATIVA DE POLICIA
JEFATURA

Pag-3

ARMADA PARAGUAYA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 3

**CCO - ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS con ID: 396916**

| | | | LUBRIMIL S.R.L. | | | | | | | CESAR MOSTAFA REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present | Cant | Marca | Proced | Precio unitario | Precio total | Unidad de Medida | Present | Cant | Marca | Proced | Precio unitario | Precio total |
| 1 | 40161504-003 | Filtros de aceite para camioneta Toyota Fortuner | Unidad | EVENTO | 1 | TOYOTA | JAPON | 35.000 | 35.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 35.437 | 35.437 |
| 2 | 40161505-004 | Filtros de aire para camioneta Toyota Fortuner | Unidad | EVENTO | 1 | TOYOTA | JAPON | 55.000 | 55.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 45.000 | 45.000 |
| 3 | 40161504-003 | Filtros de aceite para camioneta Toyota Hilux | Unidad | EVENTO | 1 | TOYOTA | JAPON | 35.000 | 35.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 38.475 | 38.475 |
| 4 | 40161505-004 | Filtros de aire para camioneta Toyota Hilux | Unidad | EVENTO | 1 | TOYOTA | JAPON | 55.000 | 55.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 45.000 | 45.000 |
| 5 | 40161504-003 | Filtros de aceite para camioneta isuzu | Unidad | EVENTO | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 29.000 | 29.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 42.000 | 42.000 |
| 6 | 40161513-002 | Filtros de combustible para camioneta isuzu | Unidad | EVENTO | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 39.000 | 39.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 33.716 | 33.716 |
| 7 | 40161505-004 | Filtros de aire para camioneta isuzu | Unidad | EVENTO | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 55.000 | 55.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 44.955 | 44.955 |
| 8 | 40161504-002 | Filtros de aceite para automovil toyota corolla tipo sedan | Unidad | EVENTO | 1 | TOYOTA | JAPON | 27.000 | 27.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 25.312 | 25.312 |
| 9 | 40161513-001 | Filtros de combustible para automovil toyota corolla tipo sedan | Unidad | EVENTO | 1 | TOYOTA | JAPON | 55.000 | 55.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 50.575 | 50.575 |
| 10 | 40161505-003 | Filtros de aire para automovil toyota corolla tipo sedan | Unidad | EVENTO | 1 | TOYOTA | JAPON | 54.000 | 54.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 40.500 | 40.500 |
| 11 | 40161504-003 | Filtros de aceite de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 62.000 | 62.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 85.388 | 85.388 |
| 12 | 40161513-002 | Filtros de combustible de chevrolet S10 de combustible para camioneta | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 90.000 | 90.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 99.225 | 99.225 |
| 13 | 40161505-004 | Filtros de aire de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 62.000 | 62.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 56.194 | 56.194 |
| 14 | 40161513-002 | Tanques de almacenaje de combustible de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 290.000 | 290.000 | Unidad | EVENTO | 1 | JAHU | BRASIL | 388.125 | 388.125 |
| 15 | 25172009-001 | Amortiguador delantero de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 145.000 | 145.000 | Unidad | EVENTO | 1 | COFAP | BRASIL | 290.000 | 290.000 |
| 16 | 25172009-001 | Amortiguador trasero de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 160.000 | 160.000 | Unidad | EVENTO | 1 | NWM | BRASIL | 250.000 | 250.000 |
| 17 | 25174204-013 | Brazo Z de dirección de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 220.000 | 220.000 | Unidad | EVENTO | 1 | SAMPEL | BRASIL | 224.775 | 224.775 |
| 18 | 25172009-005 | Buje parrilla superior de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 29.000 | 29.000 | Unidad | EVENTO | 1 | SAMPEL | BRASIL | 33.716 | 33.716 |
| 19 | 25172009-006 | Buje parrilla inferior de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 35.000 | 35.000 | Unidad | EVENTO | 1 | NWM | BRASIL | 39.544 | 39.544 |
| 20 | 25174204-004 | Muñequin de dirección de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 110.000 | 110.000 | Unidad | EVENTO | 1 | NWM | BRASIL | 96.187 | 96.187 |
| 21 | 25172001-006 | Rotula superior de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 114.000 | 114.000 | Unidad | EVENTO | 1 | NWM | BRASIL | 86.062 | 86.062 |
| 22 | 25172001-005 | Rotula inferior de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 105.000 | 105.000 | Unidad | EVENTO | 1 | NWM | BRASIL | 89.910 | 89.910 |
| 23 | 25174204-024 | Bomba central de frenos de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 320.000 | 320.000 | Unidad | EVENTO | 1 | NWM | BRASIL | 374.000 | 374.000 |
| 24 | 25171708-001 | Disco de freno delantero de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 200.000 | 200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | HIPPER | BRASIL | 258.400 | 258.400 |
| 25 | 25171712-002 | Juego pastilla de freno de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 110.000 | 110.000 | Unidad | EVENTO | 1 | NWM | BRASIL | 179.000 | 179.000 |
| 26 | 25171718-004 | Juego de reparo de anillos de mordaza de frenos de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 76.000 | 76.000 | Unidad | EVENTO | 1 | NWM | BRASIL | 67.432 | 67.432 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 40141705-999 | Caño flexible de frenos delantero de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 76.000 | 76.000 | Unidad | EVENTO | 1 | NORFLEX | BRASIL | 67.432 | 67.432 |
| 28 | 40141705-999 | Caño flexible de frenos trasero de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 76.000 | 76.000 | Unidad | EVENTO | 1 | NORFLEX | BRASIL | 67.462 | 67.462 |
| 29 | 25171714-002 | Tambores de frenos trasero de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 224.000 | 224.000 | Unidad | EVENTO | 1 | HIPPER | BRASIL | 350.000 | 350.000 |
| 30 | 25171710-003 | Cilindros de frenos trasero de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 100.000 | 100.000 | Unidad | EVENTO | 1 | NWM | BRASIL | 86.062 | 86.062 |
| 31 | 25171714-002 | Juego de zapata de freno trasero de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 250.000 | 250.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FRASLE | BRASIL | 280.000 | 280.000 |
| 32 | 25171507-003 | Cepillo limpia parabrisa de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | CHAMPION | CHINA | 35.000 | 35.000 | Unidad | EVENTO | 1 | BOSCH | BRASIL | 40.500 | 40.500 |
| 33 | 25172604-003 | Espejo retrovisor Convencional de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | GM | BRASIL | 430.000 | 430.000 | Unidad | EVENTO | 1 | NWM | BRASIL | 438.311 | 438.311 |
| 34 | 46171503-021 | Cerradura interior LH-RH de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 105.000 | 105.000 | Unidad | EVENTO | 1 | ATEMIS | BRASIL | 138.280 | 138.280 |
| 35 | 46171503-021 | Cerradura exterior LH-RH de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 115.000 | 115.000 | Unidad | EVENTO | 1 | ATEMIS | BRASIL | 150.000 | 150.000 |
| 36 | 40151721-003 | Bomba de agua de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 450.000 | 450.000 | Unidad | EVENTO | 1 | VMG | BRASIL | 393.581 | 393.581 |
| 37 | 40141705-999 | Caño de radiador superior de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 115.000 | 115.000 | Unidad | EVENTO | 1 | JAHU | BRASIL | 101.250 | 101.250 |
| 38 | 40141705-999 | Caño de radiador inferior de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 115.000 | 115.000 | Unidad | EVENTO | 1 | JAHU | BRASIL | 111.375 | 111.375 |
| 39 | 25131707-213 | Correas de alternador de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | CONTINENTAL | BRASIL | 115.000 | 115.000 | Unidad | EVENTO | 1 | GATES | BRASIL | 89.910 | 89.910 |
| 40 | 26112004-001 | Kits de embrague de chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | ACDELCO | BRASIL | 1.650.000 | 1.650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | LUK | BRASIL | 1.810.000 | 1.810.000 |
| 41 | 40161504-004 | Filtros de aceite de micro omnibus volare | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 35.000 | 35.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 49.000 | 49.000 |
| 42 | 40161513-003 | Filtros de combustible de micro omnibus volare | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 95.000 | 95.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 115.000 | 115.000 |
| 43 | 40161505-005 | Filtros de aire de micro omnibus volare | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 155.000 | 155.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 179.000 | 179.000 |
| 44 | 40151532-9998 | Trampa de Agua de micro omnibus volare | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 155.000 | 155.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 67.432 | 67.432 |
| 45 | 40161504-004 | Filtros de aceite de omnibus mercedes benz ideale 770 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 65.000 | 65.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 90.000 | 90.000 |
| 46 | 40161513-003 | Filtros de combustible de omnibus mercedes benz ideale 770 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 105.000 | 105.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 199.000 | 199.000 |
| 47 | 40161505-005 | Filtros de aire de omnibus mercedes benz ideale 770 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 190.000 | 190.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 70.000 | 70.000 |
| 48 | 40161504-004 | Filtros de aceite de mercedes benz 1624 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 68.000 | 68.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 76.423 | 76.423 |
| 49 | 40161513-003 | Filtros de combustible de mercedes benz 1624 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 92.000 | 92.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 159.000 | 159.000 |
| 50 | 40161505-005 | Filtros de aire de mercedes benz 1624 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 140.000 | 140.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 103.275 | 103.275 |
| 51 | 40151721-003 | Trampa de Agua de mercedes benz 1624 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 115.000 | 115.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 39.000 | 39.000 |
| 52 | 40161504-001 | Filtros de aceite de toyota coaster | Unidad | EVENTO | 1 | TOYOTA | JAPON | 29.000 | 29.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 33.716 | 33.716 |
| 53 | 40161513-002 | Filtros de combustible de toyota coaster | Unidad | EVENTO | 1 | TOYOTA | JAPON | 39.000 | 39.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 39.336 | 39.336 |
| 54 | 40161505-004 | Filtros de aire de toyota coaster | Unidad | EVENTO | 1 | TOYOTA | JAPON | 35.000 | 35.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 39.000 | 39.000 |
| 55 | 40161504-001 | Filtros de aceite de Hyundai HD -72 | Unidad | EVENTO | 1 | KOREA STAR | KOREA | 65.000 | 65.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 56.216 | 56.216 |
| 56 | 40161513-002 | Filtros de combustible de Hyundai HD -72 | Unidad | EVENTO | 1 | KOREA STAR | KOREA | 29.000 | 29.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 43.000 | 43.000 |
| 57 | 40161505-004 | Filtros de aire de Hyundai HD -72 | Unidad | EVENTO | 1 | KOREA STAR | KOREA | 76.000 | 76.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 72.000 | 72.000 |
| 58 | 40151721-003 | Trampa de Agua de Hyundai HD -72 | Unidad | EVENTO | 1 | KOREA STAR | KOREA | 125.000 | 125.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 114.000 | 114.000 |
| 59 | 40161513-005 | Filtro de Combustible H10K Dalcanse . | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 100.000 | 100.000 | Unidad | EVENTO | 1 | FILTER | CHINA | 81.000 | 81.000 |
| 60 | 40161504-001 | Filtro de Aceite 692 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 57.500 | 57.500 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 50.625 | 50.625 |
| 61 | 40161513-005 | Filtro de combustible 137/1 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 115.000 | 115.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 91.125 | 91.125 |
| 62 | 40161504-001 | Filtro de Aceite CLASIER 3762 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 29.000 | 29.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 30.375 | 30.375 |

COMANDO DE LA ARMADA
OPERACIONES CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

Pag - 5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 40161505-001 | Filtro de Aire TECFIL AP1186 L330 182 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 165.000 | 165.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 141.750 | 141.750 |
| 64 | 40161513-005 | Filtro de Combustible TECFIL PSC 73/1 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 50.000 | 50.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 40.500 | 40.500 |
| 65 | 40161504-001 | Filtro de Aceite Tecfil PSL 171 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 65.000 | 65.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 55.687 | 55.687 |
| 66 | 40161513-005 | Filtro de Combustible Hasting P5132 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 35.000 | 35.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 40.500 | 40.500 |
| 67 | 40161504-001 | Filtro de Aceite Baldwin B202 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 95.000 | 95.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 90.000 | 90.000 |
| 68 | 40151721-003 | Filtro separador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 127.000 | 127.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 103.275 | 103.275 |
| 69 | 40161504-001 | Filtro de Aceite FF 5327 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 85.000 | 85.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 91.125 | 91.125 |
| 70 | 40161513-005 | Filtro de Combustible FF 5052 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 89.000 | 89.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 70.875 | 70.875 |
| 71 | 40161513-005 | Filtro de Combustible FF 5327 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 130.000 | 130.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 101.250 | 101.250 |
| 72 | 40161505-001 | Filtro de Aire K19900C1 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 200.000 | 200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 182.250 | 182.250 |
| 73 | 25131707-213 | Correas REFM-6480 Motor Propulsor | Unidad | EVENTO | 1 | CONTINENTAL | BRASIL | 35.000 | 35.000 | Unidad | EVENTO | 1 | GATES | BRASIL | 49.000 | 49.000 |
| 74 | 25131707-213 | Correas SET FREE 13X1422 A -56 Motor Propulsor Babor | Unidad | EVENTO | 1 | CONTINENTAL | BRASIL | 75.000 | 75.000 | Unidad | EVENTO | 1 | GATES | BRASIL | 35.437 | 35.437 |
| 75 | 25131707-213 | Correas AVX 13X1075 Motor Propulsor Babor | Unidad | EVENTO | 1 | CONTINENTAL | BRASIL | 99.000 | 99.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 91.125 | 91.125 |
| 76 | 40161513-005 | Filtros de Combustible Marca CAT 1R-0716 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 185.000 | 185.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 151.875 | 151.875 |
| 77 | 40161504-001 | Filtros de Aceite Marca CAT 1R-0749 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 185.000 | 185.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 141.750 | 141.750 |
| 78 | 40161505-001 | Filtro de Aire CAT 4N-0015 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 159.000 | 159.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 141.750 | 141.750 |
| 79 | 40161513-005 | Filtros de Combustible Marca TECFIL PC 2/255 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 49.000 | 49.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 40.500 | 40.500 |
| 80 | 40161504-001 | Filtros de Aceite Marca TECFIL PSL 123 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 72.000 | 72.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 65.812 | 65.812 |
| 81 | 40161505-001 | Filtros de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 175.000 | 175.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 141.750 | 141.750 |
| 82 | 40161513-005 | Filtro de Combustible Marca TECFIL PSC 496 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 49.000 | 49.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 42.525 | 42.525 |
| 83 | 40161504-001 | Filtro de Aceite Marca MILLARD de ML 36 | Unidad | EVENTO | 1 | MILLARD | ALEMAN | 85.000 | 85.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 72.900 | 72.900 |
| 84 | 40151721-003 | Filtros separador de Agua Marca TECFIL PSD 530/1 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 114.000 | 114.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 95.175 | 95.175 |
| 85 | 40161513-005 | Filtros de Combustible Marca NITOYO C11861Z | Unidad | EVENTO | 1 | NITOYO | JAPON | 40.000 | 40.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 35.437 | 35.437 |
| 86 | 40161513-005 | Filtros de Combustible Marca TECFIL PSD 964 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 114.000 | 114.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 93.150 | 93.150 |
| 87 | 40161504-001 | Filtros de Aceite Marca TECFIL PSL 675 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 1.000.000 | 1.000.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 99.000 | 99.000 |
| 88 | 40161505-001 | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 150.000 | 150.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 141.750 | 141.750 |
| 89 | 40161513-005 | Filtro de Combustible TECFIL FC 212192 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 1.000.000 | 1.000.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 115.000 | 115.000 |
| 90 | 40161504-001 | Filtro de Aceite TECFILPSL 123 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 72.000 | 72.000 | Unidad | EVENTO | 1 | TECFIL | BRASIL | 65.812 | 65.812 |
| | | | | | | **Precio Total** | | | **13.036.500** | | | | **Precio Total** | | | **11.477.574** |

Pag - 6

COMANDO DE LA ARMADA
OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD N° 3
JEFATURA

**HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ**
**CAP C INT – Jefe de la UOC 3**