EVALUACIÓN
ID 406714
Contratación Directa - Contrato Abierto
"Mantenimiento y Reparaciones de Equipos:
- Fotocopiadoras - Impresoras - Duplicadoras - INE 2022"

1. Introducción

En la ciudad de Fernando de la Mora, siendo las 11:30 hs del 11 de abril del 2022, se reúnen en la oficina de la Dirección Administrativa y Financiera del Instituto Nacional de Estadística (INE), sito en Naciones Unidas e/Centeno, Zona Norte, Fernando de la Mora, el Comité de Evaluación integrado por Resolución INE N° 297/2022 de fecha 14 de marzo de 2022, por los siguientes funcionarios: MG Lic. Luis Alberto Domínguez Jara, Director Administrativo y Financiero; CP Zunilda Correa Fernández, Coordinadora Financiera; Abg. María Lorena Méndez Verdún, Profesional de Sumarios y el Sr. Edgar Julián González Miers, Secretario Privado del Instituto Nacional de Estadística (INE.

El objetivo de la reunión es realizar la evaluación de las propuestas recibidas en el marco del llamado a **Contratación Directa - Contrato Abierto - ID 406714 "Mantenimiento y Reparaciones de Equipos: - Fotocopiadoras - Impresoras - Duplicadoras - INE 2022"**, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Carta de Invitación y sus formularios.

2. Antecedentes

2.1 La Resolución INE N° 169/2022, de fecha 15 de febrero de 2022 "POR EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) DEL EJERCICIO FISCAL 2022", y se incluye el llamado a **Contratación Directa - Contrato Abierto - ID 406714 "Mantenimiento y Reparaciones de Equipos: - Fotocopiadoras - Impresoras - Duplicadoras - INE 2022".**

2.2 El sistema de Adjudicación será por **Lote**.

2.3 El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 17/2022, es por un monto total de G. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) siendo:

- G. 30.000.000 (Guaraníes treinta millones) del Tipo de Presupuesto de Programa Central 1, Programa Central 1, Actividad 1 Generación, Coordinación de Información Estadística del País, Objeto del Gasto 243 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas; correspondiendo a la Fuente 10 Recursos del Tesoro.
- G. 20.000.000 (Guaraníes veinte millones) del Tipo de Presupuesto de Programa Central 1, Programa Central 1, Actividad 1 Generación, Coordinación de Información Estadística del País, Objeto del Gasto 243 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas; correspondiendo a la Fuente 30 Recursos Institucionales.

2.4 El llamado a **Contratación Directa - Contrato Abierto - ID 406714 "Mantenimiento y Reparaciones de Equipos: - Fotocopiadoras - Impresoras - Duplicadoras - INE 2022"**, fue comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por **Nota CUOC N° 19/2022 de fecha 16 de marzo de 2022.**

2.5 En fecha 01 de abril de 2022, se verifica en el Portal Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas (SICP), de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la publicación del llamado; y se procedió a cursar invitaciones para presentar ofertas a las siguientes empresas:

POTENCIALES OFERENTES	RUC	EMAIL
LUIS ALBERTO GOMEZ ESTIEN	516404-4	konexlg@gmail.com
OLI SERVICE SRL	80021141-3	fveramonges@gmail.com
PRINTEC SA	80018668-0	renato.ortellado@printec.com.py
PS LINE SA	80028474-7	rmoreno@psline.com.py
SERVIPRO S.R.L.	80003499-6	ventas@servipro.com.py

3. Acto de Apertura

3.1 Apertura de sobre oferta: El Acto fue realizado en fecha 08 de abril de 2022, a las 09:10 hs. en oficinas del Instituto Nacional de Estadística (INE), sito en la calle Naciones Unidas e/Centeno, Zona Norte Fernando de la Mora, donde se presentaron los siguientes oferentes:

- **PRINTEC SA** — **RUC Nº 80018668-0**
- **DATA SYSTEMS SAECA** — **RUC Nº 80013889-9**

Observación: Apertura de sobre ofertas con la cantidad mínima de oferentes que se presente en el llamado a **Contratación Directa - Contrato Abierto - ID 406714 "Mantenimiento y Reparaciones de Equipos: - Fotocopiadoras - Impresoras - Duplicadoras - INE 2022".**

La Autorización se basa en lo que dicta la LEY Nº 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" CAPÍTULO QUINTO CONTRATACIÓN DIRECTA Artículo 34.- PROCEDIMIENTO inc. c) para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación;


COORDINACIÓN UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Memorando Nº 042/2022

A : Lic. Iván Mauricio Ojeda Aguilera, Director Nacional
Instituto Nacional de Estadística

CC : Mg. Lic. Luis Alberto Domínguez Jara - Director
Dirección Administrativa y Financiera

De : Lic. Alexis Gonzalez Sandoval - Coordinador
Coordinación de Unidad Operativa de Contrataciones

Motivo: Solicitud Autorización en la apertura de sobre oferta con la Cantidad mínima de Oferente - ID 406714.

Fecha : 7 de abril de 2022

Me dirijo al Señor Director Nacional a los efectos de solicitar autorización en la Apertura de sobre ofertas con la cantidad mínima de oferentes que se presente en el llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) "Mantenimiento y Reparaciones de equipos: - fotocopiadoras - impresoras - duplicadoras - INE 2022" - ID 406714**

La solicitud en la autorización se basa en lo que dicta la ***LEY Nº 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" CAPÍTULO QUINTO CONTRATACIÓN DIRECTA Artículo 34.- PROCEDIMIENTO inc. c) para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación;***

Este pedido es debido a que el servicio solicitado es para tener cubierto en futuros imprevistos que se pueda dar en las maquinas de impresión que se están realizando trabajos en la provisión de folletos censales y tener la cobertura de los servicios.

Atentamente.

Cubierto en futuros imprevistos que se pueda dar en las maquinas de impresión que se están realizando trabajos en la provisión de folletos censales y tener la cobertura de los servicios.

Atentamente.

Documentos sustanciales para Personas Físicas y Jurídicas.

Oferentes:	PRINTEC S.A.	DATA SYSTEMS SAECA
RUC N°	80018668-0	80013889-9
NRO. DE SIPE	1687055	1686789
a) Formulario de Oferta *	PRESENTA	PRESENTA
[El formulario de oferta y lista de precios será generado electrónicamente a través del SICP, el cual debe ser completado y firmado por el oferente]	PRESENTA	PRESENTA
b) Garantía de Mantenimiento de Oferta*	PRESENTA	PRESENTA
c) Correo Electrónico Manifestado en la Oferta*	info@printec.com.py	datasys@data.com.py

4. Evaluación

Se procede al análisis del contenido de las ofertas, a efectos de verificar su cumplimiento, con los requisitos establecidos en la Carta de Invitación, basados en los procedimientos y criterios de la Ley N° 2051/03 y el Decreto Reglamentario N° 2992/2019, con el sistema de **"Cumple-No Cumple":**

4.1 Documentos de carácter sustancial:

Oferentes	RUC N°	Correo Electrónico Declarado	Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas. Oferentes		
			a) Formulario de Oferta	b) Garantía de Mantenimiento de Oferta (Declaración Jurada)	c) Planilla de Ofertas
PRINTEC S.A.	80018668-0	info@printec.com.py	Cumple	Cumple-G. 2.500.000	Cumple
DATA SYSTEMS SAECA	80013889-9	datasys@data.com.py	Cumple	Cumple-G. 3.000.000	Cumple

4.2 Requisitos Documentales para la Evaluación de las condiciones de participación para SIPE ACTIVO, CUMPLE y PRESENTA O NO PRESENTA:

a) Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

OFERENTE	PRINTEC S.A.	DATA SYSTEMS SAECA
RUC N°	80018668-0	80013889-9
1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.	CUMPLE	CUMPLE
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.	CUMPLE	CUMPLE
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.	CUMPLE – ANEXO	CUMPLE – ANEXO
4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.	CUMPLE	CUMPLE
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.	CUMPLE, Se verifica en la página www.dncp.gov.py que el oferente no se encuentra en el Registro de Inhabilitados a la fecha de hoy SE ADJUNTA REPORTE	CUMPLE, Se verifica en la página www.dncp.gov.py que el oferente no se encuentra en el Registro de Inhabilitados a la fecha de hoy SE ADJUNTA REPORTE
6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.	CUMPLE	CUMPLE

4.3 Análisis Económico de los precios ofertados (Cuadro Comparativo de Ofertas):

Continuando con la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la verificación aritmética y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme a los precios ofertados, se elabora el Cuadro Comparativo de Ofertas, en la que se verifica que las ofertas no requieren correcciones aritméticas:

Ítems del llamado Mantenimiento y Reparaciones de equipos: - fotocopiadoras - impresoras - duplicadoras - INE 2022 con ID: 406714							
LOTE NRO: 1							
Reparación y mantenimiento de Duplicadora Digital Riso Ez 390, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.500.000 Máximo: 10.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							
			Oferentes:	PRINTEC S.A. Nº 80018668-0		DATA SYSTEMS SAECA Nº 80013889-90	
Ítem	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cover f;Stripper pad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Gear;m1x15x12	EVENTO	1	830.000	830.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Load spring	EVENTO	1	185.000	185.000	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Cover f;Stripper pad	EVENTO	1	185.000	185.000	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Base f;Stripper pad	EVENTO	1	185.000	185.000	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Stripper pad	EVENTO	1	185.000	185.000	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Light absorber strip (328x18)	EVENTO	1	300.000	300.000	NO COTIZA	NO COTIZA
8	gear;m1x25x7 owc	EVENTO	1	420.000	420.000	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Rubber pick-up roller	EVENTO	1	630.000	630.000	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Core; pick-up roller	EVENTO	1	890.000	890.000	NO COTIZA	NO COTIZA
11	P.-F.Clutch	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Belt (Correas de desecho)	EVENTO	1	700.000	700.000	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Ink blocking sheet	EVENTO	1	820.000	820.000	NO COTIZA	NO COTIZA
14	DRUM SHAFT JOINT	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA
15	MAIN GEAR ASSY; B4	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA
16	SHOCK ABSORVER HOLDER PRESSURE LEVER	EVENTO	1	190.000	190.000	NO COTIZA	NO COTIZA
17	SHOCK ABSORVER PAD PRESSURE LEVER 2	EVENTO	1	360.000	360.000	NO COTIZA	NO COTIZA
18	MANO DE OBRA	EVENTO	1	590.000	590.000	NO COTIZA	NO COTIZA
				Precio Total	16.970.000	Precio Total	-

LOTE NRO: 2							
Reparación y mantenimiento de duplicadora COMCOLOR GD7330, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.500.000 Máximo: 10.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							
			Oferentes:	PRINTEC S.A. Nº 80018668-0		DATA SYSTEMS SAECA Nº 80013889-9	
Ítem	Descripción del Bien	Presentación	Ctidad.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	PICK UP ROLLER	EVENTO	1	800.000	800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2	STRIPPER PAD	EVENTO	1	120.000	120.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3	BASE STRIPPER PAD	EVENTO	1	125.000	125.000	NO COTIZA	NO COTIZA
4	COVER F ; STRIPPER PAD	EVENTO	1	120.000	120.000	NO COTIZA	NO COTIZA
5	ROLLER PICKUP PICK UP	EVENTO	1	610.000	610.000	NO COTIZA	NO COTIZA
6	ROLLER PICKUP SCRAPER	EVENTO	1	610.000	610.000	NO COTIZA	NO COTIZA
7	STRIPPER PAD	EVENTO	1	600.000	600.000	NO COTIZA	NO COTIZA
8	CIS; U8R216-6028	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA
9	KG ROLLER A3	EVENTO	1	500.000	500.000	NO COTIZA	NO COTIZA
10	UPPER TRANSFER DRIVE ROLLER1	EVENTO	1	2.450.000	2.450.000	NO COTIZA	NO COTIZA
11	EJECTION DRIVEN M -ROLLER	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	NO COTIZA	NO COTIZA
12	WST TANK ASSY	EVENTO	1	820.000	820.000	NO COTIZA	NO COTIZA
13	MANO DE OBRA	EVENTO	1	500.000	500.000	NO COTIZA	NO COTIZA
				Precio Total	11.505.000	Precio Total	-

LOTE NRO: 3							
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora RICOH MP 3554, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.000.000 Máximo: 15.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							
			Oferentes:	PRINTEC S.A. - RUC Nº 80018668-0		DATA SYSTEMS SAECA - RUC Nº 80013889-90	
Ítem	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Limpieza y lubricación general de piezas según el caso	EVENTO	1	275.000	275.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Ajuste General de mecanismos	EVENTO	1	290.000	290.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Cambio de cuchilla de limpieza	EVENTO	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Cambio de rodillo de fusor	EVENTO	1	450.000	450.000	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Cambio de rodillo de alimentación de papel	EVENTO	1	400.000	400.000	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cambio de rodillo de presión	EVENTO	1	190.000	190.000	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Cambio de rulemanes de presión	EVENTO	1	355.000	355.000	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Cambio y reparacion de filamento de transferencia	EVENTO	1	230.000	230.000	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Cambio y Reparacion de placa principal	EVENTO	1	910.000	910.000	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Cambio y Reparación de uña de separación	EVENTO	1	430.000	430.000	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Cambio de soporte de tapas	EVENTO	1	325.000	325.000	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Cambio y Reparación de leva de expulsión de papel	EVENTO	1	218.000	218.000	NO COTIZA	NO COTIZA
				Precio Total	4.323.000	Precio Total	-

LOTE NRO: 4							
Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.500.000 Máximo: 15.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							
			Oferentes:	PRINTEC S.A. - RUC Nº 80018668-0		DATA SYSTEMS SAECA - RUC Nº 80013889-90	
Ítem	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon IR Adv. 525i	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	**32.924.117**	**32.924.117**
1.1	Cartucho de tóner	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	2.344.117	2.344.117
1.2	Mano de obra por cambio de cartucho de tóner	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
1.3	Unidad de fusor	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	3.800.000	3.800.000
1.4	Mano de obra por cambio de unidad de fusor	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
1.5	Rodillo de Transferencia	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1.080.000	1.080.000
1.6	Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
1.7	Kit de rodillos	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1.290.000	1.290.000
1.8	Mano de obra por cambio de kit de rodillos	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
1.9	Rodillo de bandeja de bypass	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	40.000	40.000
1.10	Mano de obra por cambio de rodillo de bandeja de bypass	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
1.11	Rodillo de separacion del bypass	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	40.000	40.000
1.12	Mano de obra por cambio de rodillo de separacion de bypass	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
1.13	Kit de mantenimiento del ADF	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	730.000	730.000
1.14	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento del ADF	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
1.15	Placa de fuente de Alta Tension	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	950.000	950.000
1.16	Mano de obra por cambio de placa controladora DC	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
1.17	Placa controladora DC	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1.100.000	1.100.000
1.18	Mano de obra por cambio de placa controladora DE	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
1.19	Panel de control	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	7.640.000	7.640.000
1.20	Mano de obra por cambio de panel de control	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
1.21	Placa controladora principal	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	10.400.000	10.400.000
1.22	Mano de obra por cambio de placa controladora principal	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
1.23	Unidad de disco duro	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	2.790.000	2.790.000
1.24	Mano de obra por cambio de disco duro	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
2	Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo iR1643i	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	**9.427.000**	**9.427.000**
2.1	Cartucho de Tóner	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1.617.000	1.617.000
2.2	Mano de obra por cambio de cartucho de tóner	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
2.3	Kit de rodillo de recolección	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	320.000	320.000
2.4	Mano de obra por cambio de kit de rodillo de recolección	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
2.5	Unidad de fusor	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1.450.000	1.450.000
2.6	Mano de obra por cambio de unidad de fusor	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
2.7	Rodillo de bypass	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	40.000	40.000

2.8	Mano de obra por cambio de rodillo de bypass	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
2.9	Pad de separación de bypass	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	40.000	40.000
2.10	Mano de obra por cambio de pad de separación de bypass	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
2.11	Placa de alimentación de fijación	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	460.000	460.000
2.12	Mano de obra por cambio de placa de alimentación de fijación	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
2.13	Placa de fuente de alimentación	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	410.000	410.000
2.14	Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentación	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
2.15	Rodillo de recolección	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	30.000	30.000
2.16	Mano de obra por cambio de rodillo de recolección	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
2.17	Rodillo de separación	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	40.000	40.000
2.18	Mano de obra por cambio de rodillo de separación	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
2.19	Bisagra	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	80.000	80.000
2.20	Mano de obra por cambio de bisagra	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
2.21	Placa controladora principal	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	4.280.000	4.280.000
2.22	Mano de obra por cambio de placa controladora principal	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
3	Mantenimiento Correctivo para Escáner Marca Canon modelo DR-S150	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	**7.985.000**	**7.985.000**
3.1	Kit de rodillos de intercambio	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	740.000	740.000
3.2	Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
3.3	Unidad de lectura superior	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	420.000	420.000
3.4	Mano de obra por cambio de unidad de lectura superior	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
3.5	Unidad de lectura interior	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	420.000	420.000
3.6	Mano de obra por cambio de unidad de lectura interior	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
3.7	Motor principal	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	210.000	210.000
3.8	Mano de obra por cambio de motor principal	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
3.9	Adaptador AC	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	560.000	560.000
3.10	Mano de obra por cambio de adaptador AC	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
3.11	Unidad LCD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1.120.000	1.120.000
3.12	Mano de obra por cambio de unidad LCD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
3.13	Unidad de WI-FI	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	175.000	175.000
3.14	Mano de obra por cambio de unidad Wi-Fi	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
3.15	Placa de Control	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	3.375.000	3.375.000
3.16	Mano de obra por cambio de placa de control	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
3.17	Placa de Control LCD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	425.000	425.000
3.18	Mano de obra por cambio de placa de control LCD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	60.000
				Precio Total	-	**Precio Total**	**50.336.117**

4.3 Autorización del Fabricante

- **PRINTEC S.A. RUC N° 80018668-0:** **PRESENTA - CUMPLE.**
- **DATA SYSTEMS SAECA RUC N° 80013889-9:** **PRESENTA - CUMPLE.**

4.4 Análisis Económico del precio más bajo.

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, se realiza la comparación de los precios ofertados, del cual se extrae la propuesta más baja por lote, donde se verifica la diferencia de precio y el porcentaje establecido con respecto al precio referencial, el Comité de Evaluación en caso de requerir procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

- Cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional detalla en el siguiente cuadro:

LOTE NRO: 1 - Reparación y mantenimiento de Duplicadora Digital Riso Ez 390			1er. Precio más bajo	Precio Unitario Estimado	PORCENTAJE %
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	PRINTEC S.A.		
1	Cover f;Stripper pad	1	2.200.000	2.053.333	7
2	Gear;m1x15x12	1	830.000	751.667	10
3	Load spring	1	185.000	171.667	8
4	Cover f;Stripper pad	1	185.000	171.667	8
5	Base f;Stripper pad	1	185.000	171.667	8
6	Stripper pad	1	185.000	171.667	8
7	Light absorber strip (328x18)	1	300.000	286.667	5
8	gear;m1x25x7 owc	1	420.000	391.667	7
9	Rubber pick-up roller	1	630.000	590.000	7
10	Core; pick-up roller	1	890.000	796.667	12
11	P.-F.Clutch	1	1.200.000	1.100.000	9
12	Belt (Correas de desecho)	1	700.000	618.000	13
13	Ink blocking sheet	1	820.000	743.333	10
14	DRUM SHAFT JOINT	1	3.500.000	3.255.000	8
15	MAIN GEAR ASSY; B4	1	3.600.000	3.360.000	7
16	SHOCK ABSORVER HOLDER PRESSURE LEVER	1	190.000	176.667	8
17	SHOCK ABSORVER PAD PRESSURE LEVER 2	1	360.000	326.000	10
18	MANO DE OBRA	1	590.000	583.333	1
		TOTAL G. OFERTA	16.970.000	15.719.002	

LOTE NRO: 2 - Reparación y mantenimiento de duplicadora COMCOLOR GD7330			1er. Precio más bajo	Precio Unitario Estimado	PORCENTAJE %
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	PRINTEC S.A.		
1	PICK UP ROLLER	1	800.000	770.000	4
2	STRIPPER PAD	1	120.000	115.500	4
3	BASE STRIPPER PAD	1	125.000	115.500	8
4	COVER F ; STRIPPER PAD	1	120.000	115.500	4
5	ROLLER PICKUP PICK UP	1	610.000	588.000	4
6	ROLLER PICKUP SCRAPER	1	610.000	588.000	4
7	STRIPPER PAD	1	600.000	588.000	2
8	CIS; U8R216-6028	1	2.500.000	2.380.000	5
9	KG ROLLER A3	1	500.000	490.000	2
10	UPPER TRANSFER DRIVE ROLLER1	1	2.450.000	2.240.000	9
11	EJECTION DRIVEN M -ROLLER	1	1.750.000	1.680.000	4
12	WST TANK ASSY	1	820.000	770.000	6
13	MANO DE OBRA	1	500.000	455.000	10
		TOTAL G. OFERTA	11.505.000	10.895.500	

LOTE NRO: 3 - Mantenimiento y reparación de fotocopiadora RICOH MP 3554			1er. Precio más bajo	Precio Unitario Estimado	PORCENTAJE %
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	PRINTEC S.A.		
1	Limpieza y lubricación general de piezas según el caso	1	275.000	243.333	13
2	Ajuste General de mecanismos	1	290.000	256.667	13
3	Cambio de cuchilla de limpieza	1	250.000	224.833	11
4	Cambio de rodillo de fusor	1	450.000	393.667	14
5	Cambio de rodillo de alimentación de papel	1	400.000	349.333	14
6	Cambio de rodillo de presión	1	190.000	172.000	10
7	Cambio de rulemanes de presión	1	355.000	313.667	13
8	Cambio y reparación de filamento de transferencia	1	230.000	201.000	14
9	Cambio y Reparación de placa principal	1	910.000	796.667	14
10	Cambio y Reparación de uña de separación	1	430.000	376.667	14
11	Cambio de soporte de tapas	1	325.000	286.667	13
12	Cambio y Reparación de leva de expulsión de papel	1	218.000	192.000	14
		TOTAL G. OFERTA	4.323.000	14.702.001	

LOTE NRO: 4 - Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon			1er. Precio más bajo	Precio Unitario Estimado	PORCENTAJE %
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad			
1	Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon IR Adv. 525i	1	32.924.117	32.924.117	0
1.1	Cartucho de tóner	1	2.344.117	2.344.117	0
1.2	Mano de obra por cambio de cartucho de tóner	1	60.000	60.000	0
1.3	Unidad de fusor	1	3.800.000	3.800.000	0
1.4	Mano de obra por cambio de unidad de fusor	1	60.000	60.000	0
1.5	Rodillo de Transferencia	1	1.080.000	1.080.000	0
1.6	Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia	1	60.000	60.000	0
1.7	Kit de rodillos	1	1.290.000	1.290.000	0
1.8	Mano de obra por cambio de kit de rodillos	1	60.000	60.000	0
1.9	Rodillo de bandeja de bypass	1	40.000	40.000	0
1.10	Mano de obra por cambio de rodillo de bandeja de bypass	1	60.000	60.000	0
1.11	Rodillo de separación del bypass	1	40.000	40.000	0
1.12	Mano de obra por cambio de rodillo de separación de bypass	1	60.000	60.000	0
1.13	Kit de mantenimiento del ADF	1	730.000	730.000	0
1.14	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento del ADF	1	60.000	60.000	0
1.15	Placa de fuente de Alta Tensión	1	950.000	950.000	0
1.16	Mano de obra por cambio de placa controladora DC	1	60.000	60.000	0
1.17	Placa controladora DC	1	1.100.000	1.100.000	0
1.18	Mano de obra por cambio de placa controladora DE	1	60.000	60.000	0
1.19	Panel de control	1	7.640.000	7.640.000	0
1.20	Mano de obra por cambio de panel de control	1	60.000	60.000	0
1.21	Placa controladora principal	1	10.400.000	10.400.000	0
1.22	Mano de obra por cambio de placa controladora principal	1	60.000	60.000	0
1.23	Unidad de disco duro	1	2.790.000	2.790.000	0
1.24	Mano de obra por cambio de disco duro	1	60.000	60.000	0
2	Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo iR1643i	1	9.427.000	9.427.000	0
2.1	Cartucho de Tóner	1	1.617.000	1.617.000	0
2.2	Mano de obra por cambio de cartucho de tóner	1	60.000	60.000	0
2.3	Kit de rodillo de recolección	1	320.000	320.000	0
2.4	Mano de obra por cambio de kit de rodillo de recolección	1	60.000	60.000	0
2.5	Unidad de fusor	1	1.450.000	1.450.000	0
2.6	Mano de obra por cambio de unidad de fusor	1	60.000	60.000	0
2.7	Rodillo de bypass	1	40.000	40.000	0
2.8	Mano de obra por cambio de rodillo de bypass	1	60.000	60.000	0
2.9	Pad de separación de bypass	1	40.000	40.000	0
2.10	Mano de obra por cambio de pad de separación de bypass	1	60.000	60.000	0
2.11	Placa de alimentación de fijación	1	460.000	460.000	0
2.12	Mano de obra por cambio de placa de alimentación de fijación	1	60.000	60.000	0

2.13	Placa de fuente de alimentación	1	410.000	410.000	0
2.14	Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentación	1	60.000	60.000	0
2.15	Rodillo de recolección	1	30.000	30.000	0
2.16	Mano de obra por cambio de rodillo de recolección	1	60.000	60.000	0
2.17	Rodillo de separación	1	40.000	40.000	0
2.18	Mano de obra por cambio de rodillo de separación	1	60.000	60.000	0
2.19	Bisagra	1	80.000	80.000	0
2.20	Mano de obra por cambio de bisagra	1	60.000	60.000	0
2.21	Placa controladora principal	1	4.280.000	4.280.000	0
2.22	Mano de obra por cambio de placa controladora principal	1	60.000	60.000	0
3	Mantenimiento Correctivo para Escáner Marca Canon modelo DR-S150	1	7.985.000	7.985.000	0
3.1	Kit de rodillos de intercambio	1	740.000	740.000	0
3.2	Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio	1	60.000	60.000	0
3.3	Unidad de lectura superior	1	420.000	420.000	0
3.4	Mano de obra por cambio de unidad de lectura superior	1	60.000	60.000	0
3.5	Unidad de lectura interior	1	420.000	420.000	0
3.6	Mano de obra por cambio de unidad de lectura interior	1	60.000	60.000	0
3.7	Motor principal	1	210.000	210.000	0
3.8	Mano de obra por cambio de motor principal	1	60.000	60.000	0
3.9	Adaptador AC	1	560.000	560.000	0
3.10	Mano de obra por cambio de adaptador AC	1	60.000	60.000	0
3.11	Unidad LCD	1	1.120.000	1.120.000	0
3.12	Mano de obra por cambio de unidad LCD	1	60.000	60.000	0
3.13	Unidad de WI-FI	1	175.000	175.000	0
3.14	Mano de obra por cambio de unidad Wi-Fi	1	60.000	60.000	0
3.15	Placa de Control	1	3.375.000	3.375.000	0
3.16	Mano de obra por cambio de placa de control	1	60.000	60.000	0
3.17	Placa de Control LCD	1	425.000	425.000	0
3.18	Mano de obra por cambio de placa de control LCD	1	60.000	60.000	0

Se verificó que, los porcentajes entre los precios ofertados y el referencial <u>no requieren la solicitud en la explicación de su estructura de costo.</u>

4.5 Se prosigue con la evaluación de la oferta más baja, de los demás requisitos de la licitación, como capacidad legal para cumplir el contrato de las ofertas presentadas, análisis que se plasma en la siguiente tabla Activo o Cumple/No Cumple:

OFERENTE	PRINTEC S.A. SIPE N° 1687055	DATA SYSTEMS SAECA - SIPE N° 1686789
RUC N°	80018668-0	80013889-9
1. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	ACTIVO - SIPE	CUMPLE - PRESENTE
2. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	NO APLICA	PRESENTA
3. Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**)	CUMPLE - PRESENTA	PRESENTA A.I. N° 194/195/2017/2018
4. Certificado de cumplimiento tributario. (**)	CUMPLE - SIPE	CUMPLE - SIPE
5. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente (**)	CUMPLE - SIPE	CUMPLE - SIPE
Documentos legales		
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.		
a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la escritura pública de constitución y protocolización de los estatutos sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	CUMPLE - SIPE	CUMPLE - SIPE
b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	CUMPLE - SIPE	CUMPLE - SIPE
c) Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	CUMPLE - SIPE	CUMPLE - SIPE
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	CUMPLE - SIPE	CUMPLE - SIPE

a) **Capacidad Financiera**

NO APLICA

b) **Experiencia requerida**

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de fotocopiadoras con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 3 (tres) años. (2019-2020-2021).

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

OFERENTES:	PRINTEC S.A. - 80018668-0	DATA SYSTEMS SAECA - 80013889-9
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	**PRESENTA - CUMPLE**	**PRESENTA - CUMPLE**
2. Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	**SIPE - CUMPLE**	**SIPE - CUMPLE**
3. Constancia de RUC emitida por la SET.	**SIPE - CUMPLE**	**SIPE - CUMPLE**

c) **Capacidad Técnica**

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- Centro Autorizado de Servicios en Paraguay o en su defecto poseer una autorización del mismo para operar como CAS, para todos los lotes.
- Poseer al menos 2 (dos) técnicos, empleados de la empresa, con una antigüedad mínima de 2 (dos) años (inscriptos en el Instituto de Previsión Social), certificados por la firma Riso Inc., y RICOH o con experiencia comprobable en mantenimiento y reparación de equipos de la marca (constancias de trabajo, currículo vitae o certificaciones)
- Distribuidor autorizado de partes y repuestos originales y genuinos de las marcas Riso Inc., y RICOH, en la República del Paraguay.

OFERENTES:	PRINTEC S.A. - 80018668-0	DATA SYSTEMS SAECA - 80013889-9
a) Centro Autorizado de Servicios en Paraguay o en su defecto poseer una autorización del mismo para operar como CAS, para la marca Riso Inc., y RICOH	**PRESENTA - CUMPLE**	**PRESENTA - CUMPLE**
b) Poseer al menos 2 (dos) técnicos, empleados de la empresa, con una antigüedad mínima de 2 (dos) años (inscriptos en el Instituto de Previsión Social), certificados por la firma Riso Inc., y RICOH, o con experiencia comprobable en mantenimiento y reparación de equipos de la marca (constancias de trabajo, currículum vitae o certificación).	**PRESENTA - CUMPLE**	**PRESENTA - CUMPLE**
c) Distribuidor autorizado de partes y repuestos originales y genuinos de las marcas, en la República del Paraguay	**PRESENTA - CUMPLE**	**PRESENTA - CUMPLE**

Se verifica que las ofertas presentadas por los oferentes: **PRINTEC S.A. RUC N° 80018668-0 y DATA SYSTEMS SAECA – RUC N° 80013889-9**; **cumplen con todas las especificaciones solicitadas**. Este comité de evaluación, conforme al método de evaluación determinado por la Ley 2051/2013 de "Contrataciones Públicas" y en su decreto reglamentario N° 2992/2020, Art. 63.- Método de evaluación…

3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato.

4. Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.

5. En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.

5. Conclusión y Recomendación.

Finalizado el estudio y análisis de las ofertas presentadas, el Comité de Evaluación recomienda adjudicar por lotes, el llamado **Contratación Directa - Contrato Abierto - ID 406714 "Mantenimiento y Reparaciones de Equipos: - Fotocopiadoras - Impresoras - Duplicadoras - INE 2022",** por cumplir con las condiciones sustanciales y legales estipuladas en el presente llamado, y por tener la calificación, experiencia necesaria para proveer los servicios solicitados en la convocatoria; y por presentar un precio razonable en la que beneficia los intereses del estado, a los siguientes oferentes:

PRINTEC S.A. RUC N° 80018668-0

LOTE NRO: 1						
Reparación y mantenimiento de Duplicadora Digital Riso Ez 390, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.500.000 Máximo: 10.000.000.-						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Ptación.	Ctdad.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cover f;Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
2	Gear;m1x15x12	Unidad	EVENTO	1	830.000	830.000
3	Load spring	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
4	Cover f;Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
5	Base f;Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
6	Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
7	Light absorber strip (328x18)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
8	gear;m1x25x7 owc	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
9	Rubber pick-up roller	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
10	Core; pick-up roller	Unidad	EVENTO	1	890.000	890.000
11	P.-F.Clutch	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
12	Belt (Correas de desecho)	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
13	Ink blocking sheet	Unidad	EVENTO	1	820.000	820.000
14	DRUM SHAFT JOINT	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
15	MAIN GEAR ASSY; B4	Unidad	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000
16	SHOCK ABSORVER HOLDER PRESSURE LEVER	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
17	SHOCK ABSORVER PAD PRESSURE LEVER 2	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
18	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	590.000	590.000
					Precio Total	16.970.000

LOTE NRO: 2						
Reparación y mantenimiento de duplicadora COMCOLOR GD7330, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.500.000 Máximo: 10.000.000.-						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Ptación.	Ctdad.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	PICK UP ROLLER	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
2	STRIPPER PAD	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
3	BASE STRIPPER PAD	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
4	COVER F ; STRIPPER PAD	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
5	ROLLER PICKUP PICK UP	Unidad	EVENTO	1	610.000	610.000
6	ROLLER PICKUP SCRAPER	Unidad	EVENTO	1	610.000	610.000
7	STRIPPER PAD	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
8	CIS; D8R216-6028	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
9	KG ROLLER A3	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000

10	UPPER TRANSFER DRIVE ROLLER1	Unidad	EVENTO	1	2.450.000	2.450.000
11	EJECTION DRIVEN M -ROLLER	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
12	WST TANK ASSY	Unidad	EVENTO	1	820.000	820.000
13	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
					Precio Total	11.505.000

LOTE NRO: 3						
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora RICOH MP 3554, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.000.000 Máximo: 15.000.000.-						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Ptación.	Ctdad.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza y lubricación general de piezas según el caso	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
2	Ajuste General de mecanismos	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
3	Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
4	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
5	Cambio de rodillo de alimentación de papel	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
6	Cambio de rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
7	Cambio de rulemanes de presion	Unidad	EVENTO	1	355.000	355.000
8	Cambio y reparacion de filamento de transferencia	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
9	Cambio y Reparacion de placa principal	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
10	Cambio y Reparación de uña de separación	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000
11	Cambio de soporte de tapas	Unidad	EVENTO	1	325.000	325.000
12	Cambio y Reparación de leva de expulsión de papel	Unidad	EVENTO	1	218.000	218.000
					Precio Total	4.323.000

DATA SYSTEMS SAECA - N° 80013889-9

LOTE NRO: 4						
Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon, Contrato Abiertc: por Monto. Mínimo: 3.500.000 Máximo: 15.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Ptación.	Ctdad.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon IR Adv. 525i	Unidad	EVENTO	1		32.924.117
1.1	Cartucho de toner	Unidad	EVENTO	1	2.344.117	
1.2	Mano de obra por cambio de cartucho de toner	Unidad	EVENTO	1	60.000	
1.3	Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	
1.4	Mano de obra por cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	
1.5	Rodillo de Transferencia	Unidad	EVENTO	1	1.080.000	
1.6	Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	60.000	
1.7	Kit de rodillos	Unidad	EVENTO	1	1.290.000	
1.8	Mano de obra por cambio de kit de rodillos	Unidad	EVENTO	1	60.000	
1.9	Rodillo de bandeja de bypass	Unidad	EVENTO	1	40.000	
1.10	Mano de obra por cambio de rodillo de bandeja de bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	
1.11	Rodillo de separacion del bypass	Unidad	EVENTO	1	40.000	
1.12	Mano de obra por cambio de rodillo de separacion de bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	
1.13	Kit de mantenimiento del ADF	Unidad	EVENTO	1	730.000	
1.14	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento del ADF	Unidad	EVENTO	1	60.000	
1.15	Placa de fuente de Alta Tension	Unidad	EVENTO	1	950.000	

1.16	Mano de obra por cambio de placa controladora DC	Unidad	EVENTO	1	60.000	
1.17	Placa controladora DC	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	
1.18	Mano de obra por cambio de placa controladora DE	Unidad	EVENTO	1	60.000	
1.19	Panel de control	Unidad	EVENTO	1	7.640.000	
1.20	Mano de obra por cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	60.000	
1.21	Placa controladora principal	Unidad	EVENTO	1	10.400.000	
1.22	Mano de obra por cambio de placa controladora principal	Unidad	EVENTO	1	60.000	
1.23	Unidad de disco duro	Unidad	EVENTO	1	2.790.000	
1.24	Mano de obra por cambio de disco duro	Unidad	EVENTO	1	60.000	
2	Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo iR1643i	Unidad	EVENTO	1		9.427.000
2.1	Cartucho de Toner	Unidad	EVENTO	1	1.617.000	
2.2	Mano de obra por cambio de cartucho de toner	Unidad	EVENTO	1	60.000	
2.3	Kit de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	320.000	
2.4	Mano de obra por cambio de kit de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	60.000	
2.5	Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.450.000	
2.6	Mano de obra por cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	
2.7	Rodillo de bypass	Unidad	EVENTO	1	40.000	
2.8	Mano de obra por cambio de rodillo de bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	
2.9	Pad de separacion de bypass	Unidad	EVENTO	1	40.000	
2.10	Mano de obra por cambio de pad de separacion de bypass	Unidad	EVENTO	1	60.000	
2.11	Placa de alimentacion de fijación	Unidad	EVENTO	1	460.000	
2.12	Mano de obra por cambio de placa de alimentacion de fijacion	Unidad	EVENTO	1	60.000	
2.13	Placa de fuente de alimentacion	Unidad	EVENTO	1	410.000	
2.14	Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentacion	Unidad	EVENTO	1	60.000	
2.15	Rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	30.000	
2.16	Mano de obra por cambio de rodillo de recoleccion	Unidad	EVENTO	1	60.000	
2.17	Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	40.000	
2.18	Mano de obra por cambio de rodillo de separacion	Unidad	EVENTO	1	60.000	
2.19	Bisagra	Unidad	EVENTO	1	80.000	
2.20	Mano de obra por cambio de bisagra	Unidad	EVENTO	1	60.000	
2.21	Placa controladora principal	Unidad	EVENTO	1	4.280.000	
2.22	Mano de obra por cambio de placa controladora principal	Unidad	EVENTO	1	60.000	
3	Mantenimiento Correctivo para Escáner Marca Canon modelo DR-S150	Unidad	EVENTO	1		7.985.000
3.1	Kit de rodillos de intercambio	Unidad	EVENTO	1	740.000	
3.2	Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio	Unidad	EVENTO	1	60.000	
3.3	Unidad de lectura superior	Unidad	EVENTO	1	420.000	
3.4	Mano de obra por cambio de unidad de lectura superior	Unidad	EVENTO	1	60.000	
3.5	Unidad de lectura interior	Unidad	EVENTO	1	420.000	
3.6	Mano de obra por cambio de unidad de lectura interior	Unidad	EVENTO	1	60.000	
3.7	Motor principal	Unidad	EVENTO	1	210.000	
3.8	Mano de obra por cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	60.000	

3.9	Adaptador AC	Unidad	EVENTO	1	560.000	
3.10	Mano de obra por cambio de adaptador AC	Unidad	EVENTO	1	60.000	
3.11	Unidad LCD	Unidad	EVENTO	1	1.120.000	
3.12	Mano de obra por cambio de unidad LCD	Unidad	EVENTO	1	60.000	
3.13	Unidad de WI-FI	Unidad	EVENTO	1	175.000	
3.14	Mano de obra por cambio de unidad Wi-Fi	Unidad	EVENTO	1	60.000	
3.15	Placa de Control	Unidad	EVENTO	1	3.375.000	
3.16	Mano de obra por cambio de placa de control	Unidad	EVENTO	1	60.000	
3.17	Placa de Control LCD	Unidad	EVENTO	1	425.000	
3.18	Mano de obra por cambio de placa de control LCD	Unidad	EVENTO	1	60.000	
					Precio Total	50.336.117

Cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 17/2022, por un monto total de G. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) siendo:

- G. 30.000.000 (Guaraníes treinta millones) del Tipo de Presupuesto de Programa Central 1, Programa Central 1, Actividad 1 Generación, Coordinación de Información Estadística del País, Objeto del Gasto 243 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas; correspondiendo a la Fuente 10 Recursos del Tesoro, para los Lotes 3 y 4.
- G. 20.000.000 (Guaraníes veinte millones) del Tipo de Presupuesto de Programa Central 1, Programa Central 1, Actividad 1 Generación, Coordinación de Información Estadística del País, Objeto del Gasto 243 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas; correspondiendo a la Fuente 30 Recursos Institucionales, para los Lotes 1 y 2.

Por las consideraciones y conclusiones expuestas, se remite el informe de la evaluación practicada, a la Coordinación Unidad Operativa de Contrataciones, para revisar y refrendar, elevándola posteriormente a la Máxima Autoridad Institucional, en virtud a las atribuciones establecidas en el Decreto Nº 2992/19, a fin de dar continuidad al proceso.

Dándose lectura al contenido del presente Informe, se da por terminada la reunión siendo las 10:00 horas del día 12 de abril de 2022, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en este instrumento, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

C.P. Zunilda Correa Fernández
Coordinadora Financiera

MG. Lic. Luis Alberto Domínguez Jara
Director Administrativo y Financiero

Sr. Edgar Julián González Miers
Secretario Privado del INE

Abg. María Lorena Méndez Verdún
Profesional de Sumarios

ANEXO I
BASE DE DATOS DEL SINARH O DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

OFERENTE: DATA SYSTEMS SAECA - RUC N° 80013889-9			
	NOMBRE APELLIDO	CI N°	N° DE CONSTANCIA
1	JOSE MANUEL FLECHA COSP	698.987	2948805
2	SERGIO GUSTAVO PEREZ BENITEZ	394.226	2948810
3	HUGO ENRIQUE GIMENEZ AGUIAR	2.359.981	2948816
4	MARCIAL VIRGINIO LEITON RODRIGUEZ	509.529	2948825
5	JOSE LUIS COSP FONTCLARA	285.054	2948828
6	ROCIO INES FLECHA COSP	619.911	2948832
7	MARIA MAGDALENA COSP VDA. DE FLECHA	232.968	2948837
8	PABLO JAVIER SANTACRUZ COSP	980.527	2948840
9	MARIA DEL CARMEN COSP DE SANTACRUZ	440.169	2948846
10	MARIA FERNANDA COSP ACOSTA	3.528.758	2948849
11	FRANCISCO VICENTE SANTACRUZ SEGOVIA	305.246	2948857
12	DIEGO LUIS COSP ZUZULICH	1.256.433	2948862
13	FEDERICO JUAN COSP FONTCLARA	582.478	2948865
14	DIETER RIENSBERG	1.005.948	2948871
15	CELSO ANTONIO MOREIRA LOPEZ	607.984	2948873

OFERENTE: PRINTEC S.A. - RUC N° 80018668-0			
	NOMBRE APELLIDO	CI N°	N° DE CONSTANCIA
1	RAUL FERNANDO HEISECKE PAREDES	2.894.012	2948878
2	IGNACIO ANTONIO ORTELLADO ROLON	744.500	2948882
3	RENATO ORTELLADO ODDONE	3.381.938	2948884