Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Roberto Yamil Nuñez Yampey (R&N Service)					Data Systems S.A.E.C.A.					Albeto Manuel Benitez Ramirez (Copyprinter)				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE N° 1 – Fotocopiadora de la marca Kyocera (no cotiza)						LOTE N° 1 – Fotocopiadora de la marca Kyocera (no cotiza)					LOTE N° 1 – Fotocopiadora de la marca Kyocera				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo FS-1035MFP**		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	evento	4.991.000
1.1	Kit de mantenimiento		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	1.097.500	1	unidad	evento	1.097.500
1.2	Unidad de Cilindro		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	497.500	1	unidad	evento	497.500
1.3	Unidad de Fusor		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	550.000	1	unidad	evento	550.000
1.4	Actuador MPF		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	32.500	1	unidad	evento	32.500
1.5	Resorte de Actuador		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	32.500	1	unidad	evento	32.500
1.6	Parts Isu Assy (Laser)		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	1.172.500	1	unidad	evento	1.172.500
1.7	Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1)		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	85.000	1	unidad	evento	85.000
1.8	Pulley Pick up Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 2)		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	72.500	1	unidad	evento	72.500
1.9	Retard Roll Assy (Freno de la Bandeja)		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	97.500	1	unidad	evento	97.500
1.10	Base MPF		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	80.000	1	unidad	evento	80.000
1.11	Guide Turn MPF (Guia de Paso de Papel)		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	87.500	1	unidad	evento	87.500
1.12	Conn. Cord Assy (Cable de Scanner)		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	458.000	1	unidad	evento	458.000
1.13	Bisagra L		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	415.500	1	unidad	evento	415.500
1.14	Bisagra R		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	415.500	1	unidad	evento	415.500
1.15	Pad Front Sep. (Almohadilla Frontal de separacion del DP)		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	45.000	1	unidad	evento	45.000
1.16	Film Front Sep. (Película Frontal de Separacion)		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	32.500	1	unidad	evento	32.500
1.17	Pulley Leading Feed (Polea de Alimentación del DP)		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	55.000	1	unidad	evento	55.000
1.18	Pulley Paper Feed (Polea de Alimentación de Papel del DP)		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	51.500	1	unidad	evento	51.500
1.19	Embrague de Cassettero		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	343.000	1	unidad	evento	343.000
1.20	Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación)		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	615.000	1	unidad	evento	615.000
1.21	Roller MP Assy (Rodillo de Bypass)		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	81.000	1	unidad	evento	81.000
1.22	Cover Frame FD (Marco de la Cubierta)		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	35.000	1	unidad	evento	35.000
1.23	Cover MPF (Covertor MPF)		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	420.000	1	unidad	evento	420.000
1.24	Parts Holder DU Assy SP (Pieza de la Unidad Duplex)		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	435.000	1	unidad	evento	435.000
1.25	Gear Z44 (Engranaje Z44)		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-	37.500	1	unidad	evento	37.500
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo KM-2810**															**4.711.000**
2.1	Kit de Mantenimiento		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	1.050.000	1	unidad	evento	1.050.000
2.2	Unidad de Cilindro		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	565.000	1	unidad	evento	565.000
2.3	Unidad de Fusor		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	550.000	1	unidad	evento	550.000
2.4	Actuador MPF		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	32.500	1	unidad	evento	32.500
2.5	Resorte de Actuador		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	32.500	1	unidad	evento	32.500
2.6	Parts Isu Assy (Láser)		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	1.172.500	1	unidad	evento	1.172.500
2.7	Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1)		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	85.000	1	unidad	evento	85.000
2.8	Pulley Pick up Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 2)		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	72.500	1	unidad	evento	72.500
2.9	Retard Roll Assy (Freno de la Bandeja)		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	97.500	1	unidad	evento	97.500
2.10	Base MPF		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	80.000	1	unidad	evento	80.000
2.11	Guide Turn MPF (Guia de Paso de Papel)		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	87.500	1	unidad	evento	87.500
2.12	Conn. Cord Assy (Cable de Scanner)		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	458.000	1	unidad	evento	458.000
2.13	Bisagra L		1	unidad	evento			1	unidad	evento		415.500	1	unidad	evento	415.500
2.14	Bisagra R		1	unidad	evento			1	unidad	evento		415.500	1	unidad	evento	415.500
2.15	Pad Front Sep. (Almohadilla Frontal de separación del DP)		1	unidad	evento			1	unidad	evento		45.000	1	unidad	evento	45.000
2.16	Film Front Sep. (Película Frontal de Separación)		1	unidad	evento			1	unidad	evento		32.500	1	unidad	evento	32.500
2.17	Pulley Leading Feed (Polea de Alimentación del DP)		1	unidad	evento			1	unidad	evento		55.000	1	unidad	evento	55.000
2.18	Pulley Paper Feed (Polea de Alimentación de Papel del DP)		1	unidad	evento			1	unidad	evento		51.500	1	unidad	evento	51.500
2.19	Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación)		1	unidad	evento			1	unidad	evento		550.000	1	unidad	evento	550.000
2.20	Embrague de Cassettero		1	unidad	evento			1	unidad	evento		343.000	1	unidad	evento	343.000
2.21	Roller MP Assy (Rodillo de Bypass)		1	unidad	evento			1	unidad	evento		81.000	1	unidad	evento	81.000
2.22	Cover Frame FD (Marco de la Cubierta)		1	unidad	evento			1	unidad	evento		35.000	1	unidad	evento	35.000
2.23	Cover MPF (Covertor MPF)		1	unidad	evento			1	unidad	evento		42.000	1	unidad	evento	42.000
2.24	Parts Holder DU Assy SP (Pieza de la Unidad Duplex)		1	unidad	evento			1	unidad	evento		435.000	1	unidad	evento	435.000
2.25	Gear Z44 (Engranaje Z44)		1	unidad	evento			1	unidad	evento		37.500	1	unidad	evento	37.500
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo TASKalfa 5501i**		1	umdad				1	unidad				1	unidad		**4.711.000**
3.1	Kit de Mantenimiento		1	unidad	evento			1	unidad	evento		2.940.000	1	unidad	evento	2.940.000
3.2	Kit de fusor		1	unidad	evento			1	unidad	evento		1.015.000	1	unidad	evento	1.015.000

HUGO MARIO FRANCO AVEIRO
Encargado de Contrataciones
Procuraduría General de la República

Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Roberto Yamil Nuñez Yampey (R&N Service)					Data Systems S.A.E.C.A.					Albeto Manuel Benitez Ramirez (Copyprinter)				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3.3	Pulley Separation (Goma de Separación)		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	42.500	1	unidad	evento	42.500
3.4	Pulley Paper Feed (Goma de Arrastre de Papel)		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	97.500	1	unidad	evento	97.500
3.5	Pulley Feed (Goma de Alimentación)		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	65.000	1	unidad	evento	65.000
3.6	Pulley Retard (Goma de Freno)		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	65.000	1	unidad	evento	65.000
3.7	Cargador Principal		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	765.000	1	unidad	evento	765.000
3.8	WT-860 (Pote Residual)		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	95.000	1	unidad	evento	95.000
3.9	Pulley Separation DP (Goma de Separación del DP)		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	497.500	1	unidad	evento	497.500
3.10	Pulley LF DP (Goma de Alimentación DP)		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	190.000	1	unidad	evento	190.000
3.11	Belt PF DP (Correa de Alimentación DP)		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	190.000	1	unidad	evento	190.000
3.12	Torque Limiter		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-	265.000	1	unidad	evento	265.000
	TOTAL					-					-					**14.413.000**
	LOTE N° 2 – Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother						**LOTE N° 2 – Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother (no cotiza)**					**LOTE N° 2 – Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother**				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, Brother, modelo DCP 8080DN**		1	**unidad**	**evento**	**4.350.000**		1	**unidad**	**evento**			1	**unidad**	**evento**	**1.685.000**
1.1	Placa fuente	1.000.000	1	unidad	evento	1.000.000		1	unidad	evento		500.000	1	unidad	evento	500.000
1.2	Unidad láser sesenta	1.000.000	1	unidad	evento	1.000.000		1	unidad	evento		500.000	1	unidad	evento	500.000
1.3	Engranajes	180.000	1	unidad	evento	180.000		1	unidad	evento		90.000	1	unidad	evento	90.000
1.4	Rodillo de presion	200.000	1	unidad	evento	200.000		1	unidad	evento		100.000	1	unidad	evento	100.000
1.5	Rodillo de teflon	200.000	1	unidad	evento	200.000		1	unidad	evento		100.000	1	unidad	evento	100.000
1.6	Cilindro	300.000	1	unidad	evento	300.000		1	unidad	evento		150.000	1	unidad	evento	150.000
1.7	Unidad de imagen DR	980.000	1	unidad	evento	980.000		1	unidad	evento		490.000	1	unidad	evento	490.000
1.8	Lámpara de exposición	180.000	1	unidad	evento	180.000		1	unidad	evento		90.000	1	unidad	evento	90.000
1.9	Lámpara de fusor	180.000	1	unidad	evento	180.000		1	unidad	evento		90.000	1	unidad	evento	90.000
1.10	Mantenimiento preventivo: incluye limpieza general, limpieza de unidades ópticas, ajustes, control general de funcionamiento	130.000	1	unidad	evento	130.000		1	unidad	evento		65.000	1	unidad	evento	65.000
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, Brother, modelo HL-5450DN**		1	**unidad**	**evento**	**1.190.000**		1	**unidad**	**evento**			1	**unidad**	**evento**	**595.000**
2.1	Engranajes	180.000	1	unidad	evento	180.000		1	unidad	evento		90.000	1	unidad	evento	90.000
2.2	Rodillo de presión	200.000	1	unidad	evento	200.000		1	unidad	evento		100.000	1	unidad	evento	100.000
2.3	Rodillo de teflon	200.000	1	unidad	evento	200.000		1	unidad	evento		100.000	1	unidad	evento	100.000
2.4	Cilindro	300.000	1	unidad	evento	300.000		1	unidad	evento		150.000	1	unidad	evento	150.000
2.5	Lámpara de fusor	180.000	1	unidad	evento	180.000		1	unidad	evento		90.000	1	unidad	evento	90.000
2.6	Mantenimiento preventivo: incluye limpieza general, limpieza de unidades ópticas, ajustes, control general de funcionamiento.	130.000	1	unidad	evento	130.000		1	unidad	evento		65.000	1	unidad	evento	65.000
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora, Brother, modelo HL-2270DW**		1	**unidad**	**evento**	**1.190.000**		1	**unidad**	**evento**			1	**unidad**	**evento**	**595.000**
3.1	Engranajes	180.000	1	unidad	evento	180.000		1	unidad	evento		90.000	1	unidad	evento	90.000
3.2	Rodillo de presión	200.000	1	unidad	evento	200.000		1	unidad	evento		100.000	1	unidad	evento	100.000
3.3	Rodillo de teflon	200.000	1	unidad	evento	200.000		1	unidad	evento		100.000	1	unidad	evento	100.000
3.4	Cilindro	300.000	1	unidad	evento	300.000		1	unidad	evento		150.000	1	unidad	evento	150.000
3.5	Lámpara de fusor	180.000	1	unidad	evento	180.000		1	unidad	evento		90.000	1	unidad	evento	90.000
3.6	Mantenimiento preventivo: incluye limpieza general, limpieza de unidades ópticas, ajustes, control general de funcionamiento.	130.000	1	unidad	evento	130.000		1	unidad	evento		65.000	1	unidad	evento	65.000
	TOTAL					6.730.000										**2.875.000**
	LOTE N° 3 – Impresora de la marca Ricoh (no cotiza)						**Lote N° 3 "Impresora de la marca Ricoh" (no cotiza)**					**Lote N° 3 "Impresora de la marca Ricoh"**				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, marca Ricoh, modelo SP C252 DNN**															**8.230.000**
1.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnóstico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo		1	unidad	evento			1	unidad	evento		90.000	1	unidad	evento	90.000
1.2	Cambio de Placa Principal de impresora		1	unidad	evento			1	unidad	evento		790.000	1	unidad	evento	790.000
1.3	Cambio de Rodillos de Transferencias		1	unidad	evento			1	unidad	evento		380.000	1	unidad	evento	380.000
1.4	Cambio de Conjunto Alimentador de Papel		1	unidad	evento			1	unidad	evento		470.000	1	unidad	evento	470.000
1.5	Cambio de Motor Principal		1	unidad	evento			1	unidad	evento		550.000	1	unidad	evento	550.000
1.6	Cambio de Láser		1	unidad	evento			1	unidad	evento		320.000	1	unidad	evento	320.000
1.7	Cambio de Puerta Frontal		1	unidad	evento			1	unidad	evento		200.000	1	unidad	evento	200.000
1.8	Cambio de Alimentador Bypass		1	unidad	evento			1	unidad	evento		177.500	1	unidad	evento	177.500
1.9	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor		1	unidad	evento			1	unidad	evento		122.500	1	unidad	evento	122.500
1.10	Cambio de Alimentador de Bandeja B1		1	unidad	evento			1	unidad	evento		440.000	1	unidad	evento	440.000
1.11	Cambio de Fuente de Baja Tension		1	unidad	evento			1	unidad	evento		620.000	1	unidad	evento	620.000
1.12	Cambio de Bisagras		1	unidad	evento			1	unidad	evento		160.000	1	unidad	evento	160.000
1.13	Cambio de Panel de Control		1	unidad	evento			1	unidad	evento		435.000	1	unidad	evento	435.000
1.14	Cambio de Bandeja de By Pass		1	unidad	evento			1	unidad	evento		385.000	1	unidad	evento	385.000
1.15	Cambio de Conjunto Fusor		1	unidad	evento			1	unidad	evento		1.330.000	1	unidad	evento	1.330.000
1.16	Cambio de Duplex		1	unidad	evento			1	unidad	evento		230.000	1	unidad	evento	230.000

HUGO MARCIAL [illegible] VEIRO
Enc. de la Dirección de Contrataciones
Procuraduría General de la República

Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Roberto Yamil Nuñez Yampey (R&N Service)					Data Systems S.A.E.C.A.					Albeto Manuel Benitez Ramirez (Copyprinter)				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.17	Cambio de Rodillo alimentador del casette		1	unidad	evento			1	unidad	evento		60.000	1	unidad	evento	60.000
1.18	Ensamble del Chasis		1	unidad	evento			1	unidad	evento		570.000	1	unidad	evento	570.000
1.19	Cambio de Bandeja 1		1	unidad	evento			1	unidad	evento		245.000	1	unidad	evento	245.000
1.20	Cambio de Pila MNV		1	unidad	evento			1	unidad	evento		40.000	1	unidad	evento	40.000
1.21	Cambio de Puerta frontal		1	unidad	evento			1	unidad	evento		235.000	1	unidad	evento	235.000
1.22	Cambio de Soporte de la puerta frontal		1	unidad	evento			1	unidad	evento		125.000	1	unidad	evento	125.000
1.23	Cambio de Botón OK		1	unidad	evento			1	unidad	evento		40.000	1	unidad	evento	40.000
1.24	Cambio de Actuador del sensor de registro		1	unidad	evento			1	unidad	evento		30.000	1	unidad	evento	30.000
1.25	Cambio de Sensor del dúplex		1	unidad	evento			1	unidad	evento		35.000	1	unidad	evento	35.000
1.26	Cambio de kit de botella de desechos		1	unidad	evento			1	unidad	evento		150.000	1	unidad	evento	150.000
	TOTAL															**8.230.000**
	LOTE N° 4 – Impresora de la marca Canon (no cotiza)						**LOTE N° 4 – Impresora de la marca Canon**					**LOTE N° 4 – Impresora de la marca Canon**				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser color, marca Canon, modelo iRC1335iF**		1	unidad	evento	No aplica		1	unidad	evento	13.910.000		1	unidad	evento	**5.695.000**
1.1	Unidad de cilindro negro		1	unidad	evento		1.500.000	1	unidad	evento	1.500.000	775.000	1	unidad	evento	775.000
1.2	Unidad de cilindro cyan		1	unidad	evento		1.950.000	1	unidad	evento	1.950.000	1.000.000	1	unidad	evento	1.000.000
1.3	Unidad de cilindro magenta		1	unidad	evento		1.950.000	1	unidad	evento	1.950.000	1.000.000	1	unidad	evento	1.000.000
1.4	Unidad de cilindro amarillo		1	unidad	evento		1.950.000	1	unidad	evento	1.950.000	1.000.000	1	unidad	evento	1.000.000
1.5	Unidad de fusor		1	unidad	evento		1.860.000	1	unidad	evento	1.860.000	975.000	1	unidad	evento	975.000
1.6	Rodillo de presión		1	unidad	evento		580.000	1	unidad	evento	580.000	310.000	1	unidad	evento	310.000
1.7	ITB (Banda de transferencia de imagen)		1	unidad	evento		2.800.000	1	unidad	evento	2.800.000	15.000	1	unidad	evento	15.000
1.8	Rodillo de limpieza		1	unidad	evento		120.000	1	unidad	evento	120.000	75.000	1	unidad	evento	75.000
1.9	Rodillo de alimentación de cassette		1	unidad	evento		40.000	1	unidad	evento	40.000	30.000	1	unidad	evento	30.000
1.10	Rodillo de separación de cassette		1	unidad	evento		40.000	1	unidad	evento	40.000	30.000	1	unidad	evento	30.000
1.11	Botella de desperdicio de tóner		1	unidad	evento		280.000	1	unidad	evento	280.000	160.000	1	unidad	evento	160.000
1.12	Rodillo de recolección del ADF		1	unidad	evento		60.000	1	unidad	evento	60.000	40.000	1	unidad	evento	40.000
1.13	Almohadilla de separación del ADF		1	unidad	evento		600.000	1	unidad	evento	600.000	175.000	1	unidad	evento	175.000
1.14	Mantenimiento preventivo y cambio de partes		1	unidad	evento		180.000	1	unidad	evento	180.000	110.000	1	unidad	evento	110.000
	TOTAL					No aplica					13.910.000					**5.695.000**
	LOTE N° 5 – Impresora de la marca Lexmark (no cotiza)						**LOTE N° 5 – Impresora de la marca Lexmark (no cotiza)**					**LOTE N° 5 – Impresora de la marca Lexmark**				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, Lexmark, modelo MS315dn**		**1**	**unidad**	**evento**			**1**	**unidad**	**evento**			**1**	**unidad**	**evento**	**2.178.840**
1.1	Mantenimiento preventivo por equipo		1	unidad	evento			1	unidad	evento		265.320	1	unidad	evento	265.320
1.2	Reparación por equipo, mano de obra		1	unidad	evento			1	unidad	evento		265.320	1	unidad	evento	265.320
1.3	Tranfer rooll		1	unidad	evento			1	unidad	evento		76.380	1	unidad	evento	76.380
1.4	Redrive assembly		1	unidad	evento			1	unidad	evento		321.600	1	unidad	evento	321.600
1.5	Pick tires		1	unidad	evento			1	unidad	evento		32.160	1	unidad	evento	32.160
1.6	ACM Assembly		1	unidad	evento			1	unidad	evento		108.540	1	unidad	evento	108.540
1.7	MPF Pick Troller and separator		1	unidad	evento			1	unidad	evento		84.420	1	unidad	evento	84.420
1.8	LSU Polygon		1	unidad	evento			1	unidad	evento		132.660	1	unidad	evento	132.660
1.9	Galvo - controller		1	unidad	evento			1	unidad	evento		229.140	1	unidad	evento	229.140
1.10	Control panel		1	unidad	evento			1	unidad	evento		442.200	1	unidad	evento	442.200
1.11	Unidad de imagen 60.000 pag.		1	unidad	evento			1	unidad	evento		221.100	1	unidad	evento	221.100
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, Lexmark, modelo X748de**		**1**	**unidad**	**evento**			**1**	**unidad**	**evento**			**1**	**unidad**	**evento**	**3.131.580**
2.1	Mantenimiento preventivo por equipo		1	unidad	evento			1	unidad	evento		265.320	1	unidad	evento	265.320
2.2	Reparación por equipo, mano de obra		1	unidad	evento			1	unidad	evento		265.320	1	unidad	evento	265.320
2.3	Low - voltaje power supply		1	unidad	evento			1	unidad	evento		1.133.640	1	unidad	evento	1.133.640
2.4	ADF Pick pad		1	unidad	evento			1	unidad	evento		20.100	1	unidad	evento	20.100
2.5	Separator pad spring		1	unidad	evento			1	unidad	evento		44.220	1	unidad	evento	44.220
2.6	ADF separator pad		1	unidad	evento			1	unidad	evento		56.280	1	unidad	evento	56.280
2.7	Paper pick assambly		1	unidad	evento			1	unidad	evento		510.540	1	unidad	evento	510.540
2.8	Pick tire		1	unidad	evento			1	unidad	evento		20.100	1	unidad	evento	20.100
2.9	MPF pick arm		1	unidad	evento			1	unidad	evento		80.400	1	unidad	evento	80.400
2.10	Fotoconductor x 4		1	unidad	evento			1	unidad	evento		683.400	1	unidad	evento	683.400
2.11	Contenedor de residuos		1	unidad	evento			1	unidad	evento		52.260	1	unidad	evento	52.260
	TOTAL															**5.310.420**

Firma del Responsable de la U.O.C.

HUGO MARCELO FRANCO AVEIRO
Enc. de la Direcc. de Contrataciones
Procuraduría General de la República

Avenida Mariscal López 2311 casi Venezu
Teléfono: (595) 21 215-0
Fax: (595) 21 664-06
http://www.pgr.gov.py

Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Office Compu S.A.					Shirosawa Company S.A.I.C.									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE N° 1 – Fotocopiadora de la marca Kyocera (no cotiza)						LOTE N° 1 – Fotocopiadora de la marca Kyocera					LOTE N° 1 – Fotocopiadora de la marca Kyocera				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo FS-1035MFP**		1	unidad	evento			1	unidad	evento	14.489.000			unidad	unidad	
1.1	Kit de mantenimiento		1	unidad	evento	-	2.195.000	1	unidad	evento	2.195.000		1	unidad	unidad	-
1.2	Unidad de Cilindro		1	unidad	evento	-	995.000	1	unidad	evento	995.000		1	unidad	unidad	-
1.3	Unidad de Fusor		1	unidad	evento	-	1.100.000	1	unidad	evento	1.100.000		1	unidad	unidad	-
1.4	Actuador MPF		1	unidad	evento	-	65.000	1	unidad	evento	65.000		1	unidad	unidad	-
1.5	Resorte de Actuador		1	unidad	evento	-	65.000	1	unidad	evento	65.000		1	unidad	unidad	-
1.6	Parts Isu Assy (Láser)		1	unidad	evento	-	2.345.000	1	unidad	evento	2.345.000		1	unidad	unidad	-
1.7	Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1)		1	unidad	evento	-	170.000	1	unidad	evento	170.000		1	unidad	unidad	-
1.8	Pulley Pick up Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 2)		1	unidad	evento	-	145.000	1	unidad	evento	145.000		1	unidad	unidad	-
1.9	Retard Roll Assy (Freno de la Bandeja)		1	unidad	evento	-	195.000	1	unidad	evento	195.000		1	unidad	unidad	-
1.10	Base MPF		1	unidad	evento	-	160.000	1	unidad	evento	160.000		1	unidad	unidad	-
1.11	Guide Turn MPF (Guía de Paso de Papel)		1	unidad	evento	-	175.000	1	unidad	evento	175.000		1	unidad	unidad	-
1.12	Conn. Cord Assy (Cable de Scanner)		1	unidad	evento	-	916.000	1	unidad	evento	916.000		1	unidad	unidad	-
1.13	Bisagra L		1	unidad	evento	-	831.000	1	unidad	evento	831.000		1	unidad	unidad	-
1.14	Bisagra R		1	unidad	evento	-	831.000	1	unidad	evento	831.000		1	unidad	unidad	-
1.15	Pad Front Sep. (Almohadilla Frontal de separación del DP)		1	unidad	evento	-	90.000	1	unidad	evento	90.000		1	unidad	unidad	-
1.16	Film Front Sep. (Película Frontal de Separación)		1	unidad	evento	-	65.000	1	unidad	evento	65.000		1	unidad	unidad	-
1.17	Pulley Leading Feed (Polea de Alimentación del DP)		1	unidad	evento	-	110.000	1	unidad	evento	110.000		1	unidad	unidad	-
1.18	Pulley Paper Feed (Polea de Alimentación de Papel del DP)		1	unidad	evento	-	103.000	1	unidad	evento	103.000		1	unidad	unidad	-
1.19	Embrague de Cassettero		1	unidad	evento	-	686.000	1	unidad	evento	686.000		1	unidad	unidad	-
1.20	Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación)		1	unidad	evento	-	1.230.000	1	unidad	evento	1.230.000		1	unidad	unidad	-
1.21	Roller MP Assy (Rodillo de Bypass)		1	unidad	evento	-	162.000	1	unidad	evento	162.000		1	unidad	unidad	-
1.22	Cover Frame FD (Marco de la Cubierta)		1	unidad	evento	-	70.000	1	unidad	evento	70.000		1	unidad	unidad	-
1.23	Cover MPF (Covertor MPF)		1	unidad	evento	-	840.000	1	unidad	evento	840.000		1	unidad	unidad	-
1.24	Parts Holder DU Assy SP (Pieza de la Unidad Duplex)		1	unidad	evento	-	870.000	1	unidad	evento	870.000		1	unidad	unidad	-
1.25	Gear Z44 (Engranaje Z44)		1	unidad	evento	-	75.000	1	unidad	evento	75.000		1	unidad	evento	-
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo KM-2810**										14.399.000			unidad	unidad	
2.1	Kit de Mantenimiento		1	unidad	evento		2.100.000	1	unidad	evento	2.100.000		1	unidad	unidad	-
2.2	Unidad de Cilindro		1	unidad	evento		1.130.000	1	unidad	evento	1.130.000		1	unidad	unidad	-
2.3	Unidad de Fusor		1	unidad	evento		1.100.000	1	unidad	evento	1.100.000		1	unidad	unidad	-
2.4	Actuador MPF		1	unidad	evento		65.000	1	unidad	evento	65.000		1	unidad	unidad	-
2.5	Resorte de Actuador		1	unidad	evento		65.000	1	unidad	evento	65.000		1	unidad	unidad	-
2.6	Parts Isu Assy (Láser)		1	unidad	evento		2.345.000	1	unidad	evento	2.345.000		1	unidad	unidad	-
2.7	Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1)		1	unidad	evento		170.000	1	unidad	evento	170.000		1	unidad	unidad	-
2.8	Pulley Pick up Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 2)		1	unidad	evento		145.000	1	unidad	evento	145.000		1	unidad	unidad	-
2.9	Retard Roll Assy (Freno de la Bandeja)		1	unidad	evento		195.000	1	unidad	evento	195.000		1	unidad	unidad	-
2.10	Base MPF		1	unidad	evento		160.000	1	unidad	evento	160.000		1	unidad	unidad	-
2.11	Guide Turn MPF (Guía de Paso de Papel)		1	unidad	evento		175.000	1	unidad	evento	175.000		1	unidad	unidad	-
2.12	Conn. Cord Assy (Cable de Scanner)		1	unidad	evento		916.000	1	unidad	evento	916.000		1	unidad	unidad	-
2.13	Bisagra L		1	unidad	evento		831.000	1	unidad	evento	831.000		1	unidad	unidad	-
2.14	Bisagra R		1	unidad	evento		831.000	1	unidad	evento	831.000		1	unidad	unidad	-
2.15	Pad Front Sep. (Almohadilla Frontal de separación del DP)		1	unidad	evento		90.000	1	unidad	evento	90.000		1	unidad	unidad	-
2.16	Film Front Sep. (Película Frontal de Separación)		1	unidad	evento		65.000	1	unidad	evento	65.000		1	unidad	unidad	-
2.17	Pulley Leading Feed (Polea de Alimentación del DP)		1	unidad	evento		110.000	1	unidad	evento	110.000		1	unidad	unidad	-
2.18	Pulley Paper Feed (Polea de Alimentación de Papel del DP)		1	unidad	evento		103.000	1	unidad	evento	103.000		1	unidad	unidad	-
2.19	Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación)		1	unidad	evento		1.100.000	1	unidad	evento	1.100.000		1	unidad	unidad	-
2.20	Embrague de Cassettero		1	unidad	evento		686.000	1	unidad	evento	686.000		1	unidad	unidad	-
2.21	Roller MP Assy (Rodillo de Bypass)		1	unidad	evento		162.000	1	unidad	evento	162.000		1	unidad	unidad	-
2.22	Cover Frame FD (Marco de la Cubierta)		1	unidad	evento		70.000	1	unidad	evento	70.000		1	unidad	unidad	-
2.23	Cover MPF (Covertor MPF)		1	unidad	evento		840.000	1	unidad	evento	840.000		1	unidad	unidad	-
2.24	Parts Holder DU Assy SP (Pieza de la Unidad Duplex)		1	unidad	evento		870.000	1	unidad	evento	870.000		1	unidad	unidad	-
2.25	Gear Z44 (Engranaje Z44)		1	unidad	evento		75.000	1	unidad	evento	75.000		1	unidad	evento	-
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo TASKalfa 5501i**		1	unidad				1	unidad		12.455.000			unidad	unidad	
3.1	Kit de Mantenimiento		1	unidad	evento		5.880.000	1	unidad	evento	5.880.000		1	unidad	unidad	-
3.2	Kit de fusor		1	unidad	evento		2.030.000	1	unidad	evento	2.030.000		1	unidad	unidad	-
3.3	Pulley Separation (Goma de Separación)		1	unidad	evento		85.000	1	unidad	evento	85.000		1	unidad	unidad	-
3.4	Pulley Paper Feed (Goma de Arrastre de Papel)		1	unidad	evento		195.000	1	unidad	evento	195.000		1	unidad	unidad	-
3.5	Pulley Feed (Goma de Alimentación)		1	unidad	evento		130.000	1	unidad	evento	130.000		1	unidad	unidad	-
3.6	Pulley Retard (Goma de Freno)		1	unidad	evento		130.000	1	unidad	evento	130.000		1	unidad	unidad	-
3.7	Cargador Principal		1	unidad	evento		1.530.000	1	unidad	evento	1.530.000		1	unidad	unidad	-
3.8	WT-860 (Pote Residual)		1	unidad	evento		190.000	1	unidad	evento	190.000		1	unidad	unidad	-
3.9	Pulley Separation DP (Goma de Separación del DP)		1	unidad	evento		995.000	1	unidad	evento	995.000		1	unidad	unidad	-
3.10	Pulley LF DP (Goma de Alimentación DP)		1	unidad	evento		380.000	1	unidad	evento	380.000		1	unidad	unidad	-
3.11	Belt PF DP (Correa de Alimentación DP)		1	unidad	evento		380.000	1	unidad	evento	380.000		1	unidad	unidad	-
3.12	Torque Limiter		1	unidad	evento		530.000	1	unidad	evento	530.000		1	unidad	unidad	-
	TOTAL					-					41.343.000					-

Enc. de la Direc. de Contrataciones
Procuraduría General de la República

Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Office Compu S.A.					Shirosawa Company S.A.I.C.									
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE N° 2 – Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother (no cotiza)						LOTE N° 2 – Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother (no cotiza)					LOTE N° 2 – Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, Brother, modelo DCP 8080DN**		**1**	**unidad**	**evento**	-		**1**	**unidad**	**evento**	No aplica		1	unidad	unidad	-
1.1	Placa fuente		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.2	Unidad láser sesenta		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.3	Engranajes		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.4	Rodillo de presión		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.5	Rodillo de teflón		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.6	Cilindro		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.7	Unidad de imagen DR		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.8	Lampara de exposición		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.9	Lampara de fusor		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.10	Mantenimiento preventivo: incluye limpieza general, limpieza de unidades ópticas, ajustes, control general de funcionamiento.		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, Brother, modelo HL-5450DN**		**1**	**unidad**	**evento**	-		**1**	**unidad**	**evento**	No aplica		1	unidad	evento	-
2.1	Engranajes		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2.2	Rodillo de presión		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2.3	Rodillo de teflon		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2.4	Cilindro		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2.5	Lampara de fusor		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2.6	Mantenimiento preventivo: incluye limpieza general, limpieza de unidades ópticas, ajustes, control general de funcionamiento.		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora, Brother, modelo HL-2270DW**		**1**	**unidad**	**evento**	-		**1**	**unidad**	**evento**			1			-
3.1	Engranajes		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
3.2	Rodillo de presión		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
3.3	Rodillo de teflon		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
3.4	Cilindro		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
3.5	Lampara de fusor		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
3.6	Mantenimiento preventivo: incluye limpieza general, limpieza de unidades ópticas, ajustes, control general de funcionamiento.		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
	TOTAL					-										-
	LOTE N° 3 – Impresora de la marca Ricoh (no cotiza)						**Lote N° 3 "Impresora de la marca Ricoh" (no cotiza)**					**Lote N° 3 "Impresora de la marca Ricoh"**				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, marca Ricoh, modelo SP C252 DNN**															
1.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnóstico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	evento	0
1.2	Cambio de Placa Principal de impresora		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.3	Cambio de Rodillos de Transferencias		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.4	Cambio de Conjunto Alimentador de Papel		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.5	Cambio de Motor Principal		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.6	Cambio de Láser		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.7	Cambio de Puerta Frontal		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.8	Cambio de Alimentador Bypass		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.9	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.10	Cambio de Alimentador de Bandeja B1		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.11	Cambio de Fuente de Baja Tensión		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.12	Cambio de Bisagras		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.13	Cambio de Panel de Control		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.14	Cambio de Bandeja de Bv Pass		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.15	Cambio de Conjunto Fusor		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.16	Cambio de Duplex		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.17	Cambio de Rodillo alimentador del casette		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.18	Ensamble del Chasis		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.19	Cambio de Bandeja 1		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.20	Cambio de Pila MNV		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.21	Cambio de Puerta frontal		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.22	Cambio de Soporte de la puerta frontal		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.23	Cambio de Botón OK		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.24	Cambio de Actuador del sensor de registro		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.25	Cambio de Sensor del duplex		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
1.26	Cambio de kit de botella de desechos		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	0
	TOTAL															-
	LOTE N° 4 – Impresora de la marca Canon (no cotiza)						**LOTE N° 4 – Impresora de la marca Canon (no cotiza)**					**LOTE N° 4 – Impresora de la marca Canon**				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser color, marca Canon, modelo iRC1335iF**		1	unidad	evento	No aplica		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.1	Unidad de cilindro negro		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.2	Unidad de cilindro cyan		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.3	Unidad de cilindro magenta		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-

HUGO MARCELO BLANCO AVEIRO
Enc. de la Dirección de Asesoría Jurídica
Procuraduría General de la República

Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Office Compu S.A.					Shirosawa Company S.A.I.C.									
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.4	Unidad de cilindro amarillo		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.5	Unidad de fusor		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.6	Rodillo de presión		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.7	ITB (Banda de transferencia de imagen)		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.8	Rodillo de limpieza		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.9	Rodillo de alimentación de cassette		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.10	Rodillo de separación de cassette		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.11	Botella de desperdicio de tóner		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.12	Rodillo de recolección del ADF		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.13	Almohadilla de separación del ADF		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.14	Mantenimiento preventivo y cambio de partes		1	unidad	evento			1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-
	TOTAL					No aplica					-					-
	LOTE N° 5 – Impresora de la marca Lexmark						**LOTE N° 5 – Impresora de la marca Lexmark (no cotiza)**					**LOTE N° 5 – Impresora de la marca Lexmark**				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, Lexmark, modelo MS315dn**		**1**	**unidad**	**evento**	**4.272.200**		**1**	**unidad**	**evento**			1	unidad	unidad	-
1.1	Mantenimiento preventivo por equipo	459.000	1	unidad	evento	459.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.2	Reparación por equipo, mano de obra	459.000	1	unidad	evento	459.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.3	Tranfer roolI	155.300	1	unidad	evento	155.300		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.4	Redrive assembly	409.600	1	unidad	evento	409.600		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.5	Pick tires	409.600	1	unidad	evento	409.600		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.6	ACM Assembly	211.800	1	unidad	evento	211.800		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.7	MPF Pick Troller and separator	176.500	1	unidad	evento	176.500		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.8	LSU Polygon	268.300	1	unidad	evento	268.300		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.9	Galvo - controller	452.000	1	unidad	evento	452.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.10	Control panel	833.300	1	unidad	evento	833.300		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
1.11	Unidad de imagen 60000 pag	437.800	1	unidad	evento	437.800		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, Lexmark, modelo X748de**		**1**	**unidad**	**evento**	**6.302.500**		**1**	**unidad**	**evento**				unidad	evento	-
2.1	Mantenimiento preventivo por equipo	459.000	1	unidad	evento	459.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2.2	Reparación por equipo, mano de obra	459.000	1	unidad	evento	459.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2.3	Low - voltaje power supply	2.260.000	1	unidad	evento	2.260.000		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2.4	ADF Pick pad	70.600	1	unidad	evento	70.600		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2.5	Separator pad spring	141.300	1	unidad	evento	141.300		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2.6	ADF separator pad	141.250	1	unidad	evento	141.250		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2.7	Paper pick assambly	1.235.900	1	unidad	evento	1.235.900		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2.8	Pick tire	70.600	1	unidad	evento	70.600		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2.9	MPF pick arm	211.800	1	unidad	evento	211.800		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2.10	Fotoconductor x 4	1.076.550	1	unidad	evento	1.076.550		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
2.11	Contenedor de residuos	176.500	1	unidad	evento	176.500		1	unidad	evento			1	unidad	unidad	-
	TOTAL					**10.574.700**										-

Firma del Responsable de la U.O.C.

HUGO MARCELO FRANCO AVEIRO
Enc. de la Direcc. de Contrataciones
Procuraduría General de la República

Avenida Mariscal López 2311 casi Venezuela
Teléfono: (595) 21 215-034
Fax: (595) 21 664-061
http://www.pgr.gov.py