## SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS con ID: 377242

### LOTE NRO 1: FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA KM 2820

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Refencial | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. | | COPYPRINTER | | RV SERVICE | | LG TRADING | | S. PAZOS | | SISTECO PARAGUAY S.R.L. | | G&B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % |
| 1.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 286.917 | No cotiza | #¡VALOR! | 165.000 | -42 | 200.000 | -30 | 100.000 | -65 | 170.000 | -41 | No cotiza | #¡VALOR! | 258.225 | -10 |
| 1.2 | Cambio de cilindro fotoconductor | Unidad | EVENTO | 1 | 573.833 | No cotiza | #¡VALOR! | 220.000 | -62 | 401.000 | -30 | 300.000 | -48 | 220.000 | -62 | No cotiza | #¡VALOR! | 459.066 | -20 |
| 1.3 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 573.833 | No cotiza | #¡VALOR! | 275.000 | -52 | 401.000 | -30 | 10.000 | -98 | 110.000 | -81 | No cotiza | #¡VALOR! | 286.917 | -50 |
| 1.4 | Cambio de cuchilla de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 459.067 | No cotiza | #¡VALOR! | 150.000 | -67 | 321.000 | -30 | 150.000 | -67 | 150.000 | -67 | No cotiza | #¡VALOR! | 321.347 | -30 |
| 1.5 | Cambio de rodillo de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 500.800 | No cotiza | #¡VALOR! | 275.000 | -45 | 350.000 | -30 | 200.000 | -60 | 280.000 | -44 | No cotiza | #¡VALOR! | 350.560 | -30 |
| 1.6 | Cambio de rodillo de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 542.533 | No cotiza | #¡VALOR! | 330.000 | -39 | 379.000 | -30 | 150.000 | -72 | 280.000 | -48 | No cotiza | #¡VALOR! | 379.773 | -30 |
| 1.7 | Cambio de u?as de separaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 229.533 | No cotiza | #¡VALOR! | 120.000 | -48 | 160.000 | -30 | 15.000 | -93 | 110.000 | -52 | No cotiza | #¡VALOR! | 137.720 | -40 |
| 1.8 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 292.133 | No cotiza | #¡VALOR! | 120.000 | -59 | 204.000 | -30 | 15.000 | -95 | 110.000 | -62 | No cotiza | #¡VALOR! | 146.067 | -50 |
| 1.9 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 198.233 | No cotiza | #¡VALOR! | 90.000 | -55 | 138.000 | -30 | 45.000 | -77 | 110.000 | -45 | No cotiza | #¡VALOR! | 339.084 | 71 |
| 1.10 | Cambio de m?dulo de t?ner | Unidad | EVENTO | 1 | 678.167 | No cotiza | #¡VALOR! | 390.000 | -42 | 474.000 | -30 | 400.000 | -41 | 550.000 | -19 | No cotiza | #¡VALOR! | 408.986 | -40 |
| 1.11 | Cambio de rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 511.233 | No cotiza | #¡VALOR! | 330.000 | -35 | 357.000 | -30 | 150.000 | -71 | 250.000 | -51 | No cotiza | #¡VALOR! | 803.367 | 57 |
| 1.12 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.147.667 | No cotiza | #¡VALOR! | 90.000 | -92 | 600.000 | -48 | 450.000 | -61 | 660.000 | -42 | No cotiza | #¡VALOR! | 103.290 | -91 |
| 1.13 | Mano de obra por mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 344.300 | No cotiza | #¡VALOR! | 165.000 | -52 | 241.000 | -30 | 100.000 | -71 | 180.000 | -48 | No cotiza | #¡VALOR! | 250.000 | -27 |
| | | | | | | | | 2.720.000 | | 4.226.000 | | 2.085.000 | | 3.180.000 | | | | 4.244.402 | |

### LOTE NRO 2: FOTOCOPIADORA MARCA SHARP-AL 2040 CS

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Refencial | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Mano de obra por cambio de repuestos | Unidad | EVENTO | 1 | 341.000 | No cotiza | #¡VALOR! | 165.000 | -52 | 238.000 | -30 | 100.000 | -71 | 220.000 | -35 | 300.000 | -12 | 341.000 | 0 |
| 1.2 | Kit de M?dulo de Copiado | Unidad | EVENTO | 1 | 568.333 | No cotiza | #¡VALOR! | 220.000 | -61 | 397.000 | -30 | 300.000 | -47 | 330.000 | -42 | 480.000 | -16 | 227.333 | -60 |
| 1.3 | Rodillo de Fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 465.000 | No cotiza | #¡VALOR! | 275.000 | -41 | 325.000 | -30 | 100.000 | -78 | 130.000 | -72 | 300.000 | -35 | 186.000 | -60 |
| 1.4 | Engranaje de rodillo fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 227.333 | No cotiza | #¡VALOR! | 150.000 | -34 | 159.000 | -30 | 100.000 | -56 | 150.000 | -34 | 140.000 | -38 | 68.200 | -70 |
| 1.5 | Rodillo de Presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 465.000 | No cotiza | #¡VALOR! | 275.000 | -41 | 325.000 | -30 | 150.000 | -68 | 220.000 | -53 | 340.000 | -27 | 139.500 | -70 |
| 1.6 | Engranaje de acople rodillo fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 227.333 | No cotiza | #¡VALOR! | 330.000 | 45 | 159.000 | -30 | 100.000 | -56 | 170.000 | -25 | 140.000 | -38 | 90.933 | -60 |
| 1.7 | Rodillo de Limpieza de Fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 289.333 | No cotiza | #¡VALOR! | 120.000 | -59 | 202.000 | -30 | 100.000 | -65 | 180.000 | -38 | 170.000 | -41 | 86.800 | -70 |
| 1.8 | Seis U?as de Rodillos de Fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 227.333 | No cotiza | #¡VALOR! | 120.000 | -47 | 159.000 | -30 | 100.000 | -56 | 180.000 | -21 | 200.000 | -12 | 90.933 | -60 |
| 1.9 | Kit de Engranajes de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 258.333 | No cotiza | #¡VALOR! | 90.000 | -65 | 180.000 | -30 | 100.000 | -61 | 150.000 | -42 | 200.000 | -23 | 103.333 | -60 |
| 1.10 | Rodillo de Transparencia | Unidad | EVENTO | 1 | 465.000 | No cotiza | #¡VALOR! | 390.000 | -16 | 325.000 | -30 | 10.000 | -98 | 110.000 | -76 | 300.000 | -35 | 139.500 | -70 |
| 1.11 | Kit de Ruedas de Arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 258.333 | No cotiza | #¡VALOR! | 330.000 | 28 | 180.000 | -30 | 45.000 | -83 | 190.000 | -26 | 200.000 | -23 | 64.583 | -75 |
| 1.12 | L?mpara de Fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 361.667 | No cotiza | #¡VALOR! | 90.000 | -75 | 253.000 | -30 | 100.000 | -72 | 160.000 | -56 | 200.000 | -45 | 253.167 | -30 |
| 1.13 | Kit de Revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 454.667 | No cotiza | #¡VALOR! | 165.000 | -64 | 318.000 | -30 | 100.000 | -78 | 250.000 | -45 | 454.000 | 0 | 318.267 | -30 |
| | | | | | | | | 2.720.000 | | 3.220.000 | | 1.405.000 | | 2.440.000 | | 3.424.000 | | 2.109.549 | |

### LOTE NRO 3: FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER DN 9080

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Refencial | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Mano de obra por cambio de repuestos | Unidad | EVENTO | 1 | 343.200 | No cotiza | #¡VALOR! | 165.000 | -52 | 240.000 | -30 | 100.000 | -71 | 150.000 | -56 | 400.000 | 17 | 343.200 | 0 |
| 1.2 | Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 364.000 | No cotiza | #¡VALOR! | 220.000 | -40 | 254.000 | -30 | 150.000 | -59 | 150.000 | -59 | 240.000 | -34 | 145.600 | -60 |
| 1.3 | Unidad de Copiado | Unidad | EVENTO | 1 | 572.000 | No cotiza | #¡VALOR! | 275.000 | -52 | 400.000 | -30 | 250.000 | -56 | 230.000 | -60 | 540.000 | -6 | 228.800 | -60 |
| 1.4 | L?mpara de Fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 468.000 | No cotiza | #¡VALOR! | 150.000 | -68 | 327.000 | -30 | 200.000 | -57 | 130.000 | -72 | 340.000 | -27 | 140.400 | -70 |
| 1.5 | L?mpara de Exposici?n | Unidad | EVENTO | 1 | 468.000 | No cotiza | #¡VALOR! | 275.000 | -41 | 327.000 | -30 | 200.000 | -57 | 130.000 | -72 | 150.000 | -68 | 140.400 | -70 |
| 1.6 | Cuchilla de Limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 364.000 | No cotiza | #¡VALOR! | 330.000 | -9 | 254.000 | -30 | 50.000 | -86 | 50.000 | -86 | 150.000 | -59 | 145.600 | -60 |
| 1.7 | Rodillo de Fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 468.000 | No cotiza | #¡VALOR! | 120.000 | -74 | 327.000 | -30 | 200.000 | -57 | 140.000 | -70 | 350.000 | -25 | 421.200 | -10 |
| 1.8 | Rodillo de Transparencia | Unidad | EVENTO | 1 | 457.600 | No cotiza | #¡VALOR! | 120.000 | -74 | 320.000 | -30 | 50.000 | -89 | 100.000 | -78 | 240.000 | -48 | 183.040 | -60 |
| 1.9 | Z?calo de Corona | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | No cotiza | #¡VALOR! | 90.000 | -65 | 182.000 | -30 | 50.000 | -81 | 50.000 | -81 | 190.000 | -27 | 78.000 | -70 |
| 1.10 | Rodillo de Limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 468.000 | No cotiza | #¡VALOR! | 390.000 | -17 | 327.000 | -30 | 50.000 | -89 | 110.000 | -76 | 150.000 | -68 | 280.800 | -40 |
| 1.11 | Rodillo de Tefl?n | Unidad | EVENTO | 1 | 468.000 | No cotiza | #¡VALOR! | 330.000 | -29 | 327.000 | -30 | 1.000 | -100 | 110.000 | -76 | 250.000 | -47 | 93.600 | -80 |
| 1.12 | Mano de Obra por mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 286.000 | No cotiza | #¡VALOR! | 90.000 | -69 | 200.000 | -30 | 100.000 | -65 | 150.000 | -48 | 500.000 | 75 | 286.000 | 0 |
| | | | | | | | | 2.555.000 | | 3.485.000 | | 1.401.000 | | 1.500.000 | | 3.500.000 | | 2.486.640 | |

### LOTE NRO 4

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Refencial | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % | Precio unitario (IVA incluído) | Variación % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **FOTOCOPIADORA MARCA CANON-iR 1435i** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Rodillo de recolecci?n del ADF | Unidad | EVENTO | 1 | 241.200 | 80.000 | 67 | 120.600 | -50 | 168.000 | -30 | 100.000 | -59 | 110.000 | -54 | 500.000 | 107 | 168.840 | -30 |
| 1.2 | Mantenimiento preventivo (limpieza, lubricaci?n y mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 | 267.250 | 200.000 | 25 | 133.625 | -50 | 187.000 | -30 | 150.000 | -44 | 200.000 | -25 | 400.000 | 50 | 267.250 | 0 |
| 1.3 | Mano de obra por cambio de partes | Unidad | EVENTO | 1 | 310.700 | 200.000 | 36 | 155.350 | -50 | 217.000 | -30 | 150.000 | -52 | 200.000 | -36 | 400.000 | 29 | 217.490 | -30 |
| 1.4 | Unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.311.500 | 1.770.000 | -35 | 655.750 | -50 | 918.000 | -30 | 950.000 | -28 | 1.100.000 | -16 | 1.000.000 | -24 | 786.900 | -40 |
| 1.5 | Unidad de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.256.750 | 1.235.000 | 2 | 628.375 | -50 | 1.250.000 | -1 | 850.000 | -32 | 950.000 | -24 | 250.000 | -80 | 628.375 | -50 |
| 1.6 | Rodillo de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 554.500 | 480.000 | 13 | 277.250 | -50 | 388.000 | -30 | 50.000 | -91 | 380.000 | -31 | 400.000 | -28 | 277.250 | -50 |
| 1.7 | Unidad reveladora | Unidad | EVENTO | 1 | 969.500 | 2.140.000 | -121 | 484.750 | -50 | 678.000 | -30 | 750.000 | -23 | 770.000 | -21 | 980.000 | 1 | 678.650 | -30 |
| 1.8 | Cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 376.500 | 400.000 | -6 | 188.250 | -50 | 263.000 | -30 | 50.000 | -87 | 220.000 | -42 | 120.000 | -68 | 112.950 | -70 |
| 1.9 | Rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 520.000 | 520.000 | 0 | 260.000 | -50 | 364.000 | -30 | 50.000 | -90 | 110.000 | -79 | 400.000 | -23 | 260.000 | -50 |
| 1.10 | Almohadilla de separacion del ADF | Unidad | EVENTO | 1 | 240.000 | 240.000 | 0 | 120.000 | -50 | 168.000 | -30 | 50.000 | -79 | 110.000 | -54 | 240.000 | 0 | 144.000 | -40 |
| 1.11 | Obturador del sensor | Unidad | EVENTO | 1 | 25.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | -20 | 17.000 | -32 | 10.000 | -60 | 20.000 | -20 | 50.000 | 100 | 22.500 | -10 |
| 2 | **IMPRESORA MARCA CANON-LBP 7110 CM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 260.375 | 200.000 | 23 | 130.188 | -50 | 182.000 | -30 | 100.000 | -62 | 200.000 | -23 | 500.000 | 92 | 260.375 | 0 |
| 2.2 | Rodillo de carga o alimentacion | Unidad | EVENTO | 1 | 359.250 | 60.000 | 83 | 179.625 | -50 | 251.000 | -30 | 50.000 | -86 | 180.000 | -50 | 250.000 | -30 | 179.625 | -50 |
| 2.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 206.250 | 60.000 | 71 | 103.125 | -50 | 144.000 | -30 | 50.000 | -76 | 110.000 | -47 | 300.000 | 45 | 165.000 | -20 |
| 2.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 214.200 | 15.000 | 93 | 107.100 | -50 | 149.000 | -30 | 50.000 | -77 | 80.000 | -63 | 80.000 | -63 | 85.680 | -60 |
| 2.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 168.300 | 15.000 | 91 | 84.150 | -50 | 117.000 | -30 | 100.000 | -41 | 110.000 | -35 | 80.000 | -52 | 67.320 | -60 |
| 2.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 554.250 | 840.000 | -52 | 277.125 | -50 | 387.000 | -30 | 450.000 | -19 | 440.000 | -21 | 950.000 | 71 | 498.825 | -10 |
| 2.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 336.600 | 520.000 | -54 | 168.300 | -50 | 235.000 | -30 | 100.000 | -70 | 190.000 | -44 | 500.000 | 49 | 302.940 | -10 |
| 2.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 267.750 | 1.043.000 | -290 | 133.875 | -50 | 260.000 | -3 | 100.000 | -63 | 220.000 | -18 | 250.000 | -7 | 240.975 | -10 |
| 2.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 252.450 | 25.000 | 90 | 126.225 | -50 | 176.000 | -30 | 10.000 | -96 | 90.000 | -64 | 80.000 | -68 | 75.735 | -70 |
| 2.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 191.250 | 12.000 | 94 | 95.625 | -50 | 133.000 | -30 | 10.000 | -95 | 90.000 | -53 | 80.000 | -58 | 57.375 | -70 |
| 2.11 | Cambio de u?as de separaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 137.700 | 15.000 | 89 | 68.850 | -50 | 96.000 | -30 | 25.000 | -82 | 50.000 | -64 | 80.000 | -42 | 27.540 | -80 |
| 2.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 137.700 | 15.000 | 89 | 68.850 | -50 | 96.000 | -30 | 10.000 | -93 | 50.000 | -64 | 80.000 | -42 | 110.160 | -20 |
| 2.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 145.350 | 20.000 | 86 | 72.675 | -50 | 101.000 | -31 | 50.000 | -66 | 90.000 | -38 | 300.000 | 106 | 43.695 | -70 |
| 2.14 | Cambio de lampara de exposici?n | Unidad | EVENTO | 1 | 191.250 | 20.000 | 90 | 95.625 | -50 | 133.000 | -30 | 10.000 | -95 | 90.000 | -53 | 80.000 | -58 | 57.375 | -70 |
| 2.15 | Cambio de rodillo de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 389.250 | 180.000 | 54 | 194.625 | -50 | 272.000 | -30 | 150.000 | -61 | 190.000 | -51 | 500.000 | 28 | 311.400 | -20 |
| 2.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 114.750 | 20.000 | 83 | 57.375 | -50 | 80.000 | -30 | 100.000 | -13 | 50.000 | -56 | 80.000 | -30 | 57.375 | -50 |
| 2.17 | Correa de transporte de imagen | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 550.000 | -50 | 770.000 | -30 | 600.000 | -45 | 800.000 | -27 | 80.000 | -93 | 440.000 | -60 |
| 2.18 | Placa de fuente de alimentacion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 600.000 | -50 | 840.000 | -30 | 600.000 | -50 | 900.000 | -25 | 80.000 | -93 | 480.000 | -60 |
| 2.19 | Placa controladora principal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 700.000 | -50 | 980.000 | -30 | 600.000 | -57 | 900.000 | -36 | 80.000 | -94 | 700.000 | -50 |
| 2.20 | Mano de obra por cambio de partes | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | -50 | 140.000 | -30 | 100.000 | -50 | 150.000 | -25 | 80.000 | -60 | 200.000 | 0 |
| 3 | **IMPRESORA MARCA CANON-ICMF 729** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.17 | Correa de transporte de imagen | Unidad | EVENTO | 1 | 1.280.000 | 1.280.000 | 0 | 130.532 | -90 | 182.000 | -86 | 650.000 | -49 | 800.000 | -38 | 1.600.000 | 25 | 208.850 | -84 |

Lic. Bladismir Gallano M.
Director
Dirección de Contrataciones

Abg. Virginia Picaguá
Jefa de Monitoreo de Contratos
Dirección de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | Placa de fuente de alimentacion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.580.000 | 1.580.000 | 0 | 176.438 | -89 | 247.000 | -84 | 650.000 | -59 | 990.000 | -37 | 1.600.000 | 1 | 282.300 | -82 |
| 3.19 | Mano de obra por cambio de partes | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 | 0 | 99.688 | -50 | 139.000 | -31 | 100.000 | -50 | 150.000 | -25 | 200.000 | 0 | 199.375 | 0 |
| 11.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 261.063 | 200.000 | 23 | 107.450 | -59 | 150.000 | -43 | 100.000 | -62 | 150.000 | -43 | 250.000 | -4 | 214.900 | -18 |
| 11.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 352.875 | 120.000 | 66 | 84.425 | -76 | 118.000 | -67 | 100.000 | -72 | 110.000 | -69 | 180.000 | -49 | 118.195 | -67 |
| 11.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 199.375 | 30.000 | 85 | 322.688 | 62 | 451.000 | 126 | 100.000 | -50 | 110.000 | -45 | 180.000 | -10 | 354.956 | 78 |
| 11.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 214.900 | 15.000 | 93 | 168.850 | -21 | 236.000 | 10 | 100.000 | -53 | 50.000 | -77 | 180.000 | -16 | 185.735 | -14 |
| 11.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 168.850 | 15.000 | 91 | 134.313 | -20 | 188.000 | 11 | 100.000 | -41 | 90.000 | -47 | 150.000 | -11 | 134.313 | -20 |
| 11.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 645.375 | 1.200.000 | -86 | 126.638 | -80 | 177.000 | -73 | 450.000 | -30 | 440.000 | -32 | 200.000 | -69 | 202.620 | -69 |
| 11.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 337.700 | 520.000 | -54 | 640.000 | 90 | 896.000 | 165 | 100.000 | -70 | 220.000 | -35 | 150.000 | -56 | 640.000 | 90 |
| 11.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 268.625 | 1.552.000 | -478 | 790.000 | 194 | 1.600.000 | 496 | 150.000 | -44 | 190.000 | -29 | 600.000 | 123 | 1.580.000 | 488 |
| 11.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 253.275 | 25.000 | 90 | 100.000 | -61 | 140.000 | -45 | 10.000 | -96 | 50.000 | -80 | 150.000 | -41 | 200.000 | -21 |
| 11.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 191.875 | 12.000 | 94 | 95.938 | -50 | 134.000 | -30 | 10.000 | -95 | 110.000 | -43 | 150.000 | -22 | 38.375 | -80 |
| 11.11 | Cambio de u?as de separaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 138.750 | 15.000 | 89 | 69.375 | -50 | 97.000 | -30 | 25.000 | -82 | 90.000 | -35 | 130.000 | -6 | 55.500 | -60 |
| 11.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 145.750 | 15.000 | 90 | 72.875 | -50 | 102.000 | -30 | 10.000 | -93 | 50.000 | -66 | 130.000 | -11 | 14.575 | -90 |
| 11.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 345.500 | 20.000 | 94 | 172.750 | -50 | 241.000 | -30 | 25.000 | -93 | 220.000 | -36 | 250.000 | -28 | 103.650 | -70 |
| 11.14 | Cambio de lampara de exposici?n | Unidad | EVENTO | 1 | 114.750 | 20.000 | 83 | 57.375 | -50 | 80.000 | -30 | 150.000 | 31 | 110.000 | -4 | 750.000 | 554 | 80.325 | -30 |
| 11.15 | Cambio de rodillo de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 385.500 | 160.000 | 58 | 192.750 | -50 | 269.000 | -30 | 300.000 | -22 | 250.000 | -35 | 200.000 | -48 | 308.400 | -20 |
| 11.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 114.750 | 20.000 | 83 | 57.375 | -50 | 80.000 | -30 | 25.000 | -78 | 80.000 | -30 | 115.000 | 0 | 45.900 | -60 |
| 4 | **IMPRESORA MARCA CANON-IMAGEN CLASS MF 525X** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 281.417 | 200.000 | 29 | 140.709 | -50 | 196.000 | -30 | 100.000 | -64 | 200.000 | -29 | 400.000 | 42 | 281.417 | 0 |
| 4.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 460.500 | 120.000 | 74 | 230.250 | -50 | 322.000 | -30 | 100.000 | -78 | 220.000 | -52 | 400.000 | -13 | 276.300 | -40 |
| 4.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 255.833 | 490.000 | -92 | 127.917 | -50 | 179.000 | -30 | 100.000 | -61 | 110.000 | -57 | 300.000 | 17 | 179.083 | -30 |
| 4.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 286.533 | 15.000 | 95 | 143.267 | -50 | 200.000 | -30 | 100.000 | -65 | 50.000 | -83 | 300.000 | 5 | 229.226 | -20 |
| 4.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 225.133 | 15.000 | 93 | 112.567 | -50 | 157.000 | -30 | 100.000 | -56 | 110.000 | -51 | 80.000 | -64 | 180.106 | -20 |
| 4.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 460.500 | 2.200.000 | -378 | 230.250 | -50 | 322.000 | -30 | 250.000 | -46 | 330.000 | -28 | 500.000 | 9 | 368.400 | -20 |
| 4.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 450.267 | 420.000 | 7 | 225.134 | -50 | 315.000 | -30 | 100.000 | -78 | 330.000 | -27 | 500.000 | 11 | 315.187 | -30 |
| 4.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 358.167 | 2.375.000 | -563 | 179.084 | -50 | 350.000 | -2 | 100.000 | -72 | 180.000 | -50 | 400.000 | 12 | 322.350 | -10 |
| 4.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 337.700 | 25.000 | 93 | 168.850 | -50 | 236.000 | -30 | 10.000 | -97 | 110.000 | -67 | 80.000 | -76 | 101.310 | -70 |
| 4.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 255.833 | 12.000 | 95 | 127.917 | -50 | 179.000 | -30 | 10.000 | -96 | 110.000 | -57 | 80.000 | -69 | 102.333 | -60 |
| 4.11 | Cambio de u?as de separacion | Unidad | EVENTO | 1 | 184.000 | 15.000 | 92 | 92.000 | -50 | 128.000 | -30 | 25.000 | -86 | 90.000 | -51 | 80.000 | -57 | 73.600 | -60 |
| 4.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 194.167 | 15.000 | 92 | 97.084 | -50 | 135.000 | -30 | 15.000 | -92 | 50.000 | -74 | 80.000 | -59 | 38.833 | -80 |
| 4.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 460.833 | 20.000 | 96 | 230.417 | -50 | 322.000 | -30 | 25.000 | -95 | 190.000 | -59 | 460.000 | 0 | 92.167 | -80 |
| 4.14 | Cambio de lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 152.500 | 20.000 | 87 | 76.250 | -50 | 106.000 | -30 | 150.000 | -2 | 80.000 | -48 | 700.000 | 359 | 76.250 | -50 |
| 4.15 | Cambio de rodillo de presion | Unidad | EVENTO | 1 | 460.833 | 220.000 | 52 | 230.417 | -50 | 322.000 | -30 | 250.000 | -46 | 220.000 | -52 | 500.000 | 8 | 276.500 | -40 |
| 4.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 152.500 | 20.000 | 87 | 76.250 | -50 | 106.000 | -30 | 25.000 | -84 | 90.000 | -41 | 80.000 | -48 | 76.250 | -50 |
| | | | | | | 27.431.000 | | 13.045.102 | | 19.262.000 | | 11.040.000 | | 15.880.000 | | 21.355.000 | | 15.882.882 | |

**LOTE NRO 5**

| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Refencial | Precio unitario (IVA incluido) | Variación % | Precio unitario (IVA incluido) | Variación % | Precio unitario (IVA incluido) | Variación % | Precio unitario (IVA incluido) | Variación % | Precio unitario (IVA incluido) | Variación % | Precio unitario (IVA incluido) | Variación % | Precio unitario (IVA incluido) | Variación % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **IMPRESORA MARCA HP DESKJET 3050** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Mano de obra por reparaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 337.700 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -61 | 236.000 | -30 | 30.000 | -91 | *No coliza* | #¡VALOR! | 250.000 | -26 | 337.700 | 0 |
| 1.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 184.200 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -61 | 128.000 | -31 | 30.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -2 | 18.420 | -90 |
| 1.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 194.433 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -61 | 136.000 | -30 | 30.000 | -85 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -7 | 77.773 | -60 |
| 1.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 255.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 179.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -69 | 51.167 | -80 |
| 1.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 153.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 107.000 | -30 | 30.000 | -80 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 30.700 | -80 |
| 1.6 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 153.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 107.000 | -30 | 30.000 | -80 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 15.350 | -90 |
| 1.7 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 152.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 106.000 | -30 | 30.000 | -80 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -47 | 15.233 | -90 |
| 2 | **IMPRESORA MARCA HP LASERJET M1120 MFP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 279.583 | *No coliza* | #¡VALOR! | 110.000 | -61 | 195.000 | -30 | 100.000 | -64 | *No coliza* | #¡VALOR! | 300.000 | 7 | 279.583 | 0 |
| 2.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 254.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 177.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 150.000 | -41 | 101.667 | -60 |
| 2.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 284.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 112.000 | -61 | 199.000 | -30 | 30.000 | -89 | *No coliza* | #¡VALOR! | 280.000 | -2 | 199.267 | -30 |
| 2.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 355.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 140.000 | -61 | 249.000 | -30 | 30.000 | -92 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -78 | 249.083 | -30 |
| 2.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 223.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 88.000 | -61 | 156.000 | -30 | 30.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -64 | 156.565 | -30 |
| 2.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 447.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 176.000 | -61 | 313.000 | -30 | 250.000 | -44 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | -11 | 402.600 | -10 |
| 2.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 552.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 220.000 | -60 | 386.000 | -30 | 100.000 | -82 | *No coliza* | #¡VALOR! | 450.000 | -19 | 386.750 | -30 |
| 2.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 355.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 140.000 | -61 | 249.000 | -30 | 30.000 | -92 | *No coliza* | #¡VALOR! | 200.000 | -44 | 284.666 | -20 |
| 2.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 335.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -61 | 234.000 | -30 | 10.000 | -97 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -76 | 67.100 | -80 |
| 2.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 294.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 116.000 | -61 | 206.000 | -30 | 10.000 | -97 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -73 | 58.967 | -80 |
| 2.11 | Cambio de u?as de separacion | Unidad | EVENTO | 1 | 193.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -61 | 135.000 | -30 | 25.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -59 | 19.317 | -90 |
| 2.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 152.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 106.000 | -30 | 10.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 15.250 | -90 |
| 2.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 70.000 | -62 | 128.000 | -30 | 25.000 | -86 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -45 | 128.100 | -30 |
| 2.14 | Cambio de lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 223.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 88.000 | -61 | 156.000 | -30 | 150.000 | -33 | *No coliza* | #¡VALOR! | 650.000 | 191 | 22.366 | -90 |
| 2.15 | Cambio de rodillo de presion | Unidad | EVENTO | 1 | 457.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 320.000 | -30 | 150.000 | -67 | *No coliza* | #¡VALOR! | 300.000 | -34 | 320.250 | -30 |
| 2.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 70.000 | -62 | 128.000 | -30 | 25.000 | -86 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -56 | 18.300 | -90 |
| 3 | **IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1320** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 284.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 110.000 | -61 | 198.000 | -30 | 100.000 | -65 | *No coliza* | #¡VALOR! | 300.000 | 6 | 284.167 | 0 |
| 3.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 465.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 325.000 | -30 | 30.000 | -94 | *No coliza* | #¡VALOR! | 350.000 | -25 | 325.500 | -30 |
| 3.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 258.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 180.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 250.000 | -3 | 155.000 | -40 |
| 3.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 289.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 112.000 | -61 | 202.000 | -30 | 30.000 | -90 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -72 | 202.533 | -30 |
| 3.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 227.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 88.000 | -61 | 159.000 | -30 | 30.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -65 | 159.133 | -30 |
| 3.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 465.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 325.000 | -30 | 250.000 | -46 | *No coliza* | #¡VALOR! | 465.000 | 0 | 465.000 | 0 |
| 3.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 454.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 176.000 | -61 | 318.000 | -30 | 100.000 | -78 | *No coliza* | #¡VALOR! | 455.000 | 0 | 408.600 | -10 |
| 3.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 361.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 140.000 | -61 | 253.000 | -30 | 30.000 | -92 | *No coliza* | #¡VALOR! | 300.000 | -17 | 325.440 | -10 |
| 3.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 341.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -61 | 238.000 | -30 | 10.000 | -97 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -77 | 34.100 | -90 |
| 3.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 258.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 180.000 | -30 | 10.000 | -96 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -69 | 25.833 | -90 |
| 3.11 | Cambio de u?as de separacion | Unidad | EVENTO | 1 | 186.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -61 | 130.000 | -30 | 25.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -57 | 55.800 | -70 |
| 3.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 186.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -61 | 130.000 | -30 | 10.000 | -95 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -57 | 18.600 | -90 |
| 3.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 196.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -61 | 137.000 | -30 | 25.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -8 | 98.167 | -50 |
| 3.14 | Cambio de lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 258.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 180.000 | -30 | 150.000 | -42 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -69 | 25.833 | -90 |
| 3.15 | Cambio de rodillo de presion | Unidad | EVENTO | 1 | 465.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 325.000 | -30 | 150.000 | -68 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | -14 | 372.000 | -20 |
| 3.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 155.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 108.000 | -30 | 25.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 15.500 | -90 |
| 4 | **IMPRESORA MARCA HP COLOR LASER CP 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .46 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 460.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 110.000 | -76 | 196.000 | -57 | 250.000 | -46 | *No coliza* | #¡VALOR! | 300.000 | -35 | 253.275 | -45 |
| 4.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 281.417 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -36 | 322.000 | 14 | 100.000 | -64 | *No coliza* | #¡VALOR! | 240.000 | -15 | 460.500 | 64 |
| 4.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 460.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -78 | 179.000 | -61 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 240.000 | -48 | 102.320 | -78 |
| 4.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 255.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 112.000 | -56 | 200.000 | -22 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -69 | 200.550 | -22 |
| 4.4 | cambio de rodillo magn?tico | Unidad | EVENTO | 1 | 286.533 | *No coliza* | #¡VALOR! | 88.000 | -69 | 157.000 | -45 | 30.000 | -90 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -72 | 67.540 | -76 |
| 4.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 225.133 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -20 | 322.000 | 43 | 250.000 | 11 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | 78 | 138.150 | -39 |
| 4.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 450.267 | *No coliza* | #¡VALOR! | 176.000 | -61 | 315.000 | -30 | 100.000 | -78 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | -11 | 405.180 | -10 |
| 4.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 255.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 140.000 | -45 | 179.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 300.000 | 17 | 230.220 | -10 |

Lic. Bladismir Gallano M.
Director
Dirección de Contrataciones

Abg. Virginia Picaguá
Jefa de Monitoreo de Contratos
Dirección de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 337.700 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -61 | 236.000 | -30 | 10.000 | -97 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -76 | 33.700 | -90 |
| 4.10 | Cambio de z?calo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 255.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 179.000 | -30 | 10.000 | -96 | *No coliza* | #¡VALOR! | 1.200.000 | 369 | 25.550 | -90 |
| 4.11 | Cambio de u?as de separaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 184.200 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -61 | 128.000 | -31 | 25.000 | -86 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -57 | 92.100 | -50 |
| 4.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 184.200 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -61 | 128.000 | -31 | 10.000 | -95 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -57 | 18.420 | -90 |
| 4.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 194.433 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -61 | 136.000 | -30 | 25.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 200.000 | 3 | 155.520 | -20 |
| 4.14 | Cambio de lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 255.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 179.000 | -30 | 150.000 | -41 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -69 | 25.580 | -90 |
| 4.15 | Cambio de rodillo de presion | Unidad | EVENTO | 1 | 460.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 322.000 | -30 | 150.000 | -67 | *No coliza* | #¡VALOR! | 350.000 | -24 | 414.450 | -10 |
| 4.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 153.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 107.000 | -30 | 25.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 61.400 | -60 |
| **5** | **IMPRESORA MARCA HP PSC 2050** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 339.900 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -61 | 237.000 | -30 | 30.000 | -91 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -47 | 33.990 | -90 |
| 5.2 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 185.400 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -61 | 129.000 | -30 | 30.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 120.000 | -35 | 166.860 | -10 |
| 5.3 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 195.700 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -61 | 136.000 | -31 | 30.000 | -85 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -59 | 39.140 | -80 |
| 5.4 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 257.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 180.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -69 | 51.500 | -80 |
| 5.5 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 154.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 108.000 | -30 | 30.000 | -81 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 15.450 | -90 |
| 5.6 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 154.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 108.000 | -30 | 30.000 | -81 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 15.450 | -90 |
| 5.7 | Mantenimiento preventivo (limpieza, lubricaci?n y mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 | 154.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 108.000 | -30 | 30.000 | -81 | *No coliza* | #¡VALOR! | 500.000 | 224 | 154.500 | 0 |
| **6** | **IMPRESORA MARCA HP LASERJET P 1102 W** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 338.800 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -61 | 237.000 | -30 | 30.000 | -91 | *No coliza* | #¡VALOR! | 350.000 | 3 | 203.280 | -40 |
| 6.2 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 184.800 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -61 | 129.000 | -30 | 30.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 190.000 | 3 | 148.320 | -20 |
| 6.3 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 195.067 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -61 | 136.000 | -30 | 30.000 | -85 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -59 | 156.560 | -20 |
| 6.4 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 256.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 179.000 | -30 | 10.000 | -96 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -69 | 206.000 | -20 |
| 6.5 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 154.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 107.000 | -31 | 30.000 | -81 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 15.450 | -90 |
| 6.6 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 154.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 107.000 | -31 | 30.000 | -81 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 15.450 | -90 |
| 6.7 | Mantenimiento preventivo (limpieza, lubricaci?n y mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 | 154.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 107.000 | -31 | 100.000 | -35 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | 160 | 154.500 | 0 |
| **7** | **IMPRESORA MARCA HP LASERJET 3020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 265.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 110.000 | -59 | 186.000 | -30 | 100.000 | -62 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | 50 | 265.000 | 0 |
| 7.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 435.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -59 | 304.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 300.000 | -31 | 304.500 | -30 |
| 7.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 241.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -59 | 169.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -26 | 193.280 | -20 |
| 7.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 270.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 112.000 | -59 | 189.000 | -30 | 30.000 | -89 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -70 | 189.420 | -30 |
| 7.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 212.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 88.000 | -59 | 148.000 | -30 | 30.000 | -86 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -62 | 169.600 | -20 |
| 7.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 435.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -59 | 304.000 | -30 | 250.000 | -43 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | -8 | 388.800 | -11 |
| 7.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 425.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 176.000 | -59 | 297.000 | -30 | 100.000 | -76 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | -6 | 297.500 | -30 |
| 7.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 338.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 140.000 | -59 | 236.000 | -30 | 30.000 | -91 | *No coliza* | #¡VALOR! | 250.000 | -26 | 304.200 | -10 |
| 7.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 319.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -59 | 223.000 | -30 | 10.000 | -97 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -75 | 31.900 | -90 |
| 7.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 241.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -59 | 169.000 | -30 | 10.000 | -96 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -67 | 24.100 | -90 |
| 7.11 | Cambio de u?as de separacion | Unidad | EVENTO | 1 | 174.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -59 | 121.000 | -30 | 10.000 | -94 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -54 | 52.200 | -70 |
| 7.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 174.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -59 | 121.000 | -30 | 10.000 | -94 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -54 | 17.400 | -90 |
| 7.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 183.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -59 | 128.000 | -30 | 25.000 | -86 | *No coliza* | #¡VALOR! | 200.000 | 9 | 164.700 | -10 |
| 7.14 | Cambio de lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 241.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -59 | 169.000 | -30 | 10.000 | -96 | *No coliza* | #¡VALOR! | 350.000 | 45 | 24.100 | -90 |
| 7.15 | Cambio de rodillo de presion | Unidad | EVENTO | 1 | 435.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -59 | 304.000 | -30 | 150.000 | -66 | *No coliza* | #¡VALOR! | 350.000 | -20 | 391.500 | -10 |
| **8** | **IMPRESORA MARCA HP LASERJET-P2055 DN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 282.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 110.000 | -61 | 197.000 | -30 | 100.000 | -65 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | 42 | 282.000 | 0 |
| 8.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 462.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 323.000 | -30 | 30.000 | -94 | *No coliza* | #¡VALOR! | 250.000 | -46 | 277.200 | -40 |
| 8.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 256.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 179.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 250.000 | -3 | 256.000 | 0 |
| 8.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 287.467 | *No coliza* | #¡VALOR! | 112.000 | -61 | 201.000 | -30 | 30.000 | -90 | *No coliza* | #¡VALOR! | 300.000 | 4 | 143.500 | -50 |
| 8.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 225.867 | *No coliza* | #¡VALOR! | 88.000 | -61 | 158.000 | -30 | 30.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -65 | 112.500 | -50 |
| 8.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 462.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 323.000 | -30 | 250.000 | -46 | *No coliza* | #¡VALOR! | 450.000 | -3 | 462.000 | 0 |
| 8.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 451.733 | *No coliza* | #¡VALOR! | 176.000 | -61 | 316.000 | -30 | 100.000 | -78 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | -11 | 451.000 | 0 |
| 8.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 359.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 140.000 | -61 | 251.000 | -30 | 30.000 | -92 | *No coliza* | #¡VALOR! | 350.000 | -3 | 359.000 | 0 |
| 8.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 338.800 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -61 | 237.000 | -30 | 10.000 | -97 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -76 | 33.800 | -90 |
| 8.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 256.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 179.000 | -30 | 10.000 | -96 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -69 | 25.600 | -90 |
| 8.11 | Cambio de u?as de separacion | Unidad | EVENTO | 1 | 184.600 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -61 | 129.000 | -30 | 25.000 | -86 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -57 | 36.800 | -80 |
| 8.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 194.800 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -61 | 136.000 | -30 | 10.000 | -95 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -59 | 9.700 | -95 |
| 8.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 462.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 323.000 | -30 | 25.000 | -95 | *No coliza* | #¡VALOR! | 460.000 | -1 | 138.600 | -70 |
| 8.14 | Cambio de lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 154.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 107.000 | -31 | 150.000 | -3 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 7.700 | -95 |
| 8.15 | Cambio de rodillo de presion | Unidad | EVENTO | 1 | 462.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 323.000 | -30 | 150.000 | -68 | *No coliza* | #¡VALOR! | 460.000 | -1 | 415.800 | -10 |
| 8.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 153.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 107.000 | -30 | 25.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 107.800 | -30 |
| **9** | **IMPRESORA MARCA HP DESKJET-F4480** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 279.583 | *No coliza* | #¡VALOR! | 110.000 | -61 | 195.000 | -30 | 30.000 | -89 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | 43 | 279.000 | 0 |
| 9.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 457.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 320.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | -13 | 45.700 | -90 |
| 9.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 254.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 177.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 300.000 | 18 | 226.600 | -10 |
| 9.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 284.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 112.000 | -61 | 199.000 | -30 | 30.000 | -89 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -72 | 28.400 | -90 |
| 9.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 223.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 88.000 | -61 | 156.000 | -30 | 30.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -64 | 22.300 | -90 |
| 9.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 457.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 320.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -83 | 45.700 | -90 |
| 9.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 447.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 176.000 | -61 | 313.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -82 | 44.700 | -90 |
| 9.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 355.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 140.000 | -61 | 249.000 | -30 | 30.000 | -92 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -78 | 35.500 | -90 |
| 9.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 335.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -61 | 234.000 | -30 | 30.000 | -91 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -76 | 33.500 | -90 |
| 9.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 254.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 177.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -69 | 25.400 | -90 |
| 9.11 | Cambio de u?as de separaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -61 | 128.000 | -30 | 30.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -56 | 18.300 | -90 |
| 9.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 193.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -61 | 135.000 | -30 | 30.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -59 | 19.300 | -90 |
| 9.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 457.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 320.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -83 | 45.700 | -90 |
| 9.14 | Cambio de lampara de exposici?n | Unidad | EVENTO | 1 | 152.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 106.000 | -30 | 30.000 | -80 | *No coliza* | #¡VALOR! | 200.000 | 31 | 15.200 | -90 |
| 9.15 | Cambio de rodillo de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 457.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 320.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -83 | 45.700 | -90 |
| 9.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 155.125 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 108.000 | -30 | 30.000 | -81 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 15.550 | -90 |
| **10** | **IMPRESORA MARCA HP PHOTOSMART-C4780** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 282.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 110.000 | -61 | 197.000 | -30 | 30.000 | -89 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | 42 | 281.000 | 0 |
| 10.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 462.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 323.000 | -30 | 30.000 | -94 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | -13 | 46.200 | -90 |
| 10.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 256.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 179.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 250.000 | -3 | 25.600 | -90 |
| 10.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 287.467 | *No coliza* | #¡VALOR! | 112.000 | -61 | 201.000 | -30 | 30.000 | -90 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -72 | 28.700 | -90 |
| 10.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 225.867 | *No coliza* | #¡VALOR! | 88.000 | -61 | 158.000 | -30 | 30.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -65 | 22.270 | -90 |
| 10.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 462.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 323.000 | -30 | 30.000 | -94 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -83 | 46.200 | -90 |
| 10.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 451.733 | *No coliza* | #¡VALOR! | 176.000 | -61 | 316.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -82 | 45.100 | -90 |
| 10.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 359.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 140.000 | -61 | 251.000 | -30 | 30.000 | -92 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -78 | 35.900 | -90 |
| 10.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 338.800 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -61 | 237.000 | -30 | 30.000 | -91 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -76 | 33.800 | -90 |
| 10.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 256.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 179.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -69 | 25.600 | -90 |
| 10.11 | Cambio de u?as de separaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 184.600 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -61 | 129.000 | -30 | 30.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -57 | 18.400 | -90 |
| 10.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 194.800 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -61 | 136.000 | -30 | 30.000 | -85 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -59 | 19.400 | -90 |
| 10.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 462.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 323.000 | -30 | 30.000 | -94 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -83 | 46.200 | -90 |
| 10.14 | Cambio de lampara de exposici?n | Unidad | EVENTO | 1 | 153.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 107.000 | -30 | 30.000 | -80 | *No coliza* | #¡VALOR! | 250.000 | 63 | 15.300 | -90 |
| 10.15 | Cambio de rodillo de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 462.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 323.000 | -30 | 30.000 | -94 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -83 | 46.200 | -90 |
| 10.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 153.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 107.000 | -30 | 30.000 | -80 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 15.300 | -90 |
| **11** | **IMPRESORA MARCA HP DESKJET-3522** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 278.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 110.000 | -61 | 195.000 | -30 | 30.000 | -89 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | 44 | 278.000 | 0 |

Lic. Bladismik Gallardo M.
Director
Dirección de Contrataciones

Abg. Virginia Picaguá
Jefa de Monitoreo de Contratos
Dirección de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 319.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 450.000 | -1 | 45.600 | -90 |
| 11.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 253.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 177.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 300.000 | 18 | 227.700 | -10 |
| 11.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 283.733 | *No coliza* | #¡VALOR! | 112.000 | -61 | 198.000 | -30 | 30.000 | -89 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -72 | 28.300 | -90 |
| 11.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 222.933 | *No coliza* | #¡VALOR! | 88.000 | -61 | 156.000 | -30 | 30.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -64 | 22.200 | -90 |
| 11.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 319.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -82 | 45.600 | -90 |
| 11.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 445.867 | *No coliza* | #¡VALOR! | 176.000 | -61 | 312.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -82 | 44.500 | -90 |
| 11.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 354.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 140.000 | -61 | 248.000 | -30 | 30.000 | -92 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -77 | 35.400 | -90 |
| 11.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 334.400 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -61 | 234.000 | -30 | 30.000 | -91 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -76 | 33.400 | -90 |
| 11.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 253.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 177.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -68 | 25.300 | -90 |
| 11.11 | Cambio de u?as de separaci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 182.400 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -61 | 127.000 | -30 | 30.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -56 | 18.200 | -90 |
| 11.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 192.533 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -61 | 134.000 | -30 | 30.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -58 | 19.200 | -90 |
| 11.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 319.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -82 | 45.600 | -90 |
| 11.14 | Cambio de lampara de exposici?n | Unidad | EVENTO | 1 | 152.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 106.000 | -30 | 30.000 | -80 | *No coliza* | #¡VALOR! | 200.000 | 32 | 15.200 | -90 |
| 11.15 | Cambio de rodillo de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 319.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -82 | 45.600 | -90 |
| 11.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 152.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 106.000 | -30 | 30.000 | -80 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -47 | 15.200 | -90 |
| **12** | **IMPRESORA MARCA HP LASERJET-P 1606 DN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 281.417 | *No coliza* | #¡VALOR! | 110.000 | -61 | 196.000 | -30 | 100.000 | -64 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | 42 | 281.000 | 0 |
| 12.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 460.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 322.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | -13 | 230.000 | -50 |
| 12.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 255.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 179.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 250.000 | -2 | 175.000 | -32 |
| 12.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 286.533 | *No coliza* | #¡VALOR! | 112.000 | -61 | 200.000 | -30 | 30.000 | -90 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -72 | 200.200 | -30 |
| 12.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 225.133 | *No coliza* | #¡VALOR! | 88.000 | -61 | 157.000 | -30 | 30.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -64 | 135.000 | -40 |
| 12.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 460.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 322.000 | -30 | 250.000 | -46 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | -13 | 460.000 | 0 |
| 12.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 450.267 | *No coliza* | #¡VALOR! | 176.000 | -61 | 315.000 | -30 | 100.000 | -78 | *No coliza* | #¡VALOR! | 350.000 | -22 | 360.000 | -20 |
| 12.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 358.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 140.000 | -61 | 250.000 | -30 | 30.000 | -92 | *No coliza* | #¡VALOR! | 350.000 | -2 | 322.200 | -10 |
| 12.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 337.700 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -61 | 236.000 | -30 | 10.000 | -97 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -76 | 33.700 | -90 |
| 12.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 255.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 179.000 | -30 | 10.000 | -96 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -69 | 25.500 | -90 |
| 12.11 | Cambio de u?as de separacion | Unidad | EVENTO | 1 | 184.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -61 | 128.000 | -30 | 25.000 | -86 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -57 | 18.400 | -90 |
| 12.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 194.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -61 | 135.000 | -30 | 10.000 | -95 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -59 | 19.400 | -90 |
| 12.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 460.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 322.000 | -30 | 25.000 | -95 | *No coliza* | #¡VALOR! | 450.000 | -2 | 322.000 | -30 |
| 12.14 | Cambio de lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 152.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 106.000 | -30 | 150.000 | -2 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 15.200 | -90 |
| 12.15 | Cambio de rodillo de presion | Unidad | EVENTO | 1 | 460.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 322.000 | -30 | 150.000 | -67 | *No coliza* | #¡VALOR! | 450.000 | -2 | 415.800 | -10 |
| 12.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 152.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 106.000 | -30 | 25.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 15.200 | -90 |
| **13** | **IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO-MFP M281fdw** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 281.417 | *No coliza* | #¡VALOR! | 110.000 | -61 | 196.000 | -30 | 100.000 | -64 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | 42 | 281.000 | 0 |
| 13.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 460.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 322.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 300.000 | -35 | 368.000 | -20 |
| 13.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 255.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 179.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 200.000 | -22 | 204.000 | -20 |
| 13.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 286.533 | *No coliza* | #¡VALOR! | 112.000 | -61 | 200.000 | -30 | 30.000 | -90 | *No coliza* | #¡VALOR! | 200.000 | -30 | 228.800 | -20 |
| 13.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 225.133 | *No coliza* | #¡VALOR! | 88.000 | -61 | 157.000 | -30 | 30.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -64 | 180.000 | -20 |
| 13.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 460.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 322.000 | -30 | 250.000 | -46 | *No coliza* | #¡VALOR! | 460.000 | 0 | 414.000 | -10 |
| 13.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 450.267 | *No coliza* | #¡VALOR! | 176.000 | -61 | 315.000 | -30 | 100.000 | -78 | *No coliza* | #¡VALOR! | 450.000 | 0 | 315.000 | -30 |
| 13.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 358.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 140.000 | -61 | 250.000 | -30 | 30.000 | -92 | *No coliza* | #¡VALOR! | 300.000 | -16 | 322.200 | -10 |
| 13.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 337.700 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -61 | 236.000 | -30 | 10.000 | -97 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -76 | 33.700 | -90 |
| 13.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 255.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 179.000 | -30 | 10.000 | -96 | *No coliza* | #¡VALOR! | 1.200.000 | 369 | 25.000 | -90 |
| 13.11 | Cambio de u?as de separacion | Unidad | EVENTO | 1 | 184.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -61 | 128.000 | -30 | 25.000 | -86 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -57 | 18.400 | -90 |
| 13.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 194.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -61 | 135.000 | -30 | 10.000 | -95 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -59 | 19.400 | -90 |
| 13.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 460.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 322.000 | -30 | 25.000 | -95 | *No coliza* | #¡VALOR! | 300.000 | -35 | 46.000 | -90 |
| 13.14 | Cambio de lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 153.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 107.000 | -30 | 150.000 | -2 | *No coliza* | #¡VALOR! | 420.000 | 174 | 15.330 | -90 |
| 13.15 | Cambio de rodillo de presion | Unidad | EVENTO | 1 | 460.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 322.000 | -30 | 150.000 | -67 | *No coliza* | #¡VALOR! | 450.000 | -2 | 414.000 | -10 |
| 13.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 152.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 106.000 | -30 | 25.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 15.200 | -90 |
| **14** | **IMPRESORA MARCA HP DESKJET INK-ADVANTAGE 3525** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 279.583 | *No coliza* | #¡VALOR! | 110.000 | -61 | 195.000 | -30 | 30.000 | -89 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | 43 | 279.000 | 0 |
| 14.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 457.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 320.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 450.000 | -2 | 47.500 | -90 |
| 14.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 254.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 177.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 300.000 | 18 | 254.000 | 0 |
| 14.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 284.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 112.000 | -61 | 199.000 | -30 | 30.000 | -89 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -72 | 28.400 | -90 |
| 14.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 223.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 88.000 | -61 | 156.000 | -30 | 30.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -64 | 22.300 | -90 |
| 14.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 457.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 320.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -83 | 45.700 | -90 |
| 14.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 447.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 176.000 | -61 | 313.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -82 | 44.700 | -90 |
| 14.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 355.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 140.000 | -61 | 249.000 | -30 | 30.000 | -92 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -78 | 35.500 | -90 |
| 14.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 335.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -61 | 234.000 | -30 | 30.000 | -91 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -76 | 35.500 | -89 |
| 14.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 254.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 177.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -69 | 25.400 | -90 |
| 14.11 | Cambio de u?as de separacion | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -61 | 128.000 | -30 | 30.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -56 | 18.300 | -90 |
| 14.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 193.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -61 | 135.000 | -30 | 30.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -59 | 19.300 | -90 |
| 14.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 457.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 320.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -83 | 45.700 | -90 |
| 14.14 | Cambio de lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 152.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 106.000 | -30 | 30.000 | -80 | *No coliza* | #¡VALOR! | 200.000 | 31 | 15.200 | -90 |
| 14.15 | Cambio de rodillo de presion | Unidad | EVENTO | 1 | 457.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 320.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -83 | 45.700 | -90 |
| 14.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -60 | 105.000 | -30 | 30.000 | -80 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -47 | 15.000 | -90 |
| **15** | **IMPRESORA MARCA HP DESKJET-1000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 260.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 110.000 | -58 | 182.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | 54 | 260.000 | 0 |
| 15.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -58 | 298.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | -6 | 42.600 | -90 |
| 15.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 236.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -58 | 165.000 | -30 | 30.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 250.000 | 6 | 236.000 | 0 |
| 15.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 265.067 | *No coliza* | #¡VALOR! | 112.000 | -58 | 185.000 | -30 | 30.000 | -89 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -70 | 26.500 | -90 |
| 15.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 208.267 | *No coliza* | #¡VALOR! | 88.000 | -58 | 145.000 | -30 | 30.000 | -86 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -62 | 20.800 | -90 |
| 15.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -58 | 298.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -81 | 42.600 | -90 |
| 15.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 416.533 | *No coliza* | #¡VALOR! | 176.000 | -58 | 291.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -81 | 41.600 | -90 |
| 15.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 331.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 140.000 | -58 | 231.000 | -30 | 30.000 | -91 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -76 | 33.100 | -90 |
| 15.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 312.400 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -58 | 218.000 | -30 | 30.000 | -90 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -74 | 31.200 | -90 |
| 15.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 236.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -58 | 165.000 | -30 | 30.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -66 | 23.600 | -90 |
| 15.11 | Cambio de u?as de separacion | Unidad | EVENTO | 1 | 170.733 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -58 | 119.000 | -30 | 30.000 | -82 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -53 | 17.000 | -90 |
| 15.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 179.867 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -58 | 125.000 | -31 | 30.000 | -83 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -56 | 17.900 | -90 |
| 15.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -58 | 298.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -81 | 42.600 | -90 |
| 15.14 | Cambio de lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 142.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -58 | 99.000 | -30 | 30.000 | -79 | *No coliza* | #¡VALOR! | 250.000 | 76 | 14.200 | -90 |
| 15.15 | Cambio de rodillo de presion | Unidad | EVENTO | 1 | 426.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -58 | 298.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -81 | 42.600 | -90 |
| 15.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 152.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 106.000 | -30 | 30.000 | -80 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -47 | 15.200 | -90 |
| **16** | **IMPRESORA MARCA HP PHOTOSMART** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 279.583 | *No coliza* | #¡VALOR! | 110.000 | -61 | 195.000 | -30 | 30.000 | -89 | *No coliza* | #¡VALOR! | 500.000 | 79 | 279.000 | 0 |
| 16.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 457.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 320.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 500.000 | 9 | 45.700 | -90 |
| 16.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 254.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 177.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | 57 | 254.000 | 0 |
| 16.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 284.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 112.000 | -61 | 199.000 | -30 | 30.000 | -89 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -72 | 28.400 | -90 |
| 16.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 223.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 88.000 | -61 | 156.000 | -30 | 30.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -64 | 22.300 | -90 |
| 16.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 457.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 320.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -83 | 45.700 | -90 |
| 16.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 447.333 | *No coliza* | #¡VALOR! | 176.000 | -61 | 313.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -82 | 44.700 | -90 |

Lic. Bladisnij Gallano M.
Director
Dirección de Contrataciones

Abg. Virginia Picaguá
Jefa de Monitoreo de Contratos
Dirección de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 355.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 140.000 | -61 | 249.000 | -30 | 30.000 | -92 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -78 | 35.500 | -90 |
| 16.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 335.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -61 | 234.000 | -30 | 30.000 | -91 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -76 | 35.500 | -89 |
| 16.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 254.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 177.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -69 | 25.400 | -90 |
| 16.11 | Cambio de u?as de separacion | Unidad | EVENTO | 1 | 183.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -61 | 128.000 | -30 | 30.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -56 | 18.300 | -90 |
| 16.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 193.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -61 | 135.000 | -30 | 30.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -59 | 19.300 | -90 |
| 16.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 457.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 320.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -83 | 45.700 | -90 |
| 16.14 | Cambio de lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 152.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 106.000 | -30 | 30.000 | -80 | *No coliza* | #¡VALOR! | 300.000 | 97 | 15.200 | -90 |
| 16.15 | Cambio de rodillo de presion | Unidad | EVENTO | 1 | 457.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 320.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -83 | 45.700 | -90 |
| 16.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 152.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -61 | 106.000 | -30 | 30.000 | -80 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -48 | 15.200 | -90 |
| **17** | **IMPRESORA MARCA HP DESKJET-F4280** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 280.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 110.000 | -61 | 196.000 | -30 | 30.000 | -89 | *No coliza* | #¡VALOR! | 500.000 | 78 | 280.000 | 0 |
| 17.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 459.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 321.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -83 | 55.900 | -88 |
| 17.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 178.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | 57 | 255.000 | 0 |
| 17.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 285.600 | *No coliza* | #¡VALOR! | 112.000 | -61 | 199.000 | -30 | 30.000 | -89 | *No coliza* | #¡VALOR! | 400.000 | 40 | 28.500 | -90 |
| 17.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 224.400 | *No coliza* | #¡VALOR! | 88.000 | -61 | 157.000 | -30 | 30.000 | -87 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -64 | 22.400 | -90 |
| 17.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 459.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 321.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -83 | 45.900 | -90 |
| 17.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 448.800 | *No coliza* | #¡VALOR! | 176.000 | -61 | 314.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -82 | 44.900 | -90 |
| 17.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 357.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 140.000 | -61 | 249.000 | -30 | 30.000 | -92 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -78 | 35.700 | -90 |
| 17.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 336.600 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -61 | 235.000 | -30 | 30.000 | -91 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -76 | 33.600 | -90 |
| 17.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 255.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 178.000 | -30 | 30.000 | -88 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -69 | 25.500 | -90 |
| 17.11 | Cambio de u?as de separacion | Unidad | EVENTO | 1 | 183.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -61 | 128.000 | -30 | 30.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -56 | 18.300 | -90 |
| 17.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 193.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -61 | 135.000 | -30 | 30.000 | -84 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -59 | 19.300 | -90 |
| 17.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 451.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -60 | 316.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -82 | 45.100 | -90 |
| 17.14 | Cambio de lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 451.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -87 | 316.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 500.000 | 11 | 45.100 | -90 |
| 17.15 | Cambio de rodillo de presion | Unidad | EVENTO | 1 | 451.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -60 | 316.000 | -30 | 30.000 | -93 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -82 | 45.100 | -90 |
| 17.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -60 | 105.000 | -30 | 30.000 | -80 | *No coliza* | #¡VALOR! | 80.000 | -47 | 15.500 | -90 |
| | | | | | | | | 28.592.000 | | 50.713.000 | | 11.115.000 | | | | 47.010.000 | | 28.674.935 | |

**LOTE NRO 6: IMPRESORA MARCA SAMSUNG XPRESS-M2830DW**

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Refencial | Precio unitario (IVA incluido) | Variación % | Precio unitario (IVA incluido) | Variación % | Precio unitario (IVA incluido) | Variación % | Precio unitario (IVA incluido) | Variación % | Precio unitario (IVA incluido) | Variación % | Precio unitario (IVA incluido) | Variación % | Precio unitario (IVA incluido) | Variación % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 281.417 | *No coliza* | #¡VALOR! | 110.000 | -61 | 196.000 | -30 | 100.000 | -64 | 180.000 | -36 | 500.000 | 78 | 281.000 | 0 |
| 1.2 | Rodillo de carga | Unidad | EVENTO | 1 | 460.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 322.000 | -30 | 30.000 | -93 | 110.000 | -76 | 450.000 | -2 | 414.000 | -10 |
| 1.3 | Rodillo de arrastre | Unidad | EVENTO | 1 | 255.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 179.000 | -30 | 50.000 | -80 | 120.000 | -53 | 250.000 | -2 | 229.500 | -10 |
| 1.4 | cambio de rodillo magnetico | Unidad | EVENTO | 1 | 286.533 | *No coliza* | #¡VALOR! | 112.000 | -61 | 200.000 | -30 | 30.000 | -90 | 70.000 | -76 | 80.000 | -72 | 257.400 | -10 |
| 1.5 | cambio de cuchilla | Unidad | EVENTO | 1 | 225.133 | *No coliza* | #¡VALOR! | 88.000 | -61 | 157.000 | -30 | 50.000 | -78 | 110.000 | -51 | 80.000 | -64 | 202.500 | -10 |
| 1.6 | Kit fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 460.500 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -61 | 322.000 | -30 | 350.000 | -24 | 350.000 | -24 | 460.000 | 0 | 414.000 | -10 |
| 1.7 | Unidad Laser | Unidad | EVENTO | 1 | 450.267 | *No coliza* | #¡VALOR! | 176.000 | -61 | 315.000 | -30 | 450.000 | 0 | 350.000 | -22 | 450.000 | 0 | 270.000 | -40 |
| 1.8 | cambio de Cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 358.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 140.000 | -61 | 250.000 | -30 | 50.000 | -86 | 230.000 | -36 | 350.000 | -2 | 322.200 | -10 |
| 1.9 | Cambio de revelador digital | Unidad | EVENTO | 1 | 337.700 | *No coliza* | #¡VALOR! | 132.000 | -61 | 236.000 | -30 | 10.000 | -97 | 150.000 | -56 | 80.000 | -76 | 33.700 | -90 |
| 1.10 | Cambio de zocalo de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 255.833 | *No coliza* | #¡VALOR! | 100.000 | -61 | 179.000 | -30 | 10.000 | -96 | 120.000 | -53 | 80.000 | -69 | 25.550 | -90 |
| 1.11 | Cambio de u?as de separacion | Unidad | EVENTO | 1 | 284.667 | *No coliza* | #¡VALOR! | 72.000 | -75 | 199.000 | -30 | 25.000 | -91 | 90.000 | -68 | 350.000 | 23 | 28.400 | -90 |
| 1.12 | Cambio de hilo de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 193.167 | *No coliza* | #¡VALOR! | 76.000 | -61 | 135.000 | -30 | 10.000 | -95 | 110.000 | -43 | 80.000 | -59 | 19.300 | -90 |
| 1.13 | Cambio de bujes de unidad de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -60 | 315.000 | -30 | 50.000 | -89 | 180.000 | -60 | 450.000 | 0 | 405.000 | -10 |
| 1.14 | Cambio de lampara de exposicion | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -60 | 105.000 | -30 | 10.000 | -93 | 110.000 | -27 | 80.000 | -47 | 15.000 | -90 |
| 1.15 | Cambio de rodillo de presion | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 180.000 | -60 | 315.000 | -30 | 150.000 | -67 | 320.000 | -29 | 450.000 | 0 | 405.000 | -10 |
| 1.16 | Cambio de bujes de revelado | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | *No coliza* | #¡VALOR! | 60.000 | -60 | 105.000 | -30 | 80.000 | -47 | 110.000 | -27 | 80.000 | -47 | 15.000 | -90 |
| | | | | | | | | 1.946.000 | | 3.530.000 | | 1.455.000 | | 2.710.000 | | 4.270.000 | | 3.337.550 | |

Lic. Bladimir Gallano M.
Director
Dirección de Contrataciones

Virginia Picaguá

**Abg. Virginia Picaguá**
**Jefa de Monitoreo de Contratos**
**Dirección de Contrataciones**