CUADRO COMPARATIVO							TALLER INTEGRAL S.A.		SERVICIO Y COMERCIO PATRI		TALLER MAFER	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD	Presentación	Precio Referencial (IVA Incluido + Mano de Obra)	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**
1	78180103-001	Fluido Hidráulico c/litro	UNIDAD	1	EVENTO	**36.250**	43.000	43.000	50.000	50.000	43.000	43.000
2	78180103-001	Cambio Aceite para motor x c/litro	UNIDAD	1	EVENTO	**47.500**	56.500	56.500	50.000	50.000	56.000	56.000
3	78180103-001	Cambio de Aceite de Caja x c/litro	UNIDAD	1	EVENTO	**51.250**	60.900	60.900	60.000	60.000	60.000	60.000
4	78180103-001	Cambio Aceite de Diferencial X c/litro	UNIDAD	1	EVENTO	**56.250**	66.900	66.900	60.000	60.000	67.000	67.000
5	78180103-001	Fluido de Freno o embrague x c/litro	UNIDAD	1	EVENTO	**31.250**	37.000	37.000	40.000	40.000	37.000	37.000
6	78180103-001	Cambio Filtro de Aceite	UNIDAD	1	EVENTO	**197.500**	235.000	235.000	250.000	250.000	230.000	230.000
7	78180103-001	Cambio Filtro de Aire	UNIDAD	1	EVENTO	**210.000**	249.800	249.800	230.000	230.000	250.000	250.000
8	78180103-001	Cambio Filtro de Combustible	UNIDAD	1	EVENTO	**210.000**	249.800	249.800	270.000	270.000	250.000	250.000
9	78180101-002	Reparación General de Caja	UNIDAD	1	EVENTO	**832.500**	990.000	990.000	700.000	700.000	990.000	990.000
10	78180101-002	Cambio de Engranaje 4 x 4	UNIDAD	1	EVENTO	**667.500**	507.000	507.000	580.000	580.000	800.000	800.000
11	78180101-002	Cambio de Ruleman 4 x 4	UNIDAD	1	EVENTO	**635.000**	510.000	510.000	370.000	370.000	760.000	760.000
12	78180101-002	Cambio de Juego de Junta de caja 4 x 4	UNIDAD	1	EVENTO	**221.250**	210.000	210.000	60.000	60.000	260.000	260.000
13	78180101-002	Cambio de reten de caja 4 x 4	UNIDAD	1	EVENTO	**142.500**	140.000	140.000	50.000	50.000	170.000	170.000
14	78180101-002	Mantenimiento del sistema de rueda libre 4 x4	UNIDAD	1	EVENTO	**382.500**	420.000	420.000	300.000	300.000	450.000	450.000
15	78180101-002	Reparación general de caja de transferencia 4 x 4	UNIDAD	1	EVENTO	**1.227.500**	1.460.000	1.460.000	1.100.000	1.100.000	1.447.000	1.447.000
16	78180101-002	Cambio de anillos sincronizadores c/u	UNIDAD	1	EVENTO	**280.000**	310.000	310.000	800.000	800.000	300.000	300.000
17	78180101-002	Cambio de endrenaje 4 x 4 de 1ra a 5ta	UNIDAD	1	EVENTO	**667.500**	620.000	620.000	470.000	470.000	800.000	800.000
18	78180101-002	Cambio juego de ruleman	UNIDAD	1	EVENTO	**615.000**	660.000	660.000	650.000	650.000	730.000	730.000
19	78180101-002	Cambio de rulemanes de diferencial	UNIDAD	1	EVENTO	**485.000**	520.000	520.000	650.000	650.000	580.000	580.000
20	78180101-002	Cambio rulemanes Piñón	UNIDAD	1	EVENTO	**372.500**	410.000	410.000	300.000	300.000	440.000	440.000
21	78180101-002	Cambio de juego de reten	UNIDAD	1	EVENTO	**215.000**	220.000	220.000	120.000	120.000	250.000	250.000
22	78180101-002	Cambio reten cola caja	UNIDAD	1	EVENTO	**152.500**	160.000	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
23	78180101-002	Cambio reten eje de mando	UNIDAD	1	EVENTO	**110.000**	120.000	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000

Roberto Aquino
Jefe de Transporte

Lic. Carlos M. Cubilla
Jefe de Contabilidad
S.N.N.A.

CUADRO COMPARATIVO							TALLER INTEGRAL S.A.		SERVICIO Y COMERCIO PATRI		TALLER MAFER	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD	Presentación	Precio Referencial (IVA Incluido + Mano de Obra)	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**
24	78180101-002	Cambio de juego de junta	UNIDAD	1	EVENTO	**138.750**	140.000	140.000	180.000	180.000	160.000	160.000
25	78180101-002	Cambio selectores de cambio	UNIDAD	1	EVENTO	**265.000**	280.000	280.000	180.000	180.000	300.000	300.000
26	78180101-002	Cambio soporte de Caja	UNIDAD	1	EVENTO	**330.000**	390.000	390.000	360.000	360.000	380.000	380.000
27	78180101-002	Cambio eje directo y rodillo interior	UNIDAD	1	EVENTO	**773.280**	920.000	920.000	960.000	960.000	900.000	900.000
28	78180101-002	Cambio de crucetas cardanes delanteros y	UNIDAD	1	EVENTO	**402.500**	475.000	475.000	850.000	850.000	480.000	480.000
29	78180101-002	Cambio de cuádruple	UNIDAD	1	EVENTO	**1.275.340**	1.515.000	1.515.000	1.100.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000
30	78180101-002	Cambio de eje rasurado.	UNIDAD	1	EVENTO	**875.000**		1.040.000	620.000	620.000	1.000.000	1.000.000
31	78180101-003	Cambiar muñequines (x 2 unidades)	UNIDAD	1	EVENTO	**380.000**	450.000	450.000	480.000	480.000	450.000	450.000
32	78180101-003	Reparación de bomba de dirección hidráulica	UNIDAD	1	EVENTO	**257.500**	305.000	305.000	680.000	680.000	300.000	300.000
33	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	**165.000**	195.000	195.000	60.000	60.000	190.000	190.000
34	78180101-003	Cambiar eje cardanica de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	**115.000**	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
35	78180101-003	Cambiar rotulas superior (x 2 unidades)	UNIDAD	1	EVENTO	**550.000**	650.000	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
36	78180101-003	Cambiar rotulas inferior (x 2 unidades)	UNIDAD	1	EVENTO	**537.500**	635.000	635.000	750.000	750.000	640.000	640.000
37	78180101-003	Reparacion cremallera	UNIDAD	1	EVENTO	**850.000**	1.010.000	1.010.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
38	78180101-003	Cambio de sinfín	UNIDAD	1	EVENTO	**1.992.500**	2.370.000	2.370.000	2.000.000	2.000.000	2.340.000	2.340.000
39	78180101-003	Reparacion sinfín	UNIDAD	1	EVENTO	**677.500**	805.000	805.000	700.000	700.000	800.000	800.000
40	78180101-003	Alineación de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	**82.500**	95.000	95.000	50.000	50.000	90.000	90.000
41	78180101-003	Balanceo de ruedas	UNIDAD	1	EVENTO	**50.000**	55.000	55.000	30.000	30.000	55.000	55.000
42	78180101-003	Regulación de pisadas	UNIDAD	1	EVENTO	**97.500**	115.000	115.000	60.000	60.000	110.000	110.000
43	78180101-004	Cambio de Amortiguador trasero (x 2 unidades)	UNIDAD	1	EVENTO	**500.000**	590.000	590.000	1.200.000	1.200.000	550.000	550.000
44	78180101-004	Cambio de Amortiguador delantero (x 2 unidades)	UNIDAD	1	EVENTO	**700.000**	830.000	830.000	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000
45	78180101-004	Cambio de hojas elásticas traseras	UNIDAD	1	EVENTO	**202.500**	230.000	230.000	200.000	200.000	240.000	240.000
46	78180101-004	Cambio de buje elástico trasero (juego)	UNIDAD	1	EVENTO	**287.500**	340.000	340.000	300.000	300.000	340.000	340.000

Nestor Soar

Roberto Aquino
Jefe de Transporte

Lic. Carlos M. Cubilla
Jefe de Contabilidad
S.N.N.A.

CUADRO COMPARATIVO							TALLER INTEGRAL S.A.		SERVICIO Y COMERCIO PATRI		TALLER MAFER	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD	Presentación	Precio Referencial (IVA Incluido + Mano de Obra)	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**
47	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior (juego)	UNIDAD	1	EVENTO	**397.500**	470.000	470.000	450.000	450.000	470.000	470.000
48	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior (juego)	UNIDAD	1	EVENTO	**385.000**	455.000	455.000	350.000	350.000	460.000	460.000
49	78180101-004	Cambiar buje tensor de rueda	UNIDAD	1	EVENTO	**160.000**	190.000	190.000	60.000	60.000	190.000	190.000
50	78180101-004	Cambio de bieleta (x 2 unidades)	UNIDAD	1	EVENTO	**220.000**	260.000	260.000	200.000	200.000	260.000	260.000
51	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u	UNIDAD	1	EVENTO	**147.500**	175.000	175.000	175.000	175.000	170.000	170.000
52	78180101-004	Cambiar guardapolvo de homocinética (x 2 unidades)	UNIDAD	1	EVENTO	**121.250**	140.000	140.000	450.000	450.000	140.000	140.000
53	78180101-004	Cambiar homocinética	UNIDAD	1	EVENTO	**337.500**	400.000	400.000	950.000	950.000	400.000	400.000
54	78180101-005	Cambiar caño flexible de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	**125.000**	145.000	145.000	60.000	60.000	140.000	140.000
55	78180101-005	Rectificación disco de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	**475.000**	565.000	565.000	100.000	100.000	560.000	560.000
56	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	UNIDAD	1	EVENTO	**467.500**	555.000	555.000	900.000	900.000	560.000	560.000
57	78180101-005	Reparación plato de presión	UNIDAD	1	EVENTO	**612.500**	725.000	725.000	1.200.000	1.200.000	730.000	730.000
58	78180101-005	Cambiar ruleman piloto	UNIDAD	1	EVENTO	**92.500**	110.000	110.000	40.000	40.000	110.000	110.000
59	78180101-005	Cambiar juego reparo	UNIDAD	1	EVENTO	**111.250**	130.000	130.000	40.000	40.000	130.000	130.000
60	78180101-005	Reparación bomba central de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	**112.500**	130.000	130.000	330.000	330.000	130.000	130.000
61	78180101-005	Cambio bomba auxiliar de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	**175.000**	205.000	205.000	130.000	130.000	200.000	200.000
62	78180101-005	Cambio reten bancada	UNIDAD	1	EVENTO	**140.000**	165.000	165.000	520.000	520.000	160.000	160.000
63	78180101-008	Cambio de limpia parabrisas	UNIDAD	1	EVENTO	**120.000**	140.000	140.000	60.000	60.000	140.000	140.000
64	78180101-008	Reparación de motor de limpia parabrisas	UNIDAD	1	EVENTO	**136.250**	160.000	160.000	40.000	40.000	160.000	160.000
65	78180101-006	Cambiar pastillas de freno juegos	UNIDAD	1	EVENTO	**640.000**	760.000	760.000	650.000	650.000	750.000	750.000
66	78180101-006	Rectificación discos de freno c/u	UNIDAD	1	EVENTO	**97.500**	115.000	115.000	90.000	90.000	110.000	110.000
67	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero (un juego)	UNIDAD	1	EVENTO	**390.000**	464.000	464.000	450.000	450.000	460.000	460.000
68	78180101-006	Cambio bomba central de freno	UNIDAD	1	EVENTO	**325.000**	385.000	385.000	530.000	530.000	350.000	350.000
69	78180101-006	Reparación tambor de freno (un juego)	UNIDAD	1	EVENTO	**282.500**	335.000	335.000	120.000	120.000	350.000	350.000

Néstor Gosu

Roberto Aquino
Jefe de Transporte

Lic. Carlos M. Cubilla
Jefe de Contabilidad
S.N.N.A.

CUADRO COMPARATIVO							TALLER INTEGRAL S.A.		SERVICIO Y COMERCIO PATRI		TALLER MAFER	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD	Presentación	Precio Referencial (IVA Incluido + Mano de Obra)	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**
70	78180101-006	Cambiar servofreno	UNIDAD	1	EVENTO	**330.000**	390.000	390.000	330.000	330.000	350.000	350.000
71	78180101-006	Cambiar cubeta de freno (x 2 unidades)	UNIDAD	1	EVENTO	**100.000**	110.000	110.000	40.000	40.000	110.000	110.000
72	78180101-006	Cambiar cilindro de freno c/u	UNIDAD	1	EVENTO	**250.000**	290.000	290.000	120.000	120.000	250.000	250.000
73	78180101-006	Fibra zapata frenos traseros freno de mano	UNIDAD	1	EVENTO	**230.000**	270.000	270.000	180.000	180.000	250.000	250.000
74	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano (x 3 unidades)	UNIDAD	1	EVENTO	**340.000**	400.000	400.000	320.000	320.000	400.000	400.000
75	78180101-006	Lector de ABS	UNIDAD	1	EVENTO	**650.000**	773.000	773.000	380.000	380.000	700.000	700.000
76	78180101-009	Tablero, cambiar foco c/u	UNIDAD	1	EVENTO	**36.500**	40.000	40.000	30.000	30.000	40.000	40.000
77	78180101-009	Cambiar porta lámpara (x 2 unidades)	UNIDAD	1	EVENTO	**73.750**	85.000	85.000	20.000	20.000	80.000	80.000
78	78180101-009	Reparación total del sistema electrónico del	UNIDAD	1	EVENTO	**885.000**	1.053.000	1.053.000	130.000	130.000	1.000.000	1.000.000
79	78180101-009	Cambio de sensor de caudelimetro	UNIDAD	1	EVENTO	**2.500.000**	2.974.000	2.974.000	520.000	520.000	2.900.000	2.900.000
80	78180101-009	Arreglar velocímetro y cuenta kilometraje	UNIDAD	1	EVENTO	**400.000**	470.000	470.000	250.000	250.000	400.000	400.000
81	78180101-009	Cambiar palanca comando de señaleros, luces	UNIDAD	1	EVENTO	**872.500**	1.038.000	1.038.000	320.000	320.000	1.000.000	1.000.000
82	78180101-009	Cambiar regulador de voltaje	UNIDAD	1	EVENTO	**202.500**	240.000	240.000	650.000	650.000	240.000	240.000
83	78180101-009	Faldones de ruedas delanteras izquierda	UNIDAD	1	EVENTO	**207.500**	245.000	245.000	320.000	320.000	240.000	240.000
84	78180101-009	Faldones de ruedas delanteras derecha	UNIDAD	1	EVENTO	**207.500**	245.000	245.000	320.000	320.000	240.000	240.000
85	78180101-009	Cambiar terminal de batería (x 2 unidades)	UNIDAD	1	EVENTO	**32.500**	35.000	35.000	20.000	20.000	35.000	35.000
86	78180101-009	Colocar relay luz alta	UNIDAD	1	EVENTO	**71.250**	80.000	80.000	40.000	40.000	80.000	80.000
87	78180101-009	Cambio de batería	UNIDAD	1	EVENTO	**622.500**	740.000	740.000	630.000	630.000	740.000	740.000
88	78180101-009	Reparación de motor de arranque	UNIDAD	1	EVENTO	**420.000**	490.000	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
89	78180101-009	Cambiar selenoide o automático de arranque	UNIDAD	1	EVENTO	**190.000**	220.000	220.000	230.000	230.000	220.000	220.000
90	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	**105.000**	120.000	120.000	60.000	60.000	120.000	120.000
91	78180101-009	Cambiar bulbo o temperatura o relay	UNIDAD	1	EVENTO	**117.500**	135.000	135.000	60.000	60.000	140.000	140.000
92	78180101-009	Reparar alternador	UNIDAD	1	EVENTO	**412.500**	490.000	490.000	500.000	500.000	490.000	490.000

Néstor Cossa

Roberto Aquino
Jefe de Transporte

Lic. Carlos M. Cubilla
Jefe de Contabilidad
S.N.N.A.

CUADRO COMPARATIVO							TALLER INTEGRAL S.A.		SERVICIO Y COMERCIO PATRI		TALLER MAFER	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD	Presentación	Precio Referencial (IVA Incluido + Mano de Obra)	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**
93	78180101-009	Cambios de focos alógeno	UNIDAD	1	EVENTO	**102.500**	120.000	120.000	50.000	50.000	120.000	120.000
94	78180101-009	Cambio de reloj marcador de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	**330.000**	390.000	390.000	90.000	90.000	390.000	390.000
95	78180101-009	Cambio de electro ventilador	UNIDAD	1	EVENTO	**345.000**	410.000	410.000	220.000	220.000	400.000	400.000
96	78180101-009	Cambio de reloj marcador R.P.M.	UNIDAD	1	EVENTO	**405.000**	480.000	480.000	220.000	220.000	480.000	480.000
97	78180101-009	Instalación de alarma sonora antirrobo	UNIDAD	1	EVENTO	**620.000**	737.000	737.000	600.000	600.000	700.000	700.000
98	78180101-011	Cambio de ruleman Punta eje	UNIDAD	1	EVENTO	**337.500**	400.000	400.000	350.000	350.000	400.000	400.000
99	78180101-011	Cambio de reten punta eje	UNIDAD	1	EVENTO	**105.000**	120.000	120.000	150.000	150.000	120.000	120.000
100	78180101-011	Cambiar brazo pitman de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	**337.500**	400.000	400.000	320.000	320.000	400.000	400.000
101	78180101-011	Cambiar brazo Z de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	**360.000**	420.000	420.000	290.000	290.000	430.000	430.000
102	78180101-011	Precap (x 2 unidades)	UNIDAD	1	EVENTO	**360.000**	420.000	420.000	480.000	480.000	430.000	430.000
103	78180101-012	Cambio de retenes de diferenciales	UNIDAD	1	EVENTO	**145.000**	170.000	170.000	120.000	120.000	170.000	170.000
104	78180101-012	Cambio de rulemanes palieres traseros	UNIDAD	1	EVENTO	**312.500**	370.000	370.000	420.000	420.000	370.000	370.000
105	78180101-012	Reparación de palier	UNIDAD	1	EVENTO	**132.500**	155.000	155.000	300.000	300.000	150.000	150.000
106	78180101-012	Cambio de palier	UNIDAD	1	EVENTO	**330.000**	390.000	390.000	180.000	180.000	390.000	390.000
107	78180101-013	Limpieza y calibración de picos inyectores (x 4	UNIDAD	1	EVENTO	**825.000**	980.000	980.000	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000
108	78180101-013	Cambio de picos inyectores (x 4 unidades)	UNIDAD	1	EVENTO	**7.528.470**	8.950.000	8.950.000	10.675.000	10.675.000	9.000.000	9.000.000
109	78180101-013	Limpieza y reparación de bomba inyectora	UNIDAD	1	EVENTO	**1.900.000**	2.250.000	2.250.000	1.150.000	1.150.000	2.200.000	2.200.000
110	78180101-013	Cuerpo de mariposa	UNIDAD	1	EVENTO	**432.500**	510.000	510.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
111	78180101-013	Válvula de EGR	UNIDAD	1	EVENTO	**702.500**	835.000	835.000	2.800.000	2.800.000	840.000	840.000
112	78180101-014	Cambio de cigüeñal	UNIDAD	1	EVENTO	**2.050.000**	2.439.000	2.439.000	3.000.000	3.000.000	2.400.000	2.400.000
113	78180101-014	Rectificación de cigüeñal	UNIDAD	1	EVENTO	**277.500**	330.000	330.000	220.000	220.000	330.000	330.000
114	78180101-014	Reparación completa de tapa de motor	UNIDAD	1	EVENTO	**807.500**	960.000	960.000	1.000.000	1.000.000	960.000	960.000
115	78180101-014	Rectificación de block	UNIDAD	1	EVENTO	**680.000**	800.000	800.000	180.000	180.000	800.000	800.000

Roberto Aquino
Jefe de Transporte

Lic. Carlos M. Gubilla
Jefe de Contabilidad
S.N.N.A.

CUADRO COMPARATIVO							TALLER INTEGRAL S.A.		SERVICIO Y COMERCIO PATRI		TALLER MAFER	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD	Presentación	Precio Referencial (IVA Incluido + Mano de Obra)	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**
116	78180101-014	Reparación de: pisto, aro, camisa	UNIDAD	1	EVENTO	**1.925.000**	2.290.000	2.290.000	3.400.000	3.400.000	2.300.000	2.300.000
117	78180101-014	Cambio de bomba de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	**435.000**	510.000	510.000	1.350.000	1.350.000	520.000	520.000
118	78180101-014	Cambio de bujía incandescente (4 unidades)	UNIDAD	1	EVENTO	**475.000**	560.000	560.000	600.000	600.000	560.000	560.000
119	78180101-014	Cambiar bomba de agua	UNIDAD	1	EVENTO	**580.000**	690.000	690.000	850.000	850.000	690.000	690.000
120	78180101-014	Cambiar polea ruleman tensor de correas	UNIDAD	1	EVENTO	**242.500**	280.000	280.000	150.000	150.000	290.000	290.000
121	78180101-014	Cambio reten culata motor	UNIDAD	1	EVENTO	**135.000**	160.000	160.000	80.000	80.000	160.000	160.000
122	78180101-014	Cambio de reten frente motor	UNIDAD	1	EVENTO	**140.000**	165.000	165.000	260.000	260.000	160.000	160.000
123	78180101-014	Cambiar soporte de motor	UNIDAD	1	EVENTO	**384.640**	455.000	455.000	380.000	380.000	460.000	460.000
124	78180101-014	Cambio de válvula completa	UNIDAD	1	EVENTO	**587.500**	695.000	695.000	1.600.000	1.600.000	700.000	700.000
125	78180101-014	Cambio de guía de válvula	UNIDAD	1	EVENTO	**185.000**	220.000	220.000	60.000	60.000	200.000	200.000
126	78180101-014	Cambio de casquillo de biela	UNIDAD	1	EVENTO	**335.000**	395.000	395.000	620.000	620.000	400.000	400.000
127	78180101-014	Cambio de casquillo de bancada	UNIDAD	1	EVENTO	**357.500**	425.000	425.000	980.000	980.000	400.000	400.000
128	78180101-014	Cambio de buje de biela	UNIDAD	1	EVENTO	**182.500**	215.000	215.000	70.000	70.000	200.000	200.000
129	78180101-014	Cambio de calce lateral	UNIDAD	1	EVENTO	**158.750**	185.000	185.000	60.000	60.000	190.000	190.000
130	78180101-014	Cambio de justas de motor	UNIDAD	1	EVENTO	**460.000**	545.000	545.000	1.200.000	1.200.000	550.000	550.000
131	78180101-014	Reparación de radiador	UNIDAD	1	EVENTO	**290.000**	345.000	345.000	420.000	420.000	340.000	340.000
132	78180101-014	Limpieza de radiador	UNIDAD	1	EVENTO	**142.500**	165.000	165.000	200.000	200.000	170.000	170.000
133	78180101-014	Cambio de radiador	UNIDAD	1	EVENTO	**1.500.000**	1.784.000	1.784.000	1.750.000	1.750.000	1.700.000	1.700.000
134	78180101-014	Reparación de caño de escape	UNIDAD	1	EVENTO	**280.000**	330.000	330.000	80.000	80.000	330.000	330.000
135	78180101-014	Cambio de caño de radiador	UNIDAD	1	EVENTO	**125.000**	145.000	145.000	90.000	90.000	140.000	140.000
136	78180101-014	Reparación de turbo	UNIDAD	1	EVENTO	**1.195.000**	1.422.000	1.422.000	2.200.000	2.200.000	1.400.000	1.400.000
137	78180101-014	Cambiar botador hidráulico	UNIDAD	1	EVENTO	**370.000**	440.000	440.000	130.000	130.000	440.000	440.000
138	78180101-014	Sensores de inyección electrónico	UNIDAD	1	EVENTO	**410.000**	485.000	485.000	450.000	450.000	490.000	490.000

Ernesto Aquino
Jefe de Transporte

Lic. Carlos M. Cubilla
Jefe de Contabilidad
S.N.N.A.

CUADRO COMPARATIVO							TALLER INTEGRAL S.A.		SERVICIO Y COMERCIO PATRI		TALLER MAFER	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD	Presentación	Precio Referencial (IVA Incluido + Mano de Obra)	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**
139	78180101-014	Cambio termóstato de agua	UNIDAD	1	EVENTO	**145.000**	170.000	170.000	60.000	60.000	170.000	170.000
140	78180101-014	Cambio de tapa de radiador	UNIDAD	1	EVENTO	**100.000**	110.000	110.000	40.000	40.000	110.000	110.000
141	78180101-014	Cambio de ventilador con embrague	UNIDAD	1	EVENTO	**472.500**	560.000	560.000	820.000	820.000	560.000	560.000
142	78180101-018	Limpieza del tanque del combustible	UNIDAD	1	EVENTO	**167.500**	195.000	195.000	120.000	120.000	200.000	200.000
143	78180101-018	Reparación del tanque de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	**187.500**	220.000	220.000	40.000	40.000	220.000	220.000
144	78180101-018	Cambio del tanque de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	**412.500**	490.000	490.000	260.000	260.000	490.000	490.000
145	78180101-018	Cambio de bombín de combustible sensor	UNIDAD	1	EVENTO	**202.500**	240.000	240.000	330.000	330.000	240.000	240.000
146	78180101-018	Cambio de flotador	UNIDAD	1	EVENTO	**360.000**	425.000	425.000	420.000	420.000	430.000	430.000
147	78180101-019	Cambiar cadena de distribución	UNIDAD	1	EVENTO	**925.000**	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000
148	78180101-019	Cambio correa del alternador	UNIDAD	1	EVENTO	**155.000**	180.000	180.000	220.000	220.000	180.000	180.000
149	78180101-019	Cambio correa dirección hidráulica	UNIDAD	1	EVENTO	**147.500**	175.000	175.000	150.000	150.000	170.000	170.000
150	78180101-019	Cambio de correa compresor de aire	UNIDAD	1	EVENTO	**132.500**	155.000	155.000	160.000	160.000	150.000	150.000
151	78180101-019	Cambio de correa dentada motor	UNIDAD	1	EVENTO	**440.000**	520.000	520.000	650.000	650.000	520.000	520.000
152	78180101-019	Cambio tensor cadena de distribución	UNIDAD	1	EVENTO	**490.000**	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
153	78180101-016	Carga de gas	UNIDAD	1	EVENTO	**250.000**	290.000	290.000	400.000	400.000	290.000	290.000
154	78180101-016	Cambio de filtro de Aire Acondicionado	UNIDAD	1	EVENTO	**100.000**	115.000	115.000	150.000	150.000	110.000	110.000
155	78180101-016	Mantenimiento general de acondicionador de aire	UNIDAD	1	EVENTO	**310.000**	365.000	365.000	380.000	380.000	370.000	370.000
156	78180101-016	Limpieza de evaporador	UNIDAD	1	EVENTO	**95.000**	110.000	110.000	90.000	90.000	110.000	110.000
157	78180101-016	Limpieza de condesador	UNIDAD	1	EVENTO	**102.500**	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
158	78180101-016	Cambio de válvula	UNIDAD	1	EVENTO	**102.500**	120.000	120.000	90.000	90.000	120.000	120.000
159	78180101-016	Nitrógeno de cañería	UNIDAD	1	EVENTO	**115.000**	130.100	130.100	80.000	80.000	130.000	130.000
160	78180101-023	Cambio de cerraduras de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	**150.000**	175.000	175.000	90.000	90.000	170.000	170.000
161	78180101-023	Reparacion de tambor de llave de contacto	UNIDAD	1	EVENTO	**102.500**	120.000	120.000	50.000	50.000	120.000	120.000

Nestor Sosa

Roberto Aquino
Jefe de Transporte

Lic. Carlos M. Cubilla
Jefe de Contabilidad
B.N.N.A.

CUADRO COMPARATIVO							TALLER INTEGRAL S.A.		SERVICIO Y COMERCIO PATRI		TALLER MAFER	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD	Presentación	Precio Referencial (IVA Incluido + Mano de Obra)	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**
162	78180101-023	Reparacion de levanta vidrios	UNIDAD	1	EVENTO	**135.000**	160.000	160.000	150.000	150.000	160.000	160.000
163	78180101-023	Cambio de cerradura de capot	UNIDAD	1	EVENTO	**202.500**	240.000	240.000	120.000	120.000	240.000	240.000
164	78180101-023	Cambio de cerradura de tapa trasera	UNIDAD	1	EVENTO	**242.500**	285.000	285.000	140.000	140.000	290.000	290.000
165	78180101-023	Cambio de manijas externas	UNIDAD	1	EVENTO	**192.500**	225.000	225.000	120.000	120.000	230.000	230.000
166	78180101-023	Cambio de manijas internas	UNIDAD	1	EVENTO	**192.500**	225.000	225.000	80.000	80.000	230.000	230.000
167	8180201-001	Servicio de pintura de logotipos	UNIDAD	1	EVENTO	**200.000**	235.000	235.000	430.000	430.000	230.000	230.000
Sumatoria de Precios Unitarios						**71.830.730**		**83.900.000**		**85.000.000**		**84.000.000**

Roberto Aquino
Jefe de Transporte

Lic. Carlos M. Cubilla
Jefe de Contabilidad
S.N.N.A.