ANEXO B-02-08

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

# Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: gberni@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. | | | | - | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| **LOTE 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION DE LA MARCA CANON** | | | | | | | | | |
| **1** | **Servicio y reparacion de fotocopiadora e impresoras multifuncion de la marca CANON** | | | | | | | | |
| 1.1 | Unidad de cilindro | Unidad | 1 | 930.000 | 930.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.2 | Rodillo de presión | Unidad | 1 | 280.000 | 280.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.3 | Película de fusor | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.4 | Unidad Reveladora | Unidad | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.5 | Cuchilla | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.6 | Rodillo magnético | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.7 | Rodillo de arrastre de papel | Unidad | 1 | 40.000 | 40.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.8 | Brazo de unión de puerta lateral | Unidad | 1 | 25.000 | 25.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.9 | Rodillo de separación | Unidad | 1 | 60.000 | 60.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.10 | Obturador de sensor | Unidad | 1 | 40.000 | 40.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.11 | Guía de entrada del fusor | Unidad | 1 | 40.000 | 40.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.12 | Guía dúplex | Unidad | 1 | 45.000 | 45.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.13 | Puerta izquierda | Unidad | 1 | 150.000 | 150.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.14 | Rodillo de alimentación | Unidad | 1 | 60.000 | 60.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.15 | Provisión y colocación de tóner | Unidad | 1 | 390.000 | 390.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.16 | Mano de Obra por mantenimiento preventivo y cambio de partes | Unidad | 1 | 150.000 | 150.000 | Unidad | - | - | - |
| **2** | **Servicio y reparacion de fotocopiadora e impresoras multifuncion de la marca CANON IRADV 500i** | | | | | | | | |
| 2.1 | Unidad de cilindro | Unidad | 1 | 930.000 | 1.520.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.2 | Recipiente de tóner de desperdicio | Unidad | 1 | 280.000 | 120.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.3 | Rodillo de transferencia | Unidad | 1 | 750.000 | 120.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.4 | Unidad de fusor | Unidad | 1 | 1.520.000 | 1.800.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.5 | Rodillo de alimentación del cassette | Unidad | 1 | 250.000 | 40.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.6 | Rodillo de separación del cassette | Unidad | 1 | 250.000 | 60.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.7 | Rodillo de recolección del bypass | Unidad | 1 | 40.000 | 40.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.8 | Almohadilla de separación del bypass | Unidad | 1 | 25.000 | 60.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.9 | Unidad de rodillo de recolección del ADF | Unidad | 1 | 60.000 | 270.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.10 | Almohadilla de separación del ADF | Unidad | 1 | 40.000 | 40.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.11 | Unidad reveladora | Unidad | 1 | 40.000 | 720.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.12 | Mano de Obra por mantenimiento preventivo y cambio de partes | Unidad | 1 | 45.000 | 180.000 | Unidad | - | - | - |
| | | | | | **9.950.000** | | | | |

JDGV/DCGA

**ABG. GUSTAVO BERNI GONZÁLEZ**
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

# Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: gberni@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| Item | Descripción | SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. | | | | - | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| **LOTE 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION DE LA MARCA KYOCERA** | | | | | | | | | |
| **1** | **Servicio y reparacion de fotocopiadora e impresoras Multifuncion Kyocera FS-1035 MFP** | | | | | | | | |
| 1.1 | Kit de Mantenimiento | Unidad | 1 | 2.290.000 | 2.290.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.2 | Unidad de Cilindro | Unidad | 1 | 960.000 | 960.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.3 | Unidad de Fusor | Unidad | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.4 | Actuador MPF | Unidad | 1 | 15.000 | 15.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.5 | Resorte de Actuador | Unidad | 1 | 15.000 | 15.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.6 | Placa Principal | Unidad | 1 | 5.470.000 | 5.470.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.7 | Láser | Unidad | 1 | 3.410.000 | 3.410.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.8 | Goma de Arrastre de Bandeja 1 | Unidad | 1 | 126.000 | 126.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.9 | Goma de Arrastre de Bandeja 2 | Unidad | 1 | 98.000 | 98.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.10 | Freno de la Bandeja | Unidad | 1 | 147.000 | 147.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.11 | Base MPF | Unidad | 1 | 112.000 | 112.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.12 | Guia de Paso de Papel | Unidad | 1 | 133.000 | 133.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.13 | Cable de Scanner | Unidad | 1 | 925.000 | 925.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.14 | Bisagra L | Unidad | 1 | 835.000 | 835.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.15 | Bisagra R | Unidad | 1 | 835.000 | 835.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.16 | Almohadilla Frontal de separación del DP | Unidad | 1 | 42.000 | 42.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.17 | Película Frontal de Separación | Unidad | 1 | 15.000 | 15.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.18 | Polea de Alimentación del DP | Unidad | 1 | 65.000 | 65.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.19 | Polea de Alimentación de Papel del DP | Unidad | 1 | 56.000 | 56.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.20 | Embrague de Cassettero | Unidad | 1 | 651.000 | 651.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.21 | Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación) | Unidad | 1 | 1.985.000 | 1.985.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.22 | Rodillo de Bypass | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.23 | Marco de la Cubierta | Unidad | 1 | 25.000 | 25.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.24 | Covertor MPF | Unidad | 1 | 850.000 | 850.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.25 | Pieza de la Unidad Dúplex | Unidad | 1 | 875.000 | 875.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.26 | Engranaje Z44) | Unidad | 1 | 25.000 | 25.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.27 | Mantenimiento Preventivo – mano de obra | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 | Unidad | - | - | - |
| 1.28 | Mantenimiento Correctivo – mano de obra | Unidad | 1 | 280.000 | 280.000 | Unidad | - | - | - |
| **2** | **Servicio y reparacion de fotocopiadora e impresoras Multifuncion Kyocera EC-M2035 DN** | | | | | | | | |
| 2.1 | Kit de Mantenimiento | Unidad | 1 | 2.290.000 | 2.290.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.2 | Unidad de Cilindro | Unidad | 1 | 960.000 | 960.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.3 | Unidad de Fusor | Unidad | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.4 | Actuador MPF | Unidad | 1 | 15.000 | 15.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.5 | Resorte de Actuador | Unidad | 1 | 15.000 | 15.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.6 | Placa Principal | Unidad | 1 | 5.470.000 | 5.470.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.7 | Láser | Unidad | 1 | 3.410.000 | 3.410.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.8 | Goma de Arrastre de Bandeja 1 | Unidad | 1 | 126.000 | 126.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.9 | Goma de Arrastre de Bandeja 2 | Unidad | 1 | 98.000 | 98.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.10 | Freno de la Bandeja | Unidad | 1 | 147.000 | 147.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.11 | Base MPF | Unidad | 1 | 112.000 | 112.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.12 | Guia de Paso de Papel | Unidad | 1 | 133.000 | 133.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.13 | Cable de Scanner | Unidad | 1 | 925.000 | 925.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.14 | 1 Bisagra L | Unidad | 1 | 835.000 | 835.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.15 | 1 Bisagra R | Unidad | 1 | 835.000 | 835.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.16 | Almohadilla Frontal de separación del DP | Unidad | 1 | 42.000 | 42.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.17 | Pelicula Frontal de Separación | Unidad | 1 | 15.000 | 15.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.18 | Polea de Alimentación del DP | Unidad | 1 | 65.000 | 65.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.19 | Polea de Alimentación de Papel del DP | Unidad | 1 | 56.000 | 56.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.20 | Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación) | Unidad | 1 | 651.000 | 651.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.21 | Embrague de Cassettero | Unidad | 1 | 1.985.000 | 1.985.000 | Unidad | - | - | - |

ABG. GUSTAVO BERNI
Director Interino
UOC - SENAVITAT

ANEXO B-02-08

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

# Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: gberni@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. | | | | - | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 2.22 | Rodillo de Bypass | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.23 | Marco de la Cubierta | Unidad | 1 | 25.000 | 25.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.24 | Cobertor MPF | Unidad | 1 | 850.000 | 850.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.25 | Pieza de la Unidad Dúplex | Unidad | 1 | 875.000 | 875.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.26 | Engranaje Z44 | Unidad | 1 | 25.000 | 25.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.27 | Mantenimiento Preventivo – mano de obra | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.28 | Mantenimiento Correctivo – mano de obra | Unidad | 1 | 280.000 | 280.000 | Unidad | - | - | - |
| **3** | **Servicio y reparacion de fotocopiadora e impresoras Multifuncion Kyocera FS-6530 MFP** | | | | 0 | | | | |
| 3.1 | Kit de Mantenimiento | Unidad | 1 | 3.670.000 | 3.670.000 | Unidad | - | - | - |
| 3.2 | Kit de Cilindro | Unidad | 1 | 2.305.000 | 2.305.000 | Unidad | - | - | - |
| 3.3 | Kit de Fusor | Unidad | 1 | 1.320.000 | 1.320.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.4 | Goma de Arrastre de Bandeja 1 | Unidad | 1 | 126.000 | 126.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.5 | Goma de Arrastre de Bandeja 2 | Unidad | 1 | 100.000 | 100.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.6 | Freno de la Bandeja | Unidad | 1 | 65.000 | 65.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.7 | Kit de mantenimiento (DP) | Unidad | 1 | 410.000 | 410.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.8 | Placa principal (Parts PWB Main SP) | Unidad | 1 | 10.405.000 | 10.405.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.9 | Placa alimentadora de motores (Parts PWB Engine Assy) | Unidad | 1 | 5.230.000 | 5.230.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.10 | Cargador MC-475 | Unidad | 1 | 1.760.000 | 1.760.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.11 | Mantenimiento Preventivo – mano de obra | Unidad | 1 | 280.000 | 280.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.12 | Mantenimiento Correctivo – mano de obra | Unidad | 1 | 310.000 | 310.000 | Unidad | - | - | - |
| **3** | **Servicio y reparacion de fotocopiadora e impresoras Multifuncion Kyocera FS-6530 MFP** | | | | 0 | | | | |
| 2.1 | Kit de Mantenimiento A | Unidad | 1 | 8.195.000 | 8.195.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.2 | Kit de Mantenimiento B | Unidad | 1 | 6.950.000 | 6.950.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.3 | Kit de Mantenimiento (DP) | Unidad | 1 | 410.000 | 410.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.4 | Goma de Arrastre de Bandeja 1 | Unidad | 1 | 126.000 | 126.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.5 | Goma de Arrastre de Bandeja 2 | Unidad | 1 | 100.000 | 100.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.6 | Freno de la Bandeja | Unidad | 1 | 65.000 | 65.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.7 | Placa principal (Parts PWB Main SP) | Unidad | 1 | 10.395.000 | 10.395.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.8 | Placa alimentadora de motores (Parts PWB Engine | Unidad | 1 | 3.895.000 | 3.895.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.9 | Cargador Principal | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.10 | Mantenimiento Preventivo – mano de obra | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | Unidad | - | - | - |
| 2.11 | Mantenimiento Correctivo – mano de obra | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | Unidad | - | - | - |
| | | | | | **102.027.000** | | | | |

JDG/JDCGA

ABG. GUSTAVO BERNI GONZÁLEZ
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

# Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: gberni@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos Un nuevo Rumbo

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| Item | Descripción | J. FLEISCHMAN Y CIA. S.R.L. | | | | - | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| **LOTE 3 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION DE LA MARCA RICOH** | | | | | | | | | |
| **1** | **Servicio y reparacion de fotocopiadora e impresoras Multifuncion Ricoh MP2554** | | | | | | | | |
| 1.1 | Kit de mantenimiento 120 K | Unidad | 1 | 4.564.453 | 4.564.453 | Unidad | - | - | - |
| 1.2 | Kit de mantenimiento 240K | Unidad | 1 | 6.006.587 | 6.006.587 | Unidad | - | - | - |
| 1.3 | Unidad fotoconductor | Unidad | 1 | 6.418.880 | 6.418.880 | Unidad | - | - | - |
| 1.4 | Unidad fotoconductor | Unidad | 1 | 2.748.408 | 2.748.408 | Unidad | - | - | - |
| 1.5 | Ensamble U. Revelado | Unidad | 1 | 3.823.280 | 3.823.280 | Unidad | - | - | - |
| 1.6 | Revelador | Unidad | 1 | 567.298 | 567.298 | Unidad | - | - | - |
| 1.7 | Fotoconductor | Unidad | 1 | 1.523.372 | 1.523.372 | Unidad | - | - | - |
| 1.8 | Rodillo arrastre | Unidad | 1 | 129.985 | 129.985 | Unidad | - | - | - |
| 1.9 | Rodillo carga | Unidad | 1 | 217.049 | 217.049 | Unidad | - | - | - |
| 1.10 | Limpiador | Unidad | 1 | 106.796 | 106.796 | Unidad | - | - | - |
| 1.11 | Cuchilla | Unidad | 1 | 110.731 | 110.731 | Unidad | - | - | - |
| 1.12 | Transferencia | Unidad | 1 | 515.873 | 515.873 | Unidad | - | - | - |
| 1.13 | Rodillo superior | Unidad | 1 | 433.692 | 433.692 | Unidad | - | - | - |
| 1.14 | Rodillo de presión | Unidad | 1 | 1.190.821 | 1.190.821 | Unidad | - | - | - |
| 1.15 | Uñas | Unidad | 1 | 17.738 | 17.738 | Unidad | - | - | - |
| 1.16 | Thermistor | Unidad | 1 | 603.954 | 603.954 | Unidad | - | - | - |
| 1.17 | Engranaje | Unidad | 1 | 158.871 | 158.871 | Unidad | - | - | - |
| 1.18 | Sello | Unidad | 1 | 39.463 | 39.463 | Unidad | - | - | - |
| 1.19 | Engranaje | Unidad | 1 | 79.334 | 79.334 | Unidad | - | - | - |
| 1.20 | Engranaje | Unidad | 1 | 79.334 | 79.334 | Unidad | - | - | - |
| 1.21 | Engranaje | Unidad | 1 | 79.334 | 79.334 | Unidad | - | - | - |
| 1.22 | Engranaje | Unidad | 1 | 79.334 | 79.334 | Unidad | - | - | - |
| 1.23 | Rulemán | Unidad | 1 | 79.334 | 79.334 | Unidad | - | - | - |
| 1.24 | Cinta arrastre | Unidad | 1 | 87.284 | 87.284 | Unidad | - | - | - |
| 1.25 | Rodillo de levante | Unidad | 1 | 25.777 | 25.777 | Unidad | - | - | - |
| 1.26 | Rodillo arrastre | Unidad | 1 | 78.013 | 78.013 | Unidad | - | - | - |
| 1.27 | Unidad Fusor | Unidad | 1 | 12.817.496 | 12.817.496 | Unidad | - | - | - |
| 1.28 | Panel | Unidad | 1 | 12.539.218 | 12.539.218 | Unidad | - | - | - |
| 1.29 | Placa | Unidad | 1 | 12.539.218 | 12.539.218 | Unidad | - | - | - |
| 1.30 | Laser | Unidad | 1 | 13.011.762 | 13.011.762 | Unidad | - | - | - |
| 1.31 | Guía papel | Unidad | 1 | 310.622 | 310.622 | Unidad | - | - | - |
| 1.32 | Guia papel | Unidad | 1 | 4.964.873 | 4.964.873 | Unidad | - | - | - |
| 1.33 | Rodillo de levante | Unidad | 1 | 17.269 | 17.269 | Unidad | - | - | - |
| 1.34 | Rodillo arrastre | Unidad | 1 | 39.545 | 39.545 | Unidad | - | - | - |
| 1.35 | Rodillo separador | Unidad | 1 | 29.618 | 29.618 | Unidad | - | - | - |
| 1.36 | Bandeja papel | Unidad | 1 | 2.727.659 | 2.727.659 | Unidad | - | - | - |
| 1.37 | Bandeja papel | Unidad | 1 | 2.875.342 | 2.875.342 | Unidad | - | - | - |
| 1.38 | Ensamble fotoconductor | Unidad | 1 | 1.004.692 | 1.004.692 | Unidad | - | - | - |
| 1.39 | Tonera | Unidad | 1 | 3.643.660 | 3.643.660 | Unidad | - | - | - |
| 1.40 | Motor | Unidad | 1 | 245.121 | 245.121 | Unidad | - | - | - |
| 1.41 | Motor | Unidad | 1 | 12.817.496 | 12.817.496 | Unidad | - | - | - |
| 1.42 | Guia de papel | Unidad | 1 | 30.920 | 30.920 | Unidad | - | - | - |
| 1.43 | Unidad de arrastre | Unidad | 1 | 67.129 | 67.129 | Unidad | - | - | - |
| 1.44 | Embrague | Unidad | 1 | 27.055 | 27.055 | Unidad | - | - | - |
| 1.45 | Embrague | Unidad | 1 | 35.395 | 35.395 | Unidad | - | - | - |
| 1.46 | Embrague | Unidad | 1 | 44.346 | 44.346 | Unidad | - | - | - |
| 1.47 | Unidad reciclado | Unidad | 1 | 5.484.814 | 5.484.814 | Unidad | - | - | - |

ABG. GUSTAVO BERNI
Director Interino
UOC - SENAVITAT

ANEXO B-02-08

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

# Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: gberni@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | J. FLEISCHMAN Y CIA. S.R.L. | | | | - | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1.48 | Juego engranajes | Unidad | 1 | 143.208 | 143.208 | Unidad | - | - | - |
| 1.49 | Juego engranajes | Unidad | 1 | 52.076 | 52.076 | Unidad | - | - | - |
| 1.50 | Unidad de arrastre | Unidad | 1 | 2.195.716 | 2.195.716 | Unidad | - | - | - |
| 1.51 | Unidad de arrastre | Unidad | 1 | 4.675.683 | 4.675.683 | Unidad | - | - | - |
| 1.52 | Placa fuente | Unidad | 1 | 4.082.640 | 4.082.640 | Unidad | - | - | - |
| 1.53 | Placa electrónica | Unidad | 1 | 14.920.046 | 14.920.046 | Unidad | - | - | - |
| 1.54 | Placa electrónica | Unidad | 1 | 13.607.173 | 13.607.173 | Unidad | - | - | - |
| 1.55 | Disco duro | Unidad | 1 | 3.723.400 | 3.723.400 | Unidad | - | - | - |
| 1.56 | Placa BCU | Unidad | 1 | 5.191.502 | 5.191.502 | Unidad | - | - | - |
| 1.57 | Unidad de arrastre | Unidad | 1 | 283.161 | 283.161 | Unidad | - | - | - |
| 1.58 | Guia de papel | Unidad | 1 | 97.845 | 97.845 | Unidad | - | - | - |
| 1.59 | Guia de papel | Unidad | 1 | 104.131 | 104.131 | Unidad | - | - | - |
| 1.60 | Sensor reflectivo | Unidad | 1 | 156.764 | 156.764 | Unidad | - | - | - |
| | | | | | 164.271.590 | | | | |

JDG/VBCGA

ABG. GUSTAVO BERNI GONZÁLEZ
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones