ANEXO B-02-08

CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2010 - "MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE CENTRAL TELEFÓNICA"
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

	JORGE RAMON ROMERO A.					SPI INGENIERIA					DIGITEL COMUNICACIONES				
Descripción del Item	UM	P. Unitario c/ IVA	P. Total c/ IVA	Marca	Procedencia	UM	P. Unitario c/ IVA	P. Total c/ IVA	Marca	Procedencia	UM	P. Unitario c/ IVA	P. Total c/ IVA	Marca	Procedencia
Mantenimientos y Reparaciones de Central Telefónica Marca Panasonic KXTDA 00															
Mantenimiento Reparación de aparatos de fax Panasonic KXF500, Kf550,KxF931 ,KxF71	Evento	30.000	30.000			Evento	110.000	110.000			Evento	44.000	44.000		
Reparación de aparatos de teléfonos de mesa analógicos con materiales incluidos	Evento	50.000	50.000			Evento	55.000	55.000			Evento	33.000	33.000		
Programación de internos nuevos	Evento	50.000	50.000			Evento	44.000	44.000			Evento	33.000	33.000		
Instalación de internos nuevos con material incluido (cables, tomas y conectores)	Metro	10.000	10.000			Metro	22.000	22.000			Metro	55.000	55.000		
Cambio de lugar de internos existentes con material incluido (cables, tomas y conectores)	Metro	10.000	10.000			Metro	16.500	16.500			Metro	44.000	44.000		
Programación de la central telefónica por interno	Evento	50.000	50.000			Evento	33.000	33.000			Evento	22.000	22.000		
Reparación de líneas externas de COPACO con materiales incluido	Evento	50.000	50.000			Evento	44.000	44.000			Evento	33.000	33.000		
Reparación de fuente de alimentación de la central telefónica KXtda 0104 con materiales incluidos.	Evento	180.000	180.000			Evento	88.000	88.000			Evento	55.000	55.000		
Reemplazo de fuente de alimentación de la central telefónica KXtda 0104 con materiales y repuestos incluidos.	Evento	1.600.000	1.600.000			Evento	99.000	99.000			Evento	330.000	330.000		
Reparación de placa de líneas externas KXtda0180 , con materiales y repuestos incluidos.	Evento	80.000	80.000			Evento	88.000	88.000			Evento	55.000	55.000		
Reemplazo de placa de líneas externas KXtda0180 , con materiales y repuestos incluidos.	Evento	190.000	190.000			Evento	132.000	132.000			Evento	330.000	330.000		
Reparación de placa de internos híbridos KXtda 0170, con materiales y repuestos incluidos.	Evento	80.000	80.000			Evento	88.000	88.000			Evento	55.000	55.000		
Reemplazo de placa de internos híbridos KXtda 0170, con materiales y repuestos incluidos.	Evento	190.000	190.000			Evento	88.000	88.000			Evento	330.000	330.000		
Reparación de placa de internos analógicos Kxtda0174, con materiales y repuestos incluidos.	Evento	80.000	80.000			Evento	88.000	88.000			Evento	55.000	55.000		
Reemplazo de placa de internos analógicos Kxtda0174, con materiales y repuestos incluidos.	Evento	190.000	190.000			Evento	88.000	88.000			Evento	330.000	330.000		
Mantenimiento periódico preventivo, limpieza general de la central telefónica	Evento	80.000	80.000			Evento	88.000	88.000			Evento	33.000	33.000		
Ampliación de capacidad de internos a través de colocación de tarjetas de internos Kxtda0174, con materiales y repuestos incluidos	Evento	2.200.000	2.200.000			Evento	550.000	550.000			Evento	330.000	330.000		
Reparación de internos con detección de fallas y solución (cambio de cable, reconexión , toma, conector)	Evento	50.000	50.000			Evento	88.000	88.000			Evento	33.000	33.000		
Mantenimientos y Reparaciones de Central Telefónica Marca: Meridian Norstar M616. NORTEL															
Reparación de visor teléfonos MERIDIAN modelo 7208 con materiales y repuestos incluidos.	Evento	50.000	50.000			Evento	88.000	88.000			Evento	33.000	33.000		

C.P. Mirian Vera

	JORGE RAMON ROMERO A.					SPI INGENIERIA					DIGITEL COMUNICACIONES				
Descripción del Item	UM	P. Unitario c/ IVA	P. Total c/ IVA	Marca	Procedencia	UM	P. Unitario c/ IVA	P. Total c/ IVA	Marca	Procedencia	UM	P. Unitario c/ IVA	P. Total c/ IVA	Marca	Procedencia
Reparación de placa de teléfono MERIDIAN mod.7208 con materiales repuestos incluidos.	Evento	50.000	50.000			Evento	99.000	99.000			Evento	33.000	33.000		
Reemplazo de placa de teléfono MERIDIAN mod.7208 con materiales repuestos incluidos.	Evento	180.000	180.000			Evento	110.000	110.000			Evento	33.000	33.000		
Reparación de tubo telefónico MERIDIAN con materiales y repuestos incluido.	Evento	50.000	50.000			Evento	88.000	88.000			Evento	33.000	33.000		
Reparación de fuente de alimentación de la central MERIDIAN M616 con materiales y repuestos incluida.	Evento	180.000	180.000			Evento	88.000	88.000			Evento	33.000	33.000		
Reemplazo de fuente de alimentación de la central MERIDIAN M616 con materiales y repuestos incluidos.	Evento	850.000	850.000			Evento	110.000	110.000			Evento	33.000	33.000		
Reparación de placa de internos de la central MERIDIAN M616 con materiales y repuestos incluidos.	Evento	80.000	80.000			Evento	88.000	88.000			Evento	33.000	33.000		
Reemplazo de placa de internos de la central MERIDIAN M616 con materiales y repuestos incluidos.	Evento	2.200.000	2.200.000			Evento	230.000	230.000			Evento	33.000	33.000		
Instalación de adaptador analógico tipo ATA MERIDIAN con materiales y repuestos incluidos.	Evento	50.000	50.000			Evento	88.000	88.000			Evento	33.000	33.000		
Reparación de adaptador analógico tipo ATA MERIDIAN con materiales y repuestos incluidos.	Evento	50.000	50.000			Evento	132.000	132.000			Evento	33.000	33.000		
Reemplazo de adaptador analógico tipo ATA MERIDIAN con materiales y repuestos incluidos.	Evento	700.000	700.000			Evento	165.000	165.000			Evento	33.000	33.000		
Cambio de cartucho de software versión DR5 con (Provisión de la misma)	Evento	250.000	250.000			Evento	120.000	120.000			Evento	33.000	33.000		
Programación de la central telefónica por interno	Evento	50.000	50.000			Evento	33.000	33.000			Evento	22.000	22.000		
Instalación de interno nuevos con provisión de materiales (cables, tomas, conectores)	Metro	10.000	10.000			Metro	22.000	22.000			Metro	33.000	33.000		
Cambio de lugar de internos existentes con materiales (cables, tomas, conectores)	Metro	10.000	10.000			Metro	16.500	16.500			Metro	33.000	33.000		
Reparación de internos con detección de fallas y solución (cambio de cable, reconexión , tomas , conectores)	Evento	50.000	50.000			Evento	88.000	88.000			Evento	33.000	33.000		
Reparación de líneas externas de COPACO con materiales incluidos.	Evento	50.000	50.000			Evento	44.000	44.000			Evento	33.000	33.000		
TOTALES		10.030.000						3.419.000					2.750.000		

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION · DIRECCION GRAL. DE ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS · UOC

Mirian Vera de Espinola
Jefa de UOC