UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Colegio Experimental Paraguay - Brasil
Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itápytapunta)
Teléfonos: 423.315 – 423.320 – Fax: 425888
E-mail: colegio@cepb.una.py
Asunción – Paraguay

CUADRO DE PRECIO COMPARATIVO

Descripción del llamado : **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE**

Modalidad: Contratación Directa

EXP. Nº 329284				Paraguay Servicios Tecnicos			PC'S Servicios			DHAL Tecnología y Servicios S.A.			Servitek			Myriam Insaurralde			PRECIOS TOTALES				
ITEM	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	Paraguay Servicios Tecnicos	PC'S Servicios	DHAL Tecnología y Servicios S.A.	Servitek	Myriam Insaurralde
1	1	UNIDAD	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado Tipo Split 12.000 BTU	S/M	Nacional	50.000	S/M	Nacional	90.000	S/M	NACIONAL	124.000	S/M	Paraguay	60.000	S/M	N/A	220.000	50.000	90.000	124.000	60.000	220.000
2	1	UNIDAD	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado Tipo Ventana 18.000 BTU	S/M	Nacional	50.000	S/M	Nacional	90.000	S/M	NACIONAL	124.000	S/M	Paraguay	120.000	S/M	N/A	220.000	50.000	90.000	124.000	120.000	220.000
3	1	UNIDAD	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado Tipo Split 18.000 BTU	S/M	Nacional	50.000	S/M	Nacional	90.000	S/M	NACIONAL	124.000	S/M	Paraguay	120.000	S/M	N/A	220.000	50.000	90.000	124.000	120.000	220.000
4	1	UNIDAD	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado Tipo Ventana 24.000 BTU	S/M	Nacional	170.000	S/M	Nacional	90.000	S/M	NACIONAL	124.000	S/M	Paraguay	150.000	S/M	N/A	220.000	170.000	90.000	124.000	150.000	220.000
5	1	UNIDAD	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado Tipo Split 24000 BTU	S/M	Nacional	170.000	S/M	Nacional	90.000	S/M	NACIONAL	124.000	S/M	Paraguay	150.000	S/M	N/A	220.000	170.000	90.000	124.000	150.000	220.000
6	1	UNIDAD	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado Tipo Split 36.000 BTU	S/M	Nacional	50.000	S/M	Nacional	90.000	S/M	NACIONAL	124.000	S/M	Paraguay	175.000	S/M	N/A	220.000	50.000	90.000	124.000	175.000	220.000
7	1	UNIDAD	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado Tipo Split 60.000 BTU	S/M	Nacional	50.000	S/M	Nacional	90.000	S/M	NACIONAL	124.000	S/M	Paraguay	175.000	S/M	N/A	220.000	50.000	90.000	124.000	175.000	220.000
TOTAL IVA INCLUIDO																			590.000	630.000	868.000	950.000	1.540.000

EXP. Nº 329284				Master.net			Hector Santiago Garcia			AM Ing. Electromecanica			Klixon SRL						PRECIOS TOTALES				
ITEM	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	Master.net	Hector Santiago Garcia	AM Ing. Electromecanica	Klixon SRL	0
1	1	UNIDAD	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado Tipo Split 12.000 BTU	S/M	Nacional	220.000	S/M	Nacional	300.000	S/M	NACIONAL	330.000	S/M	Paraguay	895.000				220.000	300.000	330.000	895.000	-
2	1	UNIDAD	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado Tipo Ventana 18.000 BTU	S/M	Nacional	260.000	S/M	Nacional	350.000	S/M	NACIONAL	250.000	S/M	Paraguay	940.000				260.000	350.000	250.000	940.000	-
3	1	UNIDAD	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado Tipo Split 18.000 BTU	S/M	Nacional	260.000	S/M	Nacional	350.000	S/M	NACIONAL	330.000	S/M	Paraguay	940.000				260.000	350.000	330.000	940.000	-
4	1	UNIDAD	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado Tipo Ventana 24.000 BTU	S/M	Nacional	290.000	S/M	Nacional	380.000	S/M	NACIONAL	280.000	S/M	Paraguay	1.100.000				290.000	380.000	280.000	1.100.000	-
5	1	UNIDAD	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado Tipo Split 24000 BTU	S/M	Nacional	290.000	S/M	Nacional	380.000	S/M	NACIONAL	370.000	S/M	Paraguay	1.100.000				290.000	380.000	370.000	1.100.000	-
6	1	UNIDAD	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado Tipo Split 36.000 BTU	S/M	Nacional	320.000	S/M	Nacional	450.000	S/M	NACIONAL	600.000	S/M	Paraguay	1.200.000				320.000	450.000	600.000	1.200.000	-
7	1	UNIDAD	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado Tipo Split 60.000 BTU	S/M	Nacional	890.000	S/M	Nacional	500.000	S/M	NACIONAL	650.000	S/M	Paraguay	1.400.000				890.000	500.000	650.000	1.400.000	-
TOTAL IVA INCLUIDO																			2.530.000	2.710.000	2.710.000	7.575.000	-

Responsable S-UOC