República del Paraguay
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)
PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PRODERS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - ID Nº 217.666
CONTRATACION POR EXCEPCION - CON CONTRATO ABIIERTO PLURIANUAL

ANEXO I: CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE 1 - CAMIONETAS ISUZU D-MAX 4X4							
Ítem	Catálogo	Servicio	Descripción del Bien y/o Servicio		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	78180101-006	Reparación de frenos	1.1	Juego de Pastillas delanteras	1	1.025.000	**1.025.000**
			1.2	Cementado de 4 Zapatas	1	150.000	**150.000**
			1.3	Cilindro de Freno trasero	1	360.000	**360.000**
			1.4	Rectificación de 2 Discos de freno	1	150.000	**150.000**
			1.5	Rectificación de 2 Tambores de freno	1	150.000	**150.000**
			1.6	Juego de Reparación de mordaza	1	321.000	**321.000**
			1.7	Fluido de Frenos	1	25.000	**25.000**
			1.8	Materiales Auxiliares	1	120.000	**120.000**
			1.9	Mano de Obra	1	0	**0**
2	78180101-004	Reparación de suspensión delantera	2.1	Amortiguador Delantero	2	675.000	**1.350.000**
			2.2	2 Rotulas Inferiores	2	605.000	**1.210.000**
			2.3	2 Rotulas Superiores	2	631.000	**1.262.000**
			2.4	4 Bujes de Parrilla inferior	1	210.000	**210.000**
			2.5	4 Bujes de Parrilla superior	1	196.000	**196.000**
			2.6	Bujes Estabilizador delantero	2	111.000	**222.000**
			2.7	Materiales Auxiliares	1	120.000	**120.000**
			2.8	Mano de Obra	1	0	**0**
3	78180101-009	Reparación de sistemas eléctricos	3.1	Bendix de Arranque	1	1.069.000	**1.069.000**
			3.2	Rotor de Arranque	1	668.000	**668.000**
			3.3	Inducido de Arranque	1	986.000	**986.000**
			3.4	Materiales Auxiliares	1	0	**0**
			3.5	Mano de Obra	1	390.000	**390.000**
4	78180101-009	Reparación de Alternador	4.1	Juego de Regulador de voltaje y Juego de diodos	1	2.690.000	**2.690.000**
			4.2	Rotor Alternador	1	1.615.000	**1.615.000**
			4.3	Estator Alternador	1	2.206.000	**2.206.000**
			4.4	Materiales Auxiliares	1	0	**0**
			4.5	Mano de Obra	1	390.000	**390.000**
5	78180101-009	Reparación de Partes eléctricas en Gral.	5.1	Foco de Alta y Baja	2	127.000	**254.000**
			5.2	Foco de 1 filamento	2	11.500	**23.000**
			5.3	Foco de Busca huella	2	116.000	**232.000**
			5.4	Foco luz de techo	1	11.000	**11.000**
			5.5	Faro Delantero	2	1.375.000	**2.750.000**
			5.6	Faro Trasero	2	823.000	**1.646.000**
			5.7	Conmutador de luces	1	1.060.000	**1.060.000**
			5.8	Materiales Auxiliares	1	350.000	**350.000**
			5.9	Mano de Obra	1	0	**0**
6	78180101-015	Reparación de Motor	6.1	Filtro de Aceite	1	167.000	**167.000**
			6.2	Filtro de Aire	1	185.000	**185.000**
			6.3	Filtro de Combustible	1	189.000	**189.000**
			6.4	Soporte de Caja	1	519.000	**519.000**
			6.5	Soporte Motor	2	493.000	**986.000**
			6.6	Aceite Motor	8	36.000	**288.000**
			6.7	Reten Frente motor	1	47.000	**47.000**
			6.8	Trabajo de Terceros	1	120.000	**120.000**
			6.9	Materiales Auxiliares	1	150.000	**150.000**
			6.10	Mano de Obra	1	195.000	**195.000**
7	78180101-002	Reparación de Diferencial de 4X4	7.1	Aceite 80w90	3	42.000	**126.000**
			7.2	Reten Piñón	1	39.000	**39.000**
			7.3	Retenes del Túnel del diferencial	2	464.000	**928.000**
			7.4	Materiales Auxiliares	1	180.000	**180.000**
			7.5	Mano de Obra	1	2.900.000	**2.900.000**
8	78180101-003	Reparación de Dirección D-Max	8.1	Cremallera de dirección	1	11.221.000	**11.221.000**
			8.2	Precap	2	380.000	**760.000**
			8.3	Muñequin	2	660.000	**1.320.000**
			8.4	Guardapolvo	2	399.000	**798.000**
			8.5	Esparrago de Rueda	24	142.000	**3.408.000**
			8.6	Tuercas de Rueda	24	31.000	**744.000**
			8.7	Alineación y Balanceo	1	120.000	**120.000**
			8.8	Cubierta	4	1.081.000	**4.324.000**
			8.9	Materiales Auxiliares	1	120.000	**120.000**
			8.10	Mano de Obra	1	0	**0**

9	78180101-016	**Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.**	9.1	Radiador de Agua	1	8.910.000	**8.910.000**
			9.2	Bomba de Agua	1	1.730.000	**1.730.000**
			9.3	Ventilador Radiador	1	871.000	**871.000**
			9.4	Termostato	1	180.000	**180.000**
			9.5	Mangueras de Radiador	2	316.000	**632.000**
			9.6	Condensador de A/C	1	4.725.000	**4.725.000**
			9.7	Gas 134 A	1	350.000	**350.000**
			9.8	Embrague Compresor	1	2.205.000	**2.205.000**
			9.9	Materiales Auxiliares	1	150.000	**150.000**
			9.10	Mano de Obra	1	0	**0**
10	78180101-016	**Sistema de Air Bag**	10.1	Air Bag conductor	1	5.447.000	**5.447.000**
			10.2	Air Bag acompañante	1	6.975.000	**6.975.000**
			10.3	Disco Air Bag	1	745.000	**745.000**
			10.4	Modulo Air Bag	1	3.171.000	**3.171.000**
			10.5	Espejo Retrovisor Ext. Izq	1	2.685.000	**2.685.000**
			10.6	Espejo Retrovisor Ext. Der.	1	2.685.000	**2.685.000**
			10.7	Sensor ABS Rueda Delantera	2	2.507.000	**5.014.000**
			10.8	Sensor ABS Rueda Trasera	2	3.247.000	**6.494.000**
			10.9	Materiales Auxiliares	1	150.000	**150.000**
			10.10	Mano de Obra	1	0	**0**
11	78180101-021	**Reparación de Interior de Cabina**	11.1	Mecanismo levantavidrios delantero (ambos)	2	675.000	**1.350.000**
			11.2	Mecanismo levantavidrios trasero (ambos)	2	786.000	**1.572.000**
			11.3	Limpieza integral de tapizado	1	800.000	**800.000**
			11.4	Materiales Auxiliares	1	150.000	**150.000**
			11.5	Mano de Obra	1	0	**0**
12	78180101-002	**Reparación de Transmisión**	12.1	Juego de Anillos Sincronizadores	1	2.970.000	**2.970.000**
			12.2	Juego de Rulemanes	1	1.670.000	**1.670.000**
			12.3	Juego de Rodillos	1	937.000	**937.000**
			12.4	Reten de Cola	1	47.000	**47.000**
			12.5	Reten de Frente	1	82.000	**82.000**
			12.6	Aceite 75w90	5	61.000	**305.000**
			12.7	Materiales Auxiliares	1	180.000	**180.000**
			12.8	Mano de Obra	1	2.600.000	**2.600.000**
13	78180101-002	**Reparación de Embrague**	13.1	Plato de Presión	1	970.000	**970.000**
			13.2	Disco de Embrague	1	867.000	**867.000**
			13.3	Cojinete de Empuje	1	417.000	**417.000**
			13.4	Materiales Auxiliares	1	120.000	**120.000**
			13.5	Mano de Obra	1	520.000	**520.000**
14	78180101-002	**Reparación de Diferencial trasero**	14.1	Juego de piñón y corona	1	6.070.000	**6.070.000**
			14.2	Rulemanes de Corona	2	515.000	**1.030.000**
			14.3	Ruleman Piñón chico	1	277.000	**277.000**
			14.4	Ruleman Piñón grande	1	380.000	**380.000**
			14.5	Reten Piñón	1	47.000	**47.000**
			14.6	Aceite 80w90	3	42.000	**126.000**
			14.7	Materiales Auxiliares	1	180.000	**180.000**
			14.8	Mano de Obra	1	2.900.000	**2.900.000**
15	78180101-004	**Reparación de suspensión trasera**	15.1	Amortiguador Trasero	2	491.000	**982.000**
			15.2	8 Bujes de elástico	1	435.000	**435.000**
			15.3	4 Grilletes de elástico	1	338.000	**338.000**
			15.4	Materiales Auxiliares	1	120.000	**120.000**
			15.5	Mano de Obra	1	0	**0**
16	78180101-002	**Reparación de sistema de 4x4**	16.1	Caja de Transferencia completa	1	29.500.000	**29.500.000**
			16.2	Actuador 4x4	1	2.870.000	**2.870.000**
			16.3	Módulo 4x4	1	970.000	**970.000**
			16.4	Materiales Auxiliares	1	180.000	**180.000**
			16.5	Mano de Obra	1	1.300.000	**1.300.000**
PRECIO TOTAL DEL LOTE 1							**169.426.000**

Dirección Nacional de Administración de Proyectos
Unidad Operativa de Contrataciones
MAG
Agricultura para el desarrollo
DINCAP

República del Paraguay
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)
PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PRODERS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - ID Nº 217.666
CONTRATACION POR EXCEPCION - CON CONTRATO ABIIERTO PLURIANUAL

BICENTENARIO

ANEXO I: CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE 2 - MINIBUS HYUNDAI H1							
Ítem	Catálogo	Servicio	Descripción del Bien y/o Servicio		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	78180101-006	Reparación de frenos	1.1	Juego de Pastillas delanteras	1	640.000	640.000
			1.2	Cementado de 4 Zapatas	1	150.000	150.000
			1.3	Cilindro de Freno trasero	1	650.000	650.000
			1.4	Rectificación de 2 Discos de freno	1	150.000	150.000
			1.5	Rectificación de 2 Tambores de freno	1	150.000	150.000
			1.6	Juego de Reparación de mordaza	1	478.000	478.000
			1.7	Fluido de Frenos	1	25.000	25.000
			1.8	Materiales Auxiliares	1	120.000	120.000
			1.9	Mano de Obra	1	0	0
2	78180101-004	Reparación de suspensión delantera	2.1	Amortiguador Delantero	2	715.000	1.430.000
			2.2	2 Rotulas Inferiores	1	424.000	424.000
			2.3	2 Rotulas Superiores	1	445.000	445.000
			2.4	4 Bujes de Parrilla inferior	1	1.072.000	1.072.000
			2.5	4 Bujes de Parrilla superior	1	1.072.000	1.072.000
			2.6	Bujes Estabilizador delantero	1	100.000	100.000
			2.7	Materiales Auxiliares	1	120.000	120.000
			2.8	Mano de Obra	1	0	0
3	78180101-009	Reparación de sistemas eléctricos	3.1	Bendix de Arranque	1	705.000	705.000
			3.2	Rotor de Arranque	1	920.000	920.000
			3.3	Inducido de Arranque	1	1.205.000	1.205.000
			3.4	Materiales Auxiliares	1	120.000	120.000
			3.5	Mano de Obra	1	390.000	390.000
4	78180101-009	Reparación de Alternador	4.1	Juego de Regulador de voltaje y Juego. De diodos	1	1.720.000	1.720.000
			4.2	Rotor Alternador	1	1.125.000	1.125.000
			4.3	Estator Alternador	1	985.000	985.000
			4.4	Materiales Auxiliares	1	120.000	120.000
			4.5	Mano de Obra	1	390.000	390.000
5	78180101-009	Reparación de Partes eléctricas en Gral.	5.1	Foco de Alta y Baja	2	120.000	240.000
			5.2	Foco de 1 filamento	2	13.000	26.000
			5.3	Foco de Busca huella	2	66.000	132.000
			5.4	Foco luz de techo	1	6.000	6.000
			5.5	Faro Delantero	2	1.215.000	2.430.000
			5.6	Faro Trasero	2	776.000	1.552.000
			5.7	Conmutador de luces	1	597.000	597.000
			5.8	Materiales Auxiliares	1	350.000	350.000
			5.9	Mano de Obra	1	0	0
6	78180101-015	Reparación de Motor	6.1	Filtro de Aceite	1	62.000	62.000
			6.2	Filtro de Aire	1	87.000	87.000
			6.3	Filtro de Combustible	1	275.000	275.000
			6.4	Soporte de Caja	1	495.000	495.000
			6.5	Soporte Motor	2	436.000	872.000
			6.6	Aceite Motor	8	42.000	336.000
			6.7	Reten Frente motor	1	215.000	215.000
			6.8	Trabajo de Terceros	1	120.000	120.000
			6.9	Materiales Auxiliares	1	15.000	15.000
			6.10	Mano de Obra	1	195.000	195.000
7	78180101-002	Reparación de Diferencial de 4X4	7.1	Aceite 80w90	3	42.000	126.000
			7.2	Reten Piñón	1	68.000	68.000
			7.3	Retenes del Túnel del diferencial	2	422.000	844.000
			7.4	Materiales Auxiliares	1	180.000	180.000
			7.5	Mano de Obra	1	2.900.000	2.900.000
8	78180101-003	Reparación de Dirección	8.1	Cremallera de dirección	1	5.905.000	5.905.000
			8.2	Precap	2	233.000	466.000
			8.3	Muñequin	2	240.000	480.000
			8.4	Guardapolvo	2	187.000	374.000
			8.5	Buje de Cremallera	1	265.000	265.000
			8.6	Buje	1	155.000	155.000
			8.7	Alineación y Balanceo	1	120.000	120.000
			8.8	Bomba de D/H	1	1.805.000	1.805.000
			8.9	Materiales Auxiliares	1	120.000	120.000
			8.10	Mano de Obra	1	0	0

			9.1	Radiador de Agua	1	1.505.000	**1.505.000**
			9.2	Bomba de Agua	1	1.056.000	**1.056.000**
			9.3	Ventilador Radiador	1	435.000	**435.000**
			9.4	Termostato	1	130.000	**130.000**
			9.5	Embrague Ventilador	1	875.000	**875.000**
			9.6	Condensador de A/C	1	2.635.000	**2.635.000**
		Reparación del	9.7	Gas 134 A	1	350.000	**350.000**
		sistema de	9.8	Compresor de A/C	1	6.024.000	**6.024.000**
	78180101-	**refrigeración y**	9.9	Materiales Auxiliares	1	150.000	**150.000**
9	016	**A.Ac.**	9.10	Mano de Obra	1	0	**0**
			10.1	Air Bag conductor	1	3.565.000	**3.565.000**
			10.2	Air Bag acompañante	1	5.826.000	**5.826.000**
			10.3	Disco Air Bag	1	605.000	**605.000**
			10.4	Modulo Air Bag	1	2.994.000	**2.994.000**
			10.5	Espejo Retrovisor Ext. Izq	1	800.000	**800.000**
			10.6	Espejo Retrovisor Ext. Der.	1	800.000	**800.000**
			10.7	Sensor ABS Rueda Delantera	2	525.000	**1.050.000**
			10.8	Sensor ABS Rueda Trasera	2	545.000	**1.090.000**
	78180101-	**Sistema de Air**	10.9	Materiales Auxiliares	1	120.000	**120.000**
10	016	**Bag**	10.10	Mano de Obra	1	0	**0**
			11.1	Manija de Puerta Exterior	2	408.000	**816.000**
			11.2	manija de Puerta Interior	2	335.000	**670.000**
		Reparación de	11.3	Limpieza integral de tapizado	1	800.000	**800.000**
	78180101-	**Interior de**	11.4	Materiales Auxiliares	1	12.000	**12.000**
11	021	**Cabina**	11.5	Mano de Obra	1	0	**0**
			12.1	Juego de Anillos Sincronizadores	1	930.000	**930.000**
			12.2	Juego de Rulemanes	1	2.415.000	**2.415.000**
			12.3	Juego de Rodillos	1	615.000	**615.000**
			12.4	Reten de Cola	1	194.000	**194.000**
			12.5	Reten de Frente	1	151.000	**151.000**
			12.6	Aceite 75w90	5	62.000	**310.000**
	78180101-	**Reparación de**	12.7	Materiales Auxiliares	1	180.000	**180.000**
12	002	**Transmisión**	12.8	Mano de Obra	1	2.600.000	**2.600.000**
			13.1	Plato de Presión	1	645.000	**645.000**
			13.2	Disco de Embrague	1	545.700	**545.700**
			13.3	Cojinete de Empuje	1	261.000	**261.000**
	78180101-	**Reparación de**	13.4	Materiales Auxiliares	1	120.000	**120.000**
13	002	**Embrague**	13.5	Mano de Obra	1	520.000	**520.000**
			14.1	Amortiguador Trasero	2	625.000	**1.250.000**
			14.2	Brazo Trasero	2	765.000	**1.530.000**
		Reparación de	14.3	Buje Estabilizador Trasero	2	100.000	**200.000**
	78180101-	**suspensión**	14.4	Materiales Auxiliares	1	120.000	**120.000**
14	002	**trasera**	14.5	Mano de Obra	1	0	**0**
PRECIO TOTAL DEL LOTE 1							**81.413.700**

República del Paraguay
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)
PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - PRODERS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - ID Nº 217.666
CONTRATACION POR EXCEPCION - CON CONTRATO ABIIERTO PLURIANUAL

ANEXO I: CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE 3 - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE							
Ítem	Catálogo	Servicio	Descripción del Bien y/o Servicio		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	78180101-006	Reparación de frenos	1.1	Juego de Pastillas delanteras	1	805.000	805.000
			1.2	Juego de Pastillas traseras	1	567.000	567.000
			1.3	Cilindro de Freno trasero	1	130.000	130.000
			1.4	Rectificación de 2 Discos de freno	1	150.000	150.000
			1.5	Rectificación de 2 Tambores de freno	1	150.000	150.000
			1.6	Juego de Reparación de mordaza	1	1.079.000	1.079.000
			1.7	Fluido de Frenos	1	25.000	25.000
			1.8	Materiales Auxiliares	1	120.000	120.000
			1.9	Mano de Obra	1	0	0
2	78180101-004	Reparación de suspensión delantera	2.1	Amortiguador Delantero	2	645.000	1.290.000
			2.2	2 Rotulas Inferiores	1	103.000	103.000
			2.3	2 Rotulas Superiores	1	305.000	305.000
			2.4	4 Bujes de Parrilla inferior	1	680.000	680.000
			2.5	4 Bujes de Parrilla superior	1	300.000	300.000
			2.6	Bujes Estabilizador delantero	1	89.000	89.000
			2.7	Materiales Auxiliares	1	120.000	120.000
			2.8	Mano de Obra	1	0	0
3	78180101-009	Reparación de sistemas eléctricos	3.1	Bendix de Arranque	1	275.000	275.000
			3.2	Rotor de Arranque	1	257.000	257.000
			3.3	Inducido de Arranque	1	630.000	630.000
			3.4	Materiales Auxiliares	1	0	0
			3.5	Mano de Obra	1	390.000	390.000
4	78180101-009	Reparación de Alternador	4.1	Juego De Regulador de voltaje y Juego De diodos	1	953.000	953.000
			4.2	Rotor Alternador	1	2.315.000	2.315.000
			4.3	Estator Alternador	1	23.150.000	23.150.000
			4.4	Materiales Auxiliares	1	0	0
			4.5	Mano de Obra	1	390.000	390.000
5	78180101-009	Reparación de Partes eléctricas en Gral.	5.1	Foco de Alta y Baja	2	75.000	150.000
			5.2	Foco de 1 filamento	2	13.000	26.000
			5.3	Foco de Busca huella	2	56.000	112.000
			5.4	Foco luz de techo	1	11.000	11.000
			5.5	Faro Delantero	2	1.995.000	3.990.000
			5.6	Faro Trasero	2	800.000	1.600.000
			5.7	Conmutador de luces	1	762.000	762.000
			5.8	Materiales Auxiliares	1	120.000	120.000
			5.9	Mano de Obra	1	0	0
6	78180101-015	Reparación de Motor	6.1	Filtro de Aceite	1	92.000	92.000
			6.2	Filtro de Aire	1	74.000	74.000
			6.3	Filtro de Combustible	1	173.000	173.000
			6.4	Soporte de Caja	1	815.000	815.000
			6.5	Soporte Motor	2	2.400.000	4.800.000
			6.6	Aceite Motor	8	36.000	288.000
			6.7	Reten Frente motor	1	70.000	70.000
			6.8	Trabajo de Terceros	1	120.000	120.000
			6.9	Materiales Auxiliares	1	150.000	150.000
			6.10	Mano de Obra	1	196.000	196.000
7	78180101-002	Reparación de Diferencial de 4X4	7.1	Aceite 80w90	3	42.000	126.000
			7.2	Reten Piñón	1	115.000	115.000
			7.3	Retenes del Túnel del diferencial	2	565.000	1.130.000
			7.4	Materiales Auxiliares	1	180.000	180.000
			7.5	Mano de Obra	1	2.900.000	2.900.000

8	78180101-003	**Reparación de Dirección**	8.1	Cremallera de dirección	1	5.205.000	**5.205.000**
			8.2	Precap	2	345.000	**690.000**
			8.3	Muñequin	2	319.000	**638.000**
			8.4	Guardapolvo	2	190.000	**380.000**
			8.5	Esparrago de Rueda	24	145.000	**3.480.000**
			8.6	Tuercas de Rueda	24	20.000	**480.000**
			8.7	Alineación y Balanceo	1	120.000	**120.000**
			8.8	Cubierta	4	795.000	**3.180.000**
			8.9	Materiales Auxiliares	1	120.000	**120.000**
			8.10	Mano de Obra	1	0	**0**
9	78180101-016	**Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.**	9.1	Radiador de Agua	1	1.870.000	**1.870.000**
			9.2	Bomba de Agua	1	820.000	**820.000**
			9.3	Ventilador Radiador	1	1.605.000	**1.605.000**
			9.4	Termostato	1	180.000	**180.000**
			9.5	Mangueras de Radiador	2	225.000	**450.000**
			9.6	Condensador de A/C	1	2.610.000	**2.610.000**
			9.7	Gas 134 A	1	350.000	**350.000**
			9.8	Embrague Compresor	1	1.100.000	**1.100.000**
			9.9	Materiales Auxiliares	1	180.000	**180.000**
			9.10	Mano de Obra	1	0	**0**
10	78180101-016	**Sistema de Air Bag**	10.1	Air Bag conductor	1	6.030.000	**6.030.000**
			10.2	Air Bag acompañante	1	8.860.000	**8.860.000**
			10.3	Disco Air Bag	1	530.000	**530.000**
			10.4	Modulo Air Bag	1	260.000	**260.000**
			10.5	Espejo Retrovisor Ext. Izq	1	1.365.000	**1.365.000**
			10.6	Espejo Retrovisor Ext. Der.	1	1.255.000	**1.255.000**
			10.7	Sensor ABS Rueda Delantera	2	510.000	**1.020.000**
			10.8	Sensor ABS Rueda Trasera	2	520.000	**1.040.000**
			10.9	Materiales Auxiliares	1	150.000	**150.000**
			10.10	Mano de Obra	1	0	**0**
11	78180101-021	**Reparación de Interior de Cabina**	11.1	Mecanismo levantavidrios delantero (ambos)	2	750.000	**1.500.000**
			11.2	Mecanismo levantavidrios trasero (ambos)	2	660.000	**1.320.000**
			11.3	Limpieza integral de tapizado	1	800.000	**800.000**
			11.4	Materiales Auxiliares	1	120.000	**120.000**
			11.5	Mano de Obra	1	0	**0**
12	78180101-002	**Reparación de Transmisión**	12.1	Juego de Anillos Sincronizadores	1	0	**0**
			12.2	Juego de Rulemanes	1	190.000	**190.000**
			12.3	Juego de Rodillos	1	160.000	**160.000**
			12.4	Reten de Cola	1	60.000	**60.000**
			12.5	Reten de Frente	1	65.000	**65.000**
			12.6	Aceite 75w90	5	61.000	**305.000**
			12.7	Materiales Auxiliares	1	180.000	**180.000**
			12.8	Mano de Obra	1	2.600.000	**2.600.000**
13	78180101-002	**Reparación de Embrague**	13.1	Plato de Presión	1	2.350.000	**2.350.000**
			13.2	Disco de Embrague	1	0	**0**
			13.3	Cojinete de Empuje	1	680.000	**680.000**
			13.4	Materiales Auxiliares	1	120.000	**120.000**
			13.5	Mano de Obra	1	520.000	**520.000**
14	78180101-002	**Reparación de Diferencial trasero**	14.1	Juego de piñón y corona	1	2.500.000	**2.500.000**
			14.2	Rulemanes de Corona	2	300.000	**600.000**
			14.3	Ruleman Piñón chico	1	250.000	**250.000**
			14.4	Ruleman Piñón grande	1	415.000	**415.000**
			14.5	Reten Piñón	1	415.000	**415.000**
			14.6	Aceite 80w90	3	45.000	**135.000**
			14.7	Materiales Auxiliares	1	180.000	**180.000**
			14.8	Mano de Obra	1	2.900.000	**2.900.000**
15	78180101-004	**Reparación de suspensión trasera**	15.1	Amortiguador Trasero	2	1.110.000	**2.220.000**
			15.2	8 Bujes de elástico	1	195.000	**195.000**
			15.3	4 Grilletes de elástico	1	195.000	**195.000**
			15.4	Materiales Auxiliares	1	120.000	**120.000**
			15.5	Mano de Obra	1	0	**0**
16	78180101-002	**Reparación de sistema de 4x4**	16.1	Caja de Transferencia completa	1	57.000.000	**57.000.000**
			16.2	Actuador 4x4	1	1.115.000	**1.115.000**
			16.3	Módulo 4x4	1	1.730.000	**1.730.000**
			16.4	Materiales Auxiliares	1	180.000	**180.000**
			16.5	Mano de Obra	1	1.300.000	**1.300.000**
PRECIO TOTAL DEL LOTE 1							**173.257.000**