MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa DINCAP Nº 01/2016
ID Llamado: 309.165
Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

GOBIERNO NACIONAL

Cuadro Comparativo de Precios

LOTE 01 - FOTOCOPIADORAS

ITEMS	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Fernández PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO	OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO
1- Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras – MARCA CANON- MODELO IR1210							
1.1	81141804-001	Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	550.000	120.000
1.2		Cuchilla	Unidad	1	Evento	100.000	120.000
1.3		Rodillo Magnético	Unidad	1	Evento	30.000	150.000
1.4		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	30.000	280.000
1.5		Cable Flat	Unidad	1	Evento	200.000	70.000
1.6		Cable del Motor del Escáner	Unidad	1	Evento	30.000	170.000
1.7		Película Fusor	Unidad	1	Evento	200.000	25.000
1.8		Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	200.000	200.000
1.9		Puerta Lateral Derecha	Unidad	1	Evento	100.000	50.000
1.10		Guía de la Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	30.000	160.000
1.11		Rodillo de Recolección	Unidad	1	Evento	30.000	50.000
1.12		Guia de Papel	Unidad	1	Evento	30.000	160.000
1.13		Mantenimiento Preventivo y cambio de partes	Unidad	1	Evento	250.000	150.000
		SUB TOTAL				**1.780.000**	**1.705.000**
2- Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras – MARCA CANON- MODELO IR 1024							
2.1	81141804-001	Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	600.000	140.000
2.2		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	80.000	120.000
2.3		Película Fusor	Unidad	1	Evento	250.000	150.000
2.4		Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	200.000	280.000
2.5		Cuchilla	Unidad	1	Evento	150.000	70.000
2.6		Rodillo Magnético	Unidad	1	Evento	50.000	170.000
2.7		Rodillo de Arrastre de Papel	Unidad	1	Evento	50.000	125.000
2.8		Brazo de Unión de Puerta Lateral	Unidad	1	Evento	100.000	200.000
2.9		Rodillo de Separación	Unidad	1	Evento	50.000	90.000
2.10		Obturador de Sensor	Unidad	1	Evento	50.000	160.000
2.11		Base del ADF	Unidad	1	Evento	100.000	250.000
2.12		Puerta Izquierda	Unidad	1	Evento	150.000	160.000
2.13		Rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	100.000	160.000
2.14		Mantenimiento Preventivo y cambio de partes	Unidad	1	Evento	250.000	180.000
		SUB TOTAL				**2.180.000**	**2.255.000**
3- Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras – MARCA CANON-MODELO IR 1024 N							
3.1	81141804-001	Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	600.000	140.000
3.2		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	80.000	120.000
3.3		Película Fusor	Unidad	1	Evento	250.000	150.000
3.4		Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	200.000	280.000
3.5		Cuchilla	Unidad	1	Evento	150.000	70.000
3.6		Rodillo Magnético	Unidad	1	Evento	50.000	170.000
3.7		Rodillo de Arrastre de Papel	Unidad	1	Evento	50.000	125.000
3.8		Brazo de Unión de Puerta Lateral	Unidad	1	Evento	100.000	200.000
3.9		Rodillo de Separación	Unidad	1	Evento	50.000	90.000
3.10		Obturador de Sensor	Unidad	1	Evento	50.000	160.000
3.11		Base del ADF	Unidad	1	Evento	100.000	250.000
3.12		Puerta Izquierda	Unidad	1	Evento	150.000	160.000
3.13		Rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	100.000	160.000
3.14		Mantenimiento Preventivo y cambio de partes	Unidad	1	Evento	250.000	180.000
		SUB TOTAL				**2.180.000**	**2.255.000**
4- Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras – MARCA CANON-MODELO IR 1022							
4.1	81141804-001	Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	600.000	140.000
4.2		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	80.000	120.000
4.3		Película Fusor	Unidad	1	Evento	250.000	150.000
4.4		Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	200.000	280.000
4.5		Cuchilla	Unidad	1	Evento	150.000	70.000
4.6		Rodillo Magnético	Unidad	1	Evento	50.000	170.000
4.7		Rodillo de Arrastre de Papel	Unidad	1	Evento	50.000	125.000
4.8		Brazo de Unión de Puerta Lateral	Unidad	1	Evento	100.000	200.000
4.9		Rodillo de Separación	Unidad	1	Evento	50.000	90.000
4.10		Obturador de Sensor	Unidad	1	Evento	50.000	160.000
4.11		Base del ADF	Unidad	1	Evento	100.000	250.000
4.12		Puerta Izquierda	Unidad	1	Evento	150.000	160.000
4.13		Rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	100.000	160.000
4.14		Mantenimiento Preventivo y cambio de partes	Unidad	1	Evento	250.000	180.000
		SUB TOTAL				**2.180.000**	**2.255.000**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa DINCAP Nº 01/2016
ID Llamado: 309.165
Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

GOBIERNO NACIONAL

Cuadro Comparativo de Precios

LOTE 01 - FOTOCOPIADORAS

ITEMS	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Fernández PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO	OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO
5-Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras – Marca CANON-Modelo IR 2022 N							
5.1	81141804-001	Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	650.000	300.000
5.2		Almohadilla de separación de Alimentación Manual	Unidad	1	Evento	150.000	150.000
5.3		Rodillo de Recolección	Unidad	1	Evento	80.000	200.000
5.4		Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	300.000	500.000
5.5		Embrague del Cassette	Unidad	1	Evento	80.000	200.000
5.6		Embrague del Bypass	Unidad	1	Evento	80.000	180.000
5.7		Puerta Lateral Izquierda	Unidad	1	Evento	150.000	200.000
5.8		Unidad de Fusor	Unidad	1	Evento	800.000	450.000
5.9		Rodillo de Separación	Unidad	1	Evento	80.000	150.000
5.10		Rodillo Magnético	Unidad	1	Evento	80.000	180.000
5.11		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	80.000	160.000
5.12		Cuchilla	Unidad	1	Evento	200.000	150.000
5.13		Mantenimiento Preventivo y cambio de partes	Unidad	1	Evento	300.000	250.000
		SUB TOTAL				**3.030.000**	**3.070.000**
6- Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras – MARCA CANON-MODELO MF6530							
6.1	81141804-001	Cartucho de cilindro	Unidad	1	Evento	600.000	200.000
6.2		Placa de Fuente de Alimentación	Unidad	1	Evento	250.000	350.000
6.3		Rodillo de Recolección	Unidad	1	Evento	80.000	150.000
6.4		Unidad de Fusor	Unidad	1	Evento	350.000	450.000
6.5		Rodillo de Separación	Unidad	1	Evento	80.000	200.000
6.6		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	80.000	200.000
6.7		Obturador de Sensor	Unidad	1	Evento	80.000	180.000
6.8		Tapa de ADF	Unidad	1	Evento	200.000	150.000
6.9		Mantenimiento Preventivo y cambio de partes	Unidad	1	Evento	250.000	180.000
		SUB TOTAL				**1.970.000**	**2.060.000**
7- Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras - Marca BROTHER – Modelo MFX 8060							
7.1	81141804-001	Fotoconductores	Unidad	1	Evento	50.000	250.000
7.2		Cilindro	Unidad	1	Evento	300.000	100.000
7.3		Cuchilla de limpieza	Unidad	1	Evento	40.000	100.000
7.4		Lámpara de Fusor	Unidad	1	Evento	40.000	100.000
7.5		Engranaje fusor	Unidad	1	Evento	40.000	50.000
7.6		Rodillo fusor	Unidad	1	Evento	40.000	130.000
7.7		Rodillo de transferencia	Unidad	1	Evento	40.000	80.000
7.8		Revelador	Unidad	1	Evento	40.000	90.000
7.9		Termistor	Unidad	1	Evento	40.000	30.000
7.10		Lámpara de exposición	Unidad	1	Evento	40.000	20.000
7.11		Rodillo de presión	Unidad	1	Evento	40.000	80.000
7.12		Buje fusor	Unidad	1	Evento	40.000	70.000
7.13		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	150.000	150.000
SUB TOTAL						**900.000**	**1.250.000**
8- Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras - Marca BROTHER – Modelo MFX 8860							
8.1	81141804-001	Fotoconductores	Unidad	1	Evento	50.000	250.000
8.2		Cilindro	Unidad	1	Evento	300.000	100.000
8.3		Cuchilla de limpieza	Unidad	1	Evento	40.000	100.000
8.4		Lámpara de Fusor	Unidad	1	Evento	40.000	100.000
8.5		Engranaje fusor	Unidad	1	Evento	40.000	50.000
8.6		Rodillo fusor	Unidad	1	Evento	40.000	130.000
8.7		Rodillo de transferencia	Unidad	1	Evento	40.000	80.000
8.8		Revelador	Unidad	1	Evento	40.000	90.000
8.9		Termistor	Unidad	1	Evento	40.000	30.000
8.10		Lámpara de exposición	Unidad	1	Evento	40.000	20.000
8.11		Rodillo de presión	Unidad	1	Evento	40.000	80.000
8.12		Buje fusor	Unidad	1	Evento	40.000	70.000
8.13		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	150.000	150.000
SUB TOTAL						**900.000**	**1.250.000**
9- Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras - Marca KYOSERA–Modelo Ecosis 3040 MFP+							
9.1		Kit de Mantenimiento	Unidad	1	Evento	2.000.000	800.000
9.2		Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	2.000.000	380.000
9.3		Kit de Fusor	Unidad	1	Evento	2.500.000	800.000
9.4		Base MFP	Unidad	1	Evento	300.000	200.000
9.5		Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1	Unidad	1	Evento	100.000	150.000

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa DINCAP Nº 01/2016
ID Llamado: 309.165
Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

Cuadro Comparativo de Precios

LOTE 01 - FOTOCOPIADORAS

ITEMS	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Fernández PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO	OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO
9.6	81141804-001	Pulle Pick up Assy (Goma de arrastre de Bandeja 2	Unidad	1	Evento	*100.000*	*150.000*
9.7		Retard Roll Assy (Rodillo de Retardo de Cassetero)	Unidad	1	Evento	*100.000*	*150.000*
9.8		Bush Regist (Buje de registro)	Unidad	1	Evento	*100.000*	*150.000*
9.9		Parts Engine PWB Assy SP (Placa Engine)	Unidad	1	Evento	*450.000*	*150.000*
9.10		Spring Regist (Resorte de Registro)	Unidad	1	Evento	*50.000*	*150.000*
9.11		Gear Joint Z 16	Unidad	1	Evento	*150.000*	*150.000*
9.12		Parts Main PWB Assy (Placa Principal)	Unidad	1	Evento	*2.500.000*	*850.000*
9.13		Engranaje de Reg. Z23H	Unidad	1	Evento	*300.000*	*250.000*
9.14		Mantenimiento Preventivo	Unidad	1	Evento	*500.000*	*150.000*
9.15		Mantenimiento Correctivo	Unidad	1	Evento	*200.000*	*220.000*
SUB TOTAL						***11.350.000***	***4.700.000***
TOTAL LOTE 1						***26.470.000***	***20.800.000***

MONTO MÍNIMO: Gs. 7.500.000 (Guaraníes siete millones quinientos mil)
MONTO MÁXIMO: Gs. 15.000.000 (Guaraníes quince millones).

CHRISTIAN MARECOS
Representante del Dpto. de Contrataciones
DINCAP-MAG

Abog. JUAN EDUARDO ORTIZ
Representante de la Asesoría Legal de la
Dirección de Contrataciones de MAG

Abog. GREGORIO LEZCANO
Representante de la Dirección de Administración
Financiera de la DINCAP-MAG

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa DINCAP Nº 01/2016
ID Llamado: 309.165
Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

GOBIERNO NACIONAL

Cuadro Comparativo de Precios

LOTE 02 - IMPRESORAS

ITEMS	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Fernández PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO	OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO
1- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca CANON- Modelo 6300 DN							
1.1	81111812-001	Fotoconductores	Unidad	1	Evento	50.000	150.000
1.2		Cilindro	Unidad	1	Evento	1.000.000	100.000
1.3		Cuchilla de limpieza	Unidad	1	Evento	50.000	80.000
1.4		Lámpara de Fusor	Unidad	1	Evento	150.000	120.000
1.5		Engranaje fusor	Unidad	1	Evento	50.000	70.000
1.6		Rodillo fusor	Unidad	1	Evento	50.000	120.000
1.7		Rodillo de transferencia	Unidad	1	Evento	50.000	200.000
1.8		Revelador	Unidad	1	Evento	50.000	150.000
1.9		Rodillo de carga	Unidad	1	Evento	50.000	130.000
1.10		Lámpara de exposición	Unidad	1	Evento	50.000	80.000
1.11		Rodillo de presión	Unidad	1	Evento	50.000	120.000
1.12		Buje fusor	Unidad	1	Evento	50.000	35.000
1.13		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	200.000	150.000
SUB TOTAL						**1.850.000**	**1.505.000**
2- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca KYOSERA-Modelo FS C5250 DN							
2.1	81111812-001	Kit de Mantenimiento	Unidad	1	Evento	2.500.000	3.000.000
2.2		Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	2.000.000	2.500.000
2.3		Kit de Fusor	Unidad	1	Evento	3.000.000	1.800.000
2.4		Parts Main PWB Assy (Placa Principal)	Unidad	1	Evento	2.500.000	5.000.000
2.5		Mantenimiento Preventivo	Unidad	1	Evento	800.000	500.000
2.6		Mantenimiento Correctivo	Unidad	1	Evento	300.000	1.000.000
SUB TOTAL						**11.100.000**	**13.800.000**
3- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca KYOSERA-Modelo FS 1370 DN							
3.1	81111812-001	Kit de Mantenimiento	Unidad	1	Evento	1.800.000	3.000.000
3.2		Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	2.500.000	1.500.000
3.3		Kit de Fusor	Unidad	1	Evento	2.000.000	900.000
3.4		Base MFP	Unidad	1	Evento	100.000	200.000
3.5		Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1	Unidad	1	Evento	100.000	300.000
3.6		Pulle Pick up Assy (Goma de arrastre de Bandeja 2	Unidad	1	Evento	100.000	300.000
3.7		Retard Roll Assy (Rodillo de Retardo de Cassetero)	Unidad	1	Evento	100.000	300.000
3.8		Parts PWB Control (Placa Principal)	Unidad	1	Evento	1.000.000	300.000
3.9		switching Regulator (Fuente de alimentacion	Unidad	1	Evento	800.000	500.000
3.10		Mantenimiento Preventivo	Unidad	1	Evento	600.000	300.000
3.11		Mantenimiento Correctivo	Unidad	1	Evento	400.000	700.000
SUB TOTAL						**9.500.000**	**8.300.000**
4- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca OKI-Modelo B730 DN							
4.1	81111812-001	Sensor de Bypass	Unidad	1	Evento	100.000	200.000
4.2		Conjunto de fusor	Unidad	1	Evento	100.000	600.000
4.3		Uña guia de papel	Unidad	1	Evento	100.000	300.000
4.4		Rodillo alimentadores de bandeja	Unidad	1	Evento	100.000	150.000
4.5		PCR	Unidad	1	Evento	150.000	300.000
4.6		Engranajes	Unidad	1	Evento	250.000	150.000
4.7		Rodillo de alimentador automatico	Unidad	1	Evento	100.000	150.000
4.8		Unidad de Imagen	Unidad	1	Evento	2.200.000	500.000
4.9		Soleonoides	Unidad	1	Evento	200.000	120.000
4.10		Reparación de unidad laser	Unidad	1	Evento	100.000	100.000
4.11		Placa principal	Unidad	1	Evento	500.000	450.000
4.12		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	500.000	190.000
SUB TOTAL						**4.400.000**	**3.210.000**
5- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca XEROS -Modelo Phaser 4600							
5.1.	81111812-001	Cuchilla dosificadora	Unidad	1	Evento	100.000	350.000
5.2		Conjunto de fusor	Unidad	1	Evento	100.000	600.000
5.3		Goma de arrastre de papel	Unidad	1	Evento	100.000	180.000
5.4		Rodillo alimentadores de bandeja	Unidad	1	Evento	100.000	180.000
5.5		Revelador	Unidad	1	Evento	150.000	200.000
5.6		Termistor	Unidad	1	Evento	250.000	80.000
5.7		Sensor de unidad de revelado	Unidad	1	Evento	100.000	180.000
5.8		Rodillo de Trasferencia	Unidad	1	Evento	100.000	150.000
5.9		Unidad de Imagen	Unidad	1	Evento	2.200.000	350.000
5.10		Bujes de presion	Unidad	1	Evento	100.000	80.000

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa DINCAP Nº 01/2016
ID Llamado: 309.165
Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

GOBIERNO NACIONAL

Cuadro Comparativo de Precios

LOTE 02 - IMPRESORAS

ITEMS	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Fernández PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO	OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO
5.11		Placa principal	Unidad	1	Evento	500.000	450.000
5.12		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	500.000	500.000
SUB TOTAL						**4.300.000**	**3.300.000**
6- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca XEROS -Modelo 3117							
6.1	81111812-001	Cuchilla dosificadora	Unidad	1	Evento	100.000	350.000
6.2		Conjunto de fusor	Unidad	1	Evento	100.000	400.000
6.3		Goma de arrastre de papel	Unidad	1	Evento	100.000	150.000
6.4		Rodillo alimentadores de bandeja	Unidad	1	Evento	100.000	180.000
6.5		Revelador	Unidad	1	Evento	50.000	150.000
6.6		Termistor	Unidad	1	Evento	100.000	80.000
6.7		Sensor de unidad de revelado	Unidad	1	Evento	100.000	100.000
6.8		Rodillo de Trasferencia	Unidad	1	Evento	200.000	120.000
6.9		Unidad de Imagen	Unidad	1	Evento	1.800.000	400.000
6.10		Bujes de presion	Unidad	1	Evento	100.000	50.000
6.11		Placa principal	Unidad	1	Evento	300.000	250.000
6.12		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	300.000	180.000
SUB TOTAL						**3.350.000**	**2.410.000**
7- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca HP DESKJET -Modelo F 4480							
7.1	81111812-001	Sustitución de engranaje principal	Unidad	1	Evento	50.000	20.000
7.2		Sustitución de cinta flex	Unidad	1	Evento	50.000	25.000
7.3		Sustitución de cabezal	Unidad	1	Evento	50.000	80.000
7.4		Sustitución de mecanismo que expulsa la hoja	Unidad	1	Evento	50.000	50.000
7.5		Sustitución de lampara de scaner	Unidad	1	Evento	50.000	50.000
7.6		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	100.000	30.000
SUB TOTAL						**350.000**	**255.000**
8- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca HP -Modelo 720 C							
8.1	81111812-001	Sustitución de engranaje principal	Unidad	1	Evento	50.000	20.000
8.2		Sustitución de cinta flex	Unidad	1	Evento	50.000	25.000
8.3		Sustitución de cabezal	Unidad	1	Evento	50.000	80.000
8.4		Sustitución de mecanismo que expulsa la hoja	Unidad	1	Evento	50.000	50.000
8.5		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	100.000	30.000
SUB TOTAL						**300.000**	**205.000**
9- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca HP DESKJET -Modelo 3745							
9.1	81111812-001	Sustitución de engranaje principal	Unidad	1	Evento	50.000	50.000
9.2		Sustitución de cinta flex	Unidad	1	Evento	50.000	25.000
9.3		Sustitución de cabezal	Unidad	1	Evento	50.000	80.000
9.4		Sustitución de mecanismo que expulsa la hoja	Unidad	1	Evento	50.000	50.000
9.5		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	100.000	80.000
SUB TOTAL						**300.000**	**285.000**
10- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca HP DESKJET -Modelo 1160							
10.1	81111812-001	Sustitución de engranaje principal	Unidad	1	Evento	100.000	150.000
10.2		Cambio de lamina de fusor	Unidad	1	Evento	250.000	180.000
10.3		Cambio de fuente	Unidad	1	Evento	100.000	250.000
10.4		Sustitución de mecanismo que expulsa la hoja	Unidad	1	Evento	100.000	50.000
10.5		Sustitución de rodillo de calor	Unidad	1	Evento	100.000	130.000
10.6		Sustitución de fotoconductor	Unidad	1	Evento	250.000	100.000
10.7		Sustitución de rodillo de presión	Unidad	1	Evento	250.000	100.000
10.8		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	250.000	150.000
SUB TOTAL						**1.400.000**	**1.110.000**
11- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca HP LASERJET - Modelo 2820							
11.1	81111812-001	Sustitución de engranaje principal	Unidad	1	Evento	100.000	150.000
11.2		Cambio de lamina de fusor	Unidad	1	Evento	250.000	180.000
11.3		Cambio de fuente	Unidad	1	Evento	100.000	250.000
11.4		Sustitución de mecanismo que expulsa la hoja	Unidad	1	Evento	100.000	50.000
11.5		Sustitución de rodillo de calor	Unidad	1	Evento	100.000	130.000
11.6		Sustitución de fotoconductor	Unidad	1	Evento	250.000	100.000
11.7		Sustitución de rodillo de presión	Unidad	1	Evento	250.000	100.000
11.8		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	250.000	150.000
SUB TOTAL						**1.400.000**	**1.110.000**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa DINCAP Nº 01/2016
ID Llamado: 309.165
Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

Cuadro Comparativo de Precios

LOTE 02 - IMPRESORAS

ITEMS	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio Fernández PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO	OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO
12.Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS MARCA HP LASER Modelo 2420N							
12.1	81111812-001	Sustitución de engranaje principal	Unidad	1	Evento	*100.000*	*150.000*
12.2		Cambio de lamina de fusor	Unidad	1	Evento	*250.000*	*180.000*
12.3		Cambio de fuente	Unidad	1	Evento	*100.000*	*250.000*
12.4		Sustitución de mecanismo que expulsa la hoja	Unidad	1	Evento	*100.000*	*50.000*
12.5		Sustitución de rodillo de calor	Unidad	1	Evento	*100.000*	*130.000*
12.6		Sustitución de fotoconductor	Unidad	1	Evento	*250.000*	*100.000*
12.7		Sustitución de rodillo de presión	Unidad	1	Evento	*250.000*	*100.000*
12.8		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	*250.000*	*150.000*
SUB TOTAL						***1.400.000***	***1.110.000***
TOTAL LOTE 2						***39.650.000***	***36.600.000***

MONTO MÍNIMO: Gs. 8.500.000 (Guaraníes ocho millones quinientos mil)
MONTO MÁXIMO: Gs. 17.000.000 (Guaraníes diez y siete millones).

CHRISTIAN MARECOS
Representante del Dpto. de Contrataciones
DINCAP-MAG

Abog. JUAN EDUARDO ORTIZ
Representante de la Asesoría Legal de la
Dirección de Contratación del MAG

Abog. GREGORIO LEZCANO
Representante de la Dirección de Administración
Financiera de la DINCAP-MAG

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa DINCAP Nº 01/2016
ID Llamado: 309.165

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

Cuadro de Precios Adjudicados

LOTE 01 - FOTOCOPIADORAS

ITEMS	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO
1- Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras – MARCA CANON- MODELO IR1210						
1.1	81141804-001	Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	120.000
1.2		Cuchilla	Unidad	1	Evento	120.000
1.3		Rodillo Magnético	Unidad	1	Evento	150.000
1.4		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	280.000
1.5		Cable Flat	Unidad	1	Evento	70.000
1.6		Cable del Motor del Escáner	Unidad	1	Evento	170.000
1.7		Película Fusor	Unidad	1	Evento	25.000
1.8		Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	200.000
1.9		Puerta Lateral Derecha	Unidad	1	Evento	50.000
1.10		Guía de la Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	160.000
1.11		Rodillo de Recolección	Unidad	1	Evento	50.000
1.12		Guia de Papel	Unidad	1	Evento	160.000
1.13		Mantenimiento Preventivo y cambio de partes	Unidad	1	Evento	150.000
		SUB TOTAL				**1.705.000**
2- Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras – MARCA CANON- MODELO IR 1024						
2.1	81141804-001	Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	140.000
2.2		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	120.000
2.3		Película Fusor	Unidad	1	Evento	150.000
2.4		Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	280.000
2.5		Cuchilla	Unidad	1	Evento	70.000
2.6		Rodillo Magnético	Unidad	1	Evento	170.000
2.7		Rodillo de Arrastre de Papel	Unidad	1	Evento	125.000
2.8		Brazo de Unión de Puerta Lateral	Unidad	1	Evento	200.000
2.9		Rodillo de Separación	Unidad	1	Evento	90.000
2.10		Obturador de Sensor	Unidad	1	Evento	160.000
2.11		Base del ADF	Unidad	1	Evento	250.000
2.12		Puerta Izquierda	Unidad	1	Evento	160.000
2.13		Rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	160.000
2.14		Mantenimiento Preventivo y cambio de partes	Unidad	1	Evento	180.000
		SUB TOTAL				**2.255.000**
3- Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras – MARCA CANON-MODELO IR 1024 N						
3.1	81141804-001	Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	140.000
3.2		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	120.000
3.3		Película Fusor	Unidad	1	Evento	150.000
3.4		Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	280.000
3.5		Cuchilla	Unidad	1	Evento	70.000
3.6		Rodillo Magnético	Unidad	1	Evento	170.000
3.7		Rodillo de Arrastre de Papel	Unidad	1	Evento	125.000
3.8		Brazo de Unión de Puerta Lateral	Unidad	1	Evento	200.000
3.9		Rodillo de Separación	Unidad	1	Evento	90.000
3.10		Obturador de Sensor	Unidad	1	Evento	160.000
3.11		Base del ADF	Unidad	1	Evento	250.000
3.12		Puerta Izquierda	Unidad	1	Evento	160.000
3.13		Rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	160.000
3.14		Mantenimiento Preventivo y cambio de partes	Unidad	1	Evento	180.000
		SUB TOTAL				**2.255.000**
4- Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras – MARCA CANON-MODELO IR 1022						
4.1	81141804-001	Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	140.000
4.2		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	120.000
4.3		Película Fusor	Unidad	1	Evento	150.000
4.4		Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	280.000
4.5		Cuchilla	Unidad	1	Evento	70.000
4.6		Rodillo Magnético	Unidad	1	Evento	170.000
4.7		Rodillo de Arrastre de Papel	Unidad	1	Evento	125.000
4.8		Brazo de Unión de Puerta Lateral	Unidad	1	Evento	200.000

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa DINCAP Nº 01/2016
ID Llamado: 309.165

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

Cuadro de Precios Adjudicados

LOTE 01 - FOTOCOPIADORAS

ITEMS	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO
4.9		Rodillo de Separación	Unidad	1	Evento	90.000
4.10		Obturador de Sensor	Unidad	1	Evento	160.000
4.11		Base del ADF	Unidad	1	Evento	250.000
4.12		Puerta Izquierda	Unidad	1	Evento	160.000
4.13		Rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	160.000
4.14		Mantenimiento Preventivo y cambio de partes	Unidad	1	Evento	180.000
		SUB TOTAL				2.255.000
5-Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras – Marca CANON-Modelo IR 2022 N						
5.1	81141804-001	Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	300.000
5.2		Almohadilla de separación de Alimentación Manual	Unidad	1	Evento	150.000
5.3		Rodillo de Recolección	Unidad	1	Evento	200.000
5.4		Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	500.000
5.5		Embrague del Cassette	Unidad	1	Evento	200.000
5.6		Embrague del Bypass	Unidad	1	Evento	180.000
5.7		Puerta Lateral Izquierda	Unidad	1	Evento	200.000
5.8		Unidad de Fusor	Unidad	1	Evento	450.000
5.9		Rodillo de Separación	Unidad	1	Evento	150.000
5.10		Rodillo Magnético	Unidad	1	Evento	180.000
5.11		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	160.000
5.12		Cuchilla	Unidad	1	Evento	150.000
5.13		Mantenimiento Preventivo y cambio de partes	Unidad	1	Evento	250.000
		SUB TOTAL				3.070.000
6- Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras – MARCA CANON-MODELO MF6530						
6.1	81141804-001	Cartucho de cilindro	Unidad	1	Evento	200.000
6.2		Placa de Fuente de Alimentación	Unidad	1	Evento	350.000
6.3		Rodillo de Recolección	Unidad	1	Evento	150.000
6.4		Unidad de Fusor	Unidad	1	Evento	450.000
6.5		Rodillo de Separación	Unidad	1	Evento	200.000
6.6		Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	200.000
6.7		Obturador de Sensor	Unidad	1	Evento	180.000
6.8		Tapa de ADF	Unidad	1	Evento	150.000
6.9		Mantenimiento Preventivo y cambio de partes	Unidad	1	Evento	180.000
		SUB TOTAL				2.060.000
7- Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras - Marca BROTHER – Modelo MFX 8060						
7.1	81141804-001	Fotoconductores	Unidad	1	Evento	250.000
7.2		Cilindro	Unidad	1	Evento	100.000
7.3		Cuchilla de limpieza	Unidad	1	Evento	100.000
7.4		Lámpara de Fusor	Unidad	1	Evento	100.000
7.5		Engranaje fusor	Unidad	1	Evento	50.000
7.6		Rodillo fusor	Unidad	1	Evento	130.000
7.7		Rodillo de transferencia	Unidad	1	Evento	80.000
7.8		Revelador	Unidad	1	Evento	90.000
7.9		Termistor	Unidad	1	Evento	30.000
7.10		Lámpara de exposición	Unidad	1	Evento	20.000
7.11		Rodillo de presión	Unidad	1	Evento	80.000
7.12		Buje fusor	Unidad	1	Evento	70.000
7.13		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	150.000
SUB TOTAL						1.250.000
8- Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras - Marca BROTHER – Modelo MFX 8860						
8.1		Fotoconductores	Unidad	1	Evento	250.000
8.2		Cilindro	Unidad	1	Evento	100.000
8.3		Cuchilla de limpieza	Unidad	1	Evento	100.000
8.4		Lámpara de Fusor	Unidad	1	Evento	100.000

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa DINCAP Nº 01/2016
ID Llamado: 309.165

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

Cuadro de Precios Adjudicados

LOTE 01 - FOTOCOPIADORAS

ITEMS	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO
8.5	81141804-001	Engranaje fusor	Unidad	1	Evento	50.000
8.6		Rodillo fusor	Unidad	1	Evento	130.000
8.7		Rodillo de transferencia	Unidad	1	Evento	80.000
8.8		Revelador	Unidad	1	Evento	90.000
8.9		Termistor	Unidad	1	Evento	30.000
8.10		Lámpara de exposición	Unidad	1	Evento	20.000
8.11		Rodillo de presión	Unidad	1	Evento	80.000
8.12		Buje fusor	Unidad	1	Evento	70.000
8.13		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	150.000
SUB TOTAL						**1.250.000**
9- Mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras - Marca KYOSERA–Modelo Ecosis 3040 MFP+						
9.1	81141804-001	Kit de Mantenimiento	Unidad	1	Evento	800.000
9.2		Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	380.000
9.3		Kit de Fusor	Unidad	1	Evento	800.000
9.4		Base MFP	Unidad	1	Evento	200.000
9.5		Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1	Unidad	1	Evento	150.000
9.6		Pulle Pick up Assy (Goma de arrastre de Bandeja 2	Unidad	1	Evento	150.000
9.7		Retard Roll Assy (Rodillo de Retardo de Cassetero)	Unidad	1	Evento	150.000
9.8		Bush Regist (Buje de registro)	Unidad	1	Evento	150.000
9.9		Parts Engine PWB Assy SP (Placa Engine)	Unidad	1	Evento	150.000
9.10		Spring Regist (Resorte de Registro)	Unidad	1	Evento	150.000
9.11		Gear Joint Z 16	Unidad	1	Evento	150.000
9.12		Parts Main PWB Assy (Placa Principal)	Unidad	1	Evento	850.000
9.13		Engranaje de Reg. Z23H	Unidad	1	Evento	250.000
9.14		Mantenimiento Preventivo	Unidad	1	Evento	150.000
9.15		Mantenimiento Correctivo	Unidad	1	Evento	220.000
SUB TOTAL						**4.700.000**
TOTAL LOTE 1						**20.800.000**

MONTO MÍNIMO: Gs. 7.500.000 (Guaraníes siete millones quinientos mil)
MONTO MÁXIMO: Gs. 15.000.000 (Guaraníes quince millones).

CHRISTIAN MARECOS
Representante del Dpto. de Contrataciones
DINCAP-MAG

Abog. JUAN EDUARDO ORTIZ
Representante de la Asesoría Legal de la Dirección de Contrataciones del MAG

Abog. GREGORIO LEZCANO
Representante de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP-MAG

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa DINCAP Nº 01/2016
ID Llamado: 309.165

GOBIERNO NACIONAL

Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

Cuadro de Precios Adjudicados

LOTE 02 - IMPRESORAS

ITEMS	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO
1- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca CANON- Modelo 6300 DN						
1.1	81111812-001	Fotoconductores	Unidad	1	Evento	150.000
1.2		Cilindro	Unidad	1	Evento	100.000
1.3		Cuchilla de limpieza	Unidad	1	Evento	80.000
1.4		Lámpara de Fusor	Unidad	1	Evento	120.000
1.5		Engranaje fusor	Unidad	1	Evento	70.000
1.6		Rodillo fusor	Unidad	1	Evento	120.000
1.7		Rodillo de transferencia	Unidad	1	Evento	200.000
1.8		Revelador	Unidad	1	Evento	150.000
1.9		Rodillo de carga	Unidad	1	Evento	130.000
1.10		Lámpara de exposición	Unidad	1	Evento	80.000
1.11		Rodillo de presión	Unidad	1	Evento	120.000
1.12		Buje fusor	Unidad	1	Evento	35.000
1.13		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	150.000
SUB TOTAL						**1.505.000**
2- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca KYOSERA-Modelo FS C5250 DN						
2.1	81111812-001	Kit de Mantenimiento	Unidad	1	Evento	3.000.000
2.2		Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	2.500.000
2.3		Kit de Fusor	Unidad	1	Evento	1.800.000
2.4		Parts Main PWB Assy (Placa Principal)	Unidad	1	Evento	5.000.000
2.5		Mantenimiento Preventivo	Unidad	1	Evento	500.000
2.6		Mantenimiento Correctivo	Unidad	1	Evento	1.000.000
SUB TOTAL						**13.800.000**
3- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca KYOSERA-Modelo FS 1370 DN						
3.1	81111812-001	Kit de Mantenimiento	Unidad	1	Evento	3.000.000
3.2		Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	1.500.000
3.3		Kit de Fusor	Unidad	1	Evento	900.000
3.4		Base MFP	Unidad	1	Evento	200.000
3.5		Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1	Unidad	1	Evento	300.000
3.6		Pulle Pick up Assy (Goma de arrastre de Bandeja 2	Unidad	1	Evento	300.000
3.7		Retard Roll Assy (Rodillo de Retardo de Cassetero)	Unidad	1	Evento	300.000
3.8		Parts PWB Control (Placa Principal)	Unidad	1	Evento	300.000
3.9		switching Regulator (Fuente de alimentacion	Unidad	1	Evento	500.000
3.10		Mantenimiento Preventivo	Unidad	1	Evento	300.000
3.11		Mantenimiento Correctivo	Unidad	1	Evento	700.000
SUB TOTAL						**8.300.000**
4- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca OKI-Modelo B730 DN						
4.1	81111812-001	Sensor de Bypass	Unidad	1	Evento	200.000
4.2		Conjunto de fusor	Unidad	1	Evento	600.000
4.3		Uña guia de papel	Unidad	1	Evento	300.000
4.4		Rodillo alimentadores de bandeja	Unidad	1	Evento	150.000
4.5		PCR	Unidad	1	Evento	300.000
4.6		Engranajes	Unidad	1	Evento	150.000
4.7		Rodillo de alimentador automatico	Unidad	1	Evento	150.000
4.8		Unidad de Imagen	Unidad	1	Evento	500.000
4.9		Soleonoides	Unidad	1	Evento	120.000
4.10		Reparación de unidad laser	Unidad	1	Evento	100.000
4.11		Placa principal	Unidad	1	Evento	450.000
4.12		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	190.000
SUB TOTAL						**3.210.000**
5- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca XEROS -Modelo Phaser 4600						
5.1.		Cuchilla dosificadora	Unidad	1	Evento	350.000
5.2		Conjunto de fusor	Unidad	1	Evento	600.000
5.3		Goma de arrastre de papel	Unidad	1	Evento	180.000

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa DINCAP Nº 01/2016
ID Llamado: 309.165

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

Cuadro de Precios Adjudicados

LOTE 02 - IMPRESORAS

ITEMS	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO
5.4	81111812-001	Rodillo alimentadores de bandeja	Unidad	1	Evento	180.000
5.5		Revelador	Unidad	1	Evento	200.000
5.6		Termistor	Unidad	1	Evento	80.000
5.7		Sensor de unidad de revelado	Unidad	1	Evento	180.000
5.8		Rodillo de Trasferencia	Unidad	1	Evento	150.000
5.9		Unidad de Imagen	Unidad	1	Evento	350.000
5.10		Bujes de presion	Unidad	1	Evento	80.000
5.11		Placa principal	Unidad	1	Evento	450.000
5.12		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	500.000
SUB TOTAL						3.300.000
6- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca XEROS -Modelo 3117						
6.1	81111812-001	Cuchilla dosificadora	Unidad	1	Evento	350.000
6.2		Conjunto de fusor	Unidad	1	Evento	400.000
6.3		Goma de arrastre de papel	Unidad	1	Evento	150.000
6.4		Rodillo alimentadores de bandeja	Unidad	1	Evento	180.000
6.5		Revelador	Unidad	1	Evento	150.000
6.6		Termistor	Unidad	1	Evento	80.000
6.7		Sensor de unidad de revelado	Unidad	1	Evento	100.000
6.8		Rodillo de Trasferencia	Unidad	1	Evento	120.000
6.9		Unidad de Imagen	Unidad	1	Evento	400.000
6.10		Bujes de presion	Unidad	1	Evento	50.000
6.11		Placa principal	Unidad	1	Evento	250.000
6.12		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	180.000
SUB TOTAL						2.410.000
7- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca HP DESKJET -Modelo F 4480						
7.1	81111812-001	Sustitución de engranaje principal	Unidad	1	Evento	20.000
7.2		Sustitución de cinta flex	Unidad	1	Evento	25.000
7.3		Sustitución de cabezal	Unidad	1	Evento	80.000
7.4		Sustitución de mecanismo que expulsa la hoja	Unidad	1	Evento	50.000
7.5		Sustitución de lampara de scaner	Unidad	1	Evento	50.000
7.6		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	30.000
SUB TOTAL						255.000
8- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca HP -Modelo 720 C						
8.1	81111812-001	Sustitución de engranaje principal	Unidad	1	Evento	20.000
8.2		Sustitución de cinta flex	Unidad	1	Evento	25.000
8.3		Sustitución de cabezal	Unidad	1	Evento	80.000
8.4		Sustitución de mecanismo que expulsa la hoja	Unidad	1	Evento	50.000
8.5		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	30.000
SUB TOTAL						205.000
9- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca HP DESKJET -Modelo 3745						
9.1	81111812-001	Sustitución de engranaje principal	Unidad	1	Evento	50.000
9.2		Sustitución de cinta flex	Unidad	1	Evento	25.000
9.3		Sustitución de cabezal	Unidad	1	Evento	80.000
9.4		Sustitución de mecanismo que expulsa la hoja	Unidad	1	Evento	50.000
9.5		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	80.000
SUB TOTAL						285.000
10- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca HP DESKJET -Modelo 1160						
10.1	81111812-	Sustitución de engranaje principal	Unidad	1	Evento	150.000
10.2		Cambio de lamina de fusor	Unidad	1	Evento	180.000
10.3		Cambio de fuente	Unidad	1	Evento	250.000
10.4		Sustitución de mecanismo que expulsa la hoja	Unidad	1	Evento	50.000

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa DINCAP Nº 01/2016
ID Llamado: 309.165

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

Cuadro de Precios Adjudicados

LOTE 02 - IMPRESORAS

ITEMS	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria PRECIO UNITARIO, INCLUIDO MANO DE OBRA (IVA INCLUIDO
10.5	001	Sustitución de rodillo de calor	Unidad	1	Evento	130.000
10.6		Sustitución de fotoconductor	Unidad	1	Evento	100.000
10.7		Sustitución de rodillo de presión	Unidad	1	Evento	100.000
10.8		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	150.000
SUB TOTAL						**1.110.000**
11- Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS – Marca HP LASERJET - Modelo 2820						
11.1	81111812-001	Sustitución de engranaje principal	Unidad	1	Evento	150.000
11.2		Cambio de lamina de fusor	Unidad	1	Evento	180.000
11.3		Cambio de fuente	Unidad	1	Evento	250.000
11.4		Sustitución de mecanismo que expulsa la hoja	Unidad	1	Evento	50.000
11.5		Sustitución de rodillo de calor	Unidad	1	Evento	130.000
11.6		Sustitución de fotoconductor	Unidad	1	Evento	100.000
11.7		Sustitución de rodillo de presión	Unidad	1	Evento	100.000
11.8		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	150.000
SUB TOTAL						**1.110.000**
12.Mantenimiento y reparación de IMPRESORAS MARCA HP LASER Modelo 2420N						
12.1	81111812-001	Sustitución de engranaje principal	Unidad	1	Evento	150.000
12.2		Cambio de lamina de fusor	Unidad	1	Evento	180.000
12.3		Cambio de fuente	Unidad	1	Evento	250.000
12.4		Sustitución de mecanismo que expulsa la hoja	Unidad	1	Evento	50.000
12.5		Sustitución de rodillo de calor	Unidad	1	Evento	130.000
12.6		Sustitución de fotoconductor	Unidad	1	Evento	100.000
12.7		Sustitución de rodillo de presión	Unidad	1	Evento	100.000
12.8		Mano de obra por mantenimiento preventivo	Unidad	1	Evento	150.000
SUB TOTAL						**1.110.000**
TOTAL LOTE 2						**36.600.000**

MONTO MÍNIMO: Gs. 8.500.000 (Guaraníes ocho millones quinientos mil)
MONTO MÁXIMO: Gs. 17.000.000 (Guaraníes diez y siete millones).

CHRISTIAN MARECOS
Representante del Dpto. de Contrataciones
DINCAP-MAG

Abog. JUAN EDUARDO ORTIZ
Representante de la Asesoría Legal de la
Dirección de Contratación del MAG

Abog. GREGORIO LEZCANO
Representante de la Dirección de Administración
Financiera de la DINCAP-MAG