CD Nº 06/2014 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FAX, TELEFONOS Y CABLEADOS DE LINEAS TELEFONICAS - STP"
ANEXO I - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TELEFÓNICAS INTERNAS - STP						DIGITEL COMUNICACIONES	INTERPRISE SERV. GENERALES
*Ítem**	*Código Catalogo**	*Descripción del Bien**	*Unidad de Medida**	*Cantidad **	*Presentación**	*Precio unitario (IVA incluido)***	*Precio unitario (IVA incluido)***
1	**72102203-001**	Mantenimiento general de aparato de fax marca Panasonic de distintos modelos	Unidad	*1*	*Evento*	110.000	95.000
2	**72102203-001**	Reparación de la fuente de alimentación de aparato de fax marca Panasonic	Unidad	*1*	*Evento*	220.000	295.000
3	**72102203-001**	Cambio de fuente de alimentación de 110 volts a 220 volts para aparatos de fax	Unidad	1	*Evento*	250.000	295.000
4	**72102203-001**	Reparación de aparato de fax marca Panasonic sistema de envío de fax (no envia transmisión)	Unidad	*1*	*Evento*	120.000	295.000
5	**72102203-001**	Reparación de aparato de fax marca Panasonic sistema de recepción de fax (no recibe o una parte sale borrado)	Unidad	*1*	*Evento*	120.000	255.000
6	**72102203-001**	Reparación de aparato de fax marca Panasonic , no corta la señal de tono.	Unidad	*1*	*Evento*	120.000	255.000
7	**72102203-001**	Reparación de aparato de fax marca Panasonic sistema de engranajes, sistema de cortado de papel, papel atascado y otros	Unidad	*1*	*Evento*	120.000	255.000
8	**72102203-001**	Reparación de tubo de teléfono cambio de auricular de teléfonos de mesa y fax	Unidad	*1*	*Evento*	110.000	95.000
9	**72102203-001**	Cambio de cable de tubo rj9	Unidad	*1*	*Evento*	55.000	95.000
10	**72102203-001**	Cambio de cable de telefono rj11	Unidad	*1*	*Evento*	55.000	95.000
11	**72102203-001**	Reparación de campanilla del ringer	Unidad	*1*	*Evento*	110.000	95.000
12	**72102203-001**	Cambio de toma telefónico rj11	Unidad	1	*Evento*	55.000	95.000
13		Cambio de lugar y/o instalacion de interno de la central telefónica Aristel, cableado por metro, y puesta de toma telefónico, configuración	Unidad	*1*	*Evento*	55.000	95.000
14	**72102203-001**	Reparaciones de internos y líneas directas incluyendo cambio de cables, tomas y conectores, digitales y analógicos	Unidad	*1*	*Evento*	110.000	95.000
15	**72102203-001**	Reacondicionamiento general del tablero telefónico de la central telefónica marca Aristel Sistem	Unidad	*1*	*Evento*	2.000.000	2.550.000
16	**72102203-001**	Reparación de telefono digital Aristel	Unidad	*1*	*Evento*	220.000	200.000
17	**72102203-001**	Programación de la central telefónica Aristel por interno	Unidad	*1*	*Evento*	110 000	95.000
18	**72102203-001**	Reparación de placa Aristel de 16 internos digitales y analogicos	Unidad	*1*	*Evento*	1.000.000	1.155.000
19	**72102203-001**	Reparación de de fuente de alimentacion de la central telefónica Aristel	Unidad	*1*	*Evento*	500.000	1.155.000
20	**72102203-001**	Reparación de placas de líneas externas Aristel de 16 puertos	Unidad	*1*	*Evento*	1.000.000	1.155 000
				** *Precio*		**6.440.000**	**8.720.000**

Abg. Marta Granada

SRIA. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
COMITE DE EVALUACION