Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 11/2019 - "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Imprenta " CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

						PRINTEC S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	81141804-009	Mantenimiento y reparacion de equipos de imprenta (RISO COMCOLOR 7050)	Unidad	EVENTO	1		
1.1		CUBIERTA F; ALMOHADILLA DE SRIPPER	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.2		BASE F; ALMOHADILLA DE STRIPPER	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.3		PISTÓN DE STRIPPER; 70	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.4		CAUCHO ; RODILLO DE RECOGIDA	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.5		NUCLEO; RODILLO DE RECOGIDA	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.6		POSEEDOR ; ESTRIPTISTA	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.7		ALMOHADILLA DE STRIPPER	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.8		NÚCLEO; RODILLO DE RECOGIDA; INTERNO	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.9		RODILLO; RECOGER; INTERNO	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.10		* CINTA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO	1	5.145.000	5.145.000
1.11		*CIS; U8R216-6494	Unidad	EVENTO	1	3.675.000	3.675.000
1.12		*RPR-220-PCB	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.13		*Sensor; OF-11R1-N23(resive)	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.14		*Sensor; OF-11T-N23(Enviar)	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.15		Actuador SW Cam	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.16		SW Cam; AS	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.17		Control deslizante de la correa M; AS	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.18		Deslizador de la base ; AS	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.19		Spring; AS Desliza base	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.20		Placa deslizante L; AS	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.21		Control deslizante de carrilM; AS	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.22		Placa deslizante U; AS	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.23		Tinta Negra	Unidad	EVENTO	1	3.885.000	3.885.000
1.24		Tinta Cyan	Unidad	EVENTO	1	4.462.500	4.462.500
1.25		Tinta Magenta	Unidad	EVENTO	1	4.462.500	4.462.500
1.26		Tinta Yellow	Unidad	EVENTO	1	4.462.500	4.462.500
1.27		Mano de Obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	693.000	693.000
2	81141804-009	Mantenimiento y reparacion de maquina de imprenta (RISO COMCOLOR 7150)	Unidad	EVENTO	1		
2.1		CUBIERTA F; ALMOHADILLA DE SRIPPER	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.2		BASE F; ALMOHADILLA DE STRIPPER	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.3		PISTÓN DE STRIPPER; 70	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.4		CAUCHO ; RODILLO DE RECOGIDA	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.5		NUCLEO; RODILLO DE RECOGIDA	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.6		POSEEDOR ; ESTRIPTISTA	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.7		ALMOHADILLA DE STRIPPER	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.8		NÚCLEO; RODILLO DE RECOGIDA; INTERNO	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.9		RODILLO; RECOGER; INTERNO	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.10		* CINTA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO	1	5.145.000	5.145.000
2.11		*CIS; U8R216-6494	Unidad	EVENTO	1	3.675.000	3.675.000
2.12		*RPR-220-PCB	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.13		*Sensor; OF-11R1-N23(resive)	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.14		*Sensor; OF-11T-N23(Enviar)	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.15		Actuador SW Cam	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.16		SW Cam; AS	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.17		Control deslizante de la correaM; AS	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.18		Deslizador de la base ; AS	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.19		Spring; AS Desliza base	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.20		Placa deslizante L; AS	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.21		Control deslizante de carrilM; AS	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.22		Placa deslizante U; AS	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.23		Tinta Negra	Unidad	EVENTO	1	3.885.000	3.885.000
2.24		Tinta Cyan	Unidad	EVENTO	1	4.462.500	4.462.500
2.25		Tinta Magenta	Unidad	EVENTO	1	4.462.500	4.462.500
2.26		Tinta Yellow	Unidad	EVENTO	1	4.462.500	4.462.500
2.27		Mano de Obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	693.000	693.000
3	81141804-009	Mantenimiento y reparacion de maquina de imprenta (RICOH C6502)	Unidad	EVENTO	1		
3.1		Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
3.2		Cambio de Scanner de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	5.722.500	5.722.500

3.3		Cambio de Placa Principal de Multifuncional Ricoh MP	Unidad	EVENTO	1	7.959.000	7.959.000
3.4		Cambio de Rodillos de Transferencias de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	798.000	798.000
3.5		Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	987.000	987.000
3.6		Cambio de Motor Principal de Multifuncional Ricoh MP	Unidad	EVENTO	1	3.255.000	3.255.000
3.7		Cambio de Láser de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	2.625.000	2.625.000
3.8		Cambio de Puerta Frontal de Multifuncional Ricoh MP	Unidad	EVENTO	1	1.018.500	1.018.500
3.9		Cambio de Alimentador By Pass de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	372.750	372.750
3.10		Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	1.307.250	1.307.250
3.11		Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	924.000	924.000
3.12		Cambio de Fuente de Baja Tensión de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	3.402.000	3.402.000
3.13		Cambio de Bisagras de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
3.14		Cambio de Panel de Control de Multifuncional Ricoh MP	Unidad	EVENTO	1	913.500	913.500
3.15		Cambio de Bandeja de By Pass de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	808.500	808.500
3.16		Cambio de Cristal de Exposición de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	3.139.500	3.139.500
3.17		Cambio de Correa del Scanner de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	241.500	241.500
3.18		Cambio de Conjunto Fusor de Multifuncional Ricoh MP	Unidad	EVENTO	1	7.875.000	7.875.000
3.19		Cambio de Dúplex de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	483.000	483.000
3.20		Cambio del Rodillo alimentador del casette de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
3.21		Ensamble del Chasis de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	1.197.000	1.197.000
3.22		Cambio de Bandeja 1 de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	1.039.500	1.039.500
3.23		Cambio de pila MNV de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
3.24		Rodillo alimentador del ADO de Multifuncional Ricoh MP	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
3.25		Cambio de ADO (alimentador de originales) de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	4.798.500	4.798.500
3.26		Cambio de Puerta frontal de Multifuncional Ricoh MP	Unidad	EVENTO	1	493.500	493.500
3.27		Cambio de Soporte de la puerta frontal de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500
3.28		Cambio de Pad de retardo del ado de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
3.29		cambio de Botón OK de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
3.30		Cambio de Actuador del sensor de registro de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000
3.31		Cambio de Sensor del dúplex de Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	73.500	73.500
3.32		Cambio de Revelador para Multifuncional Ricoh MP C6502	Unidad	EVENTO	1	1.753.500	1.753.500
3.33		Cambio de Kit de Cilindro Negro para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	3.675.000	3.675.000
3.34		Cambio de Kit de Cilindro Magenta para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	3.675.000	3.675.000
3.35		Cambio de Kit de Cilindro Cyan para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	3.675.000	3.675.000
3.36		Cambio de Kit de Cilindro Amarillo para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	3.675.000	3.675.000
3.37		Cambio de Kit de Tóner Negro para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	1.102.500	1.102.500
3.38		Cambio de Kit de Tóner Magenta para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	2.097.900	2.097.900
3.39		Cambio de Kit de Tóner Cyan para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	2.097.900	2.097.900
3.40		Cambio de Kit de Tóner Amarillo para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	2.097.900	2.097.900
3.41		Cambio de Unidad de Revelado Magenta para Multifuncional MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	5.355.000	5.355.000
3.42		Cambio de Unidad de Revelado Cyan para Multifuncional MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	5.355.000	5.355.000
3.43		Cambio de Unidad de Revelado Amarillo para Multifuncional MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	5.355.000	5.355.000
3.44		Cambio de Botella de Residuos para Multifuncional Ricoh MP C6502 SP	Unidad	EVENTO	1	1.029.000	1.029.000
3.45		Kit de Mantenimiento para Multifuncional Ricoh MP C6502	Unidad	EVENTO	1	7.875.000	7.875.000
3.46		MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	EVENTO	1	682.500	682.500
4	81141804-009	Mantenimiento y reparacion de maquina de imprenta (RISO EZ390 U)	Unidad	EVENTO	1		
4.1		Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de multicopladoras digitales	Unidad	EVENTO	1	682.500	682.500
4.2		Cambio de Sector gear	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500
4.3		Cambio de Pressureroller; A3	Unidad	EVENTO	1	2.572.500	2.572.500
4.4		Cambio de Gear; m1x15x12	Unidad	EVENTO	1	682.500	682.500
4.5		Cambio de Load spring	Unidad	EVENTO	1	367.500	367.500
4.6		Cambio de Cover f; Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	367.500	367.500
4.7		Cambio de Base f; Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	367.500	367.500

4.8		Cambio de Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	367.500	367.500
4.9		Cambio de Light absorber strip (328 x 18)	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500
4.10		Cambio de Gear; m1x25x7 owc	Unidad	EVENTO	1	367.500	367.500
4.11		Cambio de Rubber pick-up roller	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000
4.12		Cambio de Core; pick-up roller	Unidad	EVENTO	1	577.500	577.500
4.13		Cambio de Belt (Correas de desecho)	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
4.14		Cambio de Ink blocking sheet	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000
4.15		Cambio de Tinta	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
4.16		Cambio de Master	Unidad	EVENTO	1	577.500	577.500
5	81141804-009	Mantenimiento y reparacion de maquina de imprenta (RISO EZ391)	Unidad	EVENTO	1		
5.1		Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de multicopiadoras digitales	Unidad	EVENTO	1	682.500	682.500
5.2		Cambio de Sector gear	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500
5.3		Cambio de Pressureroller; A3	Unidad	EVENTO	1	2.572.500	2.572.500
5.4		Cambio de Gear; m1x15x12	Unidad	EVENTO	1	682.500	682.500
5.5		Cambio de Load spring	Unidad	EVENTO	1	367.500	367.500
5.6		Cambio de Cover f; Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	367.500	367.500
5.7		Cambio de Base f; Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	367.500	367.500
5.8		Cambio de Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	367.500	367.500
5.9		Cambio de Light absorber strip (328 x 18)	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500
5.10		Cambio de Gear; m1x25x7 owc	Unidad	EVENTO	1	367.500	367.500
5.11		Cambio de Rubber pick-up roller	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000
5.12		Cambio de Core; pick-up roller	Unidad	EVENTO	1	577.500	577.500
5.13		Cambio de Belt (Correas de desecho)	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
5.14		Cambio de Ink blocking sheet	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000
5.15		Cambio de Tinta	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
5.16		Cambio de Master	Unidad	EVENTO	1	577.500	577.500
		TOTAL					191.776.200

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. Gestión de Adquisiciones