**CUADRO II - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Corregido aritméticamente)**

| LOTE 1 - FOTOCOPIADORAS BROTHER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cant. | Docunet S.A. | | SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. | | Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge R. Villalba González | | Electricidad YACYRETA de Gabriel T. Sánchez Sartorio | | RV Service de Rodolfo Ramón Villalba Almada | | INSUSERV de Fabiola Ruiz Diaz | | S. Pazos Servicio Técnico de Daniel Pazos López | |
| 1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.500 | 28.500 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | Cambio de Cilindro de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 189.500 | 189.500 | 190.000 | 190.000 | 350.000 | 350.000 | 270.000 | 270.000 | 220.000 | 220.000 |
| 3 | Cambio de Cuchilla de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4 | Cambio de Ruedas de Separación de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | Cambio de Engranajes Varios de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.500 | 28.500 | 29.000 | 29.000 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | Cambio de Rodillos de Presión de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 119.500 | 119.500 | 120.000 | 120.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 185.000 | 185.000 |
| 7 | Cambio de Rodillo de Fusor de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 119.500 | 119.500 | 120.000 | 120.000 | 180.000 | 180.000 | 150.000 | 150.000 | 185.000 | 185.000 |
| 8 | Cambio de Uñas de Separación de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 21.500 | 21.500 | 22.000 | 22.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9 | Cambio de Gomas de Arrastre de Papel de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 65.000 | 65.000 |
| 10 | Cambio de Lámpara de Exposición de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 122.750 | 122.750 | 125.000 | 125.000 | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 210.000 | 210.000 |
| 11 | Cambio de Lámpara de Fusor de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 84.250 | 84.250 | 85.000 | 85.000 | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 145.000 | 145.000 |
| 12 | Cambio de Bujes Varios de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.300 | 28.300 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.500 | 28.500 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | Cambio de Cilindro de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 193.000 | 193.000 | 195.000 | 195.000 | 350.000 | 350.000 | 275.000 | 275.000 | 220.000 | 220.000 |
| 15 | Cambio de Cuchilla de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 59.750 | 59.750 | 60.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 | Cambio de Ruedas de Separación de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 31.750 | 31.750 | 35.000 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | Cambio de Engranajes Varios de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.500 | 28.500 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | Cambio de Rodillos de Presión de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 126.500 | 126.500 | 130.000 | 130.000 | 200.000 | 200.000 | 160.000 | 160.000 | 185.000 | 185.000 |
| 19 | Cambio de Rodillo de Fusor de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 126.500 | 126.500 | 130.000 | 130.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 185.000 | 185.000 |

PODER LEGISLATIVO · H. CAMARA DE DIPUTADOS · DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA · U.O.C.

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cambio de Uñas de Separación de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 27.000 | 27.000 | 26.500 | 26.500 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21 | Cambio de Gomas de Arrastre de Papel de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 32.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 65.000 |
| 22 | Cambio de Lámpara de Exposición de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 126.500 | 126.500 | 130.000 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 180.000 | 180.000 | 210.000 | 210.000 |
| 23 | Cambio de Lámpara de Fusor de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 115.750 | 115.750 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 145.000 | 145.000 |
| 24 | Cambio de Bujes Varios de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 28.250 | 28.250 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| | **TOTAL** | | | | | | | **1.798.300** | | **1.834.500** | | **2.320.000** | | **2.430.000** | | **2.620.000** |

**LOTE 2 - FOTOCOPIADORAS XEROX**

| **Ítem** | **Descripción del Bien** | | **Docunet S.A.** | | **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.** | | **Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge R. Villalba González** | | **Electricidad YACYRETA de Gabriel T. Sánchez Sartorio** | | **RV Service de Rodolfo Ramón Villalba Almada** | | **INSUSERV de Fabiola Ruiz Diaz** | | **S. Pazos Servicio Técnico de Daniel Pazos López** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 2 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 900.000 | 900.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 3 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 3.215.000 | 3.215.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 4 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 750.000 | 750.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 350.000 | 350.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 5 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 2.035.000 | 2.035.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.000.000 | 1.000.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 6 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 3.175.000 | 3.175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 7 | Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 625.000 | 625.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 500.000 | 500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 8 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 700.000 | 700.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 9 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 515.000 | 515.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 10 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 1.750.000 | 1.750.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 11 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 230.000 | 230.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 130.000 | 130.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 12 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 1.625.000 | 1.625.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 13 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 675.000 | 675.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 14 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 540.000 | 540.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 15 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 265.000 | 265.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 16 | Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 1.285.000 | 1.285.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 550.000 | 550.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 18 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | 1.940.000 | 1.940.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 2.000.000 | 2.000.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 19 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 20 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 5.125.000 | 5.125.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 900.000 | 900.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 21 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 3.850.000 | 3.850.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 22 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 405.000 | 405.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 350.000 | 350.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 23 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.575.000 | 1.575.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.000.000 | 1.000.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 24 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 25 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 2.375.000 | 2.375.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.500.000 | 1.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 26 | Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.040.000 | 1.040.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 27 | Cambio de Duplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 350.000 | 350.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 28 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 530.000 | 530.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 29 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 875.000 | 875.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 130.000 | 130.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 30 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 525.000 | 525.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 31 | Cambio de Alimentador de Bandeja B2 de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 525.000 | 525.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 32 | Cambio de Fuente de Alta Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 33 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 34 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 635.000 | 635.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 35 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.390.000 | 1.390.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 36 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 510.000 | 510.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 37 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 720.000 | 720.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 38 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 340.000 | 340.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 39 | Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.027.000 | 1.027.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.500.000 | 1.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 40 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 550.000 | 550.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.500.000 | 1.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 42 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | 875.000 | 875.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 43 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 44 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 4.375.000 | 4.375.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 900.000 | 900.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 45 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 3.250.000 | 3.250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 46 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 405.000 | 405.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 350.000 | 350.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 47 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.575.000 | 1.575.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.000.000 | 1.000.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 48 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 49 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.500.000 | 1.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 50 | Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 850.000 | 850.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 51 | Cambio de Duplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 550.000 | 550.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 52 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 530.000 | 530.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 53 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 875.000 | 875.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 130.000 | 130.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 54 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 640.000 | 640.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 55 | Cambio de Alimentador de Bandeja B2 de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.165.000 | 1.165.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 56 | Cambio de Fuente de Alta Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.740.000 | 1.740.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 57 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.740.000 | 1.740.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 58 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 635.000 | 635.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 59 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.415.000 | 1.415.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 60 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 510.000 | 510.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 61 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 720.000 | 720.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 62 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 340.000 | 340.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 63 | Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.500.000 | 1.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 64 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 550.000 | 550.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.500.000 | 1.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 66 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 275.000 | 275.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 67 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 4.225.000 | 4.225.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 2.500.000 | 2.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 68 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 3.175.000 | 3.175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 69 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 625.000 | 625.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 350.000 | 350.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 70 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.292.500 | 1.292.500 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.000.000 | 1.000.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 71 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.325.000 | 1.325.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 72 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.975.000 | 1.975.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.500.000 | 1.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 73 | Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.625.000 | 1.625.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 74 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 375.000 | 375.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 75 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.175.000 | 1.175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 76 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.280.000 | 1.280.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 130.000 | 130.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 77 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 78 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.175.000 | 1.175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 79 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 3.050.000 | 3.050.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 80 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 1.225.000 | 1.225.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 81 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 950.000 | 950.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 82 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 525.000 | 525.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 83 | Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 2.500.000 | 2.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 84 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 600.000 | 600.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 85 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | 2.775.000 | 2.775.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 86 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 87 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 2.175.000 | 2.175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |

Lic. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 3.100.000 | 3.100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 89 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 375.000 | 375.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 90 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 650.000 | 650.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 91 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 980.000 | 980.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 580.000 | 580.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 92 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.275.000 | 1.275.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 980.000 | 980.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 93 | Cambio de Puerta Frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 800.000 | 800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 94 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 850.000 | 850.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 95 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 575.000 | 575.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 120.000 | 120.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 96 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 97 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.075.000 | 1.075.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 850.000 | 850.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 98 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 975.000 | 975.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 99 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 850.000 | 850.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 100 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 101 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 102 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 275.000 | 275.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 103 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.590.000 | 1.590.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.400.000 | 1.400.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 104 | Cambio de Dúplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 725.000 | 725.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 950.000 | 950.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 105 | Cambio del Rodillo alimentador del casette de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 275.000 | 275.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 106 | Ensamble del Chasis de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 600.000 | 600.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 107 | Cambio de Bandeja 1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 850.000 | 850.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 108 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 550.000 | 550.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 100.000 | 100.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 109 | Rodillo alimentador del ADO de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 400.000 | 400.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 110 | Cambio de ADO (alimentador de originales) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 2.130.000 | 2.130.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 111 | Cambio de Puerta frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 600.000 | 600.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 112 | Cambio de Soporte de la puerta frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 600.000 | 600.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |

PODER LEGISLATIVO · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA · MUCEM · U.O.C · H. CÁMARA DE DIPUTADOS

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Cambio de Pad de retardo del ado de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 200.000 | 200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 50.000 | 50.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 114 | cambio de Boton OK de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 175.000 | 175.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 115 | Cambio de Actuador del sensor de registro de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 275.000 | 275.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 116 | Cambio de Sensor del duplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | 300.000 | 300.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 250.000 | 250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| | **TOTAL** | | | **140.659.500** | | | | | | | | **75.250.000** | | | | |

**LOTE 3 - FOTOCOPIADORAS KYOCERA**

| Ítem | Descripción del Bien | | Docunet S.A. | | SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. | | Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge R. Villalba González | | Electricidad YACYRETA de Gabriel T. Sánchez Sartorio | | RV Service de Rodolfo Ramón Villalba Almada | | INSUSERV de Fabiola Ruiz Diaz | | S. Pazos Servicio Técnico de Daniel Pazos López | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 245.700 | 245.700 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 2 | Mantenimiento correctivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 270.700 | 270.700 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 3 | Cambio de unidad de proceso de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.845.000 | 1.845.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.200.000 | 1.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 4 | Cambio de cable de scanner de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 475.000 | 475.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 5 | Cambio de rodillo de calor de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 577.000 | 577.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 350.000 | 350.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 6 | Cambio de termistor de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 400.000 | 400.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 7 | Cambio de uña de separación (4 uñas) de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 76.000 | 76.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 8 | Cambio de buje de fusor izquierdo de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 83.000 | 83.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 9 | Cambio de buje de fusor derecho de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 83.000 | 83.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 10 | Cambio de lámpara 230 fijación de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 697.000 | 697.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 11 | Cambio de embrague MPF de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 121.000 | 121.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 80.000 | 80.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 12 | Cambio de embrague de registro de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 110.000 | 110.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 80.000 | 80.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 13 | Cambio de embrague de casetero (Clucth Cassette) de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 127.000 | 127.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 80.000 | 80.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 14 | Cambio de guía de paso de papel de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 90.000 | 90.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 25.000 | 25.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 15 | Cambio de buje de registro izquierdo de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 13.000 | 13.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 16 | Cambio de buje de registro derecho de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 13.000 | 13.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 17 | Cambio de rodillo de alimentación de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 114.000 | 114.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 90.000 | 90.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |

PODER LEGISLATIVO · DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA · U.O.C · H. CAMARA DE DIPUTADOS

LIC. OSCAR [illegible] AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cambio de cubierta frontal (frente de la cubierta ½) de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 526.000 | 526.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 19 | Cambio de base MPF del bypass de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 121.000 | 121.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 25.000 | 25.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 20 | Cambio de resorte de uñas de separación (4 resortes) | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 13.000 | 13.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 15.000 | 15.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 21 | Cambio de topeador de tamaño de papel de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 13.000 | 13.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 22 | Cambio de resorte de topeador de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 13.000 | 13.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 23 | Cambio de posicionador de tamaño de papel folio de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 13.000 | 13.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 15.000 | 15.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 24 | Cambio de rodillo de presión (press roller) de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 710.000 | 710.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 450.000 | 450.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 25 | Cambio de bandeja A MPF de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 95.000 | 95.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 80.000 | 80.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 26 | Cambio de bandeja B MPF de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 95.000 | 95.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 80.000 | 80.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 27 | Mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 345.700 | 345.700 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 150.000 | 150.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 28 | Mantenimiento correctivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 470.700 | 470.700 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 10.000 | 10.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 29 | Kit de mantenimiento de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 4.250.000 | 4.250.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 3.200.000 | 3.200.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 30 | Cambio de unidad de cilindro de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 4.270.000 | 4.270.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 3.500.000 | 3.500.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 31 | Cambio de kit de fusor (Parts Fuser) de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.860.000 | 1.860.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 1.800.000 | 1.800.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 32 | Cambio de upper pulley, bypass de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 83.000 | 83.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 33 | Cambio de pulley separation de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 32.000 | 32.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 34 | Cambio de pulley feed A de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 32.000 | 32.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 35 | Cambio de pulley paper feed de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 140.000 | 140.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 36 | Cambio de pulley leading feed DP de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 312.000 | 312.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 37 | Cambio de belt PF DP de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 305.000 | 305.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 38 | Cambio de pulley separation DP de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 862.000 | 862.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 39 | Cambio de placa conectora del DP de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 2.870.000 | 2.870.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| 40 | Cambio de V pulley A de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 20.000 | 20.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | 75.000 | 75.000 | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* | *No Cotiza* |
| | **TOTAL** | | | | | **22.791.800** | | | | | | **13.390.000** | | | | |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados