CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS

CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS KYOCERA"

ID: 390.736

Items		Especificaciones	Unidad	Cantidad	SHIROSAWA COMPANY SAIC Costo Unitario
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca KYOCERA, modelo FS 1035**			**16.540.578**
1.1		Kit de mantenimiento MK - 1147	UNI	1	2.387.778
1.2		Mano de obra por cambio de Kit de mantenimiento MK - 1147	UNI	1	200.000
1.3		Kit de Suministro TK-1147	UNI	1	956.700
1.4		Mano de obra por cambio de Kit de Suministro TK-1147	UNI	1	100.000
1.5		Unidad de Fusor FK-170	UNI	1	1.205.600
1.6		Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor FK-170	UNI	1	200.000
1.7		Unidad de Cilindro DK-170	UNI	1	1.205.600
1.8		Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro DK-170	UNI	1	100.000
1.9		Fuente de alimentación	UNI	1	2.177.800
1.10		Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación	UNI	1	150.000
1.11		Placa Principal	UNI	1	5.911.200
1.12		Mano de obra por cambio de Placa Principal	UNI	1	150.000
1.13		Base MPF (bandeja manual)	UNI	1	132.250
1.14		Mano de obra por cambio de Base MPF (bandeja manual)	UNI	1	100.000
1.15		Rodillo de Arrastre de papel	UNI	1	163.350
1.16		Mano de obra por cambio de Rodillo de Arrastre de papel	UNI		100.000
1.17		Goma de Arrastre de papel	UNI	1	124.450
1.18		Mano de obra por cambio de Goma de Arrastre de papel	UNI	1	100.000
1.19		Rodillo de Retardo de papel	UNI	1	178.900
1.20		Mano de obra por cambio de Rodillo de Retardo de papel	UNI	1	100.000
1.21		Sensor MPF	UNI	1	15.600
1.22		Mano de obra por cambio de Sensor MPF	UNI	1	100.000
1.23		Resorte de Sensor MPF	UNI	1	15.600
1.24		Mano de obra por cambio de Resorte del Sensor MPF	UNI	1	100.000
1.25		Rodillo de Arrastre de papel del DP	UNI	1	70.000
1.26		Mano de obra por cambio de Rodillo de Arrastre de papel del DP	UNI	1	100.000
1.27		Goma de Arrastre de papel del DP	UNI	1	62.250
1.28		Mano de obra por cambio de Goma de Arrastre de papel del DP	UNI	1	100.000
1.29		Mantenimiento Preventivo	UNI	1	233.500
2	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca KYOCERA, modelo FS 3040**			**19.945.800**
2.1		Kit de mantenimiento MK-350	UNI	1	3.717.800
2.2		Mano de obra por cambio de Kit de mantenimiento MK-350	UNI	1	284.000
2.3		Kit de suministro MK 352	UNI	1	956.700
2.4		Mano de obra por cambio de Kit de suministro MK 352	UNI	1	100.000
2.5		Unidad de Fusor FK-320	UNI	1	1.283.350
2.6		Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor FK-320	UNI	1	100.000
2.7		Unidad de Cilindro DK-320	UNI	1	1.524.500
2.8		Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro DK-320	UNI	1	100.000
2.9		Kit de mantenimiento MK-370 para DP	UNI	1	1.065.600
2.10		Mano de obra por cambio de Kit de mantenimiento MK-370 para DP	UNI	1	150.000
2.11		Fuente de alimentación	UNI	1	2.488.900
2.12		Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación	UNI	1	200.000
2.13		Placa Principal	UNI	1	6.478.900
2.14		Mano de obra por cambio de Placa Principal	UNI	1	200.000
2.15		Base MPF (bandeja manual)	UNI	1	140.000
2.16		Mano de obra por cambio de Base MPF (bandeja manual)	UNI	1	100.000
2.17		Rodillo de Arrastre de papel	UNI	1	163.350
2.18		Mano de obra por cambio de Rodillo de Arrastre de papel	UNI	1	100.000
2.19		Goma de Arrastre de papel	UNI	1	124.450
2.20		Mano de obra por cambio de Goma de Arrastre de papel	UNI	1	100.000
2.21		Rodillo de Retardo de papel	UNI	1	85.600
2.22		Mano de obra por cambio de Rodillo de Retardo de papel	UNI	1	100.000
2.23		Traba de la Unidad de Cilindro	UNI	1	23.350
2.24		Mano de obra por cambio de Traba de la Unidad de Cilindro	UNI	1	100.000
2.25		Mantenimiento Preventivo	UNI	1	259.300

Lic. Rossana Negros Ruiz Díaz
Auxiliar Administrativo

Lic. Francisco Ortíz García
Director Académico

C.P. María Liz López Eisenhut
Coordinadora Nivel Medio

C.P. Guadalupe Cantero Cardus
Directora Administrativa

3	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca KYOCERA, modelo KM 2050**			**6.817.400**
3.1		Unidad de Cilindro DK-410	UNI	1	2.644.450
3.2		Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro DK-410	UNI	1	150.000
3.3		Kit de Suministro TK- 411	UNI	1	715.600
3.4		Mano de obra por cambio de Kit de Suministro TK- 411	UNI	1	100.000
3.5		Unidad de Fusor FK-460	UNI	1	1.921.150
3.6		Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor FK-460	UNI	1	100.000
3.7		Elevador de Conjunto de Arrastre	UNI	1	46.700
3.8		Mano de obra por cambio de Elevador de Conjunto de Arrastre	UNI	1	100.000
3.9		Resorte del Elevador de Conjunto de Arrastre	UNI		15.600
3.10		Mano de obra por cambio de Resorte del Elevador de Conjunto de Arrastre	UNI	1	100.000
3.11		Rodillo de Arrastre de papel	UNI	1	171.200
3.12		Mano de obra por cambio de Rodillo de Arrastre de papel	UNI	1	100.000
3.13		Goma de Arrastre de papel	UNI	1	38.900
3.14		Mano de obra por cambio de Goma de Arrastre de papel	UNI	1	100.000
3.15		Rodillo de Retardo de papel	UNI	1	38.900
3.16		Mano de obra por cambio de Rodillo de Retardo de papel	UNI	1	100.000
3.17		Engranaje 40	UNI	1	15.600
3.18		Mano de obra por cambio de Engranaje 40	UNI	1	100.000
3.19		Mantenimiento Preventivo	UNI	1	259.300
4	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca KYOCERA, modelo KM 1635**			**6.964.150**
4.1		Unidad de Cilindro DK-410	UNI	1	2.644.500
4.2		Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro DK-410	UNI	1	150.000
4.3		Kit de Suministro TK- 411	UNI	1	715.600
4.4		Mano de obra por cambio de Kit de Suministro TK- 411	UNI	1	100.000
4.5		Unidad de Fusor FK-460	UNI	1	1.921.150
4.6		Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor FK-460	UNI	1	100.000
4.7		Elevador de Conjunto de Arrastre	UNI	1	46.700
4.8		Mano de obra por cambio de Elevador de Conjunto de Arrastre	UNI	1	100.000
4.9		Resorte del Elevador de Conjunto de Arrastre	UNI	1	15.600
4.10		Mano de obra por cambio de Resorte del Elevador de Conjunto de Arrastre	UNI	1	100.000
4.11		Rodillo de Arrastre de papel	UNI	1	171.200
4.12		Mano de obra por cambio de Rodillo de Arrastre de papel	UNI	1	100.000
4.13		Goma de Arrastre de papel	UNI	1	38.900
4.14		Mano de obra por cambio de Goma de Arrastre de papel	UNI	1	100.000
4.15		Rodillo de Retardo de papel	UNI	1	38.900
4.16		Mano de obra por cambio de Rodillo de Retardo de papel	UNI	1	100.000
4.17		Sub Base de Bandeja Manual	UNI	1	46.700
4.18		Mano de obra por cambio de Sub Base de Bandeja Manual	UNI	1	100.000
4.19		Engranaje 40	UNI	1	15.600
4.20		Mano de obra por cambio de Engranaje 40	UNI	1	100.000
4.21		Mantenimiento Preventivo	UNI	1	259.300
				TOTAL PRECIOS UNITARIOS:	**50.267.928**

GUADALUPE CANTERO

FRANCISCO ORTIZ

MARIA LIZ LOPEZ EISENHUT

ROSSANA E. YEGROS R.