*"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"*

**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

**LICITACIÓN POR CUNCURSO DE OFERTA FAP N° 11/2021**
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON ID: 391952**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**LOTE N° 1 IBA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 185.000.000 Máximo: 370.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | | | | AUTOCENTER DE Choi Chung Chul | | AUTOMOTIVE S.A.I.E. | | TALLER DM de Olosnel Mongelos | | Servicio Integral del Automotor de Gladys Moreno | | TALLER INTEGRAL S.A. | | VICCAR SERVICE de Víctor López | | TRAKS - CAR de Jorge Maure | | TALLER RE de Arnulfo Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 78181507-001 | **Reparación y mantenimiento de Camioneta Hyundai Santa Fé modelo 2011 color Plata Matricula EAG 314** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **15.413.833** | | **17.243.650** | | **25.967.000** | | **21.579.366** | | **28.900.938** | | **28.515.589** | | **28.900.938** | | **28.757.000** |
| 1.1 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision** | | | | | **1.093.933** | | **1.167.550** | | **1.951.000** | | **1.531.506** | | **2.051.125** | | **2.023.776** | | **2.051.125** | | **2.030.000** |
| 1.1.1 | | Buje de palanca de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 81.200 | 81.200 | 84.000 | 84.000 | 140.000 | 140.000 | 113.680 | 113.680 | 152.250 | 152.250 | 150.220 | 150.220 | 152.250 | 152.250 | 150.000 | 150.000 |
| 1.1.2 | | Ruleman de eje principal | Unidad | EVENTO | 1 | 212.800 | 212.800 | 250.000 | 250.000 | 372.000 | 372.000 | 297.920 | 297.920 | 399.000 | 399.000 | 393.680 | 393.680 | 399.000 | 399.000 | 397.000 | 397.000 |
| 1.1.3 | | Rngranaje de renvio | Unidad | EVENTO | 1 | 182.600 | 182.600 | 235.000 | 235.000 | 320.000 | 320.000 | 255.640 | 255.640 | 342.375 | 342.375 | 337.810 | 337.810 | 342.375 | 342.375 | 340.000 | 340.000 |
| 1.1.4 | | Reten de salida de traccion tracera | Unidad | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 95.000 | 95.000 | 140.000 | 140.000 | 113.400 | 113.400 | 151.875 | 151.875 | 149.850 | 149.850 | 151.875 | 151.875 | 150.000 | 150.000 |
| 1.1.5 | | Reten delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 69.600 | 69.600 | 83.500 | 83.500 | 120.000 | 120.000 | 97.440 | 97.440 | 130.500 | 130.500 | 128.760 | 128.760 | 130.500 | 130.500 | 128.000 | 128.000 |
| 1.1.6 | | Rodillo de punta homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | 136.800 | 136.800 | 167.500 | 167.500 | 240.000 | 240.000 | 191.520 | 191.520 | 256.500 | 256.500 | 253.080 | 253.080 | 256.500 | 256.500 | 254.000 | 254.000 |
| 1.1.7 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 129.600 | 129.600 | 167.500 | 167.500 | 225.000 | 225.000 | 181.440 | 181.440 | 243.000 | 243.000 | 239.760 | 239.760 | 243.000 | 243.000 | 240.000 | 240.000 |
| 1.1.8 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 111.000 | 111.000 | 63.000 | 63.000 | 195.000 | 195.000 | 155.400 | 155.400 | 208.125 | 208.125 | 205.350 | 205.350 | 208.125 | 208.125 | 206.000 | 206.000 |
| 1.1.9 | | Mano de Obra Mantenimiento de Caja o transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 89.333 | 89.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 125.066 | 125.066 | 167.500 | 167.500 | 165.266 | 165.266 | 167.500 | 167.500 | 165.000 | 165.000 |
| 1.2 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de direcci?n** | | | | | **2.222.400** | | **2.405.050** | | **3.970.000** | | **3.111.360** | | **4.167.000** | | **4.111.440** | | **4.167.000** | | **4.157.000** |
| 1.2.1 | | Barra central de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 438.000 | 438.000 | 490.000 | 490.000 | 750.000 | 750.000 | 613.200 | 613.200 | 821.250 | 821.250 | 810.300 | 810.300 | 821.250 | 821.250 | 820.000 | 820.000 |
| 1.2.2 | | Cremallera de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.438.000 | 1.438.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.013.200 | 2.013.200 | 2.696.250 | 2.696.250 | 2.660.300 | 2.660.300 | 2.696.250 | 2.696.250 | 2.694.000 | 2.694.000 |
| 1.2.3 | | Bujes de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 196.400 | 196.400 | 145.000 | 145.000 | 340.000 | 340.000 | 274.960 | 274.960 | 368.250 | 368.250 | 363.340 | 363.340 | 368.250 | 368.250 | 366.000 | 366.000 |
| 1.2.4 | | Fluido hidraulico de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 46.000 | 46.000 | 58.000 | 58.000 | 80.000 | 80.000 | 64.400 | 64.400 | 86.250 | 86.250 | 85.100 | 85.100 | 86.250 | 86.250 | 84.000 | 84.000 |
| 1.2.5 | | Mano de Obra Sistema de Direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 104.000 | 104.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 145.600 | 145.600 | 195.000 | 195.000 | 192.400 | 192.400 | 195.000 | 195.000 | 193.000 | 193.000 |
| 1.3 | | **Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensio** | | | | | **1.564.667** | | **1.465.050** | | **2.800.000** | | **2.190.534** | | **2.933.750** | | **2.894.633** | | **2.933.750** | | **2.928.000** |
| 1.3.1 | | Amortiguadores delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 502.000 | 502.000 | 313.000 | 313.000 | 900.000 | 900.000 | 702.800 | 702.800 | 941.250 | 941.250 | 928.700 | 928.700 | 941.250 | 941.250 | 940.000 | 940.000 |
| 1.3.2 | | Amortiguadores traceros | Unidad | EVENTO | 1 | 444.000 | 444.000 | 450.000 | 450.000 | 800.000 | 800.000 | 621.600 | 621.600 | 832.500 | 832.500 | 821.400 | 821.400 | 832.500 | 832.500 | 830.000 | 830.000 |
| 1.3.3 | | Parrilla superior de suspensi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 512.000 | 512.000 | 680.000 | 680.000 | 900.000 | 900.000 | 716.800 | 716.800 | 960.000 | 960.000 | 947.200 | 947.200 | 960.000 | 960.000 | 958.000 | 958.000 |
| 1.3.4 | | Mano de obra Mantenimiento sistema de Suspensi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 106.667 | 106.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 149.334 | 149.334 | 200.000 | 200.000 | 197.333 | 197.333 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1.4 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | | | | | **2.526.200** | | **3.540.550** | | **4.320.000** | | **3.536.680** | | **4.736.625** | | **4.673.470** | | **4.736.625** | | **4.724.000** |
| 1.4.1 | | Conjunto de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 630.000 | 630.000 | 840.000 | 840.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 882.000 | 882.000 | 1.181.250 | 1.181.250 | 1.165.500 | 1.165.500 | 1.181.250 | 1.181.250 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| 1.4.2 | | Plato de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 704.000 | 704.000 | 845.000 | 845.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 985.600 | 985.600 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.302.400 | 1.302.400 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| 1.4.3 | | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 422.000 | 422.000 | 680.000 | 680.000 | 740.000 | 740.000 | 590.800 | 590.800 | 791.250 | 791.250 | 780.700 | 780.700 | 791.250 | 791.250 | 790.000 | 790.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.4 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 236.800 | 236.800 | 350.000 | 350.000 | 400.000 | 400.000 | 331.520 | 331.520 | 444.000 | 444.000 | 438.080 | 438.080 | 444.000 | 444.000 | 442.000 | 442.000 |
| 1.4.5 | | Bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 394.000 | 394.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 600.000 | 551.600 | 551.600 | 738.750 | 738.750 | 728.900 | 728.900 | 738.750 | 738.750 | 736.000 | 736.000 |
| 1.4.6 | | Fluido de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 47.400 | 47.400 | 83.500 | 83.500 | 80.000 | 80.000 | 66.360 | 66.360 | 88.875 | 88.875 | 87.690 | 87.690 | 88.875 | 88.875 | 86.000 | 86.000 |
| 1.4.7 | | Mano de obra Mantenimiento sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 92.000 | 92.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 128.800 | 128.800 | 172.500 | 172.500 | 170.200 | 170.200 | 172.500 | 172.500 | 170.000 | 170.000 |
| 1.5 | | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | | | | | **1.079.067** | | **1.453.550** | | **1.790.000** | | **1.510.694** | | **2.023.250** | | **1.996.273** | | **2.023.250** | | **2.007.000** |
| 1.5.1 | | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 292.000 | 292.000 | 313.000 | 313.000 | 480.000 | 480.000 | 408.800 | 408.800 | 547.500 | 547.500 | 540.200 | 540.200 | 547.500 | 547.500 | 545.000 | 545.000 |
| 1.5.2 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 119.000 | 119.000 | 110.000 | 110.000 | 180.000 | 180.000 | 166.600 | 166.600 | 223.125 | 223.125 | 220.150 | 220.150 | 223.125 | 223.125 | 220.000 | 220.000 |
| 1.5.3 | | Pastillas de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 279.800 | 279.800 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 391.720 | 391.720 | 524.625 | 524.625 | 517.630 | 517.630 | 524.625 | 524.625 | 522.000 | 522.000 |
| 1.5.4 | | Zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 253.800 | 253.800 | 475.000 | 475.000 | 400.000 | 400.000 | 355.320 | 355.320 | 475.875 | 475.875 | 469.530 | 469.530 | 475.875 | 475.875 | 473.000 | 473.000 |
| 1.5.5 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 47.800 | 47.800 | 83.500 | 83.500 | 80.000 | 80.000 | 66.920 | 66.920 | 89.625 | 89.625 | 88.430 | 88.430 | 89.625 | 89.625 | 87.000 | 87.000 |
| 1.5.6 | | Mano de obra Mantenimiento sistema de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 86.667 | 86.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 121.334 | 121.334 | 162.500 | 162.500 | 160.333 | 160.333 | 162.500 | 162.500 | 160.000 | 160.000 |
| 1.6 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema electrico** | | | | | **1.485.233** | | **777.650** | | **2.290.000** | | **2.079.326** | | **2.784.813** | | **2.747.681** | | **2.784.813** | | **2.755.000** |
| 1.6.1 | | Fusibles de 5 amp | Unidad | EVENTO | 1 | 19.000 | 19.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 26.600 | 26.600 | 35.625 | 35.625 | 35.150 | 35.150 | 35.625 | 35.625 | 33.000 | 33.000 |
| 1.6.2 | | Fusibles de 10 amp | Unidad | EVENTO | 1 | 19.400 | 19.400 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 27.160 | 27.160 | 36.375 | 36.375 | 35.890 | 35.890 | 36.375 | 36.375 | 34.000 | 34.000 |
| 1.6.3 | | Fusibles de 15 amp | Unidad | EVENTO | 1 | 19.400 | 19.400 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 27.160 | 27.160 | 36.375 | 36.375 | 35.890 | 35.890 | 36.375 | 36.375 | 34.000 | 34.000 |
| 1.6.4 | | Fusibles de 20 amp | Unidad | EVENTO | 1 | 19.400 | 19.400 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 27.160 | 27.160 | 36.375 | 36.375 | 35.890 | 35.890 | 36.375 | 36.375 | 34.000 | 34.000 |
| 1.6.5 | | Fusibles de 30 amp | Unidad | EVENTO | 1 | 20.800 | 20.800 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 29.120 | 29.120 | 39.000 | 39.000 | 38.480 | 38.480 | 39.000 | 39.000 | 37.000 | 37.000 |
| 1.6.6 | | Fusibles de 40 amp | Unidad | EVENTO | 1 | 21.300 | 21.300 | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 29.820 | 29.820 | 39.938 | 39.938 | 39.405 | 39.405 | 39.938 | 39.938 | 37.000 | 37.000 |
| 1.6.7 | | Fusibles de 70 amp | Unidad | EVENTO | 1 | 28.000 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 39.200 | 39.200 | 52.500 | 52.500 | 51.800 | 51.800 | 52.500 | 52.500 | 50.000 | 50.000 |
| 1.6.8 | | Cable de bateria con terminales | Unidad | EVENTO | 1 | 81.600 | 81.600 | 158.000 | 158.000 | 140.000 | 140.000 | 114.240 | 114.240 | 153.000 | 153.000 | 150.960 | 150.960 | 153.000 | 153.000 | 151.000 | 151.000 |
| 1.6.9 | | Bujias incandecentes | Unidad | EVENTO | 1 | 167.600 | 167.600 | 295.000 | 295.000 | 280.000 | 280.000 | 234.640 | 234.640 | 314.250 | 314.250 | 310.060 | 310.060 | 314.250 | 314.250 | 312.000 | 312.000 |
| 1.6.10 | | Foco de alta y baja 60/55w | Unidad | EVENTO | 1 | 57.400 | 57.400 | 83.500 | 83.500 | 90.000 | 90.000 | 80.360 | 80.360 | 107.625 | 107.625 | 106.190 | 106.190 | 107.625 | 107.625 | 105.000 | 105.000 |
| 1.6.11 | | Mano de obra Reparacion de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 486.000 | 486.000 | 22.050 | 22.050 | 700.000 | 700.000 | 680.400 | 680.400 | 911.250 | 911.250 | 899.100 | 899.100 | 911.150 | 911.250 | 910.000 | 910.000 |
| 1.6.12 | | Mano de obra Reparaci?n motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 452.000 | 452.000 | 22.050 | 22.050 | 650.000 | 650.000 | 632.800 | 632.800 | 847.500 | 847.500 | 836.200 | 836.200 | 847.500 | 847.500 | 845.000 | 845.000 |
| 1.6.13 | | Mano de obra mantenimiento de sistema el?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 93.333 | 93.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 173.000 | 173.000 |
| 1.7 | | **Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector** | | | | | **1.200.200** | | **549.550** | | **1.325.000** | | **1.680.280** | | **2.250.375** | | **2.220.370** | | **2.250.375** | | **2.244.000** |
| 1.7.1 | | Filtro de sedimentador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 105.800 | 105.800 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 148.120 | 148.120 | 198.375 | 198.375 | 195.730 | 195.730 | 198.375 | 198.375 | 196.000 | 196.000 |
| 1.7.2 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 81.000 | 81.000 | 167.500 | 167.500 | 145.000 | 145.000 | 113.400 | 113.400 | 151.875 | 151.875 | 149.850 | 149.850 | 151.875 | 151.875 | 150.000 | 150.000 |
| 1.7.3 | | Mano de Obra Reparacion de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 912.000 | 912.000 | 22.050 | 22.050 | 800.000 | 800.000 | 1.276.800 | 1.276.800 | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.687.200 | 1.687.200 | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.710.000 |
| 1.7.4 | | Manguera de combustible con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 101.400 | 101.400 | 180.000 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 141.960 | 141.960 | 190.125 | 190.125 | 187.590 | 187.590 | 190.125 | 190.125 | 188.000 | 188.000 |
| 1.8 | | **Serv. de mantenimiento y reparacion de Motor** | | | | | **1.856.800** | | **1.808.650** | | **3.245.000** | | **2.599.520** | | **3.481.500** | | **3.435.080** | | **3.481.500** | | **3.462.000** |
| 1.8.1 | | Mano de Obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 103.800 | 103.800 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 145.320 | 145.320 | 194.625 | 194.625 | 192.030 | 192.030 | 194.625 | 194.625 | 192.000 | 192.000 |
| 1.8.2 | | Mano de Obra Reparacio de bomba de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 405.400 | 405.400 | 22.050 | 22.050 | 500.000 | 500.000 | 567.560 | 567.560 | 760.125 | 760.125 | 749.990 | 749.990 | 760.125 | 760.125 | 759.000 | 759.000 |
| 1.8.3 | | Tapa balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 539.200 | 539.200 | 830.000 | 830.000 | 950.000 | 950.000 | 754.880 | 754.880 | 1.011.000 | 1.011.000 | 997.520 | 997.520 | 1.011.000 | 1.011.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| 1.8.4 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 110.800 | 110.800 | 140.000 | 140.000 | 240.000 | 240.000 | 155.120 | 155.120 | 207.750 | 207.750 | 204.980 | 204.980 | 207.750 | 207.750 | 205.000 | 205.000 |
| 1.8.5 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 127.000 | 127.000 | 63.000 | 63.000 | 300.000 | 300.000 | 177.800 | 177.800 | 238.125 | 238.125 | 234.950 | 234.950 | 238.125 | 238.125 | 236.000 | 236.000 |
| 1.8.6 | | Maguera de agua con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 93.200 | 93.200 | 167.500 | 167.500 | 165.000 | 165.000 | 130.480 | 130.480 | 174.750 | 174.750 | 172.420 | 172.420 | 174.750 | 174.750 | 172.000 | 172.000 |
| 1.8.7 | | Tensor de correa ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 279.600 | 279.600 | 384.000 | 384.000 | 470.000 | 470.000 | 391.440 | 391.440 | 524.250 | 524.250 | 517.260 | 517.260 | 524.250 | 524.250 | 522.000 | 522.000 |
| 1.8.8 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 105.800 | 105.800 | 158.000 | 158.000 | 220.000 | 220.000 | 148.120 | 148.120 | 198.375 | 198.375 | 195.730 | 195.730 | 198.375 | 198.375 | 196.000 | 196.000 |
| 1.8.9 | | Mano de Obra Mantenimiento y Reparaci?n de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 92.000 | 92.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 128.800 | 128.800 | 172.500 | 172.500 | 170.200 | 170.200 | 172.500 | 172.500 | 170.000 | 170.000 |
| 1.9 | | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado** | | | | | **2.385.333** | | **4.076.050** | | **4.175.000** | | **3.339.466** | | **4.472.500** | | **4.412.866** | | **4.472.500** | | **4.450.000** |
| 1.9.1 | | Compresor de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 635.000 | 635.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 889.000 | 889.000 | 1.190.625 | 1.190.625 | 1.174.750 | 1.174.750 | 1.190.625 | 1.190.625 | 1.188.000 | 1.188.000 |
| 1.9.2 | | Condensador de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 522.000 | 522.000 | 984.000 | 984.000 | 920.000 | 920.000 | 730.800 | 730.800 | 978.750 | 978.750 | 965.700 | 965.700 | 978.750 | 978.750 | 976.000 | 976.000 |
| 1.9.3 | | Filtro de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 148.600 | 148.600 | 280.000 | 280.000 | 255.000 | 255.000 | 208.040 | 208.040 | 278.625 | 278.625 | 274.910 | 274.910 | 278.625 | 278.625 | 276.000 | 276.000 |
| 1.9.4 | | Ca?eria de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 148.000 | 148.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 207.200 | 207.200 | 277.500 | 277.500 | 273.800 | 273.800 | 277.500 | 277.500 | 275.000 | 275.000 |
| 1.9.5 | | Manguera flex de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 172.000 | 172.000 | 350.000 | 350.000 | 290.000 | 290.000 | 240.800 | 240.800 | 322.500 | 322.500 | 318.200 | 318.200 | 322.500 | 322.500 | 320.000 | 320.000 |
| 1.9.6 | | Ventilador de evaporador | Unidad | EVENTO | 1 | 363.000 | 363.000 | 680.000 | 680.000 | 630.000 | 630.000 | 508.200 | 508.200 | 680.625 | 680.625 | 671.550 | 671.550 | 680.625 | 680.625 | 678.000 | 678.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.7 | | Termostato de A/C | Unidad | EVENTO | 1 | 149.400 | 149.400 | 245.000 | 245.000 | 250.000 | 250.000 | 209.160 | 209.160 | 280.125 | 280.125 | 276.390 | 276.390 | 280.125 | 280.125 | 278.000 | 278.000 |
| 1.9.8 | | Carga de gas ecologico | Unidad | EVENTO | 1 | 158.000 | 158.000 | 245.000 | 245.000 | 380.000 | 380.000 | 221.200 | 221.200 | 296.250 | 296.250 | 292.300 | 292.300 | 296.250 | 296.250 | 294.000 | 294.000 |
| 1.9.9 | | Mano de Obra Mantenimiento de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 89.333 | 89.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 125.066 | 125.066 | 167.500 | 167.500 | 165.266 | 165.266 | 167.500 | 167.500 | 165.000 | 165.000 |
| **2** | **78181507-001** | **Reparación y mantenimiento de Camioneta Mahindra Pick Up 4x4 color Azul, Matricula BHE 116** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **8.528.000** | | **9.230.150** | | **14.725.000** | | **11.939.198** | | **15.990.002** | | **15.776.797** | | **15.990.002** | | **15.914.000** |
| 2.1 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision** | | | | | **1.166.667** | | **1.395.050** | | **2.045.000** | | **1.633.334** | | **2.187.500** | | **2.158.333** | | **2.187.500** | | **2.175.000** |
| 2.1.1 | | Ruleman de palier | Unidad | EVENTO | 1 | 180.600 | 180.600 | 330.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 | 252.840 | 252.840 | 338.625 | 338.625 | 334.110 | 334.110 | 338.625 | 338.625 | 336.000 | 336.000 |
| 2.1.2 | | Reten de pi?on | Unidad | EVENTO | 1 | 94.600 | 94.600 | 120.000 | 120.000 | 160.000 | 160.000 | 132.440 | 132.440 | 177.375 | 177.375 | 175.010 | 175.010 | 177.375 | 177.375 | 175.000 | 175.000 |
| 2.1.3 | | Crida diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 308.800 | 308.800 | 680.000 | 680.000 | 535.000 | 535.000 | 432.320 | 432.320 | 579.000 | 579.000 | 571.280 | 571.280 | 579.000 | 579.000 | 577.000 | 577.000 |
| 2.1.4 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 155.200 | 155.200 | 180.000 | 180.000 | 260.000 | 260.000 | 217.280 | 217.280 | 291.000 | 291.000 | 287.120 | 287.120 | 291.000 | 291.000 | 290.000 | 290.000 |
| 2.1.5 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 340.800 | 340.800 | 63.000 | 63.000 | 590.000 | 590.000 | 477.120 | 477.120 | 639.000 | 639.000 | 630.480 | 630.480 | 639.000 | 639.000 | 637.000 | 637.000 |
| 2.1.6 | | Mano de Obra Mantenimiento de Caja o Transmisi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 86.667 | 86.667 | 21.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 121.334 | 121.334 | 162.500 | 162.500 | 160.333 | 160.333 | 162.500 | 162.500 | 160.000 | 160.000 |
| 2.2 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de direcci?n** | | | | | **702.933** | | **139.100** | | **1.190.000** | | **984.106** | | **1.318.000** | | **1.300.426** | | **1.318.000** | | **1.313.000** |
| 2.2.1 | | Mano de Obra Reparacion de cremallera de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 542.000 | 542.000 | 22.050 | 22.050 | 900.000 | 900.000 | 758.800 | 758.800 | 1.016.250 | 1.016.250 | 1.002.700 | 1.002.700 | 1.016.250 | 1.016.250 | 1.014.000 | 1.014.000 |
| 2.2.2 | | Fluido hidraulico de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 67.600 | 67.600 | 95.000 | 95.000 | 90.000 | 90.000 | 94.640 | 94.640 | 126.750 | 126.750 | 125.060 | 125.060 | 126.750 | 126.750 | 124.000 | 124.000 |
| 2.2.3 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 93.333 | 93.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 2.3 | | **Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensio** | | | | | **841.333** | | **1.497.050** | | **1.900.000** | | **1.177.866** | | **1.577.500** | | **1.556.466** | | **1.577.500** | | **1.571.000** |
| 2.3.1 | | Amortiguadores delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 410.000 | 410.000 | 845.000 | 845.000 | 900.000 | 900.000 | 574.000 | 574.000 | 768.750 | 768.750 | 758.500 | 758.500 | 768.750 | 768.750 | 766.000 | 766.000 |
| 2.3.2 | | Amortiguadores traceros | Unidad | EVENTO | 1 | 338.000 | 338.000 | 630.000 | 630.000 | 800.000 | 800.000 | 473.200 | 473.200 | 633.750 | 633.750 | 625.300 | 625.300 | 633.750 | 633.750 | 630.000 | 630.000 |
| 2.3.3 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema de suspensi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 93.333 | 93.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 2.4 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | | | | | **1.427.933** | | **1.712.050** | | **2.180.000** | | **1.999.106** | | **2.677.375** | | **2.641.676** | | **2.677.375** | | **2.667.000** |
| 2.4.1 | | Plato de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 665.000 | 665.000 | 680.000 | 680.000 | 980.000 | 980.000 | 931.000 | 931.000 | 1.246.875 | 1.246.875 | 1.230.250 | 1.230.250 | 1.246.875 | 1.246.875 | 1.244.000 | 1.244.000 |
| 2.4.2 | | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 377.000 | 377.000 | 680.000 | 680.000 | 650.000 | 650.000 | 527.800 | 527.800 | 706.875 | 706.875 | 697.450 | 697.450 | 706.875 | 706.875 | 704.000 | 704.000 |
| 2.4.3 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 232.600 | 232.600 | 330.000 | 330.000 | 350.000 | 350.000 | 325.640 | 325.640 | 436.125 | 436.125 | 430.310 | 430.310 | 436.125 | 436.125 | 434.000 | 434.000 |
| 2.4.4 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 153.333 | 153.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 214.666 | 214.666 | 287.500 | 287.500 | 283.666 | 283.666 | 287.500 | 287.500 | 285.000 | 285.000 |
| 2.5 | | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | | | | | **581.333** | | **234.100** | | **870.000** | | **813.866** | | **1.090.000** | | **1.075.466** | | **1.090.000** | | **1.082.000** |
| 2.5.1 | | Mano de Obra Reparacion de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 324.200 | 324.200 | 22.050 | 22.050 | 400.000 | 400.000 | 453.880 | 453.880 | 607.875 | 607.875 | 599.770 | 599.770 | 607.875 | 607.875 | 605.000 | 605.000 |
| 2.5.2 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 105.000 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 175.000 | 175.000 | 147.000 | 147.000 | 196.875 | 196.875 | 194.250 | 194.250 | 196.875 | 196.875 | 194.000 | 194.000 |
| 2.5.3 | | Carga de fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 58.800 | 58.800 | 80.000 | 80.000 | 95.000 | 95.000 | 82.320 | 82.320 | 110.250 | 110.250 | 108.780 | 108.780 | 110.250 | 110.250 | 108.000 | 108.000 |
| 2.5.4 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 93.333 | 93.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 2.6 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema electrico** | | | | | **343.533** | | **461.050** | | **570.000** | | **480.946** | | **644.125** | | **635.536** | | **644.125** | | **637.000** |
| 2.6.1 | | Cable de bateria con terminales | Unidad | EVENTO | 1 | 71.800 | 71.800 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100.520 | 100.520 | 134.625 | 134.625 | 132.830 | 132.830 | 134.625 | 134.625 | 132.000 | 132.000 |
| 2.6.2 | | Bujias incandecentes | Unidad | EVENTO | 1 | 158.400 | 158.400 | 320.000 | 320.000 | 250.000 | 250.000 | 221.760 | 221.760 | 297.000 | 297.000 | 293.040 | 293.040 | 297.000 | 297.000 | 295.000 | 295.000 |
| 2.6.3 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema Electrico | Unidad | EVENTO | 1 | 113.333 | 113.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 158.666 | 158.666 | 212.500 | 212.500 | 209.666 | 209.666 | 212.500 | 212.500 | 210.000 | 210.000 |
| 2.7 | | **Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector** | | | | | **1.029.934** | | **979.550** | | **1.650.000** | | **1.441.907** | | **1.931.126** | | **1.905.377** | | **1.931.126** | | **1.923.000** |
| 2.7.1 | | Filtro de sedimentador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 123.600 | 123.600 | 182.000 | 182.000 | 200.000 | 200.000 | 173.040 | 173.040 | 231.750 | 231.750 | 228.660 | 228.660 | 231.750 | 231.750 | 230.000 | 230.000 |
| 2.7.2 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 91.000 | 91.000 | 80.000 | 80.000 | 220.000 | 220.000 | 127.400 | 127.400 | 170.625 | 170.625 | 168.350 | 168.350 | 170.625 | 170.625 | 168.000 | 168.000 |
| 2.7.3 | | Bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 258.000 | 258.000 | 475.000 | 475.000 | 430.000 | 430.000 | 361.200 | 361.200 | 483.750 | 483.750 | 477.300 | 477.300 | 483.750 | 483.750 | 480.000 | 480.000 |
| 2.7.4 | | Mano de obra Limpieza de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 464.000 | 464.000 | 220.500 | 220.500 | 600.000 | 600.000 | 649.600 | 649.600 | 870.000 | 870.000 | 858.400 | 858.400 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| 2.7.5 | | Mano de Obra Mantenimiento Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 93.334 | 93.334 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.667 | 130.667 | 175.001 | 175.001 | 172.667 | 172.667 | 175.001 | 175.001 | 175.000 | 175.000 |
| 2.8 | | **Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor** | | | | | **2.434.334** | | **2.811.200** | | **4.320.000** | | **3.408.067** | | **4.564.376** | | **4.503.517** | | **4.564.376** | | **4.546.000** |
| 2.8.1 | | Juego de piston de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 862.000 | 862.000 | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.206.800 | 1.206.800 | 1.616.250 | 1.616.250 | 1.594.700 | 1.594.700 | 1.616.250 | 1.616.250 | 1.614.000 | 1.614.000 |
| 2.8.2 | | Juego de aros de piston | Unidad | EVENTO | 1 | 583.000 | 583.000 | 840.000 | 840.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 816.200 | 816.200 | 1.093.125 | 1.093.125 | 1.078.550 | 1.078.550 | 1.093.125 | 1.093.125 | 1.090.000 | 1.090.000 |
| 2.8.3 | | Mano de obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 138.400 | 138.400 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 193.760 | 193.760 | 259.500 | 259.500 | 256.040 | 256.040 | 259.500 | 259.500 | 257.000 | 257.000 |
| 2.8.4 | | Mano de Obra Reparacio de bomba de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 296.200 | 296.200 | 22.050 | 22.050 | 480.000 | 480.000 | 414.680 | 414.680 | 555.375 | 555.375 | 547.970 | 547.970 | 555.375 | 555.375 | 553.000 | 553.000 |
| 2.8.5 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 95.800 | 95.800 | 110.000 | 110.000 | 220.000 | 220.000 | 134.120 | 134.120 | 179.625 | 179.625 | 177.230 | 177.230 | 179.625 | 179.625 | 177.000 | 177.000 |
| 2.8.6 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 143.400 | 143.400 | 63.000 | 63.000 | 300.000 | 300.000 | 200.760 | 200.760 | 268.875 | 268.875 | 265.290 | 265.290 | 268.875 | 268.875 | 266.000 | 266.000 |
| 2.8.7 | | Mano de obra Limpieza de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 126.400 | 126.400 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 176.960 | 176.960 | 237.000 | 237.000 | 233.840 | 233.840 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8.8 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 95.800 | 95.800 | 330.000 | 330.000 | 220.000 | 220.000 | 134.120 | 134.120 | 179.625 | 179.625 | 177.230 | 177.230 | 179.625 | 179.625 | 177.000 | 177.000 |
| 2.8.9 | | Mano de Obra Mantenimiento y Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 93.334 | 93.334 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.667 | 130.667 | 175.001 | 175.001 | 172.667 | 172.667 | 175.001 | 175.001 | 175.000 | 175.000 |
| **3** | **78181507-001** | **Reparación y mantenimiento de Camioneta Mahindra Pick Up 4x4 color Azul, Matricula OBK 849** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **7.145.542** | | **9.230.150** | | **14.030.000** | | **11.432.866** | | **15.311.875** | | **15.107.713** | | **15.311.875** | | **15.233.000** |
| 3.1 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision** | | | | | **843.208** | | **1.395.050** | | **1.670.000** | | **1.349.134** | | **1.806.875** | | **1.782.783** | | **1.806.875** | | **1.793.000** |
| 3.1.1 | | Ruleman de palier | Unidad | EVENTO | 1 | 159.775 | 159.775 | 330.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 | 255.640 | 255.640 | 342.375 | 342.375 | 337.810 | 337.810 | 342.375 | 342.375 | 340.000 | 340.000 |
| 3.1.2 | | Reten de pi?on | Unidad | EVENTO | 1 | 87.150 | 87.150 | 120.000 | 120.000 | 170.000 | 170.000 | 139.440 | 139.440 | 186.750 | 186.750 | 184.260 | 184.260 | 186.750 | 186.750 | 184.000 | 184.000 |
| 3.1.3 | | Brida diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 274.575 | 274.575 | 680.000 | 680.000 | 540.000 | 540.000 | 439.320 | 439.320 | 588.375 | 588.375 | 580.530 | 580.530 | 588.375 | 588.375 | 586.000 | 586.000 |
| 3.1.4 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 135.800 | 135.800 | 180.000 | 180.000 | 260.000 | 260.000 | 217.280 | 217.280 | 291.000 | 291.000 | 287.120 | 287.120 | 291.000 | 291.000 | 290.000 | 290.000 |
| 3.1.5 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 110.075 | 110.075 | 63.000 | 63.000 | 200.000 | 200.000 | 176.120 | 176.120 | 235.875 | 235.875 | 232.730 | 232.730 | 235.875 | 235.875 | 233.000 | 233.000 |
| 3.1.6 | | Mano de Obra Mantenimiento de Caja o Transmisi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 75.833 | 75.833 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 121.334 | 121.334 | 162.500 | 162.500 | 160.333 | 160.333 | 162.500 | 162.500 | 160.000 | 160.000 |
| 3.2 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de direcci?n** | | | | | **594.358** | | **139.100** | | **920.000** | | **958.974** | | **1.273.625** | | **1.256.643** | | **1.273.625** | | **1.266.000** |
| 3.2.1 | | Mano de Obra Reparacion de cremallera de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 456.750 | 456.750 | 22.050 | 22.050 | 600.000 | 600.000 | 730.800 | 730.800 | 978.750 | 978.750 | 965.700 | 965.700 | 978.750 | 978.750 | 976.000 | 976.000 |
| 3.2.2 | | Fluido hidraulico de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 61.775 | 61.775 | 95.000 | 95.000 | 120.000 | 120.000 | 98.840 | 98.840 | 132.375 | 132.375 | 130.610 | 130.610 | 132.375 | 132.375 | 130.000 | 130.000 |
| 3.2.3 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 75.833 | 75.833 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 121.334 | 121.334 | 162.500 | 162.500 | 160.333 | 160.333 | 162.500 | 162.500 | 160.000 | 160.000 |
| 3.3 | | **Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensien** | | | | | **718.667** | | **1.497.050** | | **1.900.000** | | **1.149.866** | | **1.540.000** | | **1.519.466** | | **1.540.000** | | **1.535.000** |
| 3.3.1 | | Amortiguadores delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 358.750 | 358.750 | 845.000 | 845.000 | 900.000 | 900.000 | 574.000 | 574.000 | 768.750 | 768.750 | 758.500 | 758.500 | 768.750 | 768.750 | 766.000 | 766.000 |
| 3.3.2 | | Amortiguadores traceros | Unidad | EVENTO | 1 | 278.250 | 278.250 | 630.000 | 630.000 | 800.000 | 800.000 | 445.200 | 445.200 | 596.250 | 596.250 | 588.300 | 588.300 | 596.250 | 596.250 | 594.000 | 594.000 |
| 3.3.3 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema de suspensi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 3.4 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | | | | | **1.217.358** | | **1.712.050** | | **2.320.000** | | **1.947.774** | | **2.608.625** | | **2.573.843** | | **2.608.615** | | **2.601.000** |
| 3.4.1 | | Plato de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 568.750 | 568.750 | 680.000 | 680.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 910.000 | 910.000 | 1.218.750 | 1.218.750 | 1.202.500 | 1.202.500 | 1.218.750 | 1.218.750 | 1.216.000 | 1.216.000 |
| 3.4.2 | | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 321.125 | 321.125 | 680.000 | 680.000 | 640.000 | 640.000 | 513.800 | 513.800 | 688.125 | 688.125 | 678.950 | 678.950 | 688.125 | 688.125 | 686.000 | 686.000 |
| 3.4.3 | | Cojincte de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 199.150 | 199.150 | 330.000 | 330.000 | 380.000 | 380.000 | 318.640 | 318.640 | 426.750 | 426.750 | 421.060 | 421.060 | 426.750 | 426.750 | 424.000 | 424.000 |
| 3.4.4 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 128.333 | 128.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 205.334 | 205.334 | 275.000 | 275.000 | 271.333 | 271.333 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 3.5 | | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | | | | | **504.292** | | **234.100** | | **890.000** | | **806.866** | | **1.080.625** | | **1.066.216** | | **1.080.625** | | **1.073.000** |
| 3.5.1 | | Mano de obra Reparacion de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 283.675 | 283.675 | 22.050 | 22.050 | 400.000 | 400.000 | 453.880 | 453.880 | 607.875 | 607.875 | 599.770 | 599.770 | 607.875 | 607.875 | 605.000 | 605.000 |
| 3.5.2 | | Mano de Obra Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 87.500 | 87.500 | 110.000 | 110.000 | 200.000 | 200.000 | 140.000 | 140.000 | 187.500 | 187.500 | 185.000 | 185.000 | 187.500 | 187.500 | 185.000 | 185.000 |
| 3.5.3 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 51.450 | 51.450 | 80.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 82.320 | 82.320 | 110.250 | 110.250 | 108.780 | 108.780 | 110.250 | 110.250 | 108.000 | 108.000 |
| 3.5.4 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 3.6 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema electrico** | | | | | **284.550** | | **462.050** | | **585.000** | | **455.280** | | **609.750** | | **601.620** | | **609.758** | | **602.000** |
| 3.6.1 | | Cable de bateria con terminales | Unidad | EVENTO | 1 | 62.825 | 62.825 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100.520 | 100.520 | 134.625 | 134.625 | 132.830 | 132.830 | 134.625 | 134.625 | 132.000 | 132.000 |
| 3.6.2 | | Bujias incandecentes | Unidad | EVENTO | 1 | 134.225 | 134.225 | 320.000 | 320.000 | 265.000 | 265.000 | 214.760 | 214.760 | 287.625 | 287.625 | 283.790 | 283.790 | 287.625 | 287.625 | 285.000 | 285.000 |
| 3.6.3 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema Electrico | Unidad | EVENTO | 1 | 87.500 | 87.500 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 140.000 | 140.000 | 187.500 | 187.500 | 185.000 | 185.000 | 187.500 | 187.500 | 185.000 | 185.000 |
| 3.7 | | **Serv. de mant. y reparacien de Bomba Inyector** | | | | | **905.567** | | **979.550** | | **1.705.000** | | **1.448.906** | | **1.940.500** | | **1.914.626** | | **1.940.500** | | **1.929.000** |
| 3.7.1 | | Filtro de sedimentador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 103.775 | 103.775 | 182.000 | 182.000 | 240.000 | 240.000 | 166.040 | 166.040 | 222.375 | 222.375 | 219.410 | 219.410 | 222.375 | 222.375 | 220.000 | 220.000 |
| 3.7.2 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 79.625 | 79.625 | 80.000 | 80.000 | 220.000 | 220.000 | 127.400 | 127.400 | 170.625 | 170.625 | 168.350 | 168.350 | 170.625 | 170.625 | 168.000 | 168.000 |
| 3.7.3 | | Bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 225.750 | 225.750 | 475.000 | 475.000 | 445.000 | 445.000 | 361.200 | 361.200 | 483.750 | 483.750 | 477.300 | 477.300 | 483.750 | 483.750 | 480.000 | 480.000 |
| 3.7.4 | | Mano de obra Limpieza de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 414.750 | 414.750 | 220.500 | 220.500 | 600.000 | 600.000 | 663.600 | 663.600 | 888.750 | 888.750 | 876.900 | 876.900 | 888.750 | 888.750 | 886.000 | 886.000 |
| 3.7.5 | | Mano de Obra Mantenimiento Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 3.8 | | **Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor** | | | | | **2.077.542** | | **2.811.200** | | **4.040.000** | | **3.324.066** | | **4.451.875** | | **4.392.516** | | **4.451.875** | | **4.434.000** |
| 3.8.1 | | Juego de piston de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 754.250 | 754.250 | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.206.800 | 1.206.800 | 1.616.250 | 1.616.250 | 1.594.700 | 1.594.700 | 1.616.250 | 1.616.250 | 1.614.000 | 1.614.000 |
| 3.8.2 | | Juego de aros de piston | Unidad | EVENTO | 1 | 470.750 | 470.750 | 840.000 | 840.000 | 900.000 | 900.000 | 753.200 | 753.200 | 1.008.750 | 1.008.750 | 995.300 | 995.300 | 1.008.750 | 1.008.750 | 1.006.000 | 1.006.000 |
| 3.8.3 | | Mano de obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 116.725 | 116.725 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 186.760 | 186.760 | 250.125 | 250.125 | 246.790 | 246.790 | 250.125 | 250.125 | 248.000 | 248.000 |
| 3.8.4 | | Mano de obra Reparacio de bomba de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 250.425 | 250.425 | 22.050 | 22.050 | 400.000 | 400.000 | 400.680 | 400.680 | 536.625 | 536.625 | 529.470 | 529.470 | 536.625 | 536.625 | 534.000 | 534.000 |
| 3.8.5 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 83.825 | 83.825 | 110.000 | 110.000 | 220.000 | 220.000 | 134.120 | 134.120 | 179.625 | 179.625 | 177.230 | 177.230 | 179.625 | 179.625 | 177.000 | 177.000 |
| 3.8.6 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 125.475 | 125.475 | 63.000 | 63.000 | 300.000 | 300.000 | 200.760 | 200.760 | 268.875 | 268.875 | 265.290 | 265.290 | 268.875 | 268.875 | 266.000 | 266.000 |
| 3.8.7 | | Mao de Obra Limpieza de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 110.600 | 110.600 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 176.960 | 176.960 | 237.000 | 237.000 | 233.840 | 233.840 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 3.8.8 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 83.825 | 83.825 | 330.000 | 330.000 | 220.000 | 220.000 | 134.120 | 134.120 | 179.625 | 179.625 | 177.230 | 177.230 | 179.625 | 179.625 | 177.000 | 177.000 |
| 3.8.9 | | Mano de Obra Mantenimiento y Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| **4** | **78181507-001** | **Reparación y mantenimiento de Camioneta Mahindra Pick Up 4x4 color Azul, Matricula BNT 005** | Unidad | EVENTO | 1 | | 7.145.542 | | 9.230.150 | | 14.645.000 | | 11.438.266 | | 15.311.875 | | 15.107.713 | | 15.311.875 | | 15.233.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision** | | | | | **843.208** | | **1.395.050** | | **1.860.000** | | **1.349.134** | | **1.806.875** | | **1.782.783** | | **1.806.875** | | **1.793.000** |
| 4.1.1 | | Ruleman de palier | Unidad | EVENTO | 1 | 159.775 | 159.775 | 330.000 | 330.000 | 310.000 | 310.000 | 255.640 | 255.640 | 342.375 | 342.375 | 337.810 | 337.810 | 342.375 | 342.375 | 340.000 | 340.000 |
| 4.1.2 | | Reten de pi?on | Unidad | EVENTO | 1 | 87.150 | 87.150 | 120.000 | 120.000 | 170.000 | 170.000 | 139.440 | 139.440 | 186.750 | 186.750 | 184.260 | 184.260 | 186.750 | 186.750 | 184.000 | 184.000 |
| 4.1.3 | | Brida diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 274.575 | 274.575 | 680.000 | 680.000 | 540.000 | 540.000 | 439.320 | 439.320 | 588.375 | 588.375 | 580.530 | 580.530 | 588.375 | 588.375 | 586.000 | 586.000 |
| 4.1.4 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 135.800 | 135.800 | 180.000 | 180.000 | 340.000 | 340.000 | 217.280 | 217.280 | 291.000 | 291.000 | 287.120 | 287.120 | 291.000 | 291.000 | 290.000 | 290.000 |
| 4.1.5 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 110.075 | 110.075 | 63.000 | 63.000 | 300.000 | 300.000 | 176.120 | 176.120 | 235.875 | 235.875 | 232.730 | 232.730 | 235.875 | 235.875 | 233.000 | 233.000 |
| 4.1.6 | | Mano de Obra Mantenimiento de Caja o Transmisi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 75.833 | 75.833 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 121.334 | 121.334 | 162.500 | 162.500 | 160.333 | 160.333 | 162.500 | 162.500 | 160.000 | 160.000 |
| 4.2 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision** | | | | | **594.358** | | **139.100** | | **1.190.000** | | **950.974** | | **1.273.625** | | **1.256.643** | | **1.273.625** | | **1.266.000** |
| 4.2.1 | | Mano de Obra Reparacion de cremaliera de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 456.750 | 456.750 | 22.050 | 22.050 | 900.000 | 900.000 | 730.800 | 730.800 | 978.750 | 978.750 | 965.700 | 965.700 | 978.750 | 978.750 | 976.000 | 976.000 |
| 4.2.2 | | Fluido hidraulico de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 61.775 | 61.775 | 95.000 | 95.000 | 90.000 | 90.000 | 98.840 | 98.840 | 132.375 | 132.375 | 130.610 | 130.610 | 132.375 | 132.375 | 130.000 | 130.000 |
| 4.2.3 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 75.833 | 75.833 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 121.334 | 121.334 | 162.500 | 162.500 | 160.333 | 160.333 | 162.500 | 162.500 | 160.000 | 160.000 |
| 4.3 | | **Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension** | | | | | **718.667** | | **1.497.050** | | **1.900.000** | | **1.149.866** | | **1.540.000** | | **1.519.466** | | **1.540.000** | | **1.535.000** |
| 4.3.1 | | Amortiguadores delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 358.750 | 358.750 | 845.000 | 845.000 | 900.000 | 900.000 | 574.000 | 574.000 | 768.750 | 768.750 | 758.500 | 758.500 | 768.750 | 768.750 | 766.000 | 766.000 |
| 4.3.2 | | Amortiguadores traceros | Unidad | EVENTO | 1 | 278.250 | 278.250 | 630.000 | 630.000 | 800.000 | 800.000 | 445.200 | 445.200 | 596.250 | 596.250 | 588.300 | 588.300 | 596.250 | 596.250 | 594.000 | 594.000 |
| 4.3.3 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema de suspensi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 4.4 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | | | | | **1.217.358** | | **1.712.050** | | **2.315.000** | | **1.947.774** | | **2.608.625** | | **2.573.843** | | **2.608.625** | | **2.601.000** |
| 4.4.1 | | Plato de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 568.750 | 568.750 | 680.000 | 680.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 910.000 | 910.000 | 1.218.750 | 1.218.750 | 1.202.500 | 1.202.500 | 1.218.750 | 1.218.750 | 1.216.000 | 1.216.000 |
| 4.4.2 | | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 321.125 | 321.125 | 680.000 | 680.000 | 635.000 | 635.000 | 513.800 | 513.800 | 688.125 | 688.125 | 678.950 | 678.950 | 688.125 | 688.125 | 686.000 | 686.000 |
| 4.4.3 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 199.150 | 199.150 | 330.000 | 330.000 | 380.000 | 380.000 | 318.640 | 318.640 | 426.750 | 426.750 | 421.060 | 421.060 | 426.750 | 426.750 | 424.000 | 424.000 |
| 4.4.4 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 128.333 | 128.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 205.334 | 205.334 | 275.000 | 275.000 | 271.333 | 271.333 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 4.5 | | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | | | | | **504.292** | | **234.100** | | **950.000** | | **806.866** | | **1.080.625** | | **1.066.216** | | **1.080.625** | | **1.073.000** |
| 4.5.1 | | Mano de obra Reparacion de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 283.675 | 283.675 | 22.050 | 22.050 | 450.000 | 450.000 | 453.880 | 453.880 | 607.875 | 607.875 | 599.770 | 599.770 | 607.875 | 607.875 | 605.000 | 605.000 |
| 4.5.2 | | Mano de Obra Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 87.500 | 87.500 | 110.000 | 110.000 | 200.000 | 200.000 | 140.000 | 140.000 | 187.500 | 187.500 | 185.000 | 185.000 | 187.500 | 187.500 | 185.000 | 185.000 |
| 4.5.3 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 51.450 | 51.450 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 82.320 | 82.320 | 110.250 | 110.250 | 108.780 | 108.780 | 110.250 | 110.250 | 108.000 | 108.000 |
| 4.5.4 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 4.6 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema electrico** | | | | | **284.550** | | **462.050** | | **580.000** | | **455.280** | | **609.750** | | **601.620** | | **609.750** | | **602.000** |
| 4.6.1 | | Cable de bateria con terminales | Unidad | EVENTO | 1 | 62.825 | 62.825 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100.520 | 100.520 | 134.625 | 134.625 | 132.830 | 132.830 | 134.625 | 134.625 | 132.000 | 132.000 |
| 4.6.2 | | Bujias incandecentes | Unidad | EVENTO | 1 | 134.225 | 134.225 | 320.000 | 320.000 | 260.000 | 260.000 | 214.760 | 214.760 | 287.625 | 287.625 | 283.790 | 283.790 | 287.625 | 287.625 | 285.000 | 285.000 |
| 4.6.3 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema Electrico | Unidad | EVENTO | 1 | 87.500 | 87.500 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 140.000 | 140.000 | 187.500 | 187.500 | 185.000 | 185.000 | 187.500 | 187.500 | 185.000 | 185.000 |
| 4.7 | | **Serv. de mant. y reparacion de Bomba inyector** | | | | | **905.567** | | **979.550** | | **1.690.000** | | **1.448.906** | | **1.940.500** | | **1.914.626** | | **1.940.500** | | **1.929.000** |
| 4.7.1 | | Filtro de sedimentador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 103.775 | 103.775 | 182.000 | 182.000 | 220.000 | 220.000 | 166.040 | 166.040 | 222.375 | 222.375 | 219.410 | 219.410 | 222.375 | 222.375 | 220.000 | 220.000 |
| 4.7.2 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 79.625 | 79.625 | 80.000 | 80.000 | 220.000 | 220.000 | 127.400 | 127.400 | 170.625 | 170.625 | 168.350 | 168.350 | 170.625 | 170.625 | 168.000 | 168.000 |
| 4.7.3 | | Bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 225.750 | 225.750 | 475.000 | 475.000 | 450.000 | 450.000 | 361.200 | 361.200 | 483.750 | 483.750 | 477.300 | 477.300 | 483.750 | 483.750 | 480.000 | 480.000 |
| 4.7.4 | | Mano de obra Limpieza de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 414.750 | 414.750 | 220.500 | 220.500 | 600.000 | 600.000 | 663.600 | 663.600 | 888.750 | 888.750 | 876.900 | 876.900 | 888.750 | 888.750 | 886.000 | 886.000 |
| 4.7.5 | | Mano de Obra Mantenimiento Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 4.8 | | **Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor** | | | | | **2.077.542** | | **2.811.200** | | **4.160.000** | | **3.329.466** | | **4.451.875** | | **4.392.516** | | **4.451.875** | | **4.434.000** |
| 4.8.1 | | Juego de piston de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 754.250 | 754.250 | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.206.800 | 1.206.800 | 1.616.250 | 1.616.250 | 1.594.700 | 1.594.700 | 1.616.250 | 1.616.250 | 1.614.000 | 1.614.000 |
| 4.8.2 | | Juego de aros de piston | Unidad | EVENTO | 1 | 470.750 | 470.750 | 840.000 | 840.000 | 900.000 | 900.000 | 753.200 | 753.200 | 1.008.750 | 1.008.750 | 995.300 | 995.300 | 1.008.750 | 1.008.750 | 1.006.000 | 1.006.000 |
| 4.8.3 | | Mano de obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 116.725 | 116.725 | 22.050 | 22.050 | 220.000 | 220.000 | 186.760 | 186.760 | 250.125 | 250.125 | 246.790 | 246.790 | 250.125 | 250.125 | 248.000 | 248.000 |
| 4.8.4 | | Mano de obra Reparacio de bomba de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 250.425 | 250.425 | 22.050 | 22.050 | 400.000 | 400.000 | 406.080 | 406.080 | 536.625 | 536.625 | 529.470 | 529.470 | 536.625 | 536.625 | 534.000 | 534.000 |
| 4.8.5 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 83.825 | 83.825 | 110.000 | 110.000 | 220.000 | 220.000 | 134.120 | 134.120 | 179.625 | 179.625 | 177.230 | 177.230 | 179.625 | 179.625 | 177.000 | 177.000 |
| 4.8.6 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 125.475 | 125.475 | 63.000 | 63.000 | 300.000 | 300.000 | 200.760 | 200.760 | 268.875 | 268.875 | 265.290 | 265.290 | 268.875 | 268.875 | 266.000 | 266.000 |
| 4.8.7 | | Mao de Obra Limpieza de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 110.600 | 110.600 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 176.960 | 176.960 | 237.000 | 237.000 | 233.840 | 233.840 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 4.8.8 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 83.825 | 83.825 | 330.000 | 330.000 | 220.000 | 220.000 | 134.120 | 134.120 | 179.625 | 179.625 | 177.230 | 177.230 | 179.625 | 179.625 | 177.000 | 177.000 |
| 4.8.9 | | Mano de Obra Mantenimiento y Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 5 | 78181507-001 | **Reparación y mantenimiento de Camioneta Mahindra Pick Up 4x4 color Bordo, Matricula BHH 368** | Unidad | EVENTO | 1 | | **7.145.542** | | **9.230.150** | | **14.470.000** | | **11.432.866** | | **15.311.875** | | **15.107.713** | | **15.311.875** | | **15.233.000** |
| 5.1 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision** | | | | | **843.208** | | **1.395.050** | | **1.730.000** | | **1.349.134** | | **1.806.875** | | **1.782.783** | | **1.806.875** | | **1.793.000** |
| 5.1.1 | | Ruleman de palier | Unidad | EVENTO | 1 | 159.775 | 159.775 | 330.000 | 330.000 | 320.000 | 320.000 | 255.640 | 255.640 | 342.375 | 342.375 | 337.810 | 337.810 | 342.375 | 342.375 | 340.000 | 340.000 |
| 5.1.2 | | Reten de pi?on | Unidad | EVENTO | 1 | 87.150 | 87.150 | 120.000 | 120.000 | 160.000 | 160.000 | 139.440 | 139.440 | 186.750 | 186.750 | 184.260 | 184.260 | 186.750 | 186.750 | 184.000 | 184.000 |
| 5.1.3 | | Brida diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 274.575 | 274.575 | 680.000 | 680.000 | 550.000 | 550.000 | 439.320 | 439.320 | 588.375 | 588.375 | 580.530 | 580.530 | 588.375 | 588.375 | 586.000 | 586.000 |
| 5.1.4 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 135.800 | 135.800 | 180.000 | 180.000 | 280.000 | 280.000 | 217.280 | 217.280 | 291.000 | 291.000 | 287.120 | 287.120 | 291.000 | 291.000 | 290.000 | 290.000 |
| 5.1.5 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 110.075 | 110.075 | 63.000 | 63.000 | 220.000 | 220.000 | 176.120 | 176.120 | 235.875 | 235.875 | 232.730 | 232.730 | 235.875 | 235.875 | 233.000 | 233.000 |
| 5.1.6 | | Mano de Obra Mantenimiento de Caja o Transmisi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 75.833 | 75.833 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 121.334 | 121.334 | 162.500 | 162.500 | 160.333 | 160.333 | 162.500 | 162.500 | 160.000 | 160.000 |
| 5.2 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección** | | | | | 594.358 | | 139.100 | | **1.190.000** | | **950.974** | | **1.273.625** | | **1.256.643** | | **1.273.625** | | **1.266.000** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.1 | | Mano de Obra Reparacion de cremallera de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 456.750 | 456.750 | 22.050 | 22.050 | 900.000 | 900.000 | 730.800 | 730.800 | 978.750 | 978.750 | 965.700 | 965.700 | 978.750 | 978.750 | 976.000 | 976.000 |
| 5.2.2 | | Fluido hidraulico de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 61.775 | 61.775 | 95.000 | 95.000 | 90.000 | 90.000 | 98.840 | 98.840 | 132.375 | 132.375 | 130.610 | 130.610 | 132.375 | 132.375 | 130.000 | 130.000 |
| 5.2.3 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 75.833 | 75.833 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 121.334 | 121.334 | 162.500 | 162.500 | 160.333 | 160.333 | 162.500 | 162.500 | 160.000 | 160.000 |
| 5.3 | | **Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension** | | | | | **718.667** | | **1.497.050** | | **1.900.000** | | **1.149.866** | | **1.540.000** | | **1.519.466** | | **1.540.000** | | **1.535.000** |
| 5.3.1 | | Amortiguadores delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 358.750 | 358.750 | 845.000 | 845.000 | 900.000 | 900.000 | 574.000 | 574.000 | 768.750 | 768.750 | 758.500 | 758.500 | 768.750 | 768.750 | 766.000 | 766.000 |
| 5.3.2 | | Amortiguadores traceros | Unidad | EVENTO | 1 | 278.250 | 278.250 | 630.000 | 630.000 | 800.000 | 800.000 | 445.200 | 445.200 | 596.250 | 596.250 | 588.300 | 588.300 | 596.250 | 596.250 | 594.000 | 594.000 |
| 5.3.3 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema de suspensi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 5.4 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | | | | | **1.217.358** | | **1.712.050** | | **2.300.000** | | **1.947.774** | | **2.608.625** | | **2.573.843** | | **2.609.625** | | **2.601.000** |
| 5.4.1 | | Plato de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 568.750 | 568.750 | 680.000 | 680.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 910.000 | 910.000 | 1.218.750 | 1.218.750 | 1.202.500 | 1.202.500 | 1.218.750 | 1.218.750 | 1.216.000 | 1.216.000 |
| 5.4.2 | | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 321.125 | 321.125 | 680.000 | 680.000 | 600.000 | 600.000 | 513.800 | 513.800 | 688.125 | 688.125 | 678.950 | 678.950 | 688.125 | 688.125 | 686.000 | 686.000 |
| 5.4.3 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 199.150 | 199.150 | 330.000 | 330.000 | 400.000 | 400.000 | 318.640 | 318.640 | 426.750 | 426.750 | 421.060 | 421.060 | 426.750 | 426.750 | 424.000 | 424.000 |
| 5.4.4 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 128.333 | 128.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 205.334 | 205.334 | 275.000 | 275.000 | 271.333 | 271.333 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 5.5 | | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | | | | | **504.292** | | **234.100** | | **890.000** | | **806.866** | | **1.080.625** | | **1.066.216** | | **1.080.625** | | **1.073.000** |
| 5.5.1 | | Mano de obra Reparacion de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 283.675 | 283.675 | 22.050 | 22.050 | 400.000 | 400.000 | 453.880 | 453.880 | 607.875 | 607.875 | 599.770 | 599.770 | 607.875 | 607.875 | 605.000 | 605.000 |
| 5.5.2 | | Mano de Obra Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 87.500 | 87.500 | 110.000 | 110.000 | 200.000 | 200.000 | 140.000 | 140.000 | 187.500 | 187.500 | 185.000 | 185.000 | 187.500 | 187.500 | 185.000 | 185.000 |
| 5.5.3 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 51.450 | 51.450 | 80.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 82.320 | 82.320 | 110.250 | 110.250 | 108.780 | 108.780 | 110.250 | 110.250 | 108.000 | 108.000 |
| 5.5.4 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 5.6 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema electrico** | | | | | **284.550** | | **462.050** | | **590.000** | | **455.280** | | **609.750** | | **601.620** | | **609.750** | | **602.000** |
| 5.6.1 | | Cable de bateria con terminales | Unidad | EVENTO | 1 | 62.825 | 62.825 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 100.520 | 100.520 | 134.625 | 134.625 | 132.830 | 132.830 | 134.625 | 134.625 | 132.000 | 132.000 |
| 5.6.2 | | Bujias incandecentes | Unidad | EVENTO | 1 | 134.225 | 134.225 | 320.000 | 320.000 | 260.000 | 260.000 | 214.760 | 214.760 | 287.625 | 287.625 | 283.790 | 283.790 | 287.625 | 287.625 | 285.000 | 285.000 |
| 5.6.3 | | Mano de Obra Mantenimiento Sistema Electrico | Unidad | EVENTO | 1 | 87.500 | 87.500 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 140.000 | 140.000 | 187.500 | 187.500 | 185.000 | 185.000 | 187.500 | 187.500 | 185.000 | 185.000 |
| 5.7 | | **Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector** | | | | | **905.567** | | **979.550** | | **1.710.000** | | **1.448.906** | | **1.940.500** | | **1.914.626** | | **1.940.500** | | **1.929.000** |
| 5.7.1 | | Filtro de sedimentador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 103.775 | 103.775 | 182.000 | 182.000 | 240.000 | 240.000 | 166.040 | 166.040 | 222.375 | 222.375 | 219.410 | 219.410 | 222.375 | 222.375 | 220.000 | 220.000 |
| 5.7.2 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 79.625 | 79.625 | 80.000 | 80.000 | 220.000 | 220.000 | 127.400 | 127.400 | 170.625 | 170.625 | 168.350 | 168.350 | 170.625 | 170.625 | 168.000 | 168.000 |
| 5.7.3 | | Bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 225.750 | 225.750 | 475.000 | 475.000 | 450.000 | 450.000 | 361.200 | 361.200 | 483.750 | 483.750 | 477.300 | 477.300 | 483.750 | 483.750 | 480.000 | 480.000 |
| 5.7.4 | | Mano de obra Limpieza de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 414.750 | 414.750 | 220.500 | 220.500 | 600.000 | 600.000 | 663.600 | 663.600 | 888.750 | 888.750 | 876.900 | 876.900 | 888.750 | 888.750 | 886.000 | 886.000 |
| 5.7.5 | | Mano de Obra Mantenimiento Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 5.8 | | **Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor** | | | | | **2.077.542** | | **2.811.200** | | **4.160.000** | | **3.324.066** | | **4.451.875** | | **4.392.516** | | **4.451.875** | | **4.434.000** |
| 5.8.1 | | Juego de piston de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 754.250 | 754.250 | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.206.800 | 1.206.800 | 1.616.250 | 1.616.250 | 1.594.700 | 1.594.700 | 1.616.250 | 1.616.250 | 1.614.000 | 1.614.000 |
| 5.8.2 | | Juego de aros de piston | Unidad | EVENTO | 1 | 470.750 | 470.750 | 840.000 | 840.000 | 900.000 | 900.000 | 753.200 | 753.200 | 1.008.750 | 1.008.750 | 995.300 | 995.300 | 1.008.750 | 1.008.750 | 1.006.000 | 1.006.000 |
| 5.8.3 | | Mano de obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 116.725 | 116.725 | 22.050 | 22.050 | 220.000 | 220.000 | 186.760 | 186.760 | 250.125 | 250.125 | 246.790 | 246.790 | 250.125 | 250.125 | 248.000 | 248.000 |
| 5.8.4 | | Mano de obra Reparacio de bomba de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 250.425 | 250.425 | 22.050 | 22.050 | 400.000 | 400.000 | 400.680 | 400.680 | 536.625 | 536.625 | 529.470 | 529.470 | 536.625 | 536.625 | 534.000 | 534.000 |
| 5.8.5 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 83.825 | 83.825 | 110.000 | 110.000 | 220.000 | 220.000 | 134.120 | 134.120 | 179.625 | 179.625 | 177.230 | 177.230 | 179.625 | 179.625 | 177.000 | 177.000 |
| 5.8.6 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 125.475 | 125.475 | 63.000 | 63.000 | 300.000 | 300.000 | 200.760 | 200.760 | 268.875 | 268.875 | 265.290 | 265.290 | 268.875 | 268.875 | 266.000 | 266.000 |
| 5.8.7 | | Mao de Obra Limpieza de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 110.600 | 110.600 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 176.960 | 176.960 | 237.000 | 237.000 | 233.840 | 233.840 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 5.8.8 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 83.825 | 83.825 | 330.000 | 330.000 | 220.000 | 220.000 | 134.120 | 134.120 | 179.625 | 179.625 | 177.230 | 177.230 | 179.625 | 179.625 | 177.000 | 177.000 |
| 5.8.9 | | Mano de Obra Mantenimiento y Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 6 | 78181507-001 | **Reparación y mantenimiento de Camioneta Teyota Land Cruiser Pick Up 4x4 color Verde Otam, Matricula EAA 443** | Unidad | EVENTO | 1 | | **5.031.792** | | **7.951.400** | | **10.125.000** | | **8.050.860** | | **10.782.407** | | **10.638.637** | | **10.782.407** | | **10.723.000** |
| 6.1 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision** | | | | | **681.917** | | **945.050** | | **1.410.000** | | **1.091.066** | | **1.461.250** | | **1.441.766** | | **1.461.250** | | **1.453.000** |
| 6.1.1 | | Triceta de transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 195.300 | 195.300 | 380.000 | 380.000 | 390.000 | 390.000 | 312.480 | 312.480 | 418.500 | 418.500 | 412.920 | 412.920 | 418.500 | 418.500 | 416.000 | 416.000 |
| 6.1.2 | | Rodillo de punta homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | 170.275 | 170.275 | 245.000 | 245.000 | 340.000 | 340.000 | 272.440 | 272.440 | 364.875 | 364.875 | 360.010 | 360.010 | 364.875 | 364.875 | 362.000 | 362.000 |
| 6.1.3 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 128.275 | 128.275 | 235.000 | 235.000 | 260.000 | 260.000 | 205.240 | 205.240 | 274.875 | 274.875 | 271.210 | 271.210 | 274.875 | 274.875 | 272.000 | 272.000 |
| 6.1.4 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 106.400 | 106.400 | 63.000 | 63.000 | 220.000 | 220.000 | 170.240 | 170.240 | 228.000 | 228.000 | 224.960 | 224.960 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 6.1.5 | | Mano de Obra Mantenimiento de Caja o Transmisi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 6.2 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | | | | | **1.386.336** | | **2.835.550** | | **2.590.000** | | **2.218.136** | | **2.970.719** | | **2.931.108** | | **2.970.719** | | **2.963.000** |
| 6.2.1 | | Plato de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 694.269 | 694.269 | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.110.830 | 1.110.830 | 1.487.719 | 1.487.719 | 1.467.882 | 1.467.882 | 1.487.719 | 1.487.719 | 1.485.000 | 1.485.000 |
| 6.2.2 | | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 | 840.000 | 840.000 | 700.000 | 700.000 | 560.000 | 560.000 | 750.000 | 750.000 | 740.000 | 740.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 6.2.3 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 207.900 | 207.900 | 380.000 | 380.000 | 400.000 | 400.000 | 332.640 | 332.640 | 445.500 | 445.500 | 439.560 | 439.560 | 445.500 | 445.500 | 443.000 | 443.000 |
| 6.2.4 | | Fluido de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 45.500 | 45.500 | 83.500 | 83.500 | 90.000 | 90.000 | 72.800 | 72.800 | 97.500 | 97.500 | 96.200 | 96.200 | 97.500 | 97.500 | 95.000 | 95.000 |
| 6.2.5 | | Mano de Obra Mantenimiento de Sistema de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 88.667 | 88.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 141.866 | 141.866 | 190.000 | 190.000 | 187.466 | 187.466 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | | | | | **779.392** | | **1.030.050** | | **1.630.000** | | **1.247.026** | | **1.670.125** | | **1.647.856** | | **1.670.125** | | **1.658.000** |
| 6.3.1 | | Mano de obra Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 80.325 | 80.325 | 110.000 | 110.000 | 200.000 | 200.000 | 128.520 | 128.520 | 172.125 | 172.125 | 169.830 | 169.830 | 172.125 | 172.125 | 170.000 | 170.000 |
| 6.3.2 | | Pastillas de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 240.100 | 240.100 | 245.000 | 245.000 | 475.000 | 475.000 | 384.160 | 384.160 | 514.500 | 514.500 | 507.640 | 507.640 | 514.500 | 514.500 | 512.000 | 512.000 |
| 6.3.3 | | Juego de seguro de pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 86.625 | 86.625 | 158.000 | 158.000 | 165.000 | 165.000 | 138.600 | 138.600 | 185.625 | 185.625 | 183.150 | 183.150 | 185.625 | 185.625 | 183.000 | 183.000 |
| 6.3.4 | | Zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 257.950 | 257.950 | 450.000 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 412.720 | 412.720 | 552.750 | 552.750 | 545.380 | 545.380 | 552.750 | 552.750 | 550.000 | 550.000 |
| 6.3.5 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 32.725 | 32.725 | 45.000 | 45.000 | 90.000 | 90.000 | 52.360 | 52.360 | 70.125 | 70.125 | 69.190 | 69.190 | 70.125 | 70.125 | 68.000 | 68.000 |
| 6.3.6 | | Mano de Obra Mantenimiento de Sistema de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 6.4 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema electrico** | | | | | **590.392** | | **1.147.550** | | **1.215.000** | | **944.626** | | **1.265.125** | | **1.248.256** | | **1.265.125** | | **1.258.000** |
| 6.4.1 | | Cable de bateria con terminales | Unidad | EVENTO | 1 | 73.500 | 73.500 | 180.000 | 180.000 | 140.000 | 140.000 | 117.600 | 117.600 | 157.500 | 157.500 | 155.400 | 155.400 | 157.500 | 157.500 | 155.000 | 155.000 |
| 6.4.2 | | Bendix de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 192.150 | 192.150 | 380.000 | 380.000 | 375.000 | 375.000 | 307.440 | 307.440 | 411.750 | 411.750 | 406.260 | 406.260 | 411.750 | 411.750 | 410.000 | 410.000 |
| 6.4.3 | | Carbon de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 94.675 | 94.675 | 182.000 | 182.000 | 180.000 | 180.000 | 151.480 | 151.480 | 202.875 | 202.875 | 200.170 | 200.170 | 202.875 | 202.875 | 200.000 | 100.000 |
| 6.4.4 | | Automatico de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 148.400 | 148.400 | 383.500 | 383.500 | 320.000 | 320.000 | 237.440 | 237.440 | 318.000 | 318.000 | 313.760 | 313.760 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| 6.4.5 | | Mano de Obra Mantenimiento de Sistema de Electrico | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 6.5 | | **Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector** | | | | | **387.275** | | **595.050** | | **830.000** | | **619.640** | | **829.875** | | **818.810** | | **829.875** | | **821.000** |
| 6.5.1 | | Filtro de sedimentador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 113.225 | 113.225 | 235.000 | 235.000 | 240.000 | 240.000 | 181.160 | 181.160 | 242.625 | 242.625 | 239.390 | 239.390 | 242.625 | 242.625 | 240.000 | 240.000 |
| 6.5.2 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 97.125 | 97.125 | 158.000 | 158.000 | 220.000 | 220.000 | 155.400 | 155.400 | 208.125 | 208.125 | 205.350 | 205.350 | 208.125 | 208.125 | 206.000 | 206.000 |
| 6.5.3 | | Manguera de combustible con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 89.425 | 89.425 | 180.000 | 180.000 | 170.000 | 170.000 | 143.080 | 143.080 | 191.625 | 191.625 | 189.070 | 189.070 | 191.625 | 191.625 | 190.000 | 190.000 |
| 6.5.4 | | Mano de Obra Mantenimiento de Bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 87.500 | 87.500 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 140.000 | 140.000 | 187.500 | 187.500 | 185.000 | 185.000 | 187.500 | 187.500 | 185.000 | 185.000 |
| 6.6 | | **Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor** | | | | | **1.206.480** | | **1.398.150** | | **2.450.000** | | **1.930.366** | | **2.585.313** | | **2.550.841** | | **2.585.313** | | **2.570.000** |
| 6.6.1 | | Juego de aros de piston | Unidad | EVENTO | 1 | 340.375 | 340.375 | 403.000 | 403.000 | 675.000 | 675.000 | 544.600 | 544.600 | 729.375 | 729.375 | 719.650 | 719.650 | 729.375 | 729.375 | 727.000 | 727.000 |
| 6.6.2 | | Mano de obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 121.800 | 121.800 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 194.880 | 194.880 | 261.000 | 261.000 | 257.520 | 257.520 | 261.000 | 261.000 | 260.000 | 260.000 |
| 6.6.3 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 82.233 | 82.233 | 158.000 | 158.000 | 220.000 | 220.000 | 131.572 | 131.572 | 176.213 | 176.213 | 173.863 | 173.863 | 176.213 | 176.213 | 174.000 | 174.000 |
| 6.6.4 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 113.050 | 113.050 | 63.000 | 63.000 | 300.000 | 300.000 | 180.880 | 180.880 | 242.250 | 242.250 | 239.020 | 239.020 | 242.250 | 242.250 | 240.000 | 240.000 |
| 6.6.5 | | Mano de obra Limpieza de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 148.925 | 148.925 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 238.280 | 238.280 | 319.125 | 319.125 | 314.870 | 314.870 | 319.125 | 319.125 | 317.000 | 317.000 |
| 6.6.6 | | Tensor de correa ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 237.055 | 237.055 | 550.000 | 550.000 | 435.000 | 435.000 | 379.288 | 379.288 | 507.975 | 507.975 | 501.202 | 501.202 | 507.975 | 507.975 | 505.000 | 505.000 |
| 6.6.7 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 81.375 | 81.375 | 158.000 | 158.000 | 220.000 | 220.000 | 130.200 | 130.200 | 174.375 | 174.375 | 172.050 | 172.050 | 174.375 | 174.375 | 172.000 | 172.000 |
| 6.6.8 | | Mano de Obra Mantenimiento y Reparaci?n de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| **7** | **78181587-001** | **Reparación y mantenimiento de Camioneta Toyota Bandeirante color Azul, Matricula EAA 453** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **4.809.585** | | **8.215.900** | | **9.925.000** | | **7.694.331** | | **18.306.251** | | **10.168.830** | | **10.306.251** | | **10.238.000** |
| 7.1 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision** | | | | | **646.917** | | **977.050** | | **1.380.000** | | **1.035.066** | | **1.386.250** | | **1.367.766** | | **1.386.250** | | **1.378.000** |
| 7.1.1 | | Triceta de transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 212.800 | 212.800 | 475.000 | 475.000 | 420.000 | 420.000 | 340.480 | 340.480 | 456.000 | 456.000 | 449.920 | 449.920 | 456.000 | 456.000 | 456.000 | 456.000 |
| 7.1.2 | | Rodillo de punta homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | 131.775 | 131.775 | 235.000 | 235.000 | 260.000 | 260.000 | 210.840 | 210.840 | 282.375 | 282.375 | 278.610 | 278.610 | 282.375 | 282.375 | 280.000 | 280.000 |
| 7.1.3 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 126.525 | 126.525 | 182.000 | 182.000 | 260.000 | 260.000 | 202.440 | 202.440 | 271.125 | 271.125 | 267.510 | 267.510 | 271.125 | 271.125 | 270.000 | 270.000 |
| 7.1.4 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 97.650 | 97.650 | 63.000 | 63.000 | 240.000 | 240.000 | 156.240 | 156.240 | 209.250 | 209.250 | 206.460 | 206.460 | 209.250 | 209.250 | 207.000 | 207.000 |
| 7.1.5 | | Mano de Obra Mantenimiento de Caja o Transmisi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 78.167 | 78.167 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 125.066 | 125.066 | 167.500 | 167.500 | 165.266 | 165.266 | 167.500 | 167.500 | 165.000 | 165.000 |
| 7.2 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | | | | | **1.335.338** | | **2.924.050** | | **2.590.000** | | **2.136.540** | | **2.861.438** | | **2.823.285** | | **2.861.438** | | **1.848.000** |
| 7.2.1 | | Plato de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 589.313 | 589.313 | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 942.900 | 942.900 | 1.262.813 | 1.262.813 | 1.245.975 | 1.245.975 | 1.262.813 | 1.262.813 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| 7.2.2 | | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 407.750 | 407.750 | 983.500 | 983.500 | 800.000 | 800.000 | 652.400 | 652.400 | 873.750 | 873.750 | 862.100 | 862.100 | 873.750 | 873.750 | 870.000 | 870.000 |
| 7.2.3 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 203.525 | 203.525 | 410.000 | 410.000 | 400.000 | 400.000 | 325.640 | 325.640 | 436.125 | 436.125 | 430.310 | 430.310 | 436.125 | 436.125 | 434.000 | 434.000 |
| 7.2.4 | | Fluido de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 40.250 | 40.250 | 83.500 | 83.500 | 90.000 | 90.000 | 64.400 | 64.400 | 86.250 | 86.250 | 85.100 | 85.100 | 86.250 | 86.250 | 84.000 | 84.000 |
| 7.2.5 | | Mano de Obra Mantenimiento de Sistema de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 94.500 | 94.500 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 151.200 | 151.200 | 202.500 | 202.500 | 199.800 | 199.800 | 202.500 | 202.500 | 200.000 | 200.000 |
| 7.3 | | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | | | | | **676.142** | | **1.185.550** | | **1.430.000** | | **1.081.826** | | **1.448.875** | | **1.429.556** | | **1.448.875** | | **1.436.000** |
| 7.3.1 | | Mano de obra Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 80.325 | 80.325 | 110.000 | 110.000 | 200.000 | 200.000 | 128.520 | 128.520 | 172.125 | 172.125 | 169.830 | 169.830 | 172.125 | 172.125 | 170.000 | 170.000 |
| 7.3.2 | | Pastillas de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 209.475 | 209.475 | 380.000 | 380.000 | 400.000 | 400.000 | 335.160 | 335.160 | 448.875 | 448.875 | 442.890 | 442.890 | 448.875 | 448.875 | 446.000 | 446.000 |
| 7.3.3 | | Juego de seguro de pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 60.375 | 60.375 | 140.000 | 140.000 | 120.000 | 120.000 | 96.600 | 96.600 | 129.375 | 129.375 | 127.650 | 127.650 | 129.375 | 129.375 | 127.000 | 127.000 |
| 7.3.4 | | Zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 211.575 | 211.575 | 450.000 | 450.000 | 420.000 | 420.000 | 338.520 | 338.520 | 453.375 | 453.375 | 447.330 | 447.330 | 453.375 | 453.375 | 450.000 | 450.000 |
| 7.3.5 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 32.725 | 32.725 | 83.500 | 83.500 | 90.000 | 90.000 | 52.360 | 52.360 | 70.125 | 70.125 | 69.190 | 69.190 | 70.125 | 70.125 | 68.000 | 68.000 |
| 7.3.6 | | Mano de Obra Mantenimiento de Sistema de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 7.4 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema electrico** | | | | | **595.933** | | **1.187.050** | | **1.225.000** | | **953.493** | | **1.277.000** | | **1.259.972** | | **1.277.000** | | **1.269.000** |
| 7.4.1 | | Cable de bateria con terminales | Unidad | EVENTO | 1 | 83.125 | 83.125 | 180.000 | 180.000 | 165.000 | 165.000 | 133.000 | 133.000 | 178.125 | 178.125 | 175.750 | 175.750 | 178.125 | 178.125 | 176.000 | 176.000 |
| 7.4.2 | | Bendix de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 196.525 | 196.525 | 475.000 | 475.000 | 400.000 | 400.000 | 314.440 | 314.440 | 421.125 | 421.125 | 415.510 | 415.510 | 421.125 | 421.125 | 420.000 | 420.000 |
| 7.4.3 | | Carbon de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 78.925 | 78.925 | 180.000 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 126.280 | 126.280 | 169.125 | 169.125 | 166.870 | 166.870 | 169.125 | 169.125 | 167.000 | 167.000 |
| 7.4.4 | | Automatico de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 144.025 | 144.025 | 330.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 | 230.440 | 230.440 | 308.625 | 308.625 | 304.510 | 304.510 | 308.625 | 308.625 | 306.000 | 306.000 |
| 7.4.5 | | Mano de Obra Mantenimiento de Sistema de Electrico | Unidad | EVENTO | 1 | 93.333 | 93.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 149.333 | 149.333 | 200.000 | 200.000 | 197.332 | 197.332 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7.5 | | **Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector** | | | | | **384.650** | | **597.050** | | **860.000** | | **615.440** | | **824.250** | | **813.260** | | **824.250** | | **814.000** |
| 7.5.1 | | Filtro de sedimentador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 100.100 | 100.100 | 235.000 | 235.000 | 240.000 | 240.000 | 160.160 | 160.160 | 214.500 | 214.500 | 211.640 | 211.640 | 214.500 | 214.500 | 212.000 | 212.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5.2 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 79.625 | 79.625 | 158.000 | 158.000 | 220.000 | 220.000 | 127.400 | 127.400 | 170.625 | 170.625 | 168.350 | 168.350 | 170.625 | 170.625 | 168.000 | 168.000 |
| 7.5.3 | | Manguera de combustible con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 98.175 | 98.175 | 182.000 | 182.000 | 200.000 | 200.000 | 157.080 | 157.080 | 210.375 | 210.375 | 207.570 | 207.570 | 210.375 | 210.375 | 208.000 | 208.000 |
| 7.5.4 | | Mano de Obra Mantenimiento de Bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 106.750 | 106.750 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 170.800 | 170.800 | 228.750 | 228.750 | 225.700 | 225.700 | 228.750 | 228.750 | 226.000 | 226.000 |
| 7.6 | | **Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor** | | | | | **1.170.605** | | **1.345.158** | | **2.440.000** | | **1.871.966** | | **2.508.438** | | **2.474.991** | | **2.508.438** | | **2.493.000** |
| 7.6.1 | | Juego de aros de piston | Unidad | EVENTO | 1 | 334.250 | 334.250 | 313.000 | 313.000 | 660.000 | 660.000 | 534.800 | 534.800 | 716.250 | 716.250 | 706.700 | 706.700 | 716.250 | 716.250 | 714.000 | 714.000 |
| 7.6.2 | | Mano de obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 113.050 | 113.050 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 180.880 | 180.880 | 242.250 | 242.250 | 239.020 | 239.020 | 242.250 | 242.250 | 240.000 | 240.000 |
| 7.6.3 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 82.233 | 82.233 | 158.000 | 158.000 | 220.000 | 220.000 | 130.572 | 130.572 | 176.213 | 176.213 | 173.863 | 173.863 | 176.213 | 176.213 | 174.000 | 174.000 |
| 7.6.4 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 121.800 | 121.800 | 63.000 | 63.000 | 300.000 | 300.000 | 194.880 | 194.880 | 261.000 | 261.000 | 257.520 | 257.520 | 261.000 | 261.000 | 260.000 | 260.000 |
| 7.6.5 | | Mano de Dbra Limpieza de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 124.425 | 124.425 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 199.080 | 199.080 | 266.625 | 266.625 | 263.070 | 263.070 | 266.625 | 266.625 | 264.000 | 264.000 |
| 7.6.6 | | Tensor de correa ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 223.055 | 223.055 | 550.000 | 550.000 | 440.000 | 440.000 | 356.888 | 356.888 | 477.975 | 477.975 | 471.602 | 471.602 | 477.975 | 477.975 | 475.000 | 475.000 |
| 7.6.7 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 90.125 | 90.125 | 195.000 | 195.000 | 220.000 | 220.000 | 144.200 | 144.200 | 193.125 | 193.125 | 190.550 | 190.550 | 193.125 | 193.125 | 191.000 | 191.000 |
| 7.6.8 | | Mano de Dbra Mantenimiento y Reparaci?n de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| **8** | **78181507-001** | **Reparación y mantenimiento de Camioneta Kia Ceres modelo 1990 color Azul Matricula EAC430** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **5.736.210** | | **9.251.950** | | **12.210.000** | | **9.177.931** | | **12.291.876** | | **12.127.979** | | **12.291.876** | | **12.211.000** |
| 8.1 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | | | | | **996.742** | | **1.868.050** | | **2.050.000** | | **1.594.786** | | **2.135.875** | | **2.107.396** | | **2.135.875** | | **2.122.000** |
| 8.1.1 | | Reten de frente de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 66.675 | 66.675 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 106.680 | 106.680 | 142.875 | 142.875 | 140.970 | 140.970 | 142.875 | 142.875 | 140.000 | 140.000 |
| 8.1.2 | | Reten de cola de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 100.800 | 100.800 | 135.000 | 135.000 | 133.200 | 133.200 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 8.1.3 | | Crucerta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 140.875 | 140.875 | 320.000 | 320.000 | 280.000 | 280.000 | 225.400 | 225.400 | 301.875 | 301.875 | 297.850 | 297.850 | 301.875 | 301.875 | 300.000 | 300.000 |
| 8.1.4 | | Homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | 409.500 | 409.500 | 958.000 | 958.000 | 800.000 | 800.000 | 655.200 | 655.200 | 877.500 | 877.500 | 865.800 | 865.800 | 877.500 | 877.500 | 875.000 | 875.000 |
| 8.1.5 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 131.425 | 131.425 | 245.000 | 245.000 | 260.000 | 260.000 | 210.280 | 210.280 | 281.625 | 281.625 | 277.870 | 277.870 | 281.625 | 281.625 | 280.000 | 280.000 |
| 8.1.6 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 100.100 | 100.100 | 63.000 | 63.000 | 240.000 | 240.000 | 160.160 | 160.160 | 214.500 | 214.500 | 211.640 | 211.640 | 214.500 | 214.500 | 212.000 | 212.000 |
| 8.1.7 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema Caja o Transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 85.167 | 85.167 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 136.266 | 136.266 | 182.500 | 182.500 | 180.066 | 180.066 | 182.500 | 182.500 | 180.000 | 180.000 |
| 8.2 | | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension | | | | | **737.333** | | **1.582.050** | | **1.880.000** | 0 | **1.179.734** | | **1.580.000** | | **1.558.933** | | **1.580.000** | | **1.572.000** |
| 8.2.1 | | Amortiguadores delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 338.625 | 338.625 | 840.000 | 840.000 | 880.000 | 880.000 | 541.800 | 541.800 | 725.625 | 725.625 | 715.950 | 715.950 | 725.625 | 725.625 | 723.000 | 723.000 |
| 8.2.2 | | Amortiguadores traceros | Unidad | EVENTO | 1 | 301.875 | 301.875 | 720.000 | 720.000 | 800.000 | 800.000 | 483.000 | 483.000 | 646.875 | 646.875 | 638.250 | 638.250 | 646.875 | 646.875 | 644.000 | 644.000 |
| 8.2.3 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema de suspensi?n | Unidad | EVENTO | 1 | 96.833 | 96.833 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 154.934 | 154.934 | 207.500 | 207.500 | 204.733 | 204.733 | 207.500 | 207.500 | 205.000 | 205.000 |
| 8.3 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | | | | | **1.210.008** | | **2.590.550** | | **2.900.000** | 0 | **1.936.013** | | **2.592.875** | | **2.558.302** | | **2.592.875** | | **2.580.000** |
| 8.3.1 | | Plato de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 517.825 | 517.825 | 1.220.000 | 1.220.000 | 800.000 | 800.000 | 828.520 | 828.520 | 1.109.625 | 1.109.625 | 1.094.830 | 1.094.830 | 1.109.625 | 1.109.625 | 1.107.000 | 1.107.000 |
| 8.3.2 | | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 342.825 | 342.825 | 840.000 | 840.000 | 600.000 | 600.000 | 548.520 | 548.520 | 734.625 | 734.625 | 724.830 | 724.830 | 734.625 | 734.625 | 732.000 | 732.000 |
| 8.3.3 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 211.050 | 211.050 | 425.000 | 425.000 | 400.000 | 400.000 | 337.680 | 337.680 | 452.250 | 452.250 | 446.220 | 446.220 | 452.250 | 452.250 | 450.000 | 450.000 |
| 8.3.4 | | Fluido de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 41.475 | 41.475 | 83.500 | 83.500 | 900.000 | 900.000 | 66.360 | 66.360 | 88.875 | 88.875 | 87.690 | 87.690 | 88.875 | 88.875 | 86.000 | 86.000 |
| 8.3.5 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 96.833 | 96.833 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 154.933 | 154.933 | 207.500 | 207.500 | 204.732 | 204.732 | 207.500 | 207.500 | 205.000 | 205.000 |
| 8.4 | | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | | | | | **956.667** | | **1.077.600** | | **1.680.000** | 0 | **1.530.666** | | **2.050.000** | | **2.022.666** | | **2.050.000** | | **2.032.000** |
| 8.4.1 | | Mano de obra Reparacion de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 307.475 | 307.475 | 22.050 | 22.050 | 400.000 | 400.000 | 491.960 | 491.960 | 658.875 | 658.875 | 650.090 | 650.090 | 658.875 | 658.875 | 656.000 | 656.000 |
| 8.4.2 | | Ca?o de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | 130.550 | 130.550 | 245.000 | 245.000 | 260.000 | 260.000 | 208.880 | 208.880 | 279.750 | 279.750 | 276.020 | 276.020 | 279.750 | 279.750 | 277.000 | 277.000 |
| 8.4.3 | | Mano de Obra Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 91.875 | 91.875 | 110.000 | 110.000 | 200.000 | 200.000 | 147.000 | 147.000 | 196.875 | 196.875 | 194.250 | 194.250 | 196.875 | 196.875 | 194.000 | 194.000 |
| 8.4.4 | | Pastillas de freno | Unidad | EVENTD | 1 | 238.700 | 238.700 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 381.920 | 381.920 | 511.500 | 511.500 | 504.680 | 504.680 | 511.500 | 511.500 | 510.000 | 510.000 |
| 8.4.5 | | Juego de seguro de pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 62.825 | 62.825 | 145.000 | 145.000 | 130.000 | 130.000 | 100.520 | 100.520 | 134.625 | 134.625 | 132.830 | 132.830 | 134.625 | 134.625 | 132.000 | 132.000 |
| 8.4.6 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 40.075 | 40.075 | 83.500 | 83.500 | 90.000 | 90.000 | 64.120 | 64.120 | 85.875 | 85.875 | 84.730 | 84.730 | 85.875 | 85.875 | 83.000 | 83.000 |
| 8.4.7 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 85.167 | 85.167 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 136.266 | 136.266 | 182.500 | 182.500 | 180.066 | 180.066 | 182.500 | 182.500 | 180.000 | 180.000 |
| 8.5 | | **Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector** | | | | | **866.560** | | **1.189.550** | | **1.740.000** | | **1.386.494** | | **1.856.913** | | **1.832.153** | | **1.856.913** | | **1.845.000** |
| 8.5.1 | | Filtro de sedimentador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 102.550 | 102.550 | 235.000 | 235.000 | 240.000 | 240.000 | 164.080 | 164.080 | 219.750 | 219.750 | 216.820 | 216.820 | 219.750 | 219.750 | 217.000 | 217.000 |
| 8.5.2 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTD | 1 | 95.200 | 95.200 | 180.000 | 180.000 | 220.000 | 220.000 | 152.320 | 152.320 | 204.000 | 204.000 | 201.280 | 201.280 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| 8.5.3 | | Bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 140.875 | 140.875 | 350.000 | 350.000 | 280.000 | 280.000 | 225.400 | 225.400 | 301.875 | 301.875 | 297.850 | 297.850 | 301.875 | 301.875 | 300.000 | 300.000 |
| 8.5.4 | | Mano de Obra Limpieza de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 340.550 | 340.550 | 220.500 | 220.500 | 600.000 | 600.000 | 544.880 | 544.880 | 729.750 | 729.750 | 720.020 | 720.020 | 729.750 | 729.750 | 727.000 | 727.000 |
| 8.5.5 | | Manguera de combustible con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 102.218 | 102.218 | 182.000 | 182.000 | 200.000 | 200.000 | 163.548 | 163.548 | 219.038 | 219.038 | 216.117 | 216.117 | 219.038 | 219.038 | 217.000 | 217.000 |
| 8.5.6 | | Mano de Obra Mantenimiento de Bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 85.167 | 85.167 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 136.266 | 136.266 | 182.500 | 182.500 | 180.066 | 180.066 | 182.500 | 182.500 | 180.000 | 180.000 |
| 8.6 | | **Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor** | | | | | **968.900** | | **944.150** | | **1.960.000** | | **1.550.238** | | **2.076.213** | | **2.048.529** | | **2.076.213** | | **2.060.000** |
| 8.6.1 | | Mano de Obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTD | 1 | 107.975 | 107.975 | 22.050 | 22.050 | 220.000 | 220.000 | 172.760 | 172.760 | 231.375 | 231.375 | 228.290 | 228.290 | 231.375 | 231.375 | 230.000 | 230.000 |
| 8.6.2 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 120.733 | 120.733 | 63.000 | 63.000 | 300.000 | 300.000 | 193.172 | 193.172 | 258.713 | 258.713 | 255.263 | 255.263 | 258.713 | 258.713 | 256.000 | 256.000 |
| 8.6.3 | | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 228.375 | 228.375 | 283.500 | 283.500 | 400.000 | 400.000 | 365.400 | 365.400 | 489.375 | 489.375 | 482.850 | 482.850 | 489.375 | 489.375 | 487.000 | 487.000 |
| 8.6.4 | | Bulbo de temperatura motor | Unidad | EVENTD | 1 | 111.300 | 111.300 | 182.000 | 182.000 | 220.000 | 220.000 | 178.080 | 178.080 | 238.500 | 238.500 | 235.320 | 235.320 | 238.500 | 238.500 | 236.000 | 236.000 |
| 8.6.5 | | Mano de obra Limpieza de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 124.950 | 124.950 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 199.920 | 199.920 | 267.750 | 267.750 | 264.180 | 264.180 | 267.750 | 267.750 | 265.000 | 265.000 |
| 8.6.6 | | Maguera de agua con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 101.325 | 101.325 | 182.000 | 182.000 | 200.000 | 200.000 | 162.120 | 162.120 | 217.125 | 217.125 | 214.230 | 214.230 | 217.125 | 217.125 | 215.000 | 215.000 |
| 8.6.7 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTD | 1 | 92.575 | 92.575 | 167.500 | 167.500 | 220.000 | 220.000 | 148.120 | 148.120 | 198.375 | 198.375 | 195.730 | 195.730 | 198.375 | 198.375 | 196.000 | 196.000 |
| 8.6.8 | | Mano de Obra Mantenimiento y Reparaci?n de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 81.667 | 81.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| **9** | **78181507-001** | **Reparación y mantenimiento de Camion Cisterna Mercedes Benz 1317 Matricula EAA470** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **13.505.933** | | **22.122.000** | | **24.160.000** | | **20.983.306** | | **28.108.000** | | **27.733.225** | | **28.108.000** | | **28.028.000** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja e transmisien** | | | | | **2.485.708** | | **3.389.108** | | **4.640.000** | | **3.977.128** | | **5.326.500** | | **5.255.480** | | **5.326.500** | | **5.308.000** |
| 9.1.1 | | Reten de frente de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 124.950 | 124.950 | 182.000 | 182.000 | 250.000 | 250.000 | 199.920 | 199.920 | 267.750 | 267.750 | 264.180 | 264.180 | 267.750 | 267.750 | 265.000 | 265.000 |
| 9.1.2 | | Reten de cola de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 138.775 | 138.775 | 250.000 | 250.000 | 280.000 | 280.000 | 222.040 | 222.040 | 297.375 | 297.375 | 293.410 | 293.410 | 297.375 | 297.375 | 295.000 | 295.000 |
| 9.1.3 | | Buje de palanca de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 169.575 | 169.575 | 350.000 | 350.000 | 340.000 | 340.000 | 271.320 | 271.320 | 363.375 | 363.375 | 358.530 | 358.530 | 363.375 | 363.375 | 360.000 | 360.000 |
| 9.1.4 | | Crucerta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 294.700 | 294.700 | 680.000 | 680.000 | 550.000 | 550.000 | 471.520 | 471.520 | 631.500 | 631.500 | 623.080 | 623.080 | 631.500 | 631.500 | 630.000 | 630.000 |
| 9.1.5 | | Mano de obra Reparar diferencial delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 510.125 | 510.125 | 22.050 | 22.050 | 600.000 | 600.000 | 816.200 | 816.200 | 1.093.125 | 1.093.125 | 1.078.550 | 1.878.550 | 1.093.125 | 1.093.125 | 1.090.000 | 1.090.000 |
| 9.1.6 | | Homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | 423.500 | 423.500 | 680.000 | 680.000 | 850.000 | 850.000 | 677.600 | 677.600 | 907.500 | 907.500 | 895.400 | 895.400 | 907.500 | 907.500 | 905.000 | 905.000 |
| 9.1.7 | | Conjunto de triceta palier homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | 371.875 | 371.875 | 958.000 | 958.000 | 750.000 | 750.000 | 595.000 | 595.000 | 796.875 | 796.875 | 786.250 | 786.250 | 796.875 | 796.875 | 794.000 | 794.000 |
| 9.1.8 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 137.200 | 137.200 | 182.000 | 182.000 | 340.000 | 340.000 | 219.520 | 219.520 | 294.000 | 294.000 | 290.080 | 290.080 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 |
| 9.1.9 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 210.000 | 210.000 | 63.000 | 63.000 | 480.000 | 480.000 | 336.000 | 336.000 | 450.000 | 450.000 | 444.000 | 444.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 9.1.10 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema Caja o Transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 105.000 | 105.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 168.000 | 168.000 | 225.000 | 225.000 | 222.000 | 222.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 9.2 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | | | | | **1.795.208** | | **3.232.050** | | **3.300.000** | | **2.872.334** | | **3.846.875** | | **3.795.583** | | **3.846.875** | | **3.839.000** |
| 9.2.1 | | Plato de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 809.375 | 809.375 | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.295.000 | 1.295.000 | 1.734.375 | 1.734.375 | 1.711.250 | 1.711.250 | 1.734.375 | 1.734.375 | 1.732.000 | 1.732.000 |
| 9.2.2 | | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 553.875 | 553.875 | 1.020.000 | 1.020.000 | 900.000 | 900.000 | 886.200 | 886.200 | 1.186.875 | 1.186.875 | 1.171.050 | 1.171.050 | 1.186.875 | 1.186.875 | 1.184.000 | 1.184.000 |
| 9.2.3 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 317.625 | 317.625 | 680.000 | 680.000 | 600.000 | 600.000 | 508.200 | 508.200 | 680.625 | 680.625 | 671.550 | 671.550 | 680.625 | 680.625 | 678.000 | 678.000 |
| 9.2.4 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 114.333 | 114.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 182.934 | 182.934 | 245.000 | 245.000 | 241.733 | 241.733 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 9.3 | | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | | | | | **1.597.050** | | **1.797.600** | | **2.730.000** | | **2.555.280** | | **3.422.250** | | **3.376.620** | | **3.422.250** | | **3.414.000** |
| 9.3.1 | | Mano de obra Reparacion de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 485.800 | 485.800 | 22.050 | 22.050 | 600.000 | 600.000 | 777.280 | 777.280 | 1.041.000 | 1.041.000 | 1.027.120 | 1.027.120 | 1.041.000 | 1.041.000 | 1.041.000 | 1.041.000 |
| 9.3.2 | | Mano de Obra Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 136.850 | 136.850 | 110.000 | 110.000 | 240.000 | 240.000 | 218.960 | 218.960 | 293.250 | 293.250 | 289.340 | 289.340 | 293.250 | 293.250 | 290.000 | 290.000 |
| 9.3.3 | | Pastillas de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 338.625 | 338.625 | 720.000 | 720.000 | 650.000 | 650.000 | 541.800 | 541.800 | 725.625 | 725.625 | 715.950 | 715.950 | 725.625 | 725.625 | 723.000 | 723.000 |
| 9.3.4 | | Papata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 476.000 | 476.000 | 840.000 | 840.000 | 900.000 | 900.000 | 761.600 | 761.600 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.006.400 | 1.006.400 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| 9.3.5 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 68.775 | 68.775 | 83.500 | 83.500 | 140.000 | 140.000 | 110.040 | 110.040 | 147.375 | 147.375 | 145.410 | 145.410 | 147.375 | 147.375 | 145.000 | 145.000 |
| 9.3.6 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 91.000 | 91.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 145.600 | 145.600 | 195.000 | 195.000 | 192.400 | 192.400 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 9.4 | | Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector | | | | | **761.017** | | **1.475.550** | | **1.640.000** | | **1.217.626** | | **1.630.758** | | **1.609.006** | | **1.638.750** | | **1.620.000** |
| 9.4.1 | | Filtro de sedimentador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 155.750 | 155.750 | 383.500 | 383.500 | 400.000 | 400.000 | 249.200 | 249.200 | 333.750 | 333.750 | 329.300 | 329.300 | 333.750 | 333.750 | 330.000 | 330.000 |
| 9.4.2 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 123.725 | 123.725 | 180.000 | 180.000 | 320.000 | 320.000 | 197.960 | 197.960 | 265.125 | 265.125 | 261.590 | 261.590 | 265.125 | 265.125 | 263.000 | 263.000 |
| 9.4.3 | | Bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 189.000 | 189.000 | 510.000 | 510.000 | 380.000 | 380.000 | 302.400 | 302.400 | 405.000 | 405.000 | 399.600 | 399.600 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| 9.4.4 | | Manguera de combustible con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 172.375 | 172.375 | 380.000 | 380.000 | 340.000 | 340.000 | 275.800 | 275.800 | 369.375 | 369.375 | 364.450 | 364.450 | 369.375 | 369.375 | 367.000 | 367.000 |
| 9.4.5 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 120.167 | 120.167 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 192.266 | 192.266 | 257.500 | 257.500 | 254.066 | 254.066 | 257.500 | 257.500 | 255.000 | 255.000 |
| 9.5 | | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | | | | | **4.057.425** | | **7.090.200** | | **7.470.000** | | **6.427.600** | | **8.613.750** | | **8.498.900** | | **8.613.750** | | **8.592.000** |
| 9.5.1 | | Juego de piston de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 600.250 | 600.250 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 960.400 | 960.400 | 1.286.250 | 1.286.250 | 1.269.100 | 1.269.100 | 1.286.250 | 1.286.250 | 1.284.000 | 1.284.000 |
| 9.5.2 | | Juego de aros de piston | Unidad | EVENTO | 1 | 439.250 | 439.250 | 984.000 | 984.000 | 800.000 | 800.000 | 702.800 | 702.800 | 941.250 | 941.250 | 928.700 | 928.700 | 941.250 | 941.250 | 940.000 | 940.000 |
| 9.5.3 | | Mano de Obra Rectificacion de bloc de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 526.750 | 526.750 | 330.000 | 330.000 | 800.000 | 800.000 | 842.800 | 842.800 | 1.128.750 | 1.128.750 | 1.113.700 | 1.113.700 | 1.128.750 | 1.128.750 | 1.126.000 | 1.126.000 |
| 9.5.4 | | Mano de Obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 107.625 | 107.625 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 172.200 | 172.200 | 230.625 | 230.625 | 227.550 | 227.550 | 230.625 | 230.625 | 228.000 | 228.000 |
| 9.5.5 | | Mano de Obra Reparacio de bomba de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 221.725 | 221.725 | 22.050 | 22.050 | 400.000 | 400.000 | 354.760 | 354.760 | 475.125 | 475.125 | 468.790 | 468.790 | 475.125 | 475.125 | 473.000 | 473.000 |
| 9.5.6 | | Engranaje de arbol de leva | Unidad | EVENTO | 1 | 298.200 | 298.200 | 840.000 | 840.000 | 550.000 | 550.000 | 477.120 | 477.120 | 639.000 | 639.000 | 630.480 | 630.480 | 639.000 | 639.000 | 639.000 | 639.000 |
| 9.5.7 | | Engranaje de distribucion de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 302.750 | 302.750 | 840.000 | 840.000 | 600.000 | 600.000 | 480.400 | 480.400 | 648.750 | 648.750 | 640.100 | 640.100 | 648.750 | 648.750 | 646.000 | 646.000 |
| 9.5.8 | | Engranaje de cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | 322.000 | 322.000 | 840.000 | 840.000 | 600.000 | 600.000 | 515.200 | 515.200 | 690.000 | 690.000 | 680.800 | 680.800 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| 9.5.9 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 113.050 | 113.050 | 180.000 | 180.000 | 280.000 | 280.000 | 180.880 | 180.880 | 242.250 | 242.250 | 239.020 | 239.020 | 242.250 | 242.250 | 240.000 | 240.000 |
| 9.5.10 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 161.000 | 161.000 | 63.000 | 63.000 | 360.000 | 360.000 | 257.600 | 257.600 | 345.000 | 345.000 | 340.400 | 340.400 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 9.5.11 | | Juego de juntas de motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | 392.000 | 392.000 | 958.000 | 958.000 | 680.000 | 680.000 | 627.200 | 627.200 | 840.000 | 840.000 | 828.800 | 828.800 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 9.5.12 | | Mano de Obra Reparacion y mantenimiento de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 158.900 | 158.900 | 22.050 | 22.050 | 320.000 | 320.000 | 254.240 | 254.240 | 340.500 | 340.500 | 335.960 | 335.960 | 340.500 | 340.500 | 338.000 | 338.000 |
| 9.5.13 | | Maguera de agua con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 112.525 | 112.525 | 283.500 | 283.500 | 240.000 | 240.000 | 180.040 | 180.040 | 241.125 | 241.125 | 237.910 | 237.910 | 241.125 | 241.125 | 240.000 | 240.000 |
| 9.5.14 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 141.400 | 141.400 | 283.500 | 283.500 | 240.000 | 240.000 | 197.960 | 197.960 | 265.125 | 265.125 | 261.590 | 261.590 | 265.125 | 265.125 | 263.000 | 263.000 |
| 9.5.15 | | Mano de Obra Mantenimiento y Reparaci?n de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 224.000 | 224.000 | 300.000 | 300.000 | 296.000 | 296.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 9.6 | | Mantenimiento y reparacion de tracto camion | | | | | **2.809.533** | | **5.138.100** | | **4.380.000** | | **3.933.346** | | **5.267.875** | | **5.197.636** | | **5.267.875** | | **5.255.000** |
| 9.6.1 | | Mano de Obra Soldadura de Tanque del cisterna | Unidad | EVENTO | 1 | 178.200 | 178.200 | 22.050 | 22.050 | 300.000 | 300.000 | 249.480 | 249.480 | 334.125 | 334.125 | 329.670 | 329.670 | 334.125 | 334.125 | 332.000 | 332.000 |
| 9.6.2 | | Manguera de alta precion con acople MXM de 1 1/2" x 60ft APS-17312 para combustible aeronatico (JET-A1) | Unidad | EVENTO | 1 | 562.000 | 562.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 900.000 | 900.000 | 786.800 | 786.800 | 1.053.750 | 1.053.750 | 1.039.700 | 1.039.700 | 1.053.750 | 1.053.750 | 1.050.000 | 1.050.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6.3 | | Pico cargador de combustrible modelo 2955A OVERIN6 NOZZLE AP5-17602 1-1/2" FNPT X1" Duck Type. | Unidad | EVENTO | 1 | 859.000 | 859.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.202.600 | 1.202.600 | 1.610.625 | 1.610.625 | 1.589.150 | 1.589.150 | 1.610.625 | 1.610.625 | 1.608.000 | 1.608.000 |
| 9.6.4 | | Acoplador de rotura en seco modelo APS-15918 de 1 1/2" FNPT BUNA-N | Unidad | EVENTO | 1 | 583.000 | 503.000 | 984.000 | 984.000 | 880.000 | 880.000 | 704.200 | 704.200 | 943.125 | 943.125 | 930.558 | 938.558 | 943.125 | 943.125 | 940.000 | 940.000 |
| 9.6.5 | | Cartucho de filtro de combustible para combustible aeronautico (JET-A1) | Unidad | EVENTO | 1 | 614.000 | 614.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 900.000 | 900.000 | 859.600 | 859.600 | 1.151.258 | 1.151.258 | 1.135.900 | 1.135.900 | 1.151.250 | 1.151.250 | 1.150.000 | 1.150.800 |
| 9.6.6 | | Mano de Dbra Mantenimiento de Tracto Camion | Unidad | EVENTO | 1 | 93.333 | 93.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 1D | 78181507-001 | **Reparación y mantenimiento de Camion Cisterna Ford Cargo 1722 Matricula EAE 713** | Unidad | EVENTO | 1 | | 15.253.933 | | 22.735.100 | | 25.160.000 | 8 | 21.355.506 | | 28.601.125 | | 28.219.774 | | 28.601.125 | | 28.496.000 |
| 1D.1 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | | | | | 3.027.467 | | 4.084.600 | | 4.760.000 | | 4.238.454 | | 5.676.500 | | 5.600.813 | | 5.676.500 | | 5.653.000 |
| 10.1.1 | | Reten de frente de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 141.800 | 141.800 | 182.000 | 182.000 | 250.000 | 250.000 | 198.520 | 198.520 | 265.875 | 265.875 | 262.330 | 262.330 | 265.875 | 265.875 | 263.000 | 263.000 |
| 10.1.2 | | Reten de cola de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 152.600 | 152.600 | 230.000 | 230.000 | 250.000 | 250.000 | 213.640 | 213.640 | 286.125 | 286.125 | 282.310 | 282.310 | 286.125 | 286.125 | 284.000 | 284.000 |
| 1D.1.3 | | Buje de palanca de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 153.800 | 153.800 | 320.000 | 320.000 | 250.000 | 250.000 | 215.320 | 215.320 | 288.375 | 288.375 | 284.530 | 284.530 | 288.375 | 288.375 | 286.000 | 286.000 |
| 10.1.4 | | Crucerta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 426.800 | 426.800 | 958.000 | 958.000 | 680.000 | 680.000 | 597.520 | 597.520 | 800.250 | 800.250 | 789.580 | 789.580 | 800.250 | 800.250 | 798.000 | 798.000 |
| 10.1.5 | | Mano de Obra Reparar diferencial delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 583.000 | 583.000 | 22.050 | 22.050 | 800.000 | 800.000 | 816.200 | 816.200 | 1.093.125 | 1.093.125 | 1.078.550 | 1.078.550 | 1.093.125 | 1.093.125 | 1.090.000 | 1.090.000 |
| 1D.1.6 | | Homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | 488.000 | 488.000 | 984.000 | 984.000 | 800.000 | 800.000 | 683.200 | 683.200 | 915.000 | 915.000 | 902.800 | 902.800 | 915.000 | 915.000 | 915.000 | 915.000 |
| 10.1.7 | | Conjunto de triceta palier homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | 523.000 | 523.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 800.000 | 800.000 | 732.200 | 732.200 | 980.625 | 980.625 | 967.550 | 967.550 | 980.625 | 980.625 | 978.000 | 978.000 |
| 10.1.8 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 166.800 | 166.800 | 283.500 | 283.500 | 290.000 | 290.000 | 233.520 | 233.520 | 312.750 | 312.750 | 308.580 | 308.580 | 312.750 | 312.750 | 310.000 | 310.000 |
| 1D.1.9 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 265.000 | 265.000 | 63.000 | 63.000 | 440.000 | 440.000 | 371.000 | 371.000 | 496.875 | 496.875 | 490.250 | 490.250 | 496.875 | 496.875 | 494.000 | 494.000 |
| 10.1.10 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema Caja o Transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 126.667 | 126.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 177.334 | 177.334 | 237.500 | 237.500 | 234.333 | 234.333 | 237.500 | 237.500 | 235.000 | 235.000 |
| 10.2 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | | | | | 2.187.667 | | 3.977.050 | | 3.200.000 | | 2.950.734 | | 3.951.875 | | 3.899.183 | | 3.951.875 | | 3.941.000 |
| 10.2.1 | | Plato de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 935.000 | 935.000 | 1.684.000 | 1.684.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.309.000 | 1.309.000 | 1.753.125 | 1.753.125 | 1.729.750 | 1.729.750 | 1.753.125 | 1.753.125 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 10.2.2 | | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 633.000 | 633.000 | 1.313.000 | 1.313.000 | 900.000 | 900.000 | 886.200 | 886.200 | 1.186.875 | 1.186.875 | 1.171.050 | 1.171.050 | 1.186.875 | 1.186.875 | 1.184.000 | 1.184.000 |
| 10.2.3 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 413.000 | 413.000 | 958.000 | 958.000 | 700.000 | 700.000 | 578.200 | 578.200 | 774.375 | 774.375 | 764.050 | 764.050 | 774.375 | 774.375 | 772.000 | 772.000 |
| 10.2.4 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 126.667 | 126.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 177.334 | 177.334 | 237.500 | 237.500 | 234.333 | 234.333 | 237.500 | 237.500 | 235.000 | 235.000 |
| 10.3 | | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | | | | | 1.841.200 | | 1.627.600 | | 2.750.000 | | 2.577.680 | | 3.452.250 | | 3.406.220 | | 3.452.250 | | 3.436.000 |
| 10.3.1 | | Mano de Obra Reparacion de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 530.200 | 530.200 | 22.050 | 22.050 | 600.000 | 600.000 | 742.280 | 742.280 | 994.125 | 994.125 | 980.870 | 980.870 | 994.125 | 994.125 | 992.000 | 992.000 |
| 10.3.2 | | Mano de Obra Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 186.400 | 186.400 | 110.000 | 110.000 | 300.000 | 300.000 | 260.960 | 260.960 | 349.500 | 349.500 | 344.840 | 344.840 | 349.500 | 349.500 | 347.000 | 347.000 |
| 10.3.3 | | Pastillas de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 387.000 | 387.000 | 550.000 | 550.000 | 600.000 | 600.000 | 541.800 | 541.800 | 725.625 | 725.625 | 715.950 | 715.950 | 725.625 | 725.625 | 723.000 | 723.000 |
| 10.3.4 | | 2apata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 514.000 | 514.000 | 840.000 | 840.000 | 900.000 | 900.000 | 719.600 | 719.600 | 963.750 | 963.750 | 950.900 | 950.900 | 963.750 | 963.750 | 960.000 | 960.000 |
| 10.3.5 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 83.600 | 83.600 | 83.500 | 83.500 | 150.000 | 150.000 | 117.040 | 117.040 | 156.750 | 156.750 | 154.660 | 154.660 | 156.750 | 156.750 | 154.000 | 154.000 |
| 10.3.6 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 140.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 196.000 | 196.000 | 262.500 | 262.500 | 259.000 | 259.000 | 262.500 | 262.500 | 260.000 | 260.000 |
| 10.4 | | Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector | | | | | 869.733 | | 1.355.550 | | 1.610.000 | | 1.217.626 | | 1.630.750 | | 1.609.006 | | 1.630.750 | | 1.618.000 |
| 10.4.1 | | Filtro de sedimentador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 178.000 | 178.000 | 320.000 | 320.000 | 380.000 | 380.000 | 249.200 | 249.200 | 333.750 | 333.750 | 329.300 | 329.300 | 333.750 | 333.750 | 330.000 | 330.000 |
| 10.4.2 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 136.400 | 136.400 | 180.000 | 180.000 | 300.000 | 300.000 | 190.960 | 190.960 | 255.750 | 255.750 | 252.340 | 252.340 | 255.750 | 255.750 | 253.000 | 253.000 |
| 10.4.3 | | Bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 226.000 | 226.000 | 483.500 | 483.500 | 390.000 | 390.000 | 316.400 | 316.400 | 423.750 | 423.750 | 418.100 | 418.100 | 423.750 | 423.750 | 420.000 | 420.000 |
| 10.4.4 | | Manguera de combustible con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 192.000 | 192.000 | 350.000 | 350.000 | 340.000 | 340.000 | 268.800 | 268.800 | 360.000 | 360.000 | 355.200 | 355.200 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 10.4.5 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 137.333 | 137.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 192.266 | 192.266 | 257.500 | 257.500 | 254.066 | 254.066 | 257.500 | 257.500 | 255.000 | 255.000 |
| 10.5 | | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | | | | | 4.598.333 | | 7.148.200 | | 7.440.000 | | 6.437.666 | | 8.621.875 | | 8.506.916 | | 8.621.875 | | 8.595.000 |
| 10.5.1 | | Juego de piston de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 686.000 | 686.000 | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 960.400 | 960.400 | 1.286.250 | 1.286.250 | 1.269.100 | 1.269.100 | 1.286.250 | 1.286.250 | 1.284.000 | 1.284.000 |
| 10.5.2 | | Juego de aros de piston | Unidad | EVENTO | 1 | 498.000 | 498.000 | 958.000 | 958.000 | 800.000 | 800.000 | 697.200 | 697.200 | 933.750 | 933.750 | 921.300 | 921.300 | 933.750 | 933.750 | 930.000 | 930.000 |
| 10.5.3 | | Mano de Obra Rectificacion de bloc de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 602.000 | 602.000 | 330.000 | 330.000 | 800.000 | 800.000 | 842.800 | 842.800 | 1.128.750 | 1.128.750 | 1.113.700 | 1.113.700 | 1.128.750 | 1.128.750 | 1.126.000 | 1.126.000 |
| 10.5.4 | | Mano de Ora Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 123.000 | 123.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 172.200 | 172.200 | 230.625 | 230.625 | 227.550 | 227.550 | 230.625 | 230.625 | 228.000 | 228.000 |
| 10.5.5 | | Mano de Obra Reparacio de bomba de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 253.400 | 253.400 | 22.050 | 22.050 | 400.000 | 400.000 | 354.760 | 354.760 | 475.125 | 475.125 | 468.790 | 468.790 | 475.125 | 475.125 | 473.000 | 473.000 |
| 10.5.6 | | Engranaje de arbol de leva | Unidad | EVENTO | 1 | 350.800 | 350.800 | 840.000 | 840.000 | 600.000 | 600.000 | 491.120 | 491.120 | 657.750 | 657.750 | 648.980 | 648.980 | 657.750 | 657.750 | 655.000 | 655.000 |
| 10.5.7 | | Engranaje de distribucion de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 346.000 | 346.000 | 840.000 | 840.000 | 600.000 | 600.000 | 484.400 | 484.400 | 648.750 | 648.750 | 640.100 | 640.100 | 648.750 | 648.750 | 646.000 | 646.000 |
| 10.5.8 | | Engranaje de cigue?al | Unidad | EVENTO | 1 | 368.000 | 368.000 | 840.000 | 840.000 | 600.000 | 600.000 | 515.200 | 515.200 | 690.000 | 690.000 | 680.800 | 680.800 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| 10.5.9 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 129.200 | 129.200 | 180.000 | 180.000 | 280.000 | 280.000 | 180.880 | 180.880 | 242.250 | 242.250 | 239.020 | 239.020 | 242.250 | 242.250 | 240.000 | 240.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5.10 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 184.000 | 184.000 | 63.000 | 63.000 | 360.000 | 360.000 | 257.600 | 257.600 | 345.000 | 345.000 | 340.400 | 340.400 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 10.5.11 | | Juego de juntas de motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | 448.000 | 448.000 | 984.000 | 984.000 | 680.000 | 680.000 | 627.200 | 627.200 | 840.000 | 840.000 | 828.800 | 828.800 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 10.5.12 | | Mano de Dbra Reparacion y mantenimiento de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 176.600 | 176.600 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 247.240 | 247.240 | 331.125 | 331.125 | 326.710 | 326.710 | 331.125 | 331.125 | 330.000 | 330.000 |
| 10.5.13 | | Maguera de agua con abrazadera | Unidad | EVENTD | 1 | 118.600 | 118.600 | 235.000 | 235.000 | 200.000 | 200.000 | 166.040 | 166.040 | 222.375 | 222.375 | 219.410 | 219.410 | 222.375 | 222.375 | 220.000 | 220.000 |
| 10.5.14 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 141.400 | 141.400 | 280.000 | 280.000 | 320.000 | 320.000 | 197.960 | 197.960 | 265.125 | 265.125 | 261.590 | 261.590 | 265.125 | 265.125 | 263.000 | 263.000 |
| 10.5.15 | | Mano de Obra Mantenimiento y Reparaci?n de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 173.333 | 173.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 242.666 | 242.666 | 325.000 | 325.000 | 320.666 | 320.666 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 10.6 | | **Mantenimiento y reparacion de tracto camion** | | | | | **2.809.533** | | **4.542.100** | | **5.400.000** | | **3.933.346** | | **5.267.875** | | **5.197.636** | | **5.267.875** | | **5.253.000** |
| 10.6.1 | | Mano de Obra Soldadura de Tanque del cisterna | Unidad | EVENTO | 1 | 178.200 | 178.200 | 22.050 | 22.050 | 300.000 | 300.000 | 249.480 | 249.480 | 334.125 | 334.125 | 329.670 | 329.670 | 334.125 | 334.125 | 332.000 | 332.000 |
| 10.6.2 | | **Manguera de alta pracion con acople MXM de 1 1/2" x 60ft APS-17312 para combustible aeronatico (JET-A1)** | Unidad | EVENTO | 1 | 572.000 | 572.000 | 984.000 | 984.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 800.800 | 800.800 | 1.072.500 | 1.072.500 | 1.058.200 | 1.058.200 | 1.072.500 | 1.072.500 | 1.070.000 | 1.070.000 |
| 10.6.3 | | **Pico cargador de combustrible modelo 2955A OVERING NOZZLE APS-17602 1-1/2" FNPT X1" Duck Type.** | Unidad | EVENTO | 1 | 874.000 | 874.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.223.600 | 1.223.600 | 1.638.750 | 1.638.750 | 1.616.900 | 1.616.900 | 1.638.750 | 1.638.750 | 1.636.000 | 1.636.000 |
| 10.6.4 | | **Acoplador de rotura en seco modelo APS-15910 de 1 1/2" FNPT BUNA-N** | Unidad | EVENTD | 1 | 498.000 | 498.000 | 984.000 | 984.000 | 900.000 | 900.000 | 697.200 | 697.200 | 933.750 | 933.758 | 921.300 | 921.300 | 933.758 | 933.750 | 930.000 | 930.000 |
| 10.6.5 | | Cartucho de filtro de combustible para combustible aeronautico (JET-A1) | Unidad | EVENTO | 1 | 594.000 | 594.000 | 840.000 | 840.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 831.600 | 831.600 | 1.113.750 | 1.113.750 | 1.098.900 | 1.098.900 | 1.113.750 | 1.113.750 | 1.110.000 | 1.110.000 |
| 10.6.6 | | Mano de Obra Mantenimiento de Tracto Camion | Unidad | EVENTO | 1 | 93.333 | 93.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 11 | 78181507-001 | **Reparación y mentenimiento de Camion Cistema Ford Cargo Matricula EAH 906** | Unidad | EVENTO | 1 | | **15.350.467** | | **22.553.100** | | **25.230.000** | | **21.490.654** | | **28.782.125** | | **28.398.361** | | **28.782.125** | | **28.679.000** |
| 11.1 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | | | | | **3.049.667** | | **3.902.600** | | **4.560.000** | | **4.269.534** | | **5.718.125** | | **5.641.883** | | **5.718.125** | | **5.698.000** |
| 11.1.1 | | Reten de cola de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 132.600 | 132.600 | 230.000 | 230.000 | 240.000 | 240.000 | 185.640 | 185.640 | 248.625 | 248.625 | 245.310 | 245.310 | 248.625 | 248.625 | 246.000 | 246.000 |
| 11.1.2 | | Buje de palanca de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 153.800 | 153.800 | 320.000 | 320.000 | 240.000 | 240.000 | 215.320 | 215.320 | 288.375 | 288.375 | 284.530 | 284.530 | 288.375 | 288.375 | 286.000 | 286.000 |
| 11.1.3 | | Crucerta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 426.800 | 426.800 | 958.000 | 958.000 | 680.000 | 680.000 | 597.520 | 597.520 | 800.250 | 800.250 | 789.580 | 789.580 | 800.250 | 800.250 | 798.000 | 798.000 |
| 11.1.4 | | Mano de obra Reparar diferencial delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 659.000 | 659.000 | 22.050 | 22.050 | 600.000 | 600.000 | 922.600 | 922.600 | 1.235.625 | 1.235.625 | 1.219.150 | 1.219.150 | 1.235.625 | 1.235.625 | 1.233.000 | 1.233.000 |
| 11.1.5 | | Homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | 596.000 | 596.000 | 984.000 | 984.000 | 900.000 | 900.000 | 834.400 | 834.400 | 1.117.500 | 1.117.500 | 1.102.600 | 1.102.600 | 1.117.500 | 1.117.500 | 1.115.000 | 1.115.000 |
| 11.1.6 | | Conjunto de triceta palier homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | 528.000 | 528.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 900.000 | 900.000 | 739.200 | 739.200 | 990.000 | 990.000 | 976.800 | 976.800 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 11.1.7 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 166.800 | 166.800 | 283.500 | 283.500 | 320.000 | 320.000 | 233.520 | 233.520 | 312.750 | 312.750 | 308.580 | 308.580 | 312.750 | 312.750 | 310.000 | 310.000 |
| 11.1.8 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 | 63.000 | 63.000 | 480.000 | 480.000 | 364.000 | 364.000 | 487.500 | 487.500 | 481.000 | 481.000 | 487.500 | 487.500 | 485.000 | 485.000 |
| 11.1.9 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema Caja o Transmision | Unidad | EVENTD | 1 | 126.667 | 126.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 177.334 | 177.334 | 237.500 | 237.500 | 234.333 | 234.333 | 237.500 | 237.500 | 235.000 | 235.000 |
| 11.2 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | | | | | **2.107.667** | | **3.977.050** | | **3.460.000** | | **2.950.734** | | **3.951.875** | | **3.899.183** | | **3.951.875** | | **3.941.000** |
| 11.2.1 | | Plato de embrague | Unidad | EVENTD | 1 | 935.000 | 935.000 | 1.684.000 | 1.684.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.309.000 | 1.309.000 | 1.753.125 | 1.753.125 | 1.729.750 | 1.729.750 | 1.753.125 | 1.753.125 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 11.2.2 | | Disco de embrague | Unidad | EVENTD | 1 | 633.000 | 633.000 | 1.313.000 | 1.313.000 | 980.000 | 980.000 | 886.200 | 886.200 | 1.186.875 | 1.186.875 | 1.171.050 | 1.171.050 | 1.186.875 | 1.186.875 | 1.184.000 | 1.184.000 |
| 11.2.3 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 413.000 | 413.000 | 958.000 | 958.000 | 680.000 | 680.000 | 578.200 | 578.200 | 774.375 | 774.375 | 764.050 | 764.050 | 774.375 | 774.375 | 772.000 | 772.000 |
| 11.2.4 | | Mano de Dbra Mantenimiento de sistema de embrague | Unidad | EVENTD | 1 | 126.667 | 126.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 177.334 | 177.334 | 237.500 | 237.500 | 234.333 | 234.333 | 237.500 | 237.500 | 235.000 | 235.000 |
| 11.3 | | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | | | | | **1.844.200** | | **1.627.600** | | **2.730.000** | | **2.581.880** | | **3.457.875** | | **3.411.770** | | **3.457.875** | | **3.441.000** |
| 11.3.1 | | Mano de obra Reparacion de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 533.200 | 533.200 | 22.050 | 22.050 | 600.000 | 600.000 | 746.480 | 746.480 | 999.750 | 999.750 | 986.420 | 986.420 | 999.750 | 999.750 | 997.000 | 997.000 |
| 11.3.2 | | Mano de obra Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTD | 1 | 186.400 | 186.400 | 110.000 | 110.000 | 200.000 | 200.000 | 260.960 | 260.960 | 349.500 | 349.500 | 344.840 | 344.840 | 349.500 | 349.500 | 347.000 | 347.000 |
| 11.3.3 | | Pastillas de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 387.000 | 387.000 | 550.000 | 550.000 | 680.000 | 680.000 | 541.800 | 541.800 | 725.625 | 725.625 | 715.950 | 715.950 | 725.625 | 725.625 | 723.000 | 723.000 |
| 11.3.4 | | Zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 514.000 | 514.000 | 840.000 | 840.000 | 900.000 | 900.000 | 719.600 | 719.600 | 963.750 | 963.750 | 950.900 | 950.900 | 963.750 | 963.750 | 960.000 | 960.000 |
| 11.3.5 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 83.600 | 83.600 | 83.500 | 83.500 | 150.000 | 150.000 | 117.040 | 117.040 | 156.750 | 156.750 | 154.660 | 154.660 | 156.750 | 156.750 | 154.000 | 154.000 |
| 11.3.6 | | Mano de Dbra Mantenimiento de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 140.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 196.000 | 196.000 | 262.500 | 262.500 | 259.000 | 259.000 | 262.500 | 262.500 | 260.000 | 260.000 |
| 11.4 | | Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector | | | | | **893.067** | | **1.355.550** | | **1.620.000** | | **1.250.294** | | **1.674.500** | | **1.652.173** | | **1.674.500** | | **1.661.000** |
| 11.4.1 | | Filtro de sedimentador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 178.000 | 178.000 | 320.000 | 320.000 | 380.000 | 380.000 | 249.200 | 249.200 | 333.750 | 333.750 | 329.300 | 329.300 | 333.750 | 333.750 | 330.000 | 330.000 |
| 11.4.2 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 136.400 | 136.400 | 180.000 | 180.000 | 280.000 | 280.000 | 190.960 | 190.960 | 255.750 | 255.750 | 252.340 | 252.340 | 255.750 | 255.750 | 253.000 | 253.000 |
| 11.4.3 | | Bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 221.000 | 221.000 | 483.500 | 483.500 | 380.000 | 380.000 | 309.400 | 309.400 | 414.375 | 414.375 | 408.850 | 408.850 | 414.375 | 414.375 | 412.000 | 412.000 |
| 11.4.4 | | Manguera de combustible con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 207.000 | 207.000 | 350.000 | 350.000 | 380.000 | 380.000 | 289.800 | 289.800 | 388.125 | 388.125 | 382.950 | 382.950 | 388.125 | 388.125 | 386.000 | 386.000 |
| 11.4.5 | | Mano de Dbra Mantenimiento de sistema bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 150.667 | 150.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 210.934 | 210.934 | 282.500 | 282.500 | 278.733 | 278.733 | 282.500 | 282.500 | 280.000 | 280.000 |
| 11.5 | | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | | | | | **4.638.333** | | **7.148.200** | | **7.460.000** | | **6.493.666** | | **8.696.875** | | **8.580.916** | | **8.696.875** | | **8.668.000** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5.1 | | Juego de piston de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 696.000 | 696.000 | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 974.400 | 974.400 | 2.305.000 | 1.305.000 | 1.287.600 | 1.287.600 | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.305.000 |
| 11.5.2 | | Juego de aros de piston | Unidad | EVENTO | 1 | 508.000 | 508.000 | 958.000 | 958.000 | 900.000 | 900.000 | 711.200 | 711.200 | 952.500 | 952.500 | 939.800 | 939.800 | 952.500 | 952.500 | 950.000 | 950.000 |
| 11.5.3 | | Mano de obra Rectificacion de bloc de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 602.000 | 602.000 | 330.000 | 330.000 | 800.000 | 800.000 | 842.800 | 842.800 | 1.128.750 | 1.128.750 | 1.223.700 | 1.113.700 | 1.128.750 | 1.128.750 | 1.126.000 | 1.126.000 |
| 11.5.4 | | Mano de Obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 123.000 | 123.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 172.200 | 172.200 | 230.625 | 230.625 | 227.550 | 227.550 | 230.625 | 230.625 | 228.000 | 228.000 |
| 11.5.5 | | Mano de obra Reparacio de bomba de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 263.400 | 263.400 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 368.760 | 368.760 | 493.875 | 493.875 | 487.290 | 487.190 | 493.875 | 493.875 | 490.000 | 490.000 |
| 11.5.6 | | Engranaje de arbol de leva | Unidad | EVENTO | 1 | 350.800 | 350.800 | 840.000 | 840.000 | 600.000 | 600.000 | 491.220 | 491.120 | 657.750 | 657.750 | 648.980 | 648.980 | 657.750 | 657.750 | 655.000 | 655.000 |
| 11.5.7 | | Engranaje de distribucion de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 346.000 | 346.000 | 840.000 | 840.000 | 600.000 | 600.000 | 484.400 | 484.400 | 648.750 | 648.750 | 640.100 | 640.100 | 648.750 | 648.750 | 646.000 | 646.000 |
| 11.5.8 | | Engranaje de cigue?al | Unidad | EVENTO | 1 | 368.000 | 368.000 | 840.000 | 840.000 | 600.000 | 600.000 | 515.200 | 515.200 | 690.000 | 690.000 | 680.800 | 680.800 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| 11.5.9 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 134.200 | 134.200 | 180.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 187.880 | 187.880 | 251.625 | 251.625 | 248.270 | 248.270 | 251.625 | 251.625 | 250.000 | 250.000 |
| 11.5.10 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 279.000 | 179.000 | 63.000 | 63.000 | 400.000 | 400.000 | 250.600 | 250.600 | 335.625 | 335.625 | 331.150 | 332.150 | 335.625 | 335.625 | 333.000 | 333.000 |
| 11.5.11 | | Juego de juntas de motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | 448.000 | 448.000 | 984.000 | 984.000 | 690.000 | 680.000 | 627.200 | 627.200 | 840.000 | 840.000 | 828.800 | 828.800 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 11.5.12 | | Mano de obra Reparacion y mantenimiento de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 186.600 | 186.600 | 22.050 | 22.050 | 320.000 | 320.000 | 261.240 | 261.240 | 349.875 | 349.875 | 345.210 | 345.210 | 349.875 | 349.875 | 347.000 | 347.000 |
| 11.5.13 | | Maguera de agua con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 118.600 | 118.600 | 235.000 | 235.000 | 200.000 | 200.000 | 166.040 | 166.040 | 222.375 | 222.375 | 219.410 | 219.410 | 222.375 | 222.375 | 220.000 | 220.000 |
| 11.5.14 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 141.400 | 141.400 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 197.960 | 197.960 | 265.125 | 265.125 | 261.590 | 261.590 | 265.125 | 265.125 | 263.000 | 263.000 |
| 11.5.15 | | Mano de Obra Mantenimiento y Reparaci?n de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 173.333 | 173.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 242.666 | 242.666 | 325.000 | 325.000 | 320.666 | 320.666 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 11.6 | | Mantenimiento y reparacion de tracto camion | | | | | 2.817.533 | | 4.542.100 | | 5.400.000 | | 3.944.546 | | 5.282.875 | | 5.212.436 | | 5.282.875 | | 5.270.000 |
| 11.6.1 | | Soldadura de Tanque del cisterna | Unidad | EVENTO | 1 | 188.200 | 188.200 | 22.050 | 22.050 | 300.000 | 300.000 | 263.480 | 263.480 | 352.875 | 352.875 | 348.170 | 348.170 | 352.875 | 352.875 | 350.000 | 350.000 |
| 12.6.2 | | Cambio de manguera de alta precion con acople MXMI de 1 1/2" x 60ft APS-17312 para combustible aeronatico (JET-A1) | Unidad | EVENTO | 1 | 572.000 | 572.000 | 984.000 | 984.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 800.800 | 800.800 | 1.072.500 | 1.872.500 | 1.058.200 | 1.058.200 | 1.072.500 | 1.072.500 | 1.070.000 | 2.070.000 |
| 11.6.3 | | Cambio del pico cargador de combustrible modelo 295SA OVERING NOZZLE APS-17602 1-1/2" FNPT X1" Duck Type. | Unidad | EVENTO | 1 | 874.000 | 874.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.600.000 | 2.600.000 | 1.223.600 | 2.223.600 | 2.638.750 | 2.638.750 | 1.616.900 | 1.616.900 | 1.638.750 | 2.638.750 | 1.636.000 | 1.636.000 |
| 11.6.4 | | Cambio de acoplador de rotura en seco modelo APS-15910 de 1 1/2" FNPT BUNA-N | Unidad | EVENTO | 1 | 493.000 | 493.000 | 984.000 | 984.000 | 900.000 | 900.000 | 690.200 | 690.200 | 924.375 | 924.375 | 912.050 | 912.050 | 924.375 | 924.375 | 922.000 | 922.000 |
| 11.6.5 | | Cambio del cartucho de filtro de combustible para combustible aeronautico (AV-GAS) | Unidad | EVENTO | 1 | 597.000 | 597.000 | 840.000 | 840.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 835.800 | 835.800 | 1.229.375 | 1.229.375 | 1.204.450 | 1.204.450 | 1.119.375 | 1.119.375 | 1.117.000 | 2.117.000 |
| 11.6.6 | | Mano de Obra Mantenimiento de Tracto Camion | Unidad | EVENTO | 1 | 93.333 | 93.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 12 | 78181507-001 | Reparación y mantenimiento de Tractor Mahindra 6000-2 Rotulado N° 7020 | Unidad | EVENTO | 1 | | 11.254.800 | | 28.578.500 | | 16.430.000 | | 15.756.729 | | 21.182.752 | | 20.821.379 | | 21.183.126 | | 21.045.000 |
| 12.1 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | | | | | 1.552.400 | | 398.050 | | 1.680.000 | | 2.173.360 | | 2.910.750 | | 2.871.940 | | 2.910.750 | | 2.902.000 |
| 12.1.1 | | Mano de Obra reparacion caja de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 964.000 | 964.000 | 22.050 | 22.050 | 600.000 | 600.000 | 1.349.600 | 1.349.600 | 1.807.500 | 1.807.500 | 1.783.400 | 1.783.400 | 1.807.500 | 1.807.500 | 1.805.000 | 1.805.000 |
| 12.1.2 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 194.000 | 194.000 | 313.000 | 313.000 | 400.000 | 400.000 | 271.600 | 271.600 | 363.750 | 363.750 | 358.900 | 358.900 | 363.750 | 363.750 | 360.000 | 360.000 |
| 12.1.3 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 394.400 | 394.400 | 63.000 | 63.000 | 680.000 | 680.000 | 552.160 | 552.160 | 739.500 | 739.500 | 729.640 | 729.640 | 739.500 | 739.500 | 737.000 | 737.000 |
| 12.2 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de direcci?n | | | | | 1.699.400 | | 2.245.550 | | 3.020.000 | | 2.379.160 | | 3.186.375 | | 3.143.890 | | 3.186.375 | | 3.179.000 |
| 12.2.1 | | Bomba de direccion hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.083.800 | 1.083.800 | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.517.320 | 1.517.320 | 2.032.125 | 2.032.125 | 2.005.030 | 2.005.030 | 2.032.125 | 2.032.125 | 2.030.000 | 2.030.000 |
| 12.2.2 | | Mano de obra Reparacion de cremallera de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 468.000 | 468.000 | 630.000 | 630.000 | 900.000 | 900.000 | 655.200 | 655.200 | 877.500 | 877.500 | 865.800 | 865.800 | 877.500 | 877.500 | 875.000 | 875.000 |
| 12.2.3 | | Fluido hidraulico de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 67.600 | 67.600 | 83.500 | 83.500 | 120.000 | 120.000 | 94.640 | 94.640 | 126.750 | 126.750 | 125.060 | 125.060 | 126.750 | 126.750 | 124.000 | 124.000 |
| 12.2.4 | | Mano de obra mantenimiento sistema de Direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 112.000 | 112.000 | 150.000 | 150.000 | 148.000 | 148.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 12.3 | | Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector | | | | | 1.856.533 | | 1.194.600 | | 2.660.000 | | 2.599.146 | | 3.481.000 | | 3.434.586 | | 3.481.000 | | 3.471.000 |
| 12.3.1 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 115.800 | 115.800 | 245.000 | 245.000 | 240.000 | 240.000 | 162.120 | 162.120 | 217.125 | 217.125 | 214.230 | 214.230 | 217.125 | 217.125 | 215.000 | 215.000 |
| 12.3.2 | | Bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 295.200 | 295.200 | 450.000 | 450.000 | 520.000 | 520.000 | 413.280 | 413.280 | 553.500 | 553.500 | 546.120 | 546.120 | 553.500 | 553.500 | 551.000 | 551.000 |
| 12.3.3 | | Mano de obra Limpieza de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 527.200 | 527.200 | 220.500 | 220.500 | 600.000 | 600.000 | 738.080 | 738.080 | 988.500 | 988.500 | 975.320 | 975.320 | 988.500 | 988.500 | 986.000 | 986.000 |
| 12.3.4 | | Mano de obra Reparaci?n de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 681.000 | 681.000 | 22.050 | 22.050 | 800.000 | 800.000 | 953.400 | 953.400 | 1.276.875 | 1.276.875 | 1.259.850 | 1.259.850 | 1.276.875 | 1.276.875 | 1.274.000 | 1.274.000 |
| 12.3.5 | | Manguera de combustible con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 168.000 | 168.000 | 235.000 | 235.000 | 300.000 | 300.000 | 235.200 | 235.200 | 315.000 | 315.000 | 310.800 | 310.800 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 12.3.6 | | Mano de obra mantenimiento sistema de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 69.333 | 69.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 97.066 | 97.066 | 130.000 | 130.000 | 128.266 | 128.266 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 12.4 | | Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | | | | | 3.655.933 | | 3.048.200 | | 5.360.000 | | 5.118.306 | | 6.854.875 | | 6.763.476 | | 6.854.875 | | 6.835.000 |
| 12.4.1 | | Mano de obra Rectificaci?n de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 769.200 | 769.200 | 330.000 | 330.000 | 800.000 | 800.000 | 1.076.880 | 1.076.880 | 1.442.250 | 1.442.250 | 1.423.020 | 1.423.020 | 1.442.250 | 1.442.250 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 12.4.2 | | Juego de aros de pist?n | Unidad | EVENTO | 1 | 427.000 | 427.000 | 680.000 | 680.000 | 800.000 | 800.000 | 597.800 | 597.800 | 800.625 | 800.625 | 789.950 | 789.950 | 800.625 | 800.625 | 798.000 | 798.000 |
| 12.4.3 | | Mano de obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 121.600 | 121.600 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 170.240 | 170.240 | 228.000 | 228.000 | 224.960 | 224.960 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 12.4.4 | | Mano de obra Reparaci?n de bomba de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 285.000 | 285.000 | 22.050 | 22.050 | 400.000 | 400.000 | 399.000 | 399.000 | 534.375 | 534.375 | 527.250 | 527.250 | 534.375 | 534.375 | 532.000 | 532.000 |
| 12.4.5 | | Mano de Obra Rectificaci?n de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 634.400 | 634.400 | 330.000 | 330.000 | 600.000 | 600.000 | 888.160 | 888.160 | 1.189.500 | 1.189.500 | 1.173.640 | 1.173.640 | 1.189.500 | 1.189.500 | 1.187.000 | 1.187.000 |
| 12.4.6 | | Tapa balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | 362.400 | 362.400 | 580.000 | 580.000 | 600.000 | 600.000 | 507.360 | 507.360 | 679.500 | 679.500 | 670.440 | 670.440 | 679.500 | 679.500 | 677.000 | 677.000 |
| 12.4.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 114.200 | 114.200 | 180.000 | 180.000 | 240.000 | 240.000 | 159.880 | 159.880 | 214.125 | 214.125 | 211.270 | 211.270 | 214.125 | 214.125 | 212.000 | 212.000 |
| 12.4.8 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 179.000 | 179.000 | 63.000 | 63.000 | 400.000 | 400.000 | 250.600 | 250.600 | 335.625 | 335.625 | 331.150 | 331.150 | 335.625 | 335.625 | 333.000 | 333.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6.3 | | Pico cargador de combustrible modelo 295SA OVERING NOZZLE AP5-17602 1-1/2" FNPT X1" Duck Type. | Unidad | EVENTO | 1 | 859.000 | 859.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.282.600 | 1.282.600 | 1.618.625 | 1.610.625 | 1.589.150 | 1.589.150 | 1.610.625 | 1.610.625 | 1.608.000 | 1.608.000 |
| 9.6.4 | | Acoplador de rotura en seco modelo APS-15910 de 1 1/2" FNPT BUNA-N | Unidad | EVENTO | 1 | 583.000 | 583.000 | 984.000 | 984.000 | 880.000 | 880.000 | 704.200 | 704.200 | 943.125 | 943.125 | 930.550 | 930.550 | 943.125 | 943.125 | 940.000 | 940.000 |
| 9.6.5 | | Cartucho de filtro de combustible para combustible aeronautico (JET-A1) | Unidad | EVENTO | 1 | 614.000 | 614.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 900.000 | 900.000 | 859.600 | 859.600 | 1.151.250 | 1.151.250 | 1.135.900 | 1.135.900 | 1.151.250 | 1.151.250 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 9.6.6 | | Mano de Obra Mantenimiento de Tracto Camion | Unidad | EVENTO | 1 | 93.333 | 93.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 10 | 78181507-001 | Reparación y mantenimiento de Camion Cisterna Ford Cargo 1722 Matricula EAE 713 | Unidad | EVENTO | 1 | | 15.253.933 | | 22.735.100 | | 25.160.000 | 8 | 21.355.506 | | 28.601.125 | | 28.219.774 | | 28.601.125 | | 28.496.000 |
| 10.1 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | | | | | 3.027.467 | | 4.084.600 | | 4.760.000 | | 4.238.454 | | 5.676.500 | | 5.600.813 | | 5.676.500 | | 5.653.000 |
| 10.1.1 | | Reten de frente de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 141.800 | 141.800 | 182.000 | 182.000 | 250.000 | 250.000 | 198.520 | 198.520 | 265.875 | 265.875 | 262.330 | 262.330 | 265.875 | 265.875 | 263.000 | 263.000 |
| 10.1.2 | | Reten de cola de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 152.600 | 152.600 | 230.000 | 230.000 | 250.000 | 250.000 | 213.640 | 213.640 | 286.125 | 286.125 | 282.310 | 282.310 | 286.125 | 286.125 | 284.000 | 284.000 |
| 10.1.3 | | Buje de palanca de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 153.800 | 153.800 | 320.000 | 320.000 | 250.000 | 250.000 | 215.320 | 215.320 | 288.375 | 288.375 | 284.530 | 284.530 | 288.375 | 288.375 | 286.000 | 286.000 |
| 10.1.4 | | Crucerta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 426.800 | 426.800 | 958.000 | 958.000 | 680.000 | 680.000 | 597.520 | 597.520 | 800.250 | 800.250 | 789.580 | 789.580 | 800.250 | 800.250 | 798.000 | 798.000 |
| 10.1.5 | | Mano de Obra Reparar diferencial delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 583.000 | 583.000 | 22.050 | 22.050 | 800.000 | 800.000 | 816.200 | 816.200 | 1.093.125 | 1.093.125 | 1.078.550 | 1.078.550 | 1.093.125 | 1.093.125 | 1.090.000 | 1.090.000 |
| 10.1.6 | | Homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | 488.000 | 488.000 | 984.000 | 984.000 | 800.000 | 800.000 | 683.200 | 683.200 | 915.000 | 915.000 | 902.800 | 902.800 | 915.000 | 915.000 | 915.000 | 915.000 |
| 10.1.7 | | Conjunto de triceta palier homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | 523.000 | 523.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 800.000 | 800.000 | 732.200 | 732.200 | 980.625 | 980.625 | 967.550 | 967.550 | 980.625 | 980.625 | 978.000 | 978.000 |
| 10.1.8 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 166.800 | 166.800 | 283.500 | 283.500 | 290.000 | 290.000 | 233.520 | 233.520 | 312.750 | 312.750 | 308.580 | 308.580 | 312.750 | 312.750 | 310.000 | 310.000 |
| 10.1.9 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 265.000 | 265.000 | 63.000 | 63.000 | 440.000 | 440.000 | 371.000 | 371.000 | 496.875 | 496.875 | 490.250 | 490.250 | 496.875 | 496.875 | 494.000 | 494.000 |
| 10.1.10 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema Caja o Transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 126.667 | 126.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 177.334 | 177.334 | 237.500 | 237.500 | 234.333 | 234.333 | 237.500 | 237.500 | 235.000 | 235.000 |
| 10.2 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | | | | | 2.107.667 | | 3.977.050 | | 3.200.000 | | 2.950.734 | | 3.951.875 | | 3.899.183 | | 3.951.875 | | 3.941.000 |
| 10.2.1 | | Plato de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 935.000 | 935.000 | 1.684.000 | 1.684.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.309.000 | 1.309.000 | 1.753.125 | 1.753.125 | 1.729.750 | 1.729.750 | 1.753.125 | 1.753.125 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 10.2.2 | | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 633.000 | 633.000 | 1.313.000 | 1.313.000 | 900.000 | 900.000 | 886.200 | 886.200 | 1.186.875 | 1.186.875 | 1.171.050 | 1.171.050 | 1.186.875 | 1.186.875 | 1.184.000 | 1.184.000 |
| 10.2.3 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 413.000 | 413.000 | 958.000 | 958.000 | 700.000 | 700.000 | 578.200 | 578.200 | 774.375 | 774.375 | 764.050 | 764.050 | 774.375 | 774.375 | 772.000 | 772.000 |
| 10.2.4 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 126.667 | 126.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 177.334 | 177.334 | 237.500 | 237.500 | 234.333 | 234.333 | 237.500 | 237.500 | 235.000 | 235.000 |
| 10.3 | | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | | | | | 1.841.200 | | 1.627.600 | | 2.750.000 | | 2.577.688 | | 3.452.250 | | 3.406.228 | | 3.452.250 | | 3.436.000 |
| 10.3.1 | | Mano de Obra Reparacion de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 530.200 | 530.200 | 22.050 | 22.050 | 600.000 | 600.000 | 742.280 | 742.280 | 994.125 | 994.125 | 980.870 | 980.870 | 994.125 | 994.125 | 992.000 | 992.000 |
| 10.3.2 | | Mano de Obra Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 186.400 | 186.400 | 110.000 | 110.000 | 300.000 | 300.000 | 260.960 | 260.960 | 349.500 | 349.500 | 344.840 | 344.840 | 349.500 | 349.500 | 347.000 | 347.000 |
| 10.3.3 | | Pastillas de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 387.000 | 387.000 | 550.000 | 550.000 | 600.000 | 600.000 | 541.800 | 541.800 | 725.625 | 725.625 | 715.950 | 715.950 | 725.625 | 725.625 | 723.000 | 723.000 |
| 10.3.4 | | Zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 514.000 | 514.000 | 840.000 | 840.000 | 900.000 | 900.000 | 719.600 | 719.600 | 963.750 | 963.750 | 950.900 | 950.900 | 963.750 | 963.750 | 960.000 | 960.000 |
| 10.3.5 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 83.600 | 83.600 | 83.500 | 83.500 | 150.000 | 150.000 | 117.040 | 117.040 | 156.750 | 156.750 | 154.660 | 154.660 | 156.750 | 156.750 | 154.000 | 154.000 |
| 10.3.6 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 140.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 196.000 | 196.000 | 262.500 | 262.500 | 259.000 | 259.000 | 262.500 | 262.500 | 260.000 | 260.000 |
| 10.4 | | Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector | | | | | 869.733 | | 1.355.550 | | 1.610.000 | | 1.217.626 | | 1.630.750 | | 1.609.006 | | 1.630.750 | | 1.618.000 |
| 10.4.1 | | Filtro de sedimentador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 178.000 | 178.000 | 320.000 | 320.000 | 380.000 | 380.000 | 249.200 | 249.200 | 333.750 | 333.750 | 329.300 | 329.300 | 333.750 | 333.750 | 330.000 | 330.000 |
| 10.4.2 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 136.400 | 136.400 | 180.000 | 180.000 | 300.000 | 300.000 | 190.960 | 190.960 | 255.750 | 255.750 | 252.340 | 252.340 | 255.750 | 255.750 | 253.000 | 253.000 |
| 10.4.3 | | Bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 226.000 | 226.000 | 483.500 | 483.500 | 390.000 | 390.000 | 316.400 | 316.400 | 423.750 | 423.750 | 418.100 | 418.100 | 423.750 | 423.750 | 420.000 | 420.000 |
| 10.4.4 | | Manguera de combustible con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 192.000 | 192.000 | 350.000 | 350.000 | 340.000 | 340.000 | 268.800 | 268.800 | 360.000 | 360.000 | 355.200 | 355.200 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 10.4.5 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 137.333 | 137.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 192.266 | 192.266 | 257.500 | 257.500 | 254.066 | 254.066 | 257.500 | 257.500 | 255.000 | 255.000 |
| 10.5 | | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | | | | | 4.598.333 | | 7.148.200 | | 7.440.000 | | 6.437.666 | | 8.621.875 | | 8.506.916 | | 8.621.875 | | 8.595.000 |
| 10.5.1 | | Juego de piston de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 686.000 | 686.000 | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 960.400 | 960.400 | 1.286.250 | 1.286.250 | 1.269.100 | 1.269.100 | 1.286.250 | 1.286.250 | 1.284.000 | 1.284.000 |
| 10.5.2 | | Juego de aros de piston | Unidad | EVENTO | 1 | 498.000 | 498.000 | 958.000 | 958.000 | 800.000 | 800.000 | 697.200 | 697.200 | 933.750 | 933.750 | 921.300 | 921.300 | 933.750 | 933.750 | 930.000 | 930.000 |
| 10.5.3 | | Mano de Obra Rectificacion de bloc de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 602.000 | 602.000 | 330.000 | 330.000 | 800.000 | 800.000 | 842.800 | 842.800 | 1.128.750 | 1.128.750 | 1.113.700 | 1.113.700 | 1.128.750 | 1.128.750 | 1.126.000 | 1.126.000 |
| 10.5.4 | | Mano de Ora Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 123.000 | 123.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 172.200 | 172.200 | 230.625 | 230.625 | 227.550 | 227.550 | 230.625 | 230.625 | 228.000 | 228.000 |
| 10.5.5 | | Mano de Obra Reparacio de bomba de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 253.400 | 253.400 | 22.050 | 22.050 | 400.000 | 400.000 | 354.760 | 354.760 | 475.125 | 475.125 | 468.790 | 468.790 | 475.125 | 475.125 | 473.000 | 473.000 |
| 10.5.6 | | Engranaje de arbol de leva | Unidad | EVENTO | 1 | 350.800 | 350.800 | 840.000 | 840.000 | 600.000 | 600.000 | 491.120 | 491.120 | 657.750 | 657.750 | 648.980 | 648.980 | 657.750 | 657.750 | 655.000 | 655.000 |
| 10.5.7 | | Engranaje de distribucion de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 346.000 | 346.000 | 840.000 | 840.000 | 600.000 | 600.000 | 484.400 | 484.400 | 648.750 | 648.750 | 640.100 | 640.100 | 648.750 | 648.750 | 646.000 | 646.000 |
| 10.5.8 | | Engranaje de cigue?al | Unidad | EVENTO | 1 | 368.000 | 368.000 | 840.000 | 840.000 | 600.000 | 600.000 | 515.200 | 515.200 | 690.000 | 690.000 | 680.800 | 680.800 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| 10.5.9 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 129.200 | 129.200 | 180.000 | 180.000 | 280.000 | 280.000 | 180.880 | 180.880 | 242.250 | 242.250 | 239.020 | 239.020 | 242.250 | 242.250 | 240.000 | 240.000 |
| 10.5.10 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 184.000 | 184.000 | 63.000 | 63.000 | 360.000 | 360.000 | 257.600 | 257.600 | 345.000 | 345.000 | 340.400 | 340.400 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 10.5.11 | | Juego de juntas de motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | 448.000 | 448.000 | 984.000 | 984.000 | 680.000 | 680.000 | 627.200 | 627.200 | 840.000 | 840.000 | 828.800 | 828.800 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 10.5.12 | | Mano de Obra Reparacion y mantenimiento de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 176.600 | 176.600 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 247.240 | 247.240 | 331.125 | 331.125 | 326.710 | 326.710 | 331.125 | 331.125 | 330.000 | 330.000 |
| 10.5.13 | | Maguera de agua con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 118.600 | 118.600 | 235.000 | 235.000 | 200.000 | 200.000 | 166.040 | 166.040 | 222.375 | 222.375 | 219.410 | 219.410 | 222.375 | 222.375 | 220.000 | 220.000 |
| 10.5.14 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 141.400 | 141.400 | 280.000 | 280.000 | 320.000 | 320.000 | 197.960 | 197.960 | 265.125 | 265.125 | 261.590 | 261.590 | 265.125 | 265.125 | 263.000 | 263.000 |
| 10.5.15 | | Mano de Obra Mantenimiento y Reparaci?n de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 173.333 | 173.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 242.666 | 242.666 | 325.000 | 325.000 | 320.666 | 320.666 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6 | | **Mantenimiento y reparacion de tracto camion** | | | | | **2.809.533** | | **4.542.100** | | **5.400.000** | | **3.933.346** | | **5.267.875** | | **5.197.636** | | **5.267.875** | | **5.253.000** |
| 10.6.1 | | Mano de Obra Soldadura de Tanque del cistema | Unidad | EVENTO | 1 | 178.200 | 178.200 | 22.050 | 22.050 | 300.000 | 300.000 | 249.480 | 249.480 | 334.125 | 334.125 | 329.670 | 329.670 | 334.125 | 334.125 | 332.000 | 332.000 |
| 10.6.2 | | **Manguera de alta precion con acople MXM de 1 1/2" x 60ft APS-17312 para combustible aeronatico (JET-A1)** | Unidad | EVENTO | 1 | 572.000 | 572.000 | 984.000 | 984.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 800.800 | 800.000 | 1.072.500 | 1.072.500 | 1.058.200 | 1.058.200 | 1.072.500 | 1.072.500 | 1.070.000 | 1.070.000 |
| 10.6.3 | | **Pico cargador de combustrible modelo 2955A DVERING NOZZLE APS-17602 1-1/2" FNPT X1" Duck Type.** | Unidad | EVENTO | 1 | 874.000 | 874.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.223.600 | 1.223.600 | 1.638.750 | 1.638.750 | 1.616.900 | 1.616.900 | 1.638.750 | 1.638.750 | 1.636.000 | 1.636.000 |
| 10.6.4 | | **Acoplador de rotura en seco modelo APS-15910 de 1 1/2" FNPT BUNA-N** | Unidad | EVENTO | 1 | 498.000 | 498.000 | 984.000 | 984.000 | 900.000 | 900.000 | 697.200 | 697.200 | 933.750 | 933.750 | 921.300 | 921.300 | 933.750 | 933.750 | 930.000 | 930.000 |
| 10.6.5 | | Cartucho de filtro de combustible para combustible aeronautico (JET-A1) | Unidad | EVENTO | 1 | 594.800 | 594.000 | 840.000 | 840.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 831.600 | 831.600 | 1.113.750 | 1.113.750 | 1.098.900 | 1.098.900 | 1.113.750 | 1.113.750 | 1.110.000 | 1.110.000 |
| 10.6.6 | | Mano de Obra Mantenimiento de Tracto Camion | Unidad | EVENTO | 1 | 93.333 | 93.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 11 | 78181507-001 | **Reparación y mantenimiento de Camion Cisterna Ford Cargo Matricula EAH 906** | Unidad | EVENTO | 1 | | **15.350.467** | | **22.553.100** | | **25.230.000** | | **21.490.654** | | **28.782.125** | | **28.398.361** | | **28.782.125** | | **28.679.000** |
| 11.1 | | 5erv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | | | | | **3.049.667** | | **3.902.600** | | **4.560.000** | | **4.269.534** | | **5.718.125** | | **5.641.883** | | **5.718.125** | | **5.698.000** |
| 11.1.1 | | Reten de cola de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 132.600 | 132.600 | 230.000 | 230.000 | 240.000 | 240.000 | 185.640 | 185.640 | 248.625 | 248.625 | 245.310 | 245.310 | 248.625 | 248.625 | 246.000 | 246.000 |
| 11.1.2 | | Buje de palanca de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 153.800 | 153.800 | 320.000 | 320.000 | 240.000 | 240.000 | 215.320 | 215.320 | 288.375 | 288.375 | 284.530 | 284.530 | 288.375 | 288.375 | 286.000 | 286.000 |
| 11.1.3 | | Crucerta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 426.800 | 426.800 | 958.000 | 958.000 | 680.000 | 680.000 | 597.520 | 597.520 | 800.250 | 800.250 | 789.580 | 789.580 | 800.250 | 800.250 | 798.000 | 798.000 |
| 11.1.4 | | Mano de obra Reparar diferencial delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 659.000 | 659.000 | 22.050 | 22.050 | 600.000 | 600.000 | 922.600 | 922.600 | 1.235.625 | 1.235.625 | 1.219.150 | 1.219.150 | 1.235.625 | 1.235.625 | 1.233.000 | 1.233.000 |
| 11.1.5 | | Homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | 596.000 | 596.000 | 984.000 | 984.000 | 900.000 | 900.000 | 834.400 | 834.400 | 1.117.500 | 1.117.500 | 1.102.600 | 1.102.600 | 1.117.500 | 1.117.500 | 1.115.000 | 1.115.000 |
| 11.1.6 | | Conjunto de triceta palier homocinetica | Unidad | EVENTO | 1 | 528.000 | 528.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 900.000 | 900.000 | 739.200 | 739.200 | 990.000 | 990.000 | 976.800 | 976.800 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 11.1.7 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 166.800 | 166.800 | 283.500 | 283.500 | 320.000 | 320.000 | 233.520 | 233.520 | 312.750 | 312.750 | 308.580 | 308.580 | 312.750 | 312.750 | 310.000 | 310.000 |
| 11.1.8 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 | 63.000 | 63.000 | 480.000 | 480.000 | 364.000 | 364.000 | 487.500 | 487.500 | 481.000 | 481.000 | 487.500 | 487.500 | 485.000 | 485.000 |
| 11.1.9 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema Caja o Transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 126.667 | 126.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 177.334 | 177.334 | 237.500 | 237.500 | 234.333 | 234.333 | 237.500 | 237.500 | 235.000 | 235.000 |
| 11.2 | | 5erv. de repar. y mant. de sistema de embrague | | | | | **2.107.667** | | **3.977.050** | | **3.460.000** | | **2.950.734** | | **3.951.875** | | **3.899.183** | | **3.951.875** | | **3.941.000** |
| 11.2.1 | | Plato de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 935.000 | 935.000 | 1.684.000 | 1.684.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.309.000 | 1.309.000 | 1.753.125 | 1.753.125 | 1.729.750 | 1.729.750 | 1.753.125 | 1.753.125 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 11.2.2 | | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 633.000 | 633.000 | 1.313.000 | 1.313.000 | 980.000 | 980.000 | 886.200 | 886.200 | 1.186.875 | 1.186.875 | 1.171.050 | 1.171.050 | 1.186.875 | 1.186.875 | 1.184.000 | 1.184.000 |
| 11.2.3 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 413.000 | 413.000 | 958.000 | 958.000 | 680.000 | 680.000 | 578.200 | 578.200 | 774.375 | 774.375 | 764.050 | 764.050 | 774.375 | 774.375 | 772.000 | 772.000 |
| 11.2.4 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 126.667 | 126.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 177.334 | 177.334 | 237.500 | 237.500 | 234.333 | 234.333 | 237.500 | 237.500 | 235.000 | 235.000 |
| 11.3 | | 5erv. de mant. y repar. de sistema de freno | | | | | **1.844.200** | | **1.627.600** | | **2.730.000** | | **2.581.880** | | **3.457.875** | | **3.411.770** | | **3.457.875** | | **3.441.000** |
| 11.3.1 | | Mano de obra Reparacion de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 533.200 | 533.200 | 22.050 | 22.050 | 600.000 | 600.000 | 746.480 | 746.480 | 999.750 | 999.750 | 986.420 | 986.420 | 999.750 | 999.750 | 997.000 | 997.000 |
| 11.3.2 | | Mano de obra Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 186.400 | 186.400 | 110.000 | 110.000 | 200.000 | 200.000 | 260.960 | 260.960 | 349.500 | 349.500 | 344.840 | 344.840 | 349.500 | 349.500 | 347.000 | 347.000 |
| 11.3.3 | | Pastillas de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 387.000 | 387.000 | 550.000 | 550.000 | 680.000 | 680.000 | 541.800 | 541.800 | 725.625 | 725.625 | 715.950 | 715.950 | 725.625 | 725.625 | 723.000 | 723.000 |
| 11.3.4 | | Zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 514.000 | 514.000 | 840.000 | 840.000 | 900.000 | 900.000 | 719.600 | 719.600 | 963.750 | 963.750 | 950.900 | 950.900 | 963.750 | 963.750 | 960.000 | 960.000 |
| 11.3.5 | | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 83.600 | 83.600 | 83.500 | 83.500 | 150.000 | 150.000 | 117.040 | 117.040 | 156.750 | 156.750 | 154.660 | 154.660 | 156.750 | 156.750 | 154.000 | 154.000 |
| 11.3.6 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 140.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 196.000 | 196.000 | 262.500 | 262.500 | 259.000 | 259.000 | 262.500 | 262.500 | 260.000 | 260.000 |
| 11.4 | | Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector | | | | | **893.067** | | **1.355.550** | | **1.620.000** | | **1.250.294** | | **1.674.500** | | **1.652.173** | | **1.674.500** | | **1.661.000** |
| 11.4.1 | | Filtro de sedimentador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 178.000 | 178.000 | 320.000 | 320.000 | 380.000 | 380.000 | 249.200 | 249.200 | 333.750 | 333.750 | 329.300 | 329.300 | 333.750 | 333.750 | 330.000 | 330.000 |
| 11.4.2 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 136.400 | 136.400 | 180.000 | 180.000 | 280.000 | 280.000 | 190.960 | 190.960 | 255.750 | 255.750 | 252.340 | 252.340 | 255.750 | 255.750 | 253.000 | 253.000 |
| 11.4.3 | | Bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 221.000 | 221.000 | 483.500 | 483.500 | 380.000 | 380.000 | 309.400 | 309.400 | 414.375 | 414.375 | 408.850 | 408.850 | 414.375 | 414.375 | 412.000 | 412.000 |
| 11.4.4 | | Manguera de combustible con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 207.000 | 207.000 | 350.000 | 350.000 | 380.000 | 380.000 | 289.800 | 289.800 | 388.125 | 388.125 | 382.950 | 382.950 | 388.125 | 388.125 | 386.000 | 386.000 |
| 11.4.5 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 150.667 | 150.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 210.934 | 210.934 | 282.500 | 282.500 | 278.733 | 278.733 | 282.500 | 282.500 | 280.000 | 280.000 |
| 11.5 | | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | | | | | **4.638.333** | | **7.148.200** | | **7.460.000** | | **6.493.666** | | **8.696.875** | | **8.580.916** | | **8.696.875** | | **8.668.000** |
| 11.5.1 | | Juego de piston de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 696.000 | 696.000 | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 974.400 | 974.400 | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.287.600 | 1.287.600 | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.305.000 |
| 11.5.2 | | Juego de aros de piston | Unidad | EVENTO | 1 | 508.000 | 508.000 | 958.000 | 958.000 | 900.000 | 900.000 | 711.200 | 711.200 | 952.500 | 952.500 | 939.800 | 939.800 | 952.500 | 952.500 | 950.000 | 950.000 |
| 11.5.3 | | Mano de obra Rectificacion de bloc de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 602.000 | 602.000 | 330.000 | 330.000 | 800.000 | 800.000 | 842.800 | 842.800 | 1.128.750 | 1.128.750 | 1.113.700 | 1.113.700 | 1.128.750 | 1.128.750 | 1.126.000 | 1.126.000 |
| 11.5.4 | | Mano de Obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 123.000 | 123.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 172.200 | 172.200 | 230.625 | 230.625 | 227.550 | 227.550 | 230.625 | 230.625 | 228.000 | 228.000 |
| 11.5.5 | | Mano de obra Reparacio de bomba de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 263.400 | 263.400 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 368.760 | 368.760 | 493.875 | 493.875 | 487.290 | 487.290 | 493.875 | 493.875 | 490.000 | 490.000 |
| 11.5.6 | | Engranaje de arbol de leua | Unidad | EVENTO | 1 | 350.800 | 350.800 | 840.000 | 840.000 | 600.000 | 600.000 | 491.120 | 491.120 | 657.750 | 657.750 | 648.980 | 648.980 | 657.750 | 657.750 | 655.000 | 655.000 |
| 11.5.7 | | Engranaje de distribucion de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 346.000 | 346.000 | 840.000 | 840.000 | 600.000 | 600.000 | 484.400 | 484.400 | 648.750 | 648.750 | 640.100 | 640.100 | 648.750 | 648.750 | 646.000 | 646.000 |
| 11.5.8 | | Engranaje de cigue?al | Unidad | EVENTO | 1 | 368.000 | 368.000 | 840.000 | 840.000 | 600.000 | 600.000 | 515.200 | 515.200 | 690.000 | 690.000 | 680.800 | 680.800 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| 11.5.9 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 134.200 | 134.200 | 180.000 | 180.000 | 280.000 | 280.000 | 187.880 | 187.880 | 251.625 | 251.625 | 248.270 | 248.270 | 251.625 | 251.625 | 250.000 | 250.000 |
| 11.5.10 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 179.000 | 179.000 | 63.000 | 63.000 | 400.000 | 400.000 | 250.600 | 250.600 | 335.625 | 335.625 | 331.150 | 331.150 | 335.625 | 335.625 | 333.000 | 333.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5.11 | | Juego de juntas de motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | 448.000 | 448.000 | 984.000 | 984.000 | 680.000 | 680.000 | 627.200 | 627.200 | 840.000 | 840.000 | 828.800 | 828.800 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 11.5.12 | | Mano de obra Reparacion y mantenimiento de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 186.600 | 186.600 | 22.050 | 22.050 | 320.000 | 320.000 | 261.240 | 261.240 | 349.875 | 349.875 | 345.210 | 345.210 | 349.875 | 349.875 | 347.000 | 347.000 |
| 11.5.13 | | Maguera de agua con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 118.600 | 118.600 | 235.000 | 235.000 | 200.000 | 200.000 | 166.040 | 166.040 | 222.375 | 222.375 | 219.410 | 219.410 | 222.375 | 222.375 | 220.000 | 220.000 |
| 11.5.14 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 141.400 | 141.400 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 197.960 | 197.960 | 265.125 | 265.125 | 261.590 | 261.590 | 265.125 | 265.125 | 263.000 | 263.000 |
| 11.5.15 | | Mano de Obra Mantenimiento y Reparaci?n de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 173.333 | 173.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 242.666 | 242.666 | 325.000 | 325.000 | 320.666 | 320.666 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 11.6 | | Mantenimiento y reparacion de tracto camion | | | | | 2.817.533 | | 4.542.100 | | 5.400.000 | | 3.944.546 | | 5.282.875 | | 5.212.436 | | 5.282.875 | | 5.270.000 |
| 11.6.1 | | Soldadura de Tanque del cisterna | Unidad | EVENTO | 1 | 188.200 | 188.200 | 22.050 | 22.050 | 300.000 | 300.000 | 263.480 | 263.480 | 352.875 | 352.875 | 348.170 | 348.170 | 352.875 | 352.875 | 350.000 | 350.000 |
| 11.6.2 | | Cambio de manguera de alta precion con acople MXM de 1 1/2" x 60ft APS-17312 para combustible aeronatico (JET-A1) | Unidad | EVENTO | 1 | 572.000 | 572.000 | 984.000 | 984.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 800.800 | 800.800 | 1.072.500 | 1.072.500 | 1.058.200 | 1.058.200 | 1.072.500 | 1.072.500 | 1.070.000 | 1.070.000 |
| 11.6.3 | | Cambio del pico cargador de combustrible modelo 2955A OVERING NOZZLE APS-17602 1-1/2" FNPT X1" Duck Type. | Unidad | EVENTO | 1 | 874.000 | 874.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.223.600 | 1.223.600 | 1.638.750 | 1.638.750 | 1.616.900 | 1.616.900 | 1.638.750 | 1.638.750 | 1.636.000 | 1.636.000 |
| 11.6.4 | | Cambio de acoplador de rotura en seco medelo APS-15910 de 1 1/2" FNPT BUNA-N | Unidad | EVENTO | 1 | 493.000 | 493.000 | 984.000 | 984.000 | 900.000 | 900.000 | 690.200 | 690.200 | 924.375 | 924.375 | 912.050 | 912.050 | 924.375 | 924.375 | 922.000 | 922.000 |
| 11.6.5 | | Cambio del cartucho de filtro de combustible para combustible aeronautico (AV-GAS) | Unidad | EVENTO | 1 | 597.000 | 597.000 | 840.000 | 840.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 835.800 | 835.800 | 1.119.375 | 1.119.375 | 1.104.450 | 1.104.450 | 1.119.375 | 1.119.375 | 1.117.000 | 1.117.000 |
| 11.6.6 | | Mano de Obra Mantenimiento de Tracto Camion | Unidad | EVENTD | 1 | 93.333 | 93.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.666 | 130.666 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 12 | 78181507-001 | Reparación y mantenimiento de Tractor Mahindra 6000-2 Rotulado N° 7020 | Unidad | EVENTO | 1 | | 11.254.800 | | 18.578.500 | | 16.430.000 | | 15.756.719 | | 21.102.751 | | 28.821.379 | | 21.103.126 | | 21.045.000 |
| 12.1 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | | | | | 1.552.400 | | 398.050 | | 1.680.000 | | 2.173.360 | | 2.910.750 | | 2.871.940 | | 2.910.750 | | 2.902.000 |
| 12.1.1 | | Mano de Obra reparacion caja de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 964.000 | 964.000 | 22.050 | 22.050 | 600.000 | 600.000 | 1.349.600 | 1.349.600 | 1.807.500 | 1.807.500 | 1.783.400 | 1.783.400 | 1.807.500 | 1.807.500 | 1.805.000 | 1.805.000 |
| 12.1.2 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 194.000 | 194.000 | 313.000 | 313.000 | 400.000 | 400.000 | 271.600 | 271.600 | 363.750 | 363.750 | 358.900 | 358.900 | 363.750 | 363.750 | 360.000 | 360.000 |
| 12.1.3 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 394.400 | 394.400 | 63.000 | 63.000 | 680.000 | 680.000 | 552.160 | 552.160 | 739.500 | 739.500 | 729.640 | 729.640 | 739.500 | 739.500 | 737.000 | 737.000 |
| 12.2 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de direcci?n | | | | | 1.699.400 | | 2.245.550 | | 3.020.000 | | 2.379.160 | | 3.186.375 | | 3.143.890 | | 3.186.375 | | 3.179.000 |
| 12.2.1 | | Bomba de direccion hidraulica | Unidad | EVENTD | 1 | 1.083.800 | 1.083.800 | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.517.320 | 1.517.320 | 2.032.125 | 2.032.125 | 2.005.030 | 2.005.030 | 2.032.125 | 2.032.125 | 2.030.000 | 2.030.000 |
| 12.2.2 | | Mano de obra Reparacion de cremallera de direccion | Unidad | EVENTD | 1 | 468.000 | 468.000 | 630.000 | 630.000 | 900.000 | 900.000 | 655.200 | 655.200 | 877.500 | 877.500 | 865.800 | 865.800 | 877.500 | 877.500 | 875.000 | 875.000 |
| 12.2.3 | | Fluido hidraulico de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 67.600 | 67.600 | 83.500 | 83.500 | 120.000 | 120.000 | 94.640 | 94.640 | 126.750 | 126.750 | 125.060 | 125.060 | 126.750 | 126.750 | 124.000 | 124.000 |
| 12.2.4 | | Mano de obra mantenimiento sistema de Direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 112.000 | 112.000 | 150.000 | 150.000 | 148.000 | 148.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 12.3 | | Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector | | | | | 1.856.533 | | 1.194.600 | | 2.660.000 | | 2.599.146 | | 3.481.000 | | 3.434.586 | | 3.481.000 | | 3.471.000 |
| 12.3.1 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 115.800 | 115.800 | 245.000 | 245.000 | 240.000 | 240.000 | 162.120 | 162.120 | 217.125 | 217.125 | 214.230 | 214.230 | 217.125 | 217.125 | 215.000 | 215.000 |
| 12.3.2 | | Bombin de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 295.200 | 295.200 | 450.000 | 450.000 | 520.000 | 520.000 | 413.280 | 413.280 | 553.500 | 553.500 | 546.120 | 546.120 | 553.500 | 553.500 | 551.000 | 551.000 |
| 12.3.3 | | Mano de obra Limpieza de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 527.200 | 527.200 | 220.500 | 220.500 | 600.000 | 600.000 | 738.080 | 738.080 | 988.500 | 988.500 | 975.320 | 975.320 | 988.500 | 988.500 | 986.000 | 986.000 |
| 12.3.4 | | Mano de obra Reparaci?n de bomba inyectora | Unidad | EVENTD | 1 | 681.000 | 681.000 | 22.050 | 22.050 | 800.000 | 800.000 | 953.400 | 953.400 | 1.276.875 | 1.276.875 | 1.259.850 | 1.259.850 | 1.276.875 | 1.276.875 | 1.274.000 | 1.274.000 |
| 12.3.5 | | Manguera de combustible con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 168.000 | 168.000 | 235.000 | 235.000 | 300.000 | 300.000 | 235.200 | 235.200 | 315.000 | 315.000 | 310.800 | 310.800 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 12.3.6 | | Mano de obra mantenimiento sistema de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTD | 1 | 69.333 | 69.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 97.066 | 97.066 | 130.000 | 130.000 | 128.266 | 128.266 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 12.4 | | Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | | | | | 3.655.933 | | 3.048.200 | | 5.360.000 | | 5.118.306 | | 6.854.875 | | 6.763.476 | | 6.854.875 | | 6.835.000 |
| 12.4.1 | | Mano de obra Rectificaci?n de motor | Unidad | EVENTD | 1 | 769.200 | 769.200 | 330.000 | 330.000 | 800.000 | 800.000 | 1.076.880 | 1.076.880 | 1.442.250 | 1.442.250 | 1.423.020 | 1.423.020 | 1.442.250 | 1.442.250 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 12.4.2 | | Juego de aros de pist?n | Unidad | EVENTO | 1 | 427.000 | 427.000 | 680.000 | 680.000 | 800.000 | 800.000 | 597.800 | 597.800 | 800.625 | 800.625 | 789.950 | 789.950 | 800.625 | 800.625 | 798.000 | 798.000 |
| 12.4.3 | | Mano de obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 121.600 | 121.600 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 170.240 | 170.240 | 228.000 | 228.000 | 224.960 | 224.960 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 12.4.4 | | Mano de obra Reparaci?n de bomba de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 285.000 | 285.000 | 22.050 | 22.050 | 400.000 | 400.000 | 399.000 | 399.000 | 534.375 | 534.375 | 527.250 | 527.250 | 534.375 | 534.375 | 532.000 | 532.000 |
| 12.4.5 | | Mano de Dbra Rectificaci?n de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 634.400 | 634.400 | 330.000 | 330.000 | 600.000 | 600.000 | 888.160 | 888.160 | 1.189.500 | 1.189.500 | 1.173.640 | 1.173.640 | 1.189.500 | 1.189.500 | 1.187.000 | 1.187.000 |
| 12.4.6 | | Tapa balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | 362.400 | 362.400 | 580.000 | 580.000 | 600.000 | 600.000 | 507.360 | 507.360 | 679.500 | 679.500 | 670.440 | 670.440 | 679.500 | 679.500 | 677.000 | 677.000 |
| 12.4.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 114.200 | 114.200 | 180.000 | 180.000 | 240.000 | 240.000 | 159.880 | 159.880 | 214.125 | 214.125 | 211.270 | 211.270 | 214.125 | 214.125 | 212.000 | 212.000 |
| 12.4.8 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTD | 1 | 179.000 | 179.000 | 63.000 | 63.000 | 400.000 | 400.000 | 250.600 | 250.600 | 335.625 | 335.625 | 331.150 | 331.150 | 335.625 | 335.625 | 333.000 | 333.000 |
| 12.4.9 | | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 413.800 | 413.800 | 615.000 | 615.000 | 680.000 | 680.000 | 579.320 | 579.320 | 775.875 | 775.875 | 765.530 | 765.530 | 775.875 | 775.875 | 773.000 | 773.000 |
| 12.4.10 | | Mano de Obra Limpieza de radiador de agua | Unidad | EVENTD | 1 | 160.000 | 160.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 224.000 | 224.000 | 300.000 | 300.000 | 296.000 | 296.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 12.4.11 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTD | 1 | 120.000 | 120.000 | 182.000 | 182.000 | 240.000 | 240.000 | 168.000 | 168.000 | 225.000 | 225.000 | 222.000 | 222.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 12.4.12 | | Mano de obra mantenimiento y reparaci?n de motor | Unidad | EVENTD | 1 | 69.333 | 69.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 97.066 | 97.066 | 130.000 | 130.000 | 128.266 | 128.266 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 12.5 | | Mantenimiento y reparaci?n de rotativa | | | | | 2.490.534 | | 3.692.100 | | 3.710.000 | | 3.486.747 | | 4.669.751 | | 4.607.487 | | 4.670.126 | | 4.658.000 |
| 12.5.1 | | Cruceta de rotativa | Unidad | EVENTO | 1 | 307.200 | 307.200 | 530.000 | 530.000 | 540.000 | 540.000 | 430.080 | 430.080 | 576.000 | 576.000 | 568.320 | 568.320 | 576.000 | 576.000 | 576.000 | 576.000 |
| 12.5.2 | | Correa de rotativa | Unidad | EVENTO | 1 | 404.400 | 404.400 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 566.160 | 566.160 | 758.250 | 758.250 | 748.140 | 748.140 | 758.250 | 758.250 | 756.000 | 756.000 |
| 12.5.3 | | Cardan para rotativa | Unidad | EVENTO | 1 | 476.000 | 476.000 | 800.000 | 800.000 | 840.000 | 840.000 | 666.400 | 666.400 | 892.500 | 892.500 | 880.600 | 880.600 | 892.500 | 892.500 | 890.000 | 890.000 |
| 12.5.4 | | Cuchillas | Unidad | EVENTO | 1 | 645.000 | 645.000 | 958.000 | 958.000 | 800.000 | 800.000 | 903.000 | 903.000 | 1.209.375 | 1.209.375 | 1.193.250 | 1.193.250 | 1.209.375 | 1.209.375 | 1.207.000 | 1.207.000 |
| 12.5.5 | | Mano de obra Engrase de partes m?viles | Unidad | EVENTD | 1 | 131.600 | 131.600 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 184.240 | 184.240 | 246.750 | 246.750 | 243.460 | 243.460 | 247.125 | 247.125 | 244.000 | 244.000 |
| 12.5.6 | | Barra de sky laterales | Unidad | EVENTD | 1 | 433.000 | 433.000 | 680.000 | 680.000 | 450.000 | 450.000 | 606.200 | 606.200 | 811.875 | 811.875 | 801.050 | 801.050 | 811.875 | 811.875 | 810.000 | 810.000 |
| 12.5.7 | | Mano de obra mantenimiento y reparaci?n de rotativa | Unidad | EVENTO | 1 | 93.334 | 93.334 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 130.667 | 130.667 | 175.001 | 175.001 | 172.667 | 172.667 | 175.001 | 175.001 | 175.000 | 175.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 78181507-0 | **Reparación y mantenimiento de Tractor Mahindra Rotulado N° 7034** | Unidad | EVENTO | 1 | | **8.760.000** | | **6.886.400** | | **12.700.000** | | **12.264.000** | | **16.425.000** | | **16.205.999** | | **16.425.000** | | **16.371.000** |
| 13.1 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisi?n** | | | | | **1.562.400** | | **398.050** | | **1.680.000** | | **2.187.360** | | **2.929.500** | | **2.890.440** | | **2.929.500** | | **2.922.000** |
| 13.1.1 | | Mano de obra Reparacion caja de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 964.000 | 964.000 | 22.050 | 22.050 | 600.000 | 600.000 | 1.349.600 | 1.349.600 | 1.807.500 | 1.807.500 | 1.783.400 | 1.783.400 | 1.807.500 | 1.807.500 | 1.805.000 | 1.805.000 |
| 13.1.2 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 204.000 | 204.000 | 313.000 | 313.000 | 400.000 | 400.000 | 285.600 | 285.600 | 382.500 | 382.500 | 377.400 | 377.400 | 382.500 | 382.500 | 380.000 | 380.000 |
| 13.1.3 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 394.400 | 394.400 | 63.000 | 63.000 | 680.000 | 680.000 | 552.160 | 552.160 | 739.500 | 739.500 | 729.640 | 729.640 | 739.500 | 739.500 | 737.000 | 737.000 |
| 13.2 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de direcci?n** | | | | | **1.704.400** | | **1.245.550** | | **2.920.000** | | **2.386.160** | | **3.195.750** | | **3.153.140** | | **3.195.750** | | **3.188.000** |
| 13.2.1 | | Cambio de bomba de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.083.800 | 1.083.800 | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.517.320 | 1.517.320 | 2.032.125 | 2.032.125 | 2.005.030 | 2.005.030 | 2.032.125 | 2.032.125 | 2.030.000 | 2.030.000 |
| 13.2.2 | | Reparaci?n de cremallera de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 473.000 | 473.000 | 630.000 | 630.000 | 800.000 | 800.000 | 662.200 | 662.200 | 886.875 | 886.875 | 875.050 | 875.050 | 886.875 | 886.875 | 884.000 | 884.000 |
| 13.2.3 | | Cambio de fluido hidr?ulico de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 67.600 | 67.600 | 83.500 | 83.500 | 120.000 | 120.000 | 94.640 | 94.640 | 126.750 | 126.750 | 125.060 | 125.060 | 126.750 | 126.750 | 124.000 | 124.000 |
| 13.2.4 | | Mano de obra mantenimiento sistema de Direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 112.000 | 112.000 | 150.000 | 150.000 | 148.000 | 148.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 13.3 | | **Serv. de mant. y reparaci?n de Bomba Inyector** | | | | | **1.896.533** | | **1.194.600** | | **2.780.000** | | **2.655.146** | | **3.556.000** | | **3.508.586** | | **3.556.000** | | **3.544.000** |
| 13.3.1 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 135.800 | 135.800 | 245.000 | 245.000 | 300.000 | 300.000 | 218.120 | 218.120 | 254.625 | 254.625 | 251.230 | 251.230 | 254.625 | 254.625 | 252.000 | 252.000 |
| 13.3.2 | | Bomb?n de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 305.200 | 305.200 | 450.000 | 450.000 | 540.000 | 540.000 | 413.280 | 413.280 | 572.250 | 572.250 | 564.620 | 564.620 | 572.250 | 572.250 | 570.000 | 570.000 |
| 13.3.3 | | Mano de obra Limpieza de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 517.200 | 517.200 | 220.500 | 220.500 | 600.000 | 600.000 | 738.080 | 738.080 | 969.750 | 969.750 | 956.820 | 956.820 | 969.750 | 969.750 | 967.000 | 967.000 |
| 13.3.4 | | Mano de Obra Reparaci?n de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 676.000 | 676.000 | 22.050 | 22.050 | 800.000 | 800.000 | 953.400 | 953.400 | 1.267.500 | 1.267.500 | 1.250.600 | 1.250.600 | 1.267.500 | 1.267.500 | 1.265.000 | 1.265.000 |
| 13.3.5 | | Manguera de combustible con abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 193.000 | 193.000 | 235.000 | 235.000 | 340.000 | 340.000 | 235.200 | 235.200 | 361.875 | 361.875 | 357.050 | 357.050 | 361.875 | 361.875 | 360.000 | 360.000 |
| 13.3.6 | | Mano de obra mantenimiento sistema de Bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 69.333 | 69.333 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 97.066 | 97.066 | 130.000 | 130.000 | 128.266 | 128.266 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 13.4 | | **Servicio de mantenimiento y reparaci?n de Motor** | | | | | **3.596.667** | | **3.048.200** | | **5.320.000** | | **5.035.334** | | **6.743.750** | | **6.653.833** | | **6.743.750** | | **6.717.000** |
| 13.4.1 | | Mano de obra Rectificaci?n de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 747.200 | 747.200 | 330.000 | 330.000 | 800.000 | 800.000 | 1.046.080 | 1.046.080 | 1.401.000 | 1.401.000 | 1.382.320 | 1.382.320 | 1.401.000 | 1.401.000 | 1.401.000 | 1.401.000 |
| 13.4.2 | | Juego de aros de pist?n | Unidad | EVENTO | 1 | 422.000 | 422.000 | 680.000 | 680.000 | 740.000 | 740.000 | 590.800 | 590.800 | 791.250 | 791.250 | 780.700 | 780.700 | 791.250 | 791.250 | 790.000 | 790.000 |
| 13.4.3 | | Mano de obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 116.600 | 116.600 | 22.050 | 22.050 | 220.000 | 220.000 | 163.240 | 163.240 | 218.625 | 218.625 | 215.710 | 215.710 | 218.625 | 218.625 | 216.000 | 216.000 |
| 13.4.4 | | Mano de obra Reparaci?n de bomba de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 275.000 | 275.000 | 22.050 | 22.050 | 400.000 | 400.000 | 385.000 | 385.000 | 515.625 | 515.625 | 508.750 | 508.750 | 515.625 | 515.625 | 513.000 | 513.000 |
| 13.4.5 | | Mano de obra Rectificaci?n de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 653.800 | 653.800 | 330.000 | 330.000 | 600.000 | 600.000 | 915.320 | 915.320 | 1.225.875 | 1.225.875 | 1.209.530 | 1.209.530 | 1.225.875 | 1.225.875 | 1.223.000 | 1.223.000 |
| 13.4.6 | | Tapa balanc?n | Unidad | EVENTO | 1 | 352.400 | 352.400 | 580.000 | 580.000 | 600.000 | 600.000 | 493.360 | 493.360 | 660.750 | 660.750 | 651.940 | 651.940 | 660.750 | 660.750 | 658.000 | 658.000 |
| 13.4.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 119.200 | 119.200 | 180.000 | 180.000 | 240.000 | 240.000 | 166.880 | 166.880 | 223.500 | 223.500 | 220.520 | 220.520 | 223.500 | 223.500 | 221.000 | 221.000 |
| 13.4.8 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 174.000 | 174.000 | 63.000 | 63.000 | 400.000 | 400.000 | 243.600 | 243.600 | 326.250 | 326.250 | 321.900 | 321.900 | 326.250 | 326.250 | 324.000 | 324.000 |
| 13.4.9 | | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 383.800 | 383.800 | 615.000 | 615.000 | 600.000 | 600.000 | 537.320 | 537.320 | 719.625 | 719.625 | 710.030 | 710.030 | 719.625 | 719.625 | 717.000 | 717.000 |
| 13.4.10 | | Mano de obra Limpieza de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 165.000 | 165.000 | 22.050 | 22.050 | 280.000 | 280.000 | 231.000 | 231.000 | 309.375 | 309.375 | 305.250 | 305.250 | 309.375 | 309.375 | 307.000 | 307.000 |
| 13.4.11 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 | 182.000 | 182.000 | 240.000 | 240.000 | 175.000 | 175.000 | 234.375 | 234.375 | 231.250 | 231.250 | 234.375 | 234.375 | 232.000 | 232.000 |
| 13.4.12 | | Mano de obra mantenimiento y reparaci?n de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 62.667 | 62.667 | 22.050 | 22.050 | 200.000 | 200.000 | 87.734 | 87.734 | 117.500 | 117.500 | 115.933 | 115.933 | 117.500 | 117.500 | 115.000 | 115.000 |
| | | **Precio Total Lote Nº 1** | | | | | **125.081.179** | | **164.459.200** | | **219.777.000** | | **184.595.869** | | **247.226.100** | | **243.929.709** | | **247.226.475** | | **246.161.000** |

**LOTE Nº 2 PGA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 4.075.000 Máximo: 8.150.000 , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | | | | AUTOCENTER | | AUTOMOTIVE S.A.I.E. | | TALLER DM | | Servicio integral | | TALLER INTEGRAL | | VICCAR SERVICE | | TRAKS - CAR | | TALLER RE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 78181507-001 | **Reparación y mantenimiento de CAMION DE CARGA FORD CARGO 1717 2012 MAT. EAH 904 UBICADO EN LA PGA** | Unidad | EVENTO | 1 | | **2.380.586** | | **3.039.800** | | **3.460.000** | | **2.917.600** | | **3.647.002** | | **3.598.372** | | **3.647.002** | | **3.608.000** |
| 1.1 | | Mantenimiento y reparaci?n de motor | | | | | **541.834** | | **786.400** | | **980.000** | | **711.100** | | **888.875** | | **877.023** | | **888.875** | | **881.000** |
| 1.1.1 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 175.000 | 175.000 | 285.000 | 285.000 | 380.000 | 380.000 | 270.900 | 270.900 | 338.625 | 338.625 | 334.110 | 334.110 | 338.625 | 338.625 | 336.000 | 336.000 |
| 1.1.2 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 258.500 | 258.500 | 325.000 | 325.000 | 400.000 | 400.000 | 310.200 | 310.200 | 387.750 | 387.750 | 382.580 | 382.580 | 387.750 | 387.750 | 385.000 | 385.000 |
| 1.1.3 | | Mano de Obra Mantenimiento Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 108.334 | 108.334 | 176.400 | 176.400 | 200.000 | 200.000 | 130.000 | 130.000 | 162.500 | 162.500 | 160.333 | 160.333 | 162.500 | 162.500 | 160.000 | 160.000 |
| 1.2 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | | | | | **212.959** | | **316.400** | | **350.000** | | **255.550** | | **319.438** | | **315.178** | | **319.438** | | **317.000** |
| 1.2.1 | | Aceite diferencial por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 109.625 | 109.625 | 140.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 131.550 | 131.550 | 164.438 | 164.438 | 162.245 | 162.245 | 164.438 | 164.438 | 162.000 | 162.000 |
| 1.2.2 | | Mano de Obra Mantenimiento caja | Unidad | EVENTO | 1 | 103.334 | 103.334 | 176.400 | 176.400 | 200.000 | 200.000 | 124.000 | 124.000 | 155.000 | 155.000 | 152.933 | 152.933 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 1.3 | | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | | | | | **435.875** | | **352.800** | | **400.000** | | **523.050** | | **653.813** | | **645.095** | | **653.813** | | **648.000** |
| 1.3.1 | | Mano de obra Regulacion de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 200.625 | 200.625 | 176.400 | 176.400 | 200.000 | 200.000 | 240.750 | 240.750 | 300.938 | 300.938 | 296.925 | 296.925 | 300.938 | 300.938 | 298.000 | 298.000 |
| 1.3.2 | | Mano de obra Rectificacion de tambor de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 235.250 | 235.250 | 176.400 | 176.400 | 200.000 | 200.000 | 282.300 | 282.300 | 352.875 | 352.875 | 348.170 | 348.170 | 352.875 | 352.875 | 350.000 | 350.000 |
| 1.4 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | | | | | **207.500** | | **261.400** | | **290.000** | | **249.000** | | **311.250** | | **307.100** | | **311.250** | | **306.000** |
| 1.4.1 | | Fluido de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 92.500 | 92.500 | 85.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 111.000 | 111.000 | 138.750 | 138.750 | 136.900 | 136.900 | 138.750 | 138.750 | 136.000 | 136.000 |
| 1.4.2 | | Mano de obra mantenimiento sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 115.000 | 115.000 | 176.400 | 176.400 | 200.000 | 200.000 | 138.000 | 138.000 | 172.500 | 172.500 | 170.200 | 170.200 | 172.500 | 172.500 | 170.000 | 170.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | | **Serv. de repar. y mant. de sistema electrico** | | | | | **327.959** | | **486.400** | | **500.000** | | **398.550** | | **491.938** | | **485.378** | | **491.938** | | **482.000** |
| 1.5.1 | | Recarga de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 70.875 | 70.875 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 85.050 | 85.050 | 106.313 | 106.313 | 104.895 | 104.895 | 106.313 | 106.313 | 104.000 | 104.000 |
| 1.5.2 | | Fusible | Unidad | EVENTO | 1 | 71.250 | 71.250 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 85.500 | 85.500 | 106.875 | 106.875 | 105.450 | 105.450 | 106.875 | 106.875 | 104.000 | 104.000 |
| 1.5.3 | | Borne negativo | Unidad | EVENTO | 1 | 59.750 | 59.750 | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 71.700 | 71.700 | 89.625 | 89.625 | 88.430 | 88.430 | 89.625 | 89.625 | 87.000 | 87.000 |
| 1.5.4 | | Foco para luz chica 5W | Unidad | EVENTO | 1 | 42.750 | 42.750 | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 51.300 | 51.300 | 64.125 | 64.125 | 63.270 | 63.270 | 64.125 | 64.125 | 62.000 | 62.000 |
| 1.5.5 | | Mano de obra sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | 83.334 | 83.334 | 176.400 | 176.400 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 125.000 | 125.000 | 123.333 | 123.333 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 1.6 | | **Serv. de mant. y repar. de Tren trasero** | | | | | **654.459** | | **836.400** | | **940.000** | | **785.350** | | **981.688** | | **968.598** | | **981.688** | | **974.000** |
| 1.6.1 | | Buje de barra estabilizadora trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 264.625 | 264.625 | 330.000 | 330.000 | 388.000 | 380.000 | 317.550 | 317.550 | 396.938 | 396.938 | 391.645 | 391.645 | 396.938 | 396.938 | 394.000 | 394.000 |
| 1.6.2 | | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | 261.500 | 261.500 | 330.000 | 330.000 | 360.000 | 360.000 | 313.800 | 313.800 | 392.250 | 392.250 | 387.020 | 387.020 | 392.250 | 392.250 | 390.000 | 390.000 |
| 1.6.3 | | Mano de obra tren trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 128.334 | 128.334 | 176.400 | 176.400 | 200.000 | 200.000 | 154.000 | 154.000 | 192.500 | 192.500 | 189.933 | 189.933 | 192.500 | 192.500 | 190.000 | 190.000 |
| **2** | **78181507-001** | **Reparación y mantenimiento de CAMIONETA CHEVROLET S18 2006 MAT. EAD925 UBICADO EN LA PGA** | **Unidad** | **EVENTD** | **1** | | **1.528.424** | | **1.295.600** | | **2.240.000** | | **1.948.300** | | **2.435.377** | | **2.402.901** | | **2.435.377** | | **2.416.000** |
| 2.1 | | Mantenimiento y reparaci?n de motor | | | | | **450.455** | | **568.200** | | **600.000** | | **585.050** | | **731.313** | | **721.561** | | **731.313** | | **729.000** |
| 2.1.1 | | Verificaci?n de presi?n de bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 333.788 | 333.788 | 480.000 | 480.000 | 400.000 | 400.000 | 445.050 | 445.050 | 556.313 | 556.313 | 548.895 | 548.895 | 556.313 | 556.313 | 554.000 | 554.000 |
| 2.1.2 | | Mano de Obra Mantenimiento Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 116.667 | 116.667 | 88.200 | 88.200 | 200.000 | 200.000 | 140.000 | 140.000 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 2.2 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | | | | | **133.334** | | **88.200** | | **200.000** | | **168.000** | | **200.000** | | **197.333** | | **200.000** | | **200.000** |
| 2.2.1 | | Mano de Obra mantenimiento de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 133.334 | 133.334 | 88.200 | 88.200 | 200.000 | 200.000 | 160.000 | 160.000 | 200.000 | 200.000 | 197.333 | 197.333 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2.3 | | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero | | | | | **108.334** | | **88.200** | | **200.000** | | **130.000** | | **162.500** | | **168.333** | | **162.500** | | **160.000** |
| 2.3.1 | | Mano de Obra mantenimiento tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 108.334 | 108.334 | 88.200 | 88.200 | 200.000 | 200.000 | 130.000 | 130.000 | 162.500 | 162.500 | 160.333 | 160.333 | 162.500 | 162.500 | 160.000 | 160.000 |
| 2.4 | | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | | | | | **281.363** | | **176.400** | | **400.000** | | **375.150** | | **468.938** | | **462.685** | | **468.938** | | **464.000** |
| 2.4.1 | | Mano de Obra Regulaci?n de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 171.675 | 171.675 | 88.200 | 88.200 | 200.000 | 200.000 | 228.900 | 228.900 | 286.125 | 286.125 | 282.310 | 282.310 | 286.125 | 286.125 | 284.000 | 284.000 |
| 2.4.2 | | Mano de obra Rectificaci?n de tambor de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 109.688 | 109.688 | 88.200 | 88.200 | 200.000 | 200.000 | 146.250 | 146.250 | 182.813 | 182.813 | 180.375 | 180.375 | 182.813 | 182.813 | 180.000 | 180.000 |
| 2.5 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | | | | | **313.625** | | **176.400** | | **400.000** | | **376.350** | | **470.438** | | **464.165** | | **470.438** | | **468.000** |
| 2.5.1 | | Mano de obra Regulaci?n de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 193.625 | 193.625 | 88.200 | 88.200 | 200.000 | 200.000 | 232.350 | 232.350 | 290.438 | 290.438 | 286.565 | 286.565 | 290.438 | 290.438 | 288.000 | 288.000 |
| 2.5.2 | | Mano de obra mantenimiento de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 | 88.200 | 88.200 | 200.000 | 200.000 | 144.000 | 144.000 | 180.000 | 180.000 | 177.600 | 177.600 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 2.6 | | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | | | | | **241.313** | | **198.200** | | **440.000** | | **321.750** | | **402.188** | | **396.824** | | **402.188** | | **395.000** |
| 2.6.1 | | Focos de luz baja | Unidad | EVENTO | 1 | 52.313 | 52.313 | 85.000 | 85.000 | 80.000 | 80.000 | 69.750 | 69.750 | 87.188 | 87.188 | 86.025 | 86.025 | 87.188 | 87.188 | 85.000 | 85.000 |
| 2.6.2 | | Carb?n de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 106.500 | 106.500 | 25.000 | 25.000 | 160.000 | 160.000 | 142.000 | 142.000 | 177.500 | 177.500 | 175.133 | 175.133 | 177.500 | 177.500 | 175.000 | 175.000 |
| 2.6.3 | | Mano de obra Mantenimiento de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 | 82.500 | 82.500 | 88.200 | 88.200 | 200.000 | 200.000 | 110.000 | 110.000 | 137.500 | 137.500 | 135.666 | 135.666 | 137.500 | 137.500 | 135.000 | 135.000 |
| | | **Precio Total LOTE 2** | | | | | **3.909.010** | | **4.335.400** | | **5.700.000** | | **4.865.900** | | **6.082.379** | | **6.001.273** | | **6.082.379** | | **6.024.000** |
| | | | | | | | | | 4545400 | | | | | | | | | | | | |

**LOTE Nº 3 BAT, Contrato Abierto: por Mento. Mínimo: 2.498.315 Máxime: 4.996.629 , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | | | | AUTOCENTER | | AUTOMOTIVE S.A.I.E. | | TALLER OM | | Servicio Integral | | TALLER INTEGRAL | | VICCAR SERVICE | | TRAKS - CAR | | TALLER RE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| **1** | **78181507-001** | **Reparación y mantenimiento de CAMIONETA CHEVROLET S1D 4X2 2007 MAT. EAD 982, HUBICADO EN EL BATALLON OE APOYO Y SERVICIO** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **3.551.477** | | **2.758.400** | | **3.080.000** | | **2.987.550** | | **3.734.440** | | **3.684.643** | | **3.733.877** | | **3.703.000** |
| 1.1 | | Mantenimiento y reparaci?n de motor | | | | | **761.246** | | **847.300** | | **680.000** | | **830.450** | | **1.038.063** | | **1.024.221** | | **1.038.063** | | **1.033.000** |
| 1.1.1 | | Verificaci?n de presi?n de bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 407.963 | 407.963 | 440.000 | 440.000 | 200.000 | 200.000 | 445.050 | 445.050 | 556.313 | 556.313 | 548.895 | 548.895 | 556.313 | 556.313 | 554.000 | 554.000 |
| 1.1.2 | | Cambio de junta carter | Unidad | EVENTD | 1 | 224.950 | 224.950 | 275.000 | 275.000 | 280.000 | 280.000 | 245.400 | 245.400 | 306.750 | 306.750 | 302.660 | 302.660 | 306.750 | 306.750 | 304.000 | 304.000 |
| 1.1.3 | | Mano de Obra Mantenimiento Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 128.333 | 128.333 | 132.300 | 132.300 | 200.000 | 200.000 | 140.000 | 140.000 | 175.000 | 175.000 | 172.666 | 172.666 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 1.2 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | | | | | **1.279.417** | | **862.300** | | **960.000** | | **767.650** | | **959.563** | | **946.768** | | **959.000** | | **950.000** |
| 1.2.1 | | Mu?equin de direccion c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 562.750 | 562.750 | 380.000 | 380.000 | 400.000 | 400.000 | 337.650 | 337.650 | 422.063 | 422.063 | 416.435 | 416.435 | 421.500 | 421.500 | 420.000 | 420.000 |
| 1.2.2 | | Ret?n de pi??n | Unidad | EVENTO | 1 | 525.000 | 525.000 | 350.000 | 350.000 | 360.000 | 360.000 | 315.000 | 315.000 | 393.750 | 393.750 | 388.500 | 388.500 | 393.750 | 393.750 | 390.000 | 390.000 |
| 1.2.3 | | Mano de Obra mantenimiento de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 191.667 | 191.667 | 132.300 | 132.300 | 200.000 | 200.000 | 115.000 | 115.000 | 143.750 | 143.750 | 141.833 | 141.833 | 143.750 | 143.750 | 140.000 | 140.000 |
| 1.3 | | Serv. de mant. y repar. de Tren delantero | | | | | **527.000** | | **132.300** | | **200.000** | | **316.200** | | **395.250** | | **389.980** | | **395.250** | | **393.000** |
| 1.3.1 | | Mano de Obra mantenimiento tren delantero | Unidad | EVENTD | 1 | 527.000 | 527.000 | 132.300 | 132.300 | 200.000 | 200.000 | 316.200 | 316.200 | 395.250 | 395.250 | 389.980 | 389.980 | 395.250 | 395.250 | 393.000 | 393.000 |
| 1.4 | | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | | | | | **343.888** | | **264.600** | | **400.000** | | **375.150** | | **468.938** | | **462.685** | | **468.938** | | **464.000** |
| 1.4.1 | | Mano de Obra Regulaci?n de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 209.825 | 209.825 | 132.300 | 132.300 | 200.000 | 200.000 | 228.900 | 228.900 | 286.125 | 286.125 | 282.310 | 282.310 | 286.125 | 286.125 | 284.000 | 284.000 |
| 1.4.2 | | Mano de obra Rectificaci?n de tambor de freno c/u | Unidad | EVENTD | 1 | 134.063 | 134.063 | 132.300 | 132.300 | 200.000 | 200.000 | 146.250 | 146.250 | 182.813 | 182.813 | 180.375 | 180.375 | 182.813 | 182.813 | 180.000 | 180.000 |
| 1.5 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | | | | | **344.988** | | **264.600** | | **400.000** | | **376.350** | | **470.438** | | **464.165** | | **470.438** | | **468.000** |
| 1.5.1 | | Mano de obra Regulaci?n de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 212.988 | 212.988 | 132.300 | 132.300 | 200.000 | 200.000 | 232.350 | 232.350 | 290.438 | 290.438 | 286.565 | 286.565 | 290.438 | 290.438 | 288.000 | 288.000 |
| 1.5.2 | | Mano de obra mantenimiento de embrague | Unidad | EVENTD | 1 | 132.000 | 132.000 | 132.300 | 132.300 | 200.000 | 200.000 | 144.000 | 144.000 | 180.000 | 180.000 | 177.600 | 177.600 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 1.6 | | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | | | | | **294.938** | | **387.300** | | **440.000** | | **321.750** | | **402.188** | | **396.824** | | **402.188** | | **395.000** |
| 1.6.1 | | Focos de luz baja | Unidad | EVENTO | 1 | 63.938 | 63.938 | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 69.750 | 69.750 | 87.188 | 87.188 | 86.025 | 86.025 | 87.188 | 87.188 | 85.000 | 85.000 |
| 1.6.2 | | Carb?n de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 130.167 | 130.167 | 180.000 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 142.000 | 142.000 | 177.500 | 177.500 | 175.133 | 175.133 | 177.500 | 177.500 | 175.000 | 175.000 |
| 1.6.3 | | Mano de obra Mantenimiento de sistema electrico | Unidad | EVENTD | 1 | 100.833 | 100.833 | 132.300 | 132.300 | 200.000 | 200.000 | 110.000 | 110.000 | 137.500 | 137.500 | 135.666 | 135.666 | 137.500 | 137.500 | 135.000 | 135.000 |
| | | **Precio Total LOTE 3** | | | | | 3.551.477 | | 2.758.400 | | 3.080.000 | | 2.987.550 | | 3.734.440 | | 3.684.643 | | 3.733.877 | | 3.703.000 |

LOTE Nº 4 BRIGLOG, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 24.476.701 Máximo: 48.953.401 , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | | | | AUTOCENTER | | AUTOMOTIVE S.A.I.E. | | TALLER DM | | Servicio integral | | TALLER INTEGRAL | | VICCAR SERVICE | | TRAKS - CAR | | TALLER RE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| **1** | **78181507-001** | **Reparación y mantenimiento de CAMIONETA MITSUBISHI L-200 EAG 040 MOD 2011** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **6.541.554** | | **4.720.600** | | **6.720.000** | | **7.849.860** | | **9.812.325** | | **9.681.490** | | **9.812.325** | | **9.793.000** |
| 1.1 | | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | | | | | **6.541.554** | | **4.720.600** | | **6.720.000** | | **7.849.860** | | **9.812.325** | | **9.681.490** | | **9.812.325** | | **9.793.000** |
| 1.1.1 | | Juego de piston de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.581.934 | 1.581.934 | 2.250.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.898.320 | 1.898.320 | 2.372.900 | 2.372.900 | 2.341.261 | 2.341.261 | 2.372.900 | 2.372.900 | 2.370.000 | 2.370.000 |
| 1.1.2 | | Juego de aros de piston | Unidad | EVENTO | 1 | 728.334 | 728.334 | 1.300.000 | 1.300.000 | 900.000 | 900.000 | 874.000 | 874.000 | 1.092.500 | 1.092.500 | 1.077.933 | 1.077.933 | 1.092.500 | 1.092.500 | 1.090.000 | 1.090.000 |
| 1.1.3 | | Mano de obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 290.167 | 290.167 | 176.400 | 176.400 | 380.000 | 380.000 | 348.200 | 348.200 | 435.250 | 435.250 | 429.446 | 429.446 | 435.250 | 435.250 | 433.000 | 433.000 |
| 1.1.4 | | Mano de Obra Reparacio de bomba de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 996.200 | 996.200 | 176.400 | 176.400 | 600.000 | 600.000 | 1.195.440 | 1.195.440 | 1.494.300 | 1.494.300 | 1.474.376 | 1.474.376 | 1.494.300 | 1.494.300 | 1.492.000 | 1.492.000 |
| 1.1.5 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 200.217 | 200.217 | 220.000 | 220.000 | 340.000 | 340.000 | 240.260 | 240.260 | 300.325 | 300.325 | 296.320 | 296.320 | 300.325 | 300.325 | 298.000 | 298.000 |
| 1.1.6 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 324.834 | 324.834 | 65.000 | 65.000 | 600.000 | 600.000 | 389.800 | 389.800 | 487.250 | 487.250 | 480.753 | 480.753 | 487.250 | 487.250 | 485.000 | 485.000 |
| 1.1.7 | | Mano de obra Limpieza de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 278.667 | 278.667 | 176.400 | 176.400 | 200.000 | 200.000 | 334.400 | 334.400 | 418.000 | 418.000 | 412.426 | 412.426 | 418.000 | 418.000 | 418.000 | 418.000 |
| 1.1.8 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 179.534 | 179.534 | 180.000 | 180.000 | 300.000 | 300.000 | 215.440 | 215.440 | 269.300 | 269.300 | 265.709 | 265.709 | 269.300 | 269.300 | 267.000 | 267.000 |
| 1.1.9 | | Mano de Obra Mantenimiento y Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.961.667 | 1.961.667 | 176.400 | 176.400 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.354.000 | 2.354.000 | 2.942.500 | 2.942.500 | 2.903.266 | 2.903.266 | 2.942.500 | 2.942.500 | 2.940.000 | 2.940.000 |
| **2** | **78181507-001** | **Reparación y mantenimiento de Hyundai H-1 Minibus BGY-090 MOD 2011** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **7.359.402** | | **5.391.200** | | **6.820.000** | | **8.831.280** | | **11.039.180** | | **10.891.910** | | **11.039.180** | | **11.020.000** |
| 2.1 | | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | | | | | **7.359.402** | | **5.391.200** | | **6.820.000** | | **8.831.200** | | **11.039.100** | | **10.891.910** | | **11.039.180** | | **11.020.000** |
| 2.1.1 | | Juego de piston de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.701.700 | 1.701.700 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.042.040 | 2.042.040 | 2.552.550 | 2.552.550 | 2.518.516 | 2.518.516 | 2.552.550 | 2.552.550 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 2.1.2 | | Juego de aros de piston | Unidad | EVENTO | 1 | 896.167 | 896.167 | 1.300.000 | 1.300.000 | 900.000 | 900.000 | 1.075.400 | 1.075.400 | 1.344.250 | 1.344.250 | 1.326.326 | 1.326.326 | 1.344.250 | 1.344.250 | 1.342.000 | 1.342.000 |
| 2.1.3 | | Mano de obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 363.500 | 363.500 | 352.800 | 352.800 | 400.000 | 400.000 | 436.200 | 436.200 | 545.250 | 545.250 | 537.980 | 537.980 | 545.250 | 545.250 | 543.000 | 543.000 |
| 2.1.4 | | Mano de Obra Reparacio de bomba de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.315.534 | 1.315.534 | 352.800 | 352.800 | 600.000 | 600.000 | 1.578.640 | 1.578.640 | 1.973.300 | 1.973.300 | 1.946.989 | 1.946.989 | 1.973.300 | 1.973.300 | 1.970.000 | 1.970.000 |
| 2.1.5 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 235.000 | 235.000 | 215.000 | 215.000 | 380.000 | 380.000 | 282.000 | 282.000 | 352.500 | 352.500 | 347.800 | 347.800 | 352.500 | 352.500 | 350.000 | 350.000 |
| 2.1.6 | | Aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 333.000 | 333.000 | 65.000 | 65.000 | 600.000 | 600.000 | 399.600 | 399.600 | 499.500 | 499.500 | 492.840 | 492.840 | 499.500 | 499.500 | 497.000 | 497.000 |
| 2.1.7 | | Mano de obra Limpieza de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 316.000 | 316.000 | 352.800 | 352.800 | 200.000 | 200.000 | 379.200 | 379.200 | 474.000 | 474.000 | 467.680 | 467.680 | 474.000 | 474.000 | 474.000 | 474.000 |
| 2.1.8 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 209.334 | 209.334 | 200.000 | 200.000 | 340.000 | 340.000 | 251.200 | 251.200 | 314.000 | 314.000 | 309.813 | 309.813 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 |
| 2.1.9 | | Mano de Obra Mantenimiento y Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.989.167 | 1.989.167 | 352.800 | 352.800 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.387.000 | 2.387.000 | 2.983.750 | 2.983.750 | 2.943.966 | 2.943.966 | 2.983.750 | 2.983.750 | 2.980.000 | 2.980.000 |
| **3** | **78181507-801** | **Reparación y mantenimiento MERCEDES BENZ TORINO MATRICULA Nº EAG 615 MOD 2010** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **4.601.884** | | **5.621.280** | | **5.400.000** | | **5.522.260** | | **6.902.826** | | **6.810.787** | | **6.902.826** | | **6.890.000** |
| 3.1 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | | | | | **4.601.884** | | **5.621.200** | | **5.400.000** | | **5.512.260** | | **6.902.826** | | **6.810.787** | | **6.902.826** | | **6.890.000** |
| 3.1.1 | | Reten de frente de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 439.167 | 439.167 | 690.000 | 690.000 | 600.000 | 600.000 | 527.000 | 527.000 | 658.751 | 658.751 | 649.967 | 649.967 | 658.751 | 658.751 | 656.000 | 656.000 |
| 3.1.2 | | Reten de cola de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 418.500 | 418.500 | 690.000 | 690.000 | 600.000 | 600.000 | 502.200 | 502.200 | 627.750 | 627.750 | 619.380 | 619.380 | 627.750 | 627.750 | 625.000 | 625.000 |
| 3.1.3 | | Buje de palanca de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 797.000 | 797.000 | 890.000 | 890.000 | 800.000 | 800.000 | 956.400 | 956.400 | 1.195.500 | 1.195.500 | 1.179.560 | 1.179.560 | 1.195.500 | 1.195.500 | 1.193.000 | 1.193.000 |
| 3.1.4 | | Crucerta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 468.000 | 468.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 600.000 | 600.000 | 561.600 | 561.600 | 702.000 | 702.000 | 692.640 | 692.640 | 702.000 | 702.000 | 702.000 | 702.000 |
| 3.1.5 | | Filtro de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 446.917 | 446.917 | 705.600 | 705.600 | 600.000 | 600.000 | 536.300 | 536.300 | 670.375 | 670.375 | 661.436 | 661.436 | 670.375 | 670.375 | 668.000 | 668.000 |
| 3.1.6 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 372.300 | 372.300 | 90.000 | 90.000 | 600.000 | 600.000 | 446.760 | 446.760 | 558.450 | 558.450 | 551.004 | 551.004 | 558.450 | 558.450 | 556.000 | 556.000 |
| 3.1.7 | | Mano de Obra Mantenimiento de sistema Caja o Transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 1.660.000 | 1.660.000 | 705.600 | 705.600 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.992.000 | 1.992.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.456.800 | 2.456.800 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 |
| **4** | **78181507-001** | **Reparación y mantenimiento de MERCEDES BENZ PICUDO MATRICULA Nº EAA 475 MOD 1991** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **8.755.151** | | **9.366.800** | | **10.000.000** | | **10.506.180** | | **13.132.725** | | **12.957.621** | | **13.132.725** | | **13.121.000** |
| 4.1 | | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | | | | | **8.755.151** | | **9.366.800** | | **10.000.000** | | **10.506.180** | | **13.132.725** | | **12.957.621** | | **13.132.725** | | **13.121.000** |
| 4.1.1 | | Juego de piston de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | 2.421.000 | 2.421.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.905.200 | 2.905.200 | 3.631.500 | 3.631.500 | 3.583.080 | 3.583.080 | 3.631.500 | 3.631.500 | 3.630.000 | 3.630.000 |
| 4.1.2 | | Juego de aros de piston | Unidad | EVENTO | 1 | 1.430.200 | 1.430.200 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.716.240 | 1.716.240 | 2.145.300 | 2.145.300 | 2.116.696 | 2.116.696 | 2.145.300 | 2.145.300 | 2.143.000 | 2.143.000 |
| 4.1.3 | | Mano de Obra Limpieza de carter de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 414.000 | 414.000 | 705.600 | 705.600 | 600.000 | 600.000 | 496.800 | 496.800 | 621.000 | 621.000 | 612.720 | 612.720 | 621.000 | 621.000 | 621.000 | 621.000 |
| 4.1.4 | | Mano de Obra Reparacio de bomba de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.463.467 | 1.463.467 | 705.600 | 705.600 | 800.000 | 800.000 | 1.756.160 | 1.756.160 | 2.195.200 | 2.195.200 | 2.165.930 | 2.165.930 | 2.195.200 | 2.195.200 | 2.193.000 | 2.193.000 |
| 4.1.5 | | Juego de juntas de motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | 784.150 | 784.150 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 940.980 | 940.980 | 1.176.225 | 1.176.225 | 1.160.542 | 1.160.542 | 1.176.225 | 1.176.225 | 1.174.000 | 1.174.000 |
| 4.1.6 | | Mano de Obra Mantenimiento y Reparaci?n de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.242.334 | 2.242.334 | 705.600 | 705.600 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.690.800 | 2.690.800 | 3.363.500 | 3.363.500 | 3.318.653 | 3.318.653 | 3.363.500 | 3.363.500 | 3.360.000 | 3.360.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 78181507-001 | **Reparación y mantenimiento de MERCEDES BENZ 1414 MATRICULA Nº EAA 449 MOD 1991** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | **5.893.802** | | **6.885.600** | | **7.500.000** | | **7.072.560** | | **8.840.700** | | **8.722.822** | | **8.840.700** | | **8.833.000** |
| | | | | | | | **5.893.802** | | **6.885.600** | | **7.500.000** | | **7.072.560** | | **8.840.700** | | **8.722.822** | | **8.840.700** | | **8.833.000** |
| 5.1 | | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | | Plato de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 1.715.134 | 1.715.134 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.058.160 | 2.058.160 | 2.572.700 | 2.572.700 | 2.538.397 | 2.538.397 | 2.572.700 | 2.572.700 | 2.570.000 | 2.570.000 |
| 5.1.2 | | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.334 | 1.700.334 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.040.400 | 2.040.400 | 2.550.500 | 2.550.500 | 2.516.493 | 2.516.493 | 2.550.500 | 2.550.500 | 2.548.000 | 2.548.000 |
| 5.1.3 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.066.667 | 1.066.667 | 1.580.000 | 1.580.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.578.666 | 1.578.666 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 5.1.4 | | Mano de Dbra Mantenimiento de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 1.411.667 | 1.411.667 | 705.600 | 705.600 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.694.000 | 1.694.000 | 2.117.500 | 2.117.500 | 2.089.266 | 2.089.266 | 2.117.500 | 2.117.500 | 2.115.000 | 2.115.000 |
| | | **Precio Total LOTE 4** | | | | | **33.151.793** | | **31.985.400** | | **36.440.000** | | **39.782.140** | | **49.727.676** | | **49.064.630** | | **49.727.676** | | **49.657.000** |
| | | **PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA OFERTA LOTE Nº 1, LOTE Nº 2, LOTE Nº 3 Y LOTE Nº 4** | | | | | **165.693.459** | | **203.538.400** | | **164.997.000** | | **232.231.459** | | **306.770.595** | | **302.680.255** | | **306.778.407** | | **305.545.000** |

**MAXIMO GALYAN ORTIZ**
**SOP MAM – Miembro del C. de Evaluación**

**MARIA LARISSA PERALTA ALVARENGA**
**TTE AVC – Miembro del C. de Evaluación**

**GABINO DE JESUS GARCETE**
**MY DCEM – Presidente C. de Evaluación**