ACTA DE EVALUACION N° 40/2.013
LLAMADO POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2.013
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO SSANGYONG KYRON"

1. Introducción

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, el día 23 de setiembre de 2.013, siendo las 08:00 horas, se reúnen los funcionarios designados para integrar el comité de evaluación; a los efectos de elaborar el informe del presente llamado.

En ese sentido, este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe con posterioridad al estudio de las ofertas presentadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al presente procedimiento de contratación, a fin de determinar la oferta más conveniente para los intereses de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

2. Antecedentes

a) N° de PAC: ID 263326

b) Disponibilidad Presupuestaria: Los fondos para la presente contratación se encuentran expresamente previstos en el rubro 240 FF 30 del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.013. Por ser la contratación de carácter plurianual, la validez de la misma se encuentra sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2.014.

c) Publicación:

- En el SICP, el 04/09/2013
- Se han cursado invitaciones a las siguientes empresas: MIGUEL SOSA CABAÑAS, AUTOMOTORES COMERCIAL INDUSTRIAL S.A., MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A., TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., GUVER S.R.L.

d) Miembros del Comité de Evaluación: han sido designados, la Sra. Nathalia Melot y el Sr. Gustavo Cañete, Coordinador de Adquisiciones.

3. Acto de Apertura

En fecha día 16 de setiembre de 2.013 a las 11:15 hs., se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de ofertas, en el local de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, sito en la Calle Estados Unidos N° 961 c/ Teniente Fariña, contando con la presentación de 3 (tres) ofertas, pertenecientes a las firmas: TALLER INTEGRAL, TALLER BALBUENA, TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., TALLER RC y SERVIPRESS

4. Precios ofertados

Se adjunta al presente informe el detalle de los precios unitarios cotizados conforme al formulario 1, como así también, la planilla auxiliar de desglose de costos de los oferentes a fin de realizar las verificaciones necesarias. Se ordenan posteriormente las ofertas de menor a mayor, en vista al sistema de adjudicación establecida en el PBC

TALLER BALBUENA	TALLER RC	TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.	TALLER INTEGRAL	SERVIPRESS
30.217.500	46.774.000	60.945.500	66.462.840	155.924.000

Nathalia Melot
Administración - DNCP

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

5. Análisis de las Ofertas

Conforme a lo establecido en el Artículo 61 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 *"3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo,... la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación..."*, se procede a examinar las ofertas de menor a mayor.

TALLER BALBUENA:

- En el acta de apertura de las ofertas el Sr. Hugo Baez de TALLER INTEGRAL, dejo por sentado que la planilla auxiliar presentada por TALLER BALBUENA no corresponde a la publicada en la adenda N° 2, por lo que se procede a verificar en detalle esta declaración.

Analizada su planilla auxiliar de desglose de costos, se observan omisiones como ser:

- LIMPIEZA, CONTROL REGULACION Y REPARACION,
- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR. No se observa el ítem *"Reparación de Bomba Inyectora"*. Si bien es cierto que dicho ítem se observa duplicado en la Carta Invitación, el oferente no debe omitir ningún ítem ni realizar modificación alguna.
- REPUESTOS Y MANO DE OBRA
- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR. No se observa el ítem *"Cambio de Solenoide de EGR"*

TALLER RC:

- La Sra. Laura Vera de TALLER MECANICO PAREDES manifestó en el acto de apertura de sobres que TALLER RC presenta costos diferentes para un mismo pedido en el ítem que corresponde a "Correa alternador" y "Polea tensor de correa"; esto no es así, pues la *"polea tensor de correa"* incluye rodamientos, una polea y correa de distribución.
- Se observa además, que los ítems correspondientes a *"Reparación de Bomba Inyectora"* presentan diferentes cotizaciones, hecho que se concluye pretende confundir a la convocante en momento de solicitar este servicio.

TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.:

- El Sr. Diego Rufinelli de TALLER RC declaró que TALLER MECANICO PAREDES presenta planilla auxiliar no adecuada a la Adenda N° 2, por lo que se procede a verificar en detalle la oferta.
- Lo que se observa a simple vista es la omisión del ítem *"Reparación de Bomba Inyectora"*, que como ya se habría expuesto más arriba, dicho ítem se observa duplicado en la Carta Invitación, pero el oferente no debe omitir ni realizar modificación alguna.

En vista a que la omisión de los ítems a los que han incurrido el TALLER BALBUENA y el TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., ocasionan la modificación del total de sus ofertas, como así también a la igual cotización en un mismo pedido que ha infringido TALLER RC, la convocante no solicitará ninguna aclaración en vista a lo establecido en el Art. 57 del Decreto Reglamentario, donde expresa que "*No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación*

Nathalia Melot
Administración - DNCP

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos".

Lo expresa además el punto 4 del Artículo 58 del Decreto mencionado que *"de rectificarse, afectaría la competencia en igualdad de condiciones perjudicando a los demás oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, tales como la falta de garantía de mantenimiento de oferta o extensión de ésta en desacuerdo con los requerimientos del Pliego, la falta de presentación de formularios de oferta y lista de precios debidamente firmados y completados, ausencia o insuficiencia de los poderes del firmante de la oferta para obligar al oferente, entre otras.*
Toda oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones será rechazada por la Convocante. No podrá convertirse posteriormente en una oferta que se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones aquella que carecía de este requisito originalmente, y que tras la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas, el oferente pretenda su aceptación.

En vista a lo expuesto, se concluye que el TALLER BALBUENA, el TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. y el TALLER RC no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 2051/03 "de Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario 21.909.

En consecuencia, se procede a verificar la siguiente mejor oferta, correspondiente al TALLER INTEGRAL FR de Francisco Riveros. En vista al cumplimiento de su oferta con la documentación de carácter sustancial, como así también a la presentación de la planilla auxiliar de desglose de costos conforme a la adenda emitida se verifican los demás documentos establecidos en la Carta Invitación del llamado. El resultado del estudio mencionado se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos legales:

Documentos	Cumple/No Cumple
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	Cumple
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC).	Cumple
Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.	Cumple
Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	Cumple
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	Cumple
Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple
Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	No Aplica
Carta compromiso de que la disposición final del residuo se hace en condiciones de manejo responsable ambiental.	Cumple

Nathalia Melot
Administración - DNCP

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones DNCP

6. Motivos de calificación

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y de conformidad al Artículo 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, *"la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; 3) Presente el precio evaluado como el más bajo"*, tales condiciones son reunidas por TALLER INTEGRAL FR de Francisco Riveros

7. Cuadro de Precios Adjudicados

PLANILLA DE DESGLOCE DE COSTOS		
LIMPIEZA, CONTROL, REGULACION Y REPARACION Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR		
Limpieza filtro de aire o cambio	1	202.000
Control agua destilada a la batería	1	4.000
Control aceite diferencial o cambio	1	122.000
Control aceite caja mecánica o cambio	1	122.000
Limpieza fil. Tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	1	3.000
Limpieza tanque de combustible	1	31.000
Regulación de válvulas	1	11.000
Limpieza y reparación de radiador	1	182.000
Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten.	1	81.000
Control bomba de aceite	1	11.000
Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación	1	26.000
Reparación bomba inyectora	1	4.040.000
Reparación de Bomba Inyectora	1	4.040.000
Reparación pico inyector	1	808.000
Cambio de Turbo	1	4.040.000
Rectificación de motor comp. en rectificadora – M. de obra	1	808.000
Rectificación de cilindro	1	61.000
Rectificación de cigüeñal	1	71.000
Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	1	410.000
Mano de obra, cambio de aro	1	455.000
Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1	76.000
Lavado completo, pulverizado y engrase	1	61.000
Desmontaje de Motor	1	152.000
Montaje de Motor	1	101.000
SUB TOTAL - 1		**15.918.000**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD 4X4 Y TRANSMISION		
Mano de Obra - Reparación general de caja	1	350.000
Mano de Obra - Reparación general de caja de transferencia 4 x 4	1	250.000
Aceite de Caja	1	60.000
Mano de Obra por Montar y desmontar caja	1	350.000

Nathalia Melot
Administración - DNCP

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

SUB TOTAL - 2		**1.010.000**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO		
Verificación del juego de Cojinete de Rueda	1	10.000
Verificación de la Holgura total del tren delantero	1	10.000
Verificación del Juego de engranaje de mando	1	10.000
Verificación del Juego de engranaje de diferencial	1	10.000
Verificación de Juego y Ajuste en las estrías, ranuras del engranaje lateral, eje de transmisión, del eje interior y de la brida de mando	1	10.000
Verificación de Juego y Ajuste de la brida de mando	1	10.000
Verificación y Ajuste del Juego Axial del Eje de Transmisión y eje interior	1	10.000
Verificación de Juego de Calce del cubo delantero	1	10.000
Ajuste de la resistencia de rotación del cubo y la cantidad de movimiento axial	1	10.000
Verificación del Muñón de dirección por desgaste y grieta	1	10.000
SUB TOTAL - 3		**100.000**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO		
Verificación de la Holgura total del Eje Trasero	1	10.000
Verificación y Ajuste del Juego Axial del semieje	1	10.000
Verificación del Juego de engranaje de mando	1	10.000
Verificación del Juego de engranaje de diferencial	1	10.000
Verificación de la Precarga del Diferencial de deslizamiento limitado	1	10.000
Verificación de la cubierta contra polvo	1	10.000
Verificación de cojinetes interior y exterior	1	10.000
Verificación y ajuste de la altura y par de giro del piñón de mando	1	10.000
Verificación y limpieza de placa de fricción, disco y anillo de presión	1	10.000
Reparación sinfín	1	1.100.000
Alineación y balanceo de rueda	1	80.000
Reparar eje cardanica de dirección	1	10.000
SUB TOTAL - 4		**1.280.000**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO		
Control de freno	1	51.000
Regulación de freno	1	6.000
Reparación servo freno	1	202.000
Rectificación disco de freno – c/u	1	81.000
Rectificación tambor de freno – c/u	1	21.000
SUB TOTAL - 5		**361.000**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE		
Regulación de embrague	1	3.000
Rectificación corona volante	1	51.000
SUB TOTAL - 6		**54.000**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO		
Reparación Alternador	1	808.000
Reparación motor de arranque	1	606.000
Reparación motor limpia parabrisas	1	21.000
Reparación de bocina	1	11.000
Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u	1	152.000
Reparación desempañador	1	16.000
Verificación de batería	1	4.000

Nathalia Melot
Administración DNCP

Gustavo Canete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

Control presión de aceite (con manómetro de presión)	1	3.000
Colocar relay luz alta	1	6.000
Ajustar faro auxiliar – c/u	1	3.000
Alinear luces	1	11.000
Recargar batería	1	6.000
SUB TOTAL - 7		**1.647.000**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		
Verificación de resistor (del motor soplador)	1	10.000
Verificación de relé del compresor	1	10.000
Verificación de relé del soplador	1	10.000
Verificación de relé del ventilador	1	10.000
Verificación de termostato	1	10.000
Verificación de interruptores	1	10.000
Verificación de embrague magnético (ajuste)	1	10.000
Ajuste de correas	1	6.000
Cambio de manguera de A/AC Tipo1	1	152.000
Cambio de manguera de A/AC Tipo2	1	152.000
Cambio de manguera de A/AC Tipo3	1	152.000
Cambio de manguera de A/AC Tipo4	1	152.000
Cambio de Caño A/AC Tipo 1	1	202.000
Cambio de Caño A/AC Tipo 1	1	202.000
Reparación de fugas	1	152.000
Limpieza del Evaporador y Condensador	1	51.000
Reparación del motor del ventilador	1	51.000
Reparación del Condensador	1	101.000
Verificación del núcleo del calentador	1	10.000
Verificación de Válvulas	1	10.000
SUB TOTAL - 8		**1.463.000**
REPUESTOS Y MANO DE OBRA	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**
Descripción		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR		
Refrigerante para Radiador	1	31.000
Fluido Hidráulico DOT-3	1	21.000
Cambio aceite motor	1	354.000
Cambio filtro de aceite	1	202.000
Cambio filtro de combustible	1	519.948
Cambio de cabo acelerador	1	21.000
Cambio cabo de velocímetro	1	21.000
Cambio manguera radiador superior	1	31.000
Cambio manguera radiador inferior	1	31.000
Cambio manguera calefacción	1	26.000
Cambio correa alternador	1	101.000
Cambio correa compresor de aire	1	101.000
Cambio correa dirección hidráulica	1	101.000
Cambio bomba de agua	1	907.592
Cambio polea rulemán tensor de correas	1	1.010.000

Nathalia Melot
Administración - DNCP

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

Cambio Bomba de aceite	1	36.000
Juego de juntas	1	81.000
Juego válvulas de escape	1	96.000
Juego válvulas de admisión	1	107.000
Cambio guías de válvulas admisión	1	758.000
Cambio de pico inyector	1	3.535.000
Cambio de Bomba Inyectora	1	9.090.000
Cambio de solenoide EGR		1.515.000
Cambio de solenoide del Turbo		1.515.000
Cambio de Caño Inyector N°1	1	303.000
Cambio de Caño Inyector N°2	1	303.000
Cambio de Caño Inyector N°3	1	303.000
Cambio de Caño Inyector N°4	1	303.000
Cambio soporte motor	1	202.000
Cambio reten frente motor	1	26.000
Cambio junta tapa balancín	1	26.000
Cambio junta tapa motor	1	81.000
Cambio embrague ventilador de motor	1	76.000
Cambio termostato de agua	1	36.000
Juego de pistón	1	192.000
Juego de camisa	1	96.000
Cambio de Juego Casquillo de biela	1	61.000
Cambio de Juego Casquillo de bancada	1	66.000
Casquillo de leva	1	29.000
Buje de biela	1	455.000
Cambio Juego de aros	1	354.000
Cambio Junta carter	1	46.000
Cambio correa/cadena de distribución	1	1.010.000
Cambio de ventilador de motor	1	36.000
SUB TOTAL - 1		**24.215.540**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD 4X4 Y TRANSMISION		
CAJA:		
Cambio de anillos sincronizados	1	96.000
Cambio de engranaje de caja	1	71.000
Cambio de eje ranurado	1	81.000
Cambio de eje cuádruple	1	122.000
Cambio de rulemán	1	61.000
Cambio de retén	1	46.000
Cambio de juntas	1	41.000
Cambio de soporte de Caja	1	303.000
CAJA DE TRANSFERENCIA 4 X 4:		
Cambio de engranaje	1	71.000
Cambio de rulemán	1	46.000
Cambio juego de juntas	1	36.000
Cambio de reten	1	36.000
Cambio de cadena	1	81.000

Nathalia Melot
Administración - DNCP

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

TRANSMISION:		
Cambio centralizador cardan	1	253.000
Cambio cruceta cardan	1	202.000
Cambio retén de piñón	1	81.000
Cambio rulemán y retén de palier	1	253.000
Cambio corona y piñón diferencial trasero	1	192.000
Cambio calce del engranaje del satélite planetario	1	6.000
Cambio calce del engranaje del planetario	1	6.000
Cambio rulemanes de diferencial	1	28.000
Cambio de rueda libre, sistema 4X4	1	81.000
Cambio engranaje del satélite y planetario	1	28.000
Cambio bomba dirección hidráulica	1	253.000
Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	1	202.000
SUB TOTAL - 2		**2.676.000**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO		
Cambio del engranaje de mando	1	15.000
Cambio del engranaje de diferencial	1	23.000
Cambio de engranaje lateral	1	30.000
Cambio de eje de transmisión	1	33.000
Cambio de eje interior	1	24.000
Cambio de brida de mando	1	22.000
Cambio del sello de aceite porta diferencial	1	27.000
Cambio de aro traba del eje de transmisión	1	27.000
Cambio de Muñón de dirección	1	33.000
Cambio de funda de resina	1	16.000
Carga de Aceite para el Engranaje del Eje Delantero SAE N° 90	1	46.000
Carga de Aceite para el Engranaje diferencial SAE N° 90	1	46.000
Lubricación y engrase en general	1	61.000
Cambio muñequin dirección – c/u	1	455.000
Cambio rotula inferior – c/u	1	164.450
Cambio brazo zeta dirección	1	6.000
Cambio brazo pitman de dirección	1	6.000
Cambio brazo central de dirección	1	6.000
Cambio buje parrilla superior	1	4.000
Cambio buje parilla inferior	1	505.000
Cambio espiral delantero – c/u	1	81.000
Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	1.068.210
Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	1	202.000
Cambio barra estabilizadora	1	21.000
Cambio buje amortiguador inferior y superior – c/u	1	6.000
Cambio rulemán, reten y engrase del mismo	1	606.000
Cambio retén masa delantero y engrase del mismo – c/u	1	81.000
Cambio guardapolvo de homocinética c/u	1	253.000
Cambio homocinética	1	122.000
SUB TOTAL - 3		**3.989.660**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO		

Thalia Melot
Administración - DNCP

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

Cambio del semieje	1	253.000
Cambio del engranaje de mando	1	16.000
Cambio del engranaje de diferencial	1	18.000
Carga de Aceite para el Engranaje del Eje Trasero SAE N° 90	1	26.000
Cambio del Sello de Aceite de la envoltura del Eje	1	19.000
Cambio de cojinetes interior y exterior	1	202.000
Carga de Aceite para el Engranaje del Eje Trasero SAE N° 90	1	26.000
Carga de Aceite para el Engranaje diferencial SAE N° 90	1	46.000
Cambio del piñón de mando	1	13.000
Cambio de placa de fricción	1	16.000
Cambio de disco de fricción	1	13.000
Cambio de anillo de presión	1	9.000
Lubricación y engrase en general	1	31.000
Cambio espiral trasero – c/u	1	26.000
Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	389.188
Cambio de espiral	1	91.000
Cambio buje elástico trasero – c/u	1	6.000
Cambio rulemán, reten y engrase del mismo	1	36.000
Cambio retén y engrase del mismo – c/u	1	16.000
Cambio grillete de elástico	1	6.000
Cambio centro de elástico	1	6.000
SUB TOTAL - 4		**1.264.188**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO		
Fluido de Freno	1	21.000
Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	1	11.000
Cambio juego reparación bomba central de freno	1	404.000
Cambio pastilla de freno	1	591.905
Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	71.000
Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1	81.000
Cambio cabo freno de mano primario	1	16.000
Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	23.000
Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	33.000
Cambio depresor de freno	1	66.000
Cambio caño flexible mordaza freno delantero – c/u	1	152.000
Cambio bomba auxiliar de freno	1	2.000
Cambio disco de freno – c/u	1	609.752
Cambio tambor de freno – c/u	1	122.000
Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u	1	61.000
Cambio bomba central de freno	1	505.000
Cambio cilindro de freno trasero	1	9.000
SUB TOTAL - 5		**2.778.657**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE		
Caño Flexible de Embrague	1	51.000
Fluido de Embrague	1	21.000
Cambio bomba central de embrague	1	505.000
Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	303.000

Dalia Melot
...stración - DNCP

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

Cambio bomba auxiliar de embrague	1	101.000
Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	41.000
Cambio plato de presión	1	800.000
Cambio disco de embrague	1	621.420
Cambio cojinete empuje	1	657.000
Cambio rulemán piloto	1	51.000
Cambio reten bancada	1	202.000
SUB TOTAL - 6		**3.353.420**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO		
Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	152.000
Cambio llave luz estacionamiento	1	26.000
Cambio de focos – c/u	1	51.000
Cambio bulbo de temperatura	1	23.000
Cambio bulbo de aceite	1	16.000
Cambio flotador tanque de combustible	1	510.910
Cambio regulador de voltaje	1	51.000
Cambio cerradura de puertas – c/u	1	46.000
Cambio de focos para faro delantero – c/u	1	51.000
Cambio de focos para faro señalero – c/u	1	31.000
Cambio de focos para faro trasero – c/u	1	31.000
Cambio terminal de batería	1	21.000
Cambio de solenoide o automático de arranque	1	51.000
Cambio de faro delantero (un lado)	1	687.000
Cambio de faro trasero (un lado)	1	606.000
Cambio de faro señalero (un lado)	1	253.000
Cambio de palanca comando señaleros, luces	1	66.000
Cambio de llave de contacto	1	46.000
Cambio de bujías incandescentes c/u	1	136.793
Cambio de correa de alternador	1	101.000
SUB TOTAL - 7		**2.956.703**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		
Carga de gas refrigerante R-134	1	606.000
Cambio de resistor del motor soplador	1	26.000
Lubricación de conexiones de tubería	1	16.000
Carga de lubricante del compresor(ZXL100PG)	1	6.000
Cambio de relé del compresor	1	16.000
Cambio de relé del soplador	1	13.000
Cambio de relé del ventilador	1	16.000
Cambio de termostato	1	21.000
Cambio de sensor de temperatura de aire	1	36.000
Cambio de interruptores	1	31.000
Cambio de conductores eléctricos en el sistema	1	16.000
Cambio de embrague magnético	1	1.273.672
Cambio de correas de mando del compresor	1	101.000
Cambio de polea tensora	1	1.010.000
Cambio del motor del ventilador	1	81.000

Nathalia Melot
Administración - DNCP

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

Cambio del Condensador	1	81.000
Cambio de Válvulas	1	26.000
SUB TOTAL - 8		**3.375.672**

8. Conclusión

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al Artículo 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, el Comité de Evaluación, recomienda adjudicar el llamado por Contratación Directa N° 17/2013 ***"Mantenimiento y Reparación de Vehículo Ssang Yong"*** a la firma **TALLER INTEGRAL FR de Francisco Riveros**, con un contrato, por un monto mínimo de Gs. 15.000.000 (guaraníes quince millones) y máximo de Gs. 30.000.000 (guaraníes treinta millones).

Es nuestro informe.

Sra. Nathalia Melot
Técnico de Adquisiciones

Sr. Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py