Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID N° 340.606

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 1

LOTE 1 Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Asuncion y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km de la capital (Caacupemi, Chaco'i, Jose Falcon (Chaco), Mariano Roque Alonso y Luque) Villeta -

							EN OBRAS de Nelson Segovia			TECNOFRIO de Pascual Torres			VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.			FYA SERVICIO DE INGENIERIA de Miguel Amarilla		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
1	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	638.000	-138.000	-21,63%	500.000	-288.000	-45,14%	350.000	-191.400	-30,00%	446.600	-223.000	-34,95%	415.000	-191.400	-30,00%	446.600	-299.860	-47,00%	338.140	-287.100	-45,00%	350.900
2	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	770.000	30.000	3,90%	800.000	-270.000	-35,06%	500.000	-231.000	-30,00%	539.000	-290.000	-37,66%	480.000	-231.000	-30,00%	539.000	-361.900	-47,00%	408.100	-346.500	-45,00%	423.500
3	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	638.000	-138.000	-21,63%	500.000	-288.000	-45,14%	350.000	-191.400	-30,00%	446.600	-223.000	-34,95%	415.000	-191.400	-30,00%	446.600	-299.860	-47,00%	338.140	-287.100	-45,00%	350.900
4	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	770.000	30.000	3,90%	800.000	-270.000	-35,06%	500.000	-231.000	-30,00%	539.000	-260.000	-33,77%	510.000	-231.000	-30,00%	539.000	-361.900	-47,00%	408.100	-346.500	-45,00%	423.500
5	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	715.000	-214.500	-30,00%	500.500	-315.000	-44,06%	400.000	-214.500	-30,00%	500.500	-255.000	-35,66%	460.000	-214.500	-30,00%	500.500	-336.050	-47,00%	378.950	-321.750	-45,00%	393.250
6	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	990.000	10.000	1,01%	1.000.000	-440.000	-44,44%	550.000	-297.000	-30,00%	693.000	-370.000	-37,37%	620.000	-297.000	-30,00%	693.000	-465.300	-47,00%	524.700	-445.500	-45,00%	544.500
7	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	935.000	-35.000	-3,74%	900.000	-335.000	-35,83%	600.000	-280.500	-30,00%	654.500	-335.000	-35,83%	600.000	-280.500	-30,00%	654.500	-439.450	-47,00%	495.550	-420.750	-45,00%	514.250
8	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	3.135.000	-935.000	-29,82%	2.200.000	-1.335.000	-42,58%	1.800.000	-940.500	-30,00%	2.194.500	-1.235.000	-39,39%	1.900.000	-940.500	-30,00%	2.194.500	-1.473.450	-47,00%	1.661.550	-1.410.750	-45,00%	1.724.250
9	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.045.000	-295.000	-28,23%	750.000	-345.000	-33,01%	700.000	-313.500	-30,00%	731.500	-365.000	-34,93%	680.000	-313.500	-30,00%	731.500	-491.150	-47,00%	553.850	-470.250	-45,00%	574.750
10	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	3.300.000	-800.000	-24,24%	2.500.000	-1.400.000	-42,42%	1.900.000	-990.000	-30,00%	2.310.000	-1.100.000	-33,33%	2.200.000	-990.000	-30,00%	2.310.000	-1.551.000	-47,00%	1.749.000	-1.485.000	-45,00%	1.815.000
11	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	-440.000	-28,57%	1.100.000	-840.000	-54,55%	700.000	-462.000	-30,00%	1.078.000	-540.000	-35,06%	1.000.000	-462.000	-30,00%	1.078.000	-723.800	-47,00%	816.200	-693.000	-45,00%	847.000
12	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	3.850.000	-1.100.000	-28,57%	2.750.000	-1.950.000	-50,65%	1.900.000	-1.155.000	-30,00%	2.695.000	-1.350.000	-35,06%	2.500.000	-1.155.000	-30,00%	2.695.000	-1.809.500	-47,00%	2.040.500	-1.732.500	-45,00%	2.117.500
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU																											
13	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	55.000	11.000	20,00%	66.000	45.000	81,82%	100.000	85.000	154,55%	140.000	125.000	227,27%	180.000	-16.500	-30,00%	38.500	-25.850	-47,00%	29.150	11.000	20,00%	66.000
14	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberias	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.000	19,62%	250.000	-109.000	-52,15%	100.000	-89.000	-42,58%	120.000	-79.000	-37,80%	130.000	-62.700	-30,00%	146.300	-98.230	-47,00%	110.770	-94.050	-45,00%	114.950
15	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	110.000	-33.000	-30,00%	77.000	-90.000	-81,82%	20.000	-33.000	-30,00%	77.000	-95.000	-86,36%	15.000	-33.000	-30,00%	77.000	-51.700	-47,00%	58.300	-49.500	-45,00%	60.500
16	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	132.000	26.000	19,70%	158.000	-32.000	-24,24%	100.000	-39.600	-30,00%	92.400	18.000	13,64%	150.000	-39.600	-30,00%	92.400	-62.040	-47,00%	69.960	-59.400	-45,00%	72.600

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID N° 340.606

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 1

LOTE 1 Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Asuncion y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km de la capital (Caacupemi, Chaco'i, Jose Falcon (Chaco), Mariano Roque Alonso y Luque) Villeta -

							EN OBRAS de Nelson Segovia			TECNOFRIO de Pascual Torres			VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.			FYA SERVICIO DE INGENIERIA de Miguel Amarilla		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
17	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	132.000	26.000	19,70%	158.000	-102.000	-77,27%	30.000	-39.600	-30,00%	92.400	-82.000	-62,12%	50.000	-39.600	-30,00%	92.400	-62.040	-47,00%	69.960	-59.400	-45,00%	72.600
18	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	198.000	39.500	19,95%	237.500	-148.000	-74,75%	50.000	-59.400	-30,00%	138.600	-138.000	-69,70%	60.000	-60.000	-30,30%	138.000	-93.060	-47,00%	104.940	-89.100	-45,00%	108.900
19	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-40.000	-18,18%	180.000	-100.000	-45,45%	120.000	-70.000	-31,82%	150.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
20	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	308.000	-8.000	-2,60%	300.000	-228.000	-74,03%	80.000	-92.400	-30,00%	215.600	-178.000	-57,79%	130.000	-92.400	-30,00%	215.600	-144.760	-47,00%	163.240	-138.600	-45,00%	169.400
21	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	308.000	-8.000	-2,60%	300.000	-118.000	-38,31%	190.000	-92.400	-30,00%	215.600	-138.000	-44,81%	170.000	-92.400	-30,00%	215.600	-144.760	-47,00%	163.240	-138.600	-45,00%	169.400
22	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	99.000	19.500	19,70%	118.500	1.000	1,01%	100.000	-29.700	-30,00%	69.300	-29.000	-29,29%	70.000	-29.700	-30,00%	69.300	-46.530	-47,00%	52.470	-19.800	20,00%	118.800
23	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	495.000	5.000	1,01%	500.000	5.000	1,01%	500.000	0	0,00%	495.000	75.000	15,15%	570.000	-148.500	-30,00%	346.500	-232.650	-47,00%	262.350	-222.750	-45,00%	272.250
		Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU																									
24	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	55.000	11.000	20,00%	66.000	45.000	81,82%	100.000	-16.500	-30,00%	38.500	125.000	227,27%	180.000	-16.500	-30,00%	38.500	-25.850	-47,00%	29.150	11.000	20,00%	66.000
25	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberias	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.500	19,86%	250.500	-109.000	-52,15%	100.000	-89.000	-42,58%	120.000	-79.000	-37,80%	130.000	-62.700	-30,00%	146.300	-98.230	-47,00%	110.770	-94.050	-45,00%	114.950
26	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	110.000	-33.000	-30,00%	77.000	-90.000	-81,82%	20.000	-33.000	-30,00%	77.000	-95.000	-86,36%	15.000	-33.000	-30,00%	77.000	-51.700	-47,00%	58.300	-49.500	-45,00%	60.500
27	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	132.000	26.000	19,70%	158.000	-32.000	-24,24%	100.000	-39.600	-30,00%	92.400	18.000	13,64%	150.000	-39.600	-30,00%	92.400	-62.040	-47,00%	69.960	-59.400	-45,00%	72.600
28	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	132.000	26.000	19,70%	158.000	-102.000	-77,27%	30.000	-39.600	-30,00%	92.400	-82.000	-62,12%	50.000	-39.600	-30,00%	92.400	-62.040	-47,00%	69.960	-59.400	-45,00%	72.600
29	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	198.000	39.500	19,95%	237.500	-148.000	-74,75%	50.000	-59.400	-30,00%	138.600	-133.000	-67,17%	65.000	-59.400	-30,00%	138.600	-93.060	-47,00%	104.940	-89.100	-45,00%	108.900
30	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-40.000	-18,18%	180.000	-66.000	-30,00%	154.000	-65.000	-29,55%	155.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
31	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	308.000	-8.000	-2,60%	300.000	-228.000	-74,03%	80.000	-92.400	-30,00%	215.600	-168.000	-54,55%	140.000	-92.400	-30,00%	215.600	-144.760	-47,00%	163.240	-138.600	-45,00%	169.400
32	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	308.000	-8.000	-2,60%	300.000	-118.000	-38,31%	190.000	-92.400	-30,00%	215.600	-128.000	-41,56%	180.000	-92.400	-30,00%	215.600	-144.760	-47,00%	163.240	-138.600	-45,00%	169.400
33	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	99.000	19.500	19,70%	118.500	1.000	1,01%	100.000	-29.700	-30,00%	69.300	-29.000	-29,29%	70.000	-29.700	-30,00%	69.300	-46.530	-47,00%	52.470	-19.800	20,00%	118.800
34	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	495.000	5.000	1,01%	500.000	105.000	21,21%	600.000	0	0,00%	495.000	135.000	27,27%	630.000	-148.500	-30,00%	346.500	-232.650	-47,00%	262.350	-222.750	-45,00%	272.250
		Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU																									
35	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	132.000	26.000	19,70%	158.000	-32.000	-24,24%	100.000	-39.600	-30,00%	92.400	118.000	89,39%	250.000	-39.600	-30,00%	92.400	-62.040	-47,00%	69.960	26.400	20,00%	158.400
36	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberias	Unidad	EVENTO	1	242.000	48.000	19,83%	290.000	-142.000	-58,68%	100.000	-72.600	-30,00%	169.400	-62.000	-25,62%	180.000	-72.600	-30,00%	169.400	-113.740	-47,00%	128.260	-108.900	-45,00%	133.100
37	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	132.000	-40.000	-30,30%	92.000	-112.000	-84,85%	20.000	-39.600	-30,00%	92.400	-117.000	-88,64%	15.000	-39.600	-30,00%	92.400	-62.040	-47,00%	69.960	-59.400	-45,00%	72.600
38	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-54.000	-35,06%	100.000	-46.200	-30,00%	107.800	-4.000	-2,60%	150.000	-46.200	-30,00%	107.800	-72.380	-47,00%	81.620	-69.300	-45,00%	84.700
39	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-124.000	-80,52%	30.000	-46.200	-30,00%	107.800	-104.000	-67,53%	50.000	-46.200	-30,00%	107.800	-72.380	-47,00%	81.620	-69.300	-45,00%	84.700
40	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-104.000	-67,53%	50.000	-46.200	-30,00%	107.800	-84.000	-54,55%	70.000	-46.200	-30,00%	107.800	-72.380	-47,00%	81.620	-69.300	-45,00%	84.700
41	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-40.000	-18,18%	180.000	-100.000	-45,45%	120.000	-50.000	-22,73%	170.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
42	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-140.000	-63,64%	80.000	-100.000	-45,45%	120.000	-70.000	-31,82%	150.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
43	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-30.000	-13,64%	190.000	-100.000	-45,45%	120.000	-40.000	-18,18%	180.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID N° 340.606

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 1

LOTE 1 Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Asuncion y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km de la capital (Caacupemi, Chaco'i, Jose Falcon (Chaco), Mariano Roque Alonso y Luque) Villeta -

							EN OBRAS de Nelson Segovia			TECNOFRIO de Pascual Torres			VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.			FYA SERVICIO DE INGENIERIA de Miguel Amarilla		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
44	72102305-001	Cambio de la llave contactora al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	132.000	26.000	19,70%	158.000	-62.000	-46,97%	70.000	-39.600	-30,00%	92.400	-47.000	-35,61%	85.000	-39.600	-30,00%	92.400	-62.040	-47,00%	69.960	-59.400	-45,00%	72.600
45	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	110.000	22.000	20,00%	132.000	-10.000	-9,09%	100.000	-33.000	-30,00%	77.000	-30.000	-27,27%	80.000	-33.000	-30,00%	77.000	-51.700	-47,00%	58.300	-22.000	-20,00%	132.000
46	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	660.000	-10.000	-1,52%	650.000	90.000	13,64%	750.000	0	0,00%	660.000	250.000	37,88%	910.000	-198.000	-30,00%	462.000	-310.200	-47,00%	349.800	-297.000	-45,00%	363.000
		Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU																									
47	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	165.000	33.000	20,00%	198.000	-65.000	-39,39%	100.000	-49.500	-30,00%	115.500	135.000	81,82%	300.000	-49.500	-30,00%	115.500	-77.550	-47,00%	87.450	-33.000	-20,00%	198.000
48	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	308.000	61.500	19,97%	369.500	-8.000	-2,60%	300.000	-92.400	-30,00%	215.600	-78.000	-25,32%	230.000	-92.400	-30,00%	215.600	-144.760	-47,00%	163.240	-138.600	-45,00%	169.400
49	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	165.000	-49.500	-30,00%	115.500	-145.000	-87,88%	20.000	-49.500	-30,00%	115.500	-140.000	-84,85%	25.000	-49.500	-30,00%	115.500	-77.550	-47,00%	87.450	-74.250	-45,00%	90.750
50	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-129.000	-83,77%	25.000	-46.200	-30,00%	107.800	-64.000	-41,56%	90.000	-46.200	-30,00%	107.800	-72.380	-47,00%	81.620	-69.300	-45,00%	84.700
51	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-129.000	-83,77%	25.000	-46.200	-30,00%	107.800	-104.000	-67,53%	50.000	-46.200	-30,00%	107.800	-72.380	-47,00%	81.620	-69.300	-45,00%	84.700
52	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	165.000	33.000	20,00%	198.000	-115.000	-69,70%	50.000	-49.500	-30,00%	115.500	-95.000	-57,58%	70.000	-49.500	-30,00%	115.500	-77.550	-47,00%	87.450	-74.250	-45,00%	90.750
53	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	165.000	33.000	20,00%	198.000	-115.000	-69,70%	50.000	-49.500	-30,00%	115.500	-45.000	-27,27%	120.000	-49.500	-30,00%	115.500	-77.550	-47,00%	87.450	-74.250	-45,00%	90.750
54	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-20.000	-9,09%	200.000	-66.000	-30,00%	154.000	-66.000	-30,00%	154.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
55	72102305-001	Cambio de la llave contactora al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-34.000	-22,08%	120.000	-46.200	-30,00%	107.800	-54.000	-35,06%	100.000	-46.200	-30,00%	107.800	-72.380	-47,00%	81.620	-69.300	-45,00%	84.700
56	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.000	19,62%	250.000	-89.000	-42,58%	120.000	-62.700	-30,00%	146.300	-89.000	-42,58%	120.000	-62.700	-30,00%	146.300	-98.230	-47,00%	110.770	-41.800	-20,00%	250.800
57	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	517.000	103.000	19,92%	620.000	683.000	132,11%	1.200.000	0	0,00%	517.000	713.000	137,91%	1.230.000	-155.100	-30,00%	361.900	-242.990	-47,00%	274.010	-232.650	-45,00%	284.350
58	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-185.000	-84,09%	35.000	-66.000	-30,00%	154.000	-30.000	-13,64%	190.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
59	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	198.000	39.500	19,95%	237.500	-18.000	-9,09%	180.000	-59.400	-30,00%	138.600	-8.000	-4,04%	190.000	-59.400	-30,00%	138.600	-93.060	-47,00%	104.940	-89.100	-45,00%	108.900
60	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.000	19,62%	250.000	-89.000	-42,58%	120.000	-62.700	-30,00%	146.300	-89.000	-42,58%	120.000	-62.700	-30,00%	146.300	-98.230	-47,00%	110.770	-94.050	-45,00%	114.950
61	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-140.000	-63,64%	80.000	-66.000	-30,00%	154.000	-100.000	-45,45%	120.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
62	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	330.000	66.000	20,00%	396.000	-110.000	-33,33%	220.000	-99.000	-30,00%	231.000	-250.000	-75,76%	80.000	-99.000	-30,00%	231.000	-155.100	-47,00%	174.900	-148.500	-45,00%	181.500
63	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	330.000	66.000	20,00%	396.000	-130.000	-39,39%	200.000	-99.000	-30,00%	231.000	-250.000	-75,76%	80.000	-99.000	-30,00%	231.000	-155.100	-47,00%	174.900	-148.500	-45,00%	181.500
		Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU																									
64	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	198.000	39.500	19,95%	237.500	-98.000	-49,49%	100.000	-58.000	-29,29%	140.000	102.000	51,52%	300.000	-59.400	-30,00%	138.600	-93.060	-47,00%	104.940	-39.600	-20,00%	237.600
65	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	308.000	61.500	19,97%	369.500	-8.000	-2,60%	300.000	-92.400	-30,00%	215.600	-78.000	-25,32%	230.000	-92.400	-30,00%	215.600	-144.760	-47,00%	163.240	-138.600	-45,00%	169.400
66	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	165.000	-49.500	-30,00%	115.500	-145.000	-87,88%	20.000	-49.500	-30,00%	115.500	-140.000	-84,85%	25.000	-49.500	-30,00%	115.500	-77.550	-47,00%	87.450	-74.250	-45,00%	90.750
67	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-129.000	-83,77%	25.000	-46.200	-30,00%	107.800	-64.000	-41,56%	90.000	-46.200	-30,00%	107.800	-72.380	-47,00%	81.620	-69.300	-45,00%	84.700
68	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-129.000	-83,77%	25.000	-46.200	-30,00%	107.800	-104.000	-67,53%	50.000	-46.200	-30,00%	107.800	-72.380	-47,00%	81.620	-69.300	-45,00%	84.700
69	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	165.000	33.000	20,00%	198.000	-115.000	-69,70%	50.000	-49.500	-30,00%	115.500	-95.000	-57,58%	70.000	-49.500	-30,00%	115.500	-77.550	-47,00%	87.450	-74.250	-45,00%	90.750
70	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	165.000	33.000	20,00%	198.000	-115.000	-69,70%	50.000	-49.500	-30,00%	115.500	-45.000	-27,27%	120.000	-49.500	-30,00%	115.500	-77.550	-47,00%	87.450	-74.250	-45,00%	90.750

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID N° 340.606

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 1

LOTE 1 Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Asuncion y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km de la capital (Caacupemi, Chaco'i, Jose Falcon (Chaco), Mariano Roque Alonso y Luque) Villeta -

							EN OBRAS de Nelson Segovia			TECNOFRIO de Pascual Torres			VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.			FYA SERVICIO DE INGENIERIA de Miguel Amarilla		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
71	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-20.000	-9,09%	200.000	-66.000	-30,00%	154.000	-66.000	-30,00%	154.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
72	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-34.000	-22,08%	120.000	-46.200	-30,00%	107.800	-54.000	-35,06%	100.000	-46.200	-30,00%	107.800	-72.380	-47,00%	81.620	-69.300	-45,00%	84.700
73	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.000	19,62%	250.000	-89.000	-42,58%	120.000	-62.700	-30,00%	146.300	-89.000	-42,58%	120.000	-62.700	-30,00%	146.300	-98.230	-47,00%	110.770	-41.800	-20,00%	250.800
74	72102305-001	Cambio del motocompresor	Unidad	EVENTO	1	737.000	13.000	1,76%	750.000	463.000	**62,82%**	1.200.000	0	0,00%	737.000	**593.000**	**80,46%**	**1.330.000**	-221.100	-30,00%	515.900	-346.390	-47,00%	390.610	-331.650	-45,00%	405.350
75	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-185.000	-84,09%	35.000	-66.000	-30,00%	154.000	-30.000	-13,64%	190.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
76	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	198.000	39.500	19,95%	237.500	-18.000	-9,09%	180.000	-68.000	-34,34%	130.000	-8.000	-4,04%	190.000	-59.400	-30,00%	138.600	-93.060	-47,00%	104.940	-89.100	-45,00%	108.900
77	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.000	19,62%	250.000	-89.000	-42,58%	120.000	-79.000	-37,80%	130.000	-89.000	-42,58%	120.000	-62.700	-30,00%	146.300	-98.230	-47,00%	110.770	-94.050	-45,00%	114.950
78	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-140.000	-63,64%	80.000	-90.000	-40,91%	130.000	-100.000	-45,45%	120.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
79	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	330.000	65.000	19,70%	395.000	-110.000	-33,33%	220.000	-99.000	-30,00%	231.000	-250.000	-75,76%	80.000	-99.000	-30,00%	231.000	-155.100	-47,00%	174.900	-148.500	-45,00%	181.500
80	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	330.000	65.000	19,70%	395.000	-130.000	-39,39%	200.000	-99.000	-30,00%	231.000	-250.000	-75,76%	80.000	-99.000	-30,00%	231.000	-155.100	-47,00%	174.900	-148.500	-45,00%	181.500
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU																										
81	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	198.000	39.500	19,95%	237.500	-98.000	-49,49%	100.000	-59.400	-30,00%	138.600	**182.000**	**91,92%**	**380.000**	-59.400	-30,00%	138.600	-93.060	-47,00%	104.940	-39.600	-20,00%	237.600
82	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberias	Unidad	EVENTO	1	308.000	61.500	19,97%	369.500	-8.000	-2,60%	300.000	-92.400	-30,00%	215.600	-28.000	-9,09%	280.000	-92.400	-30,00%	215.600	-144.760	-47,00%	163.240	-138.600	-45,00%	169.400
83	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	165.000	-49.500	-30,00%	115.500	-145.000	-87,88%	20.000	-49.500	-30,00%	115.500	**-140.000**	**-84,85%**	**25.000**	-49.500	-30,00%	115.500	-77.550	-47,00%	87.450	-74.250	-45,00%	90.750
84	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.000	19,62%	250.000	-184.000	-88,04%	25.000	-62.700	-30,00%	146.300	**-189.000**	**-90,43%**	**20.000**	-62.700	-30,00%	146.300	-98.230	-47,00%	110.770	-94.050	-45,00%	114.950
85	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	264.000	51.000	19,32%	315.000	-239.000	-90,53%	25.000	-79.200	-30,00%	184.800	**-239.000**	**-90,53%**	**25.000**	-79.200	-30,00%	184.800	-124.080	-47,00%	139.920	-118.800	-45,00%	145.200
86	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.000	19,62%	250.000	-159.000	-76,08%	50.000	-62.700	-30,00%	146.300	-129.000	-61,72%	80.000	-62.700	-30,00%	146.300	-98.230	-47,00%	110.770	-94.050	-45,00%	114.950
87	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	275.000	55.000	20,00%	330.000	-95.000	-34,55%	180.000	-82.500	-30,00%	192.500	-82.000	-29,82%	193.000	-82.500	-30,00%	192.500	-129.250	-47,00%	145.750	-123.750	-45,00%	151.250
88	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-140.000	-63,64%	80.000	-66.000	-30,00%	154.000	-75.000	-34,09%	145.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
89	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	264.000	52.500	19,89%	316.500	-84.000	-31,82%	180.000	-79.200	-30,00%	184.800	-94.000	-35,61%	170.000	-79.200	-30,00%	184.800	-124.080	-47,00%	139.920	-118.800	-45,00%	145.200
90	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	286.000	57.000	19,93%	343.000	-156.000	-54,55%	130.000	-85.800	-30,00%	200.200	-166.000	-58,04%	120.000	-85.800	-30,00%	200.200	-134.420	-47,00%	151.580	-128.700	-45,00%	157.300
91	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.000	19,62%	250.000	-9.000	-4,31%	200.000	-62.700	-30,00%	146.300	-79.000	-37,80%	130.000	-62.700	-30,00%	146.300	-98.230	-47,00%	110.770	-41.800	-20,00%	250.800
92	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	1.067.000	-17.000	-1,59%	1.050.000	233.000	**21,84%**	1.300.000	0	0,00%	1.067.000	**763.000**	**71,51%**	**1.830.000**	-320.100	-30,00%	746.900	-501.490	-47,00%	565.510	-480.150	-45,00%	586.850
93	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	308.000	61.500	19,97%	369.500	-273.000	-88,64%	35.000	-92.400	-30,00%	215.600	-108.000	-35,06%	200.000	-92.400	-30,00%	215.600	-144.760	-47,00%	163.240	-138.600	-45,00%	169.400
94	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	319.000	63.500	19,91%	382.500	-119.000	-37,30%	200.000	-95.700	-30,00%	223.300	-94.000	-29,47%	225.000	-95.700	-30,00%	223.300	-149.930	-47,00%	169.070	-143.550	-45,00%	175.450
95	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	308.000	61.500	19,97%	369.500	-178.000	-57,79%	130.000	-92.400	-30,00%	215.600	-128.000	-41,56%	180.000	-92.400	-30,00%	215.600	-144.760	-47,00%	163.240	-138.600	-45,00%	169.400
96	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	385.000	77.000	20,00%	462.000	-187.000	-48,57%	198.000	-115.500	-30,00%	269.500	-185.000	-48,05%	200.000	-115.500	-30,00%	269.500	-180.950	-47,00%	204.050	-173.250	-45,00%	211.750
97	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	407.000	-7.000	-1,72%	400.000	-167.000	-41,03%	240.000	-122.100	-30,00%	284.900	-247.000	-60,69%	160.000	-122.100	-30,00%	284.900	-191.290	-47,00%	215.710	-183.150	-45,00%	223.850

C.P. SONIA E. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID N° 340.606

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 1

LOTE 1 Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Asuncion y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km de la capital (Caacupemi, Chaco'i, Jose Falcon (Chaco), Mariano Roque Alonso y Luque) Villeta -

							EN OBRAS de Nelson Segovia			TECNOFRIO de Pascual Torres			VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.			FYA SERVICIO DE INGENIERIA de Miguel Amarilla		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
98	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	407.000	-7.000	-1,72%	400.000	-187.000	-45,95%	220.000	-122.100	-30,00%	284.900	-247.000	-60,69%	160.000	-122.100	-30,00%	284.900	- 191.290	-47,00%	215.710	- 183.150	-45,00%	223.850
Mantenimiento de Acondicionador de Aire del tipo Central de 120.000 BTU																											
99	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	440.000	-40.000	-9,09%	400.000	-160.000	-36,36%	280.000	-132.000	-30,00%	308.000	10.000	2,27%	450.000	-132.000	-30,00%	308.000	- 206.800	-47,00%	233.200	88.000	20,00%	528.000
100	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberias	Unidad	EVENTO	1	858.000	142.000	16,55%	1.000.000	-258.000	-30,07%	600.000	-257.400	-30,00%	600.600	-378.000	-44,06%	480.000	-257.400	-30,00%	600.600	- 403.260	-47,00%	454.740	- 386.100	-45,00%	471.900
101	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	385.000	-115.500	-30,00%	269.500	-305.000	-79,22%	80.000	-115.500	-30,00%	269.500	-350.000	-90,91%	35.000	-115.500	-30,00%	269.500	- 180.950	-47,00%	204.050	173.250	-45,00%	211.750
102	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	385.000	0	0,00%	385.000	-325.000	-84,42%	60.000	-115.500	-30,00%	269.500	-355.000	-92,21%	30.000	-115.500	-30,00%	269.500	- 180.950	-47,00%	204.050	173.250	-45,00%	211.750
103	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	385.000	0	0,00%	385.000	-325.000	-84,42%	60.000	-115.500	-30,00%	269.500	-355.000	-92,21%	30.000	-115.500	-30,00%	269.500	- 180.950	-47,00%	204.050	173.250	-45,00%	211.750
104	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	605.000	0	0,00%	605.000	-405.000	-66,94%	200.000	-181.500	-30,00%	423.500	-515.000	-85,12%	90.000	-181.500	-30,00%	423.500	- 284.350	-47,00%	320.650	- 393.250	-65,00%	211.750
105	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	605.000	0	0,00%	605.000	-285.000	-47,11%	320.000	-181.500	-30,00%	423.500	-305.000	-50,41%	300.000	-181.500	-30,00%	423.500	- 284.350	-47,00%	320.650	- 272.250	-45,00%	332.750
106	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	858.000	0	0,00%	858.000	-338.000	-39,39%	520.000	-257.400	-30,00%	600.600	-508.000	-59,21%	350.000	-257.400	-30,00%	600.600	- 403.260	-47,00%	454.740	- 525.250	-61,22%	332.750
107	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	264.000	0	0,00%	264.000	-84.000	-31,82%	180.000	-79.200	-30,00%	184.800	-114.000	-43,18%	150.000	-79.200	-30,00%	184.800	- 124.080	-47,00%	139.920	- 118.800	-45,00%	145.200
108	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	880.000	0	0,00%	880.000	-580.000	-65,91%	300.000	-264.000	-30,00%	616.000	-700.000	-79,55%	180.000	-264.000	-30,00%	616.000	- 413.600	-47,00%	466.400	-	0,00%	880.000
109	72102305-001	Cambio del motocompesor	Unidad	EVENTO	1	4.400.000	-900.000	-20,45%	3.500.000	-1.000.000	-22,73%	3.400.000	-500.000	-11,36%	3.900.000	-1.320.000	-30,00%	3.080.000	-1.320.000	-30,00%	3.080.000	- 2.068.000	-47,00%	2.332.000	- 1.980.000	-45,00%	2.420.000
110	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	638.000	0	0,00%	638.000	-458.000	-71,79%	180.000	-191.400	-30,00%	446.600	-338.000	-52,98%	300.000	-191.400	-30,00%	446.600	- 299.860	-47,00%	338.140	- 287.100	-45,00%	350.900
111	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	715.000	0	0,00%	715.000	-335.000	-46,85%	380.000	-214.500	-30,00%	500.500	-385.000	-53,85%	330.000	-214.500	-30,00%	500.500	- 336.050	-47,00%	378.950	- 321.750	-45,00%	393.250
112	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	605.000	0	0,00%	605.000	-285.000	-47,11%	320.000	-181.500	-30,00%	423.500	-325.000	-53,72%	280.000	-181.500	-30,00%	423.500	- 284.350	-47,00%	320.650	- 272.250	-45,00%	332.750
113	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	605.000	0	0,00%	605.000	-385.000	-63,64%	220.000	-181.500	-30,00%	423.500	-345.000	-57,02%	260.000	-181.500	-30,00%	423.500	- 284.350	-47,00%	320.650	- 272.250	-45,00%	332.750
114	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	990.000	0	0,00%	990.000	-540.000	-54,55%	450.000	-297.000	-30,00%	693.000	-610.000	-61,62%	380.000	-297.000	-30,00%	693.000	- 465.300	-47,00%	524.700	- 445.500	-45,00%	544.500
115	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	1.034.000	0	0,00%	1.034.000	-654.000	-63,25%	380.000	-310.200	-30,00%	723.800	-634.000	-61,32%	400.000	-310.200	-30,00%	723.800	- 485.980	-47,00%	548.020	- 465.300	-45,00%	568.700
116	72102305-001	Reparación y adaptación de relaman al forzador de aire	Unidad	EVENTO	1	495.000	0	0,00%	495.000	-375.000	-75,76%	120.000	-148.500	-30,00%	346.500	-195.000	-39,39%	300.000	-148.500	-30,00%	346.500	- 232.650	-47,00%	262.350	- 222.750	-45,00%	272.250
117	72102305-001	Cambio y adaptación de ruleman al forzador de aire	Unidad	EVENTO	1	495.000	0	0,00%	495.000	-215.000	-43,43%	280.000	-148.500	-30,00%	346.500	-245.000	-49,49%	250.000	-148.500	-30,00%	346.500	- 232.650	-47,00%	262.350	- 222.750	-45,00%	272.250
118	72102305-001	Cambio de correa al motor del evaporador	Unidad	EVENTO	1	253.000	0	0,00%	253.000	-133.000	-52,57%	120.000	-75.900	-30,00%	177.100	-123.000	-48,62%	130.000	-75.900	-30,00%	177.100	- 118.910	-47,00%	134.090	- 113.850	-45,00%	139.150
TOTAL						55.110.000			**52.756.000**			**33.173.000**			**40.453.700**			**36.476.000**			**38.576.400**			**29.208.300**			**31.862.050**

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 2

LOTE 2 Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito. Encarnación, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito, Pedro J. Caballero, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito. Salto del Guaira, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito) -

							TECNOFRIO de Pascual Torres			**VIS S.R.L.**			**SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero**			**2B REFRIGERACIÓN** de Leticia Barreto			**FRIOTEXS G S.R.L.**		
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del bien y/o servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**CANTIDAD**	**PRECIO REFERENCIAL**	**DIFERENCIA**	**% VARIACIÓN**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**	**DIFERENCIA**	**% VARIACIÓN**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**	**DIFERENCIA**	**% VARIACIÓN**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**	**DIFERENCIA**	**% VARIACIÓN**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**	**DIFERENCIA**	**% VARIACIÓN**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**
1	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	858.000	-	0,00%	858.000	- 257.400	-30,00%	600.600	- 300.000	-34,97%	558.000	- 257.400	-30,00%	600.600	- 403.260	-47,00%	454.740
2	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	990.000	-	0,00%	990.000	- 297.000	-30,00%	693.000	- 297.000	-30,00%	693.000	- 297.000	-30,00%	693.000	- 465.300	-47,00%	524.700
3	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	858.000	-	0,00%	858.000	- 257.400	-30,00%	600.600	- 300.000	-34,97%	558.000	- 257.400	-30,00%	600.600	- 403.260	-47,00%	454.740
4	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	990.000	-	0,00%	990.000	- 297.000	-30,00%	693.000	- 297.000	-30,00%	693.000	- 297.000	-30,00%	693.000	- 465.300	-47,00%	524.700
5	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	935.000	-	0,00%	935.000	- 280.500	-30,00%	654.500	- 327.000	-34,97%	608.000	- 280.500	-30,00%	654.500	- 439.450	-47,00%	495.550
6	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.089.000	-	0,00%	1.089.000	- 326.700	-30,00%	762.300	- 326.000	-29,94%	763.000	- 326.700	-30,00%	762.300	- 511.830	-47,00%	577.170
7	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.045.000	-	0,00%	1.045.000	- 313.500	-30,00%	731.500	- 365.000	-34,93%	680.000	- 313.500	-30,00%	731.500	- 491.150	-47,00%	553.850
8	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	3.245.000	-	0,00%	3.245.000	- 973.500	-30,00%	2.271.500	- 973.000	-29,98%	2.272.000	- 967.200	-29,81%	2.277.800	- 1.525.150	-47,00%	1.719.850
9	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.155.000	-	0,00%	1.155.000	- 346.500	-30,00%	808.500	- 405.000	-35,06%	750.000	- 346.500	-30,00%	808.500	- 542.850	-47,00%	612.150
10	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	3.630.000	-	0,00%	3.630.000	##########	-30,00%	2.541.000	- 1.089.000	-30,00%	2.541.000	- 1.089.000	-30,00%	2.541.000	- 1.706.100	-47,00%	1.923.900
11	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.980.000	-	0,00%	1.980.000	- 594.000	-30,00%	1.386.000	- 693.000	-35,00%	1.287.000	- 594.000	-30,00%	1.386.000	- 930.600	-47,00%	1.049.400

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

2803000

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID N° 340.606
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 2

LOTE 2 Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito. Encarnación, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito. Pedro J. Caballero, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito. Salto del Guaira, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito) -

							TECNOFRIO de Pascual Torres			**VIS S.R.L.**			**SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero**			**2B REFRIGERACIÓN** de Leticia Barreto			**FRIOTEXS G S.R.L.**		
Item	**Código Catálogo**	**Descripción del bien y/o servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**CANTIDAD**	**PRECIO REFERENCIAL**	**DIFERENCIA**	**% VARIACIÓN**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**	**DIFERENCIA**	**% VARIACIÓN**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**	**DIFERENCIA**	**% VARIACIÓN**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**	**DIFERENCIA**	**% VARIACIÓN**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**	**DIFERENCIA**	**% VARIACIÓN**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**
12	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	4.290.000	-	0,00%	4.290.000	-	0,00%	4.290.000	- 1.290.000	-30,07%	3.000.000	- 1.287.000	-30,00%	3.003.000	- 2.016.300	-47,00%	2.273.700
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU																					
13	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	132.000	-	0,00%	132.000	- 39.600	-30,00%	92.400	**48.000**	**36,36%**	**180.000**	- 39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
14	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	231.000	-	0,00%	231.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 81.000	-35,06%	150.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
15	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	132.000	-	0,00%	132.000	- 39.600	-30,00%	92.400	**- 112.000**	**-84,85%**	**20.000**	- 39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
16	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	-	0,00%	154.000	- 46.200	-30,00%	107.800	- 4.000	-2,60%	150.000	- 46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
17	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	154.000	-	0,00%	154.000	- 46.200	-30,00%	107.800	**- 104.000**	**-67,53%**	**50.000**	- 46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
18	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	220.000	-	0,00%	220.000	- 66.000	-30,00%	154.000	**- 160.000**	**-72,73%**	**60.000**	- 66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
19	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 102.000	-42,15%	140.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
20	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	330.000	-	0,00%	330.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 200.000	-60,61%	130.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
21	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	330.000	-	0,00%	330.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 170.000	-51,52%	160.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
22	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	121.000	-	0,00%	121.000	- 36.300	-30,00%	84.700	- 51.000	-42,15%	70.000	- 36.300	-30,00%	84.700	- 56.870	-47,00%	64.130
23	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	627.000	-	0,00%	627.000	- 188.100	-30,00%	438.900	- 57.000	-9,09%	570.000	- 188.100	-30,00%	438.900	- 294.690	-47,00%	332.310
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU																					
24	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	132.000	-	0,00%	132.000	- 39.600	-30,00%	92.400	**48.000**	**36,36%**	**180.000**	- 39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
25	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	231.000	-	0,00%	231.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 81.000	-35,06%	150.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
26	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	132.000	-	0,00%	132.000	- 39.600	-30,00%	92.400	**- 112.000**	**-84,85%**	**20.000**	- 39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
27	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	-	0,00%	154.000	- 46.200	-30,00%	107.800	- 4.000	-2,60%	150.000	- 46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
28	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	154.000	-	0,00%	154.000	- 46.200	-30,00%	107.800	- 104.000	**-67,53%**	**50.000**	- 46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
29	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	220.000	-	0,00%	220.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- 160.000	-72,73%	60.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
30	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 102.000	-42,15%	140.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
31	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	330.000	-	0,00%	330.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 200.000	-60,61%	130.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
32	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	330.000	-	0,00%	330.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 170.000	-51,52%	160.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
33	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	121.000	-	0,00%	121.000	- 36.300	-30,00%	84.700	- 51.000	-42,15%	70.000	- 36.300	-30,00%	84.700	- 56.870	-47,00%	64.130
34	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	847.000	-	0,00%	847.000	-	0,00%	847.000	- 202.000	-23,85%	645.000	- 254.500	-30,05%	592.500	- 398.090	-47,00%	448.910
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU																					
35	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	154.000	-	0,00%	154.000	- 46.200	-30,00%	107.800	**96.000**	**62,34%**	**250.000**	- 46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
36	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	264.000	-	0,00%	264.000	- 79.200	-30,00%	184.800	- 84.000	-31,82%	180.000	- 79.200	-30,00%	184.800	- 124.080	-47,00%	139.920
37	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	154.000	-	0,00%	154.000	- 46.200	-30,00%	107.800	**- 134.000**	**-87,01%**	**20.000**	- 46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
38	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	176.000	-	0,00%	176.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 26.000	-14,77%	150.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
39	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	167.000	-	0,00%	167.000	- 50.100	-30,00%	116.900	**- 117.000**	**-70,06%**	**50.000**	- 50.100	-30,00%	116.900	- 78.490	-47,00%	88.510

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID N° 340.606

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 2

LOTE 2 Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito. Encarnación, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito. Pedro J. Caballero, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito. Salto del Guaira, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito) -

							TECNOFRIO de Pascual Torres			**VIS S.R.L.**			**SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero**			**2B REFRIGERACIÓN** de Leticia Barreto			**FRIOTEXS G S.R.L.**		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
40	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	176.000	-	0,00%	176.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 116.000	-65,91%	60.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
41	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 72.000	-29,75%	170.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
42	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 92.000	-38,02%	150.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
43	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 62.000	-25,62%	180.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
44	72102305-001	Cambio de la llave contactora al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	-	0,00%	154.000	- 46.200	-30,00%	107.800	- 69.000	-44,81%	85.000	- 46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
45	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	132.000	-	0,00%	132.000	- 39.600	-30,00%	92.400	- 52.000	-39,39%	80.000	- 39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
46	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	682.000	-	0,00%	682.000	-	0,00%	682.000	- 228.000	33,43%	910.000	- 204.600	-30,00%	477.400	- 320.540	-47,00%	361.460
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU																					
47	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	187.000	-	0,00%	187.000	- 56.100	-30,00%	130.900	**113.000**	**60,43%**	**300.000**	- 56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
48	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	330.000	-	0,00%	330.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 98.000	-29,70%	232.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
49	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	187.000	-	0,00%	187.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- 167.000	**-89,30%**	**20.000**	- 56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
50	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	176.000	-	0,00%	176.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 86.000	-48,86%	90.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
51	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	176.000	-	0,00%	176.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- **126.000**	**-71,59%**	**50.000**	- 52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
52	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	187.000	-	0,00%	187.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- **127.000**	**-67,91%**	**60.000**	- 56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
53	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	187.000	-	0,00%	187.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- 57.000	-30,48%	130.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
54	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 72.000	-29,75%	170.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
55	72102305-001	Cambio de la llave contactora al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	176.000	-	0,00%	176.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 76.000	-43,18%	100.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
56	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	231.000	-	0,00%	231.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 111.000	-48,05%	120.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
57	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	869.000	-	0,00%	869.000	-	0,00%	869.000	**361.000**	**41,54%**	**1.230.000**	- 260.700	-30,00%	608.300	- 408.430	-47,00%	460.570
58	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 72.000	-29,75%	170.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
59	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	-	0,00%	220.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- 65.000	-29,55%	155.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
60	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	231.000	-	0,00%	231.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 111.000	-48,05%	120.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
61	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 122.000	-50,41%	120.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
62	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	-	0,00%	352.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- **272.000**	**-77,27%**	**80.000**	- 105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
63	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	-	0,00%	352.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- **272.000**	**-77,27%**	**80.000**	- 105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU																					
64	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	220.000	-	0,00%	220.000	10.000	4,55%	230.000	**80.000**	**36,36%**	**300.000**	- 66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
65	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	330.000	-	0,00%	330.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 98.000	-29,70%	232.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
66	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	187.000	-	0,00%	187.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- **167.000**	**-89,30%**	**20.000**	- 56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
67	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	220.000	-	0,00%	220.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- **195.000**	**-88,64%**	**25.000**	- 66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600

C.P. SONIA GONZALEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID N° 340.606

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 2

LOTE 2 Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Encarnación, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pedro J. Caballero, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Salto del Guaira, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito) -

							TECNOFRIO de Pascual Torres			VIS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
68	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	-	0,00%	220.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- 170.000	-77,27%	50.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
69	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	297.000	-	0,00%	297.000	- 89.100	-30,00%	207.900	- 237.000	-79,80%	60.000	- 89.100	-30,00%	207.900	- 139.590	-47,00%	157.410
70	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	297.000	-	0,00%	297.000	- 89.100	-30,00%	207.900	- 157.000	-52,86%	140.000	- 89.100	-30,00%	207.900	- 139.590	-47,00%	157.410
71	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	297.000	-	0,00%	297.000	- 89.100	-30,00%	207.900	- 142.000	-47,81%	155.000	- 89.100	-30,00%	207.900	- 139.590	-47,00%	157.410
72	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	286.000	-	0,00%	286.000	- 85.800	-30,00%	200.200	- 186.000	-65,03%	100.000	- 85.800	-30,00%	200.200	- 134.420	-47,00%	151.580
73	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	231.000	-	0,00%	231.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 111.000	-48,05%	120.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
74	72102305-001	Cambio del motocompresor	Unidad	EVENTO	1	1.089.000	-	0,00%	1.089.000	-	0,00%	1.089.000	241.000	22,13%	1.330.000	- 326.700	-30,00%	762.300	- 511.830	-47,00%	577.170
75	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	-	0,00%	352.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- 162.000	-46,02%	190.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
76	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	440.000	-	0,00%	440.000	- 132.000	-30,00%	308.000	- 250.000	-56,82%	190.000	- 132.000	-30,00%	308.000	- 206.800	-47,00%	233.200
77	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	341.000	-	0,00%	341.000	- 102.300	-30,00%	238.700	- 221.000	-64,81%	120.000	- 102.300	-30,00%	238.700	- 160.270	-47,00%	180.730
78	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	330.000	-	0,00%	330.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 210.000	-63,64%	120.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
79	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	-	0,00%	352.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- 272.000	-77,27%	80.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
80	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	-	0,00%	352.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- 272.000	-77,27%	80.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
		Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU																			
81	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	550.000	-	0,00%	550.000	- 100.000	-18,18%	450.000	- 150.000	-27,27%	400.000	- 165.000	-30,00%	385.000	- 258.500	-47,00%	291.500
82	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	330.000	-	0,00%	330.000	-	0,00%	330.000	- 50.000	-15,15%	280.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
83	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	187.000	-	0,00%	187.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- 167.000	-89,30%	20.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
84	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	231.000	-	0,00%	231.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 206.000	-89,18%	25.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
85	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	286.000	-	0,00%	286.000	- 85.800	-30,00%	200.200	- 236.000	-82,52%	50.000	- 85.800	-30,00%	200.200	- 134.420	-47,00%	151.580
86	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	231.000	-	0,00%	231.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 171.000	-74,03%	60.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
87	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	297.000	-	0,00%	297.000	- 89.100	-30,00%	207.900	- 97.000	-32,66%	200.000	- 89.100	-30,00%	207.900	- 139.590	-47,00%	157.410
88	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 97.000	-40,08%	145.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
89	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	506.000	-	0,00%	506.000	- 151.800	-30,00%	354.200	- 336.000	-66,40%	170.000	- 151.800	-30,00%	354.200	- 237.820	-47,00%	268.180
90	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	418.000	-	0,00%	418.000	- 125.400	-30,00%	292.600	- 298.000	-71,29%	120.000	- 125.400	-30,00%	292.600	- 196.460	-47,00%	221.540
91	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	341.000	-	0,00%	341.000	- 102.300	-30,00%	238.700	- 211.000	-61,88%	130.000	- 102.300	-30,00%	238.700	- 160.270	-47,00%	180.730
92	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	1.199.000	-	0,00%	1.199.000	-	0,00%	1.199.000	651.000	54,30%	1.850.000	- 359.700	-30,00%	839.300	- 605.930	-50,54%	593.070
93	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	660.000	-	0,00%	660.000	- 198.000	-30,00%	462.000	- 460.000	-69,70%	200.000	- 198.000	-30,00%	462.000	- 310.200	-47,00%	349.800
94	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	341.000	-	0,00%	341.000	- 102.300	-30,00%	238.700	- 116.000	-34,02%	225.000	- 102.300	-30,00%	238.700	- 160.270	-47,00%	180.730
95	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	550.000	-	0,00%	550.000	- 165.000	-30,00%	385.000	- 370.000	-67,27%	180.000	- 165.000	-30,00%	385.000	- 258.500	-47,00%	291.500

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 2

LOTE 2: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito, Encarnación, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pedro J. Caballero, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito, Salto del Guaira, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito) -

							TECNOFRIO de Pascual Torres			VIS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
96	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	517.000	-	0,00%	517.000	- 155.100	-30,00%	361.900	- 317.000	-61,32%	200.000	- 155.100	-30,00%	361.900	- 242.990	-47,00%	274.010
97	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	759.000	-	0,00%	759.000	- 227.700	-30,00%	531.300	- 599.000	-78,92%	160.000	- 227.700	-30,00%	531.300	- 356.730	-47,00%	402.270
98	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	649.000	-	0,00%	649.000	- 194.700	-30,00%	454.300	- 489.000	-75,35%	160.000	- 194.700	-30,00%	454.300	- 305.030	-47,00%	343.970
		Mantenimiento de Acondicionador de Aire del tipo Central de 120.000 BTU																			
99	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	581.900	-	0,00%	581.900	- 174.570	-30,00%	407.330	- 131.900	-22,67%	450.000	- 174.600	-30,01%	407.300	- 273.493	-47,00%	308.407
100	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	889.900	-	0,00%	889.900	- 649.900	-73,03%	240.000	- 409.900	-46,06%	480.000	- 266.970	-30,00%	622.930	- 418.253	-47,00%	471.647
101	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	416.900	-	0,00%	416.900	- 125.070	-30,00%	291.830	- 381.900	-91,60%	35.000	- 125.070	-30,00%	291.830	- 195.943	-47,00%	220.957
102	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	416.900	-	0,00%	416.900	- 125.070	-30,00%	291.830	- 386.900	-92,80%	30.000	- 125.070	-30,00%	291.830	- 195.943	-47,00%	220.957
103	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	416.900	-	0,00%	416.900	- 125.070	-30,00%	291.830	- 386.900	-92,80%	30.000	- 125.070	-30,00%	291.830	- 195.943	-47,00%	220.957
104	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	636.900	-	0,00%	636.900	- 191.070	-30,00%	445.830	- 546.900	-85,87%	90.000	- 191.070	-30,00%	445.830	- 299.343	-47,00%	337.557
105	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	636.900	-	0,00%	636.900	- 191.070	-30,00%	445.830	- 336.900	-52,90%	300.000	- 191.070	-30,00%	445.830	- 299.343	-47,00%	337.557
106	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	889.900	-	0,00%	889.900	- 266.970	-30,00%	622.930	- 539.900	-60,67%	350.000	- 266.970	-30,00%	622.930	- 418.253	-47,00%	471.647
107	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	295.900	-	0,00%	295.900	- 88.770	-30,00%	207.130	- 145.900	-49,31%	150.000	- 88.770	-30,00%	207.130	- 139.073	-47,00%	156.827
108	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	911.900	-	0,00%	911.900	- 273.570	-30,00%	638.330	- 731.900	-80,26%	180.000	- 273.570	-30,00%	638.330	- 428.593	-47,00%	483.307
109	72102305-001	Cambio del motocompesor	Unidad	EVENTO	1	4.431.900	-	0,00%	4.431.900	##########	-30,00%	3.102.330	- 1.328.900	-29,98%	3.103.000	- 1.329.570	-30,00%	3.102.330	- 2.082.993	-47,00%	2.348.907
110	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	669.900	-	0,00%	669.900	- 200.970	-30,00%	468.930	- 369.900	-55,22%	300.000	- 200.970	-30,00%	468.930	- 314.853	-47,00%	355.047
111	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	746.900	-	0,00%	746.900	- 224.070	-30,00%	522.830	- 416.900	-55,82%	330.000	- 224.070	-30,00%	522.830	- 351.043	-47,00%	395.857
112	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	636.900	-	0,00%	636.900	- 191.070	-30,00%	445.830	- 356.900	-56,04%	280.000	- 191.070	-30,00%	445.830	- 299.343	-47,00%	337.557
113	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	636.900	-	0,00%	636.900	- 191.070	-30,00%	445.830	- 376.900	-59,18%	260.000	- 191.070	-30,00%	445.830	- 299.343	-47,00%	337.557
114	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	1.021.900	-	0,00%	1.021.900	- 306.570	-30,00%	715.330	- 641.900	-62,81%	380.000	- 306.570	-30,00%	715.330	- 480.293	-47,00%	541.607
115	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	1.065.900	-	0,00%	1.065.900	- 319.770	-30,00%	746.130	- 665.900	-62,47%	400.000	- 319.770	-30,00%	746.130	- 500.973	-47,00%	564.927
116	72102305-001	Reparación y adaptación de relaman al forzador de aire	Unidad	EVENTO	1	526.900	-	0,00%	526.900	- 158.070	-30,00%	368.830	- 226.900	-43,06%	300.000	- 158.070	-30,00%	368.830	- 247.643	-47,00%	279.257
117	72102305-001	Cambio y adaptación de ruleman al forzador de aire	Unidad	EVENTO	1	526.900	-	0,00%	526.900	- 158.070	-30,00%	368.830	- 276.900	-52,55%	250.000	- 158.070	-30,00%	368.830	- 247.643	-47,00%	279.257
118	72102305-001	Cambio de correa al motor del evaporador	Unidad	EVENTO	1	614.900	-	0,00%	614.900	- 184.470	-30,00%	430.430	-	0,00%	130.000	-	0,00%	430.430	- 289.003	-47,00%	325.897
119	72102305-001	Costo traslado zona 2	Unidad	EVENTO	1	1.650.000	-	0,00%	1.650.000	- 495.000	-30,00%	1.155.000	350.000	21,21%	2.000.000	- 495.000	-30,00%	1.155.000	- 775.500	-47,00%	874.500
TOTAL						66.761.000			**66.761.000**			**49.282.570**			**41.065.000**			**46.738.570**			**35.340.930**

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID N° 340.606
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 3

LOTE 3: Mantenimiento e instalacion de aires acondicionados (Concepción, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Alberdi y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pilar y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Mcal. Estigarribia (Chaco); Gral. Bruguez (Chaco); Carmelo Peralta (Chaco); e Infante Rivarola (Chaco). -

							TECNOFRIO de Pascual Torres			**VIS S.R.L.**			**SERVICIO TECNICO J.C.** de N. Javier Caballero			**2B REFRIGERACIÓN** de Leticia Barreto			**FRIOTEXS G S.R.L.**		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
1	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.078.000	-320.000	-29,68%	758.000	-323.400	-30,00%	754.600	-378.000	-35,06%	700.000	-323.400	-30,00%	754.600	- 506.660	-47,00%	571.340
2	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	-210.000	-19,09%	890.000	-330.000	-30,00%	770.000	-330.000	-30,00%	770.000	-330.000	-30,00%	770.000	- 517.000	-47,00%	583.000
3	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.078.000	-320.000	-29,68%	758.000	-323.400	-30,00%	754.600	-378.000	-35,06%	700.000	-323.400	-30,00%	754.600	- 506.660	-47,00%	571.340
4	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	-210.000	-19,09%	890.000	-330.000	-30,00%	770.000	-330.000	-30,00%	770.000	-330.000	-30,00%	770.000	- 517.000	-47,00%	583.000
5	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.155.000	-320.000	-27,71%	835.000	-346.500	-30,00%	808.500	-405.000	-35,06%	750.000	-346.500	-30,00%	808.500	- 542.850	-47,00%	612.150
6	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.419.000	-430.000	-30,30%	989.000	-425.700	-30,00%	993.300	-425.000	-29,95%	994.000	-425.700	-30,00%	993.300	- 666.930	-47,00%	752.070
7	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	-320.000	-25,30%	945.000	-379.500	-30,00%	885.500	-379.000	-29,96%	886.000	-379.500	-30,00%	885.500	- 594.550	-47,00%	670.450
8	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	3.575.000	-430.000	-12,03%	3.145.000	-1.072.500	-30,00%	2.502.500	-1.072.000	-29,99%	2.503.000	-1.072.500	-30,00%	2.502.500	- 1.680.250	-47,00%	1.894.750
9	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.375.000	-460.000	-33,45%	915.000	-412.500	-30,00%	962.500	-481.000	-34,98%	894.000	-412.500	-30,00%	962.500	- 646.250	-47,00%	728.750
10	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	4.180.000	-630.000	-15,07%	3.550.000	-1.254.000	-30,00%	2.926.000	-1.254.000	-30,00%	2.926.000	-1.254.000	-30,00%	2.926.000	- 1.964.600	-47,00%	2.215.400
11	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	-210.000	-10,05%	1.880.000	-627.000	-30,00%	1.463.000	-627.000	-30,00%	1.463.000	-627.000	-30,00%	1.463.000	- 982.300	-47,00%	1.107.700

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

13

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID N° 340.606
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 3

LOTE 3: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Concepción, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Alberdi y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pilar y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Mcal. Estigarribia (Chaco); Gral. Bruguez (Chaco); Carmelo Peralta (Chaco); e Infante Rivarola (Chaco).-

							TECNOFRIO de Pascual Torres			VIS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
12	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	4.620.000	-1.120.000	-24,24%	3.500.000	-2.170.000	-46,97%	2.450.000	-1.386.000	-30,00%	3.234.000	-1.386.000	-30,00%	3.234.000	- 2.171.400	-47,00%	2.448.600
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU																					
13	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	132.000	0	0,00%	132.000	88.000	66,67%	220.000	48.000	36,36%	180.000	-39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
14	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	231.000	0	0,00%	231.000	-61.000	-26,41%	170.000	-81.000	-35,06%	150.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
15	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	132.000	0	0,00%	132.000	-32.000	-24,24%	100.000	-112.000	-84,85%	20.000	-39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
16	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	0	0,00%	154.000	-34.000	-22,08%	120.000	-4.000	-2,60%	150.000	-46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
17	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	154.000	0	0,00%	154.000	-46.200	-30,00%	107.800	-104.000	-67,53%	50.000	-46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
18	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	220.000	0	0,00%	220.000	-66.000	-30,00%	154.000	-160.000	-72,73%	60.000	-66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
19	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-102.000	-42,15%	140.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
20	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	330.000	0	0,00%	330.000	-99.000	-30,00%	231.000	-200.000	-60,61%	130.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
21	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	330.000	0	0,00%	330.000	-99.000	-30,00%	231.000	-170.000	-51,52%	160.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
22	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	121.000	0	0,00%	121.000	-36.300	-30,00%	84.700	-51.000	-42,15%	70.000	-36.300	-30,00%	84.700	- 56.870	-47,00%	64.130
23	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	627.000	0	0,00%	627.000	0	0,00%	627.000	-57.000	-9,09%	570.000	-188.100	-30,00%	438.900	- 294.690	-47,00%	332.310
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU																					
24	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	132.000	0	0,00%	132.000	-39.600	-30,00%	92.400	48.000	36,36%	180.000	-39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
25	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	231.000	0	0,00%	231.000	0	0,00%	231.000	-81.000	-35,06%	150.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
26	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	132.000	0	0,00%	132.000	-39.600	-30,00%	92.400	-112.000	-84,85%	20.000	-39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
27	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	0	0,00%	154.000	-44.000	-28,57%	110.000	-4.000	-2,60%	150.000	-46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
28	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	154.000	0	0,00%	154.000	-44.000	-28,57%	110.000	-104.000	-67,53%	50.000	-46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
29	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	220.000	0	0,00%	220.000	-66.000	-30,00%	154.000	-160.000	-72,73%	60.000	-66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
30	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-102.000	-42,15%	140.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
31	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	330.000	0	0,00%	330.000	-99.000	-30,00%	231.000	-200.000	-60,61%	130.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
32	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	330.000	0	0,00%	330.000	-99.000	-30,00%	231.000	-170.000	-51,52%	160.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
33	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	121.000	0	0,00%	121.000	-36.300	-30,00%	84.700	-51.000	-42,15%	70.000	-36.300	-30,00%	84.700	- 56.870	-47,00%	64.130
34	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	847.000	0	0,00%	847.000	0	0,00%	847.000	-202.000	-23,85%	645.000	-254.100	-30,00%	592.900	- 398.090	-47,00%	448.910
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU																					
35	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	154.000	0	0,00%	154.000	-46.200	-30,00%	107.800	96.000	62,34%	250.000	-46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
36	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	264.000	0	0,00%	264.000	-79.200	-30,00%	184.800	-84.000	-31,82%	180.000	-79.200	-30,00%	184.800	- 124.080	-47,00%	139.920
37	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	154.000	0	0,00%	154.000	-46.200	-30,00%	107.800	-134.000	-87,01%	20.000	-46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
38	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	176.000	0	0,00%	176.000	-52.800	-30,00%	123.200	-26.000	-14,77%	150.000	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
39	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	176.000	-9.000	-5,11%	167.000	-52.800	-30,00%	123.200	-126.000	-71,59%	50.000	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID N° 340.606
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 3

LOTE 3: Mantenimiento e instalacion de aires acondicionados (Concepción, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Alberdi y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pilar y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Mcal. Estigarribia (Chaco); Gral. Bruguez (Chaco); Carmelo Peralta (Chaco); e Infante Rivarola (Chaco).-

							TECNOFRIO de Pascual Torres			VIS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
40	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	176.000	0	0,00%	176.000	-52.800	-30,00%	123.200	**-116.000**	**-65,91%**	**60.000**	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
41	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-72.000	-29,75%	170.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
42	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-92.000	-38,02%	150.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
43	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-62.000	-25,62%	180.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
44	72102305-001	Cambio de la llave contactora al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	0	0,00%	154.000	-46.200	-30,00%	107.800	-69.000	-44,81%	85.000	-46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
45	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	132.000	0	0,00%	132.000	-39.600	-30,00%	92.400	-52.000	-39,39%	80.000	-39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
46	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	682.000	0	0,00%	682.000	0	0,00%	682.000	**228.000**	**33,43%**	**910.000**	-204.600	-30,00%	477.400	- 320.540	-47,00%	361.460
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU																					
47	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	187.000	0	0,00%	187.000	-56.100	-30,00%	130.900	**113.000**	**60,43%**	**300.000**	-56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
48	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	330.000	0	0,00%	330.000	-99.000	-30,00%	231.000	-98.000	-29,70%	232.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
49	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	187.000	0	0,00%	187.000	-56.100	-30,00%	130.900	**-167.000**	**-89,30%**	**20.000**	-56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
50	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	176.000	0	0,00%	176.000	-52.800	-30,00%	123.200	-86.000	-48,86%	90.000	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
51	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	176.000	0	0,00%	176.000	-52.800	-30,00%	123.200	**-126.000**	**-71,59%**	**50.000**	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
52	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	187.000	0	0,00%	187.000	-56.100	-30,00%	130.900	**-127.000**	**-67,91%**	**60.000**	-56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
53	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	187.000	0	0,00%	187.000	-56.100	-30,00%	130.900	-57.000	-30,48%	130.000	-56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
54	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-72.000	-29,75%	170.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
55	72102305-001	Cambio de la llave contactora al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	176.000	0	0,00%	176.000	-52.800	-30,00%	123.200	-76.000	-43,18%	100.000	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
56	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	231.000	0	0,00%	231.000	-69.300	-30,00%	161.700	-111.000	-48,05%	120.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
57	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	869.000	0	0,00%	869.000	0	0,00%	869.000	**361.000**	**41,54%**	**1.230.000**	-260.700	-30,00%	608.300	- 408.430	-47,00%	460.570
58	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-72.000	-29,75%	170.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
59	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	0	0,00%	220.000	-66.000	-30,00%	154.000	-65.000	-29,55%	155.000	-66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
60	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	231.000	0	0,00%	231.000	-69.300	-30,00%	161.700	-111.000	-48,05%	120.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
61	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-122.000	-50,41%	120.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
62	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	0	0,00%	352.000	-105.600	-30,00%	246.400	**-272.000**	**-77,27%**	**80.000**	-105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
63	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	0	0,00%	352.000	-105.600	-30,00%	246.400	**-272.000**	**-77,27%**	**80.000**	-105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU																					
64	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	220.000	0	0,00%	220.000	0	0,00%	220.000	**80.000**	**36,36%**	**300.000**	-66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
65	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	330.000	0	0,00%	330.000	-99.000	-30,00%	231.000	-98.000	-29,70%	232.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
66	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	187.000	0	0,00%	187.000	-56.100	-30,00%	130.900	**-167.000**	**-89,30%**	**20.000**	-56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
67	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	176.000	44.000	25,00%	220.000	-52.800	-30,00%	123.200	**-151.000**	**-85,80%**	**25.000**	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 3

LOTE 3: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Concepción, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Alberdi y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pilar y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Mcal. Estigarribia (Chaco); Gral. Bruguez (Chaco); Carmelo Peralta (Chaco); e Infante Rivarola (Chaco).-

							TECNOFRIO de Pascual Torres			VIS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
68	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	176.000	44.000	25,00%	220.000	-52.800	-30,00%	123.200	-126.000	-71,59%	50.000	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
69	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	187.000	110.000	58,82%	297.000	-56.100	-30,00%	130.900	-127.000	-67,91%	60.000	-56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
70	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	187.000	110.000	58,82%	297.000	-56.100	-30,00%	130.900	-47.000	-25,13%	140.000	-56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
71	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	55.000	22,73%	297.000	-72.600	-30,00%	169.400	-87.000	-35,95%	155.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
72	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	176.000	110.000	62,50%	286.000	-52.800	-30,00%	123.200	-76.000	-43,18%	100.000	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
73	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	231.000	0	0,00%	231.000	-69.300	-30,00%	161.700	-111.000	-48,05%	120.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
74	72102305-001	Cambio del motocompresor	Unidad	EVENTO	1	1.089.000	0	0,00%	1.089.000	0	0,00%	1.089.000	241.000	22,13%	1.330.000	-326.700	-30,00%	762.300	- 511.830	-47,00%	577.170
75	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	242.000	110.000	45,45%	352.000	-72.600	-30,00%	169.400	-52.000	-21,49%	190.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
76	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	100,00%	440.000	-66.000	-30,00%	154.000	-30.000	-13,64%	190.000	-66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
77	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	231.000	110.000	47,62%	341.000	-69.300	-30,00%	161.700	-111.000	-48,05%	120.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
78	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	242.000	88.000	36,36%	330.000	-72.600	-30,00%	169.400	-122.000	-50,41%	120.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
79	72102305-001	Cambio del ventillador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	0	0,00%	352.000	-105.600	-30,00%	246.400	-272.000	-77,27%	80.000	-105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
80	72102305-001	Cambio del ventillador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	0	0,00%	352.000	-105.600	-30,00%	246.400	-272.000	-77,27%	80.000	-105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU																					
81	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	220.000	330.000	150,00%	550.000	0	0,00%	220.000	180.000	81,82%	400.000	-66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
82	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	330.000	0	0,00%	330.000	-99.000	-30,00%	231.000	-50.000	-15,15%	280.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
83	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	187.000	0	0,00%	187.000	-56.100	-30,00%	130.900	-167.000	-89,30%	20.000	-56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
84	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	231.000	0	0,00%	231.000	-69.300	-30,00%	161.700	-206.000	-89,18%	25.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
85	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	286.000	0	0,00%	286.000	-85.800	-30,00%	200.200	-236.000	-82,52%	50.000	-85.800	-30,00%	200.200	- 134.420	-47,00%	151.580
86	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	231.000	0	0,00%	231.000	-69.300	-30,00%	161.700	-171.000	-74,03%	60.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
87	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	297.000	0	0,00%	297.000	-89.100	-30,00%	207.900	-97.000	-32,66%	200.000	-89.100	-30,00%	207.900	- 139.590	-47,00%	157.410
88	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-97.000	-40,08%	145.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
89	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	286.000	220.000	76,92%	506.000	-85.800	-30,00%	200.200	-116.000	-40,56%	170.000	-85.800	-30,00%	200.200	- 134.420	-47,00%	151.580
90	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	308.000	110.000	35,71%	418.000	-92.400	-30,00%	215.600	-188.000	-61,04%	120.000	-92.400	-30,00%	215.600	- 144.760	-47,00%	163.240
91	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	231.000	110.000	47,62%	341.000	-69.300	-30,00%	161.700	-101.000	-43,72%	130.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
92	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	1.089.000	110.000	10,10%	1.199.000	0	0,00%	1.089.000	-324.000	-29,75%	765.000	-326.700	-30,00%	762.300	- 511.830	-47,00%	577.170
93	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000	100,00%	660.000	-99.000	-30,00%	231.000	-130.000	-39,39%	200.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
94	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	341.000	0	0,00%	341.000	-102.300	-30,00%	238.700	-116.000	-34,02%	225.000	-102.300	-30,00%	238.700	- 160.270	-47,00%	180.730
95	72102305-001	Reboblnado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	330.000	220.000	66,67%	550.000	-99.000	-30,00%	231.000	-150.000	-45,45%	180.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900

C.P. SONIA B. VALIENTE E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

97.000.000

Aduana Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID N° 340.606
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 3

LOTE 3: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Concepción, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Alberdi y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pilar y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Mcal. Estigarribia (Chaco); Gral. Bruguez (Chaco); Carmelo Peralta (Chaco); e Infante Rivarola (Chaco).-

							TECNOFRIO de Pascual Torres			VIS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
96	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	407.000	110.000	27,03%	517.000	-122.100	-30,00%	284.900	-207.000	-50,86%	200.000	-122.100	-30,00%	284.900	- 191.290	-47,00%	215.710
97	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	429.000	330.000	76,92%	759.000	-128.700	-30,00%	300.300	-269.000	-62,70%	160.000	-128.700	-30,00%	300.300	- 201.630	-47,00%	227.370
98	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	429.000	220.000	51,28%	649.000	-128.700	-30,00%	300.300	-269.000	-62,70%	160.000	-128.700	-30,00%	300.300	- 201.630	-47,00%	227.370
		Mantenimiento de Acondicionador de Aire del tipo Central de 120.000 BTU																			
99	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	471.900	110.000	23,31%	581.900	-141.570	-30,00%	330.330	-21.900	-4,64%	450.000	-141.570	-30,00%	330.330	- 221.793	-47,00%	250.107
100	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	889.900	0	0,00%	889.900	-266.970	-30,00%	622.930	-409.900	-46,06%	480.000	-266.970	-30,00%	622.930	- 418.253	-47,00%	471.647
101	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	416.900	0	0,00%	416.900	-125.070	-30,00%	291.830	-381.900	-91,60%	35.000	-125.070	-30,00%	291.830	- 195.943	-47,00%	220.957
102	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	416.900	0	0,00%	416.900	-125.070	-30,00%	291.830	-386.900	-92,80%	30.000	-125.070	-30,00%	291.830	- 195.943	-47,00%	220.957
103	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	416.900	0	0,00%	416.900	-125.070	-30,00%	291.830	-386.900	-92,80%	30.000	-125.070	-30,00%	291.830	- 195.943	-47,00%	220.957
104	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	636.900	0	0,00%	636.900	-191.070	-30,00%	445.830	-546.900	-85,87%	90.000	-191.070	-30,00%	445.830	- 299.343	-47,00%	337.557
105	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	636.900	0	0,00%	636.900	-191.070	-30,00%	445.830	-336.900	-52,90%	300.000	-191.070	-30,00%	445.830	- 299.343	-47,00%	337.557
106	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	889.900	0	0,00%	889.900	-266.970	-30,00%	622.930	-539.900	-60,67%	350.000	-266.970	-30,00%	622.930	- 418.253	-47,00%	471.647
107	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	295.900	0	0,00%	295.900	-88.770	-30,00%	207.130	-145.900	-49,31%	150.000	-88.770	-30,00%	207.130	- 139.073	-47,00%	156.827
108	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	911.900	0	0,00%	911.900	-273.570	-30,00%	638.330	-731.900	-80,26%	180.000	-273.570	-30,00%	638.330	- 428.593	-47,00%	483.307
109	72102305-001	Cambio del motocompesor	Unidad	EVENTO	1	4.431.900	0	0,00%	4.431.900	0	0,00%	4.431.900	-1.328.900	-29,98%	3.103.000	-1.329.570	-30,00%	3.102.330	- 2.082.993	-47,00%	2.348.907
110	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	669.900	0	0,00%	669.900	-200.970	-30,00%	468.930	-369.900	-55,22%	300.000	-200.970	-30,00%	468.930	- 314.853	-47,00%	355.047
111	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	476.900	270.000	56,62%	746.900	-143.070	-30,00%	333.830	-146.900	-30,80%	330.000	-143.070	-30,00%	333.830	- 224.143	-47,00%	252.757
112	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	636.900	0	0,00%	636.900	-191.070	-30,00%	445.830	-356.900	-56,04%	280.000	-191.070	-30,00%	445.830	- 299.343	-47,00%	337.557
113	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	636.900	0	0,00%	636.900	-191.070	-30,00%	445.830	-376.900	-59,18%	260.000	-191.070	-30,00%	445.830	- 299.343	-47,00%	337.557
114	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	1.021.900	0	0,00%	1.021.900	-306.570	-30,00%	715.330	-641.900	-62,81%	380.000	-306.570	-30,00%	715.330	- 437.893	-42,85%	584.007
115	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	1.065.900	0	0,00%	1.065.900	-319.770	-30,00%	746.130	-665.900	-62,47%	400.000	-319.770	-30,00%	746.130	- 500.973	-47,00%	564.927
116	72102305-001	Reparación y adaptación de relaman al forzador de aire	Unidad	EVENTO	1	526.900	0	0,00%	526.900	-158.070	-30,00%	368.830	-226.900	-43,06%	300.000	-158.070	-30,00%	368.830	- 247.643	-47,00%	279.257
117	72102305-001	Cambio y adaptación de ruleman al forzador de aire	Unidad	EVENTO	1	526.900	0	0,00%	526.900	-158.070	-30,00%	368.830	-276.900	-52,55%	250.000	-158.070	-30,00%	368.830	- 247.643	-47,00%	279.257
118	72102305-001	Cambio de correa al motor del evaporador	Unidad	EVENTO	1	284.900	330.000	115,83%	614.900	-85.470	-30,00%	199.430	-154.900	-54,37%	130.000	-85.470	-30,00%	199.430	- 133.903	-47,00%	150.997
119	72102305-001	Costo traslado zona 3	Unidad	EVENTO	1	1.650.000	0	0,00%	1.650.000	-495.000	-30,00%	1.155.000	350.000	21,21%	2.000.000	-495.000	-30,00%	1.155.000	- 775.500	-47,00%	874.500
TOTAL						65.939.000			64.751.000			48.625.170			42.167.000			46.157.300			34.990.070

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

FOLIO 000