ANEXO B - 02 - 08

Institución:

Direccion Nacional de Aeronautica Civil

FIRE MASTERS S.R.L

Cuadro Comparativo

LCO N° 02/2013

ID: 252350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	46191601-002	Reacondicionamiento y carga de extintores portatil a base de PQS "BC" PURPURA "K" a base de 90% de bicarbonato de potasio de 2 kilos.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	30	Unidad	16.400	492.000
2	46191601-002	Reacondicionamiento y carga de extintores portatil a base de PQS "BC" automatico a base de 90% de bicarbonato de potasio de 8 kilos, cambio de manometro de presion junta y sprinker, prueba hidraulica de los cilindros.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	6	Unidad	65.000	390.000
3	46191601-002	Reacondicionamiento y cargas de extintores portatil a base de PQS "BC" PURPURA "K" a base de 90% de bicarbonato de potasio de 4 kilos, cambio de manometro de presion junta y sprinker, prueba hidraulica de los cilindros (automatico).	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	4	Unidad	57.000	228.000
4	46191601-002	Reacondicionamiento y cargas de extintores automaticos a base de NAFT II o similar de 8 kilos, cambio de manometro gas ecologico.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	4	Unidad	660.000	2.640.000
5	46191601-002	Reacondicionamiento y cargas de extintores automaticos a base de PQS "BC" PURPURA "K" a base de 90% de bicarbonato de potasio de 10 kilos, cambio de manometro de presion, spreinker y junta.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	8	Unidad	104.000	832.000
6	46191601-002	Adquisicion de polvo quimico seco "BC" PURPURA "K" a base de 90% de bicarbonato de potasio, debe estar listado por UL y NORMAS ISO.	Fire Masters	Paraguaya	kilos	750	kilos	25.000	18.750.000
7	46191601-002	Reacondicionamiento y cargas de extintores portatil a base de PQS "ABC" a base de 90% de mono fosfato de amonio de 10 kilos, cambio de manometro de presion, cambio de manguerita de descarga, prueba hidraulica de los cilindros cintillos.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	99	Unidad	52.500	5.197.500
8	46191601-002	Reacondicionamiento y carga de extintores portatil a base de PQS "ABC" a base de 90% de mono fosfato de amonio de 8 kilos, cambio de manometro de presion, cambio de manguerita de descarga, prueba hidraulica de los cilindros cintillos.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	13	Unidad	43.000	559.000

9	46191601-002	Reacaondicionamiento y cargas de extintores portatil a base de PQS "ABC" a base de 90% de mono fosfato de amoni[illegible] kilos, cambio de manometro de presion, cambio de manguerita de desca[illegible]ueba hidraulica de los cilindros cintillos.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	15	Unidad	24.000	360.000
10	46191601-002	Reacondicionamiento y cargas de carrito extintor a base de PQS "BC" PURPURA "K" a base de 90% de bicarbonato de potasio de 70 kilos, carga de cilindro de nitrogeno de 4 m3, limpieza de la manguera de descarga y boquilla de descarga.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	2	Unidad	595.000	1.190.000
11	46191601-002	Reacondicionamiento y carga de carrito extintor a base de PQS "BC" a base de 90% de bicarbonato de potasio de 170 kilos carga de nitrogeno de 6 m3, limpieza de la manera de descarga y boquilla de descarga.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	1	Unidad	1.445.000	1.445.000
12	46191601-002	Reacondicionamiento y cargas de extintor a base de PQS "BS" purpura "K" a base de 90% de bicarbonato de potasio de 130 kilos, carga de cilindro de nitrogeno de 2 m3, limpieza de la manguera de descarga y boquilla de descarga.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	2	Unidad	1.105.000	2.210.000
13	46191601-002	Reacondicionamiento y cargas de carrito a base de PQS "BC" PURPURA "K" a base de 90% de bicarbonato de potasio de 25 kilos, cambio de manometro de presion y manguera de descarga.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	2	Unidad	250.000	500.000
14	46191601-002	Reacondicionamiento y carga de extintor portatil a base de PQS "BC" PURPURA "K" a base de 90% de bicarbonato de potasio de 10 kilos, cambio de manometro de presion, cambio de manguerita de descarga, prueba hidraulica de los cilindros y cintillos.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	61	Unidad	87.900	5.361.900
15	46191601-002	Reacondicionamiento y cargas de extintor portatil a base de PQS "BC" PURPURA "K" a base de 90% de bicarbonato de potasio de 8 kilos, cambio de manometro de presion, cambio de manguerita de descarga, prueba hidraulica de los cilindros y cintillos.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	13	Unidad	71.000	923.000
16	46191601-002	Reacondicionamiento y carga de extintor portatil a base de PQS "BC" PURPURA "K" a base de 90% de bicarbonato de potasio de 4 kilos, cambio de manometro de presion, cambio de manguerita de descarga, prueba hidraulica de los cilindros y cintillos.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	6	Unidad	39.900	239.400
17	46191601-002	Reacondicionamiento y cargas de extintores a base de C02 de 6 kilos de presion, empuñadura, tobera de descarga y prueba hidraulica de los cilindros.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	13	Unidad	92.000	1.196.000
18	46191601-002	Reacondicionamiento y cargas de extintores a base de C02 de 4 kilos, cambio de manguerita de presion, empuñadura, tobera de descarga y prueba hidraulica de los cilindros.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	20	Unidad	59.000	1.180.000
19	46191601-002	Reacondicionamiento, reparacion y cargas de carritos extintor a base de 90% de bicarbonato de potasio de 50 kilos, cambio de manometro de presion y manguera de descarga de goma de 5 m y cambio de ruedas.	Fire Masters	Paraguaya	Unidad	12	Unidad	400.000	4.800.000
								P. TOTAL	48.493.800

GS. 48.493.800 (GUARANIES CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS)IVA INCLUIDO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO.