# INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

**CD N°08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS. -**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los diez y siete días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, siendo las ocho horas, se reúne en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sito en Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí, el Comité de Evaluación conformado según Resolución MTESS Nº419/2023, a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente llamado. -

La convocatoria fue publicada en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas - DNCP, según los plazos establecidos en la Ley Nº2051/03 "De Contrataciones Públicas" y se cursaron las invitaciones requeridas según lo observado en el expediente del proceso. -

El plazo límite de presentación de ofertas fue fijado para las 08:00 horas, del día miercoles quince de noviembre del corriente; en dicha oportunidad presentaron sus ofertas siguientes firmas:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 80013889-9 | DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | datasys@data.com.py |
| 2 | 2957648-2 | ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ | copyprinter.py@hotmail.com |

## 1.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente llamado se encuentra vinculado al Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°428.977.-, con certificado de disponibilidad presupuestaria Nº458/2023. -

## 2.- ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:

En fecha quince de noviembre de 2023, siendo las 08:00 horas se procedió al cierre del plazo para la recepción de ofertas, constatándose que se contaba con dos sobres. Se procedió a la apertura de las ofertas a las 08:05 horas, y al momento de la verificación preliminar y meramente cuantitativa de los documentos sustanciales presentados por los oferentes; se dejó constancia de lo ofertado en base al siguiente cuadro:

Lic. Raul R. Alonso Pardes

Carlos Cáceres

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

| Oferentes | Formulario de Oferta debidamente Firmado | Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta | Declaración Jurada del Artículo 40 | Garantía de Mantenimiento de Oferta |
|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 117.273.987<br>**Tipo de Garantía:** DECLARACION JURADA |
| ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 98.662.954<br>**Tipo de Garantía:** DECLARACION JURADA |

| Oferentes | Páginas foliadas | Constancia del SIPE N° | Muestras |
|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 176 | 1773742 | NO |
| ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ | 10 | 1774015 | NO |

Y siendo las ocho horas con veintiséis minutos, se dio por finalizado el acto de apertura.

Se registra asi mismo que en el acto de apertura no se han efectuado observaciones. –

## 3.- VERIFICACION DE DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL:

De acuerdo al Método de Evaluación establecido en el Decreto Reglamentario Nº2992/19, se procedió – en primer lugar – a verificar el cumplimiento de las ofertas respecto a la documentación básica de carácter sustancial solicitada en el documento estándar del llamado, conforme se observa en el siguiente cuadro:

| VERIFICACIÓN DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL | ALBERTO BENITEZ | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. |
|---|---|---|
| Formulario de Oferta*<br>El formulario de oferta y la planilla de precios deben ser completado y firmados por el oferente. | CUMPLE | CUMPLE |
| Garantía de Mantenimiento de la Oferta*<br>La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de declaración jurada de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios". | CUMPLE | CUMPLE |
| Oferentes Individuales. Personas Físicas: | | |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*) | CUMPLE SIPE | NO APLICA |
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*) | CUMPLE SIPE | NO APLICA |
| En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*) | NO REQUIERE | NO APLICA |
| Oferentes Individuales. Personas Jurídicas. | | |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*) | NO APLICA | CUMPLE SIPE |



Raúl R. Ríos Paredes

Carlos Oviedo

Lic. Juan C. Dpto. de Servicios Generales MTESS

| VERIFICACIÓN DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL | ALBERTO BENITEZ | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. |
|---|---|---|
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*) | NO APLICA | CUMPLE SIPE |

Tras la verificación efectuada, se puede referir que los oferentes en concurso: **ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ y DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**, **CUMPLEN** con la presentación de las documentaciones básicas de carácter sustancial exigidas en el documento estándar del llamado. -

Posteriormente, se ha procedido a la verificación en el (SICP) de los datos de los oferentes en concurso, confirmando que no posee prohibiciones para contratar con el Estado o sanciones vigentes (Art. 75 de la Ley Nº2051/03); por lo que se resuelve **ACEPTAR** las ofertas en esta instancia. -

**4.- VERIFICACION Y ANALISIS DE PRECIOS:**

Conforme a las estipulaciones contenidas en el documento estándar del llamado, concordantes con el *Inc. a) numeral 2 del Artículo 63º Del Decreto Nº2992/19,* se ordena de menor a mayor precio las ofertas presentadas por los oferentes según se observa en el cuadro que consta a continuación:

| OFERENTE | MONTO TOTAL DE LA OFERTA |
|---|---|
| 1 – ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ | Gs.98.662.954.- |
| 2 – DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. | Gs. 117.273.987.- |

Se procedió a evaluar los precios ofertados por la firma en un Cuadro Comparativo de Oferta - Anexo 1, constatando que existen errores aritméticos en las ofertas recibidas de ambos oferentes en concurso, remitiéndose las notas comité ID 428977 Nº004-002 solicitando la aceptación a la corrección efectuada. –

En fecha veintiuno de noviembre, los oferentes **ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ y DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**, **ACEPTAN** la corrección efectuada, quedando las ofertas como sigue:

| OFERENTE | MONTO TOTAL DE LA OFERTA |
|---|---|
| 1 – ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ | Gs.98.662.943.- |
| 2 – DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. | Gs. 121.747.988.- |

Lic. Raúl R. Ibanez Pardes — Carlos Carlota — Lic. Juan C. Boy L. Dpto. de Servicios Generales DGAF - MTESS

Continuando con la evaluación, se procede a la evaluación del precio ofertado por las firmas **ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ y DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**, conforme a la aplicación de la Resolución DNCP N°1890/20, observando que existen valores del 25% por debajo del precio referencial y/o del 15% por encima del precio referencial.

Por tal motivo se remite las notas comité ID 428977 Nº005-003 a los oferentes **ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ y DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.,** en donde se solicita una EXPLICACION DETALLADA DE LA COMPOSICION del precio ofertado por cada ítem.

En fecha veintiuno de noviembre, ambos oferentes en concurso han remitido los desgloses solicitados, las cuales, luego de una revisión y consideración de las mismas, este comité ha resuelto **ACEPTAR** las ofertas de las firmas **ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ y DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.,** por ser de cumplimiento posible.

Por último, se procede a analizar los márgenes de preferencia local y nacional. En atención a la ubicación geográfica de esta convocante, **NO APLICA** el margen de preferencia local.

Seguidamente, se verifica en el portal del Ministerio de Industria y Comercio, a fin de consultar la emisión de Certificado de Producto y Empleo Nacional para el presente procedimiento, registrándose la emisión constancias vinculadas al ID del presente proceso y/o el RUC de ambos oferentes en concurso, vigentes antes de la fecha y hora de apertura, por lo cual **NO APLICA** el margen de preferencia nacional.

**5.- VERIFICACION DE DOCUMENTOS FORMALES:**

Continuando con la evaluación de la oferta, y de conformidad a lo establecido en *el Inc. a) numeral 3 del Art. 63 del Decreto Reglamentario Nº2992/19* que indica: *"Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación, tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato".* ----------

Quedo seleccionada la firma oferente **ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ,** por cumplir con todas las documentaciones de carácter sustancial y por poseer la oferta más baja, a fin de proceder a la evaluación de los demás documentos de la licitación indicados en el documento estándar del llamado, requeridos para evaluar las condiciones de participación, constatándose lo siguiente:

Lic. Raúl R. Paredes

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

| Documentos legales formales para la Evaluación de Condiciones de Participación | ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ |
|---|---|
| Certificado de cumplimiento con la seguridad social | CUMPLE SIPE |
| Certificado de producto y empleo nacional, emitido por el MIC, en caso de contar | CUMPLE SIPE |
| Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios | CUMPLE |
| Certificado de Cumplimiento Tributario | CUMPLE SIPE |
| Patente Comercial del Municipio en donde este asentado el establecimiento principal del oferente. | CUMPLE SIPE |
| Oferentes Individuales. Personas Jurídicas. | |
| Constancia de Inscripción RUC y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. | NO REQUIERE |

*La no presentación de la misma no será causal de desestimación de la oferta. -

Al margen de lo verificado, se remite a la firma **ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ** la nota comité ID428.977 Nº001/2023 en fecha diez y siete del corriente, donde se solicita la presentación de los siguientes documentos formales:

- AUTORIZACION DEL FABRICANTE: Se requiere para todos los ítems del presente proceso. El oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

A la fecha veintidós de noviembre, el oferente en concurso **ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ** no ha remitido ninguna respuesta sobre esta consulta al comité, por cual se resuelve **DESESTIMAR** la oferta presentada por esta firma, en base a lo establecido en el Art. Nº63 del Decreto 2992/19 "Por el cual se reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas".

Se procede a seleccionar la siguiente firma en concurso: **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.,** por cumplir con todas las documentaciones de carácter sustancial y por poseer la oferta más baja, a fin de proceder a la evaluación de los demás documentos de la licitación indicados en el documento estándar del llamado, requeridos para evaluar las condiciones de participación, constatándose lo siguiente:

Lic. Raúl R. Alonso Paredes

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

| Documentos legales formales para la Evaluación de Condiciones de Participación | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. |
|---|---|
| Certificado de cumplimiento con la seguridad social | CUMPLE |
| Certificado de producto y empleo nacional, emitido por el MIC, en caso de contar | CUMPLE |
| Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios | CUMPLE |
| Certificado de Cumplimiento Tributario | CUMPLE SIPE |
| Patente Comercial del Municipio en donde este asentado el establecimiento principal del oferente. | CUMPLE SIPE |
| Oferentes Individuales. Personas Jurídicas. | |
| Constancia de Inscripción RUC y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. | CUMPLE SIPE |

*La no presentación de la misma no será causal de desestimación de la oferta. -

Se verifica además en el expediente la AUTORIZACION DEL FABRICANTE emitido a favor del oferente en concurso **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.,** vigente a la fecha y hora del acto de apertura de ofertas.

Luego de haber realizado el análisis de las documentaciones de carácter formal, el Comité de Evaluación concluye:

Que, la firma oferente **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., CUMPLE** satisfactoriamente con la presentación de todas las documentaciones de carácter formal exigidas en el documento estándar del llamado, por lo que se resuelve continuar con la evaluación de los demás requisitos de calificación.

## 6 - CAPACIDAD LEGAL

Seguidamente se evalúa el siguiente criterio: *"El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley Nº2051/03, efectuando el siguiente análisis":*

En primer lugar, se re-verifica que la firma oferente ha proporcionado en forma satisfactoria el Formulario de Oferta, expresando que no haya comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N°2.051/03. Por lo tanto, se evidencia que la firma oferente **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., CUMPLE** con la condición establecida, presentando adicionalmente la DDJJ de Cumplimiento con el Art. 40 y del Art. 20, asi como del Trabajo de Menores en estado ACTIVO en su constancia SIPE. -

Posteriormente se evalúo el Inciso b) verificando por los medios disponibles si los representantes del oferente (que se lista en el cuadro de abajo), cuenta con prohibiciones



Lic. Raúl R. Franco Paredes

contenidas en la Ley Nº1626/00 "De la Función Pública" y/o figuren en la base de datos del SINARH. –

datas ystems

| Cédula de Identidad N° | Nombre | Apellido | En calidad de | Dirección de correo electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 698.987 | José | Flecha Cosp | Accionista - Representante Legal | datasys@data.com.py |
| 394.226 | Sergio | Pérez Benítez | Accionista - Representante Legal | datasys@data.com.py |
| 2.359.981 | Hugo Enrique | Giménez Aguiar | Representante Legal | datasys@data.com.py |
| 509.529 | Marcial Virginio | Leiton Rodríguez | Representante Legal | datasys@data.com.py |
| 285.054 | José Luis | Cosp | Accionista | datasys@data.com.py |
| 619.911 | Rocío | Flecha | Accionista | datasys@data.com.py |
| 232.968 | Magdalena | Cosp Vda. de Flecha | Accionista | datasys@data.com.py |
| 980.527 | Pablo | Santacruz | Accionista | datasys@data.com.py |
| 440.169 | Carmen | De Santacruz | Accionista | datasys@data.com.py |
| 3.528.758 | María Fernanda | Cosp | Accionista | datasys@data.com.py |
| 305.246 | Francisco | Santa Cruz | Accionista | datasys@data.com.py |
| 1.256.433 | Diego Luis | Cosp | Accionista | datasys@data.com.py |
| 582.478 | Federico Juan | Cosp | Accionista | datasys@data.com.py |
| 1.005.948 | Dieter | Riensberg | Síndico Suplente | datasys@data.com.py |
| 607.984 | Celso | Moreira López | Síndico Titular | datasys@data.com.py |
| Observación: Completar la casilla de "EN CALIDAD DE" indicando el carácter de accionista, cuota-partista, propietario y/o director, gerente, socio gerente u otro cargo de administración que ocupe. | | | | |

Se ha verificado que los datos de las personas NO OCUPAN cargos activos a la fecha.

Conforme a las consultas realizas a la base de datos del SINARH y luego de realizar la verificación del cumplimiento de los requerimientos legales, se puede comprobar que el oferente **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.** no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley Nº2.051/03, y por ende **CUMPLE** satisfactoriamente con la capacidad legal requerida. -

## 7 – CAPACIDAD FINANCIERA

Analizados los niveles de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad de los Balances Generales de los años 2020, 2021 y 2022 de la firma **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**, se constata que la misma **CUMPLE** con los requerimientos de capacidad financiera exigida conforme se observa en el siguiente cuadro:

Lic. Raúl R. Alonso Paredes

Carlos Cantero

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

# SITUACIÓN FINANCIERA

| RATIO DE LIQUIDEZ | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| Activo Corriente | 58.588.224.091 | 68.472.011.530 | 78.675.228.027 | 2,27 |
| Pasivo Corriente | 29.921.619.448 | 31.225.267.063 | 29.673.667.471 | |
| Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años | | | | |
| **RATIO DE ENDEUDAMIENTO** | **AÑO 2020** | **AÑO 2021** | **AÑO 2022** | **PROMEDIO** |
| Pasivo Total | 36.084.521.410 | 39.282.981.220 | 32.108.667.471 | 0,41 |
| Activo Total | 78.317.229.108 | 89.087.676.433 | 95.350.970.900 | |
| No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años | | | | |
| **RATIO DE RENTABILIDAD** | **AÑO 2020** | **AÑO 2021** | **AÑO 2022** | **PROMEDIO** |
| UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS | 6.041.269.793 | 8.811.193.818 | 16.128.242.343 | 0,32 |
| CAPITAL | 27.000.024.000 | 31.500.024.000 | 37.000.024.000 | |
| El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo | | | | |

## 8 – EXPERIENCIA

Con respecto a la experiencia requerida para la ejecución del Contrato, el Oferente en concurso han presentado las documentaciones que así lo avalan. Conforme puede observarse en el siguiente cuadro:

| CUADRO DE VOLUMEN DE NEGOCIO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Empresa / Institución Contratante | Documento Nº | Fecha | Descripción del Servicio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | CSJ | 14 | 29/06/2022 | MANT. IMPRESORAS | | | | | 150.000.000 |
| 2 | CSJ | 9 | 26/02/2021 | MANT. IMPRESORAS | | | | 100.000.000 | |
| 3 | CSJ | 7 | 09/06/2020 | MANT. IMPRESORAS | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | - | - | 150.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 |
| Sumatoria de los últimos 3 años (2020, 2021 y 2022) | | | | | | | | | 400.000.000 |
| Monto Requerido 50% del monto | | | | | 195.000.000 | | | | 97.500.000 |

Así, realizado el análisis de la documentación presentada por el oferente, se constata que la firma **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**, ha presentado Facturaciones correspondientes entre los años 2020 2021 y 2022, cuya sumatoria supera el porcentaje requerido en las



Lic. Raúl Alfonso Paredes

Lic. Juan C. Leguizamón González
Dpto. de Suministros
DGA - MTESS

bases; por lo tanto, **CUMPLE** con los requisitos solicitados en el documento estándar del llamado para acreditar la experiencia. -

## 9.- CAPACIDAD TECNICA

Seguidamente se procede a evaluar la acreditación de capacidad técnica del oferente en concurso, de conformidad al siguiente cuadro:

| Requisitos de Capacidad Técnica | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. |
|---|---|
| Declaración Jurada de suministrar en tiempo y forma los servicios solicitados en el presente llamado. | CUMPLE |
| Curriculum Vitae de por lo menos 1(un) Técnico autorizado con experiencia de 2(dos) años en reparación y/o mantenimiento de impresoras y/o fotocopiadoras, con el Certificado correspondiente | CUMPLE |
| El Técnico o los Técnicos propuestos para la realización de los servicios deberán estar inscriptos en el Instituto de Previsión Social (ips), lo cual deberá presentar una copia de la última planilla presentada a la Previsional, donde figure el nombre del o los técnicos propuestos | CUMPLE |

Por lo cual, se constata que la firma **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**, **CUMPLE** con los requisitos solicitados en el documento estándar del proceso para acreditar la capacidad técnica. -

## 10.- RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

En base a lo expuesto en todos los puntos anteriores, conforme con los criterios de Adjudicación establecidos en el Art. 28 "Adjudicación" de la Ley N°2.051/03 "De Contrataciones Públicas", el Art. 65 del Decreto Nº2.992/19 que reglamenta la Ley Nº2.051/03 "De Contrataciones Públicas", y de acuerdo a lo determinado en el documento estándar del llamado: El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: "**POR EL TOTAL**"- **"CONTRATO ABIERTO POR MONTO"**, se eleva a consideración de la Ministra, recomendando salvo su mejor parecer:

Que, la adjudicación de la **Convocatoria de la Licitación 428977 - CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS,** recaiga sobre la firma oferente **DATA SYSTEMS S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO** con **RUC. N°80013889-9** por **un Monto Mínimo de *Gs. 97.500.000.- (guaraníes noventa y siete millones quinientos mil)* un Monto Máximo de *Gs. 195.000.000.- (guaraníes ciento noventa y cinco millones).*** -

Lic. Raúl R. Ríos Paredes

Carlos Ortiz

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Considerando que la oferta de la misma se ajusta sustancialmente a lo establecido en el documento estándar del proceso y posee la capacidad, económica y legal para ejecutar el contrato, siendo aceptado el precio ofertado, conforme al detalle del Anexo N°2 "Cuadro de Adjudicación". -

Se da por concluida la evaluación a los veintidós días del mes de noviembre de 2023, firmando los Miembros del Comité de Evaluación en prueba de conformidad el presente documento, a un mismo efecto y de un mismo tenor. -

Lic. Raul R. Alonso Paredes

Carlos Cristaldo

Lic. Juan C. Doy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

## ANEXO 2 - CUADRO DE ADJUDICACION

### CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 1 | 81112306-001 | **Mantenimiento Correctivo impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-1024** | | | | | |
| 1.1 | | Unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 1.188.640 | 1.188.640 |
| 1.2 | | Rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 350.773 | 350.773 |
| 1.3 | | Pelicula de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 1.570.000 | 1.570.000 |
| 1.4 | | Unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 1.905.333 | 1.905.333 |
| 1.5 | | Cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 345.333 | 345.333 |
| 1.6 | | Rodillo Magnético. | Unidad | Evento | 1 | 345.333 | 345.333 |
| 1.7 | | Rodillo de arrastre de papel. | Unidad | Evento | 1 | 52.253 | 52.253 |
| 1.8 | | Brazo de unión de puerta lateral. | Unidad | Evento | 1 | 58.160 | 58.160 |
| 1.9 | | Rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 77.547 | 77.547 |
| 1.10 | | Obturador de sensor. | Unidad | Evento | 1 | 58.160 | 58.160 |
| 1.11 | | Guia de entrada del fusor. | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 1.12 | | Guia duplex. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 1.13 | | Base del ADF. | Unidad | Evento | 1 | 52.253 | 52.253 |
| 1.14 | | Puerta izquierda. | Unidad | Evento | 1 | 404.693 | 404.693 |
| 1.15 | | Rodillo de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 52.253 | 52.253 |
| 2 | 80111613-9999 | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-1024** | | | | | |
| 2.1 | | Mano de obra por cambio de unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 2.2 | | Mano de obra por cambio de rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 2.3 | | Mano de obra por cambio de pelicula de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 2.4 | | Mano de obra por cambio de unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 2.5 | | Mano de obra por cambio de cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 2.6 | | Mano de obra por cambio de rodillo magéntico. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 2.7 | | Mano de obra por cambio de rodillo de arrastre de papel. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 2.8 | | Mano de obra por cambio de brazo de unión de puerta lateral. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 2.9 | | Mano de obra por cambio de rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 2.10 | | Mano de obra por cambio de obturador de sensor. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 2.11 | | Mano de obra por cambio de guia de entrada del fusor. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 2.12 | | Mano de obra por cambio de guia duplex. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 2.13 | | Mano de obra por cambio de base del ADF. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 2.14 | | Mano de obra por cambio de puerta izquierda. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 2.15 | | Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 3 | 81112306-001 | **Mantenimiento correctivo para impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-2018N** | | | | | |
| 3.1 | | Unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 128.133 | 128.133 |
| 3.2 | | Almohadilla de separación del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 65.733 | 65.733 |
| 3.3 | | Rodillo de alimentación del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 1.985.000 | 1.985.000 |
| 3.4 | | Unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 235.667 | 235.667 |
| 3.5 | | Embrague del cassette. | Unidad | Evento | 1 | 128.133 | 128.133 |
| 3.6 | | Embrague del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 1.958.333 | 1.958.333 |
| 3.7 | | Unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 2.529.333 | 2.529.333 |
| 3.8 | | Puerta lateral izquierda. | Unidad | Evento | 1 | 484.667 | 484.667 |
| 3.9 | | Rodillo de alimentación del cassette. | Unidad | Evento | 1 | 96.933 | 96.933 |
| 3.10 | | Rodillo de separación del cassete. | Unidad | Evento | 1 | 484.667 | 484.667 |
| 3.11 | | Rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 484.667 | 484.667 |
| 3.12 | | Rodillo de magnetico. | Unidad | Evento | 1 | 484.667 | 484.667 |
| 3.13 | | Rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 484.667 | 484.667 |
| 3.14 | | Cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4 | 80111613-9999 | **Mano de obra temporanea de mantenimiento Correctivo para impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-2018N** | | | | | |
| 4.1 | | Mano de obra por cambio de unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 4.2 | | Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 4.3 | | Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 4.4 | | Mano de obra por cambio de unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 4.5 | | Mano de obra por cambio de embrague del cassette. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 4.6 | | Mano de obra por cambio de embrague del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 4.7 | | Mano de obra por cambio de unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 4.8 | | Mano de obra por cambio de puerta lateral izquierda. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 4.9 | | Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación de cassette. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 4.10 | | Mano de obra por cambio de rodillo de separación del casette. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 4.11 | | Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 4.12 | | Mano de obra por cambio de rodillo de magnetico. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 4.13 | | Mano de obra por cambio de rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 4.14 | | Mano de obra por cambio de cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Lic. Raúl R. Alfonso Paredes

## ANEXO 2 - CUADRO DE ADJUDICACION

### CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 5 | 81112306-001 | **Mantenimiento correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR Adv. 4025** | | | | | |
| 5.1 | | Unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 2.165.827 | 2.165.827 |
| 5.2 | | Almohadilla de separación de alimentación manual. | Unidad | Evento | 1 | 91.287 | 91.287 |
| 5.3 | | Rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 92.187 | 92.187 |
| 5.4 | | Unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 1.288.400 | 1.288.400 |
| 5.5 | | Rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 139.947 | 139.947 |
| 5.6 | | Rodillo de limpieza. | Unidad | Evento | 1 | 173.267 | 173.267 |
| 5.7 | | Unidad de disco duro. | Unidad | Evento | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 5.8 | | Unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 2.876.667 | 2.876.667 |
| 5.9 | | Rodillo de Separación. | Unidad | Evento | 1 | 91.187 | 91.187 |
| 5.10 | | Rodillo de magnetico. | Unidad | Evento | 1 | 483.147 | 483.147 |
| 5.11 | | Rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 368.747 | 368.747 |
| 5.12 | | Cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 368.747 | 368.747 |
| 6 | 80111613-9999 | **Mano de obra temporanea de mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR Adv. 4025** | | | | | |
| 6.1 | | Mano de obra por cambio de unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 6.2 | | Mano de obra por cambio de almohadilla de separación de alimentación manual. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 6.3 | | Mano de obra por cambio de rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 6.4 | | Mano de obra por cambio de unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 6.5 | | Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 6.6 | | Mano de obra por cambio de rodillo de limpieza. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 6.7 | | Mano de obra por cambio de unidad de disco duro. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 6.8 | | Mano de obra por cambio de unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 6.9 | | Mano de obra por cambio de rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 6.10 | | Mano de obra por cambio de rodillo de magnetico. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 6.11 | | Mano de obra por cambio de rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 6.12 | | Mano de obra por cambio de cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 7 | 81112306-001 | **Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo Adv. 500i** | | | | | |
| 7.1 | | Unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 2.165.827 | 2.165.827 |
| 7.2 | | Recipiente de toner de desperdicio. | Unidad | Evento | 1 | 95.000 | 95.000 |
| 7.3 | | Rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 95.000 | 95.000 |
| 7.4 | | Unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 7.5 | | Rodillo de alimentación del cassete. | Unidad | Evento | 1 | 139.947 | 139.947 |
| 7.6 | | Rodillo de separación del cassete. | Unidad | Evento | 1 | 173.267 | 173.267 |
| 7.7 | | Rodillo de recolección del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 263.333 | 263.333 |
| 7.8 | | Almohadilla de separación del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 7.9 | | Unidad de rodillo de recolección del ADF. | Unidad | Evento | 1 | 92.187 | 92.187 |
| 7.10 | | Almohadilla de separación del ADF. | Unidad | Evento | 1 | 493.147 | 493.147 |
| 7.11 | | Unidad de disco duro. | Unidad | Evento | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 7.12 | | Unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 820.000 | 820.000 |
| 8 | 80111613-9999 | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Multifunción Marca Canon modelo Adv. 500i** | | | | | |
| 8.1 | | Mano de obra por cambio de unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 8.2 | | Mano de obra por cambio de recipiente de toner de desperdicio. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 8.3 | | Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 8.4 | | Mano de obra por cambio de unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 8.5 | | Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación del cassette. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 8.6 | | Mano de obra por cambio de rodillo de separación del casette. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 8.7 | | Mano de obra por cambio de rodillo de recolección del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 8.8 | | Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 8.9 | | Mano de obra por cambio de unidad de rodillo de recolección del ADF. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 8.10 | | Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del ADF. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 8.11 | | Mano de obra por cambio de unidad de disco duro. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 8.12 | | Mano de obra por cambio de unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 9 | 81112306-001 | **Mantenimiento Correctivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo ADD-4245** | | | | | |
| 9.1 | | Unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 2.470.000 | 2.470.000 |
| 9.2 | | Almohadilla de separación de alimentación manual. | Unidad | Evento | 1 | 224.667 | 224.667 |
| 9.3 | | Rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 224.667 | 224.667 |
| 9.4 | | Unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 920.000 | 920.000 |
| 9.5 | | Rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 318.667 | 318.667 |
| 9.6 | | Rodillo de limpieza. | Unidad | Evento | 1 | 273.167 | 273.167 |
| 9.7 | | Unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 6.306.667 | 6.306.667 |
| 9.8 | | Rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 224.667 | 224.667 |
| 9.9 | | Rodillo de magnetico. | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 320.000 |
| 9.10 | | Rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 280.000 |

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Lic. Raul R. Alonso Paredes

## ANEXO 2 - CUADRO DE ADJUDICACION

### CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 9.11 | | Cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 280.000 |
| **10** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo ADD-4245** | | | | | |
| 10.1 | | Mano de obra por cambio de unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 10.2 | | Mano de obra por cambio de almohadilla de separación de alimentación manual. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 10.3 | | Mano de obra por cambio de rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 10.4 | | Mano de obra por cambio de unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 10.5 | | Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 10.6 | | Mano de obra por cambio de rodillo de limpieza. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 10.7 | | Mano de obra por cambio de unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 10.8 | | Mano de obra por cambio de rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 10.9 | | Mano de obra por cambio de rodillo de magnetico. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 10.10 | | Mano de obra por cambio de rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 10.11 | | Mano de obra por cambio de cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| **11** | **81112306-001** | **Mantenimiento Correctivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-3225** | | | | | |
| 11.1 | | Unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 11.2 | | Almohadilla de separación de alimentación manual. | Unidad | Evento | 1 | 214.667 | 214.667 |
| 11.3 | | Rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 157.667 | 157.667 |
| 11.4 | | Unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 11.5 | | Rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 3.153.333 | 3.153.333 |
| 11.6 | | Rodillo de limpieza. | Unidad | Evento | 1 | 398.333 | 398.333 |
| 11.7 | | Unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 11.8 | | Rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 159.333 | 159.333 |
| 11.9 | | Rodillo de magnetico. | Unidad | Evento | 1 | 796.667 | 796.667 |
| 11.10 | | Rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 796.667 | 796.667 |
| 11.11 | | Cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 556.667 | 556.667 |
| **12** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-3225** | | | | | |
| 12.1 | | Mano de obra por cambio de unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 12.2 | | Mano de obra por cambio de almohadilla de separación de alimentación manual. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 12.3 | | Mano de obra por cambio de rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 12.4 | | Mano de obra por cambio de unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 12.5 | | Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 12.6 | | Mano de obra por cambio de rodillo de limpieza. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 12.7 | | Mano de obra por cambio de unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 12.8 | | Mano de obra por cambio de rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 12.9 | | Mano de obra por cambio de rodillo de magnetico. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 12.10 | | Mano de obra por cambio de rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 12.11 | | Mano de obra por cambio de cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| **13** | **81112306-001** | **Mantenimiento Correctivo para Impresora Marca Canon Modelo LPB 3460** | | | | | |
| 13.1 | | Rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 328.667 | 328.667 |
| 13.2 | | Rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 157.667 | 157.667 |
| 13.3 | | Rodillo de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 166.000 | 166.000 |
| 13.4 | | Pelicula de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 1.093.667 | 1.093.667 |
| 13.5 | | Rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 582.000 | 582.000 |
| 13.6 | | Bandeja de Documentos. | Unidad | Evento | 1 | 398.333 | 398.333 |
| 13.7 | | Placa de fuente de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 848.667 | 848.667 |
| **14** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Impresora Marca Canon Modelo LPB 3460** | | | | | |
| 14.1 | | Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 14.2 | | Mano de obra por cambio de rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 14.3 | | Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 14.4 | | Mano de obra por cambio de pelicula de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 14.5 | | Mano de obra por cambio de rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 14.6 | | Mano de obra por cambio de bandeja de documentos. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 14.7 | | Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| **15** | **81112306-001** | **Mantenimiento Correctivo para Impresora Marca Canon Modelo IR-1643i** | | | | | |
| 15.1 | | Unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 1.593.333 | 1.593.333 |
| 15.2 | | Set de rodillos de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 162.667 | 162.667 |
| 15.3 | | Rodillo de bypass. | Unidad | Evento | 1 | 162.667 | 162.667 |
| 15.4 | | Almohadilla de separación del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 1.108.667 | 1.108.667 |
| 15.5 | | Placa de fuente de alimentación L.V.. | Unidad | Evento | 1 | 588.667 | 588.667 |
| 15.6 | | Rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 398.333 | 398.333 |
| 15.7 | | Rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 15.8 | | Rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 15.9 | | Placa principal. | Unidad | Evento | 1 | 4.280.000 | 4.280.000 |
| 15.10 | | Conjunto de bisagra. | Unidad | Evento | 1 | 505.867 | 505.867 |

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Lic. Raúl R. Alonso Paredes

## ANEXO 2 - CUADRO DE ADJUDICACION

### CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| **16** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Impresora Marca Canon Modelo IR-1643i** | | | | | |
| 16.1 | | Mano de obra por cambio de unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 16.2 | | Mano de obra por cambio de set de rodillos de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 16.3 | | Mano de obra por cambio de rodillo de bypass. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 16.4 | | Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 16.5 | | Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentación L.V.. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 16.6 | | Mano de obra por cambio de rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 16.7 | | Mano de obra por cambio de rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 16.8 | | Mano de obra por cambio de rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 16.9 | | Mano de obra por cambio de placa principal. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 16.10 | | Mano de obra por cambio de conjunto de bisagra. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| **17** | **81112306-001** | **Mantenimiento Correctivo para Escaner Canon Modelo DR-M160** | | | | | |
| 17.1 | | Kit de rodillos de intercambio. | Unidad | Evento | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 17.2 | | Placa Controladora principal. | Unidad | Evento | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 17.3 | | Placa controladora secundaria. | Unidad | Evento | 1 | 392.000 | 392.000 |
| 17.4 | | Unidad de lectura. | Unidad | Evento | 1 | 896.000 | 896.000 |
| 17.5 | | Motor de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 389.500 | 389.500 |
| 17.6 | | Motor principal. | Unidad | Evento | 1 | 398.333 | 398.333 |
| 17.7 | | Adaptador AC. | Unidad | Evento | 1 | 520.000 | 520.000 |
| 17.8 | | Bandeja de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 484.667 | 484.667 |
| 17.9 | | Bandeja de entrega. | Unidad | Evento | 1 | 597.500 | 597.500 |
| **18** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Escaner Canon Modelo DR-M160** | | | | | |
| 18.1 | | Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 18.2 | | Mano de obra por cambio de placa controladora principal. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 18.3 | | Mano de obra por cambio de placa controladora secundaria. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 18.4 | | Mano de obra por cambio de unidad de lectura. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 18.5 | | Mano de obra por cambio de motor de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 18.6 | | Mano de obra por cambio de motor de principal. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 18.7 | | Mano de obra por cambio de adaptador AC. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 18.8 | | Mano de obra por cambio de bandeja de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 18.9 | | Mano de obra por cambio de bandeja de entrega. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| **19** | **81112306-001** | **Mantenimiento Correctivo para Escaner Canon Modelo DR-C225** | | | | | |
| 19.1 | | Kit de rodillos de intercambio. | Unidad | Evento | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 19.2 | | Unidad de lectura. | Unidad | Evento | 1 | 2.894.333 | 2.894.333 |
| 19.3 | | Fuente de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 1.377.500 | 1.377.500 |
| 19.4 | | Placa Controladora principal. | Unidad | Evento | 1 | 3.153.333 | 3.153.333 |
| 19.5 | | Motor de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 19.6 | | Motor principal. | Unidad | Evento | 1 | 484.667 | 484.667 |
| 19.7 | | Vidrio. | Unidad | Evento | 1 | 597.500 | 597.500 |
| **20** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Escaner Canon Modelo DR-C225** | | | | | |
| 20.1 | | Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 20.2 | | Mano de obra por cambio de unidad de lectura. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 20.3 | | Mano de obra por cambio de fuente de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 20.4 | | Mano de obra por cambio de placa controladora principal. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 20.5 | | Mano de obra por cambio de motor de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 20.6 | | Mano de obra por cambio de motor de principal. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 20.7 | | Mano de obra por cambio de vidrio. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| **21** | **81112306-001** | **Mantenimiento Correctivo para Escaner Canon Modelo DR-S150** | | | | | |
| 21.1 | | Kit de rodillos de intercambio. | Unidad | Evento | 1 | 740.000 | 740.000 |
| 21.2 | | Unidad de lectura superior. | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 420.000 |
| 21.3 | | Unidad de lectura inferior. | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 420.000 |
| 21.4 | | Motor principal. | Unidad | Evento | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 21.5 | | Adaptador AC. | Unidad | Evento | 1 | 560.000 | 560.000 |
| 21.6 | | Unidad LCD. | Unidad | Evento | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 21.7 | | Unidad Wi-fi. | Unidad | Evento | 1 | 597.500 | 597.500 |
| 21.8 | | Panel de control. | Unidad | Evento | 1 | 3.395.000 | 3.395.000 |
| 21.9 | | Placa de control LCD. | Unidad | Evento | 1 | 692.667 | 692.667 |
| **22** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Escaner Canon Modelo DR-S150** | | | | | |
| 22.1 | | Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 22.2 | | Mano de obra por cambio de unidad de lectura superior. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 22.3 | | Mano de obra por cambio de unidad de lectura inferior. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Lic. Raúl R. Alfonso Paredes

## ANEXO 2 - CUADRO DE ADJUDICACION

### CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 22.4 | | Mano de obra por cambio de motor de principal. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 22.5 | | Mano de obra por cambio de adaptador AC. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 22.6 | | Mano de obra por cambio de unidad LCD. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 22.7 | | Mano de obra por cambio de unidad Wi-fi. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 22.8 | | Mano de obra por cambio de panel de control. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 22.9 | | Mano de obra por cambio de placa de control LCD. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| **23** | **81112306-001** | **Mantenimiento Correctivo para Escaner Canon Modelo DR-G1110** | | | | | |
| 23.1 | | Kit de rodillos de intercambio. | Unidad | Evento | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 23.2 | | Unidad de lectura superior. | Unidad | Evento | 1 | 4.750.000 | 4.750.000 |
| 23.3 | | Unidad de lectura inferior. | Unidad | Evento | 1 | 4.750.000 | 4.750.000 |
| 23.4 | | Extensión de bandeja de salida A. | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 23.5 | | Extensión de bandeja de salida B. | Unidad | Evento | 1 | 588.667 | 588.667 |
| 23.6 | | Placa de accionamiento principal. | Unidad | Evento | 1 | 398.333 | 398.333 |
| 23.7 | | Vidrio de lectura superior. | Unidad | Evento | 1 | 423.667 | 423.667 |
| 23.8 | | Vidrio de lectura inferior. | Unidad | Evento | 1 | 423.667 | 423.667 |
| 23.9 | | Panel de control. | Unidad | Evento | 1 | 243.667 | 243.667 |
| 23.10 | | Placa de fuente de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| **24** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Escaner Canon Modelo DR-G1110** | | | | | |
| 24.1 | | Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 24.2 | | Mano de obra por cambio de unidad de lectura superior. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 24.3 | | Mano de obra por cambio de unidad de lectura inferior. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 24.4 | | Mano de obra por cambio de extensión de bandeja de salida A. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 24.5 | | Mano de obra por cambio de extensión de bandeja de salida B. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 24.6 | | Mano de obra por cambio de placa de accionamiento principal. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 24.7 | | Mano de obra por cambio de vidrio de lectura superior. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 24.8 | | Mano de obra por cambio de vidrio de lectura inferior. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 24.9 | | Mano de obra por cambio de panel de control. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 24.10 | | Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| **25** | **80111613-9999** | **Mantenimiento Preventivo** | | | | | |
| 25.1 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para multifunción marca Canon modelo IR-1024i. | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 25.2 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Multifunción Marca Canon modelo IR-2018i. | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 25.3 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Multifunción Marca Canon modelo Adv. 4025i. | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 25.4 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Multifunción Marca Canon modelo Adv. 500i. | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 25.5 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-4245. | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 25.6 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-3225i. | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 25.7 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora Marca Canon Modelo LPB 3460. | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 25.8 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora Marca Canon Modelo IR-1643i | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 25.9 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Escaner Canon Modelo DR-M160. | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 25.10 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Escaner Canon Modelo DR-C225. | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 25.11 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Escaner Canon Modelo DR-S150. | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 25.12 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Escaner Canon Modelo DR-G1110. | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 280.000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 121.747.988 | 121.747.988 |

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Lic. Raúl R. Alfonso Paredes

Carlos Cristaldo

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

# ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | COPYPRINTER DE A.M.B.R. | | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 1 | 81112306-001 | **Mantenimiento Correctivo impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-1024** | | | | | | | |
| 1.1 | | Unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 653.752 | 653.752 | 1.188.640 | 1.188.640 |
| 1.2 | | Rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 192.925 | 192.925 | 350.773 | 350.773 |
| 1.3 | | Pelicula de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 863.500 | 863.500 | 1.570.000 | 1.570.000 |
| 1.4 | | Unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 1.047.933 | 1.047.933 | 1.905.333 | 1.905.333 |
| 1.5 | | Cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 189.933 | 189.933 | 345.333 | 345.333 |
| 1.6 | | Rodillo Magnético. | Unidad | Evento | 1 | 189.933 | 189.933 | 345.333 | 345.333 |
| 1.7 | | Rodillo de arrastre de papel. | Unidad | Evento | 1 | 28.739 | 28.739 | 52.253 | 52.253 |
| 1.8 | | Brazo de unión de puerta lateral. | Unidad | Evento | 1 | 31.988 | 31.988 | 58.160 | 58.160 |
| 1.9 | | Rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 42.651 | 42.651 | 77.547 | 77.547 |
| 1.10 | | Obturador de sensor. | Unidad | Evento | 1 | 31.988 | 31.988 | 58.160 | 58.160 |
| 1.11 | | Guia de entrada del fusor. | Unidad | Evento | 1 | 380.967 | 380.967 | 40.000 | 40.000 |
| 1.12 | | Guia duplex. | Unidad | Evento | 1 | 638.367 | 638.367 | 80.000 | 80.000 |
| 1.13 | | Base del ADF. | Unidad | Evento | 1 | 28.739 | 28.739 | 52.253 | 52.253 |
| 1.14 | | Puerta izquierda. | Unidad | Evento | 1 | 222.581 | 222.581 | 404.693 | 404.693 |
| 1.15 | | Rodillo de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 28.739 | 28.739 | 52.253 | 52.253 |
| 2 | 80111613-9999 | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-1024** | | | | | | | |
| 2.1 | | Mano de obra por cambio de unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 2.2 | | Mano de obra por cambio de rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 2.3 | | Mano de obra por cambio de pelicula de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 2.4 | | Mano de obra por cambio de unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 2.5 | | Mano de obra por cambio de cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 2.6 | | Mano de obra por cambio de rodillo magéntico. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 2.7 | | Mano de obra por cambio de rodillo de arrastre de papel. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |

Lic. Raul R. Alonso Paredes

Carlos Cristaldo

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

# ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | COPYPRINTER DE A.M.B.R. | | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 2.8 | | Mano de obra por cambio de brazo de unión de puerta lateral. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 2.9 | | Mano de obra por cambio de rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 2.10 | | Mano de obra por cambio de obturador de sensor. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 2.11 | | Mano de obra por cambio de guia de entrada del fusor. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 2.12 | | Mano de obra por cambio de guia duplex. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 2.13 | | Mano de obra por cambio de base del ADF. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 2.14 | | Mano de obra por cambio de puerta izquierda. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 2.15 | | Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 152.167 | 152.167 | 80.000 | 80.000 |
| **3** | 81112306-001 | **Mantenimiento correctivo para impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-2018N** | | | | | | | |
| 3.1 | | Unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 1.340.735 | 1.340.735 | 128.133 | 128.133 |
| 3.2 | | Almohadilla de separación del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 70.473 | 70.473 | 65.733 | 65.733 |
| 3.3 | | Rodillo de alimentación del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 36.153 | 36.153 | 1.985.000 | 1.985.000 |
| 3.4 | | Unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 1.562.733 | 1.562.733 | 235.667 | 235.667 |
| 3.5 | | Embrague del cassette. | Unidad | Evento | 1 | 129.617 | 129.617 | 128.133 | 128.133 |
| 3.6 | | Embrague del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 70.473 | 70.473 | 1.958.333 | 1.958.333 |
| 3.7 | | Unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 1.077.083 | 1.077.083 | 2.529.333 | 2.529.333 |
| 3.8 | | Puerta lateral izquierda. | Unidad | Evento | 1 | 1.391.133 | 1.391.133 | 484.667 | 484.667 |
| 3.9 | | Rodillo de alimentación del cassette. | Unidad | Evento | 1 | 266.567 | 266.567 | 96.933 | 96.933 |
| 3.10 | | Rodillo de separación del cassete. | Unidad | Evento | 1 | 53.313 | 53.313 | 484.667 | 484.667 |
| 3.11 | | Rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 266.567 | 266.567 | 484.667 | 484.667 |
| 3.12 | | Rodillo de magnetico. | Unidad | Evento | 1 | 266.567 | 266.567 | 484.667 | 484.667 |
| 3.13 | | Rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 266.567 | 266.567 | 484.667 | 484.667 |
| 3.14 | | Cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 266.567 | 266.567 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| **4** | 80111613-9999 | **Mano de obra temporanea de mantenimiento Correctivo para impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-2018N** | | | | | | | |

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Lic. Alfonso Paredes

Carlos Cristaldo

# ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | COPYPRINTER DE A.M.B.R. | | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 4.1 | | Mano de obra por cambio de unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 4.2 | | Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 4.3 | | Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 4.4 | | Mano de obra por cambio de unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 4.5 | | Mano de obra por cambio de embrague del cassette. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 4.6 | | Mano de obra por cambio de embrague del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 4.7 | | Mano de obra por cambio de unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 4.8 | | Mano de obra por cambio de puerta lateral izquierda. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 4.9 | | Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación de cassette. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 4.10 | | Mano de obra por cambio de rodillo de separación del casette. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 4.11 | | Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 4.12 | | Mano de obra por cambio de rodillo de magnetico. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 4.13 | | Mano de obra por cambio de rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 4.14 | | Mano de obra por cambio de cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 573.833 | 573.833 | 80.000 | 80.000 |
| **5** | **81112306-001** | **Mantenimiento correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR Adv. 4025** | | | | | | | |
| 5.1 | | Unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 1.191.205 | 1.191.205 | 2.165.827 | 2.165.827 |
| 5.2 | | Almohadilla de separación de alimentación manual. | Unidad | Evento | 1 | 50.208 | 50.208 | 91.287 | 91.287 |
| 5.3 | | Rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 50.703 | 50.703 | 92.187 | 92.187 |
| 5.4 | | Unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 708.620 | 708.620 | 1.288.400 | 1.288.400 |
| 5.5 | | Rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 76.971 | 76.971 | 139.947 | 139.947 |
| 5.6 | | Rodillo de limpieza. | Unidad | Evento | 1 | 95.297 | 95.297 | 173.267 | 173.267 |
| 5.7 | | Unidad de disco duro. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 5.8 | | Unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 1.582.167 | 1.582.167 | 2.876.667 | 2.876.667 |
| 5.9 | | Rodillo de Separación. | Unidad | Evento | 1 | 50.153 | 50.153 | 91.187 | 91.187 |

Lic. Raul R. Monges Paredes

Carlos Cristaldo

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

# ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | COPYPRINTER DE A.M.B.R. | | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 5.10 | | Rodillo de magnetico. | Unidad | Evento | 1 | 265.731 | 265.731 | 483.147 | 483.147 |
| 5.11 | | Rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 202.811 | 202.811 | 368.747 | 368.747 |
| 5.12 | | Cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 202.811 | 202.811 | 368.747 | 368.747 |
| **6** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR Adv. 4025** | | | | | | | |
| 6.1 | | Mano de obra por cambio de unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 6.2 | | Mano de obra por cambio de almohadilla de separación de alimentación manual. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 6.3 | | Mano de obra por cambio de rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 6.4 | | Mano de obra por cambio de unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 6.5 | | Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 6.6 | | Mano de obra por cambio de rodillo de limpieza. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 6.7 | | Mano de obra por cambio de unidad de disco duro. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 6.8 | | Mano de obra por cambio de unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 6.9 | | Mano de obra por cambio de rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 6.10 | | Mano de obra por cambio de rodillo de magnetico. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 6.11 | | Mano de obra por cambio de rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 6.12 | | Mano de obra por cambio de cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| **7** | **81112306-001** | **Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo Adv. 500i** | | | | | | | |
| 7.1 | | Unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 1.191.205 | 1.191.205 | 2.165.827 | 2.165.827 |
| 7.2 | | Recipiente de toner de desperdicio. | Unidad | Evento | 1 | 50.153 | 50.153 | 95.000 | 95.000 |
| 7.3 | | Rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 50.703 | 50.703 | 95.000 | 95.000 |
| 7.4 | | Unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 710.453 | 710.453 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 7.5 | | Rodillo de alimentación del cassete. | Unidad | Evento | 1 | 76.971 | 76.971 | 139.947 | 139.947 |
| 7.6 | | Rodillo de separación del cassete. | Unidad | Evento | 1 | 95.297 | 95.297 | 173.267 | 173.267 |
| 7.7 | | Rodillo de recolección del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 263.333 | 263.333 |
| 7.8 | | Almohadilla de separación del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 1.582.167 | 1.582.167 | 60.000 | 60.000 |

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Lic. Rafael Alfonso Paredes

# ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | COPYPRINTER DE A.M.B.R. | | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 7.9 | | Unidad de rodillo de recolección del ADF. | Unidad | Evento | 1 | 50.703 | 50.703 | 92.187 | 92.187 |
| 7.10 | | Almohadilla de separación del ADF. | Unidad | Evento | 1 | 271.231 | 271.231 | 493.147 | 493.147 |
| 7.11 | | Unidad de disco duro. | Unidad | Evento | 1 | 204.644 | 204.644 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 7.12 | | Unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 204.644 | 204.644 | 820.000 | 820.000 |
| **8** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Multifunción Marca Canon modelo Adv. 500i** | | | | | | | |
| 8.1 | | Mano de obra por cambio de unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 8.2 | | Mano de obra por cambio de recipiente de toner de desperdicio. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 8.3 | | Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 8.4 | | Mano de obra por cambio de unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 8.5 | | Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación del cassette. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 8.6 | | Mano de obra por cambio de rodillo de separación del casette. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 8.7 | | Mano de obra por cambio de rodillo de recolección del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 8.8 | | Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 8.9 | | Mano de obra por cambio de unidad de rodillo de recolección del ADF. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 8.10 | | Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del ADF. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 8.11 | | Mano de obra por cambio de unidad de disco duro. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 8.12 | | Mano de obra por cambio de unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| **9** | **81112306-001** | **Mantenimiento Correctivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo ADD-4245** | | | | | | | |
| 9.1 | | Unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 2.716.450 | 2.716.450 | 2.470.000 | 2.470.000 |
| 9.2 | | Almohadilla de separación de alimentación manual. | Unidad | Evento | 1 | 123.567 | 123.567 | 224.667 | 224.667 |
| 9.3 | | Rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 123.567 | 123.567 | 224.667 | 224.667 |

Lic. Raul R. Alonso Paredes

Carlos Entrabado

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

# ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | COPYPRINTER DE A.M.B.R. | | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 9.4 | | Unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 1.609.667 | 1.609.667 | 920.000 | 920.000 |
| 9.5 | | Rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 175.267 | 175.267 | 318.667 | 318.667 |
| 9.6 | | Rodillo de limpieza. | Unidad | Evento | 1 | 150.242 | 150.242 | 273.167 | 273.167 |
| 9.7 | | Unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 3.468.667 | 3.468.667 | 6.306.667 | 6.306.667 |
| 9.8 | | Rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 123.567 | 123.567 | 224.667 | 224.667 |
| 9.9 | | Rodillo de magnetico. | Unidad | Evento | 1 | 609.767 | 609.767 | 320.000 | 320.000 |
| 9.10 | | Rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 461.267 | 461.267 | 280.000 | 280.000 |
| 9.11 | | Cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 461.267 | 461.267 | 280.000 | 280.000 |
| **10** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo ADD-4245** | | | | | | | |
| 10.1 | | Mano de obra por cambio de unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 10.2 | | Mano de obra por cambio de almohadilla de separación de alimentación manual. | Unidad | Evento | 1 | 152.167 | 152.167 | 80.000 | 80.000 |
| 10.3 | | Mano de obra por cambio de rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 152.167 | 152.167 | 80.000 | 80.000 |
| 10.4 | | Mano de obra por cambio de unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 10.5 | | Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 10.6 | | Mano de obra por cambio de rodillo de limpieza. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 10.7 | | Mano de obra por cambio de unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 97.808 | 97.808 | 80.000 | 80.000 |
| 10.8 | | Mano de obra por cambio de rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 152.167 | 152.167 | 80.000 | 80.000 |
| 10.9 | | Mano de obra por cambio de rodillo de magnetico. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 10.10 | | Mano de obra por cambio de rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 10.11 | | Mano de obra por cambio de cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| **11** | **81112306-001** | **Mantenimiento Correctivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-3225** | | | | | | | |
| 11.1 | | Unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 2.163.333 | 2.163.333 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 11.2 | | Almohadilla de separación de alimentación manual. | Unidad | Evento | 1 | 118.067 | 118.067 | 214.667 | 214.667 |
| 11.3 | | Rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 86.717 | 86.717 | 157.667 | 157.667 |

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Carlos Cristaldo

Lic. Raúl R. Alfonso Paredes

# ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | COPYPRINTER DE A.M.B.R. | | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 11.4 | | Unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 2.154.167 | 2.154.167 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 11.5 | | Rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 1.734.333 | 1.734.333 | 3.153.333 | 3.153.333 |
| 11.6 | | Rodillo de limpieza. | Unidad | Evento | 1 | 219.083 | 219.083 | 398.333 | 398.333 |
| 11.7 | | Unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 1.801.250 | 1.801.250 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 11.8 | | Rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 87.633 | 87.633 | 159.333 | 159.333 |
| 11.9 | | Rodillo de magnetico. | Unidad | Evento | 1 | 438.167 | 438.167 | 796.667 | 796.667 |
| 11.10 | | Rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 438.167 | 438.167 | 796.667 | 796.667 |
| 11.11 | | Cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 306.167 | 306.167 | 556.667 | 556.667 |
| **12** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-3225** | | | | | | | |
| 12.1 | | Mano de obra por cambio de unidad de cilindro. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 12.2 | | Mano de obra por cambio de almohadilla de separación de alimentación manual. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 12.3 | | Mano de obra por cambio de rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 12.4 | | Mano de obra por cambio de unidad reveladora. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 12.5 | | Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 12.6 | | Mano de obra por cambio de rodillo de limpieza. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 12.7 | | Mano de obra por cambio de unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 12.8 | | Mano de obra por cambio de rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 12.9 | | Mano de obra por cambio de rodillo de magnetico. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 12.10 | | Mano de obra por cambio de rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 12.11 | | Mano de obra por cambio de cuchilla. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| **13** | **81112306-001** | **Mantenimiento Correctivo para Impresora Marca Canon Modelo LPB 3460** | | | | | | | |
| 13.1 | | Rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 180.767 | 180.767 | 328.667 | 328.667 |
| 13.2 | | Rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 86.717 | 86.717 | 157.667 | 157.667 |
| 13.3 | | Rodillo de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 91.300 | 91.300 | 166.000 | 166.000 |
| 13.4 | | Pelicula de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 601.517 | 601.517 | 1.093.667 | 1.093.667 |

Lic. Raúl R. Alfonso Parcoes

Lic. Julio C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

# ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | COPYPRINTER DE A.M.B.R. | | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 13.5 | | Rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 320.100 | 320.100 | 582.000 | 582.000 |
| 13.6 | | Bandeja de Documentos. | Unidad | Evento | 1 | 219.083 | 219.083 | 398.333 | 398.333 |
| 13.7 | | Placa de fuente de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 466.767 | 466.767 | 848.667 | 848.667 |
| **14** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Impresora Marca Canon Modelo LPB 3460** | | | | | | | |
| 14.1 | | Mano de obra por cambio de rodillo de transferencia. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 14.2 | | Mano de obra por cambio de rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 14.3 | | Mano de obra por cambio de rodillo de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 14.4 | | Mano de obra por cambio de pelicula de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 14.5 | | Mano de obra por cambio de rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 14.6 | | Mano de obra por cambio de bandeja de documentos. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 14.7 | | Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| **15** | **81112306-001** | **Mantenimiento Correctivo para Impresora Marca Canon Modelo IR-1643i** | | | | | | | |
| 15.1 | | Unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 876.333 | 876.333 | 1.593.333 | 1.593.333 |
| 15.2 | | Set de rodillos de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 89.467 | 89.467 | 162.667 | 162.667 |
| 15.3 | | Rodillo de bypass. | Unidad | Evento | 1 | 89.467 | 89.467 | 162.667 | 162.667 |
| 15.4 | | Almohadilla de separación del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 609.767 | 609.767 | 1.108.667 | 1.108.667 |
| 15.5 | | Placa de fuente de alimentación L.V.. | Unidad | Evento | 1 | 323.767 | 323.767 | 588.667 | 588.667 |
| 15.6 | | Rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 219.083 | 219.083 | 398.333 | 398.333 |
| 15.7 | | Rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 466.767 | 466.767 | 80.000 | 80.000 |
| 15.8 | | Rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 466.767 | 466.767 | 80.000 | 80.000 |
| 15.9 | | Placa principal. | Unidad | Evento | 1 | 720.280 | 720.280 | 4.280.000 | 4.280.000 |
| 15.10 | | Conjunto de bisagra. | Unidad | Evento | 1 | 278.227 | 278.227 | 505.867 | 505.867 |
| **16** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Impresora Marca Canon Modelo IR-1643i** | | | | | | | |
| 16.1 | | Mano de obra por cambio de unidad de fusor. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Lic. Raúl R. Alonso Paredes

# ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | COPYPRINTER DE A.M.B.R. | | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 16.2 | | Mano de obra por cambio de set de rodillos de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 16.3 | | Mano de obra por cambio de rodillo de bypass. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 16.4 | | Mano de obra por cambio de almohadilla de separación del bypass. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 16.5 | | Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentación L.V.. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 16.6 | | Mano de obra por cambio de rodillo de presión. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 16.7 | | Mano de obra por cambio de rodillo de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 16.8 | | Mano de obra por cambio de rodillo de separación. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 16.9 | | Mano de obra por cambio de placa principal. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 16.10 | | Mano de obra por cambio de conjunto de bisagra. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| **17** | **81112306-001** | **Mantenimiento Correctivo para Escaner Canon Modelo DR-M160** | | | | | | | |
| 17.1 | | Kit de rodillos de intercambio. | Unidad | Evento | 1 | 1.314.500 | 1.314.500 | 650.000 | 650.000 |
| 17.2 | | Placa Controladora principal. | Unidad | Evento | 1 | 1.591.883 | 1.591.883 | 830.000 | 830.000 |
| 17.3 | | Placa controladora secundaria. | Unidad | Evento | 1 | 766.792 | 766.792 | 392.000 | 392.000 |
| 17.4 | | Unidad de lectura. | Unidad | Evento | 1 | 1.734.333 | 1.734.333 | 896.000 | 896.000 |
| 17.5 | | Motor de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 214.225 | 214.225 | 389.500 | 389.500 |
| 17.6 | | Motor principal. | Unidad | Evento | 1 | 219.083 | 219.083 | 398.333 | 398.333 |
| 17.7 | | Adaptador AC. | Unidad | Evento | 1 | 876.333 | 876.333 | 520.000 | 520.000 |
| 17.8 | | Bandeja de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 266.567 | 266.567 | 484.667 | 484.667 |
| 17.9 | | Bandeja de entrega. | Unidad | Evento | 1 | 328.625 | 328.625 | 597.500 | 597.500 |
| **18** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Escaner Canon Modelo DR-M160** | | | | | | | |
| 18.1 | | Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio. | Unidad | Evento | 1 | 1.314.500 | 1.314.500 | 80.000 | 80.000 |
| 18.2 | | Mano de obra por cambio de placa controladora principal. | Unidad | Evento | 1 | 1.591.883 | 1.591.883 | 80.000 | 80.000 |

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

# ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | COPYPRINTER DE A.M.B.R. | | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 18.3 | | Mano de obra por cambio de placa controladora secundaria. | Unidad | Evento | 1 | 766.792 | 766.792 | 80.000 | 80.000 |
| 18.4 | | Mano de obra por cambio de unidad de lectura. | Unidad | Evento | 1 | 1.734.333 | 1.734.333 | 80.000 | 80.000 |
| 18.5 | | Mano de obra por cambio de motor de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 214.225 | 214.225 | 80.000 | 80.000 |
| 18.6 | | Mano de obra por cambio de motor de principal. | Unidad | Evento | 1 | 219.083 | 219.083 | 80.000 | 80.000 |
| 18.7 | | Mano de obra por cambio de adaptador AC. | Unidad | Evento | 1 | 876.333 | 876.333 | 80.000 | 80.000 |
| 18.8 | | Mano de obra por cambio de bandeja de recolección. | Unidad | Evento | 1 | 266.567 | 266.567 | 80.000 | 80.000 |
| 18.9 | | Mano de obra por cambio de bandeja de entrega. | Unidad | Evento | 1 | 328.625 | 328.625 | 80.000 | 80.000 |
| **19** | **81112306-001** | **Mantenimiento Correctivo para Escaner Canon Modelo DR-C225** | | | | | | | |
| 19.1 | | Kit de rodillos de intercambio. | Unidad | Evento | 1 | 1.301.667 | 1.301.667 | 600.000 | 600.000 |
| 19.2 | | Unidad de lectura. | Unidad | Evento | 1 | 1.591.883 | 1.591.883 | 2.894.333 | 2.894.333 |
| 19.3 | | Fuente de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 757.625 | 757.625 | 1.377.500 | 1.377.500 |
| 19.4 | | Placa Controladora principal. | Unidad | Evento | 1 | 1.734.333 | 1.734.333 | 3.153.333 | 3.153.333 |
| 19.5 | | Motor de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 876.333 | 876.333 | 150.000 | 150.000 |
| 19.6 | | Motor principal. | Unidad | Evento | 1 | 266.567 | 266.567 | 484.667 | 484.667 |
| 19.7 | | Vidrio. | Unidad | Evento | 1 | 328.625 | 328.625 | 597.500 | 597.500 |
| **20** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Escaner Canon Modelo DR-C225** | | | | | | | |
| 20.1 | | Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 20.2 | | Mano de obra por cambio de unidad de lectura. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 20.3 | | Mano de obra por cambio de fuente de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 20.4 | | Mano de obra por cambio de placa controladora principal. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 20.5 | | Mano de obra por cambio de motor de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 20.6 | | Mano de obra por cambio de motor de principal. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 20.7 | | Mano de obra por cambio de vidrio. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Carlos Cristaldo

Lic. Raul R. Alonso Paredes

# ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | COPYPRINTER DE A.M.B.R. | | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| **21** | **81112306-001** | **Mantenimiento Correctivo para Escaner Canon Modelo DR-S150** | | | | | | | |
| 21.1 | | Kit de rodillos de intercambio. | Unidad | Evento | 1 | 1.296.167 | 1.296.167 | 740.000 | 740.000 |
| 21.2 | | Unidad de lectura superior. | Unidad | Evento | 1 | 1.591.883 | 1.591.883 | 420.000 | 420.000 |
| 21.3 | | Unidad de lectura inferior. | Unidad | Evento | 1 | 757.625 | 757.625 | 420.000 | 420.000 |
| 21.4 | | Motor principal. | Unidad | Evento | 1 | 1.734.333 | 1.734.333 | 210.000 | 210.000 |
| 21.5 | | Adaptador AC. | Unidad | Evento | 1 | 876.333 | 876.333 | 560.000 | 560.000 |
| 21.6 | | Unidad LCD. | Unidad | Evento | 1 | 266.567 | 266.567 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 21.7 | | Unidad Wi-fi. | Unidad | Evento | 1 | 328.625 | 328.625 | 597.500 | 597.500 |
| 21.8 | | Panel de control. | Unidad | Evento | 1 | 876.333 | 876.333 | 3.395.000 | 3.395.000 |
| 21.9 | | Placa de control LCD. | Unidad | Evento | 1 | 380.967 | 380.967 | 692.667 | 692.667 |
| **22** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Escaner Canon Modelo DR-S150** | | | | | | | |
| 22.1 | | Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 22.2 | | Mano de obra por cambio de unidad de lectura superior. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 22.3 | | Mano de obra por cambio de unidad de lectura inferior. | Unidad | Evento | 1 | 152.167 | 152.167 | 80.000 | 80.000 |
| 22.4 | | Mano de obra por cambio de motor de principal. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 22.5 | | Mano de obra por cambio de adaptador AC. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 22.6 | | Mano de obra por cambio de unidad LCD. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 22.7 | | Mano de obra por cambio de unidad Wi-fi. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 22.8 | | Mano de obra por cambio de panel de control. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| 22.9 | | Mano de obra por cambio de placa de control LCD. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 80.000 | 80.000 |
| **23** | **81112306-001** | **Mantenimiento Correctivo para Escaner Canon Modelo DR-G1110** | | | | | | | |
| 23.1 | | Kit de rodillos de intercambio. | Unidad | Evento | 1 | 180.767 | 180.767 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 23.2 | | Unidad de lectura superior. | Unidad | Evento | 1 | 91.300 | 91.300 | 4.750.000 | 4.750.000 |
| 23.3 | | Unidad de lectura inferior. | Unidad | Evento | 1 | 91.300 | 91.300 | 4.750.000 | 4.750.000 |
| 23.4 | | Extensión de bandeja de salida A. | Unidad | Evento | 1 | 609.767 | 609.767 | 120.000 | 120.000 |

Lic. Raul [illegible] Pa[illegible]des

Carlos [illegible]

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

# ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | COPYPRINTER DE A.M.B.R. | | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 23.5 | | Extensión de bandeja de salida B. | Unidad | Evento | 1 | 323.767 | 323.767 | 588.667 | 588.667 |
| 23.6 | | Placa de accionamiento principal. | Unidad | Evento | 1 | 219.083 | 219.083 | 398.333 | 398.333 |
| 23.7 | | Vidrio de lectura superior. | Unidad | Evento | 1 | 233.017 | 233.017 | 423.667 | 423.667 |
| 23.8 | | Vidrio de lectura inferior. | Unidad | Evento | 1 | 233.017 | 233.017 | 423.667 | 423.667 |
| 23.9 | | Panel de control. | Unidad | Evento | 1 | 134.017 | 134.017 | 243.667 | 243.667 |
| 23.10 | | Placa de fuente de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 233.017 | 233.017 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| **24** | **80111613-9999** | **Mano de obra temporanea de mantenimiento correctivo para Escaner Canon Modelo DR-G1110** | | | | | | | |
| 24.1 | | Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio. | Unidad | Evento | 1 | 180.767 | 180.767 | 80.000 | 80.000 |
| 24.2 | | Mano de obra por cambio de unidad de lectura superior. | Unidad | Evento | 1 | 91.300 | 91.300 | 80.000 | 80.000 |
| 24.3 | | Mano de obra por cambio de unidad de lectura inferior. | Unidad | Evento | 1 | 91.300 | 91.300 | 80.000 | 80.000 |
| 24.4 | | Mano de obra por cambio de extensión de bandeja de salida A. | Unidad | Evento | 1 | 609.767 | 609.767 | 80.000 | 80.000 |
| 24.5 | | Mano de obra por cambio de extensión de bandeja de salida B. | Unidad | Evento | 1 | 323.767 | 323.767 | 80.000 | 80.000 |
| 24.6 | | Mano de obra por cambio de placa de accionamiento principal. | Unidad | Evento | 1 | 219.083 | 219.083 | 80.000 | 80.000 |
| 24.7 | | Mano de obra por cambio de vidrio de lectura superior. | Unidad | Evento | 1 | 233.017 | 233.017 | 80.000 | 80.000 |
| 24.8 | | Mano de obra por cambio de vidrio de lectura inferior. | Unidad | Evento | 1 | 233.017 | 233.017 | 80.000 | 80.000 |
| 24.9 | | Mano de obra por cambio de panel de control. | Unidad | Evento | 1 | 134.017 | 134.017 | 80.000 | 80.000 |
| 24.10 | | Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentación. | Unidad | Evento | 1 | 233.017 | 233.017 | 80.000 | 80.000 |
| **25** | **80111613-9999** | **Mantenimiento Preventivo** | | | | | | | |
| 25.1 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para multifunción marca Canon modelo IR-1024i. | **Unidad** | **Evento** | 1 | 152.167 | 152.167 | 280.000 | 280.000 |
| 25.2 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Multifunción Marca Canon modelo IR-2018i. | **Unidad** | **Evento** | 1 | 144.833 | 144.833 | 280.000 | 280.000 |
| 25.3 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Multifunción Marca Canon modelo Adv. 4025i. | **Unidad** | **Evento** | 1 | 144.833 | 144.833 | 280.000 | 280.000 |

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS

Lic. Raúl R. Alfonso Valdes

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARAGUÁY | PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃÝGUA JEIKOPORÃ MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

# ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CD N° 08/23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANERES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MTESS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | COPYPRINTER DE A.M.B.R. | | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 25.4 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Multifunción Marca Canon modelo Adv. 500i. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 280.000 | 280.000 |
| 25.5 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-4245. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 280.000 | 280.000 |
| 25.6 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora Multifunción Marca Canon modelo IR-3225i. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 280.000 | 280.000 |
| 25.7 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora Marca Canon Modelo LPB 3460. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 280.000 | 280.000 |
| 25.8 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Impresora Marca Canon Modelo IR-1643i | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 280.000 | 280.000 |
| 25.9 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Escaner Canon Modelo DR-M160. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 280.000 | 280.000 |
| 25.10 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Escaner Canon Modelo DR-C225. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 280.000 | 280.000 |
| 25.11 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Escaner Canon Modelo DR-S150. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 280.000 | 280.000 |
| 25.12 | | Mano de obra por mantenimiento preventivo para Escaner Canon Modelo DR-G1110. | Unidad | Evento | 1 | 144.833 | 144.833 | 280.000 | 280.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 98.662.943 | 98.662.943 | 121.747.988 | 121.747.988 |

Lic. Raúl R. Alonso Paredes

Lic. Juan C. Boy L.
Dpto. de Servicios Generales
DGAF - MTESS