13. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

LOTE 1

ITEM	COD. DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VARIACION	COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL)
		Mantenimiento Preventivo				
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo sin provisión de repuestos para Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	2.220.000	20%	1.850.000
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo sin provisión de repuestos para Sitema de Videobroncoscopia marca Olympus	1	1.440.000	20%	1.200.000
		Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos				
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	2.640.000	20%	2.200.000
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Sitema de Videobroncoscopia marca Olympus	1	2.160.000	20%	1.800.000
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1	1.440.000	20%	1.200.000
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para fines de semana y feriados	1	2.640.000	20%	2.200.000
		Mantenimiento Correctivo con provisión de Repuestos para el Sistema Endoscopia marca Olympus				
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Goma punta flexible para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	792.000	20%	660.000
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canal de biopsia para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	5.280.000	20%	4.400.000
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pico de irrigación para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	1.440.000	20%	1.200.000
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acoples de angulación para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	720.000	20%	600.000
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch de mando remoto para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	11.400.000	20%	9.500.000
12	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canales de aire/agua para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	7.200.000	20%	6.000.000
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Chips de imagen para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	72.000.000	20%	60.000.000
14	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de perilla de angulación para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	2.640.000	20%	2.200.000
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de inserción para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	19.200.000	20%	16.000.000
16	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de cabos de angulación para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	12.000.000	20%	10.000.000
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Terminal de conexión de fuente de luz para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	10.740.000	20%	8.950.000
18	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de luz para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	16.800.000	20%	14.000.000
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conectores eléctricos internos para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	4.200.000	20%	3.500.000
20	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Gomas y accesorios de estanqueidad para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	2.400.000	20%	2.000.000
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placas de fuente y estabilización para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	5.760.000	20%	4.800.000
22	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motherboard y conectores para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	6.720.000	20%	5.600.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Carolina Núñez
Abogada - Mat. Nº 23.327
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Wladimir Torres
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LPN SBE 43/19 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD Y ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA OLYMPUS PERTENECIENTES AL IPS – SEGUNDO LLAMADO

ITEM	COD. DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VARIACION	COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL)
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Terminal distal y lentes de visión frontal para el Sistema de Endoscopia marca Olympus	1	7.200.000	20%	6.000.000
Mantenimiento Correctivo con provisión de Repuestos para el Sistema de Videobroncoscopia marca Olympus						
24	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Goma punta distal para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	1.056.000	20%	880.000
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acoples de angulación para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	2.640.000	20%	2.200.000
26	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch BOX de mando remoto para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	9.240.000	20%	7.700.000
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de inserción para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	15.000.000	20%	12.500.000
28	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canales de biopsia para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	6.000.000	20%	5.000.000
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de cabos de angulación para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	10.200.000	20%	8.500.000
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Punta flexible para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	9.600.000	20%	8.000.000
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Terminal de conexión de fuente de luz para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	9.600.000	20%	8.000.000
32	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de luz para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	14.400.000	20%	12.000.000
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conectores eléctricos internos para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	4.200.000	20%	3.500.000
34	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Gomas y accesorios de estanqueidad para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	42.000.000	20%	35.000.000
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placas de fuente y estabilización para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	6.960.000	20%	5.800.000
36	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motherboard y conectores para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	6.900.000	20%	5.750.000
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión mandos de angulación para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	5.400.000	20%	4.500.000
38	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de ventilador de refrigeración para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	6.600.000	20%	5.500.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Insumos

Carolina Núñez
Abogada - Mat. Nº 23.327
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Wladimir Torres
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LPN SBE 43/19 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD Y ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA OLYMPUS PERTENECIENTES AL IPS – SEGUNDO LLAMADO

ITEM	COD. DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VARIACION	COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL)
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Chip de imagen para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	43.200.000	20%	36.000.000
40	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión switch de encendido para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	3.000.000	20%	2.500.000
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de punta distal y lentes de visión frontal para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	10.560.000	20%	8.800.000
42	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono de protección de tubo de inserción para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	6.840.000	20%	5.700.000
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono de protección de tubo de conexión para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	6.000.000	20%	5.000.000
44	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillos de estanco para manivelas de mando para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS	1	2.640.000	20%	2.200.000
Mantenimiento Correctivo con provisión de Repuestos para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus						
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión Pedal doble para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1	6.000.000	20%	5.000.000
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de placa reguladora de potencia para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1	9.600.000	20%	8.000.000
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión switch de encendido para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1	1.800.000	20%	1.500.000
48	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión conector de pedal para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1	5.280.000	20%	4.400.000
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión conector de Pantalla LCD para Electrobisturí Ultrasónico marca Olympus	1	6.600.000	20%	5.500.000
TOTAL COSTO UNITARIO				**450.348.000**		**375.290.000**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Gerente Administración de

Carolina Núñez
Abogada - Mat. Nº 23.327
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Wladimir Torres
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LOTE 2

ITEM	CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CANTIDAD MAXIMA	PRESENTACIÓN	COSTO UNITARIO	VARIACION	COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL)
Accesorios Compatible con el Sistema de Endoscopía marca OLYMPUS							
1	42294801-020	Valvula de agua y aire	12	UNIDAD	903.703	-25%	1.200.000
2	42294801-020	Valvula de succión	12	UNIDAD	769.369	-30%	1.100.000
3	42294934-002	Tapón de estanqueidad	8	UNIDAD	2.259.257	-32%	3.300.000
4	42294801-022	Juego de manguera de lavado	12	UNIDAD	915.915	-73%	3.350.000
5	42294907-002	Cepillo largo y corto para lavado	200	UNIDAD	15.265	-69%	50.000
6	42294801-025	Adaptador para canales	12	UNIDAD	854.854	-69%	2.750.000
7	42294801-020	Válvula semidescartable de biopsia	16	Empaque por 10 unidades	305.305	-39%	500.000
8	42294801-020	Lámpara de xenon	4	UNIDAD	7.632.625	-19%	9.400.000
9	42294801-9999	Cable conector a endoscopios	4	UNIDAD	25.000.000	0%	25.000.000
Accesorios Compatible con el Sistema broncoscopios marca OLYMPUS							
10	42294801-020	Válvula de succión	8	UNIDAD	1.013.613	19%	850.000
11	42294934-002	Tapón de estanqueidad	2	UNIDAD	2.259.257	-38%	3.650.000
12	42294801-022	Juego de manguera de lavado	6	UNIDAD	915.915	-73%	3.350.000
13	42294907-002	Cepillo largo y corto para lavado	30	UNIDAD	15.265	-87%	120.000
14	42294801-025	Adaptador para canales	6	UNIDAD	854.854	-69%	2.750.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Wladimir Torres
DIRECTOR OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Carolina Núñez
Abogada - Mat. Nº 23.327
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ITEM	CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CANTIDAD MAXIMA	PRESENTACIÓN	COSTO UNITARIO	VARIACION	COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL)
15	42294801-020	Válvula semidescartable de biopsia	8	UNIDAD	549.549	10%	500.000
16	42294801-9999	Cable conector a endoscopios	2	UNIDAD	24.500.000	0%	24.500.000
Accesorios Compatible con el Electrobisturí ultrasonico marca OLYMPUS							
17	42202802-9999	Transductor para equipo de ultrasonido G2	4	UNIDAD	35.418.922	22%	29.000.000
18	41112101-010	Cable transductor	4	UNIDAD	12.213.421	-32%	18.000.000
19	42291613-9999	Tijera 5 cm x 45 cm	4	UNIDAD	20.150.130	-39%	33.000.000
20	42291613-9999	Tijera 5 cm x 35 cm	6	UNIDAD	20.150.130	-33%	30.000.000
21	42291613-9999	Tijera 5 cm x 19 cm	4	UNIDAD	20.150.130	-33%	30.000.000
22	42291613-9999	Tijera 5 cm x 9 cm	2	UNIDAD	20.150.130	-33%	30.000.000
23	42295114-9995	Pedal doble	2	UNIDAD	13.434.763	-10%	15.000.000
TOTAL COSTO UNITARIO					**210.432.372**		**267.370.000**

Durante esta evaluación, luego de haber ordenado las ofertas, conforme al precio ofertado. El comité procedió a solicitar a la firma una explicación detallada de la composición de los precios ofertados, debido a que en varios ítems <u>el precio ofertado es superior al veinte por ciento (20%), y debajo del treinta por ciento (30%) del precio referencial.-</u>

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Wladimir Torres
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Carolina Núñez
Abogada - Mat. Nº 23.327
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL