MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 02/2017
ID Llamado: 326.837
Bien/Servicio: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS - CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL

Cuadro Comparativo de Precios

LOTE 6 – CHEVROLET

VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA : CHEVROLET
MODELO: BLAZER

							TALLER INTEGRAL S.A.				AUTOMOTOR S.A.			
ITEM	C.C.		DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
1.1	78180101-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	Cambio de aceite para motor	1	UNIDAD	Evento	Gonher	Mexico	318.967	318.967	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.2			Cambio de filtro de aceite	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.3			Cambio de filtro de aire	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	124.927	124.927	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.4			Cambio de filtro de combustible	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.5			CAMBIO DE CORREA UNICA PK	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.6			Cambio de soporte motor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	354.900	354.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.7			Cambio de reten frente motor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.8			Cambio de juego de juntas	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.9			Cambio de polea de tensor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	390.833	390.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.10			tensor de correa pk	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	505.000	505.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.11			Cambio de reten bancada	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	318.967	318.967	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.12			Junta tapa balancín	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.13			Cambio de casquillo de bancada	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	354.900	354.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.14			Cambio de casquillo de biela	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	354.900	354.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.15			Cambio de brazo de biela	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.16			Cambio de válvulas de escape y admisión	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	257.880	257.880	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.17			Cambio de Guías de válvulas	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	257.880	257.880	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.18			Cambio de juego de pistón	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.109.500	1.109.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.19			Cambio de juego de aro	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.20			Cambio de camisa para cilindro	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.21			Cambio bomba de aceite	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	2.259.367	2.259.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.22			Cambio de eje de leva	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.109.500	1.109.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.24			botador hidráulico c/u	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	186.013	186.013	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.25			junta tapa motor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.26			juego de junta motor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.27			radiador de aceite	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.828.167	1.828.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.28			reparación de tapa motor	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.361.033	1.361.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.29			Cambio de buje de biela	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.30			engranaje frente motor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	2.176.720	2.176.720	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.31			tapa motor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	6.858.833	6.858.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.32			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**26.253.520**				
2.1	78180101-015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR	Limpieza y reparación de radiador	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	426.767	426.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2.2			Cambio de tapa de radiador	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2.3			Cambio de mangueras	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2.4			Cambio de abrazaderas	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2.5			Cambio de radiador de agua	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	998.000	998.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2.6			Cambio de bomba de agua	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.217.300	1.217.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2.7			embrague de ventilador	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.540.700	1.540.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2.8			Cambio de termostato	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2.9			Carga de agua refrigerante para radiador	1	UNIDAD	Evento	Rad Cool	Paraguay	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2.10			paleta de ventilador	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	354.900	354.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2.11			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**5.268.000**				
3.1			Cambio de aceite para dirección hidráulica	1	LITRO	Evento	Gonher	Mexico	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

LOTE 6 – CHEVROLET

VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA : CHEVROLET
MODELO: BLAZER

ITEM	C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	TALLER INTEGRAL S.A. MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**	AUTOMOTOR S.A. MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
3.2	78180101-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCIÓN	reparación de sinfín de dirección	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.454.460	1.454.460	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.3			columna de dirección	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.4			cruceta de dirección	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.5			Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	4.199.767	4.199.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.6			reparación de bomba de dirección	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	390.833	390.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.7			cardanico de dirección	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.8			reparación de columna de dirección	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.9			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**8.356.460**				
4.1	78180101-013	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA	Cambio de picos inyectores	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.361.033	1.361.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.2			cabezal de bomba inyectora	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.540.700	1.540.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.3			juego de reparo de bomba inyectora	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.4			bomba depresión interna	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	786.100	786.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.5			disco de leva y rodillo	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	786.100	786.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.6			Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.7			Limpieza y calibración de picos inyectores	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.8			Cambio de cañitos	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.9			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**6.681.966**				
5.1	78180101-011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION DEL TREN DELANTERO	Grasa para Masa	1	UNIDAD	Evento	777	Japon	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.2			Cambio Muñequin corto lado rueda	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.3			Cambio de rotula inferior	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	318.967	318.967	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.4			Cambio de rotula superior	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	318.967	318.967	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.5			Cambio de homocinética	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.684.433	1.684.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.6			Cambio brazo zeta dirección	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.7			Cambio brazo pitman de dirección	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.8			Cambio brazo central de dirección	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.9			Cambio Muñequin curvo interior	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.10			Cambio buje parrilla superior	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.11			Cambio buje parilla inferior	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.12			Cambio Ruleman de masa delantera	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.037.633	1.037.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.13			reparación de punta eje	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.14			taqueador de parrilla	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.15			Cambio de guardapolvo de homocinética	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	354.900	354.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.16			Cambio de seguro palier punta eje	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.17			Cambio amortiguador delantero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	426.767	426.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.18			Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.19			bieleta estabilizadora	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.20			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**8.358.002**				
6.1	78180101-012	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION DEL TREN TRASERO	Grasa para Masa	1	UNIDAD	Evento	777	Japon	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.2			Cambio de Ruleman palier trasero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.3			Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	117.740	117.740	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.4			Cambio de reten palier trasero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.5			Cambio barra de torsión de suspensión	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.6			palier trasero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.540.700	1.540.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.7			Cambio amortiguador trasero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	426.767	426.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.8			Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	117.740	117.740	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.9			bujes traseros c/u	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.10			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**4.119.080**				
7.1			Cambio Fluido de Freno	1	UNIDAD	Evento	Saiken	Japon	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.2			disco de freno	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.3			tambor de freno	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.4			reparación de perno de mordaza	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.5			Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	175.233	175.233	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.6			Cambio juego reparación bomba central de freno	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

LOTE 6 – CHEVROLET

VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA : CHEVROLET
MODELO: BLAZER

							TALLER INTEGRAL S.A.				AUTOMOTOR S.A.			
ITEM	C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
7.7	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO	Cambio juego pastilla de freno	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	354.900	354.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.8			Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.9			Cambio de fibras de freno	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	257.880	257.880	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.10			Cambio cabo freno de mano primario	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	257.880	257.880	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.11			Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.12			Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.13			Cambio depresor de freno	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.540.700	1.540.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.14			Cambio caño flexible mordaza freno delantero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.15			Cambio bomba auxiliar de freno	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.16			Reparación servo freno	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.17			Rectificación disco de freno	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	70.000	70.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.18			Rectificación tambor de freno	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	70.000	70.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.19			Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.20			Cambio bomba central de freno	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.21			Cambio cilindro de freno trasero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	426.767	426.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.22			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**8.842.959**				
8.1	78180101-005	EPARACION DEL SIS	Caño Flexible de Embrague	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.2			Fluido de Embrague	1	LITRO	Evento	Saiken	Japon	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.3			Cambio bomba central de embrague	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.4			Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	175.233	175.233	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.5			Cambio plato de presión	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	965.768	965.768	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.6			Cambio disco de embrague	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.7			Cambio cojinete empuje	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.8			Rectificación corona volante	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	390.833	390.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.9			Cambio Ruleman piloto	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.10			volante motor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	3.049.900	3.049.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.11			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**7.787.033**				
9.1	78180101-009	MANTENIMIETNO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	Cambio de Engranaje de Velocímetro	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.2			Reparación Alternador	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.325.100	1.325.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.3			Reparación motor de arranque	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.325.100	1.325.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.4			Reparación motor limpia parabrisas	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.5			Cambio de bocina	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	186.013	186.013	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.6			Reparación de bocina	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.7			Reparación mecanismo levanta vidrio	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	390.833	390.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.8			Reparación desempañador	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	390.833	390.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.9			Cambio llave luz estacionamiento	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.10			Cambio de focos	1	UNIDAD	Evento	Hella	Alemania	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.11			Verificación y carga de batería	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.12			Confeccionar llave de contacto	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.13			Reparación de tablero instrumental	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.14			Cambio bulbo de temperatura	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.15			Cambio bulbo de aceite	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.16			rotor de alternador	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.17			Cambio reloj marcador de combustible	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	426.767	426.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.18			Reparación auto radio	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.19			Cambio regulador de voltaje	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	642.367	642.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.20			Cambio cerradura de puertas	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.21			Cambio faro delantero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.109.500	1.109.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.22			Cambio faro señalero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	390.833	390.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.23			Cambio faro trasero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.109.500	1.109.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.24			Cambio palanca comando señalero, luces	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.540.700	1.540.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.25			Cabo de velocímetro	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	175.233	175.233	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.26			Cambio terminal de batería	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	67.433	67.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.27			Colocar relay luz alta	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	139.300	139.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.28			relay de señalero	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

LOTE 6 – CHEVROLET

VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA : CHEVROLET
MODELO: BLAZER

							TALLER INTEGRAL S.A.				AUTOMOTOR S.A.			
ITEM	C.C.		DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
9.29			campo de alternador	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.30			placa de diodo	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	642.367	642.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.31			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**14.213.080**				
10.1	78180101-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA Y TRANSMISIÓN	anillo sincronizadores c/u	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.217.300	1.217.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.2			Engranaje 1ra a 5ta c/u	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	1.576.633	1.576.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.3			Eje ranurado	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	2.978.033	2.978.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.4			Eje cuádruple	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	3.265.500	3.265.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.5			Cambio de Ruleman eje ranurado	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.6			Cambio de Ruleman cuádruple	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	462.700	462.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.7			Cambio Reten cola caja	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.8			Cambio Reten eje de mando	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.9			Cambio Juego junta caja	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	265.067	265.067	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.10			Cambio Soporte de caja	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	354.900	354.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.11			Cambio de aceite para caja	1	LITRO	Evento	Gonher	Mexico	211.167	211.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.12			horquilla de selector	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	390.833	390.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.13			Cambio de Corona y piñón diferencial	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	4.343.500	4.343.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.14			Cambio juego de junta diferencial	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	390.833	390.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.15			Cambio de arandela o calce engranaje satélite	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	257.880	257.880	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.16			Cambio de arandela o calce engranaje planetario	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	257.880	257.880	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.17			Cambio de Rulemanes diferencial	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.18			Cambio de Rulemanes piñón	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.19			Cambio de perno satélite, pasador o seguro del mismo	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.20			reparación de túnel	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.540.700	1.540.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10.21			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**19.676.158**				
11.1	78180101-016	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	Aceite de compresor	1	LITRO	Evento	Movil	EEUU	74.620	74.620	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11.2			Cambio de Bobina	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11.3			Cambio de Compresor	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	3.624.833	3.624.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11.4			Reparación de compresor	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	1.684.433	1.684.433	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11.5			Cambio de Evaporador	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	3.265.500	3.265.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11.6			Cambio de filtro	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11.7			Cambio de caños	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	426.767	426.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11.8			Carga de gas para acondicionador de aire	1	KG	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11.9			Cambio de condensador	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	2.187.500	2.187.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11.10			Cambio de correa	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11.11			Instalación eléctrica	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11.12			Juego de junta y reten	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11.13			Ruleman tensor de correa	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11.14			termostato	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11.15			válvula de expansión de aire	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	498.633	498.633	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11.16			válvula de carga	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	189.607	189.607	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11.17			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**15.723.259**				
12.1	78180101-018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Cambio flotador tanque de combustible	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	426.767	426.767	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12.2			cambio caño combustible	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12.3			Reparación flotador tanque de combustible	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	283.033	283.033	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12.4			Limpieza de tanque de combustible	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12.5			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**1.237.833**				
13.1	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Reparación de Batería 90 amp.	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	642.367	642.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**642.367**				
14.1	78180101-001	SISTEMA DE RUEDA LIBRE Y SERVICIO DE	Servicio de alineación	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	175.233	175.233	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14.2			Servicio de balanceo	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	103.367	103.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14.3			Servicio de gomería	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	28.000	28.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**306.600**				

LOTE 6 – CHEVROLET

VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA : CHEVROLET
MODELO: BLAZER

							TALLER INTEGRAL S.A.				AUTOMOTOR S.A.			
ITEM	C.C.	DESCRIPCION DEL BIEN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)**
15.1	78180101-023	MANTENIMIENTO, REPARAC. O COLOCAC. DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR	Mantenimiento y Reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	390.833	390.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15.2			Cambio de Vidrios de puerta trasera	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15.3			Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15.4			Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	893.900	893.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15.5			Cambio espejo retrovisor interior	1	UNIDAD	Evento	Chevrolet	Brasil	175.233	175.233	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15.6			Reparación de cerradura	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	247.100	247.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15.7			Cambio de Vidrio de puerta delantero	1	UNIDAD	Evento			750.167	750.167	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15.8			Mano de Obra p/ hora	1	Hora	EVENTO	Taller Integral	Paraguay	33.833	33.833	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**4.135.133**				
16.1	76111801-001	LAVADO COMPLETO	Lavado Completo de Vehículo	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**63.000**				
17.1	78180101-026	Servicio de inspección vehicular	Inspección vehicular (mantenimiento preventivo)	1	UNIDAD	Evento	Taller Integral	Paraguay	73.500	73.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
									TOTAL GS.	**73.500**				
									TOTAL GENERAL POR VEHÍCULO Gs.	**131.737.950**				

CHRISTIAN MARECOS
Representante del Dpto. de Compras
DINCAP-MAG

C.P. ROSANNA ESTIGARRIBIA
Representante PRODERS

Lic. OSCAR NUÑEZ
Representante del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible PRODERS

Abog. JUAN EDUARDO ORTIZ
Representante de la Asesoría Legal de la Dirección de Contrataciones del MAG

Abog. GREGORIO LEZCANO
Representante de la Dirección de Administracion Financiera de la DINCAP-MAG