CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2016 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR - PLURIANUAL"

INELEC S.A

N° de Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
		Reparaciones con provisión de repuestos y mano de obra. Edificio SINAFOCAL				
		Mantenimiento preventivo mensual				
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo mensual	Unidad	1	Evento	1.540.000
		Mantenimiento correctivo mensual				
2	72101506-003	Cambio de contactor.	Unidad	1	Evento	440.000
3	72101506-003	Revisión y cambio de los rodamientos de motor	Unidad	1	Evento	847.000
4	72101506-003	Ajuste del sistema de parada.	Unidad	1	Evento	231.000
5	72101506-003	Reparación del tablero de fuerza motriz.	Unidad	1	Evento	192.500
6	72101506-003	Cambio de guiadores de puerta.	Unidad	1	Evento	52.800
7	72101506-003	Cambio de resortes para choques.	Unidad	1	Evento	308.000
8	72101506-003	Cambio de guiadores de cabina.	Unidad	1	Evento	554.400
9	72101506-003	Cambio de botones de llamada, cabina y pavimento	Unidad	1	Evento	316.800
10	72101506-003	Cambio de lámina de contacto de pavimento	Unidad	1	Evento	315.700
11	72101506-003	Cambio de Placa Principal.	Unidad	1	Evento	4.400.000
12	72101506-003	Cambio de carretilla para puerta.	Unidad	1	Evento	269.500
13	72101506-003	Cambio de bobina para contactores.	Unidad	1	Evento	154.000
14	72101506-003	Cambio de cielo raso.	Unidad	1	Evento	1.155.000
15	72101506-003	Cambio de ventilador de cabina.	Unidad	1	Evento	396.000
16	72101506-003	Cambio de fusible.	Unidad	1	Evento	38.500
17	72101506-003	Cambio de piso para cabina.	Unidad	1	Evento	1.540.000
18	72101506-003	Reparación de puerta de cabina.	Unidad	1	Evento	1.056.000
19	72101506-003	Reparación de puerta de piso.	Unidad	1	Evento	1.056.000
20	72101506-003	Rebobinado de motor principal.	Unidad	1	Evento	6.160.000
21	72101506-003	Indicadores de cabina y de pavimento.	Unidad	1	Evento	792.000
22	72101506-003	Una barra electrónica.	Unidad	1	Evento	3.080.000
23	72101506-003	Control de falta de fase electrónica	Unidad	1	Evento	1.001.000
24	72101506-003	Rebobinado de forzador de aire.	Unidad	1	Evento	346.500
25	72101506-003	Roletes guiadores de puerta.	Unidad	1	Evento	84.700
26	72101506-003	Base de botonera.	Unidad	1	Evento	192.500
27	72101506-003	Llave para ventilador.	Unidad	1	Evento	202.400
28	72101506-003	Alarma para cabina.	Unidad	1	Evento	369.600
29	72101506-003	Rulemán para polea de cabina	Unidad	1	Evento	1.056.000
30	72101506-003	Pinza para puerta trampa	Unidad	1	Evento	616.000
31	72101506-003	Fusibles ultra rápido	Unidad	1	Evento	77.000
32	72101506-003	Cableado completo del ascensor	Unidad	1	Evento	3.850.000
33	72101506-003	Fusible de vidrio	Unidad	1	Evento	38.500
34	72101506-003	Reles	Unidad	1	Evento	231.000
35	72101506-003	Placa electrónica	Unidad	1	Evento	7.040.000
36	72101506-003	Placa electrónica de tiempo	Unidad	1	Evento	4.620.000
37	72101506-003	Placa electrónica de memoria	Unidad	1	Evento	4.851.000
38	72101506-003	Buje para articulaciones	Unidad	1	Evento	100.100
39	72101506-003	Motor operador	Unidad	1	Evento	1.540.000
40	72101506-003	Correa para operador	Unidad	1	Evento	1.155.000
41	72101506-003	Cambio de aceite	Unidad	1	Evento	3.927.000
42	72101506-003	Reparación de operador puerta de cabina	Unidad	1	Evento	1.925.000
43	72101506-003	Instalación de pesador de carga	Unidad	1	Evento	3.080.000
44	72101506-003	Rectificación de polea desvio	Unidad	1	Evento	1.617.000
45	72101506-003	Instalación de sensor de velocidad y parada para Ascensor	Unidad	1	Evento	616.000
46	72101506-003	Reparación iluminación de cabina	Unidad	1	Evento	308.000
47	72101506-003	Reparación ventilador de cabina de Ascensor	Unidad	1	Evento	269.500
48	72101506-003	Guiador inferior de puertas	Unidad	1	Evento	84.700
49	72101506-003	Provisión y cambio de llave de fin de curso en fosa	Unidad	1	Evento	308.000
50	72101506-003	Provisión y cambio de barrera infrarroja para reapertura de puerta	Unidad	1	Evento	2.695.000

Abg. Andrés Durand
Director de UOC
SINAFOCAL / MTE y SS

51	72101506-003	Cambio de cuadro de comando	Unidad	1	Evento	11.550.000
52	72101506-003	Conjunto de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	462.000
53	72101506-003	Provisión y cambio de polea de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	308.000
54	72101506-003	Cabo tensor de puerta	Unidad	1	Evento	115.500
55	72101506-003	Contacto de puerta de piso	Unidad	1	Evento	402.500
56	72101506-003	Contacto de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	402.500
57	72101506-003	Reparación de fuga de aceite en manguera	Unidad	1	Evento	924.000
58	72101506-003	Instalación de sistema de recolección de aceite	Unidad	1	Evento	477.400
59	72101506-003	Ajuste de guiadores de puertas	Unidad	1	Evento	115.500
60	72101506-003	Reparación de barrera	Unidad	1	Evento	539.000
61	72101506-003	Fabricación e instalación de rampa	Unidad	1	Evento	462.000
62	72101506-003	Limpieza de Central Hidráulica	Unidad	1	Evento	1.694.000
63	72101506-003	Engrasadores	Unidad	1	Evento	554.400
64	72101506-003	Faldón de Cabina	Unidad	1	Evento	315.700
65	72101506-003	Manguera de central	Unidad	1	Evento	1.001.000
66	72101506-003	Cambio de reten para pistón	Unidad	1	Evento	1.540.000
67	72101506-003	Provisión y colocación de aceite Hidráulico al sistema del ascensor.	Unidad	1	Evento	4.081.000
68	72101506-003	Cambio de Pistón hidráulico	Unidad	1	Evento	7.700.000
69	72101506-003	Provisión e instalación de aire acondicionado en sala de maquina	Unidad	1	Evento	2.200.000
70	72101506-003	Cambio de central Hidráulica	Unidad	1	Evento	18.340.000
71	72101506-003	Cambio de grupo de válvulas	Unidad	1	Evento	10.010.000
72	72101506-003	Cambio de mangueras flexibles	Unidad	1	Evento	3.465.000
73	72101506-003	Reparación de válvula	Unidad	1	Evento	847.000
74	72101506-003	Vaciado y limpieza de radiador de aceite	Unidad	1	Evento	1.694.000
75	72101506-003	Desmontaje y limpieza de grupo de valvulas	Unidad	1	Evento	3.388.000
SUB TOTAL						**138.145.200**
TOTAL						**139.685.200**

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION - UOC
SINAFOCAL

Abg. Andrés Durand
Director de UOC
SINAFOCAL / MTE y SS