"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 – 2011"

RESOLUCION STP N° 323 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2011 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP" QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) DE LA SECRETARÍA TECNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

Asunción, 05 de octubre de 2011.-

VISTO: El informe elevado por el Comité de Evaluación con relación a la recomendación de adjudicación para el ***"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP"*** QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 240 ***(GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)***, resultante de la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2011.

El Memorándum STP/UOC/N° 342/2011, de fecha 30 de setiembre de 2011, a través del cual se informa el procedimiento realizado con relación al mencionado llamado y que se han cumplido con todos los requerimientos, por lo que corresponde la firma.

CONSIDERANDO: Que, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República, ha realizado todos los procedimientos establecidos para la Contratación Directa N° 17/2011, conforme lo establece la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Reglamentado por el Decreto N° 21.909/03.

Que, el Comité de Evaluación, a través de su Acta N° 02 de fecha 28 de setiembre de 2011, previo análisis técnico y económico de las ofertas presentadas para el ***"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP"***, a ser afectada al **OBJETO DE GASTO 240,** recomendó la adjudicación de la Contratación Directa N° 17/2011.

Que, es atribución del Señor Ministro, aprobar las recomendaciones elevadas por el Comité de Evaluación, conformada para el análisis técnico y económico de las ofertas presentadas para la Contratación Directa N° 17/2011 y proceder en consecuencia a la adjudicación, a la empresa oferente cuya propuesta se adecua a las exigencias contenidas en las Bases y Condiciones, a la disponibilidad presupuestaria y sea más ventajosa a los intereses de la Institución.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

PARAGUAY TODOS Y TODAS

STP

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 – 2011"

RESOLUCION STP N° 323 /2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2011 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP" QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) DE LA SECRETARÍA TECNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales:

EL MINISTRO-SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

R E S U E L V E:

Art. 1.- **ADJUDICAR,** la Contratación Directa N° 17/2011 ***"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP"***; a la empresa oferente **AUTOMOTIVE S.A.I.E,** por un valor total de **Gs. 183.966.000 (Guaraníes ciento ochenta y tres millones novecientos sesenta y seis mil)**, por la modalidad de contrato abierto; por un monto máximo de **Gs. 100.000.000 (Guaraníes cien millones)** y por un monto mínimo de **Gs. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones),** por cumplir con las condiciones legales y técnicas establecidas en las Bases y Condiciones, conforme al detalle de adjudicación, expresado en el Anexo I, que forma parte de la presente Resolución.

Art. 2.- **COMUNICAR,** a quienes corresponda y cumplido archivar.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · MINISTRO · SECRETARIO EJECUTIVO · SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN

HUGO ROYG ARANDA
Ministro – Secretario Ejecutivo

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

ANEXO DE RESOLUCION STP Nº 323 /2011
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS -STP
ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : TOYOTA - LAND CRUISER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

							AUTOMOTIVE S.A.I.E.	
							IVA INCLUIDO	
Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	MANO DE OBRA	REPUESTO
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR						
1	78180101-014	Refrigerante para Radiador	1	Unidad	Evento	1	1.000	32.000
2	78180101-014	Fluido Hidraulico ATF	1	Unidad	Evento	1	1.000	25.000
3	78180101-014	Cambio aceite motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	70.000
4	78180101-014	Limpieza filtro de aire o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	50.000
5	78180101-014	Control agua destilada a la batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
6	78180101-014	Control aceite diferencial o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
7	78180101-014	Control aceite caja mecánica o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
8	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1	Unidad	Evento	1	1.000	50.000
9	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	50.000
10	78180101-014	Control bujías incandescente o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
11	78180101-014	Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
12	78180101-014	Cambio de cabo acelerador	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
13	78180101-014	Cambio cabo de velocímetro	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
14	78180101-014	Cambio manguera radiador superior	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
15	78180101-014	Cambio manguera radiador inferior	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
16	78180101-014	Cambio tapa radiador	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
17	78180101-014	Cambio tapa combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
18	78180101-014	Limpieza tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
19	78180101-014	Cambio manguera calefacción	1	Unidad	Evento	1	1.000	20.000
20	78180101-014	Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
21	78180101-014	Cambio correa alternador	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
22	78180101-014	Cambio correa compresor de aire	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
23	78180101-014	Cambio correa dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
24	78180101-014	Cambio bomba de agua	1	Unidad	Evento	1	1.000	310.000
25	78180101-014	Regulación de válvulas	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
26	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	1	260.000	1.000
27	78180101-014	Cambio polea rulemán tensor de correas	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
28	78180101-014	Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten.	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
		SUB TOTAL					**287.000**	**1.831.000**

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : TOYOTA - LAND CRUISER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO REPUESTO
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO						
29	78180101-014	Tapa Motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	700.000
30	78180101-014	Juego de pistón	1	Unidad	Evento	1	1.000	700.000
31	78180101-014	Juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	1.000	700.000
32	78180101-014	Juego casquillo de biela	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
33	78180101-014	Juego casquillo bancada	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
34	78180101-014	Juego casquillo de leva	1	Unidad	Evento	1	1.000	140.000
35	78180101-014	Juego buje de biela	1	Unidad	Evento	1	1.000	130.000
36	78180101-014	Juego de aros	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
37	78180101-014	Juego calce lateral	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
38	78180101-014	Juego guías de válvulas	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
39	78180101-014	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	1.000	420.000
40	78180101-014	Juego de juntas	1	Unidad	Evento	1	1.000	550.000
41	78180101-014	Juego válvulas de escape	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
42	78180101-014	Juego válvulas de admisión	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
43	78180101-014	Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	1	300.000	1.000
44	78180101-014	Rectificación cigüeñal	1	Unidad	Evento	1	250.000	1.000
45	78180101-014	Cepillado tapa motor	1	Unidad	Evento	1	150.000	1.000
46	78180101-014	Alineación brazo de biela	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
47	78180101-014	Rebajar cabeza de pistón	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
48	78180101-014	Cepillado superficie de blok	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.000
49	78180101-014	Control bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	30.000	1.000
50	78180101-014	Cambio guías de válvulas admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
51	78180101-014	Cambio guías de válvulas escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
52	78180101-014	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
53	78180101-014	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
54	78180101-014	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
55	78180101-014	Rectificación de leva	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.000
56	78180101-014	Cambio juego buje de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
57	78180101-014	Cambio juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	250.000	1.000
58	78180101-014	Cambio juego buje eje balanceador	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
59	78180101-014	Alinear túnel bancada	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
60	78180101-014	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.000
61	78180101-014	Reparación bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	800.000	1.000
62	78180101-014	Reparación pico inyector	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
63	78180101-014	Cambio soporte motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
64	78180101-014	Cambio reten frente motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
65	78180101-014	Cambio junta tapa balancin	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
66	78180101-014	Cambio junta tapa motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : TOYOTA - LAND CRUISER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO REPUESTO
67	78180101-014	Cambio embrague ventilador de motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	280.000
68	78180101-014	Cambio termostato de agua	1	Unidad	Evento	1	1.000	190.000
69	78180101-014	Rectificación de motor comp. en rectificadora – M. de obra	1	Unidad	Evento	1	900.000	1.000
70	78180101-014	Reparación de motor completo – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
		SUB TOTAL					**4.240.000**	**5.672.000**
		REPARACION (MANTENIEMIENTO CORRECTIVO) DE CAJA DE VELOCIDAD 4x4						
71	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
72	78180101-002	Engranaje 1ra. A 5ta.	1	Unidad	Evento	1	1.000	450.000
73	78180101-002	Eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
74	78180101-002	Eje cuádruple	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
75	78180101-002	Rulemán eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
76	78180101-002	Rulemán cuádruple	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
77	78180101-002	Reten cola caja	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
78	78180101-002	Reten eje intermedia	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
79	78180101-002	Reten eje de mando	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
80	78180101-002	Juego junta caja	1	Unidad	Evento	1	1.000	10.000
81	78180101-002	Soporte caja	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
82	78180101-002	Reparación general de caja - Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
		SUB TOTAL					**211.000**	**2.471.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRANSMISION						
83	78180101-002	Cambiar Corona y piñón diferencial	1	Unidad	Evento	1	1.000	650.000
84	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
85	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
86	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
87	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
88	78180101-002	Cambiar rulemanes piñón	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
89	78180101-002	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	1	Unidad	Evento	1	1.000	190.000
90	78180101-002	Reparación general transmisión – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
		SUB TOTAL					**207.000**	**1.841.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO						
91	78180101-011	Grasa para Masa	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
92	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
93	78180101-011	Cambio brazo curvo	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
94	78180101-011	Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
95	78180101-011	Cambio amortiguador de direccion	1	Unidad	Evento	1	1.000	110.000
96	78180101-011	Cambio centro elástico	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : TOYOTA - LAND CRUISER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO REPUESTO
97	78180101-011	Cambio grillete elastico	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
98	78180101-011	Cambio de espiral delantero	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
99	78180101-012	Cambio de espiral trasero	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
100	78180101-011	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
101	78180101-012	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
102	78180101-011	Reparación sinfin	1	Unidad	Evento	1	1.000	390.000
103	78180101-011	Cambio bomba dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
104	78180101-011	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
105	78180101-011	Cambio barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
106	78180101-011	Reparar eje cardánica de dirección	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
107	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	1	1.000	20.000
108	78180101-011	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
109	78180101-012	Cambio buje elástico trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
110	78180101-011	Cambio de ruleman palier y seguro	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
111	78180101-011	Cambio de palier	1	Unidad	Evento	1	1.000	450.000
112	78180101-011	Cambio de reten palier	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
113	78180101-011	Cambio buje amortiguador inferior y superior – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	5.000
114	78180101-011	Alineación y balanceo de rueda	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
115	78180101-011	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase del mismo-	1	Unidad	Evento	1	1.000	310.000
116	78180101-011	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
117	78180101-011	Reparación de llantas – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
118	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
119	78180101-011	Vulcanización de cubierta con cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
120	78180101-011	Vulcanización de cubierta sin cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
		SUB TOTAL					**165.000**	**3.930.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO						
121	78180101-006	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
122	78180101-006	Control de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
123	78180101-006	Regulación de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
124	78180101-006	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
125	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
126	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
127	78180101-006	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
128	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1	Unidad	Evento	1	1.000	225.000
129	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado izquierdo	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
130	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado derecho	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
131	78180101-006	Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
132	78180101-006	Cambio caño flexible mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	50.000
133	78180101-006	Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : TOYOTA - LAND CRUISER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

							AUTOMOTIVE S.A.I.E.	
							IVA INCLUIDO	
Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	MANO DE OBRA	REPUESTO
134	78180101-006	Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
135	78180101-006	Cambio disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
136	78180101-006	Cambio tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
137	78180101-006	Rectificación disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	35.000	1.000
138	78180101-006	Rectificación tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	35.000	1.000
139	78180101-006	Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
140	78180101-006	Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
141	78180101-006	Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
		SUB TOTAL					**108.000**	**2.555.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE						
142	78180101-005	Caño Flexible de Embrage	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
143	78180101-005	Fluido de Embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
144	78180101-005	Regulación de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
145	78180101-005	Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
146	78180101-005	Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
147	78180101-005	Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
148	78180101-005	Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
149	78180101-005	Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
150	78180101-005	Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
151	78180101-005	Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
152	78180101-005	Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
153	78180101-005	Cambio rulemán piloto	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
154	78180101-005	Cambio reten bancada	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
		SUB TOTAL					**72.000**	**1.382.000**
		REPARCIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO.						
155	78180101-009	Cambio de Engranaje de Velocimetro	1	Unidad	Evento	1	1.000	210.000
156	78180101-009	Reparación Alternador	1	Unidad	Evento	1	500.000	1.000
157	78180101-009	Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	1	500.000	1.000
158	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisa	1	Unidad	Evento	1	500.000	1.000
159	78180101-009	Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	1	Unidad	Evento	1	30.000	30.000
160	78180101-009	Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
161	78180101-009	Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
162	78180101-009	Reparación bloqueo central de puertas	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
163	78180101-009	Cambio llave levanta vidrio	1	Unidad	Evento	1	30.000	30.000
164	78180101-009	Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
165	78180101-009	Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	1	30.000	1.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : TOYOTA - LAND CRUISER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO REPUESTO
166	78180101-009	Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
167	78180101-009	Cambio de focos – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	5.000
168	78180101-009	Verificación de batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
169	78180101-009	Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
170	78180101-009	Reparación de tablero instrumental	1	Unidad	Evento	1	160.000	1.000
171	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
172	78180101-009	Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
173	78180101-009	Control presión de aceite (con manómetro de presión)	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
174	78180101-009	Cambio flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
175	78180101-009	Reparación flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
176	78180101-009	Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
177	78180101-009	Cambio antena eléctrica de radio	1	Unidad	Evento	1	1.000	20.000
178	78180101-009	Cambio espejo retrovisor – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
179	78180101-009	Reparación asientos – c/u	1	Unidad	Evento	1	250.000	1.000
180	78180101-009	Reparación auto radio	1	Unidad	Evento	1	100.000	1.000
181	78180101-009	Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
182	78180101-009	Cambio cerradura de puertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
183	78180101-009	Cambio faro delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
184	78180101-009	Cambio faro señalero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
185	78180101-009	Cambio faro trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
186	78180101-009	Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
187	78180101-009	Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	10.000
188	78180101-009	Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
189	78180101-009	Cambiar solenoide o automático de arranque	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
190	78180101-009	Ajustar faro auxiliar – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
191	78180101-009	Alinear luces	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
		SUB TOTAL					**2.323.000**	**2.061.000**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE:						
192	78180101-023	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	1	Unidad	Evento	1	1.000	700.000
193	78180101-023	Cambio de Ventanilla laterales	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
194	78180101-009	Batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	580.000
195	78180101-007	Cubierta	1	Unidad	Evento	1	1.000	750.000
196	78180101-007	Cámara	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
		SUB TOTAL					**5.000**	**2.320.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO						
197	78180101-016	Cambio de Ruleman de Compresor	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
198	78180101-016	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
199	78180101-016	Carga de Gas	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
200	78180101-016	Cambio de Evaporador	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
201	78180101-016	Carga de Gas R134 Ecológico	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
202	78180101-016	Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
203	78180101-016	Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000

SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ... COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : TOYOTA - LAND CRUISER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

							AUTOMOTIVE S.A.I.E.	
							IVA INCLUIDO	
Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	MANO DE OBRA	REPUESTO
204	78180101-016	Cambio válvula Expansora	1	Unidad	Evento	1	1.000	140.000
205	78180101-016	Cambio manguera de alta presión	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
206	78180101-016	Cambio embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
207	78180101-016	Cambio termostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	1.000	150.000
208	78180101-016	Cambio presostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	1.000	150.000
		SUB TOTAL					**12.000**	**2.160.000**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS						
209	78180201-001	Chaperías menores y pintura completa	1	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
210	78180201-001	Pintura de logotipos	1	Unidad	Evento	1	1.000	420.000
211	78180201-001	Polarizados	1	Unidad	Evento	1	1.000	310.000
		TOTAL					**1.102.000**	**1.830.000**
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						**36.785.000**

OBSERVACION:

1- EL PRECIO OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD.
2- CUALQUIER ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE DICHOS REPUESTOS O SERVICIOS.
3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION.
4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA

V° B°

Carlos Cesar Medina
ABOGADA
Mat. 18.218

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.I.P. CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT. 2011
FIRMA:

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

ANEXO DE RESOLUCION STP Nº 323 /2011
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS -STP
ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : NISSAN - TERRANO
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 2

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E IVA INCLUIDO REPUESTO
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR						
1	78180101-014	Refrigerante para Radiador	1	Unidad	Evento	1	1.000	16.000
2	78180101-014	Fluido Hidraulico ATF	1	Unidad	Evento	1	1.000	25.000
3	78180101-014	Cambio aceite motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	70.000
4	78180101-014	Limpieza filtro de aire o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	45.000
5	78180101-014	Control agua destilada a la batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
6	78180101-014	Control aceite diferencial o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
7	78180101-014	Control aceite caja mecánica o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
8	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1	Unidad	Evento	1	1.000	45.000
9	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	45.000
10	78180101-014	Control bujías incandescente o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
11	78180101-014	Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
12	78180101-014	Cambio de cabo acelerador	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
13	78180101-014	Cambio cabo de velocímetro	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
14	78180101-014	Cambio manguera radiador superior	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
15	78180101-014	Cambio manguera radiador inferior	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
16	78180101-014	Cambio tapa radiador	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
17	78180101-014	Cambio tapa combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
18	78180101-014	Limpieza tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
19	78180101-014	Cambio manguera calefacción	1	Unidad	Evento	1	1.000	20.000
20	78180101-014	Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
21	78180101-014	Cambio correa alternador	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
22	78180101-014	Cambio correa compresor de aire	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
23	78180101-014	Cambio correa dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
24	78180101-014	Cambio bomba de agua	1	Unidad	Evento	1	1.000	310.000
25	78180101-014	Regulación de válvulas	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
26	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	1	260.000	1.000
27	78180101-014	Cambio polea rulemán tensor de correas	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
28	78180101-014	Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten.	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
		SUB TOTAL					**287.000**	**1.790.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO						
29	78180101-014	Tapa Motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	400.000
30	78180101-014	Juego de pistón	1	Unidad	Evento	1	1.000	650.000
31	78180101-014	Juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	1.000	650.000
32	78180101-014	Juego casquillo de biela	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
33	78180101-014	Juego casquillo bancada	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT. 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : NISSAN - TERRANO
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 2

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E IVA INCLUIDO REPUESTO
34	78180101-014	Juego casquillo de leva	1	Unidad	Evento	1	1.000	140.000
35	78180101-014	Juego buje de biela	1	Unidad	Evento	1	1.000	130.000
36	78180101-014	Juego de aros	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
37	78180101-014	Juego calce lateral	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
38	78180101-014	Juego guías de válvulas	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
39	78180101-014	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	1.000	420.000
40	78180101-014	Juego de juntas	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
41	78180101-014	Juego válvulas de escape	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
42	78180101-014	Juego válvulas de admisión	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
43	78180101-014	Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	1	300.000	1.000
44	78180101-014	Rectificación cigüeñal	1	Unidad	Evento	1	250.000	1.000
45	78180101-014	Cepillado tapa motor	1	Unidad	Evento	1	150.000	1.000
46	78180101-014	Alineación brazo de biela	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
47	78180101-014	Rebajar cabeza de pistón	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
48	78180101-014	Cepillado superficie de blok	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.000
49	78180101-014	Control bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	30.000	1.000
50	78180101-014	Cambio guías de válvulas admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
51	78180101-014	Cambio guías de válvulas escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
52	78180101-014	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
53	78180101-014	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
54	78180101-014	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
55	78180101-014	Rectificación de leva	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.000
56	78180101-014	Cambio juego buje de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
57	78180101-014	Cambio juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	250.000	1.000
58	78180101-014	Cambio juego buje eje balanceador	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
59	78180101-014	Alinear túnel bancada	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
60	78180101-014	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.000
61	78180101-014	Reparación bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	800.000	1.000
62	78180101-014	Reparación pico inyector	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
63	78180101-014	Cambio soporte motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
64	78180101-014	Cambio reten frente motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
65	78180101-014	Cambio junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
66	78180101-014	Cambio junta tapa motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
67	78180101-014	Cambio embrague ventilador de motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	280.000
68	78180101-014	Cambio termostato de agua	1	Unidad	Evento	1	1.000	190.000
69	78180101-014	Rectificación de motor comp. en rectificadora – M. de obra	1	Unidad	Evento	1	900.000	1.000
70	78180101-014	Reparación de motor completo – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
		SUB TOTAL					**4.240.000**	**4.932.000**
		REPARACION (MANTENIEMIENTO CORRECTIVO) DE CAJA DE VELOCIDAD 4x4						
71	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT. 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : NISSAN - TERRANO
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 2

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E IVA INCLUIDO REPUESTO
72	78180101-002	Engranaje 1ra. A 5ta.	1	Unidad	Evento	1	1.000	400.000
73	78180101-002	Eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
74	78180101-002	Eje cuádruple	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
75	78180101-002	Rulemán eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
76	78180101-002	Rulemán cuádruple	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
77	78180101-002	Reten cola caja	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
78	78180101-002	Reten eje intermedia	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
79	78180101-002	Reten eje de mando	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
80	78180101-002	Juego junta caja	1	Unidad	Evento	1	1.000	10.000
81	78180101-002	Soporte caja	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
82	78180101-002	Reparación general de caja - Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
		SUB TOTAL					**211.000**	**2.421.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRANSMISION						
83	78180101-002	Cambiar Corona y piñón diferencial	0	Unidad	Evento	1	1.000	650.000
84	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
85	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
86	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
87	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
88	78180101-002	Cambiar rulemanes piñón	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
89	78180101-002	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	1	Unidad	Evento	1	1.000	190.000
90	78180101-002	Reparación general transmisión – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
		SUB TOTAL					**207.000**	**1.841.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO						
91	78180101-011	Grasa para Masa	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
92	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
93	78180101-011	Cambio brazo curvo	1	Unidad	Evento	1	1.000	200.000
94	78180101-011	Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
95	78180101-011	Cambio amortiguador de direccion	1	Unidad	Evento	1	1.000	110.000
96	78180101-011	Cambio centro elástico	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
97	78180101-011	Cambio grillete elastico	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
98	78180101-011	Cambio de espiral delantero	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
99	78180101-012	Cambio de espiral trasero	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
100	78180101-011	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
101	78180101-011	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
102	78180101-011	Reparación sinfin	1	Unidad	Evento	1	1.000	390.000
103	78180101-011	Cambio bomba dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
104	78180101-011	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
105	78180101-011	Cambio barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
106	78180101-011	Reparar eje cardánica de dirección	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
107	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	1	1.000	20.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : NISSAN - TERRANO
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 2

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E IVA INCLUIDO REPUESTO
108	78180101-011	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
109	78180101-011	Cambio buje elástico trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
110	78180101-011	Cambio de ruleman palier y seguro	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
111	78180101-011	Cambio de palier	1	Unidad	Evento	1	1.000	450.000
112	78180101-011	Cambio de reten palier	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
113	78180101-011	Cambio buje amortiguador inferior y superior – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	5.000
114	78180101-011	Alineación y balanceo de rueda	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
115	78180101-011	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase del mismo-	1	Unidad	Evento	1	1.000	310.000
116	78180101-011	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
117	78180101-011	Reparación de llantas – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
118	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
119	78180101-011	Vulcanización de cubierta con cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
120	78180101-011	Vulcanización de cubierta sin cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
		SUB TOTAL					**165.000**	**3.890.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO						
121	78180101-006	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
122	78180101-006	Control de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
123	78180101-006	Regulación de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
124	78180101-006	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	2	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
125	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	3	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
126	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
127	78180101-006	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
128	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1	Unidad	Evento	1	1.000	225.000
129	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado izquierdo	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
130	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado derecho	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
131	78180101-006	Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
132	78180101-006	Cambio caño flexible mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	50.000
133	78180101-006	Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
134	78180101-006	Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
135	78180101-006	Cambio disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
136	78180101-006	Cambio tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
137	78180101-006	Rectificación disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	35.000	1.000
138	78180101-006	Rectificación tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	35.000	1.000
139	78180101-006	Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
140	78180101-006	Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
141	78180101-006	Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
		SUB TOTAL					**108.000**	**2.555.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE						
142	78180101-005	Caño Flexible de Embrage	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT. 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : NISSAN - TERRANO
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 2

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E IVA INCLUIDO REPUESTO
143	78180101-005	Fluido de Embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
144	78180101-005	Regulación de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
145	78180101-005	Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
146	78180101-005	Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
147	78180101-005	Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
148	78180101-005	Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
149	78180101-005	Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
150	78180101-005	Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
151	78180101-005	Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
152	78180101-005	Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
153	78180101-005	Cambio rulemán piloto	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
154	78180101-005	Cambio reten bancada	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
		SUB TOTAL					**72.000**	**1.382.000**
		REPARCIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO.						
155	78180101-009	Cambio de Engranaje de Velocimetro	1	Unidad	Evento	1	1.000	210.000
156	78180101-009	Reparación Alternador	1	Unidad	Evento	1	500.000	1.000
157	78180101-009	Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	1	500.000	1.000
158	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisa	1	Unidad	Evento	1	500.000	1.000
159	78180101-009	Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	1	Unidad	Evento	1	30.000	30.000
160	78180101-009	Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
161	78180101-009	Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
162	78180101-009	Reparación bloqueo central de puertas	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
163	78180101-009	Cambio llave levanta vidrio	1	Unidad	Evento	1	30.000	30.000
164	78180101-009	Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
165	78180101-009	Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	1	30.000	1.000
166	78180101-009	Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
167	78180101-009	Cambio de focos – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	5.000
168	78180101-009	Verificación de batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
169	78180101-009	Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
170	78180101-009	Reparación de tablero instrumental	1	Unidad	Evento	1	160.000	1.000
171	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
172	78180101-009	Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
173	78180101-009	Control presión de aceite (con manómetro de presión)	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
174	78180101-009	Cambio flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
175	78180101-009	Reparación flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
176	78180101-009	Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
177	78180101-009	Cambio antena eléctrica de radio	1	Unidad	Evento	1	1.000	20.000
178	78180101-009	Cambio espejo retrovisor – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
179	78180101-009	Reparación asientos – c/u	1	Unidad	Evento	1	250.000	1.000
180	78180101-009	Reparación auto radio	1	Unidad	Evento	1	100.000	1.000
181	78180101-009	Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT. 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : NISSAN - TERRANO
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 2

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E IVA INCLUIDO REPUESTO
182	78180101-009	Cambio cerradura de puertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
183	78180101-009	Cambio faro delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
184	78180101-009	Cambio faro señalero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
185	78180101-009	Cambio faro trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
186	78180101-009	Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
187	78180101-009	Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	10.000
188	78180101-009	Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
189	78180101-009	Cambiar solenoide o automático de arranque	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
190	78180101-009	Ajustar faro auxiliar – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
191	78180101-009	Alinear luces	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
		SUB TOTAL					**2.323.000**	**2.061.000**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE:						
192	78180101-023	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	1	Unidad	Evento	1	1.000	700.000
193	78180101-023	Cambio de Ventanilla laterales	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
194	78180101-009	Batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	580.000
195	78180101-007	Cubierta	1	Unidad	Evento	1	1.000	750.000
196	78180101-007	Cámara	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
		SUB TOTAL					**5.000**	**2.320.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO						
197	78180101-016	Cambio de Ruleman de Compresor	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
198	78180101-016	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
199	78180101-016	Carga de Gas	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
200	78180101-016	Cambio de Evaporador	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
201	78180101-016	Carga de Gas R134 Ecológico	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
202	78180101-016	Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
203	78180101-016	Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
204	78180101-016	Cambio válvula Expansora	1	Unidad	Evento	1	1.000	140.000
205	78180101-016	Cambio manguera de alta presión	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
206	78180101-016	Cambio embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
207	78180101-016	Cambio termostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	1.000	150.000
208	78180101-016	Cambio presostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	1.000	150.000
		SUB TOTAL					**12.000**	**2.160.000**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS						
209	78180201-001	Chaperías menores y pintura completa	1	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
210	78180201-001	Pintura de logotipos	1	Unidad	Evento	1	1.000	420.000
211	78180201-001	Polarizados	1	Unidad	Evento	1	1.000	310.000
		TOTAL					**1.102.000**	**1.830.000**
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						35.914.000

OBSERVACION:

1- EL PRECIO OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD.
2- CUALQUIER ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE DICHOS REPUESTOS O SERVICIOS.
3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION.
4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA

MENDOZALIA
Mat. 18.218

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT. 2011
FIRMA:

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

ANEXO DE RESOLUCION STP Nº 323 /2011
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS -STP
ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : CHEVROLET BLAEZER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO REPUESTO
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR						
1	78180101-014	Refrigerante para Radiador	1	Unidad	Evento	1	1.000	16.000
2	78180101-014	Fluido Hidraulico ATF	1	Unidad	Evento	1	1.000	25.000
3	78180101-014	Cambio aceite motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	90.000
4	78180101-014	Limpieza filtro de aire o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
5	78180101-014	Control agua destilada a la batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
6	78180101-014	Control aceite diferencial o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
7	78180101-014	Control aceite caja mecánica o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
8	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
9	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	190.000
10	78180101-014	Control bujías incandescente o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
11	78180101-014	Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
12	78180101-014	Cambio de cabo acelerador	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
13	78180101-014	Cambio cabo de velocímetro	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
14	78180101-014	Cambio manguera radiador superior	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
15	78180101-014	Cambio manguera radiador inferior	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
16	78180101-014	Cambio tapa radiador	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
17	78180101-014	Cambio tapa combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
18	78180101-014	Limpieza tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
19	78180101-014	Cambio manguera calefacción	1	Unidad	Evento	1	1.000	20.000
20	78180101-014	Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	1	Unidad	Evento	1	1.000	150.000
21	78180101-014	Cambio correa de alternador	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
22	78180101-014	Cambio bomba de agua	1	Unidad	Evento	1	1.000	390.000
23	78180101-014	Regulación de válvulas	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
24	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	1	260.000	1.000
25	78180101-014	Cambio polea rulemán tensor de correas	1	Unidad	Evento	1	1.000	650.000
26	78180101-014	Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten.	1	Unidad	Evento	1	260.000	1.000
		SUB TOTAL					**544.000**	**2.567.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO						
27	78180101-014	Tapa Motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	450.000
28	78180101-014	Juego de pistón	1	Unidad	Evento	1	1.000	650.000
29	78180101-014	Juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	1.000	650.000
30	78180101-014	Juego casquillo de biela	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
31	78180101-014	Juego casquillo bancada	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
32	78180101-014	Juego casquillo de leva	1	Unidad	Evento	1	1.000	140.000
33	78180101-014	Juego buje de biela	1	Unidad	Evento	1	1.000	130.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : CHEVROLET BLAEZER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO REPUESTO
34	78180101-014	Juego de aros	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
35	78180101-014	Juego calce lateral	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
36	78180101-014	Juego guías de válvulas	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
37	78180101-014	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	1.000	420.000
38	78180101-014	Juego de juntas	1	Unidad	Evento	1	1.000	550.000
39	78180101-014	Juego válvulas de escape	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
40	78180101-014	Juego válvulas de admisión	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
41	78180101-014	Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	1	300.000	1.000
42	78180101-014	Rectificación cigüeñal	1	Unidad	Evento	1	250.000	1.000
43	78180101-014	Cepillado tapa motor	1	Unidad	Evento	1	150.000	1.000
44	78180101-014	Alineación brazo de biela	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
45	78180101-014	Rebajar cabeza de pistón	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
46	78180101-014	Cepillado superficie de blok	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.000
47	78180101-014	Control bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	30.000	1.000
48	78180101-014	Cambio guías de válvulas admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
49	78180101-014	Cambio guías de válvulas escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
50	78180101-014	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
51	78180101-014	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
52	78180101-014	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
53	78180101-014	Rectificación de leva	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.000
54	78180101-014	Cambio juego buje de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
55	78180101-014	Cambio juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	250.000	1.000
56	78180101-014	Cambio juego buje eje balanceador	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
57	78180101-014	Alinear túnel bancada	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
58	78180101-014	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.000
59	78180101-014	Reparación bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	800.000	1.000
60	78180101-014	Reparación pico inyector	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
61	78180101-014	Cambio soporte motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
62	78180101-014	Cambio reten frente motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
63	78180101-014	Cambio junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
64	78180101-014	Cambio junta tapa motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
65	78180101-014	Cambio embrague ventilador de motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	280.000
66	78180101-014	Cambio termostato de agua	1	Unidad	Evento	1	1.000	190.000
67	78180101-014	Rectificación de motor comp. en rectificadora – M. de obra	1	Unidad	Evento	1	900.000	1.000
68	78180101-014	Reparación de motor completo – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
		SUB TOTAL					**4.240.000**	**5.322.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) CAJA DE VELOCIDAD 4X2						
69	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
70	78180101-002	Engranaje 1ra a 5ta	1	Unidad	Evento	1	1.000	450.000
71	78180101-002	Eje rasurado	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
72	78180101-002	Eje cuádruple	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
73	78180101-002	Rulemán eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
74	78180101-002	Rulemán cuádruple	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
75	78180101-002	Reten cola caja	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
76	78180101-002	Reten eje de mando	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
77	78180101-002	Juego junta caja	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : CHEVROLET BLAEZER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO REPUESTO
78	78180101-002	Soporte caja	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
79	78180101-002	Reparación general de caja - Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
		SUB TOTAL					**210.000**	**2.501.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRANSMISION						
80	78180101-002	Cambiar Corona y piñón diferencial	1	Unidad	Evento	1	1.000	650.000
81	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
82	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
83	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
84	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
85	78180101-002	Cambiar rulemanes piñón	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
86	78180101-002	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	1	Unidad	Evento	1	1.000	190.000
87	78180101-002	Reparación general transmisión – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
		SUB TOTAL					**207.000**	**1.841.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO						
88	78180101-011	Grasa para Masa	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
89	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
90	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
91	78180101-011	Cambio brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
92	78180101-011	Cambio brazo pitman de dirección	1	Unidad	Evento	1	1.000	110.000
93	78180101-011	Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
94	78180101-011	Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
95	78180101-011	Cambio buje parilla inferior	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
96	78180101-011	Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
97	78180101-011	Cambio centro elástico	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
98	78180101-011	Cambio grillete elastico	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
99	78180101-011	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
100	78180101-011	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
101	78180101-011	Reparación sinfin	1	Unidad	Evento	1	350.000	1.000
102	78180101-011	Cambio bomba dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
103	78180101-011	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
104	78180101-011	Reparar eje cardánica de dirección	1	Unidad	Evento	1	3.000	1.000
105	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
106	78180101-011	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
107	78180101-011	Cambio barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
108	78180101-011	Cambio de elastico	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
109	78180101-011	Cambio buje elástico trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
110	78180101-011	Cambio buje amortiguador inferior y superior – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	5.000
111	78180101-011	Alineación y balanceo de rueda	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
112	78180101-011	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase del mismo-	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.200.000
113	78180101-011	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
114	78180101-011	Reparación de llantas – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
115	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
116	78180101-011	Vulcanización de cubierta sin cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
117	78180101-011	Vulcanización de cubierta sin cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
		SUB TOTAL					**516.000**	**4.083.000**

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : CHEVROLET BLAEZER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO REPUESTO
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO						
118	78180101-006	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
119	78180101-006	Control de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
120	78180101-006	Regulación de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
121	78180101-006	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
122	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
123	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
124	78180101-006	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
125	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1	Unidad	Evento	1	1.000	225.000
126	78180101-006	Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
127	78180101-006	Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
128	78180101-006	Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
129	78180101-006	Cambio caño flexible mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	50.000
130	78180101-006	Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
131	78180101-006	Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
132	78180101-006	Cambio disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
133	78180101-006	Cambio tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
134	78180101-006	Rectificación disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	35.000	1.000
135	78180101-006	Rectificación tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	35.000	1.000
136	78180101-006	Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
137	78180101-006	Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
138	78180101-006	Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
		SUB TOTAL					**108.000**	**2.475.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE						
139	78180101-005	Caño Flexible de Embrage	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
140	78180101-005	Fluido de Embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
141	78180101-005	Regulación de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
142	78180101-005	Cambio cabo de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
143	78180101-005	Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	1	1.000	550.000
144	78180101-005	Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	390.000
145	78180101-005	Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	1	1.000	950.000
146	78180101-005	Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
147	78180101-005	Cambio rulemán piloto	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
148	78180101-005	Cambio reten bancada	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
		SUB TOTAL					**69.000**	**2.003.000**
		REPARCIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO.						
149	78180101-009	Cambio de Engranaje de Velocimetro	1	Unidad	Evento	1	1.000	210.000
150	78180101-009	Reparación Alternador	1	Unidad	Evento	1	500.000	1.000
151	78180101-009	Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	1	500.000	1.000
152	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisa	1	Unidad	Evento	1	30.000	1.000
153	78180101-009	Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	1	Unidad	Evento	1	30.000	30.000
154	78180101-009	Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
155	78180101-009	Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
156	78180101-009	Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
157	78180101-009	Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	1	30.000	30.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : CHEVROLET BLAEZER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO REPUESTO
158	78180101-009	Cambio de focos – c/u	1	Unidad	Evento	1	30.000	1.000
159	78180101-009	Verificación de batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
160	78180101-009	Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
161	78180101-009	Reparación de tablero instrumental	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
162	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
163	78180101-009	Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
164	78180101-009	Cambio flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
165	78180101-009	Reparación flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	30.000	40.000
166	78180101-009	Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
167	78180101-009	Cambio espejo retrovisor – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
168	78180101-009	Reparación asientos – c/u	1	Unidad	Evento	1	240.000	1.000
169	78180101-009	Reparación auto radio	1	Unidad	Evento	1	100.000	1.000
170	78180101-009	Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
171	78180101-009	Cambio cerradura de puertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
172	78180101-009	Cambio faro delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
173	78180101-009	Cambio faro señalero – c/u	1	Unidad	Evento	1	250.000	160.000
174	78180101-009	Cambio faro trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	100.000	290.000
175	78180101-009	Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
176	78180101-009	Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	10.000
177	78180101-009	Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
178	78180101-009	Cambiar solenoide o automático de arranque	1	Unidad	Evento	1	1.000	130.000
179	78180101-009	Ajustar faro auxiliar – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
180	78180101-009	Alinear luces	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
		SUB TOTAL					**1.958.000**	**2.312.000**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE:						
181	78180101-023	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	1	Unidad	Evento	1	1.000	700.000
182	78180101-023	Cambio de Ventanilla laterales	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
183	78180101-009	Batería		Unidad	Evento	1	1.000	580.000
184	78180101-007	Cubierta	1	Unidad	Evento	1	1.000	750.000
185	78180101-007	Cámara	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
		SUB TOTAL					**5.000**	**2.340.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO						
186	78180101-016	Cambio de Ruleman de Compresor	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
187	78180101-016	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
188	78180101-016	Carga de Gas	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
189	78180101-016	Cambio de Evaporador	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
190	78180101-016	Carga de Gas R12	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
191	78180101-016	Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
192	78180101-016	Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
193	78180101-016	Cambio válvula Expansora	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
194	78180101-016	Cambio manguera de alta presión	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 05 OCT. 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : CHEVROLET BLAEZER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO REPUESTO
195	78180101-016	Cambio embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
196	78180101-016	Cambio termostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
197	78180101-016	Cambio presostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
		SUB TOTAL					**71.000**	**2.321.000**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS						
198	78180201-001	Chaperías menores y pintura completa	1	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
199	78180201-001	Pintura de logotipos	1	Unidad	Evento	1	1.000	450.000
200	78180201-001	Polarizados	1	Unidad	Evento	1	1.000	150.000
		SUB TOTAL					**1.102.000**	**1.700.000**
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						**38.485.000**

OBSERVACION:

1- EL PRECIO OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD.
2- CUALQUIER ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE DICHOS REPUESTOS O
3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION.
4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA

V.Bo

ABOGADA

EL SECRETARIO GENERAL DE LA C.T.D. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

ANEXO DE RESOLUCION STP Nº 323 /2011
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS -STP
ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : NISSAN - 4WD PICK UP
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDID	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	REPUESTO
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR						
1	78180101-014	Refrigerante para Radiador	1	Unidad	Evento	1	1.000	16.000
2	78180101-014	Fluido Hidraulico ATF	1	Unidad	Evento	1	1.000	25.000
3	78180101-014	Cambio aceite motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	70.000
4	78180101-014	Limpieza filtro de aire o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	50.000
5	78180101-014	Control agua destilada a la batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
6	78180101-014	Control aceite diferencial o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
7	78180101-014	Control aceite caja mecánica o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
8	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1	Unidad	Evento	1	1.000	50.000
9	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	50.000
10	78180101-014	Control bujías incandescente o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
11	78180101-014	Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
12	78180101-014	Cambio de cabo acelerador	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
13	78180101-014	Cambio censor de velocímetro	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
14	78180101-014	Cambio manguera radiador superior	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
15	78180101-014	Cambio manguera radiador inferior	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
16	78180101-014	Cambio tapa radiador	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
17	78180101-014	Cambio tapa combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
18	78180101-014	Limpieza tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
19	78180101-014	Cambio manguera calefacción	1	Unidad	Evento	1	1.000	20.000
20	78180101-014	Cambio correa alternador	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
21	78180101-014	Cambio correa compresor de aire	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
22	78180101-014	Cambio correa dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
23	78180101-014	Cambio bomba de agua	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
24	78180101-014	Regulación de válvulas	1	Unidad	Evento	1	1.000	310.000
25	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
26	78180101-014	Cambio polea rulemán tensor de correas	1	Unidad	Evento	1	260.000	1.000
27	78180101-014	Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten.	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
		SUB TOTAL					286.000	1.775.000
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO						
28	78180101-014	Tapa Motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	450.000
29	78180101-014	Juego de pistón	1	Unidad	Evento	1	1.000	650.000
30	78180101-014	Juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	1.000	650.000
31	78180101-014	Juego casquillo de biela	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
32	78180101-014	Juego casquillo bancada	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
33	78180101-014	Juego casquillo de leva	1	Unidad	Evento	1	1.000	140.000
34	78180101-014	Juego buje de biela	1	Unidad	Evento	1	1.000	130.000

SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT. 2011
FIRMA:

ANEXO CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : NISSAN - 4WD PICK UP
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDID	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	REPUESTO
35	78180101-014	Juego de aros	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
36	78180101-014	Juego calce lateral	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
37	78180101-014	Juego guías de válvulas	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
38	78180101-014	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	1.000	420.000
39	78180101-014	Juego de juntas	1	Unidad	Evento	1	1.000	550.000
40	78180101-014	Juego válvulas de escape	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
41	78180101-014	Juego válvulas de admisión	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
42	78180101-014	Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	1	300.000	1.000
43	78180101-014	Rectificación cigüeñal	1	Unidad	Evento	1	250.000	1.000
44	78180101-014	Cepillado tapa motor	1	Unidad	Evento	1	150.000	1.000
45	78180101-014	Alineación brazo de biela	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
46	78180101-014	Rebajar cabeza de pistón	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
47	78180101-014	Cepillado superficie de blok	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.000
48	78180101-014	Control bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	30.000	1.000
49	78180101-014	Cambio guías de válvulas admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
50	78180101-014	Cambio guías de válvulas escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
51	78180101-014	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
52	78180101-014	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
53	78180101-014	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
54	78180101-014	Rectificación de leva	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.000
55	78180101-014	Cambio juego buje de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
56	78180101-014	Cambio juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	250.000	1.000
57	78180101-014	Cambio juego buje eje balanceador	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
58	78180101-014	Alinear túnel bancada	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
59	78180101-014	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.000
60	78180101-014	Reparación bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	800.000	1.000
61	78180101-014	Reparación pico inyector	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
62	78180101-014	Cambio soporte motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
63	78180101-014	Cambio reten frente motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
64	78180101-014	Cambio junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
65	78180101-014	Cambio junta tapa motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
66	78180101-014	Cambio embrague ventilador de motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	280.000
67	78180101-014	Cambio termostato de agua	1	Unidad	Evento	1	1.000	190.000
68	78180101-014	Rectificación de motor comp. en rectificadora – M. de obra	1	Unidad	Evento	1	900.000	1.000
69	78180101-014	Reparación de motor completo – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	900.000	1.000
		SUB TOTAL					**4.940.000**	**5.322.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) CAJA DE VELOCIDAD 4X2						
70	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
71	78180101-002	Engranaje 1ra a 5ta	1	Unidad	Evento	1	1.000	450.000
72	78180101-002	Eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
73	78180101-002	Eje cuádruple	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
74	78180101-002	Rulemán eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
75	78180101-002	Rulemán cuádruple	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
76	78180101-002	Reten cola caja	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
77	78180101-002	Reten eje de mando	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
78	78180101-002	Juego junta caja	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
05 OCT 2011

ANEXO CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : NISSAN - 4WD PICK UP
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	REPUESTO
79	78180101-002	Soporte caja	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
80	78180101-002	Reparación general de caja - Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
		SUB TOTAL					**210.000**	**2.461.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRANSMISION						
81	78180101-002	Cambiar Corona y piñón diferencial	1	Unidad	Evento	1	1.000	650.000
82	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
83	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
84	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
85	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
86	78180101-002	Cambiar rulemanes piñón	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
87	78180101-002	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	1	Unidad	Evento	1	1.000	190.000
88	78180101-002	Reparación general transmisión – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
		SUB TOTAL					**207.000**	**1.841.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO						
89	78180101-011	Grasa para Masa	1	Unidad	Evento	1	1.000	25.000
90	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
91	78180101-011	Cambio rotula superior- c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
92	78180101-011	Cambio rotula inferior – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
93	78180101-011	Cambio brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
94	78180101-011	Cambio brazo pitman de dirección	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
95	78180101-011	Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	1	1.000	110.000
96	78180101-011	Buje tensor	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
97	78180101-011	Cambio brazo tensor	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
98	78180101-011	Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
99	78180101-011	Cambio buje parilla inferior	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
100	78180101-011	Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
101	78180101-011	Cambio centro elástico	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
102	78180101-011	Cambio grillete elastico	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
103	78180101-011	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	290.000
104	78180101-012	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	290.000
105	78180101-011	Cambio bomba dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
106	78180101-011	Reparacion de sinfin de direccion	1	Unidad	Evento	1	350.000	30.000
107	78180101-011	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
108	78180101-011	Reparar eje cardánica de dirección	1	Unidad	Evento	1	30.000	1.000
109	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
110	78180101-011	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
111	78180101-011	Cambio barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
112	78180101-011	Cambio de elastico	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
113	78180101-012	Cambio buje elástico trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
114	78180101-011	Cambio buje amortiguador inferior y superior – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	5.000
115	78180101-011	Alineación y balanceo de rueda	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
116	78180101-011	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase del mismo-	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
117	78180101-011	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	20.000
118	78180101-011	Reparación de llantas – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011

ANEXO CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : NISSAN - 4WD PICK UP
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDID	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	REPUESTO
119	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
120	78180101-011	Vulcanización de cubierta con cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
121	78180101-011	Vulcanización de cubierta sin cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
		SUB TOTAL					**546.000**	**3.851.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO						
122	78180101-006	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
123	78180101-006	Control de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
124	78180101-006	Regulación de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
125	78180101-006	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
126	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
127	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
128	78180101-006	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
129	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1	Unidad	Evento	1	1.000	225.000
130	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado izquierdo	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
131	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado derecho	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
132	78180101-006	Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
133	78180101-006	Cambio caño flexible mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	50.000
134	78180101-006	Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
135	78180101-006	Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
136	78180101-006	Cambio disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
137	78180101-006	Cambio tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
138	78180101-006	Rectificación disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	35.000	1.000
139	78180101-006	Rectificación tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	35.000	1.000
140	78180101-006	Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
141	78180101-006	Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
142	78180101-006	Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
		SUB TOTAL					**108.000**	**2.555.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE						
143	78180101-005	Caño Flexible de Embrage	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
144	78180101-005	Fluido de Embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
145	78180101-005	Regulación de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
146	78180101-005	Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
147	78180101-005	Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
148	78180101-005	Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
149	78180101-005	Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
150	78180101-005	Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
151	78180101-005	Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
152	78180101-005	Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
153	78180101-005	Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
154	78180101-005	Cambio rulemán piloto	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
155	78180101-005	Cambio reten bancada	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
		SUB TOTAL					**72.000**	**1.382.000**
		REPARCIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO.						
156	78180101-009	Cambio de Engranaje de Velocimetro	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
157	78180101-009	Reparación Alternador	1	Unidad	Evento	1	500.000	1.000
158	78180101-009	Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	1	500.000	1.000
159	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisa	1	Unidad	Evento	1	30.000	1.000

EL SECRETARIO GENERAL DE L.A.S.E.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011

ANEXO CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : NISSAN - 4WD PICK UP
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDID	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	REPUESTO
160	78180101-009	Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
161	78180101-009	Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
162	78180101-009	Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
163	78180101-009	Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u	1	Unidad	Evento	1	30.000	1.000
164	78180101-009	Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
165	78180101-009	Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
166	78180101-009	Cambio de focos – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	5.000
167	78180101-009	Verificación de batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
168	78180101-009	Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
169	78180101-009	Reparación de tablero instrumental	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
170	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
171	78180101-009	Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
172	78180101-009	Control presión de aceite (con manómetro de presión)	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
173	78180101-009	Cambio flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
174	78180101-009	Reparación flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	30.000	1.000
175	78180101-009	Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
176	78180101-009	Cambio espejo retrovisor – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
177	78180101-009	Reparación asientos – c/u	1	Unidad	Evento	1	280.000	1.000
178	78180101-009	Reparación auto radio	1	Unidad	Evento	1	100.000	1.000
179	78180101-009	Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
180	78180101-009	Cambio cerradura de puertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
181	78180101-009	Cambio faro delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
182	78180101-009	Cambio faro señalero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
183	78180101-009	Cambio faro trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
184	78180101-009	Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
185	78180101-009	Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	10.000
186	78180101-009	Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
187	78180101-009	Cambiar solenoide o automático de arranque	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
188	78180101-009	Ajustar faro auxiliar – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
189	78180101-009	Alinear luces	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
		SUB TOTAL					**1.713.000**	**1.720.000**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE:						
190	78180101-023	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	1	Unidad	Evento	1	1.000	700.000
191	78180101-023	Cambio de Ventanilla laterales	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
192	78180101-009	Batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	580.000
193	78180101-007	Cubierta	1	Unidad	Evento	1	1.000	750.000
194	78180101-007	Cámara	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
		SUB TOTAL					**5.000**	**2.320.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO						
195	78180101-016	Cambio de Ruleman de Compresor	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
196	78180101-016	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
197	78180101-016	Carga de Gas	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
198	78180101-016	Cambio de Evaporador	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
199	78180101-016	Carga de Gas R134 Ecológico	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
200	78180101-016	Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.000
201	78180101-016	Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
202	78180101-016	Cambio válvula Expansora	1	Unidad	Evento	1	1.000	140.000
203	78180101-016	Cambio manguera de alta presión	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
204	78180101-016	Cambio embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011

ANEXO CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : NISSAN - 4WD PICK UP
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	REPUESTO
205	78180101-016	Cambio termostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	1.000	150.000
206	78180101-016	Cambio presostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	1.000	150.000
		SUB TOTAL					**131.000**	**2.041.000**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS						
207	78180201-001	Chaperías menores y pintura completa	1	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
208	78180201-001	Pintura de logotipos	1	Unidad	Evento	1	450.000	1.000
209	78180201-001	Polarizados	1	Unidad	Evento	1	250.000	1.000
		SUB TOTAL	**1**				**1.800.000**	**1.102.000**
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						**36.388.000**

OBSERVACION:

1- EL PRECIO OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD.
2- CUALQUIER ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE DICHOS REPUESTOS O
3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION.
4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA

V.° B.°

ABOGADA
Mat. 16.216

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República

ANEXO DE RESOLUCION STP Nº 323 /2011
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS -STP
ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : LAND ROVER - DISCOVERY
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO REPUESTO
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR						
1	78180101-014	Refrigerante para Radiador	1	Unidad	Evento	1	1.000	16.000
2	78180101-014	Fluido Hidraulico ATF	1	Unidad	Evento	1	1.000	25.000
3	78180101-014	Cambio aceite motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	70.000
4	78180101-014	Limpieza filtro de aire o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	45.000
5	78180101-014	Control agua destilada a la batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
6	78180101-014	Control aceite diferencial o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
7	78180101-014	Control aceite caja mecánica o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
8	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1	Unidad	Evento	1	1.000	45.000
9	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	45.000
10	78180101-014	Control bujías incandescente o cambio	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
11	78180101-014	Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
12	78180101-014	Cambio de cabo acelerador	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
13	78180101-014	Cambio cabo de velocímetro	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
14	78180101-014	Cambio manguera radiador superior	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
15	78180101-014	Cambio manguera radiador inferior	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
16	78180101-014	Cambio tapa radiador	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
17	78180101-014	Cambio tapa combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
18	78180101-014	Limpieza tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
19	78180101-014	Cambio manguera calefacción	1	Unidad	Evento	1	1.000	20.000
20	78180101-014	Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
21	78180101-014	Cambio correa alternador	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
22	78180101-014	Cambio correa compresor de aire	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
23	78180101-014	Cambio correa dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
24	78180101-014	Cambio bomba de agua	1	Unidad	Evento	1	1.000	310.000
25	78180101-014	Regulación de válvulas	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
26	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	1	260.000	1.000
27	78180101-014	Cambio polea rulemán tensor de correas	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
28	78180101-014	Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten.	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
		SUB TOTAL					**287.000**	**1.790.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO						
29	78180101-014	Tapa Motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	450.000
30	78180101-014	Juego de pistón	1	Unidad	Evento	1	1.000	650.000
31	78180101-014	Juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	1.000	650.000
32	78180101-014	Juego casquillo de biela	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
33	78180101-014	Juego casquillo bancada	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
34	78180101-014	Juego casquillo de leva	1	Unidad	Evento	1	1.000	140.000
35	78180101-014	Juego buje de biela	1	Unidad	Evento	1	1.000	130.000
36	78180101-014	Juego de aros	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
37	78180101-014	Juego calce lateral	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
38	78180101-014	Juego guías de válvulas	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
39	78180101-014	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	1.000	420.000

SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : LAND ROVER - DISCOVERY
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO REPUESTO
40	78180101-014	Juego de juntas	1	Unidad	Evento	1	1.000	550.000
41	78180101-014	Juego válvulas de escape	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
42	78180101-014	Juego válvulas de admisión	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
43	78180101-014	Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	1	300.000	1.000
44	78180101-014	Rectificación cigüeñal	1	Unidad	Evento	1	250.000	1.000
45	78180101-014	Cepillado tapa motor	1	Unidad	Evento	1	150.000	1.000
46	78180101-014	Alineación brazo de biela	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
47	78180101-014	Rebajar cabeza de pistón	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
48	78180101-014	Cepillado superficie de blok	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.000
49	78180101-014	Control bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	30.000	1.000
50	78180101-014	Cambio guías de válvulas admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
51	78180101-014	Cambio guías de válvulas escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
52	78180101-014	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
53	78180101-014	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
54	78180101-014	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
55	78180101-014	Rectificación de leva	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.000
56	78180101-014	Cambio juego buje de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
57	78180101-014	Cambio juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	250.000	1.000
58	78180101-014	Cambio juego buje eje balanceador	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
59	78180101-014	Alinear túnel bancada	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
60	78180101-014	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.000
61	78180101-014	Reparación bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	800.000	1.000
62	78180101-014	Reparación pico inyector	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
63	78180101-014	Cambio soporte motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
64	78180101-014	Cambio reten frente motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
65	78180101-014	Cambio junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
66	78180101-014	Cambio junta tapa motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
67	78180101-014	Cambio embrague ventilador de motor	1	Unidad	Evento	1	1.000	280.000
68	78180101-014	Cambio termostato de agua	1	Unidad	Evento	1	1.000	190.000
69	78180101-014	Rectificación de motor comp. en rectificadora – M. de obra	1	Unidad	Evento	1	900.000	1.000
70	78180101-014	Reparación de motor completo – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
		SUB TOTAL					**4.240.000**	**5.322.000**
		REPARACION (MANTENIEMIENTO CORRECTIVO) DE CAJA DE VELOCIDAD 4x4						
71	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
72	78180101-002	Engranaje 1ra. A 5ta.	1	Unidad	Evento	1	1.000	450.000
73	78180101-002	Eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
74	78180101-002	Eje cuádruple	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
75	78180101-002	Rulemán eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
76	78180101-002	Rulemán cuádruple	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
77	78180101-002	Reten cola caja	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
78	78180101-002	Reten eje intermedia	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
79	78180101-002	Reten eje de mando	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
80	78180101-002	Juego junta caja	1	Unidad	Evento	1	1.000	10.000
81	78180101-002	Soporte caja	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
82	78180101-002	Reparación general de caja - Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
		SUB TOTAL					**211.000**	**2.471.000**

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.J. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : LAND ROVER - DISCOVERY
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO REPUESTO
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRANSMISION						
83	78180101-002	Cambiar Corona y piñón diferencial	1	Unidad	Evento	1	1.000	650.000
84	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
85	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
86	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
87	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
88	78180101-002	Cambiar rulemanes piñón	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
89	78180101-002	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	1	Unidad	Evento	1	1.000	190.000
90	78180101-002	Reparación general transmisión – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	200.000	1.000
		SUB TOTAL					**207.000**	**1.841.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO						
91	78180101-011	Grasa para Masa	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
92	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
93	78180101-011	Cambio brazo curvo	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
94	78180101-011	Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
95	78180101-011	Cambio amortiguador de direccion	1	Unidad	Evento	1	1.000	110.000
96	78180101-011	Cambio centro elástico	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
97	78180101-011	Cambio grillete elastico	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
98	78180101-011	Cambio de espiral delantero	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
99	78180101-012	Cambio de espiral trasero	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
100	78180101-011	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
101	78180101-012	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
102	78180101-011	Reparación sinfin	1	Unidad	Evento	1	1.000	390.000
103	78180101-011	Cambio bomba dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
104	78180101-011	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
105	78180101-011	Cambio barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
106	78180101-011	Reparar eje cardánica de dirección	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
107	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	1	1.000	20.000
108	78180101-011	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
109	78180101-012	Cambio buje elástico trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
110	78180101-011	Cambio de ruleman palier y seguro	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
111	78180101-011	Cambio de palier	1	Unidad	Evento	1	1.000	450.000
112	78180101-011	Cambio de reten palier	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
113	78180101-011	Cambio buje amortiguador inferior y superior – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	5.000
114	78180101-011	Alineación y balanceo de rueda	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
115	78180101-011	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase del mismo-	1	Unidad	Evento	1	1.000	310.000
116	78180101-011	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
117	78180101-011	Reparación de llantas – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
118	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
119	78180101-011	Vulcanización de cubierta con cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
120	78180101-011	Vulcanización de cubierta sin cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
		SUB TOTAL					**165.000**	**3.930.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO						
121	78180101-006	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
122	78180101-006	Control de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
123	78180101-006	Regulación de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : LAND ROVER - DISCOVERY
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO REPUESTO
124	78180101-006	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
125	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
126	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
127	78180101-006	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
128	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1	Unidad	Evento	1	1.000	225.000
129	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado izquierdo	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
130	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado derecho	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
131	78180101-006	Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
132	78180101-006	Cambio caño flexible mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	50.000
133	78180101-006	Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
134	78180101-006	Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
135	78180101-006	Cambio disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
136	78180101-006	Cambio tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
137	78180101-006	Rectificación disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	35.000	1.000
138	78180101-006	Rectificación tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	35.000	1.000
139	78180101-006	Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
140	78180101-006	Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	320.000
141	78180101-006	Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
		SUB TOTAL					**108.000**	**2.555.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE						
142	78180101-005	Caño Flexible de Embrage	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
143	78180101-005	Fluido de Embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
144	78180101-005	Regulación de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
145	78180101-005	Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
146	78180101-005	Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
147	78180101-005	Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
148	78180101-005	Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
149	78180101-005	Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	1	1.000	350.000
150	78180101-005	Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
151	78180101-005	Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	1	1.000	180.000
152	78180101-005	Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
153	78180101-005	Cambio rulemán piloto	1	Unidad	Evento	1	1.000	15.000
154	78180101-005	Cambio reten bancada	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
		SUB TOTAL					**72.000**	**1.382.000**
		REPARCIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO.						
155	78180101-009	Cambio de Engranaje de Velocimetro	1	Unidad	Evento	1	1.000	210.000
156	78180101-009	Reparación Alternador	1	Unidad	Evento	1	500.000	1.000
157	78180101-009	Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	1	500.000	1.000
158	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisa	1	Unidad	Evento	1	500.000	1.000
159	78180101-009	Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	1	Unidad	Evento	1	30.000	30.000
160	78180101-009	Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	1	1.000	30.000
161	78180101-009	Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
162	78180101-009	Reparación bloqueo central de puertas	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.000
163	78180101-009	Cambio llave levanta vidrio	1	Unidad	Evento	1	30.000	30.000
164	78180101-009	Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.000
165	78180101-009	Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	1	30.000	1.000
166	78180101-009	Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : LAND ROVER - DISCOVERY
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO REPUESTO
167	78180101-009	Cambio de focos – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	5.000
168	78180101-009	Verificación de batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
169	78180101-009	Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
170	78180101-009	Reparación de tablero instrumental	1	Unidad	Evento	1	160.000	1.000
171	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
172	78180101-009	Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
173	78180101-009	Control presión de aceite (con manómetro de presión)	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
174	78180101-009	Cambio flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
175	78180101-009	Reparación flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	1.000
176	78180101-009	Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	80.000
177	78180101-009	Cambio antena eléctrica de radio	1	Unidad	Evento	1	1.000	20.000
178	78180101-009	Cambio espejo retrovisor – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
179	78180101-009	Reparación asientos – c/u	1	Unidad	Evento	1	250.000	1.000
180	78180101-009	Reparación auto radio	1	Unidad	Evento	1	100.000	1.000
181	78180101-009	Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
182	78180101-009	Cambio cerradura de puertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
183	78180101-009	Cambio faro delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
184	78180101-009	Cambio faro señalero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
185	78180101-009	Cambio faro trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
186	78180101-009	Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
187	78180101-009	Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	10.000
188	78180101-009	Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
189	78180101-009	Cambiar solenoide o automático de arranque	1	Unidad	Evento	1	1.000	160.000
190	78180101-009	Ajustar faro auxiliar – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
191	78180101-009	Alinear luces	1	Unidad	Evento	1	1.000	1.000
		SUB TOTAL					**2.323.000**	**2.061.000**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE:						
192	78180101-023	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	1	Unidad	Evento	1	1.000	700.000
193	78180101-023	Cambio de Ventanilla laterales	1	Unidad	Evento	1	1.000	250.000
194	78180101-009	Batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	580.000
195	78180101-007	Cubierta	1	Unidad	Evento	1	1.000	750.000
196	78180101-007	Cámara	1	Unidad	Evento	1	1.000	40.000
		SUB TOTAL					**5.000**	**2.320.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO						
197	78180101-016	Cambio de Ruleman de Compresor	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
198	78180101-016	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
199	78180101-016	Carga de Gas	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
200	78180101-016	Cambio de Evaporador	1	Unidad	Evento	1	1.000	260.000
201	78180101-016	Carga de Gas R134 Ecológico	1	Unidad	Evento	1	1.000	220.000
202	78180101-016	Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
203	78180101-016	Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	1	1.000	120.000
204	78180101-016	Cambio válvula Expansora	1	Unidad	Evento	1	1.000	140.000
205	78180101-016	Cambio manguera de alta presión	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000
206	78180101-016	Cambio embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1	1.000	240.000
207	78180101-016	Cambio termostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	1.000	150.000
208	78180101-016	Cambio presostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	1.000	150.000
		SUB TOTAL					**12.000**	**2.160.000**

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTI
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGI
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA:

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

VEHICULO : LAND ROVER - DISCOVERY
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO MANO DE OBRA	AUTOMOTIVE S.A.I.E. IVA INCLUIDO REPUESTO
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS						
209	78180201-001	Chaperías menores y pintura completa	1	Unidad	Evento	1	1.100.000	1.100.000
210	78180201-001	Pintura de logotipos	1	Unidad	Evento	1	1.000	420.000
211	78180201-001	Polarizados	1	Unidad	Evento	1	1.000	310.000
		TOTAL					**1.102.000**	**1.830.000**
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						36.394.000

OBSERVACION:

1- EL PRECIO OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD.
2- CUALQUIER ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE DICHOS REPUESTOS O
3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION.
4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA EXPRESA

Vo. Bo.
ABOGADA
Mat. 18.218

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 05 OCT 2011
FIRMA: