MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II

CONVENIO DE PRÉSTAMO Nº 1.880/BL-PR

CONTRATACIÓN DIRECTA MEC-BID Nº 03/2011

"CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - ID 214.524"

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los 24 días del mes de junio del año dos mil once, se reúnen, en el local de la Unidad Coordinadora de Programas MEC-BID los miembros del Comité de Evaluación, conformado por el **Sr. José Sarubbi** en representación de la Coordinación Administrativa, **Lic. José Méndez** en representación del Departamento de Control Interno, el **Sr. Javier Figueredo** y el **Lic Gerardo Meira** en representación de la Coordinación de Contrataciones, todos funcionarios de la UCP- MEC/BID, a los efectos de proceder con la evaluación de las ofertas presentadas en el marco de la **Contratación Directa Nº 04/2011 – "Contratación de Mantenimiento y Reparación de Vehículos con Contrato Abierto – ID Nº 214.524"**, realizada atendiendo el Convenio de Préstamo 1880/BL-PR – PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II.

La evaluación fue elaborada en base a lo establecido en el Art. 26 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, y el Art. 61 del decreto Nº 21.909 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el decreto Nº 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto Nº 21.909 /03 y demás artículos concordantes.

1. **ANTECEDENTES:**
   Por Resolución Nº 020/2011 se acredita la autorización suficiente para iniciar el procedimiento para la **"Contratación de Mantenimiento y Reparación de Vehículos con Contrato Abierto – ID Nº 214.524"** conforme a la modalidad de Contratación Directa.
   Dicho llamado se encuentra previsto en el PAC del Programa Escuela Viva II, bajo el ID Nº 214.524, por un monto total igual a Gs. 110.000.000.-

2. **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:**
   El presente llamado se encuentra previsto en el PAC por un monto total igual a Gs. 110.000.000 (Guaraníes Ciento Diez Millones), del Programa 3-19-4 "Mejoramiento de la Educación Escolar Básica – Escuela Viva II"

El rubro a afectar es el 240 "GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES", Fuente de Financiamiento 10 y 20.-

3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES OFERTAS:

El 10 de junio de 2011 siendo las 10:00 horas se procedió al cierre del plazo para la recepción de ofertas.

En este sentido se observó que no se contaban con la cantidad mínima de ofertas requeridas por la normativa vigente para proceder a la apertura de ofertas, razón por la cual y en atención a lo establecido en la resolución DNCP Nº 805/09 se procedió a la prórroga de las fechas de recepción y apertura de ofertas para el día 17 de junio de 2011.

Dentro de este contexto y de conformidad al acta de apertura realizada el 17 de junio de 2011, habiéndose cumplido el plazo establecido para la presentación de ofertas, se procedió a la apertura de las ofertas presentadas para el concurso según el siguiente detalle:

Nº	Oferentes	Lotes	Precio Total de las Ofertas (IVA Incluido)	Ofertas en Letras	Constancia SIPE
1	MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.	1	0	Guaraníes Ciento Cincuenta y Nueve Millones Setenta y Siete Mil.-	Presenta SIPE Nº 1.132.470
		2	159.077.000		
		Total	**159.077.000**		
2	TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.	1	556.806.210	Guaraníes Quinientos Cincuenta y Seis Millones Ochocientos Seis Mil Doscientos Diez.-	Presenta SIPE Nº 1.129.075
		2	0		
		Total	**556.806.210**		
3	KM 0 de Julio Cesario Morales	1	410.348.000	Guaraníes Cuatrocientos Diez Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil.-	Presenta SIPE Nº 1.133.788
		2			
		Total	**410.348.000**		
4	TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.	1	317.861.021	Guaraníes Cuatrocientos Veinticuatro Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Veintisiete.-	Presenta SIPE Nº 1.133.775
		2	106.400.006		
		Total	**424.261.027**		
5	MECANICA LAMAVE	1	318.476.000	Guaraníes Cuatrocientos Veintinueve Millones Seiscientos Nueve Mil.-	Presenta SIPE Nº 1.133.847
		2	111.133.000		
		Total	**429.609.000**		

4. VERIFICACION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS:

De acuerdo al Método de Evaluación establecido en el Art. 61° del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, se procedió a verificar el cumplimiento de cada oferta respecto a la documentación básica de carácter sustancial solicitada en el punto 10 de la invitación realizada a las empresas conforme se observa en el siguiente cuadro:

VERIFICACION DOCUMENTAL - LEGAL					
DOCUMENTOS	MITSUBI S.A.	TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.	MECANICA LAMAVE	KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS	TAPE RUVICHA SAECA
Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2 (REV I).-	No Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
Formulario de las Especificaciones Técnicas en base al formulario estándar que se adjunta en el Anexo 3.-	No Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
contar con un mínimo de 3 (tres) años de antigüedad en el mercado lo cual será verificado con la fecha de la emisión del RUC.-	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.132.470	Cumple	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.847	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.788	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.129.075
Copia simple de los Balances de los últimos tres (3) ejercicios fiscales (2008, 2009 y 2010), presentados a la S.S.E.T., acompañados del Formulario 101.-	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.132.470	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.775	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.847	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.788	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.129.075
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.-	No Cumple	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.775	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.847	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.788	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.129.075
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC).-	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.132.470	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.775	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.847	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.788	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.129.075
Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.-	Cumple	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.775	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.847	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.788	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.129.075
Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica).-	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.132.470	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.775	NO APLICA - Unipersonal	NO APLICA - Unipersonal	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.129.075
Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).-	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.132.470	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.775	NO APLICA - Unipersonal	NO APLICA - Unipersonal	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.129.075
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas y conforme al Formulario que se anexa a este Carta de invitación (Anexo 4). La no presentación de este documento o presentación en forma deficiente, es motivo de descalificación de la oferta, teniendo en cuenta que constituye un documento no subsanable.-	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.132.470	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.775	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.847	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.788	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.129.075
Declaración jurada por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la organización internacional del trabajo (OIT), el código del trabajo, el código de la niñez y la adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay. (Anexo 5).-	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.132.470	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.775	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.847	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.133.788	CUMPLE - Activo SIPE Nº 1.129.075
Declaración Jurada indicando que cuenta con infraestructura Propia (No Tercerizada), edilicia de un mínimo de 800 (Ochocientos) metros cuadrados, de los cuales mínimamente 500 metros cuadrados son techados y dstinados exclusivamente para tareas del taller (no tareas administrativas - oficinas) y cerramiento perimetral amurallado, para garantizar las condiciones mínimas de seguridad e integridad de los vehículos. Al mismo tiempo deberá declarar bajo fe de juramento que cuenta por lo menos con un guardia de seguridad en horario nocturno.-	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de contar por lo menos con 2 fosas y/o elevadores eléctricos y/o hidraúlicos	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de contar con medidas de prevención contra incendios en todas sus instalaciones de acuerdo a la infraestructura declarada. (Ej. Extintores de incendio y/o alarmas sonoras, y/o detectores de humo, etc.).	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de proveer garantía integral de cómo mínimo 3 (tres) meses o 15.000 km. por el servicio prestado de mantenimiento y reparación de los vehículos. La garantía y el tiempo mencionados se extienden a las piezas y repuestos provistos.-	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
Nomina del Personal Propuesto, conforme el ANEXO 6 - La nomina del personal propuesto deberá contemplar por lo menos 1 mecánico general profesional, especializado en la/s marca/s de los vehículos objeto del presente llamado (Ford y/o Mitsubishi, dependiendo del lote o los lotes ofertados) y 1 electricista automotriz profesional. A tal efecto se requiere la presentación de las copias simples de títulos y/o diplomas expedidos por las instituciones educativas pertinentes donde conste los estudios, capacitaciones y/o cursos realizados por los citados profesionales - Tanto el Mecanico General como el electricista automotriz deberán estar inscriptos en el IPS, a tal efecto se deberá presentar la ultima planilla presentada en el IPS.-	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple

4.1 MITSUBI S.A.:
El Pliego de Bases y Condiciones en el punto 10 inciso "a" establece que se debe presentar el Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2.

En este sentido se observa que la empresa oferente MITSUBI S.A. sólo presenta la lista de precios de los repuestos y mano de obra con los costos unitarios y totales, omitiendo los puntos 1, 2, 3, 4, parte del 5, 6 y 7 del Formulario de carta oferta ; sin embargo el Anexo 2 y el Anexo 2 (Rev I) modificado por addenda N° 2 de fecha 31 de mayo de 2011, establece claramente el formato y los términos en que debe realizarse la oferta (conforme a la carta de invitación estándar establecida por la DNCP).

Dentro de este contexto, el Art. 60° del Decreto Reglamentario N° 21909 establece que: "*La Convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que: 1. La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida. 2.* ***El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado...***"

De igual manera, el Art. 58° del Decreto Nº 21909 establece que: "*La determinación por parte de la Convocante de si una oferta se ajusta al Pliego de Bases y Condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta. Una oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de los mismos, sin desviación, reserva u omisiones significativas. Constituye una desviación, reserva u omisión significativa aquella que:... 2. Limita de manera sustancial, en discrepancia con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, los derechos de la Convocante o las obligaciones del Oferente emanadas del contrato*"

Igualmente establece: "*Toda oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones será rechazada por la Convocante. No podrá convertirse posteriormente en una oferta que se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones aquella que carecía de este requisito originalmente, y que tras la corrección de las desviaciones, reservas u* ***omisiones significativas,*** *el oferente pretenda su aceptación*"

Finalmente el Art. 61° del decreto Nº 21909 establece que en caso que una oferta no suministre correctamente la documentación básica de carácter sustancial la misma debe ser eliminada.

Por lo expuesto, al verificarse la omisión de datos sustanciales en la oferta, la incorrecta o nula emisión de la garantía de mantenimiento de oferta, la presentación incompleta del Formulario de oferta y ante la imposibilidad de permitir la corrección de errores sustanciales, este comité de evaluación sugiere que la oferta presentada por la empresa **MITSUBI S.A.** sea **RECHAZADA.**

4.2 TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.:
El Pliego de Bases y Condiciones en el punto 18 expresa lo siguiente: "*El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es:* ***POR LOTE***"

Así mismo en las Observaciones del Anexo 2 – Formulario de Carta/Oferta se establece claramente que: "***Se podrá cotizar por lotes, en cada lote el oferente deberá cotizar la totalidad de los ítems solicitados con sus precios unitarios, la no cotización de un ítem invalidará la oferta en el lote ofertado.***"

Verificada la oferta presentada por el empresa TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., se pudo constatar que en el Lote 1 – Ford Ranger – Año 2005, **no cotiza el ítem 5.9** (omite el ítem) y en el Lote 2 – Mitsubishi L200, **no cotiza (omite) los ítems 2.1 y 3.3.**

Conforme lo analizado, se puede afirmar que la oferta presentada por la empresa oferente TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. constituye una "*oferta incompleta*" y de la misma manera una "*oferta inadmisible*".

En este sentido el jurista argentino Roberto Dromi en su obra "Licitación Pública", al referirse a la "oferta incompleta" [1] expresa: "*Las prestaciones u obras requeridas por la Administración **deber ser ofertadas y cotizadas en su totalidad**, para que puedan ser realizadas y ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas del pliego y en forma TOTAL para lograr un todo, un fin, una unidad predeterminada, identificada como el opus del contrato. De no ser así, el objeto es incompleto y no se corresponde con lo que pretende y solicita el ente licitante*"; De igual manera cuando se refiere a "oferta inadmisible"[2] indica que: "*La oferta inadmisible es aquella que no se ajusta a los requisitos de los pliegos y bases de la licitación. **Se trata de la propuesta que no ofrece exactamente lo solicitado** o no lo ofrece en las condiciones o con los requisitos establecidos en el llamado...*" (Los destacados son nuestros)

Cabe destacar además que las omisiones se observaron en el Formulario de Carta Oferta, por lo tanto al ser este instrumento un documento de carácter sustancial, no es susceptible de ser corregido de manera posterior a la apertura de las ofertas, conforme lo establecido en el Art. 58° del Decreto Reglamentario N° 21.909.

Dentro de este contexto, el Art. 60° del Decreto Reglamentario N° 21909 establece que: "*La Convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que: 1.... 2. **El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado...***"

De igual manera, el Art. 61° del decreto Nº 21909 establece que en caso que una oferta no suministre correctamente la documentación básica de carácter sustancial la misma debe ser eliminada.

Por lo expuesto, este comité de evaluación sugiere que la oferta presentada por la empresa **TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.** sea **ELIMINADA** por presentar su oferta en contravención a lo establecido en la carta de invitación.

[1] Roberto Dromi – Licitación Pública – 4° Edición; pág 397

[2] Roberto Dromi – Licitación Pública – 4° Edición; pág 399

4.3 MECANICA LAMAVE:

El Pliego de Bases y Condiciones en el punto 18 expresa lo siguiente: "El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: **POR LOTE**"

Así mismo en las Observaciones del Anexo 2 – Formulario de Carta/Oferta se establece claramente que: "*Se podrá cotizar por lotes, **en cada lote el oferente deberá cotizar la totalidad de los ítems solicitados con sus precios unitarios, la no cotización de un ítem invalidará la oferta en el lote ofertado**.*"

Verificada la oferta presentada por el empresa MECANICA LAMAVE, se pudo constatar que en el Lote 1 – Ford Ranger – Año 2005, **no cotiza el ítem 5.9** (omite el ítem) y en el Lote 2 – Mitsubishi L200, **no cotiza (omite) los ítems 2.1 y 3.3**.

Conforme lo analizado, se puede afirmar que la oferta presentada por la empresa oferente MECANICA LAMAVE constituye una "*oferta incompleta*" y de la misma manera una "*oferta inadmisible*".

En este sentido el jurista argentino Roberto Dromi en su obra "Licitación Pública", al referirse a la "oferta incompleta" expresa: "*Las prestaciones u obras requeridas por la Administración **deber ser ofertadas y cotizadas en su totalidad,** para que puedan ser realizadas y ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas del pliego y en forma TOTAL para lograr un todo, un fin, una unidad predeterminada, identificada como el opus del contrato. De no ser así, el objeto es incompleto y no se corresponde con lo que pretende y solicita el ente licitante*"; De igual manera cuando se refiere a "*oferta inadmisible*" indica que: "*La oferta inadmisible es aquella que no se ajusta a los requisitos de los pliegos y bases de la licitación. **Se trata de la propuesta que no ofrece exactamente lo solicitado** o no lo ofrece en las condiciones o con los requisitos establecidos en el llamado...*" (Los destacados son nuestros)

Cabe destacar además que las omisiones se observaron en el Formulario de Carta Oferta, por lo tanto al ser este instrumento un documento de carácter sustancial, no es susceptible de ser corregido de manera posterior a la apertura de las ofertas, conforme lo establecido en el Art. 58° del Decreto Reglamentario N° 21.909.

Dentro de este contexto, el Art. 60° del Decreto Reglamentario N° 21909 establece que: "*La Convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que: 1.... 2. El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado...*"

De igual manera, el Art. 61° del decreto Nº 21909 establece que en caso que una oferta no suministre correctamente la documentación básica de carácter sustancial la misma debe ser eliminada.

Por lo expuesto, este comité de evaluación sugiere que la oferta presentada por la empresa MECANICA LAMAVE sea **ELIMINADA** por presentar su oferta en contravención a lo establecido en la carta de invitación.

4.4 KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS:

Verificada la oferta presentada por la empresa oferente "KM 0 Servicios y Repuestos" el Comité de evaluación advirtió que la empresa no presento con su oferta la fotocopia simple de títulos y/o diplomas expedidos por las instituciones educativas pertinentes donde conste los estudios, capacitaciones y/o cursos realizados por los citados profesionales requerida en el punto 10 de la carta de invitación.

En este sentido, al ser lo omitido un documento de carácter formal y atendiendo lo establecido en Art. 59° del Decreto Reglamentario Nº 21909/03 se remitió la Nota UOC Nº 239/11 por la cual se solicitó la remisión en un plazo de 2 días hábiles del documento requerido en la carta de invitación.

Dentro del plazo otorgado, la empresa remitió copia autenticada de títulos y/o diplomas expedidos por las instituciones educativas pertinentes donde se constatan los estudios, capacitaciones y/o cursos realizados por los citados profesionales requeridos en el literal "p" del punto 10 de la carta de invitación, dando por cumplido la totalidad de los requerimientos, por consiguiente corresponde proseguir con el análisis de la oferta.

4.5. TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.:

El Comité de evaluación advirtió que la empresa no presento con su oferta la fotocopia simple de títulos y/o diplomas expedidos por las instituciones educativas pertinentes donde conste los estudios, capacitaciones y/o cursos realizados por los citados profesionales requerida en el punto 10 de la carta de invitación.

En este sentido y atendiendo lo establecido en Art. 59° del Decreto Reglamentario Nº 21909/03 se remitió la Nota UOC Nº 239/11 por la cual se solicita la remisión en un plazo de 2 días hábiles del documento requerido en la carta de invitación.

Dentro de este contexto y en el plazo otorgado, la empresa remitió copia autenticada de títulos y/o diplomas expedidos por las instituciones educativas pertinentes donde conste los estudios, capacitaciones y/o cursos realizados por los citados profesionales establecida en el literal "p" del punto 10 de la carta de invitación, dando por cumplido la totalidad de los requerimientos, por consiguiente corresponde proseguir con el análisis de la oferta.

Por lo expuesto se concluye que las ofertas presentadas por las empresas: **KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS** y **TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.** CUMPLEN con los requerimientos legales establecidos en el PBC y consecuentemente debe ser analizada en las siguientes etapas evaluación.

5. VERIFICACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el decreto 5174/05, se ha procedido a la comparación de las ofertas presentadas, conforme el siguiente detalle:

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005						LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005		
Item	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
Vehiculo: Camioneta.- Marca: Ford.-			Color: Rojo Blanco y Azul.-			Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2005		Color: Rojo Blanco y Azul.-	Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2005		Color: Rojo Blanco y Azul.-	Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2005		Color: Rojo Blanco y Azul.-	Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2005		Color: Rojo Blanco y Azul.-
1	781801 01-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR															
1.1		Cambio de Filtro de Aceite.-	180.000	40.000	220.000	185.000	35.000	220.000	38.000	5.000	43.000	27.500	55.000	82.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.2		Cambio de Filtro de Combustible.-	200.000	40.000	240.000	220.000	35.000	255.000	84.000	5.000	89.000	55.000	55.000	110.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.3		Cambio de Filtro de Aire.-	200.000	40.000	240.000	220.000	35.000	255.000	125.000	1.000	126.000	77.000	22.000	99.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.4		Cambio de Aceite Motor.-	350.000	40.000	390.000	360.000	35.000	395.000	29.000	1.000	30.000	220.770	110.000	330.770	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.5		Cambio de Juego de Pistón.-	1.600.000	800.000	2.400.000	2.000.000	950.000	2.950.000	3.892.000	1.000	3.893.000	2.684.000	N/A	2.684.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.6		Cambio de Juego de Camisa.-	800.000	500.000	1.300.000	900.000	450.000	1.350.000	N/A	N/A	-	880.000	N/A	880.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.7		Cambio de Juego de aros.-	1.500.000	700.000	2.200.000	2.000.000	850.000	2.850.000	1.804.000	800.000	2.604.000	1.078.000	N/A	1.078.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.8		Cambio de Casquillo de biela.-	400.000	100.000	500.000	420.000	150.000	570.000	342.000	1.000	343.000	330.000	N/A	330.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.9		Cambio Casquillo de Bancada.-	400.000	100.000	500.000	420.000	150.000	570.000	501.000	1.000	502.000	440.000	N/A	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
1.10		Cambio de Buje de Biela.-	750.000	250.000	1.000.000	600.000	200.000	800.000	42.000	1.000	43.000	63.250	N/A	63.250	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.11		Cambio Casquillo de leva.-	300.000	100.000	400.000	250.000	150.000	400.000	141.000	1.000	142.000	440.000	N/A	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.12		Cambio de Juego de juntas motor.-	600.000	200.000	800.000	650.000	250.000	900.000	498.000	1.000	499.000	1.815.000	N/A	1.815.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.13		Cambio de Juego de válvulas admisión.-	450.000	150.000	600.000	480.000	200.000	680.000	150.000	80.000	230.000	748.000	N/A	748.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.14		Cambio de Juego de válvulas escape.-	450.000	150.000	600.000	480.000	200.000	680.000	150.000	80.000	230.000	836.000	N/A	836.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.15		Cambio de Guía de válvulas.-	400.000	200.000	600.000	250.000	150.000	400.000	72.000	120.000	192.000	255.200	N/A	255.200	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.16		Rectificación completa de motor	1	700.000	700.001	500	950.000	950.500	N/A	2.800.000	2.800.000	N/A	5.500.000	5.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.17		Reparación de motor	1	800.000	800.001	500	950.000	950.500	N/A	1.800.000	1.800.000	N/A	5.500.000	5.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.18		Cambio de Bomba de Alta Presión	60.000	40.000	100.000	150.000	80.000	230.000	N/A	N/A	-	8.745.000	275.000	9.020.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.19		Cambio de Bomba de Aceite	600.000	300.000	900.000	800.000	150.000	950.000	1.679.000	300.000	1.979.000	4.042.500	550.000	4.592.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.20		Cambio de bomba inyectora.-	2.200.000	300.000	2.500.000	3.000.000	200.000	3.200.000	15.000.000	150.000	15.150.000	8.745.000	275.000	9.020.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.21		Reparación de bomba inyectora.-	1.700.000	300.000	2.000.000	2.500.000	250.000	2.750.000	2.500.000	500.000	3.000.000	1.980.000	275.000	2.255.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.22		Cambio de bomba de alimentación.-	600.000	300.000	900.000	450.000	200.000	650.000	200.000	60.000	260.000	1.980.000	275.000	2.255.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.23		Cambio de retén bancada.-	150.000	100.000	250.000	120.000	120.000	240.000	162.000	150.000	312.000	330.000	275.000	605.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.24		Reparación de Radiador de Agua.-	150.000	150.000	300.000	100.000	180.000	280.000	N/A	750.000	750.000	N/A	352.000	352.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.25		Cambio de Cadena frente motor.-	500	500	1.000	2.000	2.000	4.000	N/A	N/A	-	2.255.000	825.000	3.080.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.26		Cambio de Pico inyector electrónico.-	500	500	1.000	2.000	2.000	4.000	N/A	N/A	-	2.970.000	275.000	3.245.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
1.27		Cambio de guía fija cadena de distribución	500	500	1.000	2.000	2.000	4.000	N/A	N/A	-	605.000	825.000	1.430.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.28		Cambio de guía móvil cadena de distribución	500	500	1.000	2.000	2.000	4.000	N/A	N/A	-	605.000	825.000	1.430.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.29		Limpieza de Pico Inyector	250.000	100.000	350.000	150.000	50.000	200.000	N/A	30.000	30.000	N/A	275.000	275.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.30		Cambio de tensor de correa.-	500.000	300.000	800.000	450.000	250.000	700.000	675.000	120.000	795.000	1.364.000	825.000	2.189.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.31		Cambio de correa de distribución.-	900.000	500.000	1.400.000	850.000	600.000	1.450.000	586.000	150.000	736.000	198.000	825.000	1.023.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.32		Cambio de Kit Polea Correa Dentada.-	1.500.000	500.000	2.000.000	1.400.000	400.000	1.800.000	630.000	200.000	830.000	990.000	825.000	1.815.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.33		Cambio de Ventilador de Motor.-	N/A	N/A	-	250.000	80.000	330.000	295.000	120.000	415.000	1.369.500	275.000	1.644.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.34		Cambio de Turbo de motor.-	4.500.000	700.000	5.200.000	4.200.000	600.000	4.800.000	10.800.000	150.000	10.950.000	8.030.000	440.000	8.470.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.35		Cambio de Junta tapa Motor.-	400.000	300.000	700.000	500.000	500.000	1.000.000	207.000	500.000	707.000	495.000	550.000	1.045.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.36		Cambio de Junta Carter.-	150.000	150.000	300.000	140.000	200.000	340.000	48.000	80.000	128.000	110.000	385.000	495.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.37		Rectificación de tapa motor.-	200.000	300.000	500.000	300.000	350.000	650.000	N/A	450.000	450.000	N/A	440.000	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.38		Rectificación de asiento válvulas.-	150.000	100.000	250.000	180.000	150.000	330.000	N/A	25.000	25.000	N/A	275.000	275.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.39		Reparación de Radiador.-	N/A	N/A	-	100.000	150.000	250.000	N/A	750.000	750.000	N/A	352.000	352.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.40		Reparación de velocímetro.-	250.000	50.000	300.000	350.000	80.000	430.000	N/A	900.000	900.000	N/A	275.000	275.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.41		Reparación de cuenta kilómetros.-	70.000	80.000	150.000	80.000	50.000	130.000	N/A	900.000	900.000	N/A	275.000	275.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.42		Cambiar pico Inyector.-	500.000	150.000	650.000	600.000	100.000	700.000	1.390.000	20.000	1.410.000	N/A	412.500	412.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.43		Cambio de polea, rulemán Brazo Tensor Correa Ventilador.-	1.700.000	400.000	2.100.000	1.600.000	350.000	1.950.000	65.000	120.000	185.000	979.000	165.000	1.144.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
1.44		Cambio de retén culata motor.-	20.000	20.000	40.000	80.000	50.000	130.000	N/A	N/A	-	330.000	275.000	605.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.45		Cambio de retén frente motor.-	20.000	20.000	40.000	80.000	50.000	130.000	76.000	120.000	196.000	132.000	385.000	517.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.46		Cambio de soporte de motor.-	250.000	50.000	300.000	280.000	40.000	320.000	404.000	80.000	484.000	176.000	275.000	451.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.47		Cambio de junta tapa balancin.-	150.000	80.000	230.000	120.000	100.000	220.000	49.000	80.000	129.000	137.500	110.000	247.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.48		Regular Válvulas.-	20.000	20.000	40.000	5.000	80.000	85.000	N/A	160.000	160.000	N/A	275.000	275.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.49		Cambio de caño de aire acondicionado.-	150.000	100.000	250.000	140.000	120.000	260.000	590.000	80.000	670.000	302.500	275.000	577.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.50		Cambio de filtro de aire acondicionado.-	250.000	150.000	400.000	300.000	200.000	500.000	1.398.000	80.000	1.478.000	1.435.500	385.000	1.820.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.51		Reparación de sistema de aire acondicionado.-	1.000.000	800.000	1.800.000	850.000	700.000	1.550.000	N/A	250.000	250.000	2.475.000	752.000	3.227.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.52		Carga de gas para aire acondicionado.-	500.000	200.000	700.000	350.000	250.000	600.000	250.000	80.000	330.000	275.000	275.000	550.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.53		Cambio de compresor.-	4.000.000	700.000	4.700.000	4.000.000	650.000	4.650.000	3.500.000	120.000	3.620.000	2.750.000	440.000	3.190.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.54		Reparación de compresor.-	2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	650.000	3.650.000	2.200.000	250.000	2.450.000	1.100.000	1.402.500	2.502.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.55		Mantenimiento de Compresor.-	20.000	20.000	40.000	150.000	200.000	350.000	N/A	150.000	150.000	1.100.000	1.402.500	2.502.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.56		Cambio de termostato.-	20.000	20.000	40.000	70.000	30.000	100.000	580.000	60.000	640.000	990.000	275.000	1.265.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.57		Limpieza de tanque.-	150.000	100.000	250.000	100.000	180.000	280.000	N/A	150.000	150.000	N/A	275.000	275.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.58		Cambio de Bombin de Combustible.-	700.000	200.000	900.000	600.000	300.000	900.000	359.000	80.000	439.000	1.980.000	275.000	2.255.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.59		Cambio de Reservorio de Agua.-	300.000	100.000	400.000	350.000	50.000	400.000	286.000	10.000	296.000	165.000	110.000	275.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.60		Cambio de Rulemán de Compresor de Aire.-	300.000	100.000	400.000	250.000	150.000	400.000	350.000	120.000	470.000	440.000	412.500	852.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
1.61		Cambio de Flotador de Tanque de Combustible.-	250.000	100.000	350.000	300.000	150.000	450.000	2.980.000	80.000	3.060.000	1.980.000	275.000	2.255.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2	781801 01-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION CAJA Y DIFERENCIAL															
2.1		Cambio de Aceite de Caja.-	200.000	50.000	250.000	230.000	40.000	270.000	39.000	2.000	41.000	147.400	55.000	202.400	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.2		Anillos Sincronizadores	1.500.000	N/A	1.500.000	2.000.000	2.000	2.002.000	372.000	1.000	373.000	1.089.000	N/A	1.089.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.3		Cambio de Engranaje 1ra.-	80.000	N/A	80.000	140.000	2.000	142.000	1.175.000	1.000	1.176.000	990.000	N/A	990.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.4		Cambio de Engranaje 2da.-	80.000	N/A	80.000	140.000	2.000	142.000	1.143.000	1.000	1.144.000	935.000	N/A	935.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.5		Cambio de Engranaje 3ra.-	80.000	N/A	80.000	160.000	2.000	162.000	1.298.000	1.000	1.299.000	1.078.000	N/A	1.078.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.6		Cambio de Engranaje 4ta.-	80.000	N/A	80.000	120.000	2.000	122.000	N/A	N/A	-	995.500	N/A	995.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.7		Cambio de Engranaje 5ta.-	80.000	N/A	80.000	140.000	2.000	142.000	1.025.000	1.000	1.026.000	1.232.000	N/A	1.232.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.8		Cambio de Eje ranurado.-	600.000	N/A	600.000	800.000	2.000	802.000	1.354.000	1.000	1.355.000	1.126.400	N/A	1.126.400	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.9		Cambio de Eje Cuádruple.-	250.000	N/A	250.000	400.000	2.000	402.000	1.786.000	1.000	1.787.000	2.332.000	N/A	2.332.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.10		Cambio Juego Rulemán de caja.-	2.000.000	N/A	2.000.000	1.400.000	2.000	1.402.000	978.000	1.000	979.000	880.000	N/A	880.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.11		Cambio de Rodillo.-	100.000	N/A	100.000	120.000	2.000	122.000	85.000	1.000	86.000	440.000	N/A	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.12		Cambio de Selectores de Cambio.-	20.000	N/A	20.000	80.000	2.000	82.000	620.000	1.000	621.000	594.000	N/A	594.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.13		Cambio de soporte de caja.-	350.000	150.000	500.000	380.000	150.000	530.000	284.000	80.000	364.000	192.500	N/A	192.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.14		Cambio de Eje directa y rodillo interior.-	80.000	40.000	120.000	160.000	40.000	200.000	1.311.000	1.000	1.312.000	1.435.500	N/A	1.435.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.15		Reparación de Caja	1	600.000	600.001	2.000	500.000	502.000	N/A	450.000	450.000	N/A	2.200.000	2.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
2.16		Cambio de Retén	150.000	70.000	220.000	120.000	80.000	200.000	48.000	80.000	128.000	33.000	165.000	198.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.17		Cambio de Juntas	70.000	50.000	120.000	80.000	60.000	140.000	45.000	150.000	195.000	137.500	165.000	302.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.18		Cambio de llave 4x4.-	120.000	80.000	200.000	230.000	40.000	270.000	712.000	80.000	792.000	313.500	165.000	478.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.19		Caja de transferencia 4X4.-	1.200.000	600.000	1.800.000	2.500.000	350.000	2.850.000	18.000.000	250.000	18.250.000	11.550.000	1.100.000	12.650.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.20		Cambio de Horquilla caja de transferencia.-	150.000	N/A	150.000	200.000	N/A	200.000	1.490.000	150.000	1.640.000	330.000	N/A	330.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.21		Cambio de Cadena caja de transferencia.-	400.000	N/A	400.000	250.000	N/A	250.000	2.580.000	150.000	2.730.000	1.595.000	N/A	1.595.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.22		Cambio de Rulemán caja de transferencia.-	800.000	N/A	800.000	650.000	N/A	650.000	463.000	60.000	523.000	220.000	N/A	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.23		Cambio de Engranajes.-	80.000	N/A	80.000	120.000	N/A	120.000	1.334.000	80.000	1.414.000	1.012.000	N/A	1.012.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.24		Reparación caja de Transferencia 4x4.-	1	500.000	500.001	2.000	450.000	452.000	1.800.000	400.000	2.200.000	8.800.000	1.100.000	9.900.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.25		Cambio de reten caja de transferencia	80.000	100.000	180.000	120.000	80.000	200.000	478.000	60.000	538.000	88.000	275.000	363.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.26		Cambio de Juego de junta.-	80.000	20.000	100.000	60.000	30.000	90.000	N/A	N/A	-	137.500	110.000	247.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.27		Cambio de retén eje de mando.-	30.000	20.000	50.000	40.000	25.000	65.000	28.000	80.000	108.000	88.000	275.000	363.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.28		Reparación de Velocímetro y cuenta kilometraje.-	N/A	N/A	-	20.000	30.000	50.000	N/A	N/A	-	726.000	275.000	1.001.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.29		Cambio de eje de mando.-	80.000	60.000	140.000	120.000	80.000	200.000	N/A	N/A	-	1.435.500	275.000	1.710.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.30		Cambio de brida cardan.-	60.000	40.000	100.000	80.000	20.000	100.000	1.854.000	80.000	1.934.000	495.000	275.000	770.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.31		Cambio de Cruceta Cardán.-	400.000	150.000	550.000	300.000	120.000	420.000	60.000	80.000	140.000	143.000	220.000	363.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.32		Cambio de Retén de Piñón.-	200.000	150.000	350.000	150.000	120.000	270.000	84.000	80.000	164.000	220.000	275.000	495.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
2.33		Cambio de rulemán y retén de palier.-	1.000.000	750.000	1.750.000	800.000	400.000	1.200.000	205.000	80.000	285.000	489.500	275.000	764.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.34		Cambio de Corona y Piñón diferencial trasero.-	3.500.000	N/A	3.500.000	4.100.000	350.000	4.450.000	3.300.000	1.000	3.301.000	2.860.000	N/A	2.860.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.35		Cambio de Calce del engranaje del Satélite.-	10.000	N/A	10.000	25.000	5.000	30.000	17.000	1.000	18.000	148.500	N/A	148.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.36		Cambio de Calce del engranaje del planetario.-	10.000	N/A	10.000	15.000	25.000	40.000	20.000	1.000	21.000	182.600	N/A	182.600	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.37		Cambio de Rulemán de diferencial.-	500.000	N/A	500.000	400.000	120.000	520.000	196.000	1.000	197.000	440.000	N/A	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.38		Cambio de Engranaje del satélite y Planetario.-	90.000	N/A	90.000	150.000	70.000	220.000	3.100.000	1.000	3.101.000	1.113.750	N/A	1.113.750	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.39		Cambio de Rulemán lateral diferencial.-	N/A	N/A	-	180.000	70.000	250.000	196.000	1.000	197.000	220.000	N/A	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.40		Cambio de Rulemán piñón grande.-	N/A	N/A	-	180.000	70.000	250.000	220.000	1.000	221.000	220.000	N/A	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.41		Cambio de Rulemán piñón chico.-	N/A	N/A	-	180.000	70.000	250.000	179.000	1.000	180.000	220.000	N/A	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.42		Reparación Diferencial Trasero	1	600.000	600.001	2.000	600.000	602.000	N/A	400.000	400.000	N/A	1.320.000	1.320.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.43		Cambio de tuerca brida.-	80.000	40.000	120.000	90.000	50.000	140.000	44.000	5.000	49.000	33.000	110.000	143.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.44		Cambio de unión macho y hembra.-	600.000	400.000	1.000.000	650.000	350.000	1.000.000	578.000	180.000	758.000	440.000	275.000	715.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.45		Cambio de homocinética cardan 4x4.-	1.800.000	700.000	2.500.000	1.900.000	650.000	2.550.000	923.000	120.000	1.043.000	880.000	275.000	1.155.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.46		Cambio de cardan 4x4.-	2.800.000	300.000	3.100.000	2.600.000	350.000	2.950.000	2.050.000	120.000	2.170.000	1.320.000	220.000	1.540.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.47		Cambio de Engranaje marcha atrás.-	80.000	40.000	120.000	150.000	50.000	200.000	1.185.000	1.000	1.186.000	985.600	440.000	1.425.600	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.48		Cambio de Engranaje salida marcha atrás.-	90.000	60.000	150.000	120.000	70.000	190.000	1.034.000	1.000	1.035.000	1.232.000	440.000	1.672.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.49		Cambio de Reten piñón.-	N/A	N/A	-	25.000	75.000	100.000	170.000	120.000	290.000	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
2.50		Cambio de fuelle homocinética cardan.-	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000	N/A	N/A	-	77.000	275.000	352.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.51		Reparar brida piñón.-	20.000	80.000	100.000	20.000	80.000	100.000	N/A	200.000	200.000	N/A	165.000	165.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.52		Reparar brida caja de transferencia.-	20.000	40.000	60.000	30.000	70.000	100.000	N/A	300.000	300.000	N/A	165.000	165.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.53		Cambio de Rulemán palier.-	400.000	100.000	500.000	350.000	80.000	430.000	N/A	N/A	-	489.500	176.000	665.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.54		Cambio de palier.-	800.000	200.000	1.000.000	900.000	150.000	1.050.000	1.527.000	120.000	1.647.000	1.540.000	275.000	1.815.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.55		Mantenimiento de Sistema eléctrico de 4x4.-	100.000	100.000	200.000	70.000	120.000	190.000	N/A	350.000	350.000	N/A	275.000	275.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.56		Cambio Motorcito 4x4.-	1.200.000	400.000	1.600.000	1.400.000	250.000	1.650.000	2.400.000	80.000	2.480.000	1.760.000	165.000	1.925.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3	781801-01-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE DIRECCION, TREN DELANTERO Y TRASERO															
3.1		Cambio de Muñequines - c/u.-	450.000	250.000	700.000	400.000	200.000	600.000	120.000	60.000	180.000	132.000	137.500	269.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.2		Cambio de Aceite Hidráulico.-	35.000	5.000	40.000	40.000	10.000	50.000	22.000	2.000	24.000	73.700	68.750	142.450	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.3		Cambio de brazo pre cap.-	450.000	250.000	700.000	400.000	200.000	600.000	87.000	60.000	147.000	330.000	137.500	467.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.4		Cambio de Bomba de Dirección Hidráulica.-	2.000.000	400.000	2.400.000	2.200.000	350.000	2.550.000	1.026.000	120.000	1.146.000	2.970.000	275.000	3.245.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.5		Cambio de manguera de alta presión de Dirección Hidráulica.-	200.000	100.000	300.000	250.000	120.000	370.000	656.000	120.000	776.000	198.000	220.000	418.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.6		Cambio de Cremallera.-	4.500.000	300.000	4.800.000	4.300.000	350.000	4.650.000	7.800.000	180.000	7.980.000	4.895.000	660.000	5.555.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.7		Cambio de Jgo.Reparo Cremallera Dirección.-	1.200.000	500.000	1.700.000	1.400.000	450.000	1.850.000	615.000	350.000	965.000	880.000	550.000	1.430.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.8		Cambio de Jgo.Reparo Cremallera Inferior.-	500	500	1.000	2.000	2.000	4.000	N/A	N/A	-	880.000	550.000	1.430.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.9		Cambio de Reservorio Aceite Dirección.-	150.000	50.000	200.000	180.000	30.000	210.000	473.000	10.000	483.000	198.000	68.750	266.750	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
3.10		Cambio de Rulemán 6201.-	40.000	20.000	60.000	50.000	30.000	80.000	23.000	30.000	53.000	66.000	110.000	176.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.11		Cambio Piñon Cremallera.-	80.000	20.000	100.000	90.000	30.000	120.000	N/A	N/A	-	550.000	1.100.000	1.650.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.12		Cambio de Porta Reten Cremallera.-	60.000	40.000	100.000	50.000	20.000	70.000	N/A	N/A	-	220.000	1.100.000	1.320.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.13		Cambio de masa completo.-	1.900.000	400.000	2.300.000	1.800.000	350.000	2.150.000	1.043.000	80.000	1.123.000	1.925.000	550.000	2.475.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.14		Cambio de Jgo. Reparo Masa.-	950.000	400.000	1.350.000	900.000	350.000	1.250.000	N/A	N/A	-	1.925.000	275.000	2.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.15		Cambio de Rulemán de Masa.-	N/A	N/A	-	350.000	200.000	550.000	N/A	N/A	-	1.925.000	275.000	2.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.16		Alineación y Balanceo.-	40.000	60.000	100.000	50.000	75.000	125.000	N/A	120.000	120.000	N/A	225.000	225.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4	781801 01-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE															
4.1		Cambio de Disco de embrague.-	1.200.000	400.000	1.600.000	1.000.000	500.000	1.500.000	819.000	125.000	944.000	863.500	N/A	863.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.2		Cambio de Plato de Presión.-	1.200.000	400.000	1.600.000	1.000.000	500.000	1.500.000	1.014.000	125.000	1.139.000	938.300	N/A	938.300	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.3		Cambio de Cojinete de empuje hidráulico.-	1.300.000	400.000	1.700.000	1.200.000	350.000	1.550.000	580.000	200.000	780.000	660.000	N/A	660.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.4		Reparación de Embrague	600.000	400.000	1.000.000	650.000	400.000	1.050.000	N/A	450.000	450.000	N/A	1.375.000	1.375.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.5		Rectificación volante motor.-	2.000	98.000	100.000	4.000	100.000	104.000	N/A	90.000	90.000	N/A	165.000	165.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.6		Cambio de Fluido de embrague.-	20.000	10.000	30.000	30.000	20.000	50.000	22.000	20.000	42.000	31.680	55.000	86.680	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.7		Cambio de rulemán eje piloto.-	50.000	30.000	80.000	70.000	40.000	110.000	36.000	50.000	86.000	55.000	1.375.000	1.430.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.8		Cambio de Fluido de embrague.-	N/A	N/A	-	25.000	25.000	50.000	N/A	N/A	-	31.680	55.000	86.680	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.9		Cambio de bomba auxiliar de embrague.-	400.000	200.000	600.000	450.000	150.000	600.000	N/A	N/A	-	660.000	1.375.000	2.035.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
4.10		Cambio de Juego de Reparo auxiliar de Embrague.-	300.000	200.000	500.000	280.000	250.000	530.000	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.11		Cambio de Bomba central embrague.-	700.000	300.000	1.000.000	650.000	320.000	970.000	245.000	90.000	335.000	759.000	412.500	1.171.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.12		Cambio de Juego de Reparo Bomba Central de Embrague.-	300.000	200.000	500.000	350.000	150.000	500.000	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5	781B01 01-006	SERVICIO DE REPARACION DE FRENO															
5.1		Cambio de pastillas de frenos.-	850.000	350.000	1.200.000	750.000	400.000	1.150.000	87.000	60.000	147.000	143.000	220.000	363.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.2		Cambio de fluidos de frenos.-	20.000	20.000	40.000	30.000	15.000	45.000	22.000	1.000	23.000	31.680	110.000	141.680	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.3		Rectificación de disco de freno.-	1	80.000	80.001	2.000	100.000	102.000	N/A	35.000	35.000	N/A	110.000	110.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.4		Cambio de disco de freno.-	600.000	200.000	800.000	480.000	150.000	630.000	232.000	60.000	292.000	220.000	220.000	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.5		Cambio de tambor de freno.-	250.000	50.000	300.000	280.000	70.000	350.000	340.000	40.000	380.000	429.000	220.000	649.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.6		Cambio de caño flexible delantero.-	150.000	70.000	220.000	160.000	50.000	210.000	173.000	60.000	233.000	770.000	110.000	880.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.7		Cambio de caño flexible trasero.-	100.000	50.000	150.000	120.000	70.000	190.000	145.000	60.000	205.000	308.000	110.000	418.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.8		Cambio de fibra de freno trasero.-	850.000	350.000	1.200.000	750.000	400.000	1.150.000	90.000	80.000	170.000	255.200	220.000	475.200	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.9		Cambio de juego de reparo bomba central de freno.-	NO COTIZA (OMITE ITEM)			NO COTIZA (OMITE ITEM)			150.000	90.000	240.000	275.000	275.000	550.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.10		Cambio de bomba central de freno.-	400.000	200.000	600.000	380.000	250.000	630.000	610.000	90.000	700.000	770.000	220.000	990.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.11		Cambio de juego de reparación mordaza - freno delantero.-	250.000	150.000	400.000	250.000	150.000	400.000	52.000	60.000	112.000	225.500	275.000	500.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.12		Rectificación de tambor de freno trasero.-	1	80.000	80.001	2.000	100.000	102.000	N/A	25.000	25.000	N/A	280.500	280.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.13		Cambio de servo – freno.-	250.000	50.000	300.000	450.000	70.000	520.000	1.980.000	90.000	2.070.000	2.750.000	275.000	3.025.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
5.14		Reparación de servo-freno.-	200.000	50.000	250.000	250.000	30.000	280.000	N/A	N/A	-	770.000	275.000	1.045.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.15		Cambio de cilindro de freno trasero.-	200.000	50.000	250.000	220.000	70.000	290.000	94.000	60.000	154.000	396.000	220.000	616.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.16		Cambio de juego de reparación cilindro de freno trasero c/u.-	100.000	50.000	150.000	120.000	70.000	190.000	28.000	60.000	88.000	44.000	176.000	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.17		Cambio de cabo primario freno de mano.-	200.000	100.000	300.000	230.000	120.000	350.000	51.000	90.000	141.000	297.000	220.000	517.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.18		Cambio de cilindro de freno – trasero.-	N/A	N/A	-	40.000	25.000	65.000	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.19		Cambio de mordaza de freno delantero.-	500.000	200.000	700.000	450.000	230.000	680.000	998.000	120.000	1.118.000	2.090.000	220.000	2.310.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.20		Reparación de juego de mordaza de freno delantero.-	400.000	200.000	600.000	250.000	200.000	450.000	77.000	60.000	137.000	132.000	220.000	352.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.21		Reparación de presor de aire.-	700.000	300.000	1.000.000	650.000	350.000	1.000.000	N/A	N/A	-	1.870.000	275.000	2.145.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.22		Cambio de planchuela de freno de mano.-	150.000	100.000	250.000	250.000	80.000	330.000	145.000	20.000	165.000	275.000	165.000	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.23		Cambio de resorte planchuela de freno.-	70.000	50.000	120.000	100.000	70.000	170.000	18.000	10.000	28.000	49.500	165.000	214.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.24		Cambio de Cubeta de freno.-	20.000	20.000	40.000	35.000	25.000	60.000	2.500	15.000	17.500	6.600	206.250	212.850	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.25		Cambio de guardapolvo de freno.-	20.000	20.000	40.000	35.000	25.000	60.000	3.000	15.000	18.000	8.800	206.250	215.050	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.26		Cambio de cabo secundario freno de mano.-	250.000	100.000	350.000	280.000	120.000	400.000	98.000	80.000	178.000	566.500	137.500	704.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.27		Cambiar zapatas de freno.-	300.000	200.000	500.000	280.000	180.000	460.000	60.000	20.000	80.000	1.540.000	132.000	1.672.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.28		Cambio Sensor ABS.-	400.000	150.000	550.000	420.000	120.000	540.000	358.000	20.000	378.000	330.000	110.000	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6	781801 01-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR															
6.1		Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	100.000	150.000	250.000	120.000	180.000	300.000	N/A	150.000	150.000	N/A	137.500	137.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
6.2		Cambio de manguera de radiador inferior.-	150.000	70.000	220.000	160.000	80.000	240.000	395.000	80.000	475.000	330.000	55.000	385.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.3		Cambio de manguera de radiador superior.-	150.000	70.000	220.000	160.000	80.000	240.000	56.000	60.000	116.000	99.000	55.000	154.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.4		Cambio de abrazadera para manguera.-	15.000	5.000	20.000	25.000	15.000	40.000	7.000	1.000	8.000	16.500	55.000	71.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.5		Aditivo para radiador.-(Envase de 1 litro)	50.000	20.000	70.000	35.000	25.000	60.000	33.000	20.000	53.000	7.700	55.000	62.700	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.6		Agua Destilada.- (Envase de 1 litro)	5.000	2.500	7.500	15.000	5.000	20.000	3.000	1.000	4.000	2.200	55.000	57.200	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.7		Cambio de Bomba de agua.-	400.000	300.000	700.000	380.000	250.000	630.000	279.000	80.000	359.000	880.000	343.200	1.223.200	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.8		Cambio de Tapa de Radiador.-	50.000	10.000	60.000	75.000	25.000	100.000	N/A	N/A	-	82.500	11.000	93.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.9		Cambio de aleta de ventilador.-	700.000	200.000	900.000	1.800.000	250.000	2.050.000	N/A	N/A	-	1.369.500	275.000	1.644.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.10		Cambio de embrague ventilador.-	1.900.000	200.000	2.100.000	1.800.000	250.000	2.050.000	1.270.000	120.000	1.390.000	880.000	275.000	1.155.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.11		Cambio de tapon para block.-	50.000	50.000	100.000	120.000	70.000	190.000	12.000	50.000	62.000	44.000	275.000	319.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.12		Cambio de Electro-ventilador.-	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	20.000	N/A	N/A	-	2.249.500	275.000	2.524.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.	781801 01-004	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSION TRASERA Y DELANTERA															
7.1		Cambio de amortiguadores traseros c/u.-	750.000	150.000	900.000	700.000	100.000	800.000	360.000	30.000	390.000	286.000	66.000	352.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.2		Cambio de amortiguadores delanteros c/u.-	750.000	150.000	900.000	700.000	100.000	800.000	360.000	30.000	390.000	264.000	66.000	330.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.3		Cambio de buje parrilla superior.-	400.000	250.000	650.000	450.000	200.000	650.000	43.000	40.000	83.000	825.000	220.000	1.045.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.4		Cambio de buje parrilla inferior.-	400.000	250.000	650.000	450.000	200.000	650.000	140.000	40.000	180.000	99.000	220.000	319.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.5		Cambio de buje amortiguador.-	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	40.000	10.000	20.000	30.000	82.500	110.000	192.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
7.6		Cambio de rotula superior.-	1.200.000	300.000	1.500.000	1.300.000	250.000	1.550.000	599.000	60.000	659.000	324.500	412.500	737.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.7		Cambio de rotula inferior.-	750.000	300.000	1.050.000	650.000	250.000	900.000	144.000	60.000	204.000	330.000	412.500	742.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.8		Cambio de juego de elásticos – trasero.-	800.000	250.000	1.050.000	1.000.000	200.000	1.200.000	2.400.000	150.000	2.550.000	1.430.000	110.000	1.540.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.9		Cambio de buje elásticos – trasero.-	300.000	150.000	450.000	350.000	100.000	450.000	163.000	30.000	193.000	110.000	55.000	165.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.10		Cambio de perno Elástico.-	50.000	50.000	100.000	70.000	40.000	110.000	18.000	10.000	28.000	88.000	55.000	143.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.11		Cambio de grillete de elástico.-	200.000	100.000	300.000	200.000	100.000	300.000	298.000	30.000	328.000	159.500	55.000	214.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.12		Cambio de centro – elástico.-	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000	16.000	10.000	26.000	47.300	55.000	102.300	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.13		Cambio de barra de torsión de suspensión.-	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000	1.700.000	150.000	1.850.000	484.000	440.000	924.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.14		Cambio de bieleta de suspensión.-	350.000	150.000	500.000	350.000	150.000	500.000	69.000	60.000	129.000	242.000	110.000	352.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.15		Cambio de homocinética.-	2.000.000	500.000	2.500.000	2.400.000	400.000	2.800.000	N/A	N/A	-	3.135.000	330.000	3.465.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.16		Cambio de eje de homocinética.-	500.000	200.000	700.000	500.000	200.000	700.000	6.500.000	120.000	6.620.000	3.135.000	330.000	3.465.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.17		Cambio de guardapolvo homocinética.-	300.000	150.000	450.000	300.000	150.000	450.000	49.000	60.000	109.000	84.700	330.000	414.700	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.18		Alineación y balanceo de ruedas.-	N/A	N/A	-	70.000	70.000	140.000	N/A	120.000	120.000	N/A	247.500	247.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.19		Cambio de Juego de Tacos Cabina.-	600.000	400.000	1.000.000	600.000	400.000	1.000.000	812.000	350.000	1.162.000	880.000	385.000	1.265.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.20		Cambio de buje centralizador.-	400.000	200.000	600.000	400.000	200.000	600.000	N/A	N/A	-	440.000	275.000	715.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.21		Cambio de Juego de bujes de carrocería.-	600.000	300.000	900.000	600.000	300.000	900.000	76.000	120.000	196.000	990.000	385.000	1.375.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8	781801 01-009	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO															

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
8.1		Cambio de Batería de 90 Amper.-	750.000	50.000	800.000	600.000	50.000	650.000	769.000	1.000	770.000	972.400	55.000	1.027.400	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.2		Cambio de flotador de combustible.-	350.000	100.000	450.000	450.000	100.000	550.000	N/A	N/A	-	1.980.000	275.000	2.255.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.3		Cambio de foco delantero de 100 watt.-	40.000	20.000	60.000	40.000	20.000	60.000	57.000	10.000	67.000	82.500	27.500	110.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.4		Cambio de faro trasero.-	750.000	100.000	850.000	800.000	100.000	900.000	770.000	60.000	830.000	495.000	55.000	550.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.5		Cambio de faro delantero.-	950.000	150.000	1.100.000	800.000	150.000	950.000	2.100.000	80.000	2.180.000	990.000	165.000	1.155.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.6		Cambio de focos, juego de 10 focos - incluir dos focos de doble.-	100.000	20.000	120.000	100.000	20.000	120.000	36.000	20.000	56.000	71.500	41.250	112.750	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.7		Cambio de bulbo de temperatura.-	80.000	40.000	120.000	80.000	40.000	120.000	45.000	5.000	50.000	170.500	55.000	225.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.8		Cambio de bulbo de presión de aceite.-	250.000	50.000	300.000	300.000	50.000	350.000	103.000	10.000	113.000	88.000	55.000	143.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.9		Cambio de bulbo de freno.-	150.000	50.000	200.000	180.000	50.000	230.000	179.000	20.000	199.000	137.500	55.000	192.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.10		Cambio de relay de señalero.-	250.000	50.000	300.000	230.000	50.000	280.000	280.000	5.000	285.000	110.000	55.000	165.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.11		Cambio de Automático de arranque.-	500.000	N/A	500.000	600.000	N/A	600.000	170.000	1.000	171.000	275.000	110.000	385.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.12		Cambio de Bendix de Arranque.-	500.000	N/A	500.000	600.000	N/A	600.000	120.000	1.000	121.000	220.000	110.000	330.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.13		Cambio Juego carbón de arranque.-	20.000	N/A	20.000	30.000	N/A	30.000	120.000	1.000	121.000	62.700	110.000	172.700	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.14		Cambio de Rulemán de arranque.-	60.000	N/A	60.000	60.000	N/A	60.000	40.000	1.000	41.000	33.000	55.000	88.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.15		Cambio de Inducido de arranque.-	400.000	N/A	400.000	450.000	N/A	450.000	280.000	1.000	281.000	451.000	275.000	726.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.16		Reparación de Motor de Arranque	1	300.000	300.001	2.000	300.000	302.000	N/A	180.000	180.000	968.000	385.000	1.353.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.17		Reparación de Campo de Arranque	150.000	N/A	150.000	150.000	N/A	150.000	N/A	370.000	370.000	495.000	275.000	770.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
8.18		Cambio de colector de Arranque	150.000	N/A	150.000	150.000	N/A	150.000	385.000	80.000	465.000	302.500	275.000	577.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.19		Reparación campo de alternador.-	150.000	N/A	150.000	150.000	N/A	150.000	N/A	370.000	370.000	440.000	275.000	715.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.20		Cambio de Plaqueta de diodos.-	300.000	N/A	300.000	300.000	N/A	300.000	180.000	1.000	181.000	496.100	55.000	551.100	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.21		Cambio de Regulador de voltaje.-	300.000	N/A	300.000	300.000	N/A	300.000	420.000	1.000	421.000	330.000	110.000	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.22		Cambio de Juego de carbón de alternador.-	20.000	N/A	20.000	20.000	N/A	20.000	30.000	1.000	31.000	44.000	110.000	154.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.23		Cambio de Rulemán de alternador.-	20.000	N/A	20.000	20.000	N/A	20.000	120.000	1.000	121.000	77.000	110.000	187.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.24		Reparación de alternador	1	200.000	200.001	2.000	200.000	202.000	N/A	180.000	180.000	880.000	412.500	1.292.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.25		Cambio de colector de alternador.-	200.000	N/A	200.000	200.000	N/A	200.000	470.000	80.000	550.000	302.500	275.000	577.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.26		Cambio de faro delantero – cada uno.-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.27		Cambio de faro trasero - cada uno.-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.28		Cambio de focos por unidad.-	5.000	10.000	15.000	5.000	10.000	15.000	N/A	N/A	-	3.300	22.000	25.300	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.29		Cambio de palanca comando de señalero de luces.-	400.000	100.000	500.000	450.000	100.000	550.000	1.300.000	120.000	1.420.000	440.000	275.000	715.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.30		cambio de regulador de voltaje.-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	330.000	110.000	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.31		Cambio de llave de contacto.-	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	165.000	80.000	245.000	330.000	275.000	605.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.32		Cambio de terminal de batería.-	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	22.000	5.000	27.000	14.795	55.000	69.795	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.33		Control de batería.-	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	N/A	1.000	1.000	N/A	22.000	22.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.34		Control de carga de alternador.-	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	N/A	1.000	1.000	N/A	55.000	55.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
8.35		Colocar relay, Luz alta.-	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	40.000	5.000	45.000	77.000	55.000	132.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.36		Recarga de baterías.-	5.000	10.000	15.000	5.000	10.000	15.000	N/A	20.000	20.000	N/A	55.000	55.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.37		Reparación de motor de arranque.-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.38		Cambio de Solenoide de o automático de arranque.-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.39		Cambio de Bendix de Arranque.-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.40		Ajuste de faro auxiliar.-	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	N/A	1.000	1.000	N/A	110.000	110.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.41		Alineación de luces.-	20.000	20.000	40.000	2.000	2.000	4.000	N/A	20.000	20.000	N/A	55.000	55.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.42		Cambio de bulbo de aceite.-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	88.000	55.000	143.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.43		Cambio de mono correa.-	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	N/A	N/A	-	126.500	41.250	167.750	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.44		Cambio de correa de alternador.-	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000	120.000	80.000	200.000	126.500	41.250	167.750	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.45		Cambio de faro de luces laterales delanteros.-	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	N/A	N/A	-	N/A	137.500	137.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.46		Cambio de modulo.-	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	7.800.000	150.000	7.950.000	1.094.500	275.000	1.369.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.47		Cambio de compresor de aire.-	N/A	N/A	-	2.000	2.000	4.000	N/A	N/A	-	2.475.000	330.000	2.805.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.48		Reparación de compresor de aire.-	N/A	N/A	-	2.000	2.000	4.000	N/A	N/A	-	550.000	1.100.000	1.650.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.49		Cambio de evaporador de aire acondicionado.-	200.000	100.000	300.000	200.000	100.000	300.000	3.272.000	90.000	3.362.000	2.612.500	1.100.000	3.712.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.50		Cambio de reten de alternador.-	200.000	N/A	200.000	200.000	N/A	200.000	28.000	80.000	108.000	77.000	275.000	352.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9	781801 01-008	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL															

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
9.1		Cambio de mecanismo de levanta vidrios delantero.- (manual)	350.000	100.000	450.000	400.000	100.000	500.000	229.000	60.000	289.000	440.000	220.000	660.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.2		Cambio de mecanismo de levanta vidrios trasero.- (manual)	350.000	100.000	450.000	400.000	100.000	500.000	690.000	60.000	750.000	440.000	220.000	660.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.3		Cambio de manija levanta vidrio (manual).-	150.000	50.000	200.000	150.000	50.000	200.000	50.000	1.000	51.000	204.600	11.000	215.600	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.4		Reparación de motor limpia parabrisas	80.000	40.000	120.000	80.000	40.000	120.000	N/A	350.000	350.000	55.000	385.000	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.5		Cambio de Brazos limpia parabrisas	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000	298.000	1.000	299.000	132.000	22.000	154.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.6		Cambio de manija de puerta interior.-	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000	58.000	20.000	78.000	159.500	110.000	269.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.7		Cambio de manija de puerta exterior.-	400.000	200.000	600.000	450.000	200.000	650.000	199.000	30.000	229.000	110.000	110.000	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.8		Cambio de cepillo limpia parabrisas.-	100.000	50.000	150.000	120.000	50.000	170.000	23.000	1.000	24.000	44.000	22.000	66.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.9		Cambio de espejo retrovisor externo.-	750.000	150.000	900.000	700.000	150.000	850.000	589.000	40.000	629.000	407.000	220.000	627.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.10		Cambio de motor de limpia parabrisas.-	150.000	30.000	180.000	200.000	30.000	230.000	998.000	80.000	1.078.000	550.000	165.000	715.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.11		Cambio de manija de tapa trasera.-	400.000	150.000	550.000	380.000	150.000	530.000	85.000	60.000	145.000	209.000	165.000	374.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.12		Cambio de porta auxilio.-	150.000	100.000	250.000	200.000	100.000	300.000	1.100.000	60.000	1.160.000	396.000	110.000	506.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.13		Cambio de visagra tapa trasera.-	150.000	100.000	250.000	160.000	100.000	260.000	168.000	40.000	208.000	418.000	165.000	583.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.14		Cambio de Buje de Visagra.-	80.000	50.000	130.000	100.000	50.000	150.000	136.000	40.000	176.000	22.000	165.000	187.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.15		Lavado Completo.-	1	60.000	60.001	2.000	60.000	62.000	N/A	80.000	80.000	N/A	55.000	55.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.16		Cambio de Perilla de Puerta interior.-	50.000	20.000	70.000	70.000	20.000	90.000	25.000	1.000	26.000	38.500	165.000	203.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
SUB TOTAL LOTE 1					145.664.510	SUB TOTAL LOTE 1		155.757.000	SUB TOTAL LOTE 1		200.385.500	SUB TOTAL LOTE 1		280.594.855	SUB TOTAL LOTE 1		-

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010						LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010		
Item	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
Vehículo: Camioneta.- Marca: Ford.-			Color: Blanco			Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2010		Color: Blanco	Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2010		Color: Blanco	Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2010		Color: Blanco	Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2010		Color: Blanco
1	781801 01-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR															
1.1		Cambio de Filtro de Aceite.-	200.000	40.000	240.000	185.000	35.000	220.000	55.000	5.000	60.000	27.500	55.000	82.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.2		Cambio de Filtro de Combustible.-	240.000	40.000	280.000	220.000	35.000	255.000	142.000	5.000	147.000	55.000	55.000	110.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.3		Cambio de Filtro de Aire.-	240.000	40.000	280.000	220.000	35.000	255.000	118.000	1.000	119.000	77.000	22.000	99.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.4		Cambio de Aceite Motor.-	350.000	40.000	390.000	360.000	35.000	395.000	28.000	1.000	29.000	220.770	110.000	330.770	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.5		Cambio de Juego de Pistón.-	1.600.000	800.000	2.400.000	1.700.000	950.000	2.650.000	4.192.000	1.000	4.193.000	2.684.000	N/A	2.684.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.6		Cambio de Juego de Camisa.-	800.000	500.000	1.300.000	900.000	450.000	1.350.000	N/A	N/A	-	880.000	N/A	880.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.7		Cambio de Juego de aros.-	800.000	500.000	1.300.000	1.400.000	850.000	2.250.000	1.320.000	800.000	2.120.000	1.078.000	N/A	1.078.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.8		Cambio de Casquillo de biela.-	400.000	100.000	500.000	420.000	150.000	570.000	342.000	1.000	343.000	330.000	N/A	330.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.9		Cambio Casquillo de Bancada.-	400.000	100.000	500.000	420.000	150.000	570.000	501.000	1.000	502.000	440.000	N/A	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.10		Cambio de Buje de Biela.-	350.000	150.000	500.000	600.000	200.000	800.000	42.000	1.000	43.000	63.250	N/A	63.250	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.11		Cambio Casquillo de leva.-	300.000	100.000	400.000	250.000	150.000	400.000	235.000	1.000	236.000	440.000	N/A	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.12		Cambio de Juego de Juntas motor.-	600.000	200.000	800.000	650.000	250.000	900.000	1.742.000	1.000	1.743.000	1.815.000	N/A	1.815.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
1.13		Cambio de Juego de válvulas admisión.-	450.000	150.000	600.000	480.000	200.000	680.000	588.000	80.000	668.000	748.000	N/A	748.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.14		Cambio de Juego de válvulas escape.-	450.000	150.000	600.000	480.000	200.000	680.000	640.000	80.000	720.000	836.000	N/A	836.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.15		Cambio de Guía de válvulas.-	350.000	150.000	500.000	250.000	150.000	400.000	280.000	120.000	400.000	255.200	N/A	255.200	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.16		Rectificación completa de motor	1	700.000	700.001	500	950.000	950.500	N/A	2.800.000	2.800.000	N/A	5.500.000	5.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.17		Reparación de motor	1	800.000	800.001	500	950.000	950.500	N/A	1.800.000	1.800.000	N/A	5.500.000	5.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.18		Cambio de Bomba de Alta Presión	6.800.000	1.000.000	7.800.000	150.000	80.000	230.000	13.274.000	150.000	13.424.000	8.745.000	275.000	9.020.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.19		Cambio de Bomba de Aceite	600.000	300.000	900.000	800.000	150.000	950.000	4.476.000	300.000	4.776.000	4.042.500	550.000	4.592.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.20		Cambio de bomba de combustible.-	3.000.000	500.000	3.500.000	3.000.000	200.000	3.200.000	N/A	N/A	-	8.745.000	275.000	9.020.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.21		Reparación de bomba de combustible.-	1.500.000	300.000	1.800.000	2.500.000	250.000	2.750.000	N/A	N/A	-	1.980.000	550.000	2.530.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.22		Cambio de bomba de alimentación.-	2.000.000	500.000	2.500.000	450.000	200.000	650.000	380.000	120.000	500.000	1.980.000	275.000	2.255.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.23		Cambio de retén bancada.-	150.000	100.000	250.000	120.000	120.000	240.000	162.000	150.000	312.000	330.000	275.000	605.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.24		Reparación de Radiador de Agua.-	200.000	80.000	280.000	100.000	180.000	280.000	N/A	750.000	750.000	N/A	352.000	352.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.25		Cambio de Cadena frente motor.-	1.000.000	400.000	1.400.000	2.000	2.000	4.000	2.526.000	175.000	2.701.000	2.255.000	825.000	3.080.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.26		Cambio de Pico inyector electrónico.-	5.600.000	1.400.000	7.000.000	2.000	2.000	4.000	3.579.000	40.000	3.619.000	2.970.000	275.000	3.245.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.27		Cambio de guía fija cadena de distribución	1.200.000	300.000	1.500.000	2.000	2.000	4.000	210.000	20.000	230.000	605.000	825.000	1.430.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.28		Cambio de guía móvil cadena de distribución	1.200.000	300.000	1.500.000	2.000	2.000	4.000	217.000	20.000	237.000	605.000	825.000	1.430.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.29		Limpieza de Pico Inyector	750.000	250.000	1.000.000	150.000	50.000	200.000	N/A	150.000	150.000	N/A	275.000	275.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
1.30		Cambio de tensor de correa.-	N/A	N/A	-	450.000	250.000	700.000	1.372.000	120.000	1.492.000	1.364.000	825.000	2.189.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.31		Cambio de correa / cadena de distribución.-	N/A	N/A	-	850.000	600.000	1.450.000	N/A	N/A	-	2.420.000	825.000	3.245.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.32		Cambio de Kit Polea Correa Dentada.-	N/A	N/A	-	2.600.000	400.000	3.000.000	1.745.000	50.000	1.795.000	4.290.000	825.000	5.115.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.33		Cambio de Ventilador de Motor.-	N/A	N/A	-	250.000	80.000	330.000	338.000	120.000	458.000	1.369.500	275.000	1.644.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.34		Cambio de Turbo de motor.-	3.800.000	700.000	4.500.000	5.000.000	600.000	5.600.000	7.912.000	150.000	8.062.000	8.030.000	440.000	8.470.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.35		Cambio de Junta tapa Motor.-	400.000	300.000	700.000	500.000	500.000	1.000.000	477.000	500.000	977.000	495.000	550.000	1.045.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.36		Cambio de Junta Carter.-	150.000	150.000	300.000	140.000	200.000	340.000	38.000	80.000	118.000	110.000	385.000	495.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.37		Rectificación de tapa motor.-	200.000	100.000	300.000	300.000	350.000	650.000	N/A	450.000	450.000	N/A	440.000	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.38		Rectificación de asiento válvulas.-	150.000	100.000	250.000	180.000	150.000	330.000	N/A	25.000	25.000	N/A	275.000	275.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.39		Reparación de Radiador.-	N/A	N/A	-	100.000	150.000	250.000	N/A	750.000	750.000	N/A	352.000	352.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.40		Reparación de velocímetro.-	250.000	50.000	300.000	350.000	80.000	430.000	N/A	900.000	900.000	N/A	275.000	275.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.41		Reparación de cuenta kilómetros.-	70.000	80.000	150.000	80.000	50.000	130.000	N/A	900.000	900.000	N/A	275.000	275.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.42		Cambiar pico Inyector.-	N/A	N/A	-	600.000	100.000	700.000	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.43		Cambio Brazo Tensor Correa Ventilador.-	1.900.000	400.000	2.300.000	1.600.000	350.000	1.950.000	N/A	N/A	-	979.000	165.000	1.144.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.44		Cambio de retén culata motor.-	20.000	20.000	40.000	80.000	50.000	130.000	N/A	N/A	-	330.000	275.000	605.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.45		Cambio de retén frente motor.-	20.000	20.000	40.000	80.000	50.000	130.000	47.000	120.000	167.000	132.000	385.000	517.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.46		Cambio de soporte de motor.-	250.000	50.000	300.000	280.000	40.000	320.000	404.000	80.000	484.000	176.000	275.000	451.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES				MECANICA LAMAVE				KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES				TAPE RUVICHA				MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
1.47		Cambio de junta tapa balancín.-	150.000	80.000	230.000		120.000	100.000	220.000		127.000	80.000	207.000		137.500	110.000	247.500		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.48		Regular Válvulas.-	20.000	20.000	40.000		5.000	80.000	85.000		N/A	160.000	160.000		N/A	275.000	275.000		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.49		Cambio de caño de aire acondicionado.-	150.000	100.000	250.000		140.000	120.000	260.000		590.000	80.000	670.000		302.500	275.000	577.500		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.50		Cambio de filtro de aire acondicionado.-	250.000	150.000	400.000		300.000	200.000	500.000		1.398.000	80.000	1.478.000		1.435.500	385.000	1.820.500		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.51		Reparación de sistema de aire acondicionado.-	1.000.000	400.000	1.400.000		850.000	700.000	1.550.000		N/A	250.000	250.000		2.475.000	752.000	3.227.000		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.52		Carga de gas para aire acondicionado.-	700.000	300.000	1.000.000		350.000	250.000	600.000		250.000	80.000	330.000		275.000	275.000	550.000		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.53		Cambio de compresor.-	5.000.000	700.000	5.700.000		4.200.000	650.000	4.850.000		3.500.000	120.000	3.620.000		2.750.000	440.000	3.190.000		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.54		Reparación de compresor.-	2.500.000	500.000	3.000.000		3.200.000	650.000	3.850.000		2.200.000	250.000	2.450.000		1.100.000	1.402.500	2.502.500		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.55		Mantenimiento de Compresor.-	20.000	20.000	40.000		150.000	200.000	350.000		N/A	150.000	150.000		1.100.000	1.402.500	2.502.500		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.56		Cambio de termostato.-	20.000	20.000	40.000		70.000	30.000	100.000		580.000	60.000	640.000		990.000	275.000	1.265.000		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.57		Limpieza de tanque.-	150.000	250.000	400.000		100.000	180.000	280.000		N/A	150.000	150.000		N/A	275.000	275.000		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.58		Cambio de Bombin de Combustible.-	N/A	N/A	-		600.000	300.000	900.000		N/A	N/A	-		1.980.000	275.000	2.255.000		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.59		Cambio de Reservorio de Agua.-	300.000	100.000	400.000		350.000	50.000	400.000		286.000	10.000	296.000		165.000	110.000	275.000		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.60		Cambio de Rulemán de Compresor de Aire.-	300.000	200.000	500.000		250.000	150.000	400.000		350.000	120.000	470.000		440.000	412.500	852.500		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.61		Cambio de Flotador de Tanque de Combustible.-	250.000	100.000	350.000		300.000	150.000	450.000		2.980.000	80.000	3.060.000		1.980.000	275.000	2.255.000		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.62		Escaneado Inyección electrónica	1	700.000	700.001		2.000	700.000	702.000		N/A	150.000	150.000		N/A	275.000	275.000		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.63		Cambio de Sensor Temperatura de Agua	150.000	50.000	200.000		150.000	50.000	200.000		185.000	30.000	215.000		258.500	137.500	396.000		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
1.64		Cambio de Sensor Temperatura Presión de Aire	250.000	100.000	350.000	250.000	100.000	350.000	718.000	30.000	748.000	1.100.000	55.000	1.155.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.65		Cambio Sensor Rotación de Motor	2.000.000	700.000	2.700.000	2.000.000	700.000	2.700.000	614.000	30.000	644.000	880.000	275.000	1.155.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1.66		Cambio Sensor Comando de Leva	2.000.000	700.000	2.700.000	2.000.000	700.000	2.700.000	625.000	30.000	655.000	792.000	275.000	1.067.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2	781801 01-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION CAJA Y DIFERENCIAL															
2.1		Cambio de Aceite de Caja.-	200.000	50.000	250.000	230.000	40.000	270.000	39.000	2.000	41.000	147.400	55.000	202.400	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.2		Anillos Sincronizadores	1.200.000	N/A	1.200.000	1.800.000	2.000	1.802.000	372.000	1.000	373.000	1.089.000	N/A	1.089.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.3		Cambio de Engranaje 1ra.-	80.000	N/A	80.000	140.000	2.000	142.000	1.175.000	1.000	1.176.000	990.000	N/A	990.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.4		Cambio de Engranaje 2da.-	80.000	N/A	80.000	140.000	2.000	142.000	1.143.000	1.000	1.144.000	935.000	N/A	935.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.5		Cambio de Engranaje 3ra.-	80.000	N/A	80.000	160.000	2.000	162.000	1.298.000	1.000	1.299.000	1.078.000	N/A	1.078.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.6		Cambio de Engranaje 4ta.-	80.000	N/A	80.000	120.000	2.000	122.000	N/A	N/A	-	995.500	N/A	995.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.7		Cambio de Engranaje 5ta.-	80.000	N/A	80.000	140.000	2.000	142.000	1.025.000	1.000	1.026.000	1.232.000	N/A	1.232.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.8		Cambio de Eje ranurado.-	250.000	N/A	250.000	800.000	2.000	802.000	1.354.000	1.000	1.355.000	1.126.400	N/A	1.126.400	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.9		Cambio de Eje Cuádruple.-	250.000	N/A	250.000	400.000	2.000	402.000	1.786.000	1.000	1.787.000	2.332.000	N/A	2.332.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.10		Cambio Juego Rulemán de caja.-	1.500.000	N/A	1.500.000	1.400.000	2.000	1.402.000	978.000	1.000	979.000	880.000	N/A	880.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.11		Cambio de Rodillo.-	100.000	N/A	100.000	120.000	2.000	122.000	85.000	1.000	86.000	440.000	N/A	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.12		Cambio de Selectores de Cambio.-	20.000	N/A	20.000	80.000	2.000	82.000	620.000	1.000	621.000	594.000	N/A	594.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.13		Cambio de soporte de caja.-	350.000	150.000	500.000	380.000	150.000	530.000	284.000	80.000	364.000	192.500	N/A	192.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
2.14		Cambio de Eje directa y rodillo Interior.-	80.000	40.000	120.000	160.000	40.000	200.000	1.311.000	1.000	1.312.000	1.435.500	N/A	1.435.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.15		Reparación de Caja	1	800.000	800.001	2.000	500.000	502.000	N/A	450.000	450.000	N/A	2.200.000	2.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.16		Cambio de Retén	250.000	70.000	320.000	120.000	80.000	200.000	58.000	80.000	138.000	33.000	165.000	198.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.17		Cambio de Juntas	70.000	50.000	120.000	80.000	60.000	140.000	45.000	150.000	195.000	137.500	165.000	302.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.18		Cambio de llave 4x4.-	120.000	80.000	200.000	230.000	40.000	270.000	712.000	80.000	792.000	313.500	165.000	478.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.19		Caja de transferencia 4X4.-	1.200.000	600.000	1.800.000	1.450.000	350.000	1.800.000	18.000.000	250.000	18.250.000	11.550.000	1.100.000	12.650.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.20		Cambio de Horquilla caja de transferencia.-	150.000	N/A	150.000	200.000	N/A	200.000	1.490.000	150.000	1.640.000	330.000	N/A	330.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.21		Cambio de Cadena caja de transferencia.-	400.000	N/A	400.000	250.000	N/A	250.000	2.580.000	150.000	2.730.000	1.595.000	N/A	1.595.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.22		Cambio de Rulemán caja de transferencia.-	800.000	N/A	800.000	650.000	N/A	650.000	336.000	60.000	396.000	220.000	N/A	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.23		Cambio de Engranajes.-	80.000	N/A	80.000	120.000	N/A	120.000	1.334.000	80.000	1.414.000	737.000	N/A	737.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.24		Reparación caja de Transferencia 4x4.-	1	200.000	200.001	2.000	450.000	452.000	1.800.000	400.000	2.200.000	8.800.000	1.100.000	9.900.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.25		Cambio de reten caja de transferencia	80.000	100.000	180.000	120.000	80.000	200.000	478.000	60.000	538.000	88.000	275.000	363.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.26		Cambio de Juego de Junta.-	80.000	20.000	100.000	60.000	30.000	90.000	N/A	N/A	-	137.500	110.000	247.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.27		Cambio de retén eje de mando.-	30.000	20.000	50.000	40.000	25.000	65.000	28.000	80.000	108.000	88.000	275.000	363.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.28		Reparación de Velocimetro y cuenta kilometraje.-	N/A	N/A	-	20.000	30.000	50.000	N/A	N/A	-	726.000	275.000	1.001.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.29		Cambio de eje de mando.-	80.000	60.000	140.000	120.000	80.000	200.000	N/A	N/A	-	1.435.500	275.000	1.710.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.30		Cambio de brida cardan.-	60.000	40.000	100.000	80.000	20.000	100.000	1.854.000	80.000	1.934.000	495.000	275.000	770.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
2.31		Cambio de Cruceta Cardán.-	400.000	200.000	600.000	300.000	120.000	420.000	60.000	80.000	140.000	143.000	220.000	363.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.32		Cambio de Retén de Piñón.-	200.000	150.000	350.000	150.000	120.000	270.000	84.000	80.000	164.000	220.000	275.000	495.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.33		Cambio de rulemán y retén de palier.-	1.200.000	500.000	1.700.000	800.000	400.000	1.200.000	205.000	80.000	285.000	489.500	275.000	764.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.34		Cambio de Corona y Piñón diferencial trasero.-	3.000.000	N/A	3.000.000	3.800.000	350.000	4.150.000	2.500.000	1.000	2.501.000	2.860.000	N/A	2.860.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.35		Cambio de Calce del engranaje del Satélite.-	10.000	N/A	10.000	25.000	5.000	30.000	17.000	1.000	18.000	148.500	N/A	148.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.36		Cambio de Calce del engranaje del planetario.-	10.000	N/A	10.000	15.000	25.000	40.000	20.000	1.000	21.000	182.600	N/A	182.600	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.37		Cambio de Rulemán de diferencial.-	400.000	N/A	400.000	400.000	120.000	520.000	196.000	1.000	197.000	440.000	N/A	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.38		Cambio de Engranaje del satélite y Planetario.-	90.000	N/A	90.000	150.000	70.000	220.000	3.200.000	1.000	3.201.000	1.113.750	N/A	1.113.750	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.39		Cambio de Rulemán lateral diferencial.-	N/A	N/A	-	180.000	70.000	250.000	196.000	1.000	197.000	220.000	N/A	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.40		Cambio de Rulemán piñón grande.-	N/A	N/A	-	180.000	70.000	250.000	220.000	1.000	221.000	220.000	N/A	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.41		Cambio de Rulemán piñón chico.-	N/A	N/A	-	180.000	70.000	250.000	179.000	1.000	180.000	220.000	N/A	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.42		Reparación Diferencial Trasero	1	500.000	500.001	2.000	600.000	602.000	N/A	400.000	400.000	N/A	1.320.000	1.320.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.43		Cambio de tuerca brida.-	80.000	40.000	120.000	90.000	50.000	140.000	44.000	5.000	49.000	33.000	110.000	143.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.44		Cambio de unión macho y hembra.-	600.000	400.000	1.000.000	650.000	350.000	1.000.000	578.000	180.000	758.000	440.000	275.000	715.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.45		Cambio de homocinética cardan 4x4.-	1.600.000	500.000	2.100.000	1.900.000	650.000	2.550.000	923.000	120.000	1.043.000	880.000	275.000	1.155.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.46		Cambio de cardan 4x4.-	2.300.000	300.000	2.600.000	2.600.000	350.000	2.950.000	2.050.000	120.000	2.170.000	1.320.000	220.000	1.540.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.47		Cambio de Engranaje marcha atrás.-	80.000	40.000	120.000	150.000	50.000	200.000	1.185.000	1.000	1.186.000	985.600	440.000	1.425.600	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
2.48		Cambio de Engranaje salida marcha atrás.-	90.000	60.000	150.000	120.000	70.000	190.000	1.034.000	1.000	1.035.000	1.232.000	440.000	1.672.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.49		Cambio de Reten piñón.-	N/A	N/A	-	25.000	75.000	100.000	170.000	120.000	290.000	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.50		Cambio de fuelle homocinética cardan.-	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000	N/A	N/A	-	77.000	275.000	352.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.51		Reparar brida piñón.-	20.000	80.000	100.000	20.000	80.000	100.000	N/A	200.000	200.000	N/A	165.000	165.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.52		Reparar brida caja de transferencia.-	20.000	40.000	60.000	30.000	70.000	100.000	N/A	300.000	300.000	N/A	165.000	165.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.53		Cambio de Rulemán palier.-	600.000	100.000	700.000	350.000	80.000	430.000	N/A	N/A	-	489.500	176.000	665.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.54		Cambio de palier.-	800.000	200.000	1.000.000	900.000	150.000	1.050.000	1.527.000	120.000	1.647.000	1.540.000	275.000	1.815.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.55		Mantenimiento de Sistema eléctrico de 4x4.-	100.000	100.000	200.000	70.000	120.000	190.000	790.000	350.000	1.140.000	N/A	275.000	275.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2.56		Cambio Motorcito 4x4.-	600.000	200.000	800.000	1.400.000	250.000	1.650.000	2.400.000	80.000	2.480.000	1.760.000	165.000	1.925.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3	781801 01-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE DIRECCION, TREN DELANTERO Y TRASERO															
3.1		Cambio de Muñequines - c/u.-	450.000	250.000	700.000	400.000	200.000	600.000	120.000	60.000	180.000	132.000	137.500	269.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.2		Cambio de Aceite Hidráulico.-	35.000	5.000	40.000	40.000	10.000	50.000	22.000	2.000	24.000	73.700	68.750	142.450	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.3		Cambio de brazo pre cap.-	450.000	250.000	700.000	400.000	200.000	600.000	87.000	60.000	147.000	330.000	137.500	467.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.4		Cambio de Bomba de Dirección Hidráulica.-	1.800.000	300.000	2.100.000	2.200.000	350.000	2.550.000	1.467.000	120.000	1.587.000	2.970.000	275.000	3.245.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.5		Cambio de manguera de alta presión de Dirección Hidráulica.-	200.000	100.000	300.000	250.000	120.000	370.000	656.000	120.000	776.000	198.000	220.000	418.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.6		Cambio de Cremallera.-	4.500.000	300.000	4.800.000	4.300.000	350.000	4.650.000	7.800.000	180.000	7.980.000	4.895.000	660.000	5.555.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.7		Cambio de Jgo.Reparo Cremallera Dirección.-	1.200.000	600.000	1.800.000	1.400.000	450.000	1.850.000	615.000	350.000	965.000	880.000	550.000	1.430.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
3.8		Cambio de Jgo.Reparo Cremallera Inferior.-	500	500	1.000	2.000	2.000	4.000	N/A	N/A	-	880.000	550.000	1.430.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.9		Cambio de Reservorio Aceite Dirección.-	150.000	50.000	200.000	180.000	30.000	210.000	473.000	10.000	483.000	198.000	68.750	266.750	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.10		Cambio de Rulemán 6201.-	40.000	20.000	60.000	50.000	30.000	80.000	23.000	30.000	53.000	66.000	110.000	176.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.11		Cambio Piñon Cremallera.-	80.000	20.000	100.000	90.000	30.000	120.000	N/A	N/A	-	550.000	1.100.000	1.650.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.12		Cambio de Porta Reten Cremallera.-	60.000	40.000	100.000	50.000	20.000	70.000	N/A	N/A	-	220.000	1.100.000	1.320.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.13		Cambio de masa completo.-	2.000.000	450.000	2.450.000	1.800.000	350.000	2.150.000	1.043.000	80.000	1.123.000	1.925.000	550.000	2.475.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.14		Cambio de Jgo. Reparo Masa.-	1.000.000	400.000	1.400.000	900.000	350.000	1.250.000	N/A	N/A	-	1.925.000	275.000	2.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.15		Cambio de Rulemán de Masa.-	N/A	N/A	-	350.000	200.000	550.000	N/A	N/A	-	1.925.000	275.000	2.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3.16		Alineación y Balanceo.-	40.000	60.000	100.000	50.000	75.000	125.000	N/A	120.000	120.000	N/A	225.000	225.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4	781801 01-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE															
4.1		Cambio de Disco de embrague.-	1.200.000	400.000	1.600.000	1.000.000	500.000	1.500.000	819.000	125.000	944.000	863.500	N/A	863.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.2		Cambio de Plato de Presión.-	1.200.000	400.000	1.600.000	1.000.000	500.000	1.500.000	1.014.000	125.000	1.139.000	938.300	N/A	938.300	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.3		Cambio de Cojinete de empuje hidráulico.-	1.300.000	400.000	1.700.000	1.200.000	350.000	1.550.000	580.000	200.000	780.000	660.000	N/A	660.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.4		Reparación de Embrague	400.000	200.000	600.000	650.000	400.000	1.050.000	N/A	450.000	450.000	N/A	1.375.000	1.375.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.5		Rectificación volante motor.-	2.000	98.000	100.000	4.000	100.000	104.000	N/A	90.000	90.000	N/A	165.000	165.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.6		Cambio de Fluido de embrague.-	20.000	10.000	30.000	30.000	20.000	50.000	22.000	20.000	42.000	31.680	55.000	86.680	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.7		Cambio de rulemán eje piloto.-	50.000	30.000	80.000	70.000	40.000	110.000	36.000	50.000	86.000	55.000	1.375.000	1.430.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
4.8		Cambio de Fluido de embrague.-	N/A	N/A	-	25.000	25.000	50.000	N/A	N/A	-	31.680	55.000	86.680	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.9		Cambio de bomba auxiliar de embrague.-	500.000	200.000	700.000	450.000	150.000	600.000	N/A	N/A	-	660.000	1.375.000	2.035.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.10		Cambio de Juego de Reparo auxiliar de Embrague.-	300.000	200.000	500.000	280.000	250.000	530.000	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.11		Cambio de Bomba central embrague.-	700.000	400.000	1.100.000	650.000	320.000	970.000	245.000	90.000	335.000	759.000	412.500	1.171.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4.12		Cambio de Juego de Reparo Bomba Central de Embrague.-	300.000	200.000	500.000	350.000	150.000	500.000	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5	781801 01-006	SERVICIO DE REPARACION DE FRENO															
5.1		Cambio de pastillas de frenos.-	850.000	400.000	1.250.000	750.000	400.000	1.150.000	87.000	60.000	147.000	143.000	220.000	363.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.2		Cambio de fluidos de frenos.-	20.000	20.000	40.000	30.000	15.000	45.000	22.000	1.000	23.000	31.680	110.000	141.680	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.3		Rectificación de disco de freno.-	1	80.000	80.001	2.000	100.000	102.000	N/A	35.000	35.000	N/A	110.000	110.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.4		Cambio de disco de freno.-	600.000	150.000	750.000	480.000	150.000	630.000	232.000	60.000	292.000	220.000	220.000	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.5		Cambio de tambor de freno.-	250.000	50.000	300.000	280.000	70.000	350.000	340.000	40.000	380.000	429.000	220.000	649.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.6		Cambio de caño flexible delantero.-	150.000	70.000	220.000	160.000	50.000	210.000	173.000	60.000	233.000	770.000	110.000	880.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.7		Cambio de caño flexible trasero.-	100.000	50.000	150.000	120.000	70.000	190.000	145.000	60.000	205.000	308.000	110.000	418.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.8		Cambio de fibra de freno trasero.-	850.000	400.000	1.250.000	750.000	400.000	1.150.000	90.000	80.000	170.000	255.200	220.000	475.200	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.9		Cambio de juego de reparo bomba central de freno.-	400.000	200.000	600.000	380.000	250.000	630.000	150.000	90.000	240.000	275.000	275.000	550.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.10		Cambio de bomba central de freno.-	250.000	150.000	400.000	250.000	150.000	400.000	610.000	90.000	700.000	770.000	220.000	990.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.11		Cambio de juego de reparación mordaza - freno delantero.-	250.000	50.000	300.000	2.000	100.000	102.000	52.000	60.000	112.000	225.500	275.000	500.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
5.12		Rectificación de tambor de freno trasero.-	1	80.000	80.001	450.000	70.000	520.000	N/A	25.000	25.000	N/A	280.500	280.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.13		Cambio de servo – freno.-	200.000	50.000	250.000	250.000	30.000	280.000	1.980.000	90.000	2.070.000	2.750.000	275.000	3.025.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.14		Reparación de servo-freno.-	200.000	50.000	250.000	220.000	70.000	290.000	N/A	N/A	-	770.000	275.000	1.045.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.15		Cambio de cilindro de freno trasero.-	200.000	50.000	250.000	120.000	70.000	190.000	94.000	60.000	154.000	396.000	220.000	616.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.16		Cambio de juego de reparación cilindro de freno trasero c/u.-	100.000	50.000	150.000	230.000	120.000	350.000	28.000	60.000	88.000	44.000	176.000	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.17		Cambio de cabo primario freno de mano.-	200.000	100.000	300.000	40.000	25.000	65.000	51.000	90.000	141.000	297.000	220.000	517.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.18		Cambio de cilindro de freno – trasero.-	N/A	N/A	-	450.000	230.000	680.000	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.19		Cambio de mordaza de freno delantero.-	500.000	200.000	700.000	250.000	200.000	450.000	998.000	120.000	1.118.000	2.090.000	220.000	2.310.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.20		Reparación de juego de mordaza de freno delantero.-	400.000	200.000	600.000	650.000	350.000	1.000.000	77.000	60.000	137.000	132.000	220.000	352.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.21		Reparación de presor de aire.-	600.000	200.000	800.000	250.000	80.000	330.000	N/A	N/A	-	1.870.000	275.000	2.145.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.22		Cambio de planchuela de freno de mano.-	150.000	100.000	250.000	100.000	70.000	170.000	145.000	20.000	165.000	275.000	165.000	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.23		Cambio de resorte planchuela de freno.-	70.000	50.000	120.000	35.000	25.000	60.000	18.000	10.000	28.000	49.500	165.000	214.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.24		Cambio de Cubeta de freno.-	20.000	20.000	40.000	35.000	25.000	60.000	2.500	15.000	17.500	6.600	206.250	212.850	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.25		Cambio de guardapolvo de freno.-	20.000	20.000	40.000	280.000	120.000	400.000	3.000	15.000	18.000	8.800	206.250	215.050	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.26		Cambio de cabo secundario freno de mano.-	250.000	100.000	350.000	280.000	180.000	460.000	98.000	80.000	178.000	566.500	137.500	704.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.27		Cambiar zapatas de freno.-	300.000	200.000	500.000	420.000	120.000	540.000	60.000	20.000	80.000	1.540.000	132.000	1.672.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5.28		Cambio Sensor ABS.-	300.000	150.000	450.000	300.000	150.000	450.000	358.000	20.000	378.000	330.000	110.000	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
6	781801 01-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR															
6.1		Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	100.000	150.000	250.000	120.000	180.000	300.000	N/A	150.000	150.000	N/A	137.500	137.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.2		Cambio de manguera de radiador inferior.-	150.000	70.000	220.000	160.000	80.000	240.000	161.000	80.000	241.000	330.000	55.000	385.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.3		Cambio de manguera de radiador superior.-	150.000	70.000	220.000	160.000	80.000	240.000	71.000	60.000	131.000	99.000	55.000	154.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.4		Cambio de abrazadera para manguera.-	15.000	5.000	20.000	25.000	15.000	40.000	7.000	1.000	8.000	16.500	55.000	71.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.5		Aditivo para radiador.-(Envase de 1 litro)	50.000	20.000	70.000	35.000	25.000	60.000	33.000	20.000	53.000	7.700	55.000	62.700	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.6		Agua Destilada.- (Envase de 1 litro)	5.000	2.500	7.500	15.000	5.000	20.000	3.000	1.000	4.000	2.200	55.000	57.200	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.7		Cambio de Bomba de agua.-	400.000	300.000	700.000	380.000	250.000	630.000	627.000	80.000	707.000	880.000	343.200	1.223.200	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.8		Cambio de Tapa de Radiador.-	50.000	10.000	60.000	75.000	25.000	100.000	N/A	N/A	-	82.500	11.000	93.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.9		Cambio de aleta de ventilador.-	600.000	200.000	800.000	2.000.000	250.000	2.250.000	N/A	N/A	-	1.369.500	275.000	1.644.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.10		Cambio de embrague ventilador.-	2.500.000	400.000	2.900.000	2.000.000	250.000	2.250.000	3.716.000	120.000	3.836.000	880.000	275.000	1.155.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.11		Cambio de tapon para block.-	50.000	50.000	100.000	120.000	70.000	190.000	12.000	50.000	62.000	44.000	275.000	319.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6.12		Cambio de Electro-ventilador.-	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	20.000	N/A	N/A	-	2.249.500	275.000	2.524.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7	781801 01-004	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSION TRASERA Y DELANTERA															
7.1		Cambio de amortiguadores traseros c/u.-	800.000	150.000	950.000	700.000	100.000	800.000	360.000	30.000	390.000	286.000	66.000	352.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.2		Cambio de amortiguadores delanteros c/u.-	800.000	150.000	950.000	700.000	100.000	800.000	360.000	30.000	390.000	264.000	66.000	330.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.3		Cambio de buje parrilla superior.-	350.000	250.000	600.000	450.000	200.000	650.000	43.000	40.000	83.000	825.000	220.000	1.045.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.4		Cambio de buje parrilla inferior.-	350.000	250.000	600.000	450.000	200.000	650.000	140.000	40.000	180.000	99.000	220.000	319.000	NO OFERTA	NO OFE	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
																RTA	
7.5		Cambio de buje amortiguador.-	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	40.000	10.000	20.000	30.000	82.500	110.000	192.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.6		Cambio de rotula superior.-	900.000	300.000	1.200.000	1.450.000	250.000	1.700.000	599.000	60.000	659.000	324.500	412.500	737.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.7		Cambio de rotula inferior.-	750.000	300.000	1.050.000	650.000	250.000	900.000	144.000	60.000	204.000	330.000	412.500	742.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.8		Cambio de juego de elásticos – trasero.-	800.000	300.000	1.100.000	1.200.000	200.000	1.400.000	2.400.000	150.000	2.550.000	1.430.000	110.000	1.540.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.9		Cambio de buje elásticos – trasero.-	300.000	150.000	450.000	350.000	100.000	450.000	163.000	30.000	193.000	110.000	55.000	165.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.10		Cambio de perno Elástico.-	50.000	50.000	100.000	70.000	40.000	110.000	18.000	10.000	28.000	88.000	55.000	143.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.11		Cambio de grillete de elástico.-	200.000	100.000	300.000	200.000	100.000	300.000	298.000	30.000	328.000	159.500	55.000	214.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.12		Cambio de centro – elástico.-	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000	16.000	10.000	26.000	47.300	55.000	102.300	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.13		Cambio de barra de torsión de suspensión.-	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000	1.700.000	150.000	1.850.000	484.000	440.000	924.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.14		Cambio de bieleta de suspensión.-	350.000	150.000	500.000	350.000	150.000	500.000	69.000	60.000	129.000	242.000	110.000	352.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.15		Cambio de homocinética.-	2.000.000	400.000	2.400.000	3.500.000	400.000	3.900.000	N/A	N/A	-	3.135.000	330.000	3.465.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.16		Cambio de eje de homocinética.-	500.000	200.000	700.000	500.000	200.000	700.000	6.500.000	120.000	6.620.000	3.135.000	330.000	3.465.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.17		Cambio de guardapolvo homocinética.-	300.000	200.000	500.000	300.000	150.000	450.000	49.000	60.000	109.000	84.700	330.000	414.700	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.18		Alineación y balanceo de ruedas.-	N/A	N/A	-	70.000	70.000	140.000	N/A	120.000	120.000	N/A	247.500	247.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.19		Cambio de Juego de Tacos Cabina.-	600.000	400.000	1.000.000	600.000	400.000	1.000.000	812.000	350.000	1.162.000	880.000	385.000	1.265.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7.20		Cambio de buje centralizador.-	400.000	200.000	600.000	400.000	200.000	600.000	N/A	N/A	-	440.000	275.000	715.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
7.21		Cambio de Juego de bujes de carrocería.-	600.000	300.000	900.000	600.000	300.000	900.000	76.000	120.000	196.000	990.000	385.000	1.375.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8	781801 01-009	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO															
8.1		Cambio de Batería de 90 Amper.-	750.000	50.000	800.000	600.000	50.000	650.000	769.000	1.000	770.000	972.400	55.000	1.027.400	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.2		Cambio de flotador de combustible.-	350.000	100.000	450.000	450.000	100.000	550.000	N/A	N/A	-	1.980.000	275.000	2.255.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.3		Cambio de foco delantero de 100 watt.-	40.000	20.000	60.000	40.000	20.000	60.000	57.000	10.000	67.000	82.500	27.500	110.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.4		Cambio de faro trasero.-	750.000	150.000	900.000	800.000	100.000	900.000	996.000	60.000	1.056.000	495.000	55.000	550.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.5		Cambio de faro delantero.-	1.000.000	300.000	1.300.000	800.000	150.000	950.000	2.160.000	80.000	2.240.000	990.000	165.000	1.155.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.6		Cambio de focos, juego de 10 focos - incluir dos focos de doble.-	100.000	20.000	120.000	100.000	20.000	120.000	36.000	20.000	56.000	71.500	41.250	112.750	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.7		Cambio de bulbo de temperatura.-	80.000	40.000	120.000	80.000	40.000	120.000	N/A	N/A	-	170.500	55.000	225.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.8		Cambio de bulbo de presión de aceite.-	250.000	50.000	300.000	300.000	50.000	350.000	78.000	10.000	88.000	88.000	55.000	143.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.9		Cambio de bulbo de freno.-	150.000	50.000	200.000	180.000	50.000	230.000	179.000	20.000	199.000	137.500	55.000	192.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.10		Cambio de relay de señalero.-	250.000	50.000	300.000	230.000	50.000	280.000	280.000	5.000	285.000	110.000	55.000	165.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.11		Cambio de Automático de arranque.-	450.000	N/A	450.000	600.000	2.000	602.000	190.000	1.000	191.000	275.000	110.000	385.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.12		Cambio de Bendix de Arranque.-	500.000	N/A	500.000	600.000	2.000	602.000	120.000	1.000	121.000	220.000	110.000	330.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.13		Cambio Juego carbón de arranque.-	20.000	N/A	20.000	30.000	2.000	32.000	120.000	1.000	121.000	62.700	110.000	172.700	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.14		Cambio de Rulemán de arranque.-	20.000	N/A	20.000	60.000	2.000	62.000	40.000	1.000	41.000	33.000	55.000	88.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.15		Cambio de Inducido de arranque.-	400.000	N/A	400.000	450.000	2.000	452.000	280.000	1.000	281.000	451.000	275.000	726.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
8.16		Reparación de Motor de Arranque	1	300.000	300.001	2.000	300.000	302.000	N/A	180.000	180.000	968.000	385.000	1.353.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.17		Reparación de Campo de Arranque	150.000	N/A	150.000	150.000	2.000	152.000	N/A	370.000	370.000	495.000	275.000	770.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.18		Cambio de colector de Arranque	150.000	N/A	150.000	150.000	2.000	152.000	385.000	80.000	465.000	302.500	275.000	577.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.19		Reparación campo de alternador.-	150.000	N/A	150.000	150.000	2.000	152.000		370.000	370.000	440.000	275.000	715.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.20		Cambio de Plaqueta de diodos.-	300.000	N/A	300.000	300.000	2.000	302.000	180.000	1.000	181.000	496.100	55.000	551.100	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.21		Cambio de Regulador de voltaje.-	300.000	N/A	300.000	300.000	2.000	302.000	420.000	1.000	421.000	330.000	110.000	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.22		Cambio de Juego de carbón de alternador.-	20.000	N/A	20.000	20.000	2.000	22.000	40.000	1.000	41.000	44.000	110.000	154.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.23		Cambio de Rulemán de alternador.-	20.000	N/A	20.000	20.000	2.000	22.000	120.000	1.000	121.000	77.000	110.000	187.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.24		Reparación de alternador	1	200.000	200.001	2.000	200.000	202.000	N/A	180.000	180.000	880.000	412.500	1.292.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.25		Cambio de colector de alternador.-	200.000	N/A	200.000	200.000	2.000	202.000	470.000	80.000	550.000	302.500	275.000	577.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.26		Cambio de faro delantero – cada uno.-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.27		Cambio de faro trasero - cada uno.-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.28		Cambio de focos por unidad.-	5.000	10.000	15.000	5.000	10.000	15.000	N/A	N/A	-	3.300	22.000	25.300	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.29		Cambio de palanca comando de señalero de luces.-	400.000	100.000	500.000	450.000	100.000	550.000	1.300.000	120.000	1.420.000	440.000	275.000	715.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.30		cambio de regulador de voltaje.-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	330.000	110.000	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.31		Cambio de llave de contacto.-	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	165.000	80.000	245.000	330.000	275.000	605.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.32		Cambio de terminal de batería.-	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	22.000	5.000	27.000	14.795	55.000	69.795	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
8.33		Control de batería.-	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	N/A	1.000	1.000	N/A	22.000	22.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.34		Control de carga de alternador.-	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	N/A	1.000	1.000	N/A	55.000	55.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.35		Colocar relay, Luz alta.-	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	40.000	5.000	45.000	77.000	55.000	132.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.36		Recarga de baterías.-	5.000	10.000	15.000	5.000	10.000	15.000	N/A	20.000	20.000	N/A	55.000	55.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.37		Reparación de motor de arranque.-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.38		Cambio de Solenoide de o automático de arranque.-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.39		Cambio de Bendix de Arranque.-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.40		Ajuste de faro auxiliar.-	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	N/A	1.000	1.000	N/A	110.000	110.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.41		Alineación de luces.-	20.000	20.000	40.000	2.000	2.000	4.000	N/A	20.000	20.000	N/A	55.000	55.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.42		Cambio de bulbo de aceite.-	N/A	N/A	-	2.000	2.000	4.000	N/A	N/A	-	88.000	55.000	143.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.43		Cambio de mono correa.-	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	N/A	N/A	-	126.500	41.250	167.750	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.44		Cambio de correa de alternador.-	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000	112.000	80.000	192.000	126.500	41.250	167.750	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.45		Cambio de faro de luces laterales delanteros.-	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	N/A	N/A	-	N/A	137.500	137.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.46		Cambio de modulo.-	5.000.000	500.000	5.500.000	2.000	2.000	4.000	7.800.000	150.000	7.950.000	1.094.500	275.000	1.369.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.47		Cambio de compresor de aire.-	N/A	N/A	-	2.000	2.000	4.000	N/A	N/A	-	2.475.000	330.000	2.805.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.48		Reparación de compresor de aire.-	N/A	N/A	-	2.000	2.000	4.000	N/A	N/A	-	550.000	1.100.000	1.650.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8.49		Cambio de evaporador de aire acondicionado.-	200.000	100.000	300.000	200.000	100.000	300.000	3.272.000	90.000	3.362.000	2.612.500	1.100.000	3.712.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
8.50		Cambio de reten de alternador.-	2.000.000	N/A	2.000.000	200.000	2.000	202.000	40.000	80.000	120.000	77.000	275.000	352.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9	781801 01-008	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL															
9.1		Cambio de mecanismo de levanta vidrios delantero.- (manual)	350.000	100.000	450.000	400.000	100.000	500.000	229.000	60.000	289.000	440.000	220.000	660.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.2		Cambio de mecanismo de levanta vidrios trasero.- (manual)	350.000	100.000	450.000	400.000	100.000	500.000	690.000	60.000	750.000	440.000	220.000	660.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.3		Cambio de manija levanta vidrio (manual).-	150.000	50.000	200.000	150.000	50.000	200.000	50.000	1.000	51.000	204.600	11.000	215.600	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.4		Reparación de motor limpia parabrisas	80.000	40.000	120.000	80.000	40.000	120.000	N/A	350.000	350.000	55.000	385.000	440.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.5		Cambio de Brazos limpia parabrisas	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000	298.000	1.000	299.000	132.000	22.000	154.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.6		Cambio de manija de puerta interior.-	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000	58.000	20.000	78.000	159.500	110.000	269.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.7		Cambio de manija de puerta exterior.-	450.000	250.000	700.000	450.000	200.000	650.000	199.000	30.000	229.000	110.000	110.000	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.8		Cambio de cepillo limpia parabrisas.-	100.000	50.000	150.000	120.000	50.000	170.000	23.000	1.000	24.000	44.000	22.000	66.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.9		Cambio de espejo retrovisor externo.-	750.000	150.000	900.000	700.000	150.000	850.000	589.000	40.000	629.000	407.000	220.000	627.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.10		Cambio de motor de limpia parabrisas.-	150.000	30.000	180.000	200.000	30.000	230.000	998.000	80.000	1.078.000	550.000	165.000	715.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.11		Cambio de manija de tapa trasera.-	450.000	150.000	600.000	380.000	150.000	530.000	85.000	60.000	145.000	209.000	165.000	374.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.12		Cambio de porta auxilio.-	150.000	100.000	250.000	200.000	100.000	300.000	1.100.000	60.000	1.160.000	396.000	110.000	506.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.13		Cambio de visagra tapa trasera.-	150.000	100.000	250.000	160.000	100.000	260.000	168.000	40.000	208.000	418.000	165.000	583.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.14		Cambio de Buje de Visagra.-	80.000	50.000	130.000	100.000	50.000	150.000	136.000	40.000	176.000	22.000	165.000	187.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9.15		Lavado Completo.-	1	60.000	60.001	2.000	60.000	62.000	N/A	80.000	80.000	N/A	55.000	55.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
9.16		Cambio de Perilla de Puerta interior.-	50.000	20.000	70.000	70.000	20.000	90.000	25.000	1.000	26.000	38.500	165.000	203.500	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
		SUB TOTAL – LOTE 1			172.196.511	SUB TOTAL – LOTE 1		164.691.000	SUB TOTAL – LOTE 1		209.962.500	SUB TOTAL – LOTE 1		289.752.355	SUB TOTAL – LOTE 1		-
		TOTAL - LOTE 1			317.861.021	TOTAL - LOTE 1		320.448.000	TOTAL - LOTE 1		410.348.000	TOTAL - LOTE 1		570.347.210	TOTAL - LOTE 1		-

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
LOTE N° 2 - MITSUBISHI - L 200						LOTE N° 2 - MITSUBISHI - L 200			LOTE N° 2 - MITSUBISHI - L 200			LOTE N° 2 - MITSUBISHI - L 200			LOTE N° 2 - MITSUBISHI - L 200		
Item	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR															
1.1		Cambio de Filtro de aceite.-	350.000	50.000	400.000	30.000	50.000	80.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	200.000	11.000	211.000
1.2		Cambio de Filtro de combustible.-	350.000	50.000	400.000	300.000	50.000	350.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	275.000	11.000	286.000
1.3		Cambio de Filtro de aire.-	350.000	50.000	400.000	320.000	50.000	370.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	280.000	11.000	291.000
1.4		Cambio de Aceite motor (7 litros por evento).-	350.000	50.000	400.000	380.000	50.000	430.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	33.000	11.000	44.000
1.5		Cambio de Mantenimiento de Bomba Inyectora.-	1.300.000	400.000	1.700.000	1.500.000	400.000	1.900.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.500.000	88.000	1.588.000
1.6		Reparación completo de bomba Inyectora.-	1.700.000	400.000	2.100.000	2.000.000	400.000	2.400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	4.500.000	396.000	4.896.000
1.7		Cambio de Cabo de acelerador.-	40.000	20.000	60.000	50.000	20.000	70.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	285.000	44.000	329.000
1.8		Mantenimiento y calibración de picos inyectores.-	250.000	50.000	300.000	280.000	50.000	330.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	110.000	33.000	143.000
1.9		Cambio de Picos inyectores.-	600.000	100.000	700.000	650.000	100.000	750.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	365.000	66.000	431.000
1.10		Limpieza de tanque de combustible.-	100.000	250.000	350.000	80.000	250.000	330.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	280.000	66.000	346.000
1.11		Cambio de Soporte motor.-	300.000	100.000	400.000	280.000	120.000	400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	550.000	66.000	616.000
1.1		Cambio de Correa dentada Larga.-	1.000.000	600.000	1.600.000	950.000	600.000	1.550.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	600.000	165.000	765.000

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
2																	
1.13		Cambio de Correa dentada Corta.-	900.000	500.000	1.400.000	500.000	500.000	1.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	300.000	165.000	465.000
1.14		Cambio de Polea tensor para correa dentada larga.-	800.000	400.000	1.200.000	750.000	400.000	1.150.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	400.000	165.000	565.000
1.15		Cambio de Polea tensor para correa dentada corta.-	800.000	400.000	1.200.000	950.000	400.000	1.350.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	300.000	165.000	465.000
1.16		Cambio de Polea tensor Aire Acondicionado.-	250.000	100.000	350.000	300.000	100.000	400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	480.000	66.000	546.000
1.17		Cambio de Ruleman tensor de aire Acondicionado.-	130.000	70.000	200.000	180.000	70.000	250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	97.000	44.000	141.000
1.18		Cambio de Retén cigüeñal frente motor.-	250.000	200.000	450.000	280.000	200.000	480.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	215.000	165.000	380.000
1.19		Cambio de Careta Superior Frente Motor.-	400.000	150.000	550.000	350.000	150.000	500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	266.000	44.000	310.000
1.20		Cambio de Careta Inferior Frente Motor.-	400.000	150.000	550.000	420.000	150.000	570.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	241.000	44.000	285.000
1.21		Cambio de Retén bancada trasera.-	250.000	300.000	550.000	280.000	300.000	580.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	210.000	165.000	375.000
1.22		Cambio de Correa alternador.-	150.000	50.000	200.000	120.000	50.000	170.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	125.000	18.500	143.500
1.23		Cambio de Correa de Aire Acondicionado.-	150.000	50.000	200.000	120.000	50.000	170.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	87.000	18.500	105.500
1.24		Cambio de Correa de Dirección Hidráulica.-	150.000	50.000	200.000	120.000	50.000	170.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	82.000	18.500	100.500
1.25		Cambio de Retén eje de leva.-	100.000	100.000	200.000	120.000	100.000	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	80.000	165.000	245.000
1.26		Cambio de Retén eje balanceador chico.-	100.000	100.000	200.000	130.000	100.000	230.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	80.000	88.000	168.000
1.27		Cambio de Retén eje balanceador grande.-	100.000	100.000	200.000	130.000	100.000	230.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	80.000	88.000	168.000
1.28		Cambio de Junta tapa balancín.-	100.000	100.000	200.000	130.000	100.000	230.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	110.000	33.000	143.000

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
1.29		Cambio de Tapa de carga de aceite motor.-	90.000	30.000	120.000	80.000	30.000	110.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	145.000	5.500	150.500
1.30		Cambio de Reten media luna.-	100.000	100.000	200.000	90.000	100.000	190.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	23.000	5.500	28.500
1.31		Cambio de Soporte caño de escape.-	100.000	40.000	140.000	90.000	40.000	130.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	65.000	44.000	109.000
1.32		Cambio de Casquillo de bancada.-	400.000	200.000	600.000	380.000	200.000	580.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	560.000	330.000	890.000
1.33		Cambio de Casquillo de biela.-	400.000	200.000	600.000	420.000	200.000	620.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	520.000	330.000	850.000
1.34		Cambio de Buje de biela.-	1.000.000	750.000	1.750.000	950.000	750.000	1.700.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	180.000	330.000	510.000
1.35		Cambio de Brazo de biela.-	400.000	200.000	600.000	450.000	200.000	650.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.341.500	330.000	1.671.500
1.36		Cambio de Válvula de escape.-	150.000	150.000	300.000	230.000	150.000	380.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	210.000	330.000	540.000
1.37		Cambio de Válvula de admisión.-	150.000	150.000	300.000	230.000	150.000	380.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	190.000	330.000	520.000
1.38		Cambio de Guías de válvula.-	250.000	250.000	500.000	200.000	250.000	450.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	113.000	330.000	443.000
1.39		Cambio de Pistón.-	2.000.000	400.000	2.400.000	2.000.000	400.000	2.400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	691.000	330.000	1.021.000
1.40		Cambio de Aro.-	2.000.000	700.000	2.700.000	2.000.000	700.000	2.700.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.700.000	330.000	2.030.000
1.41		Cambio de Camisa para cilindro.-	1.000.000	300.000	1.300.000	1.200.000	300.000	1.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	750.000	330.000	1.080.000
1.42		Cambio de Bomba de aceite.-	400.000	250.000	650.000	500.000	250.000	750.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	3.000.000	330.000	3.330.000
1.43		Cambio de Junta motor completo.-	700.000	200.000	900.000	650.000	200.000	850.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	2.200.000	198.000	2.398.000
1.44		Cambio de Junta tapa motor.-	700.000	600.000	1.300.000	650.000	600.000	1.250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	490.000	660.000	1.150.000
1.45		Cambio de Eje de leva.-	400.000	300.000	700.000	400.000	300.000	700.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	2.200.000	330.000	2.530.000

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
1.46		Cambio de Eje Cigüeñal.-	2.000.000	500.000	2.500.000	4.500.000	500.000	5.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	8.000.000	330.000	8.330.000
1.47		Cambio de Eje flautín.-	600.000	500.000	1.100.000	600.000	500.000	1.100.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.100.000	330.000	1.430.000
1.48		Cambio de Bancadita Nº 1.-	400.000	200.000	600.000	400.000	200.000	600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	950.000	330.000	1.280.000
1.49		Cambio de Bancadita Nº 2, Nº 3, Nº 4.-	400.000	200.000	600.000	400.000	200.000	600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	650.000	330.000	980.000
1.50		Cambio de Bancadita Nº 5.-	300.000	150.000	450.000	300.000	150.000	450.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	950.000	330.000	1.280.000
1.51		Cambio de Martillete de admisión.-	350.000	200.000	550.000	350.000	200.000	550.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	330.000	330.000	660.000
1.52		Cambio de Martillete de escape.-	350.000	200.000	550.000	350.000	200.000	550.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	330.000	330.000	660.000
1.53		Cambio de Eje balanceador largo.-	700.000	300.000	1.000.000	700.000	300.000	1.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	2.100.000	330.000	2.430.000
1.54		Cambio de Eje balanceador corto.-	700.000	300.000	1.000.000	700.000	300.000	1.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	2.100.000	330.000	2.430.000
1.55		Cambio de Rectificación de cilindro.-	1	250.000	250.001	2.000	250.000	252.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	600.000	330.000	930.000
1.56		Rectificación de cigüeñal.-	1	250.000	250.001	2.000	250.000	252.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	400.000	330.000	730.000
1.57		Rectificar asiento válvula y esmerilar.-	1	150.000	150.001	2.000	150.000	152.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	400.000	330.000	730.000
1.58		Rectificar Tapa Motor.-	100.000	200.000	300.000	100.000	200.000	300.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	600.000	330.000	930.000
1.59		Cambio buje de biela.-	N/A	N/A	-	2.000	2.000	4.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	280.000	330.000	610.000
1.60		Cambio buje eje balanceador.-	60.000	40.000	100.000	60.000	40.000	100.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	280.000	330.000	610.000
1.61		Cambio de guía de válvula.-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	300.000	330.000	630.000
1.62		Balanceo de cigüeñal y volante.-	20.000	80.000	100.000	20.000	80.000	100.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	220.000	330.000	550.000

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
1.63		Reparación Frente Motor.-	800.000	500.000	1.300.000	800.000	500.000	1.300.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	400.000	165.000	565.000
2	78180101-002	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN CAJA Y DIFERENCIAL															
2.1		Cambio de Aceite caja, diferencial trasera y delantera, reductora (9 litros por evento).-	NO COTIZA (OMITE ITEM)			NO COTIZA (OMITE ITEM)			NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	65.000	33.000	98.000
2.2		Cambio de Cruceta de cardan trasera.-	450.000	200.000	650.000	350.000	200.000	550.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	445.000	66.000	511.000
2.3		Cambio de Cruceta de cardan delantera.-	450.000	200.000	650.000	500.000	200.000	700.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	380.000	66.000	446.000
2.4		Cambio de Centralizador de cardan.-	700.000	300.000	1.000.000	750.000	300.000	1.050.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	660.000	66.000	726.000
2.5		Cambio de Eje de mando.-	1.200.000	400.000	1.600.000	1.300.000	400.000	1.700.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.270.000	495.000	1.765.000
2.6		Cambio de Eje cuádruple.-	1.700.000	400.000	2.100.000	1.600.000	400.000	2.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	3.294.000	495.000	3.789.000
2.7		Cambio de Engranaje de velocímetro.-	200.000	150.000	350.000	300.000	150.000	450.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	480.000	44.000	524.000
2.8		Cambio de Cabo velocímetro.-	150.000	70.000	220.000	200.000	70.000	270.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	190.000	44.000	234.000
2.9		Cambio de Engranaje de primera.-	400.000	100.000	500.000	450.000	100.000	550.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	603.000	495.000	1.098.000
2.10		Cambio de Engranaje de segunda.-	400.000	100.000	500.000	380.000	100.000	480.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	749.500	495.000	1.244.500
2.11		Cambio de Engranaje de tercera.-	600.000	200.000	800.000	550.000	200.000	750.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	494.500	495.000	989.500
2.12		Cambio de Engranaje de cuarta.-	600.000	200.000	800.000	700.000	200.000	900.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	848.500	495.000	1.343.500
2.13		Cambio de Engranaje de quinta.-	600.000	200.000	800.000	650.000	200.000	850.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.012.000	495.000	1.507.000
2.14		Cambio de Sincronizadores (de primera a quinta).-	1.400.000	600.000	2.000.000	1.300.000	600.000	1.900.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	300.000	495.000	795.000
2.15		Cambio de Retén eje de mando.-	80.000	40.000	120.000	120.000	40.000	160.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	98.000	55.000	153.000
2.16		Cambio de Retén cola caja.-	120.000	60.000	180.000	130.000	60.000	190.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	95.000	55.000	150.000
2.17		Cambio de Retén salida transferencia.-	80.000	40.000	120.000	90.000	40.000	130.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	65.000	33.000	98.000
2.18		Cambio de Rulemán eje de mando.-	600.000	400.000	1.000.000	550.000	400.000	950.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	380.000	495.000	875.000

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
2.19		Cambio de Rulemán eje principal Nº 6207.-	150.000	50.000	200.000	200.000	50.000	250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	182.000	495.000	677.000
2.20		Cambio de Rulemán eje cuádruple Nº 30205.-	150.000	150.000	300.000	200.000	150.000	350.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	162.000	495.000	657.000
2.21		Cambio de Rodillo eje de mando.-	100.000	50.000	150.000	150.000	50.000	200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	51.000	495.000	546.000
2.22		Cambio de Junta caja.-	80.000	40.000	120.000	90.000	40.000	130.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	412.000	495.000	907.000
2.23		Cambio de Soporte caja.-	700.000	250.000	950.000	650.000	250.000	900.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	424.500	66.000	490.500
2.24		Soporte auxiliar de caja.-	400.000	250.000	650.000	450.000	250.000	700.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	195.000	66.000	261.000
2.25		Cambio de Cambio de Corona.-	80.000	20.000	100.000	90.000	20.000	110.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.500.000	220.000	1.720.000
2.26		Cambio de Piñón.-	2.000.000	400.000	2.400.000	1.900.000	400.000	2.300.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.600.000	220.000	1.820.000
2.27		Cambio de Satélite y planetario.-	400.000	200.000	600.000	500.000	200.000	700.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.391.000	220.000	1.611.000
2.28		Cambio de Rulemán lateral.-	250.000	150.000	400.000	280.000	150.000	430.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	250.000	220.000	470.000
2.29		Cambio de Rulemán piñón.-	300.000	150.000	450.000	280.000	150.000	430.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	244.000	220.000	464.000
2.30		Cambio de Junta diferencial.-	50.000	30.000	80.000	70.000	30.000	100.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	82.500	220.000	302.500
2.31		Cambio de Retén eje piñón.-	120.000	70.000	190.000	150.000	70.000	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	98.000	66.000	164.000
2.32		Bajar caja para reparación de embrague.-	1	500.000	500.001	2.000	500.000	502.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	2.950.000	165.000	3.115.000
2.33		Reparación de cuenta kilómetros.-	200.000	150.000	350.000	220.000	150.000	370.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	180.000	160.000	340.000
3	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, TREN DELANTERO Y TRASERO															
3.1		Cambio de Aceite ATF de dirección (para recarga).-	35.000	20.000	55.000	40.000	20.000	60.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	35.000	33.000	68.000
3.2		Cambio de Brazo Z.-	950.000	300.000	1.250.000	850.000	300.000	1.150.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	650.000	33.000	683.000

		TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
3.3	Cambio de Brazo pitman.-	NO COTIZA (OMITE ITEM)			NO COTIZA (OMITE ITEM)			NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	890.000	33.000	923.000
3.4	Cambio de Muñequin curvo interior.-	500.000	250.000	750.000	600.000	250.000	850.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	420.000	33.000	453.000
3.5	Cambio de Muñequin corto lado rueda.-	500.000	250.000	750.000	600.000	250.000	850.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	400.000	33.000	433.000
3.6	Cambio de Rótula superior.-	350.000	250.000	600.000	400.000	250.000	650.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	385.000	66.000	451.000
3.7	Cambio de Rótula inferior Izquierdo.-	600.000	250.000	850.000	550.000	250.000	800.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	435.000	33.000	468.000
3.8	Cambio de Rótula inferior derecho.-	600.000	250.000	850.000	550.000	250.000	800.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	435.000	33.000	468.000
3.9	Cambio de Bomba de dirección Hidráulica.-	1.700.000	250.000	1.950.000	1.600.000	250.000	1.850.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	6.250.000	88.000	6.338.000
3.10	Cambio de Juego reparo Sinfin dirección.-	1.200.000	300.000	1.500.000	1.300.000	300.000	1.600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	792.000	154.000	946.000
3.11	Cambio de Rulemán de masa delantera.-	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	290.000	88.000	378.000
3.12	Cambio de Retén de masa delantera.-	80.000	40.000	120.000	80.000	40.000	120.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	120.000	88.000	208.000
3.13	Cambio de Rodillo punta eje.-	250.000	250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	55.000	66.000	121.000
3.14	Cambio de Guardapolvo de rodillo.-	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	85.000	66.000	151.000
3.15	Cambio de Guardapolvo de homocinética lado rueda.-	250.000	200.000	450.000	250.000	200.000	450.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	520.000	66.000	586.000
3.16	Cambio de Guardapolvo homocinética lado diferencial.-	250.000	200.000	450.000	250.000	200.000	450.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	480.000	66.000	546.000
3.17	Cambio de Seguro palier punta eje.-	200.000	100.000	300.000	200.000	100.000	300.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	65.000	66.000	131.000
3.18	Tuerca con seguro punta eje.-	150.000	80.000	230.000	150.000	80.000	230.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	125.000	66.000	191.000
3.19	Cambio de Rueda libre para 4x4 automático.-	900.000	300.000	1.200.000	1.000.000	300.000	1.300.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.350.000	88.000	1.438.000
3.20	Cambio de Rulemán palier trasero.-	350.000	300.000	650.000	400.000	300.000	700.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	245.500	88.000	333.500
3.21	Cambio de Retén palier trasero.-	100.000	100.000	200.000	120.000	100.000	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	38.000	88.000	126.000

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
3.2.2		Cambio de Prisionero de rueda con tuerca.-	50.000	30.000	80.000	60.000	30.000	90.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	45.000	22.000	67.000
4	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE															
4.1		Cambio de Disco de embrague.-	1.200.000	N/A	1.200.000	1.300.000	2.000	1.302.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.024.000	165.000	1.189.000
4.2		Cambio de Plato de presión.-	1.200.000	N/A	1.200.000	1.300.000	2.000	1.302.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	950.000	165.000	1.115.000
4.3		Rectificación volante motor.-	100.000	N/A	100.000	100.000	2.000	102.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	120.000	165.000	285.000
4.4		Cambio de Cojinete de empuje.-	700.000	N/A	700.000	700.000	2.000	702.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	590.000	165.000	755.000
4.5		Cambio de Rulemán eje piloto.-	50.000	N/A	50.000	50.000	2.000	52.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	85.000	165.000	250.000
4.6		Cambio de Horquilla de embrague.-	700.000	N/A	700.000	600.000	2.000	602.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	596.500	165.000	761.500
4.7		Cambio de Fluido de embrague.-	20.000	5.000	25.000	30.000	5.000	35.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	65.000	33.000	98.000
4.8		Cambio de Juego de Reparo bomba auxiliar de embrague.-	80.000	40.000	120.000	80.000	40.000	120.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	125.000	66.000	191.000
4.9		Cambio de Bomba auxiliar de embrague.-	300.000	100.000	400.000	300.000	100.000	400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	580.000	66.000	646.000
4.10		Cambio de Juego de Reparo bomba central de embrague.-	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	385.000	66.000	451.000
4.11		Cambio de Bomba central de embrague.-	400.000	100.000	500.000	450.000	100.000	550.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	900.000	66.000	966.000
5	78180101-006	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENO															
5.1		Cambio de Juego de pastilla de freno para rueda delantera.-	950.000	350.000	1.300.000	900.000	350.000	1.250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	890.000	93.500	983.500
5.2		Cambio de fibra de zapata freno trasero.-	900.000	350.000	1.250.000	850.000	350.000	1.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	760.000	93.500	853.500
5.3		Rectificación de disco de freno.-	1	100.000	100.001	2.000	100.000	102.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	980.000	49.500	1.029.500
5.4		Rectificación de Tambor, trasero.-	1	100.000	100.001	2.000	100.000	102.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.050.000	49.500	1.099.500
5.5		Cambio Fluido de Freno.-	20.000	5.000	25.000	50.000	5.000	55.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	60.000	33.000	93.000
5.6		Cambio de Juego de reparo de mordaza de freno delantero.-	300.000	100.000	400.000	350.000	100.000	450.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	180.000	88.000	268.000
5.7		Cambio de Juego de Reparo de bomba central de freno.-	100.000	70.000	170.000	120.000	70.000	190.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	374.500	88.000	462.500
5.8		Cambio de Bomba central de freno.-	250.000	100.000	350.000	300.000	100.000	400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.747.000	88.000	1.835.000

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
5.9		Cambio de Cañito Flexible de Freno macho - hembra delantero.-	150.000	70.000	220.000	180.000	70.000	250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	125.000	44.000	169.000
5.10		Cambio de Cañito Flexible de Freno hembra - hembra delantero.-	150.000	70.000	220.000	180.000	70.000	250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	125.000	44.000	169.000
5.11		Cambio de Juego de reparo cilindro de freno trasero.-	100.000	50.000	150.000	120.000	50.000	170.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	95.000	88.000	183.000
5.12		Cambio de Cilindro de freno trasero completo.-	300.000	100.000	400.000	350.000	100.000	450.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	715.000	88.000	803.000
5.13		Cambio de Regulador de zapata de freno.-	200.000	100.000	300.000	220.000	100.000	320.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	230.000	44.000	274.000
6	78180101-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR															
6.1		Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	300.000	100.000	400.000	350.000	100.000	450.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	6.000.000	515.000	6.515.000
6.2		Cambio de Manguera de radiador inferior.-	80.000	40.000	120.000	100.000	40.000	140.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	95.000	27.500	122.500
6.3		Cambio de Manguera de radiador superior.-	80.000	40.000	120.000	90.000	40.000	130.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	115.000	27.500	142.500
6.4		Cambio de Abrazadera para manguera.-	15.000	10.000	25.000	20.000	10.000	30.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	8.500	22.000	30.500
6.5		Cambio de Galón de 5 litros aditivo para radiador.-	70.000	30.000	100.000	60.000	30.000	90.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	130.000	22.000	152.000
6.6		Cambio de Bomba de agua.-	600.000	400.000	1.000.000	550.000	400.000	950.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	2.100.000	132.000	2.232.000
6.7		Cambio de Tapa de Radiador.-	30.000	10.000	40.000	40.000	10.000	50.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	145.000	5.500	150.500
6.8		Cambio de Aleta de ventilador.-	200.000	100.000	300.000	180.000	100.000	280.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	590.000	55.000	645.000
6.9		Cambio de Embrague de ventilador.-	600.000	150.000	750.000	700.000	150.000	850.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.800.000	55.000	1.855.000
6.10		Cambio de Tapón para blok.-	40.000	30.000	70.000	50.000	30.000	80.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	15.000	220.000	235.000
7	78180101-004	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN TRASERA Y DELANTERA															
7.1		Cambio de Buje elástico trasero.-	150.000	50.000	200.000	180.000	50.000	230.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	23.000	88.000	111.000
7.2		Cambio de Buje blindado.-	150.000	100.000	250.000	180.000	100.000	280.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	240.000	88.000	328.000
7.3		Cambio de Amortiguadores Traseros.-	800.000	150.000	950.000	950.000	150.000	1.100.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	450.000	66.000	516.000
7.4		Cambio de Taqueador trasero.-	150.000	20.000	170.000	200.000	20.000	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	280.000	66.000	346.000
7.5		Cambio de Buje cónico de amortiguador trasero.-	15.000	10.000	25.000	30.000	10.000	40.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	160.000	66.000	226.000

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
7.6		Cambio de Buje parrilla superior.-	200.000	200.000	400.000	250.000	200.000	450.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	165.000	110.000	275.000
7.7		Cambio de Buje parrilla inferior.-	250.000	250.000	500.000	240.000	250.000	490.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	185.000	110.000	295.000
7.8		Cambio de Buje barra estabilizador central.-	150.000	50.000	200.000	180.000	50.000	230.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	35.000	33.000	68.000
7.9		Buje barra estabilizador lateral.-	50.000	10.000	60.000	70.000	10.000	80.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	110.000	33.000	143.000
7.10		Cambio de Amortiguadores Delantero.-	800.000	200.000	1.000.000	750.000	200.000	950.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	600.000	66.000	666.000
7.11		Cambio de Taqueador de parrilla superior.-	150.000	50.000	200.000	180.000	50.000	230.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	180.000	110.000	290.000
7.12		Cambio de Taqueador de parrilla inferior.-	150.000	50.000	200.000	180.000	50.000	230.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	160.000	110.000	270.000
8	78180101-009	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO															
8.1		Cambio de Batería de 90 Amper.-	750.000	50.000	800.000	500.000	50.000	550.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	545.000	22.000	567.000
8.2		Cambio de Flotador de combustible.-	300.000	100.000	400.000	400.000	100.000	500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	460.000	66.000	526.000
8.3		Cambio de Bujías incandecentes.-	300.000	75.000	375.000	350.000	75.000	425.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	450.000	66.000	516.000
8.4		Cambio de Foco delantero de 100 watt.-	50.000	20.000	70.000	50.000	20.000	70.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	220.000	33.000	253.000
8.5		Cambio de Faro trasero.-	150.000	70.000	220.000	180.000	70.000	250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	850.000	66.000	916.000
8.6		Cambio de Faro delantero.-	150.000	70.000	220.000	180.000	70.000	250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	980.000	66.000	1.046.000
8.7		Cambio de Focos, juego de 10 focos - incluir dos focos de doble filamento.-	100.000	20.000	120.000	120.000	20.000	140.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	150.000	33.000	183.000
8.8		Cambio de Bulbo de temperatura.-	350.000	100.000	450.000	300.000	100.000	400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	200.000	33.000	233.000
8.9		Cambio de Bulbo presión de aceite.-	30.000	20.000	50.000	40.000	20.000	60.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	165.000	33.000	198.000
8.10		Cambio de Bulbo de freno.-	20.000	20.000	40.000	30.000	20.000	50.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	160.000	66.000	226.000
8.11		Cambio de Relay de señalero.-	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	180.000	22.000	202.000
8.12		Cambio de Automático de arranque.-	500.000	200.000	700.000	500.000	200.000	700.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	975.000	99.000	1.074.000
8.13		Cambio de Bendix de arranque.-	1.400.000	300.000	1.700.000	1.350.000	300.000	1.650.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	980.000	99.000	1.079.000

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
8.14		Cambio de Juego carbón de arranque.-	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	125.000	66.000	191.000
8.15		Cambio de Rulemán de arranque.-	80.000	30.000	110.000	80.000	30.000	110.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	130.000	99.000	229.000
8.16		Cambio de Reparación de campo de arranque.-	200.000	100.000	300.000	200.000	100.000	300.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	125.000	99.000	224.000
8.17		Cambio de Colector de arranque.-	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	820.000	99.000	919.000
8.18		Cambio de Inducido de arranque.-	850.000	300.000	1.150.000	900.000	300.000	1.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.100.000	99.000	1.199.000
8.19		Cambio de Reparación campo de alternador.-	100.000	100.000	200.000	150.000	100.000	250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	860.000	99.000	959.000
8.20		Cambio de Plaqueta de diodos.-	600.000	300.000	900.000	700.000	300.000	1.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	135.000	99.000	234.000
8.21		Cambio de Regulador de voltaje.-	700.000	300.000	1.000.000	650.000	300.000	950.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.650.000	99.000	1.749.000
8.22		Cambio de Juego de carbón de alternador.-	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	150.000	99.000	249.000
8.23		Cambio de Rulemán de alternador.-	80.000	20.000	100.000	80.000	20.000	100.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	165.000	99.000	264.000
8.24		Cambio de Colector de alternador.-	600.000	200.000	800.000	550.000	200.000	750.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	820.000	99.000	919.000
8.25		Cambio de Retén de alternador.-	350.000	200.000	550.000	450.000	200.000	650.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	125.000	99.000	224.000
9	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA LIMPIAPARABRISAS															
9.1		Cambio de Mecanismo de levanta vidrio delantero.-	200.000	100.000	300.000	300.000	100.000	400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.446.000	66.000	1.512.000
9.2		Cambio de Mecanismo de levanta vidrio trasero.-	200.000	100.000	300.000	300.000	100.000	400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	950.000	66.000	1.016.000
9.3		Cambio de Manija levanta vidrio.-	80.000	40.000	120.000	100.000	40.000	140.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	180.000	33.000	213.000
9.4		Cambio de Manija de puerta interior.-	80.000	40.000	120.000	90.000	40.000	130.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	242.000	33.000	275.000
9.5		Cambio de Manija de puerta exterior.-	100.000	50.000	150.000	120.000	50.000	170.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	85.000	33.000	118.000
9.6		Cambio de Cepillo limpia parabrisas.-	100.000	40.000	140.000	120.000	40.000	160.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	185.000	22.000	207.000

			TALLER MECANICO PAREDES			MECANICA LAMAVE			KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES			TAPE RUVICHA			MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.		
9.7		Cambio de Espejo retrovisor externo.-	450.000	100.000	550.000	400.000	100.000	500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.849.000	33.000	1.882.000
9.8		Cambio de Motor de limpia parabrisa.-	150.000	50.000	200.000	200.000	50.000	250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.600.000	66.000	1.666.000
9.9		Lavado Completo.-	10.000	60.000	70.000	30.000	60.000	90.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	65.000	65.000	130.000
TOTAL LOTE 2					106.400.006	TOTAL LOTE 2		111.133.000	TOTAL LOTE 2		-	TOTAL LOTE 2		-	TOTAL LOTE 2		156.909.000

6. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

De acuerdo a las Especificaciones Técnicas solicitadas en el presente llamado, se pasa a analizar el cumplimiento de las mismas, según se observa a continuación:

MITSUBI S.A.	TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.	MECANICA LAMAVE	KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS	TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.
ELIMINADO	ELIMINADO	ELIMINADO	CUMPLE	CUMPLE

Como se puede observar en el cuadro las empresas **KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS** y **TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.** que cumplen con las Especificaciones Técnicas requeridas en la Carta de Invitación.

7. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

En base a lo expuesto anteriormente, conforme con los criterios de evaluación y comparación de ofertas establecidas en el punto 17 de la carta de invitación, a los criterios de adjudicación establecidos en el Art. 63 de la Ley Nº 2051/03 y de acuerdo a lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones en el punto 18 *"El sistema de Adjudicación de la presente contratación es por LOTES"*, este comité sugiere que la adjudicación del **Lote N° 1 "Ford Ranger"** recaiga en la empresa **KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS de JULIO CESAR CESARIO MORALES** considerando que la misma cumple con los requisitos legales, las especificaciones técnicas solicitadas y presenta el precio evaluado más bajo, conforme el detalle que se presenta mas abajo.

De la misma manera, considerando que no se cuentan con ofertas susceptibles de ser analizadas en el **Lote N° 2 "Mitsubishi L 200"** y atendiendo lo establecido en el literal "b" del Artículo 30 de la Ley N° 2051/03, el comité de evaluación sugiere que dicho lote sea declarado **DESIERTO.**

El detalle de los ítems adjudicados en el Lote N° 1 "Ford Ranger" se presenta a continuación:

EMPRESA: KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS de JULIO CESAR CESARIO MORALES

Monto adjudicado:

MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
Gs. 40.000.000.-	Gs. 80.000.000.-

LOTE 1

LOTE 1 – FORD RANGER								
Ítems	Cant.	Marca	Modelo	Año	Tipo de Vehículo	Motor Nº	Color	Tipo de Combustible
1.1	1	Ford	Ranger XL	2005	Camioneta	C20165547	Blanco	Gasoil / Diesel
1.2	1	Ford	Ranger XL	2005	Camioneta	C20165353	Blanco	Gasoil / Diesel
1.3	1	Ford	Ranger XL	2005	Camioneta	C702290037	Rojo	Gasoil / Diesel
1.4	1	Ford	Ranger XL	2005	Camioneta	C20170385	Rojo	Gasoil / Diesel

1.5	1	Ford	Ranger XL	2005	Camioneta	C20165606	Blanco	Gasoil / Diesel
1.6	1	Ford	Ranger XL	2010	Camioneta	D56284001	Blanco	Gasoil / Diesel
1.7	1	Ford	Ranger XL	2010	Camioneta	D56284062	Blanco	Gasoil / Diesel
1.8	1	Ford	Ranger XL	2010	Camioneta	D56284185	Blanco	Gasoil / Diesel

Y conforme los siguientes precios unitarios:

LOTE Nº 1 – FORD RANGER
KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
Vehiculo: Camioneta.-			Vehiculo: Camioneta.-		Modelo: Ranger 4x4.-		Color: Rojo Blanco y Azul.-	
Marca: Ford.-			Marca: Ford.-		Año: 2005			
1	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR						
1.1		Cambio de Filtro de Aceite.-	Wega	Argentina	1	38.000	5.000	43.000
1.2		Cambio de Filtro de Combustible.-	Wega	Argentina	1	84.000	5.000	89.000
1.3		Cambio de Filtro de Aire.-	Wega	Argentina	1	125.000	1.000	126.000
1.4		Cambio de Aceite Motor.-	ELF	Chile	1	29.000	1.000	30.000
1.5		Cambio de Juego de Pistón.-	Internacional	Brasil	1	3.892.000	1.000	3.893.000
1.6		Cambio de Juego de Camisa.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
1.7		Cambio de Juego de aros.-	Internacional	Brasil	1	1.804.000	800.000	2.604.000
1.8		Cambio de Casquillo de biela.-	Internacional	Brasil	1	342.000	1.000	343.000
1.9		Cambio Casquillo de Bancada.-	Internacional	Brasil	1	501.000	1.000	502.000
1.10		Cambio de Buje de Biela.-	Internacional	Brasil	1	42.000	1.000	43.000
1.11		Cambio Casquillo de leva.-	Internacional	Brasil	1	141.000	1.000	142.000
1.12		Cambio de Juego de juntas motor.-	Sabo	Brasil	1	498.000	1.000	499.000
1.13		Cambio de Juego de válvulas admisión.-	Manley	Argentina	1	150.000	80.000	230.000
1.14		Cambio de Juego de válvulas escape.-	Manley	Argentina	1	150.000	80.000	230.000
1.15		Cambio de Guía de válvulas.-	Wescan	Argentina	1	72.000	120.000	192.000

KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.16		Rectificación completa de motor	N/A	N/A	1	N/A	2.800.000	2.800.000
1.17		Reparación de motor	N/A	N/A	1	N/A	1.800.000	1.800.000
1.18		Cambio de Bomba de Alta Presión	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
1.19		Cambio de Bomba de Aceite	Internacional	Brasil	1	1.679.000	300.000	1.979.000
1.20		Cambio de bomba inyectora.-	Bosch	Brasil	1	15.000.000	150.000	15.150.000
1.21		Reparación de bomba inyectora.-	Bosch	Brasil	1	2.500.000	500.000	3.000.000
1.22		Cambio de bomba de alimentación.-	Kobla	Argentina	1	200.000	60.000	260.000
1.23		Cambio de retén bancada.-	Sabo	Brasil	1	162.000	150.000	312.000
1.24		Reparación de Radiador de Agua.-	N/A	N/A	1	N/A	750.000	750.000
1.25		Cambio de Cadena frente motor.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
1.26		Cambio de Pico inyector electrónico.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
1.27		Cambio de guía fija cadena de distribución	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
1.28		Cambio de guía móvil cadena de distribución	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
1.29		Limpieza de Pico Inyector	N/A	N/A	1	N/A	30.000	30.000
1.30		Cambio de tensor de correa.-	Internacional	Brasil	1	675.000	120.000	795.000
1.31		Cambio de correa de distribución.-	Internacional	Brasil	1	586.000	150.000	736.000
1.32		Cambio de Kit Polea Correa Dentada.-	Kugellager	Argentina	1	630.000	200.000	830.000
1.33		Cambio de Ventilador de Motor.-	Omer	Argentina	1	295.000	120.000	415.000
1.34		Cambio de Turbo de motor.-	Internacional	Brasil	1	10.800.000	150.000	10.950.000
1.35		Cambio de Junta tapa Motor.-	Illinois	Argentina	1	207.000	500.000	707.000
1.36		Cambio de Junta Carter.-	Illinois	Argentina	1	48.000	80.000	128.000
1.37		Rectificación de tapa motor.-	N/A	N/A	1	N/A	450.000	450.000
1.38		Rectificación de asiento válvulas.-	N/A	N/A	1	N/A	25.000	25.000
1.39		Reparación de Radiador.-	N/A	N/A	1	N/A	750.000	750.000
1.40		Reparación de velocímetro.-	N/A	N/A	1	N/A	900.000	900.000

KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.41		Reparación de cuenta kilómetros.-	N/A	N/A	1	N/A	900.000	900.000
1.42		Cambiar pico Inyector.-	Internacional	Brasil	1	1.390.000	20.000	1.410.000
1.43		Cambio de polea, rulemán Brazo Tensor Correa Ventilador.-	VTO	Brasil	1	65.000	120.000	185.000
1.44		Cambio de retén culata motor.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
1.45		Cambio de retén frente motor.-	Sabo	Brasil	1	76.000	120.000	196.000
1.46		Cambio de soporte de motor.-	Millgom	Argentina	1	404.000	80.000	484.000
1.47		Cambio de junta tapa balancín.-	Illinois	Argentina	1	49.000	80.000	129.000
1.48		Regular Válvulas.-	N/A	N/A	1	N/A	160.000	160.000
1.49		Cambio de caño de aire acondicionado.-	Ford	Brasil	1	590.000	80.000	670.000
1.50		Cambio de filtro de aire acondicionado.-	Ford	Brasil	1	1.398.000	80.000	1.478.000
1.51		Reparación de sistema de aire acondicionado.-	N/A	N/A	1	N/A	250.000	250.000
1.52		Carga de gas para aire acondicionado.-	N/A	N/A	1	250.000	80.000	330.000
1.53		Cambio de compresor.-	Ford	Brasil	1	3.500.000	120.000	3.620.000
1.54		Reparación de compresor.-	Joyce	Brasil	1	2.200.000	250.000	2.450.000
1.55		Mantenimiento de Compresor.-	N/A	N/A	1	N/A	150.000	150.000
1.56		Cambio de termostato.-	Ford	Brasil	1	580.000	60.000	640.000
1.57		Limpieza de tanque.-	N/A	N/A	1	N/A	150.000	150.000
1.58		Cambio de Bombin de Combustible.-	MC	Argentina	1	359.000	80.000	439.000
1.59		Cambio de Reservorio de Agua.-	Ford	Brasil	1	286.000	10.000	296.000
1.60		Cambio de Rulemán de Compresor de Aire.-	Koyo	Japon	1	350.000	120.000	470.000
1.61		Cambio de Flotador de Tanque de Combustible.-	Ford	Brasil	1	2.980.000	80.000	3.060.000
2	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION CAJA Y DIFERENCIAL						
2.1		Cambio de Aceite de Caja.-	Eaton	Brasil	1	39.000	2.000	41.000
2.2		Anillos Sincronizadores	Eaton	Brasil	1	372.000	1.000	373.000
2.3		Cambio de Engranaje 1ra.-	Eaton	Brasil	1	1.175.000	1.000	1.176.000

KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
2.4		Cambio de Engranaje 2da.-	Eaton	Brasil	1	1.143.000	1.000	1.144.000
2.5		Cambio de Engranaje 3ra.-	Eaton	Brasil	1	1.298.000	1.000	1.299.000
2.6		Cambio de Engranaje 4ta.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
2.7		Cambio de Engranaje 5ta.-	Eaton	Brasil	1	1.025.000	1.000	1.026.000
2.8		Cambio de Eje ranurado.-	Eaton	Brasil	1	1.354.000	1.000	1.355.000
2.9		Cambio de Eje Cuádruple.-	Eaton	Brasil	1	1.786.000	1.000	1.787.000
2.10		Cambio Juego Rulemán de caja.-	Eaton	Brasil	1	978.000	1.000	979.000
2.11		Cambio de Rodillo.-	Eaton	Brasil	1	85.000	1.000	86.000
2.12		Cambio de Selectores de Cambio.-	Eaton	Brasil	1	620.000	1.000	621.000
2.13		Cambio de soporte de caja.-	Millgom	Argentina	1	284.000	80.000	364.000
2.14		Cambio de Eje directa y rodillo interior.-	Eaton	Brasil	1	1.311.000	1.000	1.312.000
2.15		Reparación de Caja	N/A	N/A	1	N/A	450.000	450.000
2.16		Cambio de Retén	Eaton	Brasil	1	48.000	80.000	128.000
2.17		Cambio de Juntas	Sabo	Brasil	1	45.000	150.000	195.000
2.18		Cambio de llave 4x4.-	Ford	Brasil	1	712.000	80.000	792.000
2.19		Caja de transferencia 4X4.-	Ford	Brasil	1	18.000.000	250.000	18.250.000
2.20		Cambio de Horquilla caja de transferencia.-	Ford	Brasil	1	1.490.000	150.000	1.640.000
2.21		Cambio de Cadena caja de transferencia.-	Ford	Brasil	1	2.580.000	150.000	2.730.000
2.22		Cambio de Rulemán caja de transferencia.-	Ford	Brasil	1	463.000	60.000	523.000
2.23		Cambio de Engranajes.-	Eaton	Brasil	1	1.334.000	80.000	1.414.000
2.24		Reparación caja de Transferencia 4x4.-	Ford	Brasil	1	1.800.000	400.000	2.200.000
2.25		Cambio de reten caja de transferencia	Ford	Brasil	1	478.000	60.000	538.000
2.26		Cambio de Juego de junta.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
2.27		Cambio de retén eje de mando.-	Eaton	Brasil	1	28.000	80.000	108.000
2.28		Reparación de Velocímetro y cuenta kilometraje.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-

KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
2.29		Cambio de eje de mando.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
2.30		Cambio de brida cardan.-	Flaus	Brasil	1	1.854.000	80.000	1.934.000
2.31		Cambio de Cruceta Cardán.-	Mecpar	Brasil	1	60.000	80.000	140.000
2.32		Cambio de Retén de Piñón.-	Sabo	Brasil	1	84.000	80.000	164.000
2.33		Cambio de rulemán y retén de palier.-	KFB	Argentina	1	205.000	80.000	285.000
2.34		Cambio de Corona y Piñón diferencial trasero.-	Ford	Argentina	1	3.300.000	1.000	3.301.000
2.35		Cambio de Calce del engranaje del Satélite.-	Ford	Brasil	1	17.000	1.000	18.000
2.36		Cambio de Calce del engranaje del planetario.-	Ford	Brasil	1	20.000	1.000	21.000
2.37		Cambio de Rulemán de diferencial.-	KFB	Brasil	1	196.000	1.000	197.000
2.38		Cambio de Engranaje del satélite y Planetario.-	Ford	Argentina	1	3.100.000	1.000	3.101.000
2.39		Cambio de Rulemán lateral diferencial.-	KFB	Alemania	1	196.000	1.000	197.000
2.40		Cambio de Rulemán piñón grande.-	KFB	Alemania	1	220.000	1.000	221.000
2.41		Cambio de Rulemán piñón chico.-	KFB	Alemania	1	179.000	1.000	180.000
2.42		Reparación Diferencial Trasero	N/A	N/A	1	N/A	400.000	400.000
2.43		Cambio de tuerca brida.-	Patral	Brasil	1	44.000	5.000	49.000
2.44		Cambio de unión macho y hembra.-	Mecpar	Brasil	1	578.000	180.000	758.000
2.45		Cambio de homocinética cardan 4x4.-	Enertek	Argentina	1	923.000	120.000	1.043.000
2.46		Cambio de cardan 4x4.-	Spicer	Argentina	1	2.050.000	120.000	2.170.000
2.47		Cambio de Engranaje marcha atrás.-	Eaton	Brasil	1	1.185.000	1.000	1.186.000
2.48		Cambio de Engranaje salida marcha atrás.-	Eaton	Brasil	1	1.034.000	1.000	1.035.000
2.49		Cambio de Reten piñón.-	Ford	Brasil	1	170.000	120.000	290.000
2.50		Cambio de fuelle homocinética cardan.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
2.51		Reparar brida piñón.-	N/A	N/A	1	N/A	200.000	200.000
2.52		Reparar brida caja de transferencia.-	N/A	N/A	1	N/A	300.000	300.000
2.53		Cambio de Rulemán palier.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
2.54		Cambio de palier.-	Spicer	Brasil	1	1.527.000	120.000	1.647.000

KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
2.55		Mantenimiento de Sistema eléctrico de 4x4.-	N/A	N/A	1	N/A	350.000	350.000
2.56		Cambio Motorcito 4x4.-	Ford	Brasil	1	2.400.000	80.000	2.480.000
3	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE DIRECCION, TREN DELANTERO Y TRASERO						
3.1		Cambio de Muñequines - c/u.-	Pintarelli	Argentina	1	120.000	60.000	180.000
3.2		Cambio de Aceite Hidráulico.-	Akcela	Brasil	1	22.000	2.000	24.000
3.3		Cambio de brazo pre cap.-	Ford	Argentina	1	87.000	60.000	147.000
3.4		Cambio de Bomba de Dirección Hidráulica.-	DHB	Brasil	1	1.026.000	120.000	1.146.000
3.5		Cambio de manguera de alta presión de Dirección Hidráulica.-	Ford	Argentina	1	656.000	120.000	776.000
3.6		Cambio de Cremallera.-	Ford	Brasil	1	7.800.000	180.000	7.980.000
3.7		Cambio de Jgo.Reparo Cremallera Dirección.-	Corteco	Brasil	1	615.000	350.000	965.000
3.8		Cambio de Jgo.Reparo Cremallera Inferior.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
3.9		Cambio de Reservorio Aceite Dirección.-	Ford	Argentina	1	473.000	10.000	483.000
3.10		Cambio de Rulemán 6201.-	NSK	Japon	1	23.000	30.000	53.000
3.11		Cambio Piñon Cremallera.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
3.12		Cambio de Porta Reten Cremallera.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
3.13		Cambio de masa completo.-	Vober	Brasil	1	1.043.000	80.000	1.123.000
3.14		Cambio de Jgo. Reparo Masa.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
3.15		Cambio de Rulemán de Masa.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
3.16		Alineación y Balanceo.-	N/A	N/A	1	N/A	120.000	120.000
4	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE						
4.1		Cambio de Disco de embrague.-	Luk	Brasil	1	819.000	125.000	944.000
4.2		Cambio de Plato de Presión.-	Luk	Brasil	1	1.014.000	125.000	1.139.000
4.3		Cambio de Cojinete de empuje hidráulico.-	Johnson	EEUU	1	580.000	200.000	780.000
4.4		Reparación de Embrague	N/A	N/A	1	N/A	450.000	450.000

KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
4.5		Rectificación volante motor.-	N/A	N/A	1	N/A	90.000	90.000
4.6		Cambio de Fluido de embrague.-	Varga	Brasil	1	22.000	20.000	42.000
4.7		Cambio de rulemán eje piloto.-	INA	Brasil	1	36.000	50.000	86.000
4.8		Cambio de Fluido de embrague.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
4.9		Cambio de bomba auxiliar de embrague.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
4.10		Cambio de Juego de Reparo auxiliar de Embrague.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
4.11		Cambio de Bomba central embrague.-	Presion	Argentina	1	245.000	90.000	335.000
4.12		Cambio de Juego de Reparo Bomba Central de Embrague.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
5	78180101-006	SERVICIO DE REPARACION DE FRENO						
5.1		Cambio de pastillas de frenos.-	SYL	Brasil	1	87.000	60.000	147.000
5.2		Cambio de fluidos de frenos.-	Varga	Brasil	1	22.000	1.000	23.000
5.3		Rectificación de disco de freno.-	N/A	N/A	1	N/A	35.000	35.000
5.4		Cambio de disco de freno.-	SYL	Brasil	1	232.000	60.000	292.000
5.5		Cambio de tambor de freno.-	Hiperfreio	Brasil	1	340.000	40.000	380.000
5.6		Cambio de caño flexible delantero.-	Norflex	Argentina	1	173.000	60.000	233.000
5.7		Cambio de caño flexible trasero.-	Ford	Brasil	1	145.000	60.000	205.000
5.8		Cambio de fibra de freno trasero.-	Teka	Brasil	1	90.000	80.000	170.000
5.9		Cambio de juego de reparo bomba central de freno.-	RT	Argentina	1	150.000	90.000	240.000
5.10		Cambio de bomba central de freno.-	Acier	Argentina	1	610.000	90.000	700.000
5.11		Cambio de juego de reparación mordaza - freno delantero.-	Controil	Brasil	1	52.000	60.000	112.000
5.12		Rectificación de tambor de freno trasero.-	N/A	N/A	1	N/A	25.000	25.000
5.13		Cambio de servo – freno.-	Ford	Argentina	1	1.980.000	90.000	2.070.000
5.14		Reparación de servo-freno.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
5.15		Cambio de cilindro de freno trasero.-	Acier	Argentina	1	94.000	60.000	154.000

KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
5.16		Cambio de juego de reparación cilindro de freno trasero c/u.-	Controil	Brasil	1	28.000	60.000	88.000
5.17		Cambio de cabo primario freno de mano.-	Fremec	Argentina	1	51.000	90.000	141.000
5.18		Cambio de cilindro de freno – trasero.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
5.19		Cambio de mordaza de freno delantero.-	Ford	Brasil	1	998.000	120.000	1.118.000
5.20		Reparación de juego de mordaza de freno delantero.-	RT	Argentina	1	77.000	60.000	137.000
5.21		Reparación de presor de aire.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
5.22		Cambio de planchuela de freno de mano.-	Ford	Brasil	1	145.000	20.000	165.000
5.23		Cambio de resorte planchuela de freno.-	Patral	Brasil	1	18.000	10.000	28.000
5.24		Cambio de Cubeta de freno.-	Controil	Brasil	1	2.500	15.000	17.500
5.25		Cambio de guardapolvo de freno.-	Controil	Brasil	1	3.000	15.000	18.000
5.26		Cambio de cabo secundario freno de mano.-	Fremec	Argentina	1	98.000	80.000	178.000
5.27		Cambiar zapatas de freno.-	SYL	Brasil	1	60.000	20.000	80.000
5.28		Cambio Sensor ABS.-	Ford	Brasil	1	358.000	20.000	378.000
6	78180101-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR						
6.1		Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	N/A	N/A	1	N/A	150.000	150.000
6.2		Cambio de manguera de radiador inferior.-	Yaco	Argentina	1	395.000	80.000	475.000
6.3		Cambio de manguera de radiador superior.-	Yaco	Argentina	1	56.000	60.000	116.000
6.4		Cambio de abrazadera para manguera.-	AU	Argentina	1	7.000	1.000	8.000
6.5		Aditivo para radiador.-(Envase de 1 litro)	Akcela	Brasil	1	33.000	20.000	53.000
6.6		Agua Destilada.- (Envase de 1 litro)	Neschel	Paraguay	1	3.000	1.000	4.000
6.7		Cambio de Bomba de agua.-	VMG	Argentina	1	279.000	80.000	359.000
6.8		Cambio de Tapa de Radiador.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
6.9		Cambio de aleta de ventilador.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
6.10		Cambio de embrague ventilador.-	Modefer	Brasil	1	1.270.000	120.000	1.390.000

KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
6.11		Cambio de tapon para block.-	FOS	Argentina	1	12.000	50.000	62.000
6.12		Cambio de Electro-ventilador.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
7	78180101-004	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSION TRASERA Y DELANTERA						
7.1		Cambio de amortiguadores traseros c/u.-	Corven	Argentina	1	360.000	30.000	390.000
7.2		Cambio de amortiguadores delanteros c/u.-	Corven	Argentina	1	360.000	30.000	390.000
7.3		Cambio de buje parrilla superior.-	Borflex	Brasil	1	43.000	40.000	83.000
7.4		Cambio de buje parrilla inferior.-	Jahu	Brasil	1	140.000	40.000	180.000
7.5		Cambio de buje amortiguador.-	Borflex	Brasil	1	10.000	20.000	30.000
7.6		Cambio de rotula superior.-	Tenko	Brasil	1	599.000	60.000	659.000
7.7		Cambio de rotula inferior.-	Dimet	Argentina	1	144.000	60.000	204.000
7.8		Cambio de juego de elásticos – trasero.-	Fabrini	Brasil	1	2.400.000	150.000	2.550.000
7.9		Cambio de buje elásticos – trasero.-	Capemi	Argentina	1	163.000	30.000	193.000
7.10		Cambio de perno Elástico.-	Capemi	Argentina	1	18.000	10.000	28.000
7.11		Cambio de grillete de elástico.-	Rember	Paraguay	1	298.000	30.000	328.000
7.12		Cambio de centro – elástico.-	Rember	Paraguay	1	16.000	10.000	26.000
7.13		Cambio de barra de torsión de suspensión.-	Ford	Brasil	1	1.700.000	150.000	1.850.000
7.14		Cambio de bieleta de suspensión.-	Solopez	Brasil	1	69.000	60.000	129.000
7.15		Cambio de homocinética.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
7.16		Cambio de eje de homocinética.-	Ford	Brasil	1	6.500.000	120.000	6.620.000
7.17		Cambio de guardapolvo homocinética.-	WR	Brasil	1	49.000	60.000	109.000
7.18		Alineación y balanceo de ruedas.-	N/A	N/A	1	N/A	120.000	120.000
7.19		Cambio de Juego de Tacos Cabina.-	REI	Brasil	1	812.000	350.000	1.162.000
7.20		Cambio de buje centralizador.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
7.21		Cambio de Juego de bujes de carrocería.-	Sampel	Brasil	1	76.000	120.000	196.000
8	78180101-009	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO						

KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
8.1		Cambio de Batería de 90 Amper.-	AC Delco	Brasil	1	769.000	1.000	770.000
8.2		Cambio de flotador de combustible.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.3		Cambio de foco delantero de 100 watt.-	Narva	Alemania	1	57.000	10.000	67.000
8.4		Cambio de faro trasero.-	Fitam	Argentina	1	770.000	60.000	830.000
8.5		Cambio de faro delantero.-	Ford	Brasil	1	2.100.000	80.000	2.180.000
8.6		Cambio de focos, juego de 10 focos - incluir dos focos de doble.-	Narva	Alemania	1	36.000	20.000	56.000
8.7		Cambio de bulbo de temperatura.-	MTE	Brasil	1	45.000	5.000	50.000
8.8		Cambio de bulbo de presión de aceite.-	Geny	Argentina	1	103.000	10.000	113.000
8.9		Cambio de bulbo de freno.-	MD	Argentina	1	179.000	20.000	199.000
8.10		Cambio de relay de señalero.-	Ford	Argentina	1	280.000	5.000	285.000
8.11		Cambio de Automático de arranque.-	ZM	Brasil	1	170.000	1.000	171.000
8.12		Cambio de Bendix de Arranque.-	ZEN	Brasil	1	120.000	1.000	121.000
8.13		Cambio Juego carbón de arranque.-	Hard	Argentina	1	120.000	1.000	121.000
8.14		Cambio de Rulemán de arranque.-	NTN	Japon	1	40.000	1.000	41.000
8.15		Cambio de Inducido de arranque.-	Voltex	Argentina	1	280.000	1.000	281.000
8.16		Reparación de Motor de Arranque	N/A	N/A	1	N/A	180.000	180.000
8.17		Reparación de Campo de Arranque	N/A	N/A	1	N/A	370.000	370.000
8.18		Cambio de colector de Arranque	Ueda	Brasil	1	385.000	80.000	465.000
8.19		Reparación campo de alternador.-	N/A	N/A	1	N/A	370.000	370.000
8.20		Cambio de Plaqueta de diodos.-	Gauss	Brasil	1	180.000	1.000	181.000
8.21		Cambio de Regulador de voltaje.-	Ford	Brasil	1	420.000	1.000	421.000
8.22		Cambio de Juego de carbón de alternador.-	Hard	Argentina	1	30.000	1.000	31.000
8.23		Cambio de Rulemán de alternador.-	NTN	Japon	1	120.000	1.000	121.000
8.24		Reparación de alternador	N/A	N/A	1	N/A	180.000	180.000

KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
8.25		Cambio de colector de alternador.-	Voltex	Argentina	1	470.000	80.000	550.000
8.26		Cambio de faro delantero – cada uno.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.27		Cambio de faro trasero - cada uno.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.28		Cambio de focos por unidad.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.29		Cambio de palanca comando de señalero de luces.-	Ford	Brasil	1	1.300.000	120.000	1.420.000
8.30		cambio de regulador de voltaje.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.31		Cambio de llave de contacto.-	Universal	Brasil	1	165.000	80.000	245.000
8.32		Cambio de terminal de batería.-	Terbat	Brasil	1	22.000	5.000	27.000
8.33		Control de batería.-	N/A	N/A	1	N/A	1.000	1.000
8.34		Control de carga de alternador.-	N/A	N/A	1	N/A	1.000	1.000
8.35		Colocar relay, Luz alta.-	Hella	Alemania	1	40.000	5.000	45.000
8.36		Recarga de baterías.-	N/A	N/A	1	N/A	20.000	20.000
8.37		Reparación de motor de arranque.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.38		Cambio de Solenoide de o automático de arranque.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.39		Cambio de Bendix de Arranque.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.40		Ajuste de faro auxiliar.-	N/A	N/A	1	N/A	1.000	1.000
8.41		Alineación de luces.-	N/A	N/A	1	N/A	20.000	20.000
8.42		Cambio de bulbo de aceite.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.43		Cambio de mono correa.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.44		Cambio de correa de alternador.-	Good Year	Brasil	1	120.000	80.000	200.000
8.45		Cambio de faro de luces laterales delanteros.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.46		Cambio de modulo.-	Ford	Brasil	1	7.800.000	150.000	7.950.000
8.47		Cambio de compresor de aire.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.48		Reparación de compresor de aire.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.49		Cambio de evaporador de aire acondicionado.-	Ford	Brasil	1	3.272.000	90.000	3.362.000

KM 0 SERVICIOS & REPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
8.50		Cambio de reten de alternador.-	DBH	Argentina	1	28.000	80.000	108.000
9	78180101-008	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL						
9.1		Cambio de mecanismo de levanta vidrios delantero.- (manual)	Universal	Brasil	1	229.000	60.000	289.000
9.2		Cambio de mecanismo de levanta vidrios trasero.- (manual)	Ford	Argentina	1	690.000	60.000	750.000
9.3		Cambio de manija levanta vidrio (manual).-	Universal	Brasil	1	50.000	1.000	51.000
9.4		Reparación de motor limpia parabrisas	N/A	N/A	1	N/A	350.000	350.000
9.5		Cambio de Brazos limpia parabrisas	Ford	Argentina	1	298.000	1.000	299.000
9.6		Cambio de manija de puerta interior.-	Universal	Brasil	1	58.000	20.000	78.000
9.7		Cambio de manija de puerta exterior.-	Universal	Brasil	1	199.000	30.000	229.000
9.8		Cambio de cepillo limpia parabrisas.-	UNY	Brasil	1	23.000	1.000	24.000
9.9		Cambio de espejo retrovisor externo.-	Metagal	Brasil	1	589.000	40.000	629.000
9.10		Cambio de motor de limpia parabrisas.-	Cemak	Brasil	1	998.000	80.000	1.078.000
9.11		Cambio de manija de tapa trasera.-	IMH	Argentina	1	85.000	60.000	145.000
9.12		Cambio de porta auxilio.-	Ford	Argentina	1	1.100.000	60.000	1.160.000
9.13		Cambio de visagra tapa trasera.-	Ford	Brasil	1	168.000	40.000	208.000
9.14		Cambio de Buje de Visagra.-	Ford	Brasil	1	136.000	40.000	176.000
9.15		Lavado Completo.-	N/A	N/A	1	N/A	80.000	80.000
9.16		Cambio de Perilla de Puerta interior.-	Ford	Brasil	1	25.000	1.000	26.000
FORD RANGER - 2005								200.385.500

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010								
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
Vehiculo: Camioneta.-					Modelo: Ranger 4x4.-			
Marca: Ford.-					Año: 2010			
1	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR						
1.1		Cambio de Filtro de Aceite.-	Wega	Argentina	1	55.000	5.000	60.000
1.2		Cambio de Filtro de Combustible.-	Wega	Argentina	1	142.000	5.000	147.000
1.3		Cambio de Filtro de Aire.-	Wega	Argentina	1	118.000	1.000	119.000
1.4		Cambio de Aceite Motor.-	ELF	Chile	1	28.000	1.000	29.000
1.5		Cambio de Juego de Pistón.-	Internat	Brasil	1	4.192.000	1.000	4.193.000
1.6		Cambio de Juego de Camisa.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
1.7		Cambio de Juego de aros.-	Internat	Brasil	1	1.320.000	800.000	2.120.000
1.8		Cambio de Casquillo de biela.-	Internat	Brasil	1	342.000	1.000	343.000
1.9		Cambio Casquillo de Bancada.-	Internat	Brasil	1	501.000	1.000	502.000
1.10		Cambio de Buje de Biela.-	Internat	Brasil	1	42.000	1.000	43.000
1.11		Cambio Casquillo de leva.-	Internat	Brasil	1	235.000	1.000	236.000
1.12		Cambio de Juego de juntas motor.-	Internat	Brasil	1	1.742.000	1.000	1.743.000
1.13		Cambio de Juego de válvulas admisión.-	Internat	Brasil	1	588.000	80.000	668.000
1.14		Cambio de Juego de válvulas escape.-	Internat	Brasil	1	640.000	80.000	720.000
1.15		Cambio de Guía de válvulas.-	Internat	Brasil	1	280.000	120.000	400.000
1.16		Rectificación completa de motor	N/A	N/A	1	N/A	2.800.000	2.800.000
1.17		Reparación de motor	N/A	N/A	1	N/A	1.800.000	1.800.000
1.18		Cambio de Bomba de Alta Presión	Internat	Brasil	1	13.274.000	150.000	13.424.000
1.19		Cambio de Bomba de Aceite	Internat	Brasil	1	4.476.000	300.000	4.776.000
1.20		Cambio de bomba de combustible.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
1.21		Reparación de bomba de combustible.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010								
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.22		Cambio de bomba de alimentación.-	Gauus	Brasil	1	380.000	120.000	500.000
1.23		Cambio de retén bancada.-	Sabo	Brasil	1	162.000	150.000	312.000
1.24		Reparación de Radiador de Agua.-	N/A	N/A	1	N/A	750.000	750.000
1.25		Cambio de Cadena frente motor.-	Internat	Brasil	1	2.526.000	175.000	2.701.000
1.26		Cambio de Pico inyector electrónico.-	Internat	Brasil	1	3.579.000	40.000	3.619.000
1.27		Cambio de guía fija cadena de distribución	Internat	Brasil	1	210.000	20.000	230.000
1.28		Cambio de guía móvil cadena de distribución	Internat	Brasil	1	217.000	20.000	237.000
1.29		Limpieza de Pico Inyector	N/A	N/A	1	N/A	150.000	150.000
1.30		Cambio de tensor de correa.-	Internat	Brasil	1	1.372.000	120.000	1.492.000
1.31		Cambio de correa / cadena de distribución.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
1.32		Cambio de Kit Polea Correa Dentada.-	Internat	Brasil	1	1.745.000	50.000	1.795.000
1.33		Cambio de Ventilador de Motor.-	Omer	Argentina	1	338.000	120.000	458.000
1.34		Cambio de Turbo de motor.-	Internat	Brasil	1	7.912.000	150.000	8.062.000
1.35		Cambio de Junta tapa Motor.-	Internat	Brasil	1	477.000	500.000	977.000
1.36		Cambio de Junta Carter.-	Sabo	Brasil	1	38.000	80.000	118.000
1.37		Rectificación de tapa motor.-	N/A	N/A	1	N/A	450.000	450.000
1.38		Rectificación de asiento válvulas.-	N/A	N/A	1	N/A	25.000	25.000
1.39		Reparación de Radiador.-	N/A	N/A	1	N/A	750.000	750.000
1.40		Reparación de velocímetro.-	N/A	N/A	1	N/A	900.000	900.000
1.41		Reparación de cuenta kilómetros.-	N/A	N/A	1	N/A	900.000	900.000
1.42		Cambiar pico Inyector.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
1.43		Cambio Brazo Tensor Correa Ventilador.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
1.44		Cambio de retén culata motor.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
1.45		Cambio de retén frente motor.-	Internat	Brasil	1	47.000	120.000	167.000
1.46		Cambio de soporte de motor.-	Millgom	Argentina	1	404.000	80.000	484.000

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010								
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
1.47		Cambio de junta tapa balancín.-	Internat	Brasil	1	127.000	80.000	207.000
1.48		Regular Válvulas.-	N/A	N/A	1	N/A	160.000	160.000
1.49		Cambio de caño de aire acondicionado.-	Ford	Brasil	1	590.000	80.000	670.000
1.50		Cambio de filtro de aire acondicionado.-	Ford	Brasil	1	1.398.000	80.000	1.478.000
1.51		Reparación de sistema de aire acondicionado.-	N/A	N/A	1	N/A	250.000	250.000
1.52		Carga de gas para aire acondicionado.-	N/A	N/A	1	250.000	80.000	330.000
1.53		Cambio de compresor.-	Ford	Brasil	1	3.500.000	120.000	3.620.000
1.54		Reparación de compresor.-	Joyce	Brasil	1	2.200.000	250.000	2.450.000
1.55		Mantenimiento de Compresor.-	N/A	N/A	1	N/A	150.000	150.000
1.56		Cambio de termostato.-	Ford	Brasil	1	580.000	60.000	640.000
1.57		Limpieza de tanque.-	N/A	N/A	1	N/A	150.000	150.000
1.58		Cambio de Bombin de Combustible.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
1.59		Cambio de Reservorio de Agua.-	Ford	Brasil	1	286.000	10.000	296.000
1.60		Cambio de Rulemán de Compresor de Aire.-	Koyo	Japon	1	350.000	120.000	470.000
1.61		Cambio de Flotador de Tanque de Combustible.-	Ford	Brasil	1	2.980.000	80.000	3.060.000
1.62		Escaneado Inyección electrónica	N/A	N/A	1	N/A	150.000	150.000
1.63		Cambio de Sensor Temperatura de Agua	Internat	Brasil	1	185.000	30.000	215.000
1.64		Cambio de Sensor Temperatura Presión de Aire	Internat	Brasil	1	718.000	30.000	748.000
1.65		Cambio Sensor Rotación de Motor	Internat	Brasil	1	614.000	30.000	644.000
1.66		Cambio Sensor Comando de Leva	Internat	Brasil	1	625.000	30.000	655.000
2	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION CAJA Y DIFERENCIAL						
2.1		Cambio de Aceite de Caja.-	Eaton	Brasil	1	39.000	2.000	41.000
2.2		Anillos Sincronizadores	Eaton	Brasil	1	372.000	1.000	373.000
2.3		Cambio de Engranaje 1ra.-	Eaton	Brasil	1	1.175.000	1.000	1.176.000
2.4		Cambio de Engranaje 2da.-	Eaton	Brasil	1	1.143.000	1.000	1.144.000

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010								
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
2.5		Cambio de Engranaje 3ra.-	Eaton	Brasil	1	1.298.000	1.000	1.299.000
2.6		Cambio de Engranaje 4ta.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
2.7		Cambio de Engranaje 5ta.-	Eaton	Brasil	1	1.025.000	1.000	1.026.000
2.8		Cambio de Eje ranurado.-	Eaton	Brasil	1	1.354.000	1.000	1.355.000
2.9		Cambio de Eje Cuádruple.-	Eaton	Brasil	1	1.786.000	1.000	1.787.000
2.10		Cambio Juego Rulemán de caja.-	Eaton	Brasil	1	978.000	1.000	979.000
2.11		Cambio de Rodillo.-	Eaton	Brasil	1	85.000	1.000	86.000
2.12		Cambio de Selectores de Cambio.-	Eaton	Brasil	1	620.000	1.000	621.000
2.13		Cambio de soporte de caja.-	Millgom	Argentina	1	284.000	80.000	364.000
2.14		Cambio de Eje directa y rodillo interior.-	Eaton	Brasil	1	1.311.000	1.000	1.312.000
2.15		Reparación de Caja	N/A	N/A	1	N/A	450.000	450.000
2.16		Cambio de Retén	Eaton	Brasil	1	58.000	80.000	138.000
2.17		Cambio de Juntas	Sabo	Brasil	1	45.000	150.000	195.000
2.18		Cambio de llave 4x4.-	Ford	Brasil	1	712.000	80.000	792.000
2.19		Caja de transferencia 4X4.-	Ford	Brasil	1	18.000.000	250.000	18.250.000
2.20		Cambio de Horquilla caja de transferencia.-	Ford	Brasil	1	1.490.000	150.000	1.640.000
2.21		Cambio de Cadena caja de transferencia.-	Ford	Brasil	1	2.580.000	150.000	2.730.000
2.22		Cambio de Rulemán caja de transferencia.-	Ford	Brasil	1	336.000	60.000	396.000
2.23		Cambio de Engranajes.-	Ford	Brasil	1	1.334.000	80.000	1.414.000
2.24		Reparación caja de Transferencia 4x4.-	Ford	Brasil	1	1.800.000	400.000	2.200.000
2.25		Cambio de reten caja de transferencia	Ford	Brasil	1	478.000	60.000	538.000
2.26		Cambio de Juego de junta.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
2.27		Cambio de retén eje de mando.-	Eaton	Brasil	1	28.000	80.000	108.000
2.28		Reparación de Velocímetro y cuenta kilometraje.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
2.29		Cambio de eje de mando.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010								
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
2.30		Cambio de brida cardan.-	Flaus	Brasil	1	1.854.000	80.000	1.934.000
2.31		Cambio de Cruceta Cardán.-	Mecpar	Brasil	1	60.000	80.000	140.000
2.32		Cambio de Retén de Piñón.-	Sabo	Brasil	1	84.000	80.000	164.000
2.33		Cambio de rulemán y retén de palier.-	KFB	Alemania	1	205.000	80.000	285.000
2.34		Cambio de Corona y Piñón diferencial trasero.-	KL	Brasil	1	2.500.000	1.000	2.501.000
2.35		Cambio de Calce del engranaje del Satélite.-	Ford	Brasil	1	17.000	1.000	18.000
2.36		Cambio de Calce del engranaje del planetario.-	Ford	Brasil	1	20.000	1.000	21.000
2.37		Cambio de Rulemán de diferencial.-	KFB	Alemania	1	196.000	1.000	197.000
2.38		Cambio de Engranaje del satélite y Planetario.-	Ford	Argentina	1	3.200.000	1.000	3.201.000
2.39		Cambio de Rulemán lateral diferencial.-	KFB	Alemania	1	196.000	1.000	197.000
2.40		Cambio de Rulemán piñón grande.-	Timken	Brasil	1	220.000	1.000	221.000
2.41		Cambio de Rulemán piñón chico.-	Timken	Brasil	1	179.000	1.000	180.000
2.42		Reparación Diferencial Trasero	N/A	N/A	1	N/A	400.000	400.000
2.43		Cambio de tuerca brida.-	Patral	Brasil	1	44.000	5.000	49.000
2.44		Cambio de unión macho y hembra.-	Mecpar	Brasil	1	578.000	180.000	758.000
2.45		Cambio de homocinética cardan 4x4.-	Enertek	Argentina	1	923.000	120.000	1.043.000
2.46		Cambio de cardan 4x4.-	Spicer	Argentina	1	2.050.000	120.000	2.170.000
2.47		Cambio de Engranaje marcha atrás.-	Eaton	Brasil	1	1.185.000	1.000	1.186.000
2.48		Cambio de Engranaje salida marcha atrás.-	Eaton	Brasil	1	1.034.000	1.000	1.035.000
2.49		Cambio de Reten piñón.-	Ford	Brasil	1	170.000	120.000	290.000
2.50		Cambio de fuelle homocinética cardan.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
2.51		Reparar brida piñón.-	N/A	N/A	1	N/A	200.000	200.000
2.52		Reparar brida caja de transferencia.-	N/A	N/A	1	N/A	300.000	300.000
2.53		Cambio de Rulemán palier.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
2.54		Cambio de palier.-	Spicer	Brasil	1	1.527.000	120.000	1.647.000
2.55		Mantenimiento de Sistema eléctrico de 4x4.-	Ford	Brasil	1	790.000	350.000	1.140.000
2.56		Cambio Motorcito 4x4.-	Ford	Brasil	1	2.400.000	80.000	2.480.000

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010								
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
3	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE DIRECCION, TREN DELANTERO Y TRASERO						
3.1		Cambio de Muñequines - c/u.-	Pintarelli	Argentina	1	120.000	60.000	180.000
3.2		Cambio de Aceite Hidráulico.-	Akcela	Brasil	1	22.000	2.000	24.000
3.3		Cambio de brazo pre cap.-	Ford	Argentina	1	87.000	60.000	147.000
3.4		Cambio de Bomba de Dirección Hidráulica.-	ZF	Brasil	1	1.467.000	120.000	1.587.000
3.5		Cambio de manguera de alta presión de Dirección Hidráulica.-	Ford	Argentina	1	656.000	120.000	776.000
3.6		Cambio de Cremallera.-	Ford	Brasil	1	7.800.000	180.000	7.980.000
3.7		Cambio de Jgo.Reparo Cremallera Dirección.-	Corteco	Brasil	1	615.000	350.000	965.000
3.8		Cambio de Jgo.Reparo Cremallera Inferior.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
3.9		Cambio de Reservorio Aceite Dirección.-	Ford	Argentina	1	473.000	10.000	483.000
3.10		Cambio de Rulemán 6201.-	NTN	Japon	1	23.000	30.000	53.000
3.11		Cambio Piñon Cremallera.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
3.12		Cambio de Porta Reten Cremallera.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
3.13		Cambio de masa completo.-	Vober	Brasil	1	1.043.000	80.000	1.123.000
3.14		Cambio de Jgo. Reparo Masa.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
3.15		Cambio de Rulemán de Masa.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
3.16		Alineación y Balanceo.-	N/A	N/A	1	N/A	120.000	120.000
4	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE						
4.1		Cambio de Disco de embrague.-	Luk	Brasil	1	819.000	125.000	944.000
4.2		Cambio de Plato de Presión.-	Kuk	Brasil	1	1.014.000	125.000	1.139.000
4.3		Cambio de Cojinete de empuje hidráulico.-	Johnson	EEUU	1	580.000	200.000	780.000
4.4		Reparación de Embrague	N/A	N/A	1	N/A	450.000	450.000
4.5		Rectificación volante motor.-	N/A	N/A	1	N/A	90.000	90.000
4.6		Cambio de Fluido de embrague.-	Varga	Brasil	1	22.000	20.000	42.000
4.7		Cambio de rulemán eje piloto.-	INA	Brasil	1	36.000	50.000	86.000
4.8		Cambio de Fluido de embrague.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010								
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
4.9		Cambio de bomba auxiliar de embrague.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
4.10		Cambio de Juego de Reparo auxiliar de Embrague.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
4.11		Cambio de Bomba central embrague.-	Presion	Argentina	1	245.000	90.000	335.000
4.12		Cambio de Juego de Reparo Bomba Central de Embrague.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
5	78180101-006	SERVICIO DE REPARACION DE FRENO						
5.1		Cambio de pastillas de frenos.-	SYL	Brasil	1	87.000	60.000	147.000
5.2		Cambio de fluidos de frenos.-	Varga	Brasil	1	22.000	1.000	23.000
5.3		Rectificación de disco de freno.-	N/A	N/A	1	N/A	35.000	35.000
5.4		Cambio de disco de freno.-	SYL	Brasil	1	232.000	60.000	292.000
5.5		Cambio de tambor de freno.-	Hiperfreio	Brasil	1	340.000	40.000	380.000
5.6		Cambio de caño flexible delantero.-	Norflex	Argentina	1	173.000	60.000	233.000
5.7		Cambio de caño flexible trasero.-	Ford	Brasil	1	145.000	60.000	205.000
5.8		Cambio de fibra de freno trasero.-	Teka	Brasil	1	90.000	80.000	170.000
5.9		Cambio de juego de reparo bomba central de freno.-	RT	Argentina	1	150.000	90.000	240.000
5.10		Cambio de bomba central de freno.-	Acier	Argentina	1	610.000	90.000	700.000
5.11		Cambio de juego de reparación mordaza - freno delantero.-	Controil	Brasil	1	52.000	60.000	112.000
5.12		Rectificación de tambor de freno trasero.-	N/A	N/A	1	N/A	25.000	25.000
5.13		Cambio de servo – freno.-	Ford	Brasil	1	1.980.000	90.000	2.070.000
5.14		Reparación de servo-freno.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
5.15		Cambio de cilindro de freno trasero.-	Acier	Argentina	1	94.000	60.000	154.000
5.16		Cambio de juego de reparación cilindro de freno trasero c/u.-	Controil	Brasil	1	28.000	60.000	88.000
5.17		Cambio de cabo primario freno de mano.-	Fremec	Argentina	1	51.000	90.000	141.000
5.18		Cambio de cilindro de freno – trasero.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
5.19		Cambio de mordaza de freno delantero.-	Ford	Brasil	1	998.000	120.000	1.118.000
5.20		Reparación de juego de mordaza de freno	RT	Argentina	1	77.000	60.000	137.000

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010								
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
		delantero.-						
5.21		Reparación de presor de aire.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
5.22		Cambio de planchuela de freno de mano.-	Ford	Brasil	1	145.000	20.000	165.000
5.23		Cambio de resorte planchuela de freno.-	Patral	Brasil	1	18.000	10.000	28.000
5.24		Cambio de Cubeta de freno.-	Controil	Brasil	1	2.500	15.000	17.500
5.25		Cambio de guardapolvo de freno.-	Controil	Brasil	1	3.000	15.000	18.000
5.26		Cambio de cabo secundario freno de mano.-	Fermec	Argentina	1	98.000	80.000	178.000
5.27		Cambiar zapatas de freno.-	SYL	Brasil	1	60.000	20.000	80.000
5.28		Cambio Sensor ABS.-	Ford	Brasil	1	358.000	20.000	378.000
6	78180101-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR						
6.1		Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	N/A	N/A	1	N/A	150.000	150.000
6.2		Cambio de manguera de radiador inferior.-	Yaco	Argentina	1	161.000	80.000	241.000
6.3		Cambio de manguera de radiador superior.-	Yaco	Argentina	1	71.000	60.000	131.000
6.4		Cambio de abrazadera para manguera.-	AU	Argentina	1	7.000	1.000	8.000
6.5		Aditivo para radiador.-(Envase de 1 litro)	Akcela	Brasil	1	33.000	20.000	53.000
6.6		Agua Destilada.- (Envase de 1 litro)	Neschel	Paraguay	1	3.000	1.000	4.000
6.7		Cambio de Bomba de agua.-	VMG	Argentina	1	627.000	80.000	707.000
6.8		Cambio de Tapa de Radiador.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
6.9		Cambio de aleta de ventilador.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
6.10		Cambio de embrague ventilador.-	Internat	Brasil	1	3.716.000	120.000	3.836.000
6.11		Cambio de tapon para block.-	FOS	Argentina	1	12.000	50.000	62.000
6.12		Cambio de Electro-ventilador.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
7	78180101-004	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSION TRASERA Y DELANTERA						
7.1		Cambio de amortiguadores traseros c/u.-	Corven	Argentina	1	360.000	30.000	390.000
7.2		Cambio de amortiguadores delanteros c/u.-	Corven	Argentina	1	360.000	30.000	390.000

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010								
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
7.3		Cambio de buje parrilla superior.-	Borflex	Brasil	1	43.000	40.000	83.000
7.4		Cambio de buje parrilla inferior.-	Jahu	Brasil	1	140.000	40.000	180.000
7.5		Cambio de buje amortiguador.-	Borflex	Brasil	1	10.000	20.000	30.000
7.6		Cambio de rotula superior.-	Tenko	Brasil	1	599.000	60.000	659.000
7.7		Cambio de rotula inferior.-	Dimet	Argentina	1	144.000	60.000	204.000
7.8		Cambio de juego de elásticos – trasero.-	Fabrini	Brasil	1	2.400.000	150.000	2.550.000
7.9		Cambio de buje elásticos – trasero.-	Capemi	Argentina	1	163.000	30.000	193.000
7.10		Cambio de perno Elástico.-	Capemi	Argentina	1	18.000	10.000	28.000
7.11		Cambio de grillete de elástico.-	Rember	Paraguay	1	298.000	30.000	328.000
7.12		Cambio de centro – elástico.-	Rember	Paraguay	1	16.000	10.000	26.000
7.13		Cambio de barra de torsión de suspensión.-	Ford	Brasil	1	1.700.000	150.000	1.850.000
7.14		Cambio de bieleta de suspensión.-	Solopez	Brasil	1	69.000	60.000	129.000
7.15		Cambio de homocinética.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
7.16		Cambio de eje de homocinética.-	Ford	Brasil	1	6.500.000	120.000	6.620.000
7.17		Cambio de guardapolvo homocinética.-	WR	Brasil	1	49.000	60.000	109.000
7.18		Alineación y balanceo de ruedas.-	N/A	N/A	1	N/A	120.000	120.000
7.19		Cambio de Juego de Tacos Cabina.-	REI	Brasil	1	812.000	350.000	1.162.000
7.20		Cambio de buje centralizador.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
7.21		Cambio de Juego de bujes de carroceria.-	Sampel	Brasil	1	76.000	120.000	196.000
8	78180101-009	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO						
8.1		Cambio de Batería de 90 Amper.-	AC Delco	Brasil	1	769.000	1.000	770.000
8.2		Cambio de flotador de combustible.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.3		Cambio de foco delantero de 100 watt.-	Narva	Alemania	1	57.000	10.000	67.000
8.4		Cambio de faro trasero.-	Ford	Argentina	1	996.000	60.000	1.056.000
8.5		Cambio de faro delantero.-	Ford	Argentina	1	2.160.000	80.000	2.240.000

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010								
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
8.6		Cambio de focos, juego de 10 focos - incluir dos focos de doble.-	Narva	Alemania	1	36.000	20.000	56.000
8.7		Cambio de bulbo de temperatura.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.8		Cambio de bulbo de presión de aceite.-	Internat	Brasil	1	78.000	10.000	88.000
8.9		Cambio de bulbo de freno.-	MD	Argentina	1	179.000	20.000	199.000
8.10		Cambio de relay de señalero.-	Ford	Argentina	1	280.000	5.000	285.000
8.11		Cambio de Automático de arranque.-	ZM	Brasil	1	190.000	1.000	191.000
8.12		Cambio de Bendix de Arranque.-	Zen	Brasil	1	120.000	1.000	121.000
8.13		Cambio Juego carbón de arranque.-	Hard	Argentina	1	120.000	1.000	121.000
8.14		Cambio de Rulemán de arranque.-	NTN	Japon	1	40.000	1.000	41.000
8.15		Cambio de Inducido de arranque.-	Voltex	Argentina	1	280.000	1.000	281.000
8.16		Reparación de Motor de Arranque	N/A	N/A	1	N/A	180.000	180.000
8.17		Reparación de Campo de Arranque	N/A	N/A	1	N/A	370.000	370.000
8.18		Cambio de colector de Arranque	Ueda	Brasil	1	385.000	80.000	465.000
8.19		Reparación campo de alternador.-	N/A	N/A	1		370.000	370.000
8.20		Cambio de Plaqueta de diodos.-	Gauss	Brasil	1	180.000	1.000	181.000
8.21		Cambio de Regulador de voltaje.-	Ford	Brasil	1	420.000	1.000	421.000
8.22		Cambio de Juego de carbón de alternador.-	Hard	Argentina	1	40.000	1.000	41.000
8.23		Cambio de Rulemán de alternador.-	NTN	Japon	1	120.000	1.000	121.000
8.24		Reparación de alternador	N/A	N/A	1	N/A	180.000	180.000
8.25		Cambio de colector de alternador.-	Voltex	Argentina	1	470.000	80.000	550.000
8.26		Cambio de faro delantero – cada uno.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.27		Cambio de faro trasero - cada uno.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.28		Cambio de focos por unidad.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.29		Cambio de palanca comando de señalero de luces.-	Ford	Brasil	1	1.300.000	120.000	1.420.000
8.30		cambio de regulador de voltaje.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010								
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
8.31		Cambio de llave de contacto.-	Universal	Brasil	1	165.000	80.000	245.000
8.32		Cambio de terminal de batería.-	Terbat	Brasil	1	22.000	5.000	27.000
8.33		Control de batería.-	N/A	N/A	1	N/A	1.000	1.000
8.34		Control de carga de alternador.-	N/A	N/A	1	N/A	1.000	1.000
8.35		Colocar relay, Luz alta.-	Hella	Alemania	1	40.000	5.000	45.000
8.36		Recarga de baterías.-	N/A	N/A	1	N/A	20.000	20.000
8.37		Reparación de motor de arranque.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.38		Cambio de Solenoide de o automático de arranque.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.39		Cambio de Bendix de Arranque.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.40		Ajuste de faro auxiliar.-	N/A	N/A	1	N/A	1.000	1.000
8.41		Alineación de luces.-	N/A	N/A	1	N/A	20.000	20.000
8.42		Cambio de bulbo de aceite.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.43		Cambio de mono correa.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.44		Cambio de correa de alternador.-	Gates	Brasil	1	112.000	80.000	192.000
8.45		Cambio de faro de luces laterales delanteros.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.46		Cambio de modulo.-	Ford	Brasil	1	7.800.000	150.000	7.950.000
8.47		Cambio de compresor de aire.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.48		Reparación de compresor de aire.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	-
8.49		Cambio de evaporador de aire acondicionado.-	Ford	Brasil	1	3.272.000	90.000	3.362.000
8.50		Cambio de reten de alternador.-	DBH	Argentina	1	40.000	80.000	120.000
9	78180101-008	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL						
9.1		Cambio de mecanismo de levanta vidrios delantero.- (manual)	Universal	Brasil	1	229.000	60.000	289.000
9.2		Cambio de mecanismo de levanta vidrios trasero.- (manual)	Ford	Argentina	1	690.000	60.000	750.000
9.3		Cambio de manija levanta vidrio (manual).-	Universal	Brasil	1	50.000	1.000	51.000

LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010								
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
9.4		Reparación de motor limpia parabrisas	N/A	N/A	1	N/A	350.000	350.000
9.5		Cambio de Brazos limpia parabrisas	Ford	Argentina	1	298.000	1.000	299.000
9.6		Cambio de manija de puerta interior.-	Universal	Brasil	1	58.000	20.000	78.000
9.7		Cambio de manija de puerta exterior.-	Universal	Brasil	1	199.000	30.000	229.000
9.8		Cambio de cepillo limpia parabrisas.-	UNY	Brasil	1	23.000	1.000	24.000
9.9		Cambio de espejo retrovisor externo.-	Metagal	Brasil	1	589.000	40.000	629.000
9.10		Cambio de motor de limpia parabrisas.-	Cemak	Brasil	1	998.000	80.000	1.078.000
9.11		Cambio de manija de tapa trasera.-	IMH	Argentina	1	85.000	60.000	145.000
9.12		Cambio de porta auxilio.-	Ford	Argentina	1	1.100.000	60.000	1.160.000
9.13		Cambio de visagra tapa trasera.-	Ford	Brasil	1	168.000	40.000	208.000
9.14		Cambio de Buje de Visagra.-	Ford	Brasil	1	136.000	40.000	176.000
9.15		Lavado Completo.-	N/A	N/A	1	N/A	80.000	80.000
9.16		Cambio de Perilla de Puerta interior.-	Ford	Brasil	1	25.000	1.000	26.000
FORD RANGER - 2010								209.962.500
TOTAL - LOTE 1								410.348.000

TOTAL LOTE Nº 1: 410.348.000.-

Es nuestro informe,

Lic. José Méndez
Departamento de Control Interno
UCP MEC-BID

Sr. José Sarubbi
En Repr. de la Coordinación Administrativa
UCP MEC-BID

Lic. Gerardo Meira
Coordinación de Contrataciones
UCP MEC-BID

Sr. Javier Figueredo
Coordinación de Contrataciones
UCP MEC-BID